DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
COMUNIDAD DE CUIDADO-CORAZÓN INMACULADO DE MARIA
Nit. 860007392 - 4

TABLA 30
ELEMENTOS PARA ÁREA DE LAVANDERIA

					ESTADO			
Elementos	**Cantidad**	**Cantidades en la Unidad Operativa**	**Reposiciones**	**Mantenimientos y/o Reparaciones**	**Bueno**	**Malo**	**Observaciones**	**Evidencia Fotográfica**
Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	2	Ninguna	El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Abril	x		La Lavadora tiene una capacidad de 35 KG-SR-MP-G En el mes de abril se realizo la instalación de otra lavadora nueva con capacidad de 18 Kg	
Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	1	Ninguna	El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Abril	x		La Secadora tiene una capcidad de 35 Kg	
Nombre de quien verifica	**Julio Ernesto Salamanca**				**Fecha de Verificación:**		**25/05/2022**	
Firma de quien verifica								