ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD	**Código:** FOR-PSS-071 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO CORAZÓN INMACULADO DE MARIA			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: ***JULIO ERNESTO SALAMANCA***			2.FECHA: 10-06-2022
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	**AREA DE COCINA**		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	1	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	1	
A.3	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina	1	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
A.5	Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.	1	
A.6	Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.	1	
A.7	Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.	1	
3.B	**AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS**		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.	2	Cambio de Anjeo
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	1	
B.4	Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.	1	
3.C	**AREA CUARTO DE RESIDUOS**		
C.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.	1	
C.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
C.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
C.4	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas del área de cuarto de residuos.	1	
C.5	Estado de las rejillas de los sifones	1	
3.D	**AREA DE ENFERMERIA**		
D.1	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
D.2	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	

CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO CORAZÓN INMACULADO DE MARIA			
D.3	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
3.E	**AREA DE LAVANDERIA**		
E.1	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
E.2	Aberturas entre puertas y piso	1	
E.3	Estado de las rejillas de los sifones	1	
3.F	**AREA DE HABITACIONES**		
F.1	Estado de las rejillas de los sifones de los baños de habitaciones	1	
F.2	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
F.3	Estado de anjeos en Ventanas	1	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			
			(Verificación Hermeticidad)

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)
El Anjeo del Cinto de Bodega de alimentos se encuentra deteriorado	Cambiar Anjeo en mal estado Por uno Nuevo durante el mes de Junio	Ernesto Salamanca