



HORELA INDUSTRIAL

REPORTE S-TEC

314-3440396

serviciotecnicohorela@gmail.com

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE NAZARETH	Tipo de Servicio	
Sede:	HOGAR SAN JOSE FUNZA	Preventivo	X
Direccion:	Calle 19 No 6-60	Correctivo	
Telefono:	3112273555	Instalacion	
Contacto:	HNA LUCIA GAONA	Garantia	
Cargo:	DIRECTORA	Otro	
Equipo:	EQUIPOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	Tipo de Anomalia	
Modelo:	MAINCOLSA 35 KG / SR-35 MP G / LA-18ME	Electrica	x
Marca:	MAINCOLSA NACIONAL - FAGOR	Electronica	x
Serial:		Hidraulica	x
Ubicación:	LAVANDERIA	Mecanica	x
Fecha de inicio	29/06/2022	Fecha Finalizacion	29/06/2022
	D D M M A A		D D M M A A

Descripcion de la Anomalia

Mantenimiento preventivo de equipos, se realiza limpieza, ajuste, lubricacion y puesta a punto de equipos de lavanderia.

Actividad Realizada

LAVADORA MAINCOLSA 35Kg: Se realiza limpieza, ajuste de tension de correa, revision electrica general, revision de rodamientos, pruebas de operacion y funcionamiento, el equipo se encuentra funcionando ok

SECADORA FAGOR: Se realiza limpieza de filtro de mota, canasta, tambor, tension de correa, inspeccion electrica general, ajuste, revision de sistema de combustion, revision electronica, limpieza general, el equipo se encuentra funcionando ok

LAVADORA FAGOR 18Kg: Se realiza inspeccion del equipo encontrando suelta la canasta de su base, para verificar en detalle el dano se debe desmontar el conjunto de rodamientos, tambor y canasta del equipo y evaluar la reparacion, para esto es necesario desarmar casi en totalidad el equipo usando la herramienta especializada sugerida por el fabricante para este fin.

REPUESTOS

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE

Firma de Cliente

Firma del Tecnico

Nombre: HNA LUCIA GAONA

Cargo: DIRECTORA

Hora de Ingreso | **6:00:00 p. m.** |

Hora de Salida | **10:30:00 p. m.** |

Nombre: Ronald Torres Peña.

