

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH COMUNIDAD DE CUIDADO-CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA Nit. 860007392 - 4	
---	--

TABLA 30	
ELEMENTOS PARA ÁREA DE LAVANDERÍA	

					ESTADO			
Elementos	Cantidad	Cantidades en la Unidad Operativa	Reposiciones	Mantenimientos y/o Reparaciones	Bueno	Malo	Observaciones	Evidencia Fotográfica
Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	2	Ninguna	El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Abril	x		La Lavadora tiene una capacidad de 35 KG-SR-MP-G En el mes de abril se realizo la instalación de otra lavadora nueva con capacidad de 18 Kg	
Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	1	Ninguna	El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Abril	x		La Secadora tiene una capacidad de 35 Kg	
Nombre de quien verifica	Julio Ernesto Salamanca			Fecha de Verificación:	29/07/2022			
Firma de quien verifica								