HORELA INDUSTRIAL

REPORTE S-TEC

314-3440396
serviciotecnicohorela@gmail.com

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE NAZARETH			**Tipo de Servicio**	
Sede:	HOGAR SAN JOSE FUNZA			Preventivo	
Direccion:	Calle 19 No 6-60			Correctivo	X
Telefono:	3112273555			Instalacion	
Contacto:	HNA LUCIA GAONA			Garantia	
Cargo:	DIRECTORA			Otro	
Equipo:	**LAVANDORA INDUSTRIAL**			**Tipo de Anomalia**	
Modelo:	MAINCOLSA 35 KG			Electrica	
Marca:	MAINCOLSA NACIONAL			Electronica	
Serial:				Hidraulica	
Ubicación:	LAVANDERIA			Mecanica	
Fecha de inicio	21/10/2022	**Fecha Finalizacion**	21/10/2022	Gas	
D D M M A A		D D M M A A		Otro	X

Descripcion de la Anomalia

Presenta fallas en la entrada de aire

Actividad Realizada

Se realiza cambio de unidad de mantenimiento, cambio de racores, purga del sistema gral, el equipo queda funcionando normalmente

REPUESTOS

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE
1	FA2015	Unidad de mantenimiento automatica DICSON	X	
1	RA1015	RACOR RECTO 1/4 X 1/4 OD	X	
1	RA1070	RACOR CODO 1/4 X 1/4 OD	X	

Firma de Cliente

Nombre: HNA ANABELLI CADENA

Cargo: DIRECTORA

Firma del Tecnico

Nombre: Ronald Torres Peña.

Hora de Ingreso 10:00:00 a. m. **Hora de Salida** 1:00:00 p. m.