**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**
**COMUNIDAD DE CUIDADO-CORAZÓN INMACULADO DE MARIA**
**Nit. 860007392 - 4**

**TABLA 30**
**ELEMENTOS PARA ÁREA DE LAVANDERIA**

| Elementos | Cantidad | Cantidades en la Unidad Operativa | Reposiciones | Mantenimientos y/o Reparaciones | ESTADO | | Observaciones | Evidencia Fotográfica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bueno | Malo | | |
| Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida | Variable según unidad operativa | 2 | Ninguna | El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Abril | x | | La Lavadora tiene una capacidad de 35 KG-SR-MP-G<br>En el mes de octubre se realizo mantenimiento a lavadora |  |
| Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida | Variable según unidad operativa | 1 | Ninguna | El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Abril | x | | La Secadora tiene una capcidad de 35 Kg |  |
| **Nombre de quien verifica** | **Julio Ernesto Salamanca** | | | | **Fecha de Verificación:** | | **31/10/2022** | |
| **Firma de quien verifica** | | | | | | | | |