CERTIFICADO N. 014906 **ORDEN DE SERVICIO N. 024748**

Compañía especializada en el Control Integrado de Plagas, Higienización de tanques de agua, asesoría y acompañamiento para empresas de alimentos en sistemas de calidad, inocuidad, capacitación y salud ocupacional, debidamente constituida por acto legal de 2018 y Concepto Sanitario favorable vigente de la autoridad sanitaria, para prestar servicios de asesoría, control integrado de plagas e Higienización de tanques de reserva de agua potable.

CERTIFICA QUE:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ CORAZON INMACULADO DE MARIA

FUNZA

Identificado con NIT 860.007.392-4

Ubicación en FUNZA - CUNDINAMARCA

En la dirección CALLE 19 N. 6-60 BARRIO NUEVO MEXICO

En la Fecha 17 de junio de 2022

Realizo por intermedio de BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS, proceso de LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES PARA RESERVA DE AGUA POTABLE dentro de su programa de gestión de inocuidad y concepto moderno de control de vectores, siguiendo los lineamientos estipulados para empresas y los propios para empresas controladoras de plagas decreto 1843/1991), de acuerdo con la ficha técnica que a continuación se reseña:

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. 200 ppm 4 ml x LS LOTE A 210 FF 0821 FV 0823 RGSP N/A

La presente se expide luego de realizar los servicios estipulados.

Cordialmente,

BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS NIT. 901170593-2

JUAN DAVID CRUZ
JEFE DE OPERACIONES
Celular 3107223196
PBX 601 7046658

BIOCONTACTO AMBIENTAL S.A.S
ENTOMOLOGIA, CONTROL Y GESTIÓN DE PLAGAS SOSTENIENDO EL MEDIO AMBIENTE

Oficina principal, Bogota Carrera 96A N. 157-70 INT 4
PBX: 601 7046658 - CEL 3107223196 - 3107533527
www.biocontactoambiental.com

NIT. 901.170.593-2

ORDEN DE SERVICIO OP-F-02 V4				O.S.	N. 024748
HORA SOLICITADA:	7:45 a. m.	HORA FINAL:		FECHA:	17-jun-22

CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ CORAZON INMACULADO DE MARIA
NIT:	860.007.392-4
CUIDAD:	FUNZA - CUNDINAMARCA
SUCURSAL:	FUNZA
DIRECCION:	CALLE 19 N. 6-60 BARRIO NUEVO MEXICO
SOLICITADO POR:	SR ERNESTO SALAMANCA

¿SE REALIZO DIAGNOSTICO? (Ver anexo)	SI	X	NO	

¿CUENTA CON EQUIPOS ELEMENTOS E IMPLEMENTOS?

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	X

EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS) MARQUE CON UNA X

Casco tipo I con barbuquejo	X	Eslinga doble	X	Adaptador de Anclaje	X
Gafas de protección	X	Arnés 4 y 6 argollas	X	Kit de rescate Arseg	X
Overol Tychem QC	X	Kit de arnés y eslinga	X	Eslingas graduable posicionamiento 1-5m	X
Guantes de nitrilo resistentes a químicos	X	Respirador de media cara o cara completa doble cartucho	X	Eslinga de posicionamiento con absorbedor de choque 1.8m	X
Botas de caucho antideslizantes	X	OBSERVACIONES:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MARQUE CON UNA X

TIPO DE TANQUE	AEREO	X	CAPACIDAD O MEDIDAS DEL TANQUE	8 TANQUES DE 2.000 LTS C/U 8 TANQUES DE 1.000LTS C/U	CANTIDAD DE TANQUES	16
	SUBTERRANEO					
	A NIVEL					

SERVICIO(S) SOLICITADO(S)	
LAVADO DE TANQUES	X

PRODUCTO(S) UTILIZADO(S)
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. 200 ppm 4 ml x LS LOTE A 210 FF 0821 FV 0823 RGSP N/A

TIEMPO DEL CONTACTO DE LA SOLUCIÓN DEL DESINFECTANTE EN EL TANQUE

HORA DE APLICACIÓN:	16:30	HORA DE FINAL DE APLICACIÓN:	17:10	TIEMPO TOTAL:	20 minutos

DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES:	SI	X	NO		N/A		
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS:	SI	X	NO		N/A		

CONTROL DE CALIDAD PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DEL DESINFECTANTE RESIDUAL EN EL AGUA

OBSERVACION(ES)

CERTIFICADO:	N. 014906	ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR ANOTAR LA HORA DE SALIDA DE LOS TECNICOS Y OBSERVACIONES PERTINENTES; CON SU FIRMA EN ESTE DOCUMENTO, SE ENTIENDE COMO RECIBIDO A CONFORMIDAD

Se Realiza lavado y desinfeccion de 16 Tanques

TECNICO: JOSE MONTAÑEZ	CLIENTE