DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
COMUNIDAD DE CUIDADO-CORAZÓN INMACULADO DE MARIA
Nit. 860007392 - 4

TABLA 30
ELEMENTOS PARA ÁREA DE LAVANDERIA

					ESTADO			
Elementos	**Cantidad**	**Cantidades en la Unidad Operativa**	**Reposiciones**	**Mantenimientos y/o Reparaciones**	**Bueno**	**Malo**	**Observaciones**	**Evidencia Fotográfica**
Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	2	Ninguna	El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Noviembre de 2022	x		La Lavadora tiene una capacidad de 35 KG-SR-MP-G	
Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	1	Ninguna	El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Noviembre de 2022	x		La Secadora tiene una capcidad de 35 Kg	
Nombre de quien verifica	**Julio Ernesto Salamanca**				**Fecha de Verificación:**		**26/04/2023**	
Firma de quien verifica								