HORELA INDUSTRIAL

REPORTE S-TEC

314-3440396
serviciotecnicohorela@gmail.com

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE NAZARETH			**Tipo de Servicio**	
Sede:	HOGAR SAN JOSE FUNZA			Preventivo	**X**
Direccion:	Calle 19 No 6-60			Correctivo	
Telefono:	3112273555			Instalacion	
Contacto:	HNA LUCIA GAONA			Garantia	
Cargo:	DIRECTORA			Otro	
Equipo:	**EQUIPOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL**			**Tipo de Anomalia**	
Modelo:	MAINCOLSA 35 KG / SR-35 MP G / LA-18ME			Electrica	x
Marca:	MAINCOLSA NACIONAL - FAGOR			Electronica	x
Serial:				Hidraulica	x
Ubicación:	LAVANDERIA			Mecanica	x
Fecha de inicio	16/05/2023	**Fecha Finalizacion**	16/05/2023	Gas	x
	D D M M A A		D D M M A A	Otro	

Descripcion de la Anomalia

Mantenimiento preventivo de equipos, se realiza limpieza, ajuste, lubricacion y puesta a punto de equipos de lavanderia.

Actividad Realizada

LAVADORA MAINCOLSA 35Kg: Se realiza limpieza, ajuste de tension de correa, revision electrica general, revision de rodamientos, pruebas de operación y funcionamiento, el equipo se encuentra funcionando ok

SECADORA FAGOR: Se realiza limpieza de filtro de mota, canasta, tambor, tension de correa, inspeccion electrica general, ajuste, revision de sistema de combustion, revision electronica, limpieza general, se evidencia que se sube de temeperatura fuera de rango en cooldown, se debe hacer seguimiento para definir cambio.
el equipo se encuentra funcionando ok

LAVADORA FAGOR 18Kg: Se realiza limpieza general del equipo, ajuste, lubricacion, control de sistemas electricos, mecanicos e hidraulicos, se hace seguimiento de conjunto rotante; el equipo esta funcionando dentro de parametros normales de operacion.

REPUESTOS

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE

Firma de Cliente

_____

Nombre:___**HNA LUCIA GAONA**_____

Cargo:_____DIRECTORA_____

Firma del Tecnico



_____

Nombre:___Ronald Torres Peña._____

Hora de Ingreso	**8:00:00 a. m.**	**Hora de Salida**	**7:00:00 p. m.**