


		PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ												Código DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Mayo Página: 1 de 1				
1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO																		
Convenio de Asociación / Contrato No:		7487 DEL 2021																
Nombre del Asociado / Contratista:		DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH																
Nombre del Servicio:		Comunidad de Cuidado																
Nombre de la Unidad Operativa:		Corazón Inmaculado de María																
Dirección de la Unidad Operativa:		Calle 19 # 6-60																
Teléfono de la Unidad Operativa:		8237376																
Correo electrónico de la Unidad Operativa:		cpscorazoninmaculadoga@gmail.com																
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:		Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental																
Vigencia del Plan de mantenimiento:		INICIO	FIN															
		1/01/2023	30/01/2023															
2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO																		
		2.1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO																
Actividades a ejecutar	Espacio	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	ENERO	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
1. Sistema 1. Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a las usuarias)																		
Actividad 1	Cableado no expuesto		X		X		X		X		X		X		Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona Canaletas,Cintas,Silicona,Cables Elementos de Seguridad	No hay afectación al servicio puesto que es una zona donde no transurre la persona mayor.Cuando se realiza una actividad de estas la persona no se encuentra en la zona	
Actividad 2	Tomas, interruptores, luminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona Tomas Eléctricos,Cinta, Destornillador Elementos de Seguridad	No hay afectación al servicio puesto que es una zona donde no transurre la persona mayor.Cuando se realiza una actividad de estas la persona no se encuentra en la zona	Es una actividad que se revisa periódicamente por si hay que realizar algún cambio debido algún daño
Actividad 3	Duchas eléctricas (incluye cableado no expuesto)				X		X			X					Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona Cinta teflon, Pegamento, Tubería, Cables Elementos de Seguridad	No hay afectación al servicio puesto que es una zona donde no transurre la persona mayor.Cuando se realiza una actividad de estas la persona no se encuentra en la zona	
Actividad 4	Sistema eléctrico general		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona Herramienta,Bombillos,Lamparas, Cables, Cintas Elementos de Seguridad	La intervención se realiza cuando la persona mayor no se encuentra en la zona	En esta actividad se inspecciona de manera mensual, se revisa el estado de las lamparas, duchas,tomas eléctricos, y el funcionamiento general de los sistemas eléctricos que estén en óptimas condiciones.
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos						X	X	X			X			Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona Instrumentos Para Calibración Pintura de Acido,Compresor,Cinta de Enmascarar implementos para cambios de piezas Elementos de Seguridad.	No se genera afectación a la persona mayor	Registramos actividades como: Mantenimiento de Horno, Neveras, Congeladores,Estufas,Licudadoras Y Pátrapas Mantenimiento a MotoBombas Mantenimiento de Lavadoras Y Secadora Mantenimiento a Neveras Calibración Y Ajuste de Pisas Electronicas
2. Sistema 2. Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran técnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)																		
Actividad 1	Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perizadores (sistema de ahorrador de agua)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona herramientas, Utensilios Nuevos, Cinta Elementos de Seguridad	Depende de la Acción a realizar ya que hay actividades que no se genera afectación a la persona mayor, cuando la actividad se demora se ejecutan medidas de mitigación como: Habilitación de baños auxiliares (en caso de que la actividad sea ejecutada en baños de habitaciones de las personas mayores) Delimitación del área intervenida (en caso de que la actividad requiera de mucho tiempo y de que se requiera trabajar cuando la persona mayor transcurra la zona)	Se registra de manera mensual debido a que se realizan inspecciones para mirar el estado de las tuberías, del suministro de agua que este fluyendo con normalidad acá se registra actividades como: Instalación de tubería de agua potable para equipo en cocina lavaplatos Mantenimiento de Hidrosanitarios y Lavamanos Cambio de Tuberías Cambio de Llaves con perizadores Instalación de Sanitarios
Actividad 2	Desague (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales)		X					X			X				Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona herramientas, Utensilios Nuevos, Cinta Elementos de Seguridad	Depende de la Acción a realizar ya que hay actividades que no se genera afectación a la persona mayor, cuando la actividad se demora se ejecutan medidas de mitigación con el fin de no generar afectación o riesgo de accidente a la persona mayor	Mantenimiento Y Limpieza de Canaletas y Bajantes de Aguas Lluvias
Actividad 3	Trampas de grasa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona Detergentes, Colador, Esponjillas Elementos de Bioseguridad	No se genera afectación a la persona mayor	La Comunidad de cuidado cuenta con una trampa de grasas donde cada 3 días se realiza limpieza y desinfección para evitar malos olores y alguna presencia de algún vector- esta actividad también se ve reflejada mediante el diligenciamiento del formato FOR-GA-031 de gestión ambiental.
Actividad 4	Tanques de agua (certificación y funcionamiento)		X					X					X		Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	2 Personas Mangueras,Escobas, Valdes, Limpiones, Hidrolavadora,Jabones,Detergentes, es, Cloro, Guantes, Tapabocas, Cinta,Oversil, Bases, Curvo de Alfileres	22 habitaciones 2 pasillos 80 usuarios. Afectación: Reducción del Recurso agua.Mitigación: Implementar estrategias para ahorro y consumo sostenible del agua	
Sistema 3. Gas																		
Actividad 1	Redes e instalación de Gas (certificación y funcionamiento)						X								Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona Equipos de Detección de fugas Mangueras,Cintas Equipo de seguridad	No se genera afectación a la persona mayor	El último Certificado fue emitido en el año 2021
Actividad 2	Equipos de Gas y gasodomésticos												X		Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona Equipos de Detección de fugas Mangueras,Cintas Equipo de seguridad	No se genera afectación a la persona mayor	
Actividad 3	Calderas y calentadores												X		Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona Equipos de Detección de fugas Mangueras,Cintas Equipo de seguridad	No se genera afectación a la persona mayor	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ														Código DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión 1 Fecha: Mayo Página: 1 de 1				
1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO																			
Convenio de Asociación / Contrato No: 7457 DEL 2021																			
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH																			
Nombre del Servicio: Comunidad de Ciudad																			
Nombre de la Unidad Operativa: Corazón Inmaculado de María																			
Dirección de la Unidad Operativa: Calle 19 # 6-60																			
Teléfono de la Unidad Operativa: 8237376																			
Correo electrónico de la Unidad Operativa: cpscorazoninmaculadoga@gmail.com																			
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo: Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental																			
Vigencia del Plan de mantenimiento: INICIO 1/01/2023 FIN 30/01/2023																			
2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO																			
2.1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO																			
Actividades a ejecutar		Espacio	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	ENERO	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
Sistema 4 -Infraestructura																			
Actividad 1	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Pabellón María sara Pabellón San Jose Caballitas				X	X	X				X				Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	2 Personas Pintura, Espátula, Liga, Brochas Tapabocas Mongafas, Overol Guantes	No se genera afectación a la persona mayor puesto que mientras se interviene la zona ellos no se encuentran.	
Actividad 2	Pisos (Guardaescribas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Salón Múltiple	X													Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	2 Personas Carretilas, Palas, Elementos de Seguridad	No se genera afectación a la persona mayor debido a que se delimita la zona a intervenir y la persona mayor puede transcurrir con normalidad	Emboquillado de Piso
Actividad 3	Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompiempientos ni fisuras) sin filtraciones	Cocina Caballitas Salón Múltiple			X						X					Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	2 Personas Tejas Nuevas, amaras, alambre,herramienta,escalera,curso de alturas Elementos de Seguridad	No se genera afectación a la persona mayor.	
Actividad 4	Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Pabellón María sara Pabellón San Jose				X	X	X				X				Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	2 Personas Pintura, Espátula, Liga, Brochas Tapabocas Mongafas, Overol Guantes	No se genera afectación a la persona mayor puesto que mientras se interviene la zona ellos no se encuentran.	
Actividad 5	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)	Cocina Caballitas Salón Múltiple			X						X					Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	2 Personas Tejas Nuevas, amaras, alambre,herramienta,escalera,curso de alturas Elementos de Seguridad	se asía la zona para que la persona mayor no tenga algun tipo de riesgo	
Actividad 6	Meda cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompiempientos ni fisuras)	Servicio primeros Lavandería Cocina		X			X					X				Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 persona Pintura Lijas, brochas Elementos de seguridad	se asía la zona para que la persona mayor no tenga algun tipo de riesgo	
Actividad 7	Puertas (En buen estado, de facil limpieza y desinfección, sin grietas, rompiempientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Entrada Vehicular del hogar				X		X		X		X				Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 Persona Pintura,Cinta de enmascarar, Brochas, Masilla Elementos de Seguridad	No se genera afectación a la persona mayor.	Mantenimiento a puerta entablada vehicular y puertas de habitaciones de personas mayores
Actividad 8	Ventanas (En buen estado, de facil limpieza y desinfección, sin grietas, rompiempientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con argote que garanticen la hermeticidad)	Comedor Cocina Despensa				X			X							Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 Persona Pintura,Cinta de enmascarar, Brochas, Masilla Elementos de Seguridad	No se genera afectación a la persona mayor.	Mantenimiento a marcos de ventanas
Actividad 9	Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)	Todo el Hogar							X	X	X	X	X	X	X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	2 Personas Silcona, Limpiaador, Mopa Monogafas, Tapabocas	No se genera afectación a la persona mayor	
Actividad 10	Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscntes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillado sin grietas ni fisuras)	Todo el Hogar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 Persona pintura de tráfico, cinta,brochas Elementos de seguridad	se realiza delimitación de la zona para que la persona mayor pueda elegir otro camino-si tener algun problema	se mantiene abierta esta actividad por algun tipo de modificación o daño y se requiera nuevamente señalizar un área
Actividad 11	Zonas verdes (poda de cespèd y jardinería)	Exteriores Jardines		X			X			X			X			Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	2 Personas Herramientas de jardinería, carretilla,lonas Elementos de Protección	se realiza delimitación de la zona para que la persona mayor pueda elegir otro camino si tener algun problema	
Sistema 5 - Sistema de seguridad																			
Actividad 1	Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de estintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)	Todo el Hogar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 Persona Silcona, espátula, Impiones Tapabocas Guantes	No hay afectación al servicio puesto que es una zona donde no transurre la persona mayor cuando se esta realizando esta actividad	Se realiza señalizaciones en pisos y algunas áreas del hogar, sin embargo se mantiene abierta esta actividad por algun tipo de modificación o daño y se requiera nuevamente señalizar un área
Actividad 2	Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, apeses limpios firmemente asegurados	Pabellón María Sara Pabellón Caballitas Pabellón San Jose Pabellón Enfermería					X	X	X		X					Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 Persona Cemento blanco, granta, pulidor, Elementos de Protección	No hay afectación al servicio puesto que es una zona donde no transurre la persona mayor cuando se esta realizando esta actividad	
Actividad 3	Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)	Baños Pasillos		X						X					X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental			
Actividad 4	Circuito de cámaras en funcionamiento	Todo el Hogar			X								X			Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 Persona Cable, Cámaras, Aparatos Eléctricos	No hay afectación al servicio ni a la persona mayor	Se realizan inspecciones periódicas para asegurar el buen funcionamiento
Actividad 5	Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbre alámbricos, inalámbricos, tablero de control)	Habitaciones Baños								X					X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 Persona Tablero Eléctrico, Aparatos Eléctricos	No hay afectación al servicio ni a la persona mayor	Se realizan inspecciones periódicas para asegurar el buen funcionamiento
Actividad 6	Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)	Todo el Hogar			X								X			Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 Persona Cable, Cámaras, Aparatos Eléctricos	No hay afectación al servicio ni a la persona mayor	Se realizan inspecciones periódicas para asegurar el buen funcionamiento
Actividad 7	Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)	Administración Comedor Principal	X						X			X				Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salameanca - Responsable Ambiental	1 persona Cables, Aparatos Eléctricos	No hay afectación al servicio puesto que es una zona donde no transurre la persona mayor	Tambien se realiza mantenimiento a Impresora Multifuncional

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA MINISTERIO DE INTERIORES	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ												Código DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión 1 Fecha: Mayo Página: 1 de 1						
1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO																			
Convenio de Asociación / Contrato No:		7487 DEL 2021																	
Nombre del Asociado / Contratista:		DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH																	
Nombre del Servicio:		Comunidad de Ciudadado																	
Nombre de la Unidad Operativa:		Corazón Inmaculado de María																	
Dirección de la Unidad Operativa:		Calle 19 # 6-60																	
Teléfono de la Unidad Operativa:		8237376																	
Correo electrónico de la Unidad Operativa:		cpscorazoninmaculadoga@gmail.com																	
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:		Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental																	
Vigencia del Plan de mantenimiento:		INICIO	FIN																
		1/01/2023	30/01/2023																
2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO																			
2.1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO																			
Actividades a ejecutar	Espacio	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad	
Sistema 6 - Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)																			
Actividad 1	Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)	Pabellón María Sara Pabellón Cabañas Pabellón San José Pabellón Enfermería	X		X		X		X		X		X		X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	2 Personas tapones,pintura,cinta,brochas,con presor Elementos de seguridad	No hay afectación al servicio ni a la persona mayor	
Actividad 2	Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)	Pabellón María Sara Pabellón Cabañas Pabellón San José Pabellón Enfermería	X		X		X		X		X		X		X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona ligas,pintura,compresor,cinta Elementos de seguridad	No hay afectación al servicio ni a la persona mayor	
Actividad 3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)	Pabellón María Sara Pabellón Cabañas Pabellón San José Pabellón Enfermería	X		X		X		X		X		X		X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 Persona ligas,pintura,compresor,cinta Elementos de seguridad	No hay afectación al servicio ni a la persona mayor	
Actividad 4	Colchones, forros y lencería (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)	Pabellón María Sara Pabellón Cabañas Pabellón San José Pabellón Enfermería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	1 persona Fornos,cubetas	No hay afectación al servicio ni a la persona mayor	Es una actividad que se revisa periódicamente por si hay que realizar algun
Sistema 7 - Otros																			
Actividad 1	Fumigación y control de plagas	Todas las Áreas (Exteriores e Interiores)			X	X					X					Hna. Anabelly Cadena - Coordinadora Ernesto Salamanca - Responsable Ambiental	2 Personas Agua, Fumigadora, Insecticida Guantes, Tapabocas, Cintas,Ovenol, Botas	No se genera afectación a la persona mayor debido a que se realiza desahogo de las personas mayores	cambio debido algun daño
3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO																			
Periodo que reporta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero						
Cantidad de actividades programadas en el periodo	15	10	17	13	17	16	15	12	16	16	15	12	14						
Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1									
Total actividades programadas para el periodo	15	10	17	13	17	16	16	12	16	16	15	12	14						
Actividades ejecutadas	15	10	17	13	17	15	16	12	15	1									
Actividades aplazadas	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0									
4. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES																			
1. Se incluyen los ítems de - REQUISITOS NO MÍNIMOS- que aun no están subarsanados, para darle posterior ejecución durante el convenio. 2. Se incluyen nuevas actividades a realizar evidenciadas por el contratista de apoyo a la supervisión en la ultima visita de supervisión 3. En todos los trabajos realizados se tienen en cuenta por delimitar el espacio para que las personas mayores no crucen, sin embargo en las áreas donde se realizaron los trabajos no habia flujo de personas mayores.																			
5. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		6. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ																	
Nombres y apellidos: Hna. Anabelly Cadena		Nombres y apellidos: David Montes																	
Cargo: Coordinadora		Cargo: Contratista de Apoyo a la Supervisión																	
Firma 		Firma 