

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH COMUNIDAD DE CUIDADO-CORAZÓN INMACULADO DE MARIA NIT. 860007392 - 4	
---	--

TABLA 30	
ELEMENTOS PARA ÁREA DE LAVANDERÍA	

					ESTADO			
Elementos	Cantidad	Cantidades en la Unidad Operativa	Reposiciones	Mantenimientos y/o Reparaciones	Bueno	Malo	Observaciones	Evidencia Fotográfica
Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	2	Ninguna	El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Septiembre de 2023	x		La Lavadora tiene una capacidad de 35 KG-SR-MP-G	
Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	1	Ninguna	El ultimo Mantenimiento se Realizó en el mes de Septiembre de 2023	x		La Secadora tiene una capcidad de 35 Kg	
Nombre de quien verifica	Julio Ernesto Salamanca			Fecha de Verificación:		30/10/2023		
Firma de quien verifica								