	LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS				Código: MGO-02-32
					Versión: 1
					Fecha: 16-09-2024
Fecha de Inspección	09-06-2026	Empresa Contratista	TRANSPORTES ESPECIALES M&L	Lugar	Parqueadero - CEVIOP

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR					
Nombres y apellidos	JUAN ESTEBAN RAMIREZ		N° Identificación	1039025017	
N° Licencia de conducción	1039025017	Vencimiento	31 enero 2030	Categoria	C2

INFORMACIÓN DEL VECHICULO					
N° Tarjeta de propiedad	1003723769	Placa	XGC862	Modelo	2004
Tipo de Vehiculo	BUSETA	N° Tarjeta de Operación	547488	Fecha de vencimiento	09-08-2028
N° SOAT	95116271	Fecha de vencimiento	26-01-2027	Kilometraje	546937
N° Revisión tecnicomecanica	342821	Fecha de vencimiento	27-01-2027	Fecha ultimo cambio de aceite	17 marzo de 2026
N° Poliza		Fecha de vencimiento	12-06-2026	Entidad emisora	SEGUROS MUNDIAL
Fecha mantenimiento preventivo	2504-2026	Taller	TALLER SIN NOMBRE	Propietario del Vechiculo	YEIS GERARDO MARIN GALEANO

ITEMS (marque con un x el resultado de cada item a evaluar según sea el caso: conforme, no conforme, N/A.)	ESTADO		N / A	OBSERVACIONES
	CONFORME	NO CONFORME		
EXTINTOR (BC - ABC)	ABC			Extintor ubicado en habitáculo sin embargo sin soporte. Se realiza nuevamente la solicitud de ubicarlo en lugar accesible y seguro.
FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	mayo 2027			
LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			Dificultad para inspeccionar se encuentra bajo el vehiculo
2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
2 TACOS	X			
CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	X			
LINTERNA	X			
GATO	X			
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			Botiquín en optimas condiciones de limpieza, fechas de vencimiento ok.
LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
CINTURON DE SEGURIDAD (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
CLAXON (PITO)	X			
FRENO DE EMERGENCIA	X			
ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
ESTADO CARCASA LUCES	X			
PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
TAPIZADO	X			
LUCES (ALTAS, BAJAS, DIRECCIONALES, FRENOS)	X			

OBSERVACIONES: Cumple. Vehiculo con documentos en regla, se recomienda por segunda ocasión cambiar ubicación del extintor del habitáculo.

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificara a la Coordinación Administrativa y empresa contratista.

Nombre de quien elabora : TAPH E CRISTIAN CAMILO CASTAÑEDA SERNA **Cargo:** AUXILIAR EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

JUAN ESTEBAN RAMIREZ

FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 1039025017 Juan Ramirez

Jeferson Marín Fernández

FIRMA PROFESIONAL SST
C.C. N°

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y Cooperativa MULTISER no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de Ley 1581 de 2012

Powered by CamScanner