	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE FERULAS	Código: MGO-02-16
		Versión: 1
		Fecha: 21/08/2024

FECHA: 23 DE JUNIO 2026

LUGAR: CENTRO VIDA ORIENTE

UBICACIÓN	CORREAS		PLÁSTICO		BLOQUEADOR DE CABEZA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	
PASILLO OFICINAS	X		X				No tiene bloqueador de cabeza
COMEDOR	X		X				No tiene bloqueador de cabeza
PISCINA		X	X		X		Se encuentra en muy mal estado las correas
SUBESTACION		X	X		X		Se encuentra en muy mal estado las correas

ID	QUIEN REALIZA	VoBo PROFESIONAL SST
NOMBRES Y APELLIDOS	MARIANA ALEJANDRA ALZATE ROJAS	Jeferson Marín Fernández
CARGO	AUX DE EMERGENCIAS	Profesional
FIRMA	Mariana Alzate	Jeferson Marín Fernández