**ACTA N°**

**FECHA:** Bogotá, mayo 29 de 2023

**HORA:** 10:30 a.m.- 12:00 p.m.

**LUGAR:** Reunión presencial en la Unidad Operativa Centro Transitorio Quiroga.

**TEMA:** Revisión componentes espacios seguros y adecuados Convenio 6873-2023.

**ASISTENTES:**

Ver listado de asistencia.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Seguimiento Unidad Operativa componente espacios seguros y adecuados.
2. Observaciones y recomendaciones.

**DESARROLLO:**


1. **Seguimiento Unidad Operativa por componente espacios seguros y adecuados:**

Se da inicio a la visita revisando por parte de Natalia Fajardo, el componente de ambientes adecuados y seguros, evidenciando que la Unidad Operativa se encuentra en buenas condiciones.

Se pudo verificar que se realizó mantenimiento a las paredes del comedor que se encontraban con grietas.



Se pudo evidenciar que el talento humano se encontraba realizando actividades con los adultos mayores.





Se verificó que se arreglaron los techos de la unidad operativa.



Las habitaciones cumplen con lo estipulado en el Anexo Técnico, se encontraban limpias y organizadas, con stock de elementos de aseo, ropa y elementos para actividades.










Adicionalmente, se verificó que se están realizando actividades como instalar mallas para disminuir las palomas dentro de la Unidad Operativa.






Para finalizar se pudo evidenciar que se está realizando uso del ascensor, el cual se encuentra en buen estado.



Se pudo evidenciar que la Unidad Operativa se encuentra cumpliendo con lo estipulado en el anexo técnico.

En constancia de lo anterior firman:

| Nombres y Apellidos | Cargo o Tipo de vinculación | Dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| Natalia Fajardo Maldonado | Apoyo a la supervisión | Subdirección Local RUU |  |
| Cristian Castillo | Coordinador | Multietnias |  |

Anexos: 0

Elaboró: Natalia Fajardo M.