ACTA N°

FECHA: Bogotá, noviembre 28 de 2023

HORA: 12:00 p.m.- 1:00 p.m.

LUGAR: Reunión presencial en la Unidad Operativa Centro Transitorio Quiroga.

TEMA: Revisión componentes espacios seguros y adecuados.

ASISTENTES:

Ver listado de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento Unidad Operativa componente espacios seguros y adecuados.
2. Observaciones y recomendaciones.

DESARROLLO:

1. Seguimiento Unidad Operativa por componente espacios seguros y adecuados:

Se da inicio a la visita revisando por parte de Natalia Fajardo, el componente de ambientes adecuados y seguros, evidenciando que la Unidad Operativa se encuentra en buenas condiciones.

Se pudo verificar que las habitaciones cumplen con lo estipulado en el Anexo Técnico, se verificó que se contaba con stock de ropa y materiales para actividades.

Se evidenció que la Unidad Operativa contaba con stock de sandalias para los participantes.



Con ocasión a la adquisición de nuevas duchas eléctricas, la Unidad Operativa se encontraba con fallas en la luz por sobre carga, de manera que, se procedió a cambiar los tacos del tercer piso como se puede evidenciar. Además de que a la fecha las duchas eléctricas funciona, es decir que en la unidad operativa hay agua caliente.




Se encontraron acciones de mejora dentro de la Unidad Operativa como el arreglar las cortinas de las habitaciones, cambiar el plástico de una puerta de los baños del tercer piso y pintar los bordes de las duchas, como se demuestra en las imágenes a continuación:






Por otro lado, se verificó el cambio de la impresora de la Unidad Operativa.



Para finalizar se verificaron las planillas de ingreso al servicio y actividades de los participantes, encontrando acciones de mejora frente a los mismos.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Natalia Fajardo Maldonado	Apoyo a la supervisión	Subdirección Local RUU	
CRISTIAN CASTILLO	Coordinador	Multietnias	

Anexos: 0

Elaboró: Natalia Fajardo M.