CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha del servicio: 8 de enero de 2026

Cliente: Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas – Arauca

Ubicación: Calle 18 #29-45, barrio Los Almendros – Arauca

Equipo intervenido: Purificador de agua con sistema de ozonización y filtración de 7 pulgadas.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

En la fecha indicada, personal técnico de Ozonating – Purificación y Filtración de Agua realizó mantenimiento preventivo al sistema purificador de agua instalado en las instalaciones de la Unidad de Búsqueda de Arauca, con el fin de verificar su correcto funcionamiento y garantizar la calidad del agua tratada.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Revisión preventiva del sistema de ozonización

- *Verificación de encendido y operación normal del purificador de ozono.*
- *Comprobación de funcionamiento sin desmontaje ni apertura del equipo.*
- *Evaluación operativa mediante percepción de olor característico a ozono.*
- *Prueba directa del agua tratada para confirmar condiciones normales de operación.*

2. Mantenimiento del sistema de filtración

- *Retiro del filtro usado.*
- *Limpieza interna de la carcasa filtrante.*
- *Instalación de filtro nuevo de carbón block de 7".*
- *Enjuague del filtro nuevo y purga inicial del sistema.*
- *Prueba hidráulica para confirmar ausencia de fugas.*

RESULTADO FINAL

El sistema purificador quedó operando correctamente, con:

- *Producción normal de ozono.*
- *Sistema de filtración en óptimas condiciones.*
- *Flujo de agua adecuado y sin fugas.*

VALOR DEL SERVICIO

- Mantenimiento preventivo y filtro carbón block 7": $60.000 COP

RECOMENDACIÓN

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo periódico cada 3 a 4 meses, incluyendo revisión del sistema de ozonización y cambio oportuno del filtro, para preservar la eficiencia y vida útil del equipo.

Atentamente,

Ozonating – Purificación y Filtración de Agua

Expertos en purificación y filtración de agua