

Mosquera, 29 de julio de 2026

INFORME 05 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CPS 002 DE 2026

RAFAEL RUIZ MARTINEZ, C.C. 80780607

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ARMONIA Y SU SEDE PARA LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL AÑO 2026.


Periodo: Del 17 de junio al 16 de julio de 2026.

Actividades según contrato:

- 1) Realizar los trabajos de mantenimiento a la infraestructura (eléctricos, mampostería, fontanería, ornamentación etc.)
- 2) Requeridos en la institución educativa y su sede.
- 3) Realizar todas las actividades de conservación de muebles (pupitres, escritorios, sillas etc.), de la Institución y sus sedes.
- 4) Apoyar las actividades menores de mantenimiento y/o adecuación que le sean asignadas por el supervisor.
- 5) Responder por las herramientas que se le asignan para llevar a cabo las actividades.
- 6) Realizar periódicamente un recorrido a las instalaciones de la Institución Educativa y sus sedes.
- 7) Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección del sistema de aguas lluvias de la institución y sus sedes.
- 8) Atender las solicitudes por parte de docentes y administrativos en cuanto a mantenimientos y novedades de salones.
- 9) Presentar los primeros 10 días hábiles de cada mes las correspondientes certificaciones de pago de seguridad social, estas deberán ser presentadas en el contrato, independientemente de que se radique cuenta de cobro para la cancelación de actividades ejecutadas, la certificación de aportes al régimen de seguridad social es de carácter obligatorio.
- 10) Presentar informe de gestión mensual donde se exponga dentro de los formatos avalados por la Institución, el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y en el que reposen evidencias suficientes (fotos y planilla de firmas) de la ejecución de las mismas.

Adjunto registro fotográfico de actividades


Cordialmente



RAFAEL RUIZ MARTINEZ
C.C. 80780607

INFORME DE ACTIVIDADES I.E ARMONIA


- Escape de agua en pared de baños del Domo.



- Arreglo de rejas



- Arreglo de baldosas en salones



- Instalación de buzón



- Arreglo de baños en el Domo



- Soldadura en escalera sede San Francisco



- Arreglo de reflectores




- Arreglo brazo mecánico sala de profesores



- Arreglo de Techo portería entrada de la Armonía





- Arreglo de chapas en sede San Francisco




- Arreglo de lámparas sede San Francisco



- Arreglo orinales sede San Francisco



- Arreglo rejillas



- Destape de baños



- Arreglos puestos de profesores



- Arreglo escape de agua.





- Arreglo baños torre A

