

SECCIÓN F. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Fecha de inspección: 30-06-2026				Hora: 10:00 am										Área/Unidad operativa: Hogar Nazareth				Localidad: Fuera de Bogota					
Inspección realizada por: Diana Maritza Malpica														Nombre responsable unidad: Maria Rubiela Giraldo Gallego									
No	Área donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR														AGENTE EXTINTOR				Observaciones			
		Fecha vencimiento recarga	Manómetro	Pasador de seguridad	Boquilla	Manija	Cilindro	Pintura	Señalización	Ubicación	Visibilidad	Acceso al extintor											
		Mes	Año	Buena Mala	Buena Mala	Buena Mala	Buena Mala	Buena Mala	Buena Mala	Buena Mala	Buena Mala	Buena Mala	Buena Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada						
1	SEDEAPISO1	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
2	SEDEAPISO1	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
3	SEDEAPISO2	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
4	SEDEAPISO3	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
5	SEDEBPISO1	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
6	SEDEBPISO1	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
7	SEDEBPISO2AISLAMIENTO	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
8	SEDEBPISO2	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
9	SEDEBPISO3	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
10	SEDEBPISO3	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
11	COORDINACIÓN	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
12	PANADERÍA	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
13	ARCHIVO	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
14	PIPETADEGAS	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
15	COCINA	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			AGENTE K		
16	COCINA	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			AGENTE K		
17	LAVANDERÍA	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
18	LAVANDERÍA	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
19	CASA HERMANAS	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
20	CUARTO DE RESIDUOS	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
21	PORTERÍA	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
22	PLANTA ELÉCTRICA	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
23	CASA EXTERIOR	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
24	CASA DE ENCUENTROS	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
25	CHALET	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
26	FINCA EL PARAISO	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
27	FINCA VILLA NAZARETH	8	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			



Firma responsable inspección



Firma responsable unidad operativa