UTSOLVIVIENDAS
2025

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS

LUGAR Cuenca Rio Blanco - Vereda Peñaliza **FECHA** 21-Abril-2026.

Marque ✓ en la columna **C** cuando la condición a evaluar cumple; Marque **X** en la columna **NC** cuando la condición a evaluar NO Cumple; Marque **N/A** en la columna **C** y **NC** cuando la condición a evaluar No aplica como criterio a inspeccionar.

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	ESTADO		SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES	
		C	NC	FECHA	OBSERVACIONES
Llaves de expansión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.	✓			
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.	✓			
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.	✓			
	Está original, no presenta signos de reparación.	✓			
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra.	✓			
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.	✓			
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.	✓			
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas.	✓			
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.	✓			
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	✓			
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	✓			
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas.	✓			
Pinzas	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓			
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las	✓			
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓			
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las	✓			
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	✓			
Pinza de presión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.	✓			
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.	✓			
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.	✓			
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos.	✓			
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	✓			
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	✓			
	Los mangos aislados.	✓			
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones.	✓			
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.	✓			
	Las estrías de los dados están a escuadra.	✓			
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓			

TRABAJADOR	NOMBRE Leopoldo Caldera	CARGO Tecnico	
	FIRMA	DOCUMENTO 80253734	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	NOMBRE Daisy Kathern Rulido Martinez	CARGO Residente SST	
	FIRMA Daisy Rulido	DOCUMENTO 1023032799	

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

UTSOLVIVIENDAS 2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

LUGAR: Rio Blanco PERIODO: Abril 2026 MARCA: REOLITHIUM-ION SERIE: M128FSA6125X3

Marque ✓ en la columna **C** cuando la condición a evaluar cumple; Marque **X** en la columna **NC** cuando la condición a evaluar NO Cumple; Marque **X** en la columna **NA** cuando la condición a evaluar No aplica como criterio a inspeccionar.
Este formato debe permanecer en el lugar de almacenamiento del equipo y ser diligenciado a diario **antes** de iniciar su uso.

ASPECTOS A INSPECCIONAR	ESTADO																					SEGUIMIENTO	
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			FECHA	OBSERVACIONES
	DD/MM/AA			21/04/26			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA				
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA		
Estado de las conexiones eléctricas (cables, extensiones, clavija, tomas)				N/A		✓																	
Estado del disco				✓																			
Estado de instalación del disco				✓																			
Acoples para los accesorios				✓																			
Estado e instalación del mango				✓																			
Estado del interruptor de encendido				✓																			
Estado de la guarda de seguridad				✓																			
Accesorios apropiados para las RPM del equipo				✓																			
Accesorios apropiados para la actividad o tarea				✓																			
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)				✓																			
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, protección auditiva, protección respiratoria)				✓																			
Instalación de mampara aprox. 2 m de distancia				N/A																			
Se realiza el ATS para la actividad						✓																	
Como operador certifico con mi firma que he verificado la lista y el equipo se encuentra en buen estado para la actividad	NOMBRE			Leonardo			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE				
	FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA				

RESIDENTE SST	NOMBRE	DOCUMENTO	FIRMA
	Deisy Katherin Pulido Martnez	1023032719	Deisy Pulido

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

UTSOLVIVIENDAS 2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TALADRO

LUGAR: Cuerva Rio Blanco **PERIODO:** Abril 2026 **MARCA:** BRUSHLESS **SERIE:** 90-KON.M

Marque ✓ en la columna **C** cuando la condición a evaluar cumple; Marque **X** en la columna **NC** cuando la condición a evaluar NO Cumple; Marque **X** en la columna **NA** cuando la condición a evaluar No aplica como criterio a inspeccionar.
Este formato debe permanecer en el lugar de almacenamiento del equipo y ser diligenciado a diario **antes** de iniciar su uso.

ASPECTOS A INSPECCIONAR	ESTADO																					SEGUIMIENTO	
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			FECHA	OBSERVACIONES
	DD/MM/AA			21/04/26			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA				
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA		
Carcaza completa, ajustada y sin golpes				✓																			
Interruptor de velocidad en buen estado				✓																			
Botón de avance/reversa en buen estado				✓																			
Tornillos bien ajustados				✓																			
Mango en buen estado				✓																			
Broca/punta correctamente ajustada				✓																			
Broca/punta sin fragmentaciones				✓																			
Broca/punta sin fisuras				✓																			
Broca/punta correctamente ajustada				✓																			
Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de encendido/apagado, sin cables expuestos				✓																			
Se realiza el trabajo en un área libre de productos químicos inflamables				✓																			
Utilización adecuada de los EPP (protección visual, protección auditiva, botas de seguridad con puntera, casco)				✓																			
Como operador certifico con mi firma que he verificado la lista y el equipo se encuentra en buen estado para la actividad	NOMBRE			Yeison Ortiz			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE				
	FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA				

RESIDENTE SST	NOMBRE	DOCUMENTO	FIRMA
	Deisy Katherin Rulido Martinez	1023032719	Deisy Rulido

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

UTSOLVIVIENDAS
2025

REGISTRO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

Ubicación: Cuenca Rio Blanco	**Fecha:** 21-Abril-2026
Inspector: Deisy Kathern Rudo Martinez	**Documento:** 1023032754
Cargo: Inspectora SST	**Firma:** Deisy Rudo

A continuación, verifique cada uno de los aspectos y marque X en la columna "C" cuando la condición a evaluar Cumple; en la columna "NC" cuando NO Cumple; o en la columna "N/A" cuando No aplica como criterio a inspeccionar. En caso de que una condición sea calificada con No cumple (NC) debe colocar las respectivas observaciones de lo encontrado.

ASPECTO	ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO		
		C	NC	NA
Generales	El área permanece en estado de orden y aseo	✓		
	Control de material particulado (humectación si aplica)			✓
	Control de ruido en horarios permitidos	✓		
	Control de vertimientos en cuerpos de agua (vertimientos cero)	✓		
	Almacenamiento seguro de combustibles (si aplica)			✓
Acopio de residuos	El área de acopio se encuentra delimitada y señalizada			✓
	El almacenamiento de los residuos no sobrepasa el área designada			✓
	Se realiza y mantiene una correcta separación de los residuos de acuerdo a las normas	✓		
	Se lleva un control de los residuos generados y entregados al gestor	✓		
	Hay extintores cerca al área de acopio			✓
	Se impide o controlan fuentes de llama o chispas que puedan generar emergencias			✓
Residuos Peligrosos RESPEL	Se evita el derrame de RESPEL y, en caso que ocurra, se cuenta con elementos para su contención y recolección			✓
	Se realiza el rotulado de los RESPEL			✓
	Se identifican los peligros y/o riesgos de los RESPEL			✓
	Se realiza el transporte y disposición final de los RESPEL con empresas avaladas por la autoridad ambiental			✓
	Se realiza inspección al vehículo de transporte de RESPEL			✓
Residuos de Construcción y Demolición RCD	Los RCD no se encuentran mezclados con otro tipo de residuos			✓
	Se realiza su disposición en lugares y por empresas autorizadas			✓
Residuos Aprovechables	No se permite la contaminación de los residuos de tal manera que no se deteriore su calidad ni se pierda su valor	✓		
	El método de almacenamiento y lugar no afectan la salud humana y la seguridad (volcamientos, derrames, equipos fuera de lugar, etc.)	✓		
Observaciones	Debido a la baja generación de residuos RCD no se conto con un area para el acopio de estos.			

Powered by CamScanner

UTSOLVIVIENDAS 2025

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS DE CARGA

LUGAR Cuenca Rio Blanco **FECHA** 21-Abril-2026

MATERIAL _____ **CANT** _____ **OPERACIÓN** Cargue / Descargue

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO					
TIPO DE VEHÍCULO	Particular.	CAPACIDAD	4	MARCA	Jeep
EMPRESA TANSPORTADORA	SOLCITY SAS			PLACA	KBG 060

DATOS DEL CONDUCTOR			
NOMBRES Y APELLIDOS	Jose Candelario Peñalosa Ballesteros		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	299953	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	2994953
SEGURIDAD SOCIAL (ARL, EPS)	FamiSanar, SURA		

DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO

DOCUMENTO	NÚMERO	VENCE
Tarjeta de propiedad	10037682429	N/A
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT	93224906	22/11/2026
Revisión Tecnomecánica y de gases	18716532 6	24/01/2027
Seguro contractual	N/A	N/A

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO

ASPECTOS A REVISAR	ESTADO		SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES	
	C	NC	FECHA	OBSERVACIONES
Luces: Altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
Pito o claxon	✓			
Espejos retrovisores	✓			
Estado de las llantas	✓			
Freno de Seguridad	✓			
Pito de reversa	✓			
Cinturones de seguridad	✓			
Gato	✓			
Llanta de repuesto	✓			
Caja de herramientas	✓			
Botiquín con elementos vigentes	✓			
Extintor con recarga vigente	✓			
Conos o triángulos	✓			
Tacos de seguridad	✓			
Linterna	✓			
Equipo para atención de derrames	✓			
Número UN				
Estado general del vehículo	✓			
Uso de EPP por parte de la tripulación	✓			

CONDUCTOR	**NOMBRE**	Jose Peñalosa	**EMPRESA**	
	FIRMA	Jose	**DOCUMENTO**	2994 953
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	**NOMBRE**	Daisy Katherin Rido M	**CARGO**	Inspectora SST
	FIRMA	Daisy Rido	**DOCUMENTO**	1023032719

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner