UTSOLVIVIENDAS
2025

REGISTRO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

Ubicación: Cuenca Rio Sumapaz	**Fecha:** 05 - mayo - 2026
Inspector: Deisy Katherin Rulido Martinez	**Documento:** 1023032719
Cargo: Inspectora SST	**Firma:** Deisy Rulido

A continuación, verifique cada uno de los aspectos y marque X en la columna "C" cuando la condición a evaluar Cumple; en la columna "NC" cuando NO Cumple; o en la columna "N/A" cuando No aplica como criterio a inspeccionar. En caso de que una condición sea calificada con No cumple (NC) debe colocar las respectivas observaciones de lo encontrado.

ASPECTO	ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO		
		C	NC	NA
Generales	El área permanece en estado de orden y aseo	✓		
	Control de material particulado (humectación si aplica)			✓
	Control de ruido en horarios permitidos	✓		
	Control de vertimientos en cuerpos de agua (vertimientos cero)	✓		
	Almacenamiento seguro de combustibles (si aplica)			✓
Acopio de residuos	El área de acopio se encuentra delimitada y señalizada			✓
	El almacenamiento de los residuos no sobrepasa el área designada			✓
	Se realiza y mantiene una correcta separación de los residuos de acuerdo a las normas	✓		
	Se lleva un control de los residuos generados y entregados al gestor	✓		
	Hay extintores cerca al área de acopio			✓
	Se impide o controlan fuentes de llama o chispas que puedan generar emergencias			✓
Residuos Peligrosos RESPEL	Se evita el derrame de RESPEL y, en caso que ocurra, se cuenta con elementos para su contención y recolección			✓
	Se realiza el rotulado de los RESPEL			✓
	Se identifican los peligros y/o riesgos de los RESPEL			✓
	Se realiza el transporte y disposición final de los RESPEL con empresas avaladas por la autoridad ambiental			✓
	Se realiza inspección al vehículo de transporte de RESPEL			✓
Residuos de Construcción y Demolición RCD	Los RCD no se encuentran mezclados con otro tipo de residuos			✓
	Se realiza su disposición en lugares y por empresas autorizadas			✓
Residuos Aprovechables	No se permite la contaminación de los residuos de tal manera que no se deteriore su calidad ni se pierda su valor	✓		
	El método de almacenamiento y lugar no afectan la salud humana y la seguridad (volcamientos, derrames, equipos fuera de lugar, etc.)	✓		
Observaciones	Debido a la baja generacion de residuos en general no se cuenta con un area para acopio de estos, No se generaron RCD.			

UTSOLVIVIENDAS
2025

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS

LUGAR Cuenca Río Sumapaz **FECHA** 05-Mayo-2026

Marque ✓ en la columna **C** cuando la condición a evaluar cumple; Marque **X** en la columna **NC** cuando la condición a evaluar NO Cumple; Marque **N/A** en la columna **C** y **NC** cuando la condición a evaluar No aplica como criterio a inspeccionar.

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	ESTADO		SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES	
		C	NC	FECHA	OBSERVACIONES
Llaves de expansión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.	✓			
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.	✓			
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.	✓			
	Está original, no presenta signos de reparación.	✓			
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra.	✓			
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.	✓			
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.	✓			
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas.	✓			
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.	✓			
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	✓			
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	✓			
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas.	✓			
Pinzas	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓			
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las	✓			
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓			
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las	✓			
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	✓			
Pinza de presión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.	✓			
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.	✓			
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.	✓			
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos.	✓			
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	✓			
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	✓			
	Los mangos aislados.	✓			
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones.	✓			
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.	✓			
	Las estrías de los dados están a escuadra.	✓			
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓			

TRABAJADOR	NOMBRE Victor Julio Avila Gutierrez	CARGO Auxiliar	
	FIRMA Victor J Avila	DOCUMENTO 17446233	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	NOMBRE Deisy Kathern Ruido Martinez	CARGO Inspectora SST	
	FIRMA Deisy Ruido	DOCUMENTO 1023032769	

OBSERVACIONES GENERALES:

UTSOLVIVIENDAS
2025

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL

LUGAR Curva Rio Sumapaz **FECHA** 05-Mayo-2026

Marque ✓ en la columna **C** cuando la condición a evaluar cumple; Marque **X** en la columna **NC** cuando la condición a evaluar NO Cumple; Marque **N/A** en la columna **C** y **NC** cuando la condición a evaluar No aplica como criterio a inspeccionar.

ÁREAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	ESTADO		SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES	
		C	NC	FECHA	OBSERVACIONES
Superficies de trabajo	Los pisos se encuentran limpios, libres de materiales y en buen estado.	✓			
	Se limpian los derrames de aceites u otro material que pueda hacer resbaladizo el piso en todas las áreas de trabajo.	N/A	N/A		
	Existen cintas antideslizantes en el piso y de ser necesario en las escaleras.	N/A	N/A		
	Las paredes y techos están en buen estado.	✓			
Vías de acceso, vías internas, pasillo y escaleras	Existe fácil accesibilidad a las zonas de trabajo.	✓			
	Se cuenta con buena iluminación.	✓			
	Se encuentran las áreas de circulación libres de obstáculos que impidan el paso seguro.	✓			
	Se cuenta con pasamanos en las escaleras.	N/A	N/A		
Instalaciones eléctricas	Los enchufes, toma corrientes y conexiones están en buen	✓			
	Las cajas eléctricas están cubiertas y en buen estado.	✓			
	Todas las cajas eléctricas tienen puertas o cubiertas.	✓			
	Los tableros eléctricos se encuentran protegidos de la humedad.	✓			
	Existen fuentes de calor o humedad cercanas a los circuitos eléctricos.	✓			
	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra.	✓			
Lugares de almacenamiento	Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento.	N/A	N/A		
	Están clasificados y señalizados todos los productos.	N/A	N/A		
	Se almacenan y separan los productos de acuerdo con sus características de peligrosidad.	N/A	N/A		
Señalización	Existe señalización y demarcación de áreas.	N/A	N/A		
	Se cuenta con señalización para los diferentes peligros (eléctrico, mecánico, trabajos de riesgo, construcción, piso húmedo, entre otros).	✓			
	Se informan los EPP que deben ser utilizados para el ingreso a las áreas o la ejecución de actividades.	✓			
	Hay demarcación para áreas de almacenamiento de materiales.	N/A	N/A		
	Existe señalización para almacenamiento de productos.	N/A	N/A		
	Se cuenta con señalización sobre el proyecto que impida el acceso a personas ajenas.	N/A	N/A		
	Se cuenta con señalización de emergencia (rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro).	✓			
	Existe señalización de elementos y/o equipos para atención de emergencias (extintores, botiquín).	✓			
	Se cuenta con la señalización requerida por emergencia sanitaria COVID-19 (protocolo de bioseguridad, normas para el ingreso, lavado de manos, uso de tapabocas, entre otros).	N/A	N/A		
Orden y aseo general	Se cuenta con suficientes unidades de baños (uno por cada 15 personas).	✓			Los baños son suministrados por parte de los beneficiarios de cada vivienda
	Existen servicios separados por genero.	N/A	N/A		
	Los baños están debidamente dotados (agua potable, jabón líquido, toallas desechables, papel higiénico).	N/A	N/A		
	Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños.	N/A	N/A		
	Se cuenta con sitio específico para cambio de ropas del personal.	N/A	N/A		
	Se cuenta con sitio específico y en buen estado para almacenamiento de objetos del personal.	N/A	N/A		
	Se cuenta con canecas para la adecuada separación de residuos.	N/A	N/A		
	Hay un programa de aseo periódico para el área de trabajo.	N/A	N/A		
	El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente.	✓			

TRABAJADOR	NOMBRE Dagoberto Ballen	CARGO Tecnico	
	FIRMA	DOCUMENTO 80.501.934	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	NOMBRE Deisy Ruthern Ruido Martinez	CARGO Inspectora SST	
	FIRMA Deisy Ruido	DOCUMENTO 1023032719	

OBSERVACIONES GENERALES:

UTSOLVIVIENDAS 2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TALADRO

LUGAR: Rio Sumapaz **PERIODO:** Mayo 2026 **MARCA:** DeWalt Percutor **SERIE:** D25333-B3.

Marque ✓ en la columna **C** cuando la condición a evaluar cumple; Marque **X** en la columna **NC** cuando la condición a evaluar NO Cumple; Marque **X** en la columna **NA** cuando la condición a evaluar No aplica como criterio a inspeccionar.

Este formato debe permanecer en el lugar de almacenamiento del equipo y ser diligenciado a diario **antes** de iniciar su uso.

ASPECTOS A INSPECCIONAR	ESTADO																					SEGUIMIENTO	
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			FECHA	OBSERVACIONES
	DD/MM/AA			05/05/26			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA				
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA		
Carcaza completa, ajustada y sin golpes				✓																			
Interruptor de velocidad en buen estado				✓																			
Botón de avance/reversa en buen estado				✓																			
Tornillos bien ajustados				✓																			
Mango en buen estado				✓																			
Broca/punta correctamente ajustada				✓																			
Broca/punta sin fragmentaciones				✓																			
Broca/punta sin fisuras				✓																			
Broca/punta correctamente ajustada				✓																			
Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de encendido/apagado, sin cables expuestos				✓																			
Se realiza el trabajo en un área libre de productos químicos inflamables				✓																			
Utilización adecuada de los EPP (protección visual, protección auditiva, botas de seguridad con puntera, casco)				✓																			
Como operador certifico con mi firma que he verificado la lista y el equipo se encuentra en buen estado para la actividad	NOMBRE			Leonardo			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE				
	FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA				

RESIDENTE SST	NOMBRE	DOCUMENTO	FIRMA
	Dessy Katherin Rolido Martnez	1022032719	Dessy Rolido

OBSERVACIONES GENERALES:

UTSOLVIVIENDAS
2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

LUGAR: Rio Sumapaz **PERIODO:** Mayo 2026 **MARCA:** DEWALT **SERIE:** DC6412

Marque ✓ en la columna **C** cuando la condición a evaluar cumple; Marque **X** en la columna **NC** cuando la condición a evaluar NO Cumple; Marque **X** en la columna **NA** cuando la condición a evaluar No aplica como criterio a inspeccionar.

Este formato debe permanecer en el lugar de almacenamiento del equipo y ser diligenciado a diario **antes** de iniciar su uso.

ASPECTOS A INSPECCIONAR	ESTADO																					SEGUIMIENTO	
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			FECHA	OBSERVACIONES
	DD/MM/AA			05/05/26			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA				
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA		
Estado de las conexiones eléctricas (cables, extensiones, clavija, tomas)				✓																			
Estado del disco				✓																			
Estado de instalación del disco				✓																			
Acoples para los accesorios				✓																			
Estado e instalación del mango				✓																			
Estado del interruptor de encendido				✓																			
Estado de la guarda de seguridad				✓																			
Accesorios apropiados para las RPM del equipo				✓																			
Accesorios apropiados para la actividad o tarea				✓																			
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)				✓																			
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, protección auditiva, protección respiratoria)				✓																			
Instalación de mampara aprox. 2 m de distancia						✓																	
Se realiza el ATS para la actividad						✓																	
Como operador certifico con mi firma que he verificado la lista y el equipo se encuentra en buen estado para la actividad	NOMBRE			Leonardo			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE			NOMBRE				
	FIRMA			Firma			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA				

RESIDENTE SST	NOMBRE	DOCUMENTO	FIRMA
	Daisy Kathern Rubio Martinez	1023032719	Daisy Rubio

OBSERVACIONES GENERALES:

UTSOLVIVIENDAS
2025

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS DE CARGA

LUGAR Cuenca Rio Sumapaz **FECHA** 05-mayo-2026

MATERIAL _____ **CANT** _____ **OPERACIÓN** Cargue / Descargue

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO					
TIPO DE VEHÍCULO	Particular	CAPACIDAD	4	MARCA	JEEP
EMPRESA TANSPORTADORA	Solcity SAS			PLACA	RBQ060

DATOS DEL CONDUCTOR			
NOMBRES Y APELLIDOS	Jose Candelario Penalosa Ballesteros		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	2994953	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	2994953
SEGURIDAD SOCIAL (ARL, EPS)	Famisanar, SURA		

DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO		
DOCUMENTO	NÚMERO	VENCE
Tarjeta de propiedad	10037682429	N/A
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT	93224906	22/11/2026
Revisión Tecnomecánica y de gases	187165326	24/01/2027
Seguro contractual	N/A	N/A.

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				
ASPECTOS A REVISAR	ESTADO		SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES	
	C	NC	FECHA	OBSERVACIONES
Luces: Altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
Pito o claxon	✓			
Espejos retrovisores	✓			
Estado de las llantas	✓			
Freno de Seguridad	✓			
Pito de reversa	✓			
Cinturones de seguridad	✓			
Gato	✓			
Llanta de repuesto	✓			
Caja de herramientas	✓			
Botiquín con elementos vigentes	✓			
Extintor con recarga vigente	✓			
Conos o triángulos	✓			
Tacos de seguridad	✓			
Linterna	✓			
Equipo para atención de derrames	✓			
Número UN	✓			
Estado general del vehículo	✓			
Uso de EPP por parte de la tripulación	✓			

CONDUCTOR	NOMBRE	Jose Penalosa	EMPRESA	
	FIRMA	Jose	DOCUMENTO	2994953
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	NOMBRE	Deisy Katherin Rubio M	CARGO	Inspectora SST
	FIRMA	Deisy Rubio	DOCUMENTO	1023032769

OBSERVACIONES GENERALES: