Clasificación: información pública

SECCIÓN B. INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Fecha de inspección: 30/06/2026	Hora: 4:20 pm	Localidad: Fontibon
Inspección realizada por: David Ramos - Tecnico Gestion Ambiental	Nombre responsable de la unidad operativa: Angie Vanessa Ibañez - Coordinadora	

No	Ubicación de la camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿ Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado general?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	ZONA COMUN	x		x			x	x		x		x		x		x		x		x		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Firma responsable inspección

Angie Ibañez N

Firma del responsable de la unidad operativa