CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 - 1

ANEXO 03
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
NÓMINA
RELACIÓN DE PERSONAL
PAZ Y SALVO

LISTA DE EMPLEADOS

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Nombre	do Identificació	CARGO	EPS	PENSION	DIRECCION	CELULAR	No contrato	Fecha inicio	Fecha fin	Sueldo
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	1057570525	RESIDENTE OBRA	SANITAS	COLFONDOS	calle 15A 11-74	3203218976	1057570525	22/12/2025	29/12/2025	1.423.500,00
EYDI YORLEY PERALTA PINTO	33647193	PROFESIONAL HSE	SANITAS	PORVENIR		3102373705	33647193	08/01/2026	30/04/2026	1.750.905,00
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	1057570525	RESIDENTE OBRA	SANITAS	COLFONDOS	calle 15A 11-74	3203218976	1057570525-1	08/01/2026	30/04/2026	1.750.905,00
DEIFER MIRANDA PEREZ	1050064309	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	COLPENSIONES		3112207485	1050064309	14/01/2026	30/04/2026	1.750.905,00
JIMMY FARLEY FORERO ALFONSO	1118560342	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR			1118560342	14/01/2026	17/01/2026	1.750.905,00
JORGE FUERTO	9659847	AYUDANTE DE OBRA	CAPRESOCA	PORVENIR		3114163011	9659847	14/01/2026	28/03/2026	1.750.905,00
NAPOLEON NAPOLEON GARCIA DIA	13689873	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR		3142766368	13689873	14/01/2026	28/03/2026	1.750.905,00
ANDRES FELIPE GAUCHA SANDOVAL	1006442275	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR		3236663557	1006442275	20/01/2026	26/03/2026	1.750.905,00
DEYSON JULIAN FORERO ALFONSO	1116555138	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR		3105501066	1116555138	20/01/2026	30/04/2026	1.750.905,00
NICOLAS MENDOZA SALAMANCA	1116554460	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR		3128776914	1116554460	20/01/2026	28/02/2026	1.750.905,00
RODRIGO ALIRIO RINCON	79758934	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR			79758934	10/02/2026	14/02/2026	1.750.905,00
ANDRES FABIAN VASQUEZ RAMIREZ	1116542356	AYUDANTE ELECTRICC	NUEVA EPS	PORVENIR	CLL 13 N 11 61	3017530035	1116542356	19/03/2026	01/04/2026	1.750.905,00
CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	AYUDANTE ELECTRICC	CAPRESOCA	PROTECCION	CRA 14 CON CLL 7	3222683712	4214504	24/03/2026	01/04/2026	1.750.905,00
ANDRES FABIAN VASQUEZ RAMIREZ	1116542356	AYUDANTE ELECTRICC	NUEVA EPS	PORVENIR	CLL 13 N 11 61	3017530035	1116542356-1	22/04/2026	30/04/2026	1.750.905,00
CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	AYUDANTE ELECTRICC	CAPRESOCA	PROTECCION	CRA 14 CON CLL 7	3222683712	4214504-1	22/04/2026	30/04/2026	1.750.905,00

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183-1

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

REFERENCIA. Contrato de Obra Pública No. 751 de 2025. Cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."**

Que el **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** identificado con **NIT. No. 902.004.183- 1** luego de examinar la contabilidad y demás documentación, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, se ha realizado el pago de los siguientes aportes, según se indica en la planilla soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la misma durante el periodo del mes de Diciembre de 2025 a Abril de 2026, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

N° PLANILLA	PERÍODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPEN.	VALOR TOTAL APORTES
9498305873	Diciembre	$ 432.934	$ 17.400	$ 69.300	$ 30.200	$ 17.400	$ 134.300
9499443296	Enero	$ 641.999	$ 25.700	$ 102.800	$ 44.700	$ 25.700	$ 198.900
9499443296	Enero	$ 233.454	$ 9.400	$ 37.400	$ 16.300	$ 9.400	$ 72.500
9499443296	Enero	$ 992.180	$ 39.700	$ 158.800	$ 69.100	$ 39.700	$ 307.300
9499443296	Enero	$ 641.999	$ 25.700	$ 102.800	$ 44.700	$ 25.700	$ 198.900
9499443296	Enero	$ 641.999	$ 25.700	$ 102.800	$ 44.700	$ 25.700	$ 196.900
9499443296	Enero	$ 992.180	$ 39.700	$ 158.800	$ 69.100	$ 39.700	$ 307.300
9499443296	Enero	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 214.800	$ 93.500	$ 53.700	$ 415.700
9499443296	Enero	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 214.800	$ 93.500	$ 53.700	$ 415.700
9499443296	Enero	$ 992.180	$ 39.700	$ 158.800	$ 69.100	$ 39.700	$ 307.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004.553-1

9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 291.818	$ 11.700	$ 46.700	$ 20.400	$ 11.700	$ 90.500
9502774544	Marzo	$ 408.545	$ 16.400	$ 65.400	$ 28.500	$ 16.400	$ 126.700
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 261.500	$ 113.800	$ 65.400	$ 506.100
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 261.500	$ 113.800	$ 65.400	$ 506.100
9502774544	Marzo	$ 700.362	$ 28.100	$ 112.100	$ 48.800	$ 28.100	$ 217.100
9504970635	Abril	$ 58.364	$ 2.400	$ 9.400	$ 4.100	$ 2.400	$ 18.300
9504970635	Abril	$ 525.272	$ 21.100	$ 84.100	$ 36.600	$ 21.100	$ 162.900
9504970635	Abril	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9504970635	Abril	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9504970635	Abril	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9504970635	Abril	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9504970635	Abril	$ 58.364	$ 2.400	$ 9.400	$ 4.100	$ 2.400	$ 18.300
9504970635	Abril	$ 525.272	$ 21.100	$ 84.100	$ 36.600	$ 21.100	$ 162.900
		$ 43.855.385	**$ 1.756.100**	**$ 7.018.700**	**$ 3.053.900**	**$ 1.756.100**	**$ 13.584.800**

1) Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:

- ✓ Sistema de salud
- ✓ Riesgos profesionales
- ✓ Pensiones
- ✓ Caja de compensación

2) **"CERTIFICO"** el cumplimiento legal y oportuno a todas las obligaciones con el sistema integral de seguridad social.

3) **CERTIFICO** que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en cuanto a Salud, Pensión, Riesgos profesionales y caja de compensación y que se encuentran exonerados del pago de los parafiscales, en ejecución del Contrato de Obra Pública No. 751 de 2025.

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT: 902.004.183-1

Cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.**

En constancia de lo anterior se expide en Aguazul, Casanare a los Veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026, a solicitud del interesado con destino a "FINES PERTINENTES" y es válida únicamente con la fotocopia de la tarjeta profesional y el Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, de lo contrario carece de toda validez.

ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ
R/L C. SAN JOSE DEL BUBUY

LILIANA PAOLA ROJAS PIRAGAUTA
C PUBLICO TP No. 260819-T

476

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D C 4 1 C D 6 8 E 3 F 2 A B B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIANA PAOLA ROJAS PIRAGAUTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116560012 de AGUAZUL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 260819-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900806181	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	CR 12 10 13	AGUAZUL-CASANARE	3203136876	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	94900509873	94900509873	E	2026/01/22	2026/01/26	BANCO DE BOGOTA	4	$134,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1007630625	[illegible]	[illegible]	4	$433,934	$69,500	[illegible]	4	$432,934	$17,400	[illegible]	4	$432,934	$17,400	[illegible]	4	$433,934	$30,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$433,934**	**$69,500**			**$432,934**	**$17,400**			**$432,934**	**$17,400**			**$433,934**	**$30,200**		**$0**	**$0**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLAN

aportes en línea

Resumen General de Pago

478

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLFONDOS	23100	800,227,940	6	1	$69,300	$200	$0	$69,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,300	$200	$0	$69,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$30,200	$100	$0	$30,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,200	$100	$0	$30,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$17,400	$100	$0	$17,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,400	$100	$0	$17,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$17,400	$100	$0	$17,500
TOTAL				1	$17,400	$100	$0	$17,500
					$134,300	$500	$0	$134,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

479

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901804582	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL RUBEY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL RUBEY	CR 12 10 11	ARAUCA-ARAUCA	3203216875	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	47647852	9499443296	E	2020/02/19	2020/02/09	BBVA	0	$2,421,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	[illegible] FONSECO ALFONSO JHOSON ZURIAK	230201	11	$641,999	$100,800	ESP041	11	$641,999	$89,700	CCF41	11	$641,999	$89,700	14-23	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
2	CC	1118560043	230201	4	$233,454	$37,400	ESP041	4	$233,454	$9,400	CCF41	4	$233,454	$9,400	14-23	4	$233,454	$16,100	4	$0	$0
3	CC	1116898871	230201	17	$992,180	$158,800	ESP041	17	$992,180	$39,700	CCF41	17	$992,180	$39,700	14-23	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
4	CC	1006442075	230201	11	$641,999	$102,800	ESP041	11	$641,999	$89,700	CCF41	11	$641,999	$89,700	14-23	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
5	CC	1116554448	230201	11	$641,999	$102,800	ESP041	11	$641,999	$89,700	CCF41	11	$641,999	$89,700	14-23	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
6	CC	1006064309	23-16	17	$992,180	$158,800	ESP041	17	$992,180	$39,700	CCF41	17	$992,180	$39,700	14-23	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
7	CC	1005203505	231601	23	$1,342,361	$214,800	ESP041	23	$1,342,361	$53,700	CCF41	23	$1,342,361	$53,700	14-23	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
8	CC	1006471921	230201	23	$1,342,361	$214,800	ESP041	23	$1,342,361	$53,700	CCF41	23	$1,342,361	$53,700	14-23	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
9	CC	1116[illegible]	230201	17	$992,180	$158,800	ESP041	17	$992,180	$39,700	CCF41	17	$992,180	$39,700	14-23	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
Total		Afiliados(9)			$7,820,713	$1,251,800			$7,820,713	$313,000			$7,820,713	$313,000			$7,820,713	$544,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

480

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	9	$1,251,800	$0	$0	$1,251,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$214,800	$0	$0	$214,800
PORVENIR	23I030	800,224,808	8	1	$158,800	$0	$0	$158,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$878,200	$0	$0	$878,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$544,700	$0	$0	$544,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$544,700	$0	$0	$544,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$313,000	$0	$0	$313,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$313,000	$0	$0	$313,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	9	$313,000	$0	$0	$313,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$39,700	$0	$0	$39,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$60,800	$0	$0	$60,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$25,700	$0	$0	$25,700
TOTAL				4	$186,800	$0	$0	$186,800
				9	$2,422,500	$0	$0	$2,422,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

481

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804181	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL GUAVIY	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL GUAVIY	CR 12 13 13	ARAUCA-CASANARE	3203150874	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	12521644	9901228159	E	2026/03/19	2026/03/09	BANCOLOMBIA	0	$4,439,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte
1	CC 1116559138	PORRAS ALFONSO BRYSON JULIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC 1116559813	GARCIA DIAZ NAPOLEON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC 1006443375	SALCEDA SANDOVAL JAIMES FELIPE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC 1116559462	ARDOBA SALAMANCA NICOLAS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC 1006064809	MIRANDA PEREZ DIEFER	20-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC 1007570020	NIÑO GOMEZ KOREY ELENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC 1364719	PERALTA PINTO EYDI YORLEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC 1630947	PUENTO JORGE	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS025	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC 1067580934	RINCON RODRIGO / ALIRIO	230301	1	$291,818	$46,700	EPS005	1	$291,818	$11,700	CCF41	1	$291,818	$11,700	14-23	1	$291,818	$20,400	1	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**				$14,299,058	$2,288,300			$14,299,058	$572,500			$14,299,058	$572,500			$14,299,858	$999,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,288,300	$0	$0	$2,288,300
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$280,300	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,727,900	$0	$0	$1,727,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$995,600	$0	$0	$995,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$995,600	$0	$0	$995,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$572,500	$0	$0	$572,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$572,500	$0	$0	$572,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$572,500	$0	$0	$572,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$292,100	$0	$0	$292,100
TOTAL				9	$4,428,900	$0	$0	$4,428,900

482

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900904183	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL RARUY	B - ABIADS DE 300 COTIDANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL RARUY	CR 12 10 13	ASEMAZUL-CASANARE	3203318976	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	202203726	95027745 44	E	2026/04/03	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	$4,067,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	4214684	ABRIL CIRO ALFONSO	23010	7	$408,345	$65,400	EPS024	7	$408,345	$76,400	CCF41	7	$408,345	$16,400	14-23	7	$408,345	$15,500	7	$0	$0
2	CC	1116555138	FORERO ALFONSO DEYSON FELIPE	23010	30	$1,350,905	$280,200	EPS041	30	$1,350,905	$70,100	CCF41	30	$1,350,905	$70,100	14-23	30	$1,350,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1668873	GARCIA DIAZ NAPOLEON	23010	28	$1,034,178	$261,500	EPS005	28	$1,034,178	$65,400	CCF41	28	$1,034,178	$65,400	14-23	28	$1,034,178	$113,800	28	$0	$0
4	CC	1006443275	GARZON SANDOVAL ANDRES FELIPE	23010	30	$1,350,905	$280,200	EPS037	30	$1,350,905	$70,100	CCF41	30	$1,350,905	$70,100	14-23	30	$1,350,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1006864109	MIRANDA PEREZ DEIVIS	25-14	30	$1,350,905	$280,200	EPS005	30	$1,350,905	$70,100	CCF41	30	$1,350,905	$70,100	14-23	30	$1,350,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1057570525	NIÑO GOMEZ ROSVY ELENA	23010	30	$1,350,905	$280,200	EPS005	30	$1,350,905	$70,100	CCF41	30	$1,350,905	$70,100	14-23	30	$1,350,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1364743	PERALTA PINTO EYDI YORLEY	23010	30	$1,350,905	$280,200	EPS005	30	$1,350,905	$70,100	CCF41	30	$1,350,905	$70,100	14-23	30	$1,350,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	9655847	PUERTO JORGE	23010	28	$1,034,178	$261,500	EPS025	28	$1,034,178	$65,400	CCF41	28	$1,034,178	$65,400	14-23	28	$1,034,178	$113,800	28	$0	$0
9	CC	1116543356	VASQUEZ RAMIREZ ANDRES FABIAN	23010	12	$500,362	$112,100	EPS037	12	$500,362	$28,100	CCF41	12	$500,362	$28,100	14-23	12	$500,362	$48,800	12	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			**$13,131,788**	**$2,101,300**			**$13,131,788**	**$525,600**			**$13,131,788**	**$515,600**			**$13,131,788**	**$914,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

484

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,101,500	$0	$0	$2,101,500
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	23030I	800,224,808	8	6	$1,475,700	$0	$0	$1,475,700
PROTECCION	23002I	800,229,739	0	1	$65,400	$0	$0	$65,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$914,400	$0	$0	$914,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$914,400	$0	$0	$914,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$525,800	$0	$0	$525,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$525,800	$0	$0	$525,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$525,800	$0	$0	$525,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$81,800	$0	$0	$81,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$98,200	$0	$0	$98,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$275,700	$0	$0	$275,700
TOTAL				9	$4,067,500	$0	$0	$4,067,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

435

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900304183	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL RUBUY	5 - APORTE DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL RUBUY	CR 12 10 13	AGUAZUL-CASANARE	3202218876	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	102976370	1504410605	E	2026/05/12	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$2,535,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	4314004	ABRIL CIRO ALFONSO	230201	1	$88,364	$1,400	ESP015	1	$88,364	$1,400	CCF01	1	$88,364	$1,400	14-23	1	$88,364	$4,100	1	$0	$0
2	CC	4314004	ABRIL CIRO ALFONSO	230201	9	$925,372	$84,100	ESP015	9	$925,372	$21,100	CCF01	9	$925,372	$21,100	14-23	9	$925,372	$26,600	9	$0	$0
3	CC	1116555138	PORRAS ALFONSO BRYSON JULIAN	230201	30	$1,750,905	$350,200	ESP015	30	$1,750,905	$70,100	CCF01	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,800	30	$0	$0
4	CC	1090084309	RUBIANO PEREZ DEIVER	23-14	30	$1,750,905	$350,200	ESP015	30	$1,750,905	$70,100	CCF01	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,800	30	$0	$0
5	CC	1090597021	MIRQUIGUAREZ RONNY ELIAN	230201	30	$1,750,905	$350,200	ESP015	30	$1,750,905	$70,100	CCF01	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,800	30	$0	$0
6	CC	3004*193	PERALTA PINTO ENDY YORLEY	230201	30	$1,750,905	$350,200	ESP015	30	$1,750,905	$70,100	CCF01	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,800	30	$0	$0
7	CC	1116542156	VASQUEZ RAMIREZ ANDRES FABIAN	230201	1	$88,364	$4,400	ESP015	1	$88,364	$1,400	CCF01	1	$88,364	$1,400	14-23	1	$88,364	$4,100	1	$0	$0
8	CC	1116542156	VASQUEZ RAMIREZ ANDRES FABIAN	230201	9	$925,372	$84,100	ESP015	9	$925,372	$21,100	CCF01	9	$925,372	$21,100	14-23	9	$925,372	$26,600	9	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$8,170,892	$1,307,600			$8,170,892	$327,400			$8,170,892	$327,400			$8,170,892	$556,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,307,800	$0	$0	$1,307,800
COLFONDOS	230001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$653,900	$0	$0	$653,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$93,500	$0	$0	$93,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$569,000	$0	$0	$569,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$569,000	$0	$0	$569,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$327,400	$0	$0	$327,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$327,400	$0	$0	$327,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$327,400	$0	$0	$327,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$23,500	$0	$0	$23,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$23,500	$0	$0	$23,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				6	$2,531,600	$0	$0	$2,531,600

486

CONSORCIO

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.283-1
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

NO.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	APORTES 4% SALUD	APORTES 4% PENSION	DEVENGADO PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	1057578935	RESPONSABLE OBRA	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	01/04/2026	30/04/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	
2	ESPERANZA GARCIA PEREZ	1052404908	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	01/04/2026	30/04/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	
3	EYDI YORLEY PERALTA PINTO	1094477283	AUXILIAR ALMACEN	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	01/04/2026	30/04/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	
4	DEISON JULIAN FORERO AYACHO	1118553138	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	01/04/2026	30/04/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	
5	ANDRES FABIAN VASQUEZ RAMIREZ	1116542366	AYUDANTE ELECTRICO	$ 535.272	$ 74.728	$ 610.000	22/04/2026	30/04/2026	9	$ 21.491	$ 21.011	$ 42.502	$ 567.498	
6	CINDY ALFONSO ARIAS	1054584	AYUDANTE ELECTRICO	$ 535.272	$ 74.728	$ 610.000	22/04/2026	30/04/2026	9	$ 21.491	$ 21.011	$ 42.502	$ 567.498	Cindy Alfonso A.
	TOTAL												$ 8.555.953	

Elaboro: _____
Area Contable

Vo.Bo _____

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183-1
NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	APORTES 4% SALUD	APORTES 4% PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	1057570546	RTS DENTE OBRA	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	01/03/2026	30/03/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
2	NAPOLEON GARCIA DIAZ	13688873	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.634.178	$ 232.489	$ 1.866.667	01/03/2026	28/03/2026	28	$ 65.367	$ 65.367	$ 1.735.932	
3	LUBER MIRANDA PEREZ	1057064309	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	01/03/2026	30/03/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
4	EDDY YURLEY PERALTA PAEZ	53547190	PROFESIONAL HSE	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	01/03/2026	30/03/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
5	JORGE PIRATO	9699847	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.634.178	$ 232.489	$ 1.866.667	01/03/2026	30/03/2026	28	$ 65.367	$ 65.367	$ 1.735.932	
6	DERSON JULIAN FONTIDO ALFONSO	1116955338	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	01/03/2026	30/03/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
7	ANDRES FELIPE GAVIRIA SANDOVAL	1006441275	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.546.633	$ 220.034	$ 1.766.667	01/03/2026	30/03/2026	28	$ 61.865	$ 61.865	$ 1.642.935	
8	ANDRES FABIAN VASQUEZ RAMIREZ	1116542366	AYUDANTE ELECTRICO	$ 700.362	$ 99.638	$ 800.000	19/03/2026	30/03/2026	12	$ 28.014	$ 28.014	$ 743.971	
9	OFO ALFONSO ABRIL	4214103	AYUDANTE ELECTRICO	$ 408.545	$ 58.122	$ 466.667	24/03/2026	30/03/2026	7	$ 16.342	$ 16.342	$ 433.983	CHO Alfonso
			TOTAL									$ 33.754.965	

Elaboro:
Aux Contable

Vo.Bo.

CONSORCIO

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183-1
NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	APORTES 4% SALUD	PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	1053670525	RESIDENTE OBRA	$ 3.750.905	$ 249.095	$ 4.000.000	1/02/2026	28/02/2026	30	$ 40.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
2	NAPOLEON GARCIA DIAZ	13583873	AYUDANTE DE OBRA	$ 3.750.905	$ 249.095	$ 4.000.000	3/02/2026	28/02/2026	30	$ 40.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
3	EL PER MIRANDA PEREZ	1010064309	AYUDANTE DE OBRA	$ 3.750.905	$ 249.095	$ 4.000.000	3/02/2026	28/02/2026	30	$ 40.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
4	CYDIYORLEY PERALTA PINTO	1954710J	PROFESIONAL HSE	$ 3.750.905	$ 249.095	$ 4.000.000	3/02/2026	28/02/2026	30	$ 40.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
5	JORGE PUERTO	7653847	AYUDANTE DE OBRA	$ 3.750.905	$ 249.095	$ 4.000.000	3/02/2026	28/02/2026	30	$ 40.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
6	DEYSON JULIAN ROMERO ARCINIEGAS	1115553138	AYUDANTE DE OBRA	$ 3.750.905	$ 249.095	$ 4.000.000	1/02/2026	28/02/2026	30	$ 40.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
7	ANDRES FELIPE GAITAN SANDOVAL	1006442273	AYUDANTE DE OBRA	$ 3.750.905	$ 249.095	$ 4.000.000	3/02/2026	28/02/2026	30	$ 40.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
8	YHELMAS VENEGAS SALAMANCA	1116554460	AYUDANTE DE OBRA	$ 3.750.905	$ 249.095	$ 4.000.000	3/02/2026	28/02/2026	30	$ 40.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
9	RODRIGO ALIRIO RINCON	79598934	AYUDANTE DE OBRA	$ 391.818	$ 41.536	$ 433.333	20/02/2026	28/02/2026	5	$ 11.671	$ 11.671	$ 300.986	
								TOTAL				$ 15.169.909	

Elaboro:
Area Contable

Vo.Bo.

CONSORCIO

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183-1
NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	APORTES 4% SALUD	APORTES 4% PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	ROSSY FERNANDA NIÑO GOMEZ	1057570825	RESIDENTE OBRA	$ 1.400.724	$ 196.278	08/01/2026	31/01/2026	24	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.487.942	
2	NAYDEROY GARCIA DIAZ	13688873	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.050.543	$ 149.457	14/01/2026	31/01/2026	18	$ 42.022	$ 42.022	$ 1.115.957	
3	DEIFER MIRANDA PEREZ	1050064309	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.050.543	$ 149.457	14/01/2026	31/01/2026	18	$ 42.022	$ 42.022	$ 1.115.957	
4	EYDI YORLEY PERALTA PINTO	35647193	PROFESIONAL TSC	$ 1.400.724	$ 196.278	08/01/2026	31/01/2026	24	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.487.942	
6	JIMMY FARLEY ROMERO ALFONSO	1118570942	AYUDANTE DE OBRA	$ 233.454	$ 33.213	29/01/2026	31/01/2026	4	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.980	
7	JORGE PUERTO	9659847	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.050.543	$ 149.457	14/01/2026	31/01/2026	18	$ 42.022	$ 42.022	$ 1.115.957	
8	DEYSON JULIAN TORRES ALFONSO	1118555138	AYUDANTE DE OBRA	$ 700.362	$ 99.638	25/01/2026	31/01/2026	12	$ 28.014	$ 28.014	$ 743.971	
9	ANDRES FELIPE GAVIRIA SANDOVAL	1026647275	AYUDANTE DE OBRA	$ 525.272	$ 74.729	20/01/2026	31/01/2026	9	$ 21.011	$ 21.011	$ 557.978	
10	NICOLAS MENDOZA MACAMONCA	1118554480	AYUDANTE DE OBRA	$ 700.362	$ 99.638	30/01/2026	31/01/2026	12	$ 28.014	$ 28.014	$ 743.971	
			Total									

Elaboro: Paola Rojas
Area Contable

Vo.Bo. _____

4.1

CONSORCIO

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183-1
NOMINA DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	APORTES 4% SALUD	APORTES 4% PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	ROSSY EFENA NIÑO GOMEZ	1057570325	RESIDENTE OBRA	$ 474.500	$ 66.067	22/12/2025	31/12/2025	10	$ 18.980	$ 18.950	$ 503.207	
							TOTAL					

Elaboro: _____
Area Contable

Vo.Bo. _____

492

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT 902.004.183-1

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	EYDI YORLEY PERALTA PINTO
CEDULA:	33647193
CARGO:	PROFESIONAL HSE
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	08/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	30/04/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** IDENTIFICADA CON NIT 902.004183-1 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **EYDI YORLEY PERALTA PINTO** IDENTIFICADO CON C.C No **33647193** POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
EYDI YORLEY PERALTA PINTO
33647193

493

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT 900 004 183-1

Aguazul, 30 de abril de 2026

Señor:
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ
Aguazul

REF: NOTIFICACION EXAMEN MEDICO DE EGRESO

La presente para notificarle al señor(a):

ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ

identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. CC 1057570525

que dando cumplimiento al proceso de terminacion de contrato, debe confirmar al area de recursos humanos la realizacion del examen en referencia a este oficio.

Cordialmente,

ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ
CC 1057570525

NOTA:

SI PASADOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ESTA NOTIFICACION, USTED NO SE HA COMUNICADO CON EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, SE DA POR ENTENDIDO QUE RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMO A QUE DIERA LUGAR POR ESTA CAUSA.

494

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT: 902.004183-1

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	ANDRES FELIPE GAUCHA SANDOVAL
CEDULA:	1.006.442.275
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	20/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	26/03/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** IDENTIFICADA CON NIT 902.004183-1 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **ANDRES FELIPE GAUCHA SANDOVAL** IDENTIFICADO CON C.C No **1006442275,** POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
ANDRES FELIPE GAUCHA SANDOVAL
1.006.442.275

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT: 902.004183-1

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	RODRIGO ALIRIO RINCON
CEDULA:	79.758.934
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	10/02/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	14/02/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** IDENTIFICADA CON NIT 902.004183-1 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **RODRIGO ALIRIO RINCON** IDENTIFICADO CON C.C No **79.758.934,** POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
RODRIGO ALIRIO RINCON
79.758.934

496

CONSORCIO
SAN JOSE DEL GUAFLOY
NIT. 900 004 169 - 1

Aguazul, 30 de Marzo de 2026

Señor:
CIRO ALFONSO ABRIL
Aguazul

REF: NOTIFICACION EXAMEN MEDICO DE EGRESO

La presente para notificarle al señor(a):

CIRO ALFONSO ABRIL

identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. CC 4214504

que dando cumplimiento al proceso de terminacion de contrato, debe confirmar al area de recursos humanos la realizacion del examen en referencia a este oficio.

Cordialmente,

ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Ciro Alfonso Abril
CIRO ALFONSO ABRIL
CC 4214504

NOTA:

SI PASADOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ESTA NOTIFICACION, USTED NO SE HA COMUNICADO CON EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, SE DA POR ENTENDIDO QUE RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMO A QUE DIERA LUGAR POR ESTA CAUSA.

497

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT 902.004183-1

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	ANDRES FABIAN VASQUEZ RAMIREZ
CEDULA:	1.116.542.356
CARGO:	AYUDANTE ELECTRICO
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	22/04/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	30/04/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** IDENTIFICADA CON NIT 902.004183-1 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **ANDRES FABIAN VASQUEZ RAMIREZ** IDENTIFICADO CON C.C No **1116542356,** POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
ANDRES FABIAN VASQUEZ RAMIREZ
1.116.542.356

498

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT 902.004183-1

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	JIMMY FARLEY FORERO ALFONSO
CEDULA:	1.118.560.342
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	14/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	17/01/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** IDENTIFICADA CON NIT 902.004183-1 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **JIMMY FARLEY FORERO ALFONSO** IDENTIFICADO CON C.C No **1118560342,** POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
JIMMY FARLEY FORERO ALFONSO
1.118.560.342

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT 902.004.183-1

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	NICOLAS MENDOZA SALAMANCA
CEDULA:	1116554460
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	20/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	28/02/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** IDENTIFICADA CON NIT 902.004183-1 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **NICOLAS MENDOZA SALAMANCA** IDENTIFICADO CON C.C No **1116554460,** POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

Nicolas Mendoza

FIRMA DEL TRABAJADOR
NICOLAS MENDOZA SALAMANCA
1116554460

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183-1

ANEXO 04

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT 901004185-1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 751-2025

OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

ENERO 2026

CARRERA 12 No 10 – 13 TELÉFONO: 320 321 89 76
E-MAIL: consorciosanjose110@gmail.com
AGUAZUL - CASANARE

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las acciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) implementadas a lo largo del periodo de intervención del Contrato de Obra No. 751-2025, con OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores es un eje fundamental para asegurar entornos laborales seguros, eficientes y productivos. Salvaguardar la integridad física y mental del personal no solo responde a un compromiso ético, sino que también influye de manera positiva en el desempeño global de la organización.

Promover la seguridad y la salud en el entorno laboral permite:

- Reducir el riesgo de accidentes y enfermedades laborales.
- Promover la productividad y el bienestar de los trabajadores.
- Fomentar un clima laboral positivo.
- Evitar sanciones legales mediante el cumplimiento normativo.
- Preservar la reputación institucional.

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permiten a las organizaciones gestionar de manera preventiva los riesgos laborales, mejorando de forma continua las condiciones del entorno de trabajo.

Elementos clave del SG-SST:

- Política de seguridad y salud: Refleja el compromiso organizacional con la protección de sus trabajadores.

➢ Planificación: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

➢ Implementación y operación: Ejecución de medidas preventivas y formación del personal

➢ Evaluación y acción correctiva: Revisión del funcionamiento del sistema y aplicación de mejoras.

➢ Revisión por la dirección: Análisis periódico del desempeño del SG-SST por parte de la alta dirección.

➢ Mejora continua: Retroalimentación y actualización permanente del sistema para fortalecer su eficacia.

Por su parte, este informe presenta las evidencias recopiladas durante la ejecución de la obra, en relación con la implementación y seguimiento de las actividades HSE. Se detallan las estrategias, alternativas y acciones adoptadas por el contratista para mitigar los impactos sobre las condiciones habituales de movilidad, desplazamientos y riesgos en el entorno de trabajo, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS

Realizar las actividades de manera segura en el entorno laboral es esencial para proteger la salud e integridad de los trabajadores, garantizar el cumplimiento legal y promover un ambiente productivo. Los objetivos fundamentales del sistema de gestión HSE implementado en la obra son los siguientes:

Objetivos Generales

- Prevenir accidentes y lesiones: Evitar incidentes que puedan poner en riesgo la salud o integridad física de los trabajadores.
- Minimizar riesgos laborales: Identificar, evaluar y controlar los peligros asociados a las actividades ejecutadas, reduciendo así la probabilidad de incidentes.
- Cumplir con normativas y estándares: Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de los estándares técnicos aplicables.

Objetivos Específicos

- Promover la salud ocupacional: Mantener un entorno que favorezca el bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores.
- Proteger el medio ambiente. Minimizar el impacto ambiental negativo derivado de las actividades de obra, cumpliendo con los principios de sostenibilidad.
- Optimizar la productividad: Fomentar un entorno seguro que permita una ejecución eficiente de las tareas, reduciendo tiempos de inactividad por accidentes o enfermedades laborales.

➢ Fomentar una cultura de seguridad: Promover la conciencia sobre prácticas seguras en todos los niveles de la organización, generando un compromiso colectivo con la seguridad.

➢ Capacitación y desarrollo: Asegurar que el personal cuente con la formación, competencias y recursos necesarios para desempeñar sus funciones de forma segura y eficaz.

Además de lo anterior, se realiza un seguimiento constante al contratista para verificar:

➢ El pago oportuno de las prestaciones sociales y la seguridad social del personal vinculado a la ejecución de la obra, conforme a los plazos legales establecidos.

➢ La evaluación continua del cumplimiento del SG-SST a lo largo del proyecto.

➢ La presentación periódica de informes sobre los avances, hallazgos y resultados de la implementación de las medidas en seguridad y salud en el trabajo.

Estos objetivos no solo protegen a los empleados, sino que también fortalecen la gestión del proyecto al reducir costos asociados con incidentes, aumentar el compromiso del equipo.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

1. INDICADORES DE HSE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	VALOR
Frecuencia de Accidentalidad	0
Severidad de Accidentalidad	0
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	0
Prevalencia de la Enfermedad Laboral	0
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0
Ausentismo por causa médica	0
Frecuencia de impactos ambientales	0

2. INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se llevaron a cabo inspecciones en las áreas de trabajo durante la ejecución del proyecto.

Las inspecciones de HSE realizadas en el marco del proyecto permitieron verificar las condiciones del entorno laboral, identificar riesgos, evaluar controles y fomentar

la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se detallan los aspectos evaluados durante dichas inspecciones:

Durante las inspecciones, se verificaron los siguientes aspectos clave:

Identificación de riesgos

Se realizó una revisión detallada de los peligros presentes en las zonas de trabajo, encontrando principalmente los siguientes tipos de riesgos:

- *Riesgos mecánicos*: Presencia de maquinaria sin protecciones adecuadas o elementos móviles expuestos.
- *Riesgos químicos*: Posible exposición a sustancias peligrosas empleadas durante la ejecución de ciertas actividades, Inhalación de vapores tóxicos, contacto con solventes.
- *Riesgos ergonómicos*: Prácticas laborales con posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas o estaciones de trabajo mal adaptadas.
- *Riesgos ambientales*: Factores externos como lluvias intensas, exposición prolongada al sol o fenómenos naturales del entorno.
- *Riesgos Locativos*: Superficies irregulares, inestables, húmedas.
- Riesgos biológicos: Picaduras de insectos (mosquitos, abejas), Mordeduras de serpientes u otros animales silvestres.
- Riesgos físicos: Exposición prolongada al sol (golpes de calor).

• Riesgos psicosociales: Jornadas extensas o poco descanso, Presión por cumplimiento de plazos, Conflictos entre trabajadores o con la comunidad.

Se evidenció que el personal cuenta con los respectivos Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajo en sitio, los cuales relacionan de manera adecuada los riesgos inherentes a cada actividad. Estos documentos han sido utilizados como herramienta preventiva y soporte para la toma de decisiones en materia de seguridad durante la operación.

Cumplimiento normativo

Se verificaron las condiciones y prácticas laborales durante el desarrollo de las actividades, comprobando que cumplen con:

- La legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Los estándares establecidos por las autoridades competentes.
- Los requisitos específicos del Contrato de Obra No. 751-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Evaluación de controles existentes

Se revisó la eficacia de los controles implementados para mitigar los riesgos previamente identificados. Esta evaluación incluyó:

- Uso adecuado de equipos de protección personal (EPP).
- Aplicación de procedimientos seguros de trabajo.
- Implementación de señales preventivas.

Participación de los trabajadores

Durante la inspección se realizaron reuniones de retroalimentación con los trabajadores, con el objetivo de:

- Conocer su percepción sobre los riesgos presentes en sus actividades diarias.
- Fomentar su participación activa en la identificación de condiciones inseguras.
- Incluir sus aportes en la toma de decisiones preventivas.

Reporte de hallazgos

Como resultado de las inspecciones y la revisión documental, no se identificaron hallazgos significativos. Sin embargo, se recomendó continuar aplicando de manera estricta los controles establecidos, como parte del proceso de mejora continua del SG-SST.

Seguimiento y revisión

Se estableció un plan de seguimiento para verificar la correcta implementación de las acciones preventivas recomendadas. Así mismo, se programaron inspecciones periódicas con el fin de:

- Confirmar la permanencia de condiciones seguras.
- Detectar de forma oportuna nuevas situaciones de riesgo.
- Evaluar la eficacia continua de los controles.

Formación y capacitación

Como parte de las estrategias de prevención, se realizaron:

- Charlas de seguridad.
- Inducciones al personal

• Sensibilizaciones sobre la importancia del reporte de actos y condiciones inseguras.

Estas actividades fortalecen la cultura de seguridad, mejoran la percepción del riesgo y promueven una mayor apropiación del SG-SST por parte del personal operativo.

Las inspecciones de áreas de trabajo son herramientas fundamentales para la gestión efectiva de la seguridad y salud en el proyecto. Estas intervenciones permiten no solo prevenir accidentes y enfermedades laborales, sino también contribuir al mejor desempeño operativo, al bienestar del personal y al cumplimiento normativo

3. CAPACITACIONES Y/O CHARLAS DIARIAS

Durante el desarrollo del proyecto correspondiente al Contrato de Obra No. 751-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.", se implementaron de manera continua actividades de formación y sensibilización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Charlas de seguridad

Se llevaron a cabo charlas de seguridad antes del inicio de las actividades laborales, con el objetivo de reforzar el conocimiento del personal sobre los riesgos presentes en el entorno de trabajo y las medidas preventivas necesarias para su control. Estas charlas permitieron:

- Promover conductas seguras entre los trabajadores.
- Reforzar temas específicos según las actividades programadas para el día.

- Recordar el uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Identificar y reportar condiciones y actos inseguros de forma oportuna.
- Crear un espacio para la retroalimentación y comunicación directa con los trabajadores.

Estos registros se adjuntan como anexos al presente informe, como evidencia del cumplimiento del componente de formación dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Temáticas abordadas

Algunos de los temas tratados durante las charlas incluyeron:

- Uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado de EPP.
- Autocuidado y comportamiento seguro en obra.
- Pausas activas y ergonomía.
- Orden y aseo en las áreas de trabajo.
- Protección ambiental y pausas activas.
- Identificación de peligros y control de riesgos.

Impacto en la gestión HSE

Estas acciones de formación contribuyeron directamente a:

- La reducción de incidentes.
- La mejora de la percepción del riesgo por parte del personal.
- El fortalecimiento de la cultura de seguridad dentro del proyecto.
- El cumplimiento normativo y contractual en materia de capacitación.

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

En cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en el marco de la ejecución del Contrato Obra No. 751-2025, se implementó el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) para todos los trabajadores vinculados al proyecto.

El uso de los EPP responde a la evaluación previa de los riesgos presentes en cada actividad y tiene como propósito proteger la integridad física de los trabajadores ante peligros mecánicos, físicos, químicos, biológicos, locativos, ergonómicos y ambientales identificados en la obra.

5. ORDEN Y ASEO DE ÁREAS DE TRABAJO

Durante la ejecución del proyecto se garantizó el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y aseo en todas las áreas de trabajo, como parte integral del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas prácticas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también reducen los riesgos de accidentes, fomentan la salud ocupacional y reflejan el compromiso con un entorno laboral seguro.

Importancia en la seguridad y salud en el trabajo

El orden y la limpieza son elementos preventivos que inciden directamente en la reducción de incidentes laborales. En este sentido, se implementaron y verificaron los siguientes aspectos clave:

• Prevención de Accidentes

Se establecieron rutinas de limpieza diarias para mantener libres de obstáculos las zonas de circulación y áreas de trabajo.

- Se evitaron condiciones de riesgo como objetos mal ubicados, herramientas sueltas y derrames no atendidos.

• Mejora de la Seguridad

- Se aseguraron accesos despejados a salidas de emergencia, extintores, tableros eléctricos y kits de primeros auxilios.

- Se delimitaron áreas críticas para garantizar su fácil identificación.

• Control de Riesgos

- Se realizó el almacenamiento ordenado y seguro de materiales, productos químicos y herramientas.

- Se evitó la acumulación de desechos o materiales inflamables en zonas de riesgo.

• Promoción de la Salud Ocupacional

- Se minimizaron focos de contaminación e insalubridad mediante prácticas regulares de aseo.

- Se reforzó la importancia del autocuidado y la responsabilidad compartida por parte de los trabajadores.

• Cumplimiento Normativo

- La gestión del orden y aseo responde a lo establecido por la normatividad en SST (Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1801 de 2014 – Reglamento técnico para instalaciones hidráulicas, entre otras).

Seguimiento y Control

- Se realizaron inspecciones periódicas de las áreas operativas y almacenamiento.

- Se emitieron observaciones cuando se identificaron desviaciones y se aplicaron acciones correctivas oportunas.

- Se promovió la participación activa del personal en el mantenimiento del entorno limpio y seguro, mediante charlas.

El orden y el aseo en las áreas de trabajo constituyen pilares fundamentales de un ambiente laboral seguro y eficiente. Su cumplimiento no solo responde a exigencias legales y contractuales, sino que también refleja el compromiso institucional con la protección de la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.

6. CONCLUSIONES

A partir de la verificación y acompañamiento realizado en el marco de las actividades correspondientes al proyecto de obra, se concluye lo siguiente:

✓ Se realizó una evaluación integral del cumplimiento normativo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciando conformidad con los estándares legales y contractuales aplicables al proyecto.

✓ Se identificaron oportunamente los riesgos laborales presentes en el área de trabajo, los cuales fueron gestionados mediante la implementación de controles operacionales y procedimientos seguros.

✓ El uso de Elementos de Protección Personal (EPP) se mantuvo conforme a los riesgos identificados y fue acompañado por las charlas y seguimiento sobre su uso correcto.

✓ Se garantizó el mantenimiento preventivo de equipos y herramientas, lo cual contribuyó a la reducción de fallas y a la seguridad operativa en el sitio de obra.

✓ Las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo se mantuvieron en niveles aceptables, reduciendo riesgos por tropiezos, caídas y contaminación ambiental.

✓ No se presentaron incidentes significativos ni hallazgos críticos durante el periodo evaluado, lo que demuestra el compromiso del contratista con el cumplimiento del SG-SST y con la integridad del personal involucrado en el proyecto.

En términos generales, se concluye que el proyecto se desarrolla bajo condiciones seguras y controladas, cumpliendo con los requisitos mínimos y estándares establecidos en materia de seguridad, salud y medio ambiente, en concordancia con los objetivos del contrato de obra y el marco normativo aplicable.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Con base en los hallazgos observados durante el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el marco del contrato de obra, se emiten las siguientes recomendaciones con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, prevenir incidentes y garantizar el bienestar del personal:

✓ Garantizar el buen estado de equipos y herramientas: Verificar de forma periódica el estado físico y funcional de todos los equipos y herramientas utilizadas en obra, realizando mantenimientos preventivos y correctivos según lo establecido en el plan de trabajo.

✓ Señalización de áreas de trabajo: Implementar y mantener señalización visible y adecuada en las zonas de trabajo, identificando áreas seguras, rutas de evacuación, equipos de emergencia, puntos de primeros auxilios y zonas restringidas.

✓ Uso obligatorio de EPP según el tipo de actividad: Asegurar que todo el personal utilice el equipamiento de protección personal adecuado para cada labor (guantes, gafas, casco, botas, entre otros), verificando el correcto uso y la reposición cuando sea necesario.

✓ Seguimiento a la obra: Continuar implementando medidas de control y prevención en la obra de adecuaciones, garantizando la entrega y uso efectivo de los EPP, y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

✓ Capacitación continua al personal: Mantener el desarrollo de charlas e inducciones en SST al personal de obra, enfocadas en los riesgos específicos de las actividades y en el fortalecimiento de la cultura de seguridad.

EDY YORLEY PERALTA PINTO
Profesional HSE

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT. 902004 (9) 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CHARLAS DE SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS

(Autocuidado, prevención de riesgos, uso de EPP)

1. **Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP)**



Fotografía 01 y 02: Charla de seguridad orientada al uso correcto de los elementos de protección personal, reforzando su importancia como medida preventiva para la reducción de accidentes y la protección de la integridad física de los trabajadores.

2. Autocuidado y comportamiento seguro en obra.



Fotografía 03 y 04: Jornada de sensibilización enfocada en el autocuidado y la adopción de actitudes preventivas, promoviendo comportamientos seguros y la responsabilidad individual y colectiva durante la ejecución de las actividades en obra.

3. Pausas activas y ergonomia



Fotografía 05 y 06: Charla dirigida a promover pausas activas y posturas adecuadas durante la jornada laboral, con el objetivo de prevenir lesiones musculo esqueléticas y fatiga física.

4. Orden y aseo en las áreas de trabajo



Fotografía 07 y 08: Actividad de sensibilización sobre la importancia de mantener las zonas de trabajo organizadas y limpias, como medida preventiva para evitar caídas, golpes y otros accidentes laborales.

5. Protección ambiental y pausas activas



Fotografía 09 y 10: Capacitación orientada al uso eficiente de los recursos, la correcta disposición de residuos y la protección del entorno, fomentando prácticas responsables durante la ejecución de la obra y la importancia de realizar las pausas activas.

6. **Identificación de peligros y control de riesgos**



Fotografía 11 y 12: Charla informativa sobre la identificación de peligros presentes en el entorno laboral y la aplicación de controles de seguridad, fortaleciendo la capacidad del personal para prevenir incidentes y reportar condiciones inseguras.

❖ **ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP AL PERSONAL OPERATIVO**

(Contribuye al cumplimiento normativo y bienestar del trabajador)



Fotografía 13 y 14: Evidencia fotográfica de la entrega de dotación y EPP al personal vinculado a la obra.



Fotografía 15 y 16: Evidencia fotográfica de la entrega de dotación y EPP al personal vinculado a la obra.

- **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO PARA SU USO**

  (Evidencia de herramientas y condiciones seguras)



Fotografía 17 y 18: Evidencia fotográfica del adecuado estado de conservación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos.

- **USO ADECUADO DE EPP**


  (Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) por parte del personal operativo durante la ejecución de las actividades en obra.)



Fotografía 19 y 20: Evidencia fotográfica del cumplimiento en el uso de los elementos de protección personal requeridos para cada actividad desarrollada en la obra.

- **TAREAS SIMULTÁNEAS**

(Desarrollo de tareas simultáneas en diferentes frentes de trabajo.)



Fotografía 21 y 22: Registro fotográfico de la ejecución de actividades.

- **POSICIONES ERGONÓMICAS ADECUADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES**

  (Prevención de lesiones musculo esqueléticas)



Fotografía 23 y 24: Registro del personal operativo adoptando posturas correctas durante el desarrollo de sus actividades.

- **COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES**

  (Control operativo y prevención de riesgos)



Fotografía 25 y 26: Registro de la adecuada articulación entre los diferentes frentes de trabajo, evidenciando la planificación, comunicación y control operativo.

- **ÁREAS DE TRABAJO EN ORDEN Y ASEO (CONDICIONES SEGURAS)**

  (Pisos despejados, materiales organizados)



Fotografía 27 y 28: Evidencia fotográfica de las áreas de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

- **EJECUCIÓN DE TAREAS SIMULTÁNEAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS**

  (Coordinación segura de actividades)



Fotografía 29 y 30: Registro del desarrollo de actividades concurrentes en la obra, demostrando la correcta coordinación operativa.

Acuerdos relacionados: [redacted] X

CONSORCIO

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

HSE F 008
Versión : 1
Fecha: 05/01/2026

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

[redacted]

	Día (dd)	Mes (mm)	Año (aa)	Hora (hh:mm)
Desde:	14	01	2026	
Hasta:	14	01	2026	

PERMISO DE TRABAJO NO: 01

Obra / Proyecto: 701 DE 2025

Lugar donde se desarrollara el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Persona que solicita: ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ

Sub-contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripcion de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

[redacted]

PELIGROS

BIOLÓGICO		FÍSICOS		QUÍMICOS		PSICOSOCIAL		BIOMECÁNICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENÓMENOS NATURALES	
Virus	☒	Ruido	☒	Polvos Orgánicos Inorgánicos	☐	Gestión Organizacional	☒	Postura	☒	Mecánicos	☒	Sismo	☐
Bacterias	☐	Iluminación	☐	Fibras	☐	Organización del trabajo	☒	Esfuerzo	☒	Eléctrico	☒	Tormenta	☐
Hongos	☐	Vibración	☒	Líquidos	☐	Grupo social del Trabajo	☐	Movimiento repetitivo	☒	Locativo	☒	Vendaval	☐
Parásitos	☐	Temperaturas Extremas	☒	Gases y Vapores	☒	Condiciones de la tarea	☒	Manipulación manual de cargas	☒	Tecnológico	☐	Inundación	☐
Picaduras	☒	Radiaciones No Ionizantes	☐	Humos metálicos no metálicos	☒	Interface persona tarea	☐			Accidente de Tránsito	☒	Derrumbe	☒
Mordeduras	☒			Material Particulado	☒	Jornada de Trabajo	☒			Públicos	☒	Precipitaciones	☒
										Trabajo en Alturas	☐		
										Espacios Confinados	☒		

PRECAUCIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL TRABAJADOR

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	☒	Informar al operador	☐
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potencial y o eléctrica	☒	Alerta a brigadista/ equipos de emergencias	☐
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	☒	Botiquín de primeros auxilios	☒
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	☒	Identifico extintores a mi alrededor	☒
Equipo y anclados entre tirfor y Rines de acelite y/o equipos.	☒	Identifico, salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	☒
Aislamiento eléctrico	☐	Se identificaron condiciones climatéricas y dirección del viento	☐
Revisión de seguridad	☒	Señalización del área	☒
Control de aislamiento	☐	Limpieza del área de trabajo	☒
Cuento con hojas de seguridad para los químicos a usar?	☐	Otros? Cuales?	☐

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco	☒	Calzado de seguridad	☒	Gafas de seguridad	☒	Guantes	☒	Protectores auditivos	☐	Camisa Manga larga	☒	Overol	☐
Arnés de seguridad	☐	Visera o careta	☐	Vestido especial	☐	Otros:							

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL

Análisis seguro en el trabajo.	☒	Precauciones de maquinaria y/o equipo	☐	Formato charla inicial de izaje de cargas	☐	Informe semanal de equipo	☒	Verificación examen medico	☐	Certificado de aptitud	☐	Afiliación a la que se va a mantener al trabajo	

Herramientas a utilizar: Pistolas, Martillos, llaves Pistola, carretilla, palas, picas, polainas, Escaleras, cepillos, pica, alicates, Taladro, pulidora

[redacted]

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?

¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?

[redacted]

PRECAUCIONES ADICIONALES

[redacted]

EL PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla ó Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS FORMATOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

NOMBRE Deifer Miranda FIRMA Deifer FECHA 14/01/2026

RESPONSABLE DEL ÁREA (Supervisor, Ingeniero residente): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO. CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

NOMBRE Edd Peralta FIRMA [redacted] FECHA 14/01/2026

AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o delegado): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBANDO SU INICIO

NOMBRE Elena Arzo FIRMA [redacted] FECHA 14/01/2026

FECHA (dd/mm/aa)	Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
14/01/2026	7:00	4 pm	Deifer	[redacted]	[redacted]
15/01/2026	7:00	4pm	Deifer		
16/01/2026	7:00	4pm	Deifer		
17/01/2026	7	12	Deifer		

Original Supervisor General

CONO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso cuentan con condiciones adecuadas de orden y aseo

Deifer Miranda — Fecha 17/01/2026

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR: Deifer

CONO RESPONSABLE DE AREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso cuentan con condiciones adecuadas de orden y aseo

Edd Peralta — Fecha 17/01/2026

C.C. 536[redacted]98

RESPONSABLE DE ÁREA

CONO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Elena Arzo — Fecha 17/01/2026

C.C.

AUTORIDAD DE ÁREA

Copia Sitio de Trabajo

TRABAJADORES PARTICIPANTES Y QUIENES RECIBEN CAPACITACIONES

Trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entienden y son sabedores de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad requeridas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente.

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	ACTIVIDADES A REALIZAR
Deifer Miranda Perez	Ayudante	Deifer	
Joaquin Barrio	Ayudante	[redacted]	
Jorge Recio	Ayudante		
Jimmy Tejera Torres	Ayudante	Jimmy Tejera	

ficación relacionadas:

CONSORCIO

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

HSE-F-003
Versión : 1
Fecha: 05/01/2026

		DÍA (dd)	MES (mm)	AÑO (aa)	HORA (hora real)
a de labores:	Desde:	19	01	2026	
	Hasta:	21	01	2026	

PERMISO DE TRABAJO No: 012

Obra / Proyecto: TSI DE 2025

donde se desarrollará el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY — Persona que solicita: ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ

mas contratista (Si aplica): CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY — Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

ripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS

BIOLOGICO	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus ☒	Ruido ☒	Polvos Orgánicos Inorgánicos ☐	Gestión Organizacional ☒	Postura ☒	Mecánico ☒	Sismo ☐
Bacterias ☐	Iluminación ☐	Fibras ☐	Organización del trabajo ☒	Esfuerzo ☒	Eléctrico ☒	Tormenta ☐
Hongos ☐	Vibración ☒	Líquidos ☐	Grupo social del Trabajo ☐	Movimiento repetitivo ☒	Locativo ☒	Vendaval ☐
Parásitos ☐	Temperaturas Extremas ☒	Gases y Vapores ☒	Condiciones de la tarea ☒	Manipulación Manual de cargas ☒	Tecnológico ☐	Inundación ☐
Picaduras ☒	Radiaciones No Ionizantes ☐	Humos metálicos no metálicos ☒	Interfase persona tarea ☐		Accidentes de Tránsito ☒	Derrumbes ☒
Mordeduras ☒		Material Particulado ☒	Jornada de Trabajo ☒		Público ☒	Precipitaciones ☒
					Trabajo en Alturas ☐	
					Espacios Confinados ☒	

PRECAUCIONES QUE DEBE TENER EL SUPERVISOR

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	☒	Informar del ejercicio	☐
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potencial y/ o autoenergía	☒	Alerta a brigadistas y equipos de emergencias	☐
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	☒	Equipos de primeros auxilios	☒
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	☒	Interfaces existentes a la redonda	☒
Equipo y alrededores están limpios y libres de aceites y/o equipos	☒	Identifico, señales de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	☒
Abastecimiento mecánico	☐	Se identifican condiciones atmosféricas y dirección del viento	☐
Reunión de seguridad	☐	Señalización del área	☒
Control de abastecimiento	☐	Limpieza del área de trabajo	☒
¿Cuenta con hojas de seguridad para los químicos a usar?	☐	Otros? Cuales?	☐

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS

Casco ☒	Calzado de seguridad ☒	Gafas de seguridad ☒	Guantes ☒	Protectores auditivos ☐	Camisa Manga larga ☒	Overol ☐
Arnés de seguridad ☐	Visores o careta ☐	Vestido especial ☐	Otros:			

INFORMACIÓN ADICIONAL

Análisis seguro en el trabajo ☒	Precauciones de maquinaria y/o equipo ☐	Formato preoperacional de izaje de cargas ☐	Informe fotográfico de equipo ☒	Verificación examen médico ☐	Certificado de aptitud ☐	Anuncio a la que se va a realizar el trabajo

Herramientas a utilizar: Palustre, Machetero, Llaves mixtas, carretilla, palas, picas, retenidas, formaleta, andamios, escuadra, amoladora, taladro, llaves para tubo

SUPERVISOR

EJECUTOR

SUPERVISOR

EJECUTOR

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?
¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?
NO

PRECAUCIONES ADICIONALES

E PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

> EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla o Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS ROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE REVISADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE Andres Gaucho FIRMA _____ FECHA 19/01/2026

> RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Inspector, HSE): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO EL SITIO SEGURO PROCEDA CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

NOMBRE Eydi Peralta FIRMA _____ FECHA 19/01/2026

> DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o Responsable): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES AL SITIO

NOMBRE Eleno Pino FIRMA _____ FECHA 19/01/2026

FECHA (dd/mm/aa)	Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del Área
19/01/2026	7:00	4pm			
20/01/2026	7:00	4pm			
21/01/2026	7:00	4pm			
22/01/2026	7:00	4pm			
23/01/2026	7:00	4pm			
24/01/2026	7:00	11			
—	—	—	—	—	—

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha: 24/01/2026

Andres Gaucho

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha: 24/01/2026

Eydi Peralta

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Fecha: 24/01/2026

Eleno Pino

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA

Original: Supervisor General

Copia: Sitio de Trabajo

TRABAJADORES QUE EJECUTARÁN LA ACTIVIDAD

Trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entienden y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	RESPONSABILIDAD A DESARROLLAR
Andres Felipe Gaucho	Ayudante		
Jorge Prieto	Ayudante		
Napoleon Garcia Vivas	Ayudante		
Deiber Ricardo Perez	Ayudante	Deiber	
Benjamin Julian Fuentes	Ayudante	Benjamin Fuentes	
Nicolas Mendoza	Ayudante	Nicolas Mendoza	

Incluye relacionados:

CONSORCIO

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

HSE-F-004
Versión: 1
Fecha: 05/01/2025

GENERALIDADES

	Día (dd)	Mes (mm)	Año (aaaa)	Hora (hh:mm)
Desde:	26	01	2026	
Hasta:	31	01	2026	

PERMISO DE TRABAJO NO. 03

Obra / Proyecto: 781 DE 2025

Donde se desarrollara el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Persona que solicita: ROSSY ELENA MIÑO GOMEZ

Nombre contratista: (Si Aplica): CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Objetivo de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS

BIOLOGICO	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES
Virus ☑	Ruido ☑	Polvos Orgánicos inorgánicos ☐	Gestión Organizacional ☑	Postura ☑	Mecánico ☑	Sísmo ☐
Bacterias ☐	Iluminación ☐	Fibras ☐	Organización del trabajo ☑	Esfuerzo ☑	Eléctrico ☑	Tormenta ☐
Hongos ☐	Vibración ☑	Líquidos ☐	Grupo social del Trabajo ☐	Movimiento repetitivo ☑	Locativo ☑	Vendaval ☐
Parásitos ☐	Temperaturas Extremas ☑	Gases y vapores ☑	Condiciones de la tarea ☑	Manipulación Manual de cargas ☑	Tecnológico ☐	Inundación ☐
Picaduras ☑	Radiaciones no Ionizantes ☐	Humos metálicos no metálicos ☑	Interfase persona tarea ☐		Accidente de Tránsito ☑	Derrumbe ☑
Mordeduras ☑		Material Particulado ☑	Jornada de Trabajo ☑		Público ☑	Precipitaciones ☑
					Trabajo en Alturas ☐	
					Espacios Confinados ☑	

PRECAUCIONES QUE DEBE TENER EL SUPERVISOR

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	☑	Informar a la operadora	☐
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potencial y/o automática	☑	Alerta a brigadistas/ equipos de emergencias	☐
Se deben aplicar procedimientos permisos	☑	Equipos de primeros auxilios	☑
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	☑	Avisarle vecinos a mi alrededor	☑
Equipo y alrededores están limpios y libres de aceites y/o equipos	☑	Identifico rutas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	☑
Aislamiento mecánico	☐	Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	☐
Reunión de seguridad	☑	Señalización del área	☑
Control de aislamiento	☐	Limpieza del área de trabajo	☑
¿Cuento con hojas de seguridad para los químicos a usar?	☐	Otros? Cuales?	☐

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS

Casco ☑	Cabezal de seguridad ☑	Gafas de seguridad ☑	Guantes ☑	Protectores auditivos ☐	Camisa manga larga ☑	Overol ☐
Arnés de seguridad ☐	Visera o careta ☐	Vestido especial ☐	Otros			

INFORMACIÓN ADICIONAL

Análisis seguro en el trabajo ☑	Precalentamiento de maquinaria y/o equipo ☐	Formato preoperacional de cinco de cargas ☐	Informe semanal de equipo ☑	Verificación exámenes medicos ☐	Certificado de aptitud ☐	Altura a la que se va a realizar el trabajo

Herramientas a utilizar: Martillos, Machetes, Barra metales, cepillos, palas, pulidoras, taladros, pala dragas, serrucho, cintas métricas, llaves, pasa tubo

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?

¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?

NOS

PRECAUCIONES ADICIONALES

E PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR HALLAZGOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

SUPERVISOR

EJECUTOR

EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla o Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS ROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE Andres Mendoza FIRMA _____ FECHA 26/01/2026

RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Inspector, ASO): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO

NOMBRE Eldi Peralta Firma _____ FECHA 26/01/2026

AUTORIDAD ÁREA (Jefe Residente, Director de obra o DELEGADO): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO, CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBADAS Y SU INICIO

NOMBRE Eldo Alzo FIRMA _____ FECHA 26/01/2026

FECHA (dd/mm/aa)	Hora de inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
26/01/2026	7:00	4p			
27/01/2026	7:00	4p			
28/01/2026	7:00	4p			
29/01/2026	7:00	4p			
30/01/2026	7:00	4p			
31/01/2026	7:00	11			
—	—	—			

Original: Supervisor General

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados por mi persona operan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha 31/01/2026

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR Andres Mendoza

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha 31/01/2026

Eldi Peralta

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE AREA: Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Fecha 31/01/2026

Eldo Alzo

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA

Copia: Sala de Trabajo

Trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entendieron y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente.

NOMBRE DE TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES SUPERVISOR
Nicolas Mendoza	Ayudante	Nicolas Mendoza	
Jorge Perlo	Ayudante		
Deiyo Miranda Perez	Ayudante		
Napoleon Garcia Ortiz	Ayudante		
Reyson Julian Fuentes	Ayudante	Reyson Fuentes	

CONSORCIO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE FORMATO DE ANÁLISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)		FECHA 6/01/2026
	Código HSE-F-013	Versión 1	PAGINA 1 de 10

PLANTA Y/O UNIDAD: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY	EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO
TRABAJO A REALIZAR: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Martillos, Machetes, Serrucho, Destornillador, palas, picas, pisón, equipo fotográfico, Computadores, Impresoras, Internet para uso
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, Otro:	Casco, gafas, careta, mascara, botas, guantes, Overol, Arnés, Línea de vida, Eslinga, Mosquetón, Bloqueador, Protector auditivo, Protector respiratorio, Ropa de trabajo, Chaleco reflectivo, Botiquín, Extintor, Camilla, Kit antiderrames, Señalización, Conos, Cinta de seguridad, Barandales, Escalera, Andamios, Guantes de nitrilo, Guantes de cuero, Gafas de seguridad, Tapabocas, Protector auditivo, Protector respiratorio, Ropa de trabajo, Botas de seguridad, Casco, Arnés, Línea de vida, Eslinga, Mosquetón, Bloqueador

CONSORCIO	ADECUACIÓN MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE FORMATO DE ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)		FECHA DD/MM/2026
	Código ASE-F-01	Versión 1	PAGINA 1 de 10

PLANTA Y/O LUGAR: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY	EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO:
TRABAJO A REALIZAR: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO SAN JOSÉ DEL BUBUY

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Pulidora, Motosierra, llaves, martillo, cerraduras, palas, picas, palustres, flexómetro, palaustres, taladro, destornillador, llaves de tubo.		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP:	Casco, gafas, botas, ropa reflectiva larga, jean, Dotación de seguridad, guantes	Diseño	
GRUPO DE ANALISIS:		Hoja	

No.	Descripción de la tarea	Peligros identificados en la tarea	Peligros	Riesgos asociados	Acciones preventivas	Responsable
	Alistamiento de útiles, herramientas y equipos para el inicio de actividades operativas	1. Socialización y Comunicación asertiva, coordinación de actividades.	Distracciones de otras actividades, desarrollo por falta de divulgación de personal vinculado	Revisión de compra con documentos por parte del supervisor Estudio de las ATS, Permiso de Trabajo y listas de chequeo	LISTED TIENE EL DERECHO Y LA OBLIGACION DE SUSPENDER CUALQUIER TRABAJO QUE CONSIDERE RIESGOSO * Divulgar el desarrollo de las actividades diarias al personal involucrado antes de iniciar con su alistamiento. *Realizar charla de seguridad	Supervisor, Hse, Inspector de Obra
		2. Limpieza y ocupage del área de trabajo	Caídas al mismo nivel, exposición a residuos orgánicos o animales	Uso de guantes, botas, revisión del área antes del ingreso	Retiro de objetos, desinfección y hay desechos, verificar iluminación	
		3. Recolección y revisión de herramientas y materiales necesarios	Cortes, pinchazos, contacto con herramientas defectuosas, exposición a agentes biológicos por herramientas sucias	Revisión visual, limpieza previa, uso de guantes	Verificar estado de herramientas, separar las no aptas para mantenimiento	
		4. Revisión de equipos (mecánicos o eléctricos) para uso en la tarea	Electrocución, atrapamiento, interrupción de pulsos eléctricos	Checklist de inspección pre-uso adecuado, pruebas en vacío	Bloqueo de equipos defectuosos, uso solo por personal autorizado	
		5. Habilitación de señalización preventiva y delimitación del área	Golpes, duplicación, mental presión incompleta o vehículos	Conos, cinta de seguridad, señales visibles	Verificar que la señalización cubra todos los accesos y puntos críticos	

CONSORCIA	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE FORMATO DE ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)		FECHA 5/01/2020
	Código HSE-Fr-015	Versión 1	PAGINA 1 de 10

En ANTAVIO LUGAR : VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY	NUMERO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO :
TRABAJO A REALIZAR: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO SAN JOSÉ DE BUBUY
HERRAMIENTAS DE PODER:	Palustre, Mezcladora, Nivel manual, Carretilla, palin, pisón, palustre, Martillo, Serrucho, palustre, Segueta, pinzas alicates, Equipo para soldar.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP:	Casco, gafas, camisa manga larga, pitos, botas de seguridad, guantes.
GRUPO DE ANALISIS.	Desde Hasta

2	Demarcar toda el área donde se realizará actividades y lo mismo	1. Revisión del plano o croquis del área a intervenir	Omisión de zonas críticas, interferencia con otras áreas	Revisión segura previa, coordinación con supervisión	Verificar límites reales en campo, reunión con otras fuentes de trabajo.	Supervisor, Hse, inspector de Obra
		2. Transporte y descargue del material de demarcación (cinta, conos, barreras)	Golpes, atrapamientos, golpes con material, exposición a vectores, Ergonómicos inapropiados,	Herramientas adecuadas, guantes, señalización, pitos	Uso de EPP, limpieza previa del área a usar contaminada, Normas pausas activas	
		3. Instalación de la demarcación (colocación de conos, cintas, barreras)	Atrapamientos de dedos, caídas al nivel, contacto con superficies sucias o contaminadas	Uso de guantes, delimitación progresiva, 2 personas mínimo	Supervisión del área por personal HSE, evitar zonas con riesgos biológicos visibles	
		4. Verificación final del área demarcada	Área mal señalizada, riesgo a terceros, posible exposición a agentes biológicos si hay presencia de desechos	Lista de verificación, revisión visual 360°, uso de guantes y cinta de delimitación de acceso	Identificar presencia de contaminantes biológicos, aplicar plan de limpieza si es necesario	
3	Inspeccionar equipos y herramientas: manuales, eléctricas o mecánicas antes de iniciar labores	1. Revisión visual completa del estado de herramientas y equipos.	Cortes, pinchazos, contacto con bordes afilados o puntas oxidadas	Uso de guantes, inspección con herramientas adecuadas, buena iluminación	Establecer rutina de inspección diaria, capacitar al personal en identificación de defectos	Supervisor, Hse, Inspector de Obra
		2. Verificación del funcionamiento (prueba en vacío o aparente)	Electrocución, atrapamiento, proyección de partes sueltas	Uso de EPP (guantes dieléctricos, gafas), equipos desconectados antes de pruebas	Realizar pruebas en áreas seguras, utilizar checklist de mantenimiento	
		3. Identificación de elementos defectuosos (grietas, cables, mango flojos)	Contacto con agentes biológicos (heces, huecanes), infección dérmica	Uso de guantes impermeables, paños desinfectantes, marcación si hay polvo o moho	Limpieza y desinfección previa al uso, retiro del equipo defectuoso	
		4. Registro y reporte de condiciones encontradas	Omisión de fallas ocultas, uso indebido de equipos no aptos	Formato de inspección, Sistema de advertencia ("Apto / No apto"), bitácora de entrega	Implementar sistema de bloqueo y señalización, seguimiento a mantenimientos	

CONSORCIO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL GUAVIY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE FORMATO DE ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)		FECHA
	Codigo HSE-F-010	Version 1	Siguiente PAGINA 1 de 10

PLANTA Y/O LUGAR : VEREDA SAN JOSE DEL GUAVIY		EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO :	
TRABAJO A REALIZAR: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSÉ DEL G.U.A.V. DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO SAN JOSÉ DEL GUAVIY	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Portátiles, taladro percutor, llaves mixtas, CINTA MA., palas, picas, palustres, flexómetro, plomadas, nivel, pica-cables, nivel manguera.		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP:	Casco, gafas, carnaza naranja larga, jean, botas de seguridad, guantes	Desde	
GRUPO DE RIAL: ISS		Hasta	

No.	Descripción de la Tarea	Peligros identificados de la tarea	Peligros	Medidas Controles existentes	Acciones a tomar	Responsable
1	Excavación manual para la instalación de tuberías y accesorios	1. Excavación manual para la instalación de tuberías y accesorios	Manejo Manual de cargas.	Aplicar prácticas seguras para manejo Manual de Cargas. Establecer rutas de accesos y desplazamientos (para el traslado de material, equipos y herramienta)	El personal debe seguir y aplicar la norma de no sobrepasar el límite de peso (25 peso máximo que los trabajadores deben manipular constantemente es de 25 kilos) Durante el uso de carretillas, no deberán llenar completamente, para evitar volcamientos del material	Supervisor, Hse, Inspector de Obra
		2. Retiro de piedra y excavación del área	Golpes, cortes con herramientas manuales	Herramientas en buen estado, uso de guantes señalización del área	Capacitación sobre manejo de herramientas, inspección previa de equipo	
		3. Localización de redes de servicios existentes	Contacto con redes eléctricas, agua, gas	Contacto de planos, uso de detector de redes subterráneas	Confirmación con empresas de servicios antes de excavar	
		4. Instalación con herramientas manuales (pala, pico, barra)	Lesiones musculares, cortes, fatiga	Entrenamiento, pausas activas, uso de EPP (guantes, botas, casco)	Rotación de tareas, supervisión permanente del trabajo	
		5. Retiro manual del material excavado	Esfuerzo físico excesivo, polvo en suspensión	Uso de mascarilla, posturas adecuadas, herramientas ergonómicas	Evitar carga máxima, dotación de camillas e botiquín	
		6. Estabilización del talud o zanja	Deslizamiento de tierra, atrapamientos	Zanjas <1.5 m, o con entibamiento, inspección constante	No ingresar sin apuntalamiento si es necesario, señalización visible	
		7. Acostillamiento y manipulación de tuberías	Golpes, caídas por bordes filosos, sobreesfuerzo	Guantes, mascarilla, protectores, uso de palancas si es necesario	Asegurar con una esquina, rotación de materiales antes de uso	
		8. Permanencia en la carga durante excavación	Atrapamiento por caída de objetos	Revisión del terreno, monitoreo constante supervisor	Cruzar dentro de la carga, retocar protección personal	
		9. Relleno y compactación manual	Golpes, inhalación de polvo, esfuerzo físico	Procedimiento seguro, uso de palas livianas y mascarilla	Humedecer material para evitar polvo, descansos cada 2 horas	
		10. Cumplimiento del área y disposición de sobrantes	Caídas, excavación a objetos cortantes	Guantes resistentes, herramientas para recolectar	Disposición adecuada de residuos, retiro según el lugar	

CONSORCIO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE FORMATO DE ANÁLISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)		FECHA 30/12/2020
	Código HSEQ-F-01	Version 1	Pagina 1 de 10

PLANTA PETROLERA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY	EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO
TRABAJO A REALIZAR: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO SAN JOSÉ DEL BUBUY

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS	Pulidora, Vibrocadora, llaves mixtas, carretilla, palas, picos, andamios, Taladro, martillo, pistola para pintura		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP:	Casco, gafas, tapon auditivo, arnes, guantes de seguridad, botas	Desde	
GRUPO DE ANALISIS:		Hasta	

5	Comunicar de forma clara y segura la finalización de actividades operativas al supervisor directo y a la comunidad (si aplica)	1. Reunión con supervisor para reporte verbal y/o escrito de cierre de actividad	Desatención, omisión de información crítica	Uso de formatos estandar, sitio tranquilo para la reunión	Seguir protocolo de cierre, confirmar que toda la información sea clara y completa	Supervisor Hse, Inspector de Obra
		2. Elaboración y entrega del acta o formato de cierre	Cortes con cúter, estrés por presión de tiempo	Materiales de oficina, herramientas de apoyo y seguros, pausas activas	Verificar que se revisen con todos los riesgos, trabajar en base a lista de chequeo	
		3. Comunicación verbal a la comunidad (vecinos, trabajadores, líderes) sobre el cierre	Malentendidos, confrontaciones, exposición a agentes ambientales o biológicos (dependiendo del sitio de trabajo)	Comunicación asertiva, distancias físicas, uso de mascarilla si aplica	Seleccionar espacio abierto, evitar contacto directo con áreas sucias, usar EPP	
		4. Prueba de señalización y elementos visuales del área	Golpes, tropiezos, contacto con superficies contaminadas	Guantes, cassado de seguridad, gafas de seguridad	Retirar los cintas y señales al finalizar, desinfectar los elementos si es necesario	
		5. Verificación final del área (orden, seguridad e higiene completa)	Caídas por objetos olvidados, omisión de puntos críticos	Lista de verificación, revisión con supervisión directa	Recorrido final con responsable para asegurar que no queda nada, tomar fotografías como evidencia	

CONSORCIO

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

CÓDIGO: HSE-F-002

EC-EST

FORMATO DE INFORMACIÓN DE PERSONAL A CONSIDERAR EN PRUEBAS MÉDICAS

FECHA: DD/MM/AA

Versión: 1

Página 1 de 1

Cordial saludo, nos dirigimos a ustedes para NOTIFICAR la siguiente información, en los términos establecidos en el artículo de la Ley 1581 de 2012, sobre la protección, manejo y tratamiento de datos personales. Estos datos serán utilizados, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 6, artículo 14 de la Resolución 1918 del 5 de mayo de 2009 del Ministerio de la Protección Social y Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015.

Declaro que he sido informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, siempre que estos no sean necesarios, o estén prohibidos o restringidos por la ley. Así mismo, he sido informado que tengo derecho a solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento de datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. Finalmente, he sido informado que puedo revocar la autorización y solicitar la supresión de los datos personales suministrados cuando no sean necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recolectados.

N° CONSEC.	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	Fecha de nacimiento			GÉNERO	FACULTAD	EPS	Afiliado(a) a Medicina Prepagada	NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA		PARENTESCO DEL CONTACTO DE EMERGENCIA	FIRMA
				Día	Mes	Año					Nombre	Teléfono (Fijo y Celular)		

*Esta información será utilizada únicamente para el desarrollo de las pruebas médicas y no será divulgada a terceros sin autorización previa del trabajador, salvo en los casos previstos por la ley.

CONSORCIO	MEDEVAC		FECHA Solidos
	CODIGO: HSE-F-011	VERSIÓN:	PAGINA: 1 DE 1

Certifico que me fueron divulgados los riesgos y aspectos ambientales a los que estoy expuesto durante mi estadía y/o ejecucion de las actividades en las obras de ejecución de inmediaciones de la vereda San Jose del Bubuy los entiendo y conozco bien. Tambien certifico que la información entregada en el presente formato es veridica.

NOMBRE	EPS	ARL	AFP	TELEFONO DE IPS	RH	ALERGIAS	TELEFONO EN CASO DE EMERGENCIA	LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA NOMBRE DE PARENTESCO	FIRMA
Andres Sandoval	Sura EPS	Positiva	Porvenir	3165653557	O+	—	3169818981	Ana Sandoval	
Jorge Cuesta	Famisanar	Positiva	Porvenir	3114463611	O+	—	3114463611	Jorge Puentes	
Nicolas Mendez	Sura EPS	Positiva	Porvenir	3202986809		—	3209698818	Daniela Calvo	
Reyson Rivera	Sura EPS	Positiva	Porvenir	3147271471	O+	—	3114883891	Alexis el Padre	
Didier Miranda	Sanitas	Positiva	Porvenir	3114928899	O+	—	3103338615	Maxwell's	
	Sanitas	Positiva	Porvenir	3173666163	O+	—	3107143594	Sandra Garcia	

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 05/01/2026
	Codigo HSE F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	
CAPACITACIÓN	x
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA: 13-01-2026

TEMA: Uso, mantenimiento y almacenamiento EPP

DURACIÓN:

INSTRUCTOR: Edi Peralta.

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Reiter miranda	1052066309	Ayudante de obra		
2	Deiver forero	1116555188	Ayudant de obra		
3	Andres sandoval	1006114245	Ayudante de obra		
4	Jorge Pinto	9659817	Ayudante de obra		
5	Narcisa garcia	1068998?3	Ayudant de obra		
6	Victor Montoya	1116 5?4?6?	obra blanca		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F405	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCION	
CHARLAS	X
CAPACITACION	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA: 16-01-2026

TEMA: Autocuidado y Comportamiento Seguro

DURACIÓN:

INSTRUCTOR: Edy Peralta

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Andres Felipe Cuchia	1004427?1	Ayudante de obra		
2	[illegible]	9 C 9 8 C 4	Ayudante de obra		
3	[illegible]	116234 46	Ayudante de obra		
4	[illegible]	1167[illegible]93	Ayudante de obra		
5	[illegible] Miranda Perez	1050064309	Ayudante de obra		
6	[illegible]	1367[illegible]12	Ayudante de obra		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCIÓN ESPECIFICA HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	
CAPACITACION	x
REUNION INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA: 19-01-2026

TEMA: Pausas activas y ergonomia

DURACIÓN:

INSTRUCTOR: Eidy Peralta

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Andres Felipe Cadiz	1006442795	Auxiliar de obra		
2	Jesus Puerto	764-48	Ayudante de obra		
3	Nicolas Mendez Moreno	1116854736	Ayudante de obra		
4	Oscar Fernando Alfaro	1165[illegible]12	Ayudante de obra		
5	Oscar Orlando Perez	1050067329	Ayudante de obra		
6	Wilson [illegible]	1267[illegible]	Ayudante de obra		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	X
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA: 23-01-2026

TEMA: Orden y aseo en los sitios de trabajo

DURACIÓN:

INSTRUCTOR: Eiby Peñuela

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL RUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Andres Felipe Gaona	1006472073	Ayudante de obra		
2	Jorge Forero	9699812	Ayudante de obra		
3	Wilson Alberto Sabogal	1116551960	Ayudante de obra		
4	Duvan Jair Lara	1116577113	Ayudante de obra		
5	Diego Miranda Forero	1053054309	Ayudante de obra		
6	Angelica Cortes	1136979777	Ayudante de obra		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE *

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE		FECHA	26-01-2026
REINDUCCION			
CHARLAS	X	TEMA	Protección ambiental y pausas activas
CAPACITACION			
REUNION INFORMATIVA		DURACIÓN	
OTROS			

INSTRUCTOR	Eidy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBLY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitacion)	FIRMA
1	Andres Felipe Cuba	1006447175	Ayudante de obra	-	
2	Jorge Pulido	1049 1941	Ayudante de obra	-	
3	Nicolas Mendoza Blanco	1165559960	Ayudante de obra	-	
4	Oscar Julio Parra	1165555130	Ayudante de obra	-	
5	Jhon Miranda Perez	1050614264	Ayudante de obra	-	
6	Alejandro [illegible]	1268991?	Ayudante de obra	-	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	
CAPACITACIÓN	x
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA: 30-01-2026

TEMA: Identificación de Peligros y control de riesgos

DURACIÓN:

INSTRUCTOR: Eida Peralta

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL GUAVIO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitacion)	FIRMA
1	Andres Felipe Gaba	1006441271	Ayudante de obra		
2	Jose Pulido	96598144	Ayudante de obra		
3	Nubia Rocio Sanchez Salamanca	1116254960	Ayudante de obra		
4	Diana Ines Mesa	1185533130	Ayudante de obra		
5	Diego Fernando Perez	1052066730	Ayudante de obra		
6	Magaliver Cortes	1118899217	Ayudante de obra		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	Prestación de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	CODIGO: HSE/F-012	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	SO-SST	Fecha: 5/07/2016 Versión: 1 Página 1 de 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA:

NOMBRE: [illegible] INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

AREA/SECCIÓN: San José del Guaviare CÉDULA: 1.050.681.364

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN: CARGO: Auxiliar de obra

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingrese a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover, preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

- Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
- Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Entrega y explicación de los ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del Consorcio
- Procedimientos para tareas de alto riesgo.
- Manejo de Residuos Sólidos y Programa Ambiental
- Divulgación de Políticas,Planes, Programas y Reglamentos Internos del Consorcio
- Divulgación factores de riesgo al interior del Consorcio.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	PÚBLICOS
FENOMENOS NATURALES	MECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
TRABAJOS ALTURAS	ELÉCTRICOS	LOCATIVOS
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	ACCIDENTES DE TRANSITO	

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para mi desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 2:00 horas

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Firma del Trabajador
C.C. 1.050.681.364

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSORCIO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	CODIGO: HSE-F-012	
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST		Fecha: 25/01/2028
		Versión: 1
		Pagina 1 de 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA:

NOMBRE: Deison Forero — INDUCCIÓN [X] — REINDUCCIÓN [ ]

AREA/SECCION: San José del Yuruy — CARGO: Peluquero de clase — CEDULA: 1[illegible]

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN:

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas.

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del Consorcio
* Procedimientos para tareas de alto riesgo
* Manejo de Residuos Sólidos y Programa Ambiental
* Divulgación de Políticas,Planes, Programas y Reglamentos internos del Consorcio
* Divulgación factores de riesgo al interior del Consorcio.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUIMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	PÚBLICOS
FENOMENOS NATURALES	MECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
TRABAJOS ALTURAS	ELÉCTRICOS	LOCATIVOS
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	ACCIDENTES DE TRANSITO	

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción 2.00 horas

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Firma del Trabajador
C.C. 1[illegible]

Responsable del SGSST
CC

CONSORCIO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	CODIGO: HSE-F-012	
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST		Fecha: 06/01/2026 Versión: Página 1 de 2

REGISTRO INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA:

NOMBRE: [illegible] INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

AREA/SECCIÓN: [illegible] CEDULA: [illegible]

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN: CARGO: [illegible]

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingrese a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover, preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas

- Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
- Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
- Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del Consorcio
- Procedimientos para tareas de alto riesgo
- Manejo de Residuos Sólidos y Programa Ambiental
- Divulgación de Políticas Planes, Programas y Reglamentos internos del Consorcio
- Divulgación factores de riesgo al interior del Consorcio.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	PÚBLICOS
FENOMENOS NATURALES	MECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
TRABAJOS A ALTURAS	ELÉCTRICOR	LOCATIVOS
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	ACCIDENTES DE TRANSITO	

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 2.00 horas

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
CC. [illegible]

Responsable del SGSST
CC.

CONSORCIO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	CODIGO: HSE-F-012	
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST		Fecha: 09/01/2026
		Versión: 1
		Pagina 1 de 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA:

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Andres Sandoval CEDULA: 1006462145

ÁREA/SECCIÓN: San José del Bubuy CARGO: Auxiliar de aseo

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN:

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover, preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del Consorcio
* Procedimientos para tareas de alto riesgo
* Manejo de Residuos Sólidos y Programa Ambiental
* Divulgación de Políticas, Planes, Programas y Reglamentos Internos del Consorcio
* Divulgación factores de riesgo al interior del Consorcio

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	PÚBLICOS
FENOMENOS NATURALES	MECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
TRABAJOS ALTURAS	ELÉCTRICOS	LOCATIVOS
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	ACCIDENTES DE TRANSITO	

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor

Duración de la inducción: 2:00 horas

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Firma del Trabajador
c.c 1006462145

Responsable del SG-SST
C.C

CONSORCIO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	CODIGO:	HSE-F-012
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	05/01/2020
	Versión:	1
	Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Mayra Melendez CEDULA: 1116551460

AREA/SECCIÓN: San José del Bubuy CARGO: Ayudante de obra

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN:

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover, preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicacion de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del Consorcio
* Procedimientos para tareas de alto riesgo.
* Manejo de Residuos Sólidos y Programa Ambiental
* Divulgación de Políticas Planes, Programas y Reglamentos Internos del Consorcio
* Divulgación factores de riesgo al interior del Consorcio

BIOLÓGICO	FISICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	PÚBLICOS
FENOMENOS NATURALES	MECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
TRABAJOS ALTURAS	ELÉCTRICOS	LOCATIVOS
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	ACCIDENTES DE TRANSITO	

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor

Duración de la inducción 2:00 horas

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Firma del Trabajador
C.C. 1116551460

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSORCIO

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

CODIGO. HSE-F 012

SG-SST

FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

Fecha: 05/01/2020

Versión: 1

Página 1 de 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA:

NOMBRE: Jorge Prieto INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

AREA/SECCIÓN: San José del Bubuy CEDULA 1654804

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN: CARGO: Auxiliar de obra

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover, prevenir la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas.

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del Consorcio
* Procedimientos para tareas de alto riesgo
* Manejo de Residuos Sólidos y Programa Ambiental
* Divulgación de Políticas,Planes, Programas y Reglamentos Internos del Consorcio
* Divulgación factores de riesgo al interior del Consorcio

BIOLOGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECANICOS	PÚBLICOS
FENOMENOS NATURALES	MECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
TRABAJOS ALTURAS	ELÉCTRICOS	LOCATIVOS
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	ACCIDENTES DE TRANSITO	

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 2:00 horas

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
c.c. 9669847

Responsable del SG-SST
C.C

.

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP		FECHA 05/01/2026
	Código HSE-F-007	Versión 1	Pagina 1 DE 1

ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE DE EMPLEADO	Deifer miranda	CC:	1050064309
CARGO	AUXILIAR DE OBRA	LUGAR	San José del Bubuy
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		
TIPO DE ENTREGA	INICIAL X	PERIODICA (CADA 4 MESES)	

ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	SI	NO	N.A	FECHA ENTREGA INCIAL	FECHA ENTREGA PERIODICA	FIRMA
BOTAS DE MATERIAL	1	✓			14-01-2026		Deifer
GUANTES VAQUETA	1	✓			14-01-2026		Deifer
CASCO DE SEGURIDAD	1	✓			14-01-2026		Deifer
GAFAS OSCURAS	1	✓			14-01-2026		Deifer
PANTALÓN JEAN	1	✓			14-01-2026		Deifer
CAMISA JEAN	1	✓			14-01-2026		Deifer
GAFAS CLARAS	1	✓			14-01-2026		Deifer

EL CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY me ha entregado los equipos herramientas y materiales relacionados. Los elementos de protección deben ser entregados a la empresa, en caso de que el Servicio trabajado no justifique su tenencia.
Yo el aquí firmante hago constar que he recibido la dotación y los elementos de protección personal y me comprometo a utilizarlos en las labores contratadas como medida de prevención de accidentalidad

Deifer
FIRMA

1050064309
CÉDULA

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP		FECHA 05/01/2026
	Código HSE-F-007	Versión 1	Pagina 1 DE 1

ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE DE EMPLEADO	Napoleon Garcia	C.C.:	13689873
CARGO	Auxiliar de aseo	LUGAR	San José del Bubuy
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DH MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		

TIPO DE ENTREGA | INICIAL X | PERIODICA (CADA 4 MESES) |

ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	SI	NO	N.A	FECHA ENTREGA INCIAL	FECHA ENTREGA PERIODICA	FIRMA
BOTAS DE MATERIAL	1	✓			14-01-2026		
GUANTES VAQUETA	1	✓			14-01-2026		
CASCO DE SEGURIDAD	1	✓			14-01-2026		
GAFAS OSCURAS	1	✓			14-01-2026		
PANTALON JEAN	1	✓			14-01-2026		
CAMISA JEAN	1	✓			14-01-2026		

El CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY ,me ha entregado los equipos, herramientas y materiales relacionados . Los elementos de protección deben ser reintegrados a la empresa, en caso de que el tiempo trabajado no justifique su entrega.
Yo el(la) firmante hago constar que he recibido la dotación y los elementos de protección personal y me comprometo a utilizarlos en las labores contratadas como medida de prevención de accidentalidad

FIRMA

13689813
CEDULA

CONSORCIO	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP		FECHA 05/01/2026
	Código HSE-F 007	Versión 1	Pagina 1 DE 1

ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE DE EMPLEADO	Jorge Pinto	C.C.	9658547
CARGO	Auxiliar de obra	LUGAR	San José del Guaviare

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL GUAVIARE , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

TIPO DE ENTREGA	INICIAL X	PERIODICA (CADA 4 MESES)	

ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	SI	NO	N.A	FECHA ENTREGA INICIAL	FECHA ENTREGA PERIODICA	FIRMA
BOTAS DE MATERIAL	1	✓			14-01-2026		
GUANTES VAQUETA	1	✓			14-01-2026		
CASCO DE SEGURIDAD	1	✓			14-01-2026		
GAFAS OSCURAS	1	✓			14-01-2026		
PANTALON JEAN	1	✓			14-01-2026		
CAMISA JEAN	1	✓			14-01-2026		

EL CONSORCIO SAN JOSE DEL GUAVIARE ,me ha entregado los equipos, herramientas y materiales relacionados . Los elementos de protección deben ser reintegrados a la empresa, en caso de que el tiempo trabajado no justifique su tenencia.
Yo el aquí firmante hago constar que he recibido la dotación y los elementos de protección personal y me comprometo a utilizarlos en las labores contratadas como medida de prevención de accidentalidad.

FIRMA

9659247
CEDULA

CONSORCIO	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP		FECHA
	Código	Versión	5/01/2026
	HSE-F-007	1	Pagina
			1 DE 1

ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DE EMPLEADO	Nicolas Mendoza	C.C.	1116554460
CARGO	Ayudante	LUGAR	San José del Guaicy
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		

TIPO DE ENTREGA: INICIAL [X] PERIODICA (CADA 4 MESES) [ ]

ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	SI	NO	N.A	FECHA ENTREGA INCIAL	FECHA ENTREGA PERIODICA	FIRMA
BOTAS DE MATERIAL	1				20/01/2026		Nicolas Mendoza
GUANTES VAQUETA	1				20/01/2026		Nicolas Mendoza
CASCO DE SEGURIDAD	1				20/01/2026		Nicolas Mendoza
GAFAS OSCURAS	1				20/01/2026		Nicolas Mendoza
PANTALON JEAN	1				20/01/2026		Nicolas Mendoza
CAMISA JEAN	1				20/01/2026		Nicolas Mendoza
					20/01/2026		Nicolas Mendoza

EL CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY, me ha entregado los equipos herramientas y materiales relacionados. Los elementos de protección deben ser recolectados a la empresa, en caso de que el tiempo trabajado no justifique su tenencia.
Yo el aquí firmante hago constar que he recibido la dotación y los elementos de protección personal y me comprometo a utilizarlos en las labores contratadas como medida de prevención de accidentalidad.

Nicolas Mendoza Salamanca
FIRMA

1116554460
CEDULA

CONSORCIO	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP		FECHA 5/01/2026
	Código HSE-F-007	Versión 1	Pagina 1 DE 1

ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE DE EMPLEADO	Deison Forero	C.C.	1165515138
CARGO	Ayudante	LUGAR	San Jose del Bubuy

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

TIPO DE ENTREGA | INICIAL X | PERIODICA (CADA 4 MESES) |

ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO ENYREGADO	CANTIDAD	SI	NO	N.A	FECHA ENTREGA INCIAL	FECHA ENTREGA PERIODICA	FIRMA
BOTAS DE MATONAL	1				20/01/2026		Deison forero
GUANTES YAQUETA	1				20/01/2026		Deison forero
CASCO DE SEGURIDAD	1				20/01/2026		Deison forero
GAFAS OSCURAS	1				20/01/2026		Deison forero
PANTALON JEAN	1				20/01/2026		Deison forero
CAMISA JEAN	1				20/01/2026		Deison forero

El CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY , me ha entregado los equipos, herramientas y materiales relacionados. Los elementos de protección deben ser reintegrados a la empresa, en caso de que el tiempo trabajado no justifique su entrega.
Yo el aquí firmante hago constar que he recibido la dotación y los elementos de protección personal y me comprometo a utilizarlos en las labores contratadas como medida de prevención de accidentalidad

Deison forero
FIRMA

1165515138
CEDULA

CONSORCIO	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP		FECHA 5/01/2026
	Código HSE-F-007	Versión 1	Pagina 1 DE 1

ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE DE EMPLEADO	Andres Gaucha	C.C:	1066 44 1275
CARGO	Ayudante	LUGAR	San José del Bubuy
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		
TIPO DE ENTREGA	INICIAL X	PERIODICA (CADA 4 MESES)	

ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	SI	NO	N.A	FECHA ENTREGA INCIAL	FECHA ENTREGA PERIODICA	FIRMA
BOTAS DE MATERIAL	1				20/01/2026		
GUANTES VAQUETA	1				20/01/2026		
CASCO DE SEGURIDAD	1				20/01/2026		
GAFAS OSCURAS	1				20/01/2026		
PANTALON JEAN	1				20/01/2026		
CAMISA JEAN	1				20/01/2026		

El CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY ,me ha entregado los equipos, herramientas y materiales relacionados . Los elementos de protección deben ser reintegrados a la empresa, en caso de que el tiempo trabajado no justifique su tenencia.
Yo el aquí firmante hago constar que he recibido la dotación y los elementos de protección personal y me comprometo a utilizarlos en las labores contratadas como medida de prevención de accidentalidad

FIRMA

1066442275
CEDULA

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 5/01/2026
CONSORCIO	Codigo HSE-F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE COPA No. 761 INSPECCIONADO POR: Andres Fajardo

SEMANA DEL 26 AL 31 MES 01 AÑO 2026

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT	LUN		MAR		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARTILLO	Mango limpio sin astillas, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy usada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PEGUETA	Mango limpio, hoja no muy desgastada, cabeza en buen estado	—												
LIMAS	Mango limpio sin astillas, dientes no muy desgastados	—												
LINTERNA	Baterías y foco	—												
BARRAS	Hoja sin ranuras, verificar fisuras	—												
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	Armazón fuerte y recto, ruedas en buen estado y bien aseguradas al armazón, caja limpia y con las orillas en buen estado, mango limpio sin astillas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PACHUELAS, HACHAS, AZADAS	Mango limpio sin astillas, bien sujeto a la cabeza, pegado correcto	—												
MACHETE CON FUNDA	Mango limpio y sin astillas, hoja afilada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALAS	Mango sin astillas y limpio, ajuste con mango, hoja afilada sin desgastes o rajaduras notorias,	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALADRAGAS	Mango limpio sin astillas, rasurado, ojito	—												
PICAS	Mango limpio sin astillas, ajuste del mango, cabeza afilada y en buen estado	—												
PORRAS	Mango limpio sin astillas, cara plana no muy lisa	—												
SPRUCHOS	Mango limpio sin astillas, cabeza buena, hoja en buen estado	—												
TIJERAS	Mango limpio, hoja afilada, ajustada en buen estado	—												
FLEXOMETRO	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NIVELES	ESTADO GENERAL	—												
PATECABRAS	ESTADO GENERAL	—												
CANCADOR	ESTADO GENERAL	—												
PALUSTRA	ESTADO GENERAL	—												
ESCALERAS	ESTADO GENERAL	—												
MANGUERAS PARA NIVEL	ESTADO GENERAL	—												
VIMBRAS	ESTADO GENERAL	—												
DECAMETRO	ESTADO GENERAL	—												

B: BUENO, M: MALO

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

FIRMA DEL INSPECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 731 INSPECCIONADO POR: [illegible]

SEMANA DEL 26 AL 31 MES 01 AÑO 2026

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT.	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	D	M
CAJA DE HERRAMIENTAS	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ALICATES	MANGO, AISLAMIENTO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PINZAS DE PUNTA	MANGO	—												
HOMBRESOLO	MANGO, DIENTES, SEGUROS	—												
CORTA FRIOS	MANGO	—												
DESTORNILLADORES	MANGO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REMACHADORA	ESTADO GENERAL	—												
PONCHADORA	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES DE TORX	SEGURO, MANGO	—												
LLAVES BRISTOL	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES EXPANSIVAS	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES MIXTAS	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES PARA FILTRO	MANGO, CADENA, DIENTES	—												
LLAVES PARA TUBOS	DIENTES MANGO	—												
JUEGO DE COPAS	ESTADO GENERAL	—												
RACHET	ESTADO GENERAL	—												
TARRAJAS	ENVOLVEDOR, DIENTES	—												
TORQUIMS	CERTIFICACION, MANGO, RANGO DE PRESIÓN	—												
CINCELES	ESTADO GENERAL	—												
PINZA AMPERIMÉTRICA	PERILLA DE MANDO, DISPLAY	—												
MULTÍMETRO	PERILLA DE MANDO DISPLAY	—												
CALIBRADOR ANALOGO	INDICADOR	—												
TESTER	LED INDICADOR, MANDO	—												
LLAVE DE GOLPE	ESTADO GENERAL	—												
CORTA TUBO	ESTADO GENERAL	—												
DIFERENCIALES	CERTIFICACIÓN	—												

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 30/1/2025
CONSTRUCTORA	Codigo HSE F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No 33-

INSPECCIONADO POR: Jorge Portilla

SEMANA DEL 1-1 AL 17 MES 01 AÑO 2026

HERRAMIENTA	DESCRIPCION	CANT	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC B	MIERC M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M
MARTILLO	Mango limpio sin astillas, cabeza bien asegurada al mango, cara pulida y no muy lisa	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETA	Mango limpio, hoja en buen estado, tensada	-												
LIMAS	Mango limpio sin astillas, dientes no sueltos	-												
LINTERNA	Bateria y foco	-												
BARRAS	Punta no afilada verificar fisuras	-												
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	Llantas buenas y rayo, rueda en buen estado y bien asegurada, estructura limpia y con las orillas sin filos cortantes, mango limpio sin astillas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HACHUELAS, HACHAS, AZADAS	Mango limpio sin astillas bien sujeto a la cabeza, filoso correcto	-												
MACHETE CON FUNDA	Mango limpio y sin astillas, hoja afilada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALAS	Mango sin astillas y limpio, ayuda del mango hoja afilada sin oxigenos y filoso los orillos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALANCAS	Mango limpio sin astillas, recortes, ajuste	-												
PICAS	Mango limpio sin astillas, ayuda del mango cabeza afilada y en buen estado	-												
PORRAS	Mango limpio sin astillas, cara pulida no muy lisa	-												
SERRUCHOS	Mango limpio sin astillas, dientes buenos hoja en buen estado	-												
TIJERAS	Mango limpio, hoja afilada pasadores en buen estado	-												
FLEXOMETRO	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NIVELES	ESTADO GENERAL	-												
PATECABRAS	ESTADO GENERAL	-												
CANDADOS	ESTADO GENERAL	-												
PALUSTRE	ESTADO GENERAL	-												
ESCUADRAS	ESTADO GENERAL	-												
MANGUERAS PARA NIVEL	ESTADO GENERAL	-												
AGUJAS	ESTADO GENERAL	-												
DECAMETRO	ESTADO GENERAL	-												

B BUENO, M MALO

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

FIRMA DEL INSPECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 6/01/2026
	Codigo HSE-F-009	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 151 INSPECCIONADO POR: [illegible]

SEMANA DEL 12 AL 18 MES 01 AÑO 2026

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
CAJA DE HERRAMIENTAS	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ALICATES	MANGO, AISLAMIENTO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PINZAS DE PUNTA	MANGO	-												
HOMBRESOLO	MANGO, DIENTES,SEGUROS	-												
CORTA FRIOS	MANGO	-												
DESTORNILLADORES	MANGO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REMACHADORA	ESTADO GENERAL	-												
PONCHADORA	ESTADO GENERAL	-												
LLAVES DE TORX	SEGURO, MANGO	-												
LLAVES BRISTOL	ESTADO GENERAL	-												
LLAVES EXPANSIVAS	ESTADO GENERAL	-												
LLAVES MIXTAS	ESTADO GENERAL	-												
LLAVES PARA FILTRO	MANGO, CADENA, DIENTES	-												
LLAVES PARA TUBOS	DIENTES,MANGO	-												
JUEGO DE COPAS	ESTADO GENERAL	-												
RACHET	ESTADO GENERAL	-												
TARRAJAS	ENVOLVEDOR, DIENTES	-												
TORQUES	CERTIFICACIÓN, MANGO, RANGO DE PRESIÓN	-												
CINCELES	ESTADO GENERAL	-												
PINZA AMPERIMETRICA	PERILLA DE MANDO, DISPLAY	-												
MULTIMETRO	PERILLA DE MANDO, DISPLAY	-												
CALIBRADOR ANALOGO	INDICADOR	-												
TESTER	LCD INDICADOR, MANGO	-												
LLAVE de GOLPE	ESTADO GENERAL	-												
CORTA TUBO	ESTADO GENERAL	-												
DIFERENCIALES	CERTIFICACION	-												

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 757

SEMANA DEL 19 AL 24 MES 01 AÑO 2026 INSPECCIONADO POR: Andres Bautista

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARTILLO	Mango: madera sin astillas, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETA	Mango: Arco, hoja en buen estado, tensión adecuada de sujeción	-												
LIMAS	Mango limpio sin astillas, dientes no rotos o desgastados	-												
LINTERNA	Batería y foco	-												
BARRAS	Hoja sin grietas, verificar fisuras	-												
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	Armazón fuerte y recto, ruedas en buen estado y bien aseguradas al armazón, caja limpia y con las orillas en relativa buena, mango limpio sin astillas	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MACHUELAS, RASPAS, AZADAS	Mango limpio sin astillas, bien sujeto a la cabeza, ángulo correcto	-												
MACHETE CON FUNDA	Mango limpio y sin astillas, hoja afilada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALAS	Mango sin astillas y limpio, ajuste del mango hoja afilada sin desgastes o rajada las orillas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALADRAGAR	Mango limpio sin astillas, regulas ajus	-												
PICAS	Mango limpio sin astillas, ajuste del mango cabeza afilada y en buen estado	-												
PORRAS	Mango limpio sin astillas, cara plana no muy lisa	-												
SERRUCHOS	Mango limpio sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado	-												
TIJERAS	Mango limpio, hoja afilada, resorte en buen estado	-												
FLEXOMETRO	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NIVELES	ESTADO GENERAL	-												
RATEGARRAS	ESTADO GENERAL	-												
CANDADOS	ESTADO GENERAL	-												
MALUSTRE	ESTADO GENERAL	-												
ESCALERAS	ESTADO GENERAL	-												
MANGUERAS PARA NIVEL	ESTADO GENERAL	-												
ZUNCHOS	ESTADO GENERAL	-												
DECAMETRO	ESTADO GENERAL	-												

D. BUENO, MANUAL

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

FIRMA DEL INSPECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

CONSORCIO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 751 INSPECCIONADO POR: Angel Sarcha

SEMANA DEL 19 AL 24 MES 01 AÑO 2026

HERRAMIENTA	REVISION	CANT.	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
CAJA DE HERRAMIENTAS	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ALICATES	MANGO, AISLAMIENTO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PINZAS DE PUNTA	MANGO	-												
HOMBRESOLO	MANGO, DIENTES, SEGUROS	-												
CORTA FRIOS	MANGO	-												
DESTORNILLADORES	MANGO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REMACHADORA	ESTADO GENERAL	-												
PONCHADORA	ESTADO GENERAL	-												
LLAVES DE TORX	SEGURO, MANGO	-												
LLAVES BRISTOL	ESTADO GENERAL	-												
LLAVES EXPANSIVAS	ESTADO GENERAL	-												
LLAVES MIXTAS	ESTADO GENERAL	-												
LLAVES PARA FILTRO	MANGO CADENA, DIENTES	-												
LLAVES PARA TUBOS	DIENTES, MANGO	-												
JUEGO DE COPAS	ESTADO GENERAL	-												
RACHET	ESTADO GENERAL	-												
TARRAJAS	ENVOLVEDOR, DIENTES	-												
TORQUES	CERTIFICACIÓN, MANGO, MANGO DE PRESION	-												
CONCELES	ESTADO GENERAL	-												
PINZA AMPERIMÉTRICA	PERILLA DE MANDO, DISPLAY	-												
MULTÍMETRO	PERILLA DE MANDO, DISPLAY	-												
CALIBRADOR ANALOGO	INDICADOR	-												
TESTER	LED INDICACION, MANGO	-												
LLAVE DE GOLPE	ESTADO GENERAL	-												
CORTA TUBO	ESTADO GENERAL	-												
DIFERENCIALES	CERTIFICACIÓN	-												

CONSORCIO

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE DOTACIÓN Y E.P.P

CODIGO	VERSION:	VIGENCIA
HSE-F-006	1	FECHA: 05/01/2026

LUGAR: San José del Volcán

NOMBRE: Nicolás Ramírez

FECHA: 16/01/2026

ITEM	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
1	Tiene perforaciones		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Esta ajustado a la medida de la cabeza	X		
4	Posee ratchet para trabajos en altura	X		
5	Tiene cuerda antitrauma amarrada	X		
6	Menos de tres años de fabricación	X		
	BOTAS DE SEGURIDAD			
1	Suela con labrado			
2	Puntera de acero			
3	Condiciones de limpieza adecuadas			
4	Tiene perforaciones	X		
5	Bota dieléctrica no tiene costura ni elementos metálicos		X	
	ROPA DE DOTACION			
1	Tiene camisa manga larga			
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Botones completos	X		
4	Tela de dryll	X		
5	Está deteriorada (rota)		X	
	GUANTES			
1	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
2	Las costuras se encuentran en buenas condiciones	X		
3	Se encuentran deteriorados (rotos)		X	
	GAFAS DE SEGURIDAD			
1	Posee lauras		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Lente de policarbonato			
	TAPAOIDOS DE SEGURIDAD			
1	Son de copa	X		
2	Son de inserción			
4	Están limpios	X		
5	Se encuentran deteriorados		X	
	PROTECCION RESPIRATORIA			
1	Es Tapabocas			
2	Es Mascarilla	X		
3	Están limpios	X		
4	Estan deteriorados			
5	Tiene el cartucho adecuado a la labor		X	

OBSERVACIONES

Eidy Peralta

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

CONSORCIO

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE DOTACIÓN Y E.P.P

CODIGO	VERSION:	VIGENCIA
HSE-F-006	1	FECHA: 05/01/2026

LUGAR: San José del Oriente

NOMBRE: Jorge Pineda

FECHA: 16/01/2026

ITEM		SI	NO	N/A
	CASCO DE SEGURIDAD			
1	Tiene perforaciones		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	✓		
3	Esta ajustado a la medida de la cabeza	✓		
4	Posee ralchet para trabajos en altura	✓		
5	Tiene cuerda antiestatica sensiorada	✓		
6	Menos de tres años de fabricación	X		
	BOTAS DE SEGURIDAD			
1	Suela con labrado			
2	Puntera de acero			
3	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
4	Tiene perforaciones		X	
5	Bota dielectrica no tiene costura ni elementos metalicos		X	
	ROPA DE DOTACION			
1	Tiene camisa manga larga	X		
2	Condiciones de limpieza adecuadas	✓		
3	Botones completos	✓		
4	Tela de dryl	✓		
5	Esta deteriorada (rota)		X	
	GUANTES			
1	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
2	Las costuras se encuentran en buenas condiciones	X		
3	Se encuentran deteriorados (rotos)		X	
	GAFAS DE SEGURIDAD			
1	Posee fisuras			
2	Condiciones de limpieza adecuadas		X	
3	Lente de policarbonato	✓		
	TAPAOIDOS DE SEGURIDAD			
1	Son de copa			
2	Son de inserción	✓		
4	Están limpios			
5	Se encuentran deteriorados	X		
	PROTECCION RESPIRATORIA			
1	Es Tapaboca			
2	Es Mascarilla	✓		
3	Están limpios			
4	Estan deteriorados	✓		
5	Tiene el cartucho adecuado a la labor		✓	
				X

OBSERVACIONES

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: E. J. Peralta

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

CONSORCIO

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE DOTACIÓN Y E.P.P

CODIGO	VERSION:	VIGENCIA
HSE-F-008	1	FECHA: 08/01/2026

LUGAR: San José del Guaviare FECHA: 26/9/2025

NOMBRE: Nayleen García

ITEM	CASCO DE SEGURIDAD	SI	No	N/A
1	Tiene perforaciones		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Esta ajustado a la medida de la cabeza	X		
4	Posee rachet para trabajos en altura	X		
5	Tiene cuerda antitrauma vencida	X		
6	Menos de tres años de fabricación	X		
	BOTAS DE SEGURIDAD			
1	Suela con labrado			
2	Punta de acero			
3	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
4	Tiene perforaciones		X	
5	Bota dieléctrica no tiene costura ni elementos metálicos		X	
	ROPA DE DOTACION			
1	Tiene camisa manga larga	X		
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Botones completos	X		
4	Tela de dryl	X		
5	Está deteriorada (rota)		X	
	GUANTES			
1	Condiciones de limpieza adecuadas		X	
2	Las suturas se encuentran en buenas condiciones	X		
3	Se encuentran deteriorados (rotos)			
	GAFAS DE SEGURIDAD			
1	Posee montura		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Lente de policarbonato			
	TAPAOIDOS DE SEGURIDAD			
1	Son de copa			
2	Son de insercion	X		
4	Están limpios	X		
5	Se encuentran deteriorados		X	
	PROTECCION RESPIRATORIA			
1	Es Tapabocas	X		
2	Es Mascarilla			
3	Están limpios	X		
4	Están deteriorados		X	
5	Tiene el cartucho adecuado a la labor			

OBSERVACIONES

Eddy Peralta

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

CONSORCIO

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE DOTACIÓN Y E.P.P

CODIGO	VERSION:	VIGENCIA
HSE-F-006	1	FECHA: 05/01/2026

LUGAR: San José del Palmar FECHA: 26/01/2026

NOMBRE: Deiber Enriquez

ITEM	CASCO DE SEGURIDAD	SI	No	NA
1	Tiene perforaciones		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Esta ajustado a la medida de la cabeza	X		
4	Posee matcher para trabajos en Altura	X		
5	Tiene cuerda arquitectonica	X		
6	Menos de tres años de fabricación	X		
	BOTAS DE SEGURIDAD			
1	Suela con labrado			
2	Puntera de acero			
3	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
4	Tiene perforaciones		X	
5	Bota dieléctrica no tiene costura ni elementos metalicos		X	
	ROPA DE DOTACIÓN			
1	Tiene camisa manga larga	X		
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Botones completos	X		
4	Tela de dryl	X		
5	Esta deteriorada (rota)		X	
	GUANTES			
1	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
2	Las costuras se encuentran en buenas condiciones	X		
3	Se encuentran deteriorados (rotos)		X	
	GAFAS DE SEGURIDAD			
1	Posee fisuras		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Lente de policarbonato			
	TAPAOIDOS DE SEGURIDAD			
1	Son de copa	X		
2	Son de inserción			
4	Estan limpios	X		
5	Se encuentran deteriorados		X	
	PROTECCION RESPIRATORIA			
1	Es Tapabocas	X		
2	Es Mascarilla			
3	Están limpios	X		
4	Estan deteriorados		X	
5	Tiene el cartucho adecuado a la labor			

OBSERVACIONES

Erly Peralta

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

CONSORCIO

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE DOTACIÓN Y E.P.P

CÓDIGO	VERSION:	VIGENCIA
HSE-F-006	1	FECHA: 09/01/2026

LUGAR: San José del Guaviare

NOMBRE: Deyson Bonilla

FECHA: 26/01/2026

ITEM	CASCO DE SEGURIDAD	Si	No	N/A
1	Tiene perforaciones		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Esta ajustado a la medida de la cabeza	X		
4	Posee ratchet para trabajos en altura	X		
5	Tiene cuerna antitrauma temporada	X		
6	Menos de tres años de fabricación	X		
	BOTAS DE SEGURIDAD			
1	Suela con labrado			
2	Puntera de acero			
3	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
4	Tiene perforaciones		X	
5	Bota detectica no tiene costura ni elementos metalicos		X	
	ROPA DE DOTACION			
1	Tiene camisa manga larga	X		
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Botones completos	X		
4	Tela de dril	X		
5	Está deteriorada (rota)		X	
	GUANTES			
1	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
2	Las costuras se en cuentran en buenas condiciones	X		
3	Se encuentran deteriorados (rotos)		X	
	GAFAS DE SEGURIDAD			
1	Posee lentes		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Lente de policarbonato			
	TAPACIDOS DE SEGURIDAD			
1	Son de copa	X		
2	Son de reserva			
4	Están limpios	X		
5	Se encuentran deteriorados		X	
	PROTECCION RESPIRATORIA			
1	Es Tapabocas			
2	Es Mascarilla	X		
3	Están limpios	X		
4	Están deteriorados		X	
5	Tiene el cartucho adecuado a la labor			X

OBSERVACIONES

Eidy Peralta

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

CONSORCIO

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE DOTACIÓN Y E.P.P

CODIGO	VERSION:	VIGENCIA
NSE4F-008	1	FECHA: 05/01/2026

LUGAR: San José del Guaviare

NOMBRE: Andrés Sandoval

FECHA: 15/01/2026

ITEM	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
1	Tiene perforaciones		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Esta ajustado a la medida de la cabeza	X		
4	Posee resorte para trabajos en altura	X		
5	Tiene cuerda antiraspa tensionada	X		
6	Menos de tres años de fabricación	X		
	BOTAS DE SEGURIDAD			
1	Suela con labrado			
2	Puntera de acero			
3	Condiciones de limpieza adecuadas			
4	Tiene perforaciones	X		
5	Bota dieléctrica no tiene costura ni elementos metálicos		X	
	ROPA DE DOTACION			
1	Tiene camisa manga larga	X		
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Botones completos	X		
4	Tela de dryll	X		
5	Está deteriorada (rota)		X	
	GUANTES			
1	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
2	Las costuras se encuentran en buenas condiciones	X		
3	Se encuentran deteriorados (rotos)		X	
	GAFAS DE SEGURIDAD			
1	Posee fisuras		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Lente de policarbonato			
	TAPAOIDOS DE SEGURIDAD			
1	Son de copa			
2	Son de inserción			
4	Estár limpios	X		
5	Se encuentran deteriorados	X		
			X	
	PROTECCION RESPIRATORIA			
1	Es Tapabocas			
2	Es Mascarilla	X		
3	Están limpios			
4	Estan deteriorados	X		
5	Tiene el cartucho adecuado a la labor		X	
				X

OBSERVACIONES

Eidy Ricaurte

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

CONSORCIO

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE DOTACIÓN Y E.P.P

CODIGO	VERSION:	VIGENCIA
HSE-F-008	1	FECHA: 05/01/2026

LUGAR: San Jose del Nevado
NOMBRE: Nicolas mendoza
FECHA: 16/01/2026

ITEM	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
1	Tiene perforaciones		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Esta ajustado a la medida de la cabeza	X		
4	Posee rafaher para trabajos en altura	X		
5	Tiene cinta antiraltura termoplastica	X		
6	Menos de tres años de fabricación	X		
	BOTAS DE SEGURIDAD			
1	Suela con labrado			
2	Puntera de acero			
3	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
4	Tiene perforaciones		X	
5	Bota dieléctrica no tiene costura ni elementos metalicos		X	
	ROPA DE DOTACIÓN			
1	Tiene camisa manga larga	X		
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Botones completos	X		
4	Tela de dryll	X		
5	Está deteriorada (rota)		X	
	GUANTES			
1	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
2	Las costuras se en cuentran en buenas condiciones	X		
3	Se encuentran deteriorados (rotos)		X	
	GAFAS DE SEGURIDAD			
1	Posee fisuras		X	
2	Condiciones de limpieza adecuadas	X		
3	Lente de policarbonato	X		
	TAPAOIDOS DE SEGURIDAD			
1	Son de copa	X		
2	Son de inserción	X		
4	Estan limpios	X		
5	Se encuentran deteriorados		X	
	PROTECCION RESPIRATORIA			
1	Es Tapabocas			
2	Es Mascarilla	X		
3	Están limpios	X		
4	Estan deteriorados		X	
5	Tiene el cartucho adecuado a la labor			X

OBSERVACIONES

Eidy Peralta
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

5/3

CONSORCIO	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO		FECHA: 5/01/2026
	CODIGO: HSE-F-002	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 DE 1

RESPONSABLE	Yeifer Mendoza Perez	FECHA:	11/01/2026
AREA	Patio	LUGAR	San José del Guaviare

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				
GUIA PARA LA INSPECCION	N.A	SC	NC	OBSERVACIONES
Espacios organizados y libres de obstáculos		✓		
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		✓		
Ruta de Evacuación		✓		
Herramientas almacenadas correctamente		✓		
Estantes en buen estado	—			
Recipientes suficientes para manejo de residuos		✓		
Lamparas limpias y en buen estado		✓		
Lugares de almacenamiento limpios		✓		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		✓		
Separación correcta de productos no Conformes		✓		
Material bien apilado o almacenado		✓		
Residuos correctamente separados		✓		
Uso racional del espacio de almacenamiento		✓		
Paredes limpias	—			
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	—			
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	—			
Rincones sin basura		✓		
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	—			
Sitios señalizados adecuadamente		✓		
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla	—			
Suficiente iluminación		✓		
Otros				

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

Quien Inspecciona:	VoBo de Responsable del Area:
FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

Deifer

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT. 902 004 183-1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 751-2025

OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

FEBRERO 2026

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT: 902 004 053 -1

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las acciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) implementadas a lo largo del período de intervención del Contrato de Obra No. 751-2025, con OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores es un eje fundamental para asegurar entornos laborales seguros, eficientes y productivos. Salvaguardar la integridad física y mental del personal no solo responde a un compromiso ético, sino que también influye de manera positiva en el desempeño global de la organización.

Promover la seguridad y la salud en el entorno laboral permite:

- ✓ Reducir el riesgo de accidentes y enfermedades laborales.
- ✓ Promover la productividad y el bienestar de los trabajadores.
- ✓ Fomentar un clima laboral positivo.
- ✓ Evitar sanciones legales mediane el cumplimiento normativo.

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permiten a las organizaciones gestionar de manera preventiva los riesgos laborales, mejorando de forma continua las condiciones del entorno de trabajo.

Elementos clave del SG-SST:

➢ Política de seguridad y salud: Refleja el compromiso organizacional con la protección de sus trabajadores.

- Planificación: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
- Implementación y operación: Ejecución de medidas preventivas y formación del personal.
- Evaluación y acción correctiva: Revisión del funcionamiento del sistema y aplicación de mejoras.
- Revisión por la dirección: Análisis periódico del desempeño del SG-SST por parte de la alta dirección.
- Mejora continua: Retroalimentación y actualización permanente del sistema para fortalecer su eficacia.

Por su parte, este informe presenta las evidencias recopiladas durante la ejecución de la obra, en relación con la implementación y seguimiento de las actividades HSE. Se detallan las estrategias, alternativas y acciones adoptadas por el contratista para mitigar los impactos sobre las condiciones habituales de movilidad, desplazamientos y riesgos en el entorno de trabajo, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el desarrollo del proyecto.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL GUEJAR
NIT: 902 004 183 -1

OBJETIVOS

Realizar las actividades de manera segura en el entorno laboral es esencial para proteger la salud e integridad de los trabajadores, garantizar el cumplimiento legal y promover un ambiente productivo. Los objetivos fundamentales del sistema de gestión HSE implementado en la obra son los siguientes:

Objetivos Generales

- Prevenir accidentes y lesiones: Evitar incidentes que puedan poner en riesgo la salud o integridad física de los trabajadores.
- Minimizar riesgos laborales: Identificar, evaluar y controlar los peligros asociados a las actividades ejecutadas, reduciendo así la probabilidad de incidentes.
- Cumplir con normativas y estándares: Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de los estándares técnicos aplicables.

Objetivos Específicos

- Promover la salud ocupacional: Mantener un entorno que favorezca el bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores.
- Proteger el medio ambiente: Minimizar el impacto ambiental negativo derivado de las actividades de obra, cumpliendo con los principios de sostenibilidad.
- Optimizar la productividad: Fomentar un entorno seguro que permita una ejecución eficiente de las tareas, reduciendo tiempos de inactividad por accidentes o enfermedades laborales.

'

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT. 902 004 353 -1

- Fomentar una cultura de seguridad: Promover la conciencia sobre prácticas seguras en todos los niveles de la organización, generando un compromiso colectivo con la seguridad.
- Capacitación y desarrollo: Asegurar que el personal cuente con la formación, competencias y recursos necesarios para desempeñar sus funciones de forma segura y eficaz.

Además de lo anterior, se realiza un seguimiento constante al contratista para verificar:

- El pago oportuno de las prestaciones sociales y la seguridad social del personal vinculado a la ejecución de la obra, conforme a los plazos legales establecidos.
- La evaluación continua del cumplimiento del SG-SST a lo largo del proyecto.
- La presentación periódica de informes sobre los avances, hallazgos y resultados de la implementación de las medidas en seguridad y salud en el trabajo.

Estos objetivos no solo protegen a los empleados, sino que también fortalecen la gestión del proyecto al reducir costos asociados con incidentes, aumentar el compromiso del equipo.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

1. INDICADORES DE HSE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	VALOR
Frecuencia de Accidentalidad	0
Severidad de Accidentalidad	0
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	0
Prevalencia de la Enfermedad Laboral	0
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0
Ausentismo por causa médica	0
Frecuencia de impactos ambientales	0

2. INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se llevaron a cabo inspecciones en las áreas de trabajo durante la ejecución del proyecto.

Las inspecciones de HSE realizadas en el marco del proyecto permitieron verificar las condiciones del entorno laboral, identificar riesgos, evaluar controles y fomentar

la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se detallan los aspectos evaluados durante dichas inspecciones:

Durante las inspecciones, se verificaron los siguientes aspectos clave:

Identificación de riesgos

Se realizó una revisión detallada de los peligros presentes en las zonas de trabajo, encontrando principalmente los siguientes tipos de riesgos:

- *Riesgos mecánicos*: Presencia de equipos sin protecciones adecuadas o elementos móviles expuestos.
- *Riesgos químicos*: Posible exposición a sustancias peligrosas empleadas durante la ejecución de ciertas actividades, Inhalación de vapores tóxicos, contacto con solventes.
- *Riesgos ergonómicos*: Prácticas laborales con posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas o estaciones de trabajo mal adaptadas.
- *Riesgos ambientales*: Factores externos como lluvias intensas, exposición prolongada al sol o fenómenos naturales del entorno.
- *Riesgos Locativos*: Superficies irregulares, inestables, húmedas.
- Riesgos biológicos: Picaduras de insectos (mosquitos, abejas), Mordeduras de serpientes u otros animales silvestres.
- Riesgos físicos: Exposición prolongada al sol (golpes de calor).

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 253 -1

• Riesgos psicosociales: Jornadas extensas o poco descanso, Presión por cumplimiento de plazos, Conflictos entre trabajadores o con la comunidad.

Se evidenció que el personal cuenta con los respectivos Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajo en sitio, los cuales relacionan de manera adecuada los riesgos inherentes a cada actividad. Estos documentos han sido utilizados como herramienta preventiva y soporte para la toma de decisiones en materia de seguridad durante la operación.

Cumplimiento normativo

Se verificaron las condiciones y prácticas laborales durante el desarrollo de las actividades, comprobando que cumplen con:

- La legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Los estándares establecidos por las autoridades competentes.
- Los requisitos específicos del Contrato de Obra No. 751-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Evaluación de controles existentes

Se revisó la eficacia de los controles implementados para mitigar los riesgos previamente identificados. Esta evaluación incluyó:

- Uso adecuado de equipos de protección personal (EPP).
- Aplicación de procedimientos seguros de trabajo.
- Implementación de señales preventivas.

.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT. 902 004 185-1

Participación de los trabajadores

Durante la inspección se realizaron reuniones de retroalimentación con los trabajadores, con el objetivo de:

- Conocer su percepción sobre los riesgos presentes en sus actividades diarias.
- Fomentar su participación activa en la identificación de condiciones inseguras.
- Incluir sus aportes en la toma de decisiones preventivas.

Reporte de hallazgos

Como resultado de las inspecciones y la revisión documental, no se identificaron hallazgos significativos. Sin embargo, se recomendó continuar aplicando de manera estricta los controles establecidos, como parte del proceso de mejora continua del SG-SST.

Seguimiento y revisión

Se estableció un plan de seguimiento para verificar la correcta implementación de las acciones preventivas recomendadas. Así mismo, se programaron inspecciones periódicas con el fin de:

- Confirmar la permanencia de condiciones seguras.
- Detectar de forma oportuna nuevas situaciones de riesgo.
- Evaluar la eficacia continua de los controles.

Formación y capacitación

Como parte de las estrategias de prevención, se realizaron:

- Charlas de seguridad.
- Inducciones al personal

• Sensibilizaciones sobre la importancia del reporte de actos y condiciones inseguras.

Estas actividades fortalecen la cultura de seguridad, mejoran la percepción del riesgo y promueven una mayor apropiación del SG-SST por parte del personal operativo.

Las inspecciones de áreas de trabajo son herramientas fundamentales para la gestión efectiva de la seguridad y salud en el proyecto. Estas intervenciones permiten no solo prevenir accidentes y enfermedades laborales, sino también contribuir al mejor desempeño operativo, al bienestar del personal y al cumplimiento normativo.

3. CAPACITACIONES Y/O CHARLAS DIARIAS

Durante el desarrollo del proyecto correspondiente al Contrato de Obra No. 751-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.", se implementaron de manera continua actividades de formación y sensibilización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Charlas de seguridad

Se llevaron a cabo charlas de seguridad antes del inicio de las actividades laborales, con el objetivo de reforzar el conocimiento del personal sobre los riesgos presentes en el entorno de trabajo y las medidas preventivas necesarias para su control. Estas charlas permitieron:

- Promover conductas seguras entre los trabajadores.
- Reforzar temas especificos según las actividades programadas para el día.

- Recordar el uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Identificar y reportar condiciones y actos inseguros de forma oportuna.
- Crear un espacio para la retroalimentación y comunicación directa con los trabajadores.

Estos registros se adjuntan como anexos al presente informe, como evidencia del cumplimiento del componente de formación dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Temáticas abordadas

Algunos de los temas tratados durante las charlas incluyeron:

- Uso eficiente y ahorro del agua en la obra.
- Trabajo en alturas.
- Riesgo eléctrico.
- Radiaciones no ionizantes (rayos de sol)
- Manejo de herramientas manuales.
- Movimientos repentinos.
- Manejo adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD).
- Generación de residuos (escombros, empaques, plásticos).

Impacto en la gestión HSE

Estas acciones de formación contribuyeron directamente a:

- La reducción de incidentes.
- La mejora de la percepción del riesgo por parte del personal.

- El fortalecimiento de la cultura de seguridad dentro del proyecto.
- El cumplimiento normativo y contractual en materia de capacitación.

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

En cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en el marco de la ejecución del Contrato Obra No. 751-2025, se implementó el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) para todos los trabajadores vinculados al proyecto.

El uso de los EPP responde a la evaluación previa de los riesgos presentes en cada actividad y tiene como propósito proteger la integridad física de los trabajadores ante peligros mecánicos, físicos, químicos, biológicos, locativos, ergonómicos y ambientales identificados en la obra.

5. ORDEN Y ASEO DE ÁREAS DE TRABAJO

Durante la ejecución del proyecto se garantizó el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y aseo en todas las áreas de trabajo, como parte integral del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas prácticas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también reducen los riesgos de accidentes, fomentan la salud ocupacional y reflejan el compromiso con un entorno laboral seguro.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 163 -1

Importancia en la seguridad y salud en el trabajo

El orden y la limpieza son elementos preventivos que inciden directamente en la reducción de incidentes laborales. En este sentido, se implementaron y verificaron los siguientes aspectos clave:

• Prevención de Accidentes

Se establecieron rutinas de limpieza diarias para mantener libres de obstáculos las zonas de circulación y áreas de trabajo.

- Se evitaron condiciones de riesgo como objetos mal ubicados, herramientas sueltas y derrames no atendidos.

• Control de Riesgos

- Se realizó el almacenamiento ordenado y seguro de materiales, productos químicos y herramientas.

- Se evitó la acumulación de desechos o materiales inflamables en zonas de riesgo.

• Promoción de la Salud Ocupacional

- Se minimizaron focos de contaminación e insalubridad mediante prácticas regulares de aseo.

- Se reforzó la importancia del autocuidado y la responsabilidad compartida por parte de los trabajadores.

• Cumplimiento Normativo

'

- La gestión del orden y aseo responde a lo establecido por la normatividad en SST (Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1801 de 2014 – Reglamento técnico para instalaciones hidráulicas, entre otras).

Seguimiento y Control

- Se realizaron inspecciones periódicas de las áreas operativas y almacenamiento.
- Se emitieron observaciones cuando se identificaron desviaciones y se aplicaron acciones correctivas oportunas.

- Se promovió la participación activa del personal en el mantenimiento del entorno limpio y seguro, mediante charlas.

El orden y el aseo en las áreas de trabajo constituyen pilares fundamentales de un ambiente laboral seguro y eficiente. Su cumplimiento no solo responde a exigencias legales y contractuales, sino que también refleja el compromiso institucional con la protección de la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.

6. CONCLUSIONES

A partir de la verificación y acompañamiento realizado en el marco de las actividades correspondientes al proyecto de obra, se concluye lo siguiente:

✓ Se realizó una evaluación integral del cumplimiento normativo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciando conformidad con los estándares legales y contractuales aplicables al proyecto.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.083 -1

✓ Se identificaron oportunamente los riesgos laborales presentes en el área de trabajo, los cuales fueron gestionados mediante la implementación de controles operacionales y procedimientos seguros.

✓ El uso de Elementos de Protección Personal (EPP) se mantuvo conforme a los riesgos identificados y fue acompañado por las charlas y seguimiento sobre su uso correcto.

✓ Se garantizó el mantenimiento preventivo de equipos y herramientas, lo cual contribuyó a la reducción de fallas y a la seguridad operativa en el sitio de obra.

✓ Las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo se mantuvieron en niveles aceptables, reduciendo riesgos por tropiezos, caídas y contaminación ambiental.

✓ No se presentaron incidentes significativos ni hallazgos críticos durante el periodo evaluado, lo que demuestra el compromiso del contratista con el cumplimiento del SG-SST y con la integridad del personal involucrado en el proyecto.

En términos generales, se concluye que el proyecto se desarrolla bajo condiciones seguras y controladas, cumpliendo con los requisitos mínimos y estándares establecidos en materia de seguridad, salud y medio ambiente, en concordancia con los objetivos del contrato de obra y el marco normativo aplicable.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902004183-1

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Con base en los hallazgos observados durante el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el marco del contrato de obra, se emiten las siguientes recomendaciones con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, prevenir incidentes y garantizar el bienestar del personal:

✓ Garantizar el buen estado de equipos y herramientas: Verificar de forma periódica el estado físico y funcional de todos los equipos y herramientas utilizadas en obra, realizando mantenimientos preventivos y correctivos según lo establecido en el plan de trabajo.

✓ Señalización de áreas de trabajo: Implementar y mantener señalización visible y adecuada en las zonas de trabajo, identificando áreas seguras, rutas de evacuación, equipos de emergencia, puntos de primeros auxilios y zonas restringidas.

✓ Uso obligatorio de EPP según el tipo de actividad: Asegurar que todo el personal utilice el equipamiento de protección personal adecuado para cada labor (guantes, gafas, casco, botas, entre otros), verificando el correcto uso y la reposición cuando sea necesario.

✓ Seguimiento a la obra: Continuar implementando medidas de control y prevención en la obra de adecuaciones, garantizando la entrega y uso efectivo de los EPP, y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT. 902 004 283 -1

✓ Capacitación continua al personal: Mantener el desarrollo de charlas e inducciones en SST al personal de obra, enfocadas en los riesgos específicos de las actividades y en el fortalecimiento de la cultura de seguridad.

EIDY YORLEY PERALTA PINTO
Profesional HSE

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL SUBUY
NIT: 902 004 183 -1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CHARLAS DE SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS

(Autocuidado, prevención de riesgos, uso de EPP)

1. **Uso eficiente y ahorro del agua en la obra.**





Fotografía 01 y 02: Se realizó charla sobre el uso responsable del agua, promoviendo evitar desperdicios, cerrar llaves y utilizar solo la cantidad necesaria en las actividades de la obra. Durante la actividad también se realizó calistenia para fomentar la activación física y el bienestar de los trabajadores.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 383 -1

2. Trabajo en alturas



Fotografía 03: Son actividades que se realizan a más de 2 metros de altura y requieren medidas de seguridad como el uso correcto de arnés, línea de vida y demás elementos de protección, para prevenir caídas y proteger la vida de los trabajadores.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

3. **Manejo adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD).**



Fotografía 04: Consiste en separar, reutilizar y disponer correctamente los residuos generados en la obra, como escombros, madera, plástico y cartón, en los lugares establecidos para mantener el orden, la seguridad y evitar la contaminación.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 063-1

4. **Movimientos repentinos.**



Fotografía 05 y 06: Se realizó charla sobre la importancia de evitar movimientos bruscos durante las actividades laborales para prevenir lesiones musculares. Asimismo, se realizó calistenia como ejercicio de calentamiento para preparar el cuerpo, mejorar la movilidad y reducir el riesgo de accidentes o lesiones.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 383 -1

❖ **USO ADECUADO DE EPP**

(Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) por parte del personal operativo durante la ejecución de las actividades en obra.)





Fotografia 07 y 08: El uso adecuado de los elementos de protección personal es fundamental para prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores durante las actividades en obra.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 383 -1

❖ **TAREAS SIMULTÁNEAS**

(Desarrollo de tareas simultáneas en diferentes frentes de trabajo.)



Fotografía 09: La importancia de realizar actividades simultáneas en la obra radica en que permiten optimizar el tiempo, mejorar la productividad y avanzar en diferentes frentes de trabajo al mismo tiempo, siempre manteniendo una adecuada coordinación y las medidas de seguridad.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183 -1

❖ **POSICIONES ERGONÓMICAS ADECUADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES**

(Prevención de lesiones musculo esqueléticas)





Fotografía 10 y 11: El uso adecuado de los elementos de protección personal es fundamental para prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores durante las actividades en obra.

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

❖ **COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES**

(Control operativo y prevención de riesgos)





Fotografía 12 y 13: Registro de la adecuada articulación entre los diferentes frentes de trabajo, evidenciando la planificación, comunicación y control operativo.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

- **ÁREAS DE TRABAJO EN ORDEN Y ASEO (CONDICIONES SEGURAS)**

  (Pisos despejados, materiales organizados)





Fotografia 14 y 15: Evidencia fotográfica de las áreas de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

PDF error: PDF Error code - 7

rificados relacionados

CONSORCIO

HSE-F-006
Versión : 1
Fecha: 05/01/2026

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

		Día	Mes	Año	Hora (am/pm)
e de validez:	Desde:	13	01	2026	
	Hasta:	18	01	2026	

PERMISO DE TRABAJO Nº: _____

Obra / Proyecto: 154 DE 2025

Sitio donde se desarrollará el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL Bubuy

Persona que solicita: ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ

Sitio contratista. (Si aplica): CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONDICIONES ESTANDARES

BIOLOGICO		FISICOS		QUIMICOS		PSICOSOCIAL		BIOMECÁNICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENOMENOS NATURALES	
Virus		Ruido	X	Polvos Organicos e Inorganicos		Gestion Organizacional	X	Postura	X	Mecánico	X	Sismo	
Bacterias		Iluminación		Fibras		Organización del trabajo	X	Esfuerzo	X	Eléctrico	X	Terremoto	
Hongos		Vibración	X	Líquidos		Grupo social de trabajo		Movimiento repetitivo	X	Locativo	X	Vendaval	
Parasitos		Temperaturas Extremas	X	Gases y Vapores	X	Condiciones de la tarea	X	Manipulación manual de cargas		Tecnológico		Inundación	
Picaduras		Radiaciones No Ionizantes		Humos metálicos y no metálicos	X	Interfase Persona tarea				Accidente de Transito	X	Derrumbe	X
Mordeduras	X			Material Particulado	X	Jornada de trabajo	X			Públicos	X	Precipitaciones	X
										Trabajo en Alturas			
										Espacios Confinados	X		

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Se identifican, valoran y controlan los riesgos		Informar las novedades	
Se identifican y aislan fuentes de energía potencial y/o almacenada		Alerta o brigadistas/ equipos de emergencias	
Se deben aplicar procedimientos pertinentes		Extintor de primeros auxilios	X
Se verifican interferencias con otros trabajos aledaños		Identificar ordenanzas a los alrededor	X
Equipo y alrededores estan limpios y libres de aceites y/o equipos.		Identifico, señalizo rutas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	X
Aislamiento mecánico		Se identifican condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Reunión de seguridad		Señalización del área	X
Control de aislamiento		Limpieza del área de trabajo	X
Cuenta con hojas de seguridad para los químicos a usar?		Otros? Cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco		Calzado de seguridad	X	Gafas de seguridad	X	Guantes	X	Protectores Auditivos		Careta Mangu lana	X	Otros	
Arnés de seguridad		Visera o careta		Vestido aislante		Otros.							

DOCUMENTACIÓN

Análisis seguro del trabajo.	X	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo		Formato preoperacional de izaje de cargas	Informe semanal de equipo	X	Verificación cuadro medico		Certificado de aptitud		Avisar a la que se va a realizar el trabajo	

Herramientas a utilizar: Pulidora, Motosierra, llaves mixtas, carretillas, palas, picas, palustragos, Martillo, cuñadragas, taqueta, pintal, alicates, Llaves para tubo.

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?
¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?

OBSERVACIONES ADICIONALES

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

O EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla u Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS
CIDOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS CUMPLIRÉ AL CABO EJECUTOR HE
INFORMADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

MBRE Andres Gonzalez FIRMA _____ FECHA 23/02/2026

O RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Inspector HSE): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST
DE MEDIDAS DE CONTROL ES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y DISPONDRÉ PARA PROCEDER CON LA
CUCIÓN DEL MISMO

MBRE Eidy Peralta FIRMA _____ FECHA 23/02/2026

O DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o PROLOGA): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANORANDO SU INICIO

MBRE Eleno Leo FIRMA _____ FECHA 23/02/2026

	FECHA (dd/mm/aa)	Hora de inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
1	23/02/26	7am	4pm			
2	24/02/26	7am	4pm			
3	25/02/26	7am	4pm			
4	26/02/26	7am	4pm			
5	27/02/26	7am	4pm			
6	28/02/26	7am	11 am			
7	---	---	---	---	---	---

Original: Supervisor General

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados son aptos para ejecutar en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha: 28/02/2026

Andres Gonzalez

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados son aptos para ejecutar en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha: 28/02/2026

Eidy Peralta

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Fecha 28/02/26

Eleno Leo

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA

Copia: Libro de Trabajo

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entendieron y so conocen de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Deiber Miranda Perez	Obrero	Deiber
Deiber Jesus Lora Alcazar	Obrero	
Hugo Mendoza Olivares	obrero	Hugo Mendoza
Yoiner Cuevas		
Jairo Pueblo		

Trabajadores relacionados: [redacted]

CONSORCIO

7 DIAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor

HSE-F-008
Versión : 1
Fecha: 06/01/2026

Fecha de validez: Desde: 16 / 07 / 2026 — Hasta: 22 / 07 / 2026

PERMISO DE TRABAJO NO. 6

Dirección donde se desarrollará el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY — Obra / Proyecto: 751 DE 2025

Empresa Contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY — Persona que solicita: ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ

Descripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE — Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

BIOLÓGICO	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus	Ruido	Polvos Orgánicos inorgánicos	Gestión Organizacional	Postura	Mecánico	Sismo
Bacterias	Iluminación	Fibras	Organización del trabajo	Esfuerzo	Eléctrico	Terremoto
Hongos	Vibración	Líquidos	Grupo social del Trabajo	Movimiento repetitivo	Locativo	Vendaval
Parásitos	Temperaturas Extremas	Gases y Vapores	Condiciones de la tarea	Manipulación manual de cargas	Tecnológico	Inundación
Picaduras	Radiaciones No Ionizantes	Humos metálicos y no metálicos	Interfase persona tarea		Accidente de tránsito	Derrumbe
Mordeduras		Material Particulado	Jornada de Trabajo		Público	Precipitaciones
					Trabajo en Alturas	
					Espacios Confinados	

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos		Informar a los operarios	
Se identificaron y atienden fuentes de energía potencial y/o atrapamiento		Alerta a brigadistas/ equipos de emergencias	
Se deben aplicar procedimientos particulares		Equipos de primeros auxilios	
Se realizaron interferencias con otros trabajos adyacentes		Identifico rutas de evacuación a mi alrededor	
Equipo y alrededores están limpios y libres de residuos y/o aceites		Identifico salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	
Alistamiento mecánico		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Revisión de seguridad		Señalización del área	
Control de levantamiento		Limpieza del área de trabajo	
Cuenta con hojas de seguridad para los químicos a usar?		Otros? Cuáles?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco	Calzado de seguridad	Gafas de Seguridad	Guantes	Protectores auditivos	Camisa manga larga	Overol
Arnés de seguridad	Visera o careta	Vestido especial	Otros:			

PREVENCIÓN Y ADICIONALES

Análisis seguro en el trabajo	Presentaciones de inducciones y/o charlas	Formato preoperacional de lista de cargue	Informe semanal de equipo	Verificación examen médico	Certificado de aptitud	Aislar el área que no va a utilizar el trabajo

Herramientas a utilizar: Palustre, Maceta pica, Reglas metálicas, cuchillas, Palas, picas, polisombras, Nivel manual, Serruchos, Segueta, pinza alicates, Llaves para tubo

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?

¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERA EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

COMO EJECUTOR Asumiré de obra, Jefe de cuadrilla u Operador de: HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS
MO EJECUTOR Asumiré de obra, Jefe de cuadrilla u Operador de: HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS
NTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS CONSIDERARÉ AL GRUPO EJECUTOR HE
RIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE Andrés Sanchez FIRMA FECHA 26/02/2026

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Inspector, Residente): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST
OS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA
OLUCIÓN DEL MISMO

NOMBRE Eidy Peralta FIRMA FECHA 26/02/2026

COMO AUTORIDAD ÁREA (Jefe, Residente, Director de obra o RESPONSABLE): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO
EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBANDO SU INICIO

NOMBRE Elena Pino FIRMA FECHA 26/02/2026

	FECHA (dd/mm/aa)	Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
a1	24/02/26	7:00	4pm			
a2	25/02/26	7:00	4pm			
a3	26/02/26	7:00	4pm			
a4	27/02/26	7:00	4pm			
a5	28/02/26	7:00	4pm			
a6	24/02/26	7:00	11am			
a7						

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso cuentan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha 26/02/2026

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso cuentan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Eidy Peralta Fecha 26/02/2026

C.C
RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Elena Pino Fecha 26/02/2026

C.C
AUTORIDAD DE ÁREA

Original: Supervisor General

Copia: Sitio de Trabajo

os trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la capacitación de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas que ameritaron y se
onsientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diego Mauricio Perez	Ebanista	Diego
Jhon Felipe Gaona	Ebanista	
Oscar Leon	Ebanista	
Wilmer Mauricio Jimenez	Ebanista	
Nicolas Gomez	Ebanista	
Jaime Fuentes	Ebanista	

6:2

...ntados relacionados

CONSORCIO

HSP-F-005

Versión : 1

Fecha: 03/01/2024

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su RSEO o Supervisor.

...GENERALIDADES...

...lidez:		Día(s)	Mes(es)	Año(s)	Hora (en horas)
	Desde:	9	01	2026	
	Hasta:	14	02	2026	

PERMISO DE TRABAJO NO: 5

Obra / Proyecto: 751 DE 2025

...donde se desarrollará el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Persona que solicita: HUGO Y ELENA NIÑO GÓMEZ

...ual contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

...ripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSÉ DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE ACUAZUL CASANARE

...CLASIFICACIÓN DE RIESGOS QUE ESTAN EXPUESTOS

BIOLÓGICO		FÍSICOS		QUÍMICOS		PSICOSOCIAL		BIOMECÁNICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENÓMENOS NATURALES	
Virus		Ruido	X	Polvos Orgánicos, inorgánicos		Gestión Organizacional	X	Postural	X	Mecánico	X	Sismo	
Bacterias		Iluminación		Humo		Organización del trabajo	X	Esfuerzo	X	Eléctrico	X	Terremoto	
Hongos		Vibración	X	Líquidos		Grupo social del Trabajo		Movimiento repetitivo	X	Locativo	X	Vendaval	
Parásitos		Temperaturas Extremas	X	Gases y Vapores	X	Condiciones de la tarea	X	Manipulación manual de cargas	X	Tecnológico		Inundación	
Picaduras	X	Radiaciones No ionizantes		Humos metálicos y no metálicos	X	Interfase persona tarea				Accidente de Tránsito	X	Derrumbe	X
Mordeduras	X			Material Particulado	X	Jornada de Trabajo	X			Pirotecnia	X	Precipitaciones	X
										Trabajo en Alturas			
										Espacios Confinados	X		

...PRECAUCIONES QUE DEBEN TENER EL SUPERVISOR

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	X	Informo a los operadores	
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potencial y/o adicionales	X	Alerta a brigadistas y equipos de emergencias	
Se tienen a mano los elementos pertinentes	X	Equipos de primeros auxilios	X
Se revisaron interferencias con otras labores adyacentes	X	Extintores existentes a mi alrededor	X
Equipo y alrededores están limpios y libres de aceites y/o equipos	X	Ubicación, salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	X
Aislamiento mecánico		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Reunión de seguridad	X	Señalización del área	X
Control de aislamiento		Limpieza del área de trabajo	X
Cuenta con hojas de seguridad para las sustancias a usar?		Otros? Cuales?	

...ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco	X	Calzado de seguridad	X	Gafas de seguridad	X	Guantes	X	Protectores auditivos		Correas Manga Pecho	X	Overol	
Arnés de seguridad		Viseras o careta		Vestido especial		Otros							

...INFORMACIÓN ADICIONAL

Análisis seguro en el trabajo	X	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo		Formato preoperacional de izaje de cargas		Informe semanal de equipo	X	Verificación ejecución de montaje		Certificado de aprobación		Ahora a lo que se va a realizar el trabajo	

Herramientas a utilizar: Pulidora, taladro, llaves mixtas, pinzadas, pelon, pepa, papagayo, Berbiquí, palustres, cepillos, pinzas, alicate, llaves para tubo.

...RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?

¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL INCIDENTE?

...ROS

...PRECAUCIONES ADICIONALES

...E PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

...ERACIONES

...EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla o Ejecutor): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS ...RTÍCULOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE ...RIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE Andres Gaucho FIRMA _____ FECHA 9/02/2026

...RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Ingeniero, HSEQ): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST, ...S DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA ...CUCIÓN DEL MISMO

NOMBRE Eidy Peralta FIRMA _____ FECHA 9/02/2026

...ÓN DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o su Apoyo): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL AREA DE TRABAJO ...CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANUNCIADO SU INICIO

NOMBRE Eliecer Leo FIRMA _____ FECHA 9/02/2026

FECHA (dd/mm/aa)	Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
a1	9/02/26	7:00	4pm		
a2	10/02/26	7:00	4pm		
a3	11/02/26	7:00	4pm		
a4	12/02/26	7:00	4pm		
a5	13/02/26	7:00	4pm		
a6	14/02/26	7:00	11am		
a7					

Original Supervisor General.

...ERACIONES

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha 14/02/2026

Andres Gaucho

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha 14/02/2026

Eidy Peralta

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación.

Fecha 14/02/2026

Eliecer Leo

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA

Copia Sitio de Trabajo

...FIRMAS DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entienden y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Jeyson Julian Fino Alfaro	Oficial		
Jorge Pinzon			
Wilson Baez	Oficial		
Oscar Miranda		Oficial	
Alirio Rincon	Ayudante		

Anexos relacionados

CONSORCIO

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su líder o Supervisor.

HSE-F-006
Versión : 1
Fecha: 05/01/2026

	Día (dd)	Mes (mm)	Año (aaaa)	Hora (hh:mm)
Desde:	2	01	2026	
Hasta:	7	01	2026	

PERMISO DE TRABAJO NO: 4

Obra / Proyecto: 7 DE 2026

Donde se desarrollara el trabajo: VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY

Persona que solicita: ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ

Empresa Contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS QUE EXISTEN EN EL PUESTO

BIOLOGICO		FISICOS		QUIMICOS		PSICOSOCIAL		BIOMECANICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENOMENOS NATURALES	
Virus	X	Ruido	X	Polvos Orgánicos, Inorgánicos		Gestión Organizacional	X	Postura		Mecánico	X	Sísmico	
Bacterias		Iluminación		Fibras		Organización del trabajo	X	Esfuerzo	X	Eléctrico	X	Tormenta	
Hongos		Vibración	X	Líquidos		Grupo social del Trabajo		Movimiento repetitivo	X	Locativo	X	Vendaval	
Parasitismo		Temperaturas Extremas	X	Gases y Vapores	X	Condiciones de la tarea	X	Manipulación manual de cargas	X	Tecnológico		Inundación	
Picaduras	X	Radiaciones No Ionizantes		Humos metálicos y no metálicos	X	Interfase persona tarea				Accidente de Tránsito	X	Derrumbe	X
Mordeduras	X			Material Particulado	X	Jornada de Trabajo	X			Públicos	X	Precipitaciones	X
										Trabajo en Alturas			
										Espacios Confinados	X		

PRECAUCIONES QUE DEBEN TENER EN SUPERVISIÓN

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	X	Informar alto operatorio	
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potencial y o incontrolada	X	Alerta a brigadistas/ equipos de emergencias	
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	X	Equipos de primeros auxilios	
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	X	Identificó ruta segura a un afectado	
Equipo y alrededores están limpios y libres de aceites y/o equipos	X	Identificó, salidas de emergencia, áreas de evacuación y puntos de encuentro	
Aislamiento mecánico		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Retirada de seguridad		Señalización del área	
Control de aislamiento	X	Limpieza del área de trabajo	
Cuenta con hojas de seguridad para los químicos usados?		Otros? Cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco	X	Calzado de seguridad	X	Gafas de seguridad	X	Guantes	X	Protectores auditivos		Correa Manga larga	X	Overol	
Arnés de seguridad		Visera o careta		Vestido especial		Otros:							

INFORMACIÓN ADICIONAL

Análisis seguro de trabajo	X	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo		Formato preoperacional de izaje de cargas		Informe semanal De avance	X	Verificación ecommerce medios		Certificado de aptitud		Adjuntar la hoja que se va a realizar el trabajo	

Herramientas a utilizar: Palustre, Machetes, Llaves mixtas, combinadas, pulgas, pinzas, palustragos, destornillador, nivel para, pulgas, alicates, demás pertinentes

RIESGOS AMBIENTALES

☐ ¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?
☐ ¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?

PRECAUCIONES ADICIONALES

STE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUÉ EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALL
EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla u Operativo): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO. EJECUTOR HE REVISADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE Andrés Gaucho FIRMA [signature] FECHA 2/02/2026

RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Inspector, HSE): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO

NOMBRE Eddy Peralta FIRMA [signature] FECHA 2/02/2026

AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o RESIDENTE): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBADAS PREVIO SU INICIO

NOMBRE Elmo Jaco FIRMA [signature] FECHA 2/02/2026

FECHA (dd/mm/aa)	Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
1 2/02/26	7:00	4 p.m.	[signature]	[signature]	[signature]
2 3/02/26	7:00	4 p.m.	[signature]	[signature]	[signature]
3 4/02/26	7:00	4 p.m.	[signature]	[signature]	[signature]
4 5/02/26	7:00	4 p.m.	[signature]	[signature]	[signature]
5 6/02/26	7:00	4 p.m.	[signature]	[signature]	[signature]
6 7/02/26	7:00	11 a.m.	[signature]	[signature]	[signature]
7					

Original: Supervisor General

CIERRE

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha 7/02/2026

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR Andrés Gaucho

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha 7/02/2026

Eddy Peralta

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA, Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Fecha 7/02/2026

Elmo Jaco

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA

Copia: Sitio de Trabajo

FIRMAS DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entendieron y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad importantes para evitar la ocurrencia de cualquier incidente.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Yeiner Cuadro	Oficial Varios	[signature]	
Darian Julian Lara Alfaro	Oficial Varios	[signature]	
Jaime Pérez Vite	Pintor	[signature]	
Andrés Felipe Gaucho Serrano	Oficial Varios	[signature]	
Dilfor Miranda Perez	Oficial Varios	[signature]	

CONSORCIO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

Codigo	Version	FECHA
HSE-F-005	1	5/01/2026
		PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 7x1

SEMANA DEL 9 AL 14 MES febrero AÑO 2026

INSPECCIONADO POR: Eder Toro U

			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	D	M
MARTILLO	Mango limpio sin astillas, cabeza bien adaptada al mango cara plana y no muy fina	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETA	Mango limpio, hoja con buen dientado, montaje apropiado de segueta	–												
LIMAS	Mango limpio sin astillas, la grieta no están aplicadas.	–												
LINTERNA	Bateria y foco	–												
BARRAS	Hoja sin rebaba, verificar fisuras													
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	Armazón fuerte y recto, llantas en buen estado y bien adaptadas al armazón, caja limpia y con los anclajes del rodamiento, mango limpio sin astillas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HACHUELAS, HACHAS, AZADAS	Mango limpio sin astillas, bien sujeto a la cabeza, afilado correcto	–												
MACHETE CON FUNDA	Mango limpio y sin astillas hoja afilada	–												
PALAS	Mango sin rajaduras y libres astillas de mango, hoja afilada sin deformes o rajaduras	–												
PALANCRAGAS	Mango limpio sin astillas, rajaduras, ajen	–												
PICAS	Mango limpio sin astillas, firme del mango, cabeza afilada y en buen estado	–												
PORRAS	Mango limpio sin astillas cara plana no muy lisa	–												
SERRUCHOS	Mango limpio sin astillas, dientes nuevos hoja sin huecos	–												
TARENAS	Mango limpio, hoja afilada afilador en buen estado	–												
FLEXOMETRO	ESTADO GENERAL	–												
NIVELES	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓			
PATICABRAS	ESTADO GENERAL	–												
CANTADOS	ESTADO GENERAL	–												
PALUSTRE	ESTADO GENERAL	–												
ESCUADRAS	ESTADO GENERAL	–												
MANGUERAS PARA NIVEL	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓			
PINTURAS	ESTADO GENERAL	–												
DECAMETRO	ESTADO GENERAL	–												

B: BUENO; M: MALO

ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR O CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SST

CONSORCIO	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO		FECHA: 5/01/2026
	CODIGO: HSE-F-002	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 DE 1

RESPONSABLE	Andres Bonilla	FECHA:	16 Febrero 2026
AREA	VIAS Jan Jose	LUGAR	San Jose

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				
GUIA PARA LA INSPECCION	N.A	SC	NC	OBSERVACIONES
Espacios organizados y libres de obstáculos		✓		
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	✓			
Ruta de Evacuación	✓			
Herramientas almacenadas correctamente		✓		
Estantes en buen estado	✓			
Recipientes suficientes para manejo de residuos		✓		
Lamparas limpias y en buen estado		✓		
Lugares de almacenamiento limpios		✓		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		✓		
Separación correcta de productos no Conformes		✓		
Material bien apilado o almacenado		✓		
Residuos correctamente separados		✓		
Uso racional del espacio de almacenamiento		✓		
Paredes limpias		✓		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		✓		
Recipientes de recolección de residuos en buen estado		✓		
Rincones sin basura		✓		
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	✓			
Sitios señalizados adecuadamente	✓			
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla	✓			
Suficiente Iluminación		✓		
Otros				

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

Quien Inspecciona:	Vo.Bo de Responsable del Area:
FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

CONSORCIO	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO		FECHA 5/01/2026
	CÓDIGO: HSE-F-002	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 DE 1

RESPONSABLE	Angel Bracho	FECHA:	23 Febrero 2026
AREA	PAT) San José	LUGAR	San José Buburey

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS GUIA PARA LA INSPECCION	N.A	SC	NC	OBSERVACIONES
Espacios organizados y libres de obstáculos		/		
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	/			
Ruta de Evacuación	/			
Herramientas almacenadas correctamente		/		
Estantes en buen estado	/			
Recipientes suficientes para manejo de residuos		/		
Lamparas limpias y en buen estado		/		
Lugares de almacenamiento limpios		/		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		/		
Separación correcta de productos no Conformes		/		
Material bien apilado o almacenado		/		
Residuos correctamente separados		/		
Uso racional del espacio de almacenamiento		/		
Paredes limpias		/		
Pisos limpios, en buen estado, y secos		/		
Recipientes de recolección de residuos en buen estado		/		
Rincones sin basura		/		
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	/			
Silos señalizados adecuadamente	/			
Sanitarios limpios, tiene papel higiénico, jabon, toalla	/			
Suficiente iluminación		/		
Otros				

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE, NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

Quien Inspecciona:	Vo.Bo de Responsable del Area:
FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	X
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	3 febrero 2026
TEMA	Uso eficiente y ahorro del agua
DURACIÓN	15 minutos

INSTRUCTOR	Erdy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	1365[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	4[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]			
5	Andrés Felipe Gaona	1006[illegible]			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO SAN JOSE DEL GUAVIARE	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	x
CAPACITACIÓN	
REUNION INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	6 de febrero 2026
TEMA	Trabajo en Alturas
DURACIÓN	15 minutos

INSTRUCTOR	Eidy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEL MUNICIPIO DE ACUAZUL CASANARE		

No	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Jaider PLC 240				
2	Dayis Miranda	1085306309			
3	[illegible]	[illegible]	R.		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	Andrés Felipe Godoy	1006427215			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA HSE	
REINDUCCION	
CHARLAS	X
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	9 de febrero 2026
TEMA	Indicaciones de ingreso (riesgo del sitio)
DURACIÓN	15 minutos
INSTRUCTOR	Eddy Peralta
CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	[illegible]	1362[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	9[illegible]			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	Andres felipe Gaviria	1006[illegible]			
5	[illegible]	105[illegible]			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-C05	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	X
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	11 de febrero 2026
TEMA	Riesgo electrico
DURACIÓN	15 minutos
INSTRUCTOR	Eddy Peralta
CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	[illegible]	1360[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	9054647	[illegible]		
3	Deisa Miranda	1052[illegible]209			Deisa
4	[illegible]	1165[illegible]	[illegible]		[illegible]
5	[illegible]	79.75[illegible]	[illegible]		
6	Andres felipe Gaita Sanabria	1006492275			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	x
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	12 febrero 2026
TEMA	Manejo de herramienta
DURACIÓN	15 minutos

INSTRUCTOR	Eidy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL GUAVIY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Diego Miranda Perez	1050064301	Obrero		
2	Andres felipe Cortes	1006817235			
3	Cleo Diaz	1053340525	Residente		
4	Oscar Jairo Lara Alfaro	1115570[illegible]	obrero		
5	Miguel Martinez Valencia	1116556960	obrero		
6	Yeferson [illegible]	1118982[illegible]	[illegible]		
7	Jose de Puentes	8669[illegible]	[illegible]		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA HSE	
REINDUCCION	
CHARLAS	x
CAPACITACION	
REUNION INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA: 16 de febrero 2026

TEMA: Movimientos repentinos

DURACION: 15 minutos

INSTRUCTOR: Erick Peralta

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL RUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Ryan Fernando Alfonso	1118577130	obrero		
2	Jancarlo Fuente	96598423	obrero		
3	Duver Miranda Rosa	1080069709	obrero		
4	Wilson Mendoza Palomino	1116544550	obrero		
5	Angelica Suarez	1116698213	obrero		
6	Andres Felipe Gaitan	1006812715			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCION	
CHARLAS	x
CAPACITACIÓN	
REUNION INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	13 febrero 2026
TEMA	Manejo adecuado de residuos RBC
DURACIÓN	

INSTRUCTOR	Erika Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Deifer Durango Perez	1030064309			Deifer
2	Dayra Sofia Fonseca	1122551124	Aseo		Dayra
3	Yuly Nidia Salazar	1122 [illegible]	Aseo		Nidia
4	Sandra [illegible]	1122 [illegible]			
5	Jhon Pinto	96[illegible]4			
6	Andrea Felipe Gaona	1006[illegible]			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO SAN JOSÉ DEL DUBUY	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-008	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	x
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	24 febrero 2026
TEMA	Generalidades de residuos (escombros, empaques
DURACIÓN	

INSTRUCTOR	Erika Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL DUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Andrés Felipe Cabra	1006947750			
2	[illegible]	[illegible]	Obrero		
3	Eleno [illegible]	1054340515	Residente		
4	Deiber Miranda Perez	1030547809	obrero		
5	[illegible]	1165549168	obrero		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	9869248	[illegible]		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 751-2025

OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

MARZO 2026

CARRERA 12 No 10 – 13 TELÉFONO: 320 321 89 76
E-MAIL: consorciosanjose110@gmail.com
AGUAZUL - CASANARE

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 - 1

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las acciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) implementadas a lo largo del período de intervención del Contrato de Obra No. 751-2025, con OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores es un eje fundamental para asegurar entornos laborales seguros, eficientes y productivos. Salvaguardar la integridad física y mental del personal no solo responde a un compromiso ético, sino que también influye de manera positiva en el desempeño global de la organización.

Promover la seguridad y la salud en el entorno laboral permite:

- ✓ Reducir el riesgo de accidentes y enfermedades laborales.
- ✓ Promover la productividad y el bienestar de los trabajadores.
- ✓ Fomentar un clima laboral positivo.
- ✓ Evitar sanciones legales mediane el cumplimiento normativo.

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permiten a las organizaciones gestionar de manera preventiva los riesgos laborales, mejorando de forma continua las condiciones del entorno de trabajo.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

Elementos clave del SG-SST:

- Política de seguridad y salud: Refleja el compromiso organizacional con la protección de sus trabajadores.
- Planificación: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
- Implementación y operación: Ejecución de medidas preventivas y formación del personal.
- Evaluación y acción correctiva: Revisión del funcionamiento del sistema y aplicación de mejoras.
- Revisión por la dirección: Análisis periódico del desempeño del SG-SST por parte de la alta dirección.
- Mejora continua: Retroalimentación y actualización permanente del sistema para fortalecer su eficacia.

Por otra parte, este informe presenta las evidencias recopiladas durante la ejecución de la obra, en relación con la implementación y seguimiento de las actividades HSE. Se detallan las estrategias, alternativas y acciones adoptadas por el contratista para mitigar los impactos sobre los riesgos en el entorno de trabajo, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el desarrollo del proyecto.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

OBJETIVOS

Realizar las actividades de manera segura en el entorno laboral es esencial para proteger la salud e integridad de los trabajadores, garantizar el cumplimiento legal y promover un ambiente productivo. Los objetivos fundamentales del sistema de gestión HSE implementado en la obra son los siguientes:

Objetivos Generales

- Prevenir accidentes y lesiones: Evitar incidentes que puedan poner en riesgo la salud o integridad física de los trabajadores.
- Minimizar riesgos laborales: Identificar, evaluar y controlar los peligros asociados a las actividades ejecutadas, reduciendo así la probabilidad de incidentes.
- Cumplir con normativas y estándares: Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de los estándares técnicos aplicables.

Objetivos Específicos

- Promover la salud ocupacional: Mantener un entorno que favorezca el bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores.
- Proteger el medio ambiente: Minimizar el impacto ambiental negativo derivado de las actividades de obra, cumpliendo con los principios de sostenibilidad.
- Optimizar la productividad: Fomentar un entorno seguro que permita una ejecución eficiente de las tareas, reduciendo tiempos de inactividad por accidentes o enfermedades laborales.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT. 902004183-1

- Fomentar una cultura de seguridad: Promover la conciencia sobre prácticas seguras en todos los niveles de la organización, generando un compromiso colectivo con la seguridad.
- Capacitación y desarrollo: Asegurar que el personal cuente con la formación, competencias y recursos necesarios para desempeñar sus funciones de forma segura y eficaz.

Además de lo anterior, se realiza un seguimiento constante al contratista para verificar:

- El pago oportuno de las prestaciones sociales y la seguridad social del personal vinculado a la ejecución de la obra, conforme a los plazos legales establecidos.
- La evaluación continua del cumplimiento del SG-SST a lo largo del proyecto.

Estos objetivos no solo protegen a los empleados, sino que también fortalecen la gestión del proyecto al reducir costos asociados con incidentes, aumentar el compromiso del equipo.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 283 -1

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

1. INDICADORES DE HSE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	VALOR
Frecuencia de Accidentalidad	0
Severidad de Accidentalidad	0
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	0
Prevalencia de la Enfermedad Laboral	0
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0
Ausentismo por causa médica	0
Frecuencia de impactos ambientales	0

2. INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se llevaron a cabo inspecciones en las áreas de trabajo durante la ejecución del proyecto.

Las inspecciones de HSE realizadas en el marco del proyecto permitieron verificar las condiciones del entorno laboral, identificar riesgos, evaluar controles y fomentar

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BLUJUY
NIT: 902 004 183 -1

la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se detallan los aspectos evaluados durante dichas inspecciones:

Durante las inspecciones, se verificaron los siguientes aspectos clave:

Identificación de riesgos

Se realizó una revisión detallada de los peligros presentes en las zonas de trabajo, encontrando principalmente los siguientes tipos de riesgos:

- Riesgos mecánicos: Presencia de equipos sin protecciones adecuadas o elementos móviles expuestos.
- Riesgos químicos: Posible exposición a sustancias peligrosas empleadas durante la ejecución de ciertas actividades, Inhalación de vapores tóxicos, contacto con solventes.
- Riesgos ergonómicos: Prácticas laborales con posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas o estaciones de trabajo mal adaptadas.
- Riesgos ambientales: Factores externos como lluvias intensas, exposición prolongada al sol o fenómenos naturales del entorno.
- Riesgos Locativos: Superficies irregulares, inestables, húmedas.
- Riesgos biológicos: Picaduras de insectos (mosquitos, abejas), Mordeduras de serpientes u otros animales silvestres.
- Riesgos físicos: Exposición prolongada al sol (golpes de calor).

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 182 -1

• Riesgos psicosociales: Jornadas extensas o poco descanso, Presión por cumplimiento de plazos, Conflictos entre trabajadores o con la comunidad.

Se evidenció que el personal cuenta con los respectivos Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajo en sitio, los cuales relacionan de manera adecuada los riesgos inherentes a cada actividad. Estos documentos han sido utilizados como herramienta preventiva y soporte para la toma de decisiones en materia de seguridad durante la operación.

Cumplimiento normativo

Se verificaron las condiciones y prácticas laborales durante el desarrollo de las actividades, comprobando que cumplen con:

- La legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Los estándares establecidos por las autoridades competentes.
- Los requisitos específicos del Contrato de Obra No. 751-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Evaluación de controles existentes

Se revisó la eficacia de los controles implementados para mitigar los riesgos previamente identificados. Esta evaluación incluyó:

- Uso adecuado de equipos de protección personal (EPP).
- Aplicación de procedimientos seguros de trabajo.
- Implementación de señales preventivas.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.353-1

Participación de los trabajadores

Durante la inspección se realizaron reuniones de retroalimentación con los trabajadores, con el objetivo de:

- Conocer su percepción sobre los riesgos presentes en sus actividades diarias.
- Fomentar su participación activa en la identificación de condiciones inseguras.
- Incluir sus aportes en la toma de decisiones preventivas.

Reporte de hallazgos

Como resultado de las inspecciones y la revisión documental, no se identificaron hallazgos significativos. Sin embargo, se recomendó continuar aplicando de manera estricta los controles establecidos, como parte del proceso de mejora continua del SG-SST.

Seguimiento y revisión

Se estableció un plan de seguimiento para verificar la correcta implementación de las acciones preventivas recomendadas. Así mismo, se programaron inspecciones periódicas con el fin de:

- Confirmar la permanencia de condiciones seguras.
- Detectar de forma oportuna nuevas situaciones de riesgo.
- Evaluar la eficacia continua de los controles.

Formación y capacitación

Como parte de las estrategias de prevención, se realizaron:

- Charlas de seguridad.
- Inducciones al personal

- Sensibilizaciones sobre la importancia del reporte de actos y condiciones inseguras.

Estas actividades fortalecen la cultura de seguridad, mejoran la percepción del riesgo y promueven una mayor apropiación del SG-SST por parte del personal operativo.

Las inspecciones de áreas de trabajo son herramientas fundamentales para la gestión efectiva de la seguridad y salud en el proyecto. Estas intervenciones permiten no solo prevenir accidentes y enfermedades laborales, sino también contribuir al mejor desempeño operativo, al bienestar del personal y al cumplimiento normativo.

3. CAPACITACIONES Y/O CHARLAS DIARIAS

Durante el desarrollo del proyecto correspondiente al Contrato de Obra No. 751-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.", se implementaron de manera continua actividades de formación y sensibilización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Charlas de seguridad

Se llevaron a cabo charlas de seguridad antes del inicio de las actividades laborales, con el objetivo de reforzar el conocimiento del personal sobre los riesgos presentes en el entorno de trabajo y las medidas preventivas necesarias para su control. Estas charlas permitieron:

- Promover conductas seguras entre los trabajadores.
- Reforzar temas especificos según las actividades programadas para el día.

- Recordar el uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Identificar y reportar condiciones y actos inseguros de forma oportuna.
- Crear un espacio para la retroalimentación y comunicación directa con los trabajadores.

Estos registros se adjuntan como anexos al presente informe, como evidencia del cumplimiento del componente de formación dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Temáticas abordadas

Algunos de los temas tratados durante las charlas incluyeron:

- Uso correcto del tapabocas y protección respiratoria.
- Entender la importancia del agua como recurso natural.
- Protección ocular cuidado de la vista.
- Aspectos e impactos ambientales.
- Resbalones, tropezones y caídas.
- Etiquetas de seguridad de los productos químicos.
- Conciencia ambiental.

Impacto en la gestión HSE

Estas acciones de formación contribuyeron directamente a:

- La reducción de incidentes.
- La mejora de la percepción del riesgo por parte del personal.
- El fortalecimiento de la cultura de seguridad dentro del proyecto.
- El cumplimiento normativo y contractual en materia de capacitación.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

En cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en el marco de la ejecución del Contrato Obra No. 751 - 2025, se implementó el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) para todos los trabajadores vinculados al proyecto.

El uso de los EPP responde a la evaluación previa de los riesgos presentes en cada actividad y tiene como propósito proteger la integridad física de los trabajadores ante peligros mecánicos, físicos, químicos, biológicos, locativos, ergonómicos y ambientales identificados en la obra.

5. ORDEN Y ASEO DE ÁREAS DE TRABAJO

Durante la ejecución del proyecto se garantizó el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y aseo en todas las áreas de trabajo, como parte integral del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas prácticas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también reducen los riesgos de accidentes, fomentan la salud ocupacional y reflejan el compromiso con un entorno laboral seguro.

Importancia en la seguridad y salud en el trabajo

El orden y la limpieza son elementos preventivos que inciden directamente en la reducción de incidentes laborales. En este sentido, se implementaron y verificaron los siguientes aspectos clave:

- Prevención de Accidentes

Se establecieron rutinas de limpieza diarias para mantener libres de obstáculos las zonas de circulación y áreas de trabajo.

- Se evitaron condiciones de riesgo como objetos mal ubicados, herramientas sueltas y derrames no atendidos.

• Promoción de la Salud Ocupacional

- Se minimizaron focos de contaminación e insalubridad mediante prácticas regulares de aseo.

- Se reforzó la importancia del autocuidado y la responsabilidad compartida por parte de los trabajadores.

• Cumplimiento Normativo

- La gestión del orden y aseo responde a lo establecido por la normatividad en SST (Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1801 de 2014 – Reglamento técnico para instalaciones hidráulicas, entre otras).

Seguimiento y Control

- Se realizaron inspecciones periódicas de las áreas operativas y almacenamiento.

- Se emitieron observaciones cuando se identificaron desviaciones y se aplicaron acciones correctivas oportunas.

- Se promovió la participación activa del personal en el mantenimiento del entorno limpio y seguro, mediante charlas.

El orden y el aseo en las áreas de trabajo constituyen pilares fundamentales de un ambiente laboral seguro y eficiente. Su cumplimiento no solo responde a exigencias

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT. 902004 083-1

legales y contractuales, sino que también refleja el compromiso institucional con la protección de la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.

6. CONCLUSIONES

A partir de la verificación y acompañamiento realizado en el marco de las actividades correspondientes al proyecto de obra, se concluye lo siguiente:

✓ Se realizó una evaluación integral del cumplimiento normativo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciando conformidad con los estándares legales y contractuales aplicables al proyecto.

✓ Se identificaron oportunamente los riesgos laborales presentes en el área de trabajo, los cuales fueron gestionados mediante la implementación de controles operacionales y procedimientos seguros.

✓ El uso de Elementos de Protección Personal (EPP) se mantuvo conforme a los riesgos identificados y fue acompañado por las charlas y seguimiento sobre su uso correcto.

✓ Se garantizó el mantenimiento preventivo de equipos y herramientas, lo cual contribuyó a la reducción de fallas y a la seguridad operativa en el sitio de obra.

✓ Las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo se mantuvieron en niveles aceptables, reduciendo riesgos por tropiezos, caídas y contaminación ambiental.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

✓ No se presentaron incidentes significativos ni hallazgos criticos durante el periodo evaluado, lo que demuestra el compromiso del contratista con el cumplimiento del SG-SST y con la integridad del personal involucrado en el proyecto.

En términos generales, se concluye que el proyecto se desarrolla bajo condiciones seguras y controladas, cumpliendo con los requisitos mínimos y estándares establecidos en materia de seguridad, salud y medio ambiente, en concordancia con los objetivos del contrato de obra y el marco normativo aplicable.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Con base en los hallazgos observados durante el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el marco del contrato de obra, se emiten las siguientes recomendaciones con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, prevenir incidentes y garantizar el bienestar del personal:

✓ Garantizar el buen estado de equipos y herramientas: Verificar de forma periódica el estado fisico y funcional de todos los equipos y herramientas utilizadas en obra, realizando mantenimientos preventivos y correctivos según lo establecido en el plan de trabajo.

✓ Uso obligatorio de EPP según el tipo de actividad: Asegurar que todo el personal utilice el equipamiento de protección personal adecuado para cada labor (guantes, gafas, casco, botas, entre otros), verificando el correcto uso y la reposición cuando sea necesario.

✓ Seguimiento a la obra: Continuar implementando medidas de control y prevención en la obra de adecuaciones, garantizando la entrega y uso efectivo de los EPP, y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

✓ Capacitación continua al personal: Mantener el desarrollo de charlas e inducciones en SST al personal de obra, enfocadas en los riesgos específicos de las actividades y en el fortalecimiento de la cultura de seguridad.

EIDY YORLEY PERALTA PINTO
Profesional HSE

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT. 902 004 183 -1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CHARLAS DE SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS

(Autocuidado, prevención de riesgos, uso de EPP)

1. **Uso correcto del tapabocas y protección respiratoria y calistenia.**



Fotografía 01 y 02: Se socializó el uso correcto del tapabocas y la protección respiratoria, enfatizando su adecuada colocación, ajuste y mantenimiento para prevenir riesgos a la salud. Asimismo, se realizó calistenia para preparar al personal, reducir lesiones y promover el autocuidado antes de iniciar la jornada laboral.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT. 902 004 383 -1

2. **Entender la importancia del agua como recurso natural.**





Fotografia 03 y 04: Se sensibilizó al personal sobre la importancia del agua como recurso natural esencial, promoviendo su uso responsable y la prevención del desperdicio en las actividades de obra. Se destacaron prácticas de ahorro, cuidado del recurso y su relación con la sostenibilidad

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.182-3

❖ **USO ADECUADO DE EPP**

(Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) por parte del personal operativo durante la ejecución de las actividades en obra.)





Fotografía 05, 06 y 07: El uso adecuado de los elementos de protección personal es fundamental para prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores durante las actividades en obra.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT. 902 004 183 -1

- **POSICIONES ERGONÓMICAS ADECUADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES**

(Prevención de lesiones musculo esqueléticas)



Fotografia 08: Mantener posturas ergonómicas adecuadas durante la ejecución de labores es fundamental para prevenir lesiones musculares y fatiga. Además, es importante evitar posturas prolongadas, realizar pausas activas y usar correctamente el cuerpo para mejorar el rendimiento y proteger la salud.

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT: 902 004 182 -1

❖ **COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES**

(Control operativo y prevención de riesgos)



Fotografía 09: Registro de la adecuada articulación entre los diferentes frentes de trabajo, evidenciando la planificación, comunicación y control operativo.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

❖ **ÁREAS DE TRABAJO EN ORDEN Y ASEO (CONDICIONES SEGURAS)**

(Pisos despejados, materiales organizados)



Fotografia 10,11,12 y 13: Evidencia fotográfica de las áreas de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

637

97

Certificados relacionados:	Caliente:		Altura		Excavación		Aisl. Eléctrico		Confinado		Frío	✓	

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT. 901.xxx.xxx-x

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

HSE-F-008
Versión : 1
Fecha: 05/01/2026

A. GENERALIDADES

(Coloque "X" donde aplique)

		DÍA (dd)	MES (mm)	AÑO (aa)	HORA (am o pm)
Fecha de validez:	*Desde:*	2	03	2026	
	Hasta:	4	03	2026	

PERMISO DE TRABAJO NO: 9

Obra / Proyecto 751 DE 2025

Sitio donde se desarrollara el trabajo VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY — *Persona que solicita* ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ

Empresa contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY — *Equipos a utilizar* HERRAMENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

B. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS

EJECUTOR

BIOLOGICO	FISICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus X	Ruido X	Polvos Orgánicos, inorgánicos	Gestión Organizacional X	Postura	Mecánico X	Sismo
Bacterias	Iluminación	Fibras	Organización del trabajo X	Esfuerzo X	Eléctrico X	Terremoto
Hongos	Vibración X	Líquidos	Grupo social del Trabajo	Movimiento repetitivo X	Locativo X	Vendaval
Parasitos	Temperaturas Extremas X	Gases y Vapores X	Condiciones de la tarea X	Manipulación manual de cargas X	Tecnológico	Inundación
Picaduras X	Radiaciones No Ionizantes	Humos metálicos y no metálicos X	Interfase persona tarea		Accidente de Transito X	Derrumbe X
Mordeduras X		Material Particulado X	Jornada de Trabajo X		Públicos X	Precipitaciones X
					Trabajo en Alturas	
					Espacios Confinados X	

EJECUTOR

SUPERVISOR

C. PRECAUCIONES QUE DEBE TENER EL SUPERVISOR

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	X	Informar ala operadora	
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potencial y/ o automotriz	X	Alerta a brigadistas/ equipos de emergencias	
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	X	Equipos de primeros auxilios	X
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	X	Identifico extintores a mi alrededor	X
Equipo y alrededores están limpios y libres de aceites y/o equipos.	X	Identifico, salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	X
Aislamiento mecánico		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Reunión de seguridad	X	Señalización del área	X
Control de aislamiento		Limpieza del área de trabajo	X
Cuento con hojas de seguridad para los químicos a usar?		Otros? Cuales?	

D. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS

Casco X	Calzado de seguridad X	Gafas de seguridad X	Guantes X	Protectores auditivos	Camisa Manga larga X	Overol	
Ámés de seguridad	Visera o careta	Vestido especial	Otros:				

E. INFORMACION ADICIONAL

Análisis seguro en el trabajo. X	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo	Formato preoperacional de izaje de cargas	Informe semanal de equipo X	Verificacion examen medico	Certificado de aptitud	Altura a la que se va a realizar el trabajo

Herramientas a utilizar: Pulidora, Mezcladora, llaves mixtas, carretillas, palas, picas, paleadragas, flexometro, palacragas, seguetá, pinzas alicates, llaves para tubo.

SUPERVISOR

G. RIESGOS AMBIENTALES

☐ ¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?
☒ ¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?
OTROS:

H. PRECAUCIONES ADICIONALES

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

I. FIRMAS DE AUTORIZACION

COMO EJECUTOR (Operario de obra, Jefe de cuadrilla o Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

NOMBRE Andres Cantes FIRMA [signature] FECHA 2/03/26

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Inspector/ASE): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

NOMBRE Eddy Peralta FIRMA [signature] FECHA 2/03/26

COMO DE AUTORIDAD ÁREA (Jefe, Residente, Director de obra o Representante Legal): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL AREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DEL INICIO

NOMBRE Elmo Alzo FIRMA [signature] FECHA 2/03/26

FECHA (dd/mm/aaaa)		Hora de inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
Día 1	2/03/26	7:00	4pm	[signature]	[signature]	—
Día 2	3/03/26	7:00	4pm	[signature]	[signature]	—
Día 3	4/03/26	7:00	4pm	[signature]	[signature]	—
Día 4	5/03/26	7:00	4pm	[signature]	[signature]	—
Día 5	6/03/26	7:00	4pm	[signature]	[signature]	—
Día 6	7/03/26	7:00	11 am	[signature]	[signature]	—
Día 7	—	—	—	—	—	—

Original: Supervisor General.

II. CIERRE

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha 7/03/2026

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Eddy Peralta Fecha 7/03/2026

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA [signature]

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Elmo Alzo Fecha 7/03/2026

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA [signature]

Copia: Sitio de Trabajo

III. FIRMAS DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entienden y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR
[signature]	[illegible]	[signature]	
[signature]	[illegible]	[signature]	
[signature]	[illegible]	[signature]	
[signature]	[illegible]	[signature]	
[signature]	[illegible]	[signature]	

639
95

Certificados relacionados:	Caliente		Altura		Excavación		Alist. Eléctrico		Confinado		Exc	X	

CONSORCIO SAN JOSÉ DEL BUBUY

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

HSE-F-008
Versión : 1
Fecha: 05/01/2025

A. GENERALIDADES

(Coloque "X" donde aplique)

Fecha de validez: *Desde:* DÍA (dd): 9 | MES (mm): 03 | AÑO (aa): 2026 | HORA (am o pm):

Hasta: DÍA (dd): 14 | MES (mm): 03 | AÑO (aa): 2026 | HORA (am o pm):

PERMISO DE TRABAJO NO: 10

Obra / Proyecto 751 DE 2025

Sitio donde se desarrollara el trabajo VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY *Persona que solicita* ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ

Empresa contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY *Equipos a utilizar* HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripcion de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

B. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS

EJECUTOR

BIOLOGICO	FISICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus X	Ruido X	Polvos Orgánicos, inorgánicos	Gestión Organizacional X	Postura X	Mecánico X	Sismo
Bacterias	Iluminación	Fibras	Organización del trabajo X	Esfuerzo X	Eléctrico X	Temerario
Hongos	Vibración X	Liquidos	Grupo social del Trabajo	Movimiento repetitivo X	Locativo X	Vendaval
Parasitos	Temperaturas Extremas X	Gases y Vapores X	Condiciones de la tarea X	Manipulación manual de cargas X	Tecnológico	Inundación
Picaduras X	Radiaciones No Ionizantes	Humos metálicos y no metálicos X	Interfase persona tarea		Accidente de Transito X	Derrumbe X
Mordeduras X		Material Particulado X	Jornada de Trabajo X		Públicos X	Precipitaciones X
					Trabajo en Alturas	
					Espacios Confinados X	

EJECUTOR

C. PRECAUCIONES QUE DEBE TENER EL SUPERVISOR

SUPERVISOR

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	X	Informar alo operadora	
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potencial y/ o automotriz	X	Alerta a brigadistas/ equipos de emergencias	
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	X	Equipos de primeros auxilios	X
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	X	Identifico extintores a mi alrededor	X
Equipo y alrededores están limpios y libres de aceites y/o equipos.	X	Identifico, salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	X
Aislamiento mecánico		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Reunión de seguridad	X	Señalización del área	X
Control de aislamiento		Limpieza del área de trabajo	X
Cuento con hojas de seguridad para los químicos a usar?		Otros? Cuales?	

SUPERVISOR

D. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS

Casco X	Calzado de seguridad X	Gafas de seguridad X	Guantes X	Protectores auditivos	Camisa Manga larga X	Overol
Arnés de seguridad	Visera o careta	Vestido especial	Otros:			

E. INFORMACION ADICIONAL

Análisis seguro en el trabajo X	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo	Formato preoperacional de izaje de cargas	Informe semanal de equipo X	Verificacion examen medico	Certificado de aptitud	Altura a la que se va a realizar el trabajo

Herramientas a utilizar: Pulidora, Mezcladora, llaves mixtas, carretillas, palas, picas, palodragas, flexometro, palodragas, segueta, pruzas aliconex, llaves para tubo

G. RIESGOS AMBIENTALES

[ ] ¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?
[x] ¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?
OTROS:

H. PRECAUCIONES ADICIONALES

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

6 de 10

5. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

COMO EJECUTOR (Supervisor de obra, Jefe de cuadrilla o Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MITIGAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE Pedro Felipe FIRMA _____ FECHA 9/03/2026

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Maestro de obra): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MITIGAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

NOMBRE Eider Peralta FIRMA _____ FECHA 9/03/2026

COMO DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o SUBCONTRATISTA): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBANDO SU INICIO

NOMBRE Elmo M.Gil FIRMA _____ FECHA 9/03/2026

FECHA (dd/mm/aa)	Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
Día 1 .9/03/26	7:00	4pm			
Día 2 10/03/26	7:00	4pm			
Día 3 11/03/26	7:00	4pm			
Día 4 12/03/26	7:00	4pm			
Día 5 13/03/26	7:00	4pm			
Día 6 14/03/26	7:00	4pm			
Día 7 —	—	—	—	—	

Original Supervisor General

6. CIERRE

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones aceptables de orden y aseo

Fecha 14/03/2026

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones aceptables de orden y aseo

Eider Peralta Fecha 14/03/2026

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Elmo M.Gil Fecha 14/03/26

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA

Copia: Sitio de Trabajo

7. FIRMAS DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPARÁN EN LAS ACTIVIDADES

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas que desarrollarán y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Ayudante	[illegible]	
Deiver Miranda Ruiz	Ayudante	Deiver	
Andres Felipe Cuello	Ayudante	[illegible]	

Certificados relacionados:	Caliente:		Altura		Excavación		Arid Eléctrico		Confinado		Frio	X	

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

HSE-F-068
Versión : 1
Fecha: 05/01/2026

A. GENERALIDADES (Coloque "X" donde aplique)

Fecha de validez: *Desde:* DIA (dd): 16 | MES (mm): 03 | AÑO (aa): 2026 | HORA (am o pm):
Hasta: DIA (dd): 21 | MES (mm): 03 | AÑO (aa): 2026 | HORA (am o pm):

PERMISO DE TRABAJO NO: 11

Obra / Proyecto 751 DE 2025

Sitio donde se desarrollara el trabajo VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY *Persona que solicita* ROSSEY ELENA NIÑO GOMEZ

Empresa contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY *Equipos a utilizar* HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripcion de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

B. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS

EJECUTOR

BIOLOGICO		FISICOS		QUÍMICOS		PSICOSOCIAL		BIOMECÁNICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENÓMENOS NATURALES	
Virus	X	Ruido	X	Polvos Organicos, Inorgánicos		Gestión Organizacional	X	Postura	X	Mecánico	X	Sismo	
Bacterias		Iluminación		Fibras		Organización del trabajo	X	Esfuerzo	X	Eléctrico	X	Terremoto	
Hongos		Vibración	X	Liquidos		Grupo social del Trabajo		Movimiento repetitivo	X	Locativo	X	Vendaval	
Parasitos		Temperaturas Extremas	X	Gases y Vapores	X	Condiciones de la tarea	X	Manipulación manual de cargas	X	Tecnológico		Inundación	
Picaduras	X	Radiaciones No Ionizantes		Humos metálicos y no metálicos	X	Interfase persona tarea				Accidente de Transito	X	Derrumbe	X
Mordeduras	X			Material Particulado	X	Jornada de Trabajo	X			Públicos	X	Precipitaciones	X
										Trabajo en Alturas			
										Espacios Confinados	X		

EJECUTOR

C. PRECAUCIONES QUE DEBE TENER EL SUPERVISOR

SUPERVISOR

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	X	Informar ala operadora	
Se identificaron y aislaron fuentes de energia potencial y/ o automotriz	X	Alerta a brigadistas/ equipos de emergencias	
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	X	Equipos de primeros auxilios	X
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	X	Identifico extintores a mi alrededor	X
Equipo y alrededores están limpios y libres de aceites y/o equipos	X	Identifico, salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	X
Aislamiento mecánico		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Reunión de seguridad	X	Señalización del área	X
Control de aislamiento		Limpieza del área de trabajo	X
Cuento con hojas de seguridad para los químicos a usar?		Otros? Cuales?	

D. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS

Casco	X	Calzado de seguridad	X	Gafas de seguridad	X	Guantes	X	Protectores auditivos		Camisa Manga larga	X	Overol	
Arnés de seguridad		Visera o careta		Vestido especial		Otros:							

E. INFORMACION ADICIONAL

Análisis seguro en el trabajo	X	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo		Formato preoperacional de izaje de cargas		Informe semanal de equipo	X	Verificacion examen medico		Certificado de aptitud		Altura a la que se va a realizar el trabajo	

Herramientas a utilizar: Pulidora, Mezcladora, llaves mixtas, carretillas, palas, picas, palaedragas, flexometro, palaedragas, segueta, pinzas alicates, llaves para tubo

G. RIESGOS AMBIENTALES

[ ] ¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?
[X] ¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?
OTROS:

H. PRECAUCIONES ADICIONALES

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

COMO EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla o Operador) HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

NOMBRE Andres Cavallaro FIRMA _____ FECHA 16/03/2026

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Inspector HSE): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

NOMBRE Eidy Peralta FIRMA _____ FECHA 16/03/26

COMO DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra / REGENTE): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. APROBADO SU INICIO

NOMBRE Eliecer Pitti FIRMA _____ FECHA 16/03/26

FECHA (dd/mm/aa)	Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
Día 1 16/03/26	7:00	4 pm			
Día 2 17/03/26	7:00	4 pm			
Día 3 18/03/26	7:00	4 pm			
Día 4 19/03/26	7:00	4 pm			
Día 5 20/03/26	7:00	4 pm			
Día 6 21/03/26	7:00	11:00 am			
Día 7					

Original Supervisor General

CIERRE

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo.

Fecha 21/03/2026

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo.

Eidy Peralta Fecha 21/03/2026

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el espacio con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación.

Fecha 21/03/2026

Eliecer Pitti

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA

Copia Jefe de Trabajo

FIRMAS DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entienden y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Jaime Pacheco	Ayudante		
Ramon Fernandez Olmos	Ayudante		
Andres Felipe Cuesta	Ayudante		
Dafer Mitchell Reyes	Ayudante		

643
95

Certificados relacionados:	Caliente:		Altura		Excavación		Aisl. Eléctrico		Confinado		Frio		

CONSORCIO

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

HSE-F-008
Versión : 1
Fecha: 05/01/2026

A. GENERALIDADES (Coloque "X" donde aplique)

Fecha de validez: *Desde:* DÍA (dd): 23 | MES (mm): 03 | AÑO (aa): 2026 | HORA (am ó pm):
Hasta: DÍA (dd): 28 | MES (mm): 03 | AÑO (aa): 2026 | HORA (am ó pm):

PERMISO DE TRABAJO NO: 12

Obra / Proyecto 751 DE 2025

Sitio donde se desarrollara el trabajo VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY *Persona que solicita* ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ

Empresa contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY *Equipos a utilizar* HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripcion de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

EJECUTOR

B. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS

BIOLOGICO	FISICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus x	Ruido x	Polvos Orgánicos, inorgánicos	Gestión Organizacional x	Postura x	Mecánico x	Sismo
Bacterias	Iluminación	Fibras	Organización del trabajo x	Esfuerzo x	Eléctrico x	Terremoto
Hongos	Vibración x	Liquidos	Grupo social del Trabajo	Movimiento repetitivo x	Locativo x	Vendaval
Parasitos	Temperaturas Extremas x	Gases y Vapores x	Condiciones de la tarea x	Manipulación manual de cargas x	Tecnológico	Inundación
Picaduras x	Radiaciones No Ionizantes	Humos metálicos y no metálicos x	Interfase persona tarea		Accidente de Transito x	Derrumbe x
Mordeduras x		Material Particulado x	Jornada de Trabajo x		Públicos x	Precipitaciones x
					Trabajo en Alturas	
					Espacios Confinados x	

SUPERVISOR

C. PRECAUCIONES QUE DEBE TENER EL SUPERVISOR

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	x	Informar ala operadora	
Se identificaron y aislaron fuentes de energia potencial y/ o automotriz	x	Alerta a brigadistas/ equipos de emergencias	
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	x	Equipos de primeros auxilios	x
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	x	Identifico estiniores a mi alrededor	x
Equipo y alrededores están limpios y libres de aceites y/o equipos.	x	Identifico, salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	x
Aislamiento mecánico		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Reunión de seguridad	x	Señalización del área	x
Control de aislamiento		Limpieza del sitio de trabajo	x
Cuento con hojas de seguridad para los quimicos a usar?		Otros? Cuales?	

D. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS

Casco x	Calzado de seguridad x	Gafas de seguridad x	Guantes x	Protectores auditivos	Camisa Manga larga x	Overol
Arnés de seguridad	Visera o careta	Vestido especial	Otros:			

E. INFORMACION ADICIONAL

Análisis seguro en el trabajo. x	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo	Formato preoperacional de izaje de cargas	Informe semanal de equipo x	Verificacion examen medico	Certificado de aptitud	Altura a la que se va a realizar el trabajo

Herramientas a utilizar: Pulidora, Mezcladora, llaves mixtas, carretillas, palas, picas, palodragas, flexometro, palodragas, segueta, perzas,alicates, llaves para tubo.

SUPERVISOR

G. RIESGOS AMBIENTALES

[ ] ¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGUN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?
[x] ¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?
OTROS:

H. PRECAUCIONES ADICIONALES

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

I. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

COMO EJECUTOR (Residente de obra, Jefe de cuadrilla o Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DE LOS AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE: Andres Felipe G. Firma: _____ FECHA: 23/03/2026

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Ingeniero, Residente): HE VERIFICADO EN CAMPO QUE EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DE LOS AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO

NOMBRE: Eder Fajardo FIRMA: _____ FECHA: 23/03/2026

COMO DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o PA, POU): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL AREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBADAS AL INICIO

NOMBRE: Eliecer H.P.O FIRMA: _____ FECHA: 23/03/2026

FECHA (dd/mm/aa)		Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
Día 1:	23/03/26	7:00	4 p.m.			
Día 2	24/03/26	7:00	4 p.m.			
Día 3	25/03/26	7:00	4 p.m.			
Día 4	26/03/26	7:00	4 p.m.			
Día 5	27/03/26	7:00	4 p.m.			
Día 6	28/03/26	7:00	11 a.m.			
Día 7	—	—	—			

Original: Supervisor General

J. CIERRE

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con mi permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR — Fecha: 28/03/2026

COMO RESPONSABLE DE ÁREA declaro que el área y los equipos relacionados con mi permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Eder Fajardo — Fecha: 28/03/2026

C.C. RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Eliecer H.P.O — Fecha: 28/03/2026

C.C. AUTORIDAD DE ÁREA

Copia: Sitio de trabajo

K. FIRMAS DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN ESTAS ACTIVIDADES

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entendieron y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Andres Felipe Gutierrez Sarmiento	Residente		
Alejandro Cano	ayudante		
Cesar Pinzon	ayudante		
Daniel Sanchez	ayudante		
Delfin Manuel Perez	ayudante		

645

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 751 INSPECCIONADO POR: Eloy Peralta

SEMANA DEL 2 AL 3 MES Enero AÑO 2026

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
CAJA DE HERRAMIENTAS	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ALICATES	MANGO, AISLAMIENTO	—												
PINZAS DE PUNTA	MANGO	—												
HOMBRESOLO	MANGO, DIENTES,SEGUROS	—												
CORTA FRIOS	MANGO	—												
DESTORNILLADORES	MANGO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REMACHADORA	ESTADO GENERAL	—												
PONCHADORA	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES DE TORX	SEGURO, MANGO	—												
LLAVES BRISTOL	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES EXPANSIVAS	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES MIXTAS	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES PARA FILTRO	MANGO, CADENA, DIENTES	—												
LLAVES PARA TUBOS	DIENTES,MANGO	—												
JUEGO DE COPAS	ESTADO GENERAL	—												
RACHET	ESTADO GENERAL	—												
TARRAJAS	ENVOLVEDOR, DIENTES	—												
TORQUES	CERTIFICACIÓN, MANGO, RANGO DE PRESIÓN	—												
CINCELES	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PINZA AMPERIMÉTRICA	PERILLA DE MANDO, DISPLAY	—												
MULTÍMETRO	PERILLA DE MANDO, DISPLAY	—												
CALIBRADOR ANALOGO	INDICADOR	—												
TESTER	LED INDICADOR, MANGO	—												
LLAVE DE GOLPE	ESTADO GENERAL	—												
CORTA TUBO	ESTADO GENERAL	—												
DIFERENCIALES	CERTIFICACIÓN	—												

646

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 751 INSPECCIONADO POR: Luis Peralta

SEMANA DEL 2 AL 7 MES Marzo AÑO 2026

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARTILLO	Mango limpio sin astillas, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETA	Mango limpio, hoja en buen estado, revisar sistema de sujecion	—												
LIMAS	Mango limpio sin astillas, dientes no estan alisacados.	—												
LINTERNA	Bateria y foco	—												
BARRAS	Hoja bas afilada, verificar fisuras	—												
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	Armacón fuerte y recto, ruedas en buen estado y bien aseguradas al armacón, caja limpia y con las orillas sin rasgaduras, mango limpio sin astillas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HACHUELAS, HACHAS, AZADAS	Mango limpio sin astillas, bien sujeto a la cabeza, afilado correcto	—												
MACHETE CON FUNDA	Mango limpio y sin astillas, hoja afilada	—												
PALAS	Mango sin astillas y limpio, ajuste del mango hoja afilada sin desgarres o rajada las orillas	—												
PALADRAGAS	Mango limpio sin astillas, rasorres, ejes	—												
PICAS	Mango limpio sin astillas, ajuste del mango cabeza afilada y en buen estado	—												
PORRAS	Mango limpio sin astillas, cara plana no muy lisa	—												
SERRUCHOS	Mango limpio sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado	—												
TUERAS	Mango limpio, hoja afilada, pasador en buen estado	—												
FLEXOMETRO	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NIVELES	ESTADO GENERAL	—												
PATECABRAS	ESTADO GENERAL	—												
CANDADOS	ESTADO GENERAL	—												
PALUSTRE	ESTADO GENERAL	—												
ESCUADRAS	ESTADO GENERAL	—												
MANGUERAS PARA NIVEL	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ZIMBRAS	ESTADO GENERAL	—												
DECAMETRO	ESTADO GENERAL	—												

B: BUENO. M: MALO

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

FIRMA DEL INSPECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

647

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 751 INSPECCIONADO POR: Eidy Pericilla

SEMANA DEL 13 AL 18 MES Marzo AÑO 2026

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
CAJA DE HERRAMIENTAS	ESTADO GENERAL	1	/		/		/		/		/		/	
ALICATES	MANGO, AISLAMIENTO	—												
PINZAS DE PUNTA	MANGO	—												
NOMBRESOLO	MANGO, DIENTES,SEGUROS	—												
CORTA FRIOS	MANGO	—												
DESTORNILLADORES	MANGO	1	/		/		/		/		/		/	
REMACHADORA	ESTADO GENERAL	—												
PONCHADORA	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES DE TORX	SEGURO, MANGO	—												
LLAVES BRISTOL	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES EXPANSIVAS	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES MIXTAS	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES PARA FILTRO	MANGO, CADENA, DIENTES	—												
LLAVES PARA TUBOS	DIENTES,MANGO	—												
JUEGO DE COPAS	ESTADO GENERAL	—												
RACHET	ESTADO GENERAL	—												
TARRAJAS	ENVOLVEDOR, DIENTES	—												
TORQUES	CERTIFICACIÓN, MANGO, RANGO DE PRESIÓN	—												
CINCELES	ESTADO GENERAL	1	/		/		/		/		/		/	
PINZA AMPERIMÉTRICA	PERILLA DE MANDO, DISPLAY	—												
MULTIMETRO	PERILLA DE MANDO, DISPLAY	—												
CALIBRADOR ANÁLOGO	INDICADOR	—												
TESTER	LED INDICADOR, MANGO	—												
LLAVE DE GOLPE	ESTADO GENERAL	/												
CORTA TUBO	ESTADO GENERAL	—												
DIFERENCIALES	CERTIFICACIÓN	—												

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 751 **INSPECCIONADO POR:** [illegible]

SEMANA DEL 23 **AL** 28 **MES** marzo **AÑO** 2026

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARTILLO	Mango limpio sin astillas, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETA	Mango limpio, hoja en buen estado , revisar sistema de sujecion	—												
LIMAS	Mango limpio sin astillas, dientes no estén atascados.	—												
LINTERNA	Bateria y foco	—												
BARRAS	Hoja bien afilada, verificar fisuras	—												
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	Armazón fuerte y recto, ruedas en buen estado y bien aseguradas al armazón, caja limpia y con las orillas sin rospaduras, mango limpio sin astillas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HACHUELAS, HACHAS, AZADAS	Mango limpio sin astillas, bien sujeto a la cabeza, afilado correcto	—												
MACHETE CON FUNDA	Mango limpio y sin astillas, hoja afilada	—												
PALAS	Mango sin astillas y limpio, ajuste del mango, hoja afilada sin desgarros o rajado las orillas	—												
PALADRAGAS	Mango limpio sin astillas, resortes, ejes	—												
PICAS	Mango limpio sin astillas, ajuste del mango, cabeza afilada y en buen estado	—												
PORRAS	Mango limpio sin astillas, cara plana no muy lisa	—												
SERRUCHOS	Mango limpio sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado	—												
TIJERAS	Mango limpio, hoja afilada, pasador en buen estado	—												
FLEXOMETRO	ESTADO GENERAL	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NIVELES	ESTADO GENERAL	—												
PATECABRAS	ESTADO GENERAL	—												
CANDADOS	ESTADO GENERAL	—												
PALUSTRE	ESTADO GENERAL	—												
ESCUADRAS	ESTADO GENERAL	—												
MANGUERAS PARA NIVEL	ESTADO GENERAL	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ZIMBRAS	ESTADO GENERAL	—												
DECAMETRO	ESTADO GENERAL	—												

B: BUENO, M: MALO

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

649
28

CONSORCIO SAN JOSÉ DEL BUBUY	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE		FECHA	2 Marzo 2026
REINDUCCIÓN			
CHARLAS	x	TEMA	Uso correcto del tapabocas
CAPACITACIÓN			
REUNIÓN INFORMATIVA		DURACIÓN	15 minutos
OTROS			

INSTRUCTOR	Eidy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Andres Felipe Garcia	1006497295	Ayudante		
2	Nydia [illegible]	1363873	[illegible]		
3	Deifer Miranda Pardo	1054066138	Ayudante		
4	Jan Rueda	96598104	[illegible]		
5	Diana [illegible]	1116577134	Obrero		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

650

79

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	x
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	6 Marzo 2026
TEMA	Entender la importancia del agua
DURACIÓN	15 minutos

INSTRUCTOR	Eidy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Andres Felipe Gaute	1006497275	Ayudante		
2	Nepalo Sanz	1367 9813	oficial		
3	Deifer Miranda Parra	1050 861 709	Ayudante		
4	Jorge Pulido	96498147	Maestro		
5	Dayan Lorena Olaya	1116555178	Obrero		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

6 SI

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE		FECHA	9 Marzo 2026
REINDUCCIÓN			
CHARLAS	x	TEMA	Protección ocular cuidado de la vista
CAPACITACIÓN			
REUNIÓN INFORMATIVA		DURACIÓN	15 minutos
OTROS			

INSTRUCTOR	Eidy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Dairo Felipe Bacha	1006427273	Ayudante		
2	[illegible]	1542958273	[illegible]		
3	Deiver Miranda Perez	1050064309	Ayudante		Deiver
4	Jorge Cleto	96598[illegible]	[illegible]		
5	Dayra Lorena Mesa	1116555138	Cdmo		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

052

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY NIT. 902.004.283-1	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE		FECHA	13 marzo 2026
REINDUCCIÓN			
CHARLAS	x	TEMA	Aspectos e impactos ambientales
CAPACITACIÓN			
REUNIÓN INFORMATIVA		DURACIÓN	15 minutos
OTROS			

INSTRUCTOR	Edy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Regina Lorena Mesa	1116555138	Auxiliar		
2	Angel Felipe Gaona	1006477275	Aprendiz		
3	Jorge Puerto	96259264			
4	Nicolas Garcia	1368985?			
5	Dora Miranda Perez	1050064309	Auxiliar		Dora
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

653

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY NIT 900 934 183 3	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	x
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	16 Marzo 2026
TEMA	Resbalones, tropezones y caidas
DURACIÓN	15 minutos

INSTRUCTOR	Eidy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Andres Felipe Gutia	1006[illegible]75	Aguxiliar		
2	Angelica Gomez	1136[illegible]67	auxiliar		
3	Jorge Perez	7689[illegible]3	Medico		
4	Dayfer Miranda Perez	1030[illegible]38	Auxiliar		Dayfer
5	Dayana Lam Mena	1116555138	Auxiliar		Dayana Lam
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

654

103

CONSORCIO SAN JOSÉ DEL BUBUY NIT. 902 004 163-1	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	
CAPACITACIÓN	x
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	20 Marzo 2026
TEMA	Etiquetas de Seguridad de los productos químicos
DURACIÓN	15 minutos

INSTRUCTOR	Erika Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Andres Felipe Castro	1001477773	Auxiliar		
2	Doctor Miranda Perez	1.050651304	Medico		Dr FV
3	Oficina ha plaza	1116575113	otro		Paciente
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

655

CONSORCIO SAN JOSÉ DEL BUBUY NIT: 902 004 183-1	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	
CAPACITACIÓN	X
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	25 Marzo 2026
TEMA	Conciencia ambiental
DURACIÓN	15 minutos
INSTRUCTOR	Eidy Peralta
CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Andres Fe Pe Garcia	1004497295	Ayudante		
2	Deiver Miranda Perez	1050066230	Ayudante		Deiver Miranda
3	Deyan Fama Flores	1165577136	Ayudante		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 283 -1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 751-2025

OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

ABRIL 2026

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183 - 1

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las acciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) implementadas a lo largo del período de intervención del Contrato de Obra No. 751-2025, con OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores es un eje fundamental para asegurar entornos laborales seguros, eficientes y productivos. Salvaguardar la integridad física y mental del personal no solo responde a un compromiso ético, sino que también influye de manera positiva en el desempeño global de la organización.

Promover la seguridad y la salud en el entorno laboral permite:

- ✓ Reducir el riesgo de accidentes y enfermedades laborales.
- ✓ Promover la productividad y el bienestar de los trabajadores.
- ✓ Fomentar un clima laboral positivo.
- ✓ Evitar sanciones legales mediane el cumplimiento normativo.

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permiten a las organizaciones gestionar de manera preventiva los riesgos laborales, mejorando de forma continua las condiciones del entorno de trabajo.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT 902 004 183 - 1

Elementos clave del SG-SST:

- Política de seguridad y salud: Refleja el compromiso organizacional con la protección de sus trabajadores.
- Planificación: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
- Implementación y operación: Ejecución de medidas preventivas y formación del personal.
- Evaluación y acción correctiva: Revisión del funcionamiento del sistema y aplicación de mejoras.
- Revisión por la dirección: Análisis periódico del desempeño del SG-SST por parte de la alta dirección.
- Mejora continua: Retroalimentación y actualización permanente del sistema para fortalecer su eficacia.

Por otra parte, este informe presenta las evidencias recopiladas durante la ejecución de la obra, en relación con la implementación y seguimiento de las actividades HSE. Se detallan las estrategias, alternativas y acciones adoptadas por el contratista para mitigar los impactos sobre los riesgos en el entorno de trabajo, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el desarrollo del proyecto.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183 - 1

OBJETIVOS

Realizar las actividades de manera segura en el entorno laboral es esencial para proteger la salud e integridad de los trabajadores, garantizar el cumplimiento legal y promover un ambiente productivo. Los objetivos fundamentales del sistema de gestión HSE implementado en la obra son los siguientes:

Objetivos Generales

- Prevenir accidentes y lesiones: Evitar incidentes que puedan poner en riesgo la salud o integridad física de los trabajadores.
- Minimizar riesgos laborales: Identificar, evaluar y controlar los peligros asociados a las actividades ejecutadas, reduciendo así la probabilidad de incidentes.
- Cumplir con normativas y estándares: Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de los estándares técnicos aplicables.

Objetivos Específicos

- Promover la salud ocupacional: Mantener un entorno que favorezca el bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores.
- Proteger el medio ambiente: Minimizar el impacto ambiental negativo derivado de las actividades de obra, cumpliendo con los principios de sostenibilidad.
- Optimizar la productividad: Fomentar un entorno seguro que permita una ejecución eficiente de las tareas, reduciendo tiempos de inactividad por accidentes o enfermedades laborales.

➢ Fomentar una cultura de seguridad: Promover la conciencia sobre prácticas seguras en todos los niveles de la organización, generando un compromiso colectivo con la seguridad.

➢ Capacitación y desarrollo: Asegurar que el personal cuente con la formación, competencias y recursos necesarios para desempeñar sus funciones de forma segura y eficaz.

Además de lo anterior, se realiza un seguimiento constante al contratista para verificar:

➢ El pago oportuno de las prestaciones sociales y la seguridad social del personal vinculado a la ejecución de la obra, conforme a los plazos legales establecidos.

➢ La evaluación continua del cumplimiento del SG-SST a lo largo del proyecto.

Estos objetivos no solo protegen a los empleados, sino que también fortalecen la gestión del proyecto al reducir costos asociados con incidentes, aumentar el compromiso del equipo.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 383 -1

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

1. INDICADORES DE HSE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	VALOR
Frecuencia de Accidentalidad	0
Severidad de Accidentalidad	0
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	0
Prevalencia de la Enfermedad Laboral	0
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0
Ausentismo por causa médica	0
Frecuencia de impactos ambientales	0

2. INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se llevaron a cabo inspecciones en las áreas de trabajo durante la ejecución del proyecto.

Las inspecciones de HSE realizadas en el marco del proyecto permitieron verificar las condiciones del entorno laboral, identificar riesgos, evaluar controles y fomentar

la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se detallan los aspectos evaluados durante dichas inspecciones:

Durante las inspecciones, se verificaron los siguientes aspectos clave:

Identificación de riesgos

Se realizó una revisión detallada de los peligros presentes en las zonas de trabajo, encontrando principalmente los siguientes tipos de riesgos:

- Riesgos mecánicos: Presencia de equipos sin protecciones adecuadas o elementos móviles expuestos.
- Riesgos químicos: Posible exposición a sustancias peligrosas empleadas durante la ejecución de ciertas actividades, Inhalación de vapores tóxicos, contacto con solventes.
- Riesgos ergonómicos: Prácticas laborales con posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas o estaciones de trabajo mal adaptadas.
- Riesgos ambientales: Factores externos como lluvias intensas, exposición prolongada al sol o fenómenos naturales del entorno.
- Riesgos Locativos: Superficies irregulares, inestables, húmedas.
- Riesgos biológicos: Picaduras de insectos (mosquitos, abejas), Mordeduras de serpientes u otros animales silvestres.
- Riesgos físicos: Exposición prolongada al sol (golpes de calor).

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

• Riesgos psicosociales: Jornadas extensas o poco descanso, Presión por cumplimiento de plazos, Conflictos entre trabajadores o con la comunidad.

Se evidenció que el personal cuenta con los respectivos Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajo en sitio, los cuales relacionan de manera adecuada los riesgos inherentes a cada actividad. Estos documentos han sido utilizados como herramienta preventiva y soporte para la toma de decisiones en materia de seguridad durante la operación.

Cumplimiento normativo

Se verificaron las condiciones y prácticas laborales durante el desarrollo de las actividades, comprobando que cumplen con:

- La legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Los estándares establecidos por las autoridades competentes.
- Los requisitos específicos del Contrato de Obra No. 751-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Evaluación de controles existentes

Se revisó la eficacia de los controles implementados para mitigar los riesgos previamente identificados. Esta evaluación incluyó:

- Uso adecuado de equipos de protección personal (EPP).
- Aplicación de procedimientos seguros de trabajo.

Participación de los trabajadores

Durante la inspección se realizaron reuniones de retroalimentación con los trabajadores, con el objetivo de:

- Conocer su percepción sobre los riesgos presentes en sus actividades diarias.
- Fomentar su participación activa en la identificación de condiciones inseguras.
- Incluir sus aportes en la toma de decisiones preventivas.

Reporte de hallazgos

Como resultado de las inspecciones y la revisión documental, no se identificaron hallazgos significativos. Sin embargo, se recomendó continuar aplicando de manera estricta los controles establecidos, como parte del proceso de mejora continua del SG-SST.

Seguimiento y revisión

Se estableció un plan de seguimiento para verificar la correcta implementación de las acciones preventivas recomendadas. Así mismo, se programaron inspecciones periódicas con el fin de:

- Confirmar la permanencia de condiciones seguras.
- Detectar de forma oportuna nuevas situaciones de riesgo.
- Evaluar la eficacia continua de los controles.

Formación y capacitación

Como parte de las estrategias de prevención, se realizaron:

- Charlas de seguridad.
- Inducciones al personal
- Sensibilizaciones sobre la importancia del reporte de actos y condiciones inseguras.

Estas actividades fortalecen la cultura de seguridad, mejoran la percepción del riesgo y promueven una mayor apropiación del SG-SST por parte del personal operativo.

Las inspecciones de áreas de trabajo son herramientas fundamentales para la gestión efectiva de la seguridad y salud en el proyecto. Estas intervenciones permiten no solo prevenir accidentes y enfermedades laborales, sino también contribuir al mejor desempeño operativo, al bienestar del personal y al cumplimiento normativo.

3. CAPACITACIONES Y/O CHARLAS DIARIAS

Durante el desarrollo del proyecto correspondiente al Contrato de Obra No. 751-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.", se implementaron de manera continua actividades de formación y sensibilización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Charlas de seguridad

Se llevaron a cabo charlas de seguridad antes del inicio de las actividades laborales, con el objetivo de reforzar el conocimiento del personal sobre los riesgos presentes en el entorno de trabajo y las medidas preventivas necesarias para su control. Estas charlas permitieron:

- Promover conductas seguras entre los trabajadores.
- Reforzar temas especificos según las actividades programadas para el día.
- Recordar el uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Identificar y reportar condiciones y actos inseguros de forma oportuna.

- Crear un espacio para la retroalimentación y comunicación directa con los trabajadores.

Estos registros se adjuntan como anexos al presente informe, como evidencia del cumplimiento del componente de formación dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Temáticas abordadas

Algunos de los temas tratados durante las charlas incluyeron:

- Compromiso ambiental: el legado para el futuro.
- Como inspeccionar tu propia área de trabajo.
- Orden y limpieza como base de la prevención.
- Trabajo en equipo.
- Reducir, reutilizar y reciclar (las 3R).
- Actos y condiciones inseguras.

Impacto en la gestión HSE

Estas acciones de formación contribuyeron directamente a:

- La reducción de incidentes.
- La mejora de la percepción del riesgo por parte del personal.
- El fortalecimiento de la cultura de seguridad dentro del proyecto.
- El cumplimiento normativo y contractual en materia de capacitación.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT. 902 004 153 -1

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

En cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en el marco de la ejecución del Contrato Obra No. 751 - 2025, se implementó el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) para todos los trabajadores vinculados al proyecto.

El uso de los EPP responde a la evaluación previa de los riesgos presentes en cada actividad y tiene como propósito proteger la integridad física de los trabajadores ante peligros mecánicos, físicos, químicos, biológicos, locativos, ergonómicos y ambientales identificados en la obra.

5. ORDEN Y ASEO DE ÁREAS DE TRABAJO

Durante la ejecución del proyecto se garantizó el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y aseo en todas las áreas de trabajo, como parte integral del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas prácticas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también reducen los riesgos de accidentes, fomentan la salud ocupacional y reflejan el compromiso con un entorno laboral seguro.

Importancia en la seguridad y salud en el trabajo

El orden y la limpieza son elementos preventivos que inciden directamente en la reducción de incidentes laborales. En este sentido, se implementaron y verificaron los siguientes aspectos clave:

- Prevención de Accidentes

Se establecieron rutinas de limpieza diarias para mantener libres de obstáculos las zonas de circulación y áreas de trabajo.

- Se evitaron condiciones de riesgo como objetos mal ubicados, herramientas sueltas y derrames no atendidos.

• Promoción de la Salud Ocupacional

- Se minimizaron focos de contaminación e insalubridad mediante prácticas regulares de aseo.

- Se reforzó la importancia del autocuidado y la responsabilidad compartida por parte de los trabajadores.

• Cumplimiento Normativo

- La gestión del orden y aseo responde a lo establecido por la normatividad en SST (Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1801 de 2014 – Reglamento técnico para instalaciones hidráulicas, entre otras).

Seguimiento y Control

- Se realizaron inspecciones periódicas de las áreas operativas y almacenamiento.

- Se emitieron observaciones cuando se identificaron desviaciones y se aplicaron acciones correctivas oportunas.

- Se promovió la participación activa del personal en el mantenimiento del entorno limpio y seguro, mediante charlas.

El orden y el aseo en las áreas de trabajo constituyen pilares fundamentales de un ambiente laboral seguro y eficiente. Su cumplimiento no solo responde a exigencias

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

legales y contractuales, sino que también refleja el compromiso institucional con la protección de la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.

6. CONCLUSIONES

A partir de la verificación y acompañamiento realizado en el marco de las actividades correspondientes al proyecto de obra, se concluye lo siguiente:

✓ Se realizó una evaluación integral del cumplimiento normativo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciando conformidad con los estándares legales y contractuales aplicables al proyecto.

✓ Se identificaron oportunamente los riesgos laborales presentes en el área de trabajo, los cuales fueron gestionados mediante la implementación de controles operacionales y procedimientos seguros.

✓ El uso de Elementos de Protección Personal (EPP) se mantuvo conforme a los riesgos identificados y fue acompañado por las charlas y seguimiento sobre su uso correcto.

✓ Se garantizó el mantenimiento preventivo de equipos y herramientas, lo cual contribuyó a la reducción de fallas y a la seguridad operativa en el sitio de obra.

✓ Las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo se mantuvieron en niveles aceptables, reduciendo riesgos por tropiezos, caídas y contaminación ambiental.

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT. 902 004 183 -1

✓ No se presentaron incidentes significativos ni hallazgos críticos durante el periodo evaluado, lo que demuestra el compromiso del contratista con el cumplimiento del SG-SST y con la integridad del personal involucrado en el proyecto.

En términos generales, se concluye que el proyecto se desarrolla bajo condiciones seguras y controladas, cumpliendo con los requisitos mínimos y estándares establecidos en materia de seguridad, salud y medio ambiente, en concordancia con los objetivos del contrato de obra y el marco normativo aplicable.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Fortalecer las inspecciones periódicas de seguridad, verificando el estado de equipos, herramientas y elementos de protección personal, con el fin de identificar oportunamente condiciones que puedan generar riesgos para los trabajadores y garantizar el desarrollo seguro de las actividades.

EIDY YORLEY PERALTA PINTO
Profesional HSE

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 383 -1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CHARLAS DE SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS

(Autocuidado, prevención de riesgos, uso de EPP)

1. **Compromiso ambiental: el legado para el futuro.**



Fotografía 01: Se socializó con los trabajadores el tema "Compromiso ambiental: el legado para el futuro", resaltando la importancia de cuidar el medio ambiente durante el desarrollo de las actividades de obra. Se brindaron recomendaciones sobre la correcta disposición de los residuos, el uso responsable del agua y la energía, y el mantenimiento de las áreas de trabajo limpias y ordenadas.

CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT: 902004183 -1

2. Como inspeccionar tu propia área de trabajo.



Fotografía 02: Se socializó con los trabajadores la importancia de inspeccionar diariamente su área de trabajo, verificando el orden, la limpieza, el estado de las herramientas y la existencia de condiciones inseguras que puedan generar accidentes. Por ejemplo, antes de iniciar las labores, cada trabajador debe revisar que no haya escombros, baldes, materiales o herramientas en las zonas de paso que puedan ocasionar tropiezos o caídas, promoviendo así la identificación y corrección oportuna de riesgos

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

❖ **USO ADECUADO DE EPP**

(Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) por parte del personal operativo durante la ejecución de las actividades en obra.)





Fotografía 03 y 04: Los elementos de protección personal son indispensables para reducir los riesgos laborales y brindar mayor seguridad a los trabajadores durante el desarrollo de las actividades en obra.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT. 902 004 083-1

❖ **POSICIONES ERGONÓMICAS ADECUADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES**

(Prevención de lesiones musculo esqueléticas)



Fotografía 05: La adopción de posturas ergonómicas adecuadas durante las labores ayuda a prevenir la fatiga y posibles lesiones musculares. Se recomienda contar con apoyos o ayudas que permitan trabajar de forma más cómoda, reduciendo el esfuerzo físico y mejorando la seguridad y eficiencia en la ejecución de las actividades.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL GUBUY
NIT. 902 004 183 -1

❖ **COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES**

(Control operativo y prevención de riesgos)



Fotografía 06: Durante el seguimiento realizado en obra se observó la ejecución de actividades en el área de la escalera, por lo que se recordó al personal la importancia de coordinar adecuadamente los trabajos y mantener atención permanente al tránsito de personas por este sector. Estas medidas contribuyen a prevenir incidentes y a garantizar condiciones seguras durante el desarrollo de las labores.

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

❖ **ÁREAS DE TRABAJO EN ORDEN Y ASEO (CONDICIONES SEGURAS)**

(Pisos despejados, materiales organizados)



Fotografía 07 y 08: Durante el seguimiento realizado en obra se evidenció la ejecución de actividades de limpieza, lavado y entrega de las zonas intervenidas, con el fin de garantizar espacios en adecuadas condiciones de orden, aseo y funcionamiento, permitiendo su uso seguro y contribuyendo al cierre satisfactorio de las actividades ejecutadas.

Certificados relacionados:

CONSORCIO

HSE-F-006
Versión : 1
Fecha: 05/01/2026

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor

Fecha de solicitud:		Día (dd)	Mes (mm)	Año (aa)	Hora (hh:mm)
	Diurno:	30	03	2026	
	Nocturno:	4	04	2026	

PERMISO DE TRABAJO NO: 13

Obra / Proyecto: 731 DE 2025

Sitio donde se desarrollará el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Persona que solicita: ROSSY ELENA MEÑO GOMEZ

Responsable contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

BIOLÓGICO		FÍSICOS		QUÍMICOS		PSICOSOCIAL		BIOMECÁNICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENÓMENOS NATURALES	
Virus		Ruido	X	Polvos Orgánicos inorgánicos		Gestión Organizacional	X	Postura	X	Mecánico	X	Sismo	
Bacterias		Iluminación		Fibras		Organización del trabajo	X	Esfuerzo	X	Eléctrico	X	Tormenta	
Hongos		Vibración		Líquidos		Grupo social del Trabajo		Movimiento repetitivo	X	Locativo	X	Vendaval	
Parasitos		Temperaturas Extremas		Gases y Vapores	X	Condiciones de la tarea	X	Manipulación manual de cargas	X	Tecnológico		Inundación	
Picaduras	X	Radiaciones No Ionizantes		Humos metálicos y no metálicos	X	Interfase persona tarea				Accidente de Tránsito	X	Derrumbe	X
Mordeduras				Material Particulado	X	Jornada de Trabajo	X			Público	X	Precipitaciones	X
										Trabajo en Alturas			
										Espacios Confinados	X		

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	X	Informar a los operarios	
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potencial y/ó adicional	X	Alerta a brigadistas y equipos de emergencias	
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	X	Equipos de primeros auxilios	X
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	X	Inmediato avisarles a su director	X
Equipo y herramientas seleccionados y libres de rezagos y/o equipos	X	Identifico, señales de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	X
Alistamiento mecánico		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Reunión de seguridad	X	Señalización del área	X
Control de aislamiento		Limpieza del área de trabajo	X
Cuento con hoja de seguridad para los químicos a usar?		Otros? Cuales?	

Casco	X	Calzado de seguridad	X	Gafas de seguridad	X	Guantes	X	Protectores auditivos		Camisa manga larga	X	Overol	
Arnés de seguridad		Visera o careta		Vestido especial		Otros:							

Andamio seguro en el trabajo	X	Preoperacional de maquinaria y/o equipo		Formatos preoperacional de cargue de cargas		Informe sensorial de equipo	X	Verificación auditiva medica		Certificado de aptitud		Alturas a la que se va a realizar el trabajo	

Herramientas a utilizar: Palustre, Nivel de obra, cortafrio, palas, picas, pisón manual, flexometro, pinceles, andamio, pinza aislada, llaves para tubo

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGUN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?

¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?

OTROS:

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

COMO EJECUTOR (planeador de obra, Jefe de cuadrilla o Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MITIGAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR; HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE Deifer Miranda FIRMA Deifer FECHA 30/03/2026

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Inspector/ASSI): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MITIGAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO

NOMBRE Eiby Peralta FIRMA [signature] FECHA 30/03/2026

COMO DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra ó SUBGSAL): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBANDO SU INICIO

NOMBRE Eiby Peralta FIRMA [signature] FECHA 30/03/2026

FECHA (día/mes/año)		Hora de inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
Día 1	30/03/26	7:00	4 pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 2	31/03/26	7:00	4 pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 3	1/04/26	7:00	4 pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 4	2/04/26	7:00	4 pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 5	3/04/26	7:00	4 pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 6	4/04/26	7:00	11 am	Deifer	[signature]	[signature]
Día 7						

Original: Supervisor Genaco

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados son aptos (cercas, guardas en condiciones antes/salida de orden y aseo

Deifer Fecha 4/04/2026

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Eiby Peralta Fecha 4/04/2026

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA [signature]

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el trabajo con el área limpia ordenada y en condiciones normales de operación)

Fecha 4/04/2026

Eiby Peralta

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA [signature]

Copia: Sitio de Trabajo

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entendieron y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente.

Deifer Miranda Perez	Ayudante	Deifer
Deyson Julian Fuero	Ayudante	Deyson Fuero

Certificados relacionados:

CONSORCIO

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

HSEF-068
Versión : 1
Fecha: 05/01/2026

En caso de cualquier duda, consulta con su HSEQ o Supervisor.

Fecha de validez: Desde: 6 / 04 / 2026 — Hasta: 11 / 04 / 2026

PERMISO DE TRABAJO NO: 141

Obra / Proyecto: 781 DE 2025

Nido donde se desarrollara el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY — Persona que realiza: ROBBY ELENA NIÑO GÓMEZ

Empresa contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY — Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

BIOLOGICO	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus [x]	Ruido [x]	Polvos Orgánicos, Inorgánicos [ ]	Gestión Organizacional [x]	Postura [x]	Mecánico [x]	Sismo [ ]
Bacterias [ ]	Iluminación [ ]	Fibras [ ]	Deficiencia del Manejo [x]	Esfuerzo [x]	Eléctrico [x]	Terremoto [ ]
Hongos [ ]	Vibración [x]	Líquidos [ ]	Grupo social del Trabajo [ ]	Movimiento repetitivo [x]	Locativo [x]	Vendaval [ ]
Parásitos [ ]	Temperaturas Extremas [x]	Gases y Vapores [x]	Condiciones de la tarea [x]	Manipulación manual de cargas [x]	Tecnológico [ ]	Inundación [ ]
Picaduras [x]	Radiaciones No Ionizantes [ ]	Humos metálicos y no metálicos [x]	Interfase personal tarea [ ]		Accidente de Tránsito [x]	Derrumbe [x]
Mordeduras [x]		Material Particulado [x]	Jornada de Trabajo [x]		Públicos [x]	Precipitaciones [x]
					Trabajo en Alturas [ ]	
					Espacios Confinados [x]	

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	x	Normas de operatividad	
Se identificación y dotación tuvieron de energía peligrosa y o eléctrica.	x	Alerta o dispositivo/ equipos de bajo voltaje	
Se deben aplicar procedimientos particulares.	x	Equipos de primeros auxilios	x
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	x	Identifico extintores a mi alrededor	x
Equipo y herramientas con inspección y libros de vuelos y/o equipos.	x	Identifico, salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	x
Aislamiento mecánico		Se identificaron complejidades ergonómicas y demoración del trabajo	
Reunión de seguridad	x	Señalización del área	x
Control de subcontratos		Limpieza del área de trabajo	x
Cuenta con hojas de seguridad para los químicos a usar?		Otros? Cuales?	

Casco [x]	Cascos de seguridad [x]	Gafas de seguridad [x]	Guantes [x]	Protectores auditivos [ ]	Overol Mangas rotas [x]	Overol [ ]
Arnés de seguridad [ ]	Visores o careta [ ]	Vestido especial [ ]	Otros.			

Análisis seguro en el trabajo [x]	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo [ ]	Formato procedimiento de izaje de cargas [ ]	Difusión material de trabajo [x]	Verificación examen medico [ ]	Certificado de aptitud. [ ]	Alturas si ¿Qué tan alto va a realizar el trabajo

Herramientas a utilizar: Pulidora, Hidrolavadora, Llaves inglesa, carretillas, palas, picas, palustragos, flexómetro y, palustragos, seguetas, pinzas plásticas, llaves pontalubo.

[ ] ¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGUN TIPO DE DERRAME O EMISION, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE POR LA EJECUCION DEL TRABAJO?
[x] ¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?
OTROS

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

COMO EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla u Operativo): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL PERSONAL EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

NOMBRE Deifer Miranda FIRMA Deifer FECHA 6/04/2026

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Ingeniero residente): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

NOMBRE Eiby Peralta FIRMA [signature] FECHA 6/04/2026

COMO DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o BYDGAL): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL AREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROPIADAS PARA ESTE TRABAJO.

NOMBRE Eleo Arce FIRMA [signature] FECHA 6/04/2026

FECHA (dd/mm/aa)		Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
Día 1	6/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 2	7/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 3	8/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 4	9/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 5	10/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 6	11/04/26	7	11 am	Deife	[signature]	[signature]
Día 7						

COMO EJECUTOR: Declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas (limpieza y orden)

Fecha 11/04/2026

Deifer

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas (limpieza y orden)

Eiby Peralta Fecha 11/04/2026

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA [signature]

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Fecha 11/04/2026

Eleo Arce

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA

Original: Supervisor General

Copia: Sitio de Trabajo

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entendieron y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente.

Deifer Miranda Perez	Ayudante	Deifer	
Deyson Lucena Sotelo	Ayudante	Deifer	

Certificados relacionados:

CONSORCIO

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

HSE-F-008
Versión: 1
Fecha: 05/01/2026

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

Fecha de validez: Desde: 13 / 04 / 2026 — Hasta: 20 / 04 / 2026

PERMISO DE TRABAJO NO: 15

Obra / Proyecto: 731 DE 2025

Sitio donde se desarrollara el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY — Persona que solicita: ROBBY ELICHA NIÑO GÓMEZ

Empresa contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY — Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSÉ DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

BIOLÓGICO		FÍSICOS		QUÍMICOS		PSICOSOCIAL		BIOMECÁNICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENÓMENOS NATURALES	
Virus	X	Ruido	X	Polvos Orgánicos, inorgánicos		Gestión Organizacional	X	Postura	X	Mecánico	X	Sismo	
Bacterias		Iluminación		Fibras		Organización del trabajo	X	Esfuerzo	X	Eléctrico	X	Temporales	
Hongos		Vibración	X	Líquidos		Grupo social del Trabajo		Movimientos repetitivos	X	Locativo	X	Vendaval	
Parásitos		Temperaturas Extremas	X	Gases y Vapores	X	Condiciones de la tarea	X	Manipulación manual de cargas	X	Tecnológico		Inundación	
Picaduras	X	Radiaciones No Ionizantes		Humos metálicos y no metálicos	X	Interfase persona tarea				Accidente de Tránsito	X	Derrumbe	X
Mordeduras	X			Material Particulado	X	Jornada de Trabajo	X			Públicos	X	Precipitaciones	X
										Trabajo en Alturas			
										Espacios Confinados	X		

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	X	Informar del operativo	
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potenciales y/o mecánicas	X	Alertar a brigadistas/ equipos de emergencias	
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	X	Equipos de primeros auxilios	X
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	X	Identificar salidas de emergencia	X
Equipo y alrededores están limpios y libres de aceites y/o equipos	X	Identificar salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro	X
Aislamiento mecánico		Se identificaron condiciones ambientales y dirección del viento	
Reunión de seguridad	X	Señalización del área	X
Control de ingeniería		Limpieza del área de trabajo	X
Cuenta con kayas de seguridad para los equipos a usar?		Cinta? Cuales?	

Casco	X	Calzado de seguridad	X	Gafas de seguridad	X	Guantes	X	Protectores auditivos		Camisa Manga larga	X	Overol	
Arnés de seguridad		Visores o careta		Visibilidad reflectiva		Otros:							

Análisis seguro de trabajo	X	Procedimientos de maquinaria y/o equipo		Formato preoperacional de ruta de cargas		Informe semanal de equipo	X	Verificación examen medico		Certificado de aptitud		Aviso a la EPS que se va a realizar el trabajo	

Herramientas a utilizar: Pulidora, Mezcladora, Taladro rotativo, Martillos, pinzas, polichorin, Amoladora, extensiones, Equipos para alturas, Llaves para tubo.

[ ] ¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGUN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?
[X] ¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?
OTROS:

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

DIMO EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla o Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS EPP/S CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNIQUÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE Deifer Miranda FIRMA Deifer FECHA 13/04/2026

DIMO RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Inspector HSE): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO

NOMBRE Eidy Rosales FIRMA [signature] FECHA 13/04/2026

DIMO DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o RESIDENTE): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL AREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBANDO EL TRABAJO

NOMBRE Eliseo Ayo FIRMA [signature] FECHA 13/04/2026

FECHA (día/mes/año)		Hora de inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
No 1	13/04/26	7:00	4 p.m.	Deifer	[signature]	[signature]
No 2	14/04/26	7:00	4 p.m.	Deifer	[signature]	[signature]
No 3	15/04/26	7:00	4 p.m.	Deifer	[signature]	[signature]
No 4	16/04/26	7:00	4 p.m.	Deifer	[signature]	[signature]
No 5	17/04/26	7:00	4 p.m.	Deifer	[signature]	[signature]
No 6	18/04/26	7:00	11 a.m.	Deifer	[signature]	[signature]
No 7						

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados por este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Fecha: 18/04/2026

Deifer

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Eidy Rosales — Fecha: 18/04/2026

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA

[signature]

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

Fecha: 18/04/2026

Eliseo Ayo

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA

[signature]

Original Supervisor General — Copia Sitio de Trabajo

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entendieron y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad impartidas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente.

Deifer Miranda Ruiz	Ayudante	Deifer	
Deyson Julian Forero	Ayudante	Deyson Forero	

Certificados relacionados:

CONSORCIO

HSE-F-006
Versión . 1
Fecha: 05/01/2026

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS
PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

Fecha de validez: Desde: 20 / 04 / 2026

Hasta: 25 / 04 / 2026

PERMISO DE TRABAJO NO: 16

Obra / Proyecto: 751 DE 2026

Sitio donde se desarrollara el trabajo: VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Persona que solicita: ROSEY ELENA NIÑO GÓMEZ

Empresa contratista: (Si aplica) CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Equipos a utilizar: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS

Descripción de la actividad: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

BIOLOGICO	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES
Virus [x]	Ruido [x]	Polvos Organicos, inorganicos [ ]	Gestión Organizacional [x]	Postura [x]	Mecanicos [x]	Sismo [ ]
Bacterias [ ]	Iluminación [ ]	Fibras [ ]	Organización del trabajo [x]	Esfuerzo [x]	Eléctrico [x]	Tormenta [ ]
Hongos [ ]	Vibración [x]	Liquidos [ ]	Grupo social del Trabajo [ ]	Movimiento repetitivo [x]	Locativo [x]	Vendaval [ ]
Parasitos [ ]	Temperaturas Extremas [x]	Gases y Vapores [x]	Condiciones de la tarea [x]	Manipulación manual de cargas [x]	Tecnológicos [ ]	Inundación [ ]
Picaduras [x]	Radiaciones No Ionizantes [ ]	Humos metálicos y no metálicos [x]	Interfase persona tarea [ ]		Accidentes de Tránsito [x]	Derrumbe [x]
Mordeduras [x]		Material Particulado [x]	Jornada de trabajo [x]		Públicos [x]	Precipitaciones [x]
					Trabajo en Alturas [ ]	
					Espacios Confinados [x]	

Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos	x	Informar sitio operativo	
Se identificaron y aislaron fuentes de energía potencial y/ o automotriz	x	Alerta a brigadistas/ equipos de emergencia	
Se deben aplicar procedimientos pertinentes	x	Equipos de primeros auxilios	x
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	x	Identificar extintores a su alrededor	x
Equipo y herramientas estan limpios y libres de aceites y/o equipos.	x	Rutas de evacuación, salidas de emergencia. Rutas de evacuación y puntos de encuentro	x
Acatamiento reglamento		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento	
Revisión de seguridad	x	Señalización del área	x
Control de ataamiento		Limpieza del área de trabajo	x
Cuenta con hojas de seguridad para los químicos a usar?		Otros? Cuales?	

Casco [x]	Calzado de seguridad [x]	Gafas de seguridad [x]	Guantes [x]	Protectores auditivos [ ]	Camisa Manga larga [x]	Overol [ ]	
Arnés de seguridad [ ]	Visores o careta [ ]	Vestido adecuado [ ]	Otros:				

Aptitud segura en el trabajo. [x]	Preexpensionales de maquinaria y/o equipo [ ]	Formato preexpensional de cargo de cargas [ ]	Informe ocupacional del equipo [x]	Verificación examen medico [ ]	Certificado de aptitud [ ]	Altura a la que se va a realizar el trabajo

Herramientas a utilizar: Pulidora, Mezcladora, llaves ajuste, Controllas, palas, picas, pistolagas, flexometro, polipropan, seguetá, pruebe niveles, llaves para tubo.

[ ] ¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, YA SEA DE HIDROCARBURO O CONTAMINANTE, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO?
[x] ¿SE CUENTA CON EL KIT AMBIENTAL NECESARIO PARA MITIGAR EL RIESGO?
OTROS.

ESTE PERMISO DE TRABAJO SE SUSPENDERÁ EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR FENÓMENOS AMBIENTALES, POR FALLA EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDAMIOS Y POR ORDEN DE LAS DIRECTIVAS DEL PROYECTO.

GRUPO EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla y Operadores): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

NOMBRE Deifer Miranda FIRMA Deifer FECHA 20/04/2026

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Supervisor, Ingeniero, HSE): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO

NOMBRE Eidy Peralta FIRMA [signature] FECHA 20/04/2026

COMO DE AUTORIDAD ÁREA (Ing. Residente, Director de obra o DELEGADO): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ARROJANDO SU INICIO

NOMBRE Elmo Ajo FIRMA [signature] FECHA 20/04/2026

FECHA (dd/mm/aa)		Hora de Inicio	Hora Final	Ejecutor	Supervisor	Responsable del área
Día 1	20/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 2	21/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 3	22/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 4	23/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 5	24/04/26	7:00	4pm	Deifer	[signature]	[signature]
Día 6	25/04/26	7:00	11am	Deifer	[signature]	[signature]
Día 7						

Original: Supervisor General.

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con dicho permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Deifer Deifer Fecha: 25/04/2026

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Eidy Peralta Fecha: 25/04/2026

C.C.
RESPONSABLE DE ÁREA [signature]

COMO AUTORIDAD DE ÁREA: Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de ocupación

Elmo Ajo Fecha: 25/04/2026

C.C.
AUTORIDAD DE ÁREA [signature]

Copia: Sitio de Trabajo

Los trabajadores que firman a continuación dan constancia que han recibido la socialización de este permiso de trabajo y de los AST de las actividades relacionadas, que entendieron y son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y se comprometen a cumplir con las recomendaciones de seguridad emprobadas para evitar la ocurrencia de cualquier incidente

Deifer Miranda Perez	Ayudante	Deifer
Deyson Julian Fonseca	Ayudante	Repsa Energy

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/03/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/HSE	
REINDUCCION	
CHARLAS	
CAPACITACION	x
REUNION INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA: 1 abril 2026

TEMA: Compromiso ambiental: el legado para el futuro

DURACION: 10 minutos

INSTRUCTOR: Eidy Peralta

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Dayan Forero	1116555188			Dayan Forero
2	Deifer Miranda	1050064309			Deifer
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	X
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	6 abril 2026
TEMA	Actos y condiciones inseguras
DURACIÓN	15 minutos

INSTRUCTOR	Eidy Peralta	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE ARAUZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Deifer Miranda	1050064309	Asistente		Deifer
2	Deyson Julian Ferro	1116555138	Asistente		Deyson Ferro
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo: MSP-F-005	Versión: 1	Página: 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	X
CAPACITACION	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	10 abril 2026
TEMA	Reducir, reutilizar y reciclar
DURACIÓN	10 minutos
INSTRUCTOR	Eidy Peralta.
CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL GUBLY OFI MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Dejon Johan Forero	1116555138	Ayudante		Dejon Forero
2	Deifer Miranda	1050064309	Ayudante		Deifer
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCION	
CHARLAS	X
CAPACITACION	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA: 15 abril 2026

TEMA: Trabajo en equipo

DURACION: 10 minutos

INSTRUCTOR: Erika Peralta

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	EVALUACIÓN (puntaje para capacitación)	FIRMA
1	Perfer Miranda	10500643109	Ayudante		Perfer
2	Peyson Julian Forero	1116515138	Ayudante		Peyson Forero
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCIÓN ESPECIFICA/ HSE	
REINDUCCION	
CHARLAS	x
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA: 28 abril 2026

TEMA: Orden y limpieza como base de la prevención

DURACIÓN: 10 minutos

INSTRUCTOR: Edy Peralta

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
1	Deifer Miranda	1050064309	Atendente		
2	Deyson Julian Forero	1116555138	Atendente		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-005	Versión 1	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA/HSE	
REINDUCCION	
CHARLAS	x
CAPACITACION	
FORMACION INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	25 abril 2026
TEMA	Como intervenir su propia área de trabajo
DURACIÓN	10 minutos

INSTRUCTOR	Eddy Perez Hca	CARGO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

OBJETO DEL PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY , DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (puntaje mínimo para capacitación)	FIRMA
1	Deifer Miranda	1050064309	Ayudante		Deifer
2	Dayan Julian Forero	1116553138	Ayudante		Dayan Forero
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 5/01/2026
	Codigo HSE-F-009	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 751 INSPECCIONADO POR: [illegible]

SEMANA DEL 5 AL 11 MES Abril AÑO 2026

			S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
CAJA DE HERRAMIENTAS	ESTADO GENERAL	—												
ALICATES	MANGO, AISLAMIENTO	—												
PINZAS DE PUNTA	MANGO	—												
HOMBRESOLO	MANGO, DIENTES SEGUROS	—												
CORTA FRIOS	MANGO	—												
DESTORNILLADORES	MANGO	-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REMACHADORA	ESTADO GENERAL	—												
PONCHADORA	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES DE TORX	SEGURO MANGO	—												
LLAVES BRISTOL	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES EXPANSIVAS	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES MIXTAS	ESTADO GENERAL	—												
LLAVES PARA FILTRO	MANGO, CADENA, DIENTES	—												
LLAVES PARA TUBOS	DIENTES, MANGO	—												
JUEGO DE COPAS	ESTADO GENERAL	—												
RACHET	ESTADO GENERAL	—												
TALADRAS	ESTADO GENERAL, DIENTES	—												
TORQUES	CERTIFICACIÓN, MANGO, RANGO DE PRESIÓN	—												
CINCELES	ESTADO GENERAL	—												
PINZA AMPERIMÉTRICA	PERILLA DE MANDO DISPLAY	—												
MULTÍMETRO	PERILLA DE MANDO DISPLAY	-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CALIBRADOR ANALOGO	INDICADOR	—												
TESTER	LED INDICADOR, MANGO	—												
LLAVE DE GOLPE	ESTADO GENERAL	—												
CORTA TUBO	ESTADO GENERAL	—												
UP LALINCALES	CERTIFICACIÓN	—												

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA 6/01/2026
	Codigo HSE-F-003	Version 1	PAGINA 1 de 1

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 751 INSPECCIONADO POR:

SEMANA DEL _____ AL _____ MES_____ AÑO _____

			S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
MARTILLO	Mango sin astillas, cabeza bien asegurada al mango, uso cabeza y no muy las	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETA	Mango limpio, hoja en buen estado, revisar presencia de oxidación	—												
LIMAS	Mango limpio sin astillas dientes no están afectados	—												
LINTERNA	Estado y uso	—												
MARROS	Mango sin astillas verificar fijación	—												
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	Armazón fuerte y rígido, rueda en buen estado y bien asegurada al armazón, caja limpia y con las orillas sin magulladuras, mango limpio sin astillas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MACHUELAS, MACHAS, AZADAS	Mango limpio sin astillas, bien sujeto a la cabeza, afilado correcto	—												
MACHETE CON FUNDA	Mango liso y sin astillas, hoja afilada	—												
PALAS	Mango sin astillas y limpio, sujeto de mango, hoja afilada sin magulladuras o rajadas no astilla	—												
PALADRAGAS	Mango limpio sin astillas, remaches ajus	—												
PICAS	Mango limpio sin astillas ajuste del mango, cabeza afilada y en buen estado	—												
PORRAS	Mango liso sin astillas cara plana no muy las	—												
SERRUCHOS	Mango limpio sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado	—												
TIJERAS	Mango limpio, hoja afilada, pasador en buen estado	—												
FLEXOMETRO	ESTADO GENERAL	—												
NIVELES	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PATECABRAS	ESTADO GENERAL	—												
CANDADOS	ESTADO GENERAL	—												
PALUSTRE	ESTADO GENERAL	—												
ESCUADRAS	ESTADO GENERAL	—												
MANGUERAS PARA NIVEL	ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ZUMBRAS	ESTADO GENERAL	—												
DECAMETRO	ESTADO GENERAL	—												
		—												

B: BUENO, M: MALO

Deiver

CONSORCIO SAN JOSE DEL DUBUY	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO		FECHA 5/01/2026
	CODIGO: HSE-F-002	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 DE 1

RESPONSABLE	Dr. Dr. Ricardo	FECHA:	23 abril 2026
AREA	PAES San José	LUGAR	Primer Piso - Pasillo

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	N.A	SC	NC	
Espacios organizados y libres de obstáculos		/		
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generan daños a la comunidad o ambientales)		/		
Ruta de Evacuación	/			
Herramientas almacenadas correctamente	/			
Estantes en buen estado	/			
Recipientes suficientes para manejo de residuos		/		
Lamparas limpias y en buen estado		/		
Lugares de almacenamiento limpios		/		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		/		
Separación correcta de productos no Conformes	/			
Material bien apilado o almacenado	/			
Residuos correctamente separados		/		
Uso racional del espacio de almacenamiento		/		
Paredes limpias		/		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		/		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		/		
Rincones sin basura		/		
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	/			
Sitios señalizados adecuadamente	/			
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabón, toalla	/			
Suficiente Iluminación		/		
Otros				

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

Quien Inspecciona:	Vo.Bo de Responsable del Area:
FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

CONSORCIO	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO		FECHA 5/01/2026
	CODIGO: HSE-F-002	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 DE 1

RESPONSABLE	[illegible]	FECHA:	13 de [illegible] 2026
AREA	[illegible]	LUGAR	[illegible]

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	N.A	SC	NC	
Espacios organizados y libres de obstaculos		✓		
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		✓		
Ruta de Evacuación	✓			
Herramientas almacenadas correctamente		✓		
Estantes en buen estado	✓			
Recipientes suficentes para manejo de residuos		✓		
Lamparas limpias y en buen estado		✓		
Lugares de almacenamiento limpios		✓		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		✓		
Separación correcta de productos no Conformes		✓		
Material bien apilado o almacenado		✓		
Residuos correctamente separados		✓		
Uso racional del espacio de almacenamiento		✓		
Paredes limpias		✓		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		✓		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		✓		
Rincones sin basura		✓		
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	✓			
Sitios señalizados adecuadamente	✓			
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla	✓			
Suficiente Iluminación		✓		
Otros				

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE, NA; NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

Quien Inspecciona:	VoBo de Responsable del Area:
[signature]	[signature]
FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 900 004 383 -1

ANEXO 05

FONDO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (FIC)

696

CONSORCIO
SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO INSCRITO ANTE LA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

REFERENCIA. Contrato de Obra Pública No. 751 de 2025. Cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."**

Que el **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** identificado con **NIT. No. 902.004.183- 1,** luego de examinar la contabilidad y demás documentación, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, se ha realizado el pago del FIC, según se indica en las liquidaciones soporte, adjuntas a la presente certificación, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la misma durante el periodo del mes de Diciembre de 2025 hasta Abril de 2026, en desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 751 de 2025. Cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."**

REFERENCIA	PERIODO	Num. TRABAJADORES	VALOR LIQUIDACION	VALOR PAGADO
162708494	2025-12 2026-04	9	$ 1.134.700	$ 1.134.700

1) De acuerdo a lo anterior CERTIFICO que se encuentra a PAZ Y SALVO en cuanto a este concepto, en ejecución del Contrato de Obra Pública No. 751 de 2025. Cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."**

697

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902 004 563 - 1

En constancia de lo anterior se expide en Aguazul, Casanare a los Veinticinco (25) días del mes de Mayo de 2026, a solicitud del interesado con destino a "FINES PERTINENTES" y es válida únicamente con la fotocopia de la tarjeta profesional y el Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, de lo contrario carece de toda validez.

ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ
R/L C. SAN JOSE DEL BUBUY

LILIANA PAOLA ROJAS PIRAGAUTA
C PUBLICO TP No. 260819-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 1 2 4 C D 0 8 E 3 F 2 A B B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIANA PAOLA ROJAS PIRAGAUTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116550012 de AGUAZUL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 260819-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA ELENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



699

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7874763

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 162708494		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
25	05	2026
FECHA VENCIMIENTO		
30	05	2026

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE. El pago oportuno de este cupón es válido maximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador CONSORCIO SAN JOSE — **NIT o C.C.** 902004183

Dirección CRA 12 No. 10 — **Teléfono** +57,320321897

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Casanare		
UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 1,134,700.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 1,134,700.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7874763(3900)000001134700(96)20260530

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 162708494

Ciudad | D | M | A | NIT 902004183 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO SAN JOSE

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean cobrados.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

Wompi

Corresponsal Bancolombia
LA ESQUINA MOVIL MULTIAGIAZUL
CASCO

cr 14 B 50

[redacted]

Monto: $1.134.700,00

Fecha	[redacted]
Transacción	Recaudo de factura
Referencia	[redacted]
Convenio	28283
Nombre	SERVICIO NACIONAL DE

[redacted]

El Corresponsal Bancolombia no debe cobrarle por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Conserve para futura consulta.

Línea de atención: [redacted]

*** CLIENTE ***

Wompi

Corresponsal Bancolombia
LA ESQUINA MOVIL MULTIAGIAZUL
CASCO

cr 14 B 50

[redacted]

Monto: $1.134.700,00

Fecha	[redacted]
Transacción	Recaudo de factura
Referencia	[redacted]
Convenio	28283
Nombre	SERVICIO NACIONAL DE

[redacted]

El Corresponsal Bancolombia no debe cobrarle por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Conserve para futura consulta.

Línea de atención: [redacted]

*** CLIENTE ***

701

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY identificado con el NIT 902004183, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
COP No 751 de 2025	ADEC MNR PAPS SJDB MADC	SAN JOSE DEL BUDUY AGUAZUL CASANARE	1,134,700	2026-04	26-MAY-2026	162708494
		Total	1,134,700			

Expedido por el SENA, a los veintiseis (26) dias del mes de Mayo de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-05-26

Generado por : Levis Cerpa Ruiz

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2688247694 y el Número de Certificado: 498524