PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
OPERATIVA.	Montanares - TRAMO 90-91.	10 DE JUNIO-2026.	

Dirigido: Personal de obra

Temas: ¿En qué momento se deben desechar los EPP?

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yonis Gonzalez	Conductor	
Maria Ines Mejia A	Controlador Vial	
Brayan Arguello	Cadenero	Brian Arguello
Jeison Ariel Barcos Quiroga	Supervisor ANLA	
NESTOR CEDIEL	TOPOGRAFO	
Omar Raudo Neto	Oficial	
Guillermo lopez	Obrero	Guillermo lopez
Luemery Torres Castro	Profesional socioambiental	Luemery Torres C.
Jhon armando Beltran	conductor	
Jeison Bautista Ochoa H.	cadenero	
Juan A Acuña villa	operador	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
OPERATIVA	Manzanares - Tramo 90-91	11 DE JUNIO - 2026.	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra

Temas: Reglas de oro.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YONIS Leonzalez	Conductor	
Ana Ines Mejia A	Controladora Vial	
Omar Ravelo Nieto	OFICIAL	
Guillermo Lopez	Obrero	
Luzmery Torres Castro	Profesional socioambiental	Luzmery Torres C.
Jhon armando Beltran	conductor	
Brayan Arguello	Cadenero	Brayan Arguello
Jerson Ariel Garcia	Supervisor civil	
NESTOR CEDIEL	TOPOGRAFO	
Johan Andres Vargas M	Obrero	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Yarin Jiménez F.

Firma Director HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	Manzanares	17 De JUNIO	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Cultura de Seguridad

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hano Esteban Lopez A	Coordinador del	
Guillermo Luis Lopez G	obras	
Yimy Pavela Mira	Oficial	
Johan Andres Lopez Hernandez	obras	
Jhon Alexander Villa	Operador	
Franklin Reales	OFICIAL	
Jonis Gonzalez	Conductor	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
Maria Jimenez F	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	Manzanares	16 de junio	7:30 am

Dirigido: Personal de obra

Temas: Cargas suspendidas.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mario Jair Vega A	Contratista Vial	
Guillermo Luis Lopez G	obrero	
Jimmi Pavelo Prieto.	oficial	
Johan Andres Ramirez	obrero	
Ivan D Jaimes villa	Operador	
Franklin Rondon	oficial	
Yoris Gonzalez	conductor	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Director HSEQ:
María Jiménez F	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	Manzanares	17 de junio.	7:30 a.m

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Reglas que salvan vidas.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alexis Jesus Mejia A	Coordinador Qhse	
Guillermo Luis Lopez G	obrero	
Omar Navelo - Nieto	oficios	
Julian Andres Lopez Ramirez	obrero	
Juan Martinez Villa	operador	
Jhon Kelly Rosales.	oficial	
Yonis Centeno	conductor	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
Maria Jimenez F	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativo	Manzanares.	18 DE JUNIO	6:30

Dirigido: Personal de obra.

Temas: ¿Cómo evitar la fatiga y somnolencia en el trabajo?

NOMBRE	CARGO	FIRMA
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Guillermo [illegible]	Obrero	[illegible]
Omar [illegible]	oficial	[illegible]
[illegible]	obrero	[illegible]
[illegible]	Operador	[illegible]
Franklin [illegible]	oficial	[illegible]
Yonis Gonzalez	conductor	[illegible]

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
María Jiménez F	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativo	Lugar: Manzanares	Fecha: 14 DE JUNIO	Hora: 7:30 a.m

Dirigido: Personal de Obra.

Temas: Actos inseguros más comunes en el trabajo.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
[illegible] Mejor. A	Controlador U-P	[illegible]
Guillermo Luis Lopez G	obrero	Guillermo Lopez
Omar Pavelo Nieto	OFICIAL	[illegible]
Johan Andres [illegible]	obrero	[illegible]
Jhon A. Fuentes Viña	operador	[illegible]
Fransklin Fuentes	oficial	[illegible]
Yonis Gonzalez	conductor	[illegible]

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Maria Gaviria F.	Firma Dirrector HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa	MANZANARES.	20 de JUNIO - 2026.	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Prevención de lesiones oculares.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YULDOL ARANGO R	obrero	YULDOL A.R
Santiago Cifuentes	Op	
Hector Mario Bello	Oficial	
Luis A LANDINEZ GAMBOA	OBRERO	
Brayan Arguello	Cadenero	Brian Arguello.
Omar Rebolledo Nieto	OFICIAL	
Yonis Gonzalez	conductor	
Maria Ines Mejia A	Controladora Vial	
NESTOR CENIES	TOPOGRAFO	
Excelentia Rueda.	OFICIAL	
Guillermo Luis Lopez G	Obrero	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
Mario Jimenez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa	Manzanares	22 de junio	7:30

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Riesgos en excavaciones.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alexis Jes Mena A	Contratista Ind	
Guillermo Lobo Lopez G	obrero	
Omar Rojelio Nieto	Oficio	
Johan Andres Lopez Hernandez	obrero	
Juan D Acosta Vega	Ayudante	
Edwin Kelvin Rosario	Albañil	
Yonis Gonzalez	conductor	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Director HSEQ:
María Jiménez F	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
OPERATIVA	MANZANARES	14 DE JUNIO - 2026	7:30 a m

Dirigido: Personal de Obra.

Temas: Identificación de peligros

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jhon A Tenco villa	Operador	
Brayan Arguello	Cadenero	Brian A
Omar Ravelo Nieto	Oficial	
Yonis Gonzalez	conductor	
Jhon Jair Mejia A	Controladora Vial	
Johan Andres Ayala Hernandez	obrero	
Samuel Alberto miranda saldaña	obrero	Samuel Miranda
Jean Sebastian quiñones olivos	obrero	
NESTOR CEDIEL	TOPOGRAFO	
Sharon Patricia Robles Sehuanes	Controladora vial.	Sharon Robles.
Ceuilermo Luis Lopez G	obrero	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Director HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	Manzanares.	25 DE JUNIO	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra junto con interventoría.

Temas: Seguridad vial.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jerson Ariel Garcia	Supervisor civil	
Oscar Juan Castellanos	Ing Civil Residente	
JUDIN J. (SAN REINA).	Laboratorista	
Guillermo Luis Lopez G.	Obrero	
Franklin Meneses	Oficial	
Omar Novelo Nieto	Oficial	
[illegible]	[illegible]	
Juan A [illegible] Villa	Operador	
Sharon Patricia Robles	Controladora Vial.	Sharon Robles.
Quienes oficios Jean Sebastian	obrero	
Maria Jose Mejia A	Controladora Vial	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: Manzanares	Fecha: 30-06-2026	Hora: 7:30

Dirigido: Personal obra

Temas: El alcohol y sus riesgos en obra.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yenny Ing. Mejia A	Controladora Vial	
Fernando Lenis	Oficial	
Jhon Fredy Yepes Hincapie	obrero	
Yonas Ravelo Mieto	Oficial	
Brayan Arguello	Cadenero	Brian Arguello
NESTOR CEDIEL	TOPOGRAFO	
Luis R Corredor G.	obrero	Luis R Corredor G.
Hugo A Cano	obrero	
Samuel Alberto Miranda Salbaña	obrero	Samuel Miranda
Oviedo Ortiz Juan Sebastian	obrero	
Yonis Gonzalez	Conductor	
Sharon Patricia Robles Schunes	Controladora Vial	Sharon Robles
Jesus Raul Gauna Quiroga	Supervisor civil	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	TORCOROMA-TRAMO 002	01 DE JUNIO - 2016	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Riesgos de atrapamiento.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JESUS ALVAREZ C	Oficial	Jesus AC
LUDIN J. LEON KERNO	Laboratorista	
FRANKLIN REALES.	OFICIAL.	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
María Jimena F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	TORCORAMA - TRAMO 002.	02 DE JUNIO-2026	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Herramientas eléctricas.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JESUS ALVEAR C	OFICIAL	Jesus Alvear C
LUDIN JESUS TORO REINA	laboratorista.	
FRANKLIN REALES	OFICIAL	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Director HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	Barrio Tamarama - TRAMO 002	03 DE JUNIO-26	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: PAUSAS ACTIVAS. PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JESUS ALVAREZ	OFICIAL	
Franklin Meneses	OFICIAL	
Maria Ines Hoyos A	controladora Vial	
Diana Paola Moreno Lopez	controladora Vial	
LUIS A LANDINEZ S	OBRERO	
Santiago Cifuentes	OP	
Jesus Abid Barcos Arrieta	Supervisor civil	
EDWIN J. LEON REINA	Laborato HSEQ	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
OPERATIVA.	TORCOROMA - TRAMO 002.	09 DE JUNIO - 2026.	7:30 a.m.

Dirigido: PERSONAL DE OBRA

Temas: ACCIDENTES DE TRABAJO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesus Alvear C	Oficial	Jesus A C
YULDOL ALFONSO R	obrero	YULDOL ALF
LUDIN JESUS LEON R	laboratorista	
Franklin Reales	OFICIAL	
Luis a Ibarra G	Obrero	
Diana Paola Marcos Lopez	Señalizadora Vial	
Santiago Linares	OP	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
OPERATIVA.	TORCOROMA - TRAMO 002.	05 DE JUNIO - 2026.	7:30 a.m.

Dirigido: PERSONAL DE OBRA

Temas: MOVIMIENTOS REPETITIVOS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesus Alvarez C	Oficial	Jesus A.
YULDAL ALANSO R	obrero	YULDAL A R
LUDIN JESUS LEON R.	laboratorista	
Franklin Reales	OFICIAL.	
Luis A Lavadiz G.	OBRERO	
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	
Santiago Lizarazo	OP	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: María Jiménez F.

Firma Director HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
OPERATIVA	TORCOROMA – TRAMO 002	09 DE JUNIO-2026	7:30 a.m.

Dirigido: PERSONAL DE OBRA

Temas: Riesgos biologicos

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesus Alvear C	Oficial	Jesus A C
YULDOL ALVAREZ A	Obrero	YULDOL A A
LUDIN JESUS LEON K	Señalizador Vial	
Franklin Reales	OFICIAL	
Hector Rocio Bello	Oficial	Hector Rocio
Luis A Langarica G	OBRERO	
Diana Paola Marino Lopez	Señalizadora Vial	
Santiago Lizarazo	OP	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Yairo Jimenez F.

Firma Director HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
OPERATIVA.	TRONCOROMA - TRAMO 002.	10 DE JUNIO - 2026	7:30 a.m.

Dirigido: PERSONAL DE OBRA.

Temas: ¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBEN DESECHAR LOS EPP?

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JESUS ALVERNIA C	OFICIAL	
YULDOR AR	OBRERO	
LUDIN JESUS LEON R.	LABORATORISTA	
Franklin Reales	OFICIAL.	
Hector Mauricio Bello	Oficial	
Luis A Lamprea G	OBRERO	
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	
Santiago Lizarazo	OP	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: María Jiménez F.

Firma Director HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: Barrio Torcoroma-Tramo 02	Fecha: 11-06-26	Hora: 7:30 am

Dirigido: Personal de Obra

Temas: Pausas Activas

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesus Alvarez	Oficial	
Franklin Leal	Oficial	
Yulder Alvarez	Ob	
Luis A Lavalle Contreras	OBRERO	
Fredy Eloi Bello	Oficial	
Santiago Lizarazo	OP	
Luis Jesus Leon Reina	Laboratorista	
Diana Paola Moreno Lopez	Senalizadora Vial	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:

Firma Director HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa	TORCOROMA	12 DE JUNIO - 2026.	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra

Temas: Cultura de seguridad.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesus Alvarez C	Oficial	Jesus A C
Santiago Izquierdo	OP	~~Santiago~~
Brayan Arquello	Cadenero	Brian Arquello.
Jader Rosado Bello	Oficial	
Luis A Lavania G	OBRERO	
Yulber Alfaro R	2 b	Yulber Alfaro R
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	Diana Paola
Santiago Izquierdo	OP	~~Santiago~~
NESTOR CEDIEL	TOPOGRAFO	
Brayan Arquello	Cadenero	Brian Arquello
Wilmer J. León Reina	Laboratorista	~~Wilmer~~

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Director HSEQ:
María Jiménez F	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativo.	TORCOROMA.	16 DE JUNIO - 2026	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Cargas suspendidas.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	Diana Moreno
Yulnor Arango R	o b	Yulnor A R
Jesus Alvear	Oficial	Jesus A.
Hector Mario Ochoa	oficial	Hector M. O.
Luis D Lorenzo	Oficial	
Francisco Echeverria	OP	Echeverria
Nestor Cedeño	TOPOGRAFO	
Brayan Arguello	Cadenero	Brian Arguello
Luis J. Leon Reins.	Laboratorista.	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Director HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	TORCOROMA	17 DE JUNIO-2026	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Reglas que salvan vidas.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	
YULDOR ARIZA [illegible]	S.b	
Jesus Olivera C	Oficial	
Hector Lucio Bello	Oficial	
LUIS A Lambraño G	Obra	
Sebastián Castañeda	OP	
NESTOR CERDES	TOPOGRAFO	
Brayan Arguello	Cadenero	
IVAN J. LEON REINO	Laboratorista.	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
María Jiménez F	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	TORCOROMA.	18 DE JUNIO - 2026	7:30 a.m

Dirigido: Personal de obra.

Temas: ¿Como evitar la fatiga y somnolencia en el trabajo?

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YULDIS ALFONSO R	OB	YULDIS A-R
Jesus Alvarez C	oficial	Jesus AC
Digna Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	Digna Paola
Victor Lucio Bello	oficial	Victor Lucio
Luis A Lanzuela T	Obrero	
Santiago Cifuentes	OP	
NESTOR CEDIEL	TOPOGRAFO	
Brayan Arguello	Cadenero	Brian Arguello
Leidin J Leon Reyes	Laborato Hsta	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: María Jiménez F

Firma Dirrector HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	TORCOROMA.	14 DE JUNIO - 2022	7:30 a.m

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Actos inseguros más comunes en el trabajo.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YULDOR ANTONIO R	OB	YULDOR A R
Jesus Valverde	Oficial	Jesus V
Diana Paola Moscoso Lopez	Señalizadora Vial	
Fabian Trujillo	Oficial	
Luis A Londoño G	Oficial	
Sebastian Zuluaga	OP	
NESTOR CEDIEL	TOPOGRAFO	
Brayan Arquello	Cadenero	Brian Arquello
LUDIN JESUS LEON PENA.	Laboralonista	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	TORCOROMA	02 de junio-2026	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Riesgos ambientales.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
XULDOR ANINGO R	ob	XULDOR A R
Jesus Alvarez	oficial	Jesus Ac
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	Diana Paola M
Hector Mario Ozello	Oficial	Hector Mario
Luis A Lavaniza	obra	
Santiago Lizcano	OP	Santiago
Oscar Julian Castellanos	Ing Civil Residente	
JESTOR RENIEL	ROPERO	
Brayan Arguello	Cadenero	Brian Arguello
Wilson J. Leon Reyes.	Laboratorista.	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Dirrector HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	TORCOROMA.	23 DE JUNIO. 26	7:30 a.m

Dirigido: Personal de obra

Temas: Identificación de peligros.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YULDOL ALANSO R	OB	YULDOL A R
NESTOR GESTER	TOPOGRAFO	
Hector Ovalle Bello	Oficial	
Scotticlo Cizeruzo	OF	
Franklin Reyes	OFICIAL	
Luis A Lanzinet Gamboa.	OBRERO-	
Brayan Arquello	Cadenero	Brian Arquello
Jesus Alvarez C	oficial	
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	
Edwin J. Leon Rena.	Ayudante topo	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Maria Jimenez F.

Firma Director HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: Torcoroma Tramo 002	Fecha: 24/06/2026	Hora:

Dirigido: Personal de obra

Temas: Condiciones Inseguras

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YULDOR ARANGO R	OBRERO	YULDOR A R
LUDIN JESUS LEON REINO	laborando nota	
Jesus Alvear C	Oficial	
Kevin Kliz Fernandez	oficial	
Heeto Chacon Bello	Oficial	Hector Chacon
Luis A Lavarral Lavarra	OBRERO	
Diana Paola Moreno Lopez	Senalizadora Vial	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:

Firma Director HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CÓDIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: TORIROMA	Fecha: 25/JUNIO/2026	Hora: 7:30

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Prevención de lesiones cotidianas.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YULDOR ARANGO V	OB	YULDOR A V
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	
Brayan Arguello	Cadenero	Brayan A
LUIS A LANDINEZ G	OBRERO	
JESUS ALVEAR	Oficial	Jesus A.

OBSERVACIONES

Firma Instructor:

Firma Dirrector HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	TORCOROMA.	26/JUNIO/2026.	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Seguridad vial, adecuación de paso peatonal.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Santiago Cisneros	Of	
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora vial	
Jesus Alvarez C	Oficial	
Hector Mario Bello	Oficial	
LUDIN J. LEON REYES	Laboratorista.	
YULMAR ADANSO R	Ob	YULMAR A.R
Brayan Arguello	Cadenero	Brian A.
[illegible]	TOPOGRAFO	
Luis A Sanchez Granados	OBRERO	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Director HSEQ:
María Jiménez F.	

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
OPERATIVA.	TORCOROMA.	30 de Junio.	730a.m.

Dirigido: PERSONAL DE OBRA.

Temas: Manejo de extintores y sus partes.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YUBER ARANGO R	Ob	
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	
JESUS ALVEAR C	OFICIAL	
LUBIN JESUS LEON REINA	Laboratorista	
Santiago Lizarazo	OP	
Hector Cleaño Bello	Oficial	

OBSERVACIONES

Se capacita al personal sobre las partes del extintor, su uso, recargas y como atacar el fuego, trabajadores con excelente disposición, quienes interactuaron y demostraron interés en el tema tratado.

Firma Instructor:

Firma Director HSEQ:

ANEXO 7. REGISTRO DE REPOSICIÓN DE EPPS

PAVIGAS	REPOSICIÓN DE E.P.P.	FECHA	15/01/2022
		VERSIÓN	2
	HSE-F-24	PÁGINA	1 DE 1

MES: MAYO. 2026 ÁREA: OPERATIVA

FECHA	NOMBRE	CARGO	REPOSICION DE EPP								FIRMA
			Casco	Gafas	Protector auditivo	Proteccion Respiratoria	Ropa	Guantes	Botas	Otros	
20/05.	Johan Yepas	OBRERO						✓			
20/05	Guillermo Lopez	OBRERO						✓			
20/05	Hector Escaño.	OFICIAL						✓			
22/05	Geiner Contreras.	OBRERO						✓			
22/05	Cristian Manguejo.	OBRERO						✓			
25/05	Hector Escaño	OFICIAL		✓							
25/05	Jesús Alvear	OFICIAL		✓				✓			
25/05	Franklin Reales	OFICIAL						✓			
25/05	Yuldor Arango.	OBRERO		✓				✓			

PAVIGAS	REPOSICIÓN DE E.P.P.	FECHA	15/01/2022
		VERSIÓN	2
	HSE-F-24	PÁGINA	1 DE 1

MES: **ÁREA:**

FECHA	NOMBRE	CARGO	REPOSICION DE EPP								FIRMA
			Casco	Gafas	Protector auditivo	Proteccion Respiratoria	Ropa	Guantes	Botas	Otros	
5-6-2026	John Cuellar	Obrero						✓			
10-JUNIO-26	Omar Ravelo Nieto.	Oficial						✓			
10-JUNIO-26	Jhon Fuentes	Operador.		✓							
19-JUNIO-26	Yonis Gonzales.	Conductor						✓	✓		Yonis Gonzalez
20-JUNIO-26	Guillermo Lopez.	Obrero						✓			Guillermo Lopez
20-JUNIO-26	Omar Ravelo	Oficial									
20-JUNIO-26	Jesús Alvear	Oficial						✓			
20-JUNIO-26	Yoldor Arango	Obrero						✓			
20-JUNIO-26	Hector Escaño.	Oficial						✓			Hector Escaño
20-JUNIO-26	Franklin Reales.	Oficial.						✓			
22-JUNIO-26	Hector Escaño	Oficial		✓							Hector Escaño
23 JUNIO 26	Jesús Alvear.	Oficial		✓							
24 JUNIO 26	Yoldor Arango	Obrero.		✓							

ANEXO 8. REGISTRO DE INSPECCIONES PREOPERACIONALES PARA HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

PAVIGAS	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	CODIGO: HSE-F-46 VERSIÓN: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 1 MODELO: EX 100 - AÑO 99. MARCA: HITACHI

PROYECTO/Nº: 1593-23 UBICACIÓN MANANARES PERIODO DE INSPECCION 22 al 25 DE JUNIO, 2016.

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA 22 DE JUNIO		FECHA 23 DE JUNIO		FECHA 24 DE JUNIO		FECHA 25 DE JUNIO		FECHA 26 DE JUNIO		FECHA		FECHA	
			LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estirillas completas		✓		✓		✓		✓							
	Orugas tensionadas /vena 1/2"		✓		✓		✓		✓							
LUCES	Frontales de trabajo			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
CABINA	Cinturón de seguridad			X		X		X		X						
	Extintor de incendios 20 lb.		✓		✓		✓		✓							
	Botiquín de Primeros Auxilios		✓		✓		✓		✓							
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓							
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor)			X		X		X		X						
	Control ingreso humo (Tubo de escape)		✓		✓		✓		✓							
	Escaleras y Apoyos seguros		✓		✓		✓		✓							
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Palancas de mando en buen estado		✓		✓		✓		✓							
	Pedales en buen estado		✓		✓		✓		✓							
	Vidrio panorámico en buen estado		✓		✓		✓		✓							
	Pito		✓		✓		✓		✓							
	Baterías y Cables		✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓			X		X						
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)		✓		✓		✓		✓							
	Estado de pasadores (balde y brazo)		✓		✓		✓		✓							
	Estado general (desgarrador /balde)		✓		✓		✓		✓							
	Estado de los dientes o uñas del balde		✓		✓		✓		✓							
	Esquineras en el balde o desgarrador		✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro Tornameza		✓		✓		✓		✓							
	Corona de Tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓							
	Mandos de Avance		✓		✓		✓		✓							
	Corona de Giro		✓		✓		✓		✓							
	Mandos de Estacionamiento		✓		✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓							
	Mando Final		✓		✓		✓		✓							
	Gemelos "levante" (Gatos Hidráulicos)		✓		✓		✓		✓							
	Estado de las mangueras y acoples de los gemelos		✓		✓		✓		✓							
	Gato de arrastre		✓		✓		✓		✓							
	Estado de las mangueras y acoples del gato de arrastre		✓		✓		✓		✓							
	Gato del Balde o desgarrador		✓		✓		✓		✓							
	Estado de las mangueras y acoples del gato del balde		✓		✓		✓		✓							
	Compartimientos del motor aseado		✓		✓		✓		✓							
	Cilindros en buen estado		✓		✓		✓		✓							
	Boom (sin soldadura ajena a las originales)		✓		✓		✓		✓							
	Aguilon (sin soldadura ajena a las originales)		✓		✓		✓		✓							
	Cadenas		✓		✓		✓		✓							
	Rodamientos o Carriles		✓		✓		✓		✓							
	Zapatas		✓		✓		✓		✓							
	Rodillos Inferiores (con pestaña)		✓		✓		✓		✓							
	Rodillos Superiores (con pestaña)		✓		✓		✓		✓							
	Manguera de agua y de alta presión		✓		✓		✓		✓							
	Vo.Bo. Supervisor		Jimenez F		Jimenez F		Jimenez F		Jimenez F							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no Fecha de Corrección:

Inspeccionado por:

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA OPERADOR FIRMA DEL INSPECTOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	CODIGO: HSE-F-46 VERSIÓN: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 2 MODELO: VIO 35-6B. MARCA: YANMAR.

PROYECTO/Nº: 1593-23 UBICACIÓN Barrio Manzanares. PERIODO DE INSPECCION 22 al 26 DE JUNIO

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA 22 DE JUNIO LUNES C	NC	FECHA 23 DE JUNIO MARTES C	NC	FECHA 24 DE JUNIO MIERC C	NC	FECHA 25 DE JUNIO JUEVES C	NC	FECHA 26 DE JUNIO VIERNES C	NC	FECHA SABADO C	NC	FECHA DOMINGO C	NC
ESTADO GENERAL	Estirillas completas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Orugas tensionadas /vena 1/2"		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	Frontales de trabajo		✓								✓					
	De trabajo traseras		X		X		X		X		X					
CABINA	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 20 lb.		✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquín de Primeros Auxilios		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (Tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y Apoyos seguros		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Palancas de mando en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pedales en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panorámico en buen estado		-N/A-		-N/A-		-N/A-		-N/A-		-N/A-					
	Pito		X		X		X		X		X					
	Baterías y Cables		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (balde y brazo)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (desgarrador /balde)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de los dientes o uñas del balde		✓		✓		✓		✓		✓					
	Esquineras en el balde o desgarrador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro Tornameza		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de Tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de Giro		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mando Final		✓		✓		✓		✓		✓					
	Gemelos "levante" (Gatos Hidráulicos)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples de los gemelos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Gato de arrastre		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato de arrastre		✓		✓		✓		✓		✓					
	Gato del Balde o desgarrador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato del balde		✓		✓		✓		✓		✓					
	Compartimientos del motor aseado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cilindros en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Boom (sin soldadura ajena a las originales)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Aguilon (sin soldadura ajena a las originales)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadenas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodamientos o Carriles		✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Inferiores (con pestaña)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Superiores (con pestaña)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera de agua y de alta presión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vo.Bo. Supervisor		Jiménez F.		Jiménez F.		Jiménez F.		Jiménez F.		Jiménez F.					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no Fecha de Corrección:

Inspeccionado por:

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA OPERADOR FIRMA DEL INSPECTOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	CODIGO: HSE-F-46 VERSIÓN: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 1 MODELO: VIO35-6B F304 MARCA: YANMAR.

PROYECTO/Nº: PAVIGAS SAS Nº 1593-23 UBICACIÓN TORCOROMA PERIODO DE INSPECCION 22- 26 DE JUNIO. 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA 22/06 LUNES		FECHA 23/06 MARTES		FECHA 24/06 MIERC		FECHA 25/06 JUEVES		FECHA 26/06 VIERNES		FECHA SABADO		FECHA DOMINGO	
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estirillas completas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Orugas tensionadas /vena 1/2"		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras		X		X		X		✓		X					
CABINA	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 20 lb.		✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquín de Primeros Auxilios		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (Tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y Apoyos seguros		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Palancas de mando en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pedales en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panorámico en buen estado		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterías y Cables		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (balde y brazo)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (desgarrador /balde)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de los dientes o uñas del balde		✓		✓		✓		✓		✓					
	Esquineras en el balde o desgarrador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro Tornameza		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de Tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de Giro		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mando Final		✓		✓		✓		✓		✓					
	Gemelos "levante" (Gatos Hidráulicos)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples de los gemelos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Gato de arrastre		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato de arrastre		✓		✓		✓		✓		✓					
	Gato del Balde o desgarrador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato del balde		✓		✓		✓		✓		✓					
	Compartimientos del motor aseado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cilindros en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Boom (sin soldadura ajena a las originales)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Aguilon (sin soldadura ajena a las originales)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadenas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodamientos o Carriles		✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Inferiores (con pestaña)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Superiores (con pestaña)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera de agua y de alta presión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vo.Bo. Supervisor		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no Fecha de Corrección:

Inspeccionado por:

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA OPERADOR FIRMA DEL INSPECTOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS

INSPECCION DE RETROEXCAVADORA

CODIGO: HSE-F-46
VERSIÓN: 1
FECHA: 15/01/2015
PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 1 MODELO: VIO35-6. BF304. MARCA: YANMAR.

PROYECTO/N°: PAVIGAS SAS. N°1593-23 UBICACIÓN TORCOROMA PERIODO DE INSPECCION 16-19 DE JUNIO-2026.

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA	FECHA 16/06		FECHA 17/06		FECHA 18/06		FECHA 19/06.		FECHA		FECHA	
			LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estirillas completas				✓		✓		✓		✓					
	Orugas tensionadas /vena 1/2"				✓		✓		✓		✓					
LUCES	Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras					X		X		X		X				
CABINA	Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 20 lb.				✓		✓		✓		✓					
	Botiquín de Primeros Auxilios				✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor)				✓		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (Tubo de escape)				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y Apoyos seguros				✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓					
	Palancas de mando en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Pedales en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panorámico en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Pito				N/A		N/A		N/A		N/A					
	Baterías y Cables				✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (balde y brazo)				✓		✓		✓		✓					
	Estado general (desgarrador /balde)				✓		✓		✓		✓					
	Estado de los dientes o uñas del balde				✓		✓		✓		✓					
	Esquineras en el balde o desgarrador				✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro Tornameza				✓		✓		✓		✓					
	Corona de Tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Avance				✓		✓		✓		✓					
	Corona de Giro				✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓					
	Mando Final				✓		✓		✓		✓					
	Gemelos "levante" (Gatos Hidráulicos)				✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples de los gemelos				✓		✓		✓		✓					
	Gato de arrastre				✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato de arrastre				✓		✓		✓		✓					
	Gato del Balde o desgarrador				✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato del balde				✓		✓		✓		✓					
	Compartimientos del motor aseado				✓		✓		✓		✓					
	Cilindros en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Boom (sin soldadura ajena a las originales)				✓		✓		✓		✓					
	Aguilon (sin soldadura ajena a las originales)				✓		✓		✓		✓					
	Cadenas				✓		✓		✓		✓					
	Rodamientos o Carriles				✓		✓		✓		✓					
	Zapatas				✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Inferiores (con pestaña)				✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Superiores (con pestaña)				✓		✓		✓		✓					
	Manguera de agua y de alta presión				✓		✓		✓		✓					
	Vo.Bo. Supervisor				Jiménez		Jiménez		Jiménez		Jiménez					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no Fecha de Corrección:

Inspeccionado por:
C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA OPERADOR FIRMA DEL INSPECTOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	CODIGO: HSE-F-46 VERSIÓN: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 2 MODELO: VIO 35-6B MARCA: YANMAR

PROYECTO/N°: 1593-23 UBICACIÓN Barrio Manzanares. PERIODO DE INSPECCION 17 al 20 DE JUNIO, 2026.

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
							17 DE JUNIO		18 DE JUNIO		19 DE JUNIO		20 DE JUNIO			
			LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estirillas completas						✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas /vena 1/2"						✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo						✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
CABINA	Cinturón de seguridad						✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 lb.						✓		✓		✓		✓			
	Botiquín de Primeros Auxilios						✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado						✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor)						✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (Tubo de escape)						✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y Apoyos seguros						✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales						✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando en buen estado						✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado						✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado						N/A		N/A		N/A		N/A			
	Pito						X		X		X		X			
	Baterías y Cables						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas						✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)						✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (balde y brazo)						✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador /balde)						✓		✓		✓		✓			
	Estado de los dientes o uñas del balde						✓		✓		✓		✓			
	Esquineras en el balde o desgarrador						✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro Tornameza						✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado						✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Avance						✓		✓		✓		✓			
	Corona de Giro						✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Estacionamiento						✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo						✓		✓		✓		✓			
	Mando Final						✓		✓		✓		✓			
	Gemelos "levante" (Gatos Hidráulicos)						✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mangueras y acoples de los gemelos						✓		✓		✓		✓			
	Gato de arrastre						✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mangueras y acoples del gato de arrastre						✓		✓		✓		✓			
	Gato del Balde o desgarrador						✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mangueras y acoples del gato del balde						✓		✓		✓		✓			
	Compartimientos del motor aseado						✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado						✓		✓		✓		✓			
	Boom (sin soldadura ajena a las originales)						✓		✓		✓		✓			
	Aguilon (sin soldadura ajena a las originales)						✓		✓		✓		✓			
	Cadenas						✓		✓		✓		✓			
	Rodamientos o Carriles						✓		✓		✓		✓			
	Zapatas						✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores (con pestaña)						✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Superiores (con pestaña)						✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión						✓		✓		✓		✓			
	Vo.Bo. Supervisor						Jimenez F.		Jimenez F.		Jimenez F.		Jimenez F.			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no Fecha de Corrección:

Inspeccionado por:
C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA OPERADOR FIRMA DEL INSPECTOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS

INSPECCION DE RETROEXCAVADORA

CODIGO: HSE-F-46
VERSIÓN: 1
FECHA: 15/01/2015
PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 1 MODELO: EX 100 - AÑO 99 MARCA: HITACHI

PROYECTO/Nº: 7593-23 UBICACIÓN Barrio Manzanares. PERIODO DE INSPECCION 16 al 20 DE JUNIO.

			FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
					16 DE JUNIO.		17 DE JUNIO		18 DE JUNIO		19 DE JUNIO		20 DE JUNIO			
	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estirillas completas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas /vena 1/2"				✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo					X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X		
CABINA	Cinturón de seguridad					X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 20 lb.				✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin de Primeros Auxilios				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor)					X		X		X		X		X		
	Control ingreso humo (Tubo de escape)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y Apoyos seguros				✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales					X		X		X		X		X		
	Palancas de mando en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y Cables				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓			X		X		
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (balde y brazo)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador /balde)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los dientes o uñas del balde				✓		✓		✓		✓		✓			
	Esquineras en el balde o desgarrador				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro Tornameza				✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Avance				✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Giro				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando Final				✓		✓		✓		✓		✓			
	Gemelos "levante" (Gatos Hidráulicos)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mangueras y acoples de los gemelos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Gato de arrastre				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mangueras y acoples del gato de arrastre				✓		✓		✓		✓		✓			
	Gato del Balde o desgarrador				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mangueras y acoples del gato del balde				✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimientos del motor aseado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Boom (sin soldadura ajena a las originales)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Aguilon (sin soldadura ajena a las originales)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadenas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodamientos o Carriles				✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores (con pestaña)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Superiores (con pestaña)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo.Bo. Supervisor				firma F		firma F		firma F		firma F		firma F			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no Fecha de Corrección:

Inspeccionado por:
C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA OPERADOR FIRMA DEL INSPECTOR

OBSERVACIONES: No tiene luces, Orugas desgastadas, fuga motor de giro tornameza de valvulina no tiene aire acondicionado, cinturón en mal estado, aire con corto, reparación de fuga por mecanicos.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	CODIGO: HSE-F-46 VERSIÓN: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 1 MODELO: V1035-6B. BF304. MARCA: YANMAR

PROYECTO/N°: PAVIGAS SAS N: 1513-23. UBICACIÓN TORCOROMA PERIODO DE INSPECCION 09 - 12 de JUNIO - 2026.

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA		FECHA 09/06		FECHA 10/06		FECHA 11/06		FECHA 12/06.		FECHA		FECHA	
			LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estrillas completas				✓		✓		✓		✓					
	Orugas tensionadas /vena 1/2"				✓		✓		✓		✓					
LUCES	Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras					X		X		X		X				
CABINA	Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 20 lb.				✓		✓		✓		✓					
	Botiquín de Primeros Auxilios				✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor)				✓		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (Tubo de escape)				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y Apoyos seguros				✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓					
	Palancas de mando en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Pedales en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panorámico en buen estado				N/A		N/A		N/A		N/A.					
	Pito				✓		✓		✓		✓					
	Baterías y Cables				✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (balde y brazo)				✓		✓		✓		✓					
	Estado general (desgarrador /balde)				✓		✓		✓		✓					
	Estado de los dientes o uñas del balde				✓		✓		✓		✓					
	Esquineras en el balde o desgarrador				✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro Tornameza				✓		✓		✓		✓					
	Corona de Tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Avance				✓		✓		✓		✓					
	Corona de Giro				✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓					
	Mando Final				✓		✓		✓		✓					
	Gemelos "levante" (Gatos Hidráulicos)				✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples de los gemelos				✓		✓		✓		✓					
	Gato de arrastre				✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato de arrastre				✓		✓		✓		✓					
	Gato del Balde o desgarrador				✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato del balde				✓		✓		✓		✓					
	Compartimientos del motor aseado				✓		✓		✓		✓					
	Cilindros en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Boom (sin soldadura ajena a las originales)				✓		✓		✓		✓					
	Aguilon (sin soldadura ajena a las originales)				✓		✓		✓		✓					
	Cadenas				✓		✓		✓		✓					
	Rodamientos o Carriles				✓		✓		✓		✓					
	Zapatas				✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Inferiores (con pestaña)				✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Superiores (con pestaña)				✓		✓		✓		✓					
	Manguera de agua y de alta presión				✓		✓		✓		✓					
	Vo.Bo. Supervisor				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no Fecha de Corrección:

Inspeccionado por:
C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA OPERADOR FIRMA DEL INSPECTOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	CODIGO: HSE-F-46 VERSIÓN: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 1 MODELO: V1035-6B.BF304. MARCA: YANMAR

PROYECTO/N°: PAVIGAS N°: 1593-23 UBICACIÓN TORUROMA PERIODO DE INSPECCION 01-05 DE JUNIO-2026

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA 01/06 LUNES		FECHA 02/06 MARTES		FECHA 03/06 MIERC		FECHA 04/06 JUEVES		FECHA 05/06 VIERNES		FECHA SABADO		FECHA DOMINGO	
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estirillas completas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Orugas tensionadas /vena 1/2"		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras		X		X		X		X		X					
CABINA	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 20 lb.		✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquín de Primeros Auxilios		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (Tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y Apoyos seguros		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palancas de mando en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pedales en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panorámico en buen estado		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterías y Cables		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (bastidor/desgarrador)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (balde y brazo)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (desgarrador /balde)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de los dientes o uñas del balde		✓		✓		✓		✓		✓					
	Esquineras en el balde o desgarrador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro Tornameza		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de Tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de Giro		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de Estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mando Final		✓		✓		✓		✓		✓					
	Gemelos "levante" (Gatos Hidráulicos)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples de los gemelos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Gato de arrastre		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato de arrastre		✓		✓		✓		✓		✓					
	Gato del Balde o desgarrador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las mangueras y acoples del gato del balde		✓		✓		✓		✓		✓					
	Compartimientos del motor aseado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cilindros en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Boom (sin soldadura ajena a las originales)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Aguilon (sin soldadura ajena a las originales)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadenas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodamientos o Carriles		✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos inferiores (con pestaña)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Superiores (con pestaña)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera de agua y de alta presión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vo.Bo. Supervisor		Jimenez		Jimenez		Jimenez		Jimenez		Jimenez					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no Fecha de Corrección:

Inspeccionado por;
C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA OPERADOR FIRMA DEL INSPECTOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS

INSPECCION DE PLANTA ELECTRICA

CODIGO: HSE-F-50
VERSIÓN: 1
FECHA: 15/01/2015
PAGINA. 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ [ ] Operador del Equipo [ ] Inspector de HSE [✓]

PERIODO DE INSPECCION: 22 al 26 DE JUNIO 2016.
MODELO DEL EQUIPO:
AREA: OPERATIVA - MANZANARES.
CAPACIDAD:

Hora de inicio: 8.00 AM.
Hora de Finalización: 5.00 PM.
Obra: MANZANARES - SANTANA.

ESTADO MECANICO	Fecha 22/06		Fecha 23/06		Fecha 24/06		Fecha 25/06		Fecha 26/06		Fecha		Fecha		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Motor															
Soportes de motor	✓		✓		✓		✓		✓						
Motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓						
Alternador	✓		✓		✓		✓		✓						
Sistema electrico	✓		✓		✓		✓		✓						
Generador	✓		✓		✓		✓		✓						
Soporte de generador	✓		✓		✓		✓		✓						
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
Conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓						
Puestas a tierra	N/A.		N/A		N/A		N/A		N/A						
Indicadores:(Horometro, Temperatura)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A						
Baterias	N/A		N/A		N/A.		N/A.		N/A						
Exhosto	✓		✓		✓		✓		✓						
Guardas	✓		✓		✓		✓		✓						
Tanque Combustible	✓		✓		✓			X	✓						
Mangueras Combustible	✓		✓		✓			X	✓						
Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓		✓		✓		✓		✓						
Insonorización	✓		✓		✓		✓		✓						
Control Antivibraciones (Patines)	✓		✓		✓		✓		✓						
Caja de Totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓						
OTROS															
C: CUMLE															
NC: NO CUMPLE															

CONCLUSION U OBSERVACIONES DE LA INSPECCION

El dia 25 de Junio al utilizar la planta se visualiza fuga de combustible, se detiene su uso, el 26 de junio se realiza la reparación del tanque y Mangueras de combustible.

Observaciones : LA PLANTA ELECTRICA se desinfecta antes, durante y despues de las actividades, siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES para evitar la propagacion del covid 19 en los trabajadores

María Jiménez F.
FIRMA DEL INSPECTOR

FIRMA DE OPERADOR

PAVIGAS

INSPECCION VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: HSE-F-46
VERSION: 1
FECHA: 15-01-2015
PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 2 MODELO: CC 1100VI MARCA: DYNAPAC.

INSPECCIONADO POR: María Fda Jiménez F NOMBRE OPERADOR Jhon Fuentes VENCE LIC: 2031

LICENCIA No. 1096194520

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA: 22 DE JUNIO LUNES B	M	FECHA: 23 DE JUNIO MARTES B	M	FECHA: 24 DE JUNIO MIERC B	M	FECHA: 25 DE JUNIO JUEVES B	M	FECHA: 26 DE JUNIO VIERNES B	M	FECHA: 27 DE JUNIO SABADO B	M	FECHA: DOMINGO B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Espejo retrovisor central (convexo)			X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas en buen estado		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Baleria y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	OBSERVACIONES:															
	Vo.Bo. Supervisor		Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no

Fecha de Corrección: _____

FIRMA INSPECTOR

FIRMA OPERADOR

OBSERVACIONES: El VIBRO COMPACTADOR se desinfecta antes y despues de las actividades, siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES para evitar la propagacion del covid 19 en los trabajadores .

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR DE HSE

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su JEFE INMEDIATO quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS

INSPECCION VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: HSE-F-46
VERSION: 1
FECHA: 15-01-2015
PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: #1. MODELO: a 1200 VI. MARCA: DYNAPAC.

INSPECCIONADO POR: Maria Fernanda Jiménez F. NOMBRE OPERADOR Santiago Lizarazo. VENCE LIC: 2028

LICENCIA No. 5726150.

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA: 22/06 LUNES B	LUNES M	FECHA: 23/06 MARTES B	MARTES M	FECHA: 24/06 MIERC B	MIERC M	FECHA: 25/06 JUEVES B	JUEVES M	FECHA: 26/06 VIERNES B	VIERNES M	FECHA: SABADO B	SABADO M	FECHA: DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Espejo retrovisor central (convexo)			X		X		X		X		X				
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas en buen estado		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Batería y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	OBSERVACIONES:															
	Vo.Bo. Supervisor		Jiménez F.		Jiménez F.		Jiménez F.		Jiménez F.		Jiménez F.					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no

Fecha de Corrección: _____

FIRMA INSPECTOR

FIRMA OPERADOR

OBSERVACIONES: El VIBRO COMPACTADOR se desinfecta antes y despues de las actividades, siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES para evitar la propagacion del covid 19 en los trabajadores .

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR DE HSE

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su JEFE INMEDIATO quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS

INSPECCION VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: HSE-F-46
VERSION: 1
FECHA: 15-01-2015
PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: #1 MODELO: CC1200 NI MARCA: DYNAPAC

INSPECCIONADO POR: María Fernanda Jiménez F NOMBRE OPERADOR Santiago Uzarazo. VENCE LIC: 2028.

LICENCIA No. 5726150

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA:		FECHA: 16/06		FECHA: 17/06		FECHA: 18/06		FECHA: 19/06		FECHA:		FECHA:	
			LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)				✓		✓		✓		✓					
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)				✓		✓		✓		✓					
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓					
	* Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 10 lbs PQS				✓		✓		✓		✓					
	Asiento				✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance				✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)				✓		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (tubo de escape)				✓		✓		✓		✓					
	* Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓					
	Pito				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓					
	* Espejo retrovisor central (convexo)					X		X		X		X				
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓					
	Estado de mandos manuales				✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓					
	Llantas en buen estado				N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)				✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento (emergencia)				✓		✓		✓		✓					
	* Motor				✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Bateria y cables				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓					
OTROS	OBSERVACIONES:															
	Vo.Bo. Supervisor				Jiménez		Jiménez		Jiménez		Jiménez					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no

Fecha de Corrección:

FIRMA INSPECTOR

FIRMA OPERADOR

OBSERVACIONES: El VIBRO COMPACTADOR se desinfecta antes y despues de las actividades, siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES para evitar la propagacion del covid 19 en los trabajadores .

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR DE HSE

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su JEFE INMEDIATO quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS

INSPECCION VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: HSE-F-46
VERSION: 1
FECHA: 15-01-2015
PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: 42. MODELO: CC 1100 VI. MARCA: DYNAPAC.

INSPECCIONADO POR: María Fernanda Jiménez F. NOMBRE OPERADOR: Jhon Fuentes. VENCE LIC: 7031

LICENCIA No. 1096194520

	ITEM	CANTIDAD	FECHA:		FECHA:		FECHA: 17/06		FECHA: 18/06		FECHA: 19/06.		FECHA: 20/06		FECHA:	
			LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)						✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)						✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)						✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad						✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS						✓		✓		✓		✓			
	Asiento						✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance						✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)						✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)						✓		✓		✓		✓			
	* Alarma de retroceso						✓		✓		✓		✓			
	Pito						✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso						✓		✓		✓		✓			
	* Espejo retrovisor central (convexo)						✓	X	X		X		X			
	Estado de pedales						✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas						✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)						✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado						N/A	N/A	N/A		N/A		N/A			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)						✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)						✓		✓		✓		✓			
	* Motor						✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado						✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables						✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio						✓		✓		✓		✓			
OTROS	OBSERVACIONES:															
	Vo.Bo. Supervisor						Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F			

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si no **Fecha de Corrección:**

FIRMA INSPECTOR

FIRMA OPERADOR

OBSERVACIONES: El VIBRO COMPACTADOR se desinfecta antes y despues de las actividades, siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES para evitar la propagacion del covid 19 en los trabajadores .

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS

INSPECCION VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: HSE-F-46
VERSION: 1
FECHA: 15-01-2015
PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: #1 MODELO: CC 1200 VI MARCA: DYNAPAC

INSPECCIONADO POR: María Fernanda Jiménez F NOMBRE OPERADOR Santiago Lizarazo. VENCE LIC: 2028.

LICENCIA No. 5726150

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA:		FECHA: 04/06		FECHA: 10/06		FECHA: 11/06		FECHA: 12/06.		FECHA:		FECHA:	
			LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)				✓		✓		✓		✓					
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)				✓		✓		✓		✓					
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓					
	* Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 10 lbs PQS				✓		✓		✓		✓					
	Asiento				✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance				✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)				✓		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (tubo de escape)				✓		✓		✓		✓					
	* Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓					
	Pito				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓					
	* Espejo retrovisor central (convexo)				X		X		X		X					
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓					
	Estado de mandos manuales				✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓					
	Llantas en buen estado				N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)				✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento (emergencia)				✓		✓		✓		✓					
	* Motor				✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	Bateria y cables				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓					
OTROS	OBSERVACIONES:															
	Vo.Bo. Supervisor				Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no Fecha de Corrección: _____

FIRMA INSPECTOR

FIRMA OPERADOR

OBSERVACIONES: El VIBRO COMPACTADOR se desinfecta antes y despues de las actividades, siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES para evitar la propagacion del covid 19 en los trabajadores .

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS

INSPECCION VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: HSE-F-46
VERSION: 1
FECHA: 15-01-2015
PAGINA: 1 DE 1

PLACAS No.: #1. MODELO: DYNAPAC. CA700 VI MARCA: DYNAPAC

INSPECCIONADO POR: María Fernanda Jiménez F. NOMBRE OPERADOR Santiago Lizarazo. VENCE LIC: 2028.

LICENCIA No. 5726150.

	ÍTEM	CANTIDAD	FECHA: 01/06 LUNES B	LUNES M	FECHA: 02/06 MARTES B	MARTES M	FECHA: 03/06 MIERC B	MIERC M	FECHA: 04/06 JUEVES B	JUEVES M	FECHA: 05/06 VIERNES B	VIERNES M	FECHA: SABADO B	SABADO M	FECHA: DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Espejo retrovisor central (convexo)			X		X		X		X		X				
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas en buen estado		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	OBSERVACIONES:															
	Vo.Bo. Supervisor		Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F		Jiménez F					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no

Fecha de Corrección: _____

FIRMA INSPECTOR

FIRMA OPERADOR

OBSERVACIONES: El VIBRO COMPACTADOR se desinfecta antes y despues de las actividades, siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES para evitar la propagacion del covid 19 en los trabajadores .

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo con el apoyo del SUPERVISOR **DE HSE**

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **JEFE INMEDIATO** quien tomará la decisión más segura.

PAVIGAS

INSPECCIÓN DE PULIDORA

Codigo: HSE-F-43
Version: 01
Fecha: 15/01/2015
Fecha: Pagina 1 de 1

PROYECTO: PAVIGAS SAS. NUMERO DEL PROYECTO: 1593-23.
PERIODO DE INSPECCIÓN: 22 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO
ACTIVIDAD O ÁREA: EQUIPO: MARCA: DEWALT. SERIE: DWE491-B3-05927
inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual:

SA: SATISFACTORIO/NS: NO SATISFACTORIO/NA: NO APLICA

DESCRIPCION	FECHAS DE INSPECCION																	
	22 DE JUNIO			23 DE JUNIO.			24 DE JUNIO			25 DE JUNIO								
	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES/Art 371, Res 2400/79	✓			✓			✓			✓								
ENCHUFE TRIPOLAR /Art 372, Res 2400/79	✓			✓			✓			✓								
SWITCHE/Art 372, Res 2400/79	✓			✓			✓			✓								
ESCOBILLAS /Art 372, Res 2400/79	✓			✓			✓			✓								
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO /Art 371, Res 2400/79	✓			✓			✓			✓								
AJUSTE DEL DISCO/Art 371, Res 2400/79	✓			✓			✓			✓								
GUARDA DEL DISCO/Art 371, Res 2400/79	✓			✓			✓			✓								
MANIJA DE SUJECCION/Art 371, Res 2400/79	✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL DISCO /Art 371, Res 2400/79	✓			✓			✓			✓								
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Jimenez F.			Jiménez F.			Jimma F			Jiménez F.								

OBSERVACIONES :

PAVIGAS	INSPECCION DE EXTINTORES	CODIGO:HSE-F-08 VERSIÓN:1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA:1 DE 1

INSPECCION DE EXTINTORES

AREA: OPERATIVA. **CODIGO PROYECTO:** 1593-23

Inspección No.: 2.

Fecha inspección: 16 DE JUNIO DEL 2016. **Nombre Inspector:** María Fernanda Jiménez F

Inspección relacionada con: ( ) Rutinaria (✓) Planeada ( ) Vigia

REQUISITO LEGAL ASOCIADO: Articulo 205 Resolución 2400 de 1979, Ley 1523 de 2012 (Preparación y Respuesta Ante Emergencias)

EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
1	MANZANARES	MULTIPROPOSITO	20 Libras	MAYO	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
2	TORCROMIA.	MULTIPROPOSITO	20 Libras.	MAYO.	✓	✓	✓		✓	✓		✓	

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla
CILI: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES: Los extintres se desinfectan antes y despues de ser inspeccionados siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES para evitar la propagacion del virus del covid 19 en los trabajadores

María Jiménez F. VIGIA SISO
Realizada por

Revisó

PAVIGAS

INSPECCION DE BOTIQUIN

CODIGO: HSE-F-17
VERSION: 1
FECHA: 15/01/2015
PAGINA: 1 DE 1

Periodo de Inspección: Mensual.

Responsable: María Fernanda Jiménez F

Area: OPERATIVA Proyecto: PAVIGAS/TORLOROMA

Convenciones: SC: Medicamento o Elemento con fecha vigente

NC: NO cumple medicamente o elemento vencido o dañado

CANTIDAD	UND	MEDICAMENTO	FECHAS DE INSPECCION												OBSERVACIONES/ ACCIONES CORRECTIVAS
			MAYO		JUNIO										
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	
4	Unid	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	✓		✓										
6	Unid	Vendajes Triangulares	✓		✓										
4	Unid	Compresas	✓		✓										
4	Paquete	Gasa	✓		✓										
3	5"X4"	Vendaje elástico	✓		✓										
4	Pares	Guantes Desechables (2 talla M y 2 talla L)	✓		✓										
1	Unid	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cardiopulmonar)	✓		✓										
1	Unid	cerebro-cardiopulmonar)	✓		✓										
1	Unid	Esparadrapo de tela rollo grande	✓		✓										
1	Unid	Tijeras punta roma	✓		✓										
		OTROS:													

Observaciones : El BOTIQUIN se desinfecta antes y despues de ser inspeccionados siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES construcciones para evitar la propagacion del virus COVID 19 en los trabajadores

FIRMA DE INSPECTOR: Jiménez F | Jiménez F

PAVIGAS	INSPECCION DE CAMILLAS DE EMERGENCIA	CODIGO: 01/04/2016
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/10/2018

OBRA: PAVIGAS.

RESPONSABLE: María Fernanda Jiménez F.

FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2026.

UBICACION: TORUROMA.

	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Protección / Conservación?	✓			
Identificación?	✓			
Limpieza?	✓			
Buena Ubicación?	✓			
Conservación estructura?	✓			
Velcros en buen estado?	✓			
Inmovilizadores laterales de cabeza en buen estado?	✓			
Correas en buen estado?	✓			

VºBº RESPONSABLE María Jiménez F.

OBSERVACIONES

OK :EN ORDEN NR1 :NECESITA REPARACION / VERIFICACION NR2 :NECESITA REPOSICION / INSTALACION

PAVIGAS	INSPECCION DE CAMILLAS DE EMERGENCIA	CODIGO: 01/04/2016
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/10/2018

OBRA: PAVIGAS

RESPONSABLE: María Fernanda Jimenez F.

FECHA: 16 DE JUNIO del 2026

UBICACION: MANZANARES.

	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Protección / Conservación?	✓			
Identificación?	✓			
Limpieza?	✓			
Buena Ubicación?	✓			
Conservación estructura?	✓			
Velcros en buen estado?	✓			
Inmovilizadores laterales de cabeza en buen estado?	✓			
Correas en buen estado?	✓			

VºBº RESPONSABLE María Jimenez F.

OBSERVACIONES

OK :EN ORDEN NR1 :NECESITA REPARACION / VERIFICACION NR2 :NECESITA REPOSICION / INSTALACION

PAVIGAS	INSPECCION DE VOLQUETAS	CODIGO: HSE-F-15
		VERSION: 1
		FECHA: 15/01/2015
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO: PAVIGAS SAS NUMERO DEL PROYECTO: 1593-23.
PERIODO DE INSPECCION: 01-05 DE JUNIO - 2016. ACTIVIDAD O AREA: CARGUE DE MATERIAL.
MODELO: 77 PLACA: INL 730 MARCA: DODGE. CAPACIDAD : 6 TONELADAS.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: JEFFERSON LOPEZ. LICENCIA DE CONDUCCION: 1005607257. ARP: BOLIVAR EPS: SURA
REVISION TECNICO MECANICA: 18212779 2 CERTIFICADO DE EMISION DE GASES: 18212779 2
Inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual:
REQUISITO LEGAL ASOCIADO: LEY 769 DE 2002. CONVENCIONES: SA: SATISFACTORIO- NS: NO SATISFACTORIO-NA: NO APLICA

DESCRIPCION		FECHAS DE INSPECCION																		
		01 JUNIO			02 JUNIO			03 JUNIO			04 JUNIO			05 JUNIO						
S: SATISFACTORIO-NS: NO SATISFACTORIO / NO APLICA		S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NS	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES/ARTICULO LEY 769 DE 2002	CANTIDAD																					
De Trabajo delanteras/Articulo 131-D8	4	✓			✓			✓			✓			✓								
Direccionales/Articulo 131-D8	4	✓			✓			✓			✓			✓								
De trabajo traseras/Articulo 131-D8	2	✓			✓			✓			✓			✓								
Stop/Articulo 131-D8	4	✓			✓			✓			✓			✓								
Exploradoras/Articulo 131-D8	2	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA/ARTICULO LEY 769 DE 2002	CANTIDAD																					
Indicadores (refrigerante, amperímetro, presión aceite -motor, velocimetro)	Completo	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturón de seguridad/Articulo 81, 131-C6	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Extintor de incendios/Articulo 30	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquín de primeros auxilios/Articulo 30	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Puertas (vidrios, seguros, manijas)/Articulo 28	2	✓			✓			✓			✓			✓								
Asiento en buen estado/Articulo 28	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Vidrio panorámico en buen estado/Articulo 28	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Limpiavidrios/Articulo 28	2	✓			✓			✓			✓			✓								
Alarma de retroceso/Articulo 104	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito/Articulo 104	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos laterales/Articulo 28	2	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejo central/Articulo 28	1			✗			✗			✗			✗			✗						
Equipo de carretera completo/Articulo 30	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)/Articulo 28	2	✓			✓			✓			✓			✓								
Frenos (de emergencia y servicio)/Articulo 28		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO	CANTIDAD																					
Control de fugas hidráulicas/Articulo 28	Completo	✓			✓			✓			✓			✓								
Dirección (sin juegos, ruido, etc)/Articulo 28	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Seguro de la compuerta de tolva)/Articulo 28	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Mando de levante del platón/Articulo 28	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Gatos (cilindro de levante de tolva)/Articulo 28	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)/Articulo 28	Completo	✓			✓			✓			✓			✓								
Bateria (niveles,bornes,cables, tapa)/Articulo 28	1	✓			✓			✓			✓			✓								
Tanque de combustible (tapa,fugas)/Articulo 28	2	✓			✓			✓			✓			✓								
Cadena del cardán/Articulo 28	1	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS	CANTIDAD																					
Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)/Articulo 28	2	✓			✓			✓			✓			✓								
Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)/Articulo 28	4	✓			✓			✓			✓			✓								
Llanta de repuesto/Articulo 30	1	✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	CANTIDAD																					
Abrazaderas tanque de combustible/Articulo 28		✓			✓			✓			✓			✓								
Compuerta, pasadores/Articulo 28		✓			✓			✓			✓			✓								
Carpa volco/Articulo 28		✓			✓			✓			✓			✓								
Cadena cardan/Articulo 28		✓			✓			✓			✓			✓								
Equipo control de derrames/Articulo 28		✓			✓			✓			✓			✓								
Extintor de incendios /Articulo 30		✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquin/Articulo 30		✓			✓			✓			✓			✓								
Pala, Plastico negro, tela oleofilica, material absorbente		✓			✓			✓			✓			✓								
Equipo de carreteras/Articulo 30		✓			✓			✓			✓			✓								
FIRMA CONDUCTOR		Jefferson Lopez			Jefferson Lopez			Jefferson Lopez			Jefferson Lopez			Jefferson Lopez								
FIRMA DE INSPECTOR		Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.								

OBSERVACIONES

PAVIGAS	INSPECCION DE VOLQUETAS	CODIGO: HSE-F-15
		VERSION: 1
		FECHA: 15/01/2015
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO: PAVIGAS SAS NUMERO DEL PROYECTO: 1593-23.
PERIODO DE INSPECCION: 09-12 DE JUNIO-2026. ACTIVIDAD O AREA: CARGUE DE MATERIAL
MODELO: 77- PLACA: INC 210. MARCA: DODGE. CAPACIDAD : 6 TONELADAS.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: JEFFERSON LOPEZ LICENCIA DE CONDUCCION: 1005602257. ARP: BOLIVAR. EPS: SURA.
REVISION TECNICO MECANICA: 18217792 CERTIFICADO DE EMISION DE GASES: SI. 18217792.
inspección: Diaria ✓ Semanal: Mensual:

REQUISITO LEGAL ASOCIADO: LEY 769 DE 2002. CONVENCIONES: SA: SATISFACTORIO- NS: NO SATISFACTORIO-NA: NO APLICA

DESCRIPCION		FECHAS DE INSPECCION																				
					09 DE JUNIO			10 DE JUNIO			11 DE JUNIO			12 DE JUNIO.								
S: SATISFACTORIO-NS: NO SATISFACTORIO / NO APLICA		S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NS	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES/ARTICULO LEY 769 DE 2002	**CANTIDAD**																					
De Trabajo delanteras/Articulo 131-D8	4							✓			✓			✓								
Direccionales/Articulo 131-D8	4							✓			✓			✓								
De trabajo traseras/Articulo 131-D8	2							✓			✓			✓								
Stop/Articulo 131-D8	4							✓			✓			✓								
Exploradoras/Articulo 131-D8	2							✓			✓			✓								
CABINA/ARTICULO LEY 769 DE 2002	**CANTIDAD**																					
Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite -motor, velocímetro)	Completo							✓			✓			✓								
Cinturón de seguridad/Articulo 81, 131-C6	1							✓			✓			✓								
Extintor de incendios/Articulo 30	1							✓			✓			✓								
Botiquin de primeros auxilios/Articulo 30	1							✓			✓			✓								
Puertas (vidrios, seguros, manijas)/Articulo 28	2							✓			✓			✓								
Asiento en buen estado/Articulo 28	1							✓			✓			✓								
Vidrio panorámico en buen estado/Articulo 28	1							✓			✓			✓								
Limpiavidrios/Articulo 28	2							✓			✓			✓								
Alarma de retroceso/Articulo 104	1							✓			✓			✓								
Pito/Articulo 104	1							✓			✓			✓								
Espejos laterales/Articulo 28	2							✓			✓			✓								
Espejo central/Articulo 28	1							✓			✓			✓								
Equipo de carretera completo/Articulo 30	1						X	✓		X	✓		X			X						
Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)/Articulo 28	2							✓			✓			✓								
Frenos (de emergencia y servicio)/Articulo 28								✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO	**CANTIDAD**																					
Control de fugas hidráulicas/Articulo 28	Completo							✓			✓			✓								
Dirección (sin juegos, ruido, etc)/Articulo 28	1							✓			✓			✓								
Seguro de la compuerta de tolva)/Articulo 28	1							✓			✓			✓								
Mando de levante del platón/Articulo 28	1							✓			✓			✓								
Gatos (cilindro de levante de tolva)/Articulo 28	1							✓			✓			✓								
Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)/Articulo 28	Completo							✓			✓			✓								
Batería (niveles,bornes,cables, tapa)/Articulo 28	1							✓			✓			✓								
Tanque de combustible (tapa,fugas)/Articulo 28	2							✓			✓			✓								
Cadena del cardán/Articulo 28	1							✓			✓			✓								
LLANTAS	**CANTIDAD**																					
Delanteras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)/Articulo 28	2							✓			✓			✓								
Traseras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)/Articulo 28	4							✓			✓			✓								
Llanta de repuesto/Articulo 30	1							✓			✓			✓								
OTROS	**CANTIDAD**																					
Abrazaderas tanque de combustible/Articulo 28								✓			✓			✓								
Compuerta, pasadores/Articulo 28								✓			✓			✓								
Carpa volco/Articulo 28								✓			✓			✓								
Cadena cardan/Articulo 28								✓			✓			✓								
Equipo control de derrames/Articulo 28								✓			✓			✓								
Extintor de incendios /Articulo 30								✓			✓			✓								
Botiquín/Articulo 30								✓			✓			✓								
Pala, Plastico negro, tela oleofilica, material absorbente								✓			✓			✓								
Equipo de carreteras/Articulo 30								✓			✓			✓								
FIRMA CONDUCTOR					VOLQUETA TALLER.			Jefferson Lopez			Jefferson Lopez			Jefferson Lopez								
FIRMA DE INSPECTOR					Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.								

OBSERVACIONES

PAVIGAS	INSPECCION DE VOLQUETAS	CODIGO: HSE-F-15
		VERSION: 1
		FECHA: 15/01/2015
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO: PAVIGAS SAS NUMERO DEL PROYECTO: 1593-23
PERIODO DE INSPECCION: 16-20 DE JUNIO- 2016
MODELO: 77 PLACA: INC 220 MARCA: DODGE ACTIVIDAD O AREA: CARGUE DE MATERIAL
NOMBRE DEL CONDUCTOR: JEFFERSON LOPEZ LICENCIA DE CONDUCCION: 1005602257 CAPACIDAD : 6 TONELADAS
REVISION TECNICO MECANICA: 18212792 ARP: BOLIVAR EPS: JIRA
inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual: CERTIFICADO DE EMISION DE GASES: 18212792

REQUISITO LEGAL ASOCIADO: LEY 769 DE 2002. CONVENCIONES: SA: SATISFACTORIO- NS: NO SATISFACTORIO-NA: NO APLICA

DESCRIPCION		FECHAS DE INSPECCION																				
					16 DE JUNIO			17 DE JUNIO			18 DE JUNIO			19 DE JUNIO			20 DE JUNIO					
S: SATISFACTORIO-NS: NO SATISFACTORIO / NO APLICA		S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES/ARTICULO LEY 769 DE 2002	**CANTIDAD**																					
De Trabajo delanteras/Articulo 131-D8	4				✓			✓			✓			✓			✓					
Direccionales/Articulo 131-D8	4				✓			✓			✓			✓			✓					
De trabajo traseras/Articulo 131-D8	2				✓			✓			✓			✓			✓					
Stop/Articulo 131-D8	4				✓			✓			✓			✓			✓					
Exploradoras/Articulo 131-D8	2				✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA/ARTICULO LEY 769 DE 2002	**CANTIDAD**																					
Indicadores (refrigerante, amperímetro, presión aceite -motor, velocímetro)	Completo				✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturón de seguridad/Articulo 81, 131-C6	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Extintor de incendios/Articulo 30	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Botiquín de primeros auxilios/Articulo 30	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Puertas (vidrios, seguros, manijas)/Articulo 28	2				✓			✓			✓			✓			✓					
Asiento en buen estado/Articulo 28	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Vidrio panorámico en buen estado/Articulo 28	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Limpiavidrios/Articulo 28	2				✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de retroceso/Articulo 104	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Pito/Articulo 104	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales/Articulo 28	2				✓			✓			✓			✓			✓					
Espejo central/Articulo 28	1					X			X			X			X			X				
Equipo de carretera completo/Articulo 30	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)/Articulo 28	2				✓			✓			✓			✓			✓					
Frenos (de emergencia y servicio)/Articulo 28					✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	**CANTIDAD**																					
Control de fugas hidráulicas/Articulo 28	Completo				✓			✓			✓			✓			✓					
Dirección (sin juegos, ruido, etc)/Articulo 28	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Seguro de la compuerta de tolva)/Articulo 28	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Mando de levante del platón/Articulo 28	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Gatos (cilindro de levante de tolva)/Articulo 28	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)/Articulo 28	Completo				✓			✓			✓			✓			✓					
Batería (niveles,bornes,cables, tapa)/Articulo 28	1				✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible (tapa,fugas)/Articulo 28	2				✓			✓			✓			✓			✓					
Cadena del cardán/Articulo 28	1				✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	**CANTIDAD**																					
Delanteras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)/Articulo 28	2				✓			✓			✓			✓			✓					
Traseras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)/Articulo 28	4				✓			✓			✓			✓			✓					
Llanta de repuesto/Articulo 30	1				✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	**CANTIDAD**																					
Abrazaderas tanque de combustible/Articulo 28					✓			✓			✓			✓			✓					
Compuerta, pasadores/Articulo 28					✓			✓			✓			✓			✓					
Carpa volco/Articulo 28					✓			✓			✓			✓			✓					
Cadena cardan/Articulo 28					✓			✓			✓			✓			✓					
Equipo control de derrames/Articulo 28					✓			✓			✓			✓			✓					
Extintor de incendios /Articulo 30					✓			✓			✓			✓			✓					
Botiquin/Articulo 30					✓			✓			✓			✓			✓					
Pala, Plastico negro, tela oleofilica, material absorbente					✓			✓			✓			✓			✓					
Equipo de carreteras/Articulo 30					✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA CONDUCTOR					Jefferson Lopez			Jefferson Lopez			Jefferson Lopez			Jefferson Lopez			Jefferson Lopez					
FIRMA DE INSPECTOR					María Jiménez			María Jiménez			María Jiménez			María Jiménez			María Jiménez					

OBSERVACIONES El vehículo lo envían al taller a realizar mantenimiento.

PAVIGAS	INSPECCIÓN DE CAMION TURBO	Codigo: HSE-IN-40
		VERSION:01

PROYECTO: PAVIGAS SAS.
FECHA DE INSPECCIÓN: 30 DE JUNIO-2016. MODELO: 2021
ACTIVIDAD O AREA: OPERATIVA. PLACA: GQW 394.
inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual:

DESCRIPCION SI-NO/ NO APLICA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LUCES																					
Frontales de servicio				✓																	
Direccionales delanteras de parqueo				✓																	
Direccionales traseras de parqueo				✓																	
De stop y señal trasera				✓																	
Luz cabina					X																
CABINA																					
Pito, alarma de retroceso				✓																	
Espejos retrovisor y laterales				✓																	
Cinturón de seguridad				✓																	
Vidrio frontal y lateral				✓																	
Limpiabrisas				✓																	
Extintor de incendio (vencimiento)				✓																	
Indicadores (temp., pre.aceite.)				✓																	
Indicadores (velocímetro, aire, combustible)					X																
Estado general de la cabina (asiento, aseo)				✓																	
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas de hidráulico y aceite				✓																	
Bateria				✓																	
Caja y transmisión				✓																	
Dirección y suspensión (terminales)				✓																	
Engrase general				✓																	
LLANTAS																					
Labrado (No presenta desgaste excesivo)				✓																	
Cortaduras profundas y abultamientos																					
Llantas de repuesto				✓																	
SISTEMA DE FRENOS																					
Control fugas de aire				✓																	
Cámara					X																
Candados y bandas					X																
Acoples para tomas eléctricas y de aire					X																
OTROS																					
Estado de pintura y latoneria				✓																	
Presenta documentación legal al día				✓																	
Senalización de acuerdo a la NTC 1692				✓																	
Cuenta con Kit para emergencias ambientales				✓																	
Equipo de carreteras				✓																	

OBSERVACIONES

El conductor manifiesta que hace falta el mantenimiento de las slider, rodamiento, vidrio panoramico con golpe, espejo lateral izquierdo borroso

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
María Jiménez F. - VIGIA SISO.	CONDUCTOR. - Yon's Gonzalez

PAVIGAS	INSPECCIÓN DE CAMION TURBO	Codigo: HSE-IN-40
		VERSION:01

PROYECTO: OPERATIVA - PAVIGAS SAS.
FECHA DE INSPECCION: 22-26 DE JUNIO-2026 MODELO: 2021
ACTIVIDAD O AREA: OPERATIVA PLACA: GRU 394
inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LUCES																					
Frontales de servicio	✓			✓			✓			✓			✓								
Direccionales delanteras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
Direccionales traseras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
De stop y señal trasera	✓			✓			✓			✓			✓								
Luz cabina		X			X			X			X			X							
CABINA																					
Pito, alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos retrovisor y laterales	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Vidrio frontal y lateral	✓			✓			✓			✓			✓								
Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓								
Extintor de incendio (vencimiento)	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores (temp., pre.aceite.)	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores (velocímetro, aire, combustible)		X			X			X			X			X							
Estado general de la cabina (asiento, aseo)	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas de hidráulico y aceite	✓			✓			✓			✓			✓								
Bateria	✓			✓			✓			✓			✓								
Caja y transmisión	✓			✓			✓			✓			✓								
Dirección y suspensión (terminales)	✓			✓			✓			✓			✓								
Engrase general	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS																					
Labrado (No presenta desgaste excesivo)	✓			✓			✓			✓			✓								
Cortaduras profundas y abultamientos																					
Llantas de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓								
SISTEMA DE FRENOS																					
Control fugas de aire	✓			✓			✓			✓			✓								
Cámara			X			X			X			X			X						
Candados y bandas			X			X			X			X			X						
Acoples para tomas eléctricas y de aire			X			X			X			X			X						
OTROS																					
Estado de pintura y latoneria	✓			✓			✓			✓			✓								
Presenta documentación legal al día	✓			✓			✓			✓			✓								
Senalización de acuerdo a la NTC 1692	✓			✓			✓			✓			✓								
Cuenta con Kit para emergencias ambientales	✓			✓			✓			✓			✓								
Equipo de carreteras	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES Espejo lateral izquierdo presenta humedad, cambiar tapón de aceite.

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
María Jiménez F. - VIGIA SISO.	CONDUCTOR - Yones Cuenzela

PAVIGAS	INSPECCIÓN DE CAMION TURBO	Codigo: HSE-IN-40
		VERSION:01

PROYECTO: PAVIGAS.
FECHA DE INSPECCION: 16-20 DE JUNIO-2026. MODELO: 2021.
ACTIVIDAD O AREA: OPERATIVA PLACA: GQU 394.
inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual:

DESCRIPCION SI-NO/ NO APLICA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LUCES																					
Frontales de servicio				✓			✓			✓			✓								
Direccionales delanteras de parqueo				✓			✓			✓			✓								
Direccionales traseras de parqueo				✓			✓			✓			✓								
De stop y señal trasera				✓			✓			✓			✓								
Luz cabina					X			X			X			X							
CABINA																					
Pito, alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓								
Espejos retrovisor y laterales				✓			✓			✓			✓								
Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓								
Vidrio frontal y lateral				✓			✓			✓			✓								
Limpiabrisas				✓			✓			✓			✓								
Extintor de incendio (vencimiento)				✓			✓			✓			✓								
Indicadores (temp., pre.aceite.)				✓			✓			✓			✓								
Indicadores (velocímetro, aire, combustible)					X			X			X			X							
Estado general de la cabina (asiento, aseo)				✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas de hidráulico y aceite				✓			✓			✓			✓								
Bateria				✓			✓			✓			✓								
Caja y transmisión				✓			✓			✓			✓								
Dirección y suspensión (terminales)				✓			✓			✓			✓								
Engrase general				✓			✓			✓			✓								
LLANTAS																					
Labrado (No presenta desgaste excesivo)				✓			✓			✓			✓								
Cortaduras profundas y abultamientos																					
Llantas de repuesto				✓			✓			✓			✓								
SISTEMA DE FRENOS																					
Control fugas de aire				✓			✓			✓			✓								
Cámara					X			X						X							
Candados y bandas					X			X						✓							
Acoples para tomas eléctricas y de aire					X			X						X							
OTROS																					
Estado de pintura y latoneria				✓			✓			✓			✓								
Presenta documentación legal al día				✓			✓			✓			✓								
Senalización de acuerdo a la NTC 1692				✓			✓			✓			✓								
Cuenta con Kit para emergencias ambientales				✓			✓			✓			✓								
Equipo de carreteras				✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES Espejo lateral izquierdo presenta humedad, cambiar tapón de aceite.

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
María Jimena F. - VIGIA SISO.	CONDUCTOR - Yonic Cronblek

PAVIGAS	INSPECCION DE VEHICULOS	Codigo: HSE-F-09 Version: 01 Fecha: 15/01/2015 Pagina: 1 de 1

Periodo de inspección: 01-05 DE JUNIO-2016. Propietario: PANAMERICANO OCCIDENTE Placa: DQZ 021.
Tipo de vehiculo: CAMIONETA Modelo: 2014 Nombre: OSCAR CASTELLANOS
Licencia de conduccion No: 1090791556. Tarjeta de propiedad: [illegible] Seguro obligatorio: SI
Certificado de emision de gases vence: 2021/05/03. Revision tecnico mecanica: SI. N° 188188965
inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual:

REQUISITO LEGAL ASOCIADO: LEY 769 DE 2002. CONVENCIONES: SA: SATISFACTORIO- NS: NO SATISFACTORIO-NA: NO

DESCRIPCION/Articulo ley 769	FECHAS DE INSPECCION																				
	01 JUNIO			02 JUNIO			03 JUNIO			04 JUNIO			05 JUNIO.								
	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
Cinturones De Seguridad/Articulo 81, 131-C6	✓			✓			✓			✓			✓								
Frenos de servicio/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno Parqueo/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado De La Dirección/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Luces Delanteras/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓								
Luces Traseras/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓								
Luces Direcciones/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓								
Luces Parqueo/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓								
Luces Stop/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de Llantas Delanteras/Articulo 28, Articulo 51	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de Llantas Traseras/Articulo 28, Articulo 51	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de Llanta de Repuesto/Articulo 28, Articulo 51	✓			✓			✓			✓			✓								
Extintor de 20 lbs/Articulo 30	✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquin/Articulo 30	✓			✓			✓			✓			✓								
Triangulos/Articulo 30																					
Cuñas/Articulo 30																					
Gato/Articulo 30	✓			✓			✓			✓			✓								
Herramientas/Articulo 30	✓			✓			✓			✓			✓								
Seguro del capot /Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Puertas (estado,vidrios,seguros,manigueta)/Articulo 28, 81	✓			✓			✓			✓			✓								
Limpiabrisas/Articulo 28, 81	✓			✓			✓			✓			✓								
Instrumentos Indicadores/Articulo 106, 107	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible). /Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓								
Vidrios frontal /Articulo 28, Articulo 131-B10-B11	✓			✓			✓			✓			✓								
Limpia vidrios(plumilla,agua)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Alarma de retroceso/Articulo 104	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito/Articulo 104	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos (central y laterales)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Direccion (desajuste ruido)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Rines/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de correas/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Radiador(fugas, tapa)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Bateria (cables,bornes,niveles)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Control de fugas hidráulicas, de aceite/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Mangueras/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Suspensión, terminales/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Caja de cambios /Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Equipo carretera completo/Articulo 30	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado De La Suspensión/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado Interior Del Motor/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Cojineria/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Tapiceria/Articulo 28		✗			✗			✗			✗			✗								
Pintura/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
Latoneria/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓								
FIRMA CONDUCTOR	Jony Oscar			Jony Oscar			Jony Oscar			Jony Oscar			Jony Oscar								
FIRMA DE INSPECTOR	Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.								

COMENTARIOS

Los VEHICULOS se desinfectan antes y despues de ser inspeccionados al inicio de las actividades y cada vez que se transporte un pasajero, para el caso de camionetas se bloque la pueta derecha del conductor y la izquierda del pasajero con cinta de peligro adhesiva (solo se contempla un (1) pasajero en los desplazamientos por las vias internas del puerto impala) siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES construcciones para evitar la propagacion del virus covid 19 en los trabajadores

PAVIGAS	INSPECCION DE VEHICULOS	Codigo: HSE-F-09 Version: 01 Fecha: 15/01/2015 Pagina: 1 de 1

Periodo de inspección: 09-12 DE JUNIO
Tipo de vehiculo: CAMIONETA. Propietario: BANCO OCCIDENTE. Placa: DUZ 021
Licencia de conduccion No: 1098391556. Modelo: 2019. Nombre: OSCAR CASTELLANOS
Certificado de emision de gases vence: 2021/05/03. Tarjeta de propiedad: 10015781168 Seguro obligatorio: SI
inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual: Revision tecnico mecanica: SI N°. 188188965

REQUISITO LEGAL ASOCIADO: LEY 769 DE 2002. CONVENCIONES: SA: SATISFACTORIO- NS: NO SATISFACTORIO-NA: NO

DESCRIPCION/Articulo ley 769	FECHAS DE INSPECCION																				
				09 DE JUNIO			10 DE JUNIO			11 DE JUNIO			12 DE JUNIO								
	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	N
Cinturones De Seguridad/Articulo 81, 131-C6				✓			✓			✓			✓								
Frenos de servicio/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Freno Parqueo/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Estado De La Dirección/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Luces Delanteras/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓								
Luces Traseras/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓								
Luces Direcciones/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓								
Luces Parqueo/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓								
Luces Stop/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓								
Estado de Llantas Delanteras/Articulo 28, Articulo 51				✓			✓			✓			✓								
Estado de Llantas Traseras/Articulo 28, Articulo 51				✓			✓			✓			✓								
Estado de Llanta de Repuesto/Articulo 28, Articulo 51				✓			✓			✓			✓								
Extintor de 20 lbs/Articulo 30				✓			✓			✓			✓								
Botiquín/Articulo 30				✓			✓			✓			✓								
Triangulos/Articulo 30				✓			✓			✓			✓								
Cuñas/Articulo 30																					
Gato/Articulo 30																					
Herramientas/Articulo 30				✓			✓			✓			✓								
Seguro del capot /Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Puertas (estado,vidrios,seguros,manigueta)/Articulo 28, 81				✓			✓			✓			✓								
Limpiabrisas/Articulo 28, 81				✓			✓			✓			✓								
Instrumentos Indicadores/Articulo 106, 107				✓			✓			✓			✓								
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible). /Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Acondicionador de aire.				✓			✓			✓			✓								
Vidrios frontal /Articulo 28, Articulo 131-B10-B11				✓			✓			✓			✓								
Limpia vidrios(plumilla,agua)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Alarma de retroceso/Articulo 104				✓			✓			✓			✓								
Pito/Articulo 104				✓			✓			✓			✓								
Espejos (central y laterales)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Direccion (desajuste ruido)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Rines/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Estado de correas/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Radiador(fugas, tapa)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Bateria (cables,bornes,niveles)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Control de fugas hidráulicas, de aceite/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Mangueras/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Suspensión, terminales/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Caja de cambios /Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Equipo carretera completo/Articulo 30				✓			✓			✓			✓								
Estado De La Suspensión/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Estado Interior Del Motor/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Cojineria/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Tapiceria/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Pintura/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
Latoneria/Articulo 28				✓			✓			✓			✓								
FIRMA CONDUCTOR				Jorg Oscar C			Jorg Oscar C			Jorg Oscar C			Jorg Oscar C								
FIRMA DE INSPECTOR				Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.			Jiménez F.								

COMENTARIOS

Los VEHICULOS se desinfectan antes y despues de ser inspeccionados al inicio de las actividades y cada vez que se transporte un pasajero, para el caso de camionetas se bloque la pueta derecha del conductor y la izquierda del pasajero con cinta de peligro adhesiva (solo se contempla un (1) pasajero en los desplazamientos por las vias internas del puerto impala) siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES construcciones para evitar la propagacion del virus covid 19 en los trabajadores

PAVIGAS	INSPECCION DE VEHICULOS	Codigo: HSE-F-09 Version: 01 Fecha: 15/01/2015 Pagina: 1 de 1

Periodo de inspección: 16 al 20 de junio- 2026. Propietario: BANCO OCCIDENTE Placa: DUJ 021

Tipo de vehiculo: CAMIONETA Modelo: 2014 Nombre: OSCAR CASTELLANOS.

Licencia de conduccion No: 1098791556 Tarjeta de propiedad: 10047986168 Seguro obligatorio: SI

Certificado de emision de gases vence: 2022/05/03 Revision tecnico mecanica: 188188956.

inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual:

REQUISITO LEGAL ASOCIADO: LEY 769 DE 2002. CONVENCIONES: SA: SATISFACTORIO- NS: NO SATISFACTORIO-NA: NO

DESCRIPCION/Articulo ley 769	FECHAS DE INSPECCION																						
				16 DE JUNIO			17 DE JUNIO			18 DE JUNIO			19 DE JUNIO			20 DE JUNIO.							
	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA		
Cinturones De Seguridad/Articulo 81, 131-C6				✓			✓			✓			✓			✓							
Frenos de servicio/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Freno Parqueo/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Estado De La Dirección/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Luces Delanteras/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓			✓							
Luces Traseras/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓			✓							
Luces Direcciones/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓			✓							
Luces Parqueo/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓			✓							
Luces Stop/Articulo 131-D8				✓			✓			✓			✓			✓							
Estado de Llantas Delanteras/Articulo 28, Articulo 51				✓			✓			✓			✓			✓							
Estado de Llantas Traseras/Articulo 28, Articulo 51				✓			✓			✓			✓			✓							
Estado de Llanta de Repuesto/Articulo 28, Articulo 51				✓			✓			✓			✓			✓							
Extintor de 10 lbs/Articulo 30				✓			✓			✓			✓			✓							
Botiquin/Articulo 30				✓			✓			✓			✓			✓							
Triangulos/Articulo 30							✓			✓			✓			✓							
Cuñas/Articulo 30													✓										
Gato/Articulo 30				✓									✓			✓							
Herramientas/Articulo 30				✓			✓			✓			✓			✓							
Seguro del capot /Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Puertas (estado,vidrios,seguros,manigueta)/Articulo 28, 81				✓			✓			✓			✓			✓							
Limpiabrisas/Articulo 28, 81				✓			✓			✓			✓			✓							
Instrumentos Indicadores/Articulo 106, 107				✓			✓			✓			✓			✓							
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible). /Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Acondicionador de aire.				✓			✓			✓			✓			✓							
Vidrios frontal /Articulo 28, Articulo 131-B10-B11				✓			✓			✓			✓			✓							
Limpia vidrios(plumilla,agua)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Alarma de retroceso/Articulo 104				✓			✓			✓			✓			✓							
Pito/Articulo 104				✓			✓			✓			✓			✓							
Espejos (central y laterales)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Direccion (desajuste ruido)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Rines/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Estado de correas/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Radiador(fugas, tapa)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Bateria (cables,bornes,niveles)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Control de fugas hidráulicas, de aceite/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Mangueras/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Suspensión, terminales/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Caja de cambios /Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Equipo carretera completo/Articulo 30				✓			✓			✓			✓			✓							
Estado De La Suspensión/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Estado Interior Del Motor/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Cojineria/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Tapiceria/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
Pintura/Articulo 28				X			X			X			X			X							
Latoneria/Articulo 28				✓			✓			✓			✓			✓							
FIRMA CONDUCTOR																							
FIRMA DE INSPECTOR																							

COMENTARIOS

Los VEHICULOS se desinfectan antes y despues de ser inspeccionados al inicio de las actividades y cada vez que se transporte un pasajero, para el caso de camionetas se bloque la pueta derecha del conductor y la izquierda del pasajero con cinta de peligro adhesiva (solo se contempla un (1) pasajero en los desplazamientos por las vias internas del puerto impala) siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES construcciones para evitar la propagacion del virus covid 19 en los trabajadores

PAVIGAS	INSPECCION DE VEHICULOS	Codigo: HSE-F-09 Version: 01 Fecha: 15/01/2015 Pagina: 1 de 1

Periodo de inspección:
Tipo de vehiculo: CAMIONETA Propietario: BANCO OCCIDENTE Placa: DUZ 021
Licencia de conduccion No: 1094279155b Modelo: 2014. Nombre: OSCAR CASTELLANOS
Certificado de emision de gases vence: 2022/05/03 Tarjeta de propiedad: 10015786 18 Seguro obligatorio: SI
inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual: Revision tecnico mecanica: 1868188965.

REQUISITO LEGAL ASOCIADO: LEY 769 DE 2002. CONVENCIONES: SA: SATISFACTORIO- NS: NO SATISFACTORIO-NA: N

DESCRIPCION/Articulo ley 769	FECHAS DE INSPECCION																			
	22 DE JUNIO			23 DE JUNIO			24 DE JUNIO.			25 DE JUNIO			26 DE JUNIO			27 DE JUNIO				
	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS
Cinturones De Seguridad/Articulo 81, 131-C6	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Frenos de servicio/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Freno Parqueo/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Estado De La Dirección/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Luces Delanteras/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Luces Traseras/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Luces Direcciones/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Luces Parqueo/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Luces Stop/Articulo 131-D8	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Estado de Llantas Delanteras/Articulo 28, Articulo 51	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Estado de Llantas Traseras/Articulo 28, Articulo 51	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Estado de Llanta de Repuesto/Articulo 28, Articulo 51	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Extintor de 20 lbs/Articulo 30	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Botiquín/Articulo 30	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Triangulos/Articulo 30										✓			✓			✓				
Cuñas/Articulo 30																				
Gato/Articulo 30																				
Herramientas/Articulo 30	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Seguro del capot /Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Puertas (estado,vidrios,seguros,manigueta)/Articulo 28, 81	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Limpiabrisas/Articulo 28, 81	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Instrumentos Indicadores/Articulo 106, 107	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible). /Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Vidrios frontal /Articulo 28, Articulo 131-B10-B11	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Alarma de retroceso/Articulo 104	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Pito/Articulo 104	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Espejos (central y laterales)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Direccion (desajuste ruido)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Rines/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Estado de correas/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Radiador(fugas, tapa)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Batería (cables,bornes,niveles)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Control de fugas hidráulicas, de aceite/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Mangueras/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Suspensión, terminales/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Caja de cambios /Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Equipo carretera completo/Articulo 30	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Estado De La Suspensión/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Estado Interior Del Motor/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Cojineria/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Tapiceria/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Pintura/Articulo 28	✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X			
Latoneria/Articulo 28	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
FIRMA CONDUCTOR	Jorge Oscar C			Jorge Oscar C			Jorge Oscar C			Jorge Oscar C			Jorge Oscar C			Jorge Oscar C				
FIRMA DE INSPECTOR	Jiménez T			Jiménez T			Jiménez T			Jiménez T			Jiménez T			Jiménez T				

COMENTARIOS

Los VEHICULOS se desinfectan antes y despues de ser inspeccionados al inicio de las actividades y cada vez que se transporte un pasajero, para el caso de camionetas se bloque la pueta derecha del conductor y la izquierda del pasajero con cinta de peligro adhesiva (solo se contempla un (1) pasajero en los desplazamientos por las vias internas del puerto impala) siguiendo los lineamientos contemplados en el protocolo de bioseguridad covid 19 IMPALA y ASA CONSTRUCCIONES construcciones para evitar la propagacion del virus covid 19 en los trabajadores

ANEXO 9. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO, PERMISOS DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE APOYO

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-122 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/06/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		9/06/2026	9/07/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA, MECANICA Y ACCESORIOS , CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO,ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paleadraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehículo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sintéticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
A	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA Y ACCESORIOS	1	MECANICO Manipulación de herramientas manuales	1.1	Proyección de objetos y particulas, Golpes cortadas machucones, heridas, contusiones, amputaciones por ubicación incorrecta del personal y herramientas	1.1.1	Realizar desinfección e inspeccionar las herramientas antes de iniciar las actividades realizando el pre operacional, e inspeccionar el área antes del inicio de las actividades.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.2	Coordinar el trabajo con el personal ubicándose a 2 metros de distancia como mínimo, entre ellos, en caso de accidente activar plan de emergencias.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.3	Colocar el material extraído (tierra, piedras, escombros) por lo menos 1 metro de la excavación, demarcar área.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.4	Inspección del área de trabajo para detectar peligros por humedad, aceites, grasas, escombros, etc. señalizar el área de excavación.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		2	FISICO Ruido, Exposición a altas temperaturas	2.1	Episodios de insolación y deshidratación, golpe de calor	2.1.1	Los trabajadores deberán contar con un termo personal para realizar la hidratación. Además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP´s.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						2.1.2	Uso de protector solar y evitar la exposición a altas temperaturas, y uso de dotación (camisa manga larga, guantes, casco, gafas oscuras, etc.)	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		3	LOCATIVO (Área en desorden, pisos resbalosos, inestabilidad del terreno a trabajar y obstrucción en vias de evacuación).	4.1	Caidas al mismo y diferente nivel, golpes, lesiones menores, cortaduras, resbalones.	4.1.1	Antes de iniciar las actividades, inspeccionar areas de trabajo señalizando y demarcando las áreas y los peligros identificados.	Ing. Residente-HSE-ejecutores
						4.1.2	Reportar inmediatamente al personal de aguas de Barrancabermeja SA E.S.P, si se hace algún hallazgo de tubería distinta a la que se va a intervenir.	Ing. Residente-HSE-ejecutores
						4.1.3	No transitar por los bordes de los andenes, bordes de cajas, y no transitar sobre tuberías.	Ing. Residente-HSE-ejecutores
						4,1,4	Mantener áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo. Dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad	Ing. Residente-HSE-ejecutores
						4.1.5	Socializar ATS y todos los procedimientos constructivos seguros establecidos y dejar evidencia de la divulgación.	Ing. Residente-HSE-ejecutores
		4	BIOMECANICO Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	5.1	Lesiones osteomusculares, Fatiga física por dolor en la espalda, por extensión prolongada de miembros superiores, posición prolongada de pie.	5.1.1	Capacitación en higiene postural Pausas activas.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						5.1.2	No realizar levantamiento manual de cargas mayores de 25 Kg.	Ejecutores,HSE, Ing. residente
						5.1.3	Capacitación en el manejo adecuado de herramientas. Periodos de descanso.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		1	LOCATIVO (Área en desorden, pisos resbalosos, inestabilidad del terreno	1.1	Caidas al mismo y diferente nivel, golpes, lesiones menores,	1.1.1	Asegurar orden y aseo del área y verificar que el piso no presente derrames de sustancias que puedan generar caidas.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.2	Adecuar el terreno, retirar obstáculos de las áreas y vías de acceso.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.3	Demarcar y señalizar el área.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/06/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		9/06/2026	9/07/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA, MECANICA Y ACCESORIOS , CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO,ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paleadraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, pelustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumatico, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, estensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
			a trabajar y obstrucción en vías de evacuación).		[illegible]	1.1.4	Uso permanente de los EPP (casco, guantes, botas, ropa de trabajo, gafas y protección auditiva). Realizar la respectiva desinfección de los EPP antes y despues de realizar la actividad.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.5	Socializar ATS y todos los procedimientos constructivos seguros establecidos y dejar evidencia de la divulgación.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
B	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO	2	BIOMECANICO (Posturas inadecuadas o disergonómicas, sobre esfuerzos, movimientos repetitivos,)	2.1	Dolores de espalda, desviación de columna, exposición a lesiones osteomusculares, di confort laboral.	2.1.1	Realizar charlas sobre higiene postural	Ing. Residente-HSE
						2.1.2	Adoptar posiciones ergonómicas, no doble la espalda mantengala erguida. Sostone las rodillas.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						2.1.3	No cargar pesos superiores a 25 kg por persona y aplicar fuerzas ergonómicamente.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						2.1.4	Tomar descansos activos que permitan contrarrestar posiciones repetitivas y de larga exposición.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		3	MECANICO Manipulación y uso de herramientas manuales y mecánicas de forma inadecuada.	3.1	Golpes por objetos en movimiento, machucones, heridas, lesiones permanentes, cortaduras, aprisionamiento, atrapamiento.	3.1.1	Realizar la desinfección y diligenciar pre operacional de herramientas, Mantenimiento al equipo, señalización y demarcación de las áreas Verificar que la herramienta tenga instalada la guarda de seguridad - Verificar las RPM del disco estén acordes con el de la pulidora. -No presionar o forzar el disco contra el área a cortar. -Coordinar movimientos y precaución al pulir. -Señalizar el área de ejecución de la tarea. Hacer uso de los epp	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						3.1.2	Uso permanente de los guantes proteger y cuidar sus manos, vigilar que se ejecuten las actividades con las técnicas apropiadas.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						3.1.3	En caso de accidente se activa el plan medico de emergencia.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		4	FISICOS Exposición a rayos solares y altas temperaturas	4.1	Episodios de insolación y deshidratación, golpe de calor	4.1.1	Realizar charlas pre operacionales advirtiendo sobre radiaciones no ionizantes y los efectos en la salud del ser humano.	Ing. Residente-HSE
						4.1.2	Mantener el punto de hidratación personal surtido de liquido en la zona de trabajo, además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP´s.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						4.1.3	Uso de EPP´s (Gafas UV, Casco de seguridad, Protector cabeza - cuello, Camisa manga larga y pantalón largo, usar bloqueador solar para el cuidado de la piel.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						4.1.4	Contar con su termo de uso personal en caso de usarlo, realizar el lavado de manos constante.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO		BIOLOGICO			5.1.1	Asegurar que todo el personal hays asistido a la divulgación de los peligros y riesgos durante las charlas.	Ing. Residente- HSE
						5.1.3	Lavado e higiene de manos constante	Ing. Residente- HSE

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Codigo: HSE-F-130 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/06/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		9/06/2026	9/07/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA, MECANICA Y ACCESORIOS , CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO,ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paleadraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehículo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de gunyas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (guildora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
		5	Virus, presencia de ofidios insectos bacterias, microorganismos, animales domésticos	5.1	Mordeduras, picaduras.	5.1.4	Realizar inspección y verificación del Área para detectar la presencia de animales.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						5.1.5	Divulgar al personal sobre la ubicación del suero antiofidico en el entorno e incluir en el medevac. En caso de mordedura activar el plan de emergencia.	Ing. Residente- HSE
		6	QUIMICO Polvos, Vapores generados por corte de hierro.	6.1	Inhalación, e irritación	6.1.1	Capacitación del autocuidado de manos y uso obligatorio de EPP y dotación para la actividad (guantes, tapabocas, camisa manga larga, botas, pantalón, entre otros).	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						6.1.2	Realizar lavado de manos constante antes durante y después de la actividad, dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		7	ELÉCTRICO Equipos energizados (baja tensión), uso de extensiones o conexiones a circuitos, Instalaciones provisionales, uso de herramientas eléctricas.	7.1	Fibrilación cardiaca, tetanización muscular, quemaduras.	7.1.1	Diligenciar el formato de inspección para las extensiones o conexiones eléctricas verificando que se encuentren en óptimas condiciones de uso.	Ejecutores,HSE, Ing. residente
						7.1.2	Verificar que las Herramientas eléctricas, enchufes y conexiones, estén en perfecto estado evitando contacto con conductores energizados. Cada extensión eléctrica, debe estar protegida por un toma corriente, evitando las sobrecargas en una sola extensión.	Ejecutores,HSE, Ing. residente
C	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA.	1	MECANICO Equipos o herramientas, partes de hierro Superficie /elemento cortante o punzante.	1.1	Politraumatismos, heridas, Golpes por objetos en movimiento, aprisionamiento, atrapamiento.	1.1.1	Realizar orden y aseo, charla sobre el autocuidado, manejo adecuado de herramientas, uso de EPP´s y dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.2	Realizar la desinfección y diligenciar pre operacional de herramientas y equipos.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.3	En caso de accidente se activa el plan medico de emergencia.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		2	BIOMECANICO Malas posturas movimientos repetitivos.	2.1	Lesiones osteomusculares, Dolores de espalda.	2.1.1	Capacitación en higiene postural, realizar pausa activas, inspección de puesto de trabajo, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						2.1.2	Capacitación en el manejo y manipulación de cargas, y no realizar manipulación manual de cargas superiores a 25 kg.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						2.1.3	Tomar descansos activos que permitan contrarrestar posiciones repetitivas y de larga exposición.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		3	FISICO Radiaciones no ionizante (Ultravioleta)	3.1	Lesiones en la piel, Episodios de insolación y deshidratación,	3.1.1	Capacitación y/o charlas de Golpe de Calor	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						3.1.2	Mantener el punto de hidratación personal surtido de liquido en la zona de trabajo, además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP´.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						3.1.3	Contar con su termo de uso personal, realizar el lavado de manos.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		4	LOCATIVO Ubicación Inadecuada de objetos	4.1	Golpes, lesiones menores, cortaduras.	4.1.1	Antes de iniciar las actividades, inspeccionar superficies de trabajo señalizando y demarcando las áreas y los peligros identificados.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						4.1.2	Uso permanente de los EPP (casco, guantes, botas, ropa de trabajo, gafas y protección auditiva). Realizar la respectiva desinfección de los EPP antes y después de realizar la actividad.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Codigo: HSE-F-133 Versión: 1 Fecha: 01/07/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/06/2026	**FECHA DE APLICACIÓN:**	
		9/06/2026	9/07/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA, MECANICA Y ACCESORIOS , CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO,ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paledraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, pelustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslinges sintéticas, grilletes, eslinges de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
						4.1.3	Socializar ATS y todos los procedimientos constructivos seguros establecidos y dejar evidencia de la divulgación.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
D	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA.	1	LOCATIVO: Espacios confinados	1.1	Asfixia, intoxicación por inhalación de gases y vapores, vertigos	1.1.1	Diligenciar permiso de para trabajos en espacios confinados.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.2	Ubicar Hse en las manholes para detectar cualquier tipo de emergencia.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.3	Charlas para socializar con el personal sobre trabajos en espacios confinados, dictada por el personal de mas experiencia.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.4	Realizar pausas cada 20 minutos durante la realización de la actividad.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.5	Realizar prueba de gases periódica para verificar las condiciones atmosféricas al interior del tanque	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.6	Prestar primeros auxilios en caso de que se requiera y según la gravedad seguir con el procedimiento para atención y transporte de heridos y/o el MEDEVAC.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		2	QUIMICOS: Inhalación de vapores orgánicos	2.1	Presencia de atmosfera peligrosa - Presencia de baja de oxigeno	2.1.1	Realizar prueba de gases antes del ingreso al Manhol para verificar la no presencia de atmosfera peligrosa y verificar presencia de oxigeno ideal. 20,8 % (entre los valores de 19,5 % hasta 21,8 %)	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		3	RIESGO ERGONOMICO: Posturas ergonómicas inadecuadas	3.1	(Lumbagos, posiciones ergonómicamente inadecuadas) – sobre esfuerzo -Golpes con el borde de la salida del Manhol -Fallas con el sistema mecánico para apoyar la salida del trabajador	3.1.1	Realizar pausas activas para evitar las lesiones lumbares Evitar posiciones inadecuadas por largos periodos en el trabajo Evitar realizar sobre esfuerzos en el desarrollo de la actividad, si es necesario realizarlo con el apoyo de otro trabajador. Realizar la salida del manhol de una manera lenta y segura -verificar que el sistema mecánico este en buen estado y operativo	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		1	LOCATIVO: Inestabilidad de la excavación	1.1	Golpes o laceraciones en extremidades superiores e inferiores por deslizamiento de material en la excavación.	1.1.1	Ubicar material producto de la excavación a 1 metro de distancia de la zona de excavación.	HSE, Supervisor de Obra
					Proyección de particulas en los ojos	1.1.2	Uso obligatorio de mascarilla y gafas de seguridadad.	Trabajadores, HSE, Supervisor de Obra
					Deslizamientos de tierra	1.1.3	Dependiendo de las dimensiones de excavación se debe tener una distacia mínima de 3 metros entre personas o ejecutarlo solo.	Trabajadores, HSE, Supervisor de Obra

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Codigo: HSE-F-133 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/06/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		9/06/2026	9/07/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA, MECANICA Y ACCESORIOS , CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO,ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paledrage, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, pulustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargedor Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
E	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS Y CAJAS	2	TRABAJO EN ALTURAS Excavacion a mas de 2 mts, vacio o borde desprotegido o sin protección adecuada	2.1	Politraumatismos, fractura,muerte	2.1.1	Verificar permiso de trabajo, ATS, Certificados de apoyo, procedimiento constructivo. Socializar ATS y procedimiento constructivo. Realizar y divulgar plan de rescate a todo el personal. Realizar inspecciones diarias de la zanja Las escalas de mano deben estar amarradas arriba o abajo para evitar deslizamientos Utilizar escaleras arriostradas desde el fondo de la excavación hasta 1 m por encima del nivel de ingreso. Delimitación, señalización y delimitación de áreas (accesos, tránsito personas y vehículos, etc.). Verificación de sistemas de servicios públicos que se encuentren dentro de la excavación. Verificar la distancia a Redes eléctricas energizadas. Verificar condiciones de salud del personal antes del ingreso. Medir Atmósferas dentro de la excavación. Uso de elementos de protección contra caidas, EPPS (camisa, pantalon y/o ropa de trabajo, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad y equipos de rescate. Todas las personas en la actividad deberán hacer uso de los EPP básico para la actividad, asi como el uso de los Sistemas de Prevención Contra Caidas activos (arnés de cuerpo entero para trabajos en alturas. Todo el personal que desarrolle actividades en alturas deberá tener el certificado de aptitud médica y deberá estar capacitado con el curso avanzado de 40 horas para desarrollar actividades en alturas. Inspeccionar que las paredes se encuentren libres de piedras grandes, masas duras de tierra, escombros u otros objetos que puedan caer al interior. Realizar ,entibados, terraceados,escalonados. Habilitar salidas de emergencia. Realizar pre operacional a los arneses verificar que estos estén en buen estado. Divulgar a este personal los procedimientos del cliente, Resolución 4272 de 2021. Disponibilidad de rescatista con sus elementos adecuados de rescate. (equipo de rescate).	Ejecutores,HSE, Ing. residente
							Contar con la certificación de Trabajo Seguro en espacios confinados, Certificado de aptitud medica Diligenciar permisos de trabajo y certificados de apoyo. Contar con vigia en espacio confinado en caso de aplicar. Contar con un Coordinador de trabajo en altura. Socializar ATS a todo el personal. Inspección pre operacional de equipos para trabajo en alturas. Verificar condiciones de salud del personal antes de ingresar. Socializar procedimiento en espacios confinados	

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/06/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		9/06/2026	9/07/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA, MECANICA Y ACCESORIOS ; CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO,ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pico, pala, barra, paleadrage, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, pelustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
		3	ESPACIOS CONFINADOS Pozos con alturas mayor a 2 mts vacio o borde desprotegido o sin protección adecuada	3.1	Caidas a distinto nivel, desmayos, descompensación,asfixia, atrapamientos, traumas.	3.1.1	Inspeccionar de manera periódica las paredes, bordes, accesos, y entibaciones. Evitar acercarse al borde sin la protección necesaria (elementos de protección contracaidas). Contar con planos de redes de servicio publico,realizar los apiques e identicar las lineas de servicio. Instalar sistemas de entibados en las paredes de la excavación, realizar tarrocedeos. Inspeccionar que las paredes no encuentren fibres de piedras grandes, masas duras de tierra, escombros u otros objetos que puedan caer al interior. Realizar medición de atmosferas. Instalar cierre perimetral para demarcar y asegurar area de la excavación. Instalar señalización preventiva e informativa. Ubicar el material excavado a 2 mts de distancia del borde de la excavación. Habilitar las salidas de emergencia en caso de un evento a menos de 7 mts de distancia de la excavación, escaleras o rampas. Mantener el area despejada cuando los equipos esten funcionando. Garantizar que las volquetas y vehiculos conduzcan a una velocidad segura.	Ejecutores,HSE, Ing. residente
		2	QUIMICOS: Inhalación de vapores orgánicos	2.1	Presencia de atmosfera peligrosa - Presencia de baja de oxigeno	2.1.1	Realizar prueba de gases antes del ingreso al Manhol para verificar la no presencia de atmosfera peligrosa y verificar presencia de oxigeno ideal. 20,8 % (entre los valores de 19,5 % hasta 21,8 %)	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		3	FISICO Radiaciones no ionizante (Ultravioleta)	3.1	Lesiones en la piel, Episodios de insolación y deshidratación,	3.1.1	Capacitación y/o charlas de Golpe de Calor	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						3.1.2	Mantener el punto de hidratación personal surtido de liquido en la zona de trabajo, además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP`.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						3.1.3	Contar con su termo de uso personal, realizar el lavado de manos.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		1	LOCATIVO: Inestabilidad de la excavación	1.1	Golpes o laceraciones en extremidades superiores e inferiores por deslizamiento de material en la excavación.	1.1.1	Ubicar material producto de la excavación a 1 metro de distancia de la zona de excavación.	HSE, Supervisor de Obra
					Proyección de particulas en los ojos	1.1.2	Uso obligatorio de mascarilla y gafas de seguridad.	Trabajadores, HSE, Supervisor de Obra
					Deslizamientos de tierra	1.1.3	Dependiendo de las dimensiones de excavación se debe tener una distacia minima de 3 metros entre personas o ejecutarlo solo.	Trabajadores, HSE, Supervisor de Obra

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/06/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		9/06/2026	9/07/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA, MECANICA Y ACCESORIOS , CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO,ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paledrage, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, pelustre). Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehículo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de gueyes, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
F	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO)	2	FISICO Ruido, Exposición a altas temperaturas	2.1	Episodios de insolación y deshidratación, golpe de calor	2.1.1	Los trabajadores deberán contar con un termo personal para realizar la hidratación. Además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP´s.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						2.1.2	Uso de protector solar y evitar la exposición a altas temperaturas, y usos de dotación (camisa manga larga, guantes, casco, gafas oscuras, etc.)	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		3	MECANICO Equipos o herramientas, partes de hierro Superficie /elemento cortante o punzante.	3.1.	Politraumatismos, heridas, Golpes por objetos en movimiento, aprisionamiento, atrapamiento.	3.1.1	Realizar orden y aseo, charla sobre el autocuidado, manejo adecuado de herramientas, uso de EPP´s y dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						3.1.2	Realizar la desinfección y diligenciar pre operacional de herramientas y equipos.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						3.1.3	En caso de accidente se activa el plan medico de emergencia.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		4	BIOMECANICO (Posturas inadecuadas o disergonómicas, sobre esfuerzos, movimientos repetitivos,)	4.1	Dolores de espalda, desviación de columna, exposición a lesiones osteomusculares, di confort laboral.	4.1.1	Realizar charlas sobre higiene postural	Ing. Residente-HSE
						4.1.2	Adoptar posiciones ergonómicas, no doble la espalda manténgala erguida, flexione las rodillas.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						4.1.3	No cargar pesos superiores a 25 kg por persona y aplicar fuerzas ergonómicamente.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						4.1.4	Tomar descansos activos que permitan contrarrestar posiciones repetitivas y de larga exposición.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		5	MECANICO Manipulación y uso de herramientas manuales y mecánicas de forma inadecuada.	5.1	Golpes por objetos en movimiento, machucones, heridas, lesiones permanentes, cortaduras, aprisionamiento, atrapamiento.	5.1.1	Realizar la desinfección y diligenciar pre operacional de herramientas, Mantenimiento al equipo, señalización y demarcación de las áreas Verificar que la herramienta tenga instalada la guarda de seguridad - Verificar las RPM del disco estén acordes con el de la pulidora. -No presionar o forzar el disco contra el área a cortar. -Coordinar movimientos y precaución al pulir. -Señalizar el área de ejecución de la tarea. Hacer uso de los epp	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						5.1.2	Uso permanente de los guantes proteger y cuidar sus manos, vigilar que se ejecuten las actividades con las técnicas apropiadas.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						5.1.3	En caso de accidente se activa el plan medico de emergencia.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		6	QUIMICO Polvos, Vapores, gases generados durante el daño y/o afectación a redes de servicio publico.	6.1	Inhalación, e irritación, asfixia.	6.1.1	Capacitación del autocuidado de manos y uso obligatorio de EPP y dotación para la actividad (guantes, tapabocas, camisa manga larga, botas, pantalón, entre otros). Capacitar al personal, que hacer antes, durante y despues de una emergencia , daño o afectación en redes de servicio publico. Activar el Medevac.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
			LOCATIVO			1.1.1	Asegurar orden y aseo del área y verificar que el piso no presente derrames de sustancias que puedan generar caidas.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/06/2026	**FECHA DE APLICACIÓN:**	
		9/06/2026	9/07/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA, MECANICA Y ACCESORIOS , CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO,ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, palastraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumatico, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
G	TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.	1	(Área en desorden, pisos resbalosos, inestabilidad del terreno a trabajar y obstrucción en vias de evacuación).	1.1	Caidas al mismo y diferente nivel, golpes, lesiones menores, cortaduras, resbalones.	1.1.2	Adecuar el terreno, retirar obstáculos de las áreas y vías de acceso.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						1.1.3	Demarcar y señalizar el área.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		2	BIOMECANICO Malas posturas	2.1	Lesiones osteomusculares	2.1.1	Capacitación en higiene postural Pausas activas , no realizar manipulación manual de cargas superiores a 25 Kg.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		3	FISICO Ruido, Exposición a altas temperaturas, vibraciones	3.1	Episodios de insolación y deshidratación, golpe de calor, Estrés, hipoacusia, Alteraciones osteomusculares y agotamiento, lesiones en la piel	3.1.1	Los trabajadores deberán contar con un termo personal para realizar la hidratación. Además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP´s necesarios para garantizar la protección.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						3.1.2	Uso de protector solar y evitar la exposición a altas temperaturas, y usos de dotación (camisa manga larga, guantes, casco, gafas oscuras, etc.)	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		4	LOCATIVO Ubicación inadecuada de objetos	4.1	Golpes, lesiones menores, cortaduras.	4.1.1	Antes de iniciar las actividades, inspeccionar superficies de trabajo señalizando y demarcando las áreas y los peligros identificados.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						4.1.2	Uso permanente de los EPP (casco, guantes, botas, ropa de trabajo, gafas y protección auditiva). Realizar la respectiva desinfección de los EPP antes y después de realizar la actividad.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
						4.1.3	Socializar ATS y todos los procedimientos constructivos seguros establecidos y dejar evidencia de la divulgación.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		5	BIOMECANICO Malas posturas	5.1	Lesiones osteomusculares	5.1.1	Capacitación en higiene postural Pausas activas , no realizar manipulación manual de cargas superiores a 25 Kg.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
H	ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA OBRA: - En Demolición: concreto, grava, piedra, trazos de ladrillo. - En Excavación: tierra limpia, material sobrante de excavación. - Residuos solidos en general.	1	Disposición inadecuada de los residuos	1.1	Alteración del paisaje, contaminación del suelo, aire y agua.	1.1.1	Capacitar al personal sobre los tipos de residuos generados, el punto ecológico y el código de colores para los recipientes utilizados para su almacenamiento temporal.	Trabajadores, Supervisor de Obra Y HSE
						1.1.2	Recoger los residuos sólidos dispuestos en el punto ecológico y disponerlos en el sitio de almacenamiento Temporal .	Trabajadores, Supervisor de Obra Y HSE
						1.1.3	Transportar los sobrantes de excavacion al sitio de almacenamiento indicado por la Gestoria Técnica	Supervisor de Obra
						1.1.4	Almacenar en un área demarcada y señalizada, los escombros generados dentro de la obra, mientras se gestiona la disposición de una escombrera certificada.	Trabajadores, Supervisor de Obra Y HSE
						1.1.5	Transportar las bolsas de cemento al sitio de almacenamiento temporal de la empresa que luego serán entregadas a la empresa calificada para darle la disposición final.	Supervisor de Obra

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/06/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		9/06/2026	9/07/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA, MECANICA Y ACCESORIOS , CORTE; FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO,ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehículo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de gueyas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
I	TODAS LAS ACTIVIDADES	1	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CUIDADANA Toma armada o ataque a instalaciones, secuestro, extorsión, Hurto, daño, sabotaje por parte de terceros a bienes o equipos	1.1	Muerte	1.1.1	Capacitación en gestión del orden público y seguridad ciudadana. Acompañamiento remoto en la obra de la policía.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		2	PSICOSOCIAL Demandas ambientales y esfuerzo físico, participación y manejo del cambio, relaciones sociales en el trabajo, exigencias de responsabilidad del cargo	2.1	Trastornos de ansiedad, depresión, cefalea y estrés laboral	2.1.1	Programa de riesgo psicosocial	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		3	ACCIDENTE DE TRÁNSITO Dezplazamiento terrestre, camioneta, tránsito en la vía (bus, buseta, taxi, automóvil y moto)	3.1	Politraumatismos	3.1.1	Revisión tecnicomecánica, licencia de conducción, SOAT,politica de Seguridad Vial, Acatar las señales de pare y siga del guia vial	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		4	LOCATIVO Ubicación inadecuada de objetos	4.1	Golpes, lesiones menores, cortaduras.	4.1.1	Socializar ATS y todos los procedimientos constructivos seguros establecidos y dejar evidencia de la divulgación.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores
		5	FENÓMENOS NATURALES Derrumbes	5.1	Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma craneoencefálico, muerte, aplastamiento, atrapamiento.	5.1.1	Simulacros de emergencia. Entrenamiento a brigadas de emergencia. Canal de comunicación para activación de evacuación en caso de emergencia. Detener el transito en áreas que se evidencia el riesgo inminente de derrumbe.	HSE-Ing. Residente. Ejecutores

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Cargo	Firma
Jerson Garces	1096236339	Supervisor civil	
María Fda Jiménez F	1193137986	Vigia SISO	María Jiménez F.

APROBACIÓN — Fecha Aprobación (dd/mm/aa):

Nombre	Cédula	Cargo	Firma
Oscar Julian Castellanos	1098791556	Ing Civil Residente	

DIFUNDIDO A:

Nombre	Cédula	Cargo	Firma

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: HSE-F-132
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión: 1
		Vigente a partir de: 01/07/2023

DIFUNDIDO A DIA: PERSONAL DIA 09/06/2026

Nombre	Cédula	Cargo	Firma
Brayan Arguello	1005321726	Cadenero	Brian A.
Luzmery Torres C.	1098771990	Profesional socioambiental	Luzmery Torres C.
Omar Rondon	91.428.536	Oficial	
Maria Ines Vega	6347824	Controladora Vial	
Jefferson Lozano	1005602257	Concuptor	
Nestor Cedeño	1098640992	TOPOGRAFO	
Guillermo Lopez	1003345325	obrero	
[illegible]	1005175735	obrero	
Sharon Robles	1005186974	Controladora Vial.	Sharon Robles.
Jhon Arocho	V.96.194.520	operador	
Eudin Lecu	91.297.024	Laboratorista	
Franklin	91434476	Oficial	
Sebastian Olivos	1062875434	obrero	
Luis M. Corredor G	91437539	Obrero	Luis M. corredor
Samuel H Miranda S	1096243085	obrero	Samuel Miranda

Scanned with CamScanner

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Codigo: PAV-HSE-028
Pagina: 1
Version: 4
Vigente a partir de: 2021-11-11

1 Generalidades

PERMISO EN FRÍO: X | PERMISO EN CALIENTE: | PERMISO ELECTRICO:

FECHA Y HORA DE DILIGENCIAMIENTO: 28 (Día) MAYO (Mes) 2026 (Año) 1:30 am (Hora)

VALORACION DE RIESGOS: M

NUMERO PERMISO DE TRABAJO: 005.

EMPRESA Y/O DEPENDENCIA EJECUTORA: PAVIGAS SAS.

AREA O LUGAR: Mariangenid - Tramo 18.

N° CONTRATO: 1503 DE 2023

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR (incluye EPP): Herramienta menor, Pulidora, planta generadora.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual y mecánica, instalación de bordillos y concreto.

2 PLANEACION Y PREPARACION PARA EL TRABAJO (Marque con "X" cuando aplique y fecha de apertura del documento; indique el codigo segun el tipo certificado de apoyo)

X	TIPO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO		DOC. APOYO TRABAJO EN ALTURA
	DOC. APOYO ESPACIO CONFINADO		DOC. APOYO TRABAJO MATERIALES PELIGROSOS Y CARGAS
X	DOC. APOYO TRABAJO EN EXCAVACIONES		

Marcar con una X las opciones con las que cuenta para la apertura del permiso de trabajo

	PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO		PLAN DE IZAJE DE CARGA
	PROCEDIMIENTO DE RESCATE		INTERFERENCIAS CON OTROS TRABAJOS O AFECTACION A OTRAS ÁREAS
	SE CUENTA CON BRIGADA DE EMERGENCIAS CAPACITADA Y ENTRENADA		PRUEBA DE GASES
	LINEAS VIVAS (ENERGIZADAS) ADYACENTES	X	SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	AFECTACION AMBIENTAL POR LA EJECUCION DEL TRABAJO	X	PREOPERACIONAL
	ATERRIZAJE DE EQUIPOS O ESTRUCTURAS		OTROS: Charla diaria- Inspeccionar

3 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES EN CALIENTE (Ej. Listas de chequeo o inspecciones, charlas, socialización de procedimientos y análisis de riesgos, fichas)

(Marque con "X" cuando no aplique) N.A | NA

	SE INSTALARON BARRERAS PARA RETENER ESCORIAS O CHISPAS			SE CUENTA CON EXTINTORES	
	SE CUBRIERON ADECUADAMENTE TODAS LAS ALCANTARILLAS			EJECUTORES ENTRENADOS EN LA TAREA	
	SE INSTALO PUESTA A TIERRA AL EQUIPO QUE GENERA ELECTRICIDAD ESTÁTICA			INSPECCIÓN DIARIA DE CILINDROS	
	EL EQUIPO DE OXICORTE TIENE VÁLVULAS CHEQUE Y DOBLE ATRAPALLAMAS				
	SE RETIRARON LOS MATERIALES Y QUÍMICOS COMBUSTIBLES DEL ÁREA				

4 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES ELECTRICAS

EL NIVEL DE TENSION DE OPERACION NORMAL DEL EQUIPO O SISTEMA A INTERVENIR ES

(Marque con "X" cuando no aplique) N.A | NA

TENSIÓN DC >= 120 Vdc		Tensión _____ Vdc	MUY BAJA TENSIÓN (MBT < 25 Vac)		Tensión _____ Vac
TENSIÓN DC < 120 Vdc		Tensión _____ Vdc	BAJA TENSIÓN (25Vac < BT <= 1000 Vac)		Tensión _____ Vac
			MEDIA TENSIÓN (1 KVac < MT <= 57.5 KVac)		Tensión _____ Vac
			ALTA TENSIÓN (57.5 KVac < AT <= 230 KVac)		Tensión _____ Vac

COMO REPRESENTANTE DEL AREA ELECTRICA: HE VERIFICADO CON EL EMISOR Y EL EJECUTOR QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO HAYAN SIDO CONTEMPLADOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGO Y SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO

FECHA DESDE	FECHA HASTA	FIRMA REPRESENTANTE DEL AREA ELECTRICA: NOMBRE	FIRMA	REGISTRO No. MATRICULA PROF. - RADIO/TELEFONO

5 PRUEBA DE GASES N.A | NA

FECHA DE PRUEBA (D) (M) (A)	HORA PRUEBA (min, pm)	TIEMPO DE VALIDEZ	LEL, %	19%	O2, %	19.5 a 23	CO, ppm	25	H2S, ppm	51	OTRO:	VENCIMIENTO CALIBRACION VIGENTE DEL EQUIPO	FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA PRUEBA	CEDULA

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Código: PAV-HSE-028
Página: 1
Versión: 4
Vigente a partir de: 2021-11-11

6 FIRMAS VALIDACIONES

EJECUTOR: HE VERIFICADO LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y ME COMPROMETO A COMUNICARLOS AL GRUPO EJECUTOR. CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO.

FECHA (dd/mm/aaaa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (horas/hora)	EJECUTOR FIRMA AQUÍ	No DE PERSONAS EJECUTORAS
01-06 2026	7:30 AM 5:00 PM		14
01-06 2026	7:30 AM 5:00 PM		14
03-06 2026	7:30 AM 5:00 PM.		14
04-06 2026	7:30 AM. 5:00 PM.		14
05-06 2026	7:30 AM 5:00 PM		14
09-06 2026	7:30 AM 5:00 PM		14
10-06 2026	7:30 AM 5:00 PM		14

7 CIERRE (Coloque "SI", "NO" o "NA"en cada casilla)

EJECUTOR: DECLARO QUE:

- [x] EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO
- [x] EL SITIO Y EL EQUIPO QUEDAN EN CONDICIONES SEGURAS
- [x] ENTREGO EL AREA LIMPIA Y LIBRE DE DESECHOS Y MATERIALES

Nombre: Jerson Garcia

Teléfono: 3186381370

1096236339

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

OBSERVACIONES:

Satisfactoriamente se Finalizan las actividades en el turno.

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Codigo: PAV-HSE-028
Página: 1
Versión: 4
Vigente a partir de: 2021-11-11

1 Generalidades

PERMISO EN FRÍO: X

PERMISO EN CALIENTE:

PERMISO ELECTRICO:

FECHA Y HORA DE DILIGENCIAMIENTO: 09 (Día) JUNIO (Mes) 2026 (Año) 7:30am (Hora)

VALORACION DE RIESGOS: M

NÚMERO PERMISO DE TRABAJO: 006.

EMPRESA Y/O DEPENDENCIA EJECUTORA: PAVIGAS SAS.

AREA O LUGAR: MANZANARES-TRAMO 9192.

Nº CONTRATO: 1593 DE 2.023

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR (Incluye EPP): Herramienta menor, pulidora, planta generadora

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual y mecanica, instalación de tubería agua potable, bordillos y concreto.

2 PLANEACION Y PREPARACION PARA EL TRABAJO

(Marque con "X" cuando aplique y fecha de apertura del documento. Indique el código según el tipo correlacionado de apoyo)

X	TIPO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO		DOC. APOYO TRABAJO EN ALTURA
	DOC. APOYO ESPACIO CONFINADO		DOC. APOYO TRABAJO MATERIALES PELIGROSOS Y CARGAS
X	DOC. APOYO TRABAJO EN EXCAVACIONES		

Marcar con una X las opciones con las que cuenta para la apertura del permiso de trabajo

	PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO		PLAN DE IZAJE DE CARGA
	PROCEDIMIENTO DE RESCATE		INTERFERENCIAS CON OTROS TRABAJOS O AFECTACIÓN A OTRAS ÁREAS
	SE CUENTA CON BRIGADA DE EMERGENCIAS CAPACITADA Y ENTRENADA		PRUEBA DE GASES
	LINEAS VIVAS (ENERGIZADAS) ADYACENTES	X	SEÑALIZACION Y/O DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	AFECTACIÓN AMBIENTAL POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	X	PREOPERACIONAL
	ATERRIZAJE DE EQUIPOS O ESTRUCTURAS		OTROS: Charla diaria- Inspecciones

3 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES EN CALIENTE

Ej: Listas de chequeo o inspecciones, charlas, socialización de procedimientos y análisis de riesgos, entre

(Marque con "X" cuando no aplique) — N.A. — NA

	SE INSTALARON BARRERAS PARA RETENER ESCORIAS O CHISPAS		SE CUENTA CON EXTINTORES
	SE CUBRIERON ADECUADAMENTE TODAS LAS ALCANTARILLAS		EJECUTORES ENTRENADOS EN LA TAREA
	SE INSTALO PUESTA A TIERRA AL EQUIPO QUE GENERA ELECTRICIDAD ESTÁTICA		INSPECCIÓN DIARIA DE CILINDROS
	EL EQUIPO DE OXICORTE TIENE VÁLVULAS CHEQUE Y DOBLE ATRAPA-LLAMAS		
	SE RETIRARON LOS MATERIALES Y QUÍMICOS COMBUSTIBLES DEL ÁREA		

4 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES ELECTRICAS

EL NIVEL DE TENSION DE OPERACION NORMAL DEL EQUIPO O SISTEMA A INTERVENIR ES

(Marque con "X" cuando no aplique) — N.A. — NA

TENSIÓN DC >= 120 Vdc		Tensión _____ Vdc	MUY BAJA TENSIÓN (MBT < 25 Vac)		Tensión _____ Vac
TENSIÓN DC < 120 Vdc		Tensión _____ Vdc	BAJA TENSIÓN (25Vac < BT <= 1000 Vac)		Tensión _____ Vac
			MEDIA TENSION (1 KVac < MT <= 57.5 KVac)		Tensión _____ Vac
			ALTA TENSION (57.5 KVac < AT <= 230 KVac)		Tensión _____ Vac

COMO REPRESENTANTE DEL AREA ELECTRICA; HE VERIFICADO CON EL EMISOR Y EL EJECUTOR QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO HAYAN SIDO CONTEMPLADOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGO Y SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO.

FECHA DESDE	FECHA HASTA	NOMBRE	FIRMA REPRESENTANTE DEL AREA ELECTRICA	FIRMA	REGISTRO No. MATRICULA PROF. - RADIO/TELEFONO

5 PRUEBA DE GASES

N.A. — NA

FECHA DE PRUEBA (D) (M) (A)	HORA PRUEBA (am, pm)	TIEMPO DE VALIDEZ	LEL, %	≤10	O2, %	19.5 a 23	CO, ppm	≤25	H2S, ppm	≤5	OTRO:	FECHA CALIBRACION VIGENTE DEL EQUIPO	FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA PRUEBA	CEDULA
									0					

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Código: PAV-HSE-026
Página: 1
Versión: 4
Vigente a partir de: 2021-11-11

6 FIRMAS VALIDACIONES

EJECUTOR: HE VERIFICADO LA APLICACIÓN DEL LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y ME COMPROMETO A COMUNICARLOS AL GRUPO EJECUTOR. CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EJECUTOR FIRMA Y C.C.	No DE PERSONAS EJECUTORAS
09-06 2026	7:30 AM 5:00 PM	1096256339	12
10-06 2026.	7:30 AM. 5:00 PM.	1096256339	12
11-06 2026	7:30 AM 5:00 PM	1096256339	12
12-06 2026	7:30 AM. 4:30 PM.	1096256339	14
16-06 2026	7:30 AM 5:00 PM.	1096256339	14.
17-06 2026	7:30 AM 5:00 PM.	1096256339	14
18-06 2026	7:30 AM 5:00 PM.	1096256339	14
19-06 2026	7:30 AM 5:00 PM	1096256339	14
20-06 2026	7:30 AM 5:00 PM.	1096256339	14
21-06 2026.	7:30 AM 5:00 PM	1096256339	14
23-06 2026.	7:30 AM 5:00 PM.	1096256339	14
24-06 2026	7:30 AM 5:00 PM	1096256339	14
25-06 2026	7:30 AM 5:00 PM	1096256339	15
26-06 2026	7:30 a.m 5:00 PM.	1096256339	16
27-06 2026	7:30 a.m. 3:00 PM.	1096256339	16
30-06 2026	7:30 a.m. 5:00 PM.	1096256339	9
		1096256339	9.
		1096256339	9
		1096256339	9
		1096256339	14
		1096256339	14.

7 CIERRE (Coloque "SI", "NO" o "NA"en cada casilla)

EJECUTOR: DECLARO QUE:

- [X] EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO
- [X] EL SITIO Y EL EQUIPO QUEDAN EN CONDICIONES SEGURAS
- [X] ENTREGO EL AREA LIMPIA Y LIBRE DE DESECHOS Y MATERIALES

Nombre: Jeison Arid Garcia

Teléfono: 3196381570

1096256339

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

OBSERVACIONES: Se finaliza permiso de trabajo, fin de mes. se abre nuevo permiso de trabajo.

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Código: PAV-HSE-026 | Página: 1 | Versión: 4 | Vigente a partir de: 2021-11-17

1 Generalidades

PERMISO EN FRÍO: X | PERMISO EN CALIENTE: | PERMISO ELECTRICO:

FECHA Y HORA DE DILIGENCIAMIENTO: 26 (Día) 05 (Mes) 2026. (Año) 3:30 a.m (Hora)

VALORACION DE RIESGOS: | M | NÚMERO PERMISO DE TRABAJO: 004.

EMPRESA Y/O DEPENDENCIA EJECUTORA: PAVIGAS SAS. ÁREA O LUGAR: Barrio Toncomina Nº CONTRATO: 1583 DE 2 020

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR (incluye EPP): Herramientas menores, Mayornaria, (mini retroexcavadora de orugas - vibrocompactador)

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual y mecanica, instalación de tuberia de 8" red domiciliaria y sanitaria, bordillos y Pavimentos.

2 PLANEACION Y PREPARACION PARA EL TRABAJO (Marque con "X" cuando aplique y fecha de apertura del documento) (Indique el codigo segun el tipo certificado de apoyo)

✓	TIPO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO		OOC APOYO TRABAJO EN ALTURA
	DOC APOYO ESPACIO CONFINADO		DOC APOYO TRABAJO MATERIALES PELIGROSOS Y CARGAS
✓	OOC APOYO TRABAJO EN EXCAVACIONES		

Marcar con una X las opciones con las que cuenta para la apertura del permiso de trabajo

	PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO		PLAN DE IZAJE DE CARGA
	PROCEDIMIENTO DE RESCATE		INTERFERENCIAS CON OTROS TRABAJOS O AFECTACION A OTRAS ÁREAS
	SE CUENTA CON BRIGADA DE EMERGENCIAS CAPACITADA Y ENTRENADA		PRUEBA DE GASES
	LÍNEAS VIVAS (ENERGIZADAS) ADYACENTES	✓	SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	AFECTACION AMBIENTAL POR LA EJECUCION DEL TRABAJO	✓	PREOPERACIONAL
	ATERRIZAJE DE EQUIPOS O ESTRUCTURAS		OTROS: Charla diaria- Inspecciones.

El Listas de chequeo o inspecciones, charlas, socializacion de procedimientos y analisis de riesgos, Entre

3 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES EN CALIENTE (Marque con "X" cuando no aplique) N.A | NA

	SE INSTALARON BARRERAS PARA RETENER ESCORIAS O CHISPAS			SE CUENTA CON EXTINTORES	
	SE CUBRIERON ADECUADAMENTE TODAS LAS ALCANTARILLAS			EJECUTORES ENTRENADOS EN LA TAREA	
	SE INSTALO PUESTA A TIERRA AL EQUIPO QUE GENERA ELECTRICIDAD ESTÁTICA			INSPECCION DIARIA DE CILINDROS	
	EL EQUIPO DE OXICORTE TIENE VÁLVULAS CHEQUE Y DOBLE ATRAPA-LLAMAS				
	SE RETIRARON LOS MATERIALES Y QUÍMICOS COMBUSTIBLES DEL ÁREA				

4 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES ELECTRICAS (Marque con "X" cuando no aplique) N.A | NA

EL NIVEL DE TENSIÓN DE OPERACIÓN NORMAL DEL EQUIPO O SISTEMA A INTERVENIR ES.

TENSION DC >= 120 Vdc		Tensión _____ Vdc	MUY BAJA TENSION (MBT < 25 Vac)		Tensión _____ Vac
TENSION DC < 120 Vdc		Tensión _____ Vdc	BAJA TENSION (25Vac < BT <= 1000 Vac)		Tensión _____ Vac
			MEDIA TENSIÓN (1 KVac < MT <= 57.5 KVac):		Tensión _____ Vac
			ALTA TENSION (57.5 KVac < AT <= 230 KVac)		Tensión _____ Vac

COMO REPRESENTANTE DEL ÁREA ELECTRICA HE VERIFICADO CON EL EMISOR Y EL EJECUTOR QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO HAYAN SIDO CONTEMPLADOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGO Y SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO

FECHA DESDE	FECHA HASTA	FIRMA REPRESENTANTE DEL AREA ELECTRICA: NOMBRE	FIRMA	REGISTRO No. MATRICULA PROF. - RADICADO/LICENCIA

5 PRUEBA DE GASES N.A | NA

FECHA DE PRUEBA (D) (M) (A)	HORA PRUEBA (am, pm)	TIEMPO DE VALIDEZ	LEL, %	S1O	O2, %	19.5 a 23	CO, ppm	S2O	H2S, ppm	S1	OTRO:	FECHA CALIBRACION VIGENTE DEL EQUIPO	FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA PRUEBA	CEDULA

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Codigo: PAV-HSE-028
Pagina: 1
Version: 4
Vigente a partir de: 2021-11-11

6 FIRMAS VALIDACIONES

7 CIERRE (Coloque "SI", "NO" o "NA" en cada casilla)

EJECUTOR: HE VERIFICADO LA APLICACIÓN DEL LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y ME COMPROMETO A COMUNICARLOS AL GRUPO EJECUTOR CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO.

EJECUTOR: DECLARO QUE:

- [x] EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO
- [x] EL SITIO Y EL EQUIPO QUEDAN EN CONDICIONES SEGURAS
- [x] ENTREGO EL AREA LIMPIA Y LIBRE DE DESECHOS Y MATERIALES

Nombre: Jeison Galeó

Teléfono: 3186381370

1096236339

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

FECHA (dd-mm-aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EJECUTOR Firma Y C.C.	No DE PERSONAS EJECUTORAS
26-05-26	7:30 a.m 5:00 P.M	1096236339	3
27-05-26	7:30 a.m 5:00 p.m.	1096236339	3
28-05-26.	7:30 a.m 5:00 p.m.	1096236339	3
29-05-26	7:30 a.m. 4:30 p.m.	1096236339	6
01-06-26	7:30 am 5:00 p.m	1096236339	7
02-06-26	7:30 am 5:00 PM	1096236339	10
03-06-26	7:30 AM 5:00 PM	1096236339	10
04-06-26	7:30 AM 5100 PM	1096236339	10
05-06-26	7:30 AM 5100 Pm	1096236339	10
04-06-26	7:30 AM 5:00 PM.	1096236339	10
10-06-26	7:30 AM 5:00 PM.	1096236339	12
11-06-26	7:30 a.m 5:00 PM	1096236339	12
12-06-26	7:30 AM 5:00 PM	1096236339	12
16-06-26	7:30 a.m 5:00 P.M.	1096236339	12
17-06-26	7:30 AM 5:00 PM	1096236339	12
18-06-26	7:30 AM. 5:00 PM.	1096236339	12
19-06-26	7:30 AM. 5:00 PM	1096236339	12
22-06-26	7:30 AM 5:00 PM.	1096236339	12
23-06-26	7:30 AM 5:00 PM	1096236339	12
23-06-26	7:30 AM 5:00 PM	1096236339	12
24-06-26	7:30 AM. 5:00 PM	1096236339	12
25-06-26	7:30 AM 5:00 PM	1096236339	12
26-06-26.	7:30 AM 5:00 PM	1096236339	12
30-06-26	7:30 AM. 5:00 PM	1096236339	12

OBSERVACIONES:

Se cierra permiso de trabajo por finalización de medio

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 06-03-2023 VERSIÓN: 1

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 05 DE JUNIO - 2026 (DÍA: 05 | MES: JUNIO | AÑO: 2026)

PERMISO VÁLIDO HASTA: (DÍA: 20 | MES: JUNIO | AÑO: 2026.)

No CERTIFICADO DE APOYO: 006.

EMPRESA EJECUTORA: PAVIGAS SAS

ÁREA O LUGAR: MANZANARES - TRAMO 91-92. N° PERSONAS EJECUTORAS: 10.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual y mecanica

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Herramienta manual, vibrocompactador

Los ejecutantes han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de oxígeno), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos durante la ejecución de la tarea.	SI ☑	NO ☐

2 Dimensiones

Excavación: 3 mts aproximados
Ancho vía: 6 mts.

Modo de Excavación

Manual ☑
Mecánica ☑
Equipo a utilizar

3 Requerimientos adicionales	SI	NO	NA
Se debe contar con los planos de la cimentación	✓		
Se debe elaborar un diagrama de estructura de protección (entibado, escalonado inclinación 45°)			
Por la condición de la excavación se considera espacio confinado	✓		
Por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2 metros)	✓		
Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?	✓		

¿Cuales? Espacios confinados y certificado de apoyo para trabajo en alturas.

4 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Antes de iniciar la excavación se hicieron estudios de todas las estructuras adyacentes para poder determinar los posibles riesgos que ofrezcan los trabajos.	✓		
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas y son aptas para la ejecución y continuación del trabajo	✓		
El personal conoce los procedimientos requeridos y métodos empleados para trabajar en excavaciones (zanjas, hoyos, pilas, entre otros)	✓		
Se cuenta con la debida delimitación y separación del área de trabajo	✓		
Se encuentran los accesos y salidas en buenas condiciones de uso y ubicación	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP requeridos para la tarea (Casco, Botas, Lentes de seguridad, Guantes, Dotación)	✓		
Se ha verificado la competencia física y técnica de la (s) persona (s) que desarrolla la tarea	✓		

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 05-03-2023 VERSIÓN: 1

Se ha verificado la manera en que el personal hace uso de los elementos de protección personal	✓		
Si se usan productos químicos se tiene conocimiento de la hoja de seguridad MSDS			X
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado	✓		
Se cuenta con los elementos y materiales necesarios para realizar entibados o apuntalamientos donde sea requerido.			
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, hoyo o pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

5 Cierre del anexo de excavación

El Líder ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

¿Se termino el trabajo? **SI** ☐ **NO** ☐ **Cancelado** ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: _____

El trabajo fue cancelado debido a: _____

6 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO	NA
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓		
Se han revisado losl Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓		
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ?			

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — **Marque con "X" según aplique**

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? Si ☐ No ☐ NO

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? Si ☐ No ☐ NO

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

8. Firmas Emisión y Revalidaciones

EJECUTOR: He verificado y evaluado los peligros latentes en el area de trabajo y se determinaron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la actividad.

SUPERVISOR HSE: He verificado en campo con los trabajadores la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

9. Cierre (Indique **"SÍ" "NO" "NA"** en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

NO El trabajo ha sido terminado

SI El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras

SI Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

PAVIGAS

CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES

CODIGO: HSE-GG-002
FECHA: 05-03-2023
VERSIÓN: 1

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (Fecha - Fecha)		EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	SUPERVISOR HSE FIRMA Y REGISTRO O C.C.
05 DE JUNIO 2026	Fecha inicio	05 DE JUNIO 2026	Jerson Garcy 1096256339	María Jiménez F. CC 1143137486.
	Fecha fin	20 DE JUNIO - 2026		

Jerson Garcy 1096256339
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

SUPERVISOR HSE: Personalmente he verificado que:

- [SÍ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [NÓ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

María Jiménez F. CC 1143137486.
NOMBRE, FIRMA Y C.C.

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):
20 DE JUNIO-2026. HORA: 5:00 PM.

OBSERVACIONES:
Se abre nuevo certificado de excavación por vigencia de ATS.

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 05-03-2023 VERSIÓN: 1

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026 — DÍA: 22 | MES: JUNIO | AÑO: 2026

PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA: 22 | MES: JUNIO | AÑO: 2026.

No CERTIFICADO DE APOYO: _____

EMPRESA EJECUTORA: PAVIGAS SAS.

ÁREA O LUGAR: BARRIO TORCOROMA TRAMO 002. — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 11.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavaciones manuales y mecanicas, excavaciones para tubería, elaboraciones de cajas de inspección.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Herramienta menor, mini retroexcavadora de orugas.

Los ejecutantes han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de oxígeno), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos durante la ejecución de la tarea.	SI ☑	NO ☐

2 Dimensiones	Modo de Excavación
Excavaciones aprox. de 140 mts.	Manual ☑ Mecánica ☑ Equipo a utilizar Mini retroexcavadora de orugas

3 Requerimientos adicionales	SI	NO	NA
Se debe contar con los planos de la cimentación			X
Se debe elaborar un diagrama de estructura de protección (entibado, escalonado inclinación 45°)			X
Por la condición de la excavación se considera espacio confinado		X	
Por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2 metros)		X	
Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?		X	
¿Cuales?			

4 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Antes de iniciar la excavación se hicieron estudios de todas las estructuras adyacentes para poder determinar los posibles riesgos que ofrezcan los trabajos.	✓		
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas y son aptas para la ejecución y continuación del trabajo	✓		
El personal conoce los procedimientos requeridos y métodos empleados para trabajar en excavaciones (zanjas, hoyos, pilas, entre otros)	✓		
Se cuenta con la debida delimitación y separación del área de trabajo	✓		
Se encuentran los accesos y salidas en buenas condiciones de uso y ubicación	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP requeridos para la tarea (Casco, Botas, Lentes de seguridad, Guantes, Dotación)	✓		
Se ha verificado la competencia física y técnica de la (s) persona (s) que desarrolla la tarea	✓		

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 06-03-2023 VERSIÓN: 1

Se ha verificado la manera en que el personal hace uso de los elementos de protección personal	✓		
Si se usan productos químicos se tiene conocimiento de la hoja de seguridad MSDS			X
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado	✓		
Se cuenta con los elementos y materiales necesarios para realizar entibados o apuntalamientos donde sea requerido.			X
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, hoyo o pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

5 Cierre del anexo de excavación

El Líder ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

¿Se termino el trabajo? **SI** ☐ **NO** ☐ **Cancelado** ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: _____

El trabajo fue cancelado debido a: _____

6 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO	NA
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓		
Se han revisado losl Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓		
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ?			X

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — **Marque con "X" según aplique**

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? Si ☐ No ☒

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? Si ☐ No ☒

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

8. Firmas Emisión y Revalidaciones

EJECUTOR: He verificado y evaluado los peligros latentes en el area de trabajo y se determinaron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la actividad.

SUPERVISOR HSE: He verificado en campo con los trabajadores la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

9. Cierre (Indique **"SÍ" "NO" "NA"** en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- ☐ El trabajo ha sido terminado
- ☐ El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- ☐ Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 06-03-2023 VERSIÓN: 1

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (Fecha - Fecha)		EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	SUPERVISOR HSE FIRMA Y REGISTRO O C.C.
22/06/2026	Fecha inicio	22/06/2026.	CC 1091625339.	María Jiménez F. C. C 1193137486.
	Fecha fin	22/07/2026.		

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

SUPERVISOR HSE: Personalmente he verificado que:

- ☐ El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- ☐ Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- ☐ El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

12.3. INFORME SOCIOAMBIENTAL

INFORME SOCIO AMBIENTAL 03

PERIODO: 6 DEJUNIO DEL 2026 AL 5 DE JULIO DEL 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA 5037-25 CON OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.”

UT INTERPAVIMENTOS BCA

BARRANCABERMEJA

Elaboró:



Ing. Veronica Gamarra Acosta
Profesional siso de interventoría

Revisó y Aprobó:



Ing. Fernando Zúñiga Vásquez
Representante Legal Interventoría

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades de implementación del PAGA durante este periodo; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus evidencias

Esta interventoría realizó el continuo seguimiento técnico al PAGA para el contratista de obra 1593 del 23 con el fin de verificar la implementación de dicho componente. Durante este corte de ejecución del proyecto, se ha dado cumplimiento a la implementación del mismo, realizando diferentes actividades.

Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el punto ecológico en el área y dando cumplimiento a la nueva normatividad colombiana y cumplen con el nuevo código de colores, además cuentan con el kit de emergencia como camillas rígidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de 10 libras e inspección ambiental, además se capacitó al personal en temas ambientales.

EXCAVACIÓN

Se realizaron actividades con referencia a este programa, se continúa haciendo uso del material sobrante de la excavación ya que es óptimo para su reutilización, sin afectar la zonas aledañas ni vegetación del área intervenida por la obra.

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

No se presentaron quejas por ruido, material particulado, ni emisión de gases combustibles de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = N0 quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$

$Quejas\ de\ ruido$ = 0

CUMPLIMIENTO ASPECTO SOCIAL

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Durante la ejecución del periodo, no se recibieron solicitudes de pqrs por parte de los habitantes de la comunidad de los tramos intervenidos en las comunas 2 y 7, barrios las granjas, María Eugenia y Torcoroma

Sistema de atención de quejas y reclamos. A continuación, se relacionan las PQRS recibidas en el presente corte desde cada canal de atención ofrecido por el contratista durante la ejecución del proyecto y se describen las medidas correctivas adelantadas a la fecha del presente corte.

SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS.

CANAL DE ATENCION	DESCRIPCION GENERAL
1. Correo electrónico disponible. pqrspavigas@gmail.com	Durante el presente corte no se recibió un comunicado oficial por este medio electrónico.
2. Formato en físico de PQRS	Durante el presente periodo de junio no se enlazó ninguna PQRS en formato físico.

- **Reuniones con las comunidades**

Reuniones de inicio:	Para el presente periodo se realizaron 2 reuniones programadas con la comunidad del tramo 001 Barrio Olaya Herrera
Reunión de avance de obra.	A la fecha no se han programado reuniones de avance de obra.
Reunión de finalización de obra:	A la fecha no se han programado reuniones finales.

Reuniones de inicio y avance

ITEM	BARRIO	FECHA	HORARIO	ASUNTO
1	Olaya herrera	23/06/2026	5:00pm	Reunión de inicio 1
2	Olaya herrera	26/06/2025	5:00pm	Reunión de inicio 2

Las reuniones antes mencionadas se realizaron en el sector de intervención, teniendo en cuenta la consideración a la comunidad de cada barrio, quienes manifestaron como sugerencia que estas reuniones sean ejecutadas lo más cerca posible sin necesidad de ser un auditorio, como lo son andenes, parques o canchas. Previamente, se extendió la invitación a participar a esta reunión a la comunidad como se hace normalmente, puerta a puerta y/o por medio de los líderes del sector y sus grupos internos como comunidad.

A fin de adecuar el espacio se buscó la silletería correspondiente y se entregó circulares de avance de obra como apoyo visual. Lo anterior, aumentó la participación de la comunidad, permitiendo espacios de conversación entre contratistas y personas del sector.

Barrio Olaya herrera



Barrio Olaya herrera



Actas de Vecindad

Con el propósito de evitar posibles inconvenientes con los residentes ubicados dentro del área de influencia directa del proyecto, se realizaron actas de vecindad, las cuales incluyeron un registro fotográfico del estado estructural de las viviendas, previa autorización de los propietarios y/o arrendatarios. A continuación, se presenta la cantidad total de actas de vecindad efectuadas en cada barrio hasta el cierre del mes de junio

Hasta la fecha se han realizado actas de vecindad en el siguiente orden: 21 actas de vecindad en el barrio las Granjas

Actas de compromiso

Durante el presente corte, no se registraron actas de compromiso.

Plan de gestión social:

Atención a la comunidad

Durante la evaluación realizada por la Interventoría, se constató la existencia de una oficina dedicada a la gestión de quejas y reclamaciones dentro del área administrativa del proyecto, donde se abordan las quejas relacionadas con las actividades de mejora del tramo y se proporciona información básica sobre las entidades e instituciones pertinentes. Dado que diversas partes interesadas locales se ven directamente afectadas por el proyecto, el objetivo principal de la gestión social es mitigar los conflictos con las comunidades del área de influencia, así como satisfacer sus necesidades de información, escuchar sus opiniones, quejas y reclamaciones, y ofrecer respuestas oportunas.

Para fortalecer la trazabilidad de las distintas actividades sociales durante el desarrollo de las obras, se lleva a cabo una sesión de socialización con los ingenieros residentes y los supervisores de obra. Durante esta sesión, se detalla el proceso de completar cada formato relacionado con la gestión
social. Además, se proporciona un libro específico en cada sitio de trabajo, el cual contiene impresiones disponibles para su uso en caso de ser necesario. Esta medida se implementa considerando la operación simultánea de varios frentes de obra y la posibilidad de situaciones inesperadas que requieran un seguimiento detallado de las actividades.

Instalación de servicios de atención al usuario

Sistema de atención de quejas y reclamos

Dando cumplimiento por parte del Contratista se conforma este sistema de atención de quejas y reclamos con tres canales de atención diferentes que son: Correo electrónico, enlace drive a formato PQRS los cuales no han recibido solicitudes hasta la fecha, el tercer método de radicación de quejas y reclamos es por medio del formato físico de PQRS por medio del cual se recibieron dos para este período.

Volantes informativos

Durante el presente periodo de ejecución se elaboraron 2 formatos sobre las implicaciones ambientales, técnicas y económicas que conlleva el proyecto.

Vallas informativas

Las vallas informativas del proyecto se encuentran instaladas en la Glorieta Fertilizantes y en el barrio Jerusalén. Se reitera la importancia de estas ya que estas son herramientas de divulgación masiva que contiene información general para garantizar la correcta difusión del proyecto.
Los parámetros establecidos para las vallas informativas son los siguientes:
Medidas: 2,24 m x 1,25 m.
Material: lámina galvanizada con vinilo en ambas caras y tubos de ½ x ½.

A la fecha, no se encuentran instaladas vallas fijas, se estableció una (1) valla móvil en el punto de intervención del barrio Torcoroma, la cual cuenta con información de índole social del proyecto.



Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión social.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Atender a la comunidad	No. De quejas y reclamos atendidos (0)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente corte se atendió una solicitud por parte de la comunidad de los tramos intervenidos de las comunas 2 y 7.	
Informar y divulgar el proyecto con la comunidad	No. de reuniones realizadas (2) _____ *100=100% No. de reuniones programadas (2)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente periodo se programaron 2 reuniones con comunidades implicadas en el proyecto de pavimentación, las cuales fueron ejecutadas a cabalidad.	

- **Contratación de mano de obra**

Durante el presente corte, se ha incrementado la contratación del personal en los diferentes frentes de la siguiente manera:

Tabla Contratación mano de obra

PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO
Dentro del personal administrativo se encuentran 8 contratados, quienes realizan tanto trabajos operativos como administrativos, ninguno fue contratado en el mes de junio
PERSONAL OPERATIVO
Dentro del personal operativo se encuentran 30 contratados, de los cuales 9 fueron contratados en el mes de mayo.

En este punto, cabe resaltar que la contratación del personal se realiza teniendo en cuenta el sector a intervenir por lo cual el contratado reside en una de las comunas de intervención. Sin embargo, cuando en el barrio no existen personas que cumplan con los requisitos de contratación se tienen en cuenta postulantes de barrios que se encuentran dentro del proyecto de pavimentación. Como última medida en caso tal de no contar tampoco con disponibilidad de personal se tomarán en cuenta barrios que estén dentro de las comunas a intervenir, aunque éste no sea directamente intervenido.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Generar empleos	No. de empleos generados (9)
En el presente mes de junio se mantienen 9 puestos de trabajo en el sector de intervención.	
Generar empleo de personal del área de influencia	No. de trabajadores vinculados (9) / No. de trabajadores de la región (9) *100 =100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha, se ha contratado personal proveniente de los sectores de intervención, siendo actualmente la participación del 100%. Por lo cual, se cumple a cabalidad el presente indicador.	

CONCLUSIONES

La empresa UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTOS BCA realiza las actividades de interventoría sobre el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1593-23, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, ejecutado por le empresa PAVIGAS, verificando el cumplimiento de lineamientos ambientales y sociales del proyecto. Durante el periodo del presente informe no se presentaron accidentes ambiental ni quejas por parte de la comunidad.

ANEXOS

ANEXO INFORME SOCIO-AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA EL PLAN DE ADAPTACIÓN GUÍA AMBIENTAL PAGA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 1593-23: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER."

PAVIGAS S.A.S.
BARRANCABERMEJA
DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2.026 HASTA 30 DE JUNIO DE 2.026.

TABLA DE CONTENIDO

1 CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS. 6
1.1 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN. 6
2 INTRODUCCCIÓN. 7
3 OBJETIVO GENERAL. 7
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 7
4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 8
5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 9
5.1 MAQUINARIA A EMPLEAR. 10
6 OBJETO DEL CONTRATO DE LA OBRA. 11
7 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 11
8 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 12
9 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 13
9.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL.. 13
9.2 CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA. 15
9.3 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES. 17
10 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 19
10.1 MANEJO DE OBRAS EN CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 19
10.2 MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO. 22
10.3 MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL DE RECICLAJE Y BASURAS……24
10.4 DEMOLICIONES ESTRUCTURALES DE CONCRETO. 27
11 GESTIÓN HÍDRICA..... 27
11.1 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y RESIDUOS LÍQUIDOS. 27
11.2 MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES. 28
12 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 30
12.1 MANEJO DE LA VEGETACIÓN. 30

12.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS Y ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. 30
13 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS. 32
13.1 MANEJO DE CAMPAMENTO Y SITIOS DE ACOPIO. 32
13.2 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 33
14 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. 35
14.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. 35
14.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 37
14.2.1 Vallas informativas. 37
14.2.2 Volantes de información 37
14.2.3 Actas de vecindad 38
14.2.4 Actas de compromiso 38
14.3 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 39
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41
ANEXOS 42

LISTA DE CUADROS.

CUADRO 1. ACTIVIDADES A EJECUTAR. 9
CUADRO 2. MATRIZ DE ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALES. 12
CUADRO 3. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 14
CUADRO 4. CAPACITACIONES AMBIENTALES. 16
CUADRO 5. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. 17
CUADRO 6. SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS. 35
CUADRO 7. ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS 38
CUADRO 8. PERSONAL VINCULADO. 39


LISTA DE FIGURAS.

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LOS TRAMOS VIALES A INTERVENIR. 8
FIGURA 2. LOCALIZACIÓN POR COMUNAS ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 9
FIGURA 3. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL. 11
FIGURA 4. CAPACITACIONES AMBIENTALES AL PERSONAL DE OBRA. 15
FIGURA 5. ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN. 20
FIGURA 6. DELIMITACIÓN, ENCERRAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ÁREAS. 23
FIGURA 7. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN..... 25
FIGURA 8. SEPARACIÓN DE LA FUENTE..... 26
FIGURA 9. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. 27
FIGURA 10. LIMPIEZA Y RETIRO DE CAMPAMENTO EN EL ÁREA POR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN. 31
FIGURA 11. PREOPERACIONALES DE MAQUINARIAS PESADA, Y EQUIPOS DE OPERACIÓN..... 33
FIGURA 12. SOCIALIZACIONES CON LA COMUNIDAD. 36
FIGURA 13. DISTRIBUCCIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS. 37

1 CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN	**VERSIÓN**	**REVISIÓN**	**FECHA DE EMISIÓN**
Emitido para comentarios del cliente	1	1	30/06/26

1.1 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.

Control de Distribuciones				
Copia N°	**Entregado a**	**Cargo**	**Firma**	**Fecha Emisión**
Original	Luzmery Torres Castro	Profesional socioambiental		30/06/26

2 INTRODUCCCIÓN.

El presente documento establece una descripción detallada de las actividades realizadas en materia ambiental necesarias para el óptimo desarrollo del proyecto para la minimización de los impactos negativos que se generan en la misma área de influencia directa teniendo en cuenta el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

3 OBJETIVO GENERAL.

Elaborar el informe mensual de plan de manejo ambiental del proyecto “construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja-Santander.” con el fin de establecer los programas que permitan, prevenir, mitigar, corregir y compensar el impacto ambiental negativo que se genere en el área de influencia directa de las obras a ejecutar durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de junio de 2.026.


3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desarrollar actividades de capacitación y educación integral, dirigido al personal operativo, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto y la seguridad de los participantes del proyecto.
- Mitigar los impactos ambientales asociados al manejo de sustancias químicas y la generación de residuos peligrosos y no peligrosos.
- Promocionar el uso racional de los recursos naturales (agua, aire y suelo).
- Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia ambiental y otros. suscritos por el PAGA.

4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.


El distrito de Barrancabermeja se encuentra al occidente del Departamento de Santander, forma parte de la provincia de Yariguies, la cabecera municipal se encuentra localizada geográficamente a 7°3.92´ latitud norte y 73°51.3´ de longitud al oeste con respecto al meridiano Greenwich. El distrito limita al norte con el municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al Occidente con el Río Magdalena y el municipio de Yondó, departamento de Antioquia.

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LOS TRAMOS VIALES A INTERVENIR.



Fuente tomada POT 2022-2035.

FIGURA 2. LOCALIZACIÓN POR COMUNAS ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.



Fuente tomada POT 2022-2035.

5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El alcance del proyecto se compone de un total de 57 tramos viales, en 6 diferentes comunas del Distrito de Barrancabermeja, atendiendo 26 barrios. con un total de 4.99 [Km] lineales en calles con un metraje cuadrado de 25,481.4 [M2], 3,670.52 [m] de alcantarillado sanitario, 143.49 [m] de alcantarillado pluvial y 561.2 [m] de acueducto**.**

CUADRO 1. ACTIVIDADES A EJECUTAR.

ITEM	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
1.1	Preliminares y adecuación del terreno
1.2	Demoliciones
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1	Excavaciones

2,2	Rellenos
3	OBRAS DE DRENAJE
3.1	Tuberías
3.2	Pozos de Inspección
3.3	Sumideros
3.4	Concretos
4	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
5	URBANISMO

- **Preliminares y Demoliciones:** Actividades de adecuación del terreno, localización y replanteo, limpieza y desmonte de la zona de trabajo, tala de árboles, corte con disco y demoliciones de estructuras en concreto, sardineles, andenes, pavimento rígido y flexible.
- **Excavaciones y Rellenos:** Excavación a máquina en material común o manual, rellenos con material seleccionado del sitio, con material de préstamo o material granular y cargue y transporte de materiales provenientes de la excavación.
- **Obras de drenaje**: Se encuentran las tuberías, pozos de Inspección, concretos, cajas y sumideros.
- **Estructura de pavimento:** Consiste en la conformación y compactación de la subrasante, la colocación de la capa granular y placa en concreto y construcción de juntas.
- **Urbanismo:** Está conformado por los sardineles, ajuste de andenes y empradizar.

5.1 MAQUINARIA A EMPLEAR.

A continuación, se relaciona maquinaria y equipos para la ejecución del proyecto**.**

- 2 vibro compactador de rodillo.
- 2 mini excavadora.
- 1 camioneta turbo.
- 1 camioneta.
- 1 volqueta.
- 1 retro excavadora.

6 OBJETO DEL CONTRATO DE LA OBRA.


CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1593-23: “CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.”

- **Valor:** Quince mil quinientos treinta millones doscientos sesenta y dos mil trescientos setenta y tres mil, ochenta pesos. M/CTE $ 15.530.262.373,80
- **Plazo:** 10 meses
- **Contratista:** Pavigas S.A.S
- **Supervisor:** Enildo Jiménez Gonzales
- **Empresa contratante**: Alcaldía Distrital De Barrancabermeja.

7 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa PAVIGAS S.A.S mediante el cual se da a conocer la estructura para la coordinación de las diferentes áreas durante el desarrollo del proyecto.

FIGURA 3. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL.



8 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

En la matriz de aspectos e impactos ambientales se encuentra relacionada la normatividad que la empresa debe cumplir legalmente para garantizar mediante las evidencias, el cumplimiento de la normatividad aplicada para la protección del medio ambiente.

Por su parte se encuentran relacionadas también las actividades realizadas durante el proyecto, los aspectos ambientales, la entrada, el impacto ambiental, la salida, la normatividad, el criterio legal, criterio de impacto ambiental, criterio de grupos de interés, la valoración y los programas y/o controles. Entre los aspectos e impactos más relevantes encontramos:

CUADRO 2. MATRIZ DE ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALES.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL PROYECTO, OBRA Y/O ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES (MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS)	Alteración movilidad peatonal/vehicular	Emisión de ruido
	Emisión de gases a la atmosfera	Contaminación del aire
	Accidente de transito	Daños a vida humana y propiedad de terceros.
CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	Generación de material particulado	Contaminación atmosférica
	Generación de ruido	Contaminación auditiva
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y ZONAS DURAS	Generación de material particulado	Contaminación atmosférica
	Generación de ruido	Contaminación auditiva
	Generación de residuos de construcción y demolición	Contaminación del suelo
EXCAVACIÓN MANUAL	Producción de material particulado	Contaminación atmosférica
	Generación de residuos sólidos y de construcción y demolición	Contaminación del suelo
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA Y SANITARIA	Generación de residuos sólidos y de construcción y demolición	Contaminación del suelo
	Suspensión del servicio de agua	Molestias a la comunidad

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS	Generación de residuos sólidos y líquidos	Contaminación del suelo
RELLENO MANUAL Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO	Generación de ruido por uso del equipo	Molestias a trabajadores y a la Comunidad
	Consumo de Arena, Agregados Pétreos	Disminución de recursos naturales
	Liberación de Material particulado, polvo	Contaminación atmosférica
APLICACIÓN Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO Y ZONAS DURAS	Liberación de Material particulado, polvo	Contaminación atmosférica, afectación a los trabajadores.
CERRAMIENTOS PROVISONALES	Alteración movilidad peatonal/vehicular	Cierres parciales en la vía
DISPOSICIÓN DE MATERIAL ESTÉRIL	Generación de emisiones y material particulado	Contaminación atmosférica
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACÉN Y ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE LA OBRA (CAMPAMENTO)	Generación de residuos sólidos.	Aumento de los residuos a disponer
	Generación de vertimiento	Contaminación de los cuerpos hídricos

De acuerdo con el alcance del proyecto, las actividades realizadas en este periodo se enfocan en los barrios torcoroma, maría eugenia y las granjas de las comunas 2 y 7. A continuación, se desglosan el desarrollo de los componentes de plan de adaptación de la guía ambiental.

9 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

9.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL.

El programa de gestión ambiental buscará garantizar el cumplimiento y desarrollo eficiente de todas las medidas que permitan controlar y manejar los impactos generados por el proyecto**.** Así como, efectuar acciones que permitan la gestión socio ambiental ante los efectos secundarios del mismo. Por lo anterior, con el fin de garantizar los lineamientos ambientales establecidos en el plan de adaptación de la guía ambiental para el desarrollo del proyecto, se estipula que la creación del grupo de gestión socio ambiental estará conformado por un profesional ambiental

y un profesional social, el cual seguirá conformado durante el tiempo de ejecución del proyecto.

CUADRO 3. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.

PROFESIONALES	FUNCIÓN
Profesional Socioambiental	Garantizar el cumplimiento y desarrollo de las medidas necesarias para manejar los impactos generados por el proyecto, de manera eficaz y eficiente. Comunicar a la comunidad el objetivo de la obra como sus beneficios y posibles dificultades. Así como atender PQRS.
Vigía SISO	Aplicar las normativas, prevenir accidentes, evaluar riesgos y fomentar la cultura preventiva.

Durante este periodo se atendió una solicitud por parte de la comunidad, la cual será explicada en el ítem correspondiente del presente informe.

- Indicador de cumplimiento componente gestión-social ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Recibir dar respuestas a todas las PQRS de la obra	No. Quejas y reclamos atendidos (0) / No. PQR recibidas (0) *100 =100%
CUMPLIEMIENTO DEL PROGRAMA - AVANCE 100%. Dentro de las actividades realizadas en el presente periodo se han atendido las solicitudes de la comunidad, de manera presencial.	
Garantizar el cumplimiento del PAGA	No de profesionales contratados (2) / No. profesionales propuestos (2) *100 = 100%
CUMPLIEMIENTO DEL PROGRAMA -AVANCE 100% A la fecha del presente informe continúa el 100% del presente indicador.	

9.2 CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.

A la fecha del presente periodo se realizaron 7 capacitaciones ambientales al personal operativo en los frentes de obra con el objetivo de crear conciencia en relación con el plan de manejo ambiental del proyecto.

FIGURA 4. CAPACITACIONES AMBIENTALES AL PERSONAL DE OBRA.













CUADRO 4. CAPACITACIONES AMBIENTALES.

CAPACITACIONES AMBIENTALES			
ITEM	**TEMA**	**INSTRUCTOR**	**FECHA**
1	Manejo adecuado de los residuos sólidos	Profesional socioambiental	03 de junio de 2026
2	Contaminación atmosférica	Profesional socioambiental	10 de junio de 2026
3	Cuidado y conservación de la flora y fauna	Profesional socioambiental	15 de junio de 2026
4	Contaminación del recurso hídrico	Profesional socioambiental	18 de junio de 2026
5	Contaminación del suelo	Profesional socioambiental	22 de junio de 2026
6	Manejo adecuado de los residuos sólidos	Profesional socio ambiental	24 de junio de 2026
7	Contaminación atmosférica	Profesional socioambiental	24 de junio de 2026

- indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Realizar capacitación a todo el personal que ingresa al proyecto.	No. de personas capacitadas (25) / No. de personas laborando (30) *100 = 83,3 %
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 83.3% Se realizaron capacitaciones al personal operativo que se encuentra en los diferentes frentes de obra, de acuerdo con el cronograma socioambiental.	

9.3 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.

En aras de garantizar el cumplimiento de este programa se ha solicitado a todos los proveedores de servicios que competen las licencias y permisos otorgados por la autoridad ambiental correspondiente con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos legales. La documentación requerida se encuentra adjunta en el primer informe del plan de adaptación de la guía ambiental.

CUADRO 5. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.

PROVEEDORES	OBJETO	RESOLUCION	DOCUMENTOS
PG ambiental.	Disposición de residuos.	RESOLUCIÓN 0877 21 de julio 2015 /RESOLUCIÓN 1741 26 dic 2018.	Licencia ambiental.
Veolia.	Baños portátiles.	RESOLUCIÓN 000784 del 20 de octubre de 2022. RESOLUCIÓN SAA.19.2026 del 03 de marzo de 2026.	Licencia ambiental.
Santa lucia.	Escombrera.	RESOLUCIÓN SPDT NO.071 del 23 noviembre de 2021.	Permiso de funcionamiento.

Asa construcciones SAS.	Extracción de materiales.	RESOLUCIÓN DGL NO.00000260 ,13 marzo 2017 RESOLUCIÓN DGL.NO.00000589 14 julio 2017 RESOLUCIÓN.NO.001927 18 septiembre 2017. RESOLUCION DGL No. 000509 del 06 de julio de 2023.	Licencia ambiental y registro minero.
Gestión de riesgo.	Tala, árboles en situación de riesgo.	N.A, se cuenta con autorización otorgada por la corporación autónoma regional de Santander, CAS mediante la circular 000001del 12 de marzo de 2015 para que los consejos municipales de gestión del riesgo autoricen podas y talas en cuanto a situación de emergencia.	AT-SGRD-132-2023. Autorización de tala, árboles en situación de riesgo AT-SGRD-136-2023. Autorización de tala, árboles en situación de riesgo AT-SGRD-166-2023.Autorización de tala, árboles en situación de riesgo AT-SGRD-191-2023.Autorización de tala, árboles en situación de riesgo. AT-SGRD-192-2023.Autorización de tala, árboles en situación de riesgo.

- indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Cumplimiento de los requisitos legales.	No. de permisos aprobados (9) / No. de permisos requeridos (9) *100 = 100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 100% A la fecha del presente corte de este informe se ha entregado toda la información técnica y legal requerida para la gestión de los permisos ambientales.	

10 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

10.1 MANEJO DE OBRAS EN CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026 se enfocan en la comuna 2 y 7, en los barrios torcoroma, maría eugenia y las granjas en los cuales se hicieron actividades relacionadas con:

- localización y replanteo topográfico, apiques para localización de tubería de agua y gas, demolición de sardineles, demarcación corte y demolición de pavimento rígido, excavación manual y mecánica, instalación de tubería PVC, instalación de sardineles, acarreo de materiales, manejo de material de excavación y demolición, extensión, conformación y compactación de subbase, toma de prueba de densidades, arreglo de cajas domiciliarias y andenes, aplicación de concreto rígido, corte de pavimento rígido y flexible , excavación e instalación de tubería, construcción de sumideros y pozos, nivelación ,arme y fundida de placa coronas, corte y sellado de juntas, demarcación y señalización temporal de áreas intervenidas.

FIGURA 5. ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN.

EXCAVACIÓN MECÁNICA. 	**INSTALACIÓN DE SARDINELES.** 
CONFORMACIÓN DE SUB BASE. 	**COMPACTACIÓN.** 
VACIADO DE CONCRETO. 	**NIVELACIÓN Y LOCALIZACIÓN.** 

DEMOLICIÓN DE POZO.	REPARACIÓN DE ANDENES.
	

- En cuanto al manejo de materiales de construcción y excavación se sigue implementado cubrimiento en los materiales y residuos en la obra, de tal manera que se evite el aporte de sedimentos por dispersión o escorrentía al sistema de alcantarillado o que afecte fuentes hídricas. Todas las fuentes de materiales seleccionadas para este proyecto cuentan sus respectivas licencias y permisos ambientales pertinentes.

- indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Prevención de contaminación atmosférica.	Parámetros de monitoreo.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA -N. A El indicador de cumplimiento para este programa no se encuentra establecido entre los componentes del PMA. Sin embargo, se realizan cubrimientos de materiales con el fin evitar dispersión de material que afecte a comunidad y recursos naturales dentro de las áreas de intervención. El material granular usado en las vías se conforma y se compacta, y el material resultante de excavación o demolición es llevado a la escombrera santa lucia dejando las áreas limpias y organizadas. Los equipos y maquinarias empleados en el área del proyecto se le realizan inspecciones periódicas a fin de evitar afectaciones en las zonas de intervención.	

Prevención de contaminación hídrica.	Parámetros de monitoreo.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA N.A En cuanto a parámetros de monitoreo en el recurso hídrico, no se encuentra establecido entre los componentes PMA, sin embargo, en aras de cumplimiento de este programa y evitar afectación en el recurso hídrico se dejan áreas limpias de material, con el fin evitar afectación en este recurso.	

10.2 MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO.

Con el objetivo de cumplir con el presente indicador se ha efectuado las señalizaciones y señalizador vial correspondiente en los frentes de obra en los barrios torcoroma y las granjas de las comunas 2 y 7, de acuerdo con las actividades ejecutadas del proyecto. La implementación de señalización se relaciona a, avisos preventivos e informativos entre los cuales encontramos, inicio de obra, desvío, vías cerradas, maquinaria en la vía, reduzca la velocidad, hombres trabajando, entrada y salida de volquetas, sendero peatonal, parqueo de vehículos, ruta de evacuación, peligro excavación, acopio temporal de materiales esto se hace a fin de:

- Delimitar y aislar claramente las áreas de trabajo.
- Delimitar las áreas de circulación peatonal y vehicular.
- Prevenir el ingreso de vehículos y personal ajeno a la obra.
- Proteger a los trabajadores de posibles accidentes.
- Señalizar materiales acopiados dentro de las áreas de intervención.

De igual manera se ha implementado en campamento las señales de obligación, prohibición, prevención y se ha delimitado con maletines, conos viales, delineadores tubulares, lona de encerramiento, malla de encerramiento y cinta de seguridad cada área de intervención del proyecto.

FIGURA 6. DELIMITACIÓN, ENCERRAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ÁREAS.

















- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Delimitar y marcar mediante avisos los diferentes frentes de obra.	No. de medidas implementadas (1) / No. de medidas propuestas (1) *100 =100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 100% A la fecha del presente informe se ha señalizado las áreas de intervención, así mismo se ha instalado señalización temporal para controlar el tránsito vía adyacente al proyecto Se aumentará el número de señalización en la medida que se abran más frentes de obra.	

10.3 MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL DE RECICLAJE Y BASURAS.

- **MANEJO DE ESCOMBRO.**

En cumplimiento de los lineamientos de este programa se han retirado y dispuesto el material obrante de excavación, desmantelamiento y demolición de estructuras existentes en la escombrera santa lucia.

FIGURA 7. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN.



MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL DE RECICLAJE Y BASURAS.

Con el objetivo de cumplir con la gestión de los residuos sólidos de este programa se realizó separación en la fuente de los diferentes residuos generado en los frentes de obra para ser llevados por la empresa PG AMBIENTAL E.S.P SAS, quienes realizan la entrega a la empresa Veolia en periodo semanales para su disposición final o proceso de reciclajes.

FIGURA 8. SEPARACIÓN DE LA FUENTE.





- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO INDICADOR
Cumplimiento de normas en cuanto de manejo de escombros.	No. de requerimientos o sanciones emitidas por autoridades ambientales (1) _____*100 =100% No. requerimientos de autoridad ambiental (1)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 100% En materia de disposición final se ha retirado material de excavación y demolición de estructuras existentes a la escombrera santa lucia cumpliendo así con el presente indicador en cuanto a manejo de escombro de la obra.	
Control de medidas.	No. de medidas implementadas (2) _____*100 =100% No. de medidas propuestas (2)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 100% Se han dispuesto correctamente todos los residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos generados por la obra con la empresa PG ambiental, quien se encarga de entregar a la empresa Veolia en periodo semanales. Así mismo en cumplimiento de este programa se realiza inspecciones ambientales mensuales en los frentes de trabajo con el propósito de recolectar todo material aprovechable y contribuir a reducir el impacto negativo de los residuos en el medio ambiente, cumpliendo así con el presente indicador.	

10.4 DEMOLICIONES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Las actividades relacionadas con el presente indicador se encuentran establecidas en el programa de actividades constructivas, y en cumplimiento de este programa se mantiene los sitios de obra limpios, libres de acumulación de material de demolición especialmente en las cunetas o sumideros en las zonas de influencia de la obra; las zonas de trabajo se mantienen demarcada y señalizadas.

FIGURA 9. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.



11 GESTIÓN HÍDRICA

11.1 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y RESIDUOS LÍQUIDOS.

Conforme a los requerimientos contractuales para la ejecución de la Gestión Ambiental, en este programa se han establecido los siguientes controles a fin de evitar contaminación de suelos, corrientes de aguas superficiales, subterráneas y sistemas de drenaje:

- Los frentes de obras se mantienen limpios a fin de evitar arrastre de material en las áreas de intervención.
- Los residuos sólidos, material obrante de excavación y demolición de los frentes de obras son retirados a fin de evitar contaminación por arrastre por lluvia, viento o aguas de escurrimiento superficial.
- Los materiales acopiados son cubiertos para evitar la dispersión
- Para evitar fugas o derrames en la planta eléctrica y equipos de operación, se utilizan diques o plástico como barrera de protección para evitar afectación en suelo y por ende en el recurso agua por escurrimiento superficial o por lluvias.
- Para el uso de grasas se implementa barreras plásticas que impida el contacto directo con el suelo y por ende dispersión de dichas sustancias por lluvias o escorrentía superficial.
- Se usas estructuras metálicas como bateas, carretillas, baldes y plástico para las mezclas de concreto.
- Se realizan limpiezas en sumideros y pozos para evitar taponamiento y colapso del sistema pluvial y sanitario.
- Se implementa el uso de dique en el almacenamiento de las sustancias químicas.
- Se implementa barreras con sacos para evitar la dispersión de material.
- Se realiza limpieza y retiro de escombro en las áreas de intervención.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
prevenir contaminación hídrica	Parámetros de monitoreo =N. A
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA N.A En cuanto el indicador de seguimiento y monitoreo de calidad de agua de este programa no se encuentra establecido entre los componentes del PMA, Sin embargo, con el propósito de prevenir afectaciones en la parte hídrica se dejan la áreas limpias y organizadas con el fin evitar dispersión de material que a afecte a la comunidad y recursos naturales implicados.	

11.2 MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES.

Con el objetivo de llevar un manejo adecuado de este programa se lleva a cabo los controles establecidos en plan de adaptación de la guía ambiental. Los cuales establecen lo siguiente:

- Las cantidades llevadas de grasas y aceites; son mínimas y de consumo diario, estos se encuentran debidamente rotulado.
- Se implementan programas de orden y aseo en los frentes de trabajo.
- El lavado, reparación y mantenimiento correctivo vehículos y maquinaria en las zonas de obra están prohibidos.
- En los frentes de obra se cuenta con extintores y sus respectivas bases
- Se realizan pre- operaciones a fin de evitar fugas y derrames en las áreas de intervención.
- Se implementa hojas de seguridad y se realizan charlas al personal operativo sobre el manejo y almacenamiento de las sustancias químicas.
- Se implementa señalizaciones en las áreas de almacenamiento.
- Se cuenta con kit derrame en cada frente de obra para atender eventualidades de emergencia, por derrames o fugas en los campamentos y sobre las vías de intervención por actividades de operación de las maquinarias.
- Se hacen inspecciones y rotulaciones de sustancias químicas empleadas dentro de los campamentos.
- Se implementa estibas o diques para contención de las sustancias químicas.

- indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
prevenir contaminación hídrica.	Parámetros de monitoreo= N.A
prevenir contaminación del suelo.	Parámetros de monitoreo= N.A
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA –N. A En cuanto el indicador de seguimiento y monitoreo de calidad de agua y calidad del suelo de este programa no se encuentra establecido entre los componentes del PMA. De igual manera se llevan a cabo controles para evitar la afectación en los recursos de las áreas de ejecución. (ver programa de gestión hídrica).	

12 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

12.1 MANEJO DE LA VEGETACIÓN.

Para el presente corte del mes de junio no se llevaron a cabo actividades de tala, estas fueron efectuadas en el término de vigencia el 25 de diciembre de la resolución RMS 53-2024.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
compensación del material vegetal talado.	No. de árboles sembrados (0) _____*100%= 0 % No. de árboles a compensar (343)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA N.A Entre los componentes del plan de manejo ambiental no se encuentra establecido el plan de compensación forestal, por consiguiente, no hace Parte de alcance del objeto contractual del proyecto. Esta actividad será realizada a través de la alcaldía distrital de barranca en coordinación con secretaria de medio ambiente de acuerdo con el radicado **No:EE-20240416-0180-000006806** remitido por secretaria de infraestructura el 16 de abril de 2024 y el cual fue relacionado en el informe del mes de mayo de 2024.	
Seguimiento al crecimiento de las plantas.	No. de árboles vivos (0) _____*100= 0% No. de árboles sembrados (0)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA N.A No se realizan actividades de seguimientos de especies.	

12.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS Y ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Para el presente periodo, se llevaron a cabo limpiezas en vías intervenidas, reparaciones de zonas duras, desmonte y retiro de campamento por suspensión de actividades constructivas.

FIGURA 10. LIMPIEZA Y RETIRO DE CAMPAMENTO EN EL ÁREA POR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN.









- indicador de cumplimiento componente gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Restablecimiento de áreas verdes.	Registro línea base inicial
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA %avance -0% En relación con el presente indicador a la fecha del presente periodo no se han intervenido áreas verdes, de tipo de empradización o revegetalización arbustiva, sin embargo, se llevaron a cabo jornada de limpieza general en vías y en áreas donde se ha efectuado trabajos de construcción.	

13 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS.

13.1 MANEJO DE CAMPAMENTO Y SITIOS DE ACOPIO.

De acuerdo con los lineamientos de este programa del presente periodo de 1 al 30 de junio se llevaron las siguientes medidas:

- Jordanas de orden y aseo en los frentes de obra.
- Retiro residuos sólidos de los frentes de obra.
- Retiro de baños portátiles.
- Retiros de campamentos.
- Retiro de materiales de acopio y de excavación.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Reducir y controlar los impactos generados por el establecimiento de campamentos temporales.	No. de medidas ambientales ejecutadas (5) _____ *100=100% No. de medidas ambientales programadas (5)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente informe se han implementado las medidas necesarias para controlar los cambios temporales de las áreas de intervención del proyecto, cumpliendo así con el presente indicador.	

13.2 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

se han realizado inspecciones preoperacionales, de vehículos y maquinarias existentes en cada frente de obra, de manera que se minimicen los riesgos de accidentes tanto para los empleados que laboran en el proyecto como para los peatones y conductores que transitan en las áreas, así mismo evitar afectaciones en los recursos (agua, aire, suelo fauna y flora), por fugas o derrames en las áreas de intervención. la documentación y las inspecciones preoperacionales se encuentra relacionadas en el informe SG SST. Para el presente periodo no se reportan fugas ni derrames dentro las áreas de ejecución.

FIGURA 11. PREOPERACIONALES DE MAQUINARIAS PESADA, Y EQUIPOS DE OPERACIÓN.





- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Prevenir accidentes por fallas mecánicas en vehículos y maquinarias.	No. de vehículos en operación (3) / No. de vehículos con revisión técnico-mecánica (3) *100=100%
Prevenir accidentes por manejo inadecuado.	No. de conductores trabajando (3) / No. de conductores con licencia (3) *100 =100%
Prevenir sanciones por ausencia de permiso.	No. de vehículos trabajando (3) / No. de vehículos con documentación mecánica (seguro soat) (3) *100 =100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente informe en los frentes obras tanto los vehículos como maquinarias pesadas se les realizan sus respectivos preoperacional con el fin de identificar los peligros y controlar los riesgos antes de que ocasionen daños en los trabajadores, transeúntes o afectación de zonas de intervención.	

- **MANEJO DE RUIDO Y MATERIAL PARTICULADO.**

Para el control del ruido y material particulado en las áreas de operación de equipos y maquinarias pesadas, se implementaron los siguientes controles:

- Uso de protectores de copa o tapa oídos de inserción de acuerdo con la actividad de ejecución y el nivel de exposición.
- Charlas relacionadas al uso de los EPP.
- Uso de mascarillas o respiradores media cara con filtros P100 de acuerdo con la actividad de ejecución y el nivel de exposición del material particulado.
- preoperacionales de vehículos, maquinarias y equipos empleados en la obra.
- limpiezas en las áreas de intervención con el fin de disminuir la concentración de material particulado.
- Se implementa el uso mascarilla o respiradores de protección a vapores, humos y partículas.
- Se emplea corte en húmedo para dilatación en placas de concreto para reducir la concentración de material particulado.
- Se realiza medición de ruido de maquinarias y equipos de operación anual.

- Se emplea carro tanque de riego para reducir la concentración de material. Particulado en áreas de intervención.
- Encerramiento con lona para aislar las zonas de trabajo.
- Los materiales de construcción en los frentes de obra se encuentran cubiertos y señalizados.
- Los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de la obra están acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.

14 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

14.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Durante la ejecución del periodo, no se recibieron solicitudes de pqrs por parte de los habitantes de la comunidad de los tramos intervenidos en las comunas 2 y 7, barrios las granjas, maría eugenia y torcoroma.

- **Sistema de atención de quejas y reclamos.**

A continuación, se relacionan las PQRS recibidas en el presente corte desde cada canal de atención ofrecido por el contratista durante la ejecución del proyecto y se describen las medidas correctivas adelantadas a la fecha del presente corte.

CUADRO 6. SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS.

CANAL DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
1. Correo electrónico disponible. pqrspavigas@gmail.com	Durante el presente corte no se recibió un comunicado oficial por este medio electrónico.
2. Formato en físico de PQRS	Durante el presente periodo de junio no se enlazó ninguna PQRS en formato físico.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión social.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Atender a la comunidad	No. De quejas y reclamos atendidos (0)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente corte se atendió una solicitud por parte de la comunidad de los tramos intervenidos de las comunas 2 y 7.	
Informar y divulgar el proyecto con la comunidad	No. de reuniones realizadas (2) _____*100=100% No. de reuniones programadas (2)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente periodo se programaron 2 reuniones con comunidades implicadas en el proyecto de pavimentación, las cuales fueron ejecutadas a cabalidad.	

FIGURA 12. SOCIALIZACIONES CON LA COMUNIDAD.





14.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Para el presente periodo se realizaron 2 reuniones programadas con la comunidad de tramo 001, barrio Olaya herrera, con el fin de socializarles sobre la intervención del proyecto que se va a realizar en el tramo, con sus respectivas actividades.

14.2.1 Vallas informativas.

A la fecha, no se encuentran instaladas vallas fijas, se estableció una (1) valla móvil en el punto de intervención de torcoroma, la cual cuenta con información de índole social del proyecto.

FIGURA 13. DISTRIBUCCIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS.





14.2.2 Volantes de información

Para el cumplimiento de este requerimiento, durante este mes de junio se continuó entregando circulares informativas a cada propietario y/o arrendatario de la vivienda que no atendió la visita. Tres circulares informativas sobre visitas para levantamiento de actas de vecindad y una circular informativa sobre el proyecto de pavimentación en las socializaciones con la comunidad del respectivo tramo, este fue Olaya herrera.

14.2.3 Actas de vecindad

Con el fin de prevenir inconvenientes con los habitantes de la zona de influencia directa del proyecto, se elaboraron actas de vecindad, las cuales implicaron un registro fotográfico de las condiciones estructurales de las viviendas, con previa autorización del propietario y/o arrendatario. A continuación, el total de actas de vecindad levantadas en cada barrio hasta la fecha de cierre del mes de junio.

CUADRO 7. ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS

ACTAS LEVANTADAS EN EL PRESENTE MES: 1-JUNIO-2026 AL 30-JUNIO-2026	
BARRIO	**# ACTAS LEVANTADAS**
LAS GRANJAS	21
TOTAL	**21**

14.2.4 Actas de compromiso

Durante el presente corte, no se registraron actas de compromiso.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión social.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Informar los aspectos generales más relevantes del proyecto	No. de vallas instaladas (1) _____*100 =100% No. de vallas programadas (1)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente informe no se encuentra instaladas vallas fijas y se estableció 1 valla móvil que contiene información referente al proyecto.	
Brindar información veraz y oportuna a las autoridades municipales y a la comunidad	No. de reuniones realizadas (2) _____*100=100% No. de reuniones programadas (2)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente periodo se programaron 2 reuniones con comunidades implicadas en el proyecto de pavimentación, para explicarle a la comunidad las generalidades del proyecto.	

14.3 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Durante el presente corte, se ha incrementado la contratación del personal en diferentes frentes

CUADRO 8. PERSONAL VINCULADO.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Dentro del personal administrativo se encuentran 8 contratados, quienes realizan tanto trabajos operativos como administrativos, ninguno fue contratado en el mes de junio
PERSONAL OPERATIVO
Dentro del personal operativo se encuentran 30 contratados, de los cuales 9 fueron contratados en el mes de junio.

En este punto, cabe resaltar que la contratación del personal se realiza teniendo en cuenta el sector a intervenir por lo cual el contratado reside en una de las comunas de intervención. Sin embargo, cuando en el barrio no existen personas que cumplan con los requisitos de contratación se tienen en cuenta postulantes de barrios que se encuentran dentro del proyecto de pavimentación. Como última medida en caso tal de no contar tampoco con disponibilidad de personal se tomarán en cuenta barrios que estén dentro de las comunas a intervenir, aunque éste no sea directamente intervenido.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión social.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Generar empleos	No. de empleos generados (9)
En el presente mes de junio se mantienen 9 puestos de trabajo en el sector de intervención.	
Generar empleo de personal del área de influencia	No. de trabajadores vinculados (9) / No. de trabajadores de la región (9) *100 =100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha, se ha contratado personal proveniente de los sectores de intervención, siendo actualmente la participación del 100%. Por lo cual, se cumple a cabalidad el presente indicador.	

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Los programas que comprenden el desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental se encuentran claramente definidos, pues abarcan los aspectos de importancia a tratar del proyecto de infraestructura vial, el cual genera impactos que se deben llevar a detalle con el avance de protocolos particulares para su manejo, en los ámbitos preventivos y correctivos. Así mismo, el planteamiento de los indicadores de gestión para cada actividad definida en los programas establecidos, dando cumplimiento en relación con el plan de adaptación de la guía ambiental.

Se evidencia recepción por parte de la comunidad durante las reuniones de socialización planificadas sobre las actividades que se realizan y las implicaciones ambientales en el área del proyecto pese a los diferentes escenarios de duda que se generaron durante el presente mes. Se busca en lo posible de escuchar y atender las peticiones, quejas y/o reclamos de los habitantes de los sectores intervenidos, generando lo más pronto posible las medidas correctivas o estrategias pertinentes para promover el bienestar en la comunidad y mitigar los impactos negativos que pueda ocasionar las actividades de obra o el retraso en la terminación de los tramos actualmente abiertos.

El personal de la obra muestra interés frente a las capacitaciones realizadas en temas ambientales y comportamientos con las comunidades.

Se cuenta con un plan de manejo de tránsito en el cual se implementa la delimitación, cerramiento y aislamiento de las áreas de trabajo a intervenir durante la ejecución del proyecto, se definen áreas de especial comportamiento en términos de movilización de vehículos y peatones.

Se tienen establecidas acciones para cumplir con el transporte y disposición final de los escombros provenientes de la ruptura de pavimentos y materiales inertes provenientes de las excavaciones. Las áreas de trabajo se encuentran debidamente señalizadas.

Es necesario realizar campañas y charlas periódicas en los frentes de obra, con el objetivo de capacitar sobre la conservación de condiciones de orden y aseo adecuadas en los sitios de trabajo.

Se lleva a cabo controles de las actividades de la obra y se toman medidas preventivas en las fuentes de emisión en cuanto a material particulado y ruido. Se realizan capacitaciones con la administradora de riesgo labores (ARL) con el fin de brindar asistencias técnicas para el desarrollo de los programas de prevención de riesgos.

ANEXOS.

9.2 CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: Tor coroma. tramo 002.	Fecha: 03/06/2026	Hora: 7:30a.m.

Dirigido: personal de obra.

Temas: Manejo adecuado de los residuos solidos.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lubin Jesus Leon Reino	Laboratorista	
Yulbol Arango R	OB	
Jesus Alvarez	oficial	
Juli A Lavinta L	OB.RB	
Hector Rocio Bello	oficial	
Franklin Revolo	OF. Sig	
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora Vial	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Luzmery Torres C

Firma Director HSEQ: Ing Oscar

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: Las granjas Tramos 091 y 092	Fecha: 10/06/26	Hora: 7:30am

Dirigido: Personal operativo

Temas:

Contaminación Atmosferica

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LUDIN JESUS LEON R.	Laboratorista	
Maria Fernanda Jimenez F.	VIGIA SIIO.	
Jhon A Fermin Vivas	Operador	
Omar Rovelo Neto.	OFICIAL	
Jefferson Lopez Rico	Conductor	
Maria Ines Perez A	Controlador Vial	
Guillermo Luis Lopez G.	Obrero	
Jesus Rodrigo Zapata H.	Obrero	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Luzmery Torres C.	Firma Director HSEQ

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa.	Lugar: Las granjas Tramos 091-092.	Fecha: 15-06-2026.	Hora: 7:30am

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Cuidado y conservación de la flora y fauna

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Guillermo Luis Lapaix G.	obrero	
[illegible]	obrero	
Brayan Arquello	Cadenero	Brayan Arquello
Omar Pavelo Neto	operador	
Nestor Pedie	topografo	
Juan A Fonseca villa	oficial	
Mario Luis Mejia A	Contratista Vial	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Luzmery Torres C.	Firma Director HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: las granjas tramos 091 y 092.	Fecha: 18-06-26.	Hora: 7:30am

Dirigido: Personal operativo

Temas: Contaminación del Recurso Hídrico.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Brayan Arguello	Cadenero Obrero	Brian Arguello
Guillermo Luis Lopez	Controlador Vial	
Frank Enb Mejia	Conductor	
Yonis Gonzalez	Conductor	
Yonis Gonzalez	Laborales Logistica	
Ludin J. Leon Reinoso	Operador V	
Jhon H Fuentes Villa		

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Luzmery Torres C.	Firma Director HSEQ:

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativo | Lugar: Los granjas Alumos 091 y 092 | Fecha: 22-06-2022 | Hora: 7:30 a.m.

Dirigido: Personal Operativo

Temas: Contaminación del suelo.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Brayan Arguello	Cadenero	Brian Arguello
[illegible]	Obrero C.	[illegible]
[illegible]	Conductor Vial	[illegible]
[illegible]	Conductor	[illegible]
Yohis Gonzalez	Laboratorista	[illegible]
Lupin J. Leon Reino	Operador	[illegible]
Jhon M. Castillo		

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Luzmery Torres C.	Firma Director HSEQ: [illegible]

PAVIGAS	DOCUMENTO CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA 15/01/2022
	CODIGO. GR-F-03	VERSIÓN 1	PAGINA 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: Tocaroma tramo 002	Fecha: 24/06/2026	Hora: 7:30 am

Dirigido: Personal de obra

Temas:

Contaminación atmosférica

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LUBIN JESUS COBA REINOSO	Laboratorista	
YULDIS ARANGO R	OD	YULDIS A R
Jesus Pinto C	Oficial	
Luis A Lanzano G	Oficial	
Hector Eugenio Bello	Oficial	
Franklin Bentley	Oficial	
Diana Paola Moreno Lopez	Señalizadora vial	
	OP	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Luzmery Torres C.	Firma Director HSEQ: Jay Flores C.

PAVIGAS	DOCUMENTO CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA 15/01/2022
	CODIGO GR-F-03	VERSIÓN 1	PAGINA 1 de 1

Area	Lugar	Fecha	Hora
operativo.	los granjas tramos 091 y 092	24/06/2026	1:00pm.

Dirigido: personal de obra.

Temas: Manejo adecuado de los residuos solidos

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yuris Coronado	conductor	
Guillermo Luis Leal G.	obrero	Guillermo Leal
Reinaldo Felipe Juan	obrero	
Jhon A Cantillo	Cadenero	
Brayan Arguello	TOPOGRAFO	Brayan A
Nelson Cepeda	Laboratorio Vial	
Ludwin J. Leon Reino	Contratista Vial	
Maria Ines Mejia A.	obrero	
Samuel Alberto Miranda	obrero	Samuel Miranda
Franklin Leal		
Sharon Patricia Robles	Controladora Vial.	Sharon Robles
Omar Rafael Ulloa	OFICIAL	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: luzmery torres c.

Firma Director HSEQ: Ing Javier C.

13.MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

PAVIGAS	INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO: HSE-F-06 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASST O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐

PERIODO DE INSPECCION: 04/05/26 al 17/07/26 AREA: El Campin Tramo 116

CONTRATO: 1593-23

	FECHA DE INSPECCION																	
	04/05/26			19/05/26			03/06/26			18/06/26			03/07/26			17/07/26		
INSTALACIONES	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA
Área de trabajo limpia y ordenada	✓			✓														
Areas de trabajo demarcadas	✓			✓														
Estado de las paredes y pisos	✓			✓														
Iluminación	✓			✓														
Ventilación	✓			✓														
Zonas de almacenamiento de productos	✓			✓														
Zonas de almacenamiento de Equipos y Herramientas	✓			✓														
Conexiones eléctricas	✓			✓														
Productos No conformes Separados	✓			✓														
SEGURIDAD	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Agua potable disponible para el personal	✓			✓														
Empleados usando EPP	✓			✓														
Existe señalización de Seguridad	✓			✓														
Mapa de Evacuación Publicado	✓			✓														
Reglamentos Publicados	✓			✓														
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	✓			✓														
Extintores en buen estado y cargados	✓			✓														
Botiquin Completo	✓			✓														
Manejo de Productos Quimicos (Rotulados y Ficha Toxicologicas Disponibles)	✓			✓														
Manejo de Residuos Solidos Adecuados (Separados Correctamente)	✓			✓														
Pisos Libres de Obstaculos (Ruta de Evacuación libre)	✓			✓														
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Hoja de Vida de Equipos Actualizada	✓			✓														
Herramientas en buen estado y su respectivo sitio	✓			✓														
Equipos y herramientas no conformes separados	✓			✓														
Se cuenta con los equipos y herramientas para la prestación del servicio	✓			✓														
Los equipos de medición estan calibrados y debidamente protegidos	✓			✓														
Firma de Inspector	Luzmery T.			Luzmery T.														
Firma de Director de Area:																		

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION DE PUNTOS ECOLOGICOS	CODIGO: HSE-F-142 VERSION: 1 FECHA: 21/08/2025

PERIODO DE INSPECCION	04/05/2026 al 15/06/2026.			Proyecto/Contrato:	1593-23
NOMBRE DE INSPECTOR:	Luzmery Torres Castro	CARGO:	Profesional Socio-ambiental	C.C.	
UBICACIÓN/ÁREA:	Compin Tramo 116				

CONVENCIONES: C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA.

ELEMENTOS DEL PUNTO ECOLOGICO	FECHAS DE INSPECCIÓN																				
	04/05/26			11/05/26			18/05/26			25/05/26			01/06/26			08/06/26			15/06/26		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Localización adecuada, no genera obstaculo u otra condición subestandar	✓			✓			✓			✓											
Separación de zona de descansi y alimentación	✓			✓			✓			✓											
Ubicación adecuada	✓			✓			✓			✓											
Señalización y Reotulado	✓			✓			✓			✓											
Estado General de Soportes y Estructura del Punto	✓			✓			✓			✓											
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓			✓			✓			·	✓										
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓			✓			✓			✓											
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓			✓			✓			✓											
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)		✓			✓		✓	✓		✓											
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son, verde, blanca y negra.	✓			✓			✓			✓											
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓			✓			✓			✓											
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓			✓			✓			✓											
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓			✓			✓			✓											
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓			✓			✓				✓										
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓			✓			✓			✓											
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓			✓			✓			✓											
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.											

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mínimo mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema, usar formato de Oportunidad de Mejora MM-F-01 en caso de encontrar elemento que no cumple.

PAVIGAS	INSPECCION AMBIENTALES	CODIGO:HSE-F-12 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

Periodo de Inspección:	16/04/26 al 26/06/26	Area:	Campiña	Contrato	1593-23
Responsable de Inspección:	Luzmery Torres Castro				

	Fechas de Inspeccion																		
ASPECTOS A EVALUAR	16/04/26			30/04/26			15/05/26			29/05/26			12/06/26			26/06/26			Requisito legal Asociado
1. IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Aspectos e Ambientales Identificados en su totalidad	✓			✓			✓			✓									4.3.1 ISO 14001:2004
Aspectos Ambientales Controlados en su totalidad	✓			✓			✓			✓									4.3.1 ISO 14001:2004
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Zona de almacenamiento de residuos solidos lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			✓			✓			✓									Articulo 9 , Ley 9 de 1979
Residuos han sido separados y clasificados correctamente.	✓			✓			✓			✓									Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 2013
Canecas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			✓			✓			✓									Articulo 9 de Decreto 4741 de 2005. Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Se aplica una adecuada separacion en la fuente en el area.	✓			✓			✓			✓									Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
El personal conoce el manejo de residuos	✓			✓			✓			✓									4.4.2 ISO 14001:2004
3. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y PREVENCION DE VERTIMIENTOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			✓			✓			✓									Articulo 12 Decreto 4741 de 2005, Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			✓			✓			✓									Articulos 10, Ley 9 de 1979
Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓									Articulos 10, Ley 9 de 1979
El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			✓			✓			✓									4.4.2 ISO 14001
La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias. O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			✓			✓			✓									Articulo 14, Ley 9 de 1979
Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan grietas o estan protegidos de tal forma que no genereren contaminación del suelo	✓			✓			✓			✓									Decreto 4741 de 2005
No se presenta Vertimientos a cuerpos de agua naturales de residuos liquidos de las obras	✓			✓			✓			✓									Articulo 60 y 62 Decreto 1594 de 1984
4. MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se poseen Hojas de Seguridad de todos los productos químicos que se manejan en el area	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
El personal conoce las Hojas de Seguridad y estan concientes de la importancia de las mismas	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
Los productos químicos estan almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
Los productos químicos estan separados de elementos o equipos que puedan generar chispas.	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
Las instalaciones electricas de las zonas de almacenamiento de químicos estan en buen estado.	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C									

OBSERVACIONES

PAVIGAS	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	CODIGO: HSE-F-67 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASO O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐ Tecnico ☐

PERIODO DE INSPECCION: 16/04/26 al 26/06/26 AREA: CCMPLN. PROYECTO: 1593 - 23

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS	FECHAS DE INSPECCION																		Requisitos Legal Asociado
	16/04/26			30/04/26			15/05/26			29/05/26			12/06/26			26/06/26			
GUIA PARA LA INSPECCION	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			✓			✓			✓									Artículo 207 Resolución 2400 de 1979
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	✓			✓			✓			✓									Artículo 207 Resolución 2400 de 1979
Ruta de Evacuación	✓			✓			✓			✓									Artículo 207 Resolución 2400 de 1979
Herramientas almacenadas correctamente	✓			✓			✓			✓									Artículo 362 Resolución 2400 de 1979
Estantes en buen estado	✓			✓			✓			✓									Artículo 362 Resolución 2400 de 1979
Recipientes suficentes para manejo de residuos	✓			✓			✓			✓									Artículo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Residuos correctamente separados	✓			✓			✓			✓									
Lamparas limpias y en buen estado	✓			✓			✓			✓									Artículo 7 Resolución 2400 de 1979
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo	✓			✓			✓			✓									Artículo 29 Resolución 2400 de 1979
Separación correcta de productos no Conformes	✓			✓			✓			✓									8.3 ISO 9001
Material bien apilado o almacenado	✓			✓			✓			✓									Artículo 397 Resolución 2400 de 1979
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			✓			✓			✓									Artículo 397 Resolución 2400 de 1979
Paredes limpias	✓			✓			✓			✓									Artículo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	✓			✓			✓			✓									Artículo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	✓			✓			✓			✓									24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Rincones sin basura	✓			✓			✓			✓									Artículo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Zona de disposicion de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	✓			✓			✓			✓									24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Sitios señalizados adecuadamente	✓			✓			✓			✓									Artículo 207 Resolución 2400 de 1979
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla			✓			✓	✓			✓									Artículo 18 y 19 Resolucion 2400 de 1979
Suficiente Iluminación	✓			✓			✓			✓									Artículo 16 Rete 2009, Artículo 7 Resol 2400 de 1979
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico			✓			✓	✓			✓									Artículo 23 Resolución 2400 de 1979
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.									
Vo Bo Inspector/Supervisor HSE																			

Convenciones: N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION AMBIENTALES	CODIGO:HSE-F-12 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

Periodo de Inspección:	04/05/26 al 17/07/26	Area:	M. Eléctrica	Contrato	1593-23
Responsable de Inspección:	Luzmery Torres. Castro.				

	Fechas de Inspeccion																		
ASPECTOS A EVALUAR	04/05/26			14/05/26			03/06/26			18/05/26			03/07/26			17/07/26			Requisito legal Asociado
1. IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Aspectos e Ambentales Identificados en su totalidad	✓			✓			✓												4.3.1 ISO 14001:2004
Aspectos Ambientales Controlados en su totalidad	✓			✓			✓												4.3.1 ISO 14001:2004
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Zona de almacenamiento de residuos solidos lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			✓			✓												Artículo 9 , Ley 9 de 1979
Residuos han sido separados y clasificados correctamente.	✓			✓			✓												Artículo 11 y 13 Resolución 2309 de 2013
Canecas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.		✓		✓			✓												Artículo 9 de Decreto 4741 de 2005. Artículo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Se aplica una adecuada separacion en la fuente en el area.	✓			✓			✓												Artículo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
El personal conoce el manejo de residuos	✓			✓			✓												4.4.2 ISO 14001:2004
3. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y PREVENCION DE VERTIMENTOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			✓			✓												Artículo 12 Decreto 4741 de 2005; Artículo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			✓			✓												Artículos 10, Ley 9 de 1979
Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			✓			✓												Artículos 10, Ley 9 de 1979
El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			✓			✓												4.4.2 ISO 14001
La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias. O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			✓			✓												Artículo 14, Ley 9 de 1979
Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan grietas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓			✓			✓												Decreto 4741 de 2005
No se presenta Vertimientos a cuerpos de agua naturales de residuos liquidos de las obras	✓			✓			✓												Artículo 60 y 62 Decreto 1594 de 1984
4. MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se poseen Hojas de Seguridad de todos los productos quimicos que se manejan en el area	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
El personal conoce las Hojas de Seguridad y estan concientes de la importancia de las mismas	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan separados de elementos o equipos que puedan generar chispas.	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
Las instalaciones electricas de las zonas de almacenamiento de quimicos estan en buen estado.	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.												

OBSERVACIONES

PAVIGAS	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	CODIGO: HSE-F-07 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASO O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐ Tecnico ☐

PERIODO DE INSPECCION: 04/05/26 al 17/07/26 AREA: Mono Eléctrica PROYECTO: 1593-23

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS	FECHAS DE INSPECCION																		Requisitos Legal Asociado
	04/05/26			19/05/26			05/06/26			18/06/26			03/07/26			17/07/26			
GUIA PARA LA INSPECCION	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Ruta de Evacuación	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Herramientas almacenadas correctamente	✓			✓			✓												Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Estantes en buen estado			✓	✓			✓												Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Recipientes suficentes para manejo de residuos	✓			✓			✓												Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Residuos correctamente separados	✓			✓			✓												
Lamparas limpias y en buen estado	✓			✓			✓												Articulo 7 Resolución 2400 de 1979
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo	✓			✓			✓												Articulo 29 Resolución 2400 de 1979
Separación correcta de productos no Conformes	✓			✓			✓												8.3 ISO 9001
Material bien apilado o almacenado	✓			✓			✓												Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			✓			✓												Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Paredes limpias	✓			✓			✓												Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Pisos limpios, en buen estado, y secos	✓			✓			✓												Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	✓			✓			✓												24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Rincones sin basura	✓			✓			✓												Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	✓			✓			✓												24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Sitios señalizados adecuadamente		✓		✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla	✓			✓			✓												Articulo 18 y 19 Resolucion 2400 de 1979
Suficiente Iluminación	✓			✓			✓												Articulo 16 Retie 2009, Articulo 7 Resol 2400 de 1979
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	✓			✓			✓												Articulo 23 Resolución 2400 de 1979
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.												
Vo Bo Inspector/Supervisor HSE																			

Convenciones: N.A. No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION DE PUNTOS ECOLOGICOS	CODIGO: HSE-F-142 VERSION: 1 FECHA: 21/08/2025

PERIODO DE INSPECCION	04/05/2026. al 15/06/2026.	Proyecto/Contrato:	1593-23
NOMBRE DE INSPECTOR:	Luzmery Torres Castro.	CARGO: Profesional socio-ambiental	CC
UBICACIÓN/ÁREA:	Maria Eugenia Tramo 128		

CONVENCIONES: C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA.

ELEMENTOS DEL PUNTO ECOLOGICO	FECHAS DE INSPECCIÓN																				
	04/05/26			11/05/26			18/05/26			25/05/26			01/06/26			08/06/26			15/06/26		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Localización adecuada, no genera obstaculo u otra condición subestandar	✓			✓			✓			✓			✓								
Separación de zona de descansi y alimentación	✓			✓			✓			✓			✓								
Ubicación adecuada	✓			✓			✓			✓			✓								
Señalización y Reotulado	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado General de Soportes y Estructura del Punto	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación		✓			✓		✓			✓			✓								
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son, verde, blanca y negra.	✓			✓			✓			✓			✓								
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓			✓			✓			✓			✓								
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓			✓				✓		✓			✓								
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo		✓		✓			✓			✓			✓								
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓			✓			✓			✓			✓								
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.								

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad minimo mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos solidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema, usar formato de Oportunidad de Mejora MM-F-01 en caso de encontrar elemento que no cumple.

PAVIGAS	INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO: HSE-F-06 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASST O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐

PERIODO DE INSPECCION: 04/05/26 al 17/07/26 AREA: Monica Eugenia Tramo 128

CONTRATO: 1593-23

INSTALACIONES	FECHA DE INSPECCION 04/05/26			19/05/26			03/06/26			18/06/26			03/07/26			17/07/26		
	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA
Área de trabajo limpia y ordenada	✓			✓			✓											
Areas de trabajo demarcadas	✓			✓			✓											
Estado de las paredes y pisos	✓			✓			✓											
Iluminación	✓			✓			✓											
Ventilación	✓			✓			✓											
Zonas de almacenamiento de productos	✓			✓			✓											
Zonas de almacenamiento de Equipos y Herramientas	✓			✓			✓											
Conexiones eléctricas	✓			✓			✓											
Productos No conformes Separados	✓			✓			✓											
SEGURIDAD	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Agua potable disponible para el personal	✓			✓			✓											
Empleados usando EPP	✓			✓			✓											
Existe señalización de Seguridad	✓			✓			✓											
Mapa de Evacuación Publicado	✓			✓			✓											
Reglamentos Publicados	✓			✓			✓											
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	✓			✓			✓											
Extintores en buen estado y cargados	✓			✓			✓											
Botiquin Completo	✓			✓			✓											
Manejo de Productos Quimicos (Rotulados y Ficha Toxicologicas Disponibles)	✓			✓			✓											
Manejo de Residuos Solidos Adecuados (Separados Correctamente)	✓			✓			✓											
Pisos Libres de Obstaculos (Ruta de Evacuación libre)	✓			✓			✓											
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Hoja de Vida de Equipos Actualizada	✓			✓			✓											
Herramientas en buen estado y su respectivo sitio	✓			✓			✓											
Equipos y herramientas no conformes separados	✓			✓			✓											
Se cuenta con los equipos y herramientas para la prestación del servicio	✓			✓			✓											
Los equipos de medición estan calibrados y debidamente protegidos	✓			✓			✓											
Firma de Inspector	Luzmery T.			Luzmery T.			Luzmery T.											
Firma de Director de Area:																		

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION AMBIENTALES	CODIGO:HSE-F-12 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

Periodo de Inspección:	26/05/26 al 07/08/26	Area:	Torcoroma	Contrato	1593-23
Responsable de Inspección:	Luzmery Torres Castro				

	Fechas de Inspeccion																		
ASPECTOS A EVALUAR	26/05/26			10/06/26			25/06/26			29/07/26			24/07/26			07/08/26			Requisito legal Asociado
1. IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Aspectos e Ambientales Identificados en su totalidad	✓			✓			✓												4.3.1 ISO 14001:2004
Aspectos Ambientales Controlados en su totalidad	✓			✓			✓												4.3.1 ISO 14001:2004
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Zona de almacenamiento de residuos solidos lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			✓			✓												Artículo 9., Ley 9 de 1979
Residuos han sido separados y clasificados correctamente.	✓			✓			✓												Artículo 11 y 13 Resolución 2309 de 2013
Canecas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			✓			✓												Artículo 9 de Decreto 4741 de 2005. Artículo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Se aplica una adecuada separacion en la fuente en el area.	✓			✓			✓												Artículo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
El personal conoce el manejo de residuos	✓			✓			✓												4.4.2 ISO 14001:2004
3. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y PREVENCION DE VERTIMIENTOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			✓			✓												Artículo 12 Decreto 4741 de 2005. Artículo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			✓			✓												Artículos 10, Ley 9 de 1979
Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			✓			✓												Artículos 10, Ley 9 de 1979
El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			✓			✓												4.4.2 ISO 14001
La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias. O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			✓			✓												Artículo 14, Ley 9 de 1979
Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan grietas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓			✓			✓												Decreto 4741 de 2005
No se presenta Vertimientos a cuerpos de agua naturales de residuos liquidos de las obras	✓			✓			✓												Artículo 60 y 62 Decreto 1594 de 1984
4. MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se poseen Hojas de Seguridad de todos los productos quimicos que se manejan en el area	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
El personal conoce las Hojas de Seguridad y estan concientes de la importancia de las mismas	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan separados de elementos o equipos que puedan generar chispas.	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
Las instalaciones electricas de las zonas de almacenamiento de quimicos estan en buen estado.	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.												

OBSERVACIONES

PAVIGAS	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	CODIGO: HSE-F-07 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASO O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐ Tecnico ☐

PERIODO DE INSPECCION: 26/05/26 al 07/08/26 AREA: Ricaurte PROYECTO: 1593-23

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS	FECHAS DE INSPECCION																		Requisitos Legal Asociado
	26/05/26			10/06/26			25/06/26			10/07/26			24/07/26			07/08/26			
GUIA PARA LA INSPECCION	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Ruta de Evacuación	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Herramientas almacenadas correctamente	✓			✓			✓												Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Estantes en buen estado	✓			✓			✓												Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Recipientes suficentes para manejo de residuos	✓			✓			✓												Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Residuos correctamente separados	✓			✓			✓												
Lamparas limpias y en buen estado	✓			✓			✓												Articulo 7 Resolución 2400 de 1979
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo	✓			✓			✓												Articulo 29 Resolución 2400 de 1979
Separación correcta de productos no Conformes	✓			✓			✓												8.3 ISO 9001
Material bien apilado o almacenado	✓			✓			✓												Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			✓			✓												Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Paredes limpias	✓			✓			✓												Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	✓			✓			✓												Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	✓			✓			✓												24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002.
Rincones sin basura	✓			✓			✓												Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	✓			✓			✓												24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Sitios señalizados adecuadamente	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla	✓			✓			✓												Articulo 18 y 19 Resolucion 2400 de 1979
Suficiente Iluminación	✓			✓			✓												Articulo 16 Retie 2009, Articulo 7 Resol 2400 de 1979
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	✓			✓			✓												Articulo 23 Resolución 2400 de 1979
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.												
Vo Bo Inspector/Supervisor HSE																			

Convenciones: N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION DE PUNTOS ECOLOGICOS	CODIGO: HSE-F-142 VERSION: 1 FECHA: 21/08/2025

PERIODO DE INSPECCION	25/05/26 al 07/07/26	Proyecto/Contrato:	1593-23
NOMBRE DE INSPECTOR:	Luzmery torres castro.	CARGO: Profesional socio-ambiental	C.C.
UBICACIÓN/ÁREA:	Torcoroma tramo 02.		

CONVENCIONES: C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA.

ELEMENTOS DEL PUNTO ECOLOGICO	FECHAS DE INSPECCIÓN																				
	25/05/26			02/06/26			09/06/26			16/06/26			23/06/26			30/06/26			07/07/26		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Localización adecuada, no genera obstaculo u otra condición subestandar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Separación de zona de descansi y alimentación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Ubicación adecuada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Señalización y Reotulado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado General de Soportes y Estructura del Punto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son, verde, blanca y negra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery torres c.			Luzmery torres c.			Luzmery torres c.			Luzmery torres c.			Luzmery torres c.			Luzmery torres c.					

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mínimo mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema, usar formato de Oportunidad de Mejora MM-F-01 en caso de encontrar elemento que no cumple.

PAVIGAS	INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO: HSE-F-06 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASST O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐

PERIODO DE INSPECCION: 26/05/26 al 09/08/26. AREA: Torcoroma Tramo 02.

CONTRATO:

INSTALACIONES	FECHA DE INSPECCION 26/05/26			10/06/26			25/09/26			10/07/26			24/09/26			09/08/26		
	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA
Area de trabajo limpia y ordenada	✓			✓			✓											
Areas de trabajo demarcadas	✓			✓			✓											
Estado de las paredes y pisos	✓			✓			✓											
Iluminación	✓			✓			✓											
Ventilación	✓			✓			✓											
Zonas de almacenamiento de productos	✓			✓			✓											
Zonas de almacenamiento de Equipos y Herramientas	✓			✓			✓											
Conexiones eléctricas	✓			✓			✓											
Productos No conformes Separados	✓			✓			✓											
SEGURIDAD	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA
Agua potable disponible para el personal	✓			✓			✓											
Empleados usando EPP	✓			✓			✓											
Existe señalización de Seguridad	✓			✓			✓											
Mapa de Evacuación Publicado	✓			✓			✓											
Reglamentos Publicados	✓			✓			✓											
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	✓			✓			✓											
Extintores en buen estado y cargados	✓			✓			✓											
Botiquin Completo	✓			✓			✓											
Manejo de Productos Quimicos (Rotulados y Ficha Toxicologicas Disponibles)	✓			✓			✓											
Manejo de Residuos Solidos Adecuados (Separados Correctamente)	✓			✓			✓											
Pisos Libres de Obstaculos (Ruta de Evacuación libre)	✓			✓			✓											
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA
Hoja de Vida de Equipos Actualizada	✓			✓			✓											
Herramientas en buen estado y su respectivo sitio	✓			✓			✓											
Equipos y herramientas no conformes separados	✓			✓			✓											
Se cuenta con los equipos y herramientas para la prestación del servicio	✓			✓			✓											
Los equipos de medición estan calibrados y debidamente protegidos	✓			✓			✓											
Firma de Inspector	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.											
Firma de Director de Area:																		

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION AMBIENTALES	CODIGO:HSE-F-12 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

Periodo de Inspección:	10-06-2026 al 21-08-2026	Area:	obras civiles.	Contrato	1193-23
Responsable de Inspección:	Luzmery Torres Castro				

	Fechas de Inspeccion																		
ASPECTOS A EVALUAR	10-06-26			25-06-26			10-07-26			24-07-26			07-08-26			21-08-26			Requisito legal Asociado
1. IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Aspectos e Ambientales Identificados en su totalidad	✓			✓															4.3.1 ISO 14001:2004
Aspectos Ambientales Controlados en su totalidad	✓			✓															4.3.1 ISO 14001:2004
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Zona de almacenamiento de residuos solidos lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			✓															Artículo 9 , Ley 9 de 1979
Residuos han sido separados y clasificados correctamente.	✓			✓															Artículo 11 y 13 Resolución 2309 de 2013
Canecas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			✓															Artículo 9 de Decreto 4741 de 2005. Artículo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Se aplica una adecuada separacion en la fuente en el area.	✓			✓															Artículo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
El personal conoce el manejo de residuos	✓			✓															4.4.2 ISO 14001:2004
3. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y PREVENCION DE VERTIMIENTOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			✓															Artículo 12 Decreto 4741 de 2005, Artículo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			✓															Artículos 10, Ley 9 de 1979
Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			✓															Artículos 10, Ley 9 de 1979
El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			✓															4.4.2 ISO 14001
La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias. O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			✓															Artículo 14, Ley 9 de 1979
Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan grietas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓			✓															Decreto 4741 de 2005
No se presenta Vertimientos a cuerpos de agua naturales de residuos liquidos de las obras	✓			✓															Artículo 60 y 62 Decreto 1594 de 1984
4. MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se poseen Hojas de Seguridad de todos los productos quimicos que se manejan en el area	✓			✓															Ley 55 de 1993
El personal conoce las Hojas de Seguridad y estan concientes de la importancia de las mismas	✓			✓															Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada	✓			✓															Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan separados de elementos o equipos que puedan generar chispas.	✓			✓															Ley 55 de 1993
Las instalaciones electricas de las zonas de almacenamiento de quimicos estan en buen estado.	✓			✓															Ley 55 de 1993
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.															

OBSERVACIONES

PAVIGAS	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	CODIGO: HSE-F-07 VERSIÓN: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASO O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐ Tecnico ☐

PERIODO DE INSPECCION: 10-06-2026 al 21-08-2026 AREA: CUS 91 anexos PROYECTO: 1593-23.

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS	FECHAS DE INSPECCION																		Requisitos Legal Asociado
	10-06-26			25-06-26			10-07-26			24-07-26			07-08-26			21-08-26			
GUIA PARA LA INSPECCION	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			✓															Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	✓			✓															Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Ruta de Evacuación	✓			✓															Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Herramientas almacenadas correctamente	✓			✓															Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Estantes en buen estado	✓			✓															Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Recipientes suficentes para manejo de residuos	✓			✓															Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Residuos correctamente separados	✓			✓															
Lamparas limpias y en buen estado	✓			✓															Articulo 7 Resolución 2400 de 1979
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo	✓			✓															Articulo 29 Resolución 2400 de 1979
Separación correcta de productos no Conformes	✓			✓															8.3 ISO 9001
Material bien apilado o almacenado	✓			✓															Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			✓															Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Paredes limpias	✓			✓															Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	✓			✓															Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	✓			✓															24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Rincones sin basura	✓			✓															Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	✓			✓															24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Sitios señalizados adecuadamente	✓			✓															Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla	✓			✓															Articulo 18 y 19 Resolucion 2400 de 1979
Suficiente Iluminación	✓			✓															Articulo 16 Rete 2009, Articulo 7 Resol 2400 de 1979
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	✓			✓															Articulo 23 Resolución 2400 de 1979
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.															
Vo Bo Inspector/Supervisor HSE																			

Convenciones: N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION DE PUNTOS ECOLOGICOS				CODIGO: HSE-F-142 VERSION: 1 FECHA: 21/08/2025
PERIODO DE INSPECCION	10-JUNIO-2026 al 22-JULIO-2026		Proyecto/Contrato:	1593-23.	
NOMBRE DE INSPECTOR:	LUZMERY TORRES CASTRO	CARGO:	SOCIO-AMBIENTAL	CC.	
UBICACIÓN/ÁREA:	TRAMOS 091-092 LAS GRANJAS.				

CONVENCIONES: C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA.

ELEMENTOS DEL PUNTO ECOLOGICO	FECHAS DE INSPECCIÓN																					
	10-06-26			17-06-26			24-06-26			01-07-26			08-07-26			15-07-26			22-07-26		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Localización adecuada, no genera obstaculo u otra condición subestandar	✓			✓			✓															
Separación de zona de descansi y alimentación	✓			✓			✓															
Ubicación adecuada	✓			✓			✓															
Señalización y Reotulado	✓			✓			✓															
Estado General de Soportes y Estructura del Punto	✓			✓			✓															
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓			✓			✓															
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓			✓			✓															
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓			✓			✓															
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)		✓			✓			✓														
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son, verde, blanca y negra.	✓			✓			✓															
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓			✓			✓															
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓			✓			✓															
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓			✓			✓															
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓			✓			✓															
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓			✓			✓															
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓			✓			✓															
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	LUZMERY TORRES C.			LUZMERY TORRES C.			LUZMERY TORRES C.															

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad minimo mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema, usar formato de Oportunidad de Mejora MM-F-01 en caso de encontrar elemento que no cumple.

PAVIGAS	INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO: HSE-F-06 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASST O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐

PERIODO DE INSPECCION: 10/06/26 al 21/08/26 AREA: las granjas

CONTRATO: 1593-23

INSTALACIONES	FECHA DE INSPECCION 10/06/26			15/06/26			10/07/26			24/07/26			07/08/26			21/08/26		
	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA
Area de trabajo limpia y ordenada	✓			✓														
Areas de trabajo demarcadas	✓			✓														
Estado de las paredes y pisos	✓			✓														
Iluminación	✓			✓														
Ventilación	✓			✓														
Zonas de almacenamiento de productos	✓			✓														
Zonas de almacenamiento de Equipos y Herramientas	✓			✓														
Conexiónes eléctricas	✓			✓														
Productos No conformes Separados	✓			✓														
SEGURIDAD	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Agua potable disponible para el personal	✓			✓														
Empleados usando EPP	✓			✓														
Existe señalización de Seguridad	✓			✓														
Mapa de Evacuación Publicado	✓			✓														
Reglamentos Publicados	✓			✓														
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	✓			✓														
Extintores en buen estado y cargados	✓			✓														
Botiquin Completo	✓			✓														
Manejo de Productos Quimicos (Rotulados y Ficha Toxicologicas Disponibles)	✓			✓														
Manejo de Residuos Solidos Adecuados (Separados Correctamente)	✓			✓														
Pisos Libres de Obstaculos (Ruta de Evacuación libre)	✓			✓														
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Hoja de Vida de Equipos Actualizada	✓			✓														
Herramientas en buen estado y su respectivo sitio	✓			✓														
Equipos y herramientas no conformes separados	✓			✓														
Se cuenta con los equipos y herramientas para la prestación del servicio	✓			✓														
Los equipos de medición estan calibrados y debidamente protegidos	✓			✓														
Firma de Inspector	Luzmery T.			Luzmery T.														
Firma de Director de Area:																		

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSIÓN O OBSERVACIONES DE INSPECCION

14.2 INFORMACIÓN A LA DIVULGACIÓN.

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-016 Página: 1 de 1
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 3 Vigente a partir de: 15-01-2019

ACTA No. 1 DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

LUGAR:	Olaya Herrera, Tramo 001
FECHA:	23 de junio de 2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO N° 1593-23 OBRAS PUBLICAS
OBJETO:	COSNTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERPAVIMENTO BCA

REPRESENTANTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luzmery Torres Castro	Profesional Socioambiental	Luzmery Torres C.
Oscar Julian Castellanos	Ing Civil Residente	

REPRESENTANTES INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Veronica Carrasa	TISE	Veronica C.
Carlos Mario Mejia	Apoyo tecnico	Carlos Mejia
Kevin Andres Jimenez C.	PROF. SOCIAL	Kevin J. C.

USUARIO Y/O COMUNIDAD

NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
MIGUEL NIETO MACHUCA	3114510549	
Magaly Vasquez Neira	3144320308	
Esperanza Mejia Flores	3115509529	
Catmen P perez	3122990479	
Leonardo Lopez Benitez	3118731223	
Carmen Edith Ditta Y.	3143103349	Carmen E Ditta Y.
Carlos Nolorio	3223113331	
Luis Nolorio	3209352525	
O. Osvaldo Palencia C.	3102963236	
Ivan Fuentes C.	3192405674	

Nota: De requerirse más campos para firmas de la comunidad se anexará el acta de asistencia.

TEMA A TRATAR

Alcance inicial del proyecto, verificacion de la tubaia, manifiesto que hay un desacuto por el tema de intervencion de obras complementarias para evitar inundaciones en el sector. Ejecutaremos obras, pero no nos hacemos cargo de las eventuales inundaciones porque es competencia de la secretaria de infraestructura como contratistas.

CIERRE DE ACCIONES

como contratista e interventoria, verificaremos el cambio pertinente si es necesario de la tuberia de aguas negras, lo cual esta programado para mañana miercoles 24 de junio.
El comite de verificacion de trabajos correspondiente al desacato de accion popular solicita el cambio de tuberia de alcantarillado de aguas negras y posterior pavimentacion segun fallo judicial. Proxima reunion 25/06/2026 5pm.

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-018 Página: 1 de 1
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 3 Vigente a partir de: 15-01-2019

ACTA No. 2 DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

LUGAR:	Otaya Herrera tramo 001
FECHA:	15/JUNIO/2026.
TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO N° 1593-23 OBRAS PUBLICAS
OBJETO:	COSNTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERPAVIMENTO BCA

REPRESENTANTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Javier Florez	Dir. OBRA.	
Ing Residente Castellanos	Ing Residente	
Luzmery Torres Castro	Prof Socioambiental	

REPRESENTANTES INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Mario Marin	Apoyo tecnico	Carlos Mario
Kevin Andres Jimenez C.	Prof Social	
Veronica Gonzalez	HSE	

USUARIO Y/O COMUNIDAD

NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Leonardo Leon Pico	3132053035	
Esperanza Flores	3115509573	
Carlos Navarro	322 7113351	
Nelly Fuentes G.	3192405674	
Hayda Nieto M.	3114510549	
William Carrascal	3144152566	
Yasmin E Ditta	3143103349	
Jhon Jaime Daniel Reyes T	3219551661	

Nota: De requerirse más campos para firmas de la comunidad se anexará el acta de asistencia.

TEMA A TRATAR

Verificación de capacidad de tubería de alcantarillado y aguas lluvias (mixtas). Una vez hecha la excavación se revisará los puntos de conexión y las cajas de inspección.
Viabilidad para el cambio de la red existente.
Inicio de los trabajos
Se trató el tema de los adoquines de pavimentación

CIERRE DE ACCIONES

se evaluará una vez hecha la excavación, capacidad de tubería, puntos de inspección, puntos de conexiones con el fin de independizar el sistema a aguas negras.
Fecha probable de inicio 2/07/2026

14.2.2 VOLANTES INFORMATIVOS.

Volante N°01

CIRCULAR INFORMATIVA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER.

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD - PRIMERA VISITA

Señores

Propietarios de los predios del área de influencia del proyecto

Al iniciar/avanzar las actividades constructivas, **UT Interpavimento BCA**. A través del contratista **PAVIGAS S.A.S**, realizarán el **Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios del área de influencia del proyecto**.

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

Para adelantar la actividad de levantamiento de actas se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

Las visitas se realizarán en el horario de 7:30 am a 11:30 am – 1:30 pm a 4:30 pm

El personal autorizado para el ingreso a los predios es:

- ✓ Luzmery Torres Castro - Profesional Socioambiental – Cel: 322 377 4400
- ✓ Kevin Jiménez-Profesional social INTERVENTORÍA. - Cel: 300 762 3087

Correos de recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias:

- ✓ pqrspavigas@gmail.com

Más información sobre el Contrato de obra pública N° 1593-23.

Diagonal 56 # 18ª – 88 Centro Empresarial San Silvestre piso
Teléfono: 6010110
Email: pqrspavigas@gmail.com

Volante N°02

CIRCULAR INFORMATIVA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER.

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD - SEGUNDA VISITA

Señores

Propietarios de los predios del área de influencia del proyecto.

Por medio de la presente nos permitimos informar que de acuerdo a la ejecución del proyecto próximo a llevarse a cabo, se realizaron 2 visitas en diferentes oportunidades con el fin de evaluar el estado del inmueble, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales del predio antes del inicio de las obras, dado que no se ha podido encontrar en ninguna de las dos visitas se procederá a hacer el levantamiento únicamente de la fachada exterior sin petición, queja, solicitud o reclamos a futuro en relación a afectaciones que se puedan presentar por el desarrollo de la obra.

Nota: Estamos atentos a cualquier información que se pueda suministrar.

Atentamente,

- ✓ Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental – Cel: 322 377 4400
- ✓ Kevin Jiménez-Profesional social INTERVENTORÍA. - Cel: 300 762 3087

Más información sobre el Contrato de obra pública N° 1593-23.

Diagonal 56 # 18ª – 88 Centro Empresarial San Silvestre piso
Teléfono: 6010110
Email: pqrspavigas@gmail.com

PAVIGAS

Gobierno de Obras · SGR · ecopetrol

Volante N°03

CIRCULAR INFORMATIVA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER.

ASUNTO: CIERRE DE ACTA DE CONFORMIDAD- ULTIMA VISITA

Señores

Propietarios de los predios del área de influencia del proyecto.

Por medio de la presente nos permitimos informar que de acuerdo a la culminación del proyecto, se realizaron 2 visitas en diferentes oportunidades con el fin de verificar el estado de su inmueble, registrando de manera fílmica la conformidad del estado actual de su vivienda una vez terminada la obra; dado que no se ha podido encontrar en ninguna de las dos visitas se procederá a hacer el registro del cierre sin petición, queja, solicitud o reclamos a futuro en relación a afectaciones que se pudieron presentar por el desarrollo de la obra.

Nota: Estamos atentos a cualquier información que se pueda suministrar.

Atentamente,

- ✓ Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental – Cel: 322 377 4400
- ✓ Kevin Jiménez-Profesional social INTERVENTORÍA. - Cel: 300 762 3087


PAVIGAS
SOCIALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN TRAMO 001.
05:00 P.M
Cr 15ª #54ª BARRIO OLAYA HERRERA
Martes 23 de junio de 2026.
Infórmate sobre esta importante obra para nuestra comunidad.
¡Te esperamos!
• Detalles del proyecto
• Resolución de dudas y consultas sobre el proyecto.
• Participación activa de la comunidad.
SECCION TRANSVERSAL TIPICA TRAMO 001
KO+000.00 – KO+079.41
PLACA DE CONCRETO 3000 Psi – 12cm
SUBBASE GRANULAR 15 cm
0.45m
0.10m
1.10m
1.10m
0.15m

14.2.3 ACTAS DE VECINDAD.

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GES-08
VERSION: 1
FECHA: 05/04/2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento RCA
FECHA: DÍA 07 MES 06 AÑO 23

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio ambiental
REVISO:
Oscar castellanos castellanos

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: LUCY GOMEZ
DIRECCIÓN: Barrio Versalles Mz 35-7 Lo 3 Apto 1
TELÉFONO: 3143345342
FRENTE (en metros): 8 metros.
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MANDATENGO:

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

An den = parte delantera con piso rustico en regular estado y la otra parte en piso rustico, presenta grietas y asentamientos entre el piso y la pared. Fachada estucada y pintada, presenta resane en el bombillo, presenta humedad en la parte superior del marco de la ventana con vidrios en buen estado y cuenta con una reja. Parte interior ventana con vidrios en buen estado, en la parte superior del marco de la ventana con humedad y caida de pintura, tambien moho. Muro = en placa de concreto pintado con tabletas ricadas y algo de desgaste, paredes Baño = comedor = Piso en baldosas con tabletas ricadas y algunas asentadas y quebradas Cocina: Piso en baldosas, presenta muchas fisuras y fallas en la pintura, paredes estucadas, Pared lateral izquierda, Presenta muchas fisuras y fallas en la pintura y algunas notables, pared comedores, Pared lateral derecha: Presenta humedad y caida de pintura, también moho. Techo: Presenta cielo raso en bahareque, presenta algunas manchas de humedad y algunas fisuras y notables, techo. Techo = Piso en baldosas, cuenta con bahareque en regular estado y algunas ventanas rotas. Habitaciones: Piso en baldosas, presenta algunas fisuras y algunas baldosas rotas y una partida, pared lateral con madera en regular estado y algunas ventanas rotas y una partida, pared lateral izquierda: Presenta humedad y caida de pintura, también moho. Techo: Presenta cielo raso en bahareque, presenta algunas manchas de humedad y algunas fisuras y notables, techo. Techo = Piso en baldosas, cuenta con bahareque en regular estado y algunas ventanas rotas. Habitaciones: Piso en baldosas, presenta algunas fisuras y algunas baldos

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO:
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: 1593-23.
CONTRATISTA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER
INTERVENTOR: PAVIGAS S.A.S
UT Interpavimento BCA

FECHA: 02 06 126 | ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental | REVISÓ | Diligenciar cuidadosamente toda la información

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Luis Antonio Calderon Barajas
DIRECCION: Diagonal 4A #3-63 Los Andes
TELEFONO: 3176857627
FRENTE (en metros): 7 Metros
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso en ceramica en buen estado
Fachada = Parte inferior con baldosas en buen estado, parte superior pintada y en buen estado.
En la sala con el segundo Piso presenta fisuras leves, ventanas en buen estado y barandas tambien en buen estado.
Alas = en PVC en buen estado.
Sala comedor = Piso en ceramica en buen estado, Pared Principal y laterales (Pantalla de la Principal derecha presenta humedad en la parte inferior lo demas en buen estado, pared lateral derecha presenta roseta y pintada. en buen estado, ventanas con vidrios en buen estado, guarda escobas en todas las paredes en buen estado, alcobas en buen estado, paredes laterales en buen estado, cielo raso en PVC en buen estado, cocina = Piso en ceramica en buen estado, mesón enchapado en marmol y base en material en buen estado, paredes estucadas en buen estado, cielo raso en PVC en buen estado, baño = Piso en ceramica en buen estado, paredes estucadas en buen estado, ventanas con vidrios en buen estado, puerta en vidrio en buen estado, guarda escobas en ceramica en buen estado, cielo raso en PVC en buen estado, patio = Piso en cemento en buen estado, paredes estucadas en buen estado, cielo raso en PVC en buen estado, baño = Piso en ceramica en buen estado, paredes estucadas en buen estado, ventanas en vidrio en buen estado, cielo raso en PVC en buen estado, con buen espacio bajo escaleras = Piso en ceramica en buen estado, paredes estucadas en buen estado, ventanas en vidrio en buen estado, cielo raso en PVC en buen estado, con buen espacio bajo escaleras.

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGIA	S	
TELEFONO	N	
GAS	S	
OTRO (cual)	Internet	

TIPO DE PREDIO

- MONUMENTO NACIONAL
- VIVIENDA: X
- LOTE BALDIO
- LOTE SEMICONTRUIDO
- OTRO (cual)

USO ACTUAL

- RESIDENCIAL: X
- OFICIAL
- COMERCIAL
- INDUSTRIAL
- OTRO (cual)

Firma: Astrid Dayanna Otero C.
Nombre: Astrid Dayanna Otero C.
CC 1.095837524
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Ing. Oscar Guillermo
CC 1095837915
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GS-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-08-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA IND: 1593-13
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interventoría BCA
FECHA: 12/06/20

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro, Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Observaciones:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Juana Maria Ortega Carrillo
DIRECCIÓN: Transversal 66 #55-118 los Cerezos
TELÉFONO: 3112831727
FRENTE (en metros): 12 metros
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén: La parte del frente del andén está con poste, plantas y pequeños partes en cemento rústico con varias grietas y fisuras en todo el frente es con baldosas rojas, presenta dos grietas y partidas, muro con multiples grietas y fisuras, también presenta caída de pintura en el frente. Fachada: Paredes estucadas y pintadas, tres ventanas de madera con vidrios, la del centro tiene 3 ventanas se presentan fisuras en lo demás grieta en el piso, al redes de las mismas. Alar: techo en cemento y base de madera en regular estado. Puerta en madera en buen estado con algunas pegadas y fisuras, pared lateral izquierda presenta cortada del marco de la puerta. Puerta: la puerta principal presenta desprendimiento del marco de la pared, Pared lateral derecha presenta fisuras en la pared Principal, Pared de la unión de la pared principal con el lado del muro presenta grietas y fisuras, ventana: presenta rotura en la parte superior y grieta en la parte inferior y grieta en la parte superior del marco, techo de madera en buen estado

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGIA	SI	Regular
TELÉFONO	NO	
GAS	NO	
OTRO (Cual)		

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONSTRUIDO	
OTRO (Cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)	

Firma: Juana Ortega
Nombre: Juana Ortega C.
cc 1098721556
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
cc
INTERVENTORIA

Nombre y firma del propietario: Juana Ortega cc 21849726
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1503-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BOA
FECHA: 03/JUNIO/26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Cargo y profesión del responsable

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Luis Enrique Nuñez Morales
DIRECCIÓN: Manzana 111 casa 12 las palmas
TELEFONO:
No. PISOS: 1
ESTRATO:
FRENTE (en metros): 8 metros

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGIA	SI	
TELEFONO	NO	
GAS		
OTRO (Cual)	Internet	

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, piezas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso en tierra, una parte en concreto regular.
Fachada = en obra negra, Ventana en madera Puerta en Metal en buen estado
Sala = Piso semi esmaltado con multiples fisuras y Presenta resanes, Paredes en obra negra, Presentan resanes, techo en eternit Habitación = Piso semi esmaltado, Presenta Picadas, Paredes en obra negra, techo en eternit con base de metal en buen estado
Cocina = Piso semi esmaltado, Presenta Picadas y fisuras, tambien resanes, paredes en obra negra, con fisura en la division cocina con sala
Cuarto harramientas = Piso semi esmaltado, con desgaste, Picadas y fisuras, Paredes en obra negra, techo en eternit con base de madera en buen estado
Patio = Piso en cemento rustico con multiples fisuras, presenta humedad y moho en obra negra y otras en obra gris, techo en regular estado, Paredes, cercas en obra negra y gris.
Baño = Piso en cemento rustico, Presenta Picadas y desgaste, Paredes se miden por sentan humedad, resane en la ducha, techo en laminas y base de madera

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICINAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONSTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

Firma:
Nombre: Luis Enrique Nuñez Morales
CC 13.874.262.
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Jhon Oscar Castellanos
CC 1098791556
CONTRATISTA

Firma:
Nombre
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GO-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-08-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento IKA

FECHA: 03/06/26 | ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio ambiental | REVISÓ: | Nombre coordinador hse residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Eduardo Alcalá Mejía
DIRECCIÓN: Vereda el Llanito
TELÉFONO: 3102355406
No PISOS: 2
FRENTE (en metros): 8 metros
ESTRATO: 2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
OTRO (cual)	Lorena	

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubierta, otros)

Anden = Piso en cemento rustico, presenta fisuras y grietas, una parte esta sin cemento, en regular estado.
Fachada = Pared estucada y pintada, presenta multiples fisuras a lo largo de la pared, puertas con vidrios en buen estado, ventanas con vidrios en buen estado. Cubierta = en eternit con faltante de tejas.
Patio = Piso en baldosas rojas, presentan multiples fisuras y unas partidas, con desgaste.
Parcedes, estucadas, presentan multiples fisuras y resanes, techo en eternit con base de madera en buen estado. Presenta resanes y desgaste por transito, Paredes estucadas comedor = Piso semi nuevo, presenta fisuras notables y resanes, techo en eternit con base de madera en buen estado.
Baño = Piso en baldosas, Presenta dos sanitarios estucadas, presenta dos grietas, Pared estado.
Cocina = Piso en baldosas, Presenta desgaste, porcelanato, con una cerámica, techo en placa estucado. con base de madera, con una cerámica, techo en placa estucado.
y varias fisuras, techo en eternit con presentan fisuras, techo en placa estucado.
Baño = Piso en baldosas, paredes estucadas y presenta humedad, fisuras, grietas y resanes, Paredes estucadas y resanes, techo en eternit con laqueado = Piso en baldosas rojas, unas partidas, con desgaste, unas grietas y unas fisuras, techo en eternit con base de madera en buen estado.
Unas en obra negra y unas en claroboya en buen estado.

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONTRUIDO	
OTRO (cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICINAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cual)	

Firma: Alvis Supa P.
Nombre: Alvis Supa P.
cc 28 020 031
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Ing. Oscar Castellanos
cc 1049 [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
cc
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GSI-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Pagina 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento RCA
FECHA: 10/11/2023

ELABORÓ: Justkery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Observaciones/Recomendaciones:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible]
TELÉFONO: [illegible]
No. PISOS: 1
ESTRATO: [illegible]
FRENTE (en metros): [illegible]

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	recargada.
TELÉFONO	N	
GAS	N	
OTRO (cuál)	internet	

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNÉTICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = la parte delantera con muchas grietas y fisuras, piso caido en partes, en mal estado la otra parte del piso semiesmaltado, presenta fisuras y grietas notables. Muro con algunas fisuras y grietas regular estado, muro con derecha separado, pared fachada= pega de la pared con la casa de la derecha separado, pared ventana con vidrios completos en buen estado, puerta de metal en buen estado la pared presenta fisuras y grietas, el marco de la puerta tiene resane. Pasillo = piso semiesmaltado, paredes en obra negra, con fisuras cocina=piso en ceramica en buen estado, Paredes en obra negra y una parte en ceramica en buen estado, techo en drywall con baldosas, con dos tabletas. Habitacion = piso en semiesmaltado con una grieta y algunas fisuras, paredes algunas en obra negra, techo en drywall sin pintar. Parte del pasillo con piso en ceramica, paredes en obra negra, techo en drywall sin pintar, solo marco, sobre la sala-se encuentra en ceramica, paredes estucadas, techo en drywall sin pintar. Habitacion 2=piso en ceramica, paredes estucadas, techo en drywall sin pintar. Baño=piso y paredes enchapadas en buen estado, techo en drywall sin pintar. Patio=todo en obra negro.

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONTRUIDO	
OTRO (cuál)	


USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cuál)	

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
CC: 1098 241556
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
CC:
INTERVENTORIA

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
CC: 63461178
PROPIETARIO Y/O TESTIGO



PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: SGI-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-JUL-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO:
OBJETO: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA: 04/06/26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro Profesional socio ambiental | REVISÓ: | Cargo coordinador HSE ambiental

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Pablo Zabala
DIRECCIÓN: Transversal 44 #56-02 las Sevillas
TELÉFONO: 3214516254
No. PISOS: 2
ESTRATO: 2
FRENTE (en metros): 6 metros

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNÉTICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachadas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso en cemento rustico, con muchas grietas y dañado, en mal estado, cantidad de caja deshuido.
Encerramientos=muros de rejas en regular estado, columnas en regular estado, piso en cemento rustico con varias grietas y fisuras en regular estado, techo en eternit. en base de madera.
Fachada = Pared estucado. con dibujos y figuras, puerta metalica, roto con el suelo, ventana de hierro con vidrios completos, escalones en regular estado.
Sala-cocina= Piso en ceramica en buen estado, paredes estucados, presenta resanes y figuras, techo en eternit. con base metalica, guarda escobas incompletos, presenta fisuras en el marco de puerta y ventana, faltan partes de paredes y columnas por estucar, mesón en baldosas, le falta baldosas, paredes en la cocina estucadas, barra en mamol en buen estado. Lo demás no dejaron ingresar.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	Recargado.
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
OTRO (Cuál)		

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cuál)		OTRO (Cuál)	

Firma: Pablo Zabala
Nombre: Pablo Zabala
CC: 1098793556
PROPIETARIO Y/O TESTIGO: 7142398

Firma:
Nombre: Jhon Ospino Castellanos
CC: 1098793556
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
CC:
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: HSE-F-08
VERSION: 1
FECHA: 09-08-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA: 04/06/26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental | REVISÓ: Oscar castellanos-ing residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Erley Burgos
DIRECCIÓN: Transversal 4H #56-10 Los Cristos
TELÉFONO: 3007220772
FRENTE (en metros): 10 mts
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGÍA	S
TELÉFONO	N
GAS	S
OTRO (cual)	

OBSERVACIONES: Recargable.

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Frente = Parte delantera del Piso en concreto rustico con fisuras y grietas al igual la otra parte presenta fisuras y grietas, tambien humedad y asoguste, en regular estado, tambien fachada y fachada=Pared pintada y estucada, presenta algunas fisuras, ventanas metalicas con vidrios en buen estado, Puerta metalica en buen estado. Alar = en cemento con una teja particia. Sala-comedor= Piso semi ceramicado, presenta fisuras y grietas, techos, asoguste. y resane. Paredes estucadas. con algunas fisuras. y resanes, presenta grieta en la pared lateral izquierda con la vecina, techo en eternit. Habitacion 1=Piso semiceramicado y fisuras, paredes en obra negra con grietas techo en eternit con base de madera. Habitacion 2=Piso ceramicado con mucho asoguste, paredes. ventanas, presentan resanes y fisuras, laminas de zinc en el techo cocina= piso ceramicado presenta asoguste en obra negra con fisuras, tablas deterioradas, ventana con vidrios rotos en mal estado. Baño 1=piso ceramicado presenta asoguste en obra negra con fisuras, techo en eternit. Baño=piso semiceramicado y paredes en obra negra.

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONTRUIDO	
OTRO (cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cual)	

Firma	
Nombre	
cc	
PROPIETARIO Y/O TESTIGO	

Firma	
Nombre	Jhon Oscar Castellanos
cc	1098761556
CONTRATISTA	

Firma	
Nombre	
cc	
INTERVENTORIA	

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT interventoría BCA
FECHA: 04/06/26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro. Profesional Socio ambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO
PROPIETARIO: Manuel José Valencia
DIRECCIÓN: Transversal 44 #55-56 Los Sauces
TELEFONO: 3227444110
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2
FRENTE (en metros): 5 mts 6cms
REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTO: S/N
ALCANTARILLADO: S
ENERGÍA: S
TELEFONO: S
GAS: N
OTRO (Cual): Internet

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén en cemento rústico en mal estado. Fachada en concreto= Piso en baldosas en mal estado. Muros en ladrillos en buen estado, pero sucios. techo en eternit con base de madera. Fachada= estucada y pintada en alamas fisuras. Ventana de metal con vidrios en buen estado. De ingreso a la casa= Piso en baldosas, paredes estucadas con vidrios en buen estado. Habitación 1= Piso semi esmaltado con fisuras, paredes en obra negra, techo en eternit, base de madera. Habitación 2= Piso esmaltado, paredes en obra negra, techo en eternit, ventana sin vidrios. Baño interno= piso y paredes enchapadas y otra parte de las paredes en obra negra, techo en eternit. Cocina= Piso en ceramica, paredes en obra negra, techo en eternit, base de madera. Patio= Piso en baldosas, techo en eternit, paredes en obra negro, techo en eternit con base de madera.


TIPO DE PREDIO: MAJORAMIENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (Cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL: X; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (Cual)

Firma
Nombre Manuel Valencia
CC 1.095.576.765
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Jhon Osorio
CC 1098741356
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA



ACTA DE VECINDAD

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interventoría BCA
FECHA 05 06 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO
PROPIETARIO: Luz Dary Amaya
DIRECCIÓN: Transversal 44 #5C-48 Las Brisas
TELÉFONO: 3207541066
FRENTE (en metros): 8.40 metros.
No PISOS: 1
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGIA	S
TELEFONO	S
GAS	
OTRO (Cuál)	

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén = Piso semirematado, presenta fisura s y grietas en regular estado. Fachada = Pared estucada y Pintada con fisuras, ventanas con vidrios, puertas de metal, una con vidrios y en buen estado, Alar = en placa una parte y presenta humedad, la otra parte es en drywall. Sala - comedor = Piso en baldosas rojas y amarillas, presenta resanes y otra parte es en drywall, Paredes estucadas con fisuras, algunas con resanes, pintadas en buen estado. Cocina = Piso semirematado con resanes, presenta resanes, algunas con drywall con muchas fisuras, algunas paredes con fisuras y picadas, paredes estucadas, presentan humedad y fisuras, algunas con resanes. Baño interno = en buenas condiciones. Piso y paredes, con cerámica en buen estado, Habitación 2 = Piso de cemento en buen estado, Paredes estucadas, algunas con drywall. Baño interno = piso y paredes en cerámica en buen estado, algunas con drywall.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICINAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONSTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cuál)		OTRO (Cuál)	

Firma: Luz Dary Amaya
Nombre: Luz Dary Amaya
CC 37537800
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Jim Duncan C.
CC 1098241552
CONTRATISTA

Firma:
Nombre
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA: 05 06 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental
REVISÓ:
Observaciones/Recomendaciones

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Alfonso Mauricio Vergara Pinedo
DIRECCIÓN: Transversal 4A #52-20 Las Granjas
TELÉFONO: 3177253430.
FRENTE (en metros): 6 MTS
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2
REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N
ACUEDUCTO	SI
ALCANTARILLADO	SI
ENERGÍA	SI
TELÉFONO	NO
GAS	
OTRO (cual)	Internet

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Parte delantera semirealizado con escalones de ingreso, con muchas fisuras y grietas, partes partidas, la otra parte semi esmaltado, presenta grietas y fisuras.
Fachada= Pared estucado, presenta fisuras y grietas, perfil de metal en buen estado, ventanas en vidrio completos en buen estado, puerta metalica en buen estado.
Sala comedor= Piso de ceramica en buen estado, paredes estucados, cielo raso en machimbre. Habitacion 1=piso de ceramica en buen estado, paredes estucados, presentan fisuras y resanes adecuado en sterboard
Baño= Piso en ceramica presenta resanes, paredes en ceramica presenta resanes también presenta resanes en sterboard, pocha en buen estado.
Habitacion 2= piso en ceramica en buen estado, paredes estucados, presentan humedad en sterboard, pocha en buen estado.
Habitacion 3= piso en ceramica en buen estado, paredes estucados, presentan humedad en vidrios, ventana en vidrios completos en buen estado.
Cocina= piso en ceramica, paredes en sterboard en buen estado.
Patio interno= Piso de ceramica, paredes en ceramica, cielo raso en machimbre.
Patio= no se pudo observar por perro bravo.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	ORCIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

Firma
Nombre: Alfonso Mauricio Vergara Pinedo
CC 91.289.752
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre: Jhon Oscar Guerra Rodriguez
CC 1098761553
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: FGS-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interventoría PCA
FECHA 05 06 17

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Otras casillas según requerimiento

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Carlos Arturo Real Mesa
DIRECCIÓN: Manzana 56-31 las orquideas
TELÉFONO: 3142356822.
FRENTE (en metros): 6mts
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGÍA	S
TELÉFONO	N
GAS	N
OTRO (cual)	

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNÉTICO:

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(Jardines, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONSTRUIDO	
OTRO (Cual)	

USO ACTUAL


RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)	

Andén= en cerámica con dos bolardos pardeados y presenta fisuras,
Fachada= Rustica y ubicada, presenta fisuras pintadas con vidrios en buen estado, puerta con vidrios en buen estado.
Alcantarillado= en concreto pintados los tejas. y una parte en placa con estuco, presenta humedad y fisuras.
Sala-comedor= Piso semi esmaltado, presenta fisuras y muchos desgaste, también fisuras en las paredes.
Habitación 1= Piso esmaltado con algo de desgaste, paredes estucadas, presenta humedad.
Habitación 2= Piso esmaltado, con algunos desgaste, paredes estucadas con fisuras.
Baño= Piso y paredes de cerámica en buen estado, celdraso en PVC en buen estado en el baño.
Cocina=Piso esmaltado con mucho desgaste, mesón en laldosas, con tablitas pardeadas y celdraso en derbeor. Paredes en cerámica negra.
Patio=Piso y paredes en estado regular.

Firma
Nombre
CC 13810032
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Oscar Castellanos
CC 1098791536
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA



PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: HSE-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA: 04 06 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Oscar castellanos ingeniero

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Inés Sánchez Lobo
DIRECCIÓN: Transversal 44 #18-58 los Fresnos
TELÉFONO: 3163110503
FRENTE (en metros): 8 metros
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanales, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso en concreto rustico presenta fisuras y grietas, muy desgastado y mal estado. con grietas y fisuras en el piso.
Fachada = Pared pintado, presenta fisuras y fachada en mal estado.
Puerta principal = en madera en regular estado, sin vidrios.
Ventana = en aluminio con base de madera en regular estado.
Sala = piso semi esmaltado con fisuras en regular estado.
Paredes = en bareque, presenta fisuras en regular estado.
Habitacion = Piso semi esmaltado, presenta muchas fisuras y paredes en bareque, techo en eternit con base de madera en regular estado.
Baño = piso rustico, paredes en doca, techo en eternit con base de madera en regular estado.
Cocina = Piso semi esmaltado, presenta mucho desgaste y fisuras, techo en eternit con base de madera en regular estado.
Patio = una parte del piso en cemento rustico y otra en tierra, paredes en doca parte en cemento rustico y techo en eternit y base de madera en regular estado.

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
OTRO (cual)	Internet	

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONSTRUIDO	
OTRO (cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cual)	

Firma: [signature]
Nombre: Inés Sánchez Lobo
CC: 1098391555
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma: [signature]
Nombre: Oscar Castellanos Ruiz
CC: 91013230
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
CC:
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento RCA

FECHA: 09 06 126

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental | REVISÓ: | Cargo: Coordinador(a) HSE o residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Samuel Maycuello
DIRECCION: Mz 56-43 los Olivos
TELÉFONO: 3052126420
FRENTE (en metros): 5 metros.
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS		
OTRO (Cuál)	Internet	

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (Cuál)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL: X; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (Cuál)

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN IMÁGENES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas, ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

anden= En baldosas en buen estado ya mas o. en cemento rustico en buen estado.
Fachada= En baldosas en buen estado. encarnamiento=piso en baldosas en buen estado, paredes estucado y aldaraso en buen estado
Puerta con vidrios en buen estado
sala comedor= piso enchapado en buen estado paredes estucadas y ventana con vidrios en buen estado, cielo raso enchapado en buen estado
cocina=piso enchapado en buen estado, paredes en baldosas en buen estado en marmol en buen estado
Baño=Piso en baldosas cerámicas en buen estado, techo de aluminio
Habitación 1= Piso en baldosa en buen estado, ventana con vidrios, paredes estucadas en PVC en buen estado, ventana sin vidrios, piso en regular estado porque presenta humedad
Habitación 2= ventana en buen estado, paredes estucadas en buen estado, cielo raso en buen estado
Habitación 3= piso enchapado en buen estado, paredes en buen estado, cielo raso en PVC en buen estado
Patio= Paredes en bloque y pisos en cemento rustico con enteres en buen estado

Firma: [signature]
Nombre: Samuel Maycuello
CC 5.529.443
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma: [signature]
Nombre: Jhon Oscar C.
CC 1049611556
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: SGI-08
VERSION: 1
FECHA: 05-08-2021
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BKA
FECHA: 09/06/26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro. Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Nombre del profesional que realiza la visita

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Julio Alistavenez
DIRECCIÓN: Transversal 56-03 las Lajas
TELÉFONO: 3175926328
FRENTE (en metros): 7 metros
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden=anden delantero en concreto rustico con algunas grietas y fisuras, cerca=pisos en ceramica con una baldosa rota y dos perdidas. Ventana y puertas: Fachada=pared pintada y estucada, ventanas con vidrios estado. Techo=en buen estado. Sala-comedor=piso en ceramica en buen estado, paredes estucadas con humedad en la parte inferior, electricidad en buen estado. Habitaciones=piso en ceramica en buen estado, paredes en buen estado, dos baldosas en mal estado, techo en buen estado en buen estado.

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
OTRO (Cuál)	Internet	

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONSTRUIDO	
OTRO (Cuál)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (Cuál)	

Firma: Sergio Andres Diaz F.
Nombre: Sergio Andres Diaz F.
CC: 1027960223
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Jhon Oscar C
CC: 1098711536
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
CC:
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: HSE-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-08-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA: 10 08 26

ELABORÓ: LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Firma responsable seguimiento ambiental

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Laura Perez
DIRECCIÓN: Diagonal 54E #30-470 los olivos
TELEFONO: 3132586537
FRENTE (en metros): 7.
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden= Piso en concreto rustico rayado Directos y Moho, en regular estado. Encharchamiento= Piso en buen estado, muros con fisuras leves en buen estado, pared estucada en buen estado. Sala-comedor= Piso enchapado en buen estado, paredes estucadas ventana con vidrios en buen estado. Cocina= Piso enchapado en buen estado, pared enchapada en buen estado al pasillo. Habitacion 1= Piso enchapado en buen estado, paredes estucadas, cielo rasos en machimbre. Baño= Piso y paredes enchapadas en buen estado, cielo raso en machimbre. Habitacion 2= Piso en chapado en buen estado, Paredes estucadas, cielo raso en machimbre. Pasillo= Piso enchapado en buen estado, Paredes estucadas, techo en eternit con base en bahareque. Patio= en bahareque en mal estado.

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
OTRO (Cual)	Internet	

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONSTRUIDO	
OTRO (Cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)	

Firma
Nombre Tatiana Rueda Cuevas
CC - 1096233858
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Jhon Oscure
CC 1096241156
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GU-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO:
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: 1593-23.
CONTRATISTA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
INTERVENTOR: PAVIGAS S.A.S
UT Interpavimento RCA

FECHA: 10 06 126

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Cristian Tobon
DIRECCIÓN: Kr 52 #46-23 Esmeralda
TELÉFONO: 3172233225
FRENTE (en metros): Rondon
No. PISOS: 2
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubierta), otros)

Anden = Piso semi esmaltado (Presenta 3 grietas y el borde esta cuarteado. Placa = techo en eternit con base de madera en buen estado.
Balcon = Piso semi esmaltado, con paredes estucadas, techo en eternit con base de madera.
Cocina = Piso semi esmaltado, paredes en ceramica, mesón en concreto, pasillo = Piso semi esmaltado en buen estado, paredes estucadas, techo en eternit. Habitacion 1 = Baldosas en buen estado, puertas en madera, ventana con vidrios en buen estado con desgaste, paredes estucadas, cielo raso en placa, estucado, 10 dentes no se ruido observar. Habitacion 2 = Piso semi esmaltado con desgaste, paredes estucadas, cielo raso en placa, estucado, 10 dentes no se ruido observar.

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGÍA	S
TELEFONO	S
GAS	S
OTRO (cual)	Water net

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SENKOMTRUIDO	
OTRO (cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cual)	

Firma
Nombre: Oscar Castellanos
CC: 1098741556
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA

Firma
Nombre: Cristian Tobon
CC: 91426892
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: SIG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1593-21.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BGA
FECHA: 17/05/26.

ELABORÓ: Justdery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISO:
Cargo y profesión del visitante

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Alejandra Barros Blanco.
DIRECCIÓN: Diagonal 51 #49-21 las Palmas.
TELÉFONO: 3154174341
FRENTE (en metros): 8 metros.
No. PISOS: 2.
ESTRATO: 2.

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
OTRO (cuál)	Internet	

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden= Piso en pasto artificial en buen estado encerramiento= Piso rustico con muchas fisuras y en algunos muros en ladrillo, rejas en buen estado.
Fachada= Pared estucada, ventanas y puertas con vidrios en buen estado, pared estucada en buen estado.
Sala= Piso enchapado en buen estado, paredes estucadas y pintadas, cielo raso en drywall en buen estado. Baldosas en buen estado/paredes en buen estado, techo en estado= Baldosas en buen estado. en buen estado, madera en manual en buen estado, ventanas con vidrios en buen estado. puertas enchapadas en buen estado.
Cocina= Piso y paredes enchapadas en buen estado, cielo raso en drywall en buen estado. Habitacion 1= Piso en ceramica en buen estado, paredes enchapadas, cielo raso en drywall en buen estado. Baño interno= Piso y paredes estucadas/cielo raso en drywall, techo en madera Habitacion 2= Piso en ceramica, paredes estucadas/cielo raso en drywall, techo en madera en buen estado. Baño interno= Piso y paredes enchapadas en buen estado, puerta en buen estado, techo en madera en buen estado.
Patio= Piso en ceramica en buen estado, paredes enchapadas en buen estado, techo en madera en buen estado.
Lo demas no se pudo observar.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICINAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cuál)		OTRO (Cuál)	

Firma: Ing estuda 13 am 105
Nombre: Alejandra Barros Castellanos
CC: 1018219556
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre:
CC:
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
CC:
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interventoría BGA

FECHA: 10 06 16

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Oscar Cantillano Ing residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Molly Vasquez Maximet.
DIRECCIÓN: Transversal 4H #56-62 los angeles
TELEFONO: 3177527185
FRENTE (en metros):
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNÉTICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden= en cemento regular, presenta desgaste Encerramiento= Piso en baldosas, con 3 Habitaciones Particulares en PVC. Fachada= En baldosas en buen estado. Ventana de vidrios en buen estado, Puerta en Sala-comedor= Piso en baldosas, Paredes estucadas y pintadas, Habitación 1= Piso en baldosas amarillas, con baldosas deltantes, Paredes estucadas, en asa en PVC. Habitación 2= No se pudo observar. Habitación 3= Piso en baldosas, Paredes estucadas, en asa en PVC. Baño= Piso y paredes en baldosas, una a Parte de la Pared esta caida, presenta humedad Patio= en cemento rústico y tierra, Paredes en dora negra

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO		
GAS		
OTRO (cual)		

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONSTRUIDO	
OTRO (Cual)	


USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)	

Firma
Nombre: Oscar Cantillano
CC 1098 [illegible] 6
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA

Firma
Nombre: Molly Vasquez Maximet
CC 63.[illegible] 603
PROPIETARIO Y/O TESTIGO



PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: SSI-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimenta RCA

FECHA: 11 06 '26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental
REVISÓ:
Otro: cuando sea requerido

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Katherine Leon Carrillo
DIRECCIÓN: Cra 32 #43-26 Barrio Kennedy
TELEFONO: 3132608563
FRENTE (en metros): 5 metros
Nro. PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(paredes, fachada, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén = en baldosas en buen estado/rampa en cemento rústico/ fachada = una parte en baldosas en buen estado y otra parte estucado. / Puertas en vidrios en buen estado con vidrios en buen estado, muros en baldosas, piso en baldosas, cielo raso encartonado en PVC. corredor - cocina = piso en baldosas en buen estado, paredes estucadas y en la parte de la cocina enchapada en PVC. enchapado pared/ cielo raso en PVC en buen estado. Pasillo = piso en baldosas en buen estado, paredes estucadas y pintadas / cielo raso en PVC buen estado. Cuarto de juguetes = piso enchapado/ paredes estucadas y pintadas / cielo raso en PVC buen estado. Baño interno = piso en baldosas en buen estado/ paredes enchapadas/ cielo raso en PVC en buen estado. Baño social = piso en baldosas/ paredes enchapadas/ cielo raso en PVC en buen estado/ puerta en buen estado

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGIA	S	
TELEFONO	S	
GAS	N	
OTRO (cuál)	Internet	

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONSTRUIDO	
OTRO (cuál)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cuál)	

Firma
Nombre Juan P Acelo M
cc - 1.096 193 740
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Ing. Oscar Castellanos
cc 1.096 211 556
CONTRATISTA

Firma
Nombre
cc
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: SGI-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA: 17 06 26.
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro Profesional Socioambiental
REVISÓ:
Oscar Castellanos Ing residente

DATOS DEL PREDIO
PROPIETARIO: Julio Tristancho
DIRECCIÓN: Diagonal 44D #56-04 Barrio Buenos Aires
TELÉFONO: 3138234857
FRENTE (en metros): ESTRATO: 1 No. PISOS: 1

SERVICIOS PUBLICOS:

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGÍA	S
TELEFONO	N
GAS	S
OTRO (Cuál)	

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubierta, otros)

Anden=piso en concreto, presenta 4 baldosas inclinadas y una partida.
Fachada=estucado, presenta desprendimiento en la parte superior e inferior de la pared, tambien fisuras, ventana con vidrios en buen estado, puerta con vidrios en buen estado, pintura en buen estado.
Alar= en placa, estucado, presenta cerca de estica. y fisuras.
No dejaron ingresar a la vivienda. Para tomar registro.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cuál)		OTRO (Cuál)	

Firma
Nombre: Carolina Moreno
CC: 1080249991
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre: Jhon Oscar Castellanos
CC: 91191516
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA

12.4. POLIZA DE INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	**AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA**	**56**	**56-44-101012132**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**07**	**2026**	**06**	**04**	**2026**	**00:00**	**05**	**07**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA	**NIT: 902.020.820-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 50 NRO. 10 A - 48 OF 304	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3176679736

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	**NIT: 890.201.900-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 #27-25 BARRIO GALAN PISO 2	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO N. 5037-25 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**06/04/2026**	**05/02/2027**	**$37,142,280.00**	**$37,142,280.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**06/04/2026**	**05/08/2029**	**$9,285,570.00**	**$9,285,570.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**05/07/2026**	**05/07/2031**	**$18,571,140.00**	

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ADICIONAL EN PLAZO N. 1 DE FECHA DE FIRMA 30/06/2026 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 5037-25. DONDE SE ACUERDA: ADICIONAR AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO UN (1) MES MAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,832.00	$ *******4,000.00	$ *******3,198.00	$ ***********20,030.00	$ *******64,998,990.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101012132

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	**AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA**	**56**	**56-44-101012132**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**07**	**2026**	**06**	**04**	**2026**	**00:00**	**05**	**07**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA	**NIT: 902.020.820-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 50 NRO. 10 A - 48 OF 304	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3176679736

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	**NIT: 890.201.900-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 #27-25 BARRIO GALAN PISO 2	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Cambiando Contigo — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,832.00	$ *******4,000.00	$ *******3,198.00	$ ************20,030.00	$ *******64,998,990.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11020400968264(3900)000000020030(96)20270406

REFERENCIA PAGO:

1102040096826-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE