UT INFRA FERREA	INSPECCIÓN A CAMILLA	UNIÓN TEMPORAL INFRA FÉRREA

Proyecto o lugar de Inspección:	UT INFRAFERREO
Fecha de Inspección:	7 de mayo de 2026
Nombre de quien realiza la Inpsección:	Duvan Montenegro

Instrucción: Esta inspección se realizará cada tres meses por parte de la dirección de obra, coordinadores, integrantes del Copasst, Residente SST, supervisor SST e inspectores SST

DESCRIPCION	ESTADO		
	BUENO	REGULAR	NO CONFORME
Instalación (sitio de ubicación)	X		
Señalización	X		
Estado de la lona, plástico	X		
Correas de seguridad	X		
Sujetadores para agarre	X		
Inmovilizador de cabeza	X		
Soporte de descanso	X		
Tiene Fissuras o golpes	X		
Se encuentra Limpia	X		
	X		

ACCIONES A TOMAR	
1	Inspección mensual
2	
3	
4	
5	


Nota: Las acciones por mejorar deben ser corregidas antes de la próxima inspección

APROBACIONES	
REALIZADA POR:	Duvan Montenegro
FIRMA:	
NOMBRE:	

UT INFRA FERREA	INSPECCIÓN A CAMILLA	UNIÓN TEMPORAL INFRA FÉRREA

1

3



2

1- Inmovilzador laterales
2- Correas de seguridad
3- Tabla rigida
Nota: Señalar en la imagen los daños que tiene la camilla si se observa

APROBACIONES	
REALIZADA POR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	Duvan Montenegro C

UT INFRA FERREA	INSPECCIÓN A CAMILLA	UNIÓN TEMPORAL INFRA FÉRREA

Proyecto o lugar de Inspección:	14 de mayo de 2026
Fecha de Inspección:	UT INFRAFERREO
Nombre de quien realiza la Inpsección:	Duvan Montenegro

Instrucción: Esta inspección se realizará cada tres meses por parte de la dirección de obra, coordinadores, integrantes del Copasst, Residente SST, supervisor SST e inspectores SST

DESCRIPCION	ESTADO		
	BUENO	REGULAR	NO CONFORME
Instalación (sitio de ubicación)	X		
Señalización	X		
Estado de la lona, plástico	X		
Correas de seguridad	X		
Sujetadores para agarre	X		
Inmovilizador de cabeza	X		
Soporte de descanso	X		
Tiene Fissuras o golpes	X		
Se encuentra Limpia	X		
	X		

ACCIONES A TOMAR

1	Inspección mensual
2	
3	
4	
5	

Nota: Las acciones por mejorar deben ser corregidas antes de la próxima inspección


APROBACIONES

REALIZADA POR:	Duvan Montenegro
FIRMA:	
NOMBRE:	

UT INFRA FERREA	INSPECCIÓN A CAMILLA	UNIÓN TEMPORAL INFRA FÉRREA

1

3



2

1- Inmovilzador laterales
2- Correas de seguridad
3- Tabla rigida
Nota: Señalar en la imagen los daños que tiene la camilla si se observa

APROBACIONES	
REALIZADA POR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	Duvan Montenegro

UT INFRA FERREA	INSPECCIÓN A CAMILLA	UNIÓN TEMPORAL INFRA FÉRREA

Proyecto o lugar de Inspección:	UT INFRAFERREO
Fecha de Inspección:	25 de mayo de 2026
Nombre de quien realiza la Inpsección:	Duvan Montenegro

Instrucción: Esta inspección se realizará cada tres meses por parte de la dirección de obra, coordinadores, integrantes del Copasst, Residente SST, supervisor SST e inspectores SST

DESCRIPCION	ESTADO		
	BUENO	REGULAR	NO CONFORME
Instalación (sitio de ubicación)	X		
Señalización	X		
Estado de la lona, plástico	X		
Correas de seguridad	X		
Sujetadores para agarre	X		
Inmovilizador de cabeza	X		
Soporte de descanso	X		
Tiene Fissuras o golpes	X		
Se encuentra Limpia	X		

ACCIONES A TOMAR	
1	Inspección mensual
2	
3	
4	
5	

Nota: Las acciones por mejorar deben ser corregidas antes de la próxima inspección


APROBACIONES

REALIZADA POR:	Duvan Montenegro
FIRMA:	
NOMBRE:	

UT INFRA FERREA	INSPECCIÓN A CAMILLA	UNIÓN TEMPORAL INFRA FÉRREA

1 ——

3 ——



—— 2

1- Inmovilzador laterales
2- Correas de seguridad
3- Tabla rigida
Nota: Señalar en la imagen los daños que tiene la camilla si se observa

APROBACIONES	
REALIZADA POR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	Duvan Montenegro

Roztok
SOLUCIONES DE INGENIERIA

INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLAS

SST-F-80
VERSION 1
FECHA DE EMISION: 02

Fecha de la inspeccion: 08.05/26 Botiquin numero: #1 Ubicación: Deshuebe Manual Ciudad: Zipaquira

Inspeccionado por: Camilo Chaparro Camilla numero: #1 Ubicación: Deshuebe Manual.

BOTIQUIN

Marque Según Aplique: (C) Conforme. (F) Faltante. (V) Vencido. (D) Deteriorado.
SI EN LA INSPECIÓN DETECTA (F), (V), (D) REGISTRAR EN SEGUIMIENTO LA ACCIÓN A TOMAR

ITEM	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
AGUA DESTILADA	2027	C	1	
BAJA LENGUAS	—	C	2	
CAJA O BOLSO DE BOTIQUIN	—	C	1	
CURAS O BANDITAS	—	C	4	
ESPARADRAPO ANCHO	Sep. 2027	C	1	
GASA EN ROLLO	Sep. 2027	C	1	
GASA INDIVIDUAL ESTERIL		C	1	
GOTAS OFTALMICAS	—	F	—	
GUANTES ESTERILES		C	1	
INMOVILIZADOR DE MIEMBROS SUPERIORES		C	1	
INMOVILIZADOR DE MIEMBROS INFERIORES		C	1	
ISODINE ESPUMA	2027.		1	
JABON ANTISEPTICO	—	F	—	
JERINGAS	—	F	—	
LINTERNA	—	F	—	
SULFAPLATA	—	F	—	
TIJERAS PARA TRAUMA	—	C	1	
VENDAS		C	2	

CAMILLA

ITEM	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
ARNES DE LA CAMILLA	Cumple		
ESTADO GENERAL DE LA CAMILLA	Cumple		
REFLECTIVO DEL ARNES	Cumple		No se encuentra ubicada en un punto exacto.
SEÑALIZACION O DEMARCACION DEL AREA	Faltante.		

Firma de inspector
C.C. 1018 130 163
Nombre Camilo Chaparro

Roztok
SOLUCIONES DE INGENIERIA

INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLAS

SST-F-80
VERSION 1
FECHA DE EMISION: 02

Fecha de la inspeccion: 12-05/26 Botiquin numero: #1 Ubicacion: Cuadrilla Riego Q. Ciudad: Zipaquira

Inspeccionado por: Camilo Chaparro Camilla numero: #1 Ubicacion: Riego Quimico.

BOTIQUIN

Marque Según Aplique: (C) Conforme. (F) Faltante. (V) Vencido. (D) Deteriorado.
SI EN LA INSPECIÓN DETECTA (F), (V), (D) REGISTRAR EN SEGUIMIENTO LA ACCIÓN A TOMAR

ITEM	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
AGUA DESTILADA	2027	C	1	
BAJA LENGUAS	—	C	2	
CAJA O BOLSO DE BOTIQUIN	—	C	1	
CURAS O BANDITAS	—	C	4	
ESPARADRAPO ANCHO	Sep 2027	C	1	
GASA EN ROLLO	Sep. 2027	C	1	
GASA INDIVIDUAL ESTERIL		C	1	
GOTAS OFTALMICAS	—	F	—	
GUANTES ESTERILES		C	1	
INMOVILIZADOR DE MIEMBROS SUPERIORES		C	1	
INMOVILIZADOR DE MIEMBROS INFERIORES		C	1	
ISODINE ESPUMA	2027.		1	
JABON ANTISEPTICO	—	F	—	
JERINGAS	—	F	—	
LINTERNA	—	F	—	
SULFAPLATA	—	F	—	
TIJERAS PARA TRAUMA	—	C	1	
VENDAS		C	2	

CAMILLA

ITEM	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
ARNES DE LA CAMILLA	Cumple		
ESTADO GENERAL DE LA CAMILLA	Cumple		No se encuentra ubicada en un punto exacto.
REFLECTIVO DEL ARNES	Cumple		
SEÑALIZACION O DEMARCACION DEL AREA	Faltante.		

Firma de inspector
C.C. 1'018.430.463
Nombre Camilo Chaparro

Roztok SOLUCIONES DE INGENIERIA	INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLAS	SST-F-80 VERSION 1 FECHA DE EMISION: 02

Fecha de la inspeccion: 21-05/26 Botiquin numero: #1 Ubicacion: Riego Quimico Ciudad: Zipaquira

Inspeccionado por: Camilo Chaparro Camilla numero: #1 Ubicación: Riego Quimico

BOTIQUIN

Marque Segun Aplique: (C) Conforme. (F) Faltante. (V) Vencido. (D) Deteriorado.
SI EN LA INSPECIÓN DETECTA (F), (V), (D) REGISTRAR EN SEGUIMIENTO LA ACCION A TOMAR

ITEM	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
AGUA DESTILADA	2027	C	1	
BAJA LENGUAS	—	C	2	
CAJA O BOLSO DE BOTIQUIN	—	C	1	
CURAS O BANDITAS	—	C	4	
ESPARADRAPO ANCHO	Sep. 2027	C	1	
GASA EN ROLLO	Sep. 2027	C	1	
GASA INDIVIDUAL ESTERIL		C	1	
GOTAS OFTALMICAS	—	F	—	
GUANTES ESTERILES		C	1	
INMOVILIZADOR DE MIEMBROS SUPERIORES		C	1	
INMOVILIZADOR DE MIEMBROS INFERIORES		C	1	
ISODINE ESPUMA	2027.		1	
JABON ANTISEPTICO	—	F	—	
JERINGAS	—	F	—	
LINTERNA	—	F	—	
SULFAPLATA	—	F	—	
TIJERAS PARA TRAUMA	—	C	1	
VENDAS		C	2	

CAMILLA

ITEM	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
ARNES DE LA CAMILLA	Cumple		
ESTADO GENERAL DE LA CAMILLA	Cumple		
REFLECTIVO DEL ARNES	Cumple		No se encuentra ubicada en un punto exacto.
SEÑALIZACION O DEMARCACION DEL AREA	Faltante.		

Firma de inspector: Camilo Ch
C.C. 1018 430 463
Nombre: Camilo Chaparro

Roztok SOLUCIONES DE INGENIERIA	INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLAS	SST-F-80 VERSION 1 FECHA DE EMISION: 02

Fecha de la inspeccion: 27-05/26 Botiquin numero: #1 Ubicacion: Riego Quimico Ciudad: Zipaquira

Inspeccionado por: Camilo Chaparro Camilla numero: #1 Ubicacion: Riego Quimico.

BOTIQUIN

Marque Según Aplique: (C) Conforme. (F) Faltante. (V) Vencido. (D) Deteriorado.
SI EN LA INSPECIÓN DETECTA (F), (V), (D) REGISTRAR EN SEGUIMIENTO LA ACCIÓN A TOMAR

ITEM	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
AGUA DESTILADA	2027	C	1	
BAJA LENGUAS	—	C	2	
CAJA O BOLSO DE BOTIQUIN	—	C	1	
CURAS O BANDITAS	—	C	4	
ESPARADRAPO ANCHO	Sep. 2027	C	1	
GASA EN ROLLO	Sep. 2027	C	1	
GASA INDIVIDUAL ESTERIL		C	1	
GOTAS OFTALMICAS	—	F	—	
GUANTES ESTERILES		C	1	
INMOVILIZADOR DE MIEMBROS SUPERIORES		C	1	
INMOVILIZADOR DE MIEMBROS INFERIORES		C	1	
ISODINE ESPUMA	2027.		1	
JABON ANTISEPTICO	—	F	—	
JERINGAS	—	F	—	
LINTERNA	—	F	—	
SULFAPLATA	—	F	—	
TIJERAS PARA TRAUMA	—	C	1	
VENDAS		C	2	

CAMILLA

ITEM	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
ARNES DE LA CAMILLA	Cumple		
ESTADO GENERAL DE LA CAMILLA	Cumple		
REFLECTIVO DEL ARNES	Cumple		
SEÑALIZACION O DEMARCACION DEL AREA	Faltante.		No se encuentra ubicada en un punto exacto.

Firma de inspector
C.C. 1018 430 463
Nombre Camilo Chaparro