

**INFORME FOTOGRAFICO MANTENIMIENTO TECNOLOGIA Y ELECTRICO CRISTO REY
JULIO 2026**

Instalacion tablero



Instalación TV Aula 2



Cambio TV aula 18



Cambio de TV aula 15



Instalación tablero y televisor salón 6



Instalación televisor aula 16




Instalación televisor aula 9



Cambio de lugar de televisor aula 1



INSTALACION PUNTO ELECTRICO ILUMINACION AULA, INDEPENDIZACION



DESMONTE LAMPARA KIOSKO



INSTALACION VIDEOBEAM



CAMBIO DE LAMPARAS AUDITORIO



INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN LA BODEGA DEL AULA AUXILIAR



BASE TV PORTERIA



INSTALACION TV EN PORTERIA



EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ACTA 1 COTRATO 15-2026
COMPUWEB PEREIRA /JULIAN ANDRES RAMIREZ H



INSTALACION SPLITER Y EXTENDER HDMI PORTERIA CCTV



LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMPARAS EN AULAS DE CLASE



EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ACTA 1 COTRATO 15-2026
COMPUWEB PEREIRA /JULIAN ANDRES RAMIREZ H

