

**MEMORANDO**

683

Bogotá D.C.,

**PARA: SHIRLY GÓMEZ GARCÍA**  
**Profesional Especializado - Inspecciones de Convivencia y Paz.**

**DE: MANUEL FRANCISCO ABRIL RAMIREZ.**  
**Profesional Especializada 222-24.**

**ASUNTO: Traslado informe de visita IT-117 – KR 5 BIS 48R 56 SUR - AAA0010LKTO**


Respetada Doctora:

Por medio del presente, adjunto el informe de visita y anexos correspondientes del predio localizado en la dirección relacionada en el asunto, en los cuales se detallan algunas irregularidades con relación a la normatividad urbanística vigente en la localidad:

Dirección **KR 5 BIS 48R 56 SUR**, con CHIP: **AAA0010LKTO**; se presentan infracciones relacionadas con:

- construcción en el área de aislamiento posterior
- construcción sin licencia del 3 piso

Cordialmente,



**MANUEL FRANCISCO ABRIL RAMIREZ.**  
**Profesional Especializado 222-24.**  
**Área de Gestión Políciva Jurídica.**  
**Alcaldía Local – Rafael Uribe Uribe**

Anexo: Informe técnico 117

Elaboró: Arq. Monica A. Bautista 

Profesional de Apoyo área Gestión Políciva.