INFORME TÉCNICO
INSPECCIÓN ANTICIPACIÓN DE PELIGROS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO: BIENES
REGIONAL: 6 - PACIFICO
SECCIONAL: Nariño
AREA O DEPENDENCIA: BIENES INCAUTADOS
SEDE: PARQUEADERO DE INCAUTADOS
DIRECCIÓN DE LA SEDE: JONGOVITO

ASESORADO POR:
JOHN CRISTIAN MAROÑERO INSUASTY
INGENIERO INDUSTRIAL, ESP. HYSI
RESOLUCIÓN 545 25/02/2022

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Dirección Técnica de Promoción y Prevención
Inspección realizada el 10/12/2025

OBJETIVO

Realizar inspección de seguridad para la anticipación de peligros en la sede con funcionará el parqueadero de incautados, ubicado en el corregimiento de Jongovito de la ciudad de Pasto, con el fin de identificar condiciones y/o actos inseguros que puedan afectar la seguridad y salud de los servidores y contratistas de la Fiscalía General de la Nación, a través de un informe técnico que permita relacionar todas las condiciones o actos identificados y orientar medidas para su intervención y control.

JUSTIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

La inspección de Seguridad de anticipación de peligros se realiza atendiendo requerimiento originado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fiscalía General de la Nación, con ocasión al proceso contractual para el arrendamiento de inmuebles, generando a la Entidad un insumo que permita gestionar el riesgo y mitigar la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y/o situaciones de emergencia.

METODOLOGÍA

La metodología se basa en la Guía Técnica Colombiana GTC-45 V.2012 “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional” y en la “Guía inspecciones de condiciones de seguridad” de la Fiscalía General de la Nación.

Se realiza la inspección de seguridad identificando los peligros presentes a través del formato “Inspección de condiciones de seguridad” de la Fiscalía General de la Nación, adjuntando registro fotográfico que permita sustentar los hallazgos identificados.

Para cada condición y acto identificado se cuantifica el nivel de riesgo de acuerdo con las valoraciones relacionadas en los niveles de deficiencia, exposición y consecuencia establecidos en el “Procedimiento para identificación de peligros, determinación de controles y gestión del riesgo ocupacional” de la Fiscalía General de la Nación.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

Se realiza la inspección de anticipación de peligros el día miércoles 10/12/2025 identificando los peligros presentes, con el acompañamiento del señor Edgar Armando Agreda Rojas, propietario del lote.

El lote inspeccionado para el futuro parqueadero de incautados cuenta con un área aproximada de 20.000m², cuanta con un ingreso por la via principal que conduce al corregimiento de Jongovito, el lote tiene porton de doble hoja para su ingreso y posee un cerramiento en su totalidad con muro de tapia pisada y adicionalmente un cerramiento en lámina con soportes o postes acomodados cada 2 metros, el cual tiene instalada corcertina de 3 hilos, también se han instalado 14 postes para alumbrado e instalación de cámaras de seguridad, el material del piso del lote esta debidamente compactado, se está culminando las instalaciones destinadas para las oficinas de los servidores y personal de vigilancia y el archivo, dichas oficinas con sus respectivas unidades sanitarias, además se cuenta con dos garitas que serán utilizadas por el personal de vigilacnia y por último se cuanta con servicios de agua y energia.





HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

HALLAZGO N° 1	
Peligro identificado:	CONDICIONES DE SEGURIDAD 1 - LOCATIVO
Nivel de riesgo:	IV - Controlado
Descripción del hallazgo:	Se evidencia que el cerramiento cuanta con concertina de tres hilos.
Lugar específico del hallazgo:	Parqueadero incautados.
Medidas de control recomendadas:	Se recomienda realizar mantenimientos constantes a la concertina instalada en el cerramiento del lote.
Referencia normativa o legal de la(s) medida (s) de control:	
NTC 4114, NTC 4115, Res 2400 de 1979, Ley 9 de 1979, NTC 4595, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.	
Registro Fotográfico	



HALLAZGO N° 2	
Peligro identificado:	CONDICIONES DE SEGURIDAD 1 - LOCATIVO
Nivel de riesgo:	IV - Controlado
Descripción del hallazgo:	Se evidencia que el lote cuenta con casetas o garitas para el personal de vigilancia.
Lugar específico del hallazgo:	Parqueadero de incuatados.
Medidas de control recomendadas:	Se recomienda concertar con el propietario del lote la adecuación de una caseta o garita para que sea utilizado por el personal de vigilancia.
Referencia normativa o legal de la(s) medida (s) de control:	
NTC 4114, NTC 4115, Res 2400 de 1979, Ley 9 de 1979, NTC 4595.	
Registro Fotográfico	



RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda realizar mantenimientos constantes a la concertina instalada en el cerramiento del lote.

Se recomienda concertar con el propietario del lote la adecuación de una caseta o garita para que sea utilizado por el personal de vigilancia.

Para propender por la protección y promoción de la salud, el bienestar físico, mental y social de los servidores, contratistas y visitantes de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Nariño, se sugiere adoptar las recomendaciones consignadas en este documento, las cuales están orientadas a controlar los factores de riesgo identificados y mitigar los efectos potenciales.

CONCLUSIONES

En la visita de inspección de anticipación de peligros realizada en el parqueadero de incautados, se concluye que las instalaciones locativas se encuentran en condiciones aceptables para el desarrollo de las actividades que se encuentran ejecutando en el momento, sin embargo, se recomienda hacer labores de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan mantener el más alto nivel de bienestar y salud de los servidores.

Precaución: Este concepto contiene recomendaciones, así como descripciones de normas obligatorias de seguridad y salud. Las recomendaciones son de naturaleza consultiva, de contenido informativo y están destinadas a ayudar a los empleadores a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Por lo anterior, no es una norma o regulación y no crea obligaciones legales.

ANEXOS

Se adjunta formato FGN-AP01-F-60 FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD V03 de la inspección realizada en la sede de Parqueadero de Incautados.

Se adjunta formato FGN-SP01-F-05 V02 FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA de la inspección realizada en la sede de Parqueadero de Incautados.

Informe técnico de inspección de condiciones de seguridad elaborado por:

FIRMA:

JOHN CRISTIAN MAROÑERO INSUASTY
INGENIERO INDUSTRIAL, ESP. HYSI
RESOLUCIÓN 545 25/02/2022

N°	REGIONAL	SECCIONAL	ÁREA O DEPENDENCIA	UBICACIÓN	PELIGRO / FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO (I – II - III)	HALLAZGO	MEDIDA DE INTERVENCIÓN	RESPONSABLE
1	6 - PACIFICO	Nariño	BIENES INCAUTADOS	JONGOVITO	CONDICIONES DE SEGURIDAD 1 - LOCATIVO (ALMACENAMIENTO DE MATERIALES - CAÍDA DE OBJETOS - CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO - ESTRUCTURAS EN MAL ESTADO - PISOS CON DIFERENCIA DE NIVEL - PISOS DESLIZANTES - SIN PASAMANOS - SUPERFICIES DE TRABAJO)	IV - Controlado	Se evidencia que el cerramiento cuanta con concertina de tres hilos.	Se recomienda realizar mantenimientos constantes a la concertina instalada en el cerramiento del lote.	DCAS
2	6 - PACIFICO	Nariño	BIENES INCAUTADOS	JONGOVITO	CONDICIONES DE SEGURIDAD 1 - LOCATIVO (ALMACENAMIENTO DE MATERIALES - CAÍDA DE OBJETOS - CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO - ESTRUCTURAS EN MAL ESTADO - PISOS CON DIFERENCIA DE NIVEL - PISOS DESLIZANTES - SIN PASAMANOS - SUPERFICIES DE TRABAJO)	IV - Controlado	Se evidencia que el lote cuenta con casetas o garitas para el personal de vigilancia.	Se recomienda concertar con el propietario del lote la adecuación de una caseta o garita para que sea utilizado por el personal de vigilancia.	DCAS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	Código: FGN-APO1-F-60 Versión: 03

I. INFORMACIÓN GENERAL

Seccional	NARIÑO		**Municipio**	PASTO		**Dirección de la sede**			JONGOVITO				
Proceso	PROTECCION Y ASISTENCIA		**Dependencia**	PROTECCION		**Grupo**	VARIOS			**Ubicación Física**	Bloque/edificio		
											Piso		Lote
No. Servidores	0	**No. Judicantes**	0			**No. Visitantes o usuarios:**	0	**No. Contratistas o Terceros**	0	**Fecha de la inspección**	10/12/2025		
Motivo de la inspección (Seleccionar)	Planeadas __					Requeridas _X_							

II. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspectos a Inspeccionar	APLICA SI	APLICA NO	Descripción del hallazgo	Calificación del Peligro: Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo
Pisos, superficies, paredes, techos, puertas, ventanas. Cuando se identifique el hallazgo describir si existen defectos, grietas, huecos, goteras, deficiencias en aseguramiento, entre otros.		X					0
Sistemas de ventilación como aire acondicionado, calefacción, entre otros. Cuando se identifique el hallazgo describir ubicación, estado físico de los equipos, funcionamiento, ajecución del mantenimiento.		X					0
Áreas comunes (pasillos, corredores, plataformas, calles internas) Cuando se identifique el hallazgo describir si existen grietas, desniveles, accesibilidad, demarcación, obstáculos, entre otros.		X					0
Escaleras Cuando se identifique el hallazgo describir si existen grietas, desniveles, desgaste, pasamanos, entre otros.		X					0
Mobiliario Cuando se identifique el hallazgo describir el estado de las condiciones físicas del mobiliario: sillas, escritorio, mesa, mesón, panel, archivadores de oficina fijos o rodantes, entre otros.		X					0
Áreas de almacenamiento administrativas Cuando se identifique el hallazgo describir el estado de las condiciones físicas, medidas de aseguramiento y capacidad de almacenamiento de las estanterías.		X					0
Cocineta Cuando se identifique el hallazgo describir el estado y funcionamiento de los elementos propios del lugar (gracas, estufas, hornos, entre otros).		X					0
Baños - Servicios Sanitarios Cuando se identifique el hallazgo describir el estado físico de la batería sanitaria (deterioro, accesibilidad). Identificar si existe necesidad de adquisición de baterías adicionales, de acuerdo al número de personas que ocupan el área.	X		ADECUAR UNIDADES SANITARIAS	2	1	10	IV
Cableado y cordones eléctricos Cuando se identifique el hallazgo describir si se encuentran expuesto o presentan defectos como alambre desnudo, fracturado, chaqueta agrietada, entre otros.		X					0
Tomas eléctricas, enchufes, conexiones Cuando se identifique el hallazgo describir si existe: Defectos (desprendimiento, quemadura). Sobrecarga (exceso de puntos diagonales, conexiones de multitomas) Relacionar la ubicación.		X					0
Interruptores Cuando se identifique el hallazgo describir si existe: Defectos (desprendimiento, quemadura). Relacionar la ubicación.		X					0
Tableros cajas, paneles, transformadores, fusibles eléctricos. Cuando se identifique el hallazgo describir condiciones físicas como: (desprendimiento, quemadura del material). Inadecuado almacenamiento de elementos que no hacen parte de tablero o de la caja. Identificar si cuenta con señalización.		X					0
Peligros químicos Líquidos (Productos de aseo o material inoautado) Aerosoles (Productos de aseo o material inoautado) Humos (Presencia de humos por exposición ambiental) Gases o vapores Polvos, material particulado, fibras. Cuando se identifique el hallazgo describir almacenamiento, rotulado.		X					0
Herramientas de trabajo (Grupos especializados del CTI y mantenimiento). Cuando se identifique el hallazgo describir el estado físico (deterioro, entre otros) Condiciones de almacenamiento		X					0
Puestos de trabajo Cuando se identifique el hallazgo describir elementos que no corresponden a su actividad laboral (cascos, gracas, hornos microondas, cajas, velas, entre otros).	X		ADECUAR UNA CASETA Y UNA OFICINA EN EL PARQUEADERO	2	1	10	IV
Otros aspectos del puesto de trabajo Cuando se identifique el hallazgo describir si en las áreas de trabajo existe exposición a ruido de impacto, intermitente o continuo.		X					0
Otros aspectos del puesto de trabajo Cuando se identifique el hallazgo describir en las áreas de trabajo si existe exposición de radiaciones no ionizantes. (Rayos solares por más de 3 horas).		X					0
Otros aspectos del puesto de trabajo Cuando se Identifique describir en las áreas de trabajo si se presenta disconfort térmico por frío o calor		X					0
Otros aspectos del puesto del trabajo Cuando se identifique el hallazgo describir en las áreas de trabajo si se presenta exceso o deficiencia de iluminación o reflejo de luz.		X					0
Otros aspectos del puesto de trabajo Cuando se identifique el hallazgo describir si existe exposición a microorganismos y/o fuentes de proliferación de vectores (roedores, reptiles, insectos, murciélagos).		X					0
Áreas comunes como: pasillos, sala de reuniones, espacios para tomar alimentos. Cuando se identifique el hallazgo describir si existe elementos que obstruyen como: (cajas, escaleras, sillas, canesas, entre otros)		X					0
Ascensores, verificar si se cuenta con los siguientes documentos: Certificado de funcionamiento Certificado de mantenimientos		X					0
Ascensores Cuando se identifique el hallazgo verificar si el ascensor cuenta con información visible relacionada con el uso, señales de advertencia ubicadas en un lugar visible al público. El ascensor cuenta con botones de apertura de puertas, timbre de emergencia, iluminación, sistema de seguridad fácilmente identificables y funcionales.		X					0
Parqueaderos Aplica sólo a sedes que cuenten con parqueaderos propios: Verificar si las áreas de parqueadero cuentan con: 1.-Señales de prohibición de parqueo en las entradas y salidas 2.-Instalación de reductores de velocidad en las entradas y salidas (sobre vías externas) 3.-Señalización y demarcación: - Identificación de pasos peatonales - Demarcación de espacios de parqueo - Señales de tránsito varias - Velocidad máxima (10 Km/h) - Sentido de las vías - Mantenimiento a la señalización 4.Iluminación cuando las condiciones de visibilidad afecten los espacios de parqueo y las áreas de tránsito 5.Ubicación de salidores y/o rampas 6.Prohibición de paso peatonal en lugares exclusivos para el tránsito de vehículos como rampas de acceso o salida (según la infraestructura)		X					0

III. OBSERVACIONES

IV. INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

JOHN CRISTIAN MADROÑERO INSUASTY		RES 545 25/02/2022
Nombre de quien realiza la inspección	Firma	Número de licencia SST