ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD	**Código:** FOR-PSS-071 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Claudia Milena Rodriguez Vargas			2.FECHA: 31/03/2022
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	1	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	1	
A.3	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina	1	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
A.5	Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.	1	
A.6	Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.	1	
A.7	Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.	1	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.	1	
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	1	
B.4	Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.	1	
3.C	HABITACIONES		
C.1	Los techos acoplan herméticamente con los muros.	1	
C.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
C.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
C.4	Los cuartos y puertas son herméticas	1	
C.5	Fisuras en los pisos	1	
3.D	CUARTO DE INSUMOS Y/O QUÍMICOS		
D.1	Uniones entre techos y paredes	1	
D.2	Los marcos de las puertas son herméticos	1	
D.3	Los techos se acoplan herméticamente con los muros	1	
D.4	Abertura entre puertas y pisos en exteriores	1	
D.5	Abertura entre puertas y pisos en interiores	1	
3.E	AREA DE ENFERMERIA		
E.1	Uniones entre techos y paredes	1	
E.2	Las puertas y ventanas son herméticas	1	
E.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	1	
E.4	Los techos acoplan herméticamente con los muros.	1	
E.5	Fisuras en los pisos	1	

Escaneado con CamScanner

CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA			
3.F	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES		
F.1	Uniones entre techos y paredes	1	
F.2	Los techos acoplan herméticamente con los muros.	1	
F.3	Fisuras en los pisos	1	
F.4	Estados de sifones y rejillas	1	
F.5	Estados de inodoros	1	
3.E	TALLER		
E.1	Uniones entre pisos y paredes no presentan agujeros	1	
E.2	Las puertas y ventanas son herméticas	1	
E.3	Paredes y techos están libres de agujeros	1	
E.4	Los techos acoplan herméticamente con los muros.	1	
E.5	Fisuras en los pisos y paredes	1	
3.H	AREA DE LAVANDERIA		
H.1	Uniones entre pisos y paredes no presentan agujeros	1	
H.2	Las puertas y ventanas son herméticas	1	
H.3	Paredes y techos están libres de agujeros	1	
H.4	Los techos acoplan herméticamente con los muros.	1	
H.5	Fisuras en los pisos y paredes	1	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

Escaneado con CamScanner