ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 0 Fecha: Memo I2020034021-09/12/2020 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO						
Convenio de Asociación / Contrato No.	7416	de	may-21			
Nombre del Asociado / Contratista	Fundación Misioneros Divina redención San Felipe Neri - FUMDIR					
Nombre del Servicio	Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria					
Nombre de la Unidad Operativa	Hogar Casa Santa Maria					
Dirección de la Unidad Operativa	Crarrera 90 No 149 - 73					
Telefono de la Unidad Operativa	5366355					
Correo electrónico de la Unidad Operativa	comunidaddecuidadocasasantamaria7416@hotmail.com					
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	William Alberto Benitez Lopez					
Cargo	Coordinador					
Celular	3205313016					
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Fecha del reporte:	26/04/2022					
ORIGEN DEL REPORTE	Vista de Supervisión			Inspección del edificio	x	
Descripción del evento:						
Arreglo de muro comedor						
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:						
Uso inadecuado del espacio						
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO						
Población total del servicio	49	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0	
Descripción de la afectación del servicio						
Ninguno						
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x	
No fue necesaria la reubicacion ya que el arreglo se realizo bajo la supervision del personal del centro del centro						
4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Actividades del plan de mantenimiento correctivo						

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Arreglo del muro comedor	26/04/2022	27/04/2022	no se presento afectacion debido a que se realizo bajo la supervision del personal que se encontraba en el centro	N/A
tomar la evidencia de los cambios	27/04/2022	27/04/2022	no se presento afectacion debido aque se realizo en el momento en que la poblacion se encontraba en el patio	N/A

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	50
Actividades Ejecutadas	1	50
Actividades Aplazadas	0	0
Cumplimiento del periodo	1	50
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0
Cumplimiento periodo actual	1	50
Total de actividades programadas	1	50
Total de actividades ejecutadas	1	50
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	1	50





6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones: Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA	
Nombres y Apellidos: William Alberto Benitez Lopez	
Cargo: Coordinador	
Firma	

8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos: GERMAN AGUILERA	
Cargo: EQUIPO APOYO A LA SUPERVISON	
Firma	

NOTA: se evidencia avance en actividad, pero falta resanes en muro, pintura, e instalacion de pasamanos (baranda cocina)