ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 0 Fecha: Memo I2020034021-09/12/2020 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.	7416	de	may-21
Nombre del Asociado / Contratista	Fundación Misioneros Divina redención San Felipe Neri - FUMDIR		
Nombre del Servicio	Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria		
Nombre de la Unidad Operativa	Hogar Casa Santa Maria		
Dirección de la Unidad Operativa	Crarrera 90 No 149 - 73		
Telefono de la Unidad Operativa	5366355		
Correo electrónico de la Unidad Operativa	comunidaddecuidadocasasantamaria7416@hotmail,com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	William Alberto Benitez Lopez		
Cargo	Coordinador		
Celular	3205313016		
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Fecha del reporte:	27/04/2022		

ORIGEN DEL REPORTE	Vista de Supervisión		Inspección del edificio	x	
Descripción del evento:					
Se realiza arreglo en sistema electrico de iluminacion en baño sala de referentes					
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:					
Darle el uso adecuado					

3. AFECTACION DEL SERVICIO						
Población total del servicio	49	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0	
Descripción de la afectación del servicio						
Suciedad y mal aspecto en los espacios del centro						
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x	
No fue necesaria la reubicacion de la poblacion ya que se realizo en el momento en que se encontraban en actividad.						

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Actividades del plan de mantenimiento correctivo				
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Reparacion sistema electrico baño	27/04/2022	27/04/2022	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A
tomar la evidencia de los cambios	27/04/2022	27/04/2022	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100
Actividades Ejecutadas	1	100
Actividades Aplazadas	0	0
Cumplimiento del periodo	1	100
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0
Cumplimiento periodo actual	1	100
Total de actividades programadas	1	100
Total de actividades ejecutadas	1	100
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	1	100



6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones: Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA	
Nombres y Apellidos: William Alberto Benitez Lopez	
Cargo: Coordinador	
Firma	

8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	
Cargo:	GERMAN AGUILERA
Firma	