ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-572 Versión: 0 Fecha: Memo I2022016490 – 13/05/2022 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE LA UNIDAD OPERATIVA				
Convenio de Asociación / Contrato No.	7416	del	2021	
Nombre del Asociado / Contratista	Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri - FUMDIR			
Nombre del Servicio	Servicio Integral de Bienestar y Cuidado para las Personas Mayores			
Nombre de la Modalidad	Comunidad de Cuidado			
Nombre de la Unidad Operativa	Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria			
Dirección de la Unidad Operativa	Crarrera 90 No 149 - 73			
Telefono de la Unidad Operativa	5366355			
Correo electrónico de la Unidad Operativa	comunidaddecuidadocasasantamaria7416@hotmail.com			
1.1 DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	WILLIAM BENITEZ			
Cargo	COORDINADOR			
Celular	3205313016			
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Fecha del reporte:	1/09/2022			
ORIGEN DEL REPORTE	Visita de Supervisión		Inspección del edificio	x
Descripción del evento:				
Resane y pintura de pared del area de enfermeria				
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:				

Humedad en las paredes

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio	50.	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0
Descripción de la afectación del servicio:					
0					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
No fue necesaria la reubicacion de la poblacion ya que se encontraban en actividades					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Resane y pintura de pared del area de enfermeria	1/09/2022	1/09/2022	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A
tomar la evidencia de los cambios	1/09/2022	1/09/2022	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO



5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO					
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje	5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100	Cumplimiento anterior	0	0
Actividades Ejecutadas	1	100	Cumplimiento periodo actual	1	100
Actividades Aplazadas	0		Total de actividades programadas	1	100
Cumplimiento del periodo	1	100	Total de actividades ejecutadas	1	100
			Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
			Nuevo cumplimiento acumulado	1	100

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Ninguna

7. DATOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA	
Nombres y Apellidos: William Alberto Benitez Lopez	Cargo: Coordinador
Firma:	

8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN O EQUIPO DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES	
Nombres y Apellidos: GERMAN AGUILERA	Cargo: EQUIPO APOYO A LA SUPERVISON
Firma:	

