	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80858 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de inspección: 31 Octubre 2022 Hora: 9:30 a.m Área/Unidad operativa: Hospital Localidad: Fusagasugá

Inspección realizada por: Wilson Bermudez Gomez Nombre responsable unidad: Gabriela Giraldo

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Sede A 1	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Sede A 1	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	Sede A 2	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Sede A 3	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Sede B 1	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	Sede B 1	Nov	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	Auditorio	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8	Sede B 2	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9	Sede B 3	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10	Sede B 3	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11	Coordinación	Nov	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12	Psicologia	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13	Archivo	Abr	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					✓	
14	P. Gas	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15	Cocinas	Nov	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		
16	Cocina	Mar	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		
17	Lavanderia	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					✓	
18	Lavanderia	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
19	C. Hermanos	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20	C Bebidas	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
21	Porteria	Abr	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					✓	
22	P. Electrica	Abr	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
23	C. Exteriores	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner