ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 0 Fecha: Memo I2020034021-09/12/2020 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO						
Convenio de Asociación / Contrato No.	7416	de	may-21			
Nombre del Asociado / Contratista	Fundación Misioneros Divina redención San Felipe Neri - FUMDIR					
Nombre del Servicio	Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria					
Nombre de la Unidad Operativa	Hogar Casa Santa Maria					
Dirección de la Unidad Operativa	Crarrera 90 No 149 - 73					
Telefono de la Unidad Operativa	5366355					
Correo electrónico de la Unidad Operativa	comunidaddecuidadocasasantamaria7416@hotmail,com					
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA					
Cargo	Coordinador					
Celular	3102415407					
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Fecha del reporte:	28/03/2023					
ORIGEN DEL REPORTE	Vista de Supervisión		Inspección del edificio	x		
Descripción del evento:						
Instalacion de Divisiones para baño segundo piso						
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:						
Instalacion de Divisiciones para baño segundo piso, ya que se tenian cortinas para baño lo cual no permitia privacidad en el momento de la higiene mayor de las personas mayores del centro.						
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO						
Población total del servicio	48	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0	

Descripción de la afectación del servicio					
falta de privacidad en el momento de la higiene mayor de las personas mayores del centro.					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
No fue necesaria la reubicacion de la poblacion ya que se encontraban en actividad					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Actividades del plan de mantenimiento correctivo				
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Instalacion de Divisiciones para baño	24/03/2023	24/03/2023	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A
tomar la evidencia de los cambios	28/03/2023	28/03/2023	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100
Actividades Ejecutadas	1	100
Actividades Aplazadas	0	0
Cumplimiento del periodo	1	100
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0
Cumplimiento periodo actual	1	100
Total de actividades programadas	1	100
Total de actividades ejecutadas	1	100
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	1	100





6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones: Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA	
Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA	
Cargo: Coordinador	
Firma	

8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION	
Nombres y Apellidos: CAMILO ALVAREZ	

Cargo: EQUIPO APOYO A LA SUPERVISON	
Firma	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 0 Fecha: Memo I2020034021-09/12/2020 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO						
Convenio de Asociación / Contrato No.	7416	de	may-21			
Nombre del Asociado / Contratista	Fundación Misioneros Divina redención San Felipe Neri - FUMDIR					
Nombre del Servicio	Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria					
Nombre de la Unidad Operativa	Hogar Casa Santa Maria					
Dirección de la Unidad Operativa	Crarrera 90 No 149 - 73					
Telefono de la Unidad Operativa	5366355					
Correo electrónico de la Unidad Operativa	comunidaddecuidadocasasantamaria7416@hotmail,com					
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA					
Cargo	Coordinador					
Celular	3102415407					
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Fecha del reporte:	27/03/2023					
ORIGEN DEL REPORTE	Vista de Supervisión		Inspección del edificio	x		
Descripción del evento:						
Cambio de toma corrientes						
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:						
Desprendimiento de tomas corrientes por darles mal uso						
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO						
Población total del servicio	48	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0	

Descripción de la afectación del servicio					
Inseguirdad y riesgo al momento de conectar algun electrodomestico					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
No fue necesaria la reubicacion de la poblacion ya que se encontraban en actividad					
4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
Actividades del plan de mantenimiento correctivo					
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio	
Arreglo de Toma corrientes	26/03/2023	26/03/2023	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A	
tomar la evidencia de los cambios	27/03/2023	27/03/2023	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A	

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100
Actividades Ejecutadas	1	100
Actividades Aplazadas	0	0
Cumplimiento del periodo	1	100
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0
Cumplimiento periodo actual	1	100
Total de actividades programadas	1	100
Total de actividades ejecutadas	1	100
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	1	100







6. OBSERVACIONES


Observaciones y aclaraciones: Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA	
Cargo: Coordinador	
Firma	

8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos: CAMILO ALVAREZ	


Cargo: EQUIPO APOYO A LA SUPERVISON	
Firma	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2020034021-09/12/2020
		Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO						
Convenio de Asociación / Contrato No.	7416	de	may-21			
Nombre del Asociado / Contratista	Fundación Misioneros Divina redención San Felipe Neri - FUMDIR					
Nombre del Servicio	Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria					
Nombre de la Unidad Operativa	Hogar Casa Santa Maria					
Dirección de la Unidad Operativa	Crarrera 90 No 149 - 73					
Telefono de la Unidad Operativa	5366355					
Correo electrónico de la Unidad Operativa	comunidaddecuidadocasasantamaria7416@hotmail.com					
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA					
Cargo	Coordinador					
Celular	3102415407					
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Fecha del reporte:	27/03/2023					
ORIGEN DEL REPORTE	Vista de Supervisión		Inspección del edificio	x		
Descripción del evento:						
Se realiza el cambio de lampara en baño por daño						
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:						
Baja visibilidad en horarios nocturnos.						
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO						
Población total del servicio	48	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0	
Descripción de la afectación del servicio						
Riesgo de caida por parte de las personas mayores						

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
No fue necesaria la reubicacion de la poblacion ya que se realizo en el momento en que se encontraban en actividad.					
4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
Actividades del plan de mantenimiento correctivo					
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio	
Cambio lampara baño	27/03/2023	27/03/2023	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A	
tomar la evidencia de los cambios	27/03/2023	27/03/2023	no fue necesaria la reubiacion de las personas mayores	N/A	

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100
Actividades Ejecutadas	1	100
Actividades Aplazadas	0	0
Cumplimiento del periodo	1	100
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0
Cumplimiento periodo actual	1	100
Total de actividades programadas	1	100
Total de actividades ejecutadas	1	100
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	1	100





6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones: Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA	
Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA	
Cargo: Coordinador	
Firma	

8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos: CAMILO ALVAREZ	
Cargo: EQUIPO APOYO A LA SUPERVISON	
Firma	