"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INDICADOR	DESC. DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
Ejecución del 100%De las medidas previstas en este programa y que aplican para el proyecto.	# de medidas implementadas en el periodo/# de medidas que debía ejecutar	**1/1*100=100%**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





7.1.5 PROGRAMA No. 5. PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

PROYECTO		CÓDIGO
1.	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	PMIT-5.1-15

ACCIONES DESARROLLADAS

Se realizó la instalación de áreas temporales para la ejecución de la obra:

- El campamento se encuentra ubicado en el predio El Bosques del municipio de Tutazá, Boyacá a propiedad de la Señora Luz Esperanza Dueñas, donde se instaló un área de vestir, área para almacenar el material, oficinas y cuenta con 2 baños.
- El campamento cuenta con equipos para control de incendios, extintores, camilla, botiquín.
- El campamento está señalizado en su totalidad y se diferencia cada una de las áreas del mismo, ubicación de extintores, zona de almacén, uso de elementos de protección personal y todas aquellas que se requirieron para la prevención de accidentes, de acuerdo a la matriz de factores de riesgo y el plan de emergencias y contingencias.
- Se llevó a cabo el cumplimiento de las normas en cuanto a orden y aseo en las áreas de campamento y frente de obra
- Los baños con los que cuenta el campamento tiene sistema de alcantarillado servicios que presta la empresa APC Tutazá E.S.P, para el mes de octubre se realizó un consumo de 5 M3.
- El campamento tiene conexiones de acueducto y energía. La captación de agua se realizará de una acometida de la red de agua potable empresa APC Tutazá E.S.P y el servicio de energía lo suministra Empresa De Energía De Boyacá S.A. E.S.P. **Anexo 4**: Pago de servicios públicos.
- El combustible utilizado para la maquinaria es suministrado por un carrotanque, ya que en obra no se estableció punto de almacenamiento de combustible. Si se presentara alguna daño en la maquinaria se llevara en una camabaja, en el área donde está la maquinaria se instalara plástico para evitar algún derrame de aceites.

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	DESC. DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
Ejecución del 100% de las medidas previstas en este programa y que aplican para el proyecto.	No. de campamentos desmantelados/ No. campamentos instalados.	NA

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROYECTO		CÓDIGO
3.	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	PMIT-5.3-17

ACCIONES DESARROLLADAS

Durante el periodo se llevó a cabo la revisión de documentación para la vinculación de vehículos pesados y livianos tanto de la empresa como de la región, así mismo maquinaria, a cada uno de ellos se le solicitó la documentación completa.

Se utilizaron equipos y maquinarias; donde previo inicio de actividades se verifico que tuviesen todos los documentos en regla como son: certificaciones de emisión de gases, SOAT, equipo de carretera y pre operacionales.,

Se realizó la verificación y registro de los certificados de emisiones de gases de las volquetas que trabajan para el proyecto. Certificados de emisión de gases y Relación de volquetas, a continuación, se relaciona la maquinaria existente en obra durante este periodo:

MAQUINARIA	PLACA
Excavadora	MC019297 Año 2015
Retroexcavadora	MC005307 Año 2007
Volqueta Roja	XKE909
Volqueta Verde Menta	FAE542
Volqueta Roja	SKP060
Volqueta Blanca	SSQ812
Volqueta Blanca	SSQ823
Volqueta Naranja	SSQ412
Volqueta Blanca	SSQ572
Camión Blanco	VER379
Volqueta Blanca	XJB160
Volqueta Azul	FTE429

La maquinaria se está dejando frente al campamento con la debida señalización

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	DESC. DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
Ejecución del 100% de las medidas previstas en este programa y que aplican para el proyecto.	No. de equipos con revisión técnico-mecánica vigente / No. de equipos en operación.	12/12*100=100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO





8 SEGUIMIENTO Y CONTROL

El seguimiento y control del Plan de Adaptación de La Guía Ambiental – PAGA está a cargo del y Residente Ambiental y Residente HSQ quienes son los encargados además de la implementación de este documento del aseguramiento a cada una de las actividades de obra con el fin de proteger los recursos naturales y la Interventoría realiza la verificación del cumplimiento del PAGA por parte del Contratista.

9 CONCLUSIONES

El grupo de gestión ambiental del Contratista elaboró el Informe mensual No 1 que comprendió el periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2020, también verificó que las acciones o medidas propuestas en cada programa se ajustaran a los requerimientos del proyecto, la Interventoría reviso, hizo observaciones y aprobó la versión 0 del Informe Mensual No 1 una vez atendidas las correcciones solicitadas.

Durante el periodo se tuvo un grupo interdisciplinario con el fin de recopilar la información para la elaboración del Informe Ambiental Mensual No 1 y para el levantamiento del Inventario Forestal que se debe radicar a CORPOBOYACA.

Durante el periodo, se realizó una capacitación con el tema enfocado hacia el cuidado de la fauna, dando cumplimiento al cronograma de actividades planteado para este programa. Es de destacar que hasta la fecha no se han presentado avistamientos de fauna, ni la necesidad de implementar medidas de rescate y relocalización de animales que se hayan encontrado en el área de influencia directa del proyecto

El material generado por la obra fue dispuesto en el Predio La Esperanza del Municipio de Tutazá Boyacá a propiedad de la Señora Rosalba Vega, es de aclarar que el material generado por la obra no se encuentra en mal estado, se depositaron 2734.18 m3 de excavación y 216,19 m3 de demolición.

El Contratista radico el ZODME del predio donde se realiza la disposición de residuos de excavación y demolición, la Interventoría lo devolvió con observaciones, al cierre del presente informe el Contratista aun no lo había ajustado y radicado.

Al cierre del presente informe el Contratista aún no había completado la información del Inventario Forestal para radicar ante la Corporación autónoma regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ", se les envió oficio ICB-3066-2020-037 recordándoles que las demoras para realizar los trámites pertinentes van generar retrasos en el proyecto.

El Contratista envío el 9 de diciembre de 2020, un informe con oficio CTSG-022-2020 donde manifiestan que terceros han talado 18 de los 39 árboles relacionados en el inventario, quedando en terreno 21 para Revisión de la autoridad ambiental, eso sino siguen las talas.

ANEXOS

ANEXO 1. SOPORTES INDUCCION Y CAPACITACION
ANEXO 2. FORMATO CONTROL DE MATERIALES Y CERTIFICACIONES
ANEXO 3. FORMATO CONTROL DE ESCOMBROS Y CERTIFICADO
ANEXO 4. CERTIFICADO DISPOSICION RESIDUOS (BAÑOS) PAGO RECIBO
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO 1.
SOPORTES INDUCCION Y CAPACITACION

CRONOGRAMA

NO.	ACTIVIDADES	P/E	FECHA Periodicidad	Mes 1 1 2 3 4	Mes 2 1 2 3 4	Mes 3 1 2 3 4	Mes 4 1 2 3 4	Mes 5 1 2 3 4	Mes 6 1 2 3 4	EJECUTADO MES	PROGRAMADO O MES	EJECUTADO PROYECTO	PROGRAMADO O PROYECTO	CUMPLIMIENTO %
1	Inducción de Seguridad, Salud Gestion del riesgo	P	Cada que ingresa el trabajador							1	1	1	1	100%
		E												
2	Induccion al Personal Politicas Ambientales, Seguridad Industrial y salud ocupacional	P	Cada que ingresa el trabajador							1	1	1	1	100%
		E												
3	Capacitación de Socialización del PMT	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
4	Capacitación Uso de los EPP	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
5	Capacitación de Residuos sólidos y Especiales	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
6	Capacitación de Riesgo Publico	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
7	Capacitación de Protección de la Fauna Silvestre	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
8	Capacitación de Riesgos Laborales	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
9	Capacitación Brigada de Emergencia	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
10	Simulacro	P	Trimestral							0	0	0	1	0%
		E												
11	Capacitación Cuidado del Recurso Hídrico	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
12	Capacitación de Estilos de Vida Saludables	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
13	Reportes de Incidentes y Accidentes	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
14	Capacitación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
15	Seguridad Vial , Normas y Politicas	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
16	Capacitación de Condiciones orden, Aseo y señalización	P	Mensual							0	0	2	6	33%
		E												
17	Política de prevención de Alcoholismo	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
18	Capacitación Cuidado de los Recursos Naturales	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												
19	Capacitación de Contaminación Auditiva	P	Mensual							1	1	2	6	33%
		E												

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29
		VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Inducción del PHT
EXPOSITOR: Liliana García
FECHA: 26/NOV/20 HORA: 6:50 A 7:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Hernan Verdugo	4288606	Ayudante	
Diana marcela	1052314921	Paletera	Diana Karmela
Adonio Gomez	1163511	maestro	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Orlando Silva	4288593	maestro	
Xiomara Acevedo	1055730251	paletera	Xiomara A
Norvey medina	1090440049	Ayudante	Norvey Medina Ruiz
Pacifico Verdugo	4063194	Ayudante	
John mario Silva	1055730141	Ayudante	
miguel Alvarez	1096214445	operador	
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Andres Bautista	1049604112	operador	
Edwin Hernandez	91356293	operador	
José Vope Alba	4041435	Topógrafo	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana García

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29
		VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Uso de EPP

EXPOSITOR: Liliana Garcia

FECHA: 27/ Nov/20 HORA: 6:30 A 6:55 DURACION: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana marcela	1052314921	Paletera	Diana Marcela
Xiomara Acevedo	1055730348	Paletera	Xiomara A
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Norvey medina	1090440049	Ayudante	Norvey Medina Ruiz
Pacifico Verdugo	4053144	Ayudante	
John mario Siva	1055730141	Ayudante	
Orlando Acosta	7171657	operador	
Orlando Siva	4288593	maestro	
Hernan Verdugo	4288606	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273904	ayudante	
miguel Alvarez	1096214415	operador	
Ruben Rojas	4288593	maestro	
Roberto Gomez	1163517	maestro	
Andres Bautista	1049609418	operador	
Eduin Hernandez	91356293	operador	
Jose Vor Alba	4041435	Topografo	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29
		VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Riesgos Solidos y Especiales
EXPOSITOR: Liliana Garcia
FECHA: 28/Nov/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Hernan Verdugo	4288606	Ayudante	
Diana marcela	1052314921	Paletera	Diana Marcela
Adolfo Gomez	1163511	maestro	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Orlando Sija	4288593	maestro	
Xiomara Acevedo	1055730251	Paletera	Xiomara A
Norvey Verdugo	1090440049	Ayudante	Norvey Medina R.
Porfiro Verdugo	4053144	Ayudante	
Jhon mario Sija	1055730141	Ayudante	
miguel Alvarez	1096214445	operador	
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Andres Bautista	1094609446	operador	
Edwin Hernandez	91856293	operador	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Juan Domingo	1080956	conductor	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEDO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29 VERSION: 02

CAPACITACIÓN: RIESGO PUBLICO
EXPOSITOR: Liliana Garcia
FECHA: 1/DIC/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana Marcela	1052319921	Palletera	Diana Marcela
Yhomara Acevedo	1055730348	Palletera	
Patricio Verdugo	4053144	Ayudante	
Juan Mano Sisa	1055730141	Ayudante	
Orlando Sisa	4288593	maestro	
Oscar Rojas	1055730251	Ayodante	Oscar Rojas
Norvey medina	1090440049	Ayudante	Norvey Medina
Hernan Verdugo	4288606	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Adalto Gomez	163511	maestro	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Miguel Alvarez	1096214145	op.	
Edwin Hernandez	91356293	op.	Edwin
Juan Domingo	4080056	conductor	
Andres Bautista	1104960944	operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia.

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29
		VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Protección de la fauna silvestre
EXPOSITOR:
FECHA: 21/Dic/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana marcela	1052314921	Paletera	Diana Marcela
Xiomara Acevedo	1055730348	Paletera	Xiomara A
oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Norvey medina	1090440049	Ayudante	Norvey Medina R.
Adolfo Gomez	1163511	maestro	
Jhon mario Silva	1055730141	Ayudante	
Pacifico verdugo	4053144	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Orlando Silva	4288593	Maestro	
Hernan verdugo	4288606	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Edwin Hernandez	91356293	operador	
Andres Bautista	1098609442	operador	
Miguel Alvarez	1096714445	operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT 900.552.480-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29 VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Riesgos laborales

EXPOSITOR: Liliana Garcia

FECHA: 3/12/20 HORA: 6:30 A 6:55 DURACION: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Domingo Arias	1082036	conductor	
2	Adolfo Gomez	7163511	maestro	
3	Olando Silva	1288593	maestro	
4	Idalmaria Suq	1055730141	Ayudante	
5	Nerley medina	1010 1100 19	Ayudante	
6	Yomaira Acevedo	1055730318	Paletera	
7	Diana marcela	1052314921	Paletera	
8	Fabio rojas	1.053.243.984	Ayudante	
9	Hernan Verdugo	11288606	Ayudante	
10	Porfirio verdugo	11053744	Ayudante	
11	Rubiela Rojas V.	11284608	maestro.	
12	Edwin Hernandez	91356293	operador	
13				
14				
15				
16				
17				

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO F-SST-29 VERSION 02

CAPACITACION: Brigada de emergencia
EXPOSITOR: Liliana Garcia
FECHA: 1/Dic/20 HORA: 6:50 a 6:55 DURACION: 5 Minutos
TEMAS DETALLADOS:

NOMBRE	ASISTENCIA CEDULA	CARGO	FIRMA
Adolfo Gomez	1163511	maestro	
Carlos Hernandez	1288647	Ayudante	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Orlando Sisa	1288606	maestro	
John mario Sisa	1055780101	Ayudante	
Patricio Verdugo	4058144	Ayudante	
Ruben Rojas	1288608	maestro	
Yomara Acevedo	1055730348	Pilotera	
Fabio Rojas	1055273981	Ayudante	
Dana marcela	1052314021	Pilotera	
Daniel Becerra		Ayudante	
Andres Bautista	1040609442	operador	
Alirio Jaime	4288668	Ayudante	
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	
Norvey medina	1090440049	Ayudante	
Edwin Hernandez	9735293	operador	
miguel Alvarez	1096214445	operador	
Jhon Arias	1080056	conductor	
Orlando Acosta	7191657	Operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29 VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Cuidado del Recurso Hidrico
EXPOSITOR:
FECHA: 4/Dic/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

NOMBRE	ASISTENCIA CEDULA	CARGO	FIRMA
Adolfo Gomez	1163511	maestro	
Orllos Hernandez	4288617	Ayudante	
Arinan Verdugo	4288593	Ayudante	
Orlando Silva	4288606	maestro	
John mario Silva	1055730191	Ayudante	
Pacifico Verdugo	4053144	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Yiomara Acevedo	1055273884	Paletera	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Diana Marcela	1052314921	Paletera	
Daniel Becerra		Ayudante	
Andres Bautista	1091609442	operador	
Alirio Jaime	4288668	Ayudante	
oscar Rojas	1055736378	Ayudante	Oscar Rojas
Norvey Medina	1090440019	Ayudante	Norvey Medina R
Edwin Hernandez	91356293	operador	
miguel Alvarez	1096214145	operador	
Juan Arias	4080056	conductor	
orlando Acosta	7171657	operador.	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS
NIT: 900.552.490-9

REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN

CODIGO F-SST-29
VERSION 02

CAPACITACIÓN: Estilos de vida Saludable
EXPOSITOR:
FECHA: 9/Dic/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adelio Garcia	1163511	maestro	
Carlos Hernandez	1288617	Ayudante	
Hernan Verdugo	1288593	Ayudante	
Orlando Silva	1288606	maestro	
John Mario Silva	1055130141	Ayudante	
Ricardo Verdugo	10553144	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Yomara Acevedo	1055130348	Paletera	
Fabio Rojas	1052738984	Ayudante	
Oscar Rojas	1052314021	Ayudante	
Daniel Becerra		Ayudante.	
Andres Ovalsta	1049609442	operador	
Mario Jaime	4288668	Ayudante	
Oscar Rojas	1055130348	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy Medina Ruiz	1090440049	Ayudante.	Nancy Medina
Edwin Hernandez	91356293	operador	
[illegible]	[illegible]	op.	
Juan Arias	4080056	conductor	
Orlando Acosta	7171657	operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.690-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29 VERSION: 02

CAPACITACION: Reporte de incidentes y accidentes
EXPOSITOR:
FECHA: 10/Dic/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Xiomara Acevedo	1055730318	Palletera	
Adolfo Gomez	1163511	maestro	
Diana marcela	1052314921	Palletera	Diana Marcela
John mario Diaz	1055730141	Ayudante	
Orlando Sosa	4288606	maestro	
Carlos Hernandez	4288617	Ayudante	
Orlando Acosta	7171657	Operador	
John mario	1055730141	Ayudante	
Pachero Verdugo	1053144	Ayudante	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Ruben Rojas	maestro	4288608	
Xiomara Acevedo	1055730318	Palletera	Xiomara A
Fabio Rojas	1053279841	Ayudante	
Diana Marcela	1052314921	Palletera	Diana Marcela
Daniel Becerra	1019609442	Ayudante	
Andres Bautista	1019609442	Ayudante	
Alirio Jaime	10	Ayudante	
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	OscarRojas
Nancy Medina Ruiz	1090110019	Ayudante	Nancy Medina
Edwin Hernandez	91356293	operador	
Manuel Alexander	1046744415	op	
Juan Arias	4080036	conductor	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS
NIT: 900.552.490-9

REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN

CODIGO: F-SST-23
VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Reglamento Higiene y seguridad industrial
EXPOSITOR: Liliana García

FECHA: 11/Dic/20 HORA: 6:30 A 6:55 DURACIÓN: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Diana Marcela	1052314921	Paletera	Diana Marcela
Xiomara Acevedo	1055730348	Paletera	Xiomara A.
Oscar Rojas	1055930251	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy Molina	1090014000 49	Ayudante	Nancy Molina R
Adalto Gomez	1163511	maestro	
John Mario Silva	1055730141	Ayudante	
Aquiles Verdugo	4053144	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Orlando Silva	4288606	maestro	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Edwin Hernandez	91356293	operador	
Andres Bautista	1049609612	operador	
miguel Alvarez	1046214445	O P.	
Juan Arias	9080056	conductor	
orlando Acosta	71721657	operador	
Daniel Becerra	7217168	Ayudante	
carlos Hernandez	4288617	Ayudante	
Alvaro Jaime.	4288668	Ayudante	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana García Rojas

CONSTRUSEGO SAS
NIT: 900.552.490-9

REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN

CODIGO: F-SST-29
VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Seguridad vial, normas y señales
EXPOSITOR: Hilda García
FECHA: 12/10/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACIÓN: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Daniel Arevalo	1052314921	Peletero	
Yamelis Arevalo	1055730348	Peletero	
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	
Nancy medina	1090440049	Ayudante	
Adolfo Gomez	1163511	maestro	
John mario Sisa	1055730141	Ayudante	
Patricio Verdugo	4053144	Ayudante	
fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Olando Sisa	4288606	maestro	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
edwin Hernandez	91356293	operador	
Andres Bautista	1049009445	Operador	
Miguel Alvarez	1096214445	op.	
Juan Arias	4280056	conductor	
olando Acosta	7171657	operador	
Daniel Becerra	7217168	Ayudante	
carlos Hernandez	4288617	Ayudante	
Alirio Jaime	4288668	Ayudante	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Hilda García

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-39 VERSION 02

CAPACITACIÓN: condiciones de orden, aseo y señalización
EXPOSITOR: Liliana García
FECHA: 11/01/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana Marcela	1052314921	Paletera	Diana Marcela
Xiomara Acevedo	1055730348	Paletera	Xiomara A
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Norley medina	1090440099	Ayudante	Norley Medina
Adolfo Gomez	7163511	maestro	
John mario Sisa	1055730141	Ayudante	
Pacifico Verdugo	9053144	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Orlando Sisa	4288606	maestro	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	Maestro	
Edwin Hernandez	91356293	operador	
Andres Bautista	1049609492	operador	
Miguel Alvarez	1096211495	operador	
Juan Arias	9080056	operador	
Orlando Acosta	9177657	operador	
Daniel Becerra		Ayudante	
Carlos Hernandez	4288617	Ayudante	
Alirio Jaime	4288668	Ayudante	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana García

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29
		VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Politica Prevencion de alcoholismo
EXPOSITOR: Liliana Garcia
FECHA 15/10/20 HORA 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Dana marcela	1052814921	Paletera	Dana Marcela
Xiomara Acevedo	1055130348	Paletera	Xiomara A
Oscar Rojas	1055130251	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy medina	1090410049	Ayudante	Nancy Medina
Adolfo Gomez	7163511	maestro	
John mario Sisa	1055730141	Ayudante	
Pacifico Verdugo	4053144	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Orlando Sisa	4288606	maestro	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Edwin Hernandez	97356293	operador	
Andres Bautista	1049609442	operador	
Miguel Alvarez	1096144495	operador	
Ivan Arias	4080056	conductor	
Orlando Acosta	7171657	operador	
Carlos Hernandez	4288617	Ayudante	
Alirio Jaime	4288668	Ayudante	
Daniel Becerra	7217168	Ayudante	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F.SST.29
		VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Cuidado de los Recursos Naturales
EXPOSITOR: Liliana García
FECHA: 16/04/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana marcela	1052814121	Paletero	Diana marcela
Yuliana Acevedo	1055338848	Paletera	Yuliana A
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy medina	1090440049	Ayudante	Nancy Medina R.
Adolfo Gomez	1163511	maestro	
Jhon mario Silva	1065780191	Ayudante	
Pacifico Verdugo	4058144	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Orlando Silva	4288600	maestro	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Edwin Hernandez	91356293	operador	
Andres Bautista	1049609442	operador	
Miguel Alvarez	1096214415	operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: L. Para García

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29 VERSION:

CAPACITACIÓN: Capacitación Auditiva
EXPOSITOR: Liliana García
FECHA: 7/Dic/20 HORA 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana Marcela	1052311921	Paletera	Diana Marcela
Xiomara Acevedo	1055730348	Paletera	Xiomara A
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Norvey medina	1090440589	Ayudante	Norvey Medina
Orlando Sisa	4288593	maestro	
Pacifico Verdugo	1053144	Ayudante	
Hernan Verdugo	4288606	Ayudante	
Fabio Rojas	1055 778 780	Ayudante	
John mario Sisa	1055730141	ayudante	
miguel Alvarez	1 0 98 21 444	operador	
Andres Bautista	1096094142	operador	
Edwin Hernandez	9135613	operador	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Adolfo Gomez	1163511	maestro	
Juan domingo	1080056	Conductor	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: liliana García 7/12/20

ANEXO 2.
FORMATO CONTROL DE MATERIALES Y CERTIFICADO

	TRITURADOS PAZ DE RIO S.A.S		OFICIO DE GERENCIA GENERAL	
	COMUNICACIÓN INTERNA - EXTERNA		FECHA	07/10/2014
			ELABORÓ	Subgerencia
	VERSION 01	CEI-OG-001	APROBÓ	Ing. Fabio E Cely H

Paz de Rio, 31 de diciembre de 2020

O.G 564

CERTIFICACION

La empresa **TRITURADOS PAZ DE RIO S.A.S** CERTIFICA para efectos de desarrollo de contrato No. 2890 que tiene por objeto: "Mejoramiento y pavimentación vía Tutaza cruce ruta 6404 código 55-23 Belén Sácama- Departamento de Boyacá" se ha suministrado dentro del periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2020 y 30 de diciembre de 2020 las diferentes cantidades de materiales que se listan a continuación:

Descripción	Cant	Und
Afirmado	140	M3
Arena Mixta	42	M3
Sub base	714	M3
Triturado 3/4	56	M3
Triturado para filtro	392	M3
Tubo en concreto de 36" *1m	46	Und
Tubo en concreto de 36" * 0.5m	8	Und

Cordialmente,

FABIO EDUARDO CELY HERRERA
Representante Legal
Dirección: Km 18-19 Vía Belén - Paz de Río
Tel: 3168702051- 316 4824995
mail: gerencia@trituradospazdelrio.com
Página Web: www.trituradospazdelrio.com
C.C/ Archivo
P/NRCM

FORMATO CONTROL DE MATERIALES CONSTRUSEGO S.A.S OBRA BELEN-TUTAZA

CONSTRUSEGO SAS
NIT: 900.552.490-8

PROYECTO:	PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA
UBICACIÓN:	TRAMO 1: TUTAZA DE KM1621 A KM+135
PERIODO:	DEL 26 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ELABORO:	INGENIERO MATEO RONDÓN

RELACION DE VIAJES DE MATERIALES EN OBRA

FECHA	#PLACA	REMISION	MDC-19	TUBO EN CONCRETO 36" *1M	TUBO EN CONCRETO 36" *0,5M	BASE GRANULAR M3	SUB-BASE GRANULAR M3	TRITURADO 3/4 M3	ARENA MEZCLA M3	TRITURADO FILTRO M3	AFIRMADO M3	DEMOLICIÓN	EXCAVACIÓN
27/11/2020	SSQ823	111625						14					
27/11/2020	SSQ572	111659									14		
27/11/2020	SSQ572	111612						14					
27/11/2020	SSQ823	111592									14		
27/11/2020	SSQ572	111591							14				
27/11/2020	SSQ572	111691									14		
27/11/2020	SSQ823	13											
27/11/2020	SSQ572	13											14
27/11/2020	SSQ823	13											14

02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	VER379	112171							14				
03/12/2020	SSQ812	112170						14					
04/12/2020	FAE542	19											
04/12/2020	FAE542	19											
05/12/2020	XKE909	19											
05/12/2020	XKE909	19											
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
09/12/2020	FAE542	19											7
09/12/2020	FAE542	19											7
09/12/2020	XKE909	19											7
09/12/2020	SKP060	112539									14		
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	SSQ572	112592									14		
10/12/2020	SSQ572	112611								14			
10/12/2020	SSQ812	112619							14				
10/12/2020	SSQ812	112655									14		
11/12/2020	SSQ412	112752										14	
11/12/2020	FTE429	21											
11/12/2020	FTE429	21											
11/12/2020	FTE429	21											
11/12/2020	FTE429	21											
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
12/12/2020	FTE429	22											7
12/12/2020	FTE429	22											7
12/12/2020	FTE429	22											7
12/12/2020	FTE429	22											7
12/12/2020	SSQ572	112923										14	
12/12/2020	SSQ412	112913						14					
12/12/2020	VER379	112933						14					
12/12/2020	VER379	112980						14					
12/12/2020	SSQ572	112981						14					
12/12/2020	XJB160	113010						14					
12/12/2020	XJB160	113012						14					
14/12/2020	FTE429	23											
14/12/2020	FTE429	23											
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	SSQ412	113167						14					
14/12/2020	XJB160	113190						14					
14/12/2020	SSQ812	113230						14					
14/12/2020	SSQ823	113228						14					
14/12/2020	XJB160	113225						14					
14/12/2020	SSQ412	113205						14					
14/12/2020	XJB160	113224						14					
14/12/2020	SSQ412	113235						14					
14/12/2020	VER379	113191						14					
15/12/2020	SSQ812	113285						14					
15/12/2020	SSQ823	113280						14					
15/12/2020	VER379	113287						14					
15/12/2020	SSQ572	113322						14					
15/12/2020	SSQ823	113281						14					
15/12/2020	SSQ572	113323						14					
15/12/2020	SSQ823	113363										14	
15/12/2020	XJB160	113288						14					
15/12/2020	FTE429			27									
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	SSQ812	113433										14	
16/12/2020	SSQ823	113435									14		
17/12/2020	XKE909	25											
17/12/2020	XKE909	25											
17/12/2020	FTE429	25											7
17/12/2020	FTE429	25											7
17/12/2020	FTE429	25											7
17/12/2020	VER379	113658						14					
17/12/2020	SSQ812	113659						14					
17/12/2020	XJB160	113581						14					
17/12/2020	XKB160	113583						14					
17/12/2020	SSQ823	113680						14					
17/12/2020	SKP060	113679						14					

17/12/2020	VER379	113694					14							
17/12/2020	SSQ823	113707								14				
17/12/2020	XJB160	113684								14				
17/12/2020	XJB160	113683					14							
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
18/12/2020	FTE429	26												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	FTE429	27												7
19/12/2020	XJB160	113854												7
19/12/2020	SSQ823	113839								14				
19/12/2020	XJB160	113888					14							
19/12/2020	SSQ823	113906								14				
19/12/2020	XJB160	113910					14							
19/12/2020	XJB160	113913								14				
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												7
20/12/2020	FTE429	28												14
20/12/2020	FTE429	28												14
20/12/2020	FTE429	28												14
20/12/2020	FTE429	28												14

20/12/2020	FTE429	28											14
20/12/2020	FTE429	28										25.19	
20/12/2020	SSQ412	113989	113989								14		
20/12/2020	FTE429	28										28	
20/12/2020	XJB160	113990									14		
20/12/2020	SSQ412	114025					14						
20/12/2020	SSQ812	114005					14						
20/12/2020	SSQ412	114002					14						
20/12/2020	SSQ412	114043					14						
21/12/2020	FTE429	29											14
21/12/2020	SSQ812			19	8								
21/12/2020	FTE429	29											14
21/12/2020	FTE429	29											14
21/12/2020	FTE429	29											14
21/12/2020	SSQ812	114072					14						
21/12/2020	SSQ412	114098									14		
22/12/2020	FTE429	30											
22/12/2020	FTE429	30											
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											7
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											7
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											7
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											7
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30										23	
22/12/2020	XJB160	114181					14						
22/12/2020	FTE429	30										28	
22/12/2020	SSQ823	114144					14						
22/12/2020	XJB160	114136								14			
22/12/2020	XJB160	114156								14			
22/12/2020	SSQ823	114145					14						
22/12/2020	VER379	114169					14						
22/12/2020	SSQ823	114170					14						
23/12/2020	FTE429	31											
23/12/2020	FTE429	31											
23/12/2020	VER379	114299					14						
23/12/2020	FTE429	31											
23/12/2020	FTE429	31										22	
23/12/2020	FTE429	31										25	
23/12/2020	FTE429	31										24	
23/12/2020	FTE429	31										20	
23/12/2020	FTE429	31											4.18
23/12/2020	FTE429	31											7
23/12/2020	FTE429	31											14
23/12/2020	FTE429	31											7
23/12/2020	FTE429	31											7
23/12/2020	FTE429	31										21	
23/12/2020	VER379	114298					14						
23/12/2020	SSQ812	114259					14						
23/12/2020	SSQ812	114248					14						
23/12/2020	VER379	114252								14			
23/12/2020	VER379	114253								14			
28/12/2020	VER379	114381					14						
28/12/2020							14						
28/12/2020	SSQ812	114448								14			
28/12/2020	XIA902	114442								14			
28/12/2020	SSQ812	114463								14			
29/12/2020	VER379	114500								14			
29/12/2020	VER379	114515								14			
29/12/2020	SSQ823	114511								14			
29/12/2020	VER379	114510								14			
29/12/2020	SSQ823	114501								14			
29/12/2020	SSQ823	114514								14			
29/12/2020	VER379	114520								14			
29/12/2020	SSQ823	114542								14			
30/12/2020	SSQ412	114609								14			
30/12/2020	SSQ412	114596					14						
30/12/2020	VER379	114611					14						
30/12/2020	VER379	114597								14			
30/12/2020	VER379	114605								14			
TOTAL DE MB POR MATERIAL O VIAJES			**113989**	**46**	**8**	**0**	**714**	**56**	**42**	**392**	**140**	**216.19**	**2734.18**

ANEXO 3.
FORMATO CONTROL DE ESCOMBROS Y CERTIFICADOS

FORMATO CONTROL DE MATERIALES CONSTRUSEGO S.A.S OBRA BELEN-TUTAZA

CONSTRUSEGO SAS
NIT: 900.552.490-9

PROYECTO:	PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA
UBICACIÓN:	TRAMO 1: TUTAZA DE KM+021 A KM+135
PERIODO:	DEL 27 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ELABORO:	INGENIERO MATEO RONDÓN

RELACION DE VIAJES DE MATERIALES EN OBRA

FECHA	PLACA	REMISION	MDC-19	TUBO EN CONCRETO 36" *1M	TUBO EN CONCRETO 36" *0,5M	BASE GRANULAR M3	SUB-BASE GRANULAR M3	TRITURADO 3/4 M3	ARENA MIXTA M3	TRITURADO FILTRO M3	AFIRMADO M3	DEMOLICIÓN	EXCAVACIÓN
27/11/2020	SSQ823	111625						14					
27/11/2020	SSQ572	111659									14		
27/11/2020	SSQ572	111612						14					
27/11/2020	SSQ823	111592									14		
27/11/2020	SSQ572	111591							14				
27/11/2020	SSQ572	111691									14		
27/11/2020	SSQ823	13											
27/11/2020	SSQ572	13											14
27/11/2020	SSQ823	13											14

02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
02/12/2020	FAE542	17											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	XKE909	18											7
03/12/2020	VER379	112171								14			
03/12/2020	SSQ812	112170							14				
04/12/2020	FAE542	19											
04/12/2020	FAE542	19											
05/12/2020	XKE909	19											
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
05/12/2020	XKE909	19											7
09/12/2020	FAE542	19											7
09/12/2020	FAE542	19											7
09/12/2020	XKE909	19											
09/12/2020	SKP060	112539									14		
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	FAE542	20											7
10/12/2020	SSQ572	112592									14		
10/12/2020	SSQ572	112611								14			
10/12/2020	SSQ812	112619							14				
10/12/2020	SSQ812	112655									14		
11/12/2020	SSQ412	112752										14	
11/12/2020	FTE429	21											
11/12/2020	FTE429	21											
11/12/2020	FTE429	21											
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
11/12/2020	FTE429	21											7
12/12/2020	FTE429	22											7
12/12/2020	FTE429	22											7
12/12/2020	FTE429	22											7
12/12/2020	FTE429	22											7
12/12/2020	SSQ572	112923										14	
12/12/2020	SSQ412	112913						14					
12/12/2020	VER379	112933						14					
12/12/2020	VER379	112980						14					
12/12/2020	SSQ572	112981						14					
12/12/2020	XJB160	113010						14					
12/12/2020	XJB160	113012						14					
14/12/2020	FTE429	23											
14/12/2020	FTE429	23											
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	FTE429	23											7
14/12/2020	SSQ412	113167						14					
14/12/2020	XJB160	113190						14					
14/12/2020	SSQ812	113230						14					
14/12/2020	SSQ823	113228						14					
14/12/2020	XJB160	113225						14					
14/12/2020	SSQ412	113205						14					
14/12/2020	XJB160	113224						14					
14/12/2020	SSQ412	113235						14					
14/12/2020	VER379	113191						14					
15/12/2020	SSQ812	113285						14					
15/12/2020	SSQ823	113280						14					
15/12/2020	VER379	113287						14					
15/12/2020	SSQ572	113322						14					
15/12/2020	SSQ823	113281						14					
15/12/2020	SSQ572	113323						14					
15/12/2020	SSQ823	113363										14	
15/12/2020	XJB160	113288						14					
15/12/2020	FTE429			27									
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											7
16/12/2020	FTE429	24											
16/12/2020	SSQ812	113433										14	
16/12/2020	SSQ823	113435									14		
17/12/2020	XKE909	25											
17/12/2020	XKE909	25											
17/12/2020	FTE429	25											7
17/12/2020	FTE429	25											7
17/12/2020	FTE429	25											7
17/12/2020	VER379	113658						14					
17/12/2020	SSQ812	113659						14					
17/12/2020	XJB160	113581						14					
17/12/2020	XKB160	113583						14					
17/12/2020	SSQ823	113680						14					
17/12/2020	SKP060	113679						14					

17/12/2020	VER379	113694					14							
17/12/2020	SSQ823	113707								14				
17/12/2020	XJB160	113684								14				
17/12/2020	XJB160	113683					14							
18/12/2020	FTE429	26												7

20/12/2020	FTE429	28											14
20/12/2020	FTE429	28										25.19	
20/12/2020	SSQ412	113989	113989								14		
20/12/2020	FTE429	28										28	
20/12/2020	XJB160	113990									14		
20/12/2020	SSQ412	114025					14						
20/12/2020	SSQ812	114005					14						
20/12/2020	SSQ412	114002					14						
20/12/2020	SSQ412	114043					14						
21/12/2020	FTE429	29											14
21/12/2020	SSQ812			19	8								
21/12/2020	FTE429	29											14
21/12/2020	FTE429	29											14
21/12/2020	FTE429	29											14
21/12/2020	SSQ812	114072					14						
21/12/2020	SSQ412	114098									14		
22/12/2020	FTE429	30											
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											7
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											7
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											7
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											7
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30											14
22/12/2020	FTE429	30										23	
22/12/2020	XJB160	114181					14						
22/12/2020	FTE429	30										28	
22/12/2020	SSQ823	114144					14						
22/12/2020	XJB160	114136								14			
22/12/2020	XJB160	114156								14			
22/12/2020	SSQ823	114145					14						
22/12/2020	VER379	114169					14						
22/12/2020	SSQ823	114170					14						
23/12/2020	FTE429	31											
23/12/2020	FTE429	31											
23/12/2020	VER379	114299					14						
23/12/2020	FTE429	31											
23/12/2020	FTE429	31										22	
23/12/2020	FTE429	31										25	
23/12/2020	FTE429	31										24	
23/12/2020	FTE429	31										20	
23/12/2020	FTE429	31											4.18
23/12/2020	FTE429	31											7
23/12/2020	FTE429	31											14
23/12/2020	FTE429	31											7
23/12/2020	FTE429	31											7
23/12/2020	FTE429	31										21	
23/12/2020	VER379	114298					14						
23/12/2020	SSQ812	114259					14						
23/12/2020	SSQ812	114248					14						
23/12/2020	VER379	114252								14			
23/12/2020	VER379	114253								14			
28/12/2020	VER379	114381					14						
28/12/2020							14						
28/12/2020	SSQ812	114448								14			
28/12/2020	XIA902	114442								14			
28/12/2020	SSQ812	114463								14			
29/12/2020	VER379	114500								14			
29/12/2020	VER379	114515								14			
29/12/2020	SSQ823	114511								14			
29/12/2020	VER379	114510								14			
29/12/2020	SSQ823	114501								14			
29/12/2020	SSQ823	114514								14			
29/12/2020	VER379	114520								14			
29/12/2020	SSQ823	114542								14			
30/12/2020	SSQ412	114609								14			
30/12/2020	SSQ412	114596					14						
30/12/2020	VER379	114611					14						
30/12/2020	VER379	114597								14			
30/12/2020	VER379	114605								14			
TOTAL DE MO POR MATERIAL O VIAJES			113989	46	8	0	714	56	42	392	140	216.19	2734.18

INGCONSA S.A.S

Tunja, 7 de enero de 2021

INGCONSA S.A.S

CERTIFICA

Que a la firma **CONSTRUSEGO S.A.S,** quien ejecuta el contrato de obra No 2890 de 2020 cuyo es objeto es MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA, ha dispuesto en el Predio La Esperanza del Municipio de Tutazá Boyacá propiedad de la Señora Rosalba Vega, desde el 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, los siguientes volúmenes de material:

MATERIAL	CANTIDAD TOTAL EN M3
Excavación	2734.18 m3
Demolición	216.29 m3
TOTAL	**2950.37 m3**

Nota: Los volúmenes se reportan en banco, no se aplica factor de expansión.

Como constancia se firma en Tutazá (BOYACA) a los siete (7) días del mes de enero 2021.

Cordialmente,

ING. FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUAREZ
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S
Representante Legal

INGCONSA S.A.S

Tunja, 4 de diciembre de 2020

INGCONSA S.A.S

CERTIFICA

Que a la firma **CONSTRUSEGO S.A.S,** quien ejecuta el contrato de obra No 2890 de 2020 cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA, ha dispuesto en el Predio La Esperanza del Municipio de Tutazá Boyacá propiedad de la Señora Rosalba Vega, desde el 26 de octubre al 25 de noviembre de 2020, los siguientes volúmenes de material:

MATERIAL	CANTIDAD TOTAL EN M3
Excavación	270 m3
Descapote	60 m3
TOTAL	**330 m3**


Nota: Los volúmenes se reportan en banco, no se aplica factor de expansión.

Como constancia se firma en Tutazá (BOYACA) a los cuatro (4) días del mes de diciembre 2020.

Cordialmente,

ING. FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUAREZ
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S
Representante Legal

ANEXO 4.
CERTIFICADO DISPOSICION RESIDUOS (BAÑOS) PAGO RECIBO ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y LUZ



EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

NUMERO DE CUENTA 861658326
Documento equivalente No. 146711718
MES DE SERVICIO DIC/2020

CLIENTE
SISA SISA ORLANDO
CENTRO REPORTAR DIRECCION
Tutasa

DATOS CONSUMO

70	65	73	73	78	142	69
AJU/2020	AGO/2020	SEP/2020	OCT/2020	NOV/2020	ACTUAL	PROMEDIO

Periodo Servicio Desde: 24/11/20 Hasta: 22/12/20
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 27/12/2020

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	10624	
Lectura Actual	10766	
Factor Mult.	1	
Consumo Mes	142	
Prefacturado	-	
Total Consumo	142	

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1600
Circuito Nodo: 14753 16750 Ruta: 92024800
Grupo: 21 Med. Activa: 194/1643
Estrato: 2 Med. Reactiva:
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Sub	Periodo	Valor Unitario	Sub Subsidiado	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	142	12/2020	$ 572,1319	130	-44.12	$ 81.243	-$ 32.812

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
EBSA le desea una FELIZ NAVIDAD y le invita a pagar oportunamente esta factura por PSE o en sus puntos de pago autorizados. Evite la suspensión del servicio

G: 229.4 I: 38.6 D: 173.68
CV: 81.91 PR: 42.3 R: 0.45
CF: 0 CU: $ 572,1319
Costo Diario: $ 1.794

Indicadores de calidad

Mes	Clu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	13.8	3.03	25.0	16.0	2.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
Vrunitario:
TOTAL $:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 141.200
Fecha: 07/12/2020

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 81.243
SUBSIDIOS	-$ 32.812
TOTAL PERIODO	$ 48.431
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC. MPAL - 814 - 2001	$ 14.624
CREDIVALORES	$ 103.395
Total Externos	$ 118.019

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
04 ENE/2021	04 ENE/2021	$ 166.450

* Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ésta y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de $616.624.930000001 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 958 y la 9 (2 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $572.1319 por kwh


Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0647 de 2003 y grandes contribuyentes Res. 078 de 2016

EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

NÚMERO DE CUENTA 861658326
Documento Equivalente No. 146711718
Fecha Vencimiento 04 ENE/2021
Total a pagar $ 166.450

(415)7709998000683(8020)1000086165832639001000166450



TUTAZA

NIT 900300722-1
Carrera 4 No 2-28 Casa Cural Antigu
Teléfono: 3204165790-3125100807

Empresa: 90 — *Vigilada por la SSPD*

Nombre SISSA SISSA ORLANDO
Direccion CENTRO (CASA)

Cód Suscriptor	No.Medidor	Estrato	Uso	#.Fac.Vencid	Predial
90 - 0440 - 0000	1	UNO	RESIDENCIA	1	15 839 99 99 9999 9999 935

Fecha emisión 03-12-2020 — LecturaAnterior 1.701 — Consum(m3) 5
Ultimo Pago 30-10-2020 — LecturaActual 1.706 — Prom.Consumo(m3) 5

(m3 X $ m3) -Subsidio + Aporte =Subtotal m3-> (Metros Cubicos) $ (m3)-> (Valor del metro Cubico) %S-> % Subsidio %A-> % Aportes

ACUEDUCTO

Descripción	m3	$ (m3)	Valor($)	%S	(subsidio	%A	+(Aporte	Subtotal
Cargo Fijo	-	-	3.725,00	70	-2.607,50	0	0,0	1.117,50
C.Basico(01-22 m3	5	478,0	2.390,00	70	-1.673,00	0	0,0	717,00
C.Complemen. (23-44)								
C.Suntuario. (>44 m3)								
C.Preventivo	0	0						

Deudas 1.998,00 — Total Periodo ($) 1.834,50
TOTAL A PAGAR ACUEDUCTO 3.832,50

PERIODO DE FACTURACIÓN

DESDE 01-Nov-2020 HASTA 30-Nov-2020

ALCANTARILLADO

Descripción	m3	$ (m3)	Valor($)	%S	(subsidio	%A	+(Aport	Subtotal
Cargo Fijo	-	-	1.490,00	70	-1.043,00	0	0,0	447,00
V.Basico(01-22 m3)	5	191,2	956,00	70	-669,20	0	0,0	286,80
V.Complemen. (23-44								
V.Suntuario. (>44m3)								

Deudas 799,00 — Total Periodo ($) 733,80
TOTAL A PAGAR ALCANTARILLADO 1.532,80

ASEO

Descripción	Valor	-(subsidio)	+(Aporte)
Costo fijo	0	70.0 % 0,00	0.0 % 0,00

- No Barrido 0,00
Total Periodo ($) 0.00
TOTAL A PAGAR ASE 0.00

Servicio	Fac vencidas Fac.Vencidas	Financiaciones Cuota $	Saldo($)	Interés Anteriores	1.000% Actuales	Conexión y otros Conexión$)	Otros		Total Deuda	Descuentos Abonos $	Descuentos $
Acueducto	1.978,0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		1.998,00	0,0	0,0
Alcantarillado	791,0	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00		799,00	0,0	0,0
Aseo	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				0,00	0,0	0,0
Totales	2.769,00	0,00	0,00	0,00	28,00				2.797,00	0,00	0,00

PAGUE ANTES DE 30/Diciembre/2020 — TOTAL A PAGAR $ 5.365.30

SE LE SOLICITA AL USUARIO EL CODIGO PREDIAL QUE CORRESPONDE A ESTA FACTURA
LA UNICA ENTIDAD AUTORIZADA PARA ADJUDICAR CONEXIONES DE AGUA ES LA A.P.C, LAS DEMAS SON CONSIDERADAS FRAUDULENTAS Y ACARREARAN SANCIONES.
Esta factura de cobro, presta merito ejecutivo de conformidad con el Art 130 de la Ley 142 de 1994
Esta factura de cobro, presta merito ejecutivo de conformidad con el Art 130 de la Ley 142 de 1994

Empresa: TUTAZA

110016

Lec. Anterior	Cód Suscriptor	Nombre	Direccion
1701	9004400000	SISSA SISSA ORLANDO	CENTRO (CASA)

Lec Actual	No.Medidor	Fecha emisión	DESDE	HASTA	PAGUE ANTES I	TOTAL A PAGAI
1706	1	03-12-2020	01-Nov-2020	30-Nov-2020	30-Dic-2020	5.365,30
Consumo 5						

ANEXO 5.
REGISTRO FOTOGRAFICO

	GOBERNACION DE BOYACA	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
INGCONSA S.A.S	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	6

PERIODO: INFORME AMBIENTAL No 1 DE INTERVENTORIA OCTUBRE 26 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSTRUSEGO S.A.S	**CONTRATO N°**	2890 de 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	NA
INTERVENTORÍA	INGCONSA S.A.S	**CONTRATO N°**	No. 3066 de 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**				



Punto de desinfeccion



Punto ecologico



Descripción: control de temperatura y desinfeccion



Descripción: punto de hidratacion

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INGCONSA S.A.S	GOBERNACION DE BOYACA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	2	DE	6

PERIODO: INFORME AMBIENTAL No 1 DE INTERVENTORIA OCTUBRE 26 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020			FECHA ELABORACIÓN	5 (Dia)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSTRUSEGO S.A.S	**CONTRATO N°**	2890 de 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	NA
INTERVENTORÍA	INGCONSA S.A.S	**CONTRATO N°**	No. 3066 de 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**				



Punto de desinfeccion COVID 19



Medidas de seguridad por COVID 19



Descripción: señalización preventiva



Descripción: vestir de obra

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	GOBERNACION DE BOYACA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
INGCONSA S.A.S		VERSIÓN	1		
		PAGINA	3	DE	6

PERIODO: INFORME AMBIENTAL No 1 DE INTERVENTORIA OCTUBRE 26 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSTRUSEGO S.A.S	**CONTRATO N°**	2890 de 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	NA
INTERVENTORÍA	INGCONSA S.A.S	**CONTRATO N°**	No. 3066 de 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				



Camilla del proyecto



Baños para uso del personal





Descripción: Botiquin de la obta



Descripción: punto de atencion medica


Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	GOBERNACION DE BOYACA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
INGCONSA S.A.S		VERSIÓN	1		
		PAGINA	4	DE	6


PERIODO: INFORME AMBIENTAL No 1 DE INTERVENTORIA OCTUBRE 26 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSTRUSEGO S.A.S	**CONTRATO N°**	2890 de 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	NA
INTERVENTORÍA	INGCONSA S.A.S	**CONTRATO N°**	No. 3066 de 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**				



Implementación de PMT aprobado para el proyecto.



Señalización frentes de obra



Señalizacion implementación PMT



Señalizacion implementación PMT

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	GOBERNACION DE BOYACA	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
INGCONSA S.A.S	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	5	DE	6

PERIODO: INFORME AMBIENTAL No 1 DE INTERVENTORIA OCTUBRE 26 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSTRUSEGO S.A.S	**CONTRATO N°**	2890 de 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	NA
INTERVENTORÍA	INGCONSA S.A.S	**CONTRATO N°**	No. 3066 de 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**				



Maquinaria destinada a ejecutar las obras contratadas



Descapote zona de disposición final



Retiro de escombros, carpado de volquetas.



Operación de equipos

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	GOBERNACION DE BOYACA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
INGCONSA S.A.S		VERSIÓN	1		
		PAGINA	6	DE	6

PERIODO: INFORME AMBIENTAL No 1 DE INTERVENTORIA OCTUBRE 26 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSTRUSEGO S.A.S	**CONTRATO N°**	2890 de 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	NA
INTERVENTORÍA	INGCONSA S.A.S	**CONTRATO N°**	No. 3066 de 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**				



Talas de especies arboreas por parte de terceros ajenosal proyecto



Tala realizadas por terceros ajenos al proyecto.



Arboles talados por particulares.



Talas realizadas por terceros que no estan vinculados al proyecto.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONSTRUSEGO S.A.S
NIT:900.552.490-9

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA
CONSTRUSEGO S.A.S

INTERVENTORÍA:
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

INFORME 2:
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL "PAGA" 26 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2020

Elaboro: **LUISA FERNANDA SÁNCHEZ CASTRO**
FIRMA: Luisa Fernanda Sánchez Castro.
CARGO: Ingeniera Ambiental

INTRODUCCIÓN

Durante la construcción o ejecución de proyectos es importante incluir la Gestión Ambiental como herramienta que nos ayuda a organizar y formalizar mediante procedimientos a planificar las actividades, definir responsabilidades y desarrollar buenas practicas, todo lo anterior para prevenir y minimizar los efectos sobre el entorno y por ende la protección del medio ambiente.

Para la ejecución del Contrato de obra No. 2890 de 2020,cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.", se elaboró un PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL INVIAS – PAGA, el cual está conformado por seis (6) programas y cada uno por fichas o proyectos que en total corresponde a veinte (20), cada una menciona las diferentes medidas de manejo ambiental que se deben implementar durante el desarrollo del proyecto para prevenir, mitigar y corregir los posibles impactos identificados.

Es importante mencionar que el PAGA se elaboró teniendo en cuenta la Guía Ambiental del Instituto Nacional de Vías INVIAS que es el instrumento técnico de manejo ambiental y social para proyectos que no requieren de Licencia ambiental. Contiene las acciones tendientes a minimizar, controlar, prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales, que se pueden causar por la ejecución de las obras de un proyecto vial

El proyecto cuenta con el apoyo de un (1) Ingeniero ambiental, quien se encarga de la implementación, el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del PAGA, disponiendo de los recursos necesarios para adelantar las labores de manejo ambiental, también responder a los requerimientos de las Autoridades Ambientales, de la Interventoría y de INVIAS, garantiza la respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos de la comunidad dando la solución pertinente.

El presente documento corresponde al Informe de Gestión Ambiental No 2 del periodo comprendido entre el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020; se continua con las actividades, medidas o acciones de manejo ambiental implementadas o desarrolladas durante este periodo para dar cumplimiento a la normatividad legal, a los documentos del proyecto y demás lineamientos y/o requerimientos exigidos por la Interventoría.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Cumplir con las acciones ambientales planteadas para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Tendientes a evitar y reducir los efectos adversos al medio ambiente.

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- El presente informe permite establecer las actividades técnicas llevadas a cabo dentro del periodo de ejecución y así describir las medidas de prevención y mitigación implementadas con el fin de controlar los impactos generados durante las actividades de carácter técnico enunciadas.

- Disponer de personal capacitado en el área técnica, ambiental para cumplir de manera eficiente con cada una de las actividades programadas.

- Dar cumplimientos a los requerimientos de carácter ambiental solicitados por la Interventoría, el INVIAS o Autoridad Ambiental.

- Integrar conceptos de Medio Ambiente que permitan enmarcar el desarrollo del proyecto a través de la protección del medio ambiente y las buenas relaciones con las comunidades del área de influencia

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El presente proyecto se ejecuta a lo largo de la vía secundaria que comunica del Municipio de Belén al Municipio de Tutazá, se emplaza en dos tramos, el Tramo 1: K0+000 al K1+736 y el Tramo 2: K4+135 al K5+829.

El Municipio de Tutazá se encuentra ubicado sobre la Cordillera oriental al nor-oriente del departamento de Boyacá , en la ruta Tunja, Duitama y Sogamoso. Limita por el norte con el municipio de Sativanorte, por el occidente con el departamento de Santander, al sur con el municipio de Belén y al oriente con Paz de Río.

El Municipio de Belén, también llamado Tierra Noble y Legendaria. Se encuentra localizado en la Cordillera Oriental en la Provincia de Tundama al norte del Departamento de Boyacá, ubica a una distancia de 25,8 km de la ciudad de Duitama Capital de la Provincia.




Figura 1. *Localización Proyecto.*
Fuente *Pliego de Condiciones del Contrato de obra*

2.2. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA

El departamento de Boyacá, ha asignado mediante contrato de obra No. 2890 a CONSTRUSEGO S.A.S para adelantar las obras prioritarias de mejoramiento y pavimentación de la vía Tutaza cruce ruta 6404 código 55-23 Belén Sacamá – Departamento de Boyacá.

2.3. CONTROL TÉCNICO

Para seguir las actividades de coordinación, control y seguimiento del contrato de obra, se nombró al INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS mediante contrato de interventoría No. 3066 de 2020, quien adelanta la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, con supervisión por el departamento de Boyacá.

2.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto contempla el mejoramiento y pavimentación de la vía secundaria que comunica del Municipio de Belén al Municipio de Tutazá, se emplaza en dos tramos, el Tramo 1: K0+000 al K1+736 y el Tramo 2: K4+135 al K5+829, las coordenadas en el sistema cartesiano MAGNA SIRGAS BOGOTÁ ZONA son las siguientes:

TRAMO 1: Punto inicio N: 1135980,96 E 1155211,02
Punto Final N 1136035,78 E: 1156528,53
TRAMO 2: Punto inicio N 1158360,27 E 1136524,41
Punto Final N 1158782,1 E 1135125,80

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1. INFORMACIÓN DE LA OBRA:




CONTRATO No.:	2890
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 DE AGOSTO DE 2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
VALOR INICIAL:	($4.417.308.471,95)
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	26 OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 ABRIL DE 2021
CONTRATISTA:	CONSTRUSEGO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIÉRREZ
NIT:	900.552.490-9


3.2. INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA:



CONTRATO No.:	3066
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 AGOSTO DE 2020
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
VALOR INICIAL:	$326.954.880
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	26 OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 ABRIL DE 2021
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUAREZ
POBLACIÓN BENEFICIADA:	MUNICIPIOS DE BELÉN Y TUTAZA, BOYACÁ

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EJECUTADAS

Durante el periodo que compre del 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, se realizaron las siguientes actividades constructivas:

FRENTE DE OBRA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1. EXCAVACIÓN	 
2. CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	
3. RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	
4. CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE	

5. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	
6. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - 3000 PSI IMPERMEABILIZADO	 
7. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	
8. EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	
9. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	 

10. RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	
11. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	
12. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	
13. CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	
14. DEMOLICION OBRAS CONCRETO SIMPLE, INLCUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)	

15. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC D 4"	
16. TOMA DE DENSIDADES - CALIDAD	
17. TOMA DE CILINDROS TOMA DE MUESTRAS CALIDAD AL CONCRETO	

5. PROGRAMAS AMBIENTALES

La Gestión ambiental durante la ejecución de proyectos constructivos es uno de los requerimientos fundamentales. Es por ello que, del 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al Informe No. 2, las actividades constructivas ejecutadas y propias del proyecto, estuvieron acompañadas de acciones de control, prevención y mitigación de impactos ambientales negativos, establecidas en los siguientes programas y/o proyectos que conforman el documento PAGA:

Tabla 1. *Programas y Proyectos PAGA*

PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES				APLICA
PROGRAMA		**PROYECTO**	**CÓDIGOS**	
1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental.	1.	Conformación del grupo de gestión ambiental.	DAGA-1.1-01	**SI**
	2.	Capacitación en gestión socio - Ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.	DAGA-1.2-02	
	3.	Cumplimiento de requisitos legales.	DAGA-1.3-03	
2.Programa Actividades Constructivas.	1.	Manejo integral de materiales de construcción.	PAC-2.1-04	**SI**
	2	Explotación fuentes de materiales.	PAC-2.2-05	**NO**
	3.	Señalización frentes de obras y sitios temporales.	PAC-2.3-06	**SI**
	4.	Manejo y disposición final de escombros y lodos.	PAC-2.4-07	
	5.	Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	PAC-2.5-08	
3. Programa Gestión Hídrica	1.	Manejo de aguas superficiales.	PGH-3.1-09	**SI**
	2.	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	PGH-3-2-10	
4. Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	1.	Manejo del descapote y cobertura vegetal.	PBSE-4.1-11	**SI**
	2.	Recuperación de Áreas Afectadas.	PBSE-4.2-12	**SI**
	3.	Protección de fauna.	PBSE-4.3-13	**SI**

	4.	Protección de ecosistemas sensibles.	PBSE-4.4-14	**NO**
5. Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipos	1.	Instalación, funcionamiento y Desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	PMIT-5.1-15	**SI**
	2	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las Instalaciones para la planta de trituración, asfalto o concreto.	PMIT-5-2-16	**NO**
	3.	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	PMIT-5.3-17	**SI**
6. Programas de Gestión Social	1.	Atención a la Comunidad.	PGS-6.1-18	**SI**
	2.	Información y Divulgación.	PGS-6.2-19	**SI**
	3.	Manejo de La Infraestructura de Predios y Servicios Públicos.	PGS-6.3-20	**SI**
	4	Recuperación del Derecho de Vía.	PGS-6.4-21	**NO**
	5.	Cultura Vial y Participación Comunitaria	PGS - 6.5 -22	**SI**
	6.	Contratación Mano de Obra.	PGS-6.6-23	**SI**
	7.	Proyectos Productivos.	PGS-6.7-24	**NO**
	8.	Protección al Patrimonio Arqueológico.	PGS-6.8-25	**SI**
	9.	Gestión Socio Predial.	PGS-6.9-26	**NO**

Seguidamente se describen cada una de las acciones de gestión ambiental desarrolladas en el periodo reportado, en avance y cumplimiento del PAGA

5.1. PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

DAGA-1.1-0. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.



El grupo de gestión ambiental del proyecto está conformado por un (1) residente ambiental, y un (1) residente HSEQ; quienes durante el periodo reportado efectuaron una serie de actividades, encaminadas a la protección del medio

ambiente y las buenas relaciones interpersonales con la comunidad del área de influencia del proyecto como son:

- Durante el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, se continua con las capacitaciones al personal, además de la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores.

- De igual forma se continua en el desarrollo del proyecto la instalación de la señalización a lo largo del área del trabajo, así como la demarcación de los frentes de obra intervenidos y se ha trabajado por la seguridad de los trabajadores en los diferentes frentes de trabajo.

- Durante la ejecución del proyecto se entrega el Informe de Avance y Seguimiento al PAGA mensualmente para aprobación por parte de la Interventoría, como se establece en el cronograma de este programa.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **Número de programas ejecutados en el periodo/número de programas a ejecutar en el periodo.6/6=100%**  Durante el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, se programaron ejecutaron los 6 programas establecidos en el PAGA.
• **Número de profesionales requeridos en el proyecto/ Número de profesionales contratados. 2/2=100%**  De acuerdo con los requerimientos contractuales, se conformó el grupo de gestión ambiental por dos profesionales, un (1) residente Ambiental, un (1) residente HSEQ, dando cumplimiento a este indicador, teniendo en cuenta que la empresa Contratista dispone de dos profesionales encargados de ejercer las acciones encaminadas a la gestión socio- ambiental del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





- **DAGA-1.2-02. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIO -AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Dando cumplimiento a este programa, se continuó con la realización de charlas y capacitaciones previas al inicio de los trabajos, en donde se socializaron algunos temas de concientización ambiental, seguridad en el trabajo. ***Anexo A. Capacitaciones***

Tabla 1: Registro de Capacitaciones.

26 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2020	26/11/2020	Capacitación de Socialización PMT
	27/11/2020	Capacitación Uso de los EPP
	28/11/2020	Capacitación de Residuos Sólidos y Especiales
	1/12/2020	Capacitación de Riesgo Publico
	2/12/2020	Capacitación Protección de la Fauna Silvestre
	3/12/2020	Capacitación Riesgos Laborales
	4/12/2020	Capacitación Brigada de Emergencia
	4/12/2020	Capacitación Cuidado del Recurso Hídrico
	9/12/2020	Capacitación de Estilo de Vida Saludable
	10/12/2020	Capacitación Reporte de incidentes y accidentes
	11/12/2020	Capacitación de Reglamento de higiene y seguridad industrial
	12/12/2020	Capacitación Seguridad vial, normas y políticas
	14/12/2020	Capacitación condiciones de orden, aseo y señalización
	15/12/2020	Capacitación Políticas de prevención al Alcoholismo

	16/12/2020	Capacitación Cuidado de los Recursos Naturales
	17/12/2020	Capacitación Contaminación Auditiva

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

- **No. De Personas con inducción en el Periodo/No. de personal que ingreso en el periodo. 16/16=100%**



Durante el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, se programaron dieciocho capacitaciones y realizaron dieciocho capacitaciones, las cuales fueron socializadas con el personal en obra y se tomó el respectivo registro de asistencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





- **DAGA-1.3-03. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.**

Actualmente se realiza inventario forestal para el aprovechamiento de 39 árboles que son necesarios para la continuidad del proyecto, este trámite se iniciara con la Corporación autónoma regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ", pero por motivos de que la comunidad intervino 20 árboles quedando en el inventario 19 individuos, in.

Tabla 2: Permisos Ambientales

TIPOS DE PERMISOS		
RECURSO NATURAL A AFECTAR	**TIPOS DE PERMISOS**	**ENTIDAD QUE LO OTORGA**
Forestal	Permiso de aprovechamiento forestal	CORPOBOYACÁ

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. De Permisos Ambientales Requeridos/No. total, de Permisos Otorgados. N/A** Durante este periodo, se realizó por parte del contratista el inventario forestal y se encuentra en trámite para permiso de los predios a intervenir. No se ha iniciado con el trámite ante la Autoridad ambiental competente para el permiso de Aprovechamiento forestal. En este momento se encuentra en el levantamiento de las fichas y el plano georreferencia.
No. De requerimientos cumplidos por cada acto administrativo / No. De requerimientos exigidos. **NA** Durante este periodo no se presentaron actos administrativos por parte de la Autoridad ambiental competente.

5.2. PROGRAMA 2. PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

PAC-2.1-04. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Durante el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, la empresa del señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA ubicado en el Municipio de Paz del Rio, Boyacá, suministro los diferentes materiales de construcción (material seleccionado para llenos, triturado y arena) para las diferentes actividades constructivas desarrollada. Esta empresa cumple con los requisitos legales para la explotación de este tipo de materiales pétreos. ***Ver anexo b. certificado y/o registro control de ingreso de material, retiro escombros, descapote***

Localización	Volumen a extraer (m3)	Tipo de fuente	ESTADO LEGAL	
			Autoridad Ambiental	Contrato de concesión de explotación Minera
Vereda Socotacito, Municipio de Paz del Rio, Departamento de Boyacá	1344	Fabio Eduardo Cely Herrera	Resolución 1221 del 2008 – Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ"	Titulo Minero NO. 1270-15

Nota: *El volumen a extraer es el requerido para las actividades de obra*

Las actividades de gestión adelantadas para el cumplimiento del presente programa ambiental fueron las siguientes:

- En los frentes de obra se ubicó sólo el volumen de materiales requeridos para una o dos jornadas laborales, estos materiales se mantuvieron cubiertos con polímeros para evitar su dispersión y debidamente señalizados.

- Para el control de las emisiones de material particulado al ambiente, se mantienen los diferentes materiales de construcción (arena, triturado y cemento) debidamente cubiertos con plásticos y las volquetas deben transitar con la carpa extendida.

- El personal en obra, mantuvo sus respectivos elementos de protección personal para la manipulación en las diferentes actividades constructivas que lo requieren (gafas, guantes, tapa bocas, etc.).

- Los Vehículos que transportan material debían ir carpados y con perfectas condiciones mecánicas.

- No se realizó lavado de maquinaria sobre fuentes de agua y/o frentes de trabajo

A continuación, se relaciona el material que se recibió en obra en este periodo:

PROVEEDOR	MATERIAL	VOLUMEN PERIODO 1	VOLUMEN PERIODO 2	VOLUMEN ACUMULADO M3
Fabio Eduardo Cely Herrera	Afirmado	56 M3	140 M3	196 M3
Fabio Eduardo Cely Herrera	Área Mixta	42 M3	42 M3	84 M3
Fabio Eduardo Cely Herrera	Sub base	0	714 M3	714 M3
Fabio Eduardo Cely Herrera	Triturado 3/4	70M3	56 M3	126 M3
Fabio Eduardo Cely Herrera	Triturado para filtro	70 M3	392 M3	462 M3
Fabio Eduardo Cely Herrera	Tubo en concreto de 36" *1m	47 Und	46 Und	93 Und
Fabio Eduardo Cely Herrera	Tubo en concreto de 36" *0.5m	6 Und	8 Und	14 Und

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. de medidas implementadas en el periodo/No. de medidas que debía ejecutar. 6/6=100%** Se determinó que se ha estado dando cumplimiento al presente indicador, ya que de acuerdo con las actividades constructivas se ha venido acatando con las buenas prácticas para el manejo del material existente en obra.
• **No. de requerimientos/de requerimientos exigidos. NA** Durante este periodo no se realizaron requerimiento por parte de la comunidad o autoridad ambiental competente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

- **PAC-2.3-06. SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES.**

Para el adecuado manejo de las actividades constructivas y como medida preventiva no solo del personal presente en los frentes de trabajo, si no de las personas que transitan la vía objeto del contrato, se efectuaron las siguientes actividades:

- La señalización utilizada en obra, se ubicó antes de cada frente de trabajo de acuerdo con los requerimientos solicitados en el manual de señalización adoptado por el INVIAS.

- En el proyecto se cuenta con señalización ambiental referente a mantener aseado el lugar de trabajo, sitio para las basuras, prohibido fumar, entre otras.

- Se inspeccionaron las áreas de trabajo de tal manera que se garantizara que la señalización permaneciera limpia y bien dispuesta todos los elementos de demarcación utilizados.

- Mediante inspección diaria en campo, se realizó la verificación durante la jornada laboral que el personal de la obra utilizara los elementos de protección personal, siendo visible para el tránsito vehicular.


- Se presento ante el Municipio de Tutaza el Plan de Manejo de Transito, el cual fue aprobado por la Alcaldía.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. de medidas implementadas en el periodo/No. de medidas que debía ejecutar. 5/5=100%**

Se determinó que se ha estado dando cumplimiento al presente indicador, ya que de acuerdo con las actividades constructivas se ha realizado la instalación en los frentes de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









- **PAC-2.4-07. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS.**

Las actividades de obra generan un tipo de residuo el cual debe ser dispuesto de manera adecuada con el fin de prevenir y controlar impactos negativos que se puedan generar al medio natural.

El material generado por la obra fue dispuesto en el Predio La Esperanza del Municipio de Tutaza Boyacá a propiedad de la Señora Rosalba Vega, es de aclarar que el material generado por la obra no se encuentra en mal estado. ***Ver anexo b. certificado y/o registro control de ingreso de material, retiro escombros, descapote.***

El predio anteriormente enunciado fue aprobado por el Municipio de Tutaza, con un concepto favorable, para ser el sitio de disposición final. ***Anexo C.Diseño Geotécnico Del Zodme***

TIPO DE MATERIAL SOBRANTE	SITIO DE DISPOSICIÓN	INFORME 1 No. VOLUMEN M3/UN	INFORME 2 No. VOLUMEN M3/UN	VOLUMEN ACUMULADO
Excavación	Predio La Esperanza	270 M3	2734.18 M3	3004.18 M3
Descapote	Predio La Esperanza	60 M3	0	60 M3
Demolición	Predio La Esperanza	0	216.19 M3	216.19 M3

Nota: *El material reportado en este informe es en banco sin tener en cuenta la expansión*

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. de medidas implementadas en el periodo/No. de medidas que debía ejecutar. 2/2=100%** Se determinó que se ha estado dando cumplimiento parcialmente al indicador, ya que de acuerdo con las actividades constructivas se está almacenando los escombros en un predio temporal, no se ha realizado la disposición final en un sitio autorizado.
• **No. de requerimientos/de requerimientos exigidos** Durante este periodo no se realizaron requerimiento por parte de la comunidad o autoridad ambiental competente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

PAC-2.5-08. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

El punto ecológico para la recolección de los residuos sólidos, permaneció ubicado en el campamento, los cuales son clasificados, recolectados y dispuestos los residuos generados por el personal se lleva la empresa APC Tutaza E.S.P la periodicidad de recolección es quincenal y el lugar de disposición final de los residuos sólidos es el relleno sanitario Terrazas el porvenir ubicado en la Cuidad de Sogamoso Por lo tanto, no es necesario la construcción de un sitio de almacenamiento de mayor capacidad. ***Anexo D: Pago de servicios públicos***

En los diferentes frentes de obra activos se distribuyen bolsas o lonas en donde se recogen los residuos generados y posteriormente son acopiados en el punto ecológico, siendo allí en el único sitio dentro de la obra donde se pueden almacenar los desechos para su recolección, transporte y disposición final.

Los residuos Peligrosos o especiales, son almacenados en la oficina del campamento, para ser controlado por el Personal de Seguridad y salud en el trabajo, para al final realizar el trámite para su disposición final. ***Ver Anexo C.Diseño Geotécnico Del Zodme***

Durante este periodo no se generaron residuos peligrosos, ya que los tapabocas suministrados por la empresa son en tela y tiene una duración de 45 días, al momento de cumplir su vida útil se cumplirá con la disposición final establecida en el protocolo de bioseguridad.

CONTROL- RESIDUOS GENERADOS		
FECHA	**RESIDUOS ORGÁNICOS(Kg)**	**RESIDUOS ESPECIALES (Kg)**
27/11/2020	1,345	0
28/11/2020	0,345	0
29/11/2020	134	0
30/11/2020	0,68	0
1/12/20202	1,7	0
2/12/2020	1,65	0
3/12/2020	1,87	0
4/12/2020	1,9	0
5/12/20202	1,32	0
9/12/2020	0,056	0
10/12/2020	0,65	0
11/12/2020	0,23	0
12/12/2020	1,23	0
14/12/2020	1,98	0
15/12/2020	1,65	0

16/12/2020	1,34	0
17/12/2020	1,09	0
18/12/2020	0,54	0
19/12/2020	0,23	0
20/12/2020	1,87	0
21/12/2020	1,45	0
22/12/2020	1,09	0
23/12/2020	0,876	0
TOTAL	**159,092**	**0**


CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
	**Residuos Ordinarios (verde)**	Cascas de Fruta, Sobrantes de comida, Cunchos de café, Papel Higiénico .
	**Residuos reciclables (azul)**	Botellas plásticas, Bolsas
	**Residuos reciclables (gris)**	Papel, Cartón, Revistas, Periódico
	**Residuos Especiales (Roja)**	Tóner, Tapabocas, Pilas, Luminarias

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

- **No. de medidas implementadas en el periodo/No. de medidas que debía ejecutar.3/3= 100%**

Se determinó que se ha estado dando cumplimiento al presente indicador, ya que de acuerdo con las actividades constructivas que se han venido adelantando, a la par se han efectuado las medidas propuestas y aplicables para la etapa del proyecto.

- **Volumen de residuos sólidos dispuestos/volumen de residuos generados. 159kg/159kg=100%**



En la gráfica se presenta la generación y disposición final de los residuos sólidos generados durante 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2.
• **No. de requerimientos/de requerimientos exigidos. 0/0=100%** Durante este periodo no se realizaron requerimiento por parte de la comunidad o autoridad ambiental competente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

5.3. PROGRAMA 3. PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA

PGH-3.1-09. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.

El agua es almacena en la obra en timbos plásticos los cuales se instalan en los frentes de obra.

En este periodo no se presentaron incidentes de derrames donde se tuviesen que adelantar labores de limpieza o acciones correctivas.

El agua es provista para los frentes de obra y campamento ubicado en el Bosque fue suministrada por la empresa APC Túta za E.S.P a través de la acometida de agua potable, durante el periodo comprendido para el mes de octubre se realizó un consumo de 5 M3. ***Anexo D: Pago de servicios públicos***

El campamento ubicado en el predio El Bosque, está conectado al servicio de alcantarillado del Municipio de Túta za, cuya administración la realiza la empresa APC Túta za E.S.P.

La vivienda donde se estableció el campamento cuenta con 2 baños capacidad necesaria para cumplir con la necesidad de los trabajadores.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. de medidas implementadas en el periodo/No. de medidas que debía ejecutar. 2/2=100% 5M3** Se determinó que se ha estado dando cumplimiento al presente indicador, ya que de acuerdo con las actividades constructivas que se han venido adelantando, a la par se han efectuado las medidas propuestas y aplicables para la etapa del proyecto.
• **No. de requerimientos/de requerimientos exigidos.0/0=100%** Durante este periodo no se realizaron requerimiento por parte de la comunidad o autoridad ambiental competente.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
 

- **PGH-3-2-10. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES**

Las actividades de gestión desarrolladas en cumplimiento del presente proyecto ambiental fueron las siguientes: Las maquinarias utilizadas durante este periodo cumplieron las horas de trabajo recomendadas para el mantenimiento preventivo, el cual fue realizado por la empresa GECOLSA .

Tomando las medidas de precaución necesarias para evitar posibles accidentes que generen contaminación. En el proyecto hasta el momento no se han generado aceites usados, sin embargo, se tiene determinado que llegado el caso en que se genere este tipo de residuo especial, se realizará la solicitud de su recolección y disposición final a la empresa DESCONT.

La vivienda donde se estableció el campamento cuenta con 2 baños, los cuales el predio El bosque, cuenta con servicios de alcantarillado por la empresa APC Túteza E.S.P, para el mes de octubre se realizó un consumo de 5 M3. ***Anexo D: Pago de servicios públicos***

El combustible utilizado para la maquinaria es suministrado por un carrotanque, ya que en obra no se estableció punto de almacenamiento de combustible.

No se instalo KIT de derrames ya que el mantenimiento de la maquinaria se esta realizando fuera de la obra, y el suministro de combustible se esta realizando directamente por un carrotanque, si se presentara alguna eventualidad se utilizara arena la cual será guardada y entregada a la empresa DESCONT para su disposición final.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. de medidas implementadas en el periodo / No. de medidas que debía ejecutar.2/2=100%** Se puede determinar que se ha dado cumplimiento del presente indicador, ya que de acuerdo con las actividades constructivas adelantadas se ha realizado el adecuado manejo de los residuos líquidos domésticos e industriales.
No. de requerimientos /No. de requerimientos exigidos.0/0=100% Durante este periodo no se han presentados solicitudes por la comunidad o autoridad ambiental competente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

5.4. PROGRAMA 4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

➢ PBSE-4.1-11. MANEJO DEL DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL

Durante el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, se generó descapote donde comprende el desraíce y la limpieza en zonas cubiertas de pasto, rastrojo, escombros, cultivos y arbustos

Donde se tuvieron en cuenta las siguientes características:

- Los trabajos de descapote solamente fueron realizadas en las áreas requeridas para las obras del proyecto.

- El descapote debe realizarse preferiblemente de forma manual para evitar daños a estructuras, servicios públicos, cultivos o propiedades cuya destrucción o deterioro no están previstos ni son necesarios para la construcción de las obras.

- En algunos casos se requirió la utilización de la retroexcavadora, el operario fue supervisado bajo el control del residente de obra.

- El descapote no se realizó mediante quema

- La capa vegetal es almacenada en el predio la Esperanza del Municipio de Tutaza, Boyacá a propiedad de la Señora Rosalba Vega para ser reutilizada posteriormente en la recuperación de las áreas intervenidas.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. de medidas implementadas en el periodo / No. de medidas que debía ejecutar.3/3=100%** Se puede determinar que se ha dado cumplimiento del presente indicador, ya que de acuerdo con las actividades constructivas adelantadas se ha realizado el adecuado manejo y protección de la vegetación
• **No. de requerimientos /de requerimientos exigidos= 0/0=100%** Durante el periodo no se han presentado requerimientos por parte de la comunidad o de la Autoridad ambiental competente.

PBSE-4.2-12. RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS.

Durante el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, se dio inicio a las actividades constructivas, interviniendo áreas como taludes para ampliación de la vía y así poder realizar el objeto de esta obra, afectando directamente algunos arbustos que se encontraban en dichos taludes.

El material que se retiro de los taludes intervenidos fue llevado al sitio de disposición final.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. de medidas implementadas en el periodo / No. de medidas que debía ejecutar. N/A**

Se puede determinar que se ha cumplido el presente indicador, ya que de acuerdo con las actividades constructivas adelantadas solo se ha realizado procesos de limpieza, pero no se ha realizado ningún proceso para recuperar estas áreas.
• **No. de medidas implementadas en el periodo/ No. de medidas que debía ejecutar =NA** Durante el periodo no se ha contemplado la recuperación de las áreas intervenidas, ya que a la fecha solo se ha realizado descapote.

- **PBSE-4.3-13. PROTECCIÓN DE FAUNA.**

Durante el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, se realizó una capacitación con el tema enfocado hacia el cuidado de la fauna, dando cumplimiento al cronograma de actividades planteado para este programa. Es de destacar que hasta la fecha no se han presentado avistamientos de fauna, ni la necesidad de implementar medidas de rescate y relocalización de animales que se hayan encontrado en el área de influencia directa del proyecto. ***Ver Anexo A. Capacitaciones***

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. de medidas implementadas en el periodo / No. de medidas que debía ejecutar.1/1=100%** Durante este periodo se realizó una capacitación sobre el cuidado de la fauna, y se cambió el cronograma, ya que se evidencio la importancia de proteger la fauna silvestre.

5.5. PROGRAMA 5. PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

- **PMIT-5.1-15. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL.**

Se realizo la instalación de áreas temporales para la ejecución de la obra:

- El campamento se encuentra ubicado en el predio El Bosques del municipio de Túta, Boyacá a propiedad de la Señora Luz Esperanza Dueñas, donde se instaló un área de vestir, área para almacenar el material, oficinas y cuenta con 2 baños.

- El campamento cuenta con equipos para control de incendios, extintores, camilla, botiquín.

- El campamento está señalizado en su totalidad y se diferencia cada una de las áreas del mismo, ubicación de extintores, zona de almacén, uso de elementos de protección personal y todas aquellas que se requirieron para la prevención de accidentes, de acuerdo a la matriz de factores de riesgo y el plan de emergencias y contingencias.

- Se llevó a cabo el cumplimiento de las normas en cuanto a orden y aseo en las áreas de campamento y frente de obra

- Los baños con los que cuenta el campamento tiene sistema de alcantarillado servicios que presta la empresa APC Túta za E.S.P, para el mes de octubre se realizó un consumo de 5 M3.

- El campamento tiene conexiones de acueducto y energía. La captación de agua se realizará de una acometida de la red de agua potable empresa APC Túta za E.S.P y el servicio de energía lo suministra Empresa De Energía De Boyacá S.A. E.S.P. ***Anexo D. Pago De Servicios Públicos y arriendo De Campamento***

- El combustible utilizado para la maquinaria es suministrado por un carrotanque, ya que en obra no se estableció punto de almacenamiento de combustible. Si se presentara algún daño en la maquinaria se llevará en una camabaja, en el área donde está la maquinaria se instalara plástico para evitar algún derrame de aceites.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• No. de campamentos desmantelados/ No. campamentos instalados. = N/A
Durante este periodo se instaló el campamento (oficina y área de herramientas) y una caseta para atención a la comunidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

PMIT-5.3-17. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.

Durante el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, se utilizaron equipos y maquinarias; donde previo inicio de actividades se verifico que tuviesen todos los documentos en regla como son: certificaciones de emisión de gases, SOAT, equipo de carretera y pre operacionales., ***Ver Anexo F:Documentos Maquinaria***

Se realizó la verificación y registro de los certificados de emisiones de gases de las volquetas que trabajan para el proyecto. Certificados de emisión de gases y Relación de volquetas, a continuación, se relaciona la maquinaria existente en obra durante este periodo:

MAQUINARIA	PLACA
Excavadora	MC019297 Año 2015
Retroexcavadora	MC005307 Año 2007
Volqueta Roja	XKE909
Volqueta Verde Menta	FAE542
Volqueta Roja	SKP060
Volqueta Blanca	SSQ812
Volqueta Blanca	SSQ823
Volqueta Naranja	SSQ412
Volqueta Blanca	SSQ572
Camión Blanco	VER379
Volqueta Blanca	XJB160
Volqueta Azul	FTE429

La maquinaria se está dejando frente al campamento con la debida señalización

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No. de equipos con revisión técnico- mecánica vigente / No. de equipos en operación.12/12=100%**
Se puede determinar que se ha dado cumplimiento del presente indicador, ya que los vehículos utilizados en el proyecto disponen de todos los documentos en regla.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

5.6. PROGRAMA 6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

PGS-6.1-18. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Durante este periodo se instaló un punto de atención de la comunidad:

- Cuenta con una atención al público los días Martes y jueves de 10:00 am. A 3:00 pm

- Se instalaron formatos para atención al ciudadano el cual es diligenciado por personal competente de la obra.

- En la oficina de atención a la comunidad cuenta con los siguientes aspectos:

- Un espacio de recepción y atención a la comunidad.
- Un computador con impresora
- Una cámara fotográfica digital.
- Una filmadora digital.
- Un escritorio y silla para el profesional
- Número de sillas adecuado para los usuarios.
- Una mesa de trabajo.
- Planos del proyecto.
- Material de oficina (papel, bolígrafos etc.)
- Formato de Atención al Ciudadano

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **Número de quejas, reclamos e inquietudes atendidas/Número de quejas, reclamos e inquietudes recibidas.0/0=100%**
Durante este periodo no se presentaron queja o inquietudes por parte de la comunidad. .

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

PGS-6.2-19. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Para el cumplimiento de este programa se realizaron las siguientes actividades:

- Se instaló valla informativa sobre la obra, en un lugar visible para la comunidad
- Se realizaron actividades con la comunidad, a continuación, se relaciona las reuniones y/o divulgaciones realizadas durante este periodo. ***Ver anexo E: reuniones y/o divulgación***

REUNIÓN Y/O DIVULGACIÓN	FECHA
Entrega de volantes sobre no Talar	diciembre 15 del 2020

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• **No.de reuniones realizadas / No. de reuniones programas=4/4=100%**
Durante este periodo se realizó 1 reuniones publica para con la comunidad aledaña al obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

PGS-6.3-20. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Para el cumplimiento de este programa se realizaron las siguientes actividades:

- Actas de vecindad con el debido registro fotográfico del estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, arboles de cerca vivas, cultivos, vallados, mangueras de conducción de servicio de agua de la comunidad en zona rural.

- Se realiza actas de concertación para sesión de áreas de terreno que serán intervenidos por proyectos, para ser entregados al Departamento de Boyacá.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• No. De Actas a Realizadas. 12/12=100%
Durante el 26 noviembre al 31 diciembre del 2020 equivalente al informe No. 2, se realizaron 12 actas de vecindad, dando cumplimento a este indicador

PGS - 6.5 -22. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el cumplimiento de este programa se realizaron las siguientes actividades

- Se realizaron actividades con la comunidad, a continuación, se relaciona las reuniones y/o divulgaciones realizadas durante este periodo. ***Ver anexo E: reuniones y/o divulgación***

REUNIÓN Y/O DIVULGACIÓN	FECHA
Entrega de volantes sobre no Talar	diciembre 15 del 2020

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
• No. reuniones con la comunidad=1/1=100%
Durante este periodo se realizó 1 reunión publica para con la comunidad aledaña al obra

PGS-6.6-23. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA.

Para el cumplimiento de este programa se realizaron las siguientes actividades se realizó la vinculación de perfiles laborales que hay en el área y en fin conocer la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada:

- Se solicito a los municipios de Belén y Tutaza que con base a las solicitudes hechas por la comunidad presentar hojas de vida de personal para vinculación laboral en obra, con los requisitos establecidos para obra.

- Se realizaron la evaluación de las hojas de vida, realización de exámenes de ingreso, y contratación.

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE
Director de obra	1	Serrano German
Residente de Obra	1	Picón Viviana

Ing. auxiliar	1	Mateo Rondón
Topógrafo	1	José Noe Alba Niño
Cadenero	1	Hernando Sisa
Ing. Ambiental	1	Luisa Fernanda Sánchez
Especialista hidráulico	1	Luis Mario Durán González
Especialista en HSEQ	1	Jorge Enrique Murcia Cubides
Auxiliar SISO	1	Andrea García
Maestro	1	Orlando Sisa
Contra maestro	1	Adolfo Gómez
Maestro	1	Fredy Vargas
Ayudante	1	Carlos Hernández
Ayudante	1	Alirio Jaime
Ayudante	1	Daniel Becerra
Ayudante	1	Tito Álvarez
Ayudante	1	Josué Martínez
Ayudante	1	Wilberto Fonseca
Ayudante	1	Pacifico Verdugo
Ayudante	1	Jonh Mario sisa
Ayudante	1	Fabio Rojas Triana
Ayudante	1	Hernán Verdugo
Ayudante	1	Oscar Iván Rojas
Ayudante	1	Norvey Medina Ruiz
Auxiliar de trafico	1	Diana Marcela Becerra
Auxiliar de trafico	1	Xiomara Acevedo
Operador	1	Miguel Álvarez
Operador	1	Orlando Javier Acosta
Operador	1	Andrés Bautista
Operador	1	Edwin Hernández
Conductor	1	Juan Domingo Arias
Vigilante	1	Gustavo Dueñas
PERSONAL TOTAL	**32**	

ANEXO A:
REGISTRO DE CAPACITACIONES

CRONOGRAMA

NO.	ACTIVIDADES	P/E	FECHA	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				EJECUTADO MES	PROGRAMADO MES	EJECUTADO PROYECTO	PROGRAMADO PROYECTO	% CUMPLIMIENTO
			Periodicidad	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Inducción de Seguridad, Salud Gestión del riesgo	P	Cada que ingresa el trabajador																									1	1	1	1	100%
		E		E																												
2	Inducción al Personal Políticas Ambientales, Seguridad Industrial y salud ocupacional	P	Cada que ingresa el trabajador																									1	1	1	1	100%
		E		E																												
3	Capacitación de Socialización del PMT	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
4	Capacitación Uso de los EPP	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
5	Capacitación de Residuos sólidos y Especiales	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
6	Capacitación de Riesgo Publico	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
7	Capacitación de Protección de la Fauna Silvestre	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
8	Capacitación de Riesgos Laborales	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
9	Capacitación Brigada de Emergencia	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
10	Simulacro	P	Trimestral																									0	0	0	1	0%
		E																														
11	Capacitación Cuidado del Recurso Hídrico	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
12	Capacitación de Estilos de Vida Saludables	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
13	Reportes de Incidentes y Accidentes	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
14	Capacitación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
15	Seguridad Vial , Normas y Políticas	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
16	Capacitación de Condiciones orden, Aseo y señalización	P	Mensual																									0	0	2	6	33%
		E		E				E																								
17	Política de prevención de Alcoholismo	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
18	Capacitación Cuidado de los Recursos Naturales	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								
19	Capacitación de Contaminación Auditiva	P	Mensual																									1	1	2	6	33%
		E		E				E																								

5822

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-8	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO F-SST-29 VERSION 02

CAPACITACIÓN: [illegible] PHI

EXPOSITOR: [illegible]

FECHA: 16/NOV/20 HORA: 6:30 A 8:30 DURACION: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Hernan Verdugo	4288606	Ayudante	
Diana marcela	1052314921	Paletera	Diana Marcela
Adonis Gomez	1163511	maestro	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Orlando Silva	4288593	maestro	
Yomara Acevedo	1055930251	paletera	Yomara A
Noruey medina	1090440049	Ayudante	Noruey Medina Ruiz
Pacifico Verdugo	4063194	Ayudante	
John mario Silva	1055930141	Ayudante	
miguel Alvarez	1096214445	operador	
Oscar Rojas	1055930251	Ayudante	Oscar Rojas
Andres Bautista	1049609112	operador	
Eduvin Hernandez	91356293	operador	
Jose Vega Alba	4041435	Topografo	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO F-SST-29 VERSION 02

CAPACITACIÓN USO DE EPP

EXPOSITOR Liliana García

FECHA 27/ NOVIEMBRE HORA 6:30 A 6:55 DURACION 5 minutos

TEMAS DETALLADOS

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana marcela	1052314921	paletera	Diana Marcela
Yomara Acevedo	1055730348	Paletera	Yomara A
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Noruey medina	1090440049	Ayudante	Noruey Medina Ruiz
Pacifico Verdugo	4053144	Ayudante	
John mario Jaja	1055130141	Ayudante	
Orlando Acosta	3191657	operador	
Orlando Silva	91288593	maestro	
Hernan Verdugo	4288606	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273904	Ayudante	
miguel Alvarez	1096214415	operador	
Ruben Rojas	4288593	maestro	
Roberto Gomez	1163917	maestro	
Andres Bautista	1049609411	operador	
Edwin Hernandez	91356293	operador	
José Vof Alba	404/435	Topógrafo	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana García

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F.SST.29 VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Riesgos Solidos y Especiales

EXPOSITOR: Liliana Garcia

FECHA: 28/NOV/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Heiman Verdugo	4288606	Ayudante	
Diana marcela	1052314921	Paletera	Diana Marcela
Adolfo Gomez	7163511	maestro	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Orlando Silva	4288593	maestro	
Xiomara Acevedo	1055730281	Paletera	Xiomara A
Norvey Verdugo	1000440049	Ayudante	Norvey Medina R.
Porfirio Verdugo	1053144	Ayudante	
Jhon mario Silva	1055730141	Ayudante	
miguel Alvarez	1096214445	operador	
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Andres Bautista	1049609446	operador	
Eduin Hernandez	91355293	operador	
Fabio Rojas	1055273949	Ayudante	
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Juan Domingo	1080956	Conductor	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUJERDO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	CODIGO F SST 29
		VERSION 02

CAPACITACION: RIESGO QUIMICO

EXPOSITOR: Liliana Garcia

FECHA: 11/12/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana Marcela	1053119721	Pulidora	Diana Marcela
Manuel Acevedo	1055730348	Pulidora	X
Ricardo Verdugo	4053144	Ayudante	
Jhon Mario Silva	1055730141	Ayudante	
Orlando Silva	4288593	maestro	
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Arley medina	1002440049	Ayudante	Arley Medina
Hernan Verdugo	4288606	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Adolfo Gomez	103511	maestro	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Miguel Alvarez	1006214145	OP	
Edwin Hernandez	91356293	OP	Edwin
Juan Domingo	4080056	conductor	
Andres Bautista	1004960944	Operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-29 VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Protección de la fauna silvestre

EXPOSITOR:

FECHA: 2/Dic/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana marcela	1052314921	Paletera	Diana Marcela
Xiomara Acevedo	1055730348	Paletera	Xiomara A
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Norvey medina	1090440049	Ayudante	Norvey Medina R
Adolfo Gomez	1163611	maestro	
Jhon mario silva	1055730141	Ayudante	
Pacifico verdugo	4053144	Ayudante	
Fabio Rojas	1056273984	Ayudante	
Orlando Silva	4288593	Maestro	
Hernan Verdugo	4288606	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Edwin Hernandez	91356293	operador	
Andres Bautista	1091609442	operador	
Miguel Alvarez	1096144445	operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Galicia

CONSTRUPACIFICO SAS NIT 900[illegible]	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO F-SST-29
		VERSION 01

CAPACITACIÓN: Riesgos laborales

EXPOSITOR: Nidia Garcia

FECHA: [illegible] HORA: [illegible] DURACIÓN: [illegible]

TEMAS DETALLADOS:

	ASISTENCIA			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Domingo Nava	1065[illegible]	Ayudante	
2	Adan Gomez	7763511	maestro	
3	Orlando Soto	1088393	maestro	
4	Jose maria Soto	1055730141	Ayudante	
5	Nelly medina	1090400014	Ayudante	
6	Yamara Acevedo	1055730398	Ayudante	
7	Dana marcela	1052314921	Paletera	
8	Fabio rojas	1.055.213944	Ayudante	
9	Hernan Verdugo	1088606	Ayudante	
10	Porfirio verdugo	4053744	Ayudante	
11	Ruben Rojas V.	1094608	maestro	
12	Edwin Hernandez	91356293	Operador	
13				
14				
15				
16				
17				

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Nidia Garcia

CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900.552.490-9

REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN

CÓDIGO: F-SST-29
VERSIÓN: 02

CAPACITACIÓN: Charla de emergencia
EXPOSITOR: Liliana Garcia
FECHA: 1/Dic/20 HORA: 6:30 a 6:55 DURACIÓN: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

NOMBRE	ASISTENCIA CÉDULA	CARGO	FIRMA
Adolfo Ocoro	1164511	maestro	
Carlos Hernandez	1288608	Ayudante	
Hernan Heredyo	1288548	Ayudante	
Orlando Soto	1288606	maestro	
John mario Sosa	1055780141	Ayudante	
Porfirio Heredyo	4053144	Ayudante	
Ruben Rojas	1288608	maestro	
Yomara Acevedo	1055780348	Pulletera	
Fabio Rojas	1055280981	Ayudante	
Dana Marcela	1052811021	Paletera	
Daniel Becerra		Ayudante	
Andres Bautista	1040609442	operador	
Alvaro Jaime	1288668	Ayudante	
Oscar Rojas	1055780251	Ayudante	
Nancy medina	1090440049	Ayudante	
Edwin Hernandez	97356248	operador	
miguel Alvarez	1096214445	operador	
Juan Arias	1080056	Conductor	
Orlando Acosta	7191657	Operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSERVICIO SAS NIT: 900.553.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-39
		VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Inducción del Riesgo Locativo

EXPOSITOR:

FECHA: 1/Dic/20 HORA: 6:30 A 6:55 DURACION: 5 minutos

TEMAS DESARROLLADOS:

ASISTENCIA			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adalto Gomez	1163511	maestro	
Carlos Hernandez	4288617	Ayudante	
Arman Verdugo	4288693	Ayudante	
Orlando Silva	4288606	maestro	
John mario Silva	1055730141	Ayudante	
Porfirio Verdugo	4053144	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Yomara Acevedo	1055273884	Pintora	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Diana Marcela	1052314921	Pintora	
Daniel Becerra		Ayudante	
Andres Bautista	1094694448	operador	
Alirio Jaime	4288668	Ayudante	
Oscar Rojas	1055736378	Ayudante	Oscar Rojas
Norvey Medina	1004440049	Ayudante	Norvey Medina R
Edwin Hernandez	91356293	operador	
Miguel Alvarez	1006218145	operador	
Juan Arias	4080050	conductor	
orlando Acosta	7191657	Operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT 900.551.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	CODIGO F-SST-29
		VERSION 02

CAPACITACION Estilos de vida Saludable

EXPOSITOR

FECHA 9/Dic/20 HORA [illegible] LUGAR Tumaco

TEMAS DESARROLLADOS

NOMBRE	ASISTENCIA CEDULA	CARGO	FIRMA
Adelis [illegible]	1163[illegible]	maestra	
Carlos Hernandez	1288[illegible]	ayudante	
Hanan Urdinola	1288[illegible]	ayudante	
Orlando Silva	1-88606	maestro	
John mario [illegible]	1055130141	Ayudante	
Ricardo Urdinola	4053[illegible]11	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Yomara Recuerdo	1055130345	Paletera	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
[illegible]	1083[illegible]1021	ayudante	
Daniel Becerra Z.		Ayudante	
Andres Caviedes	1049609442	operador	
Nelson Jaime	1288868	Ayudante	
Oscar Rojas	1055130345	Ayudante	
Yoney Medina Ruiz	1090440040	Ayudante	
Edwin Hernandez	9135562973	operador	
[illegible]	[illegible]	op	
Juan Arias	40800056	conductor	
Orlando Acosta	7171657	operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR Liliana Garcia 9/12/20

CONSTRUSERVICIO BAR NIT: 900.543.499-5

REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES

CODIGO: F-SST-76

VERSION: 03

CAPACITACION: Riesgo de incendios y explosiones

EXPOSITOR:

FECHA: 10/abril/2021 HORA: 6:30 a.m. DURACION: 5 minutos

TEMAS DESARROLLADOS:

NOMBRE	ASISTENCIA CEDULA	CARGO	FIRMA
Yiomara Acevedo	1055730348	Paletera	
Adolfo Perez	1163511	maestro	
Diana Marcela	1052319121	Paletera	Diana Marcela
John Mario Soto	1055130141	Ayudante	
Orlando Silva	4288606	maestro	
Carlos Hernandez	4288617	Ayudante	
Orlando Acosta	7171657	Oficiador	
Jonh Mario	1055130141	Ayudante	
Pacheco Verdugo	1052119 4	Ayudante	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Ruben Rojas	maestro	4288608	
Yiomara Acevedo	1055730348	Paletera	Yiomara A
Fabio Rojas	1052279854	Ayudante	
Diana Marcela	1052319121	Paletera	Diana Marcela
Dana Varela	1019 609 442	ayudante	
David Becerra	1019609442	Ayudante	
Dario Cavilla	10	Ayudante	
Alvaro Jaime	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Oscar Rojas	1049140049	Ayudante	
Nancy Medina Ruiz	91356293	operador	
Edwin Hernandez	[illegible]	[illegible]	
Hernando Ramirez	4080036	conductor	
Juan Rios			

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana Garcia

CONSTRUSERGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	CODIGO F-SST-23 VERSION 02

CAPACITACION: Reglamento Higiene y Seguridad Industrial

EXPOSITOR: Ligia Ariza

FECHA: 11/Dic/20 HORA: 6:30 a 6:55 DURACION: 25 minutos

TEMAS DESARROLLADOS:

ASISTENCIA			
NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
Dora Marcela	1052514921	Retelera	Dora Marcela
Yuberlin Acevedo	1095730348	Retelera	Yuberlin A
Oscar Rojas	1065930251	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy Medina	1090216406	Ayudante	Nancy Medina
Adonis Gomez	1163511	maestro	
John Jairo Silva	1055130141	Ayudante	
Hernando Verdugo	4053149	Ayudante	
Fabio Rojas	1095223984	Ayudante	
Orlando Silva	4288606	maestro	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Rubén Rojas	4288608	maestro	
Eduar Hernandez	91356263	operador	
Andres Bautista	1049609612	operadores	
miguel Alvarez	1096211445	[illegible]	
Juan Arias	90805516	conductor	
orlando Acosta	7131657	operador	
Daniel Becerra	7217108	Ayudante	
Carlos Hernandez	1288617	Ayudante	
Alvio Jaime	1288668	Ayudante	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Yolanda Galvan

CONSTRUSERGIO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	CODIGO F-HST-28 VERSION 02

CAPACITACION: Seguridad Vial, Normas y Señales
EXPOSITOR: [illegible]
FECHA: 12/04/18 HORA: 6 [illegible] DURACION: 5 minutos
TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA			
NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
Daniel Mendoza	1052314121	Maestro	Daniel Mendoza
Yeimmi Acevedo	1055130398	Maestro	Yeimmi A.
Oscar Rojas	1055473021	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy medina	1090440049	Ayudante	Nancy Medina
Adolfo ramez	1163511	maestro	
John mono Siba	1055130141	Ayudante	
Pacifico bedoya	4053144	Ayudante	
Felipe Rojas	1055293484	Ayudante	
Orlando Siba	428606	maestro	
Hernan bedoya	42888503	Ayudante	
Ruben Rojas	428608	maestro	
Edwin Hernandez	1135623	operador	
Andres Bautista	1049009446	Operador	
Miguel Sanchez	1096114445	op.	
Juan Arias	4080056	conductor	
Olando Acosta	1171657	operador	
Daniel Becerra	7211168	Ayudante	
Carlos Hernandez	4289617	Ayudante	
Alvaro Jaime	4288608	Ayudante	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Wilmer Garcia Zuluaga

CONSTRUSERGIO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO: F-SST-39
		VERSION: 02

CAPACITACIÓN: Condiciones de orden, aseo y señalización

EXPOSITOR: Liliana García

FECHA: 14/Oct/20 HORA: 6:30 a 6:55 DURACIÓN: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana Marcela	1052311921	Paletera	Diana Marcela
Xiomara Acevedo	1055130348	Paletera	Xiomara A
Oscar Rojas	1055130251	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy medina	1090944099	Ayudante	Nancy Medina
Adolfo Gomez	1163511	maestro	
John mario Silva	1055730141	ayudante	
Heriberto Verdugo	4058141	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273904	Ayudante	
Orlando Silva	4288606	maestro	
Hernan Verdugo	4288593	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Edwin Hernandez	91356293	operador	
Andres Bautista	1049609492	operador	
miguel Alvarez	1096119495	operador	
Juan Arias	1090056	operador	
orlando Acosta	91371657	operador	
Daniel Becerra		Ayudante	
Carlos Hernandez	4288617	Ayudante	
Alvaro Jaime	4288668	Ayudante	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: Liliana García

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO F-SST-29 VERSIÓN 02

CAPACITACIÓN: Riesgo Eléctrico
EXPOSITOR: Liliana García

FECHA: 15/01/20 HORA: 6:50 a 6:55 DURACIÓN: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Dana Maraka	1052391921	Paletera	Dana Maraka
Yarmina Acevedo	1052130398	Paletera	Yarmina A.
Oscar Rojas	1052130251	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy medina	1049400449	Ayudante	Nancy Medina
Adelia Gomez	7166511	maestro	
John mike Silva	1052380191	ayudante	
Beatriz Verdugo	40581 4	Ayudante	
Fabio Rojas	1052393884	Ayudante	
Orlando Silva	4288606	maestro	
Hernan Verdugo	1288883	Ayudante	
Ruben Rojas	4288608	maestro	
Edwin Hernandez	91350293	operador	
Andres Bautista	1049609442	operador	
miguel Alvarez	1096214945	operador	
Juan Arias	4080056	conductor	
Orlando Acosta	7121657	operador	
Carlos Hernandez	4288617	Ayudante	
Alvaro Jaime	4288668	Ayudante	
Oniel Becerra	7217168	Ayudante	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: T. Tiana García

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO F-SST-29 VERSION 02

CAPACITACIÓN: Cuidado de los Recursos Naturales

EXPOSITOR: Liliana Garcia

FECHA: 6/10/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana marcela	1002614121	Pallelero	Diana Marcela
Yuliana Arevalo	1055328849	Paletera	Yuliana A
Oscar Rojas	1055130251	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy medina	1090440049	Ayudante	Nancy Medina R
Adalto Gomez	1163511	maestro	
Juan mario silva	1065180191	Ayudante	
Enrique Verdugo	4058144	Ayudante	
Fabio Rojas	1055273984	Ayudante	
Orlando Silva	92858600	maestro	
Hernan Verdugo	12885093	Ayudante	
Ruben Rojas	12886088	maestro	
Edwin Hernandez	91356293	operador	
Andres Bautista	1049609442	operado	
miguel alvarez	1096214415	operador	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: H Liliana Garcia

CONSTRUSEGO SAS NIT: 900.552.490-9	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CODIGO VERSION

CAPACITACIÓN: Comunicación Asertiva

EXPOSITOR: Liliana García

FECHA: 7/Oct/20 HORA: 6:50 A 6:55 DURACION: 5 minutos

TEMAS DETALLADOS:

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diana Marcela	1055231921	Paletera	Diana Marcela
Lomara Arevedo	1055130348	Paletera	Xomara A
Oscar Rojas	1055730251	Ayudante	Oscar Rojas
Nancy medina	1090440049	Ayudante	Nancy Medina
Orlando Silva	4288593	maestro	
Pacifico Verdugo	1053144	Ayudante	
Hernan Verdugo	1288606	Ayudante	
Fabio Rojas	1055 273 980	Ayudante	
John mario Silva	1055730141	Ayudante	
miguel Alvarez	1098 81 444	operador	
Andres Bautista	1096094173	operador	
Edwin Hernandez	91556913	operador	
Ruben Rojas	92556058	Maestro	
adolfo Gomez	1163511	maestro	
Juan damaga	1080056	Conductor	

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: liliana García