176

35001

UNION TEMPORAL EMPRESAS ELECTORALES 2026	**LISTADO DE ASISTENCIA**	Codigo: UT-GH-FT-01 Version: 1 Fecha de Emision: 15/02/2026

FECHA:	24 03 26	HORA DE INICIO:	900	HORA FINAL:	930		
TEMAS TRATADOS	DIVULGACIÓN DE LAS POLÍTICAS SIG Y PESV						
TIPO DE FORMACION	PROGRAMADA	X	INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		
FORMADOR	WILLIAM ORJUELA				MUNICIPIO	CABUYARO	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	MAYURIS PAOLA ESPITIA IBAÑEZ	1063082722	MONITORA	Mayuris Espitia
2	DAYANA MICHEEL TORRES ROZO	1003524868	MONITORA	DAYANA TORRES
3	KAREN STEFANY RODRIGUEZ TORRES	1087799700	MONITORA	Karen Rodriguez
4	EDNA LIZETH DAZA ALDANA	1119891401	MONITORA	Edna Daza
5	DIANA MAYERLY CALDERON BAUTISTA	1071888782	MONITORA	Diana Calderon
6	ENITH SULIETH BELTRAN GUERRERO	1122142238	MONITORA	Enith.
7	SANDRA MILENA PRIETO PERDOMO	40418667	MONITORA	Sandra
8	MARIA CATALINA SICUA CARDONA	1120840262	MONITORA	Catalina C.
9	MARIANA RUIZ BUITRAGO	1006834937	MONITORA	Mariana Duitrago
10	LINA MARCELA MONTIEL NIEVES	1071890066	MONITORA	Lina Marcela Montiel D
11	HEIDY JULIETH PARDO MONTENEGRO	1006796065	MONITORA	Julieth Pardo
12	JIMENA MARIA ANDRADE CORDOBA	1039078701	MONITORA	JIMENA ANDRADE
13	LUZ MARY TORRES GRISALES	40438677	MONITORA	Luz MARY Torres
14	YESSICA ALEJANDRA GONZALEZ CARRILLO	1071890469	MONITORA	Jessica Gonzalez
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA CAPACITADOR:

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-FO-11
		VERSIÓN	1
	Listado De Asistencia	FECHA	19/2/2025

FECHA: 27 03 26 LUGAR: PUERTO LÓPEZ

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción		Reunión de SIG		Charla	
Reinducción		Capacitación		Socialización	X

OBJETIVOS

Asegurar que todos los trabajadores, contratistas y terceros de SERVIORINOQUIA conozcan, comprendan y apliquen las políticas del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos vigentes, fortalecer la prevención de riesgos laborales, ambientales y viales, promover comportamientos seguros y responsables en la operación, y consolidar una cultura organizacional orientada a la mejora continua, la protección de la vida y la sostenibilidad de la empresa.

TEMAS TRATADOS

Divulgación de las políticas organizacionales SIG Y PESV

ITEM	NOMBRE Y APELLDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	LUIS HUMERTO SERRANO ARENAS	17385770	CONDUCTOR	
2	ALVARO ROA MENDEZ	17386915	CONDUCTOR	
3	DARWIN FARUT ROJAS RUBIO	1121893272	CONDUCTOR	
4	DUMAR CRUZ CRUZ	17336833	CONDUCTOR	
5	ERIC FRANCK ROJAS LONDOÑO	1120499396	CONDUCTOR	
6	FERNEY GUARNIZO MARIN	17412716	CONDUCTOR	
7	IVAN DARIO BELTRAN YATE	86081336	CONDUCTOR	
8	JAVIER FERRER RODRIGUEZ	17344365	CONDUCTOR	
9	JHON FREDY AGUDELO ROJAS	86040722	CONDUCTOR	
10	JHONNATAN ARBEY BARRERA TORRES	1120869766	CONDUCTOR	
11	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ	1068973467	CONDUCTOR	
12	JOSE ENRRIQUE VACCA FORAQUIRA	7231458	CONDUCTOR	
13	JOSE FERNANDO SANCHEZ MORALES	11210370	CONDUCTOR	
14	JUAN RAMIEREZ APARICIO	17387120	CONDUCTOR	
15	LEX HAMMER ALVAREZ SALINAS	1121848573	CONDUCTOR	
16	LUIS SANTIAGO SERRANO CANELO	1121954808	CONDUCTOR	
17	PEDRO JOSUE PARRA MEJIA	7317094	CONDUCTOR	
18	LUIS EDUARDO HERRERA JARAMILLO	86043663	CONDUCTOR	
19	SALUSTIANO ROMERO BARAJAS	19223644	CONDUCTOR	
20	VICENTE EMILIO PARRA MEJIA	3262380	CONDUCTOR	
21	WILMER EUSEBIO BOBADILLA AGUDELO	1122649120	CONDUCTOR	
22	YEISSON EDUARDO FLOREZ BARRERA	1120355484	CONDUCTOR	
23	HENRY YEZID BORDA ROJAS	11446857	CONDUCTOR	
24			CONDUCTOR	
25			CONDUCTOR	

RESPONSABLE DE LA CHARLA HISEO FIRMA

35003

	LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN	Codigo: UT-GH-FT-01 Version: 1 Fecha de Emision: 15/02/2026

FECHA:	27 03 26	HORA DE INICIO:	9:00	HORA FINAL:	9: 30
TEMAS TRATADOS	DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS SIG Y PESV				
TIPO DE FORMACION	PROGRAMADA X	INDUCCIÓN	-	REINDUCCIÓN	
FORMADOR	William Ojeda			MUNICIPIO	PUERTO LOPEZ

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ANDRY VIVIANA TORRES SANCHEZ	1121859907	MONITORA	Andry Torres
2	DAYANNA LORENA CABIRRIAN TORRES	1006718436	MONITORA	
3	DIANA ALEXANDRA VELASQUEZ HERRERA	1120871864	MONITORA	Diana Velasquez
4	ERIKA PAOLA CARDENAS PRIETO	1120864124	MONITORA	Erika C.
5	EUDULIA RUIZ GARCIA	1120865331	MONITORA	Eudulia Ruiz
6	FLORALBA PEÑA GUAYABO	1121829479	MONITORA	Floralba Peña G
7	INGRID TATIANA GONZALEZ MORENO	1000627484	MONITORA	Tatiana G.
8	MARIBEL QUINTERO CRUZ	1121885773	MONITORA	
9	KAREN JULIETH BEJARANO	1124818957	MONITORA	Julieth Bv
10	LEIDY LORENA RIVERA	1122652880	MONITORA	Lorena Rivera
11	LINA MARCELA MORA PONARE	1006797491	MONITORA	Lina Marcela MP
12	LINA MARIA VILLALOBOS LOZADA	1120872333	MONITORA	Lina Villalobos
13	LUISA FERNANDA SALAZAR GONZALEZ	1121954604	MONITORA	Luisa Salazar
14	MONICA ANDREA CARDENAS LEON	1120866941	MONITORA	Andrea Cardenas.
15	NARLI LORENA RINCON ZAMORA	1122653871	MONITORA	Narli Lorena Rincon
16	NEYIRETH MONTOYA ACERO	40330120	MONITORA	Neyireth M
17	SANDRA MILENA AVILA FLOREZ	40418578	MONITORA	
18	SANDRA MILENA CARVAJAL LIDUEÑAS	30083298	MONITORA	Sandra Carvajal
19	SANDRA PATRICIA VILLALOBOS LOZADA	1120864997	MONITORA	Sandra Villalobos
20	SOL MARINA BALCAZAR LOMBANA	40445251	MONITORA	Sol Balcazar
21	YANETH MARLEY REY BAQUERO	1121924857	MONITORA	Yaneth Rey
22	YESSIKA LORENA MORENO MEJIA	1116440723	MONITORA	Yessica Moreno
23	YESSIKA VIVIANA RUEDA OSPINA	1121958537	MONITORA	Yessica Rueda
24	KELLY LUCERO SOTO VARGAS	1007012897	MONITORA	Kelly Soto

SERVIORINOQUIA
SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS
NIT 901837030-2

PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES.

SERVIORINOQUIA
SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS
NIT 901837030-2

3202753138
serviciosespecialesorinoquia@gmail.com
Calle 41 No. 30ª – 21 Ofi. 301 Edificio ESCALA
Barrio El Centro Villavicencio – Meta

PLAN PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

Lista de Anexos

	Página
Anexo 1. Personal Brigada de Emergencia	61
Anexo 2. Inventario de Equipos Contra Incendio y Primeros Auxilios	62
Anexo 3. Planos de Evacuación y Puntos de Encuentro	63
Anexo 4. Señalización de Emergencia	64

1. INTRODUCCIÓN

SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S., empresa dedicada al transporte especial de pasajeros, reconoce la importancia de garantizar la seguridad e integridad de todas las personas que laboran, visitan o se relacionan con sus operaciones. Consciente de los riesgos que pueden amenazar en forma directa o indirecta a su personal, usuarios, contratistas, subcontratistas y visitantes, la organización considera fundamental establecer un documento que oriente y coordine las acciones necesarias para afrontar de manera adecuada las posibles emergencias que se puedan presentar, tanto en sus instalaciones como durante la prestación del servicio de transporte.

El presente **Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias y Seguridad Vial** tiene como propósito principal definir los procedimientos, responsabilidades y recursos necesarios para actuar de manera oportuna y efectiva ante la ocurrencia de eventos naturales, tecnológicos, operativos o viales. Este documento integra los lineamientos del **Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)** con los del **Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)**, con el fin de fortalecer la cultura de la prevención, reducir los riesgos y garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante cualquier situación de emergencia o siniestro vial.

La seguridad vial en Colombia es un asunto de interés público que involucra a todos los actores viales. En este sentido, **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** asume su compromiso con la reducción de la siniestralidad, promoviendo la toma de conciencia sobre los principales factores de riesgo —como el exceso de velocidad, la conducción temeraria, el consumo de alcohol y drogas, y el incumplimiento de las normas de tránsito, y fomentando el cumplimiento estricto de las disposiciones establecidas por la **Resolución 20223040040595 del 12 de julio de 2022**, del **Ministerio de Transporte**.

Este Plan está estructurado en dos componentes fundamentales:

- **El primero**, orientado a la gestión de riesgos y emergencias, que identifica las amenazas, evalúa la vulnerabilidad y define las estrategias de mitigación y respuesta ante eventos que puedan afectar la operación o la integridad de las personas.
- **El segundo**, enfocado en la seguridad vial, que establece las medidas preventivas, de control y de actuación ante incidentes de tránsito, articulando las acciones de prevención, control y atención con los objetivos del PESV.

Finalmente, este documento será objeto de actualización continua, en coherencia con los cambios normativos, operativos y organizacionales, y en el marco del mejoramiento permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) de **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**

2. GENERALIDADES

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social:	**SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**
NIT:	901.837.030-2
Actividad económica:	Transporte terrestre de pasajeros y carga en un mismo vehículo, realizado de manera regular o no regular.
Dirección:	Calle 41 30ª-21 Oficina 301 Edificio Escala
Representante Legal	Claudia Fernanda López Castaño
Contacto	316 504 6954
Líder SG-SST	William Alexander Orjuela Pedraza
Contacto	314 347 0094
Líder PESV	William Alexander Orjuela Pedraza
Contacto:	314 347 0094
Correo electrónico:	Serviciosespecialesorinoquia@gmail.com
Teléfono	316 504 6954

TABLA DE ACTORES VIALES				
Tipo de actor	Rol	Cargo	Riesgos	Medidas de prevención
Conductores	Operan los vehículos de transporte especial	Conductores	Fatiga, exceso de velocidad, distracción	Capacitaciones, pausas activas, control de horarios, revisión preoperacional
pasajeros	Usuarios del servicio de transporte	Estudiantes	No uso del cinturón, comportamientos inseguros	Inducción al abordar, señalización, mensajes preventivos
Coordinador operativo	Supervisa las rutas y el cumplimiento del PESV	Coordinador operativo	Falta de comunicación, reacción tardía	Protocolos de reporte y monitoreo, radio o GPS
Peatones	Personas que circulan cerca de los puntos de parada o embarque	Peatones externos o familiares	Atropellos, distracciones	Señalización, zonas seguras de espera
Autoridades de transito	Realizan control y acompañamiento	Policía de transito	Exposición a tráfico, incidentes operativos	Comunicación efectiva, apoyo en eventos viales

La infraestructura de la zona se considera de carácter mixto, por cuanto, en su mayoría corresponde a edificaciones de tipo comercial y se complementa con locales de comercio, oficinas para actividades comerciales.

Ilustración 1. Localización geográfica SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.



Calle 41 30ª-21 Oficina 301 Edificio Escala - VILLAVICENCIO META

Horarios y ocupación de las instalaciones

Jornada Laboral:	Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 pm a 6:00 pm Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm
Número estimado de personas:	68 trabajadores

2.2. AMBIENTE SOCIOECONÓMICO

Sede Principal

La sede de **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** se ubica en la Calle 41 30ª-21 Oficina 301 Edificio Escala en la ciudad de Villavicencio Meta del, que a su vez se encuentra rodeado por:

- Costado Frontal: Hotel Centenario Boutique
- Costado lateral izquierdo: Servientrega
- Costado lateral derecho: Floristeria

Ubicado en el tercer piso del edificio Escala. Las empresas mencionadas cuentan con estructuras en concreto.

2.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES E INSTALACIONES

La **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** se encuentra en funcionamiento en estas instalaciones desde 2025.

La edificación dispone de:

- Oficina principal
- Oficina
- recepción

Dentro de las condiciones generales del edificio, encontramos:

- Pisos perfectamente nivelados.
- Iluminación con lámparas led, certificadas por cumplimiento con los requisitos de iluminación interior para oficinas dispuestos por Retilap (Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público).
- Tomacorrientes normales, localizadas en diferentes espacios y muros de acuerdo con el requerimiento de las áreas y los diseños establecidos.

La extensión superficial está en correcta relación con las actividades laborales, procesos u operaciones propias de las actividades desarrolladas, con espacios suficientes para evitar el hacinamiento de los empleados o una distribución inadecuada que implique riesgos para la salud.

La provisión de servicios se realiza con la siguiente relación:

Red eléctrica	La energía eléctrica es suministrada por EMSA
Sistemas de ventilación mecánica	No existe, la ventilación es natural. Se emplea aire acondicionado para la climatización de la zona administrativa
Red hidráulica	El agua es suministrada por EAAV, los tanques de almacenamiento de agua se encuentran elevados.
Transformadores	Si
Escaleras	El edificio cuenta con una escalera en la parte lateral derecha

En las áreas administrativas se cuenta con equipos de cómputo, periféricos y equipos de comunicación. Para el desarrollo de algunas actividades operativas y elementos de aseo propios del desarrollo de la tarea.

2.4. CUSTODIA Y CONTROL DEL DOCUMENTO

La custodia se realizará de conformidad con lo establecido en los procedimientos institucionales y en el caso específico, corresponde a la gerencia.


2.5. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

La Gerencia ha delegado al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la responsabilidad de realizar el seguimiento a la implementación del Presente Plan, con el apoyo de la Brigada de Emergencias de la empresa


SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S. y asesores especialistas dispuestos por la Administradora de Riesgos Laborales.

3. APROBACIÓN

La Representante Legal de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** consciente de la importancia de implementar acciones preventivas para el manejo de situaciones de emergencia y previa revisión del presente documento, aprueba los procedimientos y acciones aquí establecidas. Al mismo tiempo, solicita la colaboración y participación del personal de planta, contratistas y subcontratistas, con el fin de garantizar su cumplimiento.



Representante Legal



Profesional SST

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer las condiciones y procedimientos acordes con los riesgos colectivos que puedan generar una emergencia, de tal forma que, se suministre una herramienta a los servidores (personal de planta, contratistas y subcontratistas), usuarios, visitantes y partes interesadas de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.,** para saberse proteger en caso de ocurrir un siniestro o amenaza colectiva, y así garantizar la salida oportuna y segura del personal, disminuir las pérdidas materiales y los impactos sobre el ambiente; mediante una adecuada respuesta inicial.

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS

Establecer un protocolo de actuación que permita a **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** prepararse, responder y recuperarse ante emergencias viales que afecten la seguridad de los trabajadores, pasajeros, mercancías, la comunidad y el medio ambiente, minimizando los impactos negativos y garantizando la continuidad de las operaciones.

Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros potenciales que podrían afectar las condiciones socio-ambientales de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**

Establecer las medidas preventivas y protectoras para los escenarios identificados como posibles generadores de emergencia.

Estandarizar los procedimientos para la identificación, mitigación, atención y recuperación en caso de emergencia.

Estandarizar el plan de evacuación de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**

Ilustrar al personal en general en el uso de las medidas correctivas, preventivas y operativas para el éxito en el control y manejo de cualquier situación de emergencia.

5. ALCANCE

El presente **Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias y Seguridad Vial**, cubre todas las instalaciones de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**

Teniendo en cuenta las amenazas, peligros y ubicación de los inmuebles en donde las autoridades y los organismos de socorro pueden dar una respuesta rápida, el Plan

ha sido diseñado para dar una atención inicial en caso de una emergencia, por tanto, no pretende reemplazar ni asumir funciones de las instituciones gubernamentales o no gubernamentales dedicadas a este fin.

Estas eventualidades requieren de una Estructura Organizacional para la atención de emergencias, asignando funciones específicas a los grupos de control y generales para todo el personal de empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.,** estableciendo la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las posibles emergencias, precisando sobre:

¿Que se hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Cómo y dónde se hará? y ¿Quién lo hará?

6. DEFINICIONES

Accidente:	Según el Art. 3 Ley 1562 de 2012. Es todo (...) "Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte).
Activación:	Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.
Alarma	Espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y lo puede informar.
Alerta:	Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera. O acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
Amenaza:	Probabilidad de ocurrencia de una emergencia en un sitio o momento determinado. Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo.
Brigada	Una Brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o controlar una emergencia.
Coordinador	Persona que dirige las acciones de Dirección del Plan.
Comité Local de Emergencias-CLE-	Es el órgano de coordinación interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. Sus funciones están determinadas en el artículo 32 del Decreto 332/2004.
Comando	Acción y efecto de impulsar, asignar, orientar y conducir los recursos
DPAE	Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.
Emergencia	Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.
Emergencia de origen tecnológico	Generalmente son originadas por acción del hombre. Ejemplo: Incendios por corto circuito; Ambientales por derrames de sustancias químicas.
Emergencia de origen antrópico	Peligro latente generado por la actividad humana en la producción, distribución, transporte, consumo de bienes y servicios, la construcción y uso de infraestructura.
Emergencia de origen natural	Peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno de origen natural – por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un huracán- cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y modificación de la Tierra y el ambiente.
Emergencia Ambiental	Situación repentina o accidente que surge como resultado de factores naturales, tecnológicos o provocados por el hombre, o una combinación de los anteriores, que causa o amenaza con causar graves daños ambientales, así como la pérdida de vidas humanas y propiedades.

Incidente	Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.
Organización	Es toda aquella Empresa, Entidad, institución, establecimiento, actividad o persona de carácter público o privado, natural o jurídico. Quien desea implementar el Plan de Emergencia y Contingencia.
PAI	Plan de Acción del Incidente, expresión de los objetivos, estrategias, recursos y organización a cumplir durante un periodo operacional para controlar un incidente.
Plan de emergencia	Documento que contempla las acciones e instrucciones que se deben seguir para responder rápida, eficaz y con el menor traumatismo posible ante una Emergencia.
Planificar	Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para lograrlos.
Plano	Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros.
Protocolos de actuación en caso de emergencia	Acciones específicas para actuar en las etapas del Antes, Durante y Después de una emergencia.
Preparación	Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.
Prevención	Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.
Procedimiento operativo normalizado	Es la base para la realización de tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. Define el objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones operativas en la respuesta a la emergencia.
PMU	Es una función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y esta se aplica cuando varias instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada institución conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
Punto de encuentro	Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de evacuación.
Riesgo	El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.
Recurso	Equipamiento y personal disponibles o potencialmente disponibles para su asignación táctica a un incidente.
Mapa	Representación geográfica en una superficie de la tierra o de parte de ella en una superficie plana.
MEC	Módulo de estabilización y clasificación de heridos –MEC. Conformado por personal médico, paramédico, líder de la Brigada de primeros auxilios; delegados del cliente con funciones y responsabilidades de manejo de emergencias médicas.
Medidas de seguridad	Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de un evento adverso.
Mitigación	Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.
Sistema de alarma	Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales o propiedades.
Suministros	Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia son los productos, materiales y equipos utilizados por las Organizaciones para la atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la población afectada.
Sistema Comando de Incidentes	SCI. Es la combinación de instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.
Servicios	Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades básicas de la población.
Vulnerabilidad	Susceptibilidad de ocurrencia de una emergencia. Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno. Para el presente plan se califica en términos de Baja, Media, Alta.

7. MARCO LEGAL

LEYES	
LEY 9 DE 1979 CÓDIGO SANITARIO NACIONAL	Hace referencia a la tenencia de Planes de emergencia, dentro del marco legal y contextualización propia de la salud ocupacional.
	Art 80 literal e: Proteger a los trabajadores y a la población de los riesgos para la salud, provenientes de la producción, almacenamiento, transporte. Uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud pública"
	Art 96: Todos los locales de trabajo tendrán puertas en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a la salida de emergencia estarán claramente señalizadas"
Ley 1575 de 2012	Las Brigadas contraincendios industriales, comerciales, y similares, deberán capacitarse ante las instituciones bomberiles, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida la Dirección Nacional de Bomberos. Las Brigadas y sus integrantes no podrán utilizar símbolos, insignias, uniformes o cualquier otro distintivo exclusivo de los bomberos.
Ley 1523 de 2012	Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
LEY 769 de 2002 (Código Nacional de Transito)	Por el cual se expide el Código Nacional de Transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones.
Ley 1383 de 2010 (Reforma al Código Nacional de Tránsito):	Por el cual se reforma Ley 769 de 2002 código nacional de tránsito y se dictan otras disposiciones.
Ley 1503 de 2011 (Ley de Educación Vial):	Art 1: La presente ley tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública
	Art 12: Diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST).
Ley 2050 de 2020	Art 1: Verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. La verificación de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial corresponderá a la Superintendencia de Transporte, los Organismos de Tránsito o el Ministerio de Trabajo, quienes podrán, cada una en el marco de sus competencias, supervisar la implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV). Las condiciones para efectuar la verificación serán establecidas en la Metodología que expida el Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 110 del Decreto - Ley 2106 de 2019 o la norma que la modifique, sustituya o derogue
Ley 1702 de 2023	Por la cual se crea la Agencia Nacional de seguridad Vial y se dictan otras disposiciones.
Ley 1811 de 2016	Artículo 1 Objeto. La presente ley tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública (....)"
Ley 2050 de 2020	"Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y tránsito" "Artículo 1. Verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. ...".
DECRETOS	
Decreto 919 de 1989	Art. 1: Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación en planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en sus contratos respectivos el componente de prevención de riesgos".
Decreto 919 de 1989	Organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres como un conjunto de instrumentos institucionales técnicos, científicos y organizativos públicos y privados que deben responder desde el ámbito de su competencia por la tarea de evitar o reducir los efectos de los desastres.

Decreto 2222 de 1993	Art. 234: Se deberán conformar Brigadas contra incendios, cuya organización y número de integrantes se determinará de acuerdo con los riesgos existentes. El personal que las integre deberá estar capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones.	
Decreto ley 1295 de 1994	Art. 35: Servicios de prevención. Literal b "capacitación básica para el montaje de las Brigadas de primeros auxilios"	
Decreto 93 de 1998 (Ministerio del Interior)	Por el cual se dispone el Plan Nacional para Prevención y Atención de Desastres, en el cual se fijan responsabilidades para las diferentes entidades territoriales y Entidades del estado. **ARTÍCULO 1.** El Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que se expide por medio del presente decreto, tiene como objeto orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la atención y recuperación en caso de desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables ante los eventos naturales y antrópicos.	
Decreto 1609 de 2002	Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.	
Decreto 332 de 2004	Por el cual se organiza el Régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.	
Decreto 043 de 2006	Por el cual se dictan disposiciones para prevenir riesgos en los lugares donde se presenten aglomeraciones de público	
Decreto 3930 de 2010	Art. 35: Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames hidrocarburos o Sustancias Nocivas	
Decreto 2851 de 2013 (Reglamentación de la ley de Seguridad Vial):	Por la cual se reglamenta los artículos 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,18 y 19 de la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones.	
Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Artículo 2.2.4.6.4	
Decreto 1906 de 2015	Por medio del cual se modifica y adiciona al decreto 1079 de 2015 en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.	
Decreto 2106 de 2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.	
Decreto 1252 de 2021	Por el cual se modifica el literal a del artículo 2.3.2.1 del Título 2 de la Parte 3 del libro 2 y se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 107 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, en lo relacionado con los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.	
RESOLUCIONES		
Resolución 2400 DE 1979	Medidas para evitar riesgos de incendio / Salidas de emergencia suficientes y distribuidas /Contar con extintores de material adecuado / Número total de extintores e hidrantes asequibles /Medidas para combatir incendios en sus inicios / Establecimiento de una Brigada de incendios /Manejo de equipos eléctricos en caso de incendio.	
	No se deberán almacenar materiales y cargas en sitios demarcados para extintores, hidrantes, salidas de emergencia.	
Resolución 1016 /89	Organización de Plan de emergencias.	
	Exige a las empresas, en materia de salud e higiene ocupacional, que cuenten con planes de emergencia en sus ramas:	
	Preventiva: consiste en la aplicación de normas legales o técnicas sobre los factores de riesgo, propios de la actividad económica de la empresa. **Pasiva:** mediante el diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con las amenazas y la carga ocupacional. **Activa de control**: conformación y organización de Brigadas (selección, capacitación y planes de emergencia), sistemas de detección y alarma, selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles.	
Resolución 044 de 2014	Por la cual se reglamenta la capacitación y entrenamiento para Brigadas contra incendios industriales, comerciales y similares en Colombia.	
RESOLUCIÓN 661 DE 2014	Capitulo XXVIII sección 2	Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia / inspección ocular de edificaciones públicas y privadas por parte de los bomberos
Resolución 40040595 de 2022	Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones.	

NORMAS TÉCNICAS APLICABLES	
NTC 5254	Gestión de Riesgo.
GTC 202/06	Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio.
NTC 1700	Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de Evacuación
NFPA 101	Código de Seguridad Humana. Establece cuales son los requerimientos que debe cumplir las edificaciones en cuanto a salidas de evacuación, escaleras de emergencia, iluminación de evacuación, sistema de protección especiales, número de personas máximo por unidad de área, entre otros requerimientos; parámetros que son analizados con base en el uso de los edificios es decir comercial, instituciones educativas, hospitales, industrias, entre otros.
NTC 2885	Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. Establece en uno de sus apartados los requisitos para la inspección y mantenimiento de portátiles, igualmente el código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance of Water – Based FIRE protection Systems USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema hidráulico contra incendios.
OTRAS NORMAS	
NFPA 1	Código Uniforme de Seguridad Contra Incendios (Fire Code) edición 2003.
NFPA 10	Norma sobre extintores portátiles de incendio (Standard For Portable Fire Extinguishers) edición 2007.
NFPA 101	Código de Seguridad Humana (Life Safety Code) edición 2006.
NFPA 600	Norma sobre Brigadas Industriales de Incendio (Standard on Industrial Fire Brigades) edición 2005.
NFPA 1600	Norma sobre Manejo de Desastres, Emergencias y Programas para la Continuidad de los Negocios (Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs) edición 2007.
NFPA 1961	Norma sobre Mangueras para Incendios (Standard on Fire Hose) edición 2007.

8. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

Un Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias y Contingencias, constituye un elemento imprescindible para proteger la vida de las personas, ante la ocurrencia de cualquier eventualidad o riesgo colectivo. Normalmente, la mayor o menor efectividad de un Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias y Contingencias, está directamente relacionada con la amplitud de los aspectos que se hayan considerado para una mejor seguridad.

El objetivo de esta primera fase, es la identificación y evaluación de amenazas para minimizar la probabilidad de afectación de un evento. Las principales emergencias, de acuerdo con su origen, a las cuales se pueden ver expuestos el personal de planta, los contratistas, subcontratistas, usuarios, visitantes y partes interesadas de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** que puedan requerir una evacuación, están relacionadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Emergencias según su origen que pueden afectar a la SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.

EMERGENCIA	OBSERVACIONES
NATURALES	
Movimientos Sísmicos	Debido a la zona geográfica
Eventos atmosféricos	Debido a la zona geográfica
ANTROPICAS NO INTENCIONALES	
Incendios (estructurales, eléctricos, etc.)	Condiciones de estructura, almacenamiento, mantenimiento
Perdida de contención	Inadecuado almacenamiento y manipulación de productos químicos, pinturas, tóneres y luminarias
Inundación por deficiencia de la estructura hidráulica	Inadecuado mantenimiento preventivo de instalaciones de acueducto, alcantarillado y red contra incendio
Fallas en sistemas y equipos	Daños en hardware y software
SOCIALES	
Accidentes de vehículos y a las personas	Falta de experticia, omisión de señales de tránsito, actos de imprudencia
Explosiones y atentados	Condiciones sociales del país. Característica publica de la entidad. Intereses políticos

8.1. NATURALES

8.1.1. Movimientos Sísmicos

Los movimientos sísmicos son considerados uno de los siniestros de posible ocurrencia en la ciudad de Villavicencio y pueden comprometer parcial o totalmente las instalaciones de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.,** poniendo en peligro la integridad de las personas que se encuentran en ellas. Colombia se encuentra ubicado en zona de actividad sísmica, debido al choque de las placas tectónicas de Nazca, Sudamérica, Cocos y Caribe las cuales se encuentran presionando hacia el interior del territorio y su comportamiento da origen a las diferentes Zonas de Riesgo Sísmico.

La sede de **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** está ubicada en Villavicencio, se encuentra en una zona de Riesgo Sísmico Intermedio, el Plan de Emergencias, adoptado con Resolución 004 de 2009 señala que, el riesgo más alto es el sísmico y por lo tanto se constituye en el referente superior para el conjunto de políticas y acciones de preparativos para emergencias.

8.1.2. Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas)

El rayo es una poderosa descarga eléctrica atmosférica causada por la transferencia de carga positiva o negativa de nube a nube, de nube a tierra o de tierra a nube.

Colombia por su posición geográfica, es uno de los países con más actividad de rayos en el mundo, presentando la mayor actividad en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre.

Aunque los rayos rara vez han perturbado en forma colectiva a las personas relacionándolas, pueden generar otro tipo de emergencias por afectación de sistemas eléctricos e incendios, entre otros. Este evento se considera uno de los siniestros de posible ocurrencia en la ciudad de Villavicencio, que puede comprometer parcial o totalmente las instalaciones de la empresa poniendo en peligro la integridad de las personas.

El vendaval o la granizada son fenómenos impredecibles y varían de acuerdo con las condiciones climáticas. En los últimos años, en la ciudad de Villavicencio, no se han presentado entre una y dos veces por año este tipo de eventos, siendo la mayor afectación algunos techos de teja y el taponamiento de las canales, bajantes, sumideros y alcantarillas.

8.1.3. Incendio

La ciudad de Villavicencio, en donde está ubicada la sede de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.,** por no presentar fuentes superficiales de material combustible (archivo) y/o condiciones eléctricas en todas las instalaciones. Las situaciones que se pueden presentar, hacen referencia a:

- Incendio por inadecuada acumulación de materiales combustibles, almacenamiento de materiales inflamables, vandalismo, actos inseguros o corto circuito.
- Incendio por falta de líneas a tierra, por malas condiciones, sobrecarga y/o recalentamiento de instalaciones eléctricas.
- Incendio por incumplimiento de normas de seguridad (Apagar los equipos al terminar la jornada laboral), no respetar normas en áreas con material combustible (No fumar). La utilización de equipos y elementos como grecas y multitomas eléctricas, potencializan la ocurrencia de un incendio.
- En los vehículos por falta de mantenimiento, daños en sistemas eléctricos.

La empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, dispone de equipos contra incendio.

8.2. AMENAZAS ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES

8.2.1. Incendio Estructural

Otra de las amenazas latentes que puede afectar las instalaciones de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.,** hace referencia a los factores generadores de incendio, los cuales van ligados al contenido de materiales almacenados en oficinas contiguas.

8.2.2. Pérdida de contención de materiales químicos (aseo, pintura, toners, luminarias)

Durante el mantenimiento de impresoras, al realizar la reposición o el traslado del tóner, es probable que el elemento se caiga originando un residuo especial.
Durante el mantenimiento de instalaciones donde se haga uso de pinturas con base agua o con base aceite, se pueden generar derrames accidentales de estos productos.

En el proceso de mantenimiento y cambio de luminarias por una inadecuada manipulación puede haber ruptura accidental de los tubos fluorescentes, ocasionando residuos de manejo especial y la emisión de vapores de mercurio.

8.2.3. Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica (redes de alcantarillado, acueducto, etc.)

En las instalaciones de empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, se pueden evidenciar redes de agua potable (acueducto y alcantarillado) a su vez, existe el sistema de aguas servidas dirigido hacia el alcantarillado. Cualquiera de estas estructuras es susceptible de ruptura debido a cambios bruscos de presión, obstrucción por caída accidental de materiales sólidos y acumulación de sedimentos, mantenimientos o mala manipulación, entre otros.

8.3. AMENAZAS SOCIALES

8.3.1. Accidentes de vehículos y a personas con vehículos

Los riesgos sociales están relacionados al comportamiento humano. Se trata de los riesgos percibidos como fenómenos controlables por el hombre o que son fruto de su actividad, como:

- Accidentes de tránsito que afecten a funcionarios y contratistas de la entidad en vías aledañas, avenidas o parqueaderos.
- Muerte o complicaciones por falta de asistencia médica profesional inmediata o transporte de urgencia.

8.3.2. Explosiones y atentados

En el país existen grupos al margen de la ley que manifiestan o exigen su posición con eventos como atentados y amenaza de bombas, que puede llegar a afectar la seguridad de las personas.

SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S. al desarrollar sus funciones, debe tener en cuenta este factor de riesgo en razón a que puede verse afectada por hechos que pueden perturbar a la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, sus servidores, usuarios, visitantes y partes interesadas, sin importar que el evento sea dirigido en forma directa a la entidad o que sea víctima de éste.

Siendo conscientes de la potencialidad de estos riesgos, la entidad quiere por medio de este documento suministrar un programa de preparación para emergencias, que

permita disminuir la vulnerabilidad de las personas, las instalaciones y el ambiente, proporcionando las pautas a seguir en caso de presentarse una eventual emergencia.

8.3.3 capacitación y entrenamiento

El personal involucrado en las operaciones de transporte recibirá formación regular en:

- **Manejo de emergencias viales**.
- **Conducción defensiva**.
- **Primeros auxilios**.
- **Uso de equipos de protección personal (EPP)**.

Se realizarán **simulacros de emergencias viales** al menos una vez al año para evaluar la eficacia del Plan de prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias y Seguridad Vial.

9. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS, CAPACIDAD RED INSTITUCIONAL Y AYUDA MUTUA

9.1. RECURSO HUMANO

SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S., cuenta con el siguiente equipó para la atención de emergencias:

CARGO	FUNCIÓN / RESPONSABILIDAD
Alta Dirección	✓ Asignar los recursos necesarios (físicos, técnicos, financieros, humanos) para el adecuado funcionamiento e implementación del plan de emergencias. ✓ Definir las responsabilidades y autoridades del personal que participa en el plan ✓ Hacer seguimiento al cumplimiento y eficacia del plan de emergencias ✓ Verificar el cumplimiento legal y de otra índole. ✓ Conocer el Plan de emergencias y acatarlo.
Responsable del SG-SST	✓ Conformar la brigada de Emergencias. ✓ Coordinar, verificar y auditar el cumplimiento de los estándares del plan de emergencias ✓ Asumir la coordinación del plan de emergencias formulando los objetivos, metas, procedimientos e instructivos necesarios tendientes a la prevención, control de riesgos y preservación del medio ambiente. ✓ Informar a la Alta dirección (si se requiere) sobre la gestión del plan de emergencia. ✓ Mantener actualizadas las obligaciones de cumplimiento aplicables a emergencias y su cumplimiento. ✓ Elaborar y mantener actualizado el plan de emergencias, con el apoyo de la ARL. ✓ Promover la formación y funcionamiento de la Brigada Integral de Emergencias. ✓ Todas las demás derivadas de la legislación nacional vigente en materia de

	Preparación y respuesta ante emergencias.
Brigadistas	✓ Conformar la brigada de Emergencias en su Nivel Táctico.
Brigada de Emergencia	✓ Conformar la brigada de Emergencias en su Nivel Operativo ✓ Atender la emergencia (primer auxilio, conato, evacuación) y clasificar la prioridad de atención. ✓ Apoyar la ejecución de inspecciones de equipos de emergencias ✓ Participar en las capacitaciones y simulacros programados. ✓ Atender las situaciones de emergencia que se presenten y que estén al alcance de su atención, conforme los niveles de responsabilidad y autoridad que le sean asignados. ✓ Informar cualquier situación de peligro que pueda desencadenar en emergencia. ✓ Participar en la retroalimentación y evaluación de los simulacros o cuando se presente una emergencia.
Funcionarios en general (personal de planta y contratistas), visitantes y grupos de interés	✓ Procurar el cuidado integral de su salud y la preservación del medio ambiente. ✓ Informar inmediatamente la ocurrencia de un incidente o impacto ambiental o situaciones adversas que puedan desencadenar emergencias. ✓ Informar oportunamente a sus superiores inmediatos la presencia de condiciones de trabajo que resulten peligrosas para la salud, seguridad o medio ambiente. ✓ Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo. ✓ Participar activamente de las capacitaciones y actividades desarrolladas ✓ Proponer las acciones de mejora requeridas para prevenir otros eventos
Conductores	1. Prevención y preparación ✓ Actuar como líder de la emergencia en su vehículo ✓ Conocer y cumplir el Plan de Emergencias de la empresa. ✓ Participar obligatoriamente en capacitaciones, inducciones y simulacros. ✓ Verificar antes de cada recorrido que el vehículo cuente con: ✓ Botiquín completo. ✓ Extintor vigente y cargado. ✓ Señalización preventiva (triángulos/conos). ✓ Herramientas básicas y equipo de comunicación. ✓ Realizar y reportar el chequeo preoperacional. 2. Actuación en caso de emergencia o siniestro vial ✓ Conservar la calma y priorizar la protección de la vida. ✓ Activar las luces de emergencia y asegurar el área (señalización preventiva). ✓ Evaluar riesgos adicionales (incendio, derrames, cables energizados, etc.). Des energizar batería. ✓ Brindar primeros auxilios básicos si está capacitado y sin exponerse a peligro. (revisar por todos lados en su interior y poder realizar la evacuación de ser necesario) ✓ No mover heridos salvo riesgo inminente. Control de flujo y contra flujo (paleta pare) ✓ Contactar inmediatamente a: ✓ Jefe inmediato o HSEQ y Líder PESV. ✓ Líneas de emergencia (123 u organismos competentes). ✓ Facilitar información clara y veraz sobre el evento.

3. Comunicación y reporte

✓ Reportar el incidente de manera inmediata a la empresa.

✓ Diligenciar el informe de accidente o incidente según procedimiento interno.

✓ Colaborar con autoridades de tránsito y organismos de socorro.

✓ No asumir responsabilidades ni realizar acuerdos informales en el lugar.

4. Después del evento

✓ Participar en la investigación del incidente.

✓ Cumplir con evaluaciones médicas si son requeridas.

✓ Acatar las medidas correctivas y preventivas definidas por la empresa.

9.1.1. Competencias del Brigadista

La formación, competencia, estado de salud y demás características relevantes en el rol de los Brigadistas se pueden evidenciar a través del formato Hoja de Vida Brigadista, código SIG-FO-67.

La información de los funcionarios que componen la Brigada de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, se encuentra registrada en el Anexo 1. Personal Brigada y los soportes de la capacitación suministrada por la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**

9.2. RECURSOS FÍSICOS

9.2.1. Equipos contra incendio

En la sede de empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, se dispone de equipos contra incendio los cuales están relacionados en el Anexo 2 y su ubicación se identifica en el Anexo 3. Planos de Evacuación.

Complementario a lo anterior, periódicamente se realizan inspecciones a estos equipos de conformidad con lo establecido en el formato Cronograma de Inspecciones y se registra en el Formato Inspección de Extintores, código SIG-FO-61.

9.2.2. Elementos de Primeros Auxilios

La empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, dispone de elementos de primeros auxilios en todas las sedes, los cuales están relacionados en el Anexo 2. Inventario de Equipos Contra Incendio y Primeros Auxilios.

En aplicación del procedimiento Desarrollo de las Inspecciones Planeadas, periódicamente se realiza inspección al estado de los elementos de primeros auxilios.

Elementos de primeros auxilios

- Camilla: 1

- Botiquín: 1
- Extintor: 1

Señalización

Todas las instalaciones de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** cuentan con señalización de los sitios de riesgo, las salidas de emergencia, la ruta de evacuación, equipos de emergencia y botiquines, entre otros.

El Anexo 4. Señalización de Emergencia, contiene las principales indicaciones utilizadas en la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** para localizar los medios de protección contra incendio, la evacuación, el salvamento y el socorro.

9.3. CAPACIDAD RED INSTITUCIONAL Y AYUDA MUTUA

9.3.1. Sistema Comando de Incidentes, SCI

El ***Sistema Comando de Incidentes***, es el protocolo adoptado por la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres, DPAE para el manejo eficiente de las emergencias. Dentro de las principales generalidades se encuentra:

- Organizar la labor de apoyo internamente y el trabajo conjunto con otras Entidades.
- Identificar y evaluar situaciones peligrosas asociadas con el incidente.
- Hacer seguimiento a planes de acción.
- Ejercer su autoridad para detener o prevenir actos inseguros.
- Mantener las zonas de seguridad y el control de acceso
- Velar por el equipamiento correcto del personal y el uso seguro de su propio equipo.

Gran parte de estas tareas son asignadas a los distintos Jefes de brigadas que son los encargados de administrar el incidente, desarrollar decisiones estratégicas y son los responsables del resultado de las operaciones de confinamiento y control. En la Tabla 4 se registran los principios del Sistema Comando de Incidentes y sus funciones principales.

Tabla 2. Roles, Responsabilidades y Funciones del Sistema Comando de Incidentes

PRINCIPIOS DEL SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES	FUNCIONES PRINCIPALES
• *Terminología común* • *Alcance de control* • *Organización Modular* • *Comunicaciones integradas* • *Plan de Acción del Incidente (PAI)* • *Unidad de mando* • *Comando Unificado*	• Mando • Planificación • Operaciones • Logística • Administración y Finanzas • Seguridad • Información pública

• *Instalaciones con ubicación determinada* • *Manejo integral de los recursos*	

En la Tabla 3, se registran los principales organismos que hacen parte de la Red de Apoyo de la **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**

Tabla 3. Red de Apoyo Mutuo

ENTIDAD		TELÉFONOS
SEGUROS BOLÍVAR	ARL BOLIVAR	RED322 Linea 018000123322
	BOMBEROS	119 -6626505
	DEFENSA CIVIL	144 / 6705941
	TRANSITO ACCIDENTES	123- 3212606846
EAAU	ACUEDUCTO	3138333333
EMSA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.	ALUMBRADO PÚBLICO	6614000 – 6620832- 6716677
Cruz Roja Colombiana	CRUZ ROJA	132 - 6703838
ESE	AMBULANCIAS ESE	6614100
Llanogas	GAS NATURAL	164-4247655/ 7682

10. ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

En este capítulo se realiza un análisis de vulnerabilidad, donde se determina qué amenaza puede afectar en mayor o menor escala a la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S..**

Para la realización del estudio y de acuerdo con las reseñas encontradas, se tuvieron en cuenta los siguientes posibles eventos: movimiento sísmico, eventos atmosféricos, incendio, pérdida de contención, inundación estructural, fallas en sistemas y equipos, accidentes de vehículos, explosiones y atentados.

Para determinar la vulnerabilidad de cada una de las situaciones de emergencia previamente enunciadas, se aplica la siguiente fórmula:

R= P x G

Vulnerabilidad = Promedio de R para cada escenario

10.1. DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD

La probabilidad indica el número de veces que puede ocurrir el suceso y se determina según la relación registrada en la Tabla 4:

Tabla 4. Interpretación de Probabilidad

5	**Muy probable**	Puede ocurrir más de tres veces al año
4	**Probable**	Puede ocurrir máximo tres veces al año
3	**Ocasional**	Puede ocurrir dos veces al año
2	**Remoto**	Puede ocurrir máximo una vez cada dos años
1	**Improbable**	Puede ocurrir cada 5 años

10.2. DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD

Al evaluar la gravedad se consideran las consecuencias sobre los factores humano, financiero, ambiental y la propiedad teniendo en cuenta que, al asignar el puntaje se evalúa sin ningún tipo de control, como se enseña a continuación:

- **Humano:** Se refiere al número de trabajadores afectados, considerando la gravedad de las lesiones.
- **Propiedad:** Representa la afectación de las instalaciones, equipos, productos e infraestructura en general.
- **Financiero:** Se refiere a la cantidad de recursos económicos o el costo que conlleva reparar las instalaciones afectadas por la emergencia.
- **Ambiental:** Incluye la afectación a cuerpos de agua, aire y suelo.

La gravedad del impacto de una emergencia se evalúa sobre factores de vulnerabilidad calificando dentro de una escala donde se establecen cuatro niveles. Los niveles corresponden a Insignificante 1, Marginal 2, Crítica 3 o Catastrófica 4, como se registra en la siguiente Tabla:

Tabla 7. Interpretación del Impacto–Gravedad

HUMANO		
CALIFICACIÓN	**GRAVEDAD**	**CONCEPTO**
4	**Catastrófica**	Muertos
3	**Crítica**	Lesiones graves
2	**Marginal**	Lesiones leves incapacitantes
1	**Insignificante**	Sin lesiones

PROPIEDAD		
Calificación	**GRAVEDAD**	**CONCEPTO**
4	**Catastrófica**	Destrucción >50% de instalaciones
3	**Crítica**	Destrucción 40% de instalaciones
2	**Marginal**	Destrucción 30% de instalaciones
1	**Insignificante**	Destrucción 20% de instalaciones

FINANCIERO		
Calificación	**GRAVEDAD**	**CONCEPTO**
4	**Catastrófica**	Mayor a 200 millones
3	**Crítica**	Entre 100 y 200 millones
2	**Marginal**	Entre 50 y 100 millones
1	**Insignificante**	Menor de 50 millones

AMBIENTAL		
Calificación	**GRAVEDAD**	**CONCEPTO**
4	**Catastrófica**	Contaminación de aire, agua y suelo
3	**Crítica**	Contaminación de aire y agua
2	**Marginal**	Contaminación de agua
1	**Insignificante**	Ningún recurso contaminado

10.3. VALORACIÓN DEL RIESGO Y LA VULNERABILIDAD

Este análisis involucra un cierto grado de incertidumbre debido a que, la calificación de escenarios se basa en criterios cualitativos y en algunos datos estadísticos particulares de emergencias en escenarios similares ocurridos. Sin embargo, los resultados permiten establecer un estado inicial de referencia sobre el cual se pueden comparar los riesgos en los escenarios identificados y que, potencialmente pueden presentarse durante el desarrollo de las actividades. El valor máximo posible del riesgo, de acuerdo con la Tabla 6, será 20, por cuanto la máxima probabilidad es 5 y la máxima gravedad es 4.

Tabla 6. Nivel de Riesgo

			PROBABILIDAD				
			Muy Probable	Probable	Ocasional	Remota	Improbable
			5	4	3	2	1
GRAVEDAD	4	Catastrófica					
	3	Crítica					
	2	Marginal					
	1	Insignificante					

10.3.1. Calificación del Riesgo y la Vulnerabilidad por Escenario (amenaza)

Con base en lo anterior, se procede a calcular el riesgo para cada amenaza y en cada uno de los factores, como se registra en la Tabla 7:

Tabla 7. Interpretación de la Vulnerabilidad de acuerdo al escenario

MATRIZ DE VULNERABILIDAD - IMPACTO HUMANO				
Emergencia	Probabilidad	Gravedad	Riesgo	% Vulnerabilidad
Movimiento sísmico	3	4	12/20	60
Eventos atmosféricos	4	2	8/20	40
Incendio	2	2	4/20	20
Perdida de contención	2	1	2/20	10
Inundación estructural	3	1	3/20	15
Fallas en sistemas y equipos	3	1	3/20	15
Accidentes de vehículos y personas con vehículos	3	4	12/20	60
Explosiones y atentados	3	4	12/20	60

MATRIZ DE VULNERABILIDAD - IMPACTO PROPIEDAD				
Emergencia	Probabilidad	Gravedad	Riesgo	% Vulnerabilidad
Movimiento sísmico	3	4	12/20	60%
Eventos atmosféricos	4	1	4/20	20
Incendio	2	3	6/20	30
Pérdida de contención	2	1	2/20	10
Inundación estructural	3	2	6/20	30
Fallas en sistemas y equipos	3	1	3/20	15
Accidentes de vehículos y personas con vehículos	3	1	3/20	15
Explosiones y atentados	3	4	12/20	60

MATRIZ DE VULNERABILIDAD - IMPACTO FINANCIERO				
Emergencia	Probabilidad	Gravedad	Riesgo	% Vulnerabilidad
Movimiento sísmico	3	4	12/20	60
Eventos atmosféricos	4	2	8/20	40
Incendio	2	3	6/20	30
Pérdida de contención	2	1	2/20	10
Inundación estructural	3	1	3/20	15
Fallas en sistemas y equipos	3	1	3/20	15
Accidentes de vehículos y personas con vehículos	3	1	3/20	15
Explosiones y atentados	3	4	12/20	60

MATRIZ DE VULNERABILIDAD - IMPACTO AMBIENTAL				
Emergencia	Probabilidad	Gravedad	Riesgo	% Vulnerabilidad
Movimiento sísmico	3	4	12/20	60
Eventos atmosféricos	4	1	4/20	20
Incendio	2	4	8/20	40
Pérdida de contención	2	2	4/20	20
Inundación estructural	3	1	3/20	15
Fallas en sistemas y equipos	3	1	3/20	15
Accidentes de vehículos y personas con vehículos	3	1	3/20	15
Explosiones y atentados	3	4	12/20	60

10.3.2. Priorización del Riesgo y la Vulnerabilidad

Para identificar el riesgo y la vulnerabilidad por tipo de amenaza, se evalúa el promedio de la vulnerabilidad en cada uno de los factores analizados de acuerdo con el tipo de emergencia. El nivel de vulnerabilidad para cada evento se analiza teniendo en cuenta el promedio de la sumatoria del riesgo en cada escenario, y corresponde a:

0,1% -29%	BAJA
30% -59%	MEDIA
60% -100%	ALTA

Tabla 8. Evaluación de la Amenaza en la Superintendencia Nacional de Salud

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA						
TIPO DE EMERGENCIA	IMPACTO				% TOTAL	ANALISIS DE VULNERABILIDAD
	HUMANO	PROPIEDAD	FINANCIERO	AMBIENTAL		
Movimiento sísmico	60	60%	60	60	60%	ALTA
Evento atmosférico	40	20	40	20	30%	MEDIA
Incendio	20	30	30	40	30%	MEDIA
Pérdida de contención	10	10	10	20	12.5%	BAJA
Inundación estructural	15	30	15	15	18.7%	BAJA
Fallas en sistemas y equipos	15	15	15	15	15%	BAJA
Accidentes de vehículos y personas	60	15	15	15	26.2%	BAJA
Explosiones, atentados, etc.	60	60	60	60	60%	ALTA

Como se observa en la evaluación de la amenaza, Tabla 8, la **"SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S."** presenta los siguientes niveles de vulnerabilidad en cada uno de los tipos de emergencia:

ALTA: Movimiento Sísmico, Explosiones y atentados

MEDIA: Evento atmosférico, Incendio

BAJA: Pérdida por contención, Inundación estructural, Fallas en sistemas y equipos y Accidentes de vehículos.

11. ORGANIZACIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA

11.1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Es importante que en todo momento se cuente con una adecuada comunicación, tanto a nivel interno como hacia el exterior; para tal fin, se hará uso de los equipos de comunicación dispuestos por la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**

El comandante de Brigada, mantendrá informado permanentemente a la gerencia sobre la evolución del evento y hará los requerimientos externos que se consideren necesarios para el manejo de la situación.

11.1.1. Coordinación de Organismos de Socorro

Una vez presentes en el sitio los organismos de socorro, el comandante de Brigada debe ponerlos al tanto de la situación y participar en la planeación de las acciones a desarrollar.

Organismos de socorro

ENTIDAD	NÚMEROS DE EMERGENCIA	FIJO
Policía nacional	123-112-146	
Bomberos	119-111	
Cruz roja	132	(57+8) 6703838
Defensa civil	144	(57+8) 6705941
Sijin		(57+8) 6678100
Gaula de la policía	3178965484	(57+8) 6678099

11.2. GRUPO OPERATIVO Y BRIGADA DE EMERGENCIA

La Brigada de Emergencia es un grupo de personas voluntarias, capacitadas, entrenadas y equipadas para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y desarrollar acciones de prevención de las mismas, preparación para actuar adecuadamente, mitigación de los efectos y atención de las emergencias en su etapa inicial.

La Brigada atiende, ante todo, labores de PREVENCIÓN de accidentes, CONTROL general de riesgos y, por último, si las circunstancias lo exigen deben actuar en forma oportuna y eficaz en las emergencias que se presenten.

Con el objetivo de dar respuesta durante los diferentes estadios de la emergencia, las medidas a desarrollar se encuentran clasificadas en la Tabla 9.

Tabla 9. Medidas a tomar ante una emergencia

Recomendaciones Preventivas (ANTES)	• Planear y organizar las diferentes acciones y recursos. • Aprobar los procedimientos y planes de simulacros. • Velar por el control de los riesgos de **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**

	• Dar apoyo administrativo y estratégico del plan de emergencia. • Identificar las zonas más vulnerables. • Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, materiales y físicos. • Diseñar y promover programas de capacitación para todos los trabajadores para afrontar emergencias. • Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado el plan de emergencias. • Participar en reuniones y capacitaciones periódicas. • Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar las acciones de planificación. • Aprobar los programas de presupuesto y prevención. • Otorgar el cronograma anual de actividades, capacitaciones y entrenamientos a los trabajadores.
Procedimientos Operativos (DURANTE)	• Tomar las decisiones que puedan comprometer a **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** • Autorizar la información suministrada a los medios de comunicación. • Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia. • Distribuir los diferentes recursos para la atención adecuada de la emergencia. • Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia. • Coordinar el traslado de los heridos a los centros de asistencia médica.
Recomendaciones Post-Evento (DESPUÉS)	• Establecer las labores de mitigación y vuelta a la normalidad. • Permanecer en estado de alerta hasta "la vuelta a la normalidad." • Coordinar las actividades de recuperación de instalaciones y garantizar las medidas para la continuidad de la actividad. • Verificar si hay heridos y aplicar primeros auxilios

	• Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el plan, después de cada emergencia o simulacro desarrollado. • Actualizar los diferentes inventarios de recursos.

La Brigada de la **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.,** está capacitada y preparada para ejecutar las actividades que se indican en la Tablas 10. Evacuación y Rescate; Tabla 11. Prevención y Control de Emergencias o Eventos Conexos (Incendios, sismos, atentados, etc.) y Tabla 12. Primeros Auxilios

Tabla 10. Evacuación y Rescate

ANTES	• Inspeccionar periódicamente las vías de evacuación para mantenerlas despejadas a través del formato de Inspección de Áreas • Verificar periódicamente el sistema de alarma de emergencia • Instruir periódicamente al personal de la Entidad sobre los procedimientos de evacuación • Realizar periódicamente ejercicios de evacuación
DURANTE	• Ubicarse en un punto estratégico para la evacuación y recordar a los servidores el sitio de reunión final y reportarse con el personal de evacuación • Llevar las personas al sitio designado como punto de encuentro • Verificar con la lista que todas las personas evacuadas están en el punto de encuentro • Verificar que el personal visitante esté acompañado por uno de los funcionarios y sea evacuado
DESPUÉS	• Reportar las novedades de la evacuación al comandante de Brigada de Emergencia • Realizar labores de vigilancia • Cuando se ordene el regreso a la empresa realizar labores de inspección de riesgos • Hacer una evaluación del grupo para detectar fortalezas y debilidades en la atención de la emergencia • Elaborar un informe contemplando los siguientes aspectos: resultados de la evaluación, tiempo y proceso de la evacuación

Tabla 11. Prevención y Control de Emergencias o Eventos Conexos (Incendios, sismos, atentados, etc.)

Supervisar los equipos de protección contra incendios, para garantizar su funcionamiento en el momento de una emergencia y coordinar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de cada uno de éstos	
ANTES	• Inspeccionar de manera periódica los equipos de control de incendios • Llevar el control e inspeccionar el estado y ubicación de los equipos de protección contra incendios • Participar en actividades de capacitación y prevención de incendios • Inspeccionar las redes eléctricas, instalaciones, equipos,

	herramientas, etc.
DURANTE	• Proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción del fuego o conato • Apoyar al grupo de evacuación de personas • Ayudar en las labores de salvamento de bienes y equipos, colocándolos en lugares seguros
DESPUÉS	• Investigación de las causas del incendio o conato • Proponer planes de acción para prevenir posibles eventos de este tipo

Tabla 12. Primeros Auxilios

Velar por el mantenimiento del equipo de Primeros Auxilios e identificar las necesidades de adquisición de nuevos equipos para una buena atención de heridos, por intermedio del Comandante de Brigada.	
ANTES	• Inspeccionar periódicamente los botiquines y equipos de primeros auxilios • Analizar situaciones de crisis que se puedan presentar y posibles consecuencias • Practicar los procedimientos de primeros auxilios • Mantener una lista de clínicas, centros médicos y hospitales actualizada
DURANTE	• Ubicarse en un punto estratégico para la evacuación y recordar a los servidores el sitio de reunión final y reportarse con el personal de evacuación. • Llevar las personas al sitio designado como punto de encuentro • Verificar con la lista que todas las personas evacuadas están en el punto de encuentro • Atender como primer respondiente a los posibles afectados • Reportar al Comandante de la Brigada los casos de lesionados presentados
DESPUÉS	• Estar al tanto de la reposición de los materiales de primeros auxilios gastados • Hacer una evaluación del grupo para detectar fortalezas y debilidades en la atención de la emergencia • Elaborar un informe contemplando los siguientes aspectos: resultados de la evaluación, número de personas atendidas, traumas que presentaban y centros asistenciales a los cuales fueron dirigidos

La Brigada de Emergencias debe ser de tipo Integral y básica con énfasis en Evacuación, es decir, las personas que la conformen deberán tener el suficiente conocimiento y capacidad para manejar y dar respuesta oportuna y eficaz a cualquier evento de emergencia (incendio, sismo, desplomes, terrorismo, etc.) o los conexos a estos (heridos, conatos de incendio, atrapados, evacuación, etc.). En lo posible será personal voluntario que en el momento de presentarse la emergencia, actuará de acuerdo con los procedimientos establecidos, mientras llegan los organismos de socorro externos.

QUEMADURAS: PRIMEROS AUXILIOS	PASOS A SEGUIR EN CASO DE QUEMADURAS LEVES
Proteger a la persona que se quemó para que no sufra otros daños. Hacerlo de forma segura, asegúrate de que la persona a la que ayudas no esté en contacto con la fuente de origen de la quemadura. En el caso de las quemaduras eléctricas, comprueba que la fuente de energía esté desconectada antes de acercarte a la persona que sufrió la quemadura. No intentes quitar la ropa que esté pegada a la quemadura.	Refresca la quemadura. Sumerge la zona en agua corriente fresca (no fría) durante aproximadamente 10 minutos. Si la quemadura es en la cara, aplica un paño húmedo y fresco hasta que el dolor se alivie. Para una quemadura en la boca por alimentos o bebidas calientes, colócate un trozo de hielo en la boca durante unos minutos.
Asegúrate de que la persona que sufrió la quemadura esté respirando. En caso de ser necesario, comienza con la respiración de rescate si sabes cómo hacerla	Quítate los anillos u otros elementos ajustados de la zona afectada por la quemadura. Intenta hacerlo rápida y suavemente, antes de que se hinche la zona.
Quítale las joyas, los cinturones y otros elementos ajustados, especialmente de la zona afectada por la quemadura y del cuello. Las zonas quemadas se hinchan rápidamente.	No rompas las ampollas. Las ampollas ayudan a protegerse contra las infecciones. Si se rompe una ampolla, limpia suavemente la zona con agua y aplica un ungüento antibiótico.
Cubre la quemadura. Cubre la zona, sin apretar, con una gasa o un paño limpio	Aplica loción. Una vez que la quemadura se haya refrescado, aplica una loción, como alguna con aloe vera o manteca de cacao. Esto ayuda a prevenir la sequedad y proporciona alivio.
Presta atención a los signos de choque. Los signos y síntomas incluyen piel fría y húmeda, pulso débil y respiración superficial.	Venda la quemadura. Cubre la quemadura con un vendaje limpio. Envuelvela holgadamente para evitar ejercer presión en la piel quemada. Los vendajes mantienen el aire fuera del alcance de la zona, alivian el dolor y protegen la piel con ampollas.

SANGRADO INTENSO – PRIMEROS AUXILIOS
Llama al 123 o al número local de emergencias si la herida es profunda o no estás seguro de su gravedad. No mover a la persona herida, salvo que sea necesario para evitar más lesiones. Antes de buscar dónde se encuentra la herida, ponte guantes desechables y equipo de protección personal, si lo tienes.
Quita cualquier tipo de ropa o suciedad sobre la herida. Buscar el origen del sangrado. Es posible que la persona haya sufrido más de una lesión. Quita cualquier suciedad evidente de la herida, pero no intentes limpiarla. No extraer objetos que sean grandes ni se hayan incrustado profundamente y tampoco explores la herida.
Detén el sangrado. Cubre la herida con una gasa estéril o un paño limpio. Presiona firmemente con la palma de la mano hasta que deje de sangrar, Sin embargo, no apliques presión sobre una lesión en el ojo ni un objeto incrustado. No apliques

presión sobre una herida en la cabeza si sospechas que hay una fractura de cráneo. Envuelve la herida con una venda gruesa o un paño limpio y cinta adhesiva. Eleva la zona de la herida por encima de la altura del corazón, en la medida de lo posible.
Ayuda a la persona herida a recostarse. Si es posible, coloca a la persona sobre una alfombra o una manta para evitar que pierda calor corporal. Eleva los pies si notas signos de conmoción, como debilidad, piel seca y sudorosa o pulso acelerado. Tranquiliza a la persona herida.
Coloca más vendas si es necesario. Si la sangre se filtra a través de la venda, coloca más gasa o paños encima. Luego, sigue presionando con firmeza la zona.
Torniquetes: un torniquete controla eficazmente un sangrado potencialmente mortal en una extremidad. De ser necesario, aplica un torniquete comprado, si lo tienes y sabes cómo usarlo. No uses un torniquete improvisado, como una bufanda o un cinturón. Cuando llegue el personal de ayuda, indicarles el tiempo que lleva colocado el torniquete.
Mantén inmóvil a la persona. Si estás esperando a que llegue el personal de ayuda, intenta que la persona herida no se mueva. Si no has llamado al personal de ayuda, lleva a la persona a la sala de emergencias lo antes posible.
Lávate las manos. Después de ayudar a la persona herida, lávate las manos, aunque no parezca que te hayas manchado con sangre.

EVACUAR
• Mantener la calma
• Desalojar de inmediato las instalaciones
• utilizar las vías de evacuación establecidas
• cerrar o abrir las puertas que se vayan atravesando
• No utilizar los ascensores
• No retroceder
• No detenerse en las salidas
• Una vez afuera, alejarse de las fachadas de los edificios y acudir al punto de encuentro exterior.
• atender las instrucciones del personal designado de emergencias
• Queda prohibido acercarse a los parqueaderos para el retiro de vehículos.

¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO O DERRUMBE?

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
En su lugar de trabajo, determine los objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, como, por ejemplo, lámparas, elementos colgantes, etc. y reubíquelos o asegúrese de manera que no puedan caerle encima de ocurrir un sismo.	En lo posible Manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto.	Si queda atrapado en los escombros: • No encienda fuego. • Trate de no moverse ni levantar polvo. • Cúbrase la boca con un pañuelo o con su ropa. • Dé golpes en un tubo o la pared para que los rescatistas puedan encontrarlo. Use un pito, si tiene uno. Grite sólo como

		último recurso, ya que al hacerlo podría tragar cantidades peligrosas de polvo.
Practique simulacros de terremoto. Con anticipación, cada miembro de su familia, oficina o escuela debería saber dónde colocarse en caso de sismo; por ejemplo, debajo de un escritorio o una mesa fuerte.	Si usted está en... La calle: aléjese de los postes y los cables eléctricos.	Sepa que después de un terremoto, vendrán réplicas. Si el lugar donde se encontraba fue afectado por el primer temblor, evite volver a él. Estas réplicas por lo general son menos violentas que el terremoto principal, pero suficientemente fuertes para causar daños adicionales a estructuras debilitadas.
Conozca dónde y cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua en los interruptores y tomas principales.		Verifique si hay lesiones. No intente mover a las personas que estén seriamente lesionadas, a menos que estén en peligro inmediato de muerte o nuevas lesiones. Si tiene que mover a una persona inconsciente, estabilice primero el cuello y la espalda, y luego pida ayuda inmediatamente. Si la víctima no está respirando, coloque cuidadosamente a la víctima en posición para administrar resucitación de boca a boca.
Acuerde un teléfono de contacto fuera de la ciudad al cual los miembros de su familia puedan llamar para hacerles saber a los demás que están bien.		Mantenga la temperatura del cuerpo de la persona lesionada con una frazada, pero asegúrese de que no se caliente demasiado.
Mantenga una reserva de alimentos no perecibles y agua potable para al menos 3 días.		Nunca dé líquidos a una persona inconsciente.
		Si la luz se corta, use linternas de batería. No use velas ni fósforos en el interior después de un terremoto, ya que puede haber fugas de gas.

		Inspeccione su hogar para ver si hay daños estructurales. Si tiene dudas acerca de la seguridad, haga que un ingeniero civil inspeccione su casa antes de regresar.
		Limpie el suelo de medicinas, blanqueadores, gasolina y otros líquidos inflamables derramados. Si se detectan vapores de gasolina y el edificio no está bien ventilado, salga inmediatamente. Si siente olor a gas o escucha un sonido de silbido o soplido, abra una ventana y salga.
		Corte la corriente eléctrica, si sabe o sospecha que hay daños. Cierre el suministro de agua en la toma principal si las tuberías de agua están dañadas. No baje el agua de los inodoros hasta que sepa que el alcantarillado está en buenas condiciones.
		Abra los gabinetes con cuidado, ya que los objetos pueden caer de los estantes.

11.2.1. Brigada de Emergencias

La brigada de Emergencias, es la estructura responsable de coordinar el desarrollo de las actividades antes, durante y después de una emergencia o desastre. Las funciones de esta brigada, son:

- ✓ Aprobar el Plan de Emergencias y sus procedimientos operativos (Gerencia)
- ✓ Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención de una emergencia
- ✓ Conocer las instalaciones, las emergencias que se puedan presentar y la atención de la misma
- ✓ Mantener control permanente sobre los riesgos de la empresa.
- ✓ Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar emergencias, para todos los empleados.
- ✓ Desarrolla, revisa e implementa los procedimientos para las condiciones y peligros específicos de la entidad en sus etapas de prevención, atención y recuperación.

- ✓ Establece líneas de autoridad y asignación de responsabilidades para asegurar el cumplimiento del plan de emergencia.
- ✓ Busca en forma permanente asesoría y capacitación a los integrantes de la Brigada, en manejo y prevención de desastres

Para cumplir las funciones anteriormente establecidas, la brigada de Emergencias registra tres niveles: el Estratégico, el Táctico y el Operativo

Los roles y responsabilidades de los integrantes de la brigada de Emergencias, se registran en la Tabla 13.

Tabla 13. Integrantes, Roles y Responsabilidades de los Integrantes de la brigada de Emergencias

Gerencia
- Proporciona todos los recursos financieros para operar, mantener y soportar todas las operaciones de emergencias. - Participa en la elaboración y actualización del Plan de Emergencia y Contingencia. - Motiva a cada miembro de la Brigada, para que coopere, participe y cumpla con lo estipulado en el Plan Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencia, así como en los programas de capacitación y entrenamiento.
Comandante de Brigada
- Implementa las funciones requeridas como apoyo al sistema, pero retiene la responsabilidad de las funciones no delegadas. - Tiene por responsabilidad el monitoreo y la determinación de los peligros para la seguridad o las situaciones inseguras. - Tiene la autoridad de detener cualquier operación en cualquier momento que estime que esta puede ser de riesgo para la integridad física de algún miembro del equipo de trabajo. - Coordina el Puesto de Mando Unificado. Informa si la situación está superada, previa autorización del Nivel Estratégico de la brigada de Emergencia.
Grupo de Recursos Físicos (RRHH)
- Apoya el cumplimiento del Plan Operativo de Emergencia y Contingencia, tramitando los medios administrativos, técnicos y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en marcha. - Facilita la consecución de recursos para la atención de la emergencia no existentes en la entidad.
Responsable del SIG
- Administra las actividades directamente aplicables a la misión principal. Implementa el Plan de acción, ubica y solicita recursos. - Administra los recursos asignados para la prevención y atención de emergencia, siguiendo las normas y procedimientos establecidos por **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**. - Distribuye los diferentes roles y responsabilidades a los integrantes de la Brigada. - Presenta el informe del evento a la brigada de Emergencias y al COPASST. - Realiza reuniones de evaluación de los procedimientos realizados (simulacros, evacuaciones reales). - Coordina con los organismos que actúan en una emergencia y con antelación, los procedimientos a seguir en caso necesario. - Mantiene el número de Brigadistas de acuerdo con las necesidades de cubrimiento de la entidad.
Conductores
- Apoya el cumplimiento del Plan de Emergencias, de acuerdo con sus competencias y funciones
- Participar en las capacitaciones y simulacros programados.
- Conocer rutas de evacuación, puntos de encuentro y cadena de notificación (Medevac).
- Verificar estado mecánico, luces, frenos, dirección, llantas.
- Confirmar existencia y vigencia de: botiquín, extintor, kit de carretera, triángulos, linterna, chaleco reflectivo.
- Reportar condiciones inseguras en vías o en el vehículo.
- Aplicar conducción defensiva y pausas activas cuando aplique

- Identificar tipo de evento: accidente de tránsito, incendio, falla mecánica, emergencia médica, derrame, etc.
- Informar de inmediato a jefe inmediato o central de operaciones.
- Contactar líneas de emergencia (123 u otras definidas en el plan)
- Priorizar la seguridad propia, de pasajeros y terceros.
- Señalizar adecuadamente la zona para evitar nuevos incidentes.
- Aplicar conocimientos básicos sin exceder su competencia.
- No movilizar lesionados salvo riesgo inminente (incendio, explosión).
- Uso adecuado del extintor en conatos de incendio.
- Asegurar el vehículo (freno de mano, desconexión de batería si procede).
- Participar en entrevistas y análisis de causas.
- Aportar evidencia (fotos, croquis, testimonios).
Pasajeros (cliente)
- Acatan las instrucciones impartidas el cumplimiento de planes de emergencias y Contingencia

Igualmente, de conformidad con el nivel de participación se tienen unas funciones dependiendo del momento de la emergencia, registradas en la Tabla 14.

Tabla 14. Niveles de actuación de brigada de Emergencias

NIVEL	Brigada de Emergencias Antes de la Emergencia	Durante la Emergencia	Después de la Emergencia
ESTRATÉGICO	▪ Aprobación de procedimientos y planes de Simulacros. ▪ Participar en reuniones y capacitaciones periódicas. ▪ Dar apoyo administrativo y estratégico al Plan. ▪ Aprobación de los programas de actividades y presupuesto.	▪ Dirigirse al Puesto de Mando. ▪ . ▪ Toma de decisiones especiales. ▪ Emisión de Comunicados oficiales de prensa. ▪	▪ Coordinar actividades de recuperación, y reacondicionamiento de la operación. ▪ Participar en la evaluación de la emergencia. ▪ Decidir la activación o no del Plan de Continuidad del negocio.
Comandante de Brigada			
TÁCTICO	▪ Aprobación de procedimientos y planes de simulacros. ▪ Participar en reuniones ▪ Participación en capacitación.	▪ Hacer la evaluación de la emergencia. Coordinación general de las tareas para controlar la emergencia según prioridades. ▪ Mantener contacto con organismos de socorro	▪ Coordinar actividades de recuperación, y reacondicionamiento de la operación.
Brigada de Emergencia			
OPERATIVO	▪ Participar en capacitación y simulacros. ▪ Reporte de condiciones especiales. ▪ Inspección periódica de equipos de emergencia e instalaciones	▪ Soporte a evacuación del edificio. ▪ Atención de heridos como primer respondiente. ▪ Control de la Emergencia hasta donde su seguridad no se exponga. ▪ Conservación de bienes, hasta donde su seguridad no se exponga.	▪ Al regresar a su área evaluar las condiciones de seguridad y reportarlas. ▪ Participar en la evaluación del evento ▪ Verificación del estado final de los equipos de protección. ▪ Reacondicionamiento de áreas.
Vigilantes			
APOYO INTERNO	▪ Participar en reuniones y capacitaciones. ▪ Verificación de condiciones especiales.	▪ Abrir puertas principales. ▪ Mantener control de las áreas ▪ Verificación de condiciones especiales. ▪ Habilitar los accesos al gabinete contra incendio	▪ Mantener control de la zona ▪ Permitir el acceso una vez dada la orden. ▪ Permitir ingreso de funcionarios y visitantes. ▪ Reportar condiciones especiales.

12. PLAN DE EVACUACIÓN

12.1. OBJETIVOS

- Desarrollar una rápida detección y un adecuado reporte de cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las personas.

- Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la entidad la necesidad de evacuar.

- Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación en los sitios de reunión del número de personas evacuadas y si todos los ocupantes lograron salir de él, en su defecto poder tener un registro de personas desaparecidas o afectadas por el siniestro.

- Prestar primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, que lo requieran.

- Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la Emergencia, siempre y cuando esto no represente peligro para la integridad de las personas.


- Mantener un adecuado reporte informativo a funcionarios y Comunidad en general acerca de la situación ocurrida y personas afectadas.

12.2. ASPECTOS GENERALES DE LA EVACUACIÓN

En situaciones de ALERTA, rápidamente se deberá poner en acción el Nivel Táctico de brigada de Emergencias.


El Plan de Evacuación es el conjunto de acciones tendientes a establecer una barrera (distancia o confinamiento), entre una fuente de riesgo (evento) y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de ésta o resguardo en un sitio seguro. La Ilustración 3, registra el esquema general a tener en cuenta.

EVACUACION.

FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN
	1. Sea usted quien tome la iniciativa de evacuar y avise a las brigadas de emergencias. **ANTES DE SALIR** 2. Suspenda la actividad que esté realizando. Según las indicaciones apague su equipo y tome información importante.

	3. Verifique cuántas personas hay, dé las instrucciones al personal para que suspendan lo que están haciendo y se preparen para salir y cuéntelas antes de salir.
	4. Recuerde a las personas la ruta de salida y el punto de encuentro. Si alguien requiere ayuda asígnele un acompañante.
	DURANTE
	5. Indíquese a todos la salida, recuerde la ruta y el punto de encuentro. Si hay humo haga que las personas se desplacen agachadas.
	6. Siga la ruta establecida y no permita que nadie se devuelva. Si existe riesgo tome una ruta alterna si la hay.
	7. Verifique que el área donde se encuentre quede totalmente evacuada. Cierre las puertas sin seguro al salir.
	8. Si alguien se rehúsa a evacuar, no debe quedarse con dicha persona. Al salir notifique esta anomalía a las brigadas de emergencia o a la ayuda externa.
	DESPUÉS
	9. Lleve a las personas hasta el punto de encuentro y verifique quienes salieron. Reporte a las brigadas de emergencia o a la ayuda externa y permanezca en el sitio hasta recibir una orden diferente.

Ilustración 3. Esquema General de Evacuación



El procedimiento a considerar para los diferentes casos de evacuación, es el siguiente:

- Una vez que se reciba la notificación sobre la ocurrencia de un evento que pueda originar una situación de emergencia, La Brigada confirmará la veracidad de la información, comunicándose con el personal del área afectada.

- Confirmada la emergencia, el líder reunirá a la Brigada y activará de acuerdo al evento, el procedimiento a seguir.

- Si es procedente, se requerirá el apoyo del organismo externo correspondiente (Bomberos, Cruz Roja, Policía, Defensa Civil).

- El líder de Brigada, si considera que existe riesgo inminente para la integridad de los ocupantes, comunicará a los Brigadistas la decisión de evacuar.

- Al escuchar la alarma, los ocupantes suspenderán sus labores, ejecutarán las acciones previas y abandonarán el recinto por las vías de evacuación establecidas, llevando con ellos a los visitantes.

En caso de una emergencia, los visitantes, o personas ajenas a la organización serán guiados hasta la salida por el Brigadista del área o el trabajador que los esté atendiendo.

- El brigadista de barrido, verificará que todos hayan salido. Al llegar al sitio de reunión final el comandante de Brigada, tomará lista del personal que trabajará con cada jefe de Área y su respectivo brigadista.

Las decisiones para la evacuación parcial o total de la edificación, se tomarán de conformidad con lo establecido en la Tabla 15. Evacuación por Tipo de Amenaza

Tabla 15. Evacuación por Tipo de Amenaza

	AMENAZA	PROTECCIÓN	EVACUACIÓN
CRITERIOS DE PROTECCIÓN O EVACUACIÓN POR TIPO DE AMENAZA INTERNAS	INCENDIO O EMERGENCIAS RELACIONADAS CON HUMO		Evacuación total e inmediata de las instalaciones.
	EXPLOSIÓN	**DURANTE LA EXPLOSIÓN** Todo el personal debe protegerse inicialmente lejos de ventanas, bajo o cerca de superficies fuertes, lejos de objetos que puedan ocasionar algún tipo de lesión.	**DESPUÉS DE LA EXPLOSIÓN** Evacuar las instalaciones que no sean estructuralmente seguras para las personas
	AMENAZA DE BOMBA	Inmediato a la señal de alarma de bomba, estar alerta y esperar indicaciones del brigadista. Revisar sistemáticamente las instalaciones y verificar la presencia de objetos sospechosos.	Si la alarma de bomba es cierta y se detecta un objeto sospechoso, se debe evacuar total e inmediatamente mínimo a 100 metros de la edificación.
EXTERNAS	SISMO, TERREMOTO	**DURANTE EL SISMO** Todo el personal debe protegerse inicialmente lejos de ventanas, bajo o cerca de superficies fuertes, lejos de objetos que puedan ocasionar algún tipo de lesión.	**DESPUÉS DEL SISMO** Evacuar las instalaciones que no sean estructuralmente seguras para las personas.
	ATAQUE O ASONADA	Permanecer en sus sitios, evitar movimientos innecesarios, mantenerse lejos de ventanas o vías de acceso, protegerse.	Evacuar solo cuando haya riesgo interno inminente, y cuando las condiciones externas lo permitan, a través de una vía contraria a donde está el peligro mayor.
	INCENDIO DE VECINDADES		Evacuar inmediatamente las áreas de mayor exposición.
	FUGAS O DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS		Evacuar la edificación si es necesario.

12.3. SISTEMA DE ALARMA PARA EVACUACIÓN

12.3.1. Generalidades

- La brigada de Emergencias, debe ser convocada para iniciar la toma de decisiones frente al tema.
- Los funcionarios que forman parte de la Brigada de Emergencia reciben capacitación programada de manera anual, incluida en el Cronograma de actividades de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Los funcionarios recibirán capacitación referente a cuándo evacuar, cómo evaluar y rutas de salida.
- Se debe realizar un simulacro mínimo una vez al año, de acuerdo al Cronograma de actividades de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Siempre que se dé la voz de alarma es necesario que todas las personas inician la evacuación, puede que se trate de un simulacro, pero es necesario tomar la situación como si fuese real.
- Si se da la orden de evacuar, hacerlo a través de las rutas establecidas hasta el punto de encuentro.
- Los Brigadistas deben orientar a las personas hacia las salidas y el punto de encuentro. Estarán pendientes de brindar primeros auxilios a quien lo requiera.

12.3.2. Alarma

La **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** tiene implementado un sistema de alarma normalizado, apoyado con silbatos en el evento que fallen los dispositivos establecidos y es utilizado en los ejercicios de simulacro.

La Tabla 16, registra las señales de alarma a tener en cuenta.

Tabla 16. Señales de Alarma

CÓDIGO	INTENSIDAD	MENSAJE
Primer silbato	Intermitente	Esté alerta, algo sucedió
Segundo silbato	Intermitente	Prepárese y esté atento de las indicaciones de los Brigadistas
Tercer silbato	Continuo	Evacue, utilizando la ruta de evacuación de forma adecuada hasta llegar al punto de encuentro

En el Anexo 3. Planos de Evacuación y Puntos de Encuentro, se registran los sitios de activación de alarmas.

12.3.3. Rutas de evacuación y Punto de encuentro

Las rutas de evacuación son los sitios por donde se va a desplazar el personal, desde el área en donde se encuentran hasta la zona de refugio.

En la Sede de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** Ruta de Evacuación es la demarcada para salir de las áreas y que conduce hacia al punto de encuentro ubicado en el parque infantil, previas condiciones de seguridad.

Las Rutas de Evacuación y Puntos de Encuentro están registrados en el Anexo 3. Planos de Evacuación y Puntos de Encuentro.

Las características principales para óptimos puntos de encuentro o reunión son:

- No atravesar vías públicas principales.
- Ser un lugar alejado de la o las fuentes de peligro, de tal forma que no permita la exposición posterior a la emergencia.
- Ser lo suficientemente amplio para albergar a todas las personas evacuadas.
- Ser seguro, libre de riesgos.
- Estar lo más próximo posible al lugar de trabajo.

Se dan instrucciones claras a todas las personas, para conservar la calma y salir ordenadamente, posteriormente al punto de encuentro ubicado en las zonas aledañas al parqueadero.

12.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA

Es este aparte, se presentan los procedimientos a seguir para proteger la vida de las personas amenazadas y se determinan las acciones coordinadas, confiables y rápidas necesarias para evacuar las instalaciones y ubicarse en lugares de menor riesgo.

12.4.1. En caso de Movimiento Sísmico.

En el momento que se presente un movimiento telúrico de baja, mediana o alta intensidad en la zona de ubicación de nuestras instalaciones se activará la emergencia siguiendo los siguientes pasos:

- El líder de Brigada, ordena la evacuación del personal hacia el exterior de la edificación por las vías de evacuación identificadas, indicando la necesidad de estar alerta ante posible caída de estructuras, postes o redes eléctricas, así como, el riesgo de paso de vehículos al ubicarse el personal en las vías.

- Posterior a la presentación del movimiento telúrico y en caso de evento grave, el líder de Brigada dará las indicaciones al personal entrenado disponible en la prestación de primeros auxilios, a fin de atender a los evacuados y/o vecinos que se hayan visto afectados por el sismo, mientras los organismos de socorro se hacen presentes en el sector.

- Se evaluarán las pérdidas y daños, así como, las posibles causas de la emergencia.

- Durante la ocurrencia del sismo, el personal debe permanecer en un sitio seguro y lejos de las ventanas.

- Luego de producido el sismo, la edificación deberá ser evaluada por los Brigadistas, informando de cualquier anomalía estructural a la brigada de Emergencias en el Nivel Estratégico, quien verificará y tomará la decisión de iniciar el proceso de reingreso y continuar con las actividades laborales; para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en el siguiente cuadro:

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA MOVIMIENTO SÍSMICO	
ASPECTO AMBIENTAL	**IMPACTO AMBIENTAL**
Generación de residuos (peligrosos e inertes) Escombros	Contaminación del suelo
Generación de aguas servidas	Contaminación de suelo y agua
Consumo de agua	Agotamiento del recurso
Generación de gases, vapores, material articulado	Contaminación atmosférica
Consumo de elementos de recolección y limpieza	Agotamiento de recursos naturales

12.4.2. En caso de Explosiones y/o Atentados

En las situaciones de Explosiones y Atentados, se consideran dos casos especiales:

- Amenaza o Posibilidad de Bomba. Si se conoce la ubicación de la bomba se iniciará el proceso de Evacuación General de las instalaciones.

- Explosión de Bomba. Una vez producida una explosión por atentado en un sector cercano, se deberá iniciar una Evacuación General de las instalaciones y en este caso, la Brigada reacciona dependiendo de las consecuencias generadas por la explosión.

De otra parte, en el evento que a las instalaciones ingrese personal armado manifestando su intención de hacer daño sobre las personas presentes, se activará la emergencia siguiendo los siguientes pasos:

- En el momento que está ocurriendo el evento, tan solo si, alguno de los presentes tiene la seguridad que su vida no corre peligro, se informará a las entidades de apoyo lo sucedido.

- Todo el personal seguirá las indicaciones dadas por el personal armado sin poner en riesgo su vida y manifestando, mientras sea posible, a los agresores la presencia de seres humanos que deben conservar su vida ante todo y que por ende seguirán sus requerimientos.

- Posterior al retiro del personal armado y de manera inmediata, el Comandante de la Brigada, ordenará el llamado a la policía y atención médica si hubieren heridos según el teléfono que aparece en la lista de teléfonos de emergencia.

- En caso de heridos, el Comandante de la emergencia posteriormente a la presentación del evento ordenará al personal entrenado disponible la prestación de primeros auxilios al personal herido acorde al tipo de lesión que se haya visto afectado mientras los organismos de socorro se hacen presentes al sector.

- Se evaluará el impacto, de conformidad con lo establecido en el siguiente cuadro:

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA EXPLOSIONES Y/O ATENTADOS	
ASPECTO AMBIENTAL	**IMPACTO AMBIENTAL**

EXPLOSION	ATENTADO TERRORISTA	
Onda expansiva	Onda expansiva	Afectación paisajística
Residuos (peligrosos e inertes)	Generación de residuos (peligrosos y especiales dependiendo del agente: biológico, radiactivo, químico, etc.)	Contaminación aire, agua y suelo
Emisiones atmosféricas (humos y cenizas)	Emisiones atmosféricas	Contaminación atmosférica Afectación paisajística
Vertimientos	Vertimientos	Contaminación de suelo y agua
Ruido	Ruido (si va acompañado de detonación)	Contaminación atmosférica
Consumo de agua	Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales
Otros	Consumo de materiales específicos altamente contaminantes para detectar, aislar, neutralizar y eliminar	Contaminación aire, agua y suelo

12.4.3. En caso de Incendio Estructural

En el momento que se presente un conato de incendio o un incendio, en alguna de las áreas internas de las instalaciones o de las oficinas vecinas, se activará la emergencia siguiendo los siguientes pasos:

- La persona que detecte la emergencia informará de manera inmediata al Comandante de la Brigada, sobre la ubicación del evento.
- El líder de Emergencias ordenará al personal entrenado del área respectiva, en la medida de lo posible, las siguientes acciones:

    - Cortar las fuentes de energía desactivando los interruptores de protección en tableros eléctricos y RACK.
    - Utilizar los extintores para la mitigación del fuego.

- Extintor ABC (MULTIPROPÓSITO) de 20 y 10 libras

Este extintor es apto para extinguir incendios de clase A (madera, papel, tela) B (líquido inflamables) y C (equipos eléctricos)

- En caso que el incendio se vuelva incontrolable, se debe proceder a evacuar las instalaciones por el personal entrenado, dando prioridad a la seguridad y salud de las personas.
- En caso de incendio, el comandante de la Brigada realizará el llamado a los bomberos, para apoyar en la solución de la emergencia.
- Mientras los organismos de socorro se hacen presentes, el personal entrenado prestará los primeros auxilios al personal evacuado que se haya visto afectado por el incendio.
- Se evaluará el impacto, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro:

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA INCENDIO ESTRUCTURAL	
ASPECTO AMBIENTAL	**IMPACTO AMBIENTAL**
Generación de residuos (peligrosos e inertes) Elementos incinerados	Contaminación del suelo

Generación de aguas servidas	Contaminación de suelo y agua
Consumo de agua	Agotamiento del recurso
Emisión de humos y gases de combustión	Contaminación atmosférica

12.4.4. En caso de Eventos Atmosféricos

Para prevenir los posibles efectos negativos de un vendaval o una tormenta sobre las instalaciones de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, es necesario tomar las siguientes medidas:

- Asegurar y/o reubicar todos los objetos que se puedan caer como cuadros, carteles, ventiladores, lámparas, bibliotecas, y macetas, entre otros.
- Revisar si todos los vidrios de las ventanas y puertas tienen película de seguridad anti esquirla y en caso negativo, realizar su instalación.
- Mantener las vías de evacuación despejadas.
- Conocer cómo se desactivan todos los sistemas eléctricos de la entidad.
- Verificar si todos los equipos electrónicos se encuentran con conexión de polo a tierra y si esta polaridad es la acorde con las normas técnicas.
- Verificar si la edificación cuenta con sistema de Pararrayos, que ofrezca mayor garantía a las instalaciones eléctricas y equipos electrónicos en casos de tormentas eléctricas.

Durante el evento de Vendaval, Granizada o Lluvia torrencial, se debe:

- Reunir al personal en un área cerrada, que no tenga ventanas, ni conexión con espacios abiertos (zonas comunes).
- Suspender el fluido eléctrico.
- Los Brigadistas deberán estar atentos a cualquier novedad que se presente de incendio o de atención de lesionados por la caída de objetos.
- Estar atento a si la estructura de la edificación, especialmente el techo, presenta desprendimiento. En este caso se debe dar aviso a los organismos de socorro.
- No se debe abandonar la zona de refugio hasta que se reciba la instrucción de normalidad.
- Se evaluarán el impacto, de conformidad con lo establecido en el siguiente cuadro:

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA EVENTOS ATMOSFÉRICOS	
ASPECTO AMBIENTAL	**IMPACTO AMBIENTAL**
Generación de residuos (peligrosos e inertes)	Contaminación del suelo

Consumo de agua	Agotamiento del recurso

12.4.5. Accidente o Lesión personal en las instalaciones de la entidad

En el momento que se presente un accidente o lesión personal dentro de las instalaciones de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** y/o del cliente donde encuentre prestando servicio se activará la emergencia siguiendo los siguientes pasos:

- Se informará la ocurrencia del evento al Brigadista.

- El personal entrenado prestará los primeros auxilios.

Quemaduras eléctricas-primeros auxilios

- Si es posible apagar la fuente de electricidad, si no, aleja la fuente de ti y de la persona lesionada. Usa un objeto seco no conductor de electricidad de cartón, plástico o madera.
- Comienza una RCP si la persona no respira, no tose o no se mueve y si no tiene pulso
- No le quites la ropa ni trates de limpiar la zona quemada, cubrir la quemadura con un vendaje de gasa estéril, una sábana o un paño limpio, no utilizar manta ni toallas ya que la mota o fibras sueltas pueden quedarse pegadas en la heridas.
- Tratar de evitar que la persona lesionada se enfríe

Huesos fracturados-primeros auxilios

- Detener cualquier sangrado, aplica presión en la herida con una venda estéril, un paño limpio o un pedazo de ropa limpia
- Inmovilizar la zona lesionada, no intentar alinear el hueso o empujar hacia dentro en caso que el hueso quede expuesto, si recibiste una capacitación de cómo entablillar un hueso y no hay ningún profesional disponible de inmediato, coloca una férula en la zona superior e inferior de la fractura. utilizar un elemento acolchado para evitar molestias.
- Aplicar si es posible compresas de hielo para limitar la hinchazón y ayudar a aliviar el dolor, no aplicar el hielo directamente sobre la piel
- Ayudar la persona si está en choque Si la persona se siente mareada o tiene una respiración entrecortada y rápida, recuéstala con la cabeza en una posición un poco más baja que el tronco y, si es posible, levántale las piernas

Cortes-raspaduras/Primeros auxilios

- Lavarse las manos, evitaremos una infecciones


- Para detener el sangrado, los pequeños cortes o raspones suelen parar por si solos. si es necesario presiona la herida con un vendaje o paño limpio, eleve la zona hasta que deje de sangrar
- Limpia la herida, enjuaga la herida con agua, se reduce la probabilidad de infecciones y no usar agua oxigenada ni yodo. Ambos pueden irritar las heridas. Retira cualquier resto de suciedad o residuos con una pinza pequeña que hayas limpiado con alcohol. Acude a un profesional de atención médica si no puedes quitar todos los restos.
- Aplicar un antibiótico o vaselina. Aplicar una fina capa de ungüento antibiótico o de vaselina para mantener la superficie húmeda y ayudar a prevenir la formación de cicatrices.
- Cubrir la herida. Colocar una venda o una gasa enrollada, o sujetar con cinta de papel. Cubrir la herida la mantiene limpia. Si solo tienes una pequeña raspadura o arañazo, no lo cubras.
- Presta atención a posibles signos de infección. Acude a un profesional de atención médica si observas signos de infección en la piel o cerca de la herida. Estos incluyen zonas cada vez más amplias donde hay cambios de color, más dolor, supuración, calor o hinchazón.

CLASIFICACIÓN SEGÚN GRAVEDAD DE LESIONES.

ROJO	Grave – Hemorragia
AMARILLO	Menos graves – fractura en columna o miembros inferiores, etc.
VERDE	Lesionado – confusión, fracturas.
NEGRO	Próximo a fallecer o fallecido.

MANEJO DE LESIONADOS.

FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE

	1. Busque y elimine el riesgo asociado, incendio, colapso estructural, etc. 2. Únicamente se debe mover a la persona del sitio, cuando exista un riesgo inminente que no se haya podido controlar. Solo en caso de ser necesario muévalo usted mismo, solicite ayuda al personal de ayuda externo especializado. 3. Mantener el accidentado quieto en el lugar del accidente, hasta tanto no sea atendido por el brigadista y llegue la ayuda externa. 4. Cualquier persona afectada debe ser atendida prioritariamente, valore y estabilice lo antes posible, las condiciones que puedan poner en peligro la vida de la persona. 5. Si es necesario que el lesionado reciba atención inmediata traslade a la clínica o centro de salud, más cercano, con coordinación de algún brigadista. 6. Una vez se haya controlado la emergencia, se procede a realizar el reporte, la investigación, el informe y las labores de recuperación.	Brigadas de emergencia

- El área de talento humano, dependiendo de las consecuencias del evento ocurrido, llamará a la entidad de apoyo correspondiente.

Si el incidente o accidente le ocurrió a un funcionario de planta o contratista, el Responsable del SG-SST, procederá de conformidad con lo establecido en el procedimiento Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

12.4.6. Accidente de tránsito

Las indicaciones registradas a continuación, deben ser tenidas en cuenta en el evento que ocurra un suceso ocasionado o en el que haya intervenido un vehículo automotor:

PROTEGER	Después de ocurrido el impacto primero verifique que se encuentre bien, que no tenga ninguna herida de gravedad o que comprometa su estado de salud y luego, chequee el estado de las demás personas involucradas en el accidente. Después, encienda las luces de emergencia del vehículo y ponga sobre el asfalto los conos o triángulos reflectivos del equipo de carretera a 30 metros de la ubicación del automóvil siniestrado, con el fin que cualquier vehículo que transite por el lugar a 50 kilómetros por hora, alcance a detenerse o esquivar a las personas y vehículos afectados.

ALERTAR	Llame inmediatamente a las autoridades que pueden ayudar; primero a la Línea de Emergencias 123, si es del caso, y a la Policía de Carreteras #767. Durante la conversación, describa detalladamente qué pasó en el accidente de tránsito y la ubicación exacta donde sucedió; así, la asistencia que llegará al lugar del siniestro se ajustará a lo que requieren las personas involucradas en él.
SOCORRER	Si se presentan heridos graves, no los mueva, pues puede generar heridas o lesiones más graves de las que ocasionó el accidente de tránsito. La única excepción a esta importante regla es que en el lugar del accidente pueda presentarse de manera inminente, un incendio, una inundación o un deslizamiento de tierra. Si los heridos presentan lesiones, espere a que llegue el equipo paramédico. Si los heridos no presentan gravedad, dígales que no permanezcan sobre la vía ni cerca del lugar del accidente.

Después de realizadas las anteriores acciones, proceda de la siguiente manera:

- Siempre llame a las autoridades de tránsito.
- Tome fotografías de lo ocurrido.
- No mueva el vehículo del lugar del accidente. Es la única manera que tienen las autoridades de tránsito de saber lo que realmente ocurrió, hágalo sólo cuando éstas se lo indiquen.
- Tome nota, si los hay, los nombres y números telefónicos de las personas que presenciaron el accidente.
- Tenga a mano los siguientes documentos: Cédula de Ciudadanía, Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito del vehículo, Póliza de Seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito y el Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, para que estén disponibles cuando las autoridades competentes se los soliciten.
- Cuando las autoridades pidan su declaración de los hechos ocurridos en el accidente, no asuma responsabilidades ni culpas. Relate lo que ocurrió de la manera más sucinta posible. Tenga en cuenta que, la responsabilidad solo la puede determinar la autoridad competente luego de una investigación.
- Si en el accidente hubo heridos o fallecidos, las autoridades tienen la obligación de inmovilizar el vehículo y de realizar pruebas de alcoholemia. Siga atento las instrucciones de las autoridades, en compañía del representante de la aseguradora.

12.4.7. Evacuación de Heridos

Si durante la evacuación se evidencian lesionados, éstos deberán ser trasladados al sitio de reunión final y, de ser necesario, el líder de la Brigada gestiona las acciones correspondientes para su traslado, teniendo en cuenta la prioridad.

La Brigada de Emergencia es la responsable de coordinar el traslado de los lesionados con los entes de socorro externos, en las condiciones adecuadas, llevando una relación de las personas remitidas, entidad que lo traslada y lugar de remisión.

13. Comunicación en caso de emergencia

14. PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Prevención, preparación y Respuesta Ante Emergencias y Seguridad Vial debe incluir un **plan de comunicación** claro que especifique cómo y cuándo se deben reportar las emergencias. Los conductores y el personal en campo deben saber qué pasos seguir para notificar a las autoridades y a SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.

ITEM	CARGO	NOMBRE	TELEFONO	ORGANIZACIÓN
1	NÚMERO DE EMERGENCIAS		123	externo
2	Líder PESV	William Alexander Orjuela	314 347 0094	interno
3	Líder SG-SST	William Alexander Orjuela	314 347 0094	interno
4	Coordinador Operativo	German Duran	316 471 5592	interno
5	Jefe Administrativa y talento Humano	Nadime Ortiz	316 504 6954	interno
6	Gerente General	Claudia Patricia López	316 504 6954	interno

14.1. DETERMINACIÓN DEL CESE DEL PELIGRO (FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA) Y RESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES.

La brigada de emergencias, junto con los organismos de socorro y apoyo, determinará cuando ha sido controlada la situación y evaluarán si es seguro que el personal ingrese nuevamente a las instalaciones, o por el contrario, deba permanecer fuera de ellas. Finalmente, la decisión de ingresar o no a las instalaciones la tomará el responsable del SG-SST, quien autorizará a la Brigada de Emergencia, dar las indicaciones correspondientes.

En este plan, para considerar si una situación de peligro ha terminado o ha sido controlada se debe contar con la conformidad de los niveles responsables del manejo de la situación, en su orden:

- Organismos de Socorro (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Antiexplosivos y Policía, entre otros)
- El líder de Emergencias

14.2. INFORMACIÓN PÚBLICA

A continuación, se describe la información que se origina desde el Plan de Emergencias, considerando las competencias y responsabilidades consagradas en el Decreto 2462 del 7 de noviembre de 2013:

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA	
ANTES	➢ Información directa a los visitantes sobre las indicaciones de qué hacer frente a una situación puntual de emergencia. Se brindará en los accesos de la entidad.
DURANTE	➢ Información sobre la situación que se esté presentando a personal de planta, contratistas, subcontratistas y visitantes; en las instalaciones de la entidad y en el punto de encuentro.
DESPUÉS	➢ Informe consolidado de personas evacuadas y atendidas durante la situación de emergencia.

	➢ Si se diera el caso, información a familiares y medios de comunicación, relacionada con personas evacuadas, remitidas y/o atendidas durante la emergencia: niños, ancianos, o discapacitados que se encuentren en el área de refugio. ➢ Comunicados de prensa a medios de comunicación, si la emergencia así lo amerita, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen Institucional. ➢ Indicación de ingreso a las instalaciones y retorno de actividades.
RECURSOS	➢ Bases de datos con el listado de personas evacuadas.

14.3. MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Con el fin de identificar y definir las medidas de actuación necesarias en caso de accidentes potenciales y situaciones de emergencia con impacto medioambiental, se presentan las siguientes medidas por evento, previa identificación de aspectos e impactos ambientales:

Tabla 17. Acciones de mitigación para el impacto ambiental de la emergencia

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS ASPECTOS GENERADOS POR LOS EVENTOS DE EMERGENCIA								
Control	**Movimiento sísmico**	**Eventos atmosféricos**	**Incendio estructural**	**Pérdida de contención**	**Inundación estructural**	**Fallas en sistemas y equipos**	**Accidentes**	**Explosión, atentado terrorista**
Evaluar los aspectos ambientales generados y valorar la minimización de los mismos, en la medida de lo posible.	X	X	X	X	X	X	X	X
Solicitar a la empresa de aseo de la zona la recolección de muebles que sea necesario eliminar.	X		X		X		N/A	X
Recoger y gestionar los residuos peligrosos que se puedan haber generado, poniéndose en contacto con el Gestor Autorizado.	X		X	X			N/A	X
Recoger y gestionar los residuos urbanos e inertes que se puedan haber generado, utilizando el servicio de recolección de la zona.	X		X		X		N/A	X
Serán los equipos especiales de los cuerpos de seguridad (Policía, CTI, Ejército, etc.) y Bomberos los responsables de la descontaminación de la zona.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X

15. SIMULACROS Y CAPACITACIÓN

El desarrollo y mantenimiento del Plan de Emergencia será responsabilidad de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** y deberá enseñarse al personal de planta, contratistas, subcontratistas y visitantes (cuando aplique). Adicionalmente, debe practicarse periódicamente para asegurar su comprensión y operatividad.

La práctica de simulacros, busca que todas las personas logren:

- Recorrido por la ruta de evacuación.
- Conteo de personal.
- Operación de medios de comunicación de emergencia.
- Reconocimiento de la señal de alarma por parte del personal.
- Ubicación del punto de encuentro establecido.

15.1. FRECUENCIA Y OBLIGATORIEDAD

Se debe realizar mínimo un (1) simulacro de evacuación por año, realizando la simulación con el protocolo de incendio, sismo y transporte de heridos en camilla. Toda persona que se vincule a la empresa deberá ser instruida y entrenada en los procedimientos de evacuación. Los Brigadistas tendrán previo aviso de la actividad de simulacro.

Sin ninguna excepción las sesiones de instrucción y los simulacros de evacuación, son de obligatoria participación para todos los funcionarios, contratistas y visitantes que se encuentren en las instalaciones de la entidad, durante su desarrollo.

15.1.1. Consideraciones de Seguridad

Debido a que los simulacros de evacuación requieren la participación de todos los trabajadores de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, en su realización se deben tomar todas las precauciones que se consideren necesarias, como:

- Establecer vigilancia en los sitios estratégicos, dentro y fuera de las instalaciones.

- Dar aviso previo a las edificaciones y sitios vecinos a las instalaciones.
- Proveer ayudas a las personas con algún tipo de incapacidad.

15.1.2. Comunicación e invitación

La vecindad de influencia directa y las autoridades, serán informadas con anterioridad sobre la realización de Simulacros, a fin de fortalecer la participación en comunidad y evitar la activación de los organismos de socorro.

Para la realización de los simulacros se debe tener en cuenta la brigada de emergencias.

15.1.3. Análisis de Simulacro

Posterior a la realización de simulacro, los integrantes de la Brigada de Emergencia guiados por el Comandante, estarán en la obligación de evaluar el desarrollo de la actividad con el fin de establecer las oportunidades de mejora de la actividad realizada y generar el respectivo plan.

Tabla 20. Temas para la realización de simulacros y prácticas de emergencia

TEMA	OBJETIVO	POBLACIÓN OBJETO
Identificación punto de encuentro	Reconocimiento del punto de encuentro en caso de emergencia	Todo el personal que se encuentre en la entidad
Incendio/Explosión	Realizar práctica de control de incendio	Brigada de Emergencia
Sismo y Terremoto	Probar el protocolo de actuación de sismo e identificar los puntos seguros de resguardo	Todo el personal que se encuentre en la entidad
Primeros auxilios: Traslado de pacientes / Camillaje	Realizar ejercicio de transporte de heridos en camilla hacia punto de atención médica	Brigada de Emergencia
Actos malintencionados de terceros / Atentado terrorista	Realizar simulación de atentado terrorista para verificar la eficacia del plan de seguridad física	Todo el personal que se encuentre en la entidad
Evacuación total o parcial	Medir la eficacia del plan de evacuación de emergencias del proyecto	Todo el personal que se encuentre en la entidad
Atención de derrame, ruptura de luminaria o tóner	Entrenar al personal que manipula o realiza actividades de mantenimiento, sobre el actuar ante este evento	Servicios generales, personal de mantenimiento

NOTA: Otras temáticas podrán ser programadas y desarrolladas de conformidad con las necesidades identificadas, evidenciadas in situ y la actualización de las matrices de peligros y riesgos.

15.1.4. Recuperación y evaluación Post-Emergencia

Después de una emergencia vial, es esencial llevar a cabo las siguientes acciones:

- **Evaluación de daños**: Realizar un análisis detallado de los daños causados al personal, vehículos, mercancías, comunidad y medio ambiente.
- **Apoyo a los afectados**: Brindar asistencia médica, psicológica y legal a los empleados, pasajeros y terceros involucrados.
- **Restauración de las operaciones**: Asegurar que los vehículos afectados se reparen o reemplacen y que se mantenga la continuidad de los procesos operacionales.
- **Análisis post-accidente**: Evaluar el desempeño del Plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias y seguridad vial y determinar si se

deben realizar mejoras al plan. Implementar **mejora continua** para evitar futuros incidentes similares.

14.1.5 Actualización y Revisión del PPRAEV

El Plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias y seguridad vial deberá revisarse al menos una vez al año y después de cada incidente significativo para asegurarse de que se adapta a los cambios en las operaciones, las rutas, las tecnologías y la normativa. Además, se implementará un sistema de **mejora continua** basado en los resultados de simulacros y auditorías.

16. ANEXOS

Anexo 1. Personal Brigada de Emergencia

N°	Nombre Completo	Cedula
1	Nadime Ortiz Camacho	23782885
2	Neidy Ruthdely Rojas González	1121819708
3	Luis German Duran Ramos	79422477
4	Ana Lucia Benavidez	40418373
5	Aleyda Enith Villanueva	40189506
6	Susana Catherine Santamaría	1123562383


Anexo 2. Inventario general de Equipos y elementos de emergencia

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:SIG-FO-44
		Versión: 1
	INVENTARIO GENERAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIAS	Fecha: 19/02/2025

Fecha de actualización:

VEHICULO / PUESTO DE CONTROL			DATOS DEL ELEMENTO			EQUIPOS O ELEMENTO UTILIZADO: Marcar X			ESTADO			OBSERVACIONES
Ubicación	Ciudad	Dirección	Equipo o elemento	Cantidad	Ubicación Exacta	Primeros Auxilios	Contra Incendios	Evacuación	Bueno	Regular	En mal estado	

Anexo 3. Planos de Evacuación y Puntos de Encuentro



Anexo 4. Señalización de Emergencia

SEÑALIZACIÓN

La señalización tiene como objetivo el facilitar la evacuación de personas mediante la identificación a través de Señales de Seguridad de las vías de evacuación.

Las señales de evacuación cumplirán los requisitos:

Señal: Ubicación de salida de emergencia.
Contenido del Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia indicando con flecha direccional el sentido requerido



Señal: Ubicación de ruta de evacuación.
Contenido del Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia indicando con flecha direccional el sentido requerido.



Señal: Ubicación Camilla.

Contenido del Símbolo: Texto "Camilla de emergencia", logotipo con dibujo de camilla con cruz verde.



Señal: Identificación de uso de extintor.
Contenido del Símbolo: Símbolos de identificación para equipos BC.





Señal: Identificación de uso del botiquín.
Contenido del Símbolo: Maletín con una cruz que indica atención medica

SERVIORIENTE	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SIG-PL-03
		VERSIÓN: 1
	Plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias	FECHA: 19/02/2025



SERVIORINOQUIA
SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS
NIT 901837030-2

REGISTROS DE MANTENIMIENTOS.

SERVIORINOQUIA
SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS
NIT 901837030-2

3202753136
servicioespecialesorinoquia@gmail.com
Calle 41 No. 30# - 21 Ofi. 301 Edificio ESCALA
Barrio El Centro Villavicencio - Meta

35065

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	DAVIDSON E. SANCHEZ GORDILLO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1123561825
PLACA	STO404	LICENCIA DE TRANSITO	10031804021	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2012	MARCA	MAZDA
CAPACIDAD	10	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SANCHEZ CARDONA GUSTAVO	17293735	C2	20/03/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	91451425	23/06/2025	22/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	181453709	30/05/2025	30/05/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIÉN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5532	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
2 26				No se realizo Mantenimiento	

35066

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ GORDILLO DARLY YATZURY			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1123562449		
PLACA	SVJ235	LICENCIA DE TRANSITO	10034241767	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1985	MARCA	GAZ	COLOR	
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energía en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
WILSON FABIAN RODRIGUEZ VELASQUEZ	1070962998	C1	1/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	91621795	25/08/2025	24/08/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS		NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	184345311	3/10/2025	3/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5007	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
03 26				No se realizo Mantenimiento	

35067

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES DE MINERIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	GUSTAVO SANCHEZ CARDONA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17293735		
PLACA	GQJ204	LICENCIA DE TRANSITO	10019099872	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1981	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	10	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
EDER MAURICIO AVILA CALDERÓN	1123562546	C2	26/07/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA-COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	91451374	9/06/2025	8/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS		NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	185626044	29/11/2025	29/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5005	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	

35068

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	GUTIERREZ LAGUNA KEVIN ALDAIR			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1006866149
PLACA	NBB982	LICENCIA DE TRANSITO	10032991852	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1974	MARCA	TOYOTA
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JORGE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	17293963	C2	15/05/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	93086540	29/09/2025	28/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA035872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA035872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	184523664	10/10/2025	10/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4990	1/02/2026	1/04/2025


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
07/03/26	X		Tallerbujes9496	Mantenimiento de Rodamiento	

35069

TALLER BURBUJAS DYLAN

Samuel Martínez NIT 35286113-9 Nº 343



LO MEJOR PARA SU VEHÍCULO

SERVICIO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

311 490 4097 - 310 211 3415

VISTA HERMOSA - META

Fecha: 7/03/2026 C.C o Nit:

Cliente:

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Radillo Cacho grande		90.000
1	libra de grasa		20.000
1	retenedor basin		15.000
	Gasolina		20.000
	Obra de mano		70.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008.

TOTAL $215.000

Cliente	Vendedor

Representaciones yinmi LAM NIT 1122647819-6 CEL.3213724633

35070

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EDINSON ARBEY AGUDELO HERNANDEZ			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1032441959		
PLACA	TSA048	LICENCIA DE TRANSITO	10026375343	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2007	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SÉRIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
EDINSON ARBEY AGUDELO HERNANDEZ	1032441959	C1	7/11/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	91684775	27/06/2025	26/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2025
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	183727969	5/09/2025	5/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4988	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
05/03/26			Estacion de Servicio la Union	Cambio Aceite motor	

35071

Estación de Servicio LA UNIÓN

Nit: 19.335.021-2

terpel

Calle 5#3-85 - Calle 5#3-71 Centro Poblado de Puerto Lucas - META

FACTURA DE VENTA

Fecha: 05-03-2022 **Nº** 8505

Nombre: Edinson Agudelo

Dirección:

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Galon Mobil 1350		90.500

Cancelado

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según el Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 90.500

Firma: _____

35072

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	HECTOR DARIO MARTINEZ			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	70521330		
PLACA	ALA 941	LICENCIA DE TRANSITO	10037143186	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1974	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	6	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorvan la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
LUIS HOMER ARIAS CORRALES	14276060	C3	25/05/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	93646515	9/11/2025	8/11/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS		NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182024498	25/06/2025	25/06/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4987	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
15	03	26		X	Sanchorequestos	Cambio de llantas	LuisArias

35073

SANCHO REPUESTOS

NIT. 86.011.247-2 No Responsable de IVA

Carrera 11 No. 11-24 Cel. 310 4615750 Vistahermosa - Meta

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	03	26

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

FACTURA DE VENTA

1035

CLIENTE: Luis Homer Arias

C.C. / NIT. 1123563620 TEL.:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
2	llanta 235-75 R 15	450.000	900.000

Éste documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y presta merito ejecutivo

TOTAL $ 900.000

VENDEDOR

RECIBI DE CONFORMIDAD

Lilo Granada NIT. 40450948-1 Cel. 311 4492439

35074

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17292742
PLACA	TPL670	LICENCIA DE TRANSITO	10016936774	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2001	MARCA	TOYOTA
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones groser y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
LIBARDO LOPEZ SANCHEZ	1123561474	C1	18/06/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	90536225	1/03/2025	28/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	180016818	6/03/2025	6/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIÉN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5558	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
12 08 26		1	Sanchorepuestos	Cambio de rodillos ejetraseros	Alexander Alvarez.

35075

SANCHO REPUESTOS

NIT. 86.011.247-2 No Responsable de IVA

Carrera 11 No. 11-24 Cel. 310 4615750 Vistahermosa - Meta

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	03	26

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

FACTURA DE VENTA 1037

CLIENTE: ALEXANDER ALVAREZ

C.C. / NIT. | TEL.:

DIRECCIÓN: | CIUDAD:

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
2	RODILLOS 501349/10		120.000
1	RODILLO EJE TRAS Toy		210.000

SANCHO REPUESTOS NIT. 86.011.247-2 CAJA

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y presta merito ejecutivo

TOTAL $ 330.000

VENDEDOR

RECIBI DE CONFORMIDAD

Las Granadas NIT. 40450948-1 Cel. 311 4455430

35076

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CORTES RODRIGUEZ ARNULFO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	5935922		
PLACA	XVV342	LICENCIA DE TRANSITO	10035769397	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2007	MARCA	CHEVROLET	COLOR	
CAPACIDAD	24	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del persona que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RODRIGO ANTONIO TORO GAVIRIA	17291182	C2	5/11/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	3399137700	21/05/2025	20/05/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS		NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS BOLIVAR SA	1,5E+12	4/07/2025	4/07/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS BOLIVAR SA	1,5E+12	4/07/2025	4/07/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVISAR	181344129	23/05/2025	23/05/2025

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5008	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
06	03	26	X		Electromecanica Jimenez	Carga de bacterias	
06	03	26	X		Electromecanica Jimenez	Arreglo Alternador	

3507

ELECTROMECANICA JIMENEZ

RAUL JIMENEZ QUEVEDO
[redacted] No Responsable de IVA
Cra. 10 Nº 12-22 - Celular: 320 664 0205
Barrio La Esperanza -Vistahermosa - Meta

UPS607

Día	Mes	Año
05	03	2026

NIT. 1120.357.851-0

FACTURA DE VENTA 0471

Cliente: Bernardo Buitrago
C.C./NIT. Tel.:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr.UNIT.	VR. TOTAL
-	arreglo de motor de arranque.		60.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la Letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 60.000

Litografía Ariari-NIT 3296748-1 / Tel. 3118116706

35078

ELECTROMECANICA JIMENEZ

RAUL JIMENEZ QUEVEDO
[redacted] No Responsable de IVA
Cra. 10 Nº 12-22 - Celular: 320 664 0205
Barrio La Esperanza -Vistahermosa - Meta

Día	Mes	Año
06	03	2026

NIT. 1120.357.851-0

FACTURA DE VENTA 0465

Cliente:

C.C./NIT. Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr.UNIT.	VR. TOTAL
1	Carga de bateria		15.000
1	arreglo alternador		80.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la Letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 95.000

Litografia Ariari-NIT. 3296748-1 / Tel. 3118118706

35079

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	BUITRAGO ESPINOZA BERNARDO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17446573		
PLACA	TFW076	LICENCIA DE TRANSITO	10016911717	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2007	MARCA	CHEVROLET	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Correcenas que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JULIAN ALFONSO GAVIRIA AGUIRRE	1123563766	C1	24/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	92725484	5/09/2025	4/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185770403	4/12/2025	4/12/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5009	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
08	03	26	X		Electromecanico Jimenez	Mantenimiento Rodamiento delantero	Bernardo B C

35080

ELECTROMECANICA JIMENEZ

RAUL JIMENEZ QUEVEDO

[redacted] No Responsable de IVA

Cra. 10 Nº 12-22 - Celular: 320 664 0205

Barrio La Esperanza -Vistahermosa - Meta

Día	Mes	Año
08	03	2026

NIT. 1120.357.851-0

FACTURA DE VENTA 0470

Cliente:

C.C./NIT. Tel.:

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	Vr.UNIT.	VR. TOTAL
-	Mantenimiento Rodamiento delantero		70.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la Letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 70.000

Litografía Ariari-NIT. 3296748-1 / Tel. 3118118706

35081

SERVIDORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	BUITRAGO ESPINOZA BERNARDO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17446573		
PLACA	SZV532	LICENCIA DE TRANSITO	10035528760	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2012	MARCA	NISSAN	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
BUITRAGO ESPINOSA BERNARDO	17446573	C2	28/02/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	93070816	27/09/2025	26/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	183913267	1309/2025	13/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5012	1/02/2025	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
07	03	26	X		Electromecanica Jimenez	Mantenimiento al sistema de frenos	
07	03	26		X	Electromecanica Jimenez	cambio de tubos deteriorados	

35082

ELECTROMECANICA JIMENEZ

RAUL JIMENEZ QUEVEDO

[redacted] No Responsable de IVA

Cra. 10 Nº 12-22 - Celular: 320 664 0205

Barrio La Esperanza -Vistahermosa - Meta

Día	Mes	Año
07	03	2026

NIT. 1120.357.851-0

FACTURA DE VENTA 0466

Cliente:

C.C./NIT. Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr.UNIT.	VR. TOTAL
1	Mantenimiento al Sistema de frenos cambio de Tubos deteriorados		60.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la Letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 60.000

Litografía Ariari-NIT. 3296748-1 / Tel. 3118118706

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	RODRIGUEZ CESPEDES ZOLANYI ANDREA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1006865783		
PLACA	UVL298	LICENCIA DE TRANSITO	10034190534	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2012	MARCA	NISSAN	COLOR	
CAPACIDAD	5	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehículo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energía en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión;

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RODRIGUEZ CASTILLO JOSE URIEL	1122547879	C2	20/12/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	89726769	14/03/2025	13/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	183066568	8/08/2025	8/08/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5018	1/02/2025	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
				No se realizo Mantenimiento	rose uriel

35084

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	JOSE URIEL RODRIGUEZ CASTILLO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1122547879		
PLACA	FSF000	LICENCIA DE TRANSITO	10022601310	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1980	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	10	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
ROMERO PUENTES FREDY ENRIQUE	1005885537	C1	15/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGURO	92663544	30/08/2025	29/08/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS		NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	183163044	12/08/2025	12/08/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5014	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
				No se realizo Mantenimiento	Jose uriel

35085

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-15
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	JOSE URIEL RODRIGUEZ CASTILLO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1122647878
PLACA	JVH682	LICENCIA DE TRANSITO	10032568594	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1982	MARCA	TOYOTA
CAPACIDAD	12	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspension absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
YEINER YAIR CASTAÑEDA ROJAS	1123563409	C1	31/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	91735544	30/08/2025	29/08/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	181928700	21/06/2025	21/06/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5013	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	jose uriel

35086

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CARLOS MARIO SERNA GIL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	86007943		
PLACA	BEE700	LICENCIA DE TRANSITO	10017508737	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	1994	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SERNA GIL CARLOS MARIO	86007943	C2	20/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	92027231	21/07/2025	20/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	183263725	16/08/2025	16/08/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4987	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	

35089

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES GANADEROS S.A.S.	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	MANRIQUE CASTRO JOSE FABIAN				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1124242610	
PLACA	SPW840	LICENCIA DE TRANSITO	10035755240		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2011	MARCA	MAZDA	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	VISTA HERMOSA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corroceñas que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JOSE FABIAN MANRIQUE CASTRO	1124242610	C2	24/04/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	90512841	6/03/2025	5/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS	2E+09	10/09/2025	20/06/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS	2E+09	10/09/2025	20/06/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	179953278	3/03/2025	3/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5517	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
	03	26				No se realiza Mantenimiento	Fabian M.C.

35088

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	MANRIQUE CASTRO JOSE FABIAN			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1124242610		
PLACA	UTX830	LICENCIA DE TRANSITO	10034390323	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2004	MARCA	MERCEDEZ BENZ	COLOR	
CAPACIDAD	14	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corroceñas que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JOSE ALEXANDER AREVALO GUTIERREZ	86059392	C2	6/02/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	408004832279000	21/02/2025	20/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	3E+12	30/05/2025	21/05/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	3E+12	30/05/2025	21/05/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	179695677	21/02/2025	21/02/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIÉN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4985	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
06/06				No se realizo Mantenimiento	Fabian M. C.

35089

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ESLY YAMID GIRALDO ARIAS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	80039994		
PLACA	PAC903	LICENCIA DE TRANSITO	10015997344	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1979	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	5	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocedas que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
GIRALDO ARIAS ESLY YAMIT	80039994	C2	10/07/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	91701737	1/07/2025	30/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS		NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	187337521	31/01/2026	31/01/2027

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5523	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
03 26				No se realizo Mantenimiento	

35090

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	LUISA FERNANDA ROJAS SERRATO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1123565745
PLACA	WFW156	LICENCIA DE TRANSITO	10030098355	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2015	MARCA	FOTON
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones gresor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energía en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
CRISTIAN ANDRES SUAREZ	1123567522	C1	21/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	90543365	6/03/2025	5/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	179816759	26/02/2025	26/02/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5522	2/02/2025	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	

35091

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA S.A.S	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	YOLANDA BARRAGAN			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1123561960		
PLACA	HGJ913	LICENCIA DE TRANSITO	10037417814	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1972	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
YOLANDA BARRAGAN	1123561960	C1	20/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	80452833	8/02/2025	7/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	184457180	8/10/2025	8/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5010	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
03/26				No se realizo mantenimiento	Yolanda B

35092

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	LOPEZ BONILLA MARIA VILLALVINA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	21117498
PLACA	TFN197	LICENCIA DE TRANSITO	10027464655	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2015	MARCA	GREAT WALL
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
FABIO ALONSO LOPEZ	86008223	C2	21/12/2025

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	15080063109980000	27/06/2025	26/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA037005	24/12/2025	24/12/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA037005	24/12/2025	24/12/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	185081064	5/11/2025	5/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4982	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
14/03/26				No se realizo mantenimiento	Fabio Alonso

35093

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	LUIS GUILLERMO CASTAÑEDA RIOS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	5808843		
PLACA	WTC214	LICENCIA DE TRANSITO	73026-028547	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1975	MARCA	ARO	COLOR	
CAPACIDAD	10	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intancidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JOSE MARIA ROJAS TAMAYO	17292152	C2	7/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
MUNDIAL DE SEGUROS SA	92621998	19/08/2025	18/08/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS BOLIVAR	1,5E+12	1/05/2025	1/05/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS BOLIVAR	1,5E+12	1/05/2025	1/05/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	184080708	20/09/2025	20/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5530	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo mantenuto	

35094

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SUAREZ GALVIS DENIS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	86004779
PLACA	TFW821	LICENCIA DE TRANSITO	10033535054	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2014	MARCA	TOYOTA
CAPACIDAD	5	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SUAREZ GALVIS DENIS	86004779	C2	31/08/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	91534368	12/07/2025	11/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	182599754	15/07/2025	15/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4989	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03 26				No se realizo Mantenimiento	

35095

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	DENIS SUAREZ GALVIS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	86004779
PLACA	SZU121	LICENCIA DE TRANSITO	10009989801	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS	MODELO	2012	MARCA	HYUNDAI
CAPACIDAD	12	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA

SISTEMA DE SEGURICA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones gresor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los farcles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JOSE MARIA ROJAS TAMAYO	17292182	C2	7/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	91534362	14/07/2025	13/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	3E+12	25/06/2025	25/06/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	3E+12	25/06/2025	25/06/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	182633876	19/07/2025	19/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PRIVENTICAR	5130	30/01/2025	30/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				NO Se realizo Mantenimiento	

35096

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	UFY152	LICENCIA DE TRANSITO	10035089009	TARJETA DE OPERACIÓN	003-2025		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2011	MARCA	MAZDA	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE	2.499	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	WLAT1209122	No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RINCON MONTAÑA JULIO ALEXANDER	79815256	C2	16/02/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006121523000	8/03/2025	7/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AA037018	25/12/2025	25/12/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AA037018	25/12/2025	25/12/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180055474	7/03/2025	7/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4971	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
13	03	26	✓		Taller de servicio J.R.	engrose y complete de niveles.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764103107309 que
habilita desde FE1 31030 hasta FE1 33030. Vence
2026-01-16
Actividad Económica ICA 213 8 00 X 1000
IVA Régimen Común No somos Retenedores de
Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA OCCUY RODRIGUEZ NIT: 30084769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA - META, Tel: 8607560 Cel: 3142984169

SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO, GRANADA - META, Tel: 8583987 Cel: 3204269298

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.: 9020399227
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 32 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3148460122 **EMAIL** METATRASNPORTEARIARI@GMAIL.C
PLACA: SXT880 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 17/03/2026
FECHA VENCIMIENTO: 17/03/2026
FORMA DE PAGO: Credito

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 32580

VENDEDOR: MAXIMILIANO LEGUIZAMON SANCHEZ

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02090107	GRASA (TAMBOR)	3.00	7.000	0%	0	21.000

SON VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	1
SUBTOTAL	21.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	21.000

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art 774 del Código de Comercio). Cobrando intereses de mora a la tasa maxima legal autizada. Se hace constar que la firma dispuesta al compra lor supone que dicha persona está autorizada para firmar, recibir y obligar al comprador. Pasado 5 dias de entregada la mercancia, se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfacción

Favor consignar a la cuenta corriente No 36703451497 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

ELABORADO POR

ACEPTACIÓN FACTURA

NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación 17/03/2026 09:01:10

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 800834028-3 Bolivar World Office (v0_2)

35048

TALLER DE SERVICIO J.R.

TALLER DE SERVICIO J.R.

José Jairo
NIT.: 86[illegible]-1
No Responsable de IVA

Latonería Pintura y Mecánica en General

Cra. 16 No. 14 - 43 Barrio Belen Cel.: 312 456 1873 Granada - Meta

FACTURA DE VENTA

0361

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	MAR	2026

SEÑOR: DANIEL SANCHEZ.

DIRECCIÓN: TEL.:

CIUDAD: UFY 152 C.C. / NIT.

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
2	GALONES 15W40		220.000
1	FILTRO ACEITE		18.000
1	RETENEDOR		48.000
1/4	15W40		35.000
	• Julio Rincón ✓		
Son:		TOTAL $	321.000

VENDEDOR

RECIBI DE CONFORMIDAD

35099

SERVIORIENTE QUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GHSE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133		
PLACA	UPB166	LICENCIA DE TRANSITO	10026166750	TARJETA DE OPERACIÓN	430531		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2011	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12.068	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	SWA1-401127	No. SERIE CHASIS	9GCLV150XBB000142	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✓
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compartimento del motor permanece sellado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
OCAMPO JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1000784452	C2	29/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006123682000	17/03/2025	15/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2025	28/10/2026
CONTRACTUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180197582	14/03/2025	14/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4988	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
			—	No Reporta	

35100

SERVIURABANOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133		
PLACA	UPB166	LICENCIA DE TRANSITO	10026166750	TARJETA DE OPERACIÓN	430591		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2011	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12.089	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	6WA1-401127	No. SERIE CHASIS	9GCLV150XBB000142	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
OCAMPO JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1000784452	C2	28/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006123682000	17/03/2025	16/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180197582	14/03/2025	14/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4968	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
27	03	26	✓		Servicar OG	engrose General	

35101

UPB166

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar

Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 77

Fecha: 27/Mar/2026 - 08:13 am

Cliente: DANIEL SANCHEZ

Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	1 UND	$20.000	$ 20.000

Subtotal: $ 20.000

TOTAL: $ 20.000

Efectivo: $ 20.000

Total items: 1

Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA UPB166

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos
Impreso por: SEITEM

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar

Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 77

Fecha: 27/Mar/2026 - 08:13 am

Cliente: DANIEL SANCHEZ

Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	1 UND	$20.000	$ 20.000

Subtotal: $ 20.000

TOTAL: $ 20.000

Efectivo: $ 20.000

Total items: 1

Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA UPB166

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos
Impreso por: SEITEM

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SIG-FO-15
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	901882214		
PLACA	SXT690	LICENCIA DE TRANSITO	10033826814	TARJETA DE OPERACIÓN	528628		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2013	MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	45	CILINDRAJE	6-324	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	906998U1032696	No. SERIE CHASIS	9BM368006D8886400	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓		Las llantas se encuentran en buenas condiciones orosor y aderencia	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
El compartimiento del motor posee puertas que impiden que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
BELTRAN ROJAS BRAYAN ANDRES	1020783726	C2	2/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006352334000	21/07/2025	20/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	A8001278	28/10/2025	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	A8001278	28/10/2025	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

CDA QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182655096	21/07/2025	21/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5503	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE A		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
11 OH 25	✓		Lubricentros Granada	engrase General	

Documento El pal de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103207309 que habilita desde FE1 31939 hasta FE1 81000. Vence 2028-05-18
Actividad Económica (CIIU): 4520 X 1000
IVA Régimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel : 3142904189

SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO GRANADA - META, Tel: 6583987 Cel: 3204269298

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE1 32986

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.: 902039922 7
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 3? 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3140460122 EMAIL METATRANSPORTEARIARI@GMAIL C
PLACA: TGU899 Km ACTUAL PRÓXIMO Km:

FECHA FACTURA: 11/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 11/05/2026
FORMA DE PAGO: Credito
Medios de Pago: Acuerdo mutuo
VENDEDOR: YERLY LUCILA VELASQUEZ LOZANO

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02990107	GRASA (TAMBOR)	2,00	7.000	0%	0	14.000
2	77056 08045715	CUARTO DE ACEITE CHEVRON DELO 400 SHE 15W-40 API CK-4 PARA MOTORES A DIESEL	1,00	31.800	0%	0	31.800

SON CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Quien no cancele esta factura dentro de los términos pactados, autoriza a LUBRIAUTOS GRANADA para reportar su mora a las centrales de riesgo.
Favor consignar a la cuenta corriente de Bancolombia a nombre de HILDA COCUY RODRIGUEZ

TOTAL ITEM	2
SUBTOTAL	45.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	45.800

ELABORADO POR

ACEPTACION FACTURA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

35104

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746	
PLACA	TGU899	LICENCIA DE TRANSITO	10019516130		TARJETA DE OPERACIÓN	524229	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2016	MARCA	HINO	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	43	CILINDRAJE	5 173	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	J5ETY11446	No. SERIE CHASIS	9F3FC9JLTGX010777		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓		Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JIMENEZ GARAVITO JARLINTON YECID	1122129007	C2	31/07/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006658564000	17/12/2025	16/12/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A. QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185520816	25/11/2025	25/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4867	1/02/2025	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MANTENIMIENTO PREV	MANTENIMIENTO CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
19	04	26	✓		Cauchos y lujos Bogota	Cambio bombillos laterales.	
11	04	26	✓		Lubriautos granada	engrase general.	

3505

CAUCHOS Y LUJOS BOGOTA

Eduard Obregón Mateus

MITSUBISHI MOTORS

mazda

TOYOTA

Distribuimos Accesorios y Lujos Nacionales e Importados

Carrera 15 No. 18-99 Cel. 311 3103531 - Granada, Meta

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	04	2026

FACTURA DE VENTA

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: | TEL.:

C.C./NIT. T60 899 | CIUDAD:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	Mto cinto Lat		30000
2	Bom Lat Bom		20000
2	1' 1 at Blan		20000
		TOTAL $	$70000

RECIBIDO:

C.C./NIT.

CAUCHOS Y LUJOS BOGOTA

Litografía Ariari-NIT. 3296748-1/Tel.311 8118706

35106

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

CL 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Numero: 106
Fecha: 01 Abr/2026 - 05:02 pm
Cliente: Consumidor Final
Nit/Cédula: 222222222222

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	3 UND	$20.000	$ 60.000

Subtotal: $ 60.000
TOTAL: $ 60.000
Bono: $ 60.000

Total items: 1
Total unidades: 3

Comentarios

- PLACA TGU899 FECHA 21 DE MARZO LAVADO 60 MIL PLACA XIE495 FECHA 26 DE MARZO ENGRASE 20000 PLACA SOO813 FECHA 20 DE MARZO ENGRASE 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

3507

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No. 18764108307309 que habilita desde FE1 31039 hasta FE1 99999. Vence 2026-08-18

Actividad Económica ICA 219 8 00 X 1000
IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA GOCIY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel.: 3142984188

SUCURSAL Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO, GRANADA - META, Tel: 6583987 Cel: 3204289298

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE1 32979

CLIENTE:	META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.:	9020390227
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 N 32 85
CIUDAD:	Granada
TELÉFONO:	3146460122 EMAIL METATRANSPORTEARIARI@GMAIL.C
PLACA:	SXT690 Km ACTUAL PRÓXIMO Km:

FECHA FACTURA:	11/04/2026
FECHA VENCIMIENTO:	11/05/2026
FORMA DE PAGO:	Credito
Medios de Pago:	Acuerdo mutuo
VENDEDOR:	MARIA CAMILA MARULANDA VERA

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02000107	GRASA (TAMBOR)	3.00	7.000	0%	0	21.000

SON VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	1
SUBTOTAL	21.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETENCIÓN	0
TOTAL FACTURA	21.000

ELABORADO POR

ACEPTACIÓN FACTURA

35108

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES SERVIORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	UFY152	LICENCIA DE TRANSITO	10035089009	TARJETA DE OPERACIÓN	003-2025		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2011	MARCA	MAZDA	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE	2.489	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	WLAT1209122	No. SERIE CHASIS	9FJUN84W2B0102605	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG	✓		El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
El compuesto del cristal parabrises está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓		Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RINCON MONTAÑA JULIO ALEXANDER	79815256	C2	16/02/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006121523000	8/03/2025	7/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AA037018	25/12/2025	25/12/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AA037018	25/12/2025	25/12/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180055474	7/03/2025	7/03/2026


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4971	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
16	04	26	✓		Lubriautos granada	engrose general	

3 5104



LIBRIAUTOS
GRANADA

NELDA LUCILY RODRIGUEZ NIT: 31054769-6

PRINCIPAL Carrera 14 B 32 - 41 LAS DELICIAS
GRANADA META Tel 6556769 Cel 3142454161

SUCURSAL Calle 20 B 11 - 25 BARRIO RIO DE JANEIRO
GRANADA META Tel 6543987 Cel 3214289216

CLIENTE: META TRANSPORTE ARTICULOS
NIT O C.I.:
DIRECCION: GRANADA META
CIUDAD:
TELEFONO: EMAIL: ATRASPORTEARTI@GMAIL.C
PLACA: Km ACTUAL PROXIMO Km:

FECHA FACTURA: 16/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 16/05/2026
FORMA DE PAGO: Credito
Medios de Pago: Acuerdo mutuo
VENDEDOR: MAXIMILIANO LEONARDO SANCHEZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
FE1 33074

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	[illegible]	GRASA TAMBOR	1,50	7.000	0%	0	10.500

SON DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	
SUBTOTAL	10.50
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA	10.5

LA FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art 774 del Código de Comercio). El comprador se hace cmetar que la firma distinta al comprador autoriza que dicha persona esta autorizada para firmar, aceptar y cargar al comprador. Pasados 5 días de entregada la mercancía, se entiende que esta ha sido recibida a satisfacción.

Favor consignar a la Cuenta Corriente No 3670345407 Bancolombia y reportar al correo lubricantesgranada@hotmail.com

ELABORADO POR

ACEPTACION FACTURA

NOMBRE Julia Rincon
C.C. 40818725C
FECHA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación 16/04/2026 10:17:04

Facturado y Proveedor Tecnológico NIT 900 Olga C... S.A. | Tel: 6055... | Software: World... | Hora (WO...) | Impresión: Miércoles ... | Página 1 Hoja de Facturación 1 | 16/04/2026 10:22:34 ...

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746	
PLACA	TLN433	LICENCIA DE TRANSITO	10029046527		TARJETA DE OPERACIÓN	536309	
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2013	MARCA	HYUNDAI	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	23	CILINDRAJE	3.907		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	D4DDC497576	No. SERIE CHASIS	KMJHG17PPDC054533		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASÉ	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
CARLOS ANDRES PASCUA CAMACHO	80788773	C2	9/04/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006365077000	23/07/2025	22/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182656807	21/07/2025	21/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4972	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
20	03	26	✓		Auto Conver Servi	Alineacion Balanceo	
	03	26	✓		Servicar O.G.	engrase general.	
	03	26	✓		Servicar O.G.	Lavada por fuera.	

35111

AUTO CAMBER SERVI
serviteca
Jose Jacinto Delgado

Calle 15 No. 18-27
Via Pto. Caldas
Granada Meta
313 2099489

Día 20 Mes 03 Año 2026

0272

SEÑOR: Daniel Sanchez

PLACA: TLN 433

CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
	ALINEACION	
	BALANCEO	
	VALVULAS	
2	MONTAJE	20.000
	NEUMATICO	
	DESPINCHE	
	PARCHES	
	VULCANIZADA	
	LLANTA	
	AIRE EN NITROGENO	
	RECTIFICADA DE RIN	
	CORRECCION DE CASTER	
	CORRECCION DE CAMBER	

TOTAL $ 20.000

Firma: _____ C.C. ó NIT. _____

35112

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 84
Fecha: 27/Mar/2026 - 03:47 pm
Cliente: Consumidor Final
Nit/Cédula: 222222222222

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
229 - LAVADO BUSETA	1 UND	$30.000	$ 30.000

Subtotal: $ 30.000
TOTAL: $ 30.000
Bono: $ 30.000

Total items: 1
Total unidades: 1

Comentarios

- LAVADO PORFUERASO PLACA TLN 433

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos
Impreso por: SEITEM

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 83
Fecha: 27/Mar/2026 - 03:46 pm
Cliente: DANIEL SANCHEZ
Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	1 UND	$12.000	$ 12.000

Subtotal: $ 12.000
TOTAL: $ 12.000
Efectivo: $ 12.000

Total items: 1
Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA TLN 433

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos
Impreso por: SEITEM

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

3513

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	TLN433	LICENCIA DE TRANSITO	10029046527	TARJETA DE OPERACIÓN	536309		
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2013	MARCA	HYUNDAI	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	23	CILINDRAJE	3.907	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	D4DDC497576	No. SERIE CHASIS	KMJHG17PPDC054533	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
CARLOS ANDRES PASCUA CAMACHO	80768773	C2	9/04/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	15080063650770000	23/07/2025	22/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

CDA QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182556807	21/07/2025	21/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4972	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
16	04	26	✓		Lubriautos granada	Cambio de Aceite.	

Departamento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18760003073[illegible] que
habilita desde FE1 33039 hasta FE1 60000. Vence
2026-08-16
Actividad Económica [illegible]
IVA Régimen Común. No somos Retenedores de
Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA CO[illegible]UY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carr[illegible]
GRANADA -MET[illegible]

SUCURSAL: Calle 26 # 15 - 156 PRIMER PISO BARIO
GRANADA - MET[illegible]

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.: 9020399227
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 32 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3146460122 **EMAIL** METATRASNPORTEARIAR @GMAIL C
PLACA: TLN433 **Km ACTUAL** 304148 **PRÓXIMO Km:** 310148

FECHA FACTURA: 8/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 8/05/2026
FORMA DE PAGO: Credito
Medios de Pago Acuerdo mutuo
VENDEDOR: YERLY LUCILA VELA QUEZ LOZANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 33069

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AD092SP	FILTRO DE ACEITE FARTMO AD-092SP ([illegible]LP-004) (HCX-28H) ([illegible]CX-092) (ME6TZ6731A) HYUNDAI, KIA PREGIO	,00	36.97[illegible]	19%	7.02[illegible]	36.97[illegible]
3	99876793[illegible]3108	FILTRO DE COMBUSTIBLE SAKURA SF-7[illegible]060-30 (HCP-20502) [illegible]DAHL-66) SSANGYONG ACTYON	,00	21.00	19%	3.99	2[illegible]008
3	HCX5900	FILTRO DE COMBUSTIBLE FRANIG HCX-[illegible]900 (AS-58[illegible]DSP) (BF[illegible]1292-0) (FLP-417) SEPARADOR 30 MICRAS PRIMARIO [illegible] REIGHTLINER	,00	76.08	19%	14.45	71.050
4	PCA5A500	FILTRO DE AIRE FRANIG PCA-5A500 (281[illegible]0-5A500) (DA-8049) [illegible]NP-811) (HCA-5A500) CAMION HYUNDAI HD 78	1,00	63.86	19%	12.1[illegible]4	51.865
5	0214001061[illegible]78	GARRAFA DE ACEITE SHELL RIMULA R4 [illegible] SAE 15W 40 MULTI[illegible]GRADO	1,00	475.0[illegible]0	0%	0	475.000

SON SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PE[illegible]OS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos [illegible]legales a la LETRA DE [illegible]AMBIO (Art. 774 del Cód[illegible]go de Comercio). Cobra[illegible] intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada. Se [illegible]nace constar que la fir[illegible]a distinta al comprador [illegible]supone que dicha per[illegible] está autorizada para firmar, retirar [illegible]obligar al comprador. Pasado 5 días de entregad[illegible] la mercancía, se entend[illegible] que esta ha sido recibid[illegible] cal y materialmente a satisfacción

TOTAL ITEM	6
SUBTOTAL	673.899
DESCUENTO	0
IVA	37.601
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTUR[illegible]	710.500

Favor consignar a la cuenta co[illegible]dente No 357034614[illegible]7 Bancolombia y rep[illegible]rtar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

ELABORADO POR

ACEPTACION FACTURA

NOMBRE:
C.C.:
FECHA

FIRMA Y SELLO EL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electronica Fecha y Hora de Generación 18/04/2026 08:2[illegible]:00

Fabricado y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534[illegible]3 Software World Office (wo_2)
CUFE: [illegible] Fecha y Hora de Emisión: 18/04/2026 [illegible]

3515

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CANTOR RODRIGUEZ JOSE TIBERIO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	86013594
PLACA	SPR563	LICENCIA DE TRANSITO	10016557051	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2006	MARCA	JAC
CAPACIDAD	25	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	GRANADA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RESTREPO GARAY WILLINTONG ALBEIRO	1120373602	C2	2/05/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	3308005935402000	6/08/2025	5/08/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	2E+09	17/05/2025	17/05/2026
CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	2E+09	17/05/2025	17/05/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	183002370	4/08/2025	4/08/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4973	1/02/2026	1/04/2026


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
07 03 26			El Porvenir	-Mantenimiento guaya acelerador. -Calibrada Frenos. -Engrasada General.	

35116

EL PORVENIR

NIT: 80856569 - 3 No Responsable de IVA
Luis Fernando Lancheros
311 463 9030
Venta de Repuestos
Montallantas y taller de Mecanica





FACTURA DE VENTA

Cll 7 N° 11 - 23 Br. Porvenir Lejanias - Meta

Nº 344

CLIENTE: SPR 563

FECHA: 02 03 26

DIRECCION:

C.C./NIT: TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Mantenimiento		
	graffa acelerador		60.000
1	calibrada frenos		12000
1	engrasada General		18000
		TOTAL $	90.000

EDILOMER LEIVA NIT: 17339754-3 CEL:3115ADM379

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y presta merito ejecutivo.

Firma Vendedor	Firma Cliente
C.C.	C.C.

3517

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	FLOREZ PERDOMO ALEXA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	65588570
PLACA	UPP008	LICENCIA DE TRANSITO	10021014046	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2007	MARCA	NON PLUS ULTRA
CAPACIDAD	21	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	GRANADA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	X	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
EDWIN DANIEL CORTES GARAY	86013659	C2	21/07/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	330800631964800C	5/02/2026	4/02/2027

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

		ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	0		0	0/01/1900	0/01/1900
CONTRACTUAL	0		0	0/01/1900	0/01/1900

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	187350709	31/01/2026	31/01/2027

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS


QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4974	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
06/03/26	X		LAVADERO EL PORVENIR	ENGRASE CALIBRAR FRENOS CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	

3518

LAVADERO EL PORVENIR



Nit: 80856569 - 3 No Responsable de IVA
Luis Fernando Lancheros
311 463 9030
Venta de Repuestos
Montallantas y taller de Mecanica



FACTURA DE VENTA

Cll 7 N° 11 - 23 Br. Porvenir Lejanias - Meta

Nº 343

CLIENTE: Tiberio

DIRECCION: UPP 008.

FECHA: 06 03 26

C.C./NIT: TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	enpaleada Benerd		15.000
1	calibrada frenos		15.000
	cambio banda estabilizadora		96000
		TOTAL $	126.000

FACTURA NO ES VALIDA SIN LLENAR NIT: 1733977543-3 CEL:3124648079

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y presta merito ejecutivo.

Firma Vendedor

C.C.

Firma Cliente

C.C.

3519

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	AMORTEGUI PRIETO OLGA YASMIN			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	52339320
PLACA	XXA929	LICENCIA DE TRANSITO	10028890367	TARJETA DE OPERACIÓN	4P81836
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2004	MARCA	CHEVROLET
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12.060	TIPO COMBUSTIBLE	Diesel
No. SERIE MOTOR	GWN1-123195	No. SERIE CHASIS	96CW150D4B208502	MUNICIPIO	GRANADA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registro los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
PACHECO SANCHEZ ELKIN ANTONIO	1120379998	C2	8/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A	90677353	10/02/2025	9/02/2025

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185406024	19/11/2025	19/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4975	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			———	NO REPORTA	

35120

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133		
PLACA	SWN993	LICENCIA DE TRANSITO	10021415817	TARJETA DE OPERACIÓN	435762		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2008	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	38	CILINDRAJE	12.049	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	6WA1400683	No. SERIE CHASIS	96CLV150488001134	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grasor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
POVEDA YEPES LUIS FRANCISCO	79701947	C2	31/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006502726000	2/10/2025	1/10/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0143110100259 1	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0143110100259 1	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	184815826	23/10/2025	23/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4976	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
14	03	26		✓	Electro scan	Arreglo sistema luces.	
20	03	26	✓		Lubriautos	cambio filtro ACPM y engrase	

35121

5UN993

Audio Luces

NIT 81 018.726-0

LUCES VITRO

N.I.T 5b008726-C RESPONSABLE DE IVA

Cra 14 N 20-37 La delicias GRANADA, META

Tel: 32 3043037

Fecha y Hora: 14/01/26 12:05:41

REMISION No: 439-14

Datos del Cliente

C.C/CF

Nombre:Consumidor Final

Direccion:

Telefono:

1 LED AMARILLO 24V

X $ 300 $ 10.000

Total a Pagar $ 10.400

35123

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133		
PLACA	SWN993	LICENCIA DE TRANSITO	10021415817	TARJETA DE OPERACIÓN	528628		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2008	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	36	CILINDRAJE	12 049	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	6WA1400686	No. SERIE CHASIS	9GCLV15048B001134	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✓
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
POVEDA YEPES LUIS FRANCISCO	79701947	C2	31/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006502726000	2/10/2025	1/10/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

CDA QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	184816826	23/10/2025	23/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4976	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
			—	NO Reporta	

3512Y

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES AMBIENTALES SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	XIE495	LICENCIA DE TRANSITO	10015975908	TARJETA DE OPERACIÓN	502262		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2006	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12.000	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	6WA1400025	No. SERIE CHASIS	9GCLV150568000491	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energía en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión;

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
ZULUAGA SANCHEZ LUIS CARLOS	9970004	C2	29/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006558488000	29/10/2025	28/10/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	179479593	12/02/2025	12/02/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4977	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
16 03 26		✓	ELECTRO SCAM	Alineglo sistema luces.	
22 03 26		✓	Servicar O.G	engrasada General	

35125

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 106
Fecha: 01 Abr 2026 - 05:02 pm
Cliente: Consumidor Final
Nit Cédula: 222222222222

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	3 UND	$20.000	$ 60.000

Subtotal: $ 60.000
TOTAL: $ 60.000
Bono: $ 60.000

Total items: 1
Total unidades: 3

Comentarios

- PLACA TGU899 FECHA 21 DE MARZO LAVADO 60 MIL PLACA XIE495 FECHA 26 DE MARZO ENGRASE 20000 PLACA SOO813 FECHA 20 DE MARZO ENGRASE 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

35126

XIE 495

Electro

Julio Cesar Guzman Escobar

ELECTROSCAN

Nit: 1110471700-8

CRA 16 14 03 BRR CENTRO

Tel. 3209488095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE-203

Autorización Numeración Facturación DIAN

Formulario No: 18764016195674 del: 2024-07-31

Vigencia: 24 meses. Desde: 1 hasta: 10000

CUFE: 5cc01c0b1d9f0034e54c0651052b702e54dbf4205164dd70
91a5c0192f1a6434f4421ec226ddf2652a44795277f9

Escanee el QR para ver el documento en la DIAN

FECHA DEL DOCUMENTO: 2025-03-16
FECHA DE VALIDACION DIAN: 2025-03-16
HORA DE VALIDACION DIAN: 18:31:04
Generado por:Administrador Cel: sistema
Impresión :16/03/2026 6:31pm

Cliente: daniel sanchez acosta SANCHEZ ACOSTA

DANIEL
ID: 7970974E
Dir: CRA 8 32 85 BRR VILLA LUZ
Depto: META. Ciudad: GRANADA
Tel: 3105545576

Descripción Producto / Servicio						
#	Cod	Vr Und	Cnt.	Total	Imp	
porta fusible triple aaa Marca: F1 racing						
1	517	12,000.00	1.00	12,000.00	0	
fusible blanco Alto ampd Marca: F1 racing						
2	1033	5,000.00	1.00	5,000.00	0	
pegante instantaneo 10g Marca: Infinita						
3	295	4,500.00	1.00	4,500.00	0	
terminal de remache diferentes tama?os Marca: F1 racing						
4	1006	500.00	20.00	10,000.00	0	
switch codillo con tornillo 10a on/off 2 patas Marca: Vulko						
5	448	10,000.00	2.00	20,000.00	0	
Boton de precalentamiento Marca: Vulko						
6	438	18,000.00	1.00	18,000.00	0	
porta fusible triple aaa Marca: F1 racing						
7	517	9,000.00	1.00	9,000.00	0	
fusible atoMarca: F1 racing						
8	1036	500.00	1.00	500.00	0	
lamp stop red 2-1/2 halo 12led 24v (arc) rojo Marca: plast innova						
9	318	15,000.00	1.00	15,000.00	0	
Switch 1 paso para exploradoras on/off Marca: F1 racing						
10	445	18,000.00	1.00	18,000.00	0	
cable duplex para parlanteMarca: Centelsa						
11	293	4,000.00	8.00	32,000.00	0	
switch 2 pasos rectangular negro Marca: ns						
12	442	20,000.00	2.00	40,000.00	0	
protector terminal hembraMarca: F1 racing						
13	1019	500.00	12.00	6,000.00	0	
MANO DE OBRA POR CONCEPTOS ELECTRICOS						
14	1063	210,000.00	1.00	210,000.00	0	
Totales			**14**	**400,000.00**		

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
Impuestos	Base	Vlr
Exentos	400,000.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo: 400,000.00

DETALLE DEL DOCUMENTO

XIE 495

Esta factura se asimila a una letra de cambio
art. 774 Código de comercio.
Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Sistema computación en la nube, contáctenos en:
www.datasoftcloud.com - 3105853205

Modo de operación - Software Propio
Desarrollado por
ARIEL CHINCHILLA BORRERO, NIT 0725452-1

35129

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES EMPRESARIALES SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	XIE495	LICENCIA DE TRANSITO	10015975908	TARJETA DE OPERACIÓN	552662		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2006	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12.049	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	6WA1400025	No. SERIE CHASIS	9GCLV150568000491	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✓
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
ZULUAGA SANCHEZ LUIS CARLOS	9970004	C2	29/04/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006558488000	29/10/2025	29/10/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	179479593	12/02/2025	12/02/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4977	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X: PREV	MARQUE X: CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			—	NO Reporta	

35128

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133	
PLACA	SOO813	LICENCIA DE TRANSITO	10019657755		TARJETA DE OPERACIÓN	457548	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2008	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	38	CILINDRAJE	12.069		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	6WA1400639	No. SERIE CHASIS	9GCLV150088001051		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
FLECHAS ANTOLINEZ ANDRES MAURICIO	1120355740	C2	10/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006500724000	30/09/2025	29/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	1,5E+12	3/03/2025	3/03/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	1,5E+12	3/03/2025	3/03/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180118537	10/03/2025	10/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5511	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
18/03/26		✓	Servicar OG	engrasada General y revision Mecanica	

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Numero: 106
Fecha: 01 Abr/2026 - 05:02 pm
Cliente: Consumidor Final
Nit/Cédula: 222222222222

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	3 UND	$20.000	$ 60.000

Subtotal: $ 60.000
TOTAL: $ 60.000
Bono: $ 60.000

Total items: 1
Total unidades: 3

Comentarios

- PLACA TGU899 FECHA 21 DE MARZO LAVADO 60 MIL PLACA XIE495 FECHA 26 DE MARZO ENGRASE 20000 PLACA SOO813 FECHA 20 DE MARZO ENGRASE 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

25130

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: CPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133		
PLACA	SOO813	LICENCIA DE TRANSITO	10019957755	TARJETA DE OPERACIÓN	457648		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2008	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	38	CILINDRAJE	12 049	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	6WA1400639	No. SERIE CHASIS	9GCLV150088001051	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grnsor y aderencia	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓		Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
FLECHAS ANTOLINEZ ANDRES MAURICIO	1120355740	C2	10/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006500724000	30/09/2025	29/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	1,5E+12	3/03/2025	3/03/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	1,5E+12	3/03/2025	3/03/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180118537	10/03/2025	10/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5511	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
8	4	26	✓		Servicar O.G.	Lavada General	
8	4	26	✓		Servicar O.G.	engrose General	

35131

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar

Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 129

Fecha: 08/Abr/2025 - 10:08 am

Cliente: DANIEL SANCHEZ

Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
230 - LAVADO	1 UND	$60.000	$ 60.000

Subtotal: $ 60.000

TOTAL: $ 60.000

Bono: $ 60.000

Total items: 1

Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA SOO813

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos

Impreso por: SEITEM

Impreso con www seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar

Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 128

Fecha: 08/Abr/2026 - 10:08 am

Cliente: DANIEL SANCHEZ

Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
254 - ENGRASE	1 UND	$20.000	$ 20.000

Subtotal: $ 20.000

TOTAL: $ 20.000

Efectivo: $ 20.000

Total items: 1

Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA SOO813

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos

Impreso por: SEITEM

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

35132

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	DANIEL SANCHEZ ACOSTA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	SPO975	LICENCIA DE TRANSITO	10032909978	TARJETA DE OPERACIÓN	500999		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2007	MARCA	HINO	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	30	CILINDRAJE	5.307	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	J05CTE15252	No. SERIE CHASIS	JHDFB4JJT7X010844	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SANCHEZ ACOSTA DANIEL	79709746	C2	14/10/2025

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006324257000	10/07/2025	9/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mes/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	2000552969	16/04/2025	16/04/2026
CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	2000552969	16/04/2025	16/04/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182369827	9/07/2025	9/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5509	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
24	03	26	✓		Lubriautos	englose general.	
28	03	26		✓	Auto servicios Rincon.	englose y cambio rodamientos	

35133

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103307309 que habilita desde FE1 31039 hasta FE1 80000. Vence 2026-06-18
Actividad Económica ICA 213 8.00 X 1000
IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"
HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel.: 3142984189
SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO, GRANADA - META, Tel. 6563967 Cel. 3204268296

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.: 902039922 7
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 32 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3146460122 **EMAIL** METATRASNPORTEARIARI@GMAIL.C
PLACA: SPO975 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 24/03/2026
FECHA VENCIMIENTO: 24/03/2026
FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago: Efectivo
VENDEDOR: EDWIN OSBALDO VERA COCUY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 - 32687

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02990107	GRASA (TAMBOR)	2,00	7.000	0%	0	14.000
2	7709990274820	SILICONA UV SIL-K 300 ML AROMA VARIAS	1,00	14.034	19%	2.666	14.034

[redacted] **SON** TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todo sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art.774 del Código de Comercio). Cobramos intereses de mora a la tasa maxima legal autizada. Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada para firmar, reicibir y obligar al comprador. Pasado 5 días de entregada la mercancía, se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfacción.

Favor consignar a la cuenta corriente No 36703451407 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

TOTAL ITEM	2
SUBTOTAL	28.034
DESCUENTO	0
IVA	2.666
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	30.700

ELABORADO POR	ACEPTACION FACTURA
_____	NOMBRE:
	C.C.: _____
	FECHA: FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación:24/03/2026 06:09:16

CUFE: 4afc866280306c5f3b0e0e9bb1eb6295382849d1b51d685ac01ea866b687246a06db0d3bb56bf9fa208a5ab14e4da041 --Expedición: 24/03/2026 08:11 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

35134

AUTOSERVICIOS RINCON T.P.

Reparación y mantenimiento de tipo Pesado,
cambio de frenos en general, Soldadura Eléctrica y adaptaciones.
Reparación de cajas y Transmisiones

Estacion de Servicio San Nicolas

Cel: 310 252 7024 - 321 486 5438
Cra. 10 No. 32-141 Barrio Inmaculada Granada Meta

German Rincon Sanabria
NIT: 4.061.896-8
No Responsable de IVA
E-mail: yermanai.rs@gmail.com

DIA	MES	AÑO
28	03	2026

FACTURA DE VENTA
2372

Señor(es): Daniel Sanchez Tel:

NIT.: Placa: SPO-975.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Jgo Freno.		340000
3	Grasa		78000
2	Retenedores		90000
1	Rodamiento		230000
	mano obra.		90000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales derivados del carácter Titulo Valor según Ley 1231 de Julio 17 /2008

TOTAL $ 828000

ARTE GRAFICO - NIT. 86.013.471-5 Cel: 320 476 3761

35135

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 30/03/2026

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	TRANSPORTES HERRERA DEL META S.A.S			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	900979671		
PLACA	VCK259	LICENCIA DE TRANSITO	10031388061	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2007	MARCA	CHEVROLET	COLOR	
CAPACIDAD	53	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsable del automotor en cuestión

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JHONATAN DEIRAY LOPERA VASQUEZ	1120332557	C2	22/09/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	4308006927772000	26/06/2025	24/05/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROSCOMERCIALESBOLIVAR SAS	1,5E+12	23/07/2025	23/07/2026
CONTRACTUAL	SEGUROSCOMERCIALESBOLIVAR SAS	1,5E+12	23/07/2025	23/07/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTOS	184326206	2/10/2025	2/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5505	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
7	03	2026		X	TALLER LOS GUACAMAYOS	MANTENIMIENTOS DE RODAMIENTOS DELANTEROS	CARLOS EMIRO HURTADO
7	03	2026	X		TALLER LOS GUACAMAYOS	CAMBIO BUJES MUELLES DELANTEROS	CARLOS EMIRO HURTADO

TALLER LOS GUACAMAYOS
CARLOS EMIRO HURTADO
C.C. 11.469.136 - No responsable de I.V.A
MECÁNICA DE PATIO EN GENERAL
Calle 12 No. 7 - 64 - Cel 314 317 7199 - Barrio Fundadores

35136

San Martín - Meta

FECHA DIA 7 MES 3 AÑO 2026 **REMISIÓN** 0326

Nombre: Transportes herrera del meta

NIT. 900979671 Tel. 3148984467

Dirección: San Martin (M) Vehiculo Placa: VCK 259

CANT.	DETALLE	VR.UNIT	VR. TOTAL
1	Mantenimiento 2 = rodamientos delantero		$520.000
	Cambio bolsi muelles delanteros		$250.000

TOTAL $ 770000

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

35137

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	DANIEL SANCHEZ ACOSTA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	SPO975	LICENCIA DE TRANSITO	10032909978	TARJETA DE OPERACIÓN	528628		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2007	MARCA	HINO	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	30	CILINDRAJE	5 307	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	J05CTE15252	No. SERIE CHASIS	JHDF134UTX0X10844	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✓
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SANCHEZ ACOSTA DANIEL	79709746	C2	14/10/2025

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006324257000	10/07/2025	9/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	2000552969	16/04/2025	16/04/2026
CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	2000552969	16/04/2025	16/04/2026

REVISION TECNO MECANICA

CDA QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182359827	9/07/2025	9/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5509	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
16	04	26	✓		Lubricentros granada	cambio de aceite.	
18	04	26	✓		autos Rincon	engrose Ruedas delanteras	

3513B

AUTOSERVICIOS RINCON T.P.

Reparación y mantenimiento de tipo Pesado,
cambio de frenos en general, Soldadura Eléctrica y adaptaciones.
Reparación de cajas y Transmisiones

Estacion de Servicio San Nicolas

Cel: 310 252 7024 - 321 486 5438

Cra. 10 No. 32-141 Barrio Inmaculada Granada Meta

German Rincon Sanabria
NIT: 4.061.896-8
No Responsable de IVA
E-mail: yermanai.rs@gmail.com

Dia	Mes	Año
18	04	2026

FACTURA DE VENTA

N° 2428

Señor(es): Hino F. C 500 Tel:

NIT.: Placa: SFO 975

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juego. Bandas		320.000
2.	libras D grasa.		50.000
4	Resortes.		40.000
2	Retenedores.		80.000
1	Chapas. y 6. pomos.		68.000
1	Aseo de obra		150.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales derivados del carácter Título Valor según Ley 1231 de Julio 17 /2008

TOTAL $ 708.000

ARTE GRAFICO - NIT. 86.013.471-5 Cel: 320 476 3751

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103307309 que habilita desde FE1 31030 hasta FE1 60000. Vence 2026-08-18
Actividad Económica ICA 213 6,00 X 1000
IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel.: 3142984189
SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO, GRANADA - META, Tel: 8583987 Cel: 3204289298

5 5159

CLIENTE:	META TRANSPORTE ARIARI SAS	**FECHA FACTURA:**	16/04/2026
NIT O C.C.:	902039922 7	**FECHA VENCIMIENTO:**	16/05/2026
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 N 32 85	**FORMA DE PAGO:**	Credito
CIUDAD:	Granada	Medios de Pago: Acuerdo mutuo	
TELÉFONO:	3146460122 EMAIL METATRASNPORTEARIARI@GMAIL.C	**VENDEDOR:**	YERLY LUCILA VELASQUEZ LOZANO
PLACA:	SPO975 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 33070

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	64300	FILTRO DE ACEITE SAKURA C-1314 (A-7155SP) (HCX-2051) (OLP-032) (S1560-72051) (CX-7155) BELCO, HINO 500 GH 2012 EN ADELANTE	1,00	54.034	19%	10.266	54.034
2	CXR90T	FILTRO DE COMBUSTIBLE WEISHIKE CX-R90T (FLP-433) (AS-R90T) (19279342) (HCX-7716) (FF-90T) (ES-99830) NKR III, NQR, HINO DUTRO VASO	1,00	55.462	19%	10.538	55.462
3	8997879400658	FILTRO DE COMBUSTIBLE SAKURA FC-1801 (BF-954) (A-4053SP) (FLP-317) (HCX-94143479)	1,00	20.000	19%	3.800	20.000
4	AIP751	FILTRO DE AIRE PREMIUM FILTERS AIP-751 (DA-2832) (HCA-3733) HINO FB4J, CATERPILLAR	1,00	62.605	19%	11.895	62.605

SON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todo sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art.774 del Código de Comercio). Cobramos intereses de mora a la tasa maxima legal autizada. Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada para firmar, recibir y obligar al comprador. Pasado 5 días de entregada la mercancia, se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfacción.

Favor consignar a la cuenta corriente No 36703451407 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

TOTAL ITEM	4
SUBTOTAL	192.101
DESCUENTO	0
IVA	36.499
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	228.600

ELABORADO POR	ACEPTACION FACTURA
	NOMBRE:
	C.C.:
	FECHA: FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 08:36:51

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 939a9509(2e1e33f93f41815e125c92b01f9e87e2ef229ec0ida22dfe0fcf141ebde4dbe270e0d88b9e717ed93e3402 --Fecha y Hora de Expedición: 16/04/2026 10:00:40 a. m.

35140

SERVIORIENTE	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	GUTIERREZ GONZALEZ JHON ALEXANDER			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	80124165
PLACA	SKV620	LICENCIA DE TRANSITO	10013485430	TARJETA DE OPERACIÓN	544330
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2007	MARCA	VOLVO
CAPACIDAD	42	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR	D7A187853A	No. SERIE CHASIS	9GCR6C4237B0000982		GRANADA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X		Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X		Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		X
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	X		Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RICARDO ALVAREZ GALLO	1023835521	0	0/01/1900
Gustavo Molina Molina	7168516	C2	30/07/26

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	90475165	6/02/2025	5/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2E+09	29/09/2025	29/09/2026
CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2E+09	29/09/2025	29/09/2026

REVISION TECNO MECANICA


C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	181147767	9/05/2025	9/05/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4980	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
04/03/26	✓		Lava Autos Idema	Lavado General.	Lava Autos Idema
14/03/26	✓		Lubriautos Granada	Engrace, y cambio de filtros de combustible y Trampa.	Lubriautos



LAVA AUTOS

IDEMA

Humberto Narvaez Bolaños

NIT: 7.707.522- 4 No Responsable de IVA

SERVICIO A DOMICILIO: CEL: 322 253 0956

Calle 20 No. 10-43 Antiguo Idema Granada Meta

FECHA: DIA 04 MES ABR AÑO 2016

FACTURA DE VENTA 0899

SEÑOR(ES): Gustavo Holing C.C. / NIT: 7168516

DIRECCIÓN: CRA 13 Nº 4185 TEL: 3112861360

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	lavado general Bus placa. SKV 620		80000
		TOTAL $	80000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del Codigo de Comercio

35142

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18754103307309 que habilita desde FE1 31039 hasta FE1 60000. Vence 2026-06-18

Actividad Económica ICA 213 8.00 X 1000

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel.: 3142984189

SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO, GRANADA - META, Tel: 6583987 Cel: 3204289298

CLIENTE: TRANSPORTE E&O CIFUENTES S.A.S
NIT O C.C.: 901544382 1
DIRECCIÓN: KM 2 VIA FUENTE DE ORO
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3208377487 **EMAIL** osmanmauricio@hotmail.com
PLACA: SKV620 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 14/03/2026
FECHA VENCIMIENTO: 14/03/2026
FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago: Efectivo
VENDEDOR: MAXIMILIANO LEGUIZAMON SANCHEZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 32533

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12990501	GRASERA 5/16 RECTA	1,00	840	19%	160	840
2	02990107	GRASA (TAMBOR)	3,00	7.000	0%	0	21.000
3	SFC5401	FILTRO DE COMBUSTIBLE SAKURA SFC-5401 (FLP-416) (A-1345SP) (BF-1345) (HCX-7170G) (FF-7170) (SFC-5401) INTERNATIONAL 4700, FREIGHTLINER	1,00	64.286	19%	12.214	64.286
4	FLP411S	FILTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM FILTERS FLP-411S (BF-970 (A-23) (HCX-105) (CX-BF970) CATERPILLAR	1,00	27.311	19%	5.189	27.311

SON CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	4
SUBTOTAL	113.437
DESCUENTO	0
IVA	17.563
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	131.000

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todo sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art.774 del Código de Comercio). Cobramos intereses de mora a la tasa maxima legal autizada. Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada para firmar, recibir y obligar al comprador. Pasado 5 días de entregada la mercancia, se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfacción.

Favor consignar a la cuenta corriente No 36703451407 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

ELABORADO POR

cumento de Contingencia

ACEPTACION FACTURA

NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

3514B

SERVIANTIOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	FIGUEROA CRUZ HECTOR FERNANDO				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	86012282	
PLACA	SMT540	LICENCIA DE TRANSITO	10001233971		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS	MODELO	2009	MARCA	VOLKSWAGEN	COLOR	
CAPACIDAD	18	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspension absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Cuarrocines que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PARE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
LUIS GUILLERMO BALLESTEROS OJEDVO	1120388918	C2	5/10/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1100006478192000	13/09/2025	12/09/2026

POLIZAS CONTRA + EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SBS SEGUROS COLOMBIA SA	1,1E+10	7/06/2025	7/06/2026
CONTRACTUAL	SBS SEGUROS COLOMBIA SA	1,1E+10	7/06/2025	7/06/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SODRE RUEDAS CDA	183707391	5/09/2025	5/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
PREVENTICAR	49655	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			NOTA	EN ESTOS DIAS NO	
			SE LES	HIZO NINGUNA CLASE	
			DE MANTENIMIENTO	YA QUE EN	
			FEBRERO	SE LE HIZO	
			MANTENIMIENTO		

35144

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	AMORTEGUI PRIETO OLGA YASMIN				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	52338020	
PLACA	XXA929	LICENCIA DE TRANSITO	[illegible]		TARJETA DE OPERACION		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2004	MARCA	CHEVROLET	COLOR	
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compartido del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspension absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intensidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
PACHECO SANCHEZ EVER ANTONIO	1120379998	C2	8/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL SEGUROS S.A	90877353	10/02/2025	9/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0143110100259[illegible]	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0143110100259[illegible]	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

CDA QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185406024	19/11/2025	19/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4875	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X: PREV	MARQUE X: CORREC	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			NOTA	EN ESTOS DIAS NO SE	
			LES HIZO NINGUNA CLASE		
			DE MANTENIMIENTO YA QUE		
			EN FEBRERO SE LES HIZO MANTENIMIENTO		

35145

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	TGU899	LICENCIA DE TRANSITO	10019516130	TARJETA DE OPERACIÓN	524229		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2016	MARCA	HINO	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	43	CILINDRAJE	5.123	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	J05ETY11446	No. SERIE CHASIS	9F3PC9JLTGXX10777	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JIMENEZ GARAVITO JARLINTON YECID	1122128007	C2	31/07/2029

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006658564000	17/12/2025	16/12/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185520815	25/11/2025	25/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4967	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
21	03	26	~		Stevicar O.G	engrase General	

35146

SERVIORIENTE SERVICIOS ESPECIALES ORIENTE SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	901882214		
PLACA	SXT690	LICENCIA DE TRANSITO	10033826814	TARJETA DE OPERACIÓN	528628		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2013	MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	VERDE BLANCO
CAPACIDAD	45	CILINDRAJE	6.374	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	906998U1032696	No. SERIE CHASIS	9BM368006D8386400	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
BELTRAN ROJAS BRAYAN ANDRES	1020783726	C2	2/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006352334000	21/07/2025	20/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	A8001278	28/10/2025	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	A8001278	28/10/2025	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182656096	21/07/2025	21/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5503	2/02/2025	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
17	03	26	✓		Lubriautos	engrase general	

SERVIORINOQUIA
SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS
NIT 901837030-2

HOJAS DE VIDA DE LOS VEHÍCULOS.

SERVIORINOQUIA
SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS
NIT 901837030-2

3202753138
serviciosespecialesorinoquia@gmail.com
Calle 41 No. 30ª - 21 Of. 301 Edificio ESCALA
Barrio El Centro Villavicencio - Meta

35148

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2016

PLACA: WNQ801 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 4HK1-394598

No. SERIE CHASIS: 9GCFRR901GB025156

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	X	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registro los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17338833	14/02/2028	DUMAR CRUZ CRUZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO – MECANICA
23/08/2025	23/08/2026	183432177	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
14/09/2025	13/09/2026	250800438322900


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	
1/4/2026	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
	SERVICIO DE TORNO EL COTEÑO	HECHURA DE SACAPIEDRAS, HECHURA DE PASADORES Y SUNCHOS, RECONSTRUIR LEVA Y HECHURA DE PIN, AMPLIADA DE BUJES	
16/02/2026	KEVIN FRENOS DE AIRE	ARREGLO DE CAMARA Y CENTRO	
17/03/2026	KEVIN FRENOS DE AIRE	EMPAQUETADURA DE BOMBA DE FRENO, CARCASA DE BOMBA DE FRENO, UNION 1/2, REVISION	

35149



Servicio El Costeño DE TORNO

Luis Carlos Torres - Nit 7.883.583-6
Regimen Simplificado

Servicio de Torno, Soldaduras Eléctricas y Especiales

BARRIO ESTERO CEL: 318 537 9400 VILLAVICENCIO - META

Fecha

Cliente ANDRES SUAREZ

Dirección 32 11

FACTURA VENTA

0293

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
—	Hechura de 5a capiechas	$ 40.000 -
—	Hechura dos pasadores	
	Cuchillas	$ 80.000 -
—	ampliada Leya	$ 5.000 -
—	Recosmir Leva y	
	Hechura pinadera	$ 70.000 -
—	Pickycada Leva y	$ 10.000 -
	pinadera	$ 10.000 -
—	ampliada bayes para	
	levas	$ 20.000 -

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambios art. 774 del código del comercio

TOTAL $ 235.000 -

Black Publicidad Adriana María Pérez Pineda Nit: 1.020410.166 -5 / Cel: 322 3566 768

35150

KEVIN FRENOS DE AIRE



KEVIN ANTONIO CAMARGO
NIT. 1082846462-1 NO RESPONSABLE DE IVA
Cra. 6 # 8-108 Mi Llanura Cel.: 301 422 7351/Villavicencio

FECHA: 16-02-26

FACTURA DE VENTA

2135

SEÑOR(ES): Monica Anaya

C.C.ó NIT. 2345892 TEL:

DIRECCIÓN: 32-11

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	Arreglo de Compresor y sentro		80000
1	Unionel y desvare mercedes noche		70.000
			150.000

Firma Cliente

TOTAL $ 150.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LETY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773, 774, 778 DEL CODIGO DE COMERCIO

MUNDI-DISEÑOS PUBLICIDAD Nit. 17327916-8 Cel. 310 332 8070 - 302 277 7

35151

KEVIN FRENOS DE AIRE



KEVIN ANTONIO CAMARGO
NIT. 1082846462-1 NO RESPONSABLE DE IVA
Cra. 6 # 8-108 Mi Llanura Cel.: 301 422 7351/Villavicencio

FECHA: 17 - 03 - 26

FACTURA DE VENTA

SEÑOR(ES) Monica Amaya

C.C.ó NIT. 23415892 TEL:

2147

DIRECCIÓN: 11-02 3211

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	empaqueta dva de bomba de freno 100		130.000
1	Carcasa de bomba de freno		100000
1	union 1/2		450.00
1	mano de obra Reaccion y y Comizo empaqueta dva y bomba		20000
			28500

Firma Cliente

TOTAL $ 28500

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LETY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773, 774, 778 DEL CODIGO DE COMERCIO

MUNDI-DISEÑOS PUBLICIDAD Nit. 17[illegible]16-[illegible] Cel. 310 332 8070 - 302 2312627

35152

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

HEIDY JULIETH MORENO SERRATO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.006.778.179**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 17 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

35153

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código GPE-FO-02
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Version 2
		Fecha 16/10/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	FILMASTER PRODUCCIONES LT		DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	830081134	
PLACA	SOL931	LICENCIA DE TRANSITO	10028502126	TARJETA DE OPERACIÓN	403114
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2004	MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	34	CILINDRAJE	11967	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No SERIE MOTOR	4,70026E+12			No. SERIE CHASIS	9BM382064D340048		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VEHICULO

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intenedad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
MANUEL JOSE MARTINEZ SOSA	79442773	C2	13/09/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	90709168	23/02/2025	22/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	1505513084906	18/02/2025	18/02/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	1505513084905	18/02/2025	18/02/2026

REVISION TECNO MECANICA

CDA QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA GUAVIARE 2	180278570	17/03/2025	17/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SERVIPREVENT	8232	20/08/2025	20/10/2025

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	No Se Realizó Mantenimiento Alguno (No lo Amerita a la Fecha).		

35154

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: PAULA ALEJANDRA ARIAS AMAYA — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2007

PLACA: SJQ127 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 424921

No. SERIE CHASIS: 9GCNPR7157B009505

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderancia	X	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	X		Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registro los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		7231458	05/102026	JOSE ENRIQUE VACCA FORAQUIRA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
29/01/2026	29/01/2027	187298024	CDA CARILLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/01/2026	22/01/2027	9524047S

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS


FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	
1/4/2026	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
21/3/2026	KEVIN FRENOS DE AIRE	REPARACIÓN DE COMPRESOR	
24/3/2026	AUTOLUJOS EL TRAILER	CINTURON DE SEGURIDAD DE DOS PUNTOS	

35155

KEVIN FRENOS DE AIRE



KEVIN ANTONIO CAMARGO
NIT. 1082846462-1 NO RESPONSABLE DE IVA
Cra. 6 # 8-108 Mi Llanura Cel.: 301 422 7351/Villavicencio

FECHA: 21 - 03 - 26

FACTURA DE VENTA


2152

SEÑOR(ES): monica Amaya

C.C.ó NIT. 23415892 TEL:

DIRECCIÓN: 1311

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	Reparacion de		
	Compresor 1423		580.000



MUNDI-DISEÑOS PUBLICIDAD Nit. 17327916-8 Cel. 310 332 8070 - 302 2712627

Firma Cliente

TOTAL $ 580000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LETY 1231 DEL 17 JULIO 2008
ARTICULOS 772, 773, 774, 778 DEL CODIGO DE COMERCIO

35156

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEAC - **14460**

Fecha Factura: 24/03/2026
Fecha Vencimiento: 24/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Vendedor: ALONSO CHAPARRO
Fecha de Generacion: 24/03/2026 07:59:15
Fecha de Validacion : 24/03/2026 07:59:15

AUTOLUJOS EL TRAILER

GUSTAVO ALONSO CHAPARRO MORENO
NIT: 1.057.589.610-1
Responsable de IVA
Calle 31 29 04 Lc 3 Barrio Porvenir
311 470 9085
lujoseltrailer@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4530
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

1311

AUTOLUJOS EL TRAILER
LUJOS Y ACCESORIOS

CUFE:
dcad33cfd0dac836e87e1147e4f90cd00dc0744a61429ba51305cfe74bb1faf5d5c2ab1f9d5547eeb4a88679e1d6
Resolucion DIAN
No. 18764101398481 / 2025-11-11 vence 2026-05-11 de: FEAC 13028 - 500000 vigencia en meses 6

Nombre: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES
Razon Social: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES
Nit: 74346820-8
Direccion: UR MULTIFAMILIAR 4 CA 26 BRR ALAMEDA DEL BOSQUE
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 3154710982 **Celular:**
Orden de compra

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	KTC004	CINTURON DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS FIJO	UNIDAD	12.00	30,672.26	0.00	0.00	368,067.22	69,932.77	19	438,000.00

Total Items: 1 **Son:** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA			OBS
		TARIFA	BASE	IVA	
EFECTIVO	438,000	19.00%	368,067	69,932	

Subtotal:	368,067
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	368,067
Iva:	69,933
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	438,000
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	438,000

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 438,000
CAMBIO

AVOR REPORTAR ICA EN ACACIAS META

URA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE ECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO,LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO ECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
N ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS E LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR OMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

35159

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2005

PLACA: SMA369 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05CTE14723

No. SERIE CHASIS: N/A

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X				
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	X		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1122549120	21/07/2028	WILMER EUSEBIO BOBADILLA AGUDELO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO – MECANICA
27/06/2025	27/06/2026	182055055	CDA CARILLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
19/06/2025	18/06/2026	25089043783480O

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS


FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	
1/4/2026	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
17/03/2026	KEVIN FRENOS DE AIRE	VALVULA DE RETENCION, EMPAQUETADURA DEL GOBERNADOR, REVISION DE FRENO DE SEGURIDAD	

35158

KEVIN FRENOS DE AIRE



KEVIN ANTONIO CAMARGO
NIT. 1082846462-1 NO RESPONSABLE DE IVA
Cra. 6 # 8-108 Mi Llanura Cel.: 301 422 7351/Villavicencio

FECHA: 17-03-26

FACTURA DE VENTA

2148

SEÑOR(ES) monica Amaya

C.C.ó NIT. 23415892 TEL:

DIRECCIÓN: 9511

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	Valvula de Retencion		40000
	1/2		
1	empaquetadura del		
	gobernador y Compresor		35000
1	Reparacion de Agrole		
	del freno de Seguridad		90000
			9500

Firma Cliente

TOTAL $ 98000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LETY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773, 774, 778 DEL CODIGO DE COMERCIO.

MUNDI-DISEÑOS PUBLICIDAD Nit. 17327916-8 Cel. 310 332 8070 - 302 2712627

3515 9

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SUAREZ MORALES JULIO ANDRES			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	INTERNACIONAL	MODELO	2012		
PLACA	SXC637	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	F1A051559				
No. SERIE CHASIS	3HBAVSER9CL462953				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X				
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corroerias que absorven la energia en caso de impacto.	X		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	X		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120355484	25/04/2028	YEISSON EDUARDO FLOREZ BARRERA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
3/07/2025	3/07/2026	182215675	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
12/04/2025	11/04/2026	25080437443S000

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	
1/4/2025	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35160

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2008

PLACA: SLG653 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05CTF16483

No. SERIE CHASIS: JHDFC4JKU8XX10090

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X				
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	X		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1068973467	22/01/2028	GONZALEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
21/02/2026	21/02/2027	157908069	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
2/03/2026	1/03/2027	95732960


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	
1/4/2026	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
	SERVICIO DE TORNO EL COSTEÑO	ALARGADA DE BASES DE PORTAS A LEVAS, CORTADA CAPUCHONES	ANDRÉS SUAREZ

35161



Servicio El Costeño DE TORNO

Luis Carlos Torres - Nit 7.883.583-6
Regimen Simplificado

Servicio de Torno, Soldaduras Eléctricas y Especiales

BARRIO ESTERO CEL: 318 537 9400 VILLAVICENCIO - META

Fecha

Cliente ANDRES SUAREZ

Dirección 7911


FACTURA VENTA
- 0297

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
-	alargada bases de Rodajas a ejes	$80.000
-	cortada cauchos de arines	$50.000
	Hechura 50 tornillos Seguridad (120cc)	$600.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambios art. 774 del código del comercio

TOTAL $730.000

Black Publicidad Adriana María Pérez Pineda Nit: 1.020.410.166 -7 / Cel: 322 3566 764



SERVIORIENTE

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HOJA DE VIDA DEL VEHICULO

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL			DOCUMENTO DE PROPIETARIO		
PLACA		LICENCIA DE TRANSITO		TARJETA DE OPERACION	
TIPO DE VEHICULO		MODELO		MARCA	
CAPACIDAD		CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
NUMERO MOTOR			NO. SERIE CHASIS		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VEHICULO

SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVOS	SI	NO

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PESC	FECHA DE VENCIMIENTO
KEVIN SANTIAGO GONZALEZ AGUDA	1152448251	C2	13/07/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE	HASTA
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	15895002025270910	2/04/2025	1/04/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE	HASTA
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	8372191010002491	26/01/2025	29/01/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	8372191010002371	26/01/2025	29/01/2026

REVISION TECNO MECANICA


CDA QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE	HASTA
CDA EL PUESTO LOPEZ	1314407027	29/05/2025	29/05/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE	HASTA
SERVIORIENTE	0001	20/08/2025	20/10/2025

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
1 3 26	Frenos de Aires	Arreglo de Compresor de Aire	
7 3 26	Cambio de Correas	A. G.	




35163


FRENOS DE AIRE

LUIS JAIME MOLANO TRIVIÑO – NIT. 79846660-1 – NO RESPONSABLE DE IVA

Técnicos en Frenos de Aire RASGUÑO
Arreglo de Frenos de Ahogo
Arreglo de Baños para Buses
Adaptación de Toda Clase
de Frenos de Aire - Bombas de Closh
Reparación de Compresores



SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



CARRERA 80 A BIS No. 13-71 • BOGOTÁ, D.C. • CEL.: 314 478 6481 • luis.jaime.molano@gmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº 057

Fecha: 07 Marzo 2016

Señor: Candel Rosa

NIT. 7944273 Placa: XXA935

Dirección: Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Arreglo Compresor de Aire.		700.000
	mano de obra		80000

Pagado

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR ENDOSABLE LEY DEL 17/07/08
(MODIFICA EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

TOTAL	780000
ABONO	
SALDO	780000

Observaciones: Luis Velazquez

VENDEDOR

COMPRADOR

Calle 80 No. 161-1 Cel.: 313 347 7086 - 310 763 1505 NIT. 19.260.161-1

35164

A·G DEL META

AGROEQUIPOS DEL META

CONSTRUCCIÒN Y REPARACIÒN DE MAQUINARIA AGRÌCOLA E INDUSTRIAL

COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIA PESADA

Calle 5ª. No. 11-43 Cel: 311 203 29 21 Puerto Lòpez - Meta

Efraín Roa
C.C. 4.124.833

FACTURA DE VENTA

0213

CIUDAD Pto lopez FECHA 7/3/24 TEL 3214314336

CLIENTE Manuel Sosa XXA 935

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
	Cambio de		
2	Correas		300.000

SON:

TOTAL $ 300.000

ACEPTADA

FIRMA

VENDEDOR

FIRMA

WILLPATY Impresores 320 390 67 91

35165

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ACERO NEME JHON EDISON			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	SCANIA	MODELO	2006		
PLACA	TGM606	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	8051285				
No SERIE CHASIS	9BSK4X2BO635T0646				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corroceras que absorven la energía en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		11446857	12/02/2029	HENRY YEZID BORDA ROJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
5/12/2025	5/12/2026	196784998	CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
28/12/2025	27/12/2026	10717700239350

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
3/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35166

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2014		
PLACA	TLZ093	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	J05ETC19610				
No SERIE CHASIS	9F3FC9JKSEJX11436				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion.

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17412716	21/02/2027	FERNEY GUARNIZO MARIN

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
11/03/2025	11/03/2027	186346234	CDA LOS CENTAUROS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
25/03/2025	25/03/2026	90826953

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/2/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		LIMPIADOR ELECTRONICO SERVICIO DE SCANNER, 6 METROS DE CABLE, CINTA AISLANTE, ENGRASE GENERAL TENSIONAR CORREA DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION E INSTALACION DEL SENSOR DEL RIEL Y DIAGNOSTICO	

35167

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2018		
PLACA	TSM480	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	J05ETY13172				
No SERIE CHASIS	9F3FC8JLTJXX12057				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		11210370	14/03/2027	JOSE FERNANDO SANCHEZ MORALES

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
18/12/2025	18/12/2026	166284276	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
24/12/2025	23/12/2026	3477880400

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTEMIENTOS A LA FECHA DEL PERIODO REPORTADO	

35168

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SERRANO CANELO LUIS SANTIAGO			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HYUNDAI	MODELO	2008		
PLACA	UPR976	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	D4BH7442407				
No SERIE CHASIS	KMJWWH7HP8U819817				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta las faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121954808	9/08/2026	SERRANO CANELO LUIS SANTIAGO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
19/07/2025	19/07/2026	102417292	CDA EL OBELISCO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
13/11/2025	12/11/2026	93848465

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35169

SERVIORIENTE	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	MOLINA MOLINA LUZ MERY			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2017		
PLACA	WON978	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	J05ETY11987				
No SERIE CHASIS	9F3FC9JLTHXX11209				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		3262380	7/02/2028	VICENTE EMILIO PARRA MEJIA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/09/2025	4/09/2026	183583921	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
4/09/2025	3/09/2026	92733685

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
3/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35170

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 18/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2017		
PLACA	WPT797	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	N04CUN37704				
No. SERIE CHASIS	9F3UCP0H7H3102668				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carralera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion.

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120499395	7/05/2027	ERIC FRANCK ROJAS LONDOÑO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
31/12/2025	31/12/2026	186514597	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
15/13/2025	14/12/2026	3477971600

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35191

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	PABLO MANUEL YAYA MOLINA			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	CHEVROLET	MODELO	2003		
PLACA	WZH210	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	851340				
No SERIE CHASIS	9GCNPR71P3B449006				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86061336	12/07/2027	BELTRAN YATE IVAN DARIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
2/09/2025	2/09/2026	180035775	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
1/08/2025	31/07/2026	15080036470000

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35192

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SALUSTIANO ROMERO BARAJAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	INTERNACIONAL	MODELO	2012		
PLACA	SXC638	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	470HM2U1581186				
No SERIE CHASIS	3HBAVAAR4CL467719				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion.

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		19223644	10/12/2026	SALUSTIANO ROMERO BARAJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
18/07/2025	18/07/2026	182631726	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/04/2025	21/04/2026	3384788600

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
17/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
7 2 2026	LUBRICANTES EL AMIGO DEL TRANSPORTADOR	CAMBIC FILTRO ACPM B970, FLITRO ACPM	
23 2 2026	LUBRICANTES EL AMIGO DEL TRANSPORTADOR	GRASA SINTETICA	

35193

LUBRICANTES EL AMIGO DEL TRANSPORTADOR

JOSE ARCANGEL MANCERA CHINGATE - NIT 17293652-0
Anillo Vial Lote 1 Remansos de Rosa Blanca, Villavicencio, Meta,
Tel: 3138296529
lubricanteselamigo47@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. LAM9845
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ROMERO BARAJAS SALUSTIANO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN			07/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 19223644-1	07/02/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	FILTRO ACPM B970	Unidad	$50.420,0	1		$50.420,0
2	FILTRO DE ACPM	Unidad	$58.823,0	1		$58.823,0

Ciento veintinueve mil novecientos noventa y nueve pesos con veinte centavos

Moneda: COP
Generado: 2026-02-07 13:13:49-05:00
Validación DIAN: 2026-02-07 13:14:50-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 35df54cf3e56b030ab5b9c746b5467e35405c420f42b539b29c7f697be95f9c6481c7b3905fa642ed13704956aacf07c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$109.243,0
IVA (19.00%)	$20.756,2
Total	$129.999,2

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764076640311 de 2024-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° LAM6001 hasta LAM20000 con vigencia hasta 2026-08-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software Alegra - NIT 900.539.086-2

35194

LUBRICANTES EL AMIGO DEL TRANSPORTADOR

JOSE ARCANGEL MANCERA CHINGATE - NIT 17293652-0
Anillo Vial Lote 1 Remansos de Rosa Blanca, Villavicencio, Meta,
Tel: 3138296529
lubricanteselamigo47@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. LAM9991
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ROMERO BARAJAS SALUSTIANO	**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN		23/02/2026
		FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	**NIT** 19223644-1	23/02/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	GRASA SINTETICA	Unidad	$30.000,0	1		$30.000,0

Treinta mil pesos

PLACA: SXC638

Moneda: COP
Generado: 2026-02-23 10:38:35-05:00
Validación DIAN: 2026-02-23 10:39:36-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 06268ae04fcf7e095872e7e7f518accf4dec5e68c85699545596930503bf61c8a5db4470e55f2357259af8ccdf0a3511

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$30.000,0
Total	$30.000,0

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764076640311 de 2024-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° LAM6001 hasta LAM20000 con vigencia hasta 2026-08-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

35175

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EDGAR MANUEL CAICEDO RODRIGUEZ			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	CHEVROLET	MODELO	2015		
PLACA	SLE594	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	4HK1 245308				
No SERIE CHASIS	9GCN1R750FB017114				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderancia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas este preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86043663	10/09/2027	LUIS EDUARDO HERRERA JARAMILLO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
11/02/2026	11/02/2027	187635518	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/03/2026	4/03/2027	9536702

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
3/3/2026	LIMPIABRISAS ASBA VALLADOLID S.A.S	COMPRA DE 2 PLUMILLAS 24"Y 26" SWB	

35176

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	CHEVROLET	MODELO	2015		
PLACA	SLE619	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	4HK1-264624				
No SERIE CHASIS	9GCN1R757FB029549				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones presion y adherencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120559766	23/05/2028	JHONNATAN ARBEY BARRERA TORRES

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
27/05/2025	27/05/2026	181404026	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/02/2026	4/02/2027	9929796

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
3/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35179

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	LUIS SANTIAGO SERPANO			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	MERCEDES BENZ	MODELO	2003		
PLACA	SVB076	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	6.11982E+13				
No SERIE CHASIS	8AC9036723A908099				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121954808	9/08/2026	SERANO CANELO LUIS SANTIAGO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/10/2025	4/10/2026	184377079	CDA DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/10/2025	4/10/2026	93115063

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2007		
PLACA	SWL223	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	J05CTE15263				
No SERIE CHASIS	JHDFB4JJT7XX10871				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falte.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86040722	12/12/2026	JHON FREDY AGUDELO ROJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
18/11/2025	18/12/2026	165567882	CDA DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
30/10/2025	29/10/2026	93141826

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
3/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
3 / 3 / 2026	TALLER MONTALLANTAS EL AMIGO	MONTAJE DE 2 LLANTAS	

35179

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SERRANO CANELO LUIS SANTIAGO			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HYUNDAI	MODELO	2008		
PLACA	UPR976	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	D4BH7442407				
No. SERIE CHASIS	KMJWWH7HP8U819817				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121954808	9/06/2026	SERANO CANELO LUIS SANTIAGO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
10/07/2025	10/07/2026	182417263	CDA EL OBELISCO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
13/11/2025	12/11/2026	9348485

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35180

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS SANTIAGO SERRANO — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: MERCEDES BENZ — MODELO: 2003

PLACA: SVB078 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 6,11982E+13

No. SERIE CHASIS: 8AC9036723A908099

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121954808	9/06/2026	SERANO CANELO LUIS SANTIAGO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/10/2025	4/10/2026	184377879	CDA DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/10/2025	4/10/2026	93115053

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2025	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: CPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: AEROEXPRESOS TOURS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: MERCEDES BENZ — MODELO: 2004

PLACA: XXA935 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 4,76979E+13

No. SERIE CHASIS: 9BM3820854B345059

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17387120	4/05/2026	JUAN RAMIREZ APARICIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
28/06/2025	28/06/2026	181446927	CDA AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
2/05/2025	2/05/2026	15080036557800C

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35182

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: MOLINA MOLINA LUZ MERY
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: HINO
MODELO: 2017
PLACA: WON978
DE: PUERTO LOPEZ
INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO
No. SERIE MOTOR: J05ETY11987
No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JLTHXX11209

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		3262380	7/02/2028	VICENTE EMILIO PARRA MEJIA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/09/2025	4/03/2026	183683321	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
4/09/2025	3/09/2026	92723605

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35183

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2015

PLACA: SLE619 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 4HK1-264634

No. SERIE CHASIS: 9GCN1R757FB029549

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corroceñas que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estabie y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120859765	23/05/2028	JHONNATAN ARBEY BARRERA TORRES

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
27/05/2025	27/05/2026	181404026	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/02/2026	4/02/2027	95367296

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
9/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35184

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: PABLO MANUEL YAYA MOLINA — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2003

PLACA: WZH210 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 951340

No. SERIE CHASIS: 9GCNPR71P3B449006

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86081336	12/07/2027	BELTRAN YATE IVAN DARIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
2/09/2025	2/09/2026	183635776	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
1/08/2025	31/07/2026	15090053847090000

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2025	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35185

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	CHEVROLET	MODELO	2016		
PLACA	WNQ801	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	4HK1-394598				
No. SERIE CHASIS	9GCFRR901GB025156				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los farcles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17336833	14/02/2028	DUMAR CRUZ CRUZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
23/08/2025	23/08/2026	183432177	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
14/09/2025	13/09/2026	25050043802900

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/2/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35186

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES INTEGRALES SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: PAULA ALEJANDRA ARIAS AMAYA — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2007

PLACA: SJQ127 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 424921

No. SERIE CHASIS: 9GCNPR7157B009605

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		7231458	05/102026	JOSE ENRIQUE VACCA FORAQUIRA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISIÓN TÉCNICO - MECANICA
29/01/2026	29/01/2027	187299024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/01/2026	22/01/2027	9324075

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35187

SERVIORIENTE SERVICIOS ESPECIALES ORIENTE SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2017		
PLACA	WPT797	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	N04CUN37704				
No. SERIE CHASIS	9F3UCP0H7H3102668				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corroceñas que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120499396	7/05/2027	ERIC FRANCK ROJAS LONDOÑO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
31/12/2025	31/12/2026	136614697	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
15/12/2025	14/12/2026	3477971600

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35188

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: ACERO NEME JHON EDISON — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: SCANIA — MODELO: 2006

PLACA: TGM606 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 8051285

No. SERIE CHASIS: 9BSK4X2BO63570646

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120361020	12/12/2026	ALEXANDER VALLEJO ROJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
6/12/2025	5/12/2026	185784906	CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A.	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
28/12/2025	27/12/2026	10717700228320

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35189

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORIENTE SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2015

PLACA: TLZ527 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05EUA10464

No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JKTFXX10372

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121893272	23/01/2029	DARWIN FARUT ROJAS RUBIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
30/08/2025	30/08/2026	183675986	CDA AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/11/2025	22/11/2026	3466643100

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35190

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA S.A.S	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: ESCOTURS S.A.S — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: MERCEDES BENZ — MODELO: 2014

PLACA: THV998 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO

No. SERIE MOTOR: 904978U1091419

No. SERIE CHASIS: 9BM384223EB943037

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta las farolas y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121848573	5/06/2026	ALVAREZ SALINAS LEX HAMMER

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
5/06/2025	5/06/2026	193668850	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
3/06/2025	2/06/2026	10717700207370

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35191

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES EN ORIENTE SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2007

PLACA: SWL223 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05CTE15283

No. SERIE CHASIS: JHDFB4JJT7XX10871

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86040722	12/12/2028	JHON FREDY AGUDELO ROJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
18/11/2025	18/12/2026	185067652	CDA DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
30/10/2025	29/10/2026	93141626

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35193

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2014

PLACA: TLZ451 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05ETC19733

No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JKSEXX11485

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17386915	9/12/2026	ÁLVARO ROA MENDEZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/10/2025	4/10/2026	184388575	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
25/09/2025	24/09/2026	91484095

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35194

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: INTERNACIONAL — MODELO: 2012

PLACA: SXC637 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: F1A051559

No. SERIE CHASIS: 3HBAVSER9CL462953

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120355484	25/04/2028	YEISSON EDUARDO FLOREZ BARRERA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
3/07/2025	3/07/2026	182215675	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
12/04/2025	11/04/2026	25080043744350000

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2025	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35195

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA S.A.S	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SUAREZ MORALES JULIO ANDRES			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2005		
PLACA	SMA369	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	J05CTE14723				
No. SERIE CHASIS	N/A				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2025		1122649120	21/07/2028	WILMER EUSEBIO BOBADILLA AGUDELO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
27/06/2025	27/06/2026	182085065	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
19/05/2025	19/05/2026	25080043763400

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35196

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: DPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SALUSTIANO ROMERO BARAJAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: INTERNACIONAL — MODELO: 2012

PLACA: SXC638 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 470HM2U1581188

No. SERIE CHASIS: 3HBAVAAR4CL467719

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		10223644	10/12/2026	SALUSTIANO ROMERO BARAJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
15/07/2025	15/07/2026	182621726	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
22/04/2025	21/04/2026	3384788600

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35197

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: BOHORQUEZ JUNCO SEGUNDO MATEO
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
MODELO: 2007
PLACA: STO225
DE: PUERTO LOPEZ
INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO
No. SERIE MOTOR: 353057
No. SERIE CHASIS: 9GCNPR71778008441

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en case de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17344365	2/07/2027	JAVIER FERRER RODRIGUEZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
29/08/2025	29/08/2026	185691529	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
29/08/2025	28/08/2026	1.42894E+13

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
19/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35198

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EDGAR MANUEL CAICEDO RODRIGUEZ			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	CHEVROLET	MODELO	2015		
PLACA	SLE594	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	4HK1-245308				
No. SERIE CHASIS	9GCN1R750FB017114				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17344365	2/07/2027	JAVIER FERRER RODRIGUEZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
11/02/2025	11/02/2027	187635615	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SCAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/02/2026	4/02/2027	95367202

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35199

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2008

PLACA: SLG553 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05CTF16483

No. SERIE CHASIS: JHDFC4JKU8XX10090

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timón presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1068973467	22/01/2028	GONZALEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
21/02/2026	21/02/2027	187803063	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
2/03/2026	1/03/2027	85732980

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35200

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: FILMASTER PRODUCCIONES LT
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 16/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: MERCEDES BENZ
MODELO: 2004
PLACA: SQL931
DE: PUERTO LOPEZ
INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO
No. SERIE MOTOR: 4,76979E+13
No. SERIE CHASIS: 9BM3820854B340048

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACIÓN C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
16/03/2026		7317094	25/08/2028	PARRA MEJIA PEDRO JOSUE

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
17/03/2026	17/03/2027	168476278	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/02/2026	22/02/2027	33050063800364000

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2025	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE