Fallas en sistemas y equipos	3	1	3/20	15
Accidentes de vehículos y personas con vehículos	3	1	3/20	15
Explosiones y atentados	3	4	12/20	60

MATRIZ DE VULNERABILIDAD - IMPACTO AMBIENTAL				
Emergencia	Probabilidad	Gravedad	Riesgo	% Vulnerabilidad
Movimiento sísmico	3	4	12/20	60
Eventos atmosféricos	4	1	4/20	20
Incendio	2	4	8/20	40
Pérdida de contención	2	2	4/20	20
Inundación estructural	3	1	3/20	15
Fallas en sistemas y equipos	3	1	3/20	15
Accidentes de vehículos y personas con vehículos	3	1	3/20	15
Explosiones y atentados	3	4	12/20	60

10.3.2. Priorización del Riesgo y la Vulnerabilidad

Para identificar el riesgo y la vulnerabilidad por tipo de amenaza, se evalúa el promedio de la vulnerabilidad en cada uno de los factores analizados de acuerdo con el tipo de emergencia. El nivel de vulnerabilidad para cada evento se analiza teniendo en cuenta el promedio de la sumatoria del riesgo en cada escenario, y corresponde a:

0,1% -29%	BAJA
30% -59%	MEDIA
60% -100%	ALTA

Tabla 8. Evaluación de la Amenaza en la Superintendencia Nacional de Salud

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA						
TIPO DE EMERGENCIA	IMPACTO				% TOTAL	ANALISIS DE VULNERABILIDAD
	HUMANO	PROPIEDAD	FINANCIERO	AMBIENTAL		
Movimiento sísmico	60	60%	60	60	60%	ALTA
Evento atmosférico	40	20	40	20	30%	MEDIA
Incendio	20	30	30	40	30%	MEDIA
Pérdida de contención	10	10	10	20	12.5%	BAJA
Inundación estructural	15	30	15	15	18.7%	BAJA
Fallas en sistemas y equipos	15	15	15	15	15%	BAJA
Accidentes de vehículos y personas	60	15	15	15	26.2%	BAJA
Explosiones, atentados, etc.	60	60	60	60	60%	ALTA

Como se observa en la evaluación de la amenaza, Tabla 8, la **"SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S."** presenta los siguientes niveles de vulnerabilidad en cada uno de los tipos de emergencia:

ALTA: Movimiento Sísmico, Explosiones y atentados

MEDIA: Evento atmosférico, Incendio

BAJA: Pérdida por contención, Inundación estructural, Fallas en sistemas y equipos y Accidentes de vehículos.

11. ORGANIZACIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA

11.1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Es importante que en todo momento se cuente con una adecuada comunicación, tanto a nivel interno como hacia el exterior; para tal fin, se hará uso de los equipos de comunicación dispuestos por la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**

El comandante de Brigada, mantendrá informado permanentemente a la gerencia sobre la evolución del evento y hará los requerimientos externos que se consideren necesarios para el manejo de la situación.

11.1.1. Coordinación de Organismos de Socorro

Una vez presentes en el sitio los organismos de socorro, el comandante de Brigada debe ponerlos al tanto de la situación y participar en la planeación de las acciones a desarrollar.

Organismos de socorro

ENTIDAD	NÚMEROS DE EMERGENCIA	FIJO
Policía nacional	123-112-146	
Bomberos	119-111	
Cruz roja	132	(57+8) 6703838
Defensa civil	144	(57+8) 6705941
Sijin		(57+8) 6678100
Gaula de la policía	3178965484	(57+8) 6678099

11.2. GRUPO OPERATIVO Y BRIGADA DE EMERGENCIA

La Brigada de Emergencia es un grupo de personas voluntarias, capacitadas, entrenadas y equipadas para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y desarrollar acciones de prevención de las mismas, preparación para actuar adecuadamente, mitigación de los efectos y atención de las emergencias en su etapa inicial.

La Brigada atiende, ante todo, labores de PREVENCIÓN de accidentes, CONTROL general de riesgos y, por último, si las circunstancias lo exigen deben actuar en forma oportuna y eficaz en las emergencias que se presenten.

Con el objetivo de dar respuesta durante los diferentes estadios de la emergencia, las medidas a desarrollar se encuentran clasificadas en la Tabla 9.

Tabla 9. Medidas a tomar ante una emergencia

Recomendaciones Preventivas (ANTES)	• Planear y organizar las diferentes acciones y recursos. • Aprobar los procedimientos y planes de simulacros. • Velar por el control de los riesgos de **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** • Dar apoyo administrativo y estratégico del plan de emergencia. • Identificar las zonas más vulnerables. • Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, materiales y físicos. • Diseñar y promover programas de capacitación para todos los trabajadores para afrontar emergencias. • Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado el plan de emergencias. • Participar en reuniones y capacitaciones periódicas. • Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar las acciones de planificación. • Aprobar los programas de presupuesto y prevención. • Otorgar el cronograma anual de actividades, capacitaciones y entrenamientos a los trabajadores.
Procedimientos Operativos (DURANTE)	• Tomar las decisiones que puedan comprometer a **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** • Autorizar la información suministrada a los medios de comunicación. • Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia. • Distribuir los diferentes recursos para la atención adecuada de la emergencia.

35604

	• Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia. • Coordinar el traslado de los heridos a los centros de asistencia médica.
Recomendaciones Post-Evento (DESPUÉS)	• Establecer las labores de mitigación y vuelta a la normalidad. • Permanecer en estado de alerta hasta "la vuelta a la normalidad." • Coordinar las actividades de recuperación de instalaciones y garantizar las medidas para la continuidad de la actividad. • Verificar si hay heridos y aplicar primeros auxilios • Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el plan, después de cada emergencia o simulacro desarrollado. • Actualizar los diferentes inventarios de recursos.

La Brigada de la **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.,** está capacitada y preparada para ejecutar las actividades que se indican en la Tablas 10. Evacuación y Rescate; Tabla 11. Prevención y Control de Emergencias o Eventos Conexos (Incendios, sismos, atentados, etc.) y Tabla 12. Primeros Auxilios

Tabla 10. Evacuación y Rescate

ANTES	• Inspeccionar periódicamente las vías de evacuación para mantenerlas despejadas a través del formato de Inspección de Áreas • Verificar periódicamente el sistema de alarma de emergencia • Instruir periódicamente al personal de la Entidad sobre los procedimientos de evacuación • Realizar periódicamente ejercicios de evacuación
DURANTE	• Ubicarse en un punto estratégico para la evacuación y recordar a los servidores el sitio de reunión final y reportarse con el personal de evacuación • Llevar las personas al sitio designado como punto de encuentro • Verificar con la lista que todas las personas evacuadas están en el punto de encuentro • Verificar que el personal visitante esté acompañado por uno de los funcionarios y sea evacuado
DESPUÉS	• Reportar las novedades de la evacuación al comandante de Brigada de Emergencia • Realizar labores de vigilancia • Cuando se ordene el regreso a la empresa realizar labores de inspección de riesgos • Hacer una evaluación del grupo para detectar fortalezas y debilidades en la atención de la emergencia • Elaborar un informe contemplando los siguientes aspectos:

3560S

resultados de la evaluación, tiempo y proceso de la evacuación

Tabla 11. Prevención y Control de Emergencias o Eventos Conexos (Incendios, sismos, atentados, etc.)

Supervisar los equipos de protección contra incendios, para garantizar su funcionamiento en el momento de una emergencia y coordinar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de cada uno de éstos	
ANTES	• Inspeccionar de manera periódica los equipos de control de incendios • Llevar el control e inspeccionar el estado y ubicación de los equipos de protección contra incendios • Participar en actividades de capacitación y prevención de incendios • Inspeccionar las redes eléctricas, instalaciones, equipos, herramientas, etc.
DURANTE	• Proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción del fuego o conato • Apoyar al grupo de evacuación de personas • Ayudar en las labores de salvamento de bienes y equipos, colocándolos en lugares seguros
DESPUÉS	• Investigación de las causas del incendio o conato • Proponer planes de acción para prevenir posibles eventos de este tipo

Tabla 12. Primeros Auxilios

Velar por el mantenimiento del equipo de Primeros Auxilios e identificar las necesidades de adquisición de nuevos equipos para una buena atención de heridos, por intermedio del Comandante de Brigada.	
ANTES	• Inspeccionar periódicamente los botiquines y equipos de primeros auxilios • Analizar situaciones de crisis que se puedan presentar y posibles consecuencias • Practicar los procedimientos de primeros auxilios • Mantener una lista de clínicas, centros médicos y hospitales actualizada
DURANTE	• Ubicarse en un punto estratégico para la evacuación y recordar a los servidores el sitio de reunión final y reportarse con el personal de evacuación. • Llevar las personas al sitio designado como punto de encuentro • Verificar con la lista que todas las personas evacuadas están en el punto de encuentro • Atender como primer respondiente a los posibles afectados • Reportar al Comandante de la Brigada los casos de lesionados presentados

DESPUÉS	• Estar al tanto de la reposición de los materiales de primeros auxilios gastados • Hacer una evaluación del grupo para detectar fortalezas y debilidades en la atención de la emergencia • Elaborar un informe contemplando los siguientes aspectos: resultados de la evaluación, número de personas atendidas, traumas que presentaban y centros asistenciales a los cuales fueron dirigidos

La Brigada de Emergencias debe ser de tipo Integral y básica con énfasis en Evacuación, es decir, las personas que la conformen deberán tener el suficiente conocimiento y capacidad para manejar y dar respuesta oportuna y eficaz a cualquier evento de emergencia (incendio, sismo, desplomes, terrorismo, etc.) o los conexos a estos (heridos, conatos de incendio, atrapados, evacuación, etc.). En lo posible será personal voluntario que en el momento de presentarse la emergencia, actuará de acuerdo con los procedimientos establecidos, mientras llegan los organismos de socorro externos.

QUEMADURAS: PRIMEROS AUXILIOS	PASOS A SEGUIR EN CASO DE QUEMADURAS LEVES
Proteger a la persona que se quemó para que no sufra otros daños. Hacerlo de forma segura, asegúrate de que la persona a la que ayudas no esté en contacto con la fuente de origen de la quemadura. En el caso de las quemaduras eléctricas, comprueba que la fuente de energía esté desconectada antes de acercarte a la persona que sufrió la quemadura. No intentes quitar la ropa que esté pegada a la quemadura.	Refresca la quemadura. Sumerge la zona en agua corriente fresca (no fría) durante aproximadamente 10 minutos. Si la quemadura es en la cara, aplica un paño húmedo y fresco hasta que el dolor se alivie. Para una quemadura en la boca por alimentos o bebidas calientes, colócate un trozo de hielo en la boca durante unos minutos.
Asegúrate de que la persona que sufrió la quemadura esté respirando. En caso de ser necesario, comienza con la respiración de rescate si sabes cómo hacerla	Quítate los anillos u otros elementos ajustados de la zona afectada por la quemadura. Intenta hacerlo rápida y suavemente, antes de que se hinche la zona.
Quítale las joyas, los cinturones y otros elementos ajustados, especialmente de la zona afectada por la quemadura y del cuello. Las zonas quemadas se hinchan rápidamente.	No rompas las ampollas. Las ampollas ayudan a protegerse contra las infecciones. Si se rompe una ampolla, limpia suavemente la zona con agua y aplica un ungüento antibiótico.
Cubre la quemadura. Cubre la zona, sin apretar, con una gasa o un paño limpio	Aplica loción. Una vez que la quemadura se haya refrescado, aplica una loción, como alguna con aloe vera o manteca de cacao. Esto ayuda a prevenir la sequedad y proporciona alivio.
Presta atención a los signos de choque. Los signos y síntomas incluyen piel fría y	Venda la quemadura. Cubre la quemadura con un vendaje limpio. Envuelvela holgadamente para evitar ejercer presión en la piel quemada. Los

húmeda, pulso débil y respiración superficial.	vendajes mantienen el aire fuera del alcance de la zona, alivian el dolor y protegen la piel con ampollas.

SANGRADO INTENSO – PRIMEROS AUXILIOS
Llama al 123 o al número local de emergencias si la herida es profunda o no estás seguro de su gravedad. No mover a la persona herida, salvo que sea necesario para evitar más lesiones. Antes de buscar dónde se encuentra la herida, ponte guantes desechables y equipo de protección personal, si lo tienes.
Quita cualquier tipo de ropa o suciedad sobre la herida. Buscar el origen del sangrado. Es posible que la persona haya sufrido más de una lesión. Quita cualquier suciedad evidente de la herida, pero no intentes limpiarla. No extraer objetos que sean grandes ni se hayan incrustado profundamente y tampoco explores la herida.
Detén el sangrado. Cubre la herida con una gasa estéril o un paño limpio. Presiona firmemente con la palma de la mano hasta que deje de sangrar, Sin embargo, no apliques presión sobre una lesión en el ojo ni un objeto incrustado. No apliques presión sobre una herida en la cabeza si sospechas que hay una fractura de cráneo. Envuelve la herida con una venda gruesa o un paño limpio y cinta adhesiva. Eleva la zona de la herida por encima de la altura del corazón, en la medida de lo posible.
Ayuda a la persona herida a recostarse. Si es posible, coloca a la persona sobre una alfombra o una manta para evitar que pierda calor corporal. Eleva los pies si notas signos de conmoción, como debilidad, piel seca y sudorosa o pulso acelerado. Tranquiliza a la persona herida.
Coloca más vendas si es necesario. Si la sangre se filtra a través de la venda, coloca más gasa o paños encima. Luego, sigue presionando con firmeza la zona.
Torniquetes: un torniquete controla eficazmente un sangrado potencialmente mortal en una extremidad. De ser necesario, aplica un torniquete comprado, si lo tienes y sabes cómo usarlo. No uses un torniquete improvisado, como una bufanda o un cinturón. Cuando llegue el personal de ayuda, indicarles el tiempo que lleva colocado el torniquete.
Mantén inmóvil a la persona. Si estás esperando a que llegue el personal de ayuda, intenta que la persona herida no se mueva. Si no has llamado al personal de ayuda, lleva a la persona a la sala de emergencias lo antes posible.
Lávate las manos. Después de ayudar a la persona herida, lávate las manos, aunque no parezca que te hayas manchado con sangre.

EVACUAR
• Mantener la calma
• Desalojar de inmediato las instalaciones
• utilizar las vías de evacuación establecidas
• cerrar o abrir las puertas que se vayan atravesando
• No utilizar los ascensores
• No retroceder
• No detenerse en las salidas
• Una vez afuera, alejarse de las fachadas de los edificios y acudir al punto de encuentro exterior.

• atender las instrucciones del personal designado de emergencias
• Queda prohibido acercarse a los parqueaderos para el retiro de vehículos.

¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO O DERRUMBE?

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
En su lugar de trabajo, determine los objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, como, por ejemplo, lámparas, elementos colgantes, etc. y reubíquelos o asegúrese de manera que no puedan caerle encima de ocurrir un sismo.	En lo posible Manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto.	Si queda atrapado en los escombros: • No encienda fuego. • Trate de no moverse ni levantar polvo. • Cúbrase la boca con un pañuelo o con su ropa. • Dé golpes en un tubo o la pared para que los rescatistas puedan encontrarlo. Use un pito, si tiene uno. Grite sólo como último recurso, ya que al hacerlo podría tragar cantidades peligrosas de polvo.
Practique simulacros de terremoto. Con anticipación, cada miembro de su familia, oficina o escuela debería saber dónde colocarse en caso de sismo; por ejemplo, debajo de un escritorio o una mesa fuerte.	Si usted está en… La calle: aléjese de los postes y los cables eléctricos.	Sepa que después de un terremoto, vendrán réplicas. Si el lugar donde se encontraba fue afectado por el primer temblor, evite volver a él. Estas réplicas por lo general son menos violentas que el terremoto principal, pero suficientemente fuertes para causar daños adicionales a estructuras debilitadas.
Conozca dónde y cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua en los interruptores y tomas principales.		Verifique si hay lesiones. No intente mover a las personas que estén seriamente lesionadas, a menos que estén en peligro inmediato de muerte o nuevas lesiones. Si tiene que mover a una persona inconsciente, estabilice primero el cuello y la espalda, y luego pida ayuda inmediatamente. Si la víctima no está respirando, coloque cuidadosamente a la víctima en posición para

		administrar resucitación de boca a boca.
Acuerde un teléfono de contacto fuera de la ciudad al cual los miembros de su familia puedan llamar para hacerles saber a los demás que están bien.		Mantenga la temperatura del cuerpo de la persona lesionada con una frazada, pero asegúrese de que no se caliente demasiado.
Mantenga una reserva de alimentos no perecibles y agua potable para al menos 3 días.		Nunca dé líquidos a una persona inconsciente.
		Si la luz se corta, use linternas de batería. No use velas ni fósforos en el interior después de un terremoto, ya que puede haber fugas de gas.
		Inspeccione su hogar para ver si hay daños estructurales. Si tiene dudas acerca de la seguridad, haga que un ingeniero civil inspeccione su casa antes de regresar.
		Limpie el suelo de medicinas, blanqueadores, gasolina y otros líquidos inflamables derramados. Si se detectan vapores de gasolina y el edificio no está bien ventilado, salga inmediatamente. Si siente olor a gas o escucha un sonido de silbido o soplido, abra una ventana y salga.
		Corte la corriente eléctrica, si sabe o sospecha que hay daños. Cierre el suministro de agua en la toma principal si las tuberías de agua están dañadas. No baje el agua de los inodoros hasta que sepa que el alcantarillado está en buenas condiciones.
		Abra los gabinetes con cuidado, ya que los objetos pueden caer de los estantes.

11.2.1. Brigada de Emergencias

La brigada de Emergencias, es la estructura responsable de coordinar el desarrollo de las actividades antes, durante y después de una emergencia o desastre. Las funciones de esta brigada, son:

- ✓ Aprobar el Plan de Emergencias y sus procedimientos operativos (Gerencia)
- ✓ Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención de una emergencia
- ✓ Conocer las instalaciones, las emergencias que se puedan presentar y la atención de la misma
- ✓ Mantener control permanente sobre los riesgos de la empresa.
- ✓ Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar emergencias, para todos los empleados.
- ✓ Desarrolla, revisa e implementa los procedimientos para las condiciones y peligros específicos de la entidad en sus etapas de prevención, atención y recuperación.
- ✓ Establece líneas de autoridad y asignación de responsabilidades para asegurar el cumplimiento del plan de emergencia.
- ✓ Busca en forma permanente asesoría y capacitación a los integrantes de la Brigada, en manejo y prevención de desastres

Para cumplir las funciones anteriormente establecidas, la brigada de Emergencias registra tres niveles: el Estratégico, el Táctico y el Operativo

Los roles y responsabilidades de los integrantes de la brigada de Emergencias, se registran en la Tabla 13.

Tabla 13. Integrantes, Roles y Responsabilidades de los Integrantes de la brigada de Emergencias

Gerencia
- Proporciona todos los recursos financieros para operar, mantener y soportar todas las operaciones de emergencias. - Participa en la elaboración y actualización del Plan de Emergencia y Contingencia. - Motiva a cada miembro de la Brigada, para que coopere, participe y cumpla con lo estipulado en el Plan Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencia, así como en los programas de capacitación y entrenamiento.
Comandante de Brigada
- Implementa las funciones requeridas como apoyo al sistema, pero retiene la responsabilidad de las funciones no delegadas. - Tiene por responsabilidad el monitoreo y la determinación de los peligros para la seguridad o las situaciones inseguras. - Tiene la autoridad de detener cualquier operación en cualquier momento que estime que esta puede ser de riesgo para la integridad física de algún miembro del equipo de trabajo. - Coordina el Puesto de Mando Unificado. Informa si la situación está superada, previa autorización del Nivel Estratégico de la brigada de Emergencia.
Grupo de Recursos Físicos (RRHH)
- Apoya el cumplimiento del Plan Operativo de Emergencia y Contingencia, tramitando los medios administrativos, técnicos y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en marcha. - Facilita la consecución de recursos para la atención de la emergencia no existentes en la entidad.

Responsable del SIG
- Administra las actividades directamente aplicables a la misión principal. Implementa el Plan de acción, ubica y solicita recursos. - Administra los recursos asignados para la prevención y atención de emergencia, siguiendo las normas y procedimientos establecidos por **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S..** - Distribuye los diferentes roles y responsabilidades a los integrantes de la Brigada. - Presenta el informe del evento a la brigada de Emergencias y al COPASST. - Realiza reuniones de evaluación de los procedimientos realizados (simulacros, evacuaciones reales). - Coordina con los organismos que actúan en una emergencia y con antelación, los procedimientos a seguir en caso necesario. - Mantiene el número de Brigadistas de acuerdo con las necesidades de cubrimiento de la entidad.
Conductores
- Apoya el cumplimiento del Plan de Emergencias, de acuerdo con sus competencias y funciones
- Participar en las capacitaciones y simulacros programados.
- Conocer rutas de evacuación, puntos de encuentro y cadena de notificación (Medevac).
- Verificar estado mecánico, luces, frenos, dirección, llantas.
- Confirmar existencia y vigencia de: botiquín, extintor, kit de carretera, triángulos, linterna, chaleco reflectivo.
- Reportar condiciones inseguras en vías o en el vehículo.
- Aplicar conducción defensiva y pausas activas cuando aplique
- Identificar tipo de evento: accidente de tránsito, incendio, falla mecánica, emergencia médica, derrame, etc.
- Informar de inmediato a jefe inmediato o central de operaciones.
- Contactar líneas de emergencia (123 u otras definidas en el plan)
- Priorizar la seguridad propia, de pasajeros y terceros.
- Señalizar adecuadamente la zona para evitar nuevos incidentes.
- Aplicar conocimientos básicos sin exceder su competencia.
- No movilizar lesionados salvo riesgo inminente (incendio, explosión).
- Uso adecuado del extintor en conatos de incendio.
- Asegurar el vehículo (freno de mano, desconexión de batería si procede).
- Participar en entrevistas y análisis de causas.
- Aportar evidencia (fotos, croquis, testimonios).
Pasajeros (cliente)
- Acatan las instrucciones impartidas el cumplimiento de planes de emergencias y Contingencia

Igualmente, de conformidad con el nivel de participación se tienen unas funciones dependiendo del momento de la emergencia, registradas en la Tabla 14.

Tabla 14. Niveles de actuación de brigada de Emergencias

Brigada de Emergencias			
NIVEL	**Antes de la Emergencia**	**Durante la Emergencia**	**Después de la Emergencia**
ESTRATÉGICO	• Aprobación de procedimientos y planes de Simulacros. • Participar en reuniones y capacitaciones periódicas. • Dar apoyo administrativo y estratégico al Plan. • Aprobación de los programas de actividades y presupuesto.	• Dirigirse al Puesto de Mando. • . • Toma de decisiones especiales. • Emisión de Comunicados oficiales de prensa. •	• Coordinar actividades de recuperación, y reacondicionamiento de la operación. • Participar en la evaluación de la emergencia. • Decidir la activación o no del Plan de Continuidad del negocio.
Comandante de Brigada			

TÁCTICO	• Aprobación de procedimientos y planes de simulacros. • Participar en reuniones • Participación en capacitación.	• Hacer la evaluación de la emergencia. Coordinación general de las tareas para controlar la emergencia según prioridades. • Mantener contacto con organismos de socorro	• Coordinar actividades de recuperación, y reacondicionamiento de la operación.
Brigada de Emergencia			
OPERATIVO	• Participar en capacitación y simulacros. • Reporte de condiciones especiales. • Inspección periódica de equipos de emergencia e instalaciones	• Soporte a evacuación del edificio. • Atención de heridos como primer respondiente. • Control de la Emergencia hasta donde su seguridad no se exponga. • Conservación de bienes, hasta donde su seguridad no se exponga.	• Al regresar a su área evaluar las condiciones de seguridad y reportarlas. • Participar en la evaluación del evento • Verificación del estado final de los equipos de protección. • Reacondicionamiento de áreas.
Vigilantes			
APOYO INTERNO	• Participar en reuniones y capacitaciones. • Verificación de condiciones especiales.	• Abrir puertas principales. • Mantener control de las áreas • Verificación de condiciones especiales. • Habilitar los accesos al gabinete contra incendio	• Mantener control de la zona • Permitir el acceso una vez dada la orden. • Permitir ingreso de funcionarios y visitantes. • Reportar condiciones especiales.

12. PLAN DE EVACUACIÓN

12.1. OBJETIVOS

- Desarrollar una rápida detección y un adecuado reporte de cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las personas.

- Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la entidad la necesidad de evacuar.

- Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación en los sitios de reunión del número de personas evacuadas y si todos los ocupantes lograron salir de él, en su defecto poder tener un registro de personas desaparecidas o afectadas por el siniestro.

- Prestar primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, que lo requieran.

- Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la Emergencia, siempre y cuando esto no represente peligro para la integridad de las personas.

- Mantener un adecuado reporte informativo a funcionarios y Comunidad en general acerca de la situación ocurrida y personas afectadas.

12.2. ASPECTOS GENERALES DE LA EVACUACIÓN

En situaciones de ALERTA, rápidamente se deberá poner en acción el Nivel Táctico de brigada de Emergencias.

El Plan de Evacuación es el conjunto de acciones tendientes a establecer una barrera (distancia o confinamiento), entre una fuente de riesgo (evento) y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de ésta o resguardo en un sitio seguro. La Ilustración 3, registra el esquema general a tener en cuenta.

EVACUACION.



FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN
	1. Sea usted quien tome la iniciativa de evacuar y avise a las brigadas de emergencias.
	ANTES DE SALIR
	2. Suspenda la actividad que esté realizando. Según las indicaciones apague su equipo y tome información importante.
	3. Verifique cuántas personas hay, dé las instrucciones al personal para que suspendan lo que están haciendo y se preparen para salir y cuéntelas antes de salir.
	4. Recuerde a las personas la ruta de salida y el punto de encuentro. Si alguien requiere ayuda asígnele un acompañante.
	DURANTE
	5. Indíquese a todos la salida, recuerde la ruta y el punto de encuentro. Si hay humo haga que las personas se desplacen agachadas.
	6. Siga la ruta establecida y no permita que nadie se devuelva. Si existe riesgo tome una ruta alterna si la hay.
	7. Verifique que el área donde se encuentre quede totalmente evacuada. Cierre las puertas sin seguro al salir.
	8. Si alguien se rehúsa a evacuar, no debe quedarse con dicha persona. Al salir notifique esta anomalía a las brigadas de emergencia o a la ayuda externa.
	DESPUÉS
	9. Lleve a las personas hasta el punto de encuentro y verifique quienes salieron. Reporte a las brigadas de emergencia o a la ayuda externa y permanezca en el sitio hasta recibir una orden diferente.

Ilustración 3. Esquema General de Evacuación



El procedimiento a considerar para los diferentes casos de evacuación, es el siguiente:

- Una vez que se reciba la notificación sobre la ocurrencia de un evento que pueda originar una situación de emergencia, La Brigada confirmará la veracidad de la información, comunicándose con el personal del área afectada.

- Confirmada la emergencia, el líder reunirá a la Brigada y activará de acuerdo al evento, el procedimiento a seguir.

- Si es procedente, se requerirá el apoyo del organismo externo correspondiente (Bomberos, Cruz Roja, Policía, Defensa Civil).

- El líder de Brigada, si considera que existe riesgo inminente para la integridad de los ocupantes, comunicará a los Brigadistas la decisión de evacuar.

- Al escuchar la alarma, los ocupantes suspenderán sus labores, ejecutarán las acciones previas y abandonarán el recinto por las vías de evacuación establecidas, llevando con ellos a los visitantes.

En caso de una emergencia, los visitantes, o personas ajenas a la organización serán guiados hasta la salida por el Brigadista del área o el trabajador que los esté atendiendo.

- El brigadista de barrido, verificará que todos hayan salido. Al llegar al sitio de reunión final el comandante de Brigada, tomará lista del personal que trabajará con cada jefe de Área y su respectivo brigadista.

Las decisiones para la evacuación parcial o total de la edificación, se tomarán de conformidad con lo establecido en la Tabla 15. Evacuación por Tipo de Amenaza

Tabla 15. Evacuación por Tipo de Amenaza

	AMENAZA	PROTECCIÓN	EVACUACIÓN
CRITERIOS DE PROTECCIÓN O EVACUACIÓN POR TIPO DE AMENAZA INTERNAS	INCENDIO O EMERGENCIAS RELACIONADAS CON HUMO		Evacuación total e inmediata de las instalaciones.
	EXPLOSIÓN	**DURANTE LA EXPLOSIÓN** Todo el personal debe protegerse inicialmente lejos de ventanas, bajo o cerca de superficies fuertes, lejos de objetos que puedan ocasionar algún tipo de lesión.	**DESPUÉS DE LA EXPLOSIÓN** Evacuar las instalaciones que no sean estructuralmente seguras para las personas
	AMENAZA DE BOMBA	Inmediato a la señal de alarma de bomba, estar alerta y esperar indicaciones del brigadista. Revisar sistemáticamente las instalaciones y verificar la presencia de objetos sospechosos.	Si la alarma de bomba es cierta y se detecta un objeto sospechoso, se debe evacuar total e inmediatamente mínimo a 100 metros de la edificación.
EXTERNAS	SISMO, TERREMOTO	**DURANTE EL SISMO** Todo el personal debe protegerse inicialmente lejos de ventanas, bajo o cerca de superficies fuertes, lejos de objetos que puedan ocasionar algún tipo de lesión.	**DESPUÉS DEL SISMO** Evacuar las instalaciones que no sean estructuralmente seguras para las personas.
	ATAQUE O ASONADA	Permanecer en sus sitios, evitar movimientos innecesarios, mantenerse lejos de ventanas o vías de acceso, protegerse.	Evacuar solo cuando haya riesgo interno inminente, y cuando las condiciones externas lo permitan, a través de una vía contraria a donde está el peligro mayor.
	INCENDIO DE VECINDADES		Evacuar inmediatamente las áreas de mayor exposición.
	FUGAS O DERRAMES DE		Evacuar la edificación si es necesario.

12.3. SISTEMA DE ALARMA PARA EVACUACIÓN

12.3.1. Generalidades

- La brigada de Emergencias, debe ser convocada para iniciar la toma de decisiones frente al tema.
- Los funcionarios que forman parte de la Brigada de Emergencia reciben capacitación programada de manera anual, incluida en el Cronograma de actividades de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Los funcionarios recibirán capacitación referente a cuándo evacuar, cómo evaluar y rutas de salida.
- Se debe realizar un simulacro mínimo una vez al año, de acuerdo al Cronograma de actividades de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Siempre que se dé la voz de alarma es necesario que todas las personas inician la evacuación, puede que se trate de un simulacro, pero es necesario tomar la situación como si fuese real.
- Si se da la orden de evacuar, hacerlo a través de las rutas establecidas hasta el punto de encuentro.
- Los Brigadistas deben orientar a las personas hacia las salidas y el punto de encuentro. Estarán pendientes de brindar primeros auxilios a quien lo requiera.

12.3.2. Alarma

La **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** tiene implementado un sistema de alarma normalizado, apoyado con silbatos en el evento que fallen los dispositivos establecidos y es utilizado en los ejercicios de simulacro.

La Tabla 16, registra las señales de alarma a tener en cuenta.

Tabla 16. Señales de Alarma

CÓDIGO	INTENSIDAD	MENSAJE
Primer silbato	Intermitente	Esté alerta, algo sucedió
Segundo silbato	Intermitente	Prepárese y esté atento de las indicaciones de los Brigadistas
Tercer silbato	Continuo	Evacue, utilizando la ruta de evacuación de forma adecuada hasta llegar al punto de encuentro

En el Anexo 3. Planos de Evacuación y Puntos de Encuentro, se registran los sitios de activación de alarmas.

12.3.3. Rutas de evacuación y Punto de encuentro

Las rutas de evacuación son los sitios por donde se va a desplazar el personal, desde el área en donde se encuentran hasta la zona de refugio.

En la Sede de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** Ruta de Evacuación es la demarcada para salir de las áreas y que conduce hacia al punto de encuentro ubicado en el parque infantil, previas condiciones de seguridad.

Las Rutas de Evacuación y Puntos de Encuentro están registrados en el Anexo 3. Planos de Evacuación y Puntos de Encuentro.

Las características principales para óptimos puntos de encuentro o reunión son:

- No atravesar vías públicas principales.
- Ser un lugar alejado de la o las fuentes de peligro, de tal forma que no permita la exposición posterior a la emergencia.
- Ser lo suficientemente amplio para albergar a todas las personas evacuadas.
- Ser seguro, libre de riesgos.
- Estar lo más próximo posible al lugar de trabajo.

Se dan instrucciones claras a todas las personas, para conservar la calma y salir ordenadamente, posteriormente al punto de encuentro ubicado en las zonas aledañas al parqueadero.

12.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA

Es este aparte, se presentan los procedimientos a seguir para proteger la vida de las personas amenazadas y se determinan las acciones coordinadas, confiables y rápidas necesarias para evacuar las instalaciones y ubicarse en lugares de menor riesgo.

12.4.1. En caso de Movimiento Sísmico.

En el momento que se presente un movimiento telúrico de baja, mediana o alta intensidad en la zona de ubicación de nuestras instalaciones se activará la emergencia siguiendo los siguientes pasos:

- El líder de Brigada, ordena la evacuación del personal hacia el exterior de la edificación por las vías de evacuación identificadas, indicando la necesidad de estar alerta ante posible caída de estructuras, postes o redes eléctricas, así como, el riesgo de paso de vehículos al ubicarse el personal en las vías.

- Posterior a la presentación del movimiento telúrico y en caso de evento grave, el líder de Brigada dará las indicaciones al personal entrenado disponible en la prestación de primeros auxilios, a fin de atender a los evacuados y/o vecinos que se hayan visto afectados por el sismo, mientras los organismos de socorro se hacen presentes en el sector.

- Se evaluarán las pérdidas y daños, así como, las posibles causas de la emergencia.

- Durante la ocurrencia del sismo, el personal debe permanecer en un sitio seguro y lejos de las ventanas.

- Luego de producido el sismo, la edificación deberá ser evaluada por los Brigadistas, informando de cualquier anomalía estructural a la brigada de Emergencias en el Nivel Estratégico, quien verificará y tomará la decisión de iniciar el proceso de reingreso y continuar con las actividades laborales; para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en el siguiente cuadro:

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA MOVIMIENTO SÍSMICO	
ASPECTO AMBIENTAL	**IMPACTO AMBIENTAL**
Generación de residuos (peligrosos e inertes) Escombros	Contaminación del suelo
Generación de aguas servidas	Contaminación de suelo y agua
Consumo de agua	Agotamiento del recurso
Generación de gases, vapores, material articulado	Contaminación atmosférica
Consumo de elementos de recolección y limpieza	Agotamiento de recursos naturales

12.4.2. En caso de Explosiones y/o Atentados

En las situaciones de Explosiones y Atentados, se consideran dos casos especiales:

- Amenaza o Posibilidad de Bomba. Si se conoce la ubicación de la bomba se iniciará el proceso de Evacuación General de las instalaciones.

- Explosión de Bomba. Una vez producida una explosión por atentado en un sector cercano, se deberá iniciar una Evacuación General de las instalaciones y en este caso, la Brigada reacciona dependiendo de las consecuencias generadas por la explosión.

De otra parte, en el evento que a las instalaciones ingrese personal armado manifestando su intención de hacer daño sobre las personas presentes, se activará la emergencia siguiendo los siguientes pasos:

- En el momento que está ocurriendo el evento, tan solo si, alguno de los presentes tiene la seguridad que su vida no corre peligro, se informará a las entidades de apoyo lo sucedido.

- Todo el personal seguirá las indicaciones dadas por el personal armado sin poner en riesgo su vida y manifestando, mientras sea posible, a los agresores la presencia de seres humanos que deben conservar su vida ante todo y que por ende seguirán sus requerimientos.

- Posterior al retiro del personal armado y de manera inmediata, el Comandante de la Brigada, ordenará el llamado a la policía y atención médica si hubieren heridos según el teléfono que aparece en la lista de teléfonos de emergencia.

- En caso de heridos, el Comandante de la emergencia posteriormente a la presentación del evento ordenará al personal entrenado disponible la prestación de

primeros auxilios al personal herido acorde al tipo de lesión que se haya visto afectado mientras los organismos de socorro se hacen presentes al sector.

- Se evaluará el impacto, de conformidad con lo establecido en el siguiente cuadro:

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA EXPLOSIONES Y/O ATENTADOS		
ASPECTO AMBIENTAL		IMPACTO AMBIENTAL
EXPLOSION	ATENTADO TERRORISTA	
Onda expansiva	Onda expansiva	Afectación paisajística
Residuos (peligrosos e inertes)	Generación de residuos (peligrosos y especiales dependiendo del agente: biológico, radiactivo, químico, etc.)	Contaminación aire, agua y suelo
Emisiones atmosféricas (humos y cenizas)	Emisiones atmosféricas	Contaminación atmosférica Afectación paisajística
Vertimientos	Vertimientos	Contaminación de suelo y agua
Ruido	Ruido (si va acompañado de detonación)	Contaminación atmosférica
Consumo de agua	Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales
Otros	Consumo de materiales específicos altamente contaminantes para detectar, aislar, neutralizar y eliminar	Contaminación aire, agua y suelo

12.4.3. En caso de Incendio Estructural

En el momento que se presente un conato de incendio o un incendio, en alguna de las áreas internas de las instalaciones o de las oficinas vecinas, se activará la emergencia siguiendo los siguientes pasos:

- La persona que detecte la emergencia informará de manera inmediata al Comandante de la Brigada, sobre la ubicación del evento.
- El líder de Emergencias ordenará al personal entrenado del área respectiva, en la medida de lo posible, las siguientes acciones:

    - Cortar las fuentes de energía desactivando los interruptores de protección en tableros eléctricos y RACK.
    - Utilizar los extintores para la mitigación del fuego.

- Extintor ABC (MULTIPROPÓSITO) de 20 y 10 libras

Este extintor es apto para extinguir incendios de clase A (madera, papel, tela) B (líquido inflamables) y C (equipos eléctricos)

- En caso que el incendio se vuelva incontrolable, se debe proceder a evacuar las instalaciones por el personal entrenado, dando prioridad a la seguridad y salud de las personas.
- En caso de incendio, el comandante de la Brigada realizará el llamado a los bomberos, para apoyar en la solución de la emergencia.
- Mientras los organismos de socorro se hacen presentes, el personal entrenado prestará los primeros auxilios al personal evacuado que se haya visto afectado por el incendio.

- Se evaluará el impacto, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro:

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA INCENDIO ESTRUCTURAL	
ASPECTO AMBIENTAL	**IMPACTO AMBIENTAL**
Generación de residuos (peligrosos e inertes) Elementos incinerados	Contaminación del suelo
Generación de aguas servidas	Contaminación de suelo y agua
Consumo de agua	Agotamiento del recurso
Emisión de humos y gases de combustión	Contaminación atmosférica

12.4.4. En caso de Eventos Atmosféricos

Para prevenir los posibles efectos negativos de un vendaval o una tormenta sobre las instalaciones de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, es necesario tomar las siguientes medidas:

- Asegurar y/o reubicar todos los objetos que se puedan caer como cuadros, carteles, ventiladores, lámparas, bibliotecas, y macetas, entre otros.

- Revisar si todos los vidrios de las ventanas y puertas tienen película de seguridad anti esquirla y en caso negativo, realizar su instalación.

- Mantener las vías de evacuación despejadas.

- Conocer cómo se desactivan todos los sistemas eléctricos de la entidad.

- Verificar si todos los equipos electrónicos se encuentran con conexión de polo a tierra y si esta polaridad es la acorde con las normas técnicas.

- Verificar si la edificación cuenta con sistema de Pararrayos, que ofrezca mayor garantía a las instalaciones eléctricas y equipos electrónicos en casos de tormentas eléctricas.

Durante el evento de Vendaval, Granizada o Lluvia torrencial, se debe:

- Reunir al personal en un área cerrada, que no tenga ventanas, ni conexión con espacios abiertos (zonas comunes).

- Suspender el fluido eléctrico.

- Los Brigadistas deberán estar atentos a cualquier novedad que se presente de incendio o de atención de lesionados por la caída de objetos.

- Estar atento a si la estructura de la edificación, especialmente el techo, presenta desprendimiento. En este caso se debe dar aviso a los organismos de socorro.

- No se debe abandonar la zona de refugio hasta que se reciba la instrucción de normalidad.

- Se evaluarán el impacto, de conformidad con lo establecido en el siguiente cuadro:

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA EVENTOS ATMOSFÉRICOS	
ASPECTO AMBIENTAL	**IMPACTO AMBIENTAL**
Generación de residuos (peligrosos e inertes)	Contaminación del suelo
Consumo de agua	Agotamiento del recurso

12.4.5. Accidente o Lesión personal en las instalaciones de la entidad

En el momento que se presente un accidente o lesión personal dentro de las instalaciones de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** y/o del cliente donde encuentre prestando servicio se activará la emergencia siguiendo los siguientes pasos:

- Se informará la ocurrencia del evento al Brigadista.

- El personal entrenado prestará los primeros auxilios.

Quemaduras eléctricas-primeros auxilios

- Sí es posible apagar la fuente de electricidad, si no, aleja la fuente de ti y de la persona lesionada. Usa un objeto seco no conductor de electricidad de cartón, plástico o madera.
- Comienza una RCP si la persona no respira, no tose o no se mueve y si no tiene pulso
- No le quites la ropa ni trates de limpiar la zona quemada, cubrir la quemadura con un vendaje de gasa estéril, una sábana o un paño limpio, no utilizar manta ni toallas ya que la mota o fibras sueltas pueden quedarse pegadas en la heridas.
- Tratar de evitar que la persona lesionada se enfríe

Huesos fracturados-primeros auxilios

- Detener cualquier sangrado, aplica presión en la herida con una venda estéril, un paño limpio o un pedazo de ropa limpia
- Inmovilizar la zona lesionada, no intentar alinear el hueso o empujar hacia dentro en caso que el hueso quede expuesto, si recibiste una capacitación de cómo entablillar un hueso y no hay ningún profesional disponible de inmediato, coloca una férula en la zona superior e inferior de la fractura. utilizar un elemento acolchado para evitar molestias.
- Aplicar si es posible compresas de hielo para limitar la hinchazón y ayudar a aliviar el dolor, no aplicar el hielo directamente sobre la piel

- Ayudar la persona si está en choque Si la persona se siente mareada o tiene una respiración entrecortada y rápida, recuéstala con la cabeza en una posición un poco más baja que el tronco y, si es posible, levántale las piernas


Cortes-raspaduras/Primeros auxilios

- Lavarse las manos, evitaremos una infecciones
- Para detener el sangrado, los pequeños cortes o raspones suelen parar por si solos. si es necesario presiona la herida con un vendaje o paño limpio, eleve la zona hasta que deje de sangrar
- Limpia la herida, enjuaga la herida con agua, se reduce la probabilidad de infecciones y no usar agua oxigenada ni yodo. Ambos pueden irritar las heridas. Retira cualquier resto de suciedad o residuos con una pinza pequeña que hayas limpiado con alcohol. Acude a un profesional de atención médica si no puedes quitar todos los restos.
- Aplicar un antibiótico o vaselina. Aplicar una fina capa de ungüento antibiótico o de vaselina para mantener la superficie húmeda y ayudar a prevenir la formación de cicatrices.
- Cubrir la herida. Colocar una venda o una gasa enrollada, o sujetar con cinta de papel. Cubrir la herida la mantiene limpia. Si solo tienes una pequeña raspadura o arañazo, no lo cubras.
- Presta atención a posibles signos de infección. Acude a un profesional de atención médica si observas signos de infección en la piel o cerca de la herida. Estos incluyen zonas cada vez más amplias donde hay cambios de color, más dolor, supuración, calor o hinchazón.

CLASIFICACIÓN SEGÚN GRAVEDAD DE LESIONES.

ROJO	Grave – Hemorragia
AMARILLO	Menos graves – fractura en columna o miembros inferiores, etc.
VERDE	Lesionado – confusión, fracturas.
NEGRO	Próximo a fallecer o fallecido.

MANEJO DE LESIONADOS.

FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
	1. Busque y elimine el riesgo asociado, incendio, colapso estructural, etc. 2. Únicamente se debe mover a la persona del sitio, cuando exista un riesgo inminente que no se haya podido controlar. Solo en caso de ser necesario muévalo usted mismo, solicite ayuda al personal de ayuda externo especializado. 3. Mantener el accidentado quieto en el lugar del accidente, hasta tanto no sea atendido por el brigadista y llegue la ayuda externa. 4. Cualquier persona afectada debe ser atendida prioritariamente, valore y estabilice lo antes posible, las condiciones que puedan poner en peligro la vida de la persona. 5. Si es necesario que el lesionado reciba atención inmediata traslade a la clínica o centro de salud, más cercano, con coordinación de algún brigadista. 6. Una vez se haya controlado la emergencia, se procede a realizar el reporte, la investigación, el informe y las labores de recuperación.	Brigadas de emergencia

- El área de talento humano, dependiendo de las consecuencias del evento ocurrido, llamará a la entidad de apoyo correspondiente.

Si el incidente o accidente le ocurrió a un funcionario de planta o contratista, el Responsable del SG-SST, procederá de conformidad con lo establecido en el procedimiento Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

12.4.6. Accidente de tránsito

Las indicaciones registradas a continuación, deben ser tenidas en cuenta en el evento que ocurra un suceso ocasionado o en el que haya intervenido un vehículo automotor:

PROTEGER	Después de ocurrido el impacto primero verifique que se encuentre bien, que no tenga ninguna herida de gravedad o que comprometa su estado de salud y luego, chequee el estado de las demás personas involucradas en el accidente. Después, encienda las luces de emergencia del vehículo y ponga sobre el asfalto los conos o triángulos reflectivos del equipo de carretera a 30 metros de la ubicación del automóvil siniestrado, con el fin que cualquier vehículo que transite por el lugar a 50 kilómetros por hora, alcance a detenerse o esquivar a las personas y vehículos afectados.
ALERTAR	Llame inmediatamente a las autoridades que pueden ayudar; primero a la Línea de Emergencias 123, si es del caso, y a la Policía de Carreteras #767. Durante la conversación, describa detalladamente qué pasó en el accidente de tránsito y la ubicación exacta donde sucedió; así, la asistencia que llegará al lugar del siniestro se ajustará a lo que requieren las personas involucradas en él.
SOCORRER	Si se presentan heridos graves, no los mueva, pues puede generar heridas o lesiones más graves de las que ocasionó el accidente de tránsito. La única excepción a esta importante regla es que en el lugar del accidente pueda presentarse de manera inminente, un incendio, una inundación o un deslizamiento de tierra. Si los heridos presentan lesiones, espere a que llegue el equipo paramédico. Si los heridos no presentan gravedad, dígales que no permanezcan sobre la vía ni cerca del lugar del accidente.

Después de realizadas las anteriores acciones, proceda de la siguiente manera:

- Siempre llame a las autoridades de tránsito.
- Tome fotografías de lo ocurrido.
- No mueva el vehículo del lugar del accidente. Es la única manera que tienen las autoridades de tránsito de saber lo que realmente ocurrió, hágalo sólo cuando éstas se lo indiquen.
- Tome nota, si los hay, los nombres y números telefónicos de las personas que presenciaron el accidente.
- Tenga a mano los siguientes documentos: Cédula de Ciudadanía, Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito del vehículo, Póliza de Seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito y el Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, para que estén disponibles cuando las autoridades competentes se los soliciten.
- Cuando las autoridades pidan su declaración de los hechos ocurridos en el accidente, no asuma responsabilidades ni culpas. Relate lo que ocurrió de la manera más sucinta posible. Tenga en cuenta que, la responsabilidad solo la puede determinar la autoridad competente luego de una investigación.
- Si en el accidente hubo heridos o fallecidos, las autoridades tienen la obligación de inmovilizar el vehículo y de realizar pruebas de alcoholemia. Siga atento las instrucciones de las autoridades, en compañía del representante de la aseguradora.

12.4.7. Evacuación de Heridos

Si durante la evacuación se evidencian lesionados, éstos deberán ser trasladados al sitio de reunión final y, de ser necesario, el líder de la Brigada gestiona las acciones correspondientes para su traslado, teniendo en cuenta la prioridad.

La Brigada de Emergencia es la responsable de coordinar el traslado de los lesionados con los entes de socorro externos, en las condiciones adecuadas, llevando una relación de las personas remitidas, entidad que lo traslada y lugar de remisión.

13. Comunicación en caso de emergencia

14. PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Prevención, preparación y Respuesta Ante Emergencias y Seguridad Vial debe incluir un **plan de comunicación** claro que especifique cómo y cuándo se deben reportar las emergencias. Los conductores y el personal en campo deben saber qué pasos seguir para notificar a las autoridades y a SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.

ITEM	CARGO	NOMBRE	TELEFONO	ORGANIZACIÓN
1	**NÚMERO DE EMERGENCIAS**		**123**	**externo**
2	Líder PESV	William Alexander Orjuela	314 347 0094	interno
3	Líder SG-SST	William Alexander Orjuela	314 347 0094	interno
4	Coordinador Operativo	German Duran	316 471 5592	interno
5	Jefe Administrativa y talento Humano	Nadime Ortiz	316 504 6954	interno
6	Gerente General	Claudia Patricia López	316 504 6954	interno

14.1. DETERMINACIÓN DEL CESE DEL PELIGRO (FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA) Y RESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES.

La brigada de emergencias, junto con los organismos de socorro y apoyo, determinará cuando ha sido controlada la situación y evaluarán si es seguro que el personal ingrese nuevamente a las instalaciones, o por el contrario, deba permanecer fuera de ellas. Finalmente, la decisión de ingresar o no a las instalaciones la tomará el responsable del SG-SST, quien autorizará a la Brigada de Emergencia, dar las indicaciones correspondientes.

En este plan, para considerar si una situación de peligro ha terminado o ha sido controlada se debe contar con la conformidad de los niveles responsables del manejo de la situación, en su orden:

- Organismos de Socorro (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Antiexplosivos y Policía, entre otros)
- El líder de Emergencias

14.2. INFORMACIÓN PÚBLICA

A continuación, se describe la información que se origina desde el Plan de Emergencias, considerando las competencias y responsabilidades consagradas en el Decreto 2462 del 7 de noviembre de 2013:

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA

ANTES	➢ Información directa a los visitantes sobre las indicaciones de qué hacer frente a una situación puntual de emergencia. Se brindará en los accesos de la entidad.
DURANTE	➢ Información sobre la situación que se esté presentando a personal de planta, contratistas, subcontratistas y visitantes; en las instalaciones de la entidad y en el punto de encuentro.
DESPUÉS	➢ Informe consolidado de personas evacuadas y atendidas durante la situación de emergencia. ➢ Si se diera el caso, información a familiares y medios de comunicación, relacionada con personas evacuadas, remitidas y/o atendidas durante la emergencia: niños, ancianos, o discapacitados que se encuentren en el área de refugio. ➢ Comunicados de prensa a medios de comunicación, si la emergencia así lo amerita, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen Institucional. ➢ Indicación de ingreso a las instalaciones y retorno de actividades.
RECURSOS	➢ Bases de datos con el listado de personas evacuadas.

14.3. MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Con el fin de identificar y definir las medidas de actuación necesarias en caso de accidentes potenciales y situaciones de emergencia con impacto medioambiental, se presentan las siguientes medidas por evento, previa identificación de aspectos e impactos ambientales:

Tabla 17. Acciones de mitigación para el impacto ambiental de la emergencia

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS ASPECTOS GENERADOS POR LOS EVENTOS DE EMERGENCIA								
Control	**Movimiento sísmico**	**Eventos atmosféricos**	**Incendio estructural**	**Pérdida de contención**	**Inundación estructural**	**Fallas en sistemas y equipos**	**Accidentes**	**Explosión, atentado terrorista**
Evaluar los aspectos ambientales generados y valorar la minimización de los mismos, en la medida de lo posible.	X	X	X	X	X	X	X	X
Solicitar a la empresa de aseo de la zona la recolección de muebles que sea necesario eliminar.	X		X		X		N/A	X
Recoger y gestionar los residuos peligrosos que se puedan haber generado, poniéndose en contacto con el Gestor Autorizado.	X		X	X			N/A	X
Recoger y gestionar los residuos urbanos e inertes que se puedan haber generado, utilizando el servicio de recolección de la zona.	X		X		X		N/A	X
Serán los equipos especiales de los cuerpos de seguridad (Policía, CTI, Ejército, etc.) y Bomberos los responsables de la descontaminación de la zona.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X

15. SIMULACROS Y CAPACITACIÓN

El desarrollo y mantenimiento del Plan de Emergencia será responsabilidad de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.** y deberá enseñarse al personal de planta, contratistas, subcontratistas y visitantes (cuando aplique). Adicionalmente, debe practicarse periódicamente para asegurar su comprensión y operatividad.

La práctica de simulacros, busca que todas las personas logren:

- Recorrido por la ruta de evacuación.
- Conteo de personal.
- Operación de medios de comunicación de emergencia.
- Reconocimiento de la señal de alarma por parte del personal.
- Ubicación del punto de encuentro establecido.

15.1. FRECUENCIA Y OBLIGATORIEDAD

Se debe realizar mínimo un (1) simulacro de evacuación por año, realizando la simulación con el protocolo de incendio, sismo y transporte de heridos en camilla. Toda persona que se vincule a la empresa deberá ser instruida y entrenada en los procedimientos de evacuación. Los Brigadistas tendrán previo aviso de la actividad de simulacro.

Sin ninguna excepción las sesiones de instrucción y los simulacros de evacuación, son de obligatoria participación para todos los funcionarios, contratistas y visitantes que se encuentren en las instalaciones de la entidad, durante su desarrollo.

15.1.1. Consideraciones de Seguridad

Debido a que los simulacros de evacuación requieren la participación de todos los trabajadores de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, en su realización se deben tomar todas las precauciones que se consideren necesarias, como:

- Establecer vigilancia en los sitios estratégicos, dentro y fuera de las instalaciones.

- Dar aviso previo a las edificaciones y sitios vecinos a las instalaciones.
- Proveer ayudas a las personas con algún tipo de incapacidad.

15.1.2. Comunicación e invitación

La vecindad de influencia directa y las autoridades, serán informadas con anterioridad sobre la realización de Simulacros, a fin de fortalecer la participación en comunidad y evitar la activación de los organismos de socorro.

Para la realización de los simulacros se debe tener en cuenta la brigada de emergencias.

15.1.3. Análisis de Simulacro

Posterior a la realización de simulacro, los integrantes de la Brigada de Emergencia guiados por el Comandante, estarán en la obligación de evaluar el desarrollo de la actividad con el fin de establecer las oportunidades de mejora de la actividad realizada y generar el respectivo plan.

Tabla 20. Temas para la realización de simulacros y prácticas de emergencia

TEMA	OBJETIVO	POBLACIÓN OBJETO
Identificación punto de encuentro	Reconocimiento del punto de encuentro en caso de emergencia	Todo el personal que se encuentre en la entidad
Incendio/Explosión	Realizar práctica de control de incendio	Brigada de Emergencia
Sismo y Terremoto	Probar el protocolo de actuación de sismo e identificar los puntos seguros de resguardo	Todo el personal que se encuentre en la entidad
Primeros auxilios: Traslado de pacientes / Camillaje	Realizar ejercicio de transporte de heridos en camilla hacia punto de atención médica	Brigada de Emergencia
Actos malintencionados de terceros / Atentado terrorista	Realizar simulación de atentado terrorista para verificar la eficacia del plan de seguridad física	Todo el personal que se encuentre en la entidad
Evacuación total o parcial	Medir la eficacia del plan de evacuación de emergencias del proyecto	Todo el personal que se encuentre en la entidad
Atención de derrame, ruptura de luminaria o tóner	Entrenar al personal que manipula o realiza actividades de mantenimiento, sobre el actuar ante este evento	Servicios generales, personal de mantenimiento

NOTA: Otras temáticas podrán ser programadas y desarrolladas de conformidad con las necesidades identificadas, evidenciadas in situ y la actualización de las matrices de peligros y riesgos.

15.1.4. Recuperación y evaluación Post-Emergencia

Después de una emergencia vial, es esencial llevar a cabo las siguientes acciones:

- **Evaluación de daños**: Realizar un análisis detallado de los daños causados al personal, vehículos, mercancías, comunidad y medio ambiente.
- **Apoyo a los afectados**: Brindar asistencia médica, psicológica y legal a los empleados, pasajeros y terceros involucrados.
- **Restauración de las operaciones**: Asegurar que los vehículos afectados se reparen o reemplacen y que se mantenga la continuidad de los procesos operacionales.
- **Análisis post-accidente**: Evaluar el desempeño del Plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias y seguridad vial y determinar si se

deben realizar mejoras al plan. Implementar **mejora continua** para evitar futuros incidentes similares.

14.1.5 Actualización y Revisión del PPRAEV

El Plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias y seguridad vial deberá revisarse al menos una vez al año y después de cada incidente significativo para asegurarse de que se adapta a los cambios en las operaciones, las rutas, las tecnologías y la normativa. Además, se implementará un sistema de **mejora continua** basado en los resultados de simulacros y auditorías.

16. ANEXOS

Anexo 1. Personal Brigada de Emergencia

N°	Nombre Completo	Cedula
1	Nadime Ortiz Camacho	23782885
2	Neidy Ruthdely Rojas González	1121819708
3	Luis German Duran Ramos	79422477
4	Ana Lucia Benavidez	40418373
5	Aleyda Enith Villanueva	40189506
6	Susana Catherine Santamaría	1123562383

Anexo 2. Inventario general de Equipos y elementos de emergencia


SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:SIG-FO-44 Versión: 1
	INVENTARIO GENERAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIAS	Fecha: 19/02/2025

Fecha de actualización:

VEHICULO / PUESTO DE CONTROL			DATOS DEL ELEMENTO			EQUIPOS O ELEMENTO UTILIZADO: Marcar X			ESTADO			OBSERVACIONES
Ubicación	Ciudad	Dirección	Equipo o elemento	Cantidad	Ubicación Exacta	Primeros Auxilios	Contra incendios	Evacuación	Bueno	Regular	En mal estado	

Anexo 3. Planos de Evacuación y Puntos de Encuentro





Anexo 4. Señalización de Emergencia

SEÑALIZACIÓN

La señalización tiene como objetivo el facilitar la evacuación de personas mediante la identificación a través de Señales de Seguridad de las vías de evacuación.

Las señales de evacuación cumplirán los requisitos:

Señal: Ubicación de salida de emergencia.
Contenido del Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia indicando con flecha direccional el sentido requerido



Señal: Ubicación de ruta de evacuación.
Contenido del Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia indicando con flecha direccional el sentido requerido.



Señal: Ubicación Camilla.

Contenido del Símbolo: Texto "Camilla de emergencia", logotipo con dibujo de camilla con cruz verde.



Señal: Identificación de uso de extintor.
Contenido del Símbolo: Símbolos de identificación para equipos BC.





Señal: Identificación de uso del botiquín.
Contenido del Símbolo: Maletín con una cruz que indica atención medica


BOTIQUIN
FIRST AID KIT
BOTIQUIN
PRIMEROS
AUXILIOS

SERVIORINOQUIA

35636

REGISTROS DE MANTENIMIENTO

35537

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746	
PLACA	TGU899	LICENCIA DE TRANSITO	10019516130		TARJETA DE OPERACIÓN	524229	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2016	MARCA	HINO	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	43	CILINDRAJE	5.123		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	J05ETY11446	No. SERIE CHASIS	9F3FC9JLTGXX10777		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no [illegible]en astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JIMENEZ GARAVITO JARLINTON YECID	1122129007	C2	31/07/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006658564000	17/12/2025	16/12/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185520816	25/11/2025	25/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4967	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
21	03	26	✓		Stvorcar 0.6	engrase General	

35638

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	901882214	
PLACA	SXT690	LICENCIA DE TRANSITO	10033826814		TARJETA DE OPERACIÓN	528628	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2013	MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	VERDE BLANCO
CAPACIDAD	45	CILINDRAJE	6.374		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	906998U1032696	No. SERIE CHASIS	9BM368006DB886400		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no formen astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
BELTRAN ROJAS BRAYAN ANDRES	1020783726	C2	2/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006352334000	21/07/2025	20/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	28/10/2025	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	28/10/2025	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182656096	21/07/2025	21/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5503	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
17	03	26	✓		Lubriautos	engrase general	

35639

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	UFY152	LICENCIA DE TRANSITO	10035089009	TARJETA DE OPERACIÓN	003-2025		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2011	MARCA	MAZDA	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE	2.499	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	WLAT1209122	No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RINCON MONTAÑA JULIO ALEXANDER	79815256	C2	16/02/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006121523000	8/03/2025	7/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AA037018	25/12/2025	25/12/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AA037018	25/12/2025	25/12/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180055474	7/03/2025	7/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4971	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
13	03	26	✓		Taller de servicio J.R.	engrose y complete de niveles.	

35690

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Factura 3ón Electrónica No. 18764103107309 que
habilita desde FE1 31039 hasta FE1 8 0000. Vence
2026 01-18
Actividad Económica ICA 213 8 00 X 1000
IVA Regimen Común No somos Retenedores de
Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"
HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS,
GRANADA- META, Tel. 6587569 Cel : 3142984 89

SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO,
GRANADA - META, Tel. 6583987 Cel 3204289298

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.: 902039922 7
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 32 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3146460122 **EMAIL** METATRASNPORTEARIARI@GMAIL.C
PLACA: SXT690 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 17/03/2026
FECHA VENCIMIENTO: 17/03/2026
FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: MAXIMILIANO LEGUIZAMON SANCHEZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 32580

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02990107	GRASA (TAMBOR)	3,00	7.000	0%	0	21.000

SON VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todo sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art 774 del Código de Comercio) Cobrando intereses de mora a la tasa maxima legal autizada. Se hace constar que la firma distinta al compra lor supone que dicha persona este autorizada para firmar, recibir y obligar al comprador. Pasado 5 dias de entregada la mercancia, se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfacción

Favor consignar a la cuenta corriente No 36703461407 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

TOTAL ITEM	1
SUBTOTAL	21.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	21.000

ELABORADO POR

ACEPTACION FACTURA

NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación 17/03/2026 09:01:10

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534396-3 Software World Office (wo_2)

35641

TALLER DE SERVICIO J.R.

Jair Lara
Nit.: 86006129-1
No Responsable de IVA

Latonería Pintura y Mecánica en General

Cra. 16 No. 14 - 43 Barrio Belen Cel.: 312 456 1873 Granada - Meta

FACTURA DE VENTA

0361

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	MAR	2026

SEÑOR: DANIEL SANCHEZ.

DIRECCIÓN: TEL.:

CIUDAD: UFV 152 C.C. / NIT.

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
2	GALONES 15W40		220.000
1	FILTRO ACEITE		18.000
1	RETENEDOR		48.000
1/4	15W40		35.000
	• Julio Rincón ✓		
Son:		TOTAL $	321.000.

Esta Factura de venta es un título valor según Art. 10 de la Ley 1231 de 2008

VENDEDOR

RECIBI DE CONFORMIDAD

35642

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE FO 10
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133	
PLACA	UPB166	LICENCIA DE TRANSITO	10026166750		TARJETA DE OPERACIÓN	430531	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2011	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12.068		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	SWA1-401127	No. SERIE CHASIS	9GCLV150XBB000142		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✓	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
El compuesto del aforal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓		Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
OCAMPO JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1000784452	C2	29/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006123682000	17/03/2025	16/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180197582	14/03/2025	14/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4968	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE A: PREV	MARQUE A: CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			—	NO Reporta	

3563

SERVIMORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133	
PLACA	UPB166	LICENCIA DE TRANSITO	10026166750		TARJETA DE OPERACIÓN	430531	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2011	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12.069		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	6WA1-401127	No. SERIE CHASIS	9GCLV150XBB000142		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
OCAMPO JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1000784452	C2	29/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006123682000	17/03/2025	16/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180197582	14/03/2025	14/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4968	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
27	03	26	✓		Servical O.G	engrose General	

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 77
Fecha: 27/Mar/2026 - 08:13 am
Cliente: DANIEL SANCHEZ
Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	1 UND	$20.000	$ 20.000

Subtotal: $ 20.000
TOTAL: $ 20.000
Efectivo: $ 20.000

Total items: 1
Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA UPB166

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos
Impreso por: SEITEM

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 77
Fecha: 27/Mar/2026 - 08:13 am
Cliente: DANIEL SANCHEZ
Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	1 UND	$20.000	$ 20.000

Subtotal: $ 20.000
TOTAL: $ 20.000
Efectivo: $ 20.000

Total items: 1
Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA UPB166

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos
Impreso por: SEITEM

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

UPB166

35644

35645

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GDE FO 16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	901882214		
PLACA	SXT690	LICENCIA DE TRANSITO	10033826814	TARJETA DE OPERACIÓN	528628		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2013	MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	45	CILINDRAJE	6.324	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	906998U1032696	No. SERIE CHASIS	9BM368006DB886400	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✗
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energía en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
BELTRAN ROJAS BRAYAN ANDRES	1020783726	C2	2/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE	HASTA
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006352334000	21/07/2025	20/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	28/10/2025	28/10/2026
CONTRACTUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182656096	21/07/2025	21/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5503	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE A		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
11	04	26	✓		Lubricentros granada	engrase General	

35696

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103007309 que rabilita desde FE1 31939 hasta FE1 81 000. Vence 2026-06-18

Actividad Económica ICA 2 13 8 00 X 1 000
IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS. GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel.: 3142884189

SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO. GRANADA - META, Tel: 6583987 Cel: 3204289298

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.: 902039922 7
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 3? 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO 3146460122 **EMAIL** METATRANSPORTEARIARI@GMAIL C
PLACA: TGU899 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 11/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 11/05/2026
FORMA DE PAGO: Credito
Medios de Pago: Acuerdo mutuo
VENDEDOR: YERLY LUCILA VELASQUEZ LOZANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 32986

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02990107	GRASA (TAMBOR)	2,00	7.000	0%	0	14.000
2	7705608945715	CUARTO DE ACEITE CHEVRON DELO 400 SAE 15W-40 API CK-4 PARA MOTORES A DIESEL	1,00	31.800	0%	0	31.800

SON CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	2
SUBTOTAL	45.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	45.800

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art 774 del Código de Comercio). Cat ranca intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada. Se fija el término de diez (10) días calendario para reclamos, vencido este término se entenderá que la factura fue recibida a satisfacción y aceptada en todo su contenido. Para los 5 días de entregados el mercancía se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfacción.

Favor consignar a la cuenta corriente No. [illegible] Bancolombia y reportar al correo lubriau.sagranada@hotmail.com

ELABORADO POR

ACEPTACION FACTURA

NOMBRE
C.C.
FECHA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación 11/04/2026 11:19:07

35647

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746	
PLACA	TGU899	LICENCIA DE TRANSITO	10019516130		TARJETA DE OPERACIÓN	524229	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2016	MARCA	HINO	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	43	CILINDRAJE	5.123		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	J5ETY11446		No. SERIE CHASIS	9F3FC9JLTGXX10777		MUNICIPIO	GRANADA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JIMENEZ GARAVITO JARLINTON YECID	1122129007	C2	31/07/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006658564000	17/12/2025	16/12/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185520816	25/11/2025	25/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4967	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X: PREV	MARQUE X: CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
19	04	26	✓		Cauchos y lujos Bogota	Cambio bombillos laterales.	
11	04	26	✓		Lubriautos granada	engrase general.	

35648

CAUCHOS Y LUJOS BOGOTA

Eduard Obregón Mateus

MITSUBISHI MOTORS

mazda

TOYOTA

Distribuimos Accesorios y Lujos Nacionales e Importados

Carrera 15 No. 18-99 Cel. 311 3103531 - Granada, Meta

FECHA

DIA	MES	AÑO
19	04	2026

FACTURA DE VENTA

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: | TEL.:

C.C./NIT. T6U 899 | CIUDAD:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	Mto cinto Lat		30000
2	Bom Lat Bom		20000
2	" Lat Bien		20000
		TOTAL $	$70.000

RECIBIDO:

C.C./NIT.

CAUCHOS Y LUJOS BOGOTA

Litografía Ariari-NIT. 3296748-1/Tel.311 8118706

35649

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

CL 15 No 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Numero: 106
Fecha: 01 Abr/2026 - 05:02 pm
Cliente: Consumidor Final
Nit Cédula: 222222222222

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	3 UND	$20.000	$ 60.000

Subtotal: $ 60.000
TOTAL: $ 60.000
Bono: $ 60.000

Total items: 1
Total unidades: 3

Comentarios

- PLACA TGU899 FECHA 21 DE MARZO LAVADO 60 MIL PLACA XIE495 FECHA 26 DE MARZO ENGRASE 20000 PLACA SOO813 FECHA 20 DE MARZO ENGRASE 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

35650

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103307309 que habilita desde FE1 31039 hasta FE1 80000. Vence 2026-06-18

Actividad Económica ICA 213 8 00 X 1000

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA COCHY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel.: 3142984189

SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO, GRANADA - META, Tel: 6583987 Cel: 3204289298

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.: 902039822 7
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 32 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3146460122 **EMAIL** METATRANSPORTEARIARI@GMAIL C
PLACA: SXT690 **Km ACTUAL.** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 11/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 11/05/2026
FORMA DE PAGO: Credito
Medios de Pago Acuerdo mutuo
VENDEDOR: MARIA CAMILA MARULANDA VERA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 32979

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02980107	GRASA (TAMBOR)	3,00	7 000	0%	0	21.000

SON VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	1
SUBTOTAL	21.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	21.000

[redacted] Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una LETRA DE CAMBIO (Art. 774 del Código de Comercio). Con sus intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada. De no ser cancelada la presente factura dentro de los [redacted] está autorizado para llenar, firmar y cobrar el documento. Para el cobro de honorarios y cancelación se acepta que sea de todo resto la real y definitiva prueba y aceptación.

Favor consignar a la cuenta corriente No. 36[redacted] Bancolombia y hacer llegar el soporte vía correo electrónico lubriautos_granada@hotmail.com

ELABORADO POR

ACEPTACION FACTURA

N° CEDULA

FECHA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación de la FACTURA 09-04-26

35651

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: CPE-FO-16
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Versión: 1
		Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	UFY152	LICENCIA DE TRANSITO	10035089009	TARJETA DE OPERACIÓN	003-2025		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2011	MARCA	MAZDA	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE	2.499	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	WLAT1209122	No. SERIE CHASIS	9FJUN84W2B0102605	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG	✓	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones orosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RINCON MONTAÑA JULIO ALEXANDER	79815256	C2	16/02/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006121523000	8/03/2025	7/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AA037018	25/12/2025	25/12/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AA037018	25/12/2025	25/12/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180055474	7/03/2025	7/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4971	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES


FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
16 04 26	✓		Lubriautos granada	engrose general	

35652

Resolución DIAN No. 18764031807302 de fecha 2026-02-19 Rango FE1 30000 Vigencia 2026-02-19

Actividad Económica ICA 4753 Tarifa 9.66 x 1000

IVA Régimen Común No aplica Retención de Renta No Aplica No somos Grandes Contribuyentes



"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

NILDA COCUY RODRIGUEZ. NIT. 30934769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 B 22 - 43 LAS PELICIAS GRANADA - META. Tel: 6 857569 Cel: 3142984169

SUCURSAL: Calle 20 B 13 - 135 PRIMERO DE JUNIO GRANADA - META. Tel: 8583987 Cel: 3204289218

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIAS SAS
NIT O C.C.: 901200152-7
DIRECCION: CARRERA 8 N 12 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3148410102 **EMAIL:** METATRANSPORTEARIAS@OUTLOOK.COM
PLACA: UPV116 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 16/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 16/05/2026
FORMA DE PAGO: Credito
Medios de Pago: Acuerdo mutuo
VENDEDOR: MAXIMILIANO LEONARDO ZAMORA SANCHEZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
FE1 33074

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0298010T	GRASA (TAMBOR	1,50	7000	0%	0	10.500

SON DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todo sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art.774 del Código de Comercio). Causamos intereses de mora a la tasa máxima legal autizada. Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona esta autorizada para firmar, recibir y obligar al comprador. Pasado 5 días de entregada la mercancía, se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfacción.

Favor consignar a la cuenta corriente No 367034501407 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

TOTAL ITEM	
SUBTOTAL	10.500
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	10.500

ELABORADO POR

ACEPTACION FACTURA

NOMBRE: Julio Quintero
C.C. 79815256
FECHA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación 16/04/2026 10:17:04

Facturante y Proveedor Tecnológico Virtual Office Colombia SAS NIT 900531359-3 Software World Office (wo_2)

35653

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	TLN433	LICENCIA DE TRANSITO	10029046527	TARJETA DE OPERACIÓN	536309		
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2013	MARCA	HYUNDAI	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	23	CILINDRAJE	3.907	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	D4DDC497576	No. SERIE CHASIS	KMJHG17PPDC054533	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
CARLOS ANDRES PASCUA CAMACHO	80768773	C2	9/04/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006365077000	23/07/2025	22/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182656807	21/07/2025	21/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4972	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
20	02	26	✓		Auto Carver Servi	Alineacion Balanceo	
	03	26	✓		Servicar O.G.	engrose general.	
	03	26	✓		Servicar O.G.	Lavada por fuera.	

35654

AUTO CAMBER SERVI
serviteca
Jose Jacinto Delgado

Calle 15 No. 18-27
Via Pto. Caldas
Granada Meta
313 2099489

Dia 20 Mes 03 Año 2026

0272

SEÑOR: Daniel Sanchez

PLACA: TLN 433

CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
	ALINEACION	
	BALANCEO	
	VALVULAS	
2	MONTAJE	20.000
	NEUMATICO	
	DESPINCHE	
	PARCHES	
	VULCANIZADA	
	LLANTA	
	AIRE EN NITROGENO	
	RECTIFICADA DE RIN	
	CORRECCION DE CASTER	
	CORRECCION DE CAMBER	

Impreso litografía Arnet 311 8 13 87 06

TOTAL $ 20.000

Firma: _____ C.C. ó NIT. _____

35655

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 84
Fecha: 27/Mar/2026 - 03:47 pm
Cliente: Consumidor Final
Nit/Cédula: 222222222222

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
229 - LAVADO BUSETA	1 UND	$30.000	$ 30.000

Subtotal: $ 30.000
TOTAL: $ 30.000
Bono: $ 30.000

Total items: 1
Total unidades: 1

Comentarios

- LAVADO PORFUERASO PLACA TLN 433

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos

Impreso por: SEITEM®

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 83
Fecha: 27/Mar/2026 - 03:46 pm
Cliente: DANIEL SANCHEZ
Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	1 UND	$12.000	$ 12.000

Subtotal: $ 12.000
TOTAL: $ 12.000
Efectivo: $ 12.000

Total items: 1
Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA TLN 433

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos

Impreso por: SEITEM®

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

35656

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-18
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	TLN433	LICENCIA DE TRANSITO	10029046527	TARJETA DE OPERACIÓN	536309		
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2013	MARCA	HYUNDAI	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	23	CILINDRAJE	3.907	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	D4DDC497576	No. SERIE CHASIS	KMJHG17PPDC054533	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuente con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
CARLOS ANDRES PASCUA CAMACHO	80768773	C2	9/04/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006365077000	23/07/2025	22/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	23/01/2026	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182656807	21/07/2025	21/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4972	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
16 04 26	✓		lubriautos granada	Cambio de Aceite.	

35657

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764008073-9 que
habilita desde FE1 31039 hasta FE1 80000 Vence
2026-06-16

Actividad Económica 4CA 2138 80 X 1000
IVA (Regimen Común No somos Retenedores de
Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL Carrera 14 # 22 - 47 LAS ORQUIDEAS
GRANADA- META Tel. 6587649 Cel. 311 [illegible]

SUCURSAL Calle 20 # 13 - 10 PRIMER PISO LOCAL
GRANADA -META Tel. 6593187 Cel. 322 4284205

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI S AS
NIT O C.C.: 902039922 7
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 32 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3146460122 **EMAIL** META TRASNPORTEARIAR @GMAIL.C
PLACA: TLN433 **Km ACTUAL** 304148 **PRÓXIMO Km:** 310148

FECHA FACTURA: 6/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 6/05/2026
FORMA DE PAGO: Credito
Medios de Pago: Acuerdo mutuo
VENDEDOR: YERLY LUCILA VELASQUEZ LOZANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 33069

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AD092SP	FILTRO DE ACEITE FARTMO AD-092SP (C LP-004) (HCX-28H) (F CX-092) (ME5TZ6731A) HYUNDAI, KIA PREGIO	,00	36.97!	19%	7.02!	36.975
2	8937879303108	FILTRO DE COMBUSTIBLE SAKURA SF-7! 060-30 (HCP-20502) (DAHL-66) SSANGYONG ACTYON	,00	21.00	19%	3.99	21.008
3	HCX5900	FILTRO DE COMBUSTIBLE FRANIG HCX-5 900 (AS-58!0SP) (BF -1292-0) (FLP-487) SEPARADOR 30 MICRAS PRIMARIO (REIGHTLINER	,00	76.05)	19%	14.45)	76.050
4	PCA5A500	FILTRO DE AIRE FRANIG PCA-5A500 (281 0-5A500) (DA-8049) (MP-811) (HCA-5A500) CAMION HYUDAI HD 78	1.00	63.86 5	19%	12.1. 4	63.866
5	0214001061?6	GARRAFA DE ACEITE SHELL RIMULA R4 (SAE 15W 40 MULTI GRADO	1.00	475.0(0	0%	0	475.000

SON SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	5
SUBTOTAL	672.899
DESCUENTO	0
IVA	37.601
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTUR	710.500

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 del Código de Comercio) Cobra nos intereses de mora a la tasa maxima legal autrizada Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada para firmar, recibir y obligar al comprador Pasado 5 dias de entregada la mercancia, se entiende que esta ha sido recibida y sin reparo alguno a satisfacción

Favor consignar a la cuenta corriente No 357034514 07 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

ELABORADO POR

ACEPTACION FACTURA

Carlos A. Pinzon

NOMBRE:
C.C.:
FECHA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electronica Fecha y Hora de Generación 16/04/2026 08:2 :00

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia SAS NIT 900534351-3 Software World Office (wo_2)
CUFE 31de5ffaa54d0f261ea5d48c768b99d12c69217 a537ad6c013808191a8 7dedf8a5d6d0252e0a7 6ba3aaaa1fdfa141 Fecha y Hora de Entrada: 16/04/2026 0:30:58 a. m.

3565B

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CANTOR RODRIGUEZ JOSE TIBERIO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	86013594
PLACA	SPR563	LICENCIA DE TRANSITO	10016557051	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2006	MARCA	JAC
COLOR		CAPACIDAD	25	CILINDRAJE	
TIPO COMBUSTIBLE		No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS	
MUNICIPIO	GRANADA				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RESTREPO GARAY WILLINTONG ALBEIRO	1120373602	C2	2/05/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	330800593540200O	6/08/2025	5/08/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	2E+09	17/05/2025	17/05/2026
CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	2E+09	17/05/2025	17/05/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	183002370	4/08/2025	4/08/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4973	1/02/2026	1/04/2026


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES


FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
07 03 26			El Porvenir	-Mantenimiento guaya acelerador. -Calibrada Frenos. -Engrasada General.	

35659

EL PORVENIR

NIT: 80856569 - 3 No Responsable de IVA
Luis Fernando Lancheros
311 463 9030
Venta de Repuestos
Montallantas y taller de Mecanica





FACTURA DE VENTA

Cll 7 N° 11 - 23 Br. Porvenir Lejanias - Meta

Nº 344

CLIENTE: SPR 563

DIRECCION:

FECHA: 07 03 26

C.C./NIT: TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Mantenimiento		
	grilla acelerador		60.000
1	calibrada frenos		12.000
1	engrasada General		18000
		TOTAL $	90.000

EDICIONES LEER NIT: 17339754-3 CEL:3125600279

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y presta merito ejecutivo.

Firma Vendedor

C.C.

Firma Cliente

C.C.

35660

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	FLOREZ PERDOMO ALEXA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	65588570
PLACA	UPP008	LICENCIA DE TRANSITO	10021014046	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2007	MARCA	NON PLUS ULTRA
COLOR		CAPACIDAD	21	CILINDRAJE	
TIPO COMBUSTIBLE		No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS	
MUNICIPIO	GRANADA				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	X	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
EDWIN DANIEL CORTES GARAY	86013659	C2	21/07/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	330606319648000	5/02/2026	4/02/2027

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS		NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	0	0	0/01/1900	0/01/1900
CONTRACTUAL	0	0	0/01/1900	0/01/1900

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	187350709	31/01/2026	31/01/2027

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4974	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
06	03	26	X		LAVADERO EL PORVENIR	ENGRASE CALIBRAR FRENOS CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	

35661

LAVADERO EL PORVENIR



Nit: 80856569 - 3 No Responsable de IVA
Luis Fernando Lancheros
311 463 9030
Venta de Repuestos
Montallantas y taller de Mecanica



Cll 7 N° 11 - 23 Br. Porvenir Lejanias - Meta

FACTURA DE VENTA
Nº 343

CLIENTE: Tiberio
DIRECCION: UPP008.
C.C./NIT: TEL:

FECHA: 06 03 26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	enpraada 2 Generel		15.000
1	calibrada frenos		15000
	Cambio barra estabilizadora		96.000
		TOTAL $	126.000

FOLIGOMEZ LEGAL NIT: 17339754-3 CEL: 3125600779

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y presta merito ejecutivo.

Firma Vendedor
C.C.

Firma Cliente
C.C.

35662

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	AMORTEGUI PRIETO OLGA YASMIN			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	52339320
PLACA	XXA929	LICENCIA DE TRANSITO	10028990367	TARJETA DE OPERACIÓN	481836
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2004	MARCA	CHEVROLET
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12.060	TIPO COMBUSTIBLE	Diesel
No. SERIE MOTOR	GWA1-123195	No. SERIE CHASIS	9GCIV150D4B20B502	MUNICIPIO	GRANADA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓		Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	✓		Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
PACHECO SANCHEZ ELKIN ANTONIO	1120379998	C2	8/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DESEGUROS S A	90677353	10/02/2025	9/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185406024	19/11/2025	19/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4975	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			—	NO REPORTA	

35663

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133	
PLACA	SWN993	LICENCIA DE TRANSITO	10021415817		TARJETA DE OPERACIÓN	435762	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2008	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	38	CILINDRAJE	12.049		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	6WA1400683	No. SERIE CHASIS	9GCLV150488001134		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
POVEDA YEPES LUIS FRANCISCO	79701947	C2	31/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006502726000	2/10/2025	1/10/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	184816826	23/10/2025	23/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4976	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
14	03	26		✓	ELECTROSCAN	Arreglo sistema luces.	
20	03	26	✓		Lubriautos	Cambio filtro ACPM y engrase	

35664

SWN993

Auclia
Lujan
NITRO

Nit: 8[illegible]6.725-[illegible]

[illegible] NITRO
N.I.T. 8[illegible]08/2[illegible]-[illegible] RESPONSABLE DE IVA
[illegible] 14 N 20-3[illegible] Las delicias GRANADA, META
Tel: 32[illegible]3043037
[illegible], Hora: 14/0[illegible]/2[illegible]26 12:05:41
REMISION No: ~~439[illegible]~~

Datos del Cliente

[illegible]
[illegible]Consumidor Final
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]ED AMARIL C/24V
[illegible] x [illegible]8.000 16.000

[illegible] $ [illegible]0
[illegible] $ ~~16.000~~
[illegible] $ 0
Total a Pagar: $ **16.000**

GRACIAS POR SU COMPRA
Esta factura se asemeja en todos sus efectos
legales a la letra de cambio Art. 774 Cod. Comercio.
IMPRESO POR www.[illegible]soft.com.co Software POS

35665

35666

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133		
PLACA	SWN993	LICENCIA DE TRANSITO	10021415817	TARJETA DE OPERACIÓN	528628		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2008	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	38	CILINDRAJE	12.049	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	6WA1400686	No. SERIE CHASIS	9GCLV150488001134	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✓
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
POVEDA YEPES LUIS FRANCISCO	79701947	C2	31/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006502726000	2/10/2025	1/10/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0143110100259l	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0143110100259l	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	184816825	23/10/2025	23/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4976	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			—	NO Reporta	

35667

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746	
PLACA	XIE495	LICENCIA DE TRANSITO	10015975908		TARJETA DE OPERACIÓN	502262	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2006	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12.000		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	6WA1400025	No. SERIE CHASIS	9GCLV15056B000491		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
ZULUAGA SANCHEZ LUIS CARLOS	9970004	C2	29/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006558488000	29/10/2025	28/10/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS		NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	179479593	12/02/2025	12/02/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4977	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
16	03	26		✓	ELECTRO SCAM	Alleglo sistema luces.	
22	03	26		✓	Servicar O.G	engrasada General	

NIT 1079232390-1 35668

NO RESPONSABLE DE IVA

CL 15 No 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Numero: 106
Fecha: 01 Abr 2026 - 05:02 pm
Cliente: Consumidor Final
Nit Cédula: 222222222222

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	3 UND	$20.000	$ 60.000

Subtotal: $ 60.000
TOTAL: $ 60.000
Bono: $ 60.000

Total items: 1
Total unidades: 3

Comentarios

- PLACA TGU899 FECHA 21 DE MARZO LAVADO 60 MIL PLACA XIE495 FECHA 26 DE MARZO ENGRASE 20000 PLACA SOO813 FECHA 20 DE MARZO ENGRASE 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

XIE 495 35669

Julio Cesar Guzman Escobar

ELECTROSCAN

Nit: 1110471700-8

CRA 16 14 03 BRR CENTRO
Tel. 3209488099

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: FE-203

Autorización Numeración Facturación DIAN
Formulario No: 18764076196574 del: 2024-07-31
Vigencia: 24 meses, Desde: 1 hasta: 10000

CUFE: 9ac01c0b1e993f024964005f7058370a54cb5265184add70 01b5b9035f1e56548ef21ec926e9e7053a44f795577798

Escanee el QR para ver el documento en la DIAN.

FECHA DEL DOCUMENTO: 2026-03-16
FECHA DE VALIDACION DIAN: 2026-03-16
HORA DE VALIDACION DIAN: 18:31:04
Generado por:Administrador del sistema
Impresión :18/03/2026 6:31pm

Cliente: daniel sanchez acosta SANCHEZ ACOSTA DANIEL
ID: 79709746
Dir: CRA 8 32 85 BRR VILLA LUZ
Depto: META. Ciudad: GRANADA
Tel: 3105545578

#	Cod	Descripción Producto / Servicio	Vr Und	Cnt	Total	Imp
1	517	porta fusible triple aaa Marca: F1 racing	12,000.00	1.00	12,000.00	0
2	1033	fusible blanco Alto maxi Marca: F1 racing	5,000.00	1.00	5,000.00	0
3	235	pegante instantaneo 10g Marca: infinita	4,500.00	1.00	4,500.00	0
4	1006	terminal de remache diferentes tema?os Marca: F1 racing	500.00	20.00	10,000.00	0
5	448	switch codillo con tornillo 10a on/off 2 patas Marca: Vulko	10,000.00	2.00	20,000.00	0
6	438	Boton de precalentamiento Marca: Vulko	18,000.00	1.00	18,000.00	0
7	517	porta fusible triple aaa Marca: F1 racing	9,000.00	1.00	9,000.00	0
8	1036	fusible atoMarca: F1 racing	500.00	1.00	500.00	0
9	318	lamp stop red 2-1/2 halo 12led 24v (aro) rojo Marca: plast innova	15,000.00	1.00	15,000.00	0
10	445	Switch 1 paso para exploradoras on/off Marca: F1 racing	18,000.00	1.00	18,000.00	0
11	293	cable duplex para parlanteMarca: Cemetsa	4,000.00	8.00	32,000.00	0
12	442	switch 2 pasos rectangular negro Marca: ns	20,000.00	2.00	40,000.00	0
13	1019	protector terminal hembraMarca: F1 racing	500.00	12.00	6,000.00	0
14	1063	MANO DE OBRA POR CONCEPTOS ELECTRICOS	210,000.00	1.00	210,000.00	0
		Totales		**14**	**400,000.00**	

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

Impuestos	Base	Vlr
Exentos	400,000.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo: 400,000.00

DETALLE DEL DOCUMENTO

XIE 495

Esta factura se asimila a una letra de cambio
art. 774 Código de comercio.
Documento elaborado con DataSoft NetWinks
Somos computación en la nube, contactenos en:
www.datasoftnube.com - 3105853205

Modo de operación - Software Propio
Desarrollado por
ARIEL CHINCHILLA MORENO, NIT 17265490-1

35670

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	XIE495	LICENCIA DE TRANSITO	10015975908	TARJETA DE OPERACIÓN	552662		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2006	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE	12 049	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	6WA1400025	No. SERIE CHASIS	9GCLV150568000491	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✓	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energia en caso de impacto.	✓		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓		Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
ZULUAGA SANCHEZ LUIS CARLOS	9970004	C2	29/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006558488000	29/10/2025	28/10/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0143110100259l	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0143110100259l	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	179479593	12/02/2025	12/02/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4977	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
			—	NO Reporta	

35671

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133		
PLACA	SOO813	LICENCIA DE TRANSITO	10019957755	TARJETA DE OPERACIÓN	457648		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2008	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	38	CILINDRAJE	12.069	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	6WA1400639	No. SERIE CHASIS	9GCLV150088001051	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
FLECHAS ANTOLINEZ ANDRES MAURICIO	1120355740	C2	10/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006500724000	30/09/2025	29/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	1,5E+12	3/03/2025	3/03/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	1,5E+12	3/03/2025	3/03/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180118537	10/03/2025	10/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5511	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
18	03	26	✓		Servicar OG	engrasada General y revisión Niveles	

NIT 1079232390-1 35672

NO RESPONSABLE DE IVA

CL 15 No 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar
Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Numero: 106
Fecha: 01 Abr/2026 - 05:02 pm
Cliente: Consumidor Final
Nit Cédula: 222222222222

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
40 - ENGRASE BUSETA	3 UND	$20.000	$ 60.000

Subtotal: $ 60.000
TOTAL: $ 60.000
Bono: $ 60.000

Total items: 1
Total unidades: 3

Comentarios

- PLACA TGU899 FECHA 21 DE MARZO LAVADO 60 MIL PLACA XIE495 FECHA 26 DE MARZO ENGRASE 20000 PLACA SOO813 FECHA 20 DE MARZO ENGRASE 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

35673

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-10
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17418133	
PLACA	SOO813	LICENCIA DE TRANSITO	10019957755		TARJETA DE OPERACIÓN	457648	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2008	MARCA	CHEVROLET	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	38	CILINDRAJE	12 049		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	6WA1400639	No. SERIE CHASIS	9GCLV150088001051		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✗
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
FLECHAS ANTOLINEZ ANDRES MAURICIO	1120355740	C2	10/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006500724000	30/09/2025	29/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	1,5E+12	3/03/2025	3/03/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	1,5E+12	3/03/2025	3/03/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	180118537	10/03/2025	10/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5511	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
8	4	26	✓		Servicar O.G.	Lavada General	
8	4	26	✓		Servicar O.G.	engrose General.	

35674

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar

Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 129

Fecha: 08/Abr/2026 - 10:08 am

Cliente: DANIEL SANCHEZ

Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
230 - LAVADO	1 UND	$60.000	$ 60.000

Subtotal: $ 60.000

TOTAL: $ 60.000

Bono: $ 60.000

Total items: 1

Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA SOO813

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos

Impreso por: SEITEM

Impreso con www seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

SERVICAR O.G.

Omar Alberto Gomez Gomez

NIT 1079232390-1

NO RESPONSABLE DE IVA

Cl 15 No. 18 -- 120 LC 101 Brr Simon Bolivar

Granada - Meta

FACTURA DE VENTA POS

Número: 128

Fecha: 08/Abr/2026 - 10:08 am

Cliente: DANIEL SANCHEZ

Nit/Cédula: 79709746

Producto	Cant	Vr/ Unit	Valor
254 - ENGRASE	1 UND	$20.000	$ 20.000

Subtotal: $ 20.000

TOTAL: $ 20.000

Efectivo: $ 20.000

Total items: 1

Total unidades: 1

Comentarios

- PLACA SOO813

GRACIAS POR SU COMPRA

1

ORIGINAL

www.seitem.com
Teléfono: 317 233 1937
Correo: ventas@seitem.com
Redes sociales: @seitempos

Impreso por: SEITEM

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1 SISTEMA POS

33675

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES GRANADA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	DANIEL SANCHEZ ACOSTA				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746	
PLACA	SPO975	LICENCIA DE TRANSITO	10032909978		TARJETA DE OPERACIÓN	500999	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2007	MARCA	HINO	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	30	CILINDRAJE	5.307		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	J05CTE15252	No. SERIE CHASIS	JHDFB4JJT7XX10844		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SANCHEZ ACOSTA DANIEL	79709746	C2	14/10/2025

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006324257000	10/07/2025	9/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	2000552969	16/04/2025	16/04/2026
CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	2000552969	16/04/2025	16/04/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182369827	9/07/2025	9/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5509	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
24	03	26	✓		Lubrillantos	englose general.	
28	03	26		✓	Auto Servicios Rincon.	englose Y Cambio Rodamientos	

35676

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103307309 que habilita desde FE1 31039 hasta FE1 80000. Vence 2026-06-18
Actividad Económica ICA 213 8.00 X 1000
IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"
HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel.: 3142984189

SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO, GRANADA - META, Tel. 6583987 Cel. 3204269296

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.: 902039922 7
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 32 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3146460122 **EMAIL** METATRASNPORTEARIARI@GMAIL.C
PLACA: SPO975 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 24/03/2026
FECHA VENCIMIENTO: 24/03/2026
FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago: Efectivo
VENDEDOR: EDWIN OSBALDO VERA COCUY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 - 32687

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02990107	GRASA (TAMBOR)	2,00	7.000	0%	0	14.000
2	7709990274820	SILICONA UV SILI-K 300 ML AROMA VARIAS	1,00	14.034	19%	2.666	14.034

SON TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todo sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art.774 del Código de Comercio). Cobramos intereses de mora a la tasa maxima legal autizada. Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada para firmar, reicibir y obligar al comprador. Pasado 5 días de entregada la mercancía, se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfacción.

Favor consignar a la cuenta corriente No 36703451407 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

TOTAL ITEM	2
SUBTOTAL	28.034
DESCUENTO	0
IVA	2.666
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	30.700

ELABORADO POR

ACEPTACION FACTURA

NOMBRE:
C.C.:
FECHA:
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación:24/03/2026 06:09:16

CUFE: 4afc866280306c5f3b0e0e9bb1eb6295382849d1b51d685ac01ea886b687246a06db0d3bb56bf9fa208a5ab14e4da041 --Expedición: 24/03/2026 08:11 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

35677

AUTOSERVICIOS RINCON T.P.

Reparación y mantenimiento de tipo Pesado,
cambio de frenos en general, Soldadura Electrica y adaptaciones.
Reparación de cajas y Transmisiones

Estacion de Servicio San Nicolas

Cel: 310 252 7024 - 321 486 5438

Cra. 10 No. 32-141 Barrio Inmaculada Granada Meta

German Rincon Sanabria
NIT: 4.061.896-8
No Responsable de IVA
E-mail: yermanai.rs@gmail.com

Dia	Mes	Año
28	03	2026

FACTURA DE VENTA

2372

Señor(es): Daniel Sanchez Tel:

NIT.: Placa: SPO-975

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Jgo Freno.		340000
3	Graja		78000
2	Retenedores		90000
1	Rodamiento		230000
	mano obra.		90000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales derivados del carácter Titulo Valor según Ley 1231 de Julio 17 /2008

TOTAL $ 828000

ARTE GRAFICO- NIT. 86.013.471-5 Cel: 320 476 3761

35678

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 30/03/2026

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	TRANSPORTES HERRERA DEL META S.A.S			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	900979671		
PLACA	VCK259	LICENCIA DE TRANSITO	10031388061	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2007	MARCA	CHEVROLET	COLOR	
CAPACIDAD	53	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energía en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JHONATAN DEBRAY LOPERA VASQUEZ	1120352557	C2	22/09/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	4308006927772000	26/06/2025	24/05/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROSCOMERCIALESBOLIVAR SAS	1,5E+12	23/07/2025	23/07/2026
CONTRACTUAL	SEGUROSCOMERCIALESBOLIVAR SAS	1,5E+12	23/07/2025	23/07/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTOS	184320206	2/10/2025	2/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5505	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
7	03	2026		X	TALLER LOS GUACAMAYOS	MANTENIMIENTOS DE RODAMIENTOS DELANTEROS	CARLOS EMIRO HURTADO
7	03	2026	X		TALLER LOS GUACAMAYOS	CAMBIO BUJES MUELLES DELANTEROS	CARLOS EMIRO HURTADO

TALLER LOS GUACAMAYOS
CARLOS EMIRO HURTADO
C.C. 11.409.136 - No responsable de I.V.A
MECÁNICA DE PATIO EN GENERAL
Calle 12 No. 7-64 Cel 314 317 7199 - Barrio Fundadores

35679

San Martín - Meta

FECHA DIA 7 MES 3 AÑO 2026 REMISIÓN 0326

Nombre: Transportes herrera del meta

NIT. 900979671 Tel.: 3118984467

Dirección: San Martin (M) Vehiculo Placa: VCK 259

CANT.	DETALLE	VR.UNIT	VR. TOTAL
1	Mantenimiento 2 c rodamientos delanteros		$520.000
	Cambio bujes muelles delanteros		$250.000

TOTAL $ 770.000

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

35680

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-10
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	DANIEL SANCHEZ ACOSTA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746		
PLACA	SPO975	LICENCIA DE TRANSITO	10032909978	TARJETA DE OPERACIÓN	528628		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2007	MARCA	HINO	COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	30	CILINDRAJE	5.307	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	J05CTE15252	No. SERIE CHASIS	JHDF134JJTXX10844	MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		✓	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	✓	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	✓		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	✓	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	✓		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	✓	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	✓		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo	✓	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	✓		Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	✓	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SANCHEZ ACOSTA DANIEL	79709746	C2	14/10/2025

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006324257000	10/07/2025	9/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	2000552969	16/04/2025	16/04/2026
CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	2000552968	16/04/2025	16/04/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182369827	9/07/2025	9/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5509	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)	MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	PREV	CORREC			
16 04 26	✓		Lubloutos granada	cambio de aceite.	
18 04 26	✓		Outos Rincon	engrose Ruedas delanteras	

35681

AUTOSERVICIOS RINCON T.P.

Reparación y mantenimiento de tipo Pesado,
cambio de frenos en general, Soldadura Eléctrica y adaptaciones.
Reparación de cajas y Transmisiones

Estacion de Servicio San Nicolas

Cel: 310 252 7024 - 321 486 5438

Cra. 10 No. 32-141 Barrio Inmaculada Granada Meta

German Rincon Sanabria
NIT: 4.061.896-8
No Responsable de IVA
E-mail: yermanai.rs@gmail.com

Día	Mes	Año
18	04	2026

FACTURA DE VENTA

2428

Señor(es): Hino F. C 500 Tel:

NIT.: Placa: SPO 975

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juego. Bombas.		320.000
2.	libras D grasa.		50.000
4	Resortes.		40.000
2	Retenedores.		80.000
1	Chapas. y 6. pines.		68.000
1	Mano de obra		150.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales derivados del carácter Titulo Valor según Ley 1231 de Julio 17 /2008

TOTAL $ 708.000

ARTE GRAFICO- NIT. 86.013.471-5 Cel: 320 476 3781

Documento Oficial de Aut[illegible]ón de Numeración Facturación Electrónica No. [illegible]764103307309 que habilita desde FE1 31039 hasta FE1 80000. Vence 2026-08-18

Actividad Económica ICA 213 8.00 X 1000

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel.: 3142984189

SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO, GRANADA - META, Tel: 6583987 Cel: 3204289298

35687

CLIENTE: META TRANSPORTE ARIARI SAS
NIT O C.C.: 902039922 7
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 32 85
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3146460122 **EMAIL** METATRASNPORTEARIARI@GMAIL.C
PLACA: SPO975 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 16/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 16/05/2026
FORMA DE PAGO: Credito
Medios de Pago: Acuerdo mutuo
VENDEDOR: YERLY LUCILA VELASQUEZ LOZANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 33070

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	64300	FILTRO DE ACEITE SAKURA C-1314 (A-7155SP) (HCX-2051) (OLP-032) (S1560-72051) (CX-7155) BELCO, HINO 500 GH 2012 EN ADELANTE	1,00	54.034	19%	10.266	54.034
2	CXR90T	FILTRO DE COMBUSTIBLE WEISHIKE CX-R90T (FLP-433) (AS-R90T) (19279342) (HCX-7716) (FF-90T) (ES-99930) NKR III, NQR, HINO DUTRO VASO	1,00	55.462	19%	10.538	55.462
3	8997879400658	FILTRO DE COMBUSTIBLE SAKURA FC-1801 (BF-954) (A-4053SP) (FLP-317) (HCX-94143479)	1,00	20.000	19%	3.800	20.000
4	AIP751	FILTRO DE AIRE PREMIUM FILTERS AIP-751 (DA-2832) (HCA-3733) HINO FB4J, CATERPILLAR	1,00	62.605	19%	11.895	62.605

SON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todo sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art.774 del Código de Comercio). Cobramos intereses de mora a la tasa maxima legal autizada. Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada para firmar, recibir y obligar al comprador. Pasado 5 días de entregada la mercancia, se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfección.

Favor consignar a la cuenta corriente No 36703451407 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

TOTAL ITEM	4
SUBTOTAL	192.101
DESCUENTO	0
IVA	36.499
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	228.600

ELABORADO POR

_____

ACEPTACION FACTURA

NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

_____
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 08:36:51

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 938a9509f2c1e33f93841815e125c92b01f9c87a2ef229ec0bfa22dfe0fcf341eab4a4dbe278e0d86b9c717cd33a3482 --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2026 10:00:40 a. m.

35683

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	GUTIERREZ GONZALEZ JHON ALEXANDER			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	80124165
PLACA	SKV620	LICENCIA DE TRANSITO	10013485430	TARJETA DE OPERACIÓN	544330
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2007	MARCA	VOLVO
CAPACIDAD	42	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR	D7A187853A	No. SERIE CHASIS	9GCR6C4237B000092		GRANADA

COLOR: Blanco_Verde

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X				
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	X		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión.

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RICARDO ALVAREZ GALLO	1023036521	0	0/01/1900
Gustavo Molina Molina	7168516	C2	30/07/26

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DESEGUROS S A	90475165	6/02/2025	5/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2E+09	29/09/2025	29/09/2026
CONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2E+09	29/09/2025	29/09/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	181147767	9/05/2025	9/05/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4980	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
04	03	26	✓		Lava Autos Idema	Lavado General.	Lava Autos Idema
14	03	26	✓		Lubriautos Granada	Engrace, y cambio de filtros de combustible y Trampa.	Lubriautos

35684



LAVA AUTOS

IDEMA

Humberto Narvaez Bolaños

NIT: 7.707.522- 4 No Responsable de IVA

SERVICIO A DOMICILIO: CEL: 322 253 0956

Calle 20 No. 10-43 Antiguo Idema Granada Meta

FECHA: DIA 04 | MES ABR | AÑO 2016

FACTURA DE VENTA 0899

SEÑOR(ES): Gustavo Molina C.C. / NIT. 7168516

DIRECCIÓN: C2A 13 Nº 4185 TEL 3112861360

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	lavado general Bus placa. SKV 620		80000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL $ 80000

35685

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103307309 que ...ta desde FE1 31039 hasta FE1 80000. Vence ...-06-18

Actividad Económica ICA 213 8.00 X 1000
IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes

LUBRIAUTOS GRANADA

"EL MEJOR AMIGO DE SU VEHICULO"

HILDA COCUY RODRIGUEZ NIT: 30054769-6

PRINCIPAL: Carrera 14 # 22 - 43 LAS DELICIAS, GRANADA- META, Tel: 6587569 Cel.: 3142984189

SUCURSAL: Calle 20 # 13 - 136 PRIMERO DE JUNIO, GRANADA - META, Tel: 6583987 Cel: 3204289298

CLIENTE: TRANSPORTE E&O CIFUENTES S.A.S
NIT O C.C.: 901544382 1
DIRECCIÓN: KM 2 VIA FUENTE DE ORO
CIUDAD: Granada
TELÉFONO: 3208377487 **EMAIL** osmanmauricio@hotmail.com
PLACA: SKV620 **Km ACTUAL** **PRÓXIMO Km:**

FECHA FACTURA: 14/03/2026
FECHA VENCIMIENTO: 14/03/2026
FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago: Efectivo
VENDEDOR: MAXIMILIANO LEGUIZAMON SANCHEZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE1 32533

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12990501	GRASERA 5/16 RECTA	1,00	840	19%	160	840
2	02990107	GRASA (TAMBOR)	3,00	7.000	0%	0	21.000
3	SFC5401	FILTRO DE COMBUSTIBLE SAKURA SFC-5401 (FLP-416) (A-1345SP) (BF-1345) (HCX-7170G) (FF-7170) (SFC-5401) INTERNATIONAL 4700, FREIGHTLINER	1,00	64.286	19%	12.214	64.286
4	FLP411S	FILTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM FILTERS FLP-411S (BF-970 (A-23) (HCX-105) (CX-BF970) CATERPILLAR	1,00	27.311	19%	5.189	27.311

SON CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	4
SUBTOTAL	113.437
DESCUENTO	0
IVA	17.563
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	131.000

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todo sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO (Art.774 del Código de Comercio). Cobramos intereses de mora a la tasa maxima legal autizada. Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada para firmar, reicibir y obligar al comprador. Pasado 5 días de entregada la mercancia, se entiende que esta ha sido recibida real y materialmente a satisfacción.

Favor consignar a la cuenta corriente No 36703451407 Bancolombia y reportar al correo lubriautosgranada@hotmail.com

ELABORADO POR

cumento de Contingencia

ACEPTACION FACTURA

NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

35686

SERVIANTIOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	FIGUEROA CRUZ HECTOR FERNANDO				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	98012262	
PLACA	SMT540	LICENCIA DE TRANSITO	10031233901		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS	MODELO	2009	MARCA	VOLKSWAGEN	COLOR	
CAPACIDAD	18	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
☑ vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
☑ vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
☑ vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
☑ vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
☑ compuesto del crystal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
☑ vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
☑ vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspension absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
LUIS GUILLERMO BALLESTEROS CUERVO	1120368916	C2	5/10/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	15000054781929000	13/09/2025	12/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SBS SEGUROS COLOMBIA SA	1,1E+10	7/06/2025	7/06/2026
CONTRACTUAL	SBS SEGUROS COLOMBIA SA	1,1E+10	7/06/2025	7/06/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	183707391	5/09/2025	5/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
PREVENTICAR	49655	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			NOTA	EN ESTOS DIAS NO	
			SE LES	HIZO NINGUNA CLASE	
			DE MANT	ENIMIENTO YA QUE	EN
			FEBRERO	SE LE HIZO MANTENIMIENTO	

35687

SERVIORIENTE	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	AMORTEGUI PRIETO OLGA YASMIN			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	52338578		
PLACA	XXA929	LICENCIA DE TRANSITO	[illegible]	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2004	MARCA	CHEVROLET	COLOR	
CAPACIDAD	44	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	GRANADA		

SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspension absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto			Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		
El parabrisas del vehiculo está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
PACHECO SANCHEZ EUER ANTONIO	1120379998	C2	8/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	90677353	10/02/2025	9/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185406024	19/11/2025	19/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4975	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			NOTA	EN ESTOS DIAS. NO SE	
			LES HIZO NINGUNA CLASE		
			DE MANTENIMIENTO YA QUE		
			EN FEBRERO SE LES HIZO MANTENIMIENTO		

35688

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	79709746	
PLACA	TGU899	LICENCIA DE TRANSITO	10019516130		TARJETA DE OPERACIÓN	524229	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2016	MARCA	HINO	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	43	CILINDRAJE	5.123	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	J05ETY11446	No. SERIE CHASIS	9F3FC9JLTGXX10777		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energía en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JIMENEZ GARAVITO JARLINTON YECID	1122129007	C2	31/07/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006658564000	17/12/2025	16/12/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	01431101002591	18/10/2025	18/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185520816	25/11/2025	25/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4967	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
21	03	26	~		Stvuca 0.6	Engrase General	

35689

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	901882214	
PLACA	SXT690	LICENCIA DE TRANSITO	10033826814		TARJETA DE OPERACIÓN	528628	
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2013	MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	VERDE BLANCO
CAPACIDAD	45	CILINDRAJE	6.374		TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	
No. SERIE MOTOR	906998U1032696	No. SERIE CHASIS	9BM368006DB886400		MUNICIPIO	GRANADA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
BELTRAN ROJAS BRAYAN ANDRES	1020783726	C2	2/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006352334000	21/07/2025	20/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	28/10/2025	28/10/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	AB001278	28/10/2025	28/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182656096	21/07/2025	21/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5503	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X		CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
			PREV	CORREC			
17	03	26	✓		Lubliautos	engrase general	

35690

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Version: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	DAVIDSON E. SANCHEZ GORDILLO				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1123561826	
PLACA	STO404	LICENCIA DE TRANSITO	10031804021		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2012	MARCA	MAZDA	COLOR	
CAPACIDAD	10	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	VISTA HERMOSA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SANCHEZ CARDONA GUSTAVO	17293735	C2	20/03/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	91451425	23/06/2025	22/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	181453709	30/05/2025	30/05/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5532	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
02 26				No se realizo Mantenimiento	

35691

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ GORDILLO DARLY YATZURY				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1123562449	
PLACA	SVJ235	LICENCIA DE TRANSITO	10034241767		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1965	MARCA	GAZ	COLOR	
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	VISTA HERMOSA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
WILSON FABIAN RODRIGUEZ VELASQUEZ	1070962998	C1	1/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	91621795	25/06/2025	24/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	184345311	3/10/2025	3/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5007	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03 26				No se realizo Mantenimiento	

35692

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	GUSTAVO SANCHEZ CARDONA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17293735		
PLACA	GQJ204	LICENCIA DE TRANSITO	10019099872	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1981	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	10	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión;

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
EDER MAURICIO AVILA CALDERON	1123562546	C2	26/07/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA- COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	91451374	9/06/2025	8/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	185626044	29/11/2025	29/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5005	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÒ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	

35693

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	GUTIERREZ LAGUNA KEVIN ALDAIR				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1006866149	
PLACA	NBB982	LICENCIA DE TRANSITO	10032901852		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1974	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	VISTA HERMOSA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerías que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JORGE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	17293963	C2	15/05/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	93086540	29/09/2025	28/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	184523664	10/10/2025	10/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4990	1/02/2026	1/04/2026


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
07/03/26	X		Tallerbuibuja S.A.S	Mantenimiento de Rodamiento	

35694

TALLER BURBUJAS DYLAN

Samuel Martínez NIT 35286113-9 Nº 343



LO MEJOR PARA SU VEHÍCULO

SERVICIO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

311 490 4097 - 310 211 3415

VISTA HERMOSA - META

Fecha: 7/03/2026 C.C o Nit:

Cliente:

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
	Rodillo Cacho grande		90.000
1	libra de grasa		20.000
1	retenedor bosin		15.000
	Gasolina		20.000
	Obra de mano		70.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008.

TOTAL $ 215.000

Cliente	Vendedor

Representaciones yimmi L&M NIT 1122647819-6 CEL 3213724633

35695

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EDINSON ARBEY AGUDELO HERNANDEZ			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1032441959		
PLACA	TSA048	LICENCIA DE TRANSITO	10026375343	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2007	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
EDINSON ARBEY AGUDELO HERNANDEZ	1032441959	C1	7/11/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	91684775	27/06/2025	26/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	183727969	5/09/2025	5/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4988	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
05/03/26			Estacion de Servicio la union	Cambio Aceite motor	

35696

Estación de Servicio LA UNIÓN

Nit: 19.335.021-2

terpel

Calle 5#3-85 - Calle 5#3-71 Centro Poblado de Puerto Lucas - META

FACTURA DE VENTA

Fecha: 05-03-2020 **Nº** 8505

Nombre: Edinson Agudelo

Dirección:

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Balon Mobil 1350.		90.500

Cancelado

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según el Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 90.500

Firma: _____

35697

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	HECTOR DARIO MARTINEZ			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	70521330		
PLACA	ALA 941	LICENCIA DE TRANSITO	10037143186	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1974	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
LUIS HOMER ARIAS CORRALES	14276060	C3	25/05/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	93646515	9/11/2025	8/11/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	182024498	25/06/2025	25/06/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4997	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
15 03 26		X	Sanchorepuestos	Cambio de llantas	Luis Arias

35698

SANCHOREPUESTOS

NIT. 86.011.247-2 No Responsable de IVA

Carrera 11 No. 11-24 Cel. 310 4615750 Vistahermosa - Meta

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	03	26

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

FACTURA DE VENTA 1035

CLIENTE: Luis Homer Arias

C.C. / NIT. 1123563620 TEL.:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
2	llanta 235-75 R 15	450.000	900.000

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y presta merito ejecutivo

TOTAL $ 900.000

VENDEDOR

RECIBI DE CONFORMIDAD

Lito Granada NIT. 40450949-1 Cel. 311 4493439

35699

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17292742	
PLACA	TPL670	LICENCIA DE TRANSITO	10016936774		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2001	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	VISTA HERMOSA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
LIBARDO LOPEZ SANCHEZ	1123561474	C1	18/06/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	90539225	1/03/2025	28/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	180016818	6/03/2025	6/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5558	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
12	03	26		1	Sancho repuestos	cambio de rodillos ejetraseros	Alexander Alvarez.

35700

SANCHO REPUESTOS

NIT. 86.011.247-2 No Responsable de IVA

Carrera 11 No. 11-24 Cel. 310 4615750 Vistahermosa - Meta

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	03	26

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

FACTURA DE VENTA 1037

CLIENTE: ALEXANDER ALVAREZ

C.C. / NIT. | TEL.:

DIRECCIÓN: | CIUDAD:

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
2	RODILLOS 507349/10		120.000
1	RODILLO EJE IBAS Toy		210.000

SANCHO REPUESTOS NIT. 86.011.247-2 CANCELADO

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y presta mérito ejecutivo

TOTAL $ 330.000

VENDEDOR

RECIBI DE CONFORMIDAD

Uno Granada NIT. 40450949-1 Cel. 311 4493439

35701

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CORTES RODRIGUEZ ARNULFO				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	5935922	
PLACA	XVV342	LICENCIA DE TRANSITO	10035769397		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2007	MARCA	CHEVROLET	COLOR	
CAPACIDAD	24	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	VISTA HERMOSA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RODRIGO ANTONIO TORO GAVIRIA	17291182	C2	5/11/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	3399137700	21/05/2025	20/05/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS BOLIVAR SA	1,5E+12	4/07/2025	4/07/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS BOLIVAR SA	1,5E+12	4/07/2025	4/07/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVISAR	181344129	23/05/2025	23/05/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5008	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
06	03	26	X		Electromecanica Jimenez	Carga de bacterias	Germán R.C.
06	03	26	X		Electromecanica Jimenez	Arreglo Alternador	Germán R.C.

35702

ELECTROMECANICA JIMENEZ

RAUL JIMENEZ QUEVEDO

[redacted] No Responsable de IVA

Cra. 10 Nº 12-22 - Celular: 320 664 0205

Barrio La Esperanza -Vistahermosa - Meta

UPS607

Día	Mes	Año
05	03	2026

NIT. 1120.357.851-0

FACTURA DE VENTA 0471

Cliente: Bernardo Buitrago

C.C./NIT. Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr.UNIT.	VR. TOTAL
-	areglo de motor de arranque.		60.000

Raul Jimenez
1120357851

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la Letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 60.000

Litografia Ariari-NIT. 3296748-1 / Tel. 3118118706

35703

ELECTROMECANICA JIMENEZ

RAUL JIMENEZ QUEVEDO
[redacted] No Responsable de IVA
Cra. 10 Nº 12-22 - Celular: 320 664 0205
Barrio La Esperanza -Vistahermosa - Meta

Día	Mes	Año
06	03	2026

NIT. 1120.357.851-0

FACTURA DE VENTA 0465

Cliente:

C.C./NIT. Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr.UNIT.	VR. TOTAL
1	Carga de bateria		15.000
1	arreglo alternador		80.000

1120357851

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la Letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 95.000

Litografia Ariari-NIT. 3296748-1 / Tel. 3118118706

35704

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES GRANADINA S.A.S	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	BUITRAGO ESPINOZA BERNARDO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17446573		
PLACA	TFW076	LICENCIA DE TRANSITO	10016911717	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2007	MARCA	CHEVROLET	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JULIAN ALFONSO GAVIRIA AGUIRRE	1123563768	C1	24/03/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	92725484	5/09/2025	4/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	185770403	4/12/2025	4/12/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5009	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
08 03 26	X		Electromecanica Jimenez	Mantenimiento Rodamiento delantero	

35705

ELECTROMECANICA JIMENEZ

RAUL JIMENEZ QUEVEDO

[redacted] No Responsable de IVA

Cra. 10 Nº 12-22 - Celular: 320 664 0205

Barrio La Esperanza -Vistahermosa - Meta

Día	Mes	Año
08	03	2026

NIT. 1120.357.851-0

FACTURA DE VENTA 0470

Cliente:

C.C./NIT. Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr.UNIT.	VR. TOTAL
-	Mantenimiento Rodamiento delantero		70.000

Raul Jimenez Quevedo
1120357851

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la Letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 70.000

Litografia Ariari-NIT: 3296748-1 / Tel. 3118118706

35706

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	BUITRAGO ESPINOZA BERNARDO				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	17446573	
PLACA	SZV532	LICENCIA DE TRANSITO	10035528760		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2012	MARCA	NISSAN	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	VISTA HERMOSA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
BUITRAGO ESPINOSA BERNARDO	17446573	C2	28/02/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	93070816	27/09/2025	26/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	183913267	1309/2025	13/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5012	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)			MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
07	03	26	X		Electromecanica Jimenez	Mantenimiento al sistema de frenos	
07	03	26		X	Electromecanica Jimenez	cambio de tubos deterrorados	

35707

ELECTROMECANICA JIMENEZ

RAUL JIMENEZ QUEVEDO

[redacted] No Responsable de IVA

Cra. 10 Nº 12-22 - Celular: 320 664 0205

Barrio La Esperanza -Vistahermosa - Meta

Día	Mes	Año
07	03	2026

NIT. 1120.357.851-0

FACTURA DE VENTA 0466

Cliente:

C.C./NIT. Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr.UNIT.	VR. TOTAL
	- Mantenimiento al Sistema de frenos cambio de Tubos deteriorados		60.000

Raul Jimenez Quevedo
1120357851

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la Letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 60.000

Litografía Ariari-NIT. 3296748-1 / Tel. 3118118706

35708

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	RODRIGUEZ CESPEDES ZOLANYI ANDREA				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1006865783	
PLACA	UVL298	LICENCIA DE TRANSITO	10034190534		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2012	MARCA	NISSAN	COLOR	
CAPACIDAD	5	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	VISTA HERMOSA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto,			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido respensables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RODRIGUEZ CASTILLO JOSE URIEL	1122647879	C2	20/12/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	89726769	14/03/2025	13/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	183066568	8/08/2025	8/08/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5018	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
				No se realizo mantenimiento	jose uriel

35709

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	JOSE URIEL RODRIGUEZ CASTILLO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1122647879		
PLACA	FSF000	LICENCIA DE TRANSITO	10022801310	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1980	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	10	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
ROMERO PUENTES FREDY ENRIQUE	1006865537	C1	15/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGURO	92663544	30/08/2025	29/08/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	183163044	12/08/2025	12/08/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5014	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
				No se realizo Mantenimiento	Jose uriel

35710

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES GERENCIALES SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	JOSE URIEL RODRIGUEZ CASTILLO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1122647879		
PLACA	JVH682	LICENCIA DE TRANSITO	10032568594	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1982	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	12	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
YEINER YAIR CASTAÑEDA ROJAS	1123563409	C1	31/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	91735544	30/08/2025	29/08/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	181928700	21/06/2025	21/06/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIÉN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5013	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	jose uriel

35711

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CARLOS MARIO SERNA GIL			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	86007943		
PLACA	BEE700	LICENCIA DE TRANSITO	10017508737	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	1994	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SERNA GIL CARLOS MARIO	86007943	C2	20/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	92027231	21/07/2025	20/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	183263725	16/08/2025	16/08/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4987	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	

35712

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	MANRIQUE CASTRO JOSE FABIAN			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1124242610		
PLACA	SPW840	LICENCIA DE TRANSITO	10035755240	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2011	MARCA	MAZDA	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JOSE FABIAN MANRIQUE CASTRO	1124242610	C2	24/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	90512841	6/03/2025	5/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS	2E+09	10/09/2025	20/06/2026
CONTRACTUAL	LA EQUIDAD SEGUROS	2E+09	10/09/2025	20/06/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	179953278	3/03/2025	3/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5517	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03 26				No se realiza Mantenimiento	Fabian M.C.

35713

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	MANRIQUE CASTRO JOSE FABIAN			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1124242610		
PLACA	UTX830	LICENCIA DE TRANSITO	10034390323	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	BUSETA	MODELO	2004	MARCA	MERCEDEZ BENZ	COLOR	
CAPACIDAD	14	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JOSE ALEXANDER AREVALO GUTIERREZ	86059392	C2	6/02/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	408004832279000	21/02/2025	20/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	3E+12	30/05/2025	21/05/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	3E+12	30/05/2025	21/05/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	179695677	21/02/2025	21/02/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4985	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
09/16				No se realizo Mantenimiento	Fabian M. C.
					Fab

35714

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORIENTE SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	ESLY YAMID GIRALDO ARIAS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	80039994		
PLACA	PAC903	LICENCIA DE TRANSITO	10015997344	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1979	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	5	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
GIRALDO ARIAS ESLY YAMIT	80039994	C2	10/07/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	91701737	1/07/2025	30/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	187337521	31/01/2026	31/01/2027

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5523	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	

35715

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	LUISA FERNANDA ROJAS SERRATO			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1123565745
PLACA	WFW156	LICENCIA DE TRANSITO	10030098365	TARJETA DE OPERACIÓN	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2015	MARCA	FOTON
CAPACIDAD	8	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE	
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
CRISTIAN ANDRES SUAREZ	1123567522	C1	21/04/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	90543365	6/03/2025	5/03/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	179816759	26/02/2025	26/02/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5522	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	

35716

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES TRANSOCOL SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	YOLANDA BARRAGAN			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	1123561960		
PLACA	HGJ913	LICENCIA DE TRANSITO	10037417814	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1972	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
YOLANDA BARRAGAN	1123561960	C1	20/09/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	90452833	8/02/2025	7/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SOBRE RUEDAS CDA	184467180	8/10/2025	8/10/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5010	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo Mantenimiento	Yolanda B

35717

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	LOPEZ BONILLA MARIA VILLALVINA			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	21117498		
PLACA	TFN197	LICENCIA DE TRANSITO	10027464655	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2015	MARCA	GREAT WALL	COLOR	
CAPACIDAD	9	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
FABIO ALONSO LOPEZ	86008223	C2	21/12/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	1508006310998000	27/06/2025	26/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA037005	24/12/2025	24/12/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA037005	24/12/2025	24/12/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	185081064	5/11/2025	5/11/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4982	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
14/03/26				No se realizo mantenimiento	Fabio Alonso

35718

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	LUIS GUILLERMO CASTAÑEDA RIOS				DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	5808643	
PLACA	WTC214	LICENCIA DE TRANSITO	73026-028547		TARJETA DE OPERACIÓN		
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	MODELO	1975	MARCA	ARO	COLOR	
CAPACIDAD	10	CILINDRAJE			TIPO COMBUSTIBLE		
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS			MUNICIPIO	VISTA HERMOSA	

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerías que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JOSE MARIA ROJAS TAMAYO	17292182	C2	7/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
MUNDIAL DE SEGUROS SA	92621998	19/08/2025	18/08/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS BOLIVAR	1,5E+12	1/05/2025	1/05/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS BOLIVAR	1,5E+12	1/05/2025	1/05/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	184080708	20/09/2025	20/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5530	2/02/2026	2/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				No se realizo mantenuto	

35719

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES GENERALES SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SUAREZ GALVIS DENIS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	86004779		
PLACA	TFW821	LICENCIA DE TRANSITO	10033535054	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	MODELO	2014	MARCA	TOYOTA	COLOR	
CAPACIDAD	5	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
SUAREZ GALVIS DENIS	86004779	C2	31/08/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	91534368	12/07/2025	11/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS LA EQUIDAD	AA036872	13/10/2025	13/10/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	182539754	15/07/2025	15/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	4989	1/02/2026	1/04/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03 26				No se realizo Mantenimiento	

35720

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	DENIS SUAREZ GALVIS			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	86004779		
PLACA	SZU121	LICENCIA DE TRANSITO	10009989801	TARJETA DE OPERACIÓN			
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS	MODELO	2012	MARCA	HYUNDAI	COLOR	
CAPACIDAD	12	CILINDRAJE		TIPO COMBUSTIBLE			
No. SERIE MOTOR		No. SERIE CHASIS		MUNICIPIO	VISTA HERMOSA		

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
JOSE MARIA ROJAS TAMAYO	17292182	C2	7/01/2028

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	91534362	14/07/2025	13/07/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	3E+12	25/06/2025	25/06/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	3E+12	25/06/2025	25/06/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA REVIAUTO	182633876	19/07/2025	19/07/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PREVENTICAR	5130	30/01/2026	30/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X PREV	MARQUE X CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
03/26				NO se realizo Mantenimiento	

35721

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID

FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2016

PLACA: WNQ801 — DE: PUERTO LOPEZ

INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO

No. SERIE MOTOR: 4HK1-394598

No. SERIE CHASIS: 9GCFRR901GB025156

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	X	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17336833	14/02/2028	DUMAR CRUZ CRUZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO – MECANICA
23/08/2025	23/08/2026	183432177	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
14/09/2025	13/09/2026	250800438322900


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	
1/4/2026	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
	SERVICIO DE TORNO EL COSTEÑO	HECHURA DE SACAPIEDRAS, HECHURA DE PASADORES Y SUNCHOS, RECONSTRUIR LEVA Y HECHURA DE PIN, AMPLIADA DE BUJES	
16/02/2026	KEVIN FRENOS DE AIRE	ARREGLO DE CAMARA Y CENTRO	
17/03/2026	KEVIN FRENOS DE AIRE	EMPAQUETADURA DE BOMBA DE FRENO, CARCASA DE BOMBA DE FRENO, UNION 1/2, REVISIÓN	

35722



Servicio El Costeño DE TORNO

Luis Carlos Torres - Nit 7.883.583-6
Regimen Simplificado

Servicio de Torno, Soldaduras Eléctricas y Especiales

BARRIO ESTERO CEL: 318 537 9400 VILLAVICENCIO - META

Fecha

Cliente ANDRES SUAREZ

Dirección 32 11

FACTURA VENTA
_ 0293

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
-	Hechura de 5a carrieras	$ 40.000 -
-	Hechura dos pasadores Sencillos	$ 80.000 -
-	ampliada buje	$ 5.000 -
-	Recosmir Leva y Hechura pinadera	$ 70.000 -
-	Pickupcada leva y pinadera	$ 10.000 -
-	ampliada bujes para levas	$ 10.000 -
		$ 20.000 -

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambios art. 774 del código del comercio

TOTAL $ 235.000 -

Black Publicidad Adriana María Pérez Pineda Nit: 1.020.110.166 -7 / Cel: 322 3566 768

35723

KEVIN FRENOS DE AIRE



KEVIN ANTONIO CAMARGO
NIT. 1082846462-1 NO RESPONSABLE DE IVA
Cra. 6 # 8-108 Mi Llanura Cel.: 301 422 7351/Villavicencio

FECHA: 16-02-26

FACTURA DE VENTA

2135

SEÑOR(ES): Monica Amaya

C.C.ó NIT: 2345892 TEL:

DIRECCIÓN: 32-11

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	Arreglo de Comando y sentro		80000
1	Union y desvare mercedes noche		70.000
			150000

Firma Cliente


TOTAL $ 150000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LETY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773, 774, 778 DEL CODIGO DE COMERCIO

MUNDI-DISEÑOS PUBLICIDAD Nit. 17327916-8 Cel. 310 332 8070 - 302 271 7827

35724

KEVIN FRENOS DE AIRE



KEVIN ANTONIO CAMARGO
NIT. 1082846462-1 NO RESPONSABLE DE IVA
Cra. 6 # 8-108 Mi Llanura Cel.: 301 422 7351/Villavicencio

FECHA: 17 - 03 — 26

FACTURA DE VENTA

2147

SEÑOR(ES) marca Amaya

C.C.ó NIT. 23415892 TEL:

DIRECCIÓN: 11-02 3211

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	capaguetadura de bomba de freno izq		130.000
1	Carcasa de bomba de freno		100.000
1	union 1/2		50.00
1	mano de obra Reparacion y Cambio capaguetadura y bomba		20.000
			22500

Firma Cliente

TOTAL $ 322.500

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LETY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773, 774, 778 DEL CODIGO DE COMERCIO

MUNDI-DISEÑOS PUBLICIDAD Nit. 17[illegible]16-4 Cel. 310 332 8070 - 302 2712627

35425

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

HEIDY JULIETH MORENO SERRATO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.006.778.179**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 17 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

35726

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Versión: 2
		Fecha: 16/10/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	FILMASTER PRODUCCIONES LT			DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	830081134		
PLACA	SOL931	LICENCIA DE TRANSITO	10028502126	TARJETA DE OPERACIÓN	463114		
TIPO DE VEHICULO	BUS	MODELO	2004	MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	34	CILINDRAJE	11967	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL		
No. SERIE MOTOR	4.76079E+13			No. SERIE CHASIS	9BM382085AB340045		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VEHICULO

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Cortocenas que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
MANUEL JOSE MARTINEZ SOSA	79442773	C2	12/09/2026

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	90709168	23/02/2025	22/02/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	1505513084906	18/02/2025	18/02/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	1505513084905	18/02/2025	18/02/2026

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA GUAVIARE 2	180278570	17/03/2025	17/03/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SERVIPREVENT	8232	20/08/2025	20/10/2025

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	No Se Realizó Mantenimiento Alguno No lo Amerita a la Fecha).		

35727

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: PAULA ALEJANDRA ARIAS AMAYA — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2007

PLACA: SJQ127 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 424921

No. SERIE CHASIS: 9GCNPR7157B009605

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	X	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACIÓN C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		7231456	05/102026	JOSE ENRIQUE VACCA FORAQUIRA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
29/01/2026	29/01/2027	187298024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/01/2026	22/01/2027	95240475

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS


FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	
1/4/2026	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
21/3/2026	KEVIN FRENOS DE AIRE	REPARACION DE COMPRESOR	
24/3/2026	AUTOLUJOS EL TRAILER	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE DOS PUNTOS	

35728

KEVIN FRENOS DE AIRE



KEVIN ANTONIO CAMARGO
NIT. 1082846462-1 NO RESPONSABLE DE IVA
Cra. 6 # 8-108 Mi Llanura Cel.: 301 422 7351/Villavicencio

FECHA: 21 - 03 - 26

FACTURA DE VENTA


2152

SEÑOR(ES): Monica Anaya

C.C.ó NIT. 23415892 TEL:

DIRECCIÓN: 1311

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	Reparacion de		
	Compresor 1423		580.000



Firma Cliente

TOTAL $ 580000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LETY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773, 774, 778 DEL CODIGO DE COMERCIO

MUNDI-DISEÑOS PUBLICIDAD Nit. 17327916-8 Cel. 310 332 8070 - 302 2712627

35729

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AUTOLUJOS EL TRAILER

GUSTAVO ALONSO CHAPARRO MORENO
NIT: 1.057.589.610-1
Responsable de IVA
Calle 31 29 04 Lc 3 Barrio Porvenir
311 470 9085
lujoseltrailer@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4530
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

1311

FEAC - 14460

Fecha Factura: 24/03/2026
Fecha Vencimiento: 24/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Vendedor: ALONSO CHAPARRO
Fecha de Generacion: 24/03/2026 07:59:15
Fecha de Validacion : 24/03/2026 07:59:15

CUFE:
dcad33cfd0dac836e87e1147e4f90cd00dc0744a61429ba51305cfe74bb1faf5d5c2ab1f9d5547eeb4a88679e1d6
Resolucion DIAN
No. 18764101398481 / 2025-11-11 vence 2026-05-11 de: FEAC 13028 - 500000 vigencia en meses 6

Nombre: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES
Razon Social: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES
Nit: 74346820-8
Direccion: UR MULTIFAMILIAR 4 CA 26 BRR ALAMEDA DEL BOSQUE
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 3154710962 **Celular:**
Orden de compra

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
	KTC004	CINTURON DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS FIJO	UNIDAD	12.00	30,672.26	0.00	0.00	368,067.22	69,932.77	19	438,000.00

Total Items: 1 **Son:** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA			OBS
		TARIFA	BASE	IVA	
EFECTIVO	438,000	19.00%	368,067	69,932	

Subtotal:	368,067
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	368,067
Iva:	69,933
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	438,000
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	438,000

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 438,000
CAMBIO

VOR REPORTAR ICA EN ACACIAS META

RA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE CRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO.LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO CLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR MPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

35730

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2005

PLACA: SMA369 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05CTE14723

No. SERIE CHASIS: N/A

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	X	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1122649120	21/07/2028	WILMER EUSEBIO BOBADILLA AGUDELO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO – MECANICA
27/06/2025	27/06/2026	182085085	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
19/06/2025	18/06/2026	250800437834800

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS


FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	
1/4/2026	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
17/03/2026	KEVIN FRENOS DE AIRE	VALVULA DE RETENCION, EMPAQUETADURA DEL GOBERNADOR, REVISION DE FRENO DE SEGURIDAD	

35731

KEVIN FRENOS DE AIRE



KEVIN ANTONIO CAMARGO
NIT. 1082846462-1 NO RESPONSABLE DE IVA
Cra. 6 # 8-108 Mi Llanura Cel.: 301 422 7351/Villavicencio

FECHA: 17-03-26

FACTURA DE VENTA

2148

SEÑOR(ES): monica Amaya

C.C.ó NIT. 23415892 TEL:

DIRECCIÓN: 9511

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	Bolbula de Retencon 1/2		40000
1	empaquetadua del gobernador y Camsio		35000
1	Beurcion de Agrole dop freno de Seguridad		90000
			9500

Firma Cliente

TOTAL $ 98000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LETY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773, 774, 778 DEL CODIGO DE COMERCIO.

MUNDI-DISEÑOS PUBLICIDAD Nit. 17327916-8 Cel. 310 332 0070 - 302 2712627

35932

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: INTERNACIONAL — MODELO: 2012

PLACA: SXC637 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: F1A051559

No. SERIE CHASIS: 3HBAVSER9CL462953

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X	
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo	X	

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120355484	25/04/2028	YEISSON EDUARDO FLOREZ BARRERA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
3/07/2025	3/07/2026	182215675	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
12/04/2025	11/04/2026	2508004374435000


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	
1/4/2026	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35733



Servicio El Costeño DE TORNO

Luis Carlos Torres - Nit 7.883.583-6
Regimen Simplificado

Servicio de Torno, Soldaduras Eléctricas y Especiales

BARRIO ESTERO CEL: 318 537 9400 VILLAVICENCIO - META

Fecha

Cliente ANDRES SUAREZ

Dirección 7911

FACTURA VENTA
0297

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
-	alargado bases de bodegas a ejes	$80.000
-	cortado capuchones ejes	$50.000
	Hecho 50 tuercas sencillas (120cm)	$600.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambios art. 774 del código del comercio

TOTAL $730.000 -

Black Publicidad Adriana María Pérez Pineda Nit: 1.020.410.168 -7 / Cel: 322 3566 764



35734

SERVIORINOQUIA

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HOJA DE VIDA DEL VEHICULO

DATOS GENERALES

				VENCIMIENTO DE EXTINTOR	
		FECHA DE TRASPASO		TARJETA DE OPERACIÓN	
		MODELO		MARCA	
		CILINDRAJE			

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VEHICULO

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	CEDULA	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
		C2	13/02/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	15080826555 76809	2/06/2025	1/06/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0173010100296	29/01/2025	29/01/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	0173110100371	29/01/2025	29/01/2026

REVISION TECNO MECANICA

CDA QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA SE PUERTO LOPEZ	1314440027	29/05/2025	29/05/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SERVIPREVENT	6231	28/05/2025	28/11/2025

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZADO (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
7/3/26	Frenos de Aires	Arreglo de Compresor de Aire	
7/3/26	Cambio de correas	A. G.	

[redacted]

FRENOS DE AIRE

35935

LUIS JAIME MOLANO TRIVIÑO – NIT. 79846660-1 – NO RESPONSABLE DE IVA

Tecnicos en Frenos de Aire RASGUÑO
Arreglo de Frenos de Ahogo
Arreglo de Baños para Buses
Adaptación de Toda Clase
de Frenos de Aire - Bombas de Clash
Reparación de Compresores





SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

CARRERA 80 A BIS No. 13-71 • BOGOTÁ, D.C. • CEL.: 314 478 6481 • luis.jaime.molano@gmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº 057

Fecha: 07 Marzo 2016

Señor: Candil Rosa

NIT. 79462773 Placa: XXA 935

Dirección: Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Arreglo Compresor de Aire.		700.000
	mano de obra		80000
	Pagado		

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR ENDOSABLE LEY DEL 17/07/08
(MODIFICA EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

TOTAL	780000
ABONO	
SALDO	780000

Observaciones: Luis Velazquez

VENDEDOR

COMPRADOR

Papelería y Papel Bond NIT 19.260.161-1 Cel. 313 347 7086 - 310 763 1505

35936

A·G DEL META
AGROEQUIPOS DEL META

CONSTRUCCIÒN Y REPARACIÒN DE MAQUINARIA AGRÌCOLA E INDUSTRIAL

COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIA PESADA

Calle 5ª. No. 11-43 Cel: 311 203 29 21 Puerto Lòpez - Meta

Efraìn Roa
C.C. 4.124.833

FACTURA DE VENTA

0213

CIUDAD Pto lopez FECHA 7/3/26 TEL. 3214314346

CLIENTE Manuel Sosa XXA 935

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
2	Cambio de Coreas		300.000

SON:

TOTAL $ 300.000

ACEPTADA

FIRMA

VENDEDOR

FIRMA

WILLPATY Impresores 320 390 67 91

35737

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2008

PLACA: SLG653 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05CTF16483

No. SERIE CHASIS: JHDFC4JKU8XX10090

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		X	El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.	X	
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS	X				
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad	X		Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia	X	
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.	X		El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera	X	
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo	X		Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		X
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena	X	

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión.

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1068973467	22/01/2028	GONZALEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
21/02/2026	21/02/2027	187988065	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
2/03/2026	1/03/2027	95732960

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	
1/4/2026	CDA LLANOVERDE	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
	SERVICIO DE TORNO EL COSTEÑO	ALARGADA DE BASES DE DODJAS A LEVAS, CORTADA CAPUCHONES	ANDRES SUAREZ

35738

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: ACERO NEME JHON EDISON
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: SCANIA
MODELO: 2006
PLACA: TGM606
DE: PUERTO LOPEZ
INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO
No. SERIE MOTOR: 8051285
No. SERIE CHASIS: 9BSK4X2BO63570646

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de segundad independiente que permiten frenar en caso de qué alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenos condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		11446857	12/02/2029	HENRY YEZID BORDA ROJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
5/12/2025	5/12/2026	185784988	CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
28/12/2025	27/12/2026	10717/00208320

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35739

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2014		
PLACA	TLZ093	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	J05ETC19610				
No. SERIE CHASIS	9F3FC8JKSEXX11436				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17412716	21/02/2027	FERNEY GUARNIZO MARIN

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
11/03/2026	11/03/2027	188346234	CDA LOS CENTAUROS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
26/03/2025	25/03/2026	90828053

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		LIMPIADOR ELECTRONICO SERVICIO DE SCANNER, 6 METROS DE CABLE, CINTA AISLANTE, ENGRASE GENERAL TENSIONAR CORREA DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION E INSTALACION DEL SENSOR DEL RIEL Y DIAGNOSTICO	

35740

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS

FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2018

PLACA: TSM480 — DE: PUERTO LOPEZ

INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05ETY13172

No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JLTJXX12057

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspension absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto			Al maniobrar el timon presenta alguna dificultad la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		11210370	14/03/2027	JOSE FERNANDO SANCHEZ MORALES

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
19/12/2025	19/12/2026	186204275	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
24/12/2025	23/12/2026	3477993400

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS A LA FECHA DEL PERIODO REPORTADO	

35741

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SERRANO CANELO LUIS SANTIAGO			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HYUNDAI	MODELO	2008		
PLACA	UPR975	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	D4BH7442407				
No. SERIE CHASIS	KMJWWH7HP8U819817				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto					
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121954808	9/06/2025	SERANO CANELO LUIS SANTIAGO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
19/07/2025	19/07/2026	192417263	CDA EL OBELISCO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
13/11/2025	12/11/2026	90845485

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35742

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: MOLINA MOLINA LUZ MERY — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2017

PLACA: WON978 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No SERIE MOTOR: J05ETY11987

No SERIE CHASIS: 8F3FC9JLTHXX11209

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión.

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		3262380	7/02/2028	VICENTE EMILIO PARRA MEJIA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/09/2025	4/09/2026	183885921	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
4/09/2025	3/09/2026	92723695

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35743

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2017		
PLACA	WPT797	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No SERIE MOTOR	N04CUN37704				
No SERIE CHASIS	9F3UCP0H7H3102568				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2025		1120499396	7/05/2027	ERIC FRANCK ROJAS LONDOÑO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
31/12/2025	31/12/2026	106614697	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
15/12/2025	14/12/2026	347/8/71600

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35744

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: PABLO MANUEL YAYA MOLINA
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
MODELO: 2003
PLACA: WZH210
DE: PUERTO LOPEZ
INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO
No. SERIE MOTOR: 951340
No. SERIE CHASIS: 9GCNPR71P3B449006

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		88081336	12/07/2027	BELTRAN YATE IVAN DARIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
2/09/2025	2/09/2026	182638776	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
1/08/2025	31/07/2026	15080038470900O

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35795

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SALUSTIANO ROMERO BARAJAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: INTERNACIONAL — MODELO: 2012

PLACA: SXC638 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 470HM2U1581188

No. SERIE CHASIS: 3HBAVAAR4CL467719

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas esta preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		19223644	10/12/2026	SALUSTIANO ROMERO BARAJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
19/07/2025	19/07/2026	182621725	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
22/04/2025	21/04/2026	3384788600

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
7 / 2 / 2026	LUBRICANTES EL AMIGO DEL TRANSPORTADOR	CAMBIO FILTRO ACPM B970, FLITRO ACPM	
23 / 1 / 2026	LUBRICANTES EL AMIGO DEL TRANSPORTADOR	GRASA SINTETICA	

LUBRICANTES EL AMIGO DEL TRANSPORTADOR

JOSE ARCANGEL MANCERA CHINGATE - NIT 17293652-0
Anillo Vial Lote 1 Remansos de Rosa Blanca, Villavicencio, Meta,
Tel: 3138296529
lubricanteselamigo47@gmail.com ;

35746

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. LAM9845
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ROMERO BARAJAS SALUSTIANO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN			07/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 19223644-1	07/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	FILTRO ACPM B970	Unidad	$50.420,0	1		$50.420,0
2	FILTRO DE ACPM	Unidad	$58.823,0	1		$58.823,0

Ciento veintinueve mil novecientos noventa y nueve pesos con veinte centavos

Moneda: COP
Generado: 2026-02-07 13:13:49-05:00
Validación DIAN: 2026-02-07 13:14:50-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 35df54cf3e56b030ab5b9c746b5467e35405c420f42b539b29c7f697be95f9c6481c7b3905fa642ed13704956aacf07c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$109.243,0
IVA (19.00%)	$20.756,2
Total	$129.999,2

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764076640311 de 2024-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° LAM6001 hasta LAM20000 con vigencia hasta 2026-08-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

35747

LUBRICANTES EL AMIGO DEL TRANSPORTADOR

JOSE ARCANGEL MANCERA CHINGATE - NIT 17293652-0
Anillo Vial Lote 1 Remansos de Rosa Blanca, Villavicencio, Meta,
Tel: 3138296529
lubricanteselamigo47@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. LAM9991
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ROMERO BARAJAS SALUSTIANO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN			23/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 19223644-1	23/02/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	GRASA SINTETICA	Unidad	$30.000,0	1		$30.000,0

Treinta mil pesos

PLACA: SXC638

Moneda: COP
Generado: 2026-02-23 10:38:35-05:00
Validación DIAN: 2026-02-23 10:39:36-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 06268ae04fcf7e095872e7e7f518accf4dec5e66c85699545596930503bf61c8a5db4470e55f2357259af8ccdf0a3511

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$30.000,0
Total	$30.000,0

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764076640311 de 2024-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° LAM6001 hasta LAM20000 con vigencia hasta 2026-08-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

3574B

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Version: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EDGAR MANUEL CAICEDO RODRIGUEZ			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	CHEVROLET	MODELO	2015		
PLACA	SLE594	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	4HK1 245308				
No. SERIE CHASIS	9GCN1R750FB017114				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86043663	10/09/2027	LUIS EDUARDO HERRERA JARAMILLO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
11/02/2026	11/02/2027	187635516	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/02/2026	4/02/2027	95367202

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
2 3 2026	LIMPIABRISAS 4SSA VALLADOLID S.A.S	COMPRA DE 2 PLUMILLAS 24"Y 28" SWB	

35749

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2015

PLACA: SLE619 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 4HK1-264634

No. SERIE CHASIS: 9GCN1R757FB029549

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestion:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2025		1120869766	23/05/2028	JHONNATAN ARBEY BARRERA TORRES

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
27/05/2025	27/05/2026	18140826	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/02/2026	4/02/2027	9939799

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35750

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS SANTIAGO SERRANO — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: MERCEDES BENZ — MODELO: 2003

PLACA: SVB078 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 6.11982E+13

No. SERIE CHASIS: 8AC9036723A908099

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2025		1121954808	9/06/2026	SERANO CANELO LUIS SANTIAGO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/10/2025	4/10/2026	184377979	CDA DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/10/2025	4/10/2026	93115363

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
		NO SE LE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL PERIODO REPORTADO	

35751

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: CPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2007		
PLACA	SWL223	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	J05CTE15283				
No. SERIE CHASIS	JHDFB4JJT7XX10871				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y adherencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocenas que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registra los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86040722	12/12/2028	JHON FREDY AGUDELO ROJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
18/11/2025	18/12/2026	185367082	CDA DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
30/10/2025	29/10/2026	93141838

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE
3 3 2026	TALLER MONTALLANTAS EL AMIGO	MONTAJE DE 2 LLANTAS	

35752

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-16
		Versión: 1
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	Fecha: 25/03/2026

NOMBRE PROPIETARIO: GREAT TRANSPORT S.A.S. — DOCUMENTO DEL PROPIETARIO: 901558443

PLACA: **WHK499** — LICENCIA DE TRANSITO: 10034135698 — TARJETA DE OPERACIÓN:

TIPO DE VEHICULO: BUS — MODELO: 2004 — MARCA: CHEVROLET — COLOR: — CILINDRAJE: 5B — TIPO COMBUSTIBLE: — CAPACIDAD: — No. SERIE CHASIS: — MUNICIPIO: — No. SERIE MOTOR CABUYARO:

El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
ALEXIZ DAVID AYALA CARDONA	1122506076	C2	10/12/2028

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	91619571	13/06/2025	12/06/2026


ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS		NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	03731101022072	21/06/2025	21/06/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	03731101022072	21/06/2025	21/06/2026

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CDA PUERTO LOPEZ	181741430	13/06/2025	13/06/2026

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
PREVENTICAR	4909	26/12/2025	26/02/2026

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	MARQUE X: PREV	MARQUE X: CORREC	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE

35753



Leydy Marybel Bermudez
CC 52516438

35754

SERVIANTIOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 2
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 15-04-2026

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CIRO ALEJANDRO CORREAL BUITRAGO			DOCUMENTO DEL PROPIET	1123038808
PLACA	SWK 558	LICENCIA DE TRANSITO	1002179761	TARJETA DE OPERACIÓN	476177
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS	MODELO	2007	MARCA	HYUNDAI
COLOR	BLANCO	CAPACIDAD	12	CILINDRAJE	2.476
TPO COMBUSTIBLE	DIESEL	No. SERIE MOTOR	D4BH6291893	No. SERIE CHASIS	KMJWWH7HP7U745422

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VEHICULO

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocería que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intensidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
MIGUEL ARNOLDO BARAHONA BUITRAGO	1006834863	C1	14/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
PREVISORA SEGUROS S.A	0408004898148000	22/09/2025	21/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL S.A	219652	02/08/2025	02/08/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL S.A	21965003	02/08/2025	02/08/2025

REVISION TECNO MECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A	183887137	13/09/2025	13/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION 19/11/2025	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	-	NO SE REALIZO NINGUN MANTENIMIENTO	

Powered by CamScanner

35455

SERVIORIENTE QUINDIO	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 2
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 15-03-2026

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CIRO ALEJANDRO CORREAL BUITRAGO			DOCUMENTO DEL PROPIET	1123038808
PLACA	SWK 558	LICENCIA DE TRANSITO	1002179761	TARJETA DE OPERACIÓN	476177
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS	MODELO	2007	MARCA	HYUNDAI
CAPACIDAD	12	CILINDRAJE	2.476	COLOR	BLANCO
No. SERIE MOTOR	D4BH6291693			TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL
				No. SERIE CHASIS	KMJWWH7HP7U745422

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VEHICULO

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grusor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carroceria que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parbrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

NOMBRE DE LOS CONDUCTORES	IDENTIFICACION	CATEGORIA PASE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
MIGUEL ARNOLDO BARAHONA BUITRAGO	1006834663	C1	14/08/2027

HISTORIAL SOAT

ASEGURADORA QUE EXPIDE EL SOAT	NUMERO DE SOAT	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
PREVISORA SEGUROS S.A	0408004898146000	22/09/2025	21/09/2026

POLIZAS CONTRA Y EXTRA CONTRACTUAL

	ASEGURADORA QUE EXPIDE LAS POLIZAS	NUMERO DE POLIZA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL S.A	219652	02/08/2025	02/08/2026
CONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL S.A	21965003	02/08/2025	02/08/2025

REVISION TECNOMECANICA

C.D.A QUE EXPIDE LA TECNO	NUMERO DE TECNO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A	183887137	13/09/2025	13/09/2026

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

QUIEN EXPIDE LA PREVENTIVA	NUMERO DE PREVENTIVA	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL MES

FECHA DE REALIZACION 13/11/2025	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	-	NO SE REALIZO NINGUN MANTENIMIENTO	

Powered by CamScanner

SERVIORINOQUIA

3575

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

35757

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA S.A.S	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SERRANO CANELO LUIS SANTIAGO — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HYUNDAI — MODELO: 2008

PLACA: UPR976 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: D4BH7442407

No. SERIE CHASIS: KMJWWH7HP8U819817

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121954808	9/06/2026	SERANO CANELO LUIS SANTIAGO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
10/07/2025	10/07/2026	182417263	CDA EL OBELISCO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
13/11/2025	12/11/2026	93848485

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35758

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS SANTIAGO SERRANO — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: MERCEDES BENZ — MODELO: 2003

PLACA: SVB078 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 6,11982E+13

No. SERIE CHASIS: 8AC9036723A908099

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121954808	9/06/2026	SERANO CANELO LUIS SANTIAGO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/10/2025	4/10/2026	184377079	CDA DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/10/2025	4/10/2026	93115053

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35759

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	AEROEXPRESOS TOURS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	MERCEDES BENZ	MODELO	2004		
PLACA	XXA935	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	4,76979E+13				
No. SERIE CHASIS	9BM3820854B345059				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17387120	4/05/2026	JUAN RAMIREZ APARICIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
29/05/2025	29/05/2026	181446927	CDA AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
2/06/2025	2/06/2026	15060082655780000

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2025	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35760

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: MOLINA MOLINA LUZ MERY — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2017

PLACA: WON978 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05ETY11987

No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JLTHXX11209

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		3262380	7/02/2028	VICENTE EMILIO PARRA MEJIA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/09/2026	4/09/2026	183683821	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
4/09/2025	3/09/2026	92723695

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35761

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2015

PLACA: SLE619 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 4HK1-264634

No. SERIE CHASIS: 9GCN1R757FB029549

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120869766	23/05/2028	JHONNATAN ARBEY BARRERA TORRES

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
27/05/2025	27/05/2026	18 1404026	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/02/2026	4/02/2027	95367296

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35762

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: PABLO MANUEL YAYA MOLINA — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2003

PLACA: WZH210 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 951340

No. SERIE CHASIS: 9GCNPR71P3B449006

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86081336	12/07/2027	BELTRAN YATE IVAN DARIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
2/09/2025	2/09/2026	183636776	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
1/08/2025	31/07/2026	1508006364709000

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35763

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2016

PLACA: WNQ801 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 4HK1-394598

No. SERIE CHASIS: 9GCFRR901GB025156

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17336833	14/02/2028	DUMAR CRUZ CRUZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
23/08/2025	23/08/2026	183432177	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
14/09/2025	13/09/2026	25080043832290O

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35764

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: PAULA ALEJANDRA ARIAS AMAYA — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2007

PLACA: SJQ127 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 424921

No. SERIE CHASIS: 9GCNPR7157B009605

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		7231458	05/102026	JOSE ENRIQUE VACCA FORAQUIRA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
29/01/2026	29/01/2027	187298024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/01/2026	22/01/2027	95240475

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35765

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2017

PLACA: WPT797 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: N04CUN37704

No. SERIE CHASIS: 9F3UCP0H7H3102668

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120499396	7/05/2027	ERIC FRANCK ROJAS LONDOÑO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
31/12/2025	31/12/2026	186514697	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
15/12/2025	14/12/2026	3477971600

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35766

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: ACERO NEME JHON EDISON — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: SCANIA — MODELO: 2006

PLACA: TGM606 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 8051285

No. SERIE CHASIS: 9BSK4X2BO63570646

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120361020	12/12/2026	ALEXANDER VALLEJO ROJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
5/12/2025	5/12/2026	185784908	CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A.	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
28/12/2025	27/12/2026	10717700228320

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35767

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES DE ORIENTE SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2015

PLACA: TLZ527 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05EUA10464

No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JKTFXX10372

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121893272	23/01/2029	DARWIN FARUT ROJAS RUBIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
30/08/2025	30/08/2026	183575096	CDA AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/11/2025	22/11/2026	3466643100

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35968

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: ESCOTURS S.A.S — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: MERCEDES BENZ — MODELO: 2014

PLACA: THV998 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 904978U1091419

No. SERIE CHASIS: 9BM384223EB943037

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1121848573	5/06/2026	ALVAREZ SALINAS LEX HAMMER

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
8/08/2025	8/08/2026	183068856	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
3/08/2025	2/08/2026	1071700207370

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35769

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2007

PLACA: SWL223 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05CTE15283

No. SERIE CHASIS: JHDFB4JJT7XX10871

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86040722	12/12/2028	JHON FREDY AGUDELO ROIAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
18/11/2025	18/12/2026	185367052	CDA DE PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
30/10/2025	29/10/2026	93141826

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35770

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	EJECUTRANS SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2014		
PLACA	TLZ451	DE	PUERTO LOPEZ	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	J05ETC19733				
No. SERIE CHASIS	9F3FC9JKSEXX11485				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17386915	9/12/2028	ALVARO ROA MENDEZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/10/2025	4/10/2026	184388575	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
25/09/2025	24/09/2026	91484095

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35771

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: INTERNACIONAL — MODELO: 2012

PLACA: SXC637 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: F1A051559

No. SERIE CHASIS: 3HBAVSER9CL462953

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120355484	25/04/2028	YEISSON EDUARDO FLOREZ BARRERA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
3/07/2025	3/07/2026	192215675	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
12/04/2025	11/04/2026	25080043744350O0

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35772

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SUAREZ MORALES JULIO ANDRES — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2005

PLACA: SMA369 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05CTE14723

No. SERIE CHASIS: N/A

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1122649120	21/07/2028	WILMER EUSEBIO BOBADILLA AGUDELO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
27/06/2025	27/06/2026	182085686	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
19/06/2025	18/06/2026	25060043783480O

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35773

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA S.A.S.	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SALUSTIANO ROMERO BARAJAS
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: INTERNACIONAL
MODELO: 2012
PLACA: SXC638
DE: PUERTO LOPEZ
INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO
No. SERIE MOTOR: 470HM2U1581188
No. SERIE CHASIS: 3HBAVAAR4CL467719

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		19223644	10/12/2026	SALUSTIANO ROMERO BARAJAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
19/07/2025	19/07/2026	182621725	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
22/04/2025	21/04/2026	3364788600

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35774

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: BOHORQUEZ JUNCO SEGUNDO MATEO
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
MODELO: 2007
PLACA: STO225
DE: PUERTO LOPEZ
INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO
No. SERIE MOTOR: 353057
No. SERIE CHASIS: 9GCNPR7177B008441

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17344365	2/07/2027	JAVIER FERRER RODRIGUEZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
29/08/2025	29/08/2026	183661620	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
29/08/2025	28/08/2026	1,42894E+13

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
15/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35795

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EDGAR MANUEL CAICEDO RODRIGUEZ
MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2015 — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
PLACA: SLE594 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO
No. SERIE MOTOR: 4HK1-245308
No. SERIE CHASIS: 9GCN1R750FB017114

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17344365	2/07/2027	JAVIER FERRER RODRIGUEZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
11/02/2026	11/02/2027	187635515	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/02/2026	4/02/2027	95367202

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35776

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2008

PLACA: SLG653 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05CTF16483

No. SERIE CHASIS: JHDFC4JKU8XX10090

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1068973467	22/01/2028	GONZALEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
21/02/2026	21/02/2027	187908069	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
2/03/2026	1/03/2027	95732960

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35777

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: FILMASTER PRODUCCIONES LT
MARCA DEL VEHICULO: MERCEDES BENZ — MODELO: 2004 — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
PLACA: SQL931 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO
No. SERIE MOTOR: 4,76979E+13
No. SERIE CHASIS: 9BM3820854B340048

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		7317094	25/08/2028	PARRA MEJIA PEDRO JOSUE

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
17/03/2026	17/03/2027	188476278	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/02/2026	22/02/2027	33080065900364000

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35778

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2014

PLACA: TLZ093 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05ETC19610

No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JKSEXX11436

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Carrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACIÓN C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		17412716	21/02/2027	FERNEY GUARNIZO MARIN

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
11/03/2026	11/03/2027	188346234	CDA LOS CENTAUROS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
26/03/2025	25/03/2026	9082993

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35779

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA S.A.S	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: EJECUTRANS SAS
MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2018 — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
PLACA: TSM480 — DE: PUERTO LOPEZ — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO
No. SERIE MOTOR: J05ETY13172
No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JLTJXX12057

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		11210370	14/03/2027	JOSE FERNANDO SANCHEZ MORALES

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
19/12/2025	19/12/2026	186204275	CDA SERVIPLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
24/12/2025	23/12/2026	3477993400

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35780

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	RENTANDES SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	YUTONG	MODELO	2020		
PLACA	KPK304	DE	GRANADA	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	78825394				
No. SERIE CHASIS	LZYTBTD64L1000237				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1030638762	8/03/2027	LEON ACEVEDO DANNY LEONARDO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
7/03/2026	7/03/2027	188246222	CDA ANDINO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
31/03/2025	30/03/2026	1,00411E+14

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35781

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	RINCON HERNANDEZ NANCY LUCERO			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	MERCEDES BENZ	MODELO	2006		
PLACA	SND883	DE	GRANADA	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	9,04925E+11				
No. SERIE CHASIS	9BM6882766B426046				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocenas que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		93449999	7/04/2028	CUBILLOS CERQUERA FREDY

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
27/10/2025	27/10/2026	184889782	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
29/10/2025	29/10/2026	2,50E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35782

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: GUSTAVO MOLINA MOLINA — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: VOLVO — MODELO: 2007

PLACA: SKV620 — DE: GRANADA — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: D7A187853A

No. SERIE CHASIS: 9GCR6C4237B000092

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		7168516	31/07/2026	GUSTAVO MOLINA MOLINA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
9/05/2025	9/05/2026	181147767	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
8/02/2026	7/02/2027	95386208

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35783

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: HINO
MODELO: 2011
PLACA: SZN798
DE: GRANADA
INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO
No. SERIE MOTOR: J05ETC14769
No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JKSBXX10059

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1035914697	4/03/2027	RAMIREZ ARCILA CRISTIAN CAMILO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
16/07/2025	16/07/2026	182540724	SOBRERUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
27/07/2025	26/07/2026	1,50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35784

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SERVITRANSTUR S.A.S			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	SCANIA	MODELO	2012		
PLACA	SXC783	DE	GRANADA	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	DC13108K018188239				
No. SERIE CHASIS	9BSK4X200C3804031				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		80067514	25/09/2026	ALEXANDER GUZMAN CARDENAS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
27/06/2025	27/06/2026	182069208	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
31/10/2025	30/10/2026	93808504

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35785

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	SANCHEZ ACOSTA DANIEL			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	CHEVROLET	MODELO	2006		
PLACA	XIE495	DE	GRANADA	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	6WA1400025				
No. SERIE CHASIS	9GCLV15056B000491				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		9970004	29/04/2028	ZULUAGA SANCHEZ LUIS CARLOS

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
7/02/2026	7/02/2027	187826910	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
29/10/2025	28/10/2026	1,50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35786

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	CEDANO TURRIAGO WILSON			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	CHEVROLET	MODELO	2008		
PLACA	SOO813	DE	GRANADA	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	6WA1400639				
No. SERIE CHASIS	9GCLV15008B001051				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120355740	10/03/2029	FLECHAS ANTOLINEZ ANDRES MAURICIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
9/03/2026	9/03/2027	188273615	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
30/09/2025	29/09/2026	1.50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35787

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SANCHEZ ACOSTA DANIEL
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: HYUNDAI
MODELO: 2013
PLACA: TLN433
DE: GRANADA
INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO
No. SERIE MOTOR: D4DDC497576
No. SERIE CHASIS: KMJHG17PPDC054533

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		80768773	9/04/2027	CARLOS ANDRES PASCUA CAMACHO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
21/07/2025	21/07/2026	182656807	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
23/07/2025	22/07/2026	1,50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35788

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES HERRERA DEL META S.A.S

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2007

PLACA: VCK259 — DE: GRANADA

FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO

No. SERIE MOTOR: 9SZ26522

No. SERIE CHASIS: 9GCM7T1C47B000803

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1006774567	11/07/2026	RODRIGUEZ MONTENEGRO MATEO ANDRES

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
2/10/2025	2/10/2026	184320206	CDA REVIAUTOS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
26/06/2025	25/06/2026	4.30801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35789

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA S.A.S	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: CEDANO TURRIAGO WILSON
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
MODELO: 2008
PLACA: SWN993
DE: GRANADA
INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO
No. SERIE MOTOR: 6WA1400683
No. SERIE CHASIS: 9GCLV15048B001134

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		79701947	31/01/2028	POVEDA YEPES LUIS FRANCISCO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
23/10/2025	23/10/2026	184816826	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
2/10/2025	1/10/2026	1.50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35790

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: AMORTEGUI PRIETO OLGA YASMIN
FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
MODELO: 2004
PLACA: XXA929
DE: GRANADA
INVENTARIO DE VEHICULO: SI | NO
No. SERIE MOTOR: 6WA1-123195
No. SERIE CHASIS: 9GCLV150R4B208502

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo		

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120379998	8/04/2028	PACHECO SANCHEZ ELKIN ANTONIO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
19/11/2025	19/11/2026	185406024	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
14/02/2026	13/02/2027	1,50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35791

SERVIORINOQUIA SERVICIOS ESPECIALES ORINOQUIA SAS	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: FLOREZ PERDOMOALEXA — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: NON PLUS ULTRA — MODELO: 2007

PLACA: UPP008 — DE: GRANADA — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: BD30118315Y

No. SERIE CHASIS: CKDABFTL07N002238

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		86013659	21/07/2028	EDWIN DANIEL CORTES GARAY

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
31/01/2026	31/01/2027	187350709	CDA SOBERUEDAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/02/2026	4/02/2027	3,30801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35792

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: CANTOR RODRIGUEZ JOSE TIBERIO — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: JAC — MODELO: 2006

PLACA: SPR563 — DE: GRANADA — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: CY4102BZLQ06047864

No. SERIE CHASIS: LJ16AC3C262004221

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1120373602	2/05/2028	RESTREPO GARAY WILLINTONG ALBEIRO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
4/08/2025	4/08/2026	183002370	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
6/08/2025	5/08/2026	3,30801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35793

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SANCHEZ ACOSTA DANIEL — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: MAZDA — MODELO: 2011

PLACA: UFY152 — DE: GRANADA — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: WLAT1209122

No. SERIE CHASIS: N/A

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		79815256	16/02/2029	RINCON MONTAÑA JULIO ALEXANDER

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
6/03/2026	6/03/2027	188206178	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
8/03/2026	7/03/2027	1.50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35794

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: SANCHEZ ACOSTA DANIEL — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: HINO — MODELO: 2016

PLACA: TGU899 — DE: GRANADA — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: J05ETY11446

No. SERIE CHASIS: 9F3FC9JLTGXX10777

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1122129007	31/07/2028	JIMENEZ GARAVITO JARLINTON YECID

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
25/11/2025	25/11/2026	1865206 16	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
17/12/2025	16/12/2026	1,50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35795

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: CEDANO TURRIAGO WILSON — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2011

PLACA: UPB166 — DE: GRANADA — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 6WA1-401127

No. SERIE CHASIS: 9GCLV150XBB000142

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1000784452	7/04/2029	OCAMPO JIMENEZ CARLOS ALBERTO

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
14/03/2026	14/03/2027	188406293	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
17/03/2026	16/03/2027	1,50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35796

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: MERCEDES BENZ — MODELO: 2013

PLACA: SXT690 — DE: GRANADA — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 906998U1032696

No. SERIE CHASIS: 9BM368006DB886400

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1020783726	2/08/2027	BELTRAN ROJAS BRAYAN ANDRES

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
21/07/2025	21/07/2026	182656096	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
21/07/2025	20/07/2026	1,50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
2/02/2026	CDA PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35797

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: FIGUEROA CRUZ HECTOR FERNANDO — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: VOLKSWAGEN — MODELO: 2009

PLACA: SMT540 — DE: GRANADA — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 544178

No. SERIE CHASIS: WV1ZZZ2EZ96017661

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1152707591	6/10/2029	DARWIN FRANCO ORTIZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
5/09/2025	5/09/2026	183707391	SOBRE RUEDAS CDA	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
13/09/2025	12/09/2026	1,50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35798

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HYUNDAI	MODELO	2013		
PLACA	WCT931	DE	CABUYARO	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	D4DDD528984				
No. SERIE CHASIS	KMJHG17PPDC059026				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1006877163	6/06/2028	JUAN DAVID LOAIZA SOSSA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
7/07/2025	7/07/2026	182329320	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
3/03/2026	2/03/2027	95733006

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
1/02/2026	PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35799

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: GREAT TRANSPORT S.A.S. — FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA: 18/03/2026

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET — MODELO: 2004

PLACA: WHK499 — DE: CABUYARO — INVENTARIO DE VEHICULO: SI / NO

No. SERIE MOTOR: 4B353004CM

No. SERIE CHASIS: 9GCLT132L4B353004

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS					
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			Las llantas se encuentran en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehiculo			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
			Funcionan de forma correcta los farcles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		1122506076	10/12/2028	ALEXIZ DAVID AYALA CARDONA

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
13/06/2025	13/06/2026	181741430	CDA PUERTO LOPEZ	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
13/06/2025	12/06/2026	91619571

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
26/02/2026	PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE

35800

SERVIORINOQUIA	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: OPE-FO-02
		Versión: 1
	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO	Fecha: 19/02/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO	TRANSPORTES VILLALOBOS OVIEDO SAS			FECHA INGRESO VEHICULO A LA EMPRESA	18/03/2026
MARCA DEL VEHICULO	HINO	MODELO	2005		
PLACA	UFU311	DE	CABUYARO	INVENTARIO DE VEHICULO	SI / NO
No. SERIE MOTOR	J08CTK11809				
No. SERIE CHASIS	RK1JST10219				

SISTEMA DE SEGURIDA PASIVOS	SI	NO	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVOS	SI	NO
El vehiculo cuenta con sistema de AIRBAG			El vehiculo cuenta con sistema de frenos de seguridad independiente que permiten frenar en caso de que alguno falle.		
El vehiculo cuenta con sistema de APOYACABEZAS			Las llantas se encuentan en buenas condiciones grosor y aderencia		
El vehiculo cuenta con cinturones de seguridad			El vehiculo se mantiene estable y su sistema de suspensión absorbe las irregularidades de la carretera		
El vehiculo cuenta con Chasis y Corrocerias que absorven la energia en caso de impacto.			Al maniobrar el timon presenta alguna dificulta la direccion del vehiculo		
El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo			Funcionan de forma correcta los faroles y su intencidad es buena		

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL AUTOMOTOR

Registre los datos del personal que han sido responsables del automotor en cuestión:

DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	IDENTIFICACION C.C.	VENCIMIENTO LICENCIA (dd/mm/aaaa)	NOMBRES Y APELLIDOS
18/03/2026		80422221	26/04/2027	IVAN MONTENEGRO FLOREZ

HISTORIAL DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS Y EMISIONES GASES REALIZADAS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO	CENTRO DE DIAGNOSTICO QUE PRESTO EL SERVICIO	INFORME REVISION TECNICO - MECANICA
19/04/2025	18/04/2026	180838928	CDA SERVI PLUS SAS	

HISTORIAL SOAT

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VIGENCIA (dd/mm/aaaa)	NUMERO
5/06/2025	4/06/2026	1.50801E+15

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO
17/03/2026	PREVENTICAR	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

FECHA DE REALIZACION (dd/mm/aaaa)	CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME ENTREGADO	RESPONSABLE