CONSORCIO
PUENTE SAN JOSÉ

Pereira, Risaralda, Mayo 05 de 2026

LP-CPSJ-0006

Señores:
INGENIERYA S.A.S
Ing. **JOSE HERMIDES CASILIMAS BUENO**
Representante Legal

Referencia: Contrato de obra N° 980 -2025 "EJECUTAR OBRAS DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA Y URBANA, INCLUYENDO OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO."

ASUNTO: Intervención de árboles por riesgo inminente – Contrato de Obra No. 980 de 2025.

Cordial saludo,

En atención al asunto de referencia y de manera respetuosa, nos permitimos informar que en el marco de la ejecución del proyecto "Ejecutar obras de Recuperación, Rehabilitación y Estabilización de Infraestructura Ecológica y Urbana, Incluyendo Obras Complementarias Necesarias para la Mitigación del Riesgo" y cuyas obras se encuentran iniciadas, se identificaron dos (2) individuos arbóreos que presentan condiciones de riesgo inminente, que podrían comprometer su estabilidad por raíces expuestas y afectaciones estructurales.

En atención a lo anterior y con el fin de prevenir incidentes o emergencias al personal de obra, la comunidad, infraestructura y equipos, se comunica que se procederá a la intervención de los individuos como medida preventiva.

Estas acciones se realizarán producto de las evaluaciones técnicas e inspecciones realizadas en campo con los ingenieros encargados de obra, priorizando la mitigación del riesgo y la prevención de posibles afectaciones.

La presente actuación se desarrollará exclusivamente para atender la condición de riesgo identificada y garantizar la seguridad en el área de intervención, sin que implique aprovechamiento forestal ni intervención distinta a la requerida para la ejecución de la obra. Así mismo, se manifiesta la disposición de dar cumplimiento a las medidas de manejo ambiental y de ser necesario las acciones de compensación que se requieran.


De lo anterior se anexa el registro fotográfico de los individuos arbóreos.

Registro Fotográfico





Descripción: *Árbol con ramas extendidas y sobre carga estructural*






Descripción: *Árbol con pérdida de suelo y exposición radicular.*

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ MARÍN
Representante Legal
Consorcio Puente San José