FORMATO DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y AUTORIZACION DE PAGOS

Código: FTO-GAJ-SCAP-22
Versión: 4
Fecha: 26/02/2025

Dependencia:	SUBGERENCIA CIENTIFICA	Número de pago/ total de pagos:	5/11	Fecha:	27/07/2026

DATOS DEL CONTRATO

Valor:	$ 77.331.000		5.875.000	Valor mensual		Saldo del contrato:	$ 48.551.000
Número:	057-26	Fec.Suscripción	30/01/2026	Fecha de iniciación:			4/02/2026
Nº CDP Inicial:	590	Fecha:	29/01/2026				
Nº CDP		Fecha:		Fecha de terminación:			31/12/2026
Nº RP Inicial:	615	Fecha:	30/01/2026				
Nº RP:		Fecha:		Duración:	11	Meses	
Rubro Presupuestal:	21202020088715			Período a pagar:	Pago Nº5	JUNIO DE 2026	
Requiere informe:	SI: X		NO:	Suspensión No.:		En tiempo:	
Entregó informe:	SI: X		NO:	Prorroga: No.:		En tiempo:	

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicio de monitoreo de temperatura las 24 horas y 7 días de la semana a equipos de red de frio que contienen productos inmunobiologicos de los puntos de vacunación, cuarto frio y centro de acopio de la ese hospital local Cartagena de indias a través de equipos hardware consistentes en dispositivos electrónicos de monitoreo en calidad de comodato de propiedad del contratista con transmisión de datos e instalación de sensores y/o software de monitoreo a fin de cumplir con las exigencias normativas de cadena de frio del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	NETUX S.A.S								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X	Número:	900.331.794-4	DV.	4
Dirección:	CR 3-73-34 MEDELLIN								
Número de Teléfono:	604 448 03 68			FAX.			CEL.	315-5823475	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	00656870877	Banco:	BANCOLOMBIA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"				
Persona Natural:		Persona Jurídica:	X	
Gran Contribuyente:		Autoretenedor:		
Responsable de IVA	X	Entidad sin ánimo de lucro		
NO responsable de IVA				

He verificado de esta información frente al RUT : SI: X NO:

INFORME DEL SUPERVISOR

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: X NO: # de folios:
El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: X NO:
Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas:

Se anexa informe de supervision de ejecucion contractual (FTO-SAF-ISEC) e informe de actividades realizadas por el contratista .Se deja constancia que para la fecha de certificación del presente informe, se emite certificado de 47 puntos reportando.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado $	Período	Valor pagado $	Período
Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número Planilla):	
Fecha de pago:		Fecha de pago:	

Aportes a A.R.L.		Pensionado:	SI:	NO:
Valor pagado $	Período	Certificación:	SI:	NO:
Comprobante de pago Número:				
Fecha de pago:				
Persona Jurídica:			SI:	NO:

PLANILLAS APORTES EN LINEA 6022221892

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales conforme a las normas vigentes. Se autoriza el pago por valor de $ 5.875.000 a la factura 23727.

Anexos:						
Copia de aporte a pensión	SI: X	NO:	Cuenta de Cobro	SI:	NO:	
Copia de aporte a salud	SI: X	NO:	factura	SI: X	NO:	
Copia de aporte A.R.L.	SI: X			Factura Nº 23727		

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA: SERGIO ALBEIRO MARIN CORREA
C.C.: Nit. No. 900.331.794-4

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: MARIA DEL CARMEN QUIROZ PEREZ
C.C.: 64.895.084
DENOMINACION DEL CARGO: ENFERMERA CODIGO 243 GRADO 20
AREA ASIGNADA: Subgerencia Cientifica ESE Hospital Local Cartagena

Powered by CamScanner

	INFORME SUPERVISION DE EJECUCION CONTRACTUAL	Código: FTO-SAF- ISEC-28 Versión: 1 Fecha: 07/07/2020

TIPO DE CONTRATO:	ORDEN SE SERVICIO
NO. CONTRATO:	057-26
NOMBRE CONTRATRISTA:	NETUX S.A.S
IDENTIFICACION:	Nit. No. 900.331.794-4
FECHA DE INICIO	4 febrero de 2026
PERIODO DEL INFORME	CUENTA N° 5 - Junio 2026
LUGAR DE EJECUCION (area)	Cartagena de Indias D. T y C.

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicio de monitoreo de temperatura las 24 horas y 7 días de la semana a equipos de red de frio que contienen productos inmunobiologicos de los puntos de vacunación, cuarto frio y centro de acopio de la ese hospital local Cartagena de indias a través de equipos hardware consistentes en dispositivos electrónicos de monitoreo en calidad de comodato de propiedad del contratista con transmisión de datos e instalación de sensores y/o software de monitoreo a fin de cumplir con las exigencias normativas de cadena de frio del Programa Ampliado de Inmunizaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE
1. Disponer del Sistema de Monitoreo de Temperatura en el 100% de los puntos de vacunación de la ESE H.LC.I y centro de acopio de la ESE hospital local Cartagena de Indias.	Fueron entregados en comodato 47 equipos y se realizó la instalación de 2 equipos adicionales en las sedes Los Cerros y Isla punta Arena con las ordenes 21522 y 21418.	CUMPLE
2. Monitoreo permanente y Soporte las 24 horas 7 días de la semana	Soporte del monitoreo constante en la plataforma.	CUMPLE
3. Capacitación al personal de todos los centros y centro de acopio acerca del manejo de la plataforma y de los sensores. (1 capacitación semestral).	No se realizo capacitación en el mes de Junio. La capacitación del 1er semestre se realizo el 30 de mayo .	CUMPLE
4. Soporte técnico personalizado por cada punto y centro de acopio	El reporte se entrega cada que una visita finaliza vía correo electrónico.	CUMPLE
5. Llamada ,Email y SMS para cada evento que genere una alarma de temperatura. Se debe reportar minimo a 4 contactos por punto.	Se envía vía correo, mensaje de texto o llamadas . Las alarmas se envian a los contactos solicitados por la ESE .	CUMPLE
6. Notificacion y soporte super inmediato para las alarmas generadas en el cuarto frio y centro acopio PAI.	Se envía vía correo, mensaje de texto o llamadas . Las alarmas se envian a los contactos del centro de acopio Cerros según ocurrencia.	CUMPLE
7. Cumplimiento de Cronograma de Mantenimiento preventivo	No se realizaron visitas de mantenimiento preventivo durante el mes.	CUMPLE
8. Cumplimiento de visitas de mantenimiento correctivo según necesidad garantizando la corrección de la falla generada en los sensores en un plazo no mayor a 24 horas.	Se realizaron las siguientes visitas correctivas de acuerdo a las órdenes de servicio: 21516, 21509, 21421, 21410, 21333, 21332 y 21212.	CUMPLE
9. Informes en Excel, PDF y grafico de temperatura de cada punto	Informes de curvas de temperatura de autogestión.	CUMPLE
10. Plantilla de control diario automatizada que incluya en plataforma tablero de visualización simultanea de sensores de todos los puntos que permita a una sola vista que permita la verificación del estado y temperatura de todos los sensores instalados.	Informe de control en tiempo real de todos los centros a traves de plataforma . mimonitor.netuxcloud.com usuario: hlci.administrador	CUMPLE
11. Suministro de sensores y/o sistema para monitoreo con certificados de calibración por un laboratorio acreditado. (calibración vigente).	Sensores calibrados al corte.	CUMPLE
12. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N/A	CUMPLE

Powered by CamScanner

13. El personal designado para el mantenimiento de los sensores, debe estar debidamente afiliado al régimen de salud y pensión, con el pago al día de los aportes al SGSSS, capacitado y documentado legalmente para cumplir sus funciones, y disponer de los elementos de protección personal necesarios conforme al riesgo.	Aporte del pago de Seguridad social del periodo	CUMPLE
14. Enviar alarmas por llamada, vía correo electrónico y mensajes de texto por evento y según tipo de alarma. Se debe desplegar llamada telefónica en los irregular. Esta obligación será exigible si y solo si, los equipos instalados por EL CONTRATISTA para la prestación del servicio permanecen en perfecto estado de funcionamiento. Las alarmas serán enviadas a los contactos responsables de su recepción, según los protocolos establecidos por las partes.	Se envían alarmas vía correo, mensaje de texto o llamadas . Las alarmas se envían a los contactos solicitados por la ESE .	CUMPLE
15. La instalación de sensores en cada punto debe ser asumida en su totalidad por el contratista, sin generar cobros adicionales o gastos de transporte. Así mismo la transmisión de datos se debe garantizar a través de las herramientas tecnológicas y de conexión que permitan la trazabilidad de los reportes en todos los puntos incluyendo zona rural e insular más distantes.	A la fecha del presente informe se encuentran instalados y reportando 47 sensores. Se realizó la instalación de 2 equipos adicionales en las sedes Los Cerros extramural y Isla punta Arena con las ordenes 21522 y 21418.	CUMPLE
Observaciones:		
NOMBRE: MARIA DEL CARMEN QUIROZ PEREZ **FIRMA DEL SUPERVISOR:** _____ **CARGO: Enfermera Código 243 Grado 20**		

Powered by CamScanner