La gran mayoría de sus habitantes laboran dentro del sector como comerciantes y en sus alrededores, todas las viviendas se encuentran en estrato 1 y 2, la mayoría de las viviendas están construías en concreto, vigas en madera, cubierta de zinc o eternit.

FOTOGRAFIA 01 y 02. HOGAR E INSTITUCION EDUCATIVA.





FOTOGRAFIA 03 y 04. COMERCIO Y ESTADO DE VIAS DEL MUNICIPIO.





9. ACTIVIDADES REALIZADAS PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

9.1 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

9.1.1 ACTIVIDADES GESTIÓN COMUNITARIA

Con el fin de informar a la comunidad el inicio de las obras de **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**, se realizó reunión inicial de obra el día 06 de junio del 2024, en el barrio el Centro y Alameda, convocada por el Departamento y el Municipio.

La socialización con dicha comunidad, se realizó con el objeto de dar a conocer el alcance y descripción del proyecto **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**.

En la socialización se realizó la presentación del proyecto por parte de la parte social y representante del contratista de obra, informando a la comunidad sobre el número y objeto del contrato, objetivo de la reunión, responsables de la ejecución, diseño y localización de la obra, tiempo de ejecución, beneficios de la obra, ubicación de la zona de la obra, actividades de gestión social a realizar, dudas e inquietudes y conformación de veeduría ciudadana.

La comunidad expuso sus inquietudes con respecto al proyecto a ejecutar, contratación de mano de obra no calificada de la región, entre otras, las cuales fueron aclaradas durante el desarrollo de la reunión.

FOTOGRAFIA 04. REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO.







- **CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA**.

El día 06 de junio del 2024, se conformó el comité de veeduría ciudadana, mediante acta, conformado por las siguientes personas:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
PERSONERIA MUNICIPAL
NIT. 828002170 – 7

PERSONERIA DE MORELIA

ACTA N°. 003
DEL 06 DE JUNIO DE 2024
CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Morelia Caquetá, el día seis (06) del mes de junio de 2024, se reunió la comunidad del Municipio de Morelia; previa convocatoria de la Administración Municipal, acompañado de la Interventoría, la Supervisora y Personera Municipal, con el objeto de conformar una veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015, respecto del contrato de obra No. 55 del 07 de marzo de 2024, cuyo objeto es" *CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ*", por el termino de duración del contrato.

CONSIDERANDO

1. Que la constitución política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.
2. Que el decreto constitucional facilita la participación ciudadana para vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos.
3. Que las entidades y organizaciones de la sociedad civil ejerzan en forma autónoma e independiente mecanismos democráticos y con carácter preventivo y positivo.
4. Que la ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana en su Artículo 100, se refiere las veedurías ciudadanas así: "la organización civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos".
5. Que la ley 850 el 2003 autoriza que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública, y que la vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles

"EQUIDAD Y COMPROMISO SOCIAL"
Casa de la Cultura Barrio el Centro, Morelia-Caquetá TEL: 3166290646
E-mail: personeriamunicipal@morelia-caqueta.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
PERSONERIA MUNICIPAL
NIT. 828002170 – 7

PERSONERIA DE MORELIA

en los que en la forma total o mayoritaria se emplean los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamenta el artículo 270 de la Carta Magna.

DECLARAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores a los siguientes ciudadanos, según el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DIRECCIÓN	TELEFONO
JHON HAMILTON LOZADA ALMARIO	1.117.884.910	BARRIO ALAMEDA	3118302831
MARIA SANTOS CUELLAR GOMEZ	26.629.932	BARRIO ALAMEDA	3124836614
GELEN DANIELA ORTIZ BARDALES	1.006.789.609		3249711969

ARTÍCULO SEGUNDO: La veeduría se denominará "*VEEDURIA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ*", estará domiciliada en el Municipio de Morelia, y tendrá una duración por el termino del contrato de obra No. 55 del 07 de marzo de 2024.

La comunidad aprueba esta designación y la lista de asistentes a esta jornada obra como aval de esta acta, en virtud que fue en el acto de este ejercicio que se conformó la veeduría.

ARTÍCULO TERCERO: El equipo de veedores elige democráticamente como su coordinador a JHON HAMILTON LOZADA ALMARIO y como secretaria a la señora MARIA SANTOS CUELLAR GOMEZ.

ARTÍCULO CUARTO: El grupo de control social se compromete a realizar informes periódicos de su labor y a servir de interlocutor entre las instancias ejecutoras del proyecto y de la comunidad. Todos sus aportes seguirán los principios que rigen el control social, consignados en la Ley 850 de 2003 y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el dialogo.

"EQUIDAD Y COMPROMISO SOCIAL"
Casa de la Cultura Barrio el Centro, Morelia-Caquetá TEL: 3166290646
E-mail: personeriamunicipal@morelia-caqueta.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
PERSONERIA MUNICIPAL
NIT. 828002170 – 7

PERSONERIA DE MORELIA

ARTÍCULO QUINTO: Los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DIRECCIÓN	TELEFONO	FIRMA
JHON HAMILTON LOZADA ALMARIO	1.117.884.910	BARRIO ALAMEDA	31182302831	
MARIA SANTOS CUELLAR GOMEZ	26.629.932	BARRIO ALAMEDA	3124836614	
GELEN DANIELA ORTIZ BARDALES	1.006.789.609	BARRIO ALAMEDA	3249711969	

Se anexa listado de asistencia.

Para constancia y enseña aprobación de lo anterior se firma a los seis (06) días del mes de junio del 2024 Por quienes participaron de la conformación y Constitución de esta veeduría.

ASISTENCIA PARA CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO *"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ"*

"EQUIDAD Y COMPROMISO SOCIAL"
Casa de la Cultura Barrio el Centro, Morelia-Caquetá TEL: 3166290646
E-mail: personeriamunicipal@morelia-caqueta.gov.co

CONFORMACION VEEDURIA CIUDADANA

NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	FIRMA

A través, de la Resolución N° 029 del 12 de junio del 2024, la Personería Municipal avala, legaliza e inscribe el Comité de Veeduría Ciudadana de Obra. (Se anexa resolución)

- **REUNIONES CON LA COMUNIDAD.**

Se realizó reunión con la comunidad el día 06 de junio de 2024, para la socialización del proyecto donde participaron comunidad en general, Representantes de la Alcaldía Municipal y representantes del contratista.

Se realizó reunión con la comunidad beneficiaria del proyecto, Contratista e Interventoría, en donde se las da a conocer y socializa acerca de las obras que se les van a entregar a la comunidad beneficiada.

- **CAPACITACIÓN COMUNIDAD.**

Se realizaron reuniones con la comunidad el día 06 de junio del 2024, para la socialización del proyecto donde participaron comunidad en general, Representantes de la Alcaldía Municipal y representantes del contratista. y se da respuesta a las diferentes inquietudes acerca del proyecto.

- **CENSO INMUEBLES.**

En el mes de julio se realizó el diligenciamiento de las Actas de Vecindad, realizando visitas a cada uno de los predios ubicados en el área de influencia directa de la obra en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, con el fin de dejar registro escrito y fotográfico de las condiciones físicas iniciales de cada una de las viviendas.

En la reunión de socialización del proyecto se informó a la comunidad de la elaboración del censo al inmueble con personal del equipo social de la obra.

Para el diligenciamiento de dichas actas, se utilizó el formato acta de vecindad.

Se realiza un consolidado en formato Excel de información de Actas de características de viviendas, registro fotográfico de las Actas de Características de viviendas, las cuales hacen parte integral del presente documento

FOTOGRAFIA 05. CENSO DE INMUEBLES.




10. ESTADÍSTICAS ACTAS DE CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDAS (Actas de Vecindad) BARRIO ALAMEDA Y CENTRO.

Se realizó levantamiento de información en 20 viviendas de las 55 durante este informe, tomando registro fotográfico de cada uno, de los cuales se generó la siguiente información.

1. TENENCIA DE LA VIVIENDA


Tenencia de la vivienda	Nº
Propia	12
Arrendada	8
Casas vacías	0
lotes	0
TOTAL	**20**



Como se puede evidenciar de acuerdo a la información recepcionada en las actas de vecindad de los beneficiarios del área de influencia directa del proyecto en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, el 60% la tenencia de vivienda es propia, el 40% la vivienda es arrendada.

2. SERVICIOS PUBLICOS


Servicios Públicos	SI	NO	TOTAL
Agua	20	0	20
Alcantarillado	20	0	20
Energía Eléctrica	20	0	20
Recolección basura	20	0	20
Teléfono	1	19	20
Gas	16	4	20
Cable de TV/Antena	3	17	20
Otro	0	0	0



En cuanto a la disponibilidad de los servicios públicos en el área de influencia directa del proyecto en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, se evidencia que 100% de las viviendas cuentan con servicio de agua, el 100% de las viviendas cuentan con servicio de alcantarillado, el 100% cuenta con energía eléctrica, el 100% de las viviendas cuenta con servicio de recolección de basuras, el 80% cuenta con servicio de gas, el 15% de las viviendas cuenta con servicio de TV cable y el 5% de las viviendas cuentan con servicio telefónico.

3. USO ACTUAL


Uso actual	Nº
Residencial	13
Comercial	2
Residencial y Comercial	5
Institucional	0
Recreacional	0
Baldio	0
Cultural	0
Mixto	0
TOTAL	**20**



El uso actual de los predios es residencial con un 65%, el 10% comercial y el restante 25% son de uso comercial y residencial según lo expresado por los residentes de los predios.

4. TIPO DE FUENTE DE AGUA

TIPO DE FUENTE DE AGUA	Nº
Pozo profundo	0
Aljibe o Moya	0
Quebrada	20
Acueducto	0
Ninguno	0
TOTAL	**20**




Según la información recolectada en el área de influencia directa del proyecto en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, se identifica que la principal

fuente de agua para la comunidad proviene del sistema de acueducto actual con un 100% se abastece de las quebradas presentes en la zona.

5. DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES

Disposición final de aguas residuales	Nº
Campo abierto	0
Fuente Hídrica	0
Pozo Séptico	0
Alcantarillado	20
No posee	**0**
TOTAL	**20**



DISPOSICION FINAL AGUAS RESIDUALES

De acuerdo a la caracterización de las viviendas del área de influencia directa del proyecto en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, se evidencia que el 100% de la disposición final de aguas residuales se realiza a través del sistema de alcantarillado.

6. DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

Disposición Residuos Solidos	Nº
Quema	0
Entierra	0
Fuente Hídrica	0
Sistema Recolección	20


	TOTAL	**20**



El 100% de las viviendas del área de influencia directa del proyecto en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, son recogidas por el sistema de recolección.

7. CERRAMIENTOS


Cerramiento	TOTAL
SI	7
NO	13
TOTAL	20



Teniendo en cuenta la información recepcionada en las actas de vecindad, el 35% de las viviendas poseen cerramiento y el 65%, no cuenta con ningún tipo de cerramiento.

8. AREAS DE LA VIVIENDA


Vivienda cuenta con	SI	NO	CUANTOS
Andenes	**20**	**0**	**20**
Acceso Vehicular	20	0	20
Habitaciones	20	0	20
Zona de estudio	0	20	20
Sala Comedor	20	0	20
Cocina	20	0	20
Garaje	7	13	20
Baño	20	0	20
Aljibe	20	0	20
Patio	20	0	20
Lote sin vivienda	0	0	0




Teniendo en cuenta el comportamiento de la gráfica anterior, se analiza que la gran mayoría de las viviendas no presentan un diseño especifico o tipo, las cuales se van construyendo a consideración del propietario y de acuerdo a su recurso económico; el 100% cuenta con andenes, el 100% con acceso vehicular, el 100% cuenta con habitaciones, el 100% cuentan con sala comedor, el 100% cuenta con cocina, el 65% no cuenta con garaje, el 100% tienen baño, el 100% tiene aljibes, el 100% cuenta con patio.

9. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS.


DESCRIPCION AREA	MATERIAL	Nº
ESTRUCTURA	Concreto	**20**
ESTRUCTURA	Mamposteria	**0**
ESTRUCTURA	Prefabricado	**0**
ESTRUCTURA	Otro	**0**
PAREDES	Bloque	**0**
PAREDES	Ladrillo	**20**
PAREDES	No tiene	**0**
PAREDES	Madera	**0**
PAREDES	otro	**0**
PUERTAS/VENTANAS	Metalicas	**20**
PUERTAS/VENTANAS	Madera	**0**
PUERTAS/VENTANAS	Otro	**0**
CUBIERTA	Concreto	**0**
CUBIERTA	Asbesto Cemento	**0**
CUBIERTA	Teja arcilla	**0**
CUBIERTA	Teja Zinc	**20**
CUBIERTA	Paja	**0**
CUBIERTA	Otro	**0**



De acuerdo a la caracterización de las viviendas del área de influencia directa del proyecto en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, se evidencia que el 100% de la estructura de las viviendas está construida en concreto.



De acuerdo a la caracterización de las viviendas del área de influencia directa del proyecto en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, se evidencia que el 100 % del material en el que están construidas las paredes de las viviendas es en ladrillo.




De acuerdo a la caracterización de las viviendas del área de influencia directa del proyecto en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, se evidencia que el 100 % de las cubiertas están construidas en zinc.

10. COMERCIO

Comercio	SI	NO	TOTAL
Existen locales comerciales que rodean la obra civil	10	10	20

Existen microempresas que rodean la obra civil	0	0	0



De acuerdo a la caracterización de las viviendas del área de influencia directa del proyecto en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, se evidencia que el 50% están rodeados por locales comerciales.

11. CENSO DE BENEFICIARIOS BARRIO ALAMEDA Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE MORELIA.

Se realizó el levantamiento de las Actas de Caracterización de Beneficiarios, realizando visitas en cada una de las Viviendas beneficiadas del área de influencia directa del proyecto, con el fin de conocer la población beneficiaria.

Consolidado en formato Excel de información de Actas Caracterización de Beneficiarios.


Actas originales y escaneadas de la Caracterización de Beneficiarios del proyecto denominado **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**.

11.1 GRÁFICAS ACTAS DE CARACTERIZACIÓN DE BENEFICIARIOS BARRIO MORROSECO INSPECCION DE EL DORADO.

1. NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN LAS VIVIENDAS.

Número de personas que viven en la vivienda	Nº
Hombres	22


Mujeres	23
Niños	16
Otro	0
	61



En la gráfica se puede observar, que en el sector del área de influencia directa del proyecto el número de personas que viven en las Viviendas en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, es de la siguiente manera: niños 16 corresponde el 26.23%, mujeres 23 corresponden al 37.70%, hombres 22 corresponden al 36.07%.

2. RANGO DE EDADES


Rango de edad	Nº
0 a 6 años	6
7 a 17 años	7
18 a 28 años	11
29 a 38 años	6
39 a 49 años	10
Mayores de 50 años	21
Total	**61**



Se evidencia que, en el sector del área de influencia directa del proyecto, en el Barrio Alameda y Centro del Municipio de Morelia, que el mayor número de personas se encuentran en el rango de mayores de 50 años, correspondiente a un 34.43%; entre los 7 a 17 años corresponde un 11.48%; entre los 29 a 38 años un 9.84%, entre los 18 a los 28 años corresponde un 18.03%, entre los 0 a los 6 años corresponde un 9.84% y entre 39 a 49 años 16.39%.

3. TENENCIA DEL INMUEBLE


Tendencia del Inmueble	Nº
Propia	13
lotes	0
Arrendada	9
Vacias	0
	22



Según el comportamiento de la gráfica, muestra que, en la tendencia de las viviendas que conforman el área de influencia del proyecto **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**, la mayor parte de los beneficiarios son propietarios de sus inmuebles, arrojando un mayor rango la casa propia con un 59.09% y el restante con un 40.91% refiere a vivienda arrendada.

4. ESTADO DEL INMUEBLE


Estado del Inmueble	No.
Buen Estado	9
Regular Estado	7
Mal estado	6
Lote	0
	22



Según el comportamiento de la gráfica, muestra que la tendencia de las viviendas que conforman el área de influencia del proyecto **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**, que el estado de los inmuebles se encuentran la mayor parte de las viviendas en buen estado con un 40.91%, seguida por viviendas en regular estado con un 31.82% y viviendas en mal estado con un 27.27%.

5. NIVEL EDUCATIVO

Nivel Educativo	Completo	Incompleto
Primaria	6	0
Secundaria	10	0
Tecnico - Tecnologo	0	0
Universitario	3	0
Analfabeta	0	0
Ninguna	0	0
	19	**0**




	Primaria	Secundaria	Tecnico - Tecnologo	Universitario	Analfabeta	Ninguna
Incompleto	0	0	0	0	0	0
Completo	6	10	0	3	0	0

En la gráfica se observa, el nivel educativo de los beneficiarios de las viviendas que conforman el área de influencia del proyecto **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**, encontrando la mayor población en el nivel primario con un 31.58%; en nivel de secundaria con un 52.63%, como universitario completo un 15.79%.

6. ACTIVIDAD ECONOMICA


Actividad económica	Formal
Agricultor	
Contratistas	1
Comerciante	1
Empleado	2
Ama de casa	
Independiente	14
Electricista	
pensionado	2
Mecanico	
Vacias	
Ninguna	
Total	**20**



Los beneficiarios de las viviendas que conforman el área de influencia del proyecto **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**, refieren tener como actividad económica los siguientes: el 5% contratista, el 5% comerciante, el 10% empleado, un 70% independiente y el 10% pensionado.

7. CONDICION DE DISCAPACIDAD

Existen personas en condición de discapacidad	SI	NO
Física	0	0
Cognitiva	0	0
Ninguna	0	0
Sensorial	0	0
Ninguna	22	0
No. Total	22	



La grafica muestra la condición de discapacidad de los beneficiarios de las viviendas que conforman el área de influencia del proyecto **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**, el 100% NO cuentan con ninguna condición de discapacidad.

8. ENFOQUE DIFERENCIAL


Enfoque diferencial	Nº
LGBTI	0
Desplazados	0
Ninguna	22
No. Total	**22**



El enfoque diferencial de los beneficiarios de las viviendas que conforman el área de influencia del proyecto **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**, de acuerdo al censo realizado, se observa en la gráfica un 0% de población LGTBI, un 0% de familias desplazadas y un 100% de familias que indican no tener personas en ninguna de las categorías de LGTBI, etnia, afrodescendiente, ROM /Gitanas o ninguna.

9. PARTICIPACION COMUNITARIA

PARTICIPACION COMUNITARIA	SI	NO
J.A.C	3	0
Cabildo indigena	0	0
Grupos Deportivos	0	0
Grupos religiosos	0	0
Vacias	0	0
Ninguno	19	0
Total	**22**	




	J.A.C	Cabildo indigena	Grupos Deportivos	Grupos religiosos	Vacias	Ninguno
NO	0	0	0	0	0	0
SI	3	0	0	0	0	19

En la gráfica de participación comunitaria, se observa mayor participación en las Juntas de Acción Comunal con un 13.64%, y en la categoría ninguno equivalente a un 86.36% restante.

10. CONOCE EL PDA

Conoce el Plan Departamental de Aguas del Caqueta	SI	NO
Conoce el Plan Departamental de Aguas del Caqueta	0	22



Según la presente gráfica, los beneficiarios de las viviendas que conforman el área de influencia del proyecto **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**, manifiestan en un 100% que NO conocen el Plan Departamental de Aguas del Caquetá.

12. PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

El punto de atención a la comunidad se ubicó en la bodega principal en la dirección Calle 2 No 4 02 barrio Alameda, donde se instaló oficina de atención a PQR y recepción de hojas de vida para la contratación de la mano de obra no calificada de la región.





13. VALLA INFORMATIVA.

Se realizó la instalación de la valla informativa en el Barrio Alameda y centro del Municipio de Morelia estratégicamente, con el fin de que todos los residentes y visitantes la pudieran observar e informarse del objeto del proyecto, la valla fue realizada de acuerdo a las especificaciones que exige el contrato de obra.



14. INTERFERENCIAS PRESENTADAS DURANTE LA OBRA.

Durante la ejecución de la obra no se han presentado suspensión de actividades en obra sin embargo se realizaron actividades administrativas del proyecto.

- **ACCESIBILIDAD A VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS.**

En el desarrollo de las actividades realizadas por el profesional social no hubo dificultades en el ingreso de las viviendas, así como se dieron soluciones a las inquietudes generadas durante la ejecución de la obra. Al principio de las actividades se explica la metodología por parte del profesional social y la dinámica a realizar.

Se estableció una comunicación asertiva con los habitantes del barrio alameda y centro permitiendo el buen trato entre los participantes y el profesional.

- **SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

Se realizó suspensión del agua durante el mes de septiembre, se informó a la comunidad sobre el mismo y el tiempo de suspensión.

Anexo comunicado



U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

Alcantarilladomorelia23@gmail.com

Florencia Caquetá 18 de septiembre de 2024

Señor
HABITANTES DEL BARRIO ALAMEDA


REF: "CONSTRUCCIÓN *DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ*"

Respetado Habitantes

Por medio de la presente me permito allegar a ustedes la siguiente información, para el día de hoy 18 de septiembre de 2024 se restablecerá el servicio de agua y el día 19 de septiembre en hora de 10am se continuarán labores de obra para el contrato de obra No. 55, **"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"** ejecutado por UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023, ya que interviniendo el tramo se encuentra la tubería del agua y no estamos exentos de cualquier daño que se pueda ocurrir en el sector, dicha información es para tomar medidad preventivas y acumular agua en sus hogares por si se presenta algún imprevisto.

Atentamente,

LUIS ALBERTO GÓMEZ RUIZ
cc.16.189.913 de Florencia Caquetá Representante legal
UT ALCANTARILLADO MORELIA 2023



U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

Alcantarilladomorelia23@gmail.com

Nombre	Documento	Barrio	Firma
Arnoldo oviedo	96302467	Alameda	
Mayelliga arev	51877013	alameda	
Elio Mario Cadavid	40.959.213	Alameda	

- **DAÑOS A EDIFICACIONES, MOBILIARIO Y ZONAS VERDES.**

Durante los meses de agosto, no se presentó ningún daño a edificaciones, zonas verdes ni mobiliario.

- **RECORRIDOS POR EL FRENTE DE LA OBRA**

Durante la ejecución del proyecto en el barrio alameda y centro no se presentaron inconvenientes en la obra.

15. MANEJO CONTRATACIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.

15.1 AFILIACIONES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL.

En el siguiente cuadro se relaciona el personal en obra con su soporte de pago al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de septiembre:

Tabla 01. Relación del personal vinculado a la empresa en general del proyecto (mano de obra calificada) mes de septiembre.

CARGO	NOMBRE	No. IDENTIFICACION
Director de Obra	CARLOS MAURICIO ARISTIZABAL CARVAJAL	79,553,803
Residente de Obra	LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ	16,189,113
Asesor hidraulico	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	1,018,410,974
ASESOR SISOMA	LUIS ARMANDO JAIME RICO	13,352,644
Inspector de Obra	SERAFIN LAVERDE ORTEGON	17,668,003
Topografo	CRISTIAN ANDRES SENDOYA PEREZ	1,078,246,643

Tabla 01. Relación del personal vinculado a la empresa en general del proyecto (mano de obra no calificada) mes de septiembre.

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA


NOMBRE	CARGO
MARIO CALDERON NARANJO	AYUDANTE
GABRIEL CALDERON NARANJO	AYUDANTE
ARMANDO ROBLES TRUJILLO	AYUDANTE
FERNANDO VALENZUELA CANTILLO	AYUDANTE
WILEN LUNA SILVA	AYUDANTE
BIGAIL ARRIETA GUERRA	OFICIAL
YILMER ALEXANDER SEGURA	OFICIAL
JAIRO CELIS TOVAR	AYUDANTE
VICTOR JULIO CALDERON VASQUEZ	AYUDANTE
RUBINSE RAMIREZ GURRETE	AYUDANTE
YEFERSON FABIAN CALDERON CALDERON	AYUDANTE
SEBASTIAN CAVICHE RAMIREZ	AYUDANTE
JUAN CARLOS CHAUX YATE	AYUDANTE
ANDRES RIVERA GOMEZ	AYUDANTE
LINDA XIOMARA ALDANA BARREIRO	PALETERA
SORAYA YANINE PIRACOA AGUDELO	PALETERA
ALBERTO HURTADO GARCIA	MAESTRO

Tabla 7. Personal de obra.

16. PERSONAL DE LA REGIÓN.

El área social ha velado por generar empleo a las personas que pertenecen a la comunidad del municipio de Morelia, estas personas se vincularan una vez se inicien labores de obra en estos sectores.

El horario de trabajo para el personal contratado en la obra será de lunes a viernes de 7:00 a.m. – 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm. El horario para tomar el desayuno es de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. y para el almuerzo es de 12:00 m. a 1:00 p.m. sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



MAIRA ALEJANDRA VARGAS NARVAEZ
TP NO. 248137
PSICÓLOGA

ANEXOS

Pago de Seguridad Social - Septiembre

Alcaldia de Morelia

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901808237	6	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS ALBERO GOMEZ	DG 10 10 91	FLORENCIA-CAQUETA	3123956333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	996472779	94757749736	E	2024/10/09	2024/10/22	BANCOLOMBIA	13	$6,145,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vt	vlp		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1006521703	ALDANA BARRERO LINDA XIOMARA	X																		230301	12	ESSC62	12	CCF13	12	14-23	12	12	SI
2	CC	1006521453	CALDERON CALDERON GABRIEL																			230301	30	EPS017	30	CCF13	30	14-23	30	30	SI
3	CC	96362474	CALDERON NARANJO MARIO																			230301	30	EPS017	30	CCF13	30	14-23	30	30	SI
4	CC	17462339	CALDERON VASQUEZ VICTOR JULIO	X																		25-14	19	ESSC62	19	CCF13	19	14-23	19	19	SI
5	CC	1006521642	CALDERON CALDERON YEFERSON FABIAN	X																		230301	3	EPS001	3	CCF13	3	14-23	3	3	SI
6	CC	1117884157	CAYCHE RAMIREZ SEBASTIAN	X																		230301	3	ESSC62	3	CCF13	3	14-23	3	3	SI
7	CC	17465840	CELIS TOVAR JAIRO	X																		230301	10	ESSC62	10	CCF13	10	14-23	10	10	SI
8	CC	17465239	CHAUX YATE JUAN CARLOS	X																		25-14	3	ESSC62	3	CCF13	3	14-23	3	3	SI
9	CC	1108027[illegible]	GUERRA ARRIETA ISRAEL																			25-14	30	EPS017	30	CCF13	30	14-23	30	30	SI
10	CC	4957107	HURTADO GARCIA ALBERTO	X																		230201	12	EPS017	12	CCF13	12	14-23	12	12	SI
11	CC	1117784579	LUNA SILVA WILSIN																			230301	30	EPS017	30	CCF13	30	14-23	30	30	SI
12	CC	1006521513	PINACUA AGUDELO JORAYA YARINE	X																		230301	12	ESSC62	12	CCF13	12	14-23	12	12	SI
13	CC	1618720[illegible]	RAMIREZ GUIRIUTE ROBINSE	X																		230301	19	ESSC62	19	CCF13	19	14-23	19	19	SI
14	CC	1006549114	RIVERA GOMEZ ANDRES	X																		230301	3	ESSC62	3	CCF13	3	14-23	3	3	SI
15	CC	17657479	ROBLES TRUJILLO ARMANDO																			230301	30	EPS017	30	CCF13	30	14-23	30	30	SI
16	CC	1115796242	SEGURA DIAZ YILMER ALEXANDER																			230301	30	EPS017	30	CCF13	30	14-23	30	30	SI
17	CC	1117885090	VALENZUELA CASTILLO FERNANDO																			230301	30	EPS017	30	CCF13	30	14-23	30	30	SI
Total	Afiliados(17)																														

Alcaldia de Morelia

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901808237	6	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS ALBERO GOMEZ	DG 10 10 91	FLORENCIA-CAQUETA	3123956333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	996472779	94757749736	E	2024/10/09	2024/10/22	BANCOLOMBIA	13	$4,145,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$2,121,800	$19,900	$0	$2,141,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$3,900	$0	$419,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$360,600	$3,400	$0	$364,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,262,000	$11,800	$0	$1,273,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$83,200	$800	$0	$84,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$923,500	$8,600	$0	$932,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$923,500	$8,600	$0	$932,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$530,600	$5,000	$0	$535,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	17	$530,600	$5,000	$0	$535,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$530,600	$5,100	$0	$535,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$140,600	$1,400	$0	$142,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$384,800	$3,600	$0	$388,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$5,200	$100	$0	$5,300
TOTAL				**17**	**$4,106,500**	**$38,600**	**$0**	**$4,145,100**

Actas de Vecindad

UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023.
NIT: 901808237-6.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 10 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra negra en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en mal estado, su andén en concreto, el cual cuenta con desgaste y una grieta en su frente. En su interior, se evidencia en los ladrillos con desgaste y huecos, en la zona de local, habitación principal y cocina. Cabe recalcar que, las cuchillas de la vivienda no están construidas, si no cubiertas con zinc el cual permite el ingreso de aguas lluvias y demás polvo de los alrededores.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Oriola Jaramillo.	Calle 2 #4-10.	Oriola Jaramillo.

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

Scanned with CamScanner

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Grieta en andén por fachada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Grieta en piso interior de la vivienda	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Mal estado de la mampostería existente.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Mal estado de la mampostería existente cocina.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Ausencia de chuchillas.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Mampostería de cocina en mal estado.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Vigas aéreas en madera en mal estado.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Mampostería de cocina en mal estado.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 10 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas estructura metálica y con cielo raso existente, su andén en concreto, el cual cuenta con desgaste y una grieta en su frente. En su interior, se evidencia en la zona de cocina, sala, habitación y baño con humedad, el piso de la vivienda se encuentra en enchape en buen estado, de igual forma en el baño social, en la mampostería del patio hay presencia de grietas y de igual forma humedad.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Edgar Rodriguez.	Carrera 4 #2-08 - 16 Alameda.	

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Grieta en andén por fachada por acometida del gas.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Humedad en muro zona cocina.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Presencia humedad en zona sala.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia humedad en zona sala.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Presencia humedad parte baja de habitación.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de fisuras en zona de patio.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO	**FOTO**
 Humedad en zona de patio.	Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 26 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera y cielo raso existente, su andén en mineral. En su interior de la vivienda se encuentran realizando mejoras como instalación de enchape en zona local, demás piso de la vivienda se encuentra en mineral, el cual se encuentra con grietas y fisuras, se evidencia en las paredes pintura en mal estado con desgaste, en la zona de los baños y alberca hay presencia de humedad, habitación construida al final de la vivienda se logra observar un poco improvisada con madera en mal estado. Cabe recalcar que en algunas zonas de la vivienda como lo son en la cocina y habitación final el cielo raso se encuentra en mal estado.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Elver Ramón Vargas	Calle 2a #2-33 Centro.	Elver R
Yoly Fabiana Ramón Espinoza	Calle 2a #2-33 Centro.	yuli ramón E.

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Facha de la vivienda	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Mejoramiento de vivienda enchape	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Remiendo en piso zona pasillo	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste de piso en mineral zona cocina.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Mal estado de cielo raso zona cocina.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de humedad zona alberca y baños	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO	**FOTO**
 Cielo raso en mal estado y piso en madera en mal estado.	Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 26 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en mal estado, su andén en enchape, el cual cuenta con desgaste y una grieta en su frente. En su interior, se evidencia en la mampostería en buen estado, El piso del interior se encuentra la zona de la sala en enchape y algunas partes en mineral, se logran observar grietas y remiendo por instalación de domiciliaria de gas. El patio se encuentra descubierto y con zona vegetal presente.

ACTA DE VECINDAD



NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Alexandra Grosso Garcia	Calle 2 # 2- 45.	
Jair del Jesus Agudelo	Calle 2 # 2 - 45.	

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Grieta en andén por fachada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Remiendo por acometida de gas domiciliario.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Fisuras en piso zona de comedor	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Vigas en madera en regular estado	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 25 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en eternit y vigas de estructura metálica, su andén en concreto, el cual cuenta con desgaste y una grieta en su frente. En su interior, se evidencia los muros con presencia de humedad para ser más exactos en el corredor y separación de la cocina. Su piso en la zona del local de ferretería se encuentra en concreto con grietas y fisuras y en el interior de la casa en minera de igual forma con fisuras.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Jenifer Katalina Salamanca	Calle 2 G 3 # 7 - Espinal	Katalina S.S.

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Grieta en andén por fachada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Grieta en piso interior de la vivienda	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Presencia de humedad en mamposteria	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de humedad en zona de corredor	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Presencia de desgaste en piso en mineral	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Grieta en piso zona de coomedor	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 10 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en regular estado, su andén en concreto, el cual cuenta con desgaste y varias grietas en su frente. En su interior, se evidencia los muros de la parte e la sala pintados, en buen estado, en la parte de la cocina y comedor la mampostería esta con pañete, en la primera habitación, corredor, segunda habitación se encuentra la mampostería con ladrillo a la vista, el cual presenta desgaste y despicados, el piso está compuesto de materia mineral el cual también posee presencia de grietas y fisuras, en la zona del patio se encuentra desprendimiento y en la zona de la placa del tanque elevado humedad, patio descubierto con zona vegetal

ACTA DE VECINDAD



NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Judith Gonzalez Perdomo	Calle 2 # 4-24.	Judith
José Arcel Ruiz.	Calle 2 #4-24	

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

Scanned with CamScanner


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Grieta en andén por fachada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Grieta en anden	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Grieta en anden	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado mampostería	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Ladrillo a la vista habitación principal	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Pañete zona coomedor	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Muro cocina con desprendimiento	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Grieta en corredor	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Muro divisorio con desprendimiento	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Zona de patio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Zona de lavado	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Humedad placa tanque	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Agrietamiento zona de piso	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Zona patio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 26 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de estructura metálica su andén en enchape. En su interior, se evidencia cielo raso en buen estado, la mampostería en buen estado, es un local de barbería el cual es utilizado como vivienda al tiempo.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Leonardo Espana Toledo.		

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Fachada de local	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado del local	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO	**FOTO**
 Zona de habitación	Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Zona Baño.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 26 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de estructura metálica su andén en enchape, el cual se encuentra agrietado. En su interior, se evidencia cielo raso en buen estado, la mampostería en buen estado, es un local en arriendo en donde presta el servicio ASMESALUD.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Lidi Andrea Conto Barrera.	(Asmesalud) Calle 2 # 2- local 5.	Lidy Andrea Conto B.



Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Fachada de local	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Agritamiento en baldosa de anden	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado actual del local	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado actual del cielo raso	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 25 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de estructura metálica, su andén en concreto, el cual cuenta con desgaste y una grieta en su frente. En su interior, se evidencia que algunos muros como lo son en el antejardín o este empañetado y con pintura, en la vivienda como tal se encuentra en buen estado la mampostería, en la primera habitación se evidencia desgaste en el pañete el cual se encuentra desprendido, el piso es el mineral, se logra ver fisuras y cortes en la instalación. En la zona de la cocina el muro se encuentra en regular estado y la baldosa con fisuras, la zona del patio en los muros hay presencia de desgaste.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Martha Pastrana.	Calle 2 #3-07 Alameda.	Martha Pastrana

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Grieta en andén por fachada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estructura metálica	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Mal estado del piso en mineral.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de humedad en muro de baño.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Fisuras en piso de habitación como bodega	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Muro desgastado de zona de cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Acero expuesto en zona de patio estado mojoso.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Mampostería de patio en mal estado.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 10 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en regular estado, su andén en concreto, el cual cuenta con desgaste y una grieta en su frente. En su interior, se evidencia que algunos muros como lo son en el pasillo, la segunda habitación a mano izquierda hay problemas de humedad, el piso es el mineral, se logra ver desprendimiento en la zona del patio, en la parte donde está ubicada la alberca también tiene problemas de humedad.

ACTA DE VECINDAD



NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Mari Luz Vera.	Calle 2 # 4-24.	

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Humedad en la parte baja de la fachada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de fisuras en anden	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estructura de zinc y viga en madera	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de humedad en muro de pasillo.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Presencia de humedad en parte baja muro habitación.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de humedad en parte baja muro habitación.	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 10 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en regular estado, cielo raso en regular estado zona de bodega carnicería, su andén en mineral, el cual cuenta con desgaste y varias grietas en su frente. En su interior, se evidencia los muros con baldosas en buen estado, se aprecia el piso varios desgaste y fisuras en las baldosas, en la parte alta de los muros se logra visualizar fisuras en la parte alta.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Neila Gutierrez.	Carrera 4 #2-08.	Neyla Gutierrez

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

Scanned with CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Grieta en andén por fachada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Grieta en anden	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.


ACTA DE VECINDAD

FOTO  Daño en baldosa	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste baldosa interior	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Desgaste baldosa interior	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado actual	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.


ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado actual	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado actual	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado actual	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado actual	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado actual	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Grieta en mampostería	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Daño cierro raso	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Grieta en baldosa interior	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 10 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra negra en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en regular estado, su andén en concreto, el cual cuenta con desgaste y una grieta en su frente. En su interior, se evidencia que algunos muros como lo son la sala, pasillo, y habitaciones se encuentran con pañete, la parte del patio y la cocina en mampostería con ladrillo a la vista, en el patio la mampostería esta a mitad de construcción. El piso del interior de la vivienda se encuentra en concreto desgastado y fisurado.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Neyi ledezma.	Calle 2 #3-66 Alameda	Neyi ledezma

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Fachada de la vivienda	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de fisuras en anden	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Mampostería empañetada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste de piso en concreto	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado actual del pañete	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste de piso en concreto	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Presencia humedad parte baja muro baño	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Mamposteria a la mitadd	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 26 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en mal estado, su andén en concreto, el cual cuenta con desgaste y una grieta en su frente. En su fachada se logra evidenciar en la parte baja de muro problemas de humedad y desprendimiento de la pintura existente, al interior de la vivienda, se evidencia que algunos muros como la cocina, habitaciones y baño grandes problemas de humedad y presencia de degaste en el mismo con fisuras y desprendimiento de la pintura, el piso en material minera con degaste, en el área del patio se encuentra descubierto y presencia de arboles y capa vegetal.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
		Olga M. Gómez

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Fachada de la vivienda con humedad parte baja	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de fisuras en anden y desprendimiento	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Vigas en madera mal estado	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste en mampostería zona sala	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Presencia humedad zona cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia humedad zona habitaciones	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Desgaste y fisuras mampostería baño	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado actual patio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Desgaste y fisuras piso en mineral	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste y fisuras piso en mineral	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 10 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en regular estado, cielo raso en regular estado zona de sala, su andén en mineral, el cual cuenta con desgaste y varias grietas en su frente. En su interior, se evidencia los muros de las zonas de corredor, división cocina con humedad, piso en baldosa en buen estado, en la zona de lavado en los muros del baño con baldosa, el cual en algunas hay partiduras, en una parte del patio el piso esta en concreto con desgaste, zona de patio con presencia de zona vegetal, habitación el cual esta arrendada como bodega en la obra, en buen estado, cielo razo y piso en mineral, mampostería con desgaste.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Oriola Jaramillo.	Calle 2 #4-10.	Oriola Jaramillo.

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

Scanned with CamScanner

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Grieta en andén por fachada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Grieta en anden	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Daño en cielo raso zona sala	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado mampostería	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado baldosa	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Humedad zona de corredor	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Humedad muro divisorio cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Baldosa zona lavado despicada	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado zona cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Zona de patio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Grietas zona de piso patio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Zona patio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Zona Bodega	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Zona Bodega	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 10 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en regular estado, su andén en concreto en buen estado. En la mampostería interior de la vivienda se logra evidenciar en la zona de la sala, cocina, habitaciones y baño problemas de humedad, el piso esta construido en material mineral, el cual presenta fisuras y deterioro del mismo. En el área de la cocina, se encuentra conformada con enchape en regular estado, toda vez que presente ruptura de algunas baldosas.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Pedro Bayena Sanchez	Calle 2 # 4-18 B/ Alameda	PBS

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Fachada de la vivienda	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Humedad en zona de sala	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Humedad en zona de sala	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Humedad en zona de baños	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Desgaste en piso zona cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste en piso zona sala	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Presencia humedad zona cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Ruptura baldosa zona de cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 25 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas de madera en regular estado, su andén en mineral en regular estado con desgaste y fisuras. En la mampostería interior de la vivienda se logra evidenciar desgaste de la misma, en el muro de la zona del baño en la parte de la alberca hay presencia de humedad, el piso esta construido en mineral, el cual se evidencia fisuras y desgaste.

ACTA DE VECINDAD



NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Rosa Helena Tovar Gomez.	Calle 2 # 3-12.	Rosa Elena Tovar

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Fachada de la vivienda	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste mampostería	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Fisuras y desgaste piso	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Fisuras y desgaste piso	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Humedad zona de baño	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Fisuras en piso zona comedor	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 25 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas en estructura metálica, su andén esta construido con enchape, el cual presenta ruptura de las baldosas, en el interior de la vivienda el piso esta construido en baldosa, en buen estado, la mampostería en obra blanca, con pintura en buen estado, cuenta con cielo raso, en la parte del patio se encuentra la mampostería a media altura, con presencia de humedad, y al final del patio esta destapada con zona verde, presencia de arboles.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Sandra Correa.	Calle 2 # 3 - 38 Alameda	


Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Fachada de la vivienda con baldosa fisuradas	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado actual de la vivienda	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado actual de la cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado actual habitación principal	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado actual zona de baño	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Presencia de humedad zona de patio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 25 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas en madera en regular estado, su andén está construido con material mineral el cual presenta fisuras y grietas, en el interior la mampostería se encuentra en buen estado, con un poco de desgaste, en el muro de división de cocina y habitación hay un pequeño problema de humedad, el piso está construido en material mineral presenta fisuras y gritas.

ACTA DE VECINDAD



NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Valentina Perez Viveros.	Calle 2 # 3 - 26.	Valentina Pérez.

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
(ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)

FOTO  Fachada de la vivienda con piso fisuradas	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Piso en mineral con fisuras	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Presencia de humedad muro divisorio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Piso en mineral con fisuras	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 26 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA.

(DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)

La presente vivienda se encuentra dividida en 4 apartamentos, donde inicialmente encontramos un local que se encuentra arrendado y presta el servicio de panadería, construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en zinc y vigas en madera en regular estado, su andén está construido con material mineral el cual presenta fisuras y grietas, en el interior la mampostería se encuentra en buen estado, con un poco de desgaste, en el segundo apartamento encontramos el piso construido en mineral con presencia de fisuras y grietas, tejas en zinc con estructura en madera, la cuchilla se encuentra en ladrillo a la vista, en el muro divisorio entre habitación y cocina grietas, filos despicados, en la tercer apartamento piso construido en mineral con fisuras, muros divisorios con filos en mal estado, en la zona de la cocina, piso construido en baldosa, grietas y fisuras en muro de cocina, en la zona del baño presenta problemas de humedad, el tercer apartamento esta construido el piso en baldosa, los muros en la parte de la sala cuentan con problemas de humedad, tiene cielo raso, en la zona del patio piso en mineral.

ACTA DE VECINDAD

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Bedanid Soto	Calle 2 Centro.	Bedanid Soto

Ing.
Contratista

Ing.
Interventor

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES Y DESPUES DESDE EL MISMO PUNTO DE CAPTURA)	
FOTO  Fachada primer local, fisuras en anden	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Agritamiento zona de anden	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Estado actual cielo raso	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste muro divisorio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Humedad muro cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Ausencia de muro en parte alta	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Fisuras piso en segundo apartamento	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estado actual estructura	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Fisuras muro divisorio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste mamposteria	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Agrietamiento muro habitación	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Estructura débil en zona de baño	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Fachada tercer apartamento	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Desgaste mampostería muro divisorio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Agrietamiento muro zona de cocina	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Humedad zona de baño	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Humedad muro divisorio apartamento 4	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Humedad muro divisorio	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD

FOTO  Humedad muro zona de habitación	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.
FOTO  Agrietamiento y fisura piso zona baña	**FOTO** Detallar estado actual de cada foto o novedad reportada.

ACTA DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NUMERO:	055 de 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE MORELIA**
INTERVENTOR:	**EDUARDO MAURICIO GORDO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DÍAS, MESES, AÑOS O COMBINACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$1.404.440.820,00.
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01 – AGO / 2024.
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 - DIC / 2024.

En Morelia el 26 de SEPTIEMBRE del 2024, se reunieron los miembros de la comunidad beneficiada, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE VECINDAD,** que tiene como fin **validar el estado de fachadas y andenes de las viviendas antes de iniciar las labores contratadas por el personal contratista de la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023,** que corresponde a los trabajos realizados en la ejecución del contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA”.

RELACION DE NOVEDADES DE LA VISITA. (DESCRIMINAR TODO LAS NOVEDADES EVIDENCIADAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA)
La presente vivienda se encuentra construida en obra blanca en su fachada e interiores, teja en eternit y vigas de madera en regular estado, su andén en concreto con presencia de algunas fisuras. Al ingresar a la vivienda el piso construido en baldosa, y sus muros en ladrillo, empañetado y pintado, al ingresar a las habitaciones y cocina el piso está construido en mineral en general las paredes se encuentran en buen estado, la vivienda es de uso residencial y comercial.