

Alarma Mata de Guadua Sin Telemetria GESTIÓN LAURA...

ZI [Borrador]

Este mensaje no se ha enviado.

Guardado: Mar 7/07/2026 12:34 PM

Alarma Mata de Guadua 14-...
168 KB

PTI. Esta es una alarma por ejemplo por falta de combustible

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiopsni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

C CNM

Para: zngrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; CAMILO ANDRES TRIANA ESTEPA; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; y 11 más

Jue 14/05/2026 2:17 PM

Alarma Mata de Guadua 14-...
168 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Mata de Guadua, municipio de Olaya Herrera, departamento de Nariño, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
MATA DE GUADUA - OLAYA HERRERA - NARIÑO	4	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMERCIALIZADORA SAN JOSE E.S.P.	Falta de Combustible	Según la información recopilada por el Centro Nacional de Monitoreo (CNM), se indica que, en la localidad de Mata de Guadua, municipio de Olaya Herrera, departamento de Nariño, reporta el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, el día 3 de marzo debido a la entrega de combustible.	El CNM, realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en estas localidades.

Seguimiento a la Prestación del Servicio en PLAYA ALTA Lloro - Chocó GESTIÓN JUAN...

C CNM

Para: zngrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; CAMILO ANDRES TRIANA ESTEPA; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; y 12 más

Lun 22/06/2026 2:56 PM

Seguimiento localidades de L...
310 KB

Con el fin de realizar el seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que se ha presentado la siguiente novedad, en cuanto a la prestación del servicio

LOCALIDAD	OPERADOR	DETALLE	INFORMACIÓN DEL OPERADOR
PLAYA ALTA - LLORO - CHOCÓ	EMPRESA COLOMBIANA DE ENERGÍA - EMCOLEN S.A.S. E.S.P	Interconexión al SIN	Según la información remitida por la EMPRESA COLOMBIANA DE ENERGÍA – EMCOLEN S.A.S. E.S.P., mediante correo electrónico radicado en el IPSE bajo el No. 202615600139362 del 19 de junio de 2026, la empresa manifiesta que la siguiente localidad del municipio de Lloró se encuentran interconectadas al Sistema Interconectado Nacional – SIN a partir de junio de 2026, de manera irregular. Esta localidad era operada previamente por dicha empresa.

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez
Centro Nacional de Monitoreo **CNM-IPSE**

Centro Nacional de Monitoreo **CNM-IPSE**
Tel: (+57) 1 644 9300 Ext. 103
Carrera 12 N. 84 – 12 Oficina 701
Edificio Avenida Torre 82
Bogotá D.C. - Colombia
www.ipse.gov.co

Alarma en Mayorquin - Con Telemetria

Para: **CNM** **znigrupo** **ZONAS NO INTERCONECTADAS**
CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 11 más

Alarma Mayorquin 22-jun-20... 314 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Mayorquin, municipio de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
MAYORQUIN - BUENEVENTURA - VALLE DEL CAUCA	3	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIZAR DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	Daño en el Grupo Electrógeno	Según la información recopilada por el Centro Nacional de Monitoreo la localidad de Mayorquin en el municipio de Buenaventura departamento de Valle del Cauca, no cuenta con servicio de energía debido a un daño en el grupo electrógeno (generador) desde el 6 de junio de 2026. Asimismo, informan que la pieza dañada se encuentra en Buenaventura y será trasladada a la ciudad de Cali, con el fin de realizar su reparación se espera que a más tardar el día viernes 26 de junio se pueda restablecer el servicio	El CNM , realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en estas localidades.

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez
Centro Nacional de Monitoreo **CNM-IPSE**
www.ipse.gov.co

Piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo

Alarma de Virudo - Con Telemetria

Para: **CNM** **znigrupo** **ZONAS NO INTERCONECTADAS**
CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; CAMILO ANDRES TRIANA ESTEPA; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: y 12 más

Alarma Virudo 24-jun-2026-T... 341 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Virudo, municipio de Bajó Baudó, departamento de Chocó, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
VIRUDO - BAJO BAUDO - CHOCÓ	2	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA LIMPIA DE COLOMBIA ENERLIMPIA S.A. E.S.P. Falta de	Falta de Combustible	Según la información recopilada por el Centro Nacional de Monitoreo - CNM , la localidad de Virudo en el municipio de Bajó departamento de Caquetá, no cuenta con servicio de energía debido a la falta de combustible desde el 20 de abril de 2026. Asimismo, manifiestan indican que el combustible asignado para la localidad no alcanza para la prestación del servicio de energía en el mes, razón por la cual la empresa debe adquirir combustible adicional con sus propios recursos	El CNM , realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en estas localidades.

Seguimiento a la Prestación del Servicio - Cugucho - Con Telemetria

Para: **CNM** **znigrupo** **ZONAS NO INTERCONECTADAS**
CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; CAMILO ANDRES TRIANA ESTEPA; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: y 12 más

Seguimiento localidades Cug... 183 KB

Con el fin de realizar el seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que se ha presentado la siguiente novedad, en cuanto a la prestación del servicio

LOCALIDAD	OPERADOR	DETALLE	INFORMACIÓN DEL OPERADOR
CUGUCHO - ALTO BAUDO - CHOCÓ	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ALTO BAUDO E.S.P. S.A.S.	Seguimiento a la Prestación del Servicio	Según la información recopilada por el Centro Nacional de Monitoreo la localidad de Cugucho en el municipio de Alto Baudó departamento de Chocó, cuenta con la prestación del servicio de energía de manera normal.

Solicitud Estimación de Subsidios ZN Tercer Trimestre 26

GESTIÓN LAURA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMERCIALIZADORA SAN JOSE E.S.P.



Responder



Responder a todos



Reenviar



Jue 2/07/2026 2:47 PM

Importancia alta

73350.pdf
258 KB

Cordial saludo.

Se informa que, mediante comunicación del IPSE No. 202515600005531 del 30 de mayo de 2025, se informó la actualización del cupo correspondiente, documento que se adjunta al presente correo.

En ese sentido, solicitamos aclarar el cupo que se está considerando para la elaboración de la solicitud de estimación, toda vez que se identificó una diferencia entre el cupo reportado en dicha solicitud y el cupo actualizado informado por el IPSE.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Alarma en Nuquí - Con Telemetría

GESTIÓN CARLO...



CNM

Para: znigrupo; ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ; y 10 más



Responder



Responder a todos



Reenviar



Vie 3/07/2026 11:00 AM

Alarma -Nuquí 3-Jul-2026.pdf
375 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Nuquí, municipio de Nuquí, departamento de Chocó, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
NUQUÍ - NUQUÍ - CHOCÓ	1	EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI E.S.P. S. A ECONOMÍA MIXTA	Daño en los Grupos Electroógenos	Según la información recopilada por el Contact Center del CNM del IPSE, el señor Néstor Asprilla, Gerente, reporta que la localidad de Nuquí, ubicada en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó, no cuenta con servicio de energía eléctrica desde el 02 de Julio, debido a un daño en los dos generadores del grupo electrógeno. Asimismo, se informa que el técnico ya se encuentra en desplazamiento hacia la zona y que aproximadamente a las 4:00 p. m. de hoy entregará un diagnóstico sobre el estado de los dos grupos electrógenos y las acciones que se deberán seguir para el restablecimiento del servicio y una fecha probable de restablecimiento del servicio (inicialmente se espera que sea el 5 de julio).	El CNM, realizará el seguimiento correspondiente sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

Restablecimiento del servicio Brisas de Hamburgo - Con Telemetría GESTIÓN LAURA... X

C

CNM

Para: znigrupo; ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ; y 11 más

Restablecimiento - Brisas de ...

309 KB

⌚

⏮ Responder

⏮ Responder a todos

➡ Reenviar

...

Vie 3/07/2026 2:54 PM

Con el fin de realizar el seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que se ha presentado la siguiente novedad, en cuanto a la prestación del servicio.

LOCALIDAD	OPERADOR	DETALLE	INFORMACIÓN DEL OPERADOR
BRISAS DE HAMBURGO - MAGUI - NARIÑO	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIA SAS ESP	Restablecimiento del servicio de energía.	Según la información recopilada por el Centro Nacional de Monitoreo -CNM, la representante legal de ENERPATÍA S.A.S. E.S.P informa que dicha empresa viene prestando el servicio de energía eléctrica en la localidad BRISAS DE HAMBURGO del municipio de MAGUI perteneciente al departamento de Nariño, información que fue ratificada mediante radicado IPSE 202615600141912 del 27 de junio de 2026. Según lo confirmado, desde el día 04 de agosto de 2025 habría sido asumida la prestación del servicio por parte del nuevo operador, fecha desde la cual se restableció el suministro de energía teniendo en cuenta que no se ha logrado contacto con la empresa operadora anterior. Es de anotar que a la fecha el Sistema de telemetría no se encuentra inactivo.

Alarma Tamaje - Con Telemetría GESTIÓN YENN... X

C

CNM

Para: znigrupo; ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ; y 12 más

Alarma -Tamaje 8-Jul-2026 .p...

552 KB

⌚

⏮ Responder

⏮ Responder a todos

➡ Reenviar

...

Mié 8/07/2026 3:24 PM

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Tamaje, municipio de Roberto Payán, departamento de Nariño, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
TAMAJE- ROBERTO PAYAN - NARIÑO	2	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ENERGIA DE OLAYA HERRERA EAT ENEROLAYAHERRERA E.S.P.	Daño en el grupo electrógeno	Según la información recopilada por el Contact Center del CNM del IPSE, el señor Angelmiro Sánchez Góngora, Gerente, reporta que la localidad de Tamaje, ubicada en el municipio de Roberto Payán, departamento de Nariño, no cuenta con servicio de energía eléctrica desde el 25 de junio, debido a un daño en el grupo electrógeno, específicamente en el radiador de la unidad de generación. Se informa que se encuentran realizando las gestiones pertinentes para realizar el traslado del repuesto para la reparación de la planta.	El CNM, realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

Alarma Noanamito - Con Telemetría GESTIÓN CARLO... X

C

CNM

Para: znigrupo; ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ; y 12 más

Alarma -Noanamito 8-Jul-20...

519 KB

⌚

⏮ Responder

⏮ Responder a todos

➡ Reenviar

...

Mié 8/07/2026 3:29 PM

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Noanamito, municipio de López de Micay, departamento del Cauca, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
NOANAMITO- LÓPEZ DE MICAY - CAUCA	2	COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÓPEZ DE MICAY	Daño en el grupo electrógeno	Según la información recopilada por el Contact Center del CNM del IPSE, la localidad de Noanamito, ubicada en el municipio de López de Micay, departamento del Cauca, no cuenta con servicio de energía eléctrica desde el 08 de junio, debido a un daño en el grupo electrógeno.	El CNM, realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

Alarma La Playa Murri - Con Telemetría GESTIÓN CAMIL... X

C CNM
Para: @ zñigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS
CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: anyimarin: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más
Mié 8/07/2026 3:36 PM

Alarma -Playa Murri 8-Jul-20...
476 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de La Playa Murri, municipio de López de Vigía del Fuerte, departamento del Antioquia, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
LA PLAYA MURRI-VIGÍA DEL FUERTE - ANTIOQUIA	2	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE	Daño en el grupo electrógeno	Según la información recopilada por el Contact Center del CNM del IPSE, la localidad de La Playa Murri, ubicada en el municipio de Vigía del Fuerte, departamento de Antioquia, no cuenta con servicio de energía eléctrica desde el 27 de junio, debido a un daño en el grupo electrógeno.	El CNM , realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

Alarma San Antonio (Buenaventura) - Con Telemetría GESTIÓN JILVER ... X

C CNM
Para: @ zñigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS
CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: anyimarin: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más
Jue 9/07/2026 3:54 PM

Alarma -San Antonio (Buena...
558 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de San Antonio, municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
SAN ANTONIO-BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	3	ELECTRIFICADORA ENTRE RIOS S.A.S	Daño en el grupo electrógeno	Según la información recopilada por el Contact Center del CNM del IPSE, el señor Alexander Gongora, Coordinador de asuntos eléctricos, reporta que la localidad de San Antonio, ubicada en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, no cuenta con servicio de energía eléctrica debido a un daño en el grupo electrógeno. Se informa que se encuentran realizando las gestiones pertinentes para realizar reparación de la planta en los próximos días.	El CNM , realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

Alarma Comunidad Indígena de Pangui - El Yucal - Con Telemetría GESTIÓN CARLO... X

C CNM
Para: @ zñigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS
CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: anyimarin: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más
Jue 9/07/2026 3:56 PM

Alarma -Comunidad Indigen...
608 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Comunidad Indígena de Pangui - El Yucal, municipio de Nuquí, departamento del Chocó se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
COMUNIDAD INDIGENA DE PANGUI - EL YUCAL-NUQUÍ - CHOCÓ	3	EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI E.S.P. S. A ECONOMIA MIXTA	Daño en PCH y Grupo Electrógeno	Según la información recopilada por el Contact Center del CNM del IPSE, se reporta que la localidad de Comunidad Indígena de Pangui - El Yucal, ubicada en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó, no cuenta con servicio de energía eléctrica debido a un daño en la PCH desde mediados del mes de febrero. También se informó que, para superar dicha situación, se inició la operación del servicio mediante un grupo electrógeno, sin embargo, el mismo funcionó hasta finales del mismo mes, por lo que la localidad se encuentra sin el servicio desde finales del mes de febrero.	El CNM , realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

Restablecimiento del servicio Nuquí - Con Telemetría

C

CNM

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para:

znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC:

DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: anyimarin: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más

Restablecimiento - Nuquí 9-Jul-2025

572 KB

Con el fin de realizar el seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que se ha presentado la siguiente novedad, en cuanto a la prestación del servicio.

LOCALIDAD	OPERADOR	DETALLE	INFORMACIÓN DEL OPERADOR
NUQUÍ - NUQUÍ - CHOCÓ	EMPRESA ELECTRICIFICADORA DE NUQUI E.S.P. S. A ECONOMIA MIXTA	Restablecimiento del servicio de energía.	Según la información recopilada por el CNM del IPSE, la localidad de Nuquí, ubicada en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó, restableció la prestación del servicio de energía eléctrica desde el 08 de Julio gracias a la reparación del grupo electrógeno.

Alarma Villa María - Con Telemetría

C

CNM

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para:

znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC:

DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: anyimarin: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más

Alarma -Villa María 10-Jul-2025

535 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Villa María, municipio de Bajo Baudó, departamento del Chocó, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
VILLA MARÍA-BAJO BAUDÓ - CHOCÓ	3	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA LIMPIA DE COLOMBIA ENERLIMPIA S.A. E.S.P.	Daño en el grupo electrógeno	Según la información recopilada por el Contact Center del CNM del IPSE, la localidad de Villa María, ubicada en el municipio de Bajo Baudó, departamento del Chocó, no cuenta con servicio de energía eléctrica desde el 03 de julio, debido a un daño en el grupo electrógeno.	El CNM, realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

Respuesta a Rad 2-2025-043174 referente al 1T de 2025

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para:

enersur eat empresa de servicios publicos

2-2025-056930.pdf

198 KB

RESOLUCIÓN_5-2025-00235...

1 MB

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo
Señores ENERSUR,

La validación correspondiente al primer trimestre de 2025 fue remitida a la empresa mediante el radicado 2-2025-056930 del 2 de diciembre de 2025, y el pago respectivo se efectuó a través de la Resolución 02352 del 30 de diciembre de 2025.

No obstante, la empresa no remitió las observaciones o diferencias dentro del término establecido en el inciso 3 del literal a) del artículo 2.2.3.2.6.1.4 del Decreto 1073 de 2015, el cual dispone que dicha información debe presentarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la recepción de la comunicación de validación.

En ese sentido, se solicita aclarar si el oficio mencionado en el correo remitido por la empresa corresponde a la respuesta a la validación del primer trimestre de 2025, teniendo en cuenta que dicha respuesta no fue recibida dentro del término previsto en la normativa citada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Restablecimiento Aguacate - Sin telemetría

GESTIÓN JESHU... X

C CNM

Para: @znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; @anyimarin; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más

Mar 14/07/2026 4:11 PM

Restablecimiento - Aguacate ... 491 KB

Con el fin de realizar el seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que se ha presentado la siguiente novedad, en cuanto a la prestación del servicio.

LOCALIDAD	OPERADOR	DETALLE	INFORMACIÓN DEL OPERADOR
AGUACATE- BAJO BAUDÓ - CHOCÓ	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA LIMPIA DE COLOMBIA ENERLIMPIA S.A. E.S.P.	Restablecimiento del servicio de energía.	Según la información remitida vía correo electrónico por la empresa operadora, el servicio de energía eléctrica fue restablecido en la localidad. Sin embargo, en la comunicación no se especificó la fecha en que se efectuó dicho restablecimiento.

Alarma Noanamito - Con Telemetría

GESTIÓN CARLO... X

C CNM

Para: @znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; @anyimarin; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más

Mié 8/07/2026 3:29 PM

Alarma -Noanamito 8-Jul-20... 519 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Noanamito, municipio de López de Micay, departamento del Cauca, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
NOANAMITO- LÓPEZ DE MICAY - CAUCA	2	COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÓPEZ DE MICAY	Daño en el grupo electrógeno	Según la información recopilada por el Contact Center del CNM del IPSE, la localidad de Noanamito, ubicada en el municipio de López de Micay, departamento del Cauca, no cuenta con servicio de energía eléctrica desde el 08 de junio, debido a un daño en el grupo electrógeno.	El CNM, realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

Validación final de las cuentas de subsidios del primer, segundo, tercer, cuarto trimestre de 2025. - ENERPACIFIC S.A.S. E.S.P. (Rad. 2-2026-031926) GESTIÓN CARLO...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Para: ENERPACIFIC SAS

Jue 16/07/2026 9:44 PM

CC: CARLOS HUMBERTO OCAMPO SILVA

ENERPACIFIC_2-2026-031926...
134 KB

ENERPACIFIC_2-2025-040937...
220 KB

ENERPACIFIC_2-2025-041196...
256 KB

ENERPACIFIC_2-2025-055073...
189 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (966 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Buen día

Señores ENERPACIFIC

Por medio de la presente nos permitimos remitir la comunicación relacionada con la validación final a la cuenta de subsidios del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 y los archivos relacionados en el oficio.

Quedamos atentos a sus comentarios o temas adicionales que requieran al respecto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

MINENERGIA: Registro radicado 2-2026-032080 GESTIÓN CARLO...

C

contactomme@minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS

Vie 17/07/2026 1:32 PM

202631070320802.pdf
108 KB

1202631070320802_00002.pdf
249 KB

1202631070320802_00003.pdf
218 KB

3 archivos adjuntos (576 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Estimado ciudadano

Amablemente le remitimos el radicado No. 2-2026-032080 para los fines pertinentes.
Este es un mensaje automático y no es necesario responder.

En Minenergia todos los trámites son gratuitos.

Cordialmente,

Ministerio de Minas y Energía
Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano
PBX(57 1)220 0300
Línea gratuita a nivel nacional 018000 910 180
Calle 43 No.57-31 CAN
Bogotá D.C., Colombia.



contactomme@minenergia.gov.co

Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder Responder a todos Reenviar ...

Vie 17/07/2026 1:32 PM

2 archivos adjuntos (416 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Estimado ciudadano

Amablemente le remitimos el radicado No. 2-2026-032078 para los fines pertinentes.
Este es un mensaje automático y no es necesario responder.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Cordialmente,

Ministerio de Minas y Energía
Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano
PBX(57 1)220 0300
Línea gratuita a nivel nacional 018000 910 180
Calle 43 No.57-31 CAN
Bogotá D.C., Colombia.

Convocatoria a mesa de trabajo interinstitucional – ELECTROBAUDÓ GESTIÓN ANDR...

[Borrador]

Este mensaje no se ha enviado.



Guardado: Mié 22/07/2026 2:12 PM

Importancia alta

Cordial saludo,

En el marco de una reunión sostenida el día de hoy de manera virtual, entre el prestador de ZNI ELECTROBAUDÓ, la Procuraduría, la Alcaldía y el Ministerio de Minas y Energía, se acordó como compromiso por parte de este Ministerio coordinar una **mesa de trabajo interinstitucional** con la participación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE), con el fin de revisar, de acuerdo con las competencias de cada entidad, lo siguiente:

- La solicitud de reversión presentada por el prestador ante la SSPD sobre la información correspondiente al **4T de 2025**
- El cupo de electrobustible aprobado por el IPSE para el prestador en mención
- Diferencias entre la información reportada por el prestador en el SUI y en la conciliación de subsidios para el **1T de 2026** respecto a la información reportada en los informes de telemetría del **CNM**.

Por lo anterior y en cumplimiento de dicho compromiso, nos permitimos convocar la mesa de trabajo indicada.

Como primera propuesta, planteamos realizar la reunión el día **viernes 24 de julio de 2026, de 8:00 a. m. a 9:00 a. m.**, de manera **virtual** a través de Microsoft Teams.

Agradecemos a las entidades convocadas confirmar su disponibilidad para la fecha propuesta e indicar el nombre y correo electrónico de las personas que participarían, con el fin de remitir oportunamente el enlace de conexión.

En caso de no ser posible atender la reunión en la fecha propuesta, agradeceremos informarlo para coordinar una nueva fecha.

Quedamos atentos a su confirmación.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Restablecimiento Chano - Con Telemetría

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Restablecimiento - Chano 24...

495 KB

Cordial saludo.

Favor radicar y asignar a la DEE. Gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

...

Responder

Reenviar

Restablecimiento Mayorquin - Con Telemetría

C

CNM

Para: Ciudadano_znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ; y 13 más

Restablecimiento Mayorquin ...

536 KB

Con el fin de realizar el seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que se ha presentado la siguiente novedad, en cuanto a la prestación del servicio.

LOCALIDAD	OPERADOR	DETALLE	INFORMACIÓN DEL OPERADOR
MAYORQUIN - BUENEVENTURA - VALLE DEL CAUCA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIZAR DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	Restablecimiento del servicio de energía.	Según la información recopilada por el Centro Nacional de Monitoreo – CNM la localidad de Mayorquin en el municipio de Buenaventura departamento de Valle del Cauca, cuenta con servicio de energía eléctrica desde el 7 de julio debido a la reparación del grupo electrógeno.

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez

Centro Nacional de Monitoreo CNM-IPSE

Alarma de Remolinos del Caguán - Con Telemetría

C

CNM

Para: znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; anyimarin; ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ; y 13 más

Alarma Remolinos del Cagua...

222 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Remolinos del Caguán, municipio de Cartagena del Chaira, departamento de Caquetá, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
REMOLINOS DEL CAGUÁN - CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETÁ	2	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL CAQUETA S.A.S. ESP	Daño en el Grupo Electrógeno	Según la información suministrada por la comunidad, la localidad de Remolinos del Caguán en el municipio de Cartagena del Chaira departamento de Caquetá, no cuenta con servicio de energía debido a un daño en el grupo electrógeno (dinamo/alternador) desde el 22 de julio del 2026.	El CNM, realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en estas localidades.

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez

Centro Nacional de Monitoreo CNM-IPSE

Alarma de Papayal 1 - Con Telemetría GESTIÓN JILVER ...

C

CNM

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mié 29/07/2026 3:26 PM

Para: znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: ANYIMARIN: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 13 más

Alarma Papayal 1 29-Jul-2026...

330 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Remolinos del Caguán, municipio de Cartagena del Chaira, departamento de Caquetá, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
PAPÁYAL 1 - BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	2	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO SUR	Daño en el Grupo Electrógeno	Según la información suministrada por la comunidad, la localidad de Papayal 1 en el municipio de Buenaventura departamento de Valle del Cauca, no cuenta con servicio de energía debido a un daño en el grupo electrógeno (sistema de control) desde el 22 de julio del 2026. Según la información recibida se espera poder restablecer el servicio el 31 de julio de 2026	El CNM, realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en estas localidades.

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez
Centro Nacional de Monitoreo **CNM-IPSE**

ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado una copia del radicado: 118483 (202615600016211) - Actualización Cupo ENERLIMPIA 21-07-2026 GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Vie 31/07/2026 1:20 PM

Para: Minas Energía

118483 - cupo IPSE.pdf

221 KB

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,

Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Alarma Villa María - Con Telemetría - ENERLIMPIA GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Vie 31/07/2026 1:23 PM

Para: Minas Energía

Alarma -Villa María 10-Jul-20...

535 KB

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,

Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Respuesta a radicado MME No 2-2026-025453 GESTIÓN ANDR...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Ciudadano_electrobaudosa

Cco: ANDRES JULIAN HERNANDEZ CAICEDO

Respuesta a radicado MME ...
286 KB

BITACORA SAN JOSE DE QUE...
28 KB

ELECTROBAUDO_2-2026-034...
103 KB

3 archivos adjuntos (417 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Buen día

Señores Electrobaudó

Por medio de este correo, enviamos solicitud complementaria al asunto relacionado.

Recordamos nuestro compromiso en gestionar todas sus solicitudes dentro los tiempos estipulados

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Validación inicial a la cuenta de subsidios del cuarto trimestre del 2020. MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO. Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI: GESTIÓN JUAN ...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Alcaldía Medio Atrato

2-2026-034484.pdf
198 KB

Buen día,

Nos permitimos remitir el oficio relacionado con el asunto en este correo, esta su revisión y atención.

Quedamos atentos a sus comentarios, muchas gracias

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Alarma de Santa Rita - Con Telemetría GESTIÓN JESHU...

C

CNM

Para: znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: anyimarin: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más

Alarma Santa Rita 31-Jul-202...
337 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Santa Rita, municipio de Santa Bárbara, departamento de Nariño, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
SANTA RITA - SANTA BARBARA - NARIÑO	2	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA RURAL DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE	Daño en el Grupo Electrógeno	Según la información recopilada por el Centro Nacional de Monitoreo – CNM la localidad de Santa Rita en el municipio de Santa Bárbara departamento de Nariño, no cuenta con servicio de energía debido a un daño en el grupo electrógeno (generador). Asimismo, informan que actualmente se encuentra gestionando la consecución del repuesto requerido para la reparación del equipo, con el fin de enviarlo a la comunidad	El CNM , realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez
Centro Nacional de Monitoreo **CNM-IPSE**

Restablecimiento Jagual, Bocas de Taparal y Riosucio GESTIÓN JUAN ...

C

CNM

Responder

Responder a todos

Reenviar

Lun 3/08/2026 5:08 PM

Para: znigrupo; @ ZONAS NO INTERCONECTADAS
CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS; @ anyimarín; @ ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ; @ JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ; y 12 más

Restablecimiento Riosucio 3-...

328 KB

Con el fin de realizar el seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que se ha presentado la siguiente novedad, en cuanto a la prestación del servicio.

LOCALIDAD	OPERADOR	DETALLE	INFORMACIÓN DEL OPERADOR
JAGUAL, BOCAS DE TAPARAL y MARCIAL - RIOSUCIO - CHOCO	EMPRESA COLOMBIANA DE ENERGÍA - EMCOLEN S.A.S. E.S.P.	Restablecimiento del servicio de energía.	Según la información remitida por la empresa mediante correo electrónico radicada en el IPSE con el No. 202615600146852 del 24 de julio de 2026, la Empresa Colombiana de Energía - Emcolen S.A.S. E.S.P. y manifiestan que las siguientes localidades restablecieron la prestación del servicio de energía. BOCAS DE TAPARAL JAGUAL MARCIAL

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez
Centro Nacional de Monitoreo **CNM-IPSE**

MINENERGIA: Registro radicado 2-2026-034668 GESTIÓN JESHU...

C

contactomme@minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mar 4/08/2026 12:10 PM

Para: @ ZONAS NO INTERCONECTADAS

202631070346682.pdf

96 KB

1202631070346682_00002.pdf

221 KB

2 archivos adjuntos (318 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Estimado ciudadano

Amablemente le remitimos el radicado No. 2-2026-034668 para los fines pertinentes.
Este es un mensaje automático y no es necesario responder.

En Minenergia todos los trámites son gratuitos.

Cordialmente,

Ministerio de Minas y Energía
Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano
PBX(57 1)220 0300
Línea gratuita a nivel nacional 018000 910 180
Calle 43 No.57-31 CAN
Bogotá D.C., Colombia.

MINENERGIA: Registro radicado 2-2026-034667 GESTIÓN JUAN ...

C

contactomme@minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mar 4/08/2026 12:11 PM

Para: @ ZONAS NO INTERCONECTADAS

202631070346672.pdf

101 KB

1202631070346672_00002.pdf

226 KB

2 archivos adjuntos (327 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Estimado ciudadano

Amablemente le remitimos el radicado No. 2-2026-034667 para los fines pertinentes.
Este es un mensaje automático y no es necesario responder.

En Minenergia todos los trámites son gratuitos.

Cordialmente,

Ministerio de Minas y Energía
Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano
PBX(57 1)220 0300
Línea gratuita a nivel nacional 018000 910 180
Calle 43 No.57-31 CAN
Bogotá D.C., Colombia.

contactomme@minenergia.gov.co

Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS

Mar 4/08/2026 12:11 PM

Responder

Responder a todos

Reenviar

202631070346652.pdf

1202631070346652_00002.pdf

2 archivos adjuntos (316 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Estimado ciudadano

Amablemente le remitimos el radicado No. 2-2026-034665 para los fines pertinentes.
Este es un mensaje automático y no es necesario responder.

En Minenergia todos los trámites son gratuitos.

Cordialmente,

Ministerio de Minas y Energía
Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano
PBX(57 1)220 0300
Línea gratuita a nivel nacional 018000 910 180
Calle 43 No.57-31 CAN
Bogotá D.C., Colombia.

ZI

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024 - E.A.T. ENERAMARALES E.S.P. (Rad. 2-2026-034031)

GESTIÓN CAMIL...

Responder

Responder a todos

Reenviar

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Eneramarales Eat

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON; HAROLD DAVID SANTANA ECKER

2-2026-034031_ENERAMAR...

VALIDACION INICIAL_1T 202...

VALIDACION INICIAL_2T 202...

VALIDACION INICIAL_3T 202...

Mostrar los 5 datos adjuntos (701 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores ENERAMARALES

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024 de E.A.T. ENERAMARALES E.S.P.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

ZI

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 - E.A.T. ENERAMARALES E.S.P. (Rad. 2-2026-034176)

GESTIÓN CAMIL...

Responder

Responder a todos

Reenviar

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Eneramarales Eat

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON; HAROLD DAVID SANTANA ECKER

2-2026-034176_ENERAMAR...

VALIDACION INICIAL_1T 202...

VALIDACION INICIAL_2T 202...

VALIDACION INICIAL_3T 202...

Mostrar los 5 datos adjuntos (714 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores ENERAMARALES

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 de E.A.T. ENERAMARALES E.S.P.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el cuarto trimestre de 2024 - ELECTRONUQUI. (Rad. 2-2026-034464) GESTIÓN CARLO...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Para: Ciudadano_electronuqui2020

Mar 4/08/2026 10:26 PM

Cco: CARLOS HUMBERTO OCAMPO SILVA: HAROLD DAVID SANTANA ECKER

2-2026-034464_ELECTRONU...
102 KB

ELECTRONUQUI_2-2024-006...
83 KB

2 archivos adjuntos (185 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores ELECTRONUQUI

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el cuarto trimestre de 2024 de ELECTRONUQUI.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo y tercer trimestre de 2025 - ELECTRONUQUI. (Rad. 2-2026-034480) GESTIÓN CARLO...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Para: Ciudadano_electronuqui2020

Mar 4/08/2026 10:31 PM

Cco: CARLOS HUMBERTO OCAMPO SILVA: HAROLD DAVID SANTANA ECKER

2-2026-034480_ELECTRONU...
128 KB

ELECTRONUQUI_2-2025-016...
85 KB

ELECTRONUQUI_2-2025-039...
77 KB

ELECTRONUQUI_2-2025_056...
75 KB

4 archivos adjuntos (365 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores ELECTRONUQUI

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo y tercer trimestre de 2025 de ELECTRONUQUI.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 - ENERBAUDO. (Rad. 2-2026-034481) GESTIÓN CARLO...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Para: José Fermin Lagarejo Roa

Mar 4/08/2026 10:35 PM

Cco: CARLOS HUMBERTO OCAMPO SILVA: HAROLD DAVID SANTANA ECKER

2-2026-034481_ENERBAUDO...
140 KB

ENERBAUDO_2-2025-018741...
88 KB

ENERBAUDO_2-2025-039263...
84 KB

ENERBAUDO_2-2025-055075...
79 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (471 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores ENERBAUDO

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 de ENERBAUDO.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Restablecimiento Chano - Con Telemetría

GESTIÓN CARLO... X



Para: Ciudadano_znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: anyimarin: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más

Vie 24/07/2026 4:01 PM

Reenvió este mensaje el Lun 27/07/2026 10:53 AM.

Restablecimiento - Chano 24... 495 KB

Con el fin de realizar el seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que se ha presentado la siguiente novedad, en cuanto a la prestación del servicio.

LOCALIDAD	OPERADOR	DETALLE	INFORMACIÓN DEL OPERADOR
CHANO- BOJAYÁ - CHOCÓ	COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA S.A E.S.P.	Restablecimiento del servicio de energía.	Según la información recopilada por el Centro Nacional de Monitoreo -CNM, el gerente de la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA S.A E.S.P. informa que el servicio de energía eléctrica en la localidad CHANO del municipio de BOJAYÁ perteneciente al departamento de Chocó, se ha prestado con normalidad durante los meses de junio y julio, información remitida mediante radicado IPSE 202615600146792 del 24 de julio de 2026.

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez
Centro Nacional de Monitoreo CNM-IPSE

Alarma de Santa Rita - Con Telemetría

GESTIÓN JESHU... X



Para: znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: anyimarin: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más

Vie 31/07/2026 4:20 PM

Alarma Santa Rita 31-Jul-202... 337 KB

Con el fin de realizar seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que la localidad de Santa Rita, municipio de Santa Barbara, departamento de Nariño, se encuentra sin servicio de energía eléctrica:

LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	OPERADOR	CAUSA	INFORMACIÓN DEL OPERADOR	ACCIÓN IPSE
SANTA RITA - SANTA BARBARA - NARIÑO	2	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA RURAL DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE	Daño en el Grupo Electrógeno	Según la información recopilada por el Centro Nacional de Monitoreo -CNM la localidad de Santa Rita en el municipio de Santa Bárbara departamento de Nariño, no cuenta con servicio de energía debido a un daño en el grupo electrógeno (generador). Asimismo, informan que actualmente se encuentra gestionando la consecución del repuesto requerido para la reparación del equipo, con el fin de enviarlo a la comunidad	El CNM, realizará el seguimiento correspondiente para obtener información sobre la fecha estimada para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en esta localidad.

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez
Centro Nacional de Monitoreo CNM-IPSE

Restablecimiento Jagual, Bocas de Taparal y Riosucio

GESTIÓN JUAN ... X



Para: znigrupo: ZONAS NO INTERCONECTADAS

CC: DANNY FERNANDO RAMIREZ BASTIDAS: anyimarin: ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ: JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ: y 12 más

Lun 3/08/2026 5:08 PM

Restablecimiento Riosucio 3-... 328 KB

Con el fin de realizar el seguimiento e informar oportunamente los eventos generados en el proceso de telemetría y monitoreo, facilitando la gestión y el control de alarmas en la prestación del servicio de energía en las ZNI, de manera atenta me permito informar que se ha presentado la siguiente novedad, en cuanto a la prestación del servicio.

LOCALIDAD	OPERADOR	DETALLE	INFORMACIÓN DEL OPERADOR
JAGUAL, BOCAS DE TAPARAL y MARCIAL - RIOSUCIO - CHOCO	EMPRESA COLOMBIANA DE ENERGIA - EMCOLEN S.A.S. E.S.P.	Restablecimiento del servicio de energía.	Según la información remitida por la empresa mediante correo electrónico radicada en el IPSE con el No. 202615600146852 del 24 de julio de 2026, la Empresa Colombiana de Energía - Emcolen S.A.S. E.S.P. y manifiestan que las siguientes localidades restablecieron la prestación del servicio de energía. BOCAS DE TAPARAL JAGUAL MARCIAL

atte.

Ing. Alexander Mossos Jimenez
Centro Nacional de Monitoreo CNM-IPSE