UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Miercoles

Fecha	DIA	MES	AÑO
	17	06	26

Finisadora

Máquina W100-005-01

Victor Hoyos

Obra:	Kilometraje ☐	INICIAL	FINAL
San Felipe - Polocandido	Horómetro ☐	601	601

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Disponible
		Llanta derecha Trasera Dañada
		(sin llanta)

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	Horas Transporte	
ACEITE N°			Horas Disponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR		TIEMPO AYUDANTE	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
7:00	4:00		
Am	pm	Horas Ordinarias	
Horas Ordinarias		Horas Extras	
Horas Extras		Nombre	
Nombre			

ESTADO DE LA MÁQUINA Techo Mal estado - Carpa de banda Mal estado Tapa de ACPM dañada

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. IINGENIERIA DE EQUIPO

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Martes

Fecha	DIA	MES	AÑO
	16	06	26

Excavadora

Máquina W100-005-01

Vieta Horas

Obra:	Kilometraje / Horómetro	INICIAL	FINAL
Sumapaz - palocaido		601	601

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Disponible
		Vuelta Derecha Trasera Niña da
		(sin Vuelta)
4:00		

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	HorasTransporte	
ACEITE N°			HorasDisponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR		TIEMPO AYUDANTE	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
7:00	4:06		
Am	Pm	Horas Ordinarias	
Horas Ordinarias		Horas Extras	
Horas Extras		Nombre	
Nombre			

ESTADO DE LA MÁQUINA Techo Mal estado - Tapa de banda Mal estado -

Tapa de ACPM Rota de

OBSERVACIONES Falta de Mantenimiento

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. INGENIERIA DE EQUIPO

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Viernes

Fecha	DIA	MES	AÑO
	12	06	26

Máquina: Fresadora W100-005-01

Victor Horas

Obra:	Kilometraje ☐ Horómetro ☐	INICIAL	FINAL
San Fdo - palocaido		597	601

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Fresado palocaido
		puntas - 5 - boto 1 punta
		viajes bolquetas 19
		se daño llanta trasera derecha
		Tanqueo: Hi 601 - 40 gl
6:00		
-		

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	Horas Transporte	
ACEITE N°			Horas Disponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR		TIEMPO AYUDANTE	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
7:00	6:00		
Am	pm	Horas Ordinarias	
Horas Ordinarias		Horas Extras	
Horas Extras		Nombre	
Nombre			

ESTADO DE LA MÁQUINA Techo Mal estado - Carpa de banda Mal estado.

Tapon de ACPM dañada

OBSERVACIONES falta de Mantenimiento

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. IINGENIERIA DE EQUIPO

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Manos

Fecha	DIA	MES	AÑO
	9	06	26

Equipo diario
Máquina
Vibrocompactador

Victor Reyes

Obra:	Kilometraje / Horómetro	INICIAL	FINAL
San felipe - pozo azul		592	592

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Ayudando a instalar Marca asfaltica - Tornillos
5:00		

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	Horas Transporte	
ACEITE N°			HorasDisponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR	
INICIO	TERMINO
7:00	5:00
Am	Pm
Horas Ordinarias	
Horas Extras	
Nombre	

TIEMPO AYUDANTE	
INICIO	TERMINO
Horas Ordinarias	
Horas Extras	
Nombre	

ESTADO DE LA MÁQUINA Techo Mal estado - Tarpu de banda Mal estado
Tapa de ACPM dañada

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. INGENIERIA DE EQUIPO