UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	05	06	2026	93	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Edith Ríos Soto

cc propietario: 38200884

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Cuidadora

Dirección: Barrio La Brisas

Teléfono: 3134131440 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 17 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo Septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6, Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☒
4. Valor normal	☐	Cuál? Remodelación	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, bloque, Concreto

MUROS: Concreto

CUBIERTA: Teja de Zinc

PISOS: Concreto

FACHADA: Bloque y Teja

GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos

HUMEDADES: En el techo y paredes

HUNDIMIENTO PISO: No se observa

DESPLAZAMIENTOS: En la fachada

OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda residencial actualmente estan realizando modificaciones y la residente y estan construyendo una bodega de almacenamiento. Se observan grietas y fisuras en las paredes y en los pisos el portón de ingreso se observa en regular condiciones las mures presentan grietas y desplazamiento y estan cubiertos por hongo por las lluvias. Se observa humedad en el alrededor de madera en el exterior de la vivienda se observa material de construcción

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Cuarto interior

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la resppnsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 05 días del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Edith Riofrio

Firma Representante del predio
Nombre: Edith Riofrio

Firma Representante del Contralista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luna Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	05	06	2026	98	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Valbuena
cc propietario: 79715432
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Calle 6 1-264 Casas Los Bijes
Teléfono: 3132281578 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 13 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable			
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas, Concreto	GRIETAS Y FISURAS: Cerradas
MUROS: Concreto	HUMEDADES: No se observan
CUBIERTA: Concreto y placa base	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto y porteros	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de 3 pisos incluida la terraza, de uso residencial se observa cerramiento exterior en concreto y baldosa, el cerrado presenta fisuras en la parte baja se observan 2 locales y otro que da ingreso al segundo piso. se observan en buen estado, con puertas metalicas en buen estado. la casa esta separada con 15 columnas en concreto, con sus respectivas vigas se observan ventanales en vidrio en buen estado.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Corredor externo



Foto N° 2
Descripción Interior de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fabricabilo a los 05 dias del mes de Junio del 2-26.

propietario o residente

Carlos A. Valbuena

Firma Representante del predio
Nombre:

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Ibarra

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luna Rivera S.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VECINDAD INICIAL
	05	06	2026	99	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Teresa Benilla

cc propietario: 52175798

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Barrio los Brisas

Teléfono: 3144706065 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 14 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ____ NO X

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ____ NO ____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas Concreto	GRIETAS Y FISURAS: En Ventanas
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En plancha por lluvia
CUBIERTA: teja de Zinc y Concreto	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto y baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Vega metalica	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa Vivienda de 2 pisos, de uso residencial, con un local de comidas el cerramiento del local es en metal, se observa cubierta y pisos en concreto con fisuras, se observa ventanería en vidrio en el segundo piso en buen estado la casa esta soportada por 10 columnas en concreto. Se realiza registro fotografico de la parte externa y interna de la casa.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Corredor externo



Foto N° 2
Descripción parte trasera

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 05 días del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Teresa Bonilla.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luna Riveros

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	05	06	2026	100	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Octavio Acero Quimbayo
cc propietario: 6174809
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Barrio los Buisis
Teléfono: 3219274619 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8.90 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Cenefa y pared
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** No se observa
CUBIERTA: Concreto - teja zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial en concreto y teja zinc. Se observa un cerramiento en concreto que presenta fisuras y grietas, se observa grietas en la pared de la sala. Se observan 2 rejas en la parte externa una en regular condición, se observa desprendimiento de pintura en la parte externa de la vivienda. El cuarto izquierdo esta sin pintar.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Techo de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Interior de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de las que intervienenen ella, en Popayán a los 05 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Octavio Acero Quimbayo

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Andres

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luisa Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	05	06	2026	101	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Grajales
cc propietario: 1010187846
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X Otro Cual?_____
Dirección: Calle 6 #1-24 Las Brisas
Teléfono: 3239369967 No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 7 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otras	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?_____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?_____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ☐
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas, Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** pisos, paredes
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** En paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Ceramica	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto y Ceramica	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial de 2 pisos, presenta un cerco tapia en baldosa con fisuras, se observa grietas en las paredes, humedad en algunas paredes, la cubierta es de Teja Zinc, se observan 8 columnas de soporte para la vivienda.

Se solicita verificar el acceso a la vivienda por la construcción de las escaleras, ya que utilizan el corredor como parqueadero de motos y un cerquero.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto Nº 2
Descripción Corredor externo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fabricabildo a los 05 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

x Sandra Gaytes
Firma Representante del predio
Nombre: x Sandra Yolieth Gaytes

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luisa Rivros.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	05	06	2026	102	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Libardo Garzón
cc propietario: 17057357
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___
Dirección: Barrio las Brisas
Teléfono: 3132916900 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 15Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?___	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como	
4. Institucional		Cuál?___		comercio SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas en Madera	**GRIETAS Y FISURAS:** Corredor, paredes y pisos
MUROS: Madera	**HUMEDADES:** paredes
CUBIERTA: Teja de Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observan
PISOS: Concreto y madera	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observan
FACHADA: Madera	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, construida en vigas y tablas de madera la cual se observa deteriorada, se observa desprendimiento, huecos, grietas y fisuras, se observa en cuidado exterior en concreto en grietas y fisuras, el piso interno es de madera, se observa la cubierta en regulares condiciones los vigas de madera estan deteriorados.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción pared de tabla



Foto N° 2
Descripción patio de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en palmira a los 05 dias del mes de JUNIO del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: 94705357

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luis Rivera.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	05	06	2026	103	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: German Benilla
cc propietario: 5906819
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Cuidador
Dirección: Barrio los Bijaos
Teléfono: 3203312851 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 3 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, concreto	GRIETAS Y FISURAS: paredes, pisos
MUROS: Ladrillo	HUMEDADES: No se observa
CUBIERTA: teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, construida a bloque y cerrada con vigas y muros. Se observan grietas y fisuras en paredes y pisos, los cuales son de cerámica. Se observa un cerramiento externo en concreto que presenta grietas, fisuras y desprendimiento de material

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la Vivienda



Foto Nº 2
Descripción Fcdo de la Vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabaneta a los 05 dias del mes de JUNIO del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: X

Firma Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	10	06	2026	104	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sonia Salazar
cc propietario: 38258544
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Barrio los Rosos
Teléfono: 3195736130 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts):

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermedio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: En los pisos y paredes.
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En piso de Concreto
CUBIERTA: teja de Zinc.	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: Ceramica y Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto, pañete en Partes	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, Construida en concreto, pisos en Ceramica y en concreto, se observan fisuras, Se observa un porton de ingreso en madera, la cubierta es en teja zinc, el patio esta Separado con estructura de acero.
En la fachada se observa un Corredor en Escalas y Ceramica que presenta fisuras y grietas.
En el recorrido de la visita, la propietaria Solicita revision de una alcantarilla ya se encuentra inutilizada puesto que presenta afectaciones en humedades con las aguas lluvias.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Cocina



Foto N° 2
Descripción Patio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ello, en Sabaneta a los 10 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Sonia Saldaña C.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la interventoría
Nombre Cesar Herrera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	10	06	2026	105	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Celsia Colombia

cc propietario: Nit: 800249860

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Subestación palocabildo

Teléfono: 3124254769 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 20 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	X	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Bloque y tubería	**GRIETAS Y FISURAS:** En muros
MUROS: Bloque y Concreto	**HUMEDADES:** En muros
CUBIERTA: X	**HUNDIMIENTO PISO:** N - Se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** N - Se observa
FACHADA:	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa la estructura de una Subestacion electrica, la cual cuenta con un cerramiento en bloque y tubado metalico, Se observa un portón grande metalico y en el ingreso una placa de Concreto, Se observa una estructura de alcantarilla en concreto y una Vija metalica. Se observan grietas y fisuras en toda la estructura. Se fue avanzado la toma de Fotografias en la parte externa de la infraestructura.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción portón de ingreso



Foto Nº 2
Descripción Calzada externo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la responsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en cabecera a los 10 días del mes de junio del 2016

propietario o residente

X iver sanabria

Firma Representante del predio iver sanabria
Nombre:

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la interventoría
Nombre Luisa Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la política de protección de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	10	06	26	106	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yeiny Tatiana Ocampo Castaño

cc propietario: 1108170444

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual?_____

Dirección: Los Buses

Teléfono: 3125091848 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 15 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?_____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?_____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y piso
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Mulo en Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, Hecha en Concreto y Cubierta de teja Zinc
Se observa un Cerramiento externo construido en muro de bloque amarillo y Concreto
El cual se observa deteriorado presenta grietas y fisuras y desprendimiento de material.
La inmediatez fue evidenciado Fotografías de la parte externa de la vivienda.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Muro del Corredor



Foto Nº 2
Descripción Corredor exterior

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabaneta a los 10 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Yeimy Tatiana Campo Cardona

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Montoya

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luisa Rivros

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	10	06	2026	107	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Javier Rivera

cc propietario: 89000691

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: los Bijaos, Finca el Paisaje

Teléfono: 3219478603 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 17 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ____

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ____ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: columnas, vigas y concreto	GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: paredes por lluvia
CUBIERTA: teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: porton en metal y columnas de Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Entrada exterior




Foto N° 2
Descripción Entrada a la vivienda

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, techo en Concreto Teja de Zinc, pisos en cerámica Se observa con puerta de ingreso, techo en Metal, estructura en Concreto Se observan fisuras en paredes y en el Corredor Exterior.
Se lleva registro fotográfico de la parte exterior y el Corredor.

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Pabellón a los 10 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: 1.87.000691

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Andres

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luisa Riveros

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	10	06	2026	108	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Javier Rivera

cc propietario: 89000691

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Los Bijaos

Teléfono: 3219428663 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 40 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldio	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: En paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes en lluvia
CUBIERTA: Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto y Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto y puerta de Metal	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Portón lateral



Foto N° 2
Descripción Entrada a parqueadero

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial y comercial ya que tiene un parque- adero y lavadero, esta construida en concreto con cubierta de zinc, se observan grietas y fisuras en paredes y pisos, el parqueadero esta rodeado por cerca en bloque amarillo y concreto, se observan grietas y fisuras, la entrada al parqueadero es destapada.

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en pabcabibo a los 10 dias del mes de Junio del _____.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: JAVIER RIVERA

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Ulloa

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luis Ramos

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	10	06	2026	109	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mauricio Lopez
cc propietario: 1106332961
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Administrador
Dirección: Los Bajos
Teléfono: 3179981770 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 80 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** En pisos y paredes
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** En pisos por lluvia
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Ceramica	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: portón metalico y columnas en concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial y comercial (finca) con un portón de ingreso metálico con columnas en concreto, presenta grietas, fisuras y hongos por la lluvia la cual a la vivienda se observa una vivienda con vigas con concreto, en costado se observa una bodega en bloque con grietas y hongos por la lluvia. Se observan pisos en cerámica.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Fachada Vivienda



Foto N° 2
Descripción Corredor Interno

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Cabecibdo a los 10 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: MAURICIO FLOREZ

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Laura Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	10	06	2026	110	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Erney Vda
cc propietario: 1106948295
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Finca el Diamante VDA Aguas
Teléfono: 3134901379 No. de pisos 1
Long. del frente (mts): 40 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pozo Profundo
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: En pisos y paredes
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes por lluvia
CUBIERTA: Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Cerámica y Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: portón metálico y columnas en Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, al ingreso hay un portón metálico en columnas en concreto cubierta de teja eternit, se observan fisuras en columnas y concreto, presentan grietas y fisuras, desprendimiento de material. Se observa un cercado en concreto en buen estado, se observa un parqueadero hecho en columnas y cubierta de zinc, se usa como parqueadero. la casa cuenta con un encerramiento en metal y postes de concreto.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Lateral de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 10 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Franco Vasquez

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Laura Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD
	11	06	26	111	INICIAL

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jeferson Moyano

cc propietario: 1233510851

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Los Buisos

Teléfono: 3161475243 No. de pisos 3

Long. del frente (mts) 6 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor Intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldio	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: En casa y paredes
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: Concreto y teja Zinc.	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto y Vega Metálica	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda residencial de 3 pisos, dividida por apartamentos, hecho en concreto pisos en cerámica. Se observa un cerramiento exterior en ladrillos, vidrios y desprendimiento de material. Se observan grietas en las paredes y humedad en paredes. Se observan ventanas en vidrio en buen estado.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Corredor exterior



Foto Nº 2
Descripción Interior de la vivienda 2+150

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 11 dias del mes de JUNIO del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Jeferson M.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Abadia

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luisa Ramirez

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA
	11	06	2026	112	INICIAL

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jairo Leonardo Reyes Cruz

cc propietario: 93341228

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Dirección: Barrio Las Brisas

Teléfono: 3142954250 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 15M15

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?___	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?___	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuantos ☐

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y pisos
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observan
PISOS: Concreto y baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observan
FACHADA: Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso comercial y residencial techo en concreto cerca externa en concreto con prietas y pisos. Se observa 2 puertas en metal que presentan oxido, paredes con huecos por la lluvia, se observa techo en zinc.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Fachada de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Girardot los 16 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Jairo Leonardo

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Alarcon

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	11	06	2026	113	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lecraldo Lozano

cc propietario: 1106739658

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Administrador

Dirección: finca el permiso - vda las palmas

Teléfono: 3237514327 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 12 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** En pisos y paredes
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** No se observan
CUBIERTA: teja eternit	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observan
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observan
FACHADA: Concreto y pintura de madera	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa un portón de ingreso de madera, Separado con columnas de Concreto y baldosa, Cubierta de teja eternit, el acceso es de placa huella de Concreto y pisada presenta grietas y fisuras.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Costado externo



Foto N° 2
Descripción Portón de ingreso

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Subachoque a los 11 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Alvaro Lorena Alvaro Forero

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Sacha

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luis Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDA
	11	06	2026	114	INICIAL

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sara Sanchez

cc propietario: 1005856795

Tenencia: Propietario x Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda Cauas Hotel Cumbres Andinas

Teléfono: 3135935494 No. de pisos: 3

Long. del frente (mts): 35 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Si Cayredor
MUROS: Concreto y baldosa	**HUMEDADES:** No se observan
CUBIERTA: Concreto y Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observan
FACHADA: Concreto y baldosa	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una edificación de 3 pisos la cual es usada como comercio (Hotel) Cuenta con un cerramiento exterior en concreto y bahareque, presenta grietas y fisuras se observan vigas metálicas y portón metálico. El predio cuenta con 2 bahareques de uso como parqueadero del Hotel cuentan con portones metálicos para el ingreso. Solo fue autorizado la toma de fotografías de la parte exterior

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Corredor externo



Foto N° 2
Descripción Ventanal externo

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 11 días del mes de Junio del 2025.

propietario o residente

Sara Sanchez
Firma Representante del predio
Nombre: Sara Sanchez

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luna Ramos

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD
	11	06	2026	715	INICIAL

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edward Madivelso
cc propietario: 1026296066
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda el Triunfo
Teléfono: 3125667954 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 6 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energia	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y concreto	GRIETAS Y FISURAS: En paredes y corredor
MUROS: Concreto	HUMEDADES: No se observan
CUBIERTA: Concreto y Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto y baldosa	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una via de uso Vehicular, de 3 carriles, hecha en Concreto y baldosas,
Se observa Concreto en la parte externa Con grietas y Fisuras, Se observan Ventanales
en vidrio en buen estado
El vidrio del balcon esta partido.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 9
Descripción Ventanales 2 piso



Foto N° 2
Descripción Corredor exterior

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la resppornsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabanalarga a los 11 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

EDUARDO M MENDIETA
Firma Representante del predio
Nombre: Edward Mauricio Mendivelso

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luis Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	11	06	2026	116	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yuli Alejandra Beltrán
cc propietario: 1105663449
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda el Vivero
Teléfono: 3125389187 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 6 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: Paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: Corredor
CUBIERTA: Concreto y Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial de 3 pisos, techo en concreto, se observa
y cerca otro en balsa, presenta grietas y fisuras.
el vidrio de la ventana del frente se encuentra roto

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 7
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Grieta externo

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Pabacabildo a los 11 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

x Yuridejandra Briñez
Firma Representante del predio
Nombre: x 1110506399

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luis Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	11	06	2026	117	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cristian Bolivar

cc propietario: 1035437477

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda el Hicaco

Teléfono: 3133020749 No. de pisos: 3

Long. del frente (mts): 30 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas Concreto y pintura	GRIETAS Y FISURAS: Paredes y Cielo raso
MUROS: Vigas, Columnas y Concreto	HUMEDADES: No se observan
CUBIERTA: Concreto y teja ZINC	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: baldosa y Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto y puerta Metalico	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, Sobre esta construida la Zona de abajo, los otros 2 pisos estan en construcción. en el primer piso hay una bodega. Se observa Gr carreder deterio en baldosa y Concreto presenta fisuras y grietas. Se observa en puerta metalica en buen estado.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Cuarto externo



Foto N° 2
Descripción escaleras

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Palocabildo a los 11 días del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: X 1035437727

Firma Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	11	06	2026	118	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gerado Ruiz

cc propietario: 10187193

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda los Cuyos

Teléfono: 3133150330 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 8M5

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldio	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: En paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: Placa facil	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto bañado	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto y puertas Metalicas	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial de 2 pisos en la parte de abajo hay una bodega. Se observa un cerco de Alambre en concreto que presenta fisuras y grietas se observa placas de concreto y placa Facial Se toma registro fotográfico del lado de la parte de abajo.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÌTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Corredor exterior



Foto N° 2
Descripción Interior de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella. en Sabaneta a los 11 dias del mes de JUNIO del 2025.

propietario o residente

Gerardo Rivera
Firma Representante del predio
Nombre: Gerardo.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Jaramillo

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Lina Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	11	06	2026	119	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Señora Anuar

cc propietario: 28403199

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda Cuya

Teléfono: 3207745135 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 9 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ____

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ____ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes
MUROS: Concreto y bloque	**HUMEDADES:** paredes
CUBIERTA: Concreto y Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: pared en teja de Zinc	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, en una estructura en parte en Ladrillo y baja Zinc de regulares condiciones, la casa se observa en un alto, separada en la estructura de bloque, en el frente hay una Zona destapada que sirve de parqueadero, se observan grietas y fisuras en las paredes, algo que humedad en las paredes.

El señor Secundino manifiesta no firmar, por lo tanto, marca todo con X como representación de su firma, se separa la firma y la visita en registro fotográfico.

Se señalan las actividades constructivas y objeto del contrato de obra con el fin de evidenciar las actividades y dejar constancia, el señor acepta la acta pero manifiesta no firmar. por ende se acepta la firma o "X" realizada por el propietario.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto Nº 2
Descripción Muro en bloque

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Pradera a los 11 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Serafin Muñoz

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Montoya

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Laura Ramos S.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	11	06	2026	120	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gloria patricia Acosta
cc propietario: 33875136
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Cauas
Teléfono: 3114431286 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 3=MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otras	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldio	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas de madera y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: En paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto, mixta ladrillo	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, Construida con vigas de madera y Cerrada, pisos en Cerrado que presentan, grietas y fisuras, la cubierta de Teja Zinc, se observa un muro en bloque de Separte por el Corredor Interno.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Muro en bloque

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Cota Cund a los 11 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Gloria Patricia Acosta
Firma Representante del predio
Nombre: Gloria Patricia

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luisa Rivros.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	12	06	2026	121	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mayerli Castro Franco

cc propietario: 1109297229

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Dirección: Vereda las pavas

Teléfono: 3176289245 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas			
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?___	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?___	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO X

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: pisos y paredes
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: Concreto y Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto pintura Acrilico	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, de 2 pisos, se observa en cerramiento exterior en ladrillos y rejas, se observa un portón metálico, en la parte de abajo se observa una bodega, la cual presenta humedad en las paredes, el piso es de concreto y presenta grietas y fisuras, la segunda planta es de uso residencial y en la parte de atrás se observan 2 apartamentos.
Sin novedad el registro fotográfico de la parte de abajo y exterior

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la Vivienda



Foto N° 2
Descripción piso interior

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Valledupar a los 12 dias del mes de JUNIO del 2026.

propietario o residente

x marcos
Firma Representante del predio
Nombre: x marcos

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luis Pena

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de protección de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	12	06	2025	122	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Fabio Velasco Borjas

cc propietario: 2301955

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Finca el Arroyo - Vereda el Juncho

Teléfono ____ No. de pisos ____

Long. del frente (mts): 7mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pozo séptico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos ____
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	Cuál?____		comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** En paredes y piso
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** En paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, hecha en concreto con cubierta en zinc, se observa un cerco externo con columnas de concreto que presenta grietas y fisuras. Se observa deterioro en el interior de la vivienda y piso en concreto que presenta grietas y fisuras.

Solo se adhiere el registro fotografico de la parte externa la propiedad esta ocupada en la parte interna por ocupantes.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Escaleras del exterior



Foto N° 2
Descripción Ventana exterior

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la resppponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Valledupar a los 12 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre:

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luisa Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la política de protección de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	12	06	2025	123	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sabio Vivas Vargas
cc propietario: 2301355
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Finca el Cayo - Vereda el Limón
Teléfono: 312 No. de pisos 1
Long. del frente (mts): 9 M

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pozo séptico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Cerchas	GRIETAS Y FISURAS: pisos y paredes
MUROS: Concreto	HUMEDADES: paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: Concreto y baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una propiedad dividida en 3 apartamentos, uno de uso de bodega y 2 de uso residencial, Construidos en Concreto y Cubierta de Zinc, Se observa en Concreto Interno en Concreto que presenta grietas y fisuras, se observa en muro de bloque amarillo que presenta grietas y huecos.

Las Fotografías Solo son tomadas en la parte interna de la propiedad.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabaneta a los 12 días del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: X

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Justino

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Juan Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de protección de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	12	06	2026	124	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Martha Narvaez

cc propietario: 65719217

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Cuidadora

Dirección: Vereda Cobres

Teléfono: 3202913131 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 13 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermedio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de guadua, bloque amarillo	GRIETAS Y FISURAS: En paredes y pisos
MUROS: Bloque amarillo	HUMEDADES: No se observa
CUBIERTA: Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: bloque amarillo y guadua	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial construida en bloque arcilla con techo de zinc, se observa en regular estado con fisuras, el cerramiento en grama en regular estado con todos los drogados.
Se fue autorizado la toma de fotografías por la parte interna de la vivienda.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Cerramiento externo



Foto N° 2
Descripción Cenizal externo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Barbosa a los 12 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Martha Navarro
Firma Representante del predio
Nombre: Martha Navarro

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Santana

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luis Pinero S

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la política de protección de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	12	06	26	125	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Olvida Vivas

cc propietario: 33875410

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual?_____

Dirección: Vereda Palas

Teléfono: 3152739169 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 60 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?_____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?_____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ____ NO X

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ____ NO ____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: vigas de madera, columnas y concreto	GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos
MUROS: Bloque	HUMEDADES: paredes
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Bloque	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, construida en bloque y teja zinc, con salpicado de pintura en las partes externas de la casa, se observa un cerramiento en la parte de atrás, grietas, fisuras y desprendimiento de material. Se observa un poste de ingreso metálico que presenta oxido y unos pequeños huellas en concreto.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL




Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Corredor exterior

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la responsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Barbosa a los 12 dias del mes de JUNIO del 2016.

propietario o residente

Xoveida vivas
Firma Representante del predio
Nombre: Xoveida vivas

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la polifica de protección de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD
	12	06	25	126	INICIAL

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Monica Garzón

cc propietario: 1110463093

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda peñas blancas el tobogo

Teléfono: 3133517939 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 100 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** En pisos
MUROS: Concreto y baldosa	**HUMEDADES:** No se observan
CUBIERTA: placa de Concreto y teja	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observan
PISOS: baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observan
FACHADA: baldosa y Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial de 2 pisos construido en Concreto, al ingreso se observa un Cerramiento metálico con columnas en ladrillo y pintura, se observa 2 placa huellas en concreto, cerrada alterno de la vivienda en baldosa en buen estado pisos en baldosa paredes de concreto y pintura.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Fachada de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Corredor lateral

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la responsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Facatativa a los 12 días del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Monica Garzón
Firma Representante del predio
Nombre: Monica Garzón

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Medina

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de protección de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	12	06	26	127	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luis Heiler Rodriguez

cc propietario: 11590372

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Cuidador

Dirección: Vereda aguas

Teléfono: 3132967640 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 35 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Satelital

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☒	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	☐	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	Cuál?		comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: No se observan
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: entrada de ingreso Madera y Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una estructura que se encuentra en construcción (prefabricada), se observa un portón de ingreso de madera y muros en concreto y pintura, el cual presenta fisuras, con cubierta en teja plastica, la cubierta se encuentra destapada.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción construcción



Foto Nº 2
Descripción porton de ingreso

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 12 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Luis H Rodriguez
Firma Representante del predio
Nombre: Luis H Rodriguez

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	24	06	2026	128	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Wendy Mireya prieto

cc propietario: 1106951845

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Dirección: Vereda el triunfo

Teléfono: 3132860256 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6.5 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?___	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?___	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI X NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: pisos y paredes
MUROS: Concreto	HUMEDADES: paredes
CUBIERTA: teja de zinc y pvc	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial de 2 plantas, hecha en concreto. Se observa la cubierta exterior en concreto presenta grietas y fisuras, la cubierta es de Zinc y pvc en la primera planta hay una bodega con puerta metalica pintada se observan ventanas en vidrio en buen estado, pisos en baldosa. Se observa humedad en la pared del baño.
Se hace registro fotografico de la parte externa y el segundo piso.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto Nº 2
Descripción Corredor exterior

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la responsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Cabecera a los 24 días del mes de JUNIO del 2-26.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Wendy Prieto J.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la política de protección de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD
	24	06	2026	129	INICIAL

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: David Montoya Gonzalez

cc propietario: 1108170978

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda el Hueco

Teléfono: 3143188749 No. de pisos 2

Long. del frente (mts): 3 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, Cerchas y pintas	GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos
MUROS: Cerrado	HUMEDADES: paredes
CUBIERTA: teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: baldosa y Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Ventana y puerta metalica	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, un principal y 3 apartamentos, se observa en la fachada medianamente con vejez y moho en cerca de, presenta hongo por la lluvia en partes metalica pintado, el resto cuenta con un placa en concreto presenta grietas y fisuras, cubierta en teja de zinc.
Se fue ubicado el registro fotografico de la parte interna.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Cerramiento

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la responsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en ~~establido~~ a los 24 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Daniel Montoya
Firma Representante del predio
Nombre: Daniel Montoya

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Mantel

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	24	06	26	130	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jorge Forero
cc propietario: 5938 550
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Calvario
Teléfono: 3112873350 No. de pisos 2
Long. del frente (mts): 90 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	X
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Cuál?____		comercio SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y pisos
MUROS: Vigas, columnas, corridas y pintura	**HUMEDADES:** paredes
CUBIERTA: placa en concreto	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: baldosa y concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial de 2 pisos el primer piso es Sobrepuesto y la uso de bodega, todavia esta en Construcción, la vivienda esta hecha en Concreto, se observa un cerrado efectivo en bahareque presenta fisuras, con cubierta en lámina Fibrocemento la vivienda esta soportada por las columnas de Concreto, los pisos son de baldosa y de concreto.
Se observan ventanales a vidrio en buen estado.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	**FORMATO**
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Bodega baja

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la resppponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 24 días del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Jorge Perez.

Firma Representante del predio
Nombre: Jorge Perez.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la política de protección de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	24	05	26	131	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Orfilia Marín
cc propietario: 28723353
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Palos
Teléfono: 3202674632 No. de pisos 1
Long. del frente (mts): 30 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Satelital

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas, Concreto y pintura	**GRIETAS Y FISURAS:** En paredes y piso algunas
MUROS: Concreto y pintura	**HUMEDADES:** paredes por lluvia
CUBIERTA: teja zinc y PVC	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observan
PISOS: baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observan
FACHADA: Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, de un piso hecha en concreto y pintada, de cubierta en teja zinc y PVC, piso en baldosa, cerramiento exterior en baldosa con muro en bloque y concreto con fisuras y grietas.

Se observa garaje con techo en zinc paredes en bloque amarillo y piso en tierra.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Entrada externa



Foto Nº 2
Descripción Parqueadero

Ottawa
Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en palocabildo a los 24 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

x Ottawa Flores.
Firma Representante del predio
Nombre: x 28723353

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Montes

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	24	06	2026	132	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose orlando Cortez Bobadilla
cc propietario: 116295188
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Aguas
Teléfono: 320 6769724 No. de pisos 2
Long. del frente (mts): 15 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	X
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Cuál?____		comercio SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, Cerrete y pintura	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y pisos
MUROS: Cerrete y pintura	**HUMEDADES:** Paredes
CUBIERTA: teja zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Cerrete	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, de 2 pisos, hecha en concreto. Con pisos en baldosa, techo de zinc, se observa en cielo raso en concreto presenta grietas y fisuras, el segundo piso esta en bloque amarillo, se observa humedad en la pared del baño. Se observa garaje en techo en zinc y postes en guadua pisos en tierra.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Corredor externo



Foto N° 2
Descripción Entorno de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Barbosa a los 24 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Eduardo Cortes

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Santiver

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luna Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	24	06	26	133	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Henry Rios
cc propietario: 14271366
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Cuidador
Dirección: Vereda Cayas
Teléfono: 3124615399 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo Septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☒
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: paredes
CUBIERTA: placa de metal	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda en construcción hecha en Concreto sin pintar los pisos están en Concreto, se observa baldosa en la mitad de la vivienda (está inchapando) se observan 2 Vehículos de Vidrio en buen estado, la cerca es Separada por Columnas de Concreto.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción parte trasera de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Interior de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Bolivar a los 24 días del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

José Henry Rios

Firma Representante del predio
Nombre: José Henry Rios

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	24	06	2026	134	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Angelica Cadenas
cc propietario: 1111764668
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Palos
Teléfono: 3212225930 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 5 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía			
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas, Concreto y ladrillo	GRIETAS Y FISURAS: pisos y paredes
MUROS: Concreto	HUMEDADES: No se observan
CUBIERTA: placa y teja Upvc	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: baldosa, Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, hecha en Concreto, pintado con Cubierta de placa de metal y teja yuc, esta separada al rededor por 18 Columnas en Concreto. Se observan en rededor del frio en Concreto que presenta grietas y fisuras. Se observa Ventanales en vidrio en buen estado. En el predio Se observa una Construcción en riesgo, esta Cubierta por una Vaca y Solo esta la estructura de las Columnas en hierro.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Corredor lateral



Foto N° 2
Descripción Interior de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fabricato a los 24 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Angeline Cardenas
Firma Representante del predio
Nombre: Angeline Cardenas.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Muñoz

Vo.Bo. Representante de la interventoría
Nombre Luna Rios

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de protección de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	9.5	06	25	135	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Omar Giovanni Linares
cc propietario: 11570568
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Cuidador
Dirección: Vereda Pijaos
Teléfono: 3213728910 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo Jefino
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas, Corrector y Pintura	GRIETAS Y FISURAS: En pisos y paredes
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En Muros
CUBIERTA: Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Cerramiento metálico y Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, hecha en concreto, pintada. Se observa un portón de ingreso con malla metálica, con muros de concreto que presentan humedad por la lluvia. El concreto y la pintura presenta grietas y fisuras pisos de baldosa y cerámica en toda la casa.

El cuidador Sito autoriza el registro fotográfico por fuera de la vivienda.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL




Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Cerramiento

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabaneta a los 25 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Omar Giovanni Linares

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Montoya

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luis Rios

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	26	136	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yolanda Vargas

cc propietario: 51739875

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda Cajas

Teléfono: 316 882 2264 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 5 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otras		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ____ NO X

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ____ NO ____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y bloque amarillo	GRIETAS Y FISURAS: En muros y pisos
MUROS: Bloque amarillo	HUMEDADES: No se observa
CUBIERTA: Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Baldosa y Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: pintura metalica	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Jardinel externo



Foto N° 2
Descripción Cerramiento

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fabricabildo a los 25 días del mes de Junio del 2025.

propietario o residente

Elsy Yolanda Vergara

Firma Representante del predio
Nombre: Elsy Yolanda Verga

Firma Representante del Contratista
Nombre: Katia Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luis Rios

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	23	06	2026	137	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yolanda Vergara
cc propietario: 51757975
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Alto
Teléfono: 3106807264 No. de pisos 1
Long. del frente (mts): 5 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energia	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como	
4. Institucional		Cuál?____		comercio SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas, Concreto y pintura	GRIETAS Y FISURAS: En paredes y techos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: No se observa
CUBIERTA: teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Baldosa y Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, hecha en concreto, pintada, con cubierta en teja zinc, se observa carretera, arboles, cercas y postes.

Se realizo el registro fotografico de la parte externa de la vivienda



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la resposnsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabanalarga a los 25 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Orlando Vergara

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Nader

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	2025	138	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mitl Garcia

cc propietario: 1054338539

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda aguas

Teléfono: 3208159436 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 10 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, concreto y ladrillo.	GRIETAS Y FISURAS: pisos, muros y paredes
MUROS: Concreto	HUMEDADES: Muros y paredes
CUBIERTA: teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: En paredes
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, hecha en bloque, solo cuenta en la parte exterior de la vivienda, se observa un cerrado externo, que presenta grietas y fisuras. Se observa grietas y fisuras en todo el piso y paredes, se observa desprendimientos en la parte interna de la vivienda entre paredes y pisos. Se observan huecos en las paredes.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Techo de la vivienda



Foto N° 2
Descripción pared de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 25 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

x Ubied

Firma Representante del predio
Nombre: Ubied García

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Montaña

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	2026	739	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Olga Lucia Sanchez
cc propietario: 28773537
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Las Pavas
Teléfono: 3115988609 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts):

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable			
7. Otros	X		Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermedio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ____ NO X
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ____ NO ____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, Cerrada y Pintura	GRIETAS Y FISURAS: En pisos y paredes
MUROS: Cerrado	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: En pisos
PISOS: Cerrado	DESPLAZAMIENTOS: En pisos de la casa
FACHADA: Cerrado	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, hecha en Concreto y pintura, se observa piso en concreto las cuales presentan grietas y fisuras, se observa deterioro de material a las paredes, cubierta en zinc, se observa un gran desplazamiento del piso de la casa evidenciando Riesgo.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Pis = del pato



Foto N° 2
Descripción Cara

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en palocabildo a los 25 dias del mes de junio del 2025.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Olga Sanchez

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	26	140	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Angie Daniela Ubaro Mejia
cc propietario: 1106952039
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Pavas
Teléfono: 3212453993 No. de pisos 1
Long. del frente (mts): 8 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: En paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: placa Bloquelon	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una Vivienda de uso residencial comercial, hecha en Concreto, pisos de Concreto presenta grietas y fisuras, se observa Ventana sin Vidrio, se observa deprendimiento de material en paredes, al lateral hay una Zona destapada.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Patio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 25 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Angie Daniela B
Firma Representante del predio
Nombre: Angie Daniela B.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Cesar Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	2026	141	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María del pilar Guayara
cc propietario: 1109385263
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Palas
Teléfono: 3114846289 No. de pisos 1
Long. del frente (mts): 8 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas, y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: No se observa
CUBIERTA: teja termica	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda residencial ubicada en un segundo piso, hecha en concreto sin pintar, se observan unas escaleras en concreto para el ingreso presentan grietas y fisuras, se observan ventanales en vidrio en buen estado.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción 65 escaleras



Foto N° 2
Descripción Interior de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Cabecabildo a los 25 dias del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Maria del Pilar Guayara

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Ramirez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	2026	142	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Olga Ramo
cc propietario: 38196496
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Palmas - Barrio Divino Niño
Teléfono: 3173145432 No. de pisos ____
Long. del frente (mts): 10.5 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ____ NO X
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ____ NO ____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, Concreto	GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: Concreto y Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observan
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, hecha en Concreto, de 2 pisos y terraza, pisos en Concreto con grietas, fisuras y desprendimiento de material, en el segundo piso solo hay una habitación, se observa humedad en la pared del baño, se observa un Corredor externo con desprendimiento de material.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Entrada de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Fachada

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Calesbaldo a los 25 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Talga Rayo

Firma Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	2026	143	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Judith Jose Gonzalez

cc propietario: 73439505

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Mz 2 B Lote 8 Barrio Divino Niño

Teléfono: 3196457860 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 10 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermedio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas, Concreto y piedra	GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: paredes
CUBIERTA: Concreto y teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Baldosa Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se evidencia una casa de uso residencial de 2 pisos hecha en Concreto, Con cerradura exterior en Concreto presenta grietas y fisuras, se observa humedad en la placa del Segundo piso, Cubierta en Teja zinc. Solo se adjunta el registro fotografico de la parte delantera de la vivienda.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Lateral de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Segundo piso

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 25 días del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

X

Firma Representante del predio
Nombre: Jordutt Jose

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Nature

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	2026	144	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jhon Carlos Cuervo Gomez

cc propietario: 93297459

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: M2 B casa 1 Barrio Divino Niño

Teléfono: 3138936000 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 10.50 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ____ NO X

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ____ NO ____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas, Cerrado y techos	GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: paredes
CUBIERTA: Cerrado y teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: N- se observan
PISOS: Baldosa	DESPLAZAMIENTOS: N- se observan
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de 2 pisos y terraza de uso residencial techo en concreto pintada, se observa un corredor exterior con grietas, y figuras pisos en baldosa, la terraza tiene techo de zinc y estructura metálica.
Se observan Ventanerías en vidrio en buen estado.
Se observa un muro vigente fotográfico del segundo piso y terraza.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Escaleras



Foto N° 2
Descripción Lateral

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabaneta a los 25 días del mes de Junio del 2020.

propietario o residente

Juan Carlos Orozco

Firma Representante del predio

Nombre: Juan Carlos

Firma Representante del Contratista

Nombre: Pablo Nadal

Vo.Bo. Representante de la Interventoría

Nombre Luis Pino

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	26	145	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Blanca Elsy Escobar
cc propietario: 52481901
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Mz2 Casa 9 Divino Niño
Teléfono: 3508683171 No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 10.50 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como	
4. Institucional		Cuál?____		comercio SI	X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, Concreto y pintura	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y pisos
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** paredes
CUBIERTA: Concreto y teja de Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observan
PISOS: Baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observan
FACHADA: Concreto, portón metalico	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una casa de uso residencial construida en concreto de 2 plantas, pintada, se observa cerca alterna que presenta grietas y fisuras, se observa un vidrio partido del ventan, se observa fuerte erosión en el corredor se hace registro fotografico de la parte externa de la vivienda y el garaje.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Escaleras

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabaneta a los 25 dias del mes de Junio del 2020.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Blanca Cesar

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de protección de datos personales. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	2026	146	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gladys Suarez Cantor
cc propietario: 21466290
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda el Triunfo - Finca Manantiales
Teléfono: 3164497082 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 20 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?_____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?_____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ____
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ____ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, Concreto, piedra	GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto, falta de ingreso	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial de 2 pisos, techo en concreto. Se observa una caseta construida en bloque amarillo y cubierta zinc, sin uso, un muro en bloque que separa la vivienda, se observa un portón de ingreso en madera y cubierta en zinc. Se observa vías placa huellas por el ingreso que presentan grietas, fisuras y desprendimiento de material, el garaje tiene piso en concreto que presenta grietas y fisuras y cubierta en zinc. No se realiza registro fotográfico del segundo piso. Se observa humedad en la pared de la sala.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Estructura en bloque amarillo



Foto N° 2
Descripción Entorno de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Barbosa a los 25 días del mes de Junio del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Enrique Suarez Correa

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de protección de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	25	06	2026	147	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Antonio Jose Franco
cc propietario: 5861570
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Cuidador
Dirección: Vereda el Triunfo
Teléfono: 3232035861 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 12 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas de madera	GRIETAS Y FISURAS: pisos y cielo
MUROS: Madera	HUMEDADES: Cielo
CUBIERTA: teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: bloque y madera	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda residencial Construida en madera la cual se observa deteriorada, con cubierta en teja zinc, y Aclaratezo deteriorado, pisos en Concreto que presentan grietas y fisuras. Se observa un cerramiento elaborado en ladrillo que presenta grietas, fisuras y un desplazamiento. Se observa humedad en las paredes de la casa

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Fachada de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Costado izquierdo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Facatativa a los 25 dias del mes de Junio del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Antonio Franco

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Nariño

Vo.Bo. Representante de la interventoria
Nombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012