UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Miercoles

Fecha	DIA	MES	AÑO
	17	06	26

Victor Hoyos

Máquina: Finisadora W100-005-01

Obra:	Kilometraje ☐ Horómetro ☐	INICIAL	FINAL
San Felipe - Polocandido		601	601

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Disponible
		Llanta derecha Trasera Dañada
		(sin llanta)
		/ / / / /

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA		TIEMPO OPERADOR INICIO	TIEMPO OPERADOR TERMINO	TIEMPO AYUDANTE INICIO	TIEMPO AYUDANTE TERMINO
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando		7:00	4:00		
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación		Am	pm	Horas Ordinarias	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento		Horas Ordinarias		Horas Extras	
ACEITE N°		Gal.	Horas Transporte		Horas Extras		Nombre	
ACEITE N°			Horas Disponible		Nombre			
GRASA		Lbs.						

ESTADO DE LA MÁQUINA Techo Mal estado - Carpa de banda Mal estado Tapa de ACPM dañada

OBSERVACIONES / / / / /

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. INGENIERIA DE EQUIPO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Martes

Fecha	DIA	MES	AÑO
	16	06	26

Fresadora
Máquina W100-005-01

Victor Hoyos

Obra:	Kilometraje ☐ Horómetro ☐	INICIAL	FINAL
Sonzalito - palocabildo		601	601

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Disponible
		Mano derecha Trasera Dañada
		(sin Mano de)
4:00		

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	HorasTransporte	
ACEITE N°			HorasDisponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR		TIEMPO AYUDANTE	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
7:00	4:06		
Am	Pm	Horas Ordinarias	
Horas Ordinarias		Horas Extras	
Horas Extras		Nombre	
Nombre			

ESTADO DE LA MÁQUINA Techo Mal estado - Tapa de banda Mal estado - Tapa de ACPM Dañada

OBSERVACIONES Falta de Mantenimiento

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. INGENIERIA DE EQUIPO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Viernes

Fecha	DIA	MES	AÑO
	12	06	26

Máquina: Fresadora W100-005-01

Victor Horas

Obra:	Kilometraje ☐ Horómetro ☐	INICIAL	FINAL
San Felix - Palocaido		597	601

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Fresado palocaido
		puntas - 5 - bato 1 punta
		viajes bolquetas 19
		se daño llanta trasera derecha
		Tanque: Hi: 601 - 40 96
6:00		
-		

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	Horas Transporte	
ACEITE N°			Horas Disponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR		TIEMPO AYUDANTE	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
7:00	6:00		
Am	pm	Horas Ordinarias	
Horas Ordinarias		Horas Extras	
Horas Extras		Nombre	
Nombre			

ESTADO DE LA MÁQUINA Techo Mal estado - Carpa de banda Mal estado.
Tapa de ACPM dañada

OBSERVACIONES Falta de Mantenimiento

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. IINGENIERIA DE EQUIPO

Powered by CamScanner