UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Miercoles

Fecha	DIA	MES	AÑO
	17	06	26

Finisadora
Máquina W100-005-01

Victor Hoyos

Obra:	Kilometraje ☐	INICIAL	FINAL
San Felipe - Policarpa	Horómetro ☐	601	601

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Disponible
		Llanta derecha Trasera Dañada
		(sin llanta)
		/ / / / /

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	Horas Transporte	
ACEITE N°			Horas Disponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR INICIO	TERMINO	TIEMPO AYUDANTE INICIO	TERMINO
7:00	4:00		
Am	pm	Horas Ordinarias	
Horas Ordinarias		Horas Extras	
Horas Extras		Nombre	
Nombre			

ESTADO DE LA MÁQUINA Techo Mal estado - Carpa de banda Mal estado Tapa de ACPM dañada

OBSERVACIONES / / / / /

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. IINGENIERIA DE EQUIPO

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Martes

Fecha	DIA	MES	AÑO
	16	06	26

Presidencia

Máquina: CJ100-005-01

Victor Hoyos

Obra: Sumapaz - palocabildo

Kilometraje ☐ Horómetro ☐

INICIAL	FINAL
601	601

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Disponible
		Vanta Derecha Trasera Puñada
		(sin Vanta)
4:00		

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	HorasTransporte	
ACEITE N°			HorasDisponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR INICIO	TIEMPO OPERADOR TERMINO
7:00	4:06
Am	Pm
Horas Ordinarias	
Horas Extras	
Nombre	

TIEMPO AYUDANTE INICIO	TIEMPO AYUDANTE TERMINO
Horas Ordinarias	
Horas Extras	
Nombre	

ESTADO DE LA MÁQUINA: Techo Mal estado - tapa de banda Mal estado - Tapa de ACPM rotada

OBSERVACIONES: falta de Mantenimiento

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. INGENIERIA DE EQUIPO

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Viernes

Fecha	DIA	MES	AÑO
	12	06	26

Máquina: Fresadora W100-005-01

Victor Horas

Obra:	Kilometraje ☐ Horómetro ☐	INICIAL	FINAL
San Fdo - palocaido		597	601

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Fresado palocaido
		puntas - 5 - bato 1 punta
		viajes bolquetas 19
		se daño llanta trasera derecha
		Tanqueo: Hi 601 - 40.96
6:00		

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	Horas Transporte	
ACEITE N°			Horas Disponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR		TIEMPO AYUDANTE	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
7:00	6:00		
Am	pm	Horas Ordinarias	
Horas Ordinarias		Horas Extras	
Horas Extras		Nombre	
Nombre			

ESTADO DE LA MÁQUINA Techo Mal estado - Carpa de banda Mal estado.

Tapon de ACPM dañada

OBSERVACIONES falta de Mantenimiento

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. INGENIERIA DE EQUIPO

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

INFORME DIARIO DE EQUIPO

Manos

Fecha	DIA	MES	AÑO
	9	06	26

Maquina: Vibro compactador W100 005-08

Vereda Mayos

Obra:	Kilometraje / Horómetro	INICIAL	FINAL
San Felipe - Polecarrito		592	592

HORAS DE	HORAS A	TRABAJO EFECTUADO
7:00		Ayudando a instalar Marca asfaltica - Tornillos
5:00		

SUMNISTRO			TIEMPO DE MÁQUINA	
GASOLINA		Gal.	Horas Trabajando	
A.C.P.M.		Gal.	Horas Reparación	
ACEITE N°		Gal.	Horas M/miento	
ACEITE N°		Gal.	Horas Transporte	
ACEITE N°			HorasDisponible	
GRASA		Lbs.		

TIEMPO OPERADOR		TIEMPO AYUDANTE	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
7:00 Am	5:00 pm		
Horas Ordinarias		Horas Ordinarias	
Horas Extras		Horas Extras	
Nombre		Nombre	

ESTADO DE LA MÁQUINA: Techo Mal estado - Tarpu de bandeja Mal estado
Tapa de ACPM dañada

OBSERVACIONES: / / / / /

FIRMA OPERADOR	Vo. Bo. INSPECTOR	vo. Bo. IINGENIERIA DE EQUIPO