No 137

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE

CLIENTE: GEEYDER GOMEZ LOPEZ
DOCUMENTO: 1.063.284.656
CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA
EQUIPO: ESTACION TOTAL TOPCON GTS-239W **SERIAL:** Z120554
PRESICION ANGULAR: 2"

FECHA DE REVISION: 12 DE MAYO DE 2023
SUGERIMOS NUEVA REVISION: 12 DE MAYO DE 2024

LISTA DE CHEQUEO

1. CORRECTO FUNCIONAMIENTO
2. FALLA CORREGIDA
3. NO INCLUYE ESTE ELEMENTO

ELEMENTO	1	2	3	ELEMENTO	1	2	3
COMPENSADORES	X			NIVEL TUBULAR	X		
BASE NIVELANTE	X			PLOMADA	X		
TORNILLO Hz	X			VERIFICACION EDM LINEA BASE 25m	X		
TORNILLO V	X			PUNTERO LASER	X		
MIRILLAS	X			OPTICA	X		
VERTICALIDAD	X			CARGADOR	X		
NIVEL CIRCULAR	X			BATERIA	X		
MANDO DE ENFOQUE	X			CONFIGURACION GENERAL	X		

El instrumento fue evaluado y verificado utilizando:

Manual de reparación Topcon GTS-239 Series
Colimador Patrón w420-3 serie C274560

VERIFICACIÓN DE ANGULO TOLERANCIA 2"

Error vertical detectado 00° 00' 18"
Error horizontal detectado 00° 00' 15"

Error tras ajuste 00° 00' 01"
Error tras ajuste 00° 00' 01"

Revisado por:

Geiner Andres Cuervo
Jefe departamento técnico