10.06.26 Se realiza recorrido en AREAS de cocina y Salon Para Verificar. Entrega y se encuentran detalles en cocina - Remate Con Pintura del canal, En la columna. junto al techo la Pintura. se encuentra manchada, En Salon el cielo rasa se Evidencian ondas y Retiques de Pintura, la Pintura de los paredes en la Humedad. Sigue apareciendo.

Arq. Felipe Cortez
Interventoria.

Residente de Obra

16-06-26 Se realiza recorrido junto con el Arq Carlos. de la Parte del contratista y. la obra Sigue igual a la ultima. revisión. del dia 10.06.26 En donde se Evidencian. que no Se ha trabajado y no han realizado los. Observaciones dadas este dia

Arq. Felipe Cortez
Interventoria.