I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación 2 3 0 7 2 0 2 6 **Hora de inicio:** 0 9 : 4 0 **AM** X **PM**

Regional SANTANDER **Centro Zonal** ANTONIA SANTOS

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
LAURA MARCELA PINZON HERNANDEZ	1.098.685.823	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:

Tipo de instrumento: **EAS** ☐ **UDS** X **Especial** ☐

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional X **Familiar y Comunitaria** ☐ **Propia e Intercultural** ☐

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	X	HCB FAMI	☐	Jardines Interculturales de Educación Ini	☐
Centro de Educación Inicial	☐	HCB FAMI BIENVENIR	☐	Educación Inicial Campesina	☐
Hogar Infantil	☐	Educación Inicial en el Hogar	☐	Educación Inicial Propia e Intercultural	☐
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	☐	HCB	☐	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	☐ Cuál:
		Jardines Comunitarios	☐		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA **NIT:** 860031909

No. de contrato 68008732025 **No. Usuarios contratados:** 46

Nombre Unidad de Servicio: CDI LAS ACACIAS

Código CUÉNTAME: 682551116741 **Dirección:** CRA 4 # 16 -16 BARRIO PUEBLO NUEVO

Municipio

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

III: COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	0	
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)	0	
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE	
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE	








IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
	34 - 35 - 36		Se realiza verificación de la infraestructura de la unidad de servicio CDI Las Acacias suscrito a la EAS Fe y Alegria de Colombia, se evidencia que la infraestructura no cuenta con el concepto de uso de suelo. Sin embargo la EAS realizó solicitud ante la entidad correspondiente el 03/03/2026.
COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	37, 38, 39, 40		Se evidencia que la unidad de servicio cuenta con espacios suficientes para el desarrollo de las actividades pedagógicas, conformados por aulas, área administrativa, servicio de alimentación, comedor, zonas de circulación, baterías sanitarias, área de juegos exteriores, y área de disposición temporal de residuos. En términos generales, los pisos se encuentran en buen estado de conservación, son lavables y facilitan las labores de limpieza y desinfección. Los muros y techos presentan condiciones adecuadas de estabilidad. Los espacios disponen de iluminación natural. Se verificó que las ventanas cuentan con rejas metálicas de protección y que los vidrios permanecen instalados y fijos a sus respectivos marcos. Sin embargo, se evidenció que los vidrios de las ventanas de las aulas 1 y 2, ubicadas hacia el pasillo interno, así como las ventanas exteriores de la ludoteca, no cuentan con película de seguridad, situación que representa un riesgo en caso de ruptura del vidrio. El pasillo que se ubica en la parte posteior de la unidad de servicio disponen de drenajes superficiales con rejillas metálicas que favorecen la evacuación de aguas lluvias. Este espacio se encuentra delimitado mediante una reja. Durante la verificación se identificaron las siguientes áreas: *Servicio de alimentación: Área amplia, con adecuada iluminación natural, de aproximadamente 4 m por 3,7 m. *Comedor: Área de 6,7 m por 5,7 m, amplia, ventilada y con adecuada iluminación natural. *Áreas pedagógicas: La unidad de servicio cuenta con cuatro (4) aulas, cada una con un área aproximada de 7 m por 6,5 m. Una de ellas dispone de un servicio sanitario con dos (2) sanitarios y un (1) lavamanos. En una de las aulas se encuentra ubicada la ludoteca, con un área de 6,7 m por 4,5 m. Durante la visita se evidenció que la división en MDF ubicada entre las aulas 1 y 2 presenta deterioro y un orificio que genera riesgo de atrapamiento, golpes o lesiones para los participantes, por lo que se recomienda su reparación o reemplazo inmediato. Asimismo, se observó que los barrotes de las ventanas de las aulas 2 y 3 presentan una separación superior a 5 cm, condición que representa riesgo para los niños y niñas; por lo anterior, se recomienda instalar una malla protectora. *Baterías sanitarias: Cuentan con cuatro (4) sanitarios y cinco (5) lavamanos adaptados para los participantes. Adicionalmente, existe un baño destinado al talento humano y un área para el lavatraperos. En el área exterior se encuentran tres (3) duchas. En términos generales, se observan en funcionamiento y con superficies que facilitan las labores de limpieza y desinfección. *Área común: Dispone de un parque infantil con cubierta metálica, un área de almacenamiento y un área para la disposición temporal de residuos sólidos, delimitada mediante rejas que restringen el acceso de los participantes. *Oficina administrativa: Cuenta con un área aproximada de 4,2 m por 4,5 m e incluye un (1) baño destinado al talento humano. La unidad de servicio dispone de dos (2) tanques aéreos para almacenamiento de agua, con capacidad de 1.000 litros, los cuales cuentan con certificado de lavado con fecha del 24/04/2026. Durante la visita se verificó que, a la fecha, la unidad de servicio no cuenta con concepto higiénico sanitario vigente. No obstante, la EAS radicó la solicitud correspondiente el 03/03/2026. Finalmente, se evidenció que la unidad de servicio cuenta con señalización clara, visible y ubicada a una altura adecuada, facilitando su identificación por parte de los participantes y del talento humano.



IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES			              

IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
			 

V. OBSERVACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durante el desarrollo de la verificación, en las cuales intervienen agentes/actores externos necesarios para garantizar la atención a los usuarios en condiciones de calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EAS, así como situaciones adicionales que el profesional que realiza la verificación considere. Nota: Detalle el agente/actor involucrado en la situación.

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Isidra Barajas Prada	28357167	coordinadora	Isidra Barajas
Paola Andrea Benavides Ramirez	1090730489	Asistente Administrativo	
Laura Marcela Pinzon Hernandez	1098685872	Seg. a la ejecución	Laura Pinzon

Hora de Finalización: ☐☐ : ☐☐ AM ☐ PM ☐

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas en esta acta, no exime a la Entidad Administradora del Servicio -EAS - del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales).

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Scanned with CamScanner