

	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	Código: AJC-FR-13
		Versión: 05
		Página 1 de 3
		Vigencia: 30/01/2020

Fecha:	AGOSTO DE 2026
--------	-----------------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO	SUMINISTRO		OBRA		CONVENIO	SERVICIOS	X
Contrato número:	1003-CAR-004-2026		Registro Presupuestal		370 del 29/01/2026		
Objeto del contrato:	ARRENDAMIENTO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE.						
Contratista:	ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES						
Nit:	800226788						
Periodo de Pago:	JULIO DE 2026						

REDACCIÓN DEL INFORME																			
<p>Durante el periodo evaluado, el contratista prestó de manera continua y efectiva el servicio de conectividad mediante fibra óptica para la operación de las 55 cámaras de seguridad y vigilancia instaladas en diferentes puntos estratégicos del municipio. La conexión se realizó bajo un esquema punto a punto, sin ningún tipo de multiplexación, lo que garantiza un canal exclusivo de transmisión por cada enlace, optimizando así la estabilidad, velocidad y calidad del flujo de video hacia el Centro de Monitoreo y Control.</p> <p>El servicio de conectividad se prestó a las siguientes cámaras:</p> <table> <tr><td>CÁMARA PTZ PLAZA FRENTE</td></tr> <tr><td>CÁMARA LPR V CHAPARRAL</td></tr> <tr><td>CÁMARA LPR V CHAPARRAL</td></tr> <tr><td>CÁMARA LPR ENTRADA VEREDA CHAPARRAL</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV VEREDA CHAPARRAL</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV RETORN AEROPT</td></tr> <tr><td>CÁMARA LPR LA HONDITA VIA AEROPT</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV ENTRAD V LA CLARA DEV</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ B SAN ANTONIO GASES</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO ESCALAS</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO MENTA</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ IE STO TOMAS</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV B COMFAMA ACOPIO</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV ENTRADA PPAL GUARNE</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV PARQUE LLERITAS</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ UNV B STO TOMAS CANCHA</td></tr> <tr><td>CÁMARA LPR UNV SALIDA YOLOMBAL</td></tr> <tr><td>CÁMARA PTZ ESQ ALCALDIA</td></tr> </table>	CÁMARA PTZ PLAZA FRENTE	CÁMARA LPR V CHAPARRAL	CÁMARA LPR V CHAPARRAL	CÁMARA LPR ENTRADA VEREDA CHAPARRAL	CÁMARA PTZ UNV VEREDA CHAPARRAL	CÁMARA PTZ UNV RETORN AEROPT	CÁMARA LPR LA HONDITA VIA AEROPT	CÁMARA PTZ UNV ENTRAD V LA CLARA DEV	CÁMARA PTZ B SAN ANTONIO GASES	CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO	CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO ESCALAS	CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO MENTA	CÁMARA PTZ IE STO TOMAS	CÁMARA PTZ UNV B COMFAMA ACOPIO	CÁMARA PTZ UNV ENTRADA PPAL GUARNE	CÁMARA PTZ UNV PARQUE LLERITAS	CÁMARA PTZ UNV B STO TOMAS CANCHA	CÁMARA LPR UNV SALIDA YOLOMBAL	CÁMARA PTZ ESQ ALCALDIA
CÁMARA PTZ PLAZA FRENTE																			
CÁMARA LPR V CHAPARRAL																			
CÁMARA LPR V CHAPARRAL																			
CÁMARA LPR ENTRADA VEREDA CHAPARRAL																			
CÁMARA PTZ UNV VEREDA CHAPARRAL																			
CÁMARA PTZ UNV RETORN AEROPT																			
CÁMARA LPR LA HONDITA VIA AEROPT																			
CÁMARA PTZ UNV ENTRAD V LA CLARA DEV																			
CÁMARA PTZ B SAN ANTONIO GASES																			
CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO																			
CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO ESCALAS																			
CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO MENTA																			
CÁMARA PTZ IE STO TOMAS																			
CÁMARA PTZ UNV B COMFAMA ACOPIO																			
CÁMARA PTZ UNV ENTRADA PPAL GUARNE																			
CÁMARA PTZ UNV PARQUE LLERITAS																			
CÁMARA PTZ UNV B STO TOMAS CANCHA																			
CÁMARA LPR UNV SALIDA YOLOMBAL																			
CÁMARA PTZ ESQ ALCALDIA																			



INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 2 de 3

Vigencia: 30/01/2020

CÁMARA LPR ENTRADA GUARNE
CÁMARA UNV ENTRADA PPAL MUNICIPIO
CÁMARA PTZ UNV B SAN FCO SECTOR PARQUE
CÁMARA PTZ UNV PARQUE PPAL
CÁMARA PTZ PARQ EDUC
CÁMARA PTZ UNV B SAN VICENTE
CÁMARA PTZ UNV V SAN ISIDRO DEV
CÁMARA PTZ UNV ENTRADA V EL SANGO
CÁMARA PTZ UNV V BATEA SECA
CÁMARA PTZ ALTOS D MOLINA
CÁMARA LPR ALTO D VIRGEN2
CÁMARA LPR ALTO DE LA VIRGEN
CÁMARA PTZ UNV ALTO DE LA VIRGEN
CÁMARA PTZ UNV MALL P MAYOR -DEV
CÁMARA PTZ U DEPORTIVA
CÁMARA PTZ UNV RICATRUCHA
CÁMARA PTZ UNV URB. LA BRIZUELA
CÁMARA PTZ UNV U DEP. PARQ LINEAL
CÁMARA PTZ UNV LA HONDITA
CÁMARA PTZ CANCHA SAN ANTONIO
CÁMARA PTZ UNV E PIEDRAS BLANCAS DEVIMES
CÁMARA PTZ UNV IE ROMERAL
CÁMARA PTZ IGLESIA SAN ANTONIO
CÁMARA PTZ UNV PLAZ MERCADO TRASERA
CÁMARA CENTRO PLAZA
CÁMARA PTZ UNV PERSONERIA
CÁMARA PTZ UNV VIEJO BALCON
CÁMARA PTZ UNV B SAN VICENTE LA MULONA
CÁMARA PTZ UNV B ALCORES
CÁMARA PTZ UNV MATADERO
CÁMARA PTZ UNV PARQUE PPAL BANCOLOMBIA
CÁMARA PTZ COMANDO
CÁMARA LPR UNV ENTRADA PUEBLO RICA TRUCHA
CÁMARA PTZ Y LPR LA CABANA
CÁMARA PTZ UNV FRENTE A POLIGONOS DEVIMED
CÁMARA PTZ UNV FRENTE A BOMBA GASOLINA DEVIMED

	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	Código: AJC-FR-13
		Versión: 05
		Página 3 de 3
		Vigencia: 30/01/2020
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
Estado de avance de la Actividad / Compromiso (%)	54.5%	
Observación		
Evaluación al proveedor o contratista	Argumentar las respuestas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: Si cumple ▪ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Si cumple ▪ Cumplimiento de la entrega: Satisfactorio ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: Satisfactorio 	

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos) Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$227.666.883	Acta de Pago N° 1	Febrero 2026	\$20.696.989
Valor Adiciones	\$0	Acta de Pago N° 2	Marzo 2026	\$20.696.989
Valor Total del Contrato	\$ 227.666.883	Acta de Pago N° 3	Abril 2026	\$20.696.989
Valor pagado	\$103.484.945	Acta de Pago N° 4	Mayo 2026	\$20.696.989
Valor causado que no se ha pagado	\$20.696.989	Acta de Pago N° 5	Junio 2026	\$20.696.989
Valor total ejecutado	\$124.181.934	Acta de Pago N° 6	Julio 2026	\$20.696.989
Valor saldo por ejecutar	\$103.484.949			

SI ES EL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN: Según los informes presentados por la supervisión y/o Interventoría y de acuerdo con el seguimiento a los trabajos realizados, estos se ejecutaron de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual. De acuerdo a lo anterior se certifica que **SI** ___ ó **NO** ___ se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contractual, en caso de que la respuesta sea negativa argumentarla.

REEVALUACION DEL CONTRATISTA

Criterios de Calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de contratación.	100
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	0

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.	
b. Calidad del Servicio: Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.	
c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros).	



INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 4 de 3

Vigencia: 30/01/2020

Promedio

Observaciones: