1. Introducción

El presente informe mensual social de obra tiene como finalidad documentar y contextualizar las actividades realizadas en el marco del contrato de obra ICCU – 140 – 2025, cuyo objeto es "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 3.". Este contrato fue suscrito entre el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, en calidad de contratante, y el Consorcio VICGER 2021, como contratista ejecutor del proyecto.

Este informe consolida la información social relevante y, servirá como soporte de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y el avance del proyecto conforme a los lineamientos establecidos en el periodo establecido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

El objetivo del contratista es desarrollar los diferentes procesos establecidos en el PAGA, estableciendo mecanismos que permitan el cumplimiento de compromisos, a través del adecuado manejo de los programas sociales en el marco del contrato “INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 3.” En el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026.

2.2. Objetivos específicos

- Ejecutar de las actividades establecidas en el PAGA de acuerdo a cada una de las provincias.
- Realizar acercamientos con la comunidad permitiendo establecer un canal eficaz para el desarrollo de las obras.

3. Características generales del proyecto

3.1. Información contractual Contratista

Tabla 1: Información Contractual del Contratista

No. de Contrato	140-2025
Objeto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 3.
Entidad Contratante	Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU.
Contratista	CONSORCIO VICGER 2021.
Valor Inicial del Contrato	$32.246.753.687,00
Plazo de Obra	Plazo máximo de 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra, para la ejecución total de las obras.
Director de Obra	Carlos Andrés Ballestas.
Especialista Ambiental	Felipe Casas
Profesionales Sociales	Lorena Pinilla Maricela Monrroy Esther Tuñon
Profesional SST	Claudia Ballestas.
Actividades Generales	Realizar recorridos en cada una de las vías seleccionadas para determinar las características y elementos que la componen; analizar física, química y mecánicamente los materiales de la rasante; recomendaciones de las opciones a utilizar en cada tramo vial y selección de la alternativa que el contratista garantice la estabilidad; y actividades de obra para la materialización de los mantenimientos proyectados. Los corredores para el desarrollo de la obra son los existentes y no hay cambio en la geometría de la vía.

Fuente: Elaboración Propia

3.2. Información Contractual Interventoría

Tabla 2 Información Contractual de la interventoría

No. de Contrato	218-2025
Objeto	INTERVENTORÍA DE LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 3.
Entidad Contratante	Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU.
Contratista	CONSORCIO ECG INGENIERIA SAS
Valor Inicial del Contrato	$3.903.576.140
Plazo de Obra	Plazo máximo de 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra, para la ejecución total de las obras.
Director de Obra	Carlos Andrés Chaparro
Profesionales Sociales	C.S Silvia Juliana Quitian Rovira T.S María Fernanda Quitian Rovira

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3 Sectores a intervenir

SECTORES					
LOTE	PROVINCIA	MUNICIPIO	INFORMACIÓN DE LAS PROVINCIAS A INTERVENIR	KM INICIALES	KM DEFINITIVOS
3	ALTO MAGDALENA	JERUSALÉN	LA LIBERTAD PUENTE CORRALITO - LA LIBERTAD AL CRUCE - LA LIBERTAD SAN JOSÉ - LA VICTORIA - ALTO DEL ROBLE BAJO - ALTO DEL ROBLE ALTO - ALTO DEL TRIGO	24.2	7.5
3	ALTO MAGDALENA	NARIÑO	CASCO URBANO JUAN CHIQUILLO	6	1.47
3	ALTO MAGDALENA	NILO	BELLAVISTA PRADITO PAJAS BLANCAS MARGARITAS	12	En revisión
3	SUMAPAZ	CABRERA	VILLARRICA (LÍMITE DEPARTAMENTAL CON TOLIMA) - NÚÑEZ - QUEBRADA NEGRA - SANTA MARTA - SAN ISIDRO - CASCO URBANO CABRERA - PEÑAS BLANCAS - PAQUILÓ - SUMAPAZ	23	6
3	SUMAPAZ	PANDI	LA HUNCHIA - SANTA RITA	7.71	3.2
3	SUMAPAZ	TIBACUY	SAN FRANCISCO - CALANDAIMA - EL OCOBO - LA CAJITA - ALBANIA - BATEAS - BOQUERÓN	27.7	7
3	TEQUENDAMA	ANAPOIMA	SAN ANTONIO DE ANAPOIMA - EL TIGRE (HACIA SAN JOAQUÍN)	4.68	En revisión
3	TEQUENDAMA	EL COLEGIO	YALCONIA - EL NUEVE	8.65	En revisión
3	TEQUENDAMA	ANOLAIMA	ANOLAIMA - LA TRAMPA HACIA QUIPILE	10.5	En revisión
3	TEQUENDAMA	VIOTÁ	TROCAL DEL CAFÉ. LAS PALMAS - CEYLÁN - ESCUELA ALTO PALMAR -IED BAJO PALMAR - SAN MARTIN - SAN NICOLAS - PALESTINA	19.5	En revisión

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4 Lote 3 provincias y kilometraje a intervenir

LOTE 3	KM DE INTERVENCIÓN INICIAL	KM INTERVENCIÓN DEFINITIVA
	143,94	
Sumapaz	58,41	16.2
Tequendama	43,33	En revision
Alto Magdalena	42,20	6.97

Fuente: Elaboración Propia

4. Personal Social del Contratista

Para el presente periodo el equipo social se compone de tres Profesionales Gestoras Sociales, personal que está desempeñando cada una de las actividades y acciones sociales previstas en el anexo técnico, minuta del contrato y PAGA Social que son de obligatorio cumplimiento y las cuales han venido desarrollándose de manera paralela a la dinámica y ejecución de la obra.

Conforme a lo anterior, en la tabla N° 5 se relacionan los datos del personal social responsable de la ejecución del PAGA Social en el marco del CTO ICCU 140 de 2025.

Tabla 5 Profesionales sociales del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN	FECHA DE VINCULACIÓN	FECHA DE RETIRO
Mildrey Lorena Pinilla Galindo	Gestor Social	100%	02 Junio de 2025	N/A
Maricela Monrroy	Gestor Social	100%	13 Enero de 2026	N/A
Esther Tuñon	Gestor Social	100%	10 Febrero de 2026	N/A

Fuente: Elaboración Propia

5.1 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA Social – Provincia Sumapaz

Para el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, se llevaron a cabo diversas actividades sociales orientadas al desarrollo del contrato de obra, enfocándose en el cumplimiento de los programas establecidos Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA- Social que se relaciona a continuación por Provincia:

- **Subprograma: Atención a la comunidad.**

Este subprograma tiene como objetivo crear un sistema de recepción a las manifestaciones de la comunidad y autoridades, que garantice la atención oportuna y eficiente a los requerimientos de la población del área de influencia del proyecto, para evitar que la comunidad acuda a otras instancias.

Es así que desde el inicio del proyecto y en pro de implementar canales de atención a la comunidad para potenciar los efectos positivos del proyecto a través de mecanismos y acciones que complementan la transformación física y espacial de los territorios.

Por lo anterior, se puso a disposición de la comunidad un canal de atención virtual y telefónica, a través del cual podrán comunicar cualquier inquietud, queja, reclamo o solicitud. Esta medida tiene como propósito canalizar de manera adecuada las dudas o requerimientos de la comunidad frente al proceso constructivo objeto del contrato.

Teniendo en cuenta esto, dentro de las reuniones desarrolladas en el periodo se recibieron tres solicitudes por parte de la comunidad, dos buscando establecer paso para motocicletas y una solicitud de información de los documentos iniciales del contrato, las cuales fueron recibidas en las últimas semanas del mes por lo cual se encuentran en

trámite y se relacionan a continuación:

Tabla 6 Atenciones ciudadanas recibidas en el periodo

FECHA	MUNICIPIO	NOMBRE	TELÉFONO	TIPO DE REQUERIMIENTO	FECHA DE CIERRE	ESTADO
23/01/2026	Cabrera	Huber Hernández	3132637115	Solicitud contrato de obra	10/02/2026	Cerrada
28/01/2026	Cabrera	Fabian Stiven Molina	3219756880	Permitir paso de motocicletas por el sector de manera permanente	19/02/2026	Cerrada
28/01/2026	Cabrera	Danny Fabian Beltran	3125800716		19/02/2026	Cerrada
06/02/2026	Pandi	Carlos Humberto Rodríguez	3244637144	Afectación a cerramiento de finca y corral	27/02/2026	Cerrada

Tabla 7 Canales de atención a la comunidad

CANAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
Correo electrónico	**Línea telefónica**
atnciudadania.cto140@gmail.com	314 7301734

Fuente: Elaboración Propia

Ver anexo 1: Atenciones ciudadanas con cierres.

Indicadores de Cumplimiento

En el siguiente apartado, se relacionan los indicadores de cumplimiento correspondiente al programa mencionado según lo establecido en el PAGA Social.

Tabla 8 Indicador de Atención al Ciudadano

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Atención al Ciudadano	No. De solicitudes recibidas en el mes X 100 No. De solicitudes cerradas en el mes	1 4	100%

Fuente: Elaboración Propia

- **<u>Subprograma: Información y divulgación.</u>**

Este subprograma tiene como objetivo desarrollar acciones de información dirigidas a las comunidades con las que se busca que estas conozcan de manera clara, veraz y oportuna el inicio, avance y finalización de las obras, las condiciones técnicas, ambientales y sociales del desarrollo del proyecto.

<u>Reuniones de Inicio:</u> Durante el presente periodo no se ejecutaron actividades relacionadas con reuniones de inicio, dado que estas se realizaron en periodos anteriores, cumpliendo con lo establecido en los documentos preliminares del contrato. Es importante

aclarar que, si bien la entidad estableció la directriz de realizar una reunión de inicio por provincia, la cual se desarrolló el día 10 de julio de 2025 en el municipio de Pandi, a la cual no se contó con asistencia de representantes Municipales ni de Cabrera ni de Tibacuy, teniendo en cuenta esta situación y la inconformidad manifestada, las comunidades de los municipios de Cabrera y Tibacuy solicitaron la realización de reuniones de socialización con las comunidad con el fin de dar a conocer el alcance del proyecto y las actividades a desarrollar. Para lo cual en el municipio de Cabrera como se estableció desde la entidad se dio inicio al tramo piloto en el mes de octubre de 2025 para lo cual la primera reunión se realizó el 3 del mismo mes.

Sin embargo cabe aclarar que como hasta el presente mes aún se encontraba en proceso el tema de definición de alcance, las reuniones de socialización requeridas por parte de la comunidad tanto para el municipio de Cabrera como en el municipio de Cabrera estableciendo la definitiva de intervención se llevaron a cabo los días 23 y 24 de enero del presente año, cumpliendo con la solicitud realizada.

Reuniones extraordinarias: Durante el presente periodo se desarrollaron reuniones de tipo extraordinario en los municipios de Tibacuy, Cabrera y Pandi – San Bernardo con la finalidad de que la comunidad de los tramos de intervención reconociese temas específicos como se describe a continuación:

Tabla 9 Reuniones Extraordinarias desarrolladas

No	Comunidad asistente	Fecha	Asistentes	Municipio	Tema tratado
17	Interventoría, Contratista y Comunidad	06 de febrero de 2026	1	San Bernardo	Se realiza socialización de cierres PMT en los segmentos de intervención con la profesional de la alcaldía de San Bernardo Cundinamarca
18	Interventoría, Contratista y Comunidad	06 de febrero de 2026	2	Pandi	Se realizó socialización sobre PMT con alcalde y presidente de JAC del municipio de Pandi
19	Interventoría, Contratista y Comunidad	13 de febrero de 2026	1	Cabrera	Socialización para trabajos de excavación e instalación de tubería para alcantarilla
20	Interventoría, Contratista y Comunidad	23 de febrero de 2026	1	Cabrera	Se realizo acta de construcción de alcantarillas con predio colindante
21	Interventoría, Contratista y Comunidad	25 de febrero de 2026	1	Cabrera	Se realizo acta de construcción de alcantarillas con predio colindante

Reunión avance: Estas reuniones serán ejecutadas al 50% de avance de las actividades de obra.

Reunión cierre: Estas reuniones serán desarrolladas al 95% de ejecución de actividades de obra.

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia Directa:

Para este periodo se elaboraron y distribuyeron piezas informativas referentes a las actividades y reuniones a desarrollar próximamente en cada uno de los municipios visitados, lo cual se registra a continuación:

Tabla 10 Volantes del periodo

No	Tipo de pieza	Pieza	Forma y Sitio de Distribución	Fecha de Divulgación	Cantidad	Observaciones
20	Informativo	PMT	Pandi	06 de febrero de 2026	54	Entregados con planilla y por WhatsApp
21	Informativo	Levantamiento de Actas de vecindad	Pandi	04 de febrero de 2026	16	Entregados con planilla
22	Informativo	Levantamiento de Actas de vecindad	Cabrera	05 de febrero de 2026	25	Entregados predio a predio donde se elaboraron las actas de vecindad
Total de volantes informativos – Convocatoria					95	
Total de piezas divulgadas durante el periodo de corte					95	

Ver anexo 2: Actas levantadas, Planillas de entrega de volantes, Piezas informativas distribuidas, Reportes de remitido por WhatsApp.

Indicadores de Cumplimiento

En el siguiente apartado, se relacionan los indicadores de cumplimiento correspondiente al programa mencionado según lo establecido en el PAGA Social.

Tabla 11 Indicador de Información y Divulgación

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Piezas informativas entregadas	No. De piezas entregadas en el mes X 100 No. De piezas programadas en el mes	95 150	63%
Reuniones desarrolladas	No. De reuniones realizadas en el mes X 100 No. De reuniones programadas en el mes	5 5	100%

Fuente: Elaboración Propia

- **Subprograma: Manejo de Infraestructura de predios y servicios públicos.**

Durante el presente periodo se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, para los tramos de Cabrera y Pandi, los cuales a la fecha ya se encuentran determinados a totalidad para la correspondiente intervención, se relacionan las mismas a continuación:

Tabla 12 Actas de vecindad levantadas para el municipio de Pandi

Fecha de elaboración	Propietario y/o encargado	Documento de Identidad	Teléfono	Nombre de la finca	Municipio	Ubicación
5/02/2026	Aura María Pedraza	20887237	3203192558	Finca el Recreo	Pandi	Km 4+650 atrás
5/02/2026	Ana Victoria Peña	1070751404	3212238072	Finca San Eduardo	Pandi	Km 5+280
5/02/2026	Cristian Camilo Méndez	1070750056	3227172518	Finca San Jorge	Pandi	Km 5+250
5/02/2026	Nidia Bojacá	20886899	3123154957	Finca Santa Barbara	Pandi	Km 5+280
5/02/2026	Jaime Leal	3153324	3118835870	Finca La Primavera	Pandi	Km 4+750
5/02/2026	Jaime Leal	3153324	3118835870	Bodega Finca La Primavera	Pandi	Km 4+750
5/02/2026	Andrea Méndez	1070754316	3212026083	Finca la Victoria	Pandi	Km 5+810
5/02/2026	Nestor León	3153152	3114744433	Bodega finca la Virginia - el Reposo	Pandi	Km 6+260
5/02/2026	Nestor León	3153152	3114744433	Finca la Esperanza	Pandi	Km 5+950
5/02/2026	Gloria Cecilia Rodríguez	20886840	3219146306	Finca Santa Barbara	Pandi	Km 4+280
5/02/2026	Javier Muñoz	11245494	3102031695	Bodega	Pandi	Km 5+220
5/02/2026	Rafael Rodríguez Jiménez	371204	3212106245	Bodega	Pandi	Km 5+050

Tabla 13 Actas de vecindad levantadas para el municipio de Cabrera

Fecha	Propietario y/o encargado	Documento de Identidad	Teléfono	Municipio	Ubicación
9/02/2026	María Norvey Dimate	20816283	3222901477	Cabrera	Pendiente rectificación de abscisas
9/02/2026	Vanesa Alfonso	1003951327	3183103152	Cabrera	No se posee
10/02/2026	Neidy Yeraldy Alvarado	1069230187	3143292244	Cabrera	Km 8 + 982
10/02/2026	Nubia Johana Villalobo	1069230066	3133901582	Cabrera	Km 8 +780
10/02/2026	Karen Julieth López	1072746760	3222250045	Cabrera	Km 8 + 970
10/02/2026	Blanca Daza	20824873	3142021440	Cabrera	Km 8 + 731
11/02/2026	Gloria Alvarado Ramírez	52330842	3224325523	Cabrera	Km 8 + 580
11/02/2026	Angie Lorena Pinzón	1000591754	3112446573	Cabrera	Km 8 + 340
11/02/2026	Sandra Milena Pineda	52544745	3140230790	Cabrera	No se posee
12/02/2026	Jesús Orlando Gavilán m	93481909	3228026985	Cabrera	No se posee
12/02/2026	Maicon Gavilán Martínez	1023878330	3108008992	Cabrera	No se posee

Fecha	Propietario y/o encargado	Documento de Identidad	Teléfono	Municipio	Ubicación
12/02/2026	William delgado	3125365	3208387742	Cabrera	No se posee
12/01/2026	María Evidalia mancera	20531647	3223831689	Cabrera	No se posee
13/02/2026	Fernando Cifuentes Rodríguez	348432	3132214538	Cabrera	No se posee
13/02/2026	Yeny Rocío Vega Ariza	52428246	3224601202	Cabrera	Km 7 + 250
16/02/2026	Jorge Fernández	7061293	3223339785	Cabrera	Km 8 + 920
16/02/2026	José Alirio Peñuela	3128764	3223563181	Cabrera	Km 8 + 740
16/02/2026	Eliana Lizeth Ortigoza	1069230662	3134525770	Cabrera	Km 8 + 480
16/02/2026	Alex Serna Garzon	348970	3229454252	Cabrera	Km 8 + 060
16/02/2026	Eulalia Gómez Salguero	51820004	3202676988	Cabrera	No se posee
17/02/2026	Elvia Cecilia Beltran	20816120	3202900222	Cabrera	Km 10 + 055
17/02/2026	Elvia Cecilia Beltran	20816120	3202900222	Cabrera	Km 9 + 910
19/02/2026	Yeny Rocío Vega	52428246	3224601202	Cabrera	Km 7 + 250
19/02/2026	María Norvey Dimate	20816283	3222901477	Cabrera	Km 7
21/02/2026	Paula Nayiber Alvarado	1069230098	3128290530	Cabrera	Km 8 + 750

Ver anexo 3: Actas de vecindad

- **<u>Subprograma: Cultura vial y participación comunitaria.</u>**

Este subprograma busca ayudar a vincular a la comunidad en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma y así satisfacer masivamente, en la medida de las posibilidades, las expectativas que pueda tener la comunidad con la ejecución de la obra.

Durante el periodo se remitió la metodología para elaboración de los talleres, para revisión y posterior aprobación.

- **<u>Subprograma: Mano de obra contratada</u>**

Este subprograma busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de los corregimientos, veredas, y centros poblados que componen el Área de Influencia Directa del proyecto a través de la vinculación laboral de Mano de Obra No Calificada para la etapa de ejecución del proyecto.

Se cuenta con un personal base el cual trabaja y se mantiene para realizar acciones de obra para el contrato en general y así mismo no se enfocan en un solo tramo, si no que generan acciones en las tres provincias, estos se relacionan a continuación:

Tabla 14 Relación de personal mano de obra calificada para todas las provincias

NOMBRE	CEDULA	TIPO DE PERSONAL	CARGO	FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
Angela Rodríguez	53.104.103	Mano de Obra Calificada	Secretaria	18/07/2025	Se mantiene para todos los frentes de obra
Brayan Felipe Casas García	1.016.082.534	Mano de Obra Calificada	Ingeniero Ambiental	04/11/2025	Se mantiene para todos los frentes de obra
Edna Ramírez	53.006.872	Mano de Obra Calificada	Ingeniero	02/04/2025	Se mantiene para todos los frentes de obra
Carlos Iban Gutiérrez	19.165.638	Mano de Obra Calificada	Especialista	02/04/2025	Se mantiene para todos los frentes de obra
Carlos Yidi	79.795.367	Mano de Obra Calificada	Especialista	02/04/2025	Se mantiene para todos los frentes de obra
Claudia Ballestas	1.019.022.615	Mano de Obra Calificada	Profesional SST	02/04/2025	Se mantiene para todos los frentes de obra
Carlos Ballestas	80.023.146	Mano de Obra Calificada	Director	02/04/2025	Se mantiene para todos los frentes de obra
Mildrey Lorena Pinilla	1.018.409.894	Mano de Obra Calificada	Profesional Social	02/06/2025	Se mantiene para todos los frentes de obra

Como lo indican los pliegos del contrato se está cumpliendo con más del 30% de Mano de Obra No Calificada Local o Municipal, teniendo en cuenta que para el tramo referente al municipio de Pandi, las veredas beneficiadas por este proyecto son altamente agrícolas y teniendo en cuenta los cortos periodos de este tipo de contrato no es fácil que la comunidad se incentive a hacer parte del proceso, sin embargo por encontrarse cerca a la cabecera municipal de San Bernardo se contó con contratación de personal perteneciente al pueblo, de este personal se contempla que el 5% deben ser mujeres lo cual se está cumpliendo por encima. El personal de Mano de Obra Calificada por el contrario no ha sido posible manejarlo de la comunidad de los municipios puesto que no se encuentran en los mismos personas idóneas o con las características necesarias para el desarrollo de los cargos solicitados, de igual manera se deja constancia que como los pliegos lo relacionan el 90% del personal contratado debe ser colombiano, indicador que se cumple a totalidad pues la comunidad del sector contratada tanto como la mano de obra calificada es personal Colombiana.

A continuación se relaciona la información del personal con el cual se cuenta para el presente periodo para cada uno de los tramos en intervención, divididos en mano de obra calificada y no calificada por provincia:

Tabla 15 Relación de personal mano de obra calificada contratado en el periodo para el Municipio de Cabrera

NOMBRE	CEDULA	TIPO DE PERSONAL	CARGO	FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
Johan Steven Soler	1.070.004.440	Mano de Obra Calificada	Operador retro	30/09/2025	N/A
Ramiro Hernando González	3.361.126	Mano de Obra Calificada	Operador Vibro compactador	01/10/2025	N/A
Javier Fernando Muñoz López	11.245.494	Mano de Obra Calificada	Operador Motoniveladora	09/10/2025	N/A
Jorge Dilmar Pedraza	79.820.750	Mano de Obra Calificada	Conductor Carrotanque	03/10/2025	N/A

NOMBRE	CEDULA	TIPO DE PERSONAL	CARGO	FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
Juan Harvey Ochoa	79,372,621	Mano de Obra Calificada	Ingeniero	21/10/2025	N/A
Andrés Gómez Robles	1.106.777.579	Mano de Obra Calificada	Ingeniero	13/01/2026	N/A
Oscar Enrique Garzón	80.381.251	Mano de Obra Calificada	Topógrafo	22/10/2025	N/A

A continuación se relaciona la información del personal de Mano de Obra No Calificada con el cual se cuenta en el periodo, se destaca el personal pertenece en su totalidad al municipio y a las veredas cercanas al proyecto, sin embargo a la fecha del presente informe no se cuenta con el certificado de residencia de una persona por temas administrativos:

Tabla 16 Relación de personal mano de obra no calificada contratado en el periodo para el Municipio de Cabrera

NOMBRE	CEDULA	TIPO DE PERSONAL	LUGAR DE RESIDENCIA	CARGO	FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
Jhon Avelino Jiménez Vásquez	81.741.001	Mano de Obra No Calificada	Cabrera - Núñez	Ayudante	03/10/2025	Certificado de residencia del municipio
Jimmy Darío Romero González	1.069.230.091	Mano de Obra No Calificada	Cabrera – Santa Rita Baja	Ayudante	09/10/2025	Certificado de residencia del Municipio
Loli Luz Caballero medina	20.816.965	Mano de Obra No Calificada	Cabrera – Cabecera Municipal	Aux. Trafico	07/10/2025	Certificado de Desplazamiento por violencia
María Camila Rojas Sanabria	1.122.143.954	Mano de Obra No Calificada	Cabrera - Cabecera Municipal	Aux. Trafico	07/10/2025	Certificado de residencia del Municipio
José David Cerpa	73.563.221	Mano de Obra No Calificada	Bogotá	Maestro	10/07/2025	No pertenece a los municipios
Heider Andrés Muñoz	1.073.234.195	Mano de Obra No Calificada	Cabrera – Alto Ariari	Ayudante	07/10/2025	Certificado de residencia del Municipio
Carlos Gracía Urbano	11.451.316	Mano de Obra No Calificada	Cabrera – Santa Martha	Ayudante	08/10/2025	Certificado de residencia de la vereda

En las tablas 14 y 15 se relaciona tanto el personal de Mano de obra Calificada como No calificada contratado para realizar las actividades de obra del tramo Pandi el cual se activó posterior a la fecha de suspensión del contrato, los mismos se relacionan a continuación:

Tabla 17 Relación de personal mano de obra calificada contratado en el periodo para el Municipio de Pandi

NOMBRE	CEDULA	TIPO DE PERSONAL	CARGO	FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
Carlos Daniel García	82.392.320	Mano de Obra Calificada	Operador Vibro compactador	19/01/2026	N/A
Héctor Isaias Rico Rico	3.155.077	Mano de Obra Calificada	Operador Retroexcavadora	19/01/2026	N/A
Guillermo Núñez	1.052.616	Mano de Obra Calificada	Ingeniero	20/01/2026	N/A
Rodrigo Parra	11.377.081	Mano de Obra Calificada	Operador Motoniveladora	22/01/2026	N/A
Yeison Sebastián Cruz	1.003.558.433	Mano de Obra Calificada	Topógrafo	22/01/2026	N/A

Tabla 18 Relación de personal mano de obra no calificada contratado en el periodo para el Municipio de Pandi

NOMBRE	CEDULA	TIPO DE PERSONAL	LUGAR DE RESIDENCIA	CARGO	FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
Zandra Cecilia Castillo	20.391.495	Mano de Obra No Calificada	San Bernardo	Aux. Trafico	19/01/2026	No aplica a los municipios del proyecto
Luis Sneider Castillo	1.070.752.433	Mano de Obra No Calificada	San Bernardo	Ayudante	19/01/2026	No aplica a los municipios del proyecto
José Yecid Bernal	11.245.622	Mano de Obra No Calificada	Pandi	Ayudante	19/01/2026	Certificado en proceso
Telesforo Castro	3155398	Mano de Obra No Calificada	San Bernardo	Ayudante	19/01/2026	No aplica a los municipios del proyecto
Diana Gerlein Acosta	11.070.752.859	Mano de Obra No Calificada	Pandi – Santa Helena Alta	Ayudante	21/01/2026	Certificado de residencia de la vereda
Javier Jesús Clavijo	1.070.752.859	Mano de Obra No Calificada	San Bernardo	Ayudante	21/01/2026	No aplica a los municipios del proyecto

Indicadores de Cumplimiento

En el siguiente apartado, se relacionan los indicadores de cumplimiento correspondiente al programa mencionado según lo establecido en el PAGA Social, teniendo en cuenta que se está dando cumplimientos sobre los porcentajes requeridos y establecidos en los pliegos del contrato.

Tabla 19 Indicador de Mano de Obra

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Mano de Obra No Calificada Local	No. De personal Mano de Obra No Calificada X 100 No. De personal Mano de Obra No Calificada Local	12 8	66%
Mano de Obra Nacional	No. De personal Contratado X 100 No. De personal Contratado Nacional	34 34	100%
Personal Victima del Conflicto	No. De personal Mano de Obra No Calificada X 100 No. De personal víctima del conflicto	12 1	8%
Personal Mujer del contrato	No. De personal del contrato X 100 No. De personal femenino contratado	9	26.4%

Ver anexo 4: Formato de registro de personal, soportes certificados de residencia, soporte certificado de población vulnerable, Planilla de capacitación realizada y metodología aplicada.

5.2 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA Social – Provincia de Alto Magdalena

Para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, se llevaron a cabo diversas actividades sociales orientadas al desarrollo del contrato de obra, enfocándose en el cumplimiento de los programas establecidos Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA- Social que se relaciona a continuación por Provincia:

- **Subprograma: Atención a la comunidad.**

Este subprograma tiene como objetivo crear un sistema de recepción a las manifestaciones de la comunidad y autoridades, que garantice la atención oportuna y eficiente a los requerimientos de la población del área de influencia del proyecto, para evitar que la comunidad acuda a otras instancias.

Es así que desde el inicio del proyecto y en pro de implementar canales de atención a la comunidad para potenciar los efectos positivos del proyecto a través de mecanismos y acciones que complementan la transformación física y espacial de los territorios.

Por lo anterior, se puso a disposición de la comunidad un canal de atención virtual y telefónica, a través del cual podrán comunicar cualquier inquietud, queja, reclamo o solicitud. Esta medida tiene como propósito canalizar de manera adecuada las dudas o requerimientos de la comunidad frente al proceso constructivo objeto del contrato.

Tabla 20 Canales de atención a la comunidad

CANAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
Correo electrónico	**Línea telefónica**
atnciudadania.cto140@gmail.com	314 7301734

Fuente: Elaboración Propia

Esta información se ha socializado con la comunidad, sin embargo, para este periodo no se recibieron inquietudes por parte de la comunidad.

Indicadores de Cumplimiento

En el siguiente apartado, se relacionan los indicadores de cumplimiento correspondiente al programa mencionado según lo establecido en el PAGA Social.

Tabla 21 Indicador de Atención al Ciudadano

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Atención al Ciudadano	No. De solicitudes en trámite en el mes X 100 No. De solicitudes recibidas en el mes	0 0	N/A

Fuente: Elaboración Propia

- **Subprograma: Información y divulgación.**

Este subprograma tiene como objetivo desarrollar acciones de información dirigidas a las comunidades con las que se busca que estas conozcan de manera clara, veraz y oportuna el inicio y finalización de las obras, las condiciones técnicas, ambientales y sociales del desarrollo del proyecto.

Durante el periodo se llevó a cabo la correspondiente solicitud y autorización para instalación de vallas del contrato en los municipios de Jerusalén y Nariño, los cuales pertenecen a la Provincia de Alto Magdalena.

Reuniones de Inicio: Durante el presente periodo no se ejecutaron actividades

relacionadas con reuniones de inicio, dado que estas se realizaron en periodos anteriores, cumpliendo con lo establecido en los documentos preliminares del contrato. Es importante aclarar que, si bien la entidad estableció la directriz de realizar una reunión de inicio por provincia, la cual se desarrolló el día 4 de julio de 2025 en el municipio de Nilo y en la cual se contó con la asistencia de representantes de las entidades municipales tanto de Jerusalén como de Nariño.

Reunión avance: Estas reuniones serán ejecutadas al 50% de avance de las actividades de obra.

Reunión cierre: Estas reuniones serán desarrolladas al 95% de ejecución de actividades de obra.

Reuniones extraordinarias: Durante el presente periodo se desarrolló reunión de tipo extraordinario con la comunidad.

Tabla 22 Reuniones Extraordinarias desarrolladas

No	Comunidad asistente	Fecha	Asistentes	Municipio	Tema tratado
22	Interventoría, Contratista y Representantes de alcaldía municipal	19 de febrero de 2026	2	Nilo	Se realiza socialización referente a cambio de meta física de intervención

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia Directa:

Para este periodo se elaboraron y distribuyeron piezas informativas referentes a las actividades y reuniones a desarrollar próximamente en cada uno de los municipios visitados, lo cual se registra a continuación:

Tabla 23 Volantes del periodo

No	Tipo de pieza	Pieza	Forma y Sitio de Distribución	Fecha de Divulgación	Cantidad	Observaciones
23	Informativo	Actas de vecindad	Nariño	18 de febrero de 2026	7	Entregados con planilla
24	Informativo	Contratación de personal	Nariño	18 de febrero de 2026	7	Entregados con planilla
Total de volantes informativos – Convocatoria					14	
Total de piezas divulgadas durante el periodo de corte					14	

Ver anexo 5: Autorizaciones instalación de vallas informativas, Actas de reuniones, formatos de asistencia, planillas de entrega de volantes, Piezas informativas distribuidas, correos electrónicos.

Indicadores de Cumplimiento

En el siguiente apartado, se relacionan los indicadores de cumplimiento correspondiente al programa mencionado según lo establecido en el PAGA Social.

Tabla 24 Indicador de Información y Divulgación

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Piezas informativas entregadas	No. De piezas entregadas en el mes X 100 No. De piezas programadas en el mes	14 150	9.3%
Reuniones desarrolladas	No. De reuniones realizadas en el mes X 100 No. De reuniones programadas en el mes	1 1	100%

Fuente: Elaboración Propia

- **Subprograma: Manejo de Infraestructura de predios y servicios públicos.**

Este busca establecer la condición de la infraestructura de los predios y servicios públicos que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto con el propósito de evitar conflictos con las comunidades, para este periodo no se reporta actividades en al respecto.

Durante el periodo se llevaron a cabo actas de vecindad para los predios del tramo establecido para intervención en el Municipio de Nariño, de la provincia de Alto Magdalena:

Tabla 25 Actas de vecindad levantadas para el municipio de Nariño

Fecha	Propietario y/o encargado	Documento de Identidad	Teléfono	Municipio	Ubicación
20/02/2026	Guillermo Trujillo	104545	3145075563	Nariño	Km 6 + 300
23/02/2026	Oscar Valverde	11312919	3214310869	Nariño	Km 6 + 370
20/02/2026	Guillermo Trujillo	104545	3145075563	Nariño	Km 6 + 380
20/02/2026	Luz Dary Lozano	20755624	3204241340	Nariño	Km 6 + 450
20/02/2026	Luz Dary Lozano	20755624	3204241340	Nariño	Km 6 + 480
20/02/2026	Luz Adriana Lozano Camargo	1074486246	3142523417	Nariño	Km 6 + 500 (casa No 1)
20/02/2026	José Jairo Lozano	11290869	3204241340	Nariño	Km 6 + 500 (casa No 2)

Ver anexo 6: Actas de vecindad

- **Subprograma: Cultura vial y participación comunitaria.**

Este subprograma busca ayudar a vincular a la comunidad en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma y así satisfacer masivamente, en la medida de las posibilidades, las expectativas que pueda tener la comunidad con la ejecución de la obra, sin embargo, para este periodo no se reportan actividades.

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió el desarrollo de acciones o productos de comunicación en territorio.

- **Subprograma: Mano de obra contratada**

Este subprograma busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de los corregimientos, veredas, y centros poblados que componen el Área de Influencia Directa del proyecto a través de la vinculación laboral de Mano de Obra No Calificada para la etapa de ejecución del proyecto, sin embargo como dentro del periodo del presente informe no se ejecutaron actividades de obra en esta provincia no se ha iniciado con los procesos de contratación de personal.

5.3 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA Social – Provincia del Tequendama

A la fecha del presente informe inicia con los acercamientos a los municipios pertenecientes a esta provincia, teniendo en cuenta la etapa del contrato y la inminente necesidad de dar inicio a las labores, adicionalmente el ICCU ya con metas de intervenciones físicas más claras acompaña en los acercamientos con las administraciones municipales para establecer claridades acerca de las intervenciones.

- **Subprograma: Atención a la comunidad.**

Este subprograma tiene como objetivo crear un sistema de recepción a las manifestaciones de la comunidad y autoridades, que garantice la atención oportuna y eficiente a los requerimientos de la población del área de influencia del proyecto, para evitar que la comunidad acuda a otras instancias.

Es así que este periodo en pro de implementar un canal de atención a la comunidad se creó correo electrónico de atención y se dispuso de una línea telefónica, esto con el propósito de canalizar las inquietudes y/o dudas de la comunidad frente al proceso constructivo objeto del contrato.

Tabla 26 Canales de atención a la comunidad

CANAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
Correo electrónico	**Línea telefónica**
atnciudadania.cto140@gmail.com	314 7301734

Fuente: Elaboración Propia

Esta información se ha socializado con la comunidad, sin embargo, para este periodo no se recibieron inquietudes por parte de la comunidad.

- **Subprograma: Información y divulgación.**

Este subprograma tiene como objetivo desarrollar acciones de información dirigidas a las comunidades con las que se busca que estas conozcan de manera clara, veraz y oportuna el inicio y finalización de las obras, las condiciones técnicas, ambientales y sociales del desarrollo del proyecto.

Reuniones de Inicio: Para el presente periodo no se llevó a cabo actividades referentes a reunión teniendo en cuenta que aún se encuentra en proceso de determinación las

actividades a realizar en los municipios de esta provincia.

Reunión avance: Estas reuniones serán ejecutadas al 50% de avance de las actividades de obra.

Reunión cierre: Estas reuniones serán desarrolladas al 95% de ejecución de actividades de obra.

Reuniones extraordinarias: Durante el presente periodo se desarrolló reunión de tipo extraordinario con la comunidad.

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia Directa:

Para este periodo no se reporta elaboración de las piezas de comunicación teniendo en cuenta que se ejecutaron otras actividades.

- **Subprograma: Manejo de Infraestructura de predios y servicios públicos.**

Este busca establecer la condición de la infraestructura de los predios y servicios públicos que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto con el propósito de evitar conflictos con las comunidades, para este periodo no se reporta actividades en al respecto.

- **Subprograma: Cultura vial y participación comunitaria.**

Este subprograma busca ayudar a vincular a la comunidad en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma y así satisfacer masivamente, en la medida de las posibilidades, las expectativas que pueda tener la comunidad con la ejecución de la obra, sin embargo, para este periodo no se reportan actividades.

- **Subprograma: Mano de obra contratada**

Este subprograma busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de los corregimientos, veredas, y centros poblados que componen el Área de Influencia Directa del proyecto a través de la vinculación laboral de personal no calificado en las distintas etapas del proyecto. Por lo anterior se realizará la divulgación de vacantes en las reuniones de inicio y a través de las alcaldías de los diferentes municipios, sin embargo, para este periodo no se reportan actividades.

5. Comités de Seguimiento para el Contrato

Con el propósito de realizar seguimiento a las actividades que se desarrollaran en el contrato, se realizó en este periodo cuatro (4) reuniones de seguimiento, con la parte técnica y social de la interventoría ECG INGENIERÍA S.A.S lidero la reunión y así mismo asistió el área social, SST y técnica del contratista CONSORCIO VICGER 2021 e ICCU; en estas reuniones se buscó establecer los parámetros sociales bajo los cuales el

contratista realizará la elaboración del documento PAGA y así mismo como se realizarán las diferentes reuniones de inicio de cada una de las provincias.

Tabla 27 Reuniones de seguimiento del contrato

REUNIONES DE SEGUIMIENTO		
FECHA	**TIPO REUNIÓN**	**ASISTENTES**
13/02/26	Reunión de seguimiento y coordinación	Interventoría y Contratista
20/02/26	Reunión de seguimiento y coordinación	Interventoría y Contratista
26/02/26	Reunión de seguimiento y coordinación	Interventoría y Contratista
27/02/26	Reunión de seguimiento y coordinación	Interventoría y Contratista

Fuente: Elaboración Propia

Es así que se concluye la presentación de este informe mensual, donde se describieron cada una de las actividades realizadas en el periodo y enmarcadas en cada uno de los programas referidos en el PAGA para cada una de las provincias donde el presente contrato realiza su intervención.

6. Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Se realizó comités seguimiento para unificar criterios con la interventoría y el ICCU, en relación a las actividades realizadas para cada uno de los programas del PAGA.
- ✓ La comunidad fue receptiva con respecto a las actividades técnicas de obra realizadas.
- ✓ La comunidad cuenta con una red de comunicación importante con la cual se encuentran informados y enterados de la totalidad de actividades que se desarrollan en el contrato.
- ✓ Se llevaron a cabo reuniones informativas con la comunidad de los sectores intervenidos.
- ✓ Se elaboraron actas de vecindad de tramos totales con la comunidad de los municipios de Cabrera y Pandi para la Provincia de Sumapaz
- ✓ Se elaboraron actas de vecindad de tramos totales con la comunidad de los municipios de Nariño para la Provincia de Alto Magdalena

PROVINCIA DEL SUMAPAZ

ANEXO 1. Atenciones Ciudadanas

Gmail **gestión social contrato 140 <atnciudadania.cto140@gmail.com>**

Respuesta a Solicitud realizada en Reunión 23/01/2026

1 mensaje

gestión social contrato 140 <atnciudadania.cto140@gmail.com> 10 de febrero de 2026 a las 7:52 p.m.
Para: "huberg938@gmail.com" <huberg938@gmail.com>
CC: juliana.quitian@euroconsult.com.co, fernanda.quitian@euroconsultsc.co, consorcioviger@gmail.com

Cordial saludo,

Por medio del presente correo le remitimos según la solicitud realizada por parte del señor Huber Gonzalez, presidente de Junta de Acción Comunal, enlace de acceso al SECOPII para que puedan realizar la consulta de la documentación total del contrato 140 de 2025, cómo se había determinado en la reunión realizada el día 23 de enero de 2026.

De igual manera se anexan documentos relevantes del contrato inicial por si los requieren

ingrese a través del siguiente enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068300&isFromPublicArea=True&isModal=False

Cordialmente
Lorena Pinilla
Profesional Social

5 archivos adjuntos

Proyecto de Pliego de Condiciones - ICCU-LP-031 de 2024.pdf
865K

Anexo 1- Anexo Tecnico - ICCU-LP-031 de 2024 (Pliego Definitivo).pdf
1727K

Pliego de Condiciones Definitivo - ICCU-LP-031 de 2024.pdf
1145K

PAGA - PLIEGO DEFINITIVO.xlsx
158K

APU'S PROVINCIAS - PLIEGO DEFINITIVO.rar
8164K

Consorcio VICGER
Contrato ICCU 140-2025

Gobernación de Cundinamarca | ICCU

Nombre: Fabian Stiven Molina Fecha: 28-01-2026

Documento de Identificación: 10.692231366 Teléfono de contacto: 3219756880

Municipio del que proviene: Cabrera - V/ Nuñez

Dudas o Inquietudes:

Solicitud: Por medio de esta solicitud me permito pedirles de buena manera y respetuosa, si existiera la posibilidad de, que cuando se hagan los cierres de vía permitan el paso de motociclistas en horarios antes y después de que ustes cumplan sus horarios de trabajo. sin afectarlos a ustes y a si mismo no vernos tan afectados del todo nosotros.

Gracias por su asistencia a este espacio.

Powered by CamScanner

Gmail

gestión social contrato 140 <atnciudadania.cto140@gmail.com>

Respuesta a solicitud ciudadana Cto ICCU 140

1 mensaje

gestión social contrato 140 <atnciudadania.cto140@gmail.com>
Para: molinapalmitofabian9810.19@gmail.com
CC: fernanda.quitian@euroconsultsc.co, juliana.quitian@euroconsult.com.co

Cordial saludo

Señor Fabian Molina

Como respuesta a la solicitud realizada por usted en la reunión del día 28 de enero de 2025, le comentamos a continuación que con el fin de garantizar el curado de la vía teniendo a en cuenta las especificaciones técnicas del contrato y la garantía de estabilidad que el contratista tiene bajo su responsabilidad, debemos darle como mínimo 48 h de fraguado a la CAPA ESTABILIZADA qué se instalará de acuerdo a la fórmula de trabajo del Diseño y con los productos químicos no tradicionales, la ejecución de actividades de estabilización se realizará durante la semana y no sería posible dar el paso a motocicletas, sino hasta el día sábado y domingo que se da apertura a la vía, el caso específico de paso, es para los vehículos de emergencia y ruta escolar, lo cual se estableció enfocándose a un solo paso en la mañana y uno en horas de la tarde lo cual es manejable en relación a las actividades de obra.

Razón por la cual no puede permitirse el paso de motocicletas durante los tiempos de cierre de la vía, agradecemos de antemano su colaboración y su apoyo durante los tiempos de cierre para garantizar la estabilidad de las acciones a realizar.

Cordialmente
Consorcio VICGER 2021
Área de Gestión Social
atnciudadania.cto140@gmail.com
WhatsApp 3147301734

Consorcio VICGER
Contrato ICCU 140-2025

Gobernación de Cundinamarca | ICCU

Nombre: Dany Fabian Beltran Fecha: 28-01-2026

Documento de Identificación: 1072584709 Teléfono de contacto: 3125800716

Municipio del que proviene: Cabrera V/ NUÑEZ.

Dudas o Inquietudes:

Solicitud. ES para Solicitar un permiso especial en horarios establecidos muy organizada para el paso de motociclistas en horarios que no interfieran con el desarrollo del trabajo que estan realizando los habreros y la maquinaria en General. Agradecemos Su Colaboración y Su Comprensión muchas gracias

Gracias por su asistencia a este espacio.

Powered by CamScanner

Gmail **gestión social contrato 140 <atnciudadania.cto140@gmail.com>**

Respuesta a solicitud ciudadana Cto ICCU 140

1 mensaje

gestión social contrato 140 <atnciudadania.cto140@gmail.com> 17 de febrero de 2026 a las 8:32 p.m.

Para: danny3125800716@gmail.com
CC: juliana.quitian@euroconsult.com.co, fernanda.quitian@euroconsultsc.co, consorcioviger@gmail.com

Cordial saludo

Señor Dany Fabian Beltran,

Como respuesta a la solicitud realizada por usted en la reunión del día 28 de enero de 2025, le comentamos a continuación que con el fin de garantizar el curado de la vía teniendo a en cuenta las especificaciones técnicas del contrato y la garantía de estabilidad que el contratista tiene bajo su responsabilidad, debemos darle como mínimo 48 h de fraguado a la CAPA ESTABILIZADA qué se instalará de acuerdo a la fórmula de trabajo del Diseño y con los productos químicos no tradicionales, la ejecución de actividades de estabilización se realizará durante la semana y no sería posible dar el paso a motocicletas, sino hasta el día sábado y domingo que se da apertura a la vía, el caso específico de paso, es para los vehículos de emergencia y ruta escolar, lo cual se estableció enfocándose a un solo paso en la mañana y uno en horas de la tarde lo cual es manejable en relación a las actividades de obra.

Razón por la cual no puede permitirse el paso de motocicletas durante los tiempos de cierre de la vía, agradecemos de antemano su colaboración y su apoyo durante los tiempos de cierre para garantizar la estabilidad de las acciones a realizar.

Cordialmente
Consorcio VICGER 2021
Área de Gestión Social
atnciudadania.cto140@gmail.com
WhatsApp 3147301734

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	6/2/2026	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	10:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	11:00 am
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Buenos Aires		
DEPENDENCIA:	Gestión Social		

OBJETO DE LA REUNIÓN


Atención a daños por afectación de volqueta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza acta con el señor Carlos Humberto Rodriguez con la cual se deja constancia de que posterior al incidente presentado con la volqueta, el ciudadano autorizo la entrada al predio para realizar maniobras con la retroexcavadora para retirar el volco, así mismo se realiza compromiso para la restitución de la cerca y el corral (9 postes).

Una vez las actividades de obra en el sector culminen se realizara reparaciones del caso.

Se acuerda con el señor, realiza acuerdo de prestamo de la retroexcavadora para actividades al interior de la finca resarciendo así los daños generados (2horas de maquina) solucionando así la PQRSD.



CONCLUSIONES

Restitución corral
Restitución cerca

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar reparaciones y restitución de cerca y corral a la brevedad de acuerdo a lo manifestado por el ciudadano teniendo en cuenta su necesidad	10/2/2026

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Carlos Humberto Rodriguez	Celular 3294637944	
Maldy Lorena Pinilla	Prof. Social VICGER	

ANEXO 2. Programa de Información y Divulgación

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	SS-HC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	6/02/26	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	8:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	8:45 am
LUGAR DE REUNIÓN:	Alcaldia Municipal de San Bernardo		
DEPENDENCIA:	Planeación y Despacho Alcalde		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Informar y socializar con respecto a los cierres de vía y mejoras o cambios en el proceso constructivo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza acta de reunión con la ingeniera de planeación Arix Montenegro y el señor Alcalde del municipio de San Bernardo Libardo Morales a quienes se les informa de los cierres a ejecutar, las intervenciones a realizar en el segmento de intervención y los cambios presentados en el proceso constructivo ajustes al diseño, con el fin de garantizar la estabilidad de dos años de la vía.

Solicitan dar manejo y no ingresar volquetas doble troque a traves de la vía arbelaes - san bernando teniendo en cuenta que se cuenta con fallas geologicas y se tiene decreto de limitación de transito, restricción de vehiculos de dos ejes o mayores.

Se entregan 20 volantes informativos.

Scanned with CamScanner

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Ana Fontenegro P.	planeacion@sanbernardodelviento.gov.co	
Mildred Lorena Pinilla	Profesional social ctto 140	
Guillermo Muñoz	gmunozcolorado@gmail.com	
Silvia Johana Quiñonez Tejada	silviajohana@arquiurbe.com.co	

Scanned with CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	XX-XX-XX-XX
	GESTION DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN:	6/02/26	ACTA No:	
HORA DE INICIO:	12:56 pm	HORA FINALIZACIÓN:	2:30 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Predio Junta de Acción Comunal Buenos Aires		
REFERENCIA:	JAC sector buenos aires - Despacho		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Informar y socializar con respecto a los cierres de via y mejoras o cambios en el proceso constructivo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza acta de reunión con el señor Libardo Silva Presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Buenos Aires y el señor Alcalde del municipio de Pandi Carlos Prieto a quienes se les informa de los cierres a ejecutar, las intervenciones a realizar en el segmento y los cambios presentados en el proceso constructivo con el fin de garantizar la estabilidad de dos años de la vía, se informa al alcalde la priorización de tres alcantarillas.
Solicitan dar tiempo para el fraguado de placa huellas por el sector de las escuelas y sector buenos aires las tres esquinas, adicional solicita que no ingresen volquetas grandes como la del incidente, instalar paletera en el sector buenos aires alto sector donde la consejal Deysi Gonzalez otro en sector los pinos, sector la bodega y sector la unchia para no permitir paso trafico pesado

CONCLUSIONES

Se va a consultar el tema de reposición de la alcantarilla en el Km5+600, solicitada por la comunidad y el señor Alcalde
se entregan volantes 20 al alcalde y 5 a don Libardo
Se socializa ancho de la vía con el espesor de intervención y kilometros, ancho 4m estabilizado y 3,80 capa de doble riego, espesor 25cm y 2200 mts de intervenc.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Colocar paleteros en los sectores Pinos, Unchia, Buenos Aires y Deysi Gonzalez 3 paleteros	9/02/2026
Elevar consulta restitución alcantarilla Km 5+600 a la alcaldia Municipal de Pandi para realizar visita tecnica	9 al 13/02/2026

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Libardo G Silva A	libardosilva@gmail.com	
Carlos Prieto	Alcalde@pandi-cundinamarca.gov.co	
Guillermo Nunez	gounezcorreo@gmail.com	
Carlos Andres Chaparro	Carlos.Chaparro.Pinilla@gmail.com	
Silvia Juliana Quitian Rojas	quitian.juliana@gmail.com	
Mildrey Lorena Pinilla G	atencionciudadana.cto190@gmail.com	

ICCU	FORMATO	CODIGO	EA-MC-FR-06
	GESTION DE LA MEJORA CONTINUA	VERSION	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2023

FECHA DE REUNIÓN :	13/03/2026	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	7:30 Am	HORA FINALIZACIÓN:	8:00 Am
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Quebrada Negra		
DEPENDENCIA:	Plan de Gestión Social		

OBJETO DE LA REUNION

Socializar sobre trabajos de excavación e instalación de tubería para alcantarilla.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 7:30 am se socializa a la señora Nubia Villalobo que se realizara en el transcurso de la mañana los trabajos de excavación e instalación de tubería para la alcantarilla que quedara ubicada en el K8+840 con el fin, de mejorar el drenaje de aguas lluvias.

La señora Nubia manifiesta estar de acuerdo con la actividad de la obra.

No siendo más firma el acta.

CONCLUSIONES

-los habitantes del sector manifestaron su conformidad y aprovación para la ejecución de la obra, reconociendo el beneficio que representa en mejorar el drenaje de aguas lluvias.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
una vez determinada la instalación de la alcantarilla se retirara el material de la excavación para no obtruir las cunetas y se dara paso vehicular.	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Nubia Villalobo.		Nubia Villalobo Gaitan
Mariela Alonso y Mosquera	marymon2017@gmail.com	
Javier amaya	javier.amaya@eurcansult.com	

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CODIGO	EG-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	23/02/2026	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	7:30 Am	HORA FINALIZACION:	12:30pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Quebrada Negra		
REFERENCIA:	Plan de Gestion Social		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar sobre trabajos de excavación e instalación de tubería para alcantarilla.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 7:30 am se socializa a los habitantes del sector, es decir, a los dueños de las 3 viviendas que se realizara durante el transcurso de la mañana los trabajos de excavación e instalación de tubería para la alcantarilla que queda ubicada en el K8+922, con el fin, de mejorar el drenaje de aguas lluvias.

igualmente, los habitantes del sector refieren estar de acuerdo con la actividad de la obra.

No siendo más se Firma el acta.

CONCLUSIONES

La ubicación tecnica propuesta para la alcantarilla es la adecuada, debido a las observaciones de los habitantes en las reuniones que se realizaron al inicio del proyecto sobre el comportamiento del agua en epocas de lluvia.

COMPROMISOS ADQUERIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Una vez terminada la instalación de la cantarilla se retirara el material de la excavación para no obstruir las cunetas y se dara paso a los vehiculos.	23/02/2026

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
María Teresa Ibague		
Maricela Monroy Ep.		
Javier Amaya		

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	RS-MC-PR-06
	GESTION DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	25/02/2025

FECHA DE REUNION:	25/02/2026	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	7:30 Am	HORA FINALIZACIÓN:	12:30pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Nuñez, finca la dorada.		
DEPENDENCIA:	Plan de Gestion Social		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socialitación y permiso para instalación alcantarilla al frente de la Finca la Dorada con el propietario Guillermo león perez Beltran

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 7:30 am se pidio el permiso al señor Guillermo leon perez para realizar la actividad de instalar la tubeña para la alcantarilla que se ubicara al frente del predio del señor en mención, el señor Guillermo concedio el permiso y manifesto estar de acuerdo con la actividad a realizar.
Igualmente, El señor Guillermo habia manifestado a el Ingeniero residente Juan que instalaran la alcantarilla en ese sector por ende el no hara reclamaciones.

CONCLUSIONES

-Los habitantes del sector manifestaron su conformidad y aprovación para la ejecución de la obra, reconociendo el beneficio que representa en mejorar el drenaje de aguas lluvias.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
una vez de terminada la instalación de la alcantarilla se retirara el material de la excavación para no obtruir las cunetas y se dara paso a los vehiculos.	25/02/2026


ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Guillermo León perez Beltran		
Andres Gomez Rojas		
Yoniela Monroy Vasquez		
Omar Moya		

Powered by CamScanner

Intervención de las vías que conformarán el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena, en el Departamento de Cundinamarca.

Se inician actividades de obra en la vía del Municipio de Pandi a San Bernardo en los Kilómetros entre el 4+500 - 7+000



- Desde el 9 de febrero de 2026, a partir de las 06:00 a.m., se realizará el cierre total del tramo vial en intervención debido a las actividades de obra.
- El cierre aplicará de lunes a viernes durante los meses de febrero y marzo.
- El tramo será habilitado para el tránsito vehicular los viernes a las 05:00 p.m. y permanecerá abierto durante los días sábado y domingo.
- El cierre se retomará los lunes a las 06:00 a.m.
- Se contara con desvió por la vía Los Pirineos - Japón
- Se garantizará en todo momento el transito peatonal seguro, los usuarios de bicicleta deberán descender del vehículo y continuar a pie.
- Se contará con el acompañamiento permanente de auxiliares de tráfico.
- Se recomienda a la comunidad atender en todo momento la señalización informativa ubicada en la obra, así como acatarlas indicaciones del personal autorizado. Por su seguridad, circule únicamente por los senderos peatonales demarcados y evite ingresara la zona de trabajo.

Volante: 20 PMT Fecha: 6/02/2026 Provincia Sumapaz/ Pandi

Para mayor información sobre el Contrato ICCU 140 de 2025:

Comunicarse mediante el Correo electrónico atnciudadania.cto140@gmail.com o al número de Bogotá 314 7301734

Gobernación de Cundinamarca | ICCU

CONTRATO No.:		FORMATO PLANILLA DE ENTREGA DE VOLANTES	ICCU
Hoja 1 de 1			
FECHA		GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA	
6 (DD)	febrero (MM) 2026 (AA)		

CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES

PROYECTO

"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

TIPO DE PIEZA

Entrega Volante 20 PMT cierre tramo Pandi

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN Y/O PREDIO	MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Javier Beltran	Vehiculo transporte	San Bernardo	N/P	Javier A Beltran	1 pieza
2	Gloria Cecilia Rodriguez	Predio de la vía	Pandi	N/A	Gloria Rodriguez	2 piezas
3	Lorena Cortez	Moto particular	Pandi	N/P	Lorena Cortez	1 pieza
4	Edwin Rivera	Vehiculo carga	Pandi	N/P		1 pieza
5	Edgar Cruz	Moto particular	Pandi	N/P		1 pieza
6	Ubardo Silva	Pte JAC Buenos Aires	Pandi	3206419429	Firma en acta de reunión	5 piezas
7	Carlos Prieto	Alcalde	Pandi	3227028582	Firma en acta de reunión	10 piezas
8	Anx Montenegro	Ing. Planeación	San Bernardo	3163447874	Firma en acta de reunión	20 piezas
9	Yeison Gutierrez	Encargado Colegio	Subterrado - Pandi	3124649299	Recibido a la mano	3 piezas
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

54 volantes entregados

ELABORÓ:
(Firma) Lilday Pinilla
(Nombre) Lorena Pinilla

APROBÓ:
(Firma) Silvia Juliana Quitián Parra
(Nombre)

Scanned with CamScanner

Información Sumapaz

Iniciamos actividades de obra en la vía del Municipio de Pandi entre los Km 4+468 - 6+700

Volante: 21 Actas de vecindad Fecha: 4/02/2026 Provincia Sumapaz/ Pandi

Señores
Propietarios y/o Arrendatarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – Primera visita

Previo al inicio de las actividades de mejoramiento, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU - a través del contratista encargado de esta obra Consorcio Vicger 2021 y la firma Interventora ECG Ingeniería S.A.S, realizarán el **Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios ubicados en el área de influencia del proyecto.**

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los mismos antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. De no poderse realizar, se programará una nueva visita al predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

Entre el 5 y el 6 de febrero de 2026

Profesionales que realizarán la actividad	
Personal Técnico	**Personal Social**
Ingeniero Civil / Guillermo Núñez	Trabajadora Social Maricela Monrroy

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para mayor información sobre el Contrato ICCU 140 de 2025:

Comunicarse mediante el Correo electrónico atnciudadania.cto140@gmail.com o móvil y WhatsApp 3147301734

Gobernación de Cundinamarca | ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:	FORMATO PLANILLA DE ENTREGA DE VOLANTES	ICCU
Hoja 1 de 1		
FECHA	GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA	
4 Febrero 2026		
DD MM AA		

CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES

PROYECTO

"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

TIPO DE PIEZA

Volante 21 Actas de vecindad tramo Pandi

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN Y/O PREDIO	MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Mirian Lopez	Finca la lira	Pandi	3125621185	Mirian Lopez	
2	Jesmy Velota	Finca el Diamante	pandi	3134697211	Jesmy Velotas	
3	Nestor Leon Sorza	el Descanso	pandi	3114744425		Finca Esmeralda
4	Gladys Jimenez	Sector 3 esquinas	Pandi	3118338603	Gladys Jimenez	
5	Jarcilo Torres	Vereda Santa Rosa	Pandi	3134678	Jarcilo Alf. Torres L	
6	Fabian Beltran	Finca San Cayetano	Pandi	3109757332		
7	Rosa Maria Valderrama	Finca Arenosa	Pandi	3017676691	Rosa Valderrama	
8	Aura Lilia [illegible]	Finca manila	Pandi	3108212938	[illegible]	
9	Maria Lopez	Finca el recuerdo	Pandi	3133436		
10	Cecilia Daza	Finca santa Barbara	pandi	3003682106		
11	Nancy Maldonado	Finca	Pandi	3023406532	Nancy Maldonado	
12	Nidia Bojaca	Finca Santa	Pandi	3122154997	Nidia Bojaca	
13	Diana Sanabria	Finca San Jorge	Pandi	3222901595	Diana Sanabria	
14	Rafael Rodriguez	Santa Rosa	Pandi	3223451821	Rafael Rodriguez	
15	Mayerli Beltran	Santa Barbara	Pandi	3209627615	Mayerli Beltran	
16	Karen Valentina Patiño	Finca	Pandi	3228170491		

16 volantes entregados

ELABORÓ:
(Firma) Aldrey Pinilla
(Nombre) Lorena Pinilla

APROBÓ:
(Firma) Silvia Juliana Beltran Rojas
(Nombre)

Scanned with CamScanner

Información Sumapaz

Iniciamos actividades de obra en la vía del Municipio de Cabrera entre los Km 4+00 - 4+980 del 6+400 al 7+00 del 7+200 al 8+100 y del 8+300 – 12+700

Volante: 22 Actas de vecindad Fecha: 5/02/2026 Provincia Sumapaz/ Cabrera

Señores
Propietarios y/o Arrendatarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – Primera visita

Previo al inicio de las actividades de mejoramiento, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU - a través del contratista encargado de esta obra Consorcio Vicger 2021 y la firma Interventora ECG Ingeniería S.A.S, realizarán el **Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios ubicados en el área de influencia del proyecto.**

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los mismos antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. De no poderse realizar, se programará una nueva visita al predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.



Entre el 6 y el 13 de febrero de 2026
De Lunes a viernes

Profesionales que realizarán la actividad	
Personal Técnico	**Personal Social**
Ingeniero Civil / Andrés Gómez	Trabajadora Social Maricela Monrroy



7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para mayor información sobre el Contrato ICCU 140 de 2025:

Comunicarse mediante el Correo electrónico atnciudadania.cto140@gmail.com o móvil y WhatsApp 3147301734

Gobernación de Cundinamarca | ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANEXO 3. Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos

PANDI

Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	**Acta de Vecindad de** Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Pandi	**Vereda** Buenos Aires	**PR** 44280	
Dirección	Pr 44280 Finca Santa Barbara		**Teléfonos**	3219196306	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Gloria Cecilia Rodriguez		**CC No.**	20886840	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Gloria Cecilia Rodriguez		**CC No.**	20886840	
Edad de la construcción	40	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 60 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			2	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			3	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			2	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			3	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X	X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje:**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	acceso a garaje
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	enkino y fondo de
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	Fabian

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 20886840	Firma Nombre: GUILLERMO NUÑEZ **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 0193-0220 CPIVC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIOGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	6/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]
4. Caissons	[ ]
5. Concreto ciclópeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]
8. No identificada	[ ]
9. No existe	[X]
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[X]
5. Canches metálicos	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[ ]
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	A
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	7 mts
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	10 mts
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[X]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]
11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o Inexistente	[ ]

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[X]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o Inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[X]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones: La propietaria no permite acceso al predio por lo tanto no se permite revisión del estado

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO		REGULAR	X	MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muros en mampostería con granoplast y pintura, techo parcial en drywall regular estado puertas y ventanas metalicas sin algunos vidrios

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: fachada posterior muro en mampostería con granoplast, ventanas metalicas sin algunos vidrios, techo perfileria metalica teja eternit, fachada lateral anterior muros en granoplas, ventanas metalicas sin vidrios techo perfil metalico teja eternit

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: accesos andenes en concreto en mal estado con grietas y fisuras, andenes en zona posterior con placas en concreto fisuradas y agrietadas, fachada lateral anterior piso placas de concreto con fisuras y grietas

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No posee cerramiento

Predio a más de 10 mts del borde vía

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	6/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Fachada **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☑ **MALO** ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: anclajes en concreto fisurados, muros en mampostería con pintura con fisuras horizontales sobre el portón, techo perfil metalico teja de zinc en regular estado

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La propietaria no permite acceso al predio por lo tanto no pudeverificarse espacios internos ni afectaciones preexistentes del mismo, predio a mas de 10mts del borde via

FIRMAS

Firma Nombre: Gloria Rodriguez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 20886840	Firma Nombre: Guillermo Ruiz Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 0195-0270472TUC	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Corporativo VIGENTE 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	6/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el respectivo preámbulo del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-SI-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA: 6/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma: [signature] Nombre: Gloria Rodriguez **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1068689840	Firma: [signature] Nombre: Guillermo Nuñez **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 01193-0220 CPNVC	Firma: Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma: Nombre: **Testigo** C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 145 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Pandi	**Vereda** Buenos Aires	**PR** 47+650	
Dirección	Km 47+650 Finca el recreo		**Teléfonos**	3203192558	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Aura Maria Pedraza Lopez		**CC No.**	20887237	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Aura Maria Pedraza Lopez		**CC No.**	20887237	
Edad de la construcción	25	**No. de Apartamentos**	1	**No. de pisos**	1
No. de Hogares	1	**No. total residentes**	3	**Mujeres jefes de hogar**	1
Niños (menos de 14 años)	N/A	**Adultos mayores (más de 60 años)**	N/A	**Personas en situación de discapacidad**	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			2	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			3	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			2	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			3	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Aura Maria Pedraza
Nombre: Aura Maria Pedraza
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 20887237

Firma:
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 0193-022CPITJC

Firma:
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: Aura Maria Pedraza
Nombre: Aura Maria Pedraza
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE BUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025
Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐	**FECHA** 5/02/2026 (Día / Mes / Año)

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Caissons	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificado	☐	
9. No existe	☒	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Canchas metálicos	☒
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	1
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☒
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐
12. Muros en balareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☒
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☒
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☒
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muros pañete y pintura con fisuras superiores y centrales, portones y puertas metalicas con vidrios, ventanas metalicas con vidrios

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: muro fachada lateral con pintura

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: en concreto afinado con fisuras rusticoay con perdidas de material, sin comedor placas en mal estado y una parte esmaltada, paredes paralas en tubos metalicos, cubierta en tubo metalico y teja de zinc en mal estado

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA	5/02/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2026	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Tienda **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en concreto esmaltado, paredes pañete y pintura con fisuras verticales y horizontales ventanas metalicas cubierta techo perfil metalico con teja de zinc y acrilico vidrios completos

ESTADO DE bodega **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en concreto paredes en bloque sin pañetar, cubierta teja de zinc con correa en madera, puerta y marco en madera

ESTADO DE Alcoba 1 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso concreto esmaltado con mineral, muros en graniplast con desprendimientos inferiores de pintura, techo en pvc puertas y ventanas metalicas con vidrios completos

ESTADO DE Alcoba 2 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso concreto esmaltado, muros engraniplast con afectación por humedad notoria, techo acrilico, puerta y ventanas con vidrios completos

ESTADO DE Baño **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso enchape ceramico, muros enchapados y techo

ESTADO DE Alcoba 3 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en concreto con mineral, muros en graniplast, ventanas y puertas metalicas con vidrios techos en pvc, hoja puerta en madera

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Laura Maria Pedraza	Nombre: Guillermo Diaz	Nombre:	Nombre Patricia Ruiz Pedraza
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 20987237	Matrícula profesional No.: 68193-2020 CPNT	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Cotsondo VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Bonos Rojas **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [X]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en concreto pintado con grieta, pared en mamposteria sin estructura con grieta, cubierta perfil metalico teja de zinc y plastica, desprendimientos de material muros inferiores, lavadero y muros enchape parcial area humeda

ESTADO DE Pisos **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso concreto esmaltado con mineral regular estado, muros en granitest mamposteria y tableta, fisura diagonal y horizontal, meson en concreto con enchape ventana y puerta metalicas con vidrios, techo en yuc, clara baja en acrilico

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma:	Firma: [signature]
Nombre: Ana Milena Pedraza	Nombre: Edwin Mauricio Quintero Alvarez	Nombre:	Nombre: Adriana Rocio Perez Pedraza
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 20887237	Matrícula profesional No.: 0192-220 CPIVC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Contrato VICICR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-INTOB-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCI- 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad no un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si bien necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el respectivo preparado del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/26 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma: Ana María Poveda	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**
C.C. O NIT: 20897239	Matrícula profesional No.: 0119525-CUND CP1 VC	Matrícula profesional No.:
		Firma: Aurora Ruiz Poveda
		Nombre:
		Testigo
		C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**	
			Buenos Aires Bajo	4+750	
Dirección	Pr 4+750	Margen izq.	**Teléfonos**	3188338376	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jaime Leal		**CC No.**	3153324	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jaime Leal		**CC No.**	3153324	
Edad de la construcción	20	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	2	No. total residentes	5	Mujeres jefes de hogar	2
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[X]	9. Cultural	[ ]	**Uso del garaje:**
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	SI
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma: Jaime Leal Díaz	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Jaime Leal	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 3153324	Matrícula profesional No.: 25193820CPI TNC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** ☒ **Seguimiento** ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Caissons	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☒	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja Z in C.	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	No
2. En altura: No. de pisos adicionales	1
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	7 mts
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	5 mts
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☒
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGULALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☒
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro. Cuál?	

Observaciones: Bodega

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Mampostería con pañete y pintura, ventanería regular estado, piso área parqueadero totalmente fisurado, Bodega

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: posterior — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: muro en bloque sin pañete con fisuras y piezas rotas

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	1.50	GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: acceso a Bodega en tierra

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Piso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: concreto rustico

ESTADO DE: Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: perfileria metalica teja tipo en regular estado

ESTADO DE: Muros (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Mamposteria, porgete y Pintura con fisuras horizontales inclinadas (diagonales), en general los muros presentan fisuramiento

ESTADO DE: Ventaneria (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: en regular estado con oxidación notoria

ESTADO DE: Porton acceso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: metalico con regular estado

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma:	Jaime Leal Diaz	Firma:		Firma:	
Nombre:	Jaime Leal	Nombre:		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	3133374	Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Convenio VIGGFR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA: 5/6/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, se tenga, tenidas en cuenta en el momento preparatorio del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma	Jaime Leal Diaz	Firma		Firma	
Nombre:	Jaime Leal	Nombre:		Nombre	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Testigo	
C.C. O NIT:	7153321	Matrícula profesional No.:	01193-0220CPIVC	C.C. O NIT:	

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**	
			Quebrada Negra	K4+950	
Dirección	Pr 4+750 Finca La primavera		**Teléfonos**	3116835890	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jaime Leal			CC No.	3153324
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jaime Leal			CC No.	3153324
Edad de la construcción	20	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	5	Mujeres jefes de hogar	2
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2 NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	1
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre: Jaime Leal Díaz	Nombre: Guillermo Muñoz	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**
C.C. O NIT: 3153324	Matrícula profesional No.: 0119360220CPNUC	Matrícula profesional No.:
		Testigo
		C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]
4. Caissons	[ ]
5. Concreto ciclópeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[X]
8. No identificada	[ ]
9. No existe	[ ]
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[X]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[ ]
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	1
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	15mts
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	12mts
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[X]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]
11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]
12. Muros en tabiquería	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[X]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Muro en mampostería con granoplast con evidencia de fisuras horizontales, diagonales superiores a 10 mm, humedades inferior y lateral, ventanas con vidrios rotos, fisuras verticales en unión de los muros

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: lateral posterior BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Muro concreto ciclopeo de cimentación, dos portones metalicos en regular estado, muros en mampostería pañete y granoplas 2do PISO fisuras en ventanas segundo piso, fisuras longitudinales verticales en segundo piso principalmente, mal manejo aguas lluvias con deterioro notorio de granoplast, puertas y ventanas regular estado vidrio roto

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Parqueadero placa concreto fisurada a nivel general con perdidas de material, escalera acceso en

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Rejas metalicas

Convenio VICOER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	3/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☑ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Soto Nos (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☑ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos en concreto, muros en bloque y ladrillo sin pañetar, techo placa sin terminar, portones metalicos en regular estado

ESTADO DE: Soto Ramirez (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☑ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos enchape en ceramica buen estado, paredes mamposteria pañete y pisture ornamentacion interna en madera y externa metalica, techo machiembre

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☑ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos enchape en ceramica, muros enchape ceramico presenta fisura vertical bajo la caja de tacos ventana metalica vidrio roto, puerta interna en madera y salida patio de ropas metalica, techo en machiembre

ESTADO DE: Patio de ropas (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☑ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso enchape ceramico, muros en graniplast con fisuras longitudinales y diagonales en esquinas de mamposteria, viga canal con presencia de humedad y desprendimiento de pintura, ventanas y puertas metalicas en malos, techo eternit tejuelas y plastica en regular estado

ESTADO DE: Acceso 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☑ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos enchape ceramica con fisuras y piezas notorias, paredes en pañete y pintura con presencia de fisuras longitudinales, puerta en madera, ventana metalica, techo en machiembre

ESTADO DE: Acceso 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso enchape ceramico, muros pañete y pintura con fisuras, closet empotrado en madera, puerta en madera ventana metalica techo en machiembre

FIRMAS

Firma: Jaime Leal Diaz
Nombre: Jaime Leal Diaz
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 3153324

Firma: [signature]
Nombre: Guillermo Perez
Ing. Residente Concesión
Matrícula profesional No.: 0119322DCPETUC

Firma: _____
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: _____
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Predio 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Pisos enchape ceramico, muros piñete con fisuras

ESTADO DE Predio 4 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Pisos enchape ceramico, paredes piñete y pintura con fisura habitacion, ventanas metalicas vidrios rotos, baño interior Pisos y muros enchape ceramico, piso con fisuras y pared afectada por humedad desprendimiento de pintura, techo en machimbre, puertas interiores en madera

ESTADO DE Estado Comun (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
pisos y muros enchape ceramico, fisuras de enchape muros en esquina de puerta y ventana, division en aluminio techo en machimbre, ventana metalica puerta en madera

ESTADO DE Contiguo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Pisos enchape, Paredes pintura y techo en machimbre

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma:	Jaime Leal Díaz	Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	3153329	Matrícula profesional No.:	0119320220 CPSTVC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICASUR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS.MN.IN.1-FR.4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 143 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
6. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no haya tenido en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma Nombre: Jaime Leal Diaz. Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 3153324	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: C1193-0220CPIT/C	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	5 / 2 / 26 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**	
	Cundinamarca	Pandi	Buenos Aires	5+050	
Dirección	K 5+050 Bodega		**Teléfonos**	3242106245	
Nombre de la persona que atiende la visita: Rafael Rodriguez Jimenez				CC No. 371204	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Rafael Rodriguez Jimenez				CC No. 371204	
Edad de la construcción	45 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	2	Personas en situación de discapacidad	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	X	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje:**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	Si dos vehiculos
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Rafael Rodriguez	Nombre: Guillermo Nieto	Nombre:	Nombre: Carlos Rodriguez
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 371204	Matrícula profesional No.: CL 153-222 CPIVC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[X]
4. Cabezora	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[X]	5. Mampostería confinada	[X]	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificada	[X]	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[X]
9. No existe	[ ]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paredes en madera	[ ]	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (si / no)	NO	11. Pórticos y paredes en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales	1	12. Muros en bahareque	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	7mts	13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	7mts	14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[X]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones: Bodega

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: fachadas en ladrillo a la vista sin estructra

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: ladrillo a la vista sin estructra

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: placa en concreto sobre acceso con zona de parqueo en tierra, columnetas en concreto C6) sin viga de techo perfil metalico teja en buen estado

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: portones en malla eslavonada y tuberia de pulgada regular estado

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

II. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Bodega (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso concreto, Paredes sin pañete ni estructura en ladrillo a la vista, techo perfil metalico tipo de zinc en regular estado, portón metalico regular estado sin vidrio

ESTADO DE Predio exterior (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se toma registro solo de fachada por distancia, patio acceso placas en concreto en regular estado, mamposteria, ladrillo y prefabricado pintado ventanas y puerta metalicas con vidrios

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 371204	Matrícula profesional No.: C1193-0220 CPITUC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: carlos Rodriguez

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VIAS CR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA: 5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de:	Inicio [X] Seguimiento [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no hayan sido tenidas en cuenta en el espacio propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 391204 Original: Contratista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 01197-0220 CPIVIC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Pandi	Buenos Aires	57770

Dirección	5+220	Teléfonos	3102031695

Nombre de la persona que atiende la visita:	Javier Muñoz	CC No.	1124549493

Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva	2

Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Javier Muñoz	CC No.	3102031695

Edad de la construcción		No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	1
No. de Hogares	N/A	No. total residentes	N/A	Mujeres jefes de hogar	N/A
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 60 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
7. Otros		Cual?	

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[X]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	No
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1124549493	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 0119-0220 CPITUC	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☒	5. Mampostería confinada	☒	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórtico en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☒			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)	NO	11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales	1	12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	7mts	13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	12mts	14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☒			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☒
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál?		6. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: ladrillo a la vista fisuras en algunas piezas, puerta metalica reja en regular estado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: ladrillo a la vista fisuras en algunas piezas en fachada anterior ladrillo y bloque a la vista y posterior

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: concreto continuos con bloque y ladrillo

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: N/A

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Bodega (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en concreto, paredes en pañete y pintura sin estructura, techo perfil metalico teja de zinc y plastica

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1124549494	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 0193-220CPITC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Cundinamarca VECINOS 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAOP3-MN-IN-2-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
6. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diecinueve, se podrán insertar más páginas.
8. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada con profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, se haya tenido en cuenta en el siguiente propósito del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1124534494	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No. 25193-0220 CPIVIC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** ☒ **Seguimiento** ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

	Departamento	Municipio	Vereda	PR
Ubicación:	Cundinamarca	Pandi	Buenos Aires	5+250
Dirección	PR 5+250 Finca San Jorge		**Teléfonos**	3227172518
Nombre de la persona que atiende la visita:	Cristian Camilo Mendez		**CC No.**	1070750056
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jose Ignacio Mendez A		**CC No.**	No proporciona

Edad de la construcción	35	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menor de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI ☒ NO ☐

Uso del garaje: Vehículo no propietario

FIRMAS

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Cristian Mendez	Nombre:		Nombre	
Responsable Unidad Social		**Ing. Residente Contratista**		**Testigo**	
C.C. O NIT:	1070750056	Matrícula profesional No.:	D1193-0220 CPITVC	C.C. O NIT:	
				Firma	
				Nombre:	
				Ing. Residente Interventoría	
				Matrícula profesional No.:	

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[X]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[X]	5. Mampostería confinada	[ ]	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[X]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[X]	2. Irregularidad media	[X]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No existe	[ ]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
SISTEMA DE CUBIERTA		1. Reformas (si / no)	No	11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
1. Placa en concreto	[X]	2. En altura: No. de pisos adicionales	1	12. Muros en bahareque	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	15mts	13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	10mts	14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[X]
5. Otro. Cuál?		6. Otro. Cuál?		16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
				17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muro con pintura en mal estado con una fisura visible horizontal sobre la parte alta de la puerta

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: lateral pared pintura en mal estado, ventanas y puerta metalica vidrio roto en ventana y en puerta, fachada posterior muro en mamposteria con pañete y pintura en mal estado con grietas longitudinales y trasversales en mamposteria y muro cimentacion

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GRADOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: parqueadero porton metalico, piso en tierra, panales metalicos y columna, cubierta en perfil metalico teja de zinc en mala estado, fisura horizontal, anden lateral en concreto con asentamientos y grieta, acentamiento mayor a 5cm en el anden

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA	X	MURO		OTROS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: postes en madera y concreto con alambre de pas 3 lineas cubierta por cerca viva

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	3/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muro en bloque y cimientos en muro ciclopeo, piso en placa de concreto con grieta, muros internos en mampostería con pañete y pintura mal estado, mesón en concreto con baldosa rota, techo perfil metalico y teja zinc en mal estado, ventanas metalicas sin vidrio, puerta en madera.

ESTADO DE: Corredor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en concreto con grieta en mal estado placa, mampostería en pañete y pintura mal estado sin puertas ni ventana, techo en madera regular estado

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en baldosa mal estado con piezas rotas, muros en pintura mal estado, techo cercha metalica teja eternit regular estado, puerta madera regular estado

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Enchape en pisos y muros, techo en madera en mal estado, puerta madera mal estado y vidrio en ventana completa

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en concreto, en mal estado con perdida de material, muros con pintura en mal estado ventana metalica, techo y puerta en madera mal estado

ESTADO DE: Habitación 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en concreto afinado con perdida de material, en mal estado, muros pintura en regular estado, ventana metalica, techo y puerta en madera regular estado

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Cristian Mendez	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No. 0119 3-0120 CRTUC	Matrícula profesional No.:	
C.C. O NIT: 1070750056		C.C. O NIT:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Sala (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en baldosa con perdida material y Acabas rotas en mal estado, muros con perdida de material inferior mal estado pintura, techo madera mal estado

ESTADO DE Habitación (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en concreto con perdida de material afinado, muros en mal estado con fisura y perdida inferior de pintura, techo madera sin puerta, ventana metalica

ESTADO DE Cuarto (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: División en madera mal estado, piso caucho so| mal estado, perdida de material sin puerta, ventana metalica con vidrio, fisura en entrada principal, techo en madera, perdida de material en dintel

ESTADO DE Corredor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: en concreto piso con perdida de material

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Cristian Mendez	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1073750056	Matrícula profesional No. 25263-0220 CPIVE	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Estructura VICOPR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MADPS-GN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA: 5 / 02 / 26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU. 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar este cuadro.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico que debe ser diligenciada con profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional idóneo, no hayan tenido un espacio en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VIOGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA	5 / 02 / 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Inicio / Seguimiento	Inicio	X

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Cristian Mendez	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1070350056	Matrícula profesional No.: 0199-0420CAPTUC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: / /

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	5/02/26 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 143 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**		**Vereda**	**PR**
				Buenos Aires Bajo	5+280
Dirección	5+280 Finca Santa Barbara			**Teléfonos**	3123154957
Nombre de la persona que atiende la visita:	Nidia Bojaca			**CC No.**	20886899
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jose Luis Moreno			**CC No.**	No proporciona
Edad de la construcción	4	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☒	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	Si
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: Nidia Bojaca	Firma: Guillermo Arias	Firma:	Firma: ———
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 20886899	Matrícula profesional No.: 0119321220 CPIC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: / /

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Construyendo VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]
4. Calesons	[ ]
5. Concreto ciclópeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[X]
8. No identificada	[ ]
9. No sabe	[ ]
10. Otro. Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[X]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[X]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[ ]
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	No
2. En altura: No. de pisos adicionales	1
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	12 mts
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	10 mts
8. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[X]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]
11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[X]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: prefabricado en ete boced, paredes prefabricada con fachaleta ventanas metalicas con vidrio y puertas metalicas, baranda metalica

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: fachada derecha paredes prefabricadas con fachaleta reja, ventanas y puertas metalicas, fachada izquierda muro en mamposteria pañetado rejas metalicas y perfiles enrejar estado

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: con enchape andenes internos en buen estado, zona social placa en concreto con cintas de adoquin

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	X	MURO	X	OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Puerta metalica, con muro y cerca viva

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Sala comedor cocina **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso enchape ceramico, muros prefabricados, cocina zona humeda con enchape, cocina integral, fisuras en muros verticales, cubierta en PVC

ESTADO DE Alcoba 1 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Puerta en lamina marco metalico, piso enchape en tipo madera, paredes prefabricadas con pintura, ventanas metalicas con vidrios, techo en PVC

ESTADO DE Baño social **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos y muros con enchape ceramico, techo PVC, division en aluminio, puerta marco metalico hoja entamborada en madera

ESTADO DE Habitación 2 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en lamina tipo madera, paredes prefabricadas con pintura, techo PVC, en unión de laminas fisuras verticales, marco metalico hoja entamborada en madera

ESTADO DE Área Social **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Estudio, piso enchape ceramico, paredes prefabricadas con pintura, techo PVC, puerta externa metalica con vidrio, interna marco metalico puerta entamborada en madera

ESTADO DE Alcoba 3 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Con baño privado piso en lamina tipo madera, paredes prefabricadas con fisuras en unión es y sobre ventanas y puertas, techos en PVC, piso y muros enchapados techo en PVC puerta en madera

FIRMAS

Firma Nombre: Nidia Bohorquez. Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 20886899	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 0119-0220CPET/C	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VIOGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Lote de prueba (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos enchape, muros macheta en mampostería terminado, cubierta en cercha metálica teja arquitectónica y plástica metálica arbeolar

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Nidia Bojaca.	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 20886899	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	IMGPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diseñada, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no hayan tenidas en cuenta en el espacio propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma: Nidia Boyacá P.
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 20886899

Firma:
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 0119[illegible]

Firma:
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre:
Testigo
C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** ☒ **Seguimiento** ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**	
			Buenos Aires Bajo	Km 57+280	
Dirección	Km 57+280 Finca San Eduardo		**Teléfonos**	321 2238072	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Anunciación Peña			CC No.	1070751404
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Anunciación peña			CC No.	1070751404
Edad de la construcción	20 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	N/A
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet	X		
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje:**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	Si 2 vehiculos no propios
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: Victoria Peña	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1070751404	Matrícula profesional No.: 0143-0220 CPIVUC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5 12 26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[X]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[X]	5. Mampostería confinada	[X]	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[X]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[X]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No existe	[ ]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
SISTEMA DE CUBIERTA		1. Reformas (si / no)	NO	11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	2. En altura: No. de pisos adicionales	1	12. Muros en bahareque	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	18mts	13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	10mts	14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[X]
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
				17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO		REGULAR	[X]	MALO	
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: mampostería con pintura en mal estado con deterioro ventanas y puertas metalicas viga canal metalica, paredes de comedor en tubo techo perfil de aluminio teja de Zinc en buen estado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAR:								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO		REGULAR	[X]	MALO	
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: acceso zona verde con placa en concreto y rampa, escalera en concreto acceso fisurada, corredor mehupe ceramica con baranda prefabricada concreto, anden en concreto mal estado

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO		REGULAR	[X]	MALO	
MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	X	MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: cerramiento con puerta metalica malla eslavonada y cerca viva

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

9. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Alcoba 1 **(Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso concreto esmaltado mal estado paredes en pañete ventana metalica sin vidrios en mal estado, cubierta perfiles metalicos teja zinc regular, humedad en muros, dos puertas metalicas

ESTADO DE Patio **(Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso enchapado no homogeneo, Cerramiento tuso metalico con malla eslavonada, cubierta recha metalica teja zinc regular estado, muros internos pañete y pintura con perdida inferior de material ventana y puertas metalicas

ESTADO DE Alcoba 4 **(Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso enchape ceramico muros pañete y pintura en mal estado, cubierta en aluminio con Pictas de drywall con deterioros

ESTADO DE Alcoba 2 **(Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso enchape ceramico; Paredes pintura mal estado y techo cerchas aluminio con drywall en mal estado, puerta marco metalico; puerta madera mal estado

ESTADO DE Patio **(Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso enchape y muros enchape y pintura, divisi on aluminio puerta marco metalico hoja madera techo drywall

ESTADO DE corredor y Escalera **(Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso enchape no homogeneo, muros pañete y pintura en mal estado, techo drywall con cercha en aluminio, en corredor falta pictas guardaescoba

FIRMAS

Firma Nombre: Victoria Peña Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1070919404	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 0183-0220 CPIVC	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** ☐ **Seguimiento** ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Zona Rocas **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso y muros enchapados en ceramica meson concreto enchapado, ventanas metalicas vidrios regular estado, techo dry wall regular estado

ESTADO DE Sala - comedor **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso enchape ceramico, paredespañete y pintura regular estado, ventana metalica con rejas regular estado, techo drywall con arenas en aluminio

ESTADO DE Alcoba 3 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso enchape ceramico, muros pañete y pintura regular estado techo cerchas en aluminio con piezas de drywall puerta madera regular estado, ventana metalica

ESTADO DE **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: Victoria Pera **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1070514041	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No. 5211143-028 CPIIC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Contenido VIGENTE 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA, Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 278 / 2025	Acta de Vecindad de:	Inicio Seguimiento

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no hayan sido tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma: Victoria Peña Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1070511409	Firma: Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 0119-0220 CPINC	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGIER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | **Contrato de Interventoría No.** 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Pandi	Alto Bajo	Km 5 + 810

Dirección	Km 5 + 810 Finca La Victoria	**Teléfonos**	3212026083
Nombre de la persona que atiende la visita:	Andrea Mendez	CC No.	1070734316
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jose Mendez	CC No.	3155253

Edad de la construcción	20	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	N/A
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 60 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	S1
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma	Andrea Mendez	Firma	
Nombre:		Nombre:	Guillermo Nuñez
Responsable Unidad Social		**Ing. Residente Contratista**	
C.C. O NIT:	1070734316	Matrícula profesional No.:	0193-022CCPITC

Firma		Firma	
Nombre:		Nombre	
Ing. Residente Interventoría		**Testigo**	
Matrícula profesional No.:		C.C. O NIT:	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[X]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[X]	5. Mampostería confinada	[ ]	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[X]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[X]	2. Irregularidad media	[X]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No existe	[ ]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)	No	11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales	1	12. Muros en bahareque	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	10 mts	13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	18 mts	14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]	8. Otro. Cuál?		15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[X]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
5. Otro. Cuál?				17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: ladrillo a la vista puerta y ventanas metalicas con vidrios fisuras y desprendimiento de material, ventanas metalicas y con vidrios rotos, en patio ropas sin vidrio, fachada posterior, muro

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: lateral muros en mampostena con graniplast en bloque, ventana metalica sin vidrio

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: corredor en tablon y granito techo madera en regular estado, columnas cilindricas de concreto, anden lateral tablon y granito con asentamiento notorio, anden posterior en tierra

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Sin cerramiento externo

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE sala **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en baldosa ceramica, muros en pañete y pintura perdida inferior de material en regular estado, cubierta en machiembre regular estado

ESTADO DE patio de pies **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en tablon con ~~tres~~ pietas rotas, muros granplast en regular estado perdida de pintura techo tablon mal estado de madera

ESTADO DE cocina - comedor **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en tablon, muros graniplast con deterioro notorio, enchape en meson y muros zona humeda, techo madera tablon con cercha metalica mal estado

ESTADO DE alcoba 1 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso ceramica, paredes pintura regular, ventana vidrio roto, techo machiembre puerta metalica sin vidrio

ESTADO DE alcoba 2 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso ceramica muros pañete y pintura, techo machiembre mal estado humedad notoria puerta metalica sin vidrio

ESTADO DE baño **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: enchape en piso y muros ceramica, division aluminio, techo machiembre, puerta metalica

FIRMAS

Firma Nombre: Andrea mendez **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1070754316	Firma Nombre: Guillermo Nuñez **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 01193-0280 CPNIC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Alcoba 3 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☒ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso ceramica, paredes en pintura mal estado ventana metalica vidrio roto, techo en machiembre, puerta metalica sin vidrios

ESTADO DE Bodega **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☒ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muros en bloque cimientos afectados por la humedad, techo perfil metalica y madera, teja zinc en mal estado, porton metalico sin vidrio, piso en tierra

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: Andrea mendez	Firma: Guillermo Nuñez	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1070734216	Matrícula profesional No.: CIFE3 -0220 CPIVIC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VEREDA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAISPGAMS-SI-3.FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diseñada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐		

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma Nombre: Andrea Mendoza **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1040754316	Firma Nombre: Guillermo Ramírez **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No: 0195-0220 CPITAC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**		**Vereda**	**PR**
	Cundinamarca	Pandi		Buenos Aires	Km 57+930
Dirección	Km 57+930 Finca la esperanza		**Teléfonos**	3114744433	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Nestor Leon			**CC No.**	3133152
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Nestor Leon			**CC No.**	3133152
Edad de la construcción	40	No. de Apartamentos	2	No. de pisos	2
No. de Hogares	2	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable	X		
8. Internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [X] NO [ ]
3. Industrial		9. Cultural		**Uso del garaje:**
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11.Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Nestor Leon	Nombre: Guillermo Nuñez	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 3133152	Matrícula profesional No.: 01193-0220 CPIVC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[X]	1. Placa maciza de concreto	[X]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[X]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[ ]	5. Mampostería confinada	[ ]	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[X]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[X]
9. No existe	[ ]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
SISTEMA DE CUBIERTA		1. Reformas (si / no)	NO	11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	2. En altura: No. de placa adicionales	2	12. Muros en bahareque	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[X]
2. Placa en Steel deck	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	15 mts	13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	10 mts	14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[ ]
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
				17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: fachada en granoplast, porton metalico, cubierta en teja arquitectonica metalica paneles solares

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: anden en piedra muñeca con pegas en cemento, cuneta en concreto

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA	X	MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: cerramiento en cerca viva con postes en madera y alambre de puas

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	3/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: concreto (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: pisos en concreto; paredes mampostería pañete y pintura, cubierta perfiles metalicos con teja arquitectonica, externo con garaplast, orinal y lavamanos expuesto con enchape inferior

ESTADO DE: ____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: ____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: ____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: ____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: ____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: Nestor Leon Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 715.315.2	Firma Nombre: Guillermo Nuñez Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 0114720220 CPIVC	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MNUAL-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES: CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán reservar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el siguiente programa del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICQER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]		

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma Nombre: Nestor Leon **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 2133152	Firma Nombre: Guillermo Ajiaco **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: CPNI-0220 CRITIC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** X **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Pandi	**Vereda** B. Aires Arriba	**PR** 6+290	
Dirección	6+260 Bodega Finca la vivienda - el reposo		**Teléfonos**	3114744433	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Nestor leon		CC No.	3153152	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Nestor leon		CC No.	3153152	
Edad de la construcción	40	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	1
No. de Hogares	0	No. total residentes	N/A	Mujeres jefes de hogar	N/A
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 60 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			2	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			2	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			2	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			3	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial	X	8. Salubridad		SI X NO
3. Industrial		9. Cultural		**Uso del garaje:**
4. Minero		10. Religioso		SI
5. Agropecuario		11.Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma Nombre: Nestor leon **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 3153152	Firma Nombre: Guillermo Nuñez **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: CA193-202CPITIC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** ☒ **Seguimiento** ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Calesons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☒
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☒
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	No
2. En altura: No. de pisos adicionales	1
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	12mts
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	12mts
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☒
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paredes en madera	☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☒
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☒
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☒
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones: Bodega

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO	☒	REGULAR	☐	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muros en mampostería pañete y pintura

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO	☐	REGULAR	☐	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA				GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: entrada pisos en concreto con algunas fisuras, paredes en mampostería y pintura, puertas metalicas cubierta teja arquitectonica cercha metalica

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO				OTROS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: postes en concreto alambre de puas porton tubo metalico

Corredor VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Vivienda Posterior 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☑	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en concreto parales metalicos cercha metalica teja de zinc regular estado

ESTADO DE: Vivienda 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso concreto columnas metalicas, cubierta perfiles metalicos teja arquitectonica

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No pudo inspeccionarse los dos cuartos cerrados ni el baño

FIRMAS

Firma Nombre: Nestor Leon **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 3153152	Firma Nombre: Guillermo Nuñez **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 25193-022CAPTNC	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VIGIAR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-06-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAD QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA: 3/2/26 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diseñada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del comparecientes técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA 5/12/2025 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Nestor leon	Nombre: Guillermo Nuñez	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 3153152	Matrícula profesional No.: 0520343-CND-CPIUC	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

CABRERA

Corporación VIGGEN 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MV-M-GFR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICOJ 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ] — 04/02/2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Caparrapí	Vereda: Quebrada Negra	PR
Dirección:	E.E. Rosal		Teléfonos:	3183103152
Nombre de la persona que atiende la visita: Vanesa Alfonso			CC No.	1003951327
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Gloria pinzon			CC No.	20730065

Edad de la construcción	2A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma			
Nombre: Vanessa Alfonso	Nombre: Ing. Residente Constructor	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre Testigo
Nombre Vanessa Alexandra Alfonso U.			
Responsable Unidad Social			
C.C. o NIT: 1003951327	Matrícula profesional No.: 3002-264867TLM	Matrícula profesional No.:	C.C. o NIT: 65.555.512

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIGSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☒
8. No identificada	☐
9. No aplica	☐
10. Otro. Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mamposteria confinada	☒
6. Mamposteria reforzada	☐
7. Mamposteria no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en balaustique	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con sobrecalzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mamposteria reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS	NO	FISURAS	NO	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	NO

BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	NO	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se evidencia averidas en la fachada. con textura rugosa,

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS	NO	FISURAS	NO	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	NO

BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	NO	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: estructura a la vista de placas de concreto, sobre una estructura de perfiles metalicos, no se evidencian daños.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia escaleras esmaltada color rojo con fisuras y grietas, anden en madera y concreto. en buen estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	

BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia cerramiento en madera en buen estado.

Consorcio VIOGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	NO	FISURAS	NO	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	NO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	NO	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia pisos en baldosa en buen estado, paredes en concreto a la vista prefabricado se evidencia uniones entre paneles y los perfiles de soporte, techo con teja de eternit en buen estado, estructura en madera, ventanas con estructura metalica en buen estado.

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	NO	FISURAS	NO	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	NO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto a la vista prefabricado, se evidencia unión entre paneles y los perfiles de soporte y techos en teja de eternit en buen estado con estructura en madera, ventanas con estructura metalica en buen estado.

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	NO	FISURAS	NO	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	NO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	NO	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia piso en baldosa, paredes en concreto a la vista prefabricado con uniones entre paneles y los perfiles de soporte techo en teja de eternit en buen estado con estructura de madera, ventana con estructura metalica en buen estado.

ESTADO DE: Habitación 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	NO	FISURAS		NO HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	NO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	NO	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto a la vista prefabricado se evidencia uniones entre paneles y los perfiles de soporte, techo en teja de eternit y estructura de madera en buen estado, ventana con estructura metalica en buen estado.

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	NO	FISURAS	NO	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	NO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	NO	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia pisos en baldosa en buen estado, meson en concreto a la vista en buen estado prefabricado con estructura en alumido, paredes en concreto prefabricado y los perfiles de soporte, techo en teja de eternit y estructura de madera en buen estado.

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	NO	FISURAS	NO	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	NO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	NO	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia pisos en concreto, paredes en concreto a la vista prefabricado, se evidencia uniones entre paredes y los perfiles de soporte, techo en teja de eternit y estructura de madera en buen estado, puerta con estructura de madera.

FIRMAS

Firma
Nombre: Vanessa Alfonso
Responsabilidad Social
C.C. o NIT: 1003951327

Firma
Nombre: Ing. Residente Contratista Andres Chamez R.
Matrícula profesional No.: 30202-164361 TIM

Firma
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. o NIT:

Notas: 3. En el acápite "ESTADO DE", debe diligenciarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben presentarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
2. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del contratista técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Orig Inst: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del IVIAS.

Consorcio VICBER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA DUGDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 215 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



① Habitación
② Habitación
③ Habitación
④ Pasillo principal
⑤ Baño
⑥ Cocina
⑦ Sala- Comedor
⑧ Escaleras de acceso
⑨ Zona cultivo de granadilla y Tomate de árbol
⑩ Tanques almacenamiento de agua
⑪ Zona de ropas
Baranda perimetral en madera

FIRMAS

Firma Nombre: Vanessa Alfonso Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1003951327 Original: Contratista Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 90202-26497TM	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 65.555.572

Ordenanza 007/DIR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLITA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPSAMN-INTR-4
		VERSION	1
		PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUERDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE ELMARAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	04/03/2024
Contrato de Obra No. IOCU-140-2022	Contrato de Interventoría No. 210-2022	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento	X

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Departamento:	Cundinamarca	Provincia:	Colonia	Vereda:	San Isidro
Dirección:	Finca la Esmeralda Km 2 2 0			Teléfono:	3114609368
Nombre de la persona que atiende la visita:	Paula Alejandra Medina Perez			C.C. No.	1010011239
Tenencia del predio:	1. Arriendo; 2. En sucesión; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Luis Gabriel Olaya Ramirez			C.C. No.	3125411
Edad de la construcción	5A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de Discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto	X		Observaciones del estado de las redes:
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet	X		
8. Otros			

USO

				ACCESO VEHICULAR	
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje	
2. Comercial		8. Seguridad		SI	NO
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:	
4. Minero		10. Religioso			
5. Agropecuario		11. Institucional			
6. Recreacional		12. Otro			

FIRMAS

Firma Nombre: Paula A. Medina Perez Representante Legal o Delegado C.C. o NIT: 1010011239	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 1524-161569	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. o NIT:

Notas:
1. Si Obra en conformidad, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada o conformidad, se entregará al propietario del predio vecino del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Powered by CamScanner

Conexión vCISNER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MAEPS-MI-MI-3-FR-4
VERSIÓN	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA: 04/03/2026 (DIA/MES/AÑO)

Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 210 / 2025 | Acta de Vecindad de: inicio / Seguimiento / Final

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1. Zapatas
2. Vigas centros
3. Sistema mixto
4. Cabezote
5. Concreto ciclópeo
6. Pilotes
7. Placa de cimentación
8. No identificada
9. No existe
10. Otro, Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO
1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Lámina colaborante (Steel deck)
4. Vigas madera
5. Correas metálicas
6. Entramado en madera
7. No aplica
8. Otro, Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórticos arriostrados en acero
10. Pórticos y paredes en madera
11. Pórticos y paredes en otros materiales
12. Muros en bahareque
13. Muros en tapia pisada
14. Muros en adobe
15. Construcción improvisada
16. Mixto
17. Otro, Cual?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificaciones con reforzamiento especial
2. Edificaciones reforzadas
3. Mampostería reforzada
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras rígidas
5. Estructuras ligeras
6. Construcciones simples
7. Otro, Cual?

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Placa en concreto
2. Placa en Steel deck
3. Estructura metálica y teja
4. Estructura de madera y teja
5. Otro, Cual?

EDIFICABILIDAD EN LA ESTRUCTURA
1. Actuales (#/ m2): 200
2. En altura: no. de pisos adicionales
3. En extensión: metros de anclaje (permiso a la vía)
4. En profundidad: metros de losas (apuntalar & te rie)
5. Otro, Cual?

Observaciones:

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS ANOTACIONES: Se evidencia fachada en Mampostería con parete y pintura, puerta con una bahos cubre pecho en buen estado, la pintura con detalles, ventanas en marco metálico en buen estado, 2 vidrios de la puerta fracturado, techo en estructura metálica en buen estado y tejas en buen estado, piso en baldosa en buen estado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS ANOTACIONES: Se evidencia paredes en mampostería pariete, y pintura en buen estado, en la fachada costado izquierdo no tiene pariete, mampostería a la vista, en buen en tierra, costado izquierdo cuenta con anden en concreto

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		ESTADO DE ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS ANOTACIONES: Anden costado derecho en tierra, Anden costado izquierdo anden con concreto, Anden de fachada principal placa en concreto con baldosa en buen estado

ESTADO DE CERRAMIENTO(S): BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS ANOTACIONES: Se evidencia cerramientos en postería en madera en estado regular, con 2 líneas de alambre de puas

Powered by CamScanner

Corporación VICENTE 2021

INSTITUTO DE GARANTÍAS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	GRGPS-MN-In-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUNDINAMARCA, EN LAS PROVINCIAS DE BUMANGUÉ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA: 09/05/2022 (DÍA / Mes / AÑO)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2021 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2021 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

A. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala Comedor (Indique pisos, paredes, techos y/o otros ítem)

	BUENO	REGULAR	MALO
	☐	☐	☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
	X				

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia fisuras laterales, y diagonales en muros de la sala, pisos en baldosa en buen estado, se evidencia techos en pvc en buen estado, ventanas marcos metalicos en buen estado, puerta metalica en buen estado y vidrio bien.

ESTADO DE: Cocina (Indique pisos, paredes, techos y/o otros ítem)

	BUENO	REGULAR	MALO
	☐	☐	☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en enchape en buen estado, piso en baldosa en buen estado. techo en pvc con una lumina descompuesta

ESTADO DE: Cocina de leña (Indique pisos, paredes, techos y/o otros ítem)

	BUENO	REGULAR	MALO
	☐	☐	☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
	X				

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en mamposteria sin pañete, se evidencia fisura en la esquina de la puerta, piso en baldosa en buen estado, techo en teja metalica en exito estado regular.

ESTADO DE: Habitación 1 (Indique pisos, paredes, techos y/o otros ítem)

	BUENO	REGULAR	MALO
	☐	☐	☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en mamposteria con pañete y pintura, se evidencia fisuras en el parte de los pisos en baldosa en buen estado, se evidencia grietas en muros de ventana, techos en pvc presenta daño de descompuesto en una de las piezas, puerta en madera y marco metalico.

ESTADO DE: Habitación 2 (Indique pisos, paredes, techos y/o otros ítem)

	BUENO	REGULAR	MALO
	☐	☐	☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en mamposteria con pañete y pintura, se evidencia fisuras en los pisos en baldosa en buen estado, techos en pvc y se evidencia descompuesto el lado de la ventana, ventana marco metalico en buen estado, vidrios, puerta en madera presenta daño en una de las tablas marco metalico en buen

ESTADO DE: Habitación 3 (Indique pisos, paredes, techos y/o otros ítem)

	BUENO	REGULAR	MALO
	☐	☐	☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se puede ingresar porque se encuentra con llave

Firmas

Firma: Nombre: TANIA A. Medina Perez Responsable Unidad Social C.C. o NIT: 1010004213 350

Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:

Firma: Nombre: Propietario

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. En el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben presentarse en una o varias hojas complementarias que estén los mismos procedimientos.

Powered by CamScanner

Consorcio VICOBA 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO: MADPS-MN-IN-SUPS-04
VERSION: 1
PAGINA: 4

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 24/10/2020 (día / mes / año)

Contrato de Obra No. ICCU 145 / 2020 | Contrato de Interventoría No. 215 / 2020 | Acta de Vecindad de: Inicial ☐ Requerimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: manposteria con concreto y pintura en la pintura se evidencia figuras, grieta en el muro de la puerta, pisos en baldosas en buen estado, techos en pve presenta desprendimiento en una de sus placas, ventanas marco metalico y vidrios en buen estado

ESTADO DE: garita (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Muros con manposteria con concreto y pintura, se evidencia grieta hacia el costado de la sala, grieta en el muro lateral, techos en pve hacia el costado de la sala.

ESTADO DE: Casa 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros con enchape en buen estado, pisos con baldosa en buen estado techos en pve en buen estado.

ESTADO DE: Escuela pupitres (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Muros en manposteria con concreto y pintura, se evidencia grietas por tramos, piso en concreto remediado en buen estado, techo con estructura metalica y tejas metalicas se evidencia oxidación en estado regulares.

ESTADO DE: Tienda (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Paredes con enchape de buen estado, pisos en baldosa en buen estado, división en estructura en aluminio en buen estado, techo en pve en buen estado.

ESTADO DE: Zona cultivo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Zona de cultivo de maiz, aguacate, tomate de arbol, e invernadero de tomate en vida estan están aproximada de 6 Hectareas. en la parte posterior y lateral izquierda de la vivienda.

FIRMAS

	Firma	Firma	Firma
Nombre	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
Responsable Social Predial			
CC o NIT: 1.020.044.749	Matrícula profesional No. 7252-204697 CM Vigencia profesional No.		CC o NIT: 52.116.816 de Bta

Nota: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio con cual se va a recopilar información (pisos, cornisas, techos, baños, habitación [, habitación 2, entre otros])

4. En el espacio de identificar más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos

Powered by CamScanner

Contratos ICC-CRS 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MA-GPS-MN-INTO-PR-04
		VERSIÓN	1
		PAGINA	5
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES "CAMINOS PARA QUEDARSE" EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	FECHA	04/05/2026 (DIA / MES / AÑO)
Contrato de Obra No. ICC-CRS 140 / 2025	Contrato de Interventoria No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Notas: 1. En caso de requerir incluir mas registros fotograficos a los consignados en la pagina electronica, se pueden insertar mas paginas.
2. En caso necesario, se podra adjuntar una pagina anexa de observaciones, que a juicio del profesional idoneo, no fueron tenidas en cuenta en el respectivo enquisito del formato Acta de vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad y Archivo de Gestión del IDECAS

Powered by CamScanner


INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROGRAMA MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MM[illegible]
VERSIÓN	1
PÁGINA	6
FECHA	04/03/2026 (Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAMPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

Contrato de Obra No. ICCU-145-2025 | Contrato de Interventoría No. 218-2025 | Acta de Vecindad de: [illegible] | Predio: Seco Arriendo ☐

1. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



① Acerca vivienda
② Bodega / Parqueadero
③ Baño 1
④ Baño 2
⑤ Cocina principal
⑥ Cocina de leña
⑦ Habitación 1
⑧ Habitación 2
⑨ Habitación 3 (No hubo acerca)
⑩ Habitación 4
⑪ Sala comedor
⑫ Pasillo
□ Pantes metálicos (Sostenimiento de techo.
⑬ Zona de ropas
⑭ Zona Bodega
⑮ Muro contención medianero

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Carla Andrea [illegible]	Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
Responsable predial	Ing. Residente de Interventoría	Ing. Interventor Ambiental	Cargo: [illegible]
CC Ppal: 1010[illegible]239 esta	Matrícula profesional No.: 3020[illegible]		CC o NIT: 52[illegible]616 de esta

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MADEPLAN-GATS-F
VERSION	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE UNA VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 22/02/2026

Contrato de Obra No. IDCU 143 / 2025 | Convenio de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicial / Seguimiento / Final

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Dirección: Finca la unión
Dirección: finca la unión 444530.
Teléfono: 3132673695
Nombre de la persona que atiende el predio: Yazmin Yara Bello
C.C. No. 1.069.730.665
Tipo de vivienda de la: 1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva: 3
Nombre: Nilda Rosa Molina
C.C. No. 20880969

Clase de la edificación	MP	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	2	Adultos Mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	1
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano 2. Rural			2
ESTADO DEL PREDIO:		1. En edificac 2. Obra Gris 3. Terminado			2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI 2. No			2
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano 2. Ondulado 3. Montañoso			2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones con relación a las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet	X		
8. Otros			

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	1	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Carrera	SI	NO
Uso del garaje		

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Yazmin Yara Bello
Responsable Unidad Social
C.C. Nº 1.069.730.665


Firma: [signature]
Nombre: Jenny Antuna
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:

Firma: [signature]
Nombre: Andres Torres R.
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202-204631TM0.0.0 NT

Firma
Nombre
Testigo

1. Se firma en consecuencia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y coincidental, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Powered by CamScanner



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: mSPS-IP-01-FS-6
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 2
FECHA: 27/02/2026

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE BUMPAZ, TEQUENDAMA, Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Contrato de Obra No. 1003 / 2025 — Contrato de Interventoría No. 214 / 2025 — Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

PREVENCIÓN: 1. Zapatas; 2. Vigas centrales; 3. Sótanos mixtos; 4. Columna; 5. Concreto ciclópeo; 6. Pilotes; 7. Pozos de cimentación; 8. No identificado; 9. No sabe; 10. Otro. Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO: 1. Placa maciza de concreto; 2. Placa aligerada de concreto; 3. Lámina colaborante (Steel deck); 4. Vigas metálicas; 5. Concreto metálicos; 6. Entramado en madera; 7. No sabe; 8. Otro. Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL: 1. Pórticos en concreto reforzado; 2. Muros estructurales en concreto; 3. Sistema combinado en concreto; 4. Prefabricados en concreto; 5. Mampostería confinada; 6. Mampostería reforzada; 7. Mampostería no reforzada; 8. Pórticos en acero; 9. Pórtico arriostrado en acero; 10. Pórticos y porales en madera; 11. Pórticos y porales en otros materiales; 12. Muros en bahareque; 13. Muros en tapia pisada; 14. Muros en adobe; 15. Construcción improvisada; 16. Nada; 17. Otro. Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA: 1. Irregularidad alta; 2. Irregularidad media; 3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA: 1. Irregularidad alta; 2. Irregularidad media; 3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: 1. Edificaciones con reforzamiento especial; 2. Edificaciones nuevas; 3. Mampostería reforzada; 4. Estructuras con combinación; Mampostería y estructura flexible; 5. Estructuras ligeras; 6. Construcciones antiguas; 7. Otro. Cuál?

SISTEMA DE CUBIERTA: 1. Placa en concreto; 2. Placa en Steel deck; 3. Estructura metálica y teja; 4. Estructura de madera y teja (TEJA); 5. Otro. Cuál? Teja Eternit

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA: 1. Reformas (SI / NO) NO; 2. En altura: No. de pisos adicionales; 3. En cobertizo: metros de ancho (paralelo a la vía); 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía); 5. Otro. Cuál?

Observaciones:

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO	

Estado: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia Fachada en madera en estado regular

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO	

Estado: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachadas laterales en madera en estado regular, Se evidencia Humedad,

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

Estado: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN VIA: 15m. — ANCHO ANDEN APROXIMADO (m): 5m

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencian grietas en tierra, escalera de acceso en concreto, en

ESTADO DE CERRAMIENTOS

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	

Estado: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MURO ☐ OTROS ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia cerramiento postes en madera en estado regular, con lineas en alambre de pues destempladas,

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y OOASTRS CODINSE DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MANSPSAPRVIN-2-FR-4
VERSIÓN	1
Página	3

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA: 27/02/2026 (DÍA / MES / AÑO)

Contrato de Obra No. ICCU 163 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad No.: 3

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Vivienda principal (Incluye pisos, paredes, techos y/o otros ítems)

OBJETIVA	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia cerramiento en teja en madera en mal estado, pisos en concreto en mal estado se evidencian grietas techos en estructura de madera y teja de zinc en mal estado.

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o otros ítems)

OBJETIVA	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muros en madera en mal estado pisos en concreto agrietado se evidencian fisuras techos en estructuras de madera tejas de eternit estado regular puertas en madera estado regular marcos en madera las ventanas sin vidrio.

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o otros ítems)

OBJETIVA	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en madera en mal estado, pisos en concreto agrietado con fisuras, techos con estructuras de madera tejas de eternit estado regular puertas en maderas estado regular, marcos en maderas las ventanas sin vidrio.

ESTADO DE: Habitación 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o otros ítems)

OBJETIVA	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en madera en mal estado, pisos en concreto agrietado con fisuras, techos con estructuras de madera tejas de eternit estado regular puertas maderas estado regular, marcos de las ventanas sin vidrio.

ESTADO DE: Cocina

OBJETIVA	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muros en madera en estado regular, pisos en concreto agrietado con fisuras, techos con estructuras de madera teja en zinc, estado regular puerta en madera con estructura en madera estado regular

ESTADO DE: Baño 1

OBJETIVA	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fuera de servicio, muros en bloque a la vista teja de zinc, piso en concreto.

FIRMAS

Firma: Nombre: Yeferson Yara Correa
Responsable Ambiental Social
CC o NIT: 1069720685


Firma: Nombre: Ing. Residente Obra Vivienda
Profesión o especialidad No.:

Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 2520236281 CUND

Firma: Nombre: Testigo

1. En el espacio "ESTADO DE" debe identificarse el espacio (nombre del cual se va a hacer la descripción (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
2. En el predio se identifican más espacios favorables de los establecidos en el formato, estos deben asentarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos aquí descritos.

Powered by CamScanner



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE LA CIENAGA
PROCESO GENERAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MAGPE-MGI-M-S-FR-4
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 4

Consorcio VÍAS RIO 2021

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEHACERES, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA: 27/02/2026 (día / mes / año)

Contrato de Obra No. CCU 148 / 2026 | Contrato de Interventoría No. 016 / 2026 | Acta de Vecindad de: Inicio / Recurrente

DATOS DEL PREDIO

ESTADO 1 — Dirección predio, parcelas, nombre y/o vista vereda

ORIENTE		OCCIDENTE		NORTE		SUR	

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: paredes, tipo mejoramiento de vivienda de la Gobernación, mampostería con estado y ventanas en buen estado, pisos en baldosa en buen estado, techo con teja metálica y estructura metálica, puerta madera y ventana metálica.

ESTADO 2 — Dirección predio, parcelas, nombre y/o vista vereda

ORIENTE		OCCIDENTE		NORTE		SUR	

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO 3 — Dirección predio, parcelas, nombre y/o vista vereda

ORIENTE		OCCIDENTE		NORTE		SUR	

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO 4 — Dirección predio, parcelas, nombre y/o vista vereda

ORIENTE		OCCIDENTE		NORTE		SUR	

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO 5 — Dirección predio, parcelas, nombre y/o vista vereda

ORIENTE		OCCIDENTE		NORTE		SUR	

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma Vecino: Yasmin Yara Durán
Responsable: Yasmin Yara
C.C. DNI: 1068270685

Firma Nombre: Ing. Residente SST
Matrícula profesional No.:

Firma Apoderado: Ing. Residente Ambiental
Matrícula profesional No.: 3213-264471 BMGA DNH

Firma Testigo:

Notas: 1. En el espacio "ESTADO 2/3", debe identificarse el espacio visitado del predio en cual se va a recopilar información, (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
2. En el predio se identifica más de las patologías en el formato, estas deben presentarse en una o varias hojas complementarias que sirvan los levantamientos correspondientes.

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA EN OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAN-PROY-INTO-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	5
FECHA	21/02/2026 (Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEBRADAS DE LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
Contrato de Obra No. VCCU 140 / 2026	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos o no contemplados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
2. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página extra de observaciones, que a juicio del componente técnico no fuese posible ni cuerdo en la página prevista del formato Acta de vecindad.

Original: Contratista
Copia: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión de Proyectos

Powered by CamScanner


INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPSGIN-FLGPR4
VERSIÓN	1
PÁGINA	6
FECHA	23/07/2026 (Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Convenio de Obra No. IDCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



① Habitación 1
② Habitación 2
③ Habitación 3
④ Cocina
⑤ Sala - Comedor
⑥ Zona de ropas
⑦ Baño 1
⑧ Baño 2 (Fuera de servicio)
⑨ Tanque almacenamiento de agua
⑩ Zona porqueriza
⑪ Zona cultivo aledaño al predio
—•— Límite del predio

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente de Interventoría	Ing. Residente Ambiental	Testigo
C.C. o NIT:	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	

Original: Concesión.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión de Contrato (Subdirección Administrativa).

Powered by CamScanner

Consorcio VICOSUR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	13/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140/2025	Contrato de Interventoría No. 218/2025	Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Seguimiento [X]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Caparrapí	Vereda: Quebrada Negra		PR
Dirección:	Finca la Esperanza K7+300		Teléfono:	3132145389	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Fernando Cifuentes Rodríguez			CC No.:	348432
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. Sin arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Fernando Cifuentes Rodríguez			CC No.:	348432
Edad de la construcción	20A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	2	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros			CUAL?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[X]	8. Salubridad	[ ]	SI [ ] NO [X]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre: Fernando Cifuentes Rodríguez	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: [illegible]
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No.: 70202-264169 CTM	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:		Matrícula profesional No.:
		Testigo
		C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contenido VIGENTE 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MADPS-MN-M-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 213 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueran tenidas en cuenta en el diligenciamiento propiciado del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Consejo V.COGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INT-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Zona de ropas y asados (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta cubierta en teja de zinc y cercha metálica; pisos en concreto hidráulico presentan fisuras y grietas considerables en todo el piso del área de zona de ropas y zona de asados.

ESTADO DE: Tienda San Nicolás (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta daños representativos en todo el piso enchapado, muros con pañete y pintura en estado regular; 14 Ventanas y puerta en buen estado, techo en teja de zinc y cerchas metálicas en buen estado.

ESTADO DE: Baño 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Se encuentra en obra negra, cuenta con sanitario en buen estado, presenta puerta en madera, lavamanos en obra negra.

ESTADO DE: Baño 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta: lavamanos, ducha, sanitario, muros enchapados, piso enchapado, techo cielo raso en madera, puerta metálica en buen estado.

ESTADO DE: Pasillos (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Pasillos en concreto hidráulico, presentan fisuras y grietas en toda el área, cubierta en estructura metálica y tejas de zinc.

ESTADO DE: Caseta Junta de Acción Comunal (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☒
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La caseta de la Junta de Acción Comunal se encuentra dentro del predio del Sr. Fernando Cifuentes, presenta muros sin pañete y pintura, cubierta en teja de zinc y cerchas metálicas oxidadas, ventana en mal estado (vidrios rotos) piso pasillo en concreto presenta fisuras y grietas.

FIRMAS

Firma Nombre* Responsable Predio Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 7020-264967 TLM	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe diligenciarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de las establecidas en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Construyendo VICQER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La zona de la sala comedor presenta muros en pañete y pintura en buen estado, enchape en piso en buen estado, presenta cielo raso en madera y tablado en buen estado.

ESTADO DE: cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La zona de cocina presenta muros en pañete y enchape de pared, piso en enchape en buen estado, presenta techo en zinc y cerchas metálicas, mesón con puertas en buen estado.

ESTADO DE: Habitacion 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta muros en pañete y pintura en buen estado, techo cielo raso en PVC, piso de enchape en buen estado, puerta metálica en buen estado.

ESTADO DE: Habitacion 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta muros en pañete y pintura en buen estado, techo cielo raso en PVC, piso de enchapeen buen estado, puerta metalica en buen estado.

ESTADO DE: Habitacion 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta muros en pañete y pintura en buen estado, techo cielo raso en PVC, piso de enchape en buen estado, puerta metalica en buen estado.

ESTADO DE: Habitacion 4 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta muros en pañete y Pintura en buen estado, techo cielo raso en PVC, piso de enchape en buen estado, puerta metálica en buen estado

FIRMAS

Firma
Nombre: Reinaldo Cifuentes
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Andres Gomez R.
Ing. Residente Consultor
Matrícula profesional No.: 73202-216497TM

Firma
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos datos pueden ser consignados en una o varias hojas complementarias que hagan los levantamientos predios/posedores.

Convenio VICOBER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☒
2. Vigas corridas	☒
3. Sistema mixto	☐
4. Cabezote	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificado	☐
9. No aplica	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado de madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	☒
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y pareles en madera	☐
11. Pórticos y pareles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA:

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA:

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

SISTEMA DE CUBIERTA:

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:

1. Reformas (sí / no)	no
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento (aporticadas y estructuras híbridas	☐
5. Estructuras típicas	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☒	REGULAR	☐ MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Fachada presenta pañete y pintura en buen estado.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☒	REGULAR	☐ MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS APRETACIONES:
Fachada lateral izquierda, lateral derecha y contrafachada presenta pañete y pintura en buen estado.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☒	REGULAR	☐ MALO ☐
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
El estado de andenes y accesos es bueno; sin embargo en la zona de asados presenta fisuras y grietas en los pisos (Ver registro fotográfico)

ESTADO DE CERRAMIENTOS:


MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		BUENO	☐	REGULAR	☒ MALO ☐
								MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
El cerramiento del predio presenta postes de madera y 2 (dos) hilos de alambre de púas en estado regular.

Consenda VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MNHNG-FR-6
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2020	Contrato de Interventoría No. 218 / 2020	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION



1. Tienda San Nicolás (Telecom)
2. Zona de ropas
3. Habitación 1
4. Habitación 2
5. Habitación 3
6. Habitación 4
7. Sala
8. Cocina - Comedor
9. Zona Local
10. Pasillo 1
11. Pasillo 2.
12. Baño 1
13. Caseta (Junta de acción comunal)
14. Baño 2
15. Zona asados.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

(1)

Consorcio VCCDR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-04-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUMAPAZ, TEQUENDRAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 13/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento / Final

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Tabacera	Vereda: Quebrada Honda		PK:
Dirección:	parcela LA Huertella		Teléfono: 3224601202		
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yeny Rocio Vega Ariza				CC No. 52428246
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable y propietario de la construcción:	Yeny Rocio Vega Ariza				CC No. 52428246
Edad de la construcción	23A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefas de hogar	X
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plana; 2. Ondulada; 3. Escarpada				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros		X	

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Industrial	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESO VEHICULARES

Cercas: SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Yeny Rocio Vega A.	Nombre: Ing. Residente Contratista: Andres Gomez	Nombre: Ing. Residente Interventoría: Andrea Arroyo
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No.: 30202-224967TA	Matrícula profesional No.:
C.C. O NIT:		

Firma		
Nombre		
Testigo		
C.C. O NIT:		

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada e socializada, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-IN-2-FS-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUECANOS, EN LAS PROVINCIAS DE SUARAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA: 13/04/2026 (DD-MM-AAAA)

Contrato de Obra No. IDCU 143 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicial / Seguimiento

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN: 1. Lajeada; 2. Vigas cerradas; 3. Columna viga; 4. Columna; 5. Concreto ciclópeo; 6. Pilotes; 7. Placa de cimentación; 8. No identificado; 9. No existe; 10. Otro. Cuál?

SISTEMA DE CUBIERTA: 1. Placa en concreto; 2. Placa en Steel deck; 3. Estructura metálica y teja; 4. Estructura de madera y teja; 5. Otro. Cuál?

REFUERZO DE ENTREPISO: 1. Placa maciza de concreto; 2. Placa aligerada de concreto; 3. Lámina colaborante (Steel deck); 4. Vigas metálicas; 5. Cerchas metálicas; 6. Entramado en madera; 7. No sabe; 8. Otro. Cuál?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA: 1. Reformas (si / no); 2. En altura: No. de pisos adicionales; 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía); 4. En profundidad: metros en fondo (perpendicular a la vía); 5. Otro. Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL: 1. Pórticos de concreto reforzado; 2. Muros estructurales en concreto; 3. Sistema combinado en concreto; 4. Prefabricados en concreto; 5. Mampostería confinada; 6. Mampostería reforzada; 7. Mampostería no reforzada; 8. Pórticos en acero; 9. Pórtico arriostrado en acero; 10. Pórticos y pontales en madera; 11. Pórticos y pontales en otros materiales; 12. Muros en bahareque; 13. Muros en tapia pisada; 14. Muros en adobe; 15. Construcción improvisada; 16. Mixto; 17. Otro. Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA: 1. Irregularidad alta; 2. Irregularidad media; 3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA: 1. Irregularidad alta; 2. Irregularidad media; 3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: 1. Edificaciones con entrepiso especial; 2. Edificaciones aporticadas; 3. Mamposteria reforzada; 4. Estructura con confinamiento (columna y estructuras mixtas); 5. Estructuras ligeras; 6. Construcciones simples; 7. Otro. Cuál?

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada bloque a la vista en buen estado, techo estructura en madera y teja de Zinc regular.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Muros en bloque a la vista en buen estado, techos en estructuras metálicas y teja de Zinc en buen estado

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA | GRADOS ANDEN ARBOLADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia placa de concreto en fachada, en la laterales no se evidencia andenes.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA | POSTES DE CONCRETO | POSTES DE MADERA | CERCA VIVA | MURO | OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia postería en madera con 3 lineas de alambre de pua templado,

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE RESPONSABILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

Código: VIASPS-MN-01-Ft-Ver
Versión: 1
Página: 3
Fecha: 31/07/2026 (DD/MM/AAAA)

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

Contrato de Obra No. IDCU 149 / 2026 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2026 | Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento

ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Local
(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)
GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Muros bloque a la vista en buen estado, pisos en concreto en buen estado, techos estructura metalica teja de zinc en buen estado, división en madera estado regular, puerta metalica en buen estado y ventana estructura metalica en buen estado sin vidrios.

ESTADO DE: Baño
(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)
GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Muros en bloque a la vista, no se evidencia daños, pisos en concreto esmaltado en buen estado, techos estructura metalica teja de zinc en buen estado. Ventana estructura metalica en buen estado sin vidrios.

ESTADO DE: Habitación 2
(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)
GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Muros en bloque a la vista en buen estado, pisos en concreto esmaltado en buen estado techos estructuras metalicas. tejas de zinc en buen estado

ESTADO DE: Habitación 3
(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)
GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Muros en bloque a la vista en buen estado, pisos en concreto esmaltado en buen estado techos estructuras metalicas. tejas en zinc en buen estado.

ESTADO DE: Cocina
(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)
GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Muros en bloque a la vista en buen estado, pisos en concreto esmaltado con grietas, techos con estructuras metalicas tejas en zinc en buen estado.

ESTADO DE: Patio
(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)
GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Muros en bloque a la vista en buen estado, piso en concreto a la vista, techo con estructuras metalicas tejas en zinc en buen estado.

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Yenat Epeco Vega q.
Responsable Predial Social
C.C. O NIT:

Firma: [signature]
Nombre: Ing. Residente de Interventoría
Matrícula profesional No.: 3720A - 262871

Firma: [signature]
Nombre: Ing. Residente de Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 1. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
2. Para el predio se diligenciará una (1) acta de vecindad por cada uno de los espacios interiores con los que cuente el predio. Si el predio no cuenta con espacios interiores, se debe diligenciar una (1) acta de vecindad para el predio.

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	5
FECHA	13/07/2026

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIARE, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Contrato de Obra No. (CCC) 140 / 2026 | Contrato de interventoría No. 219 / 2026 | Acta de Vecindad de Obra

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO






Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
2. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, se tenga, deberá ser parte de la presente acta de vecindad.

Ingeniero Contratista
Ingeniero Interventor, Subdirector de Sostenibilidad, Gestión Ambiental y Social

Powered by CamScanner


INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	1
PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
FECHA	13/10/2026 (DD/MM/AAAA)

Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025 | Convenio de Interventoría No. 219 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicial / Progresiva / Final

1. PLANO DE LA VIVIENDA



(1) Habitación 1
(2) Habitación 2
(3) Habitación 3
(4) Baño
(5) Local
(6) Zona ropas
(7) Muro divisorio en madera
(8) Acceso vivienda
~x~ Límite predio
(9) Poste de madera cerca

Vía (Sentido Cabecera municipal Cabrera) ←

FIRMAS

Firma Nombre: Daniel Rocio Vega R. Responsable Unidad Social C.C. 0.917.512.446	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría	Firma Nombre: Testigo C.C. 0.917.

Original: Contratista
Copias: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Powered by CamScanner

Concesión VICCERS 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MNINS-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 10/02/2026
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Fabrica	Vereda: Quebrada negra		PR
Dirección:	Parcela Santa Helena KB1780		Teléfonos: 3133401582		
Nombre de la persona que atiende la visita: Nubia Johana Villalobo				CC No. 1.069230066	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Nubia johana villalobo				CC No. 1.069230 066	
Edad de la construcción:	6meses	No. de Apartamentos:	1	No. de pisos:	1
No. de Hogares:	1	No. total residentes:		Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 14 años):	0	Adultos mayores (más de 60 años):	0	Personas en situación de discapacidad:	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros		Cual?	

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [ ] NO [X]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Nubia villalobo Gaitan	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
Representante Unidad Social			
C.C. O NIT: 1.069230066	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 65555512 C.C. O NIT:	7186090

Notas:
1. Se firma en conformidad, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Powered by CamScanner

Calendario VICGEN 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN3-FR4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	10/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]	
2. Vigas corridas	[ ]	
3. Sistema mixto	[ ]	
4. Caissons	[ ]	
5. Concreto ciclópeo	[X]	
6. Pilotes	[ ]	
7. Placa de cimentación	[ ]	
8. No identificada	[ ]	
9. No existe	[ ]	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]	
2. Placa en Steel deck	[ ]	
3. Estructura metálica y teja	[ ]	
4. Estructura de madera y teja	[X]	
5. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[X]	
2. Placa aligerada de concreto	[ ]	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	
4. Vigas metálicas	[ ]	
5. Cerchas metálicas	[ ]	
6. Entramado en madera	[ ]	
7. No aplica	[ ]	
8. Otro. Cuál?		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	1
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	9m
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	9.80m.
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	
2. Muros estructurales en concreto	[ ]	
3. Sistema combinado en concreto	[ ]	
4. Prefabricados en concreto	[ ]	
5. Mamposteria confinada	[ ]	
6. Mamposteria reforzada	[ ]	
7. Mamposteria no reforzada	[ ]	
8. Pórticos en acero	[ ]	
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]	
10. Pórticos y paredes en madera	[ ]	
11. Pórticos y paredes en otros materiales	[ ]	
12. Muros en bahareque	[ ]	
13. Muros en tapia pisada	[ ]	
14. Muros en adobe	[ ]	
15. Construcción improvisada	[ ]	
16. Mixto	[ ]	
17. Otro. Cuál?		

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mamposteria reforzada	[ ]
4. Estructurales con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[ ]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál? Madera y mampostería	[X]

Observaciones: Bloque: M5

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	4m	ANDEN APROXIMADO (cm)	7cm

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se presenta cerca con postes en madera y 3 lineas de alambre en estado regular, se encuentran instalado 15m de cerca de manera paralela a la vía. Por otro lado presenta cerramiento en postes de madera y 4 lineas de alambre paralelo a la fachada lateral derecha, esta ultima en buen estado

Powered by CamScanner

Comisaría VICOER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MADPSAPMANS-FR4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	10/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se presenta Fisura en la enchape 1 unidad.

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta enchape en las paredes, Sin embargo faltan 2 unidades de enchape por instalar en el muro donde esta instalada la tarja del mismo.

ESTADO DE: pasillo interno (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Nidia Villalobos Gaitan	Firma	Andrés Gómez Robles	Firma	
Nombre:	Nidia Villalobos Gaitan	Nombre:	Andrés Gómez Robles	Nombre:	Jonathan Arroyo.
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Consultoría		Ing. Residente Interventoría	
C.C. o NIT:	1069230066	Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:	

Firma		Firma	
Nombre		Nombre	Daniela Montoya M.
Testigo		Testigo	
C.C. o NIT:		C.C. o NIT:	65555512

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos

Powered by CamScanner

Consorcio VIDDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	IMSPS-MINPA2-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 10/02/2026
Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: pasillo principal (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: Bodega. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en entramado de madera sin ningun tipo de cimentación, con porticos y paredes en madera, techo en teja de zinc en buen estado.

ESTADO DE: Cultivo 2: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: En la parte posterior del predio se Presenta un cultivo de 1.400 plantas de tomate de arbol. en un area de 1 Hectárea.

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Nubia Villalobos Baitan	Firma	Firma
Nombre	Nubia Villalobos Baitan	Nombre: Andres Gomez Rojas	Nombre: Jenifer Amaya
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Consultoría	Ing. Residente Interventoría
CC o NIT:	1069 219 066	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
			Firma
			Nombre Testigo
			C.C. o NIT: 65.555.512

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en uno o varios hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner


Consorcio VIDDOR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPGAMH43-FR4
VERSIÓN	1
PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	10/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 210 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☒	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



① Pasillo perimetral
② Habitación 2
③ Baño
④ Habitacion 1
⑤ Pasillo interno
⑥ Sala - comedor
⑦ Cocina
⑧ Bodega
Muro en bloque No 5
Baranda en madera (altura 90 cm)
Cerca con postes de madera 3 hilos de alambre de púas

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Nubia Villalba Gaitan	Nombre: Angelo Gomez Robles	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre Testigo: Maricela Monroy
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Matrícula profesional No.: 71689	C.C. ó NIT: 65.555517
C.C. ó NIT: 1.069.230.966	Matrícula profesional No.:		

Original: Expediente.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE GOBIERNO DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

Código: MGPS-MN-01-FR-4
Versión: 1
Página: 1

Contrato VECINDAD 2024

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE GARAJES VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 10/07/2024

Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2023 | Convenio de Interventoría No. 218 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento: X

I. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



II. DATOS DEL PREDIO

Propietario: Aura Constanza Gutierrez	Municipio:	Vereda: Cordoba Negra			
Dirección: F Santa Helena No 3987		Teléfono: 3143292246			
Nombre de la persona que atiende la visita: Nelda Yeraldy Rubiano				CC No. 1069230.197	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yeraldy Esperanza Rubiano Vaquero				CC No. 1069230.197	
Tipo de la construcción	BA	No. de habitantes	2	No. de pisos	1
Adultos Hombres	1	Adultos residentes	2	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				0
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano 2. Ondulado 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de los redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Vial/tal	X		
8. Otros			

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial		7. Comercio	
2. Comercial		8. Seguridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

TIPO			
SI	VIA	NO	CUAL
			Mas del parque

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Nelda Yeraldy Rubiano
Propietario o Usuario Predio
C.C. 0 NIT: 1069230197

Firma: [signature]
Nombre: Ing. Residente Catastral
Matrícula profesional No.

Firma: [signature]
Nombre: Ing. Residente Ambiental
Matrícula profesional No.: 252692

Firma: [signature]
Nombre: Testigo
CC 0 NIT: 65.555.512

Notas: 1. La firma en vecindad, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad sea imparcial a la realidad.
2. Una vez firmada la vecindad, se entrega el programa de predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES ,CAMINOS RAÍA QUEBRADA, EN LAS PROVINCIAS DE GUAMPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	10/02/2026
Contrato de Obra No. (CCU-140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Zona de Vecindad de	Rural: Urbana: Seguridad:

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas		1. Placa maciza de concreto		1. Pórticos en concreto reforzado		1. Irregularidad alta	
2. Vigas corridas	X	2. Placa aligerada de concreto		2. Muros estructurales en concreto		2. Irregularidad media	
3. Sistema mixto		3. Lámina colaborante (Steel deck)		3. Sistema combinado en concreto		3. Irregularidad baja o inexistente	X
4. Cajones		4. Vigas metálicas		4. Prefabricados en concreto			
5. Concreto ciclópeo	X	5. Cerchas metálicas		5. Mampostería confinada		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes		6. Entramado en madera		6. Mampostería reforzada		1. Irregularidad alta	
7. Placa de cimentación		7. No sabe		7. Mampostería no reforzada		2. Irregularidad media	
8. No identificado		8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero		3. Irregularidad baja o inexistente	X
9. No sabe				9. Pórticos arriostrado en acero			
10. Otro. Cuál?		INFORMACIÓN EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y pantalla en madera		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL EN LA EDIFICACIÓN	
		1. Retiros (si / no)		11. Pórticos y pantalla en otros materiales	X	1. Edificaciones con retrocesos	
SISTEMA DE CUBIERTA		2. Irregularidades de gran dimensión		12. Muros en ladrillo reforzado		especial	
1. Placa en concreto		3. Entrepisos: sistema de anclaje		13. Muros en tapia pisada		2. Edificaciones retrocedas	
2. Placa en Steel deck		(paralelo a la vía)		14. Muros en adobe		3. Mampostería reforzada	
3. Estructura metálica y teja		4. En colindancia: (retiros de losas		15. Construcción improvisada		4. Entramados con contravientos	
4. Estructura de madera y teja	X	perpendicular a la vía)		16. Madera		adobería y estructuras tibiales	
5. Otro. Cuál?		5. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		5. Estructuras Aporticadas	
						6. Construcciones rígidas	
Observaciones:						7. Otro. Cuál? Pórticos / Muros estructurales	

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	REGULAR	MALO	
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	REGULAR	MALO	
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	REGULAR	MALO	
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		DAÑOS EN ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

N/A

ESTADO DE CERRAMIENTOS

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		BUENO	REGULAR	MALO	
								MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

N/A

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE ASENTAMIENTOS DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 3

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAMPAL, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 10/02/2026

Contrato de Obra No. ICCU 145 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento

B. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluya pisos, paredes, techos y/o otros ítems) — BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluya pisos, paredes, techos y/o otros ítems) — BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta zona del piso sin enchape

ESTADO DE: Habitación 3 (Incluya pisos, paredes, techos y/o otros ítems) — BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: Habitación 4 (Incluya pisos, paredes, techos y/o otros ítems) — BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: Cocina (Incluya pisos, paredes, techos y/o otros ítems) — BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: Baño (Incluya pisos, paredes, techos y/o otros ítems) — BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma:
Nombre: Ariel Urrutia Alvarado
Inspectora Unidad Social
C.C. Nº. 1.069.3081

Firma:
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 2106090

Firma:
Nombre Testigo
C.C. Nº.: 65.555.512

Notas: 1. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
2. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Powered by CamScanner

Consorcio VIOCER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAGSPGAMSUV-SJTP-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 20/02/2026 (día / mes / año)

Contrato de Obra No. (CCU-145-) 2025 | Contrato de Interventoría No. 216-2025 | Acta de Vecindad #8 | Inicio / Seguimiento ☐

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Bajo (Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta daño en enchape de piso (1 unidad de enchape)

ESTADO DE: Cocina (Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: Estado general (Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Daño en enchape de piso (5 unidades de enchape).

ESTADO DE: Zona de lavado (Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene enchape de piso, ni paredes.

ESTADO DE: Zona patio posterior (Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta fisuras en la losa de piso en concreto hidráulico

ESTADO DE: _____ (Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Nicol Yaneth Alarcón	Nombre: Andrés Guarín Robles	Nombre: Jenifer Arroyo	Nombre: Claudia Victoria
Responsable Unidad Social	Ing. Residente de Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Trabajo
C.C. o NIT: 1069230184	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No. 3100690	C.C. o NIT: 65.555.512

Notas: 2. En el objeto "ESTADO DE", debe especificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que hagan los llamados previamente.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner


INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROGRAMA MUNICIPAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

Código: 4.2.3-M-15-2021 | Versión: 1 | Página: 6

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENTORÍA DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA EL DESARROLLO, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Contrato de Obra No. IDCV 1467/2021 | Contrato de Interventoría No. 3181/2021 | Acta de Vecindad de: | Visita: Seguimiento | FECHA: 10/02/2022

1. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



1. Baño
2. Zona lavandería
3. Pasillo perimetral
4. Habitación 4
5. Habitación 3
6. Habitación 2
7. Habitación 1
8. Zona parqueadero
9. Comedor
10. Sala
11. Zona verde

FIRMAS

Firma: | Nombre: Nevis Yaneth Ayala | Responsable Unidad Social | C.C. o N.I.T.: 1.069.730.934 | Original Contratista | Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Firma: | Nombre: Ing. Residente CCC | Matrícula profesional No.:

Firma: | Nombre: Ing. Fiscalizador | Matrícula profesional No.:

Firma: | Nombre: Yeraldy Alejandra Moreno Gonzalez | Testigo | C.C. o N.I.T.: 65.555.512

Powered by CamScanner

(17)

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADEPS-ofic-No.5-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE RIONEGRO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 30/04/2026

Contrato de Obra No. IDCU-140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento: X

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Caparrapí	Vereda: Cabrera Negra		
Dirección:	Vereda Santa Helena KB 4+962		Teléfono: 3222250045		
Nombre de la persona que brinda la visita: Karen Juliette Lopez				CC No.: 1.072.746.760	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yelson Leonardo Romero Cacua				CC No.: 1.069.352.907	
Edad de la construcción: 7 años		No. de Apartamentos: 1		No. de pisos: 1	
No. de Hogares: 1		No. total residentes: 3		Mujeres jefes de hogar: 0	
Niños (menos de 14 años): 1		Adultos mayores (más de 60 años): 0		Personas en situación de discapacidad: 0	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin acabar, 2.Obra Gris, 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI / 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Aqueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet	X		
8. Otros	Cual?		

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Recreativo	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Cerca	SI	NO
	X	

Uso del predio:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Karen Juliet López	Nombre: Ing. Residente Consultoría	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
Propietario/a o Poseedor/a	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No. 21062-49	
C.C. o NIT 1.072.746.760 Cundinamarca			C.C. o NIT 65555312

Notas: 1. Se firma en constancia. Que lo consignado en la presente Acta de vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y conformada, se entregará al propietario un único copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Powered by CamScanner

Gobierno VICTORIA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA, Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	10/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caisson	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☒	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual? Reacha en madera		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No aplica	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual? Losa de Concreto con malla electrosoldada.		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales	1	12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	Ver 8m	13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☒
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	11 m	14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☒			16. Mixta	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual? Zona pasillo metálica y teja		6. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual? madera	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Lateral derecho zona inferior presenta humedad a causa de una fuga de paso de agua que presenta Fugas en las uniones, Lateral Izquierdo bueno.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Entrada en material de recebo en ancho de 2m.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

N/A

Powered by CamScanner

Convenio VCOER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	10/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Sala-comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE Zona de lavandería (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Daño en enchape de pared (3 Unidades)

ESTADO DE Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Daño en enchape de piso 1 unidad de enchape

ESTADO DE Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: Karen Julieth López Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1.033.766.760	Firma Nombre: Andrés Esteban Robles Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Javier Amaya Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 7186849.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 63.555.512

Notas: 1. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
2. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en uno o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN:
PÁGINA: 4

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: Día / Mes / Año: 29/12/2026

Contrato de Obra No. IDCU 141 - 2025 | Contrato de Interventoría No. 214 - 2025 | Acta de vecindad de: Predio / Requerimiento

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: pasillo perimetral (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO: — REGULAR: — MALO:

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presencia fisuras perpendiculares a los muros de fachada de la vivienda (fisuras en toda la zona de pasillo perimetral) se evidencia loza de 10 cm de espesor con malla electrosoldada sobre el terreno natural.

ESTADO DE: Zona de Bodega (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO: — REGULAR: — MALO: X

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia espacio para disposición de Herramienta, el piso es en terreno natural, techo en teja con vigas de madera sin presencia de muros.

ESTADO DE: Vivienda en general (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO: — REGULAR: — MALO:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia ola de separación, para la construcción de poop sept, 4 P font. de la vivienda, adicionalmente en la fachada trasera se evidencia falta de instalación a causa de un afloramiento de agua natural que se da en la zona.

ESTADO DE: Tienda artesanal y K (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO: X — REGULAR: — MALO:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Construcción de tienda con postes y paredes en madera, loza de cimentación en concreto hidraulico, 3 pasos de escalera como acceso, techo en cercha metalica y teja de zinc

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO: — REGULAR: — MALO:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO: — REGULAR: — MALO:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma:		Firma:		Firma:	Firma:
Nombre: Ramon Jul. de Lopez		Nombre: Ing. Residente Contratista		Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
Responsable Unidad Social:		Matrícula profesional No.		Matrícula profesional No. 3118160	C.C. o NIT: 65.555.572
C.C. o NIT: 1.072.746.960 Bucaramanga					

Notas: 1. En el apartado "DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS" debe identificarse el espacio dentro del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
2. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos presupuestos.

Powered by CamScanner

Consorcio VICDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPSAMAN-S-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5
OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	10/11/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoria No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Powered by CamScanner

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-INS-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	10/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



1. Zona inestable
2. Afloramiento de agua
3. Excavación pozo séptico
4. Zona de bodega
5. Baño
6. Habitación 1
7. Habitación 2
8. Cocina
9. Sala - Comedor
10. Zona lavanderia
11. Pasillo perimetral
12. Tienda Variedade JVK

Mamposteria (Foto bloque N°5)

13. Acceso con recebo (ancho 2 metros).

FIRMAS

Firma Nombre: Karen López Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1072746760	Firma Nombre: Angie Gómez Rubio Ing. Residente Consorcio Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Javier Forero Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 718890	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 65.555.512

Original: Consorcio.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Powered by CamScanner

Decreto V 000R 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-01-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	16/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU-140-2025	Contrato de Interventoría No. 218-2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Cabrera	Vereda: Quebrada Negra		PR
Dirección:	Parcela El Alto del Mirador		Teléfono:	3202676988	
Nombre de la persona que atiende la visita: Eulalia Gomez Salguero				CC No. 51.820.004	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Eulalia Gomez Salguero				CC No. 51.820.004	
Edad de la construcción	25A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de los redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros			CUNT

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje

SI ☒ NO ☐

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Eulalia Gomez Nombre: Eulalia Gomez Responsable de la vivienda C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No: 90202-264969 TJM	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:
Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT:		

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada o conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrito ante las partes.

Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MNIN3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA OLEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☒
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No sabe	☐
10. Otro, Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa de concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro, Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro, Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (SI / no)	N.O.
2. En altura: Núm. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro, Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos de concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico embebido en acero	☐
10. Pórticos y paredes en madera	☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐
12. Muros en balaustres	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Vidrio	☒
17. Otro, Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad baja	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad alta o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad baja	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad alta o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones aporticadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras livianas	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro, Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Fachada en pañete y pintura, estado regular con varias grietas y fisuras en la totalidad de la fachada frontal.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
Fachadas laterales en pañete y pintura, estado regular con varias grietas y fisuras en la totalidad de la fachada lateral izquierda, lateral derecha, y contra-fachada.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Andenes y accesos en concreto hidráulico con presencia de grietas considerables, se encuentran en estado regular

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Se presenta cerramiento en linderos del predio en postes de madera en estado regular con tres (3) hilos de alambre de púas.

Convenio YICOOP 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MI-SYG-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 3001 140 / 2023 | Convenio de Interventoría No. 218 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta grietas y fisuras en los muros con pañete y pintura en estado regular, de manera general presenta fisuras en todos los muros.

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta grietas y fisuras en los muros con pañete y pintura en estado regular, de manera general y presenta fisuras en la totalidad de los muros.

ESTADO DE: Habitación 3 (Cocina) (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta grietas y fisuras en los muros con pañete y pintura en estado regular, se presentan grietas de consideración de manera perpendicular y longitudinal al suelo en todos los muros, enchape de piso en FISURAS

ESTADO DE: Sala - Comedor (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Se presentan grietas considerables en los muros, de manera longitudinal al suelo de fundación; también se presentan fisuras en todos los muros de la sala-comedor.

ESTADO DE: Habitación 4 (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Se presentan grietas y fisuras en los muros con pañete y pintura en estado regular, se presentan fisuras en la totalidad de los muros.

ESTADO DE: Baño (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Se presentan grietas y fisuras en los muros con pañete y pintura en estado regular, se presentan fisuras en la totalidad de los muros.

FIRMAS

Firma: Fabiola Gomez	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Fabiola Gomez	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre:
Responsable Unidad Social:	Matrícula profesional No.: 25202-268969 CM	Matrícula profesional No.:	Testigo
C.C. O NIT:			C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 219 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Cocina (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se presentan grietas considerables en los muros de manera perpendicular y longitudinal al suelo de fundación; en general todos los muros presentan fisuras.

ESTADO DE: Zona Parqueadero (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La zona de parqueadero presenta techo en teja de zinc, con cerchas metálicas, al costado derecho del parqueadero se evidencian (3) tres columnas en concreto hidráulico (Sección 15cm x 15cm aprox.) con altura considerable, sin vigas en la parte superior.

ESTADO DE: Techo (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El techo se encuentra instalado en teja de zinc con cerchas metalicas.

ESTADO DE: (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: Eulalia Gomez
Nombre: Eulalia Gomez
Responsable Predio Vecino
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Ing. Residente Contratista Pedro Lopez R.
Matrícula profesional No.: 70202-261967 CM

Firma
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:


Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:


Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan las mismas características establecidas.

Convenio YICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MI-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 318 / 2025	**Acta de Vecindad de Cierre**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Original: Constructor.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del IVIAS.

Consorcio VICOGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MNSPS-MN-INGI-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
			(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



1. Acceso vivienda
2. Zona parqueaderos
3. Habitación 1
4. Habitación 2
5. Habitación 3 (Bodega)
6. Baño
7. Habitación 4
8. Pasillo 1
9. Sala - Comedor
10. Pasillo 2
11. Tanque de almacenamiento de agua
12. Pasillo (Frente vivienda)
13. Cocina

Muros que presentan grietas de consideración.

FIRMAS

Firma Nombre: Eulalia Gomez Responsable Unidad Técnica C.C. O NIT: Eulalia Gomez	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 70252-247	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Casanare VIVE EL 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IV-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año) 11/02/2026

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE BUMANPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Contrato de Obra No. IDU-140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218/2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Cabrera	Vereda: Quebrada Negra		PR:
Dirección:	P. Santa Helena		Teléfonos:	3172746573	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Angie Lorena Pinzon			CC No.	1.000 541 754
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Julian Bolivar			CC No.	1.003 486 616
Edad de la construcción	4m	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet	X		
8. Otros			CUBT

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje
SI [X] NO [ ]
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Lorena Pinzón A.	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social: Angie Lorena Pinzón A.	Ing. Residente Contratista: Augusto Gómez P.	Ing. Residente Interventoría:	Testigo
C.C. o NIT: 1000541754.	Matrícula profesional No.: 70202-264963 TLM	Matrícula profesional No.:	C.C. o NIT:

Notas:
1. Si firmó se entiende, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada o ejecutoriada, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIOGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-IN3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 1OOJ 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:
1. Zapatas
2. Vigas corridas
3. Sistema mixto
4. Cabezales
5. Concreto ciclópeo
6. Pilotes
7. Placa de cimentación
8. No identificada
9. No existe
10. Otro. Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO:
1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Lámina colaborante (Steel deck)
4. Vigas metálicas
5. Cerchas metálicas
6. Entramado en madera
7. No aplica
8. Otro. Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL:
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórtico arriostrado en acero
10. Pórticos y paredes en madera
11. Pórticos y paredes en otros materiales
12. Muros en bahareque
13. Muros en tapia pisada
14. Muros en adobe
15. Construcción improvisada
16. Mixto
17. Otro. Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA:
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente [X]

IRREGULARIDAD EN ALTURA:
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente [X]

SISTEMA DE CUBIERTA:
1. Placa en concreto
2. Placa en Steel deck
3. Estructura metálica y teja
4. Estructura de madera y teja [X]
5. Otro. Cuál?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:
1. Reformas (sí / no): NO
2. En altura: No. de pisos adicionales:
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía):
4. En profundo: metros de fondo (perpendicular a la vía):
5. Otro. Cuál?

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:
1. Edificaciones con reforzamiento especial
2. Edificaciones reforzadas
3. Mampostería reforzada
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas
5. Estructuras ligeras
6. Construcciones simples [X]
7. Otro. Cuál?

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
NO	NO	NO	NO	[X]	[ ]	[ ]

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
NO	NO.

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se, NO se evidencia averías en la fachada,

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
NO	NO	NO	NO.	[X]	[ ]	[ ]

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
NO	NO.

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: NO se evidencia daños en fachadas laterales.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
NO	NO	NO	NO.	[X]	[ ]	[ ]

DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia andenes con baldosas en buen estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	BUENO	REGULAR	MALO
				[X]	[ ]	[ ]

MURO	OTROS
	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia cerramiento rejas metalicas en buen estado.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MMSPS-MN-IN-S-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
NO	NO	NO	NO.	NO	NO.

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos en baldosas en buen estado, paredes con pañete y pinturas en buen estado, techos en PVC en buen estado.

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
NO	NO	NO	NO	NO	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: paredes con enchape en buen estado, pisos en baldosa en buen estado, divisiones en vidrio en buen estado, ventanas y puertas en buen estado.

ESTADO DE: Habitación 1. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
NO	X	NO	NO,		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: pisos en baldosa en buen estado, se evidencia dilataciones en los paredes prefabricada, pañetes y pinturas en buen estado, techo en PVC en buen estado, ventanas metalicas en buen estado

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
NO					

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: pisos en baldosa en buen estado, se evidencia dilatación en las paredes prefabricada, pañetes y pinturas en buen estado, techo en PVC en buen estado, ventanas metalicas en buen estado.

ESTADO DE: Habitación 3. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
NO	X	NO	NO	NO.	NO.

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos en baldosa en buen estado, se evidencia dilatación en las paredes prefabricada paretes y pinturas en buen estado, techo en PVC en buen estado, ventana metalicas en buen estado.

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: pisos en baldosa en buen estado, paredes con enchape en buen estado, techos en pvc en buen estado, Ventanas en marco metalicos y bridios en buen estado. mesón en concreto en buen estado.

FIRMAS

Firma
Nombre: Angie Lorena Pinzón R.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1000591754

Firma
Nombre: Andres Gomez R
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 770202-264976TM

Firma
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que acompañen levantamiento preconstrucción.

Consorcio VICSIER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MNIN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	


OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre	

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que incluya del componente técnico, a fuerzo tenidas en cuenta con el exclusivo propósito del formato Acta de Vecindad.


Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Consorcio VIDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

Zona Cultivo de Maíz



① Pasillo contrafachada
② Habitación
③ Habitación
④ Habitación
⑤ Baño
⑥ Sala comedor
⑦ Cocina
⑧ Pasillo Fachada
⑨ Rampa acceso vivienda - cultivo
aaaa Baranda metálica

Vía (Sentido cabecera municipal de Cabrera - Cundinamarca) ←

FIRMAS

Firma Nombre: Lorena Pinzón y Angie Lorena Pinzón Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1000591754	Firma Nombre: Andres Gomez Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 70202-26A969TIM	Firma Nombre: Jhan Carlos Alvarez Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Contenido VICIGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-I-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	17/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Cabrera	Vereda: Quebrada Negra		PR
Dirección:	Finca El Recreo K10+055		Teléfonos:	3202900222	
Nombre de la persona que atiende la visita: Elvia Cecilia Beltran				CC No. 20816120	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Elvia Cecilia Beltran				CC No. 20816120	
Edad de la construcción	6A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	1	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [ ] NO [X]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma Nombre: Elvia Cecilia Beltran Rol: Propietario Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Andres Gomez R. Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 30222-264963LM	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15267-261869	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Su firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MI-IN 3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☒	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☒
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☒	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de compensación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☒	2. Irregularidad media	☒
8. No identificado	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No aplica	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paredes en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)	NO	11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales	NO	12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	12 mts	13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	10 mts	14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento diafragma y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☒			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cuál?		5. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO	N.A	BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	Regular	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS N.A.

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presento fisuras en arden, cielo raso esta en madera, algunos tablas de madera presenta humedad y comejen, el arden presenta humedad.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	Regular	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS N.A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: En la fachada lateral izquierdo presenta fisuras en la mamposteria y humedad por cuneta natural.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Solo hay arden en la fachada y en la contrafachada presenta humedad y fisuras, en los laterales presenta humedad yo que hay cuetas naturales.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								MURO		OTROS X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Algunas postes estan despiendrados y presentan humedad, el alambre de pues falta templar.

Consorcio VIDSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INS-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐	

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Hall ingreso — Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Humedad por capilaridad en toda la pata de muro, puertas y ventanas en madera. Cielo raso en tabla.

ESTADO DE: Comedor — Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Humedad por capilaridad en toda la pata de muro, tablero electrico expuesto. ventana nebolita, piso comenzado y cielo raso en tabla.

ESTADO DE: Cocina — Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fisura debajo de ventana, humedad por capilaridad en la pata de muro. humedad en sifon del lavaplatos.

ESTADO DE: Alcoba 1. — Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: humedad en la pata de todos los muros.

ESTADO DE: Alcoba 2 — Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: humedad en todas las patas de muros fisura longitudinal esquina.

ESTADO DE: Alcoba 3. — Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: humedad por capilaridad en los patas de muros.

FIRMAS

Firma
Nombre: Luis Emilio Roa Ortiz
Responsable Unidad Social
C.C. O N/T:

Firma
Nombre: Ing. Residente Concesión Andrés Gonzalez R.
Matrícula profesional No.: 1022-264967 CND

Firma
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 3702-261569 CND

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O N/T:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-GI-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Bajo (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: bajo en muros en tabla, presenta humedad en la base de muros.

ESTADO DE: Cuarto de herramientas (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Humedad en los muros de tabla.

ESTADO DE: _____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: _____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: _____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: _____ (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: Ulda Cecilia Beltrán Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Andrés Gómez R. Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 90202-264967 CM	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15202-261359 CND	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE COMPORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IOCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre	

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Residentalidad, Archivo de Gestión del IN-VIAS.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDOU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION



CUADRO	DETALLES.
VIA A INTERVENIR	
CERCA	
ANDEN	

FIRMAS

Firma
Nombre: Luis Cecilio Bustos
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT

Firma
Nombre: Andres Gomez R
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-264967 CM

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 15202-261569

Fecha
Nombre
Testigo
C.C. O NIT

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Cosntrucción VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	12/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. (CCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca		Municipio: Cabrera		Vereda: San Isidro		PR
Dirección:	Finca Robles				Teléfonos: 3144023079O		
Nombre de la persona que atiende la visita: Sandra Viviana Pineda Mora						CC No.: 52544745	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva:						1
Nombre del responsable/ propietario de la construcción: Belmo Meneses						CC No.	
Edad de la construcción	50 A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos			1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar			X
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad			0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural						2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado						3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No						2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado						2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☒	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Sandra Viviana Pineda Mora	Nombre: Ing. Residente de Interventoría: Andrés Gómez	Nombre: Ing. Residente Interventoría: Cristian Arroyo	Nombre:
Responsable Unidad Social:	Matrícula profesional No.: 25202-264901TM	Matrícula profesional No.: 15202-285618YC	Testigo
C.C. O NIT: 52544745			C.C. O NIT:

Notas:
1. Se deja en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia de esta acta de vecindad suscrita entre las partes.

Conexión VIOGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA Obras PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Cabezote	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☒	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐	
2. Placa en Steel deck	☐	
3. Estructura metálica y teja	☒	
4. Estructura de madera y teja	☐	
5. Otro. Cual?		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐	
2. Placa aligerada de concreto	☐	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	
4. Vigas metálicas	☐	
5. Cerchas metálicas	☐	
6. Entramado en madera	☒	
7. No aplica	☒	
8. Otro. Cual?		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐	
2. Muros estructurales en concreto	☐	
3. Sistema combinado en concreto	☐	
4. Prefabricados en concreto	☐	
5. Mampostería confinada	☐	
6. Mampostería reforzada	☐	
7. Mampostería no reforzada	☐	
8. Pórticos en acero	☐	
9. Pórticos entramado en acero	☐	
10. Pórticos y paredes en madera	☐	
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐	
12. Muros en balaraque	☐	
13. Muros en tapia pisada	☐	
14. Muros en adobe	☐	
15. Construcción improvisada	☐	
16. Mixto	☒	
17. Otro. Cual?		

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones aisladas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento de bloques y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: fachada en pañete y pintura estado regular, con varias fisuras.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: se evidencia pañete y pintura en estado regular, con varias fisuras.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA				GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Andenes en concreto en mal estado,

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
MALLA ESLABONADA	SI	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	SI	CERCA VIVA	SI	MURO		SI		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: se evidencia maya y alambre, postería en mal estado

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Tienda (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Muros con pañete y pinturas en mal estado, piso en baldosa se evidencia desgaste y se evidencia placa entre piso estado regular.

ESTADO DE: pasillo y patio (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: pisos en baldosa en mal estado, muros con pañete y pintura en mal estado. techo estructura madera en mal estado, lavadero con fisuras y grietas en mal estado,

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: pisos con fisuras y grietas, paredes en mal estado, se evidencia humedad, techo en placa en mal estado marcos de vidrios y puertas en mal estado, vidrios de ventana en mal estado.

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: techos con estructura de madera y tejas de zinc en mal estado, pisos con fisuras y grietas, paredes en mal estado, se evidencia humedad puertas en madera en mal estado.

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Muros en pañete y pintura en mal estado, se evidencia enchape en mal estado, pisos en baldosa en mal estado, ventanas en estructura metálicas en mal estado.

FIRMAS

Firma
Nombre: Sandra Milena Pineda Vaca
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 9202-284769 TIM
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 1520226569 BYC
C.C. O NIT:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VIC-GER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de Obra	(Día / Mes / Año)

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página descrita, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del IDVIAS.

Gobernación MOGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 100 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐	

1. PLANO DE LA CONSTRUCCION



(1) Habitación
(2) Habitación
(3) Sala
(4) Cocina
(5) Baño 1
(6) Galpón - Gallinas
(7) Bodega (obra negra)
(8) Cocina (Leña)
(9) Baño 2
(10) Tienda
(11) Zona canchas de tejo (Teja zinc-Madera)
(12) Pasillo
(13) Patio

Vía (Sentido hacia el municipio / cabecera municipal de cabrera Cundinamarca.) ←

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Original: Contratista.	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15202-215678YC
		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Inicio [X] Seguimiento [ ] — 09 02 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Cabrera	Vereda: Quebrada Negra		PR
Dirección:	Finca la primavera		Teléfonos:	3222901477	
Nombre de la persona que atiende la visita: María Norvey Dimate Melo				CC No. 20816283	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: María Norvey Dimate Melo				CC No. 20816283	
Edad de la construcción	24A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	0

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado	2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet	X		
7. Otros			¿Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma: María Norvey Dimate M.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: María Norvey Dimate M.	Nombre: Andrés Gomez R	Nombre: Javier Arroyo	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 20876283	Matrícula profesional No: 70202-264969 TLM	Matrícula profesional No.: 15202-261563 BIC	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☒	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☒	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
SISTEMA DE CUBIERTA		1. Reformas (sí / no)	NO	11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
1. Placa en concreto	☐	2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☒
2. Placa en Steel deck	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
3. Estructura metálica y teja	☒	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál?		9. Otro. Cuál?		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
				17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	NO	FISURAS	NO	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO se evidencian averías, fachada en bloque sin pañete y pintura.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	NO	FISURAS	NO	HUMEDAD	NO	DESPLAZAMIENTO	NO.	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Se evidencia muros en mampostería, sin pintura, sin enchape.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	N/A.

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO se evidencian andenes en la vivienda.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	N/A	POSTES DE CONCRETO	N/A	POSTES DE MADERA	N/A	CERCA VIVA	N/A	MURO	N/A	OTROS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: se evidencia Zona de comedor con paredes en madera en mal estado, Pisos en concreto con fisuras y daños y en madera en mal estado, Ventanas con marco de madera sin vidrio. techos en tejas de zinc y estructura en madera.

ESTADO DE: Sala y pasillo. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos en concreto esmaltado, paredes con bloque a la vista en buen estado, ventanas en estructura metalicas, vidrios en buen estado, techos con perfil metalico y tejas en zinc en estado regular.

ESTADO DE: Habitacion 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en concreto esmaltado se evidencia fisuras y grietas, muros en bloque a la vista en buen estado, techos en estructura metalicas tejas de zinc en estado regular. puertas metalicas con marco metalico.

ESTADO DE: Habitacion 2. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: pisos en concreto esmaltado se evidencia fisuras y grietas, muros en bloque a la vista en buen estado, techos en estructuras metalicas, tejas de zinc, en estado regular, puertas metalicas con marco metalico.

ESTADO DE: Habitacion 3. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos en concreto esmaltado se evidencia fisuras y grietas, muros en bloque a la vista con fisuras y grietas, techo estructura metalica, teja de zinc, puertas metalicas. con marco-metalica

ESTADO DE: Baño. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en concreto. se evidencia fisuras, paredes en manposteria a la vista, con grietas y fisuras.

FIRMAS

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	María Nancy Dimaté M.	Nombre:	Andres Gomez R	Nombre:	
Responsable Unidad Social	María Nancy Dimaté M.	Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. o NIT:	20876283	Matrícula profesional No.:	70202-264969TLM	Matrícula profesional No.:	15202-261569BYC C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia Fisuras en el piso, paredes mamposteria a la vista con unas fisuras. meson con enchape de baldosa, Ventana con estructura metalica. y con vidrio

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS


Firma		Firma		Firma	Firma
Nombre:	María Norvey Dimaté M.	Nombre:	Andres Gomez R.	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	María Norvey Dimaté M.	Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	20876283	Matrícula profesional No.:	70202-261969 TJM	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



→ Vía (Sentido hacia cabecera municipal de Cabrera - Cundinamarca).

① Habitación
② Habitación
③ Habitación
④ Baño
⑤ Sala
⑥ Cocina
⑦ Pasillo
⑧ Comedor
⑨ Zona parqueadero
⑩ Zona ropas
⑪ Tanque de Almacenamiento
⑫ Bodega
⑬ Cocina (Leña)
*** Muros en madera.

FIRMAS

Firma	María Norvey Dimaté M.	Firma		Firma	
Nombre:	María Norvey Dimaté M.	Nombre:	Andrés Gómez R	Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	20876283	Matrícula profesional No.:	70202-264967THM	Matrícula profesional No.:	15202-261569BYC
				Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAGPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Obra	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diseñada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueran tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Ávila.

Consorcio VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	17/01/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU-140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Fusagasugá	Vereda: Quebrada negra		PR
Dirección:	Finca el Recreo. K9+910		Teléfonos:	3102400722	
Nombre de la persona que atendió la visita: Elvia Cecilia Beltran				CC No. 20.816.120.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Elvia Cecilia Beltran.				CC No. 20.816.120.	
Edad de la construcción	10A	No. de Apartamentos	2	No. de pisos	2
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	2	Personas en situación de discapacidad	1

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2.
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet	X		
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma Nombre: Elvia Cecilia Beltran Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Andres Lopez R. Ing. Residente Consultoria Matrícula profesional No.: 70202-264169 TLM	Firma Nombre: Daniel Forero Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No.: 15202-261569	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Convenio VIGGEA 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INS-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☒
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclopeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No aplica	☐
10. Otro. Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☒
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado de madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☒
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☒
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paredes en madera	☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	☒
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones típicas	☐
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

						BUENO	☒	REGULAR	☐	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Se evidencia en buen estado, con concreto y pintura y estuco en buen estado.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

						BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Se evidencia humedad del zocalo de la ceramica, paredes con estuco y pintura en estado regular, fisuras entre viga de amarre y placa entre piso,

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

						BUENO	☐	REGULAR	☐	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Se evidencia anden en la entrada de la vivienda con fisuras, y humedad

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO	☐	REGULAR	☐	MALO	☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS		X	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Se evidencia cerramiento metalico tubular en regular estado, falta pintura y presenta oxidación, ademas presenta malla Eslabonada en regular estado "Falta tensionar"

Consorcio VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-INO-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio	X
			Seguimiento	

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitación de vivera (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia humedad en la pata de muro, se observa desprendimiento de pintura paredes con estuco y pintura en buen estado, cielo raso PVC en buen estado.

ESTADO DE: Sala comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia fisuras en el muro cerca al baño, y en ventanas, puertas y ventanas oxidadas, piso en buen estado son baldosa, baño hay exposición de cable electrico de la ducha y la puerta oxidada.

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia fisuras en puertas y ventanas, humedad por capilaridad, riestas metalicas oxidadas, cielo raso machimbre, humedad por capilaridad en pata de muro, piso en baldosa en buen estado puertas oxidadas

ESTADO DE: Habitacion 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia fisuras en puertas y ventanas, humedad por capilaridad en pata de muro puerta metalica oxidada, cielo raso machimbre, riestas metalicas oxidadas, muro, piso en baldosa en buen estado,

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia puerta y ventanas oxidadas, cielo raso PVC esta ahumado, puerta de cocina integral desajustada, piso en baldosa en regular estado, paredes con enchape en buen estado.

ESTADO DE: Baño 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia paredes con enchape en buen estado, piso en baldosa en buen estado, techo en PVC en buen estado, puertas y ventanas oxidados, ducha cables electricos es puestos por la calidad de la ducha

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Cecilia Bibian	Andres Gomez R		

Notas:
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otras)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Carpeta VICDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MNIN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 146 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐	

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Baño 2 componentes (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros con enchape en buen estado, pisos con baldosa en buen estado techo pve en buen estado, puerta metalica oxidada,

ESTADO DE: Habitacion 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia Fisura en la puerta, se encuentra cerrada, puerta metalica. oxidada. piso del pasillo ceramica en buen estado. paredes con estuco y pintura en buen estado

ESTADO DE: Habitacion 4 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se encuentra cerrada, puerta de acceso metalica oxidada, muros con estuco y pintura y zocalo en buen estado, ventana con marco metalico y vidrios en buen estado, pasillo con baldosa en buen estado

ESTADO DE: Habitación 5. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia Fisuras en los muros. estan con estuco y pinturas, puertas y ventanas con marcos metalicos en regular estado oxidados, piso con baldosa en buen estado techo en teja zinc machimbre en buen estado

ESTADO DE: Habitacion 6. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia Fisuras en los muros al lado de puertas y ventanas, muros con estuco y pintura en buen estado, piso con baldosa en buen estado, techo con machimbre en buen estado.

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Ing. Residente Seguridad Social Matrícula profesional No.: 70202-264677	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15267-261360	Firma: Nombre: Testigo: C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, otros cuartos).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos.


Gobernación de Cundinamarca VICTORIA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

CUADRO DETALLES	
Vía intervenir	
Anden	
Cerca tubular metalico	

VIA A INTERVENIR.



PISO 1.

PISO 2

FIRMAS


Firma Nombre: Luis Cecilio Beltrán Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Andres Gomez R Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 70202-254167TM	Firma Nombre: Jhonier Arcos Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 1152-261569 CUN
		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VIOGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	IMASPS-MI-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 210 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrá insertar más páginas.
5. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del IDVIAS.

Convenio VCOBER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO SECCIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MNAH-1-FR-01
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 18/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU-140-2025 | Contrato de Interventoría No. 318-2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Cundinamarca	Municipio	Tabiro	Vereda	Quebrada Negra
Dirección	Finca El gran chaparral			Teléfonos	3126201006
Nombre de la persona que atiende la visita	Tatiana Hernandez			CC No.	1003486749
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva					1
Nombre del responsable	propietario de la construcción: Harlive Hernandez			CC No.	28.682.877
Edad de la construcción	22A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	2	No. total residentes	9	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	2	Adultos mayores (más de 90 años)	1	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural					2
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado					3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. SI ; 2. No					2
PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado					2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Institucional	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: X TATIANA HERNANDEZ
Nombre: TATIANA HERNANDEZ
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1003486749

Firma
Nombre: Ing. Residente Gerencial
Matrícula profesional No.: 70202-264767 TLM

Firma
Nombre: Manuel Orozco Moreno
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 1020419799 TLM C.C. O NIT:

Firma
Nombre
Testigo

Notas: 1. Se firma en conformidad, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 18/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 143 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Cabezales	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No cimenta	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Correas metálicas	☐
6. Entramado de madera	☐
7. No aplica	X
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? Estructura tipo viga de madera con tejas de fibrocemento	☐

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	X

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	X

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	X
5. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura. No. de placa adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras informales	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	X
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada se evidencia muros con pañete y pintura en buen estado, columnas que sobresalen de la fachada con pañete y pintura en buen estado, además, presenta viga de cimentación sin pañete pero con pinturas en la zona de la fachada se presenta baranda con madera y teja, techo soportado sobre puntales de madera y cerchas de madera con teja de zinc, también zona del techo con cielo raso en PVC

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral derecha presenta muro con bloque a la vista sin pañete y sin pintura, dos columnas reforzadas y con concreto hidraulico, fachada lateral izquierda muro con bloque a la vista sin pañete y pintura, presenta con dos columnas reforzadas y concreto hidraulico, con paneles de madera, contra fachada con bloque a la vista con fisuras y grietas, con paneles en madera, con fisuras y grietas.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA | GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta acceso en terreno natural con zonas verdes y camino en concreto hidraulico para el acceso de personas y motocicletas, presenta andenes con paneles de madera instalados sobre los vigas de cimentación mediante vigas de madera que cruzan horizontal y transversalmente el andén.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA | POSTES DE CONCRETO | POSTES DE MADERA X | CERCA VIVA | MURO | OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta cerramiento con postes de madera con 3 hilos de alambre de pua que presenta oxidación.

Consorcio VIOBER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 18/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluya placa, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO

BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muro en bloque H5 con pañete y pintura en estado regular presenta piso en concreto hidraulico, (obra negra) con desprendimiento de agregados petreos y no presenta enchape, cubierta en cerchas metalicas y teja de zinc, no presenta puertas, ni ventanas

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluya placa, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO

BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muro en bloque H5 con pañete y pintura en estado regular, piso en concreto hidraulico, (obra negra) con desprendimiento de agregados petreos, no presenta enchape, cubierta en cerchas metalicas y teja de zinc, no presenta puertas, ni ventanas

ESTADO DE: Habitación 3 (Incluya placa, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO

BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia, muro en bloque H5 con pañete y pintura en estado regular, piso en concreto hidraulico con desprendimiento de agregados petreos, no presenta enchape, cubierta en cerchas metalicas y tejas de zinc, puerta metalica al ingreso con pintura con oxidada.

ESTADO DE: Habitación 4 (Incluya placa, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS [X] | FISURAS [X] | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO

BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muro en bloque H5 con pañete y pintura en estado regular, piso en concreto esmaltado de color roto con desgaste, cubierta con cerchas metalicas y teja de zinc, puerta y ventana metalica en buen estado. En el vidrio de la puerta esta fisurado.

ESTADO DE: Habitación 5 (Incluya placa, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muro en bloque. H5 con pañete y pintura, en estado regular, piso en concreto esmaltado en color roto con desgaste y fisura, cubierta con cercha metalicas y teja de zinc, puerta metalica con oxido en la lamina. En regular estado.

ESTADO DE: Sala comedor (Incluya placa, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO

BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta muros con pañete y pintura en estado regular, presenta enchape en piso en dos unidades de buldoza partidas, ademas, el estado de la taquilla instalada en el plave de los buldozing es deficiente, puerta y ventana metalica con pintura y vidrios en buen estado, techo en cercha metalica con teja de zinc en estado regular.

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: TATIANA HERNANDEZ
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1065624749
Nombre: TATIANA HERNANDEZ

Firma: [signature]
Nombre: Andrés Gómez R.
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-264969TLM

Firma: [signature]
Nombre: MABEL PIEDAD MORENO
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202419749 TLM

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el aspecto interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más aspectos interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VIOGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☑ Seguimiento ☐	(Día / Mes / Año)

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Cocina 2 (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta muros con parete y pintura en estado deficiente, presenta mesón de cocina con enchape fisurado, sin enchape en los costados del mesón, enchape en piso con fisuras estado de la bocatoma deficiente, algunas zonas del piso no presenta enchape, techo en cercha metalica con teja de time regular.

ESTADO DE: Cocina 1 (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta muros en bloque H5 zonas con enchape en pared, muros en paneles de madera con fisuras y grietas, con laca, el piso se encuentra esmaltado en color rojo son deficiente, techo cerchas de madera y teja de zinc.

ESTADO DE: zona de ropa (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☑ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta muros en bloque H5, burundas en maderas y muros con paneles de madera, con grietas y fisuras, piso esmaltado en colores gris. con fisuras y grietas, techo con cerchas de madera y teja de zinc en estado regular.

ESTADO DE: Baño. (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta muros enchapados con baldosas fisuradas, piso enchapado con fisuras, sanitario y ducha, lavamanos en estado regular, se evidencia loza de concreto de techo con acero de refuerzo con pintura en estado regular, se evidencia lineas electricas para ducha electrica a la vista.

ESTADO DE: (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma		Firma	
Nombre	TATIANA HERNANDEZ	Nombre:	Andrés Gómez P.
Responsable Unidad Social	TANIA TATIANA HERNANDEZ	Ing. Residente Contratista	
C.C. O NIT:	1.000.340.249	Matrícula profesional No.:	252027-261769 TLM

Firma		Firma	
Nombre:	MANUEL ALBERTO MORENO	Nombre	
Ing. Residente Interventoría		Tarjeta	
Matrícula profesional No.:	2082-419799 TLM	C.C. O NIT:	

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, otro cual)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 215 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre	(Día / Mes / Año)

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU-140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2026	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



1. Pasillo principal
2. Habitación 1.
3. Habitación 2.
4. Habitación 3.
5. Cocina 1.
6. Cocina 2.
7. Sala-comedor
8. Habitación 4.
9. Habitación 5.
10. Zona de ropas.
11. Baño.

—x—x— Cerramiento con postes en madera y 3 hilos de alambre y de púas

Camino en concreto hidráulico.

Muro en madera.

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: TATIANA HERNANDEZ TATIANA TATIANA HERNANDEZ	Nombre:	Nombre: MANUEL ALBERTO MORENO	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista: Andres Gomez	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1007486749	Matrícula profesional No.: 20252-264869 CUM	Matrícula profesional No.: 20252-413799 TIM	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA GUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	16/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Cabrera	Vereda: Cabrera Negra		PR
Dirección	Parcela Santa Helena KR 4060		Teléfonos	3229454252	
Nombre de la persona que atiende la visita: Alex Serna Garzon				CC No. 3488970	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Alex Serna Garzon				CC No. 348.470	
Edad de la construcción	11A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	0

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [ ] NO [X]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma
Nombre: Alex Serna Garzon
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Andrea Cifuentes R
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-264967 TLM

Firma
Nombre: Manuel Alberto Moreno
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 1022-414 799 TLM

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-VN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	'INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.'	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]
4. Cilindro	[ ]
5. Concreto ciclópeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[X]
8. No identificada	[ ]
9. No existe	[ ]
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No existe	[X]
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]
11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[ ]
6. Construcciones simples	[X]
7. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]
4. Estructura de madera y teja	[X]
5. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (sí / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de largo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia fachada en mampostería donde se observan fisuras y humedad en la parte inferior. Fachada en madera en regular estado con puntos eléctricos sobrepuestos, piso en concreto con fisuras, en mampostería presenta panela hasta la zona media del muro con pintura en estado regular, también, zona de fachada en madera presentan grietas, fisuras, pintura con desgaste. Y zonas en madera con desgaste.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral izquierda presenta paneles en madera con pintura en estado regular, grietas y fisuras; fachada lateral derecha presenta muro en bloque H5 y mortero de pega, hasta la zona media del muro, presenta pañete y pintura en estado regular; la contra fachada muro en bloque H5 y mortero de pega, hasta la zona media del muro con pintura en regular estado, también en madera presenta grietas y fisuras, pintura en desgaste.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Accesos en terreno natural con zonas verdes y en concreto para el acceso de motocicletas, con fisuras y grietas; presenta andenes esmaltado en color rojo con desgaste, grietas, fisuras, y desprendimiento de agregado en algunas zonas, también presenta andenes en concreto hidráulico con fisuras y algunas zonas con desprendimiento de losa.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia presenta cerramiento en postes de madera y 3 hilo de alambre de púa con exposición, los postes de madera presenta desgaste en color acausa de las precipitaciones de la zona.

Consorcio VICOER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MHN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros con paneles de madera que se evidencia fisuras y grietas, también presen
>la pintura en algunas zonas de los muros, piso esmaltado en color rojo con desgaste fisuras y desprendimiento
de agregado, la cubierta presenta estructura en madera y tejas de zinc, presenta goteras debido a filtraciones y
[illegible] con tubería pvc sanitaria.

ESTADO DE Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muro con paneles de madera, se evidencia fisuras y grietas, también presenta pintura en
algunas zonas de los muros, piso esmaltado en color roto con desgaste, fisuras y desprendimiento, la puerta en
madera un regular estado, la cubierta presenta estructura en madera y teja de zinc, aparatos eléctricos.

ESTADO DE Habitación 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: se evidencia muros con paneles de madera, se evidencia fisuras y grietas, también, en la pintura
algunas zonas de los muros, piso esmaltado en color rojo con desgaste, fisuras y desplazamiento, la puerta en
madera en regular estado, la cubierta presenta estructura en madera y teja de zinc, aparatos eléctricos sobrepuestos

ESTADO DE Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros en bloque h5 con mortero de pega fisuras sin pañete y sin pintura, presenta
piso esmaltado en color roto con desgaste pinturas y grietas, mesón de cocina con enchape, fisurado y en
algunas zonas con daños, ventana tipo balcón con cerramiento metálico el vidrio con desgaste y cocina puerta metálica con pintura y
con desgaste y deterioro, baño con estructura metálica y teja de zinc.

ESTADO DE Sala - comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros en paneles de madera con grietas y fisuras, también en pintura con desgaste, algunos
muros no presentan pintura, piso esmaltado en color roto con desprendimiento de agregados, fisuras y grietas,
la cubierta presenta cercha en madera teja de zinc y cielo raso en paneles de madera sin ningún tipo de pintura

ESTADO DE Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros con paneles en madera con grietas, fisuras, sin pintura, presenta sanitario
y ducha en estado regular, presenta loza de piso en concreto hidraulico con desprendimiento de agregados pétreos
y desprendimiento de loza en algunas zonas techo en cerchas de madera y teja de zinc

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Alberto Mauricio Gomez R
Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Ing. Residente Consultoría
Matrícula profesional No.: 7202-264967 TLM

Firma: [signature]
Nombre: Mauricio Alberto Moreno
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 70101-419799 TLM C.C. O NIT:

Firma
Nombre
Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

(Día / Mes / Año)

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Cocina de tierra. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta cerramiento en lona negra con postes de madera en 3 lados y piso en terreno natural, techo en teja de zinc y cerchas en madera

ESTADO DE Bodega. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: construcción improvisada con paratos de madera, techo en teja de zinc, cerchas de madera, presenta piso en paredes de madera con grietas fisuras y desgastes natural.

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma
Nombre: Alex serno gaitán
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-254963 TLM

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2026	Contrato de Interventoría No. 219 / 2026	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del conocedor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad


Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión de la IVIAS.

Consorcio VICOBER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 1CCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de:	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



1. Habitación 2.
2. Habitación 1
3. Habitación 3
4. Sala - comedor
5. Cocina.
6. Baño
7. Zona parqueadero motocicleta
8. Bodega.

Tanques almacenamiento de agua.

x—x—x Cerramiento postes de madera con 3 hilos de alambre de púas.

Camino en concreto hidráulico

9. Cocina (Leña).

Muro en bloque.

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Alex Serna Gaitán	Nombre:	Nombre: Manuel Ricardo Moreno
Responsable Gestión Social	Ing. Residente Contratista Interventor	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: Alex Serna Gaitán	Matrícula profesional No.: 252022-264161 TLM	Matrícula profesional No.: 10202-419999 CUN

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICDER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INS-PR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA (Día / Mes / Año)	11/02/2026

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Caparerá	Vereda: Quebrada Negra		PR
Dirección:	Parcela Santa Helena		Teléfonos:	3224325523	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Gloria Alvarado Ramirez			CC No.	52330842
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Mauricio Pinton			CC No.	3.091327
Edad de la construcción	NA	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable	X		
7. Internet	X		
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma
Nombre: Gloria Ines Alvarado Ramirez
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 52 330 842

Firma
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 3022-264961 TLM

Firma
Nombre: Manuel Ricardo Moreno
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 308-419799 TLM

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIDGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐ (Día / Mes / Año)

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		REGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☒
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cajeones	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Correas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☒	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de compensación	☐	7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐			9. Pórtico articulado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y pensles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (si / no)	NO	11. Pórticos y pensles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☒
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☒			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia fachada totalmente terminada en donde se observan unas pequeñas fisuras en los muros, puertas y ventanas se encuentran en buen estado, cubierta en zinc con cerchas con oxido y una viga canal regular, piso en concreto con fisuras y desprendimiento del muro, los muros con enchape en buen estado.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral izquierda se encuentra con fisuras en muro y la parte de atras se encuentra destapada sin anden, fachada con enchape a media pared en buen estado, fachada lateral derecha sin terminar con mampostera bloque y la vista no cuenta con anden. Fachada frontal cuenta con muro en concreto en donde se observa fisuras en una parte del muro con bloque a la vista muro con terminado de enchape con fisuras, muro en mampostera

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia en el ingreso con grietas, anden con fisuras, piso en concreto con fisuras y desprendimiento en el pegue del muro, tambien, frente fisuras en baldosa.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								MURO		OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia con cerramiento con postes en madera en mal estado, alambre de puas destemplado, con 3 lineas, no cuenta con porton de ingreso.

Consorcio VI COGR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia Fisura en los 4 muros, y humedad en la parte de abajo Ventana y puerta de ingreso metalica en buen estado, techo en pvc en buen estado, piso con enchape en buen estado.

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en madera en estado regular, puntos electricos en los muros, techo en madera en estado regular, piso con enchape en buen estado. puerta y ventana en madera en estado regular.

ESTADO DE: Habitación 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en madera en estado regular, puntos electricos en los muros, techo en madera en estado regular, piso con enchape en buen estado, puertas en madera y ventana en estado regular

ESTADO DE: Habitación 4 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en madera en estado regular, puntos electricos sobrepuestos, techo en madera en estado regular, piso con enchape en buen estado. puertas y ventanas en madera en estado regular

ESTADO DE: Sala comedor. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia mamposteria terminada con Fisuras, con puntos electricos empotrados, se observa en la parte de abajo humedad, piso enchapado en buen estado, techo en pvc en buen estado.

ESTADO DE: cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia, muros con enchape en totalidad en buen estado, pisos enchapados en buen estado, mesón totalmente terminado enchapado en buen estado, techo pvc en estado regular.

FIRMAS

Firma
Nombre: Gloria Ines Alvarado
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 52330 842

Firma
Nombre: Andres Gomez R.
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-264176

Firma
Nombre: Manuel Augusto Moreno
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 1007-410 709 TCM

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Bueno (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO	X	BUENO ☐	REGULAR X	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muros en mampostería con fisuras, humedad en la parte de abajo, uno de los muros se encuentra con desplazamiento del piso, piso con fisuras, igualmente con desplazamiento acceso. Con puerta metálica en regular estado, techo en zinc con cerchos, metálicos oxidados.

ESTADO DE: Bueno (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia muro totalmente enchapado de piso a techo, en buen estado, piso enchapado en buen estado, puntos electricos encrustados, techo en pvc en buen estado.

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma
Nombre: Gloria Fnes Alvarado
Responsable Predio Social
C.C. O NIT: 52 330 842

Firma
Nombre: Andrés Gomez R
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 1020220469711M

Firma
Nombre: Manuel Alberto Moreno
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 7170Z-419 789 711 C.C. O NIT:

Firma
Nombre
Testigo

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben presentarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Contenido VIGENTE 2021	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA** **PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-M-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		FECHA	
OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2020	Contrato de Interventoría No. 212 / 2020	Acta de Vecindad de Clase	

3. REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuere necesario, se podrá adicionar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el espacio propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del IMAAS.

Contrato VICOBR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-GN-3-FR-4
		VERSION	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 160 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



① Baño
② Zona de ropas
③ Habitación 1
④ Habitación 3
⑤ Habitación 2
⑥ Habitación 4
⑦ Zona parqueadero
⑧ Cocina
⑨ Comedor
⑩ Sala
~~####~~ Muros construidos en paneles de madera
Tanque de almacenamiento de agua.
Flujo de recurso hídrico (tiene origen en nacimiento de agua natural.

FIRMAS

Firma Nombre: Gloria Ines Alvarado Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52330842	Firma Nombre: Ing. Residente Consultoría Matrícula profesional No.: 25202-264961 CND	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 1057-419 MMCund
		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Auxiliar de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VIOGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	NASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 16/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Cabrera	Vereda: Quebrada Negra		PR:
Dirección:	KB 1+740			Teléfonos:	3223563181
Nombre de la persona que atiende la visita:	José Alirio Peñuela			CC No.	3128764
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jonana Rodriguez			CC No.	
Edad de la construcción:	8A	No. de Apartamentos:	1	No. de pisos:	1
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	2	Mujeres jefes de hogar:	0
Niños (menos de 14 años):	0	Adultos mayores (mas de 60 años):	1	Personas en situación de discapacidad:	1
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros		X	

DESTINACIÓN ECONÓMICA

				Cual?
1. Residencial	X	7. Educativo		
2. Comercial		8. Salubridad		
3. Industrial		9. Cultural		
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre: José Alirio Peñuela	Nombre: Ing. Residente Contratista Andres Gomez R.	Nombre: JOSE ALIRIO PEÑUELA
Responsable Unidad Social: José Alirio Peñuela	Matrícula profesional No.: 25202-264969 TLM	Matrícula profesional No.: 1510-226969 EX
C.C./NIT:		C.C. / NIT:

Nota: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregara al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIDSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA

Contrato de Obra No. IDCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐	(Día / Mes / Año)

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☒	5. Correas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro, Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro, Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)	no	11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	5. Otro, Cuál?		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras típicas	☐
4. Estructura de madera y teja	☒			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro, Cuál?				17. Otro, Cuál? muro en bloque HS sin columnas, sin vigas		7. Otro, Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La fachada principal presenta bloque HS con mortero de pega instalado de manera irregular, presenta muros con fisuras; la fachada principal presenta paneles en madera con pintura en mal estado y con grietas.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
La fachada lateral izquierda presenta bloque HS con mortero de pega instalado de manera irregular, muros con fisuras, no presenta pintura, no presenta pañete; la fachada lateral derecha presenta muros con paneles en madera que presentan grietas y desgaste, algunas piezas de madera no están fijas.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
El estado de andenes y accesos es regular, presenta zona en concreto hidráulico con desprendimiento de agregado pétreo, presenta zonas en madera con piezas en mal estado, los accesos y andenes no se encuentran fijos, al caminar se mueven en todas las direcciones al punto de causar un accidente.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		BUENO	☐	REGULAR	☒	MALO	☐
								MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
El predio presenta zonas con instalación de cerramientos con postes de madera en estado regular, presenta 3 hilos de alambre de púas en estado de oxidación y suelto en la totalidad del tramo.

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitación (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La habitación presenta mejos en paneles de madera con fisuras y grietas representativas, no presenta pintura, no presenta aplicación de productos para proteger la madera, piso en paneles de madera no-fijos, cubierta con cerchas de madera y tejas de zinc.

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
El baño presenta muros en bloque #5 con mortero de pega instalado de manera irregular, no presenta pañete, no presenta pintura, presenta sanitario y lavamanos en estado regular, el piso es en concreto hidraulico con desprendimiento de material pétreo y fisuras.

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La cocina presenta muros en bloque #5 con mortero de pega instalado de manera irregular, no presenta pañete, no presenta pintura, presenta fisuras, piso en concreto hidraulico con desprendimiento de agregados pétreos, la cubierta está instalada en cerchas de madera y tejas de zinc.

ESTADO DE: Bodega (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La bodega no presenta puerta al ingreso, ni muro de cierre frontal, presenta muros en paneles de madera con grietas y fisuras, presenta piso en madera en mal estado, las piezas de madera del piso no se encuentran bien instaladas, piso están sueltas.

ESTADO DE: Pasillo 1 y pasillo 2. (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
El pasillo 1 presenta paneles de madera sueltos y desgastados en color y con grietas y fisuras; el pasillo 2 presenta concreto hidráulico con desprendimiento de agregado pétreo.

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma
Nombre: José Alirio Peñuela
Responsable Unidad Predial Ave
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Andrés Gomez R.
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 7220-204967 TLM

Firma
Nombre: Jenifer Arroyo
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 15202-261569 C.C. O NIT:

Firma
Nombre
Testigo

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recoger información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos.

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

[Día / Mes / Año]

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO*		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma
Nombre: José Alirio Peñuela
Responsable Unidad Predial
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Andrés Gomez R.
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 3020-220970TM

Firma
Nombre: Dunia Amaya
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202-261569

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diseñada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Gestión Social, Archivo de Gestión del SIVAS.

Consorcio VIOGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION



① Baño.
② Cocina.
③ Habitación.
④ Bodega.
⑤ Acceso en madera.
Muro en bloque HS.
--- Zona sin puerta sin muro.
⑥ Pasillo ①
Cerramiento con postes en madera y 3 hilos de alambre de púas.
① Pasillo ②

← Vía (sentido hacia cabecera municipal de Cabrera - Cundinamarca).

FIRMAS

Firma Nombre: Jaci Alicia Peñuela Responsable Unidad Social Aird Peñuela C.C. O NIT: Original: Contratista	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Andres Gomez R. Matrícula profesional No. 7022-244167TM	Firma Nombre: Junior Bueno - Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15202-261524CMY	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Convenio VICOBR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 16/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Cabrera	Vereda: Quebrada Negra		PR
Dirección:	K8+920		Teléfonos:	3223339785	
Nombre de la persona que atiende la visita: Jorge Fernandez Alfonso				CC No.: 7.061293	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Nubia Niño				CC No.	
Edad de la construcción	6A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menor de 14 años)	1	Adultos mayores (mayor de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Jorge Fernandez.	Nombre: Andrea Gomez	Nombre: Nubia Niño.
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Consultoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 70202-264961 CUN	Matrícula profesional No.: 1570?-261669 BYC. C.C. O NIT:

Firma	
Nombre	
Testigo	
C.C. O NIT:	

Notas:
1. Si firma un consorcio, lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Convenio VICSER 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MNINS-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 210 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:
1. Zapatas ☐
2. Vigas corridas ☐
3. Sistema mixto ☐
4. Cabezas ☐
5. Concreto ciclópeo ☒
6. Pilotes ☐
7. Placa de cimentación ☐
8. No identificada ☐
9. No existe ☐
10. Otro. Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO:
1. Placa maciza de concreto ☐
2. Placa aligerada de concreto ☐
3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐
4. Vigas metálicas ☐
5. Cerchas metálicas ☐
6. Entramado en madera ☐
7. No existe ☒
8. Otro. Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL:
1. Pórticos en concreto reforzado ☐
2. Muros estructurales en concreto ☐
3. Sistema combinado en concreto ☐
4. Prefabricados en concreto ☐
5. Mampostería confinada ☐
6. Mampostería reforzada ☐
7. Mampostería no reforzada ☐
8. Pórticos en acero ☐
9. Pórtico arriostrado en acero ☐
10. Pórticos y paredes en madera ☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales ☐
12. Muros en bahareque ☐
13. Muros en tapia pisada ☐
14. Muros en adobe ☐
15. Construcción improvisada ☐
16. Nido ☐
17. Otro. Cuál? Muro sin bloque HS sin vigas y sin columnas. ☒

IRREGULARIDAD EN PLANTA:
1. Irregularidad alta ☐
2. Irregularidad media ☐
3. Irregularidad baja o inexistente ☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA:
1. Irregularidad alta ☐
2. Irregularidad media ☐
3. Irregularidad baja o inexistente ☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:
1. Edificaciones con reforzamiento parcial ☐
2. Edificaciones reforzadas ☐
3. Mampostería reforzada ☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas ☐
5. Estructuras ligeras ☐
6. Construcciones simples ☒
7. Otro. Cuál?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:
1. Reformas (sí / no): no
2. En altura: No. de pisos adicionales:
3. En ampliación: metros de frente (paralelo a la vía):
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía):
5. Otro. Cuál?

SISTEMA DE CUBIERTA:
1. Placa en concreto ☐
2. Placa en Steel deck ☐
3. Estructura metálica y teja ☐
4. Estructura de madera y teja ☐
5. Otro. Cuál? Cerchas madera, cerchas metálicas y teja de zinc. ☒

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE: | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS:

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Fachada presenta fisuras y grietas; se encuentra en obra negra (bloque H5, mortero de pega de manera inconsistente, puertas y ventanas presentan pintura en mal estado con zonas oxidadas.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE: | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS:

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
Fachada lateral izquierda, lateral derecha y contrafachada, presenta fisuras y grietas; se encuentra en mal estado con oxidadas. obra negra (bloque H5, mortero de pega y de manera inconsistente), ventanas presentan pintura en

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA: | GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm):

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La vivienda presenta andenes y accesos en terreno natural con pequeñas cárcavas originadas por el agua de escorrentía.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA	

BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MURO: | OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta cerramiento con postes de madera y de 3 (tres) hilos de alambre de púas; los postes de madera presentan desgaste a partir de las precipitaciones dadas en la zona.

Consorcio VCGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INS-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IOCU 146 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La habitación 1 presenta muros en bloque #5, sin vigas, sin columnas presenta pañete, no presenta pintura, el piso se encuentra esmaltado en color rojo y gris en mal estado (con desbaste) cubierta con cerchas metálicas de zinc, presenta ventanas en mara metálica y vidrio (presta oxidación).

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La habitación 2 presenta muros en bloque #5, sin vigas, sin columnas presenta pañete, no presenta pintura, el piso se encuentra esmaltado en color rojo y gris en mal estado (presenta desgaste) cubierta con cerchas metálicas de zinc, presenta ventanas en mara metálica y vidrio (presenta oxidación).

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La cocina presenta muros en bloque #5, con mortero de pega de manera irregular, no presenta pañete, tampoco pintura; Presenta puertas y ventanas con pintura en mal estado con zonas oxidadas cubierta en teja de zinc y cerchas metálicas

ESTADO DE: Bodega (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La Bodega Presenta muros en madera, piso en madera, cubierta en teja de zinc y cubierta con cerchas de madera y cerchas metálicas; algunas piezas de madera presentan grietas considerables

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El baño presenta muros en obra negra, con bloque #5, sin columnas, sin vigas, presenta mortero de pega de manera irregular, presenta puerta y ventana con pintura en mal estado y con partes metálicas oxidadas, presenta cubierta en cerchas de madera y teja de zinc.

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma
Nombre: Jorge Fernandez
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Andrés Gómez
Ing. Residente Consultoría
Matrícula profesional No.: 1020234961 TLM

Firma
Nombre: Jaider Nuñez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 15267-261509 BYC

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐	

4. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO*		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											

ESTADO DE (Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											

ESTADO DE (Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											

ESTADO DE (Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											

ESTADO DE (Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. ONT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, otros otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Obra	

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.


Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218-I-2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

Zona Cultivo de Tomate de Árbol.



① Bodega
② Habitación 1
③ Habitación 2
④ Acopio bloque #5
⑤ Baño
⑥ Cocina
⑦ Zona ropas
⑧ Acceso en terreno natural
Baranda en madera
Caras de muro con pañete

→ Vía (Sentido hacia cabecera municipal de Cabrera - Cundinamarca)

FIRMAS

Firma Nombre: Jorge Fernandez Responsable Unidad Social C.C. O NIT	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.
		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	16/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Cabrera	Vereda: Cabrera Negra		Fin:
Dirección:	KM 48 Puente Santa Helena		Teléfonos:	3134525770	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Eliana Lizeth Ortigoza Cardenas			CC No. 1.069.230.662	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable/propietario de la construcción:	Gloria Alvarado			CC No.	
Edad de la construcción	8A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 16 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	7. Educativo	☐	Desde	
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐	NO ☒
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:	
4. Minero	☐	10. Religioso	☐		
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐		
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐		

FIRMAS

Firma:	Firma	Firma	Firma
Nombre: Eliana ortigoza	Nombre: Ing. Residente Contratista Andres Gomez R.	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No.: 3702-264969 TLM	Matrícula profesional No.: 261382-	Testigo
C.C. O NIT:			C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIDIGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IND-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Requirimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Columnas	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☒
8. No identificada	☐
9. No aplica	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Correas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y pandeo en madera	☐
11. Pórticos y pandeo en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☒
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☒
5. Otro. Cuál? Cielo raso en PVC	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☐	REGULAR	☒ MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La fachada presenta muro en paneles de madera y muro medianero en la zona de la sala-comedor en paneles de madera; la madera de la fachada no cuenta con pintura y presenta desgaste en el color original de la madera.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☐	REGULAR	☒ MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
La fachada lateral izquierda presenta muros en paneles de madera con grietas y fisuras, sin pintura; también presenta muro en bloque H5 con pañete instalado, no presenta pintura; la fachada lateral derecha presenta muro en paneles de madera con grietas y fisuras sin pintura; y la contrafachada presenta muro en bloque H5 con pañete, también muros en paneles de madera con grietas y fisuras, no presenta pintura.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☐	REGULAR	☐ MALO ☐
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Los andenes y accesos se presentan en terreno natural, con zonas verdes y talud pronunciado desde la vivienda hacia la vía en intervención.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		BUENO	☐	REGULAR	☒ MALO ☐
								MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
El predio presenta cerramiento en postes de madera con tres (3) hilos de alambre de púas.

Consorcio VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento ☐	

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros en paneles de madera, con pintura, fisuras y grietas; el piso presenta enchape sin fisuras; la cubierta presenta teja de zinc y cerchas de madera, la cubierta presenta cielo raso en PVC, presenta puertas y ventanas en madera, sin ningun tipo de pintura.

ESTADO DE: Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros en paneles de madera con fisuras, grietas, sin pintura; el piso presenta enchape sin fisuras; la cubierta presenta teja de zinc y cerchas de madera, la cubierta presenta cielo raso en PVC, presenta puertas y ventanas en madera sin ningun tipo de pintura.

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros en bloque H5 con mortero de pega, y pañete instalado, tambien presenta muros en paneles de madera con grietas y fisuras, sin ningun tipo de pintura, presenta, enchape sin fisuras; la cubierta presenta teja de zinc, cerchas de madera y cielo raso en PVC; presenta puerta y ventanas en madera, sin pintura.

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros con enchape y zonas con pañete, una zona presenta ladrillo H5 a la vista; presenta enchape en piso, se evidencia un (1) enchape con grietas y relleno con material para emboquillar, la cubierta, presenta cercha en madera, teja de zinc y cielo raso en PVC.

ESTADO DE: Sala-Comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros en paneles de madera con pintura, grietas y fisuras, presenta muro medianero en madera con, grietas y fisuras, este último conecta con la zona del acceso a la vivienda; presenta cubierta con teja de zinc y cerchas en madera, tambien presenta cielo raso en PVC.

ESTADO DE: Zona de Lavado (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta tanque prefabricado en concreto hidraulico instalado sobre muros pequeños e improvisados, el tanque presenta piezas de madera entre el tanque y los muros pequeños indicados anteriormente.

FIRMAS

Firma Nombre: Eliana Ortega Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Andres Gomez Matrícula profesional No.: 0222-261609 BYC	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 13202-261609 BYC	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recolectar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben presentarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Gobierno de VICDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio / Seguimiento

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



① Habitación 1.
② Habitación 2.
③ Cocina.
④ Baño.
⑤ Sala - Comedor
⑥ Zona de ropas.
x—x— Cerca en postes de madera y tres (3) hilos de alambre de púas.
Muro en bloque H5 y mortero de pega; también pañete instalado por todas las caras.

FIRMAS

Firma Nombre: eliana ortiga. Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Andres Gomez R. Matrícula profesional No.: 3022-264291 TM	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 3202-261569.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Original Contratista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)			

Consecutivo VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año)	12/02/2026
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Cabrera	Vereda: Quebrada Negra		PR
Dirección	Parcela Santa Helena		Teléfonos	3142021440	
Nombre de la persona que atiende la visita: Blanca Daza				CC No.	20824873
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Blanca Daza				CC No.	20824873
Edad de la construcción	12A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	2	Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [X] NO [ ]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11.Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma Nombre: Blanca Daza Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 20824873	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15202-269369.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Nota: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Creando VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año) 12/02/2026

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☒
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paredes en madera	☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? Columnas y vigas de cimentación	

IRREGULARIDAD EN PLANTA:

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA:

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA:

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☐	REGULAR	☒ MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La fachada principal presenta pañete y pintura en mal estado (Con despaste); el pañete de los muros presenta Fisuras; la fachada presenta puerta y ventanas con pintura en mal estado, la carpintería metálica presenta oxidación, la ventana presenta 3 vidrios paneles de vidrio rotos.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☐	REGULAR	☒ MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
La fachada lateral derecha presenta muros pañetados con fisuras y pintura en mal estado, la fachada lateral izquierda presenta muros pañetados con fisuras y pintura en mal estado, la contrafachada presenta muros pañetados con fisuras y pintura en mal estado; se presentan 5 ventanas con pintura y oxidación.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO	☐	REGULAR	☒ MALO ☐
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La vivienda presenta acceso en concreto hidráulico y terreno natural; los andenes presentan desprendimiento de agregados, Fisuras y grietas en toda el área de los andenes. terreno natural con grama; los andenes son en

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		BUENO	☐	REGULAR	☒ MALO ☐
								MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Presenta cerramiento en postes de madera con tres (3) hilos de alambre de púas; los postes de madera no se encuentran fijos (Se han caído algunos) y presentan despaste a causa de las precipitaciones de la zona.

Consorcio VI CGIER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-S-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 210 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala - Comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La zona sala-comedor presenta muros con pañete y pintura, en mal estado (presenta desgaste); el piso es enchapado, la cubierta tiene estructura metálica y teja de zinc.

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La zona de cocina presenta muro con pañete en deterioro y pintura en mal estado (con desgaste y zonas sin pintura), el piso es enchapado, la cubierta tiene estructura metálica y teja de zinc.

ESTADO DE: Zona rapa (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros pañetados con fisuras y grietas, muros sin pintura, piso en concreto hidráulico; presenta techo en estructura metálica y teja de zinc.

ESTADO DE: Baño 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros con enchape y muros pañetados, presenta muro de acceso en lámina de super-board, presenta piso enchapado, sanitario, lavamanos, aparatos de baño, la ducha es un tubo blanco de ½"; las zonas con pañete no presentan pintura y presentan fisuras, techo en estructura metálica y tejas de zinc.

ESTADO DE: Baño 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros con pañete, no tienen pintura, presenta piso en concreto hidráulico, lavamanos y sanitario; se encuentra en obra negra, la cubierta presenta estructura metálica y tejas de zinc.

ESTADO DE: Pasillo 1 y Pasillo 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El pasillo 1 presenta enchape de piso; el pasillo 2 presenta concreto hidráulico con fisuras y grietas en toda el área del pasillo.

FIRMAS

Firma: Blanca Daza	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Blanca Daza	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 20824873	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 15202-245561 CND	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MINN-5-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Habitación 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros pañetados y pintura en mal estado (Con desgaste) y con fisuras, el piso se encuentra enchapado y la cubierta tiene estructura metálica y teja de zinc.

ESTADO DE Habitación 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros pañetados y pintura en mal estado (Con desgaste) y con fisuras, el piso se encuentra enchapado y la cubierta tiene estructura metálica y teja de zinc.

ESTADO DE Habitación 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta muros pañetados y pintura en mal estado (Con desgaste) y con fisuras, el piso se encuentra enchapado y la cubierta tiene estructura metálica y teja de zinc

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma
Nombre: Blanca Daza
Responsable Predial
C.C. O NIT: 20924833

Firma
Nombre: Andres Gomez
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-264761 TDM

Firma
Nombre: Carlos Ruiz
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 1520-21307 BK

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Contenido VICIGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MIN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Cierre

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el siguiente propósito del formato Acta de Vecindad.


Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del MVAS.

Consorcio YIOGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IOCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

Zona Cultivo Tomate de Arbol



① Baño 1.
② Habitación 1
③ Habitación 2
④ Habitación 3
⑤ Baño 2.
⑥ Zona ropas.
⑦ Cocina.
⑧ Sala - Comedor.
⑨ Pasillo 1.
⑩ Pasillo 2.
Muro división en lámina super-board.

→ (Vía - Sentido hacia cabecera municipal de Cabrera - Cundinamarca)

FIRMAS

Firma Nombre: Blanca Dorza Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 20924873	Firma Nombre: Andres Gomez R Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 7020225476TLM	Firma Nombre: Jenny Amaya Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 2515691 SC
		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

ANEXO 4. Programa de Mano de Obra Contratada

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO

OBJETO DEL CONTRATO ICCU - 140 "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

ICCU

CONTRATO N°: ICCU - 140 / 2025
PERIODO A REPORTAR: (1 AL 28/02/2026)

N°	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	VEREDA Y/O FINCA	MUNICIPIO	PROVINCIA	TELÉFONO	CARGO	MOC	MONC	MOC AID	MONC AID	MUJER	PV	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	Johan Stiven Soler	1.070.004.440	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Operador retro	X						30/09/2025	N/A
2	Hernando Ramiro González	3.361.126	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Oprador Vibrocompactador	X						1/10/2025	N/A
3	Jóse David Cerpa	73.563.221	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Maestro	X						10/07/2025	N/A
4	Jhon Avelino Jiménez Vásquez	81.741.001	Nuñez	Cabrera	Sumapaz	No proporciona	Ayudante		X		X			3/10/2025	N/A
5	Jimmy Darío Romero González	1.069.230.091	Santa Rita Baja	Cabrera	Sumapaz	No proporciona	Ayudante		X		X			3/10/2025	N/A
6	Javier Fernando Muñoz Lopez	11.245.494	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Operador Motoniveladora	X		X				9/10/2025	N/A
7	Jorge Dilmar Pedraza	79.820.750	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Conductor Carrotanque	X						3/10/2025	N/A
8	Loli Luz Caballero Medina	20.816.965	Cabrera	Cabrera	Sumapaz	No proporciona	Auxiliar de trafico		X		X	X	X	7/10/2025	N/A
9	Maria Camila Rojas Sanabria	1.122.143.954	Cabrera	Cabrera	Sumapaz	No proporciona	Auxiliar de trafico		X		X	X		7/10/2025	N/A
10	Heider Andres Muñoz	1.073.234.195	Alto Ariari	Cabrera	Sumapaz	No proporciona	Ayudante		X		X			7/10/2025	N/A
11	Carlos Gracia Urbano	11.451.316	Santa Martha Alta	Cabrera	Sumapaz	No proporciona	Ayudante		X		X			8/10/2025	N/A
12	Angela Rodríguez	53.104.103	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Secretaria	X				X		8/10/2025	N/A
13	Juan Harvey Ochoa	79,372,621	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Ingeniero	X						22/10/2025	N/A
14	Oscar Enrique Garzón	80.381.251	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Topógrafo	X						1/10/2025	N/A
15	Edna Margarita Ramirez	53.006.872	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Ingeniero	X				X		2/04/2025	N/A
16	Carlos Iban Gutiérrez	19.165.638	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Especialista	X						2/04/2025	N/A
17	Brayan Felipe Casas Garcia	1.016.082.534	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Ambiental	X						4/11/2025	N/A
18	Teofilo Carlos Yidi	79.795.367	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Especialista	X						2/04/2025	N/A
19	Claudia Ballestas	1.019.022.615	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Profesional SST	X				X		2/04/2025	N/A
20	Carlos Ballestas	80.023.146	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Director	X						2/06/2025	N/A
21	Mildrey Lorena Pinilla	1.018.409.894	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Profesional Social	X				X		18/07/2025	N/A
22	Maricela Monrroy	65.555.512	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Profesional Social	X				X		13/01/2026	N/A
23	Andres Gomez Robles	1.106.777.579	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Ingeniero	X						13/01/2026	N/A
24	Zandra Cecilia Castillo	20.391.495	San Bernardo	San Bernardo	Sumapaz	No proporciona	Auxiliar de trafico		X			X		19/01/2026	N/A
25	Luis Esneider Castillo	1.070.752.433	San Bernardo	San Bernardo	Sumapaz	No proporciona	Ayudante		X					19/01/2026	N/A
26	José Yecid Bernal	11.245.622	Pandi	Pandi	Sumapaz	No proporciona	Ayudante		X		X			19/01/2026	N/A
27	Telesforo Castro	3.155.398	San Bernardo	San Bernardo	Sumapaz	No proporciona	Ayudante		X					19/01/2026	N/A
28	Hector Isaias Rico Rico	3.155.071	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Operador de retroexcavadora	X						19/01/2026	N/A
29	Carlos Daniel Garcia	82.392.320	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Operador de Vibrocompactador	X						19/01/2026	N/A
30	Guillermo Nuñez	1.052.616	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Ingeniero	X						20/01/2026	N/A
31	Diana Gerlein Acosta	11.070.752.197	Santa Helena	Pandi	Sumapaz	No proporciona	Ayudante		X		X	X		21/01/2026	N/A
32	Jaiver Jesus Clavijo	1.070.752.859	San Bernardo	San Bernardo	Sumapaz	No proporciona	Ayudante		X					21/01/2026	N/A
33	Rodrigo Parra	11.377.081	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Operador Motoniveladora	X						22/01/2026	N/A
34	Yeisson Sebastian Cruz	1.003.558.433	No Aplica	Bogotá	No Aplica	No proporciona	Topografo	X						22/01/2026	N/A
								TOTAL							
								22	12	1	8	9	1		

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (30%): 90%
TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE: 14%
TOTAL POBLACIÓN MUJER (5%): 28%
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE PERSONAL COLOMBIANO EN EL PERIODO (90%): 100%
TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS EN EL MES 21
TOTAL DE EMPLEOS DIRECTOS 21
TOTAL DE EMPLEOS INDIRECTOS 50

TIPO DE POBLACIÓN	MONC		MOC	
	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
Madres cabeza de hogar				
Comunidades etnicas				
Hombres	**8**	**4**	**17**	**17**
Talento joven de 18 a 28 años				
ARN	**1**	**1**		
Otro				

TIPO DE MANO DE OBRA Y PROCEDENCIA	PERIODO	ACUMULADO
MONC del AID	8	8
MONC Foranea	4	4
TOTAL MONC	12	12
MOC del AID	0	0
MOC Foranea	14	14
TOTAL MOC	22	22

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA
NOMBRE	**Mildrey Lorena Pinilla**	
FIRMA		

F-DAP-019-CAR-V04

Presidencia

Acción Social

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 2010346 1540011
Fecha: 27/03/2010 03:50:52 a.m.

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL

CERTIFICA

Que la Señora **LOLI LUZ CABALLERO MEDINA** identificada con Cedula de Ciudadanía No **20816965** se encuentra INCLUIDA en el Registro Único de Población Desplazada por la Violencia desde el 14 de Junio de 2006 junto con el grupo familiar descrito a continuación

Nombres	Apellidos	TipoDocumento	#Documento	Parentesco	Valoración	Fecha Valoración
LOLI LUZ	CABALLERO MEDINA	Cédula de Ciudadanía	20816965	Jefe(a) de hogar	Incluido	14/06/2006
RICARDO AURELIO	CLAVIJO SABOGAL	Cédula de Ciudadanía	11449082	Esposo(a)/Compañero(a)	Incluido	14/06/2006
YONIER FERNEY	MOLINA CABALLERO	N.U.I.P.	J2F0250084	Hijo(a)/Hijastro(a)	Incluido	14/06/2006
EMERSON JAVIER	CABALLERO MEDINA	N.U.I.P.	J2F0250362	Hijo(a)/Hijastro(a)	Incluido	14/06/2006
KAROL LIZETH	CLAVIJO CABALLERO	Registro Civil	1141316830	Hijo(a)/Hijastro(a)	Incluido	14/06/2006
LEYDY LILIANA	CLAVIJO CABALLERO	Registro Civil	1070465979	Hijo(a)/Hijastro(a)	Incluido	14/06/2006

Con el fin de proteger el derecho a la vida, a la intimidad, a la honra y bienes de los inscritos, le recordamos que la información relacionada con la condición de desplazados de las personas contenida en el Registro Único de Población Desplazada es confidencial, según artículo 15, Decreto 2569 de 2000. Por estas razones, comedidamente se solicita que esta información sea manejada de acuerdo con la naturaleza de la misma.

La constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. del mes de Febrero de 2010

JUAN PABLO FRANCO JIMENEZ
Subdirector Técnico de Atención a Población Desplazada

Powered by CamScanner

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CABRERA CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE

Que el señor HEIDER ANDRES MUÑOZ MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1073234195, expedida en Mosquera – Cundinamarca, reside en la Parcela No. 7, finca del señor Oscar Veloza, vereda Alto Ariari, del municipio de Cabrera hace cinco (5) años aproximadamente.

La presente se expide a solicitud del señor HEIDER ANDRES MUÑOZ MUÑOZ, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

ENYER CAMILO SANCHEZ PASTOR
Alcalde Municipal

Proyectó: Marinela Quintin P. – Apoyo Administrativo
Aprobó: Enyer Camilo Sánchez Pastor alcalde municipal

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE RESIDENCIA

En la Vereda Santa Rita Baja, municipio de Cabrera, departamento de Cundinamarca, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2025, la autoridad de la comunidad certifica que:

Nombre: Jimmy Dario Romero González
Documento: C.C. No. 1069230091
Dirección / Vereda: Santa Rita Baja — Municipio de Cabrera, Cundinamarca

Que el señor Jimmy Dario Romero González, identificado como aparece anteriormente, ha residido de manera continua en la vereda Santa Rita Baja durante toda su vida, según constancia de la comunidad y la información verificada por la Junta de Acción Comunal.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Sin otro particular, se firma en Santa Rita Baja, Cabrera — Cundinamarca, a la fecha arriba indicada.

Firma y sello:

Jorge Eliverto Ramírez López
C.C. No. 348596
Presidente / Autoridad de la Comunidad
Junta de Acción Comunal — Santa Rita Baja

Sello: Sin sello

Powered by CamScanner

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CABRERA CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE:

La señora MARIA CAMILA ROJAS SANABRIA identificada con CC No. 1122143954 de Acacias- Meta; quien manifiesta que habita en Carrera 1a. No. 1 -26, de la zona urbana del Municipio de Cabrera Cundinamarca; ha residido durante ocho (8) años en esta municipalidad, que verificado los documentos que allega dan cuenta que allí tiene su vivienda y residencia permanente.

La presente se expide a solicitud del interesado a los ocho (08) días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

ENYER CAMILO SANCHEZ PASTOR
Alcalde Municipal

Proyectó: Marinela Quintin F. – Apoyo Administrativo
Aprobó: Enyer Camilo Sanchez Pastor alcalde municipal

Powered by CamScanner

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

N.I.T 900.599.738-2

CERTIFICA QUE

El señor **CARLOS URBANO GRACIA ROMERO** identificado con cedula de ciudadanía número 11.451.316 de Apulo (Cundinamarca), reside en la finca EL PARAISO en la vereda Santa Martha desde hace 20 años, tiempo durante el cual a demostrado ser una persona honrada, trabajadora y de buenas relaciones personales con la comunidad de la vereda Santa Martha.

Para constancia se expide a los 9 dias del mes de febrero de 2026, en *el municipio de* Cabrera (Cundinamarca).

Atentamente

Ana Lucia Pardo Diaz

ANA LUCIA PARDO DIAZ
C.C. 20.815.936
Representante Legal Junta de Acción Comunal
Vereda Santa Martha
Celular 313 445 2771

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN

Yo, **Miguel Ángel Rodríguez Medina** identificado con cedula de ciudadanía número 1.070.753.010 de San Bernardo, como presidente de la junta de acción comunal de la vereda Santa Helena Alta certifico que,

- Diana Gerlein Acosta Garavito identificada con C.C Nº 1.070.752.197

Reside en la vereda santa helena alta Sector la soledad Finca el planeta del municipio de Pandi Cundinamarca desde hace más de 10 años.

Se suscribe en el municipio de Pandi Cundinamarca, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2026.

PRESIDENTE J.A.C.
SANTA HELENA ALTA
Miguel Medina

Miguel Ángel Rodríguez Medina
Presidente Junta Acción Comunal
Vereda Santa Helena Alta
1.070.753.010
Cel: 312 6317434

ANEXO 5. Programa de Información y Divulgación

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	EG-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN:		ACTA No.		
HORA DE INICIO:	2:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:	4:30 PM	
LUGAR DE REUNIÓN:				
DEPENDENCIA:				

OBJETO DE LA REUNIÓN

DEFINICIÓN DE SECTORIZACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO E ICCU CON LA PARTICIPACIÓN DE ~~INTER~~ Y CONTRATISTA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE INFORMA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN ICCU EL ESTADO DEL CONTRATO, LOS AVANCES EN LA FASE I Y LOS AJUSTES A LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN DONDE EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN, EL ESTABILIZANTE QUÍMICO SELECCIONADO Y LA NECESIDAD DE UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN SE TIENE UNA META FÍSICA ESTIMADA DE 4KM (A LA ALCALDÍA)

CONTINUANDO CON LA REUNIÓN SE LE SOLICITA AL MUNICIPIO CON BASE EN SUS NECESIDADES UNA SECTORIZACIÓN

ACTO SEGUIDO SE INICIA EL RECORRIDO DE LA OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE SECTORIZACIÓN DEFINIENDO LOS SIGUIENTES:

1. SE EJECUTARÁ DEL K5+000 AL K6+200 LONGITUD ESTIMADA DE 1,2 KM
2. SE REVISARÁ POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA LAS PENDIENTES QUE SE ESTÁN PRESENTANDO DEL K6+200 A K7+000; SI NO SUPERA EL 6% SE CONTINUARÁ CON LA EJECUCIÓN DEL TRAMO HASTA COMPLETAR 1,0 KM EN TOTAL PARA EL MUNICIPIO; SI EN LA

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025


FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN


N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

REUNIÓN SE SUPERA EL 6% EN LA PENDIENTE SE DEJARÁ LA VENTANA DE APROXIMADAMENTE 800ml Y SE CONTINUARA DESDE EL K7+000 HASTA COMPLETAR LOS 40 KM ——— // ———



CONCLUSIONES



COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Levantamiento topográfico	21/02/2026
Entrega predio y señalización	24/02/2026
Apoyo Trabajo Social	28/01/2026
Paso y presidio de aguas N°2 y N°3 (si es requerido)	24/02/2026
Desembolso (se anticipa (pres. Días después de la radicación)	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Juan Carlos Martín Acevedo		
Carlos Andrés Chaparro P.	Carlos.Chaparro@EU-Co	
Juan Sebastián Sanchez Estrada	juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co	
Stefany Quintero Arana	Stefany.quintero@ecg.com	
Elber Olivares R	elber.olivares@euroconsultx.co	
Guillermo Corquito	Consorciouger@gmail.com	
Juan Mauricio Bejarano Erazo	Infraestructura@pilo-cundinamarca.gov.co	
Iván Andrés Navarrete Moreno	ivanandres@gmail.com	
Francisco Javier Quiroz Sanchez	ing.civilfranciscoquiroz@gmail.com	
Edna Margarita Ramirez Gomez	consorcio viger@gmail.com	
Silvia Juliana Quintanilla	juliana.quintan@euroconsult.com.co	

Bogotá, 10 de febrero de 2026

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: **CVG – ICCU –OF-0328-26**

Señores
ECG INGENIERÍA SAS
ATN: ING. ESP. CARLOS ANDRES CHAPARRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REF: CONTRATO ICCU-140 DE 2025
"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

Asunto: Remisión de aprobación de ubicación de valla informativa y solicitud de definición de alternativa a intervenir en los tramos priorizados en el Municipio de Nariño, Provincia Alto Magdalena. Contrato de Obra ICCU-140-2025. Consorcio VICGER.

Cordial saludo,

Por medio del presente y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, el consorcio VICGER 2021 se permite remitir la aprobación generada vía mail por parte de la alcaldía de Nariño, para la ubicación de la valla informativa:





Planeacion Planeacion

Parece que este mensaje está en inglés

Traducir al español

Cordial saludo,

En atención al oficio CNG-ICCU-OF-0019-2025, mediante el cual se solicita la autorización para la instalación de la valla informativa del proyecto "Intervención de las vías que conforman el programa de Caminos Vecinales, Caminos para Cundinamarca, en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena, en el departamento de Cundinamarca", correspondiente al Municipio de Nilo y al Contrato ICCU-148-2025, ejecutado por el Consorcio VICGER, me permito informar que se otorga la autorización para la instalación de la respectiva valla informativa, conforme a la normatividad vigente y a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de elementos.

Lo anterior, para los fines pertinentes.

--

NOTA: el presente comunicado se remite por correo electrónico fundamentados en el literal c) del Artículo 2 de la Ley 527 de 1999 Ley de Comercio Electrónico " la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de correo electrónico constituye un mensaje de datos cuya validez y fuerza vinculante es la misma que la de un documento que conste por escrito".


ING. JOHN ALEXANDER CARTAGENA RODRIGUEZ

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

Alcaldía Municipal de Nilo Cundinamarca

Cel: 3189900364

Adicionalmente dentro de la socialización y recorrido realizado el pasado 21 de enero en el municipio, Alcaldía, ICCU, Interventoría y Contratista VICGER, se generan en la priorización de los tramos a intervenir dos Alternativas las cuales se relacionan a continuación:



En el desarrollo de la socialización se generaron 2 alternativas de intervención:

⇒ ALTERNATIVA 1

K 2+270 Al K2+520 = 250 ml
K 3+370 Al K3+870 = 500 ml
K 5+280 Al K6+000 = 720 ml

Total 1470 ml



ICCU

ACTA DE REUNIÓN

FECHA DE REUNIÓN: 21 ENERO 26 — ACTA No. 01
HORA DE INICIO: 10:30 am — HORA FINALIZACIÓN: 7:00 pm
LUGAR DE REUNIÓN: VARIOS
REFERENCIA: SUBDIRECCIÓN CONTROL VECINDAD
OBJETO DE LA REUNIÓN: REPLANTEAMIENTO DEL TRAMO, SOCIALIZACIÓN DE ALTERNATIVAS Y DEFINICIÓN DEL TRAMO A INTERVENIR.

⇒ ALTERNATIVA 2:

K 2+270 Al K2+520 = 250 ml
K 3+370 Al K3+720 = 350 ml
K 6+000 Al K6+870 = 870 ml

Total 1470 ml

LA DEFINICIÓN DE ESTAS DOS ALTERNATIVAS ESTÁN SUJETAS A LA SOLICITUD DE LA ALCALDÍA ANTE EL ICCU.

Dentro del compromiso quedo que por parte de la Alcaldía se realizaría la solicitud directamente al ICCU para que se priorizara la Alternativa 2, pero oficialmente al Contratista VICGER no se le informado cual de las dos alternativas tiene aprobada para iniciar la intervención.

A la fecha nos encontramos realizando la movilización de maquinaria, cual estaría llegando a partir de mañana y la programación de volanteo e inicio de actas de vecindad el próximo jueves.

Quedamos atento a la definición de cuál de las dos alternativas de va a intervenir con el fin de iniciar nuestras actividades de ejecución de obra.

Cordialmente,

ING. CARLOS BALLESTAS
Director de Obra.

Anexos:

1. Correo de aprobación por parte de la alcaldía de ubicación para instalación de valla
2. Acta Recorrido de priorización de tramos Municipio de Nariño

c.c. Ing. Juan Sebastián Sánchez
Asesor – Dirección General
Instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU.

Gmail **CONSORCIO VIGER <consorcioviger@gmail.com>**

OFICIO-0319-25_Intalación Valla Informativa_Municipio_Nariño_Proyecto ICCU-Consorcio VICGER

2 mensajes

CONSORCIO VIGER <consorcioviger@gmail.com> 6 de febrero de 2026 a las 11:47 a.m.
Para: planeacion@narino-cundinamarca.gov.co, alcalde@narino-cundinamarca.gov.co
CC: juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co, Carlos Chaparro <carlos.chaparro@euroconsult.com.co>, GAB INGENIERIA SAS <oficinamb516@hotmail.com>, "Ing. Victor Julio Pardo" <gerencia@vicpar.com>, Edna Margarita Ramírez Gómez <ingproyectos@vicpar.com>

Bogotá, 6 de febrero de 2025

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: **CVG – ICCU –OF-0319-2025**

Señores
MUNICIPIO NARIÑO CUNDINAMARCA
PROVINCIA DE ALTO MAGDALENA
ATN:
Luz Astrid Olarte Zarta
ALCALDE
Ing. John Alexander Cartagena
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se remite oficio **CVG-ICCU-0F-0319-2026. Asunto: Instalación de Valla Informativa Proyecto:** "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." - MUNICIPIO DE NARIÑO. – Contrato ICCU-140-2025. Consorcio VICGER.

Cordialmente,

Ing. Esp. CARLOS ANDRÉS BALLESTAS
Director de Obra

OFICIO-0319-25_Intalación Valla Informativa_Municipio_Nariño.pdf
1434K

Planeacion Planeacion <planeacion@narino-cundinamarca.gov.co> 10 de febrero de 2026 a las 9:05 a.m.
Para: CONSORCIO VIGER <consorcioviger@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención al oficio CVG-ICCU-OF-0319-2026, mediante el cual se solicita la autorización para la instalación de la valla informativa del proyecto "Intervención de las vías que conforman el programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena, en el departamento de

Cundinamarca", correspondiente al Municipio de Nariño y al Contrato ICCU-140-2025, ejecutado por el Consorcio VICGER, me permito informar que se otorga la autorización para la instalación de la respectiva valla informativa, conforme a la normatividad vigente y a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de elementos.

Lo anterior, para los fines pertinentes.

[Texto citado oculto]

--

NOTA; el presente comunicado se remite por correo electrónico fundamentados en el literal a) del Articulo 2 de la Ley 527 de 1999 Ley de Comercio Electrónico " la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de correo electrónico constituye un mensaje de datos cuya validez y fuerza vinculante es la misma que la de un documento que conste por escrito".


Atentamente,

ING. JOHN ALEXANDER CARTAGENA RODRIGUEZ

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

Alcaldía Municipal de Nariño Cundinamarca

Cel. 3208991064





Bogotá, 20 de febrero de 2026

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: **CVG – ICCU –OF-0346-26**

Señores
ECG INGENIERÍA SAS
ATN: ING. ESP. CARLOS ANDRES CHAPARRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REF: CONTRATO ICCU-140 DE 2025
"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

Asunto: Remisión de aprobación de ubicación de valla informativa en el Municipio de Jerusalén, Provincia Alto Magdalena. Contrato de Obra ICCU-140-2025. Consorcio VICGER.

Cordial saludo,

Por medio del presente y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, el consorcio VICGER 2021 se permite remitir la aprobación generada vía mail por parte de la alcaldía de Jerusalén, para la ubicación de la valla informativa:







Cordialmente,

ING. CARLOS BALLESTAS
Director de Obra.

Anexos:

1. Correo de aprobación por parte de la alcaldía de ubicación para instalación de valla

c.c. Ing. Juan Sebastián Sánchez
Asesor – Dirección General
Instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU.

Gmail **CONSORCIO VIGER <consorcioviger@gmail.com>**

APROBACION INSTALACION VALLA

1 mensaje

planeacion jerusalen-cundinamarca <planeacion@jerusalen-cundinamarca.gov.co> 13 de febrero de 2026 a las 7:08 p.m.
Para: "consorcioviger@gmail.com" <consorcioviger@gmail.com>

Buenas tardes,

De acuerdo al oficio CVG – ICCU –OF-0320-2025 y anexo al presente correo, la administración municipal por parte de la secretaría de planeación no tiene inconveniente alguno por el contenido de la valla informativa del proyecto a ejecutarse por parte de Caminos Vecinales en nuestro municipio. Aprobamos el lugar de la instalación siempre y cuando no generemos afectación a terceros.

Atentamente.

Ing. Camilo Andres Beltran Cabiativa

Secretario Planeación y Obras Públicas

Jerusalén Cundinamarca

Alcaldía Municipal de Jerusalén

OFICIO-0320-25_Intalación Valla Informativa_Municipio_Jerusalén.pdf
716K

Información Alto Magdalena

Iniciamos actividades de obra en la vía del Municipio de Nariño entre los Km 2+270 al 2+520 del 3+370 al 3+720 y del 6+000 al 6+870

Volante: 23 Actas de vecindad Fecha: 18/02/2026 Provincia Alto Magdalena/ Nariño

Señores
Propietarios y/o Arrendatarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – Primera visita

Previo al inicio de las actividades de mejoramiento, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU - a través del contratista encargado de esta obra Consorcio Vicger 2021 y la firma Interventora ECG Ingeniería S.A.S, realizarán el **Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios ubicados en el área de influencia del proyecto.**

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los mismos antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. De no poderse realizar, se programará una nueva visita al predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.



Entre el 19 y el 24 de febrero de 2026
De Lunes a viernes



8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Profesionales que realizarán la actividad	
Personal Técnico	**Personal Social**
Ingeniero Civil / Andrés Cardozo	Trabajadora Social Esther Tuñon Pérez

Para mayor información sobre el Contrato ICCU 140 de 2025:

Comunicarse mediante el Correo electrónico atnciudadania.cto140@gmail.com o móvil y WhatsApp 3147301734

Gobernación de Cundinamarca | ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Información
Alto Magdalena

Intervención de las vías que conformarán el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena, en el Departamento de Cundinamarca.

Iniciamos actividades preliminares de obra en la vía del Municipio de Nariño entre los Km 2+270 al 2+520 del 3+370 al 3+720 y del 6+000 al 6+870

Volante: 24 Fecha: 18/02/2026 Provincia Alto Magdalena/Nariño

Contratación de Mano de Obra No Calificada

La empresa contratista de este proyecto, Consorcio VICGER 2021, requiere personal para los siguientes cargos:

- Oficial
- Ayudante de obra
- Auxiliar de tráfico

Requisitos:

- Hoja de vida
- Certificado de residencia y fotocopia de recibo de servicios públicos, si reside en las veredas del municipio de Nariño.
- Copia de la cédula de ciudadanía
- Antecedentes disciplinarios
- Copia de certificados laborales relacionados con el cargo al que aplica.
- Si es víctima de conflicto armado, adjuntar certificado correspondiente que acredite dicha condición.

Recepción de documentos:

- Correo electrónico: atnciudadania.cto140@gmail.com
- Punto de Atención temporal para recepción: Alcaldía Local – Oficina de Planeación y Juntas de Accion Comunal

Fecha de recepción desde el 18 al 28 de febrero de 2026

Para mayor información sobre el Contrato ICCU 140 de 2025:

Comunicarse mediante el Correo electrónico atnciudadania.cto140@gmail.com o al número de Bogotá (601) 2539531

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:		FORMATO PLANILLA DE ENTREGA DE VOLANTES	ICCU
Hoja ___ de ___			
FECHA		GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA	
DD	MM AA		
19/10	02 2018	CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES	

PROYECTO

"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

TIPO DE PIEZA

Entrega de volantes de contratación de mano de obra No Calificada y Divulgación de volante de levantamiento de actas de vecindad.

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN Y/O PREDIO	MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Liz Adriana Lozano Camargo	V. Juan Chiquito	Nariño	3142578417	x Liz Adriana L.	Escaro blanco
2	Liz dary Rojas Camargo	V. Juan chiquito	Nariño	3204448490	x Liz dary Rojas C.	Km 6+500
3	Jose Jairo Lozano	V. Juan chiquito	Nariño	3223356978	x	Km 6+500.
4	Oscar Valverde.	V. Juan chiquito	Nariño	3214310869	No firma	Km 3+720
5	Luis Eduardo Rodriguez	V. Juan chiquito	Nariño	3143757799	x Luis E. Rodriguez	Km 6+800
6	Alfonso Lozano Gonzalez	V. Juan chiquito	Nariño.	3123578401	x Alfonso Lozano Gonzalez	Km 6+430.
7	Gilberto Rojas Rojas.	V. Juan chiquito	Nariño.	3227170267	No firma	Km 6+300
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ELABORÓ:
(Firma) Esther Junior Peña
(Nombre) Esther Junior Peña

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)

Scanned with CamScanner

ANEXO 6. Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos

Consorcio VICOER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA (Día / Mes / Año)	20 02 2026

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Nocaima	Vereda: Juan Lopez Alto	PR	
Dirección:	Km 6+320		Teléfonos:	3145095563	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Guillermo Trujillo			CC No. 104543	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1 propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Guillermo Trujillo			CC No. 104543.	
Edad de la construcción:	40 años	No. de Apartamentos:	N/A	No. de pisos:	N/A
No. de Hogares:	N/A	No. total residentes:	1	Mujeres jefes de hogar:	N/A
Niños (menos de 14 años):	0	Adultos mayores (más de 60 años):	1	Personas en situación de discapacidad:	0

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2. Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado	3. Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Sí ; 2. No	2. NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	3. Escarpado.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	Red de agua potable de
2. Alcantarillado		X	aseo es la finca.
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
5. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [X] NO [ ]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11 Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma:	[signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre:	Guillermo Trujillo	Nombre: Andres Cardozo	Nombre: Manuel Alberto Moreno R.
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	104543.	Matrícula profesional No.: 7 5702-363412 CUD	Matrícula profesional No.: 70202-419799 TLM C.C. O NIT:
			Testigo: [signature]
			C.C. O NIT: 3.107.927.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a lo realizado.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Scanned with CamScanner

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MI-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 20 02 2026

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:			SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐		1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐		2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐		3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐		4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐		6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐		7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐		8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐				9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
			1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA			2. En altura: No. de piso adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐		4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐				15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐				16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál?			5. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El globo de pvos esta terminado y bueno, pero los postes de madera está con humedad y cangrejos, Portón metalico en buen estado, se sostiene con Poste de madera, solo se levanto Acta de los cerramientos Exteriores por la distancia de la predio

Scanned with CamScanner

6. REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Guillermo Trujillo	Nombre: Andres Fernando Cardoso	Nombre: Manuel Alberto Moreno	Nombre Luis Carlos Reyes
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 101545	Matrícula profesional No.: 2502363412	Matrícula profesional No.: 70202419799	C.C. O NIT: 102127

Consorcio VICOFIR 2021


INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAS/PS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 20 02 2026.

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



CUADRO DE DATOS.

CERCA DE MADERA.	++++
VIA.	=
PORTON.	▭▭

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Guillermo Angulo	Nombre: Andrés Cardozo	Nombre: Hanner Alberto Herrera
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 4.075.45	Matrícula profesional No.: 25202-363112 CUD	Matrícula profesional No.: 2020-419299 TUNJA

Firma: Nombre: Luis Carlos Reyes. Testigo. C.C. O NIT. 3.102427.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Scanned with CamScanner

Consorcio VICOER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	**FECHA** (Día / Mes / Año)	23 02 2026
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Nariño	**Vereda** Juan duque II	**PR**	
Dirección	KM 3+370		**Teléfonos**	3214310869	
Nombre de la persona que atiende la visita: Oscar Valverde				**CC No.** 11.312.919	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1 propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				**CC No.**	
Edad de la construcción	80 años	**No. de Apartamentos**	1	**No. de pisos**	1
No. de Hogares	N/A	**No. total residentes**	1	**Mujeres jefes de hogar**	0
Niños (menos de 14 años)	N/A	**Adultos mayores (más de 60 años)**	0	**Personas en situación de discapacidad**	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			2. Rural	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			3 Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			NO.	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			3. Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☑	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☑ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje:**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☑	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: No firma.	Firma:	Firma: Manuel Alberto Moreno R.
Nombre: Oscar Valverde.	Nombre: Andrés Cordoba	Nombre: Manuel Alberto Moreno.
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 11.312.919.	Matrícula profesional No.: 25202-363412 CUD	Matrícula profesional No.: 70202-419799714 C.C. O NIT:

Firma	
Nombre	
Testigo	
C.C. O NIT:	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado e conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Scanned with CamScanner

Consorcio VIOGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 23 07 2026

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X]	Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[ ]	5. Mampostería confinada	[ ]	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificada	[ ]	8. Otro, Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No existe	[ ]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro, Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paredes en madera	[ ]	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paredes en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en balaustre	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
5. Otro, Cuál?		5. Otro, Cuál?		17. Otro, Cuál?		7. Otro, Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [X]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA	X	MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: la mitad del predio tan tiene cerca viva, y Poste de madera, los postes están en malas condiciones; esta en metalico en regulares condiciones con columnas de madera. Por la distancia con el área de intervención solo se tomara registro del cerramiento externo. firma cuidador del predio autorizado por el propietario

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Firma NO FIRMA	Firma	Firma	Firma
Nombre: Oscar Varverde	Nombre: Andres Fernando Cardoso	Nombre: Manuel Alberto Moreno	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 11312919	Matrícula profesional No.: 2502363412	Matrícula profesional No.: 70202419799	C.C. O NIT:

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 23 02 2024
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma: Se firma Nombre: Oscar Valverde Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 11.312.979	Firma: Nombre: Andres Cordoba Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 25202-346126ND	Firma: Manuel Alberto Moreno R Nombre: Manuel Alberto Moreno Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 70202-419799 TLM	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Scanned with CamScanner

Consorcio VICOER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MI-MN-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	(Día / Mes / Año) 20 02 2026.

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Nariño	Vereda: Juan Chiquito	PR	
Dirección	KM 6+380		Teléfonos	3142075563	
Nombre de la persona que atiende la visita: Guillermo Trujillo				CC No. 107545	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1. Propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Guillermo Trujillo				CC No. 107545	
Edad de la construcción	30 años	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	N/A
No. de Hogares	N/A	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	2	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			2. Rural	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			3. Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			2. NO	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			3. Escarpado	

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto		X
2. Alcantarillado		X
3. Energía	X	
4. Gas		X
5. Teléfono		X
6. Televisión cable		X
7. Internet		X
8. Otros		

Observaciones del estado de las redes: N/A.

Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje: SI [ ] NO [ ]
2. Comercial		8. Salubridad		
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11.Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma	[signature]	Firma	[signature]	Firma	[signature]
Nombre:	Guillermo Trujillo	Nombre:	Andres Cordoba	Nombre:	Manuel Alberto Moreno
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	107545	Matrícula profesional No.:	952072363412 CND	Matrícula profesional No.:	70202-419799 BM
Nombre Testigo	Luis Carlos Reyes				
C.C. O NIT:	3.102.127				

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Scanned with CamScanner

Consorcio VICOER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAISPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA (Día / Mes / Año)	20 2 25

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]
4. Calesons	[ ]
5. Concreto ciclópeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]
8. No identificado	[ ]
9. No existe	[ ]
10. Otro. Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa nervada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[ ]
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de placa adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mamposteria confinada	[ ]
6. Mamposteria reforzada	[ ]
7. Mamposteria no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]
11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mamposteria reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[ ]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA	X	MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Predio en buenas condiciones "metalico" con poste en concreto 10 cerca es la mitad en cerca viva y lo otro en cerca en madera y alambre de pyas. alambre de pyas en buen estado y poste de madera uno que otro en malas condiciones

Scanned with CamScanner

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Guillermo Trujillo	Nombre: Andres Fernando Cardoso	Nombre: Manuel Alberto Moreno	Nombre Luis Carlos Reyes
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 101545	Matrícula profesional No.: 2502363412	Matrícula profesional No.: 70202419799	C.C. O NIT: 102127

Consorcio VICGOR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 20 02 2025
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma		Firma	Firma
Nombre: Guillermo Trujillo	Nombre: Andres Cardozo	Nombre: Maria Alejandra Hincapie R.	Nombre Testigo: Luis Carlos reyes
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 25202-363912 CUD	Matrícula profesional No.: 70202-497991	C.C. O NIT: 4.02.1.27.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Scanned with CamScanner

Consorcio VICDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año)	20 02 2026
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Nariño	Vereda: Juan Curpito	PR
Dirección	Km 6+450		Teléfonos	3204241840
Nombre de la persona que atiende la visita: Luz Dary Lozano				CC No. 70.755.627
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1. propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Luz Dary Lozano				CC No. 70.755.627

Edad de la construcción:	60 años	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	N/A
No. de Hogares	N/A	No. total residentes	1	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	2	Personas en situación de discapacidad	0

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	Escarpado.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto		X
2. Alcantarillado		X
3. Energía		X
4. Gas		X
5. Teléfono		X
6. Televisión cable		X
7. Internet		X
8. Otros		X

Observaciones del estado de las redes: N/A

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11 Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: Luz Dary Lozano	Firma:	Firma: Manuel Alberto Moreno	Firma
Nombre: Luz Dary Lozano	Nombre: Andrés Cardozo	Nombre: Manuel Alberto Moreno	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 70.755.627	Matrícula profesional No.: 25202-368412 CND	Matrícula profesional No.: 70202-419771	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Scanned with CamScanner

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MIVINS-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 20 02 2024
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa nervada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Calesona	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[ ]	5. Mampostería confinada	[ ]	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No existe	[ ]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles de otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]	5. Otro. Cuál?		15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
5. Otro. Cuál?				17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [X]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA	X	MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El predio tiene la mitad en cerca de madera, y la otra en cerca viva, la cerca de madera esta en Pesimas condiciones, por lo en cerca de pvc. Por la potencia con el área a intervenir solo se realiza levantamiento del cerramiento exterior del predio

Scanned with CamScanner

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Luz Dary Lozano	Nombre: Andres Fernando Cardoso	Nombre: Manuel Alberto Moreno	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 20755621	Matrícula profesional No.: 2502363412	Matrícula profesional No.: 70202419799	C.C. O NIT:

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 20 02 2026
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



CUADRO DE DATOS.	
CERCA DE MADERA	
CERCA VIVA.	
VIA.	
ANDEN.	

FIRMAS

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma:
Nombre: Luz Dary Lozano	Nombre: [illegible]	Nombre: Manuel Alberto Moreno	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. o NIT: 20.755.627	Matrícula profesional No.: 25202-363112 CND	Matrícula profesional No.: 1070-489799	C.C. o NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Scanned with CamScanner

Consorcio VICOER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	**FECHA** (Día / Mes / Año)	20 02 2026
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Nariño	Vereda: Juan Castillo		PR
Dirección	Km 6+480		Teléfonos	3204241340	
Nombre de la persona que atiende la visita: Luz Dary Lozano				CC No. 20.755.624	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1. propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Luz Dary Lozano				CC No. 20755624	
Edad de la construcción	4 años	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	0
No. de Hogares	0	No. total residentes	0	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	2	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			Rural	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			No.	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☒	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: Luz Dary Lozano	Firma:	Firma: Mauricio Ricardo Moreno Q.
Nombre: Luz Dary Lozano	Nombre: Andres Cadena	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 20.755.624	Matrícula profesional No.: 25202-363112 (ND	Matrícula profesional No.: 20202-419779TM C.C. O NIT:
Firma Nombres Testigo		

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Scanned with CamScanner

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 20 02 2026
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:			SISTEMA DE ENTREPISO:			SISTEMA ESTRUCTURAL			IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]		1. Placa maciza de concreto	[ ]		1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]		1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]		2. Placa aligerada de concreto	[ ]		2. Muros estructurales en concreto	[ ]		2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]		3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]		3. Sistema combinado en concreto	[ ]		3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Caissons	[ ]		4. Vigas metálicas	[ ]		4. Prefabricados en concreto	[ ]			
5. Concreto ciclópeo	[ ]		5. Cerchas metálicas	[ ]		5. Mampostería confinada	[ ]		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	[ ]		6. Entramado en madera	[ ]		6. Mampostería reforzada	[ ]		1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]		7. No aplica	[ ]		7. Mampostería no reforzada	[ ]		2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificada	[ ]		8. Otro. Cuál?			8. Pórticos en acero	[ ]		3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No existe	[ ]					9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]			
10. Otro. Cuál?			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA			10. Pórticos y paredes en madera	[ ]		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
			1. Reformas (si / no)			11. Pórticos y paredes de otros materiales	[ ]		1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA			2. En altura: No. de pisos adicionales			12. Muros en bahareque	[ ]		2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)			13. Muros en tapia pisada	[ ]		3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]		4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)			14. Muros en adobe	[ ]		4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]					15. Construcción improvisada	[ ]		5. Estructuras ligeras	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]					16. Mixto	[ ]		6. Construcciones simples	[ ]
5. Otro. Cuál?			6. Otro. Cuál?			17. Otro. Cuál?			7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO [ ]		REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO [ ]		REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS APECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO [ ]		REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO [ ]		REGULAR [X]	MALO [ ]
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Portón metalico en buenos condiciones, columnas tubulares metalicos; cerca de pos en regular estado hay postes con humedad y comido por gorgojos. por la distancia con la obra se interviene solo se realiza levantamiento de cerramiento externo (ingresos) del predio

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Luz Dary Lozano	Nombre: Andres Fernando Cardoso	Nombre: Manuel Alberto Moreno	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 20755621	Matrícula profesional No.: 2502363412	Matrícula profesional No.: 70202419799	C.C. O NIT:

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 20 02 2026
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☒

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



CUADRO DE DATOS.	
CERCA DE MADERA	
VIA.	
PORTON	

FIRMAS

Firma: Luzdey Lozano Nombre: Luz Day Lozano Responsable Unidad Social C.C. o NIT: 20 755 624	Firma: Nombre: Andres Cardoso Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 25202-263412 CUD	Firma: Manuel Ricardo Marquez R. Nombre: Manuel Ricardo Moreno Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 76202-419-799761	Firma: Nombre: Testigo C.C. o NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Scanned with CamScanner

Consorcio VICDES 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-06.5-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA CE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	(Día / Mes / Año) 19 02 2026

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Nariño	Vereda: Juan de Dios		PR
Dirección:	KM 67+500		Teléfonos:	3147523417	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Luz Adriana Lozano Camargo			CC No. 1074486246	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1 propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Luz Adriana Lozano Camargo			CC No. 1074486246	
Edad de la construcción	5 años	No. de Apartamentos	1.	No. de pisos	1
No. de Hogares	1.	No. total residentes	3.	Mujeres jefes de hogar	1.
Niños (menos de 14 años)	1.	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2 Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				2 obra gris
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2 no
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				3 escarpado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	Red de agua potable ya superficial y se encuentra en la vía, se les recomendo bajarla.
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión satélite		X	
7. Internet		X	
8. Otros			CUAL? 0

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje: SI [X] NO [ ]
2. Comercial		8. Institucional		Uso del garaje: 1
3. Industrial		9. Cultural		
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11.Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma	Luz Adriana Lozano C.		MANUEL ALBERTO MORENO
Nombre:	Luz Adriana Lozano Camargo	Nombre:	Ing. Residente Interventoría
Responsable Unidad Social		Matrícula profesional No.:	76502-414394 CUN
C.C. O NIT:	1074486246		

Firma		Firma	Lorday Lozano
Nombre:	Ing. Residente Contratista	Nombre	Testigo
Matrícula profesional No.:	2502367412 CUN	C.C. O NIT:	20755677

Notas:
1. Se firma en conformidad, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Scanned with CamScanner

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MINI-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 19 02 2026

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X]	Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[X]	
2. Vigas corridas	[X]	
3. Sistema mixto	[ ]	
4. Caissons	[ ]	
5. Concreto ciclópeo	[X]	
6. Pilotes	[ ]	
7. Placa de cimentación	[ ]	
8. No identificada	[ ]	
9. No existe	[ ]	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[X]
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	X
2. En altura: No. de pisos adicionales	1
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	5,10
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	10,0
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[X]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]
11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[X]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento de acero y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[ ]
6. Construcciones simples	[X]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Humedad pata de muro por aguas lluvias. Falla el soy. de pozcle en fachada. Falta instalar vertos.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral derecha falta poñe e instalación de vertos. Contrafachada falta pozcle y cerramento de polisombra

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	5,10	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	10

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay anden ni en lateal derecho, ni en izquierdo ni en contrafachada. Presenta fisuras al anden.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Esta en malas condiciones falta tensión o combo, Polos tienen humedad y comegen. Portan metalico, con columnetas reforzada en concreto.

Scanned with CamScanner

Consorcio VICCER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 01 02 2026

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE SALA, COMEDOR (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos: En muro lateral derecho y marco de puerta esta hacia la habitación, Falto instalar ventanas, Falta pañete de muros, Pisos no terminado de ceramica, No existe electrica esta de empotrar, no está el tablero. instalada ceramica.

ESTADO DE COCINA BAÑO (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene ventana ni puerta solo esta con mamposteria, no está enchapado solo tiene el sanitario en buenos condiciones.

ESTADO DE HABITACION CENTRAL (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene ventanas, esta en construcción, solo tiene mamposteria y ceramica en colsombra

ESTADO DE HABITACION (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fisura en ventana, humedo muro.

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Luz Adriana Lozano	Firma	Manuel Alberto Moreno
Nombre:	Luz Adriana Lozano Camargo	Nombre:	Andres Fernando Gutierrez
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria 70202-454799 Tutestigo
C.C. O NIT.	1.074.486.216	Matrícula profesional No.:	2502-363412CUD, Matrícula profesional No.: 110583744 C.C. O NIT. 2075525

Notas:
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Scanned with CamScanner

6. REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Luz Adriana Lozano	Nombre: Andres Fernando Cardoso	Nombre: Manuel Alberto Moreno	Nombre Luz Dary Lozano
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1074486216	Matrícula profesional No.: 2502363412	Matrícula profesional No.: 70202419799	C.C. O NIT: 20755621


Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MNIN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 19 02 2026
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



CUADRO DE DATOS	
CERCA DE MADERA.	HHH
VIA	=
ANDEN.	▨
TUBERIA POTABLE SUPERFICIAL A LA VIA.	- - - -

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Luz Adriana Lozano C.	Nombre: Andrés Fernando Collazos	Nombre: Manuel Alberto Mahecha	Nombre Testigo: Luz Dary Lozano
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT. 1.070.986.216	Matrícula profesional No.: 73502-363412 CUD	Matrícula profesional No.: 11053874444	C.C. O NIT. 20755824

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

70202-419799 TEM

Scanned with CamScanner

Consorcio VICGER 2021


INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA (Día / Mes / Año)	09 02 2026

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Nariño	Vereda: Juan Chiquito		PR
Dirección	Km 6+500		Teléfonos	3204241340	
Nombre de la persona que atiende la visita: José Jairo Lozano				CC No. 11290869	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1. propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción: José Jairo Lozano				CC No. 11290869.	
Edad de la construcción:	60 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	2	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	2	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2 Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3: Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2. no
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				3. Escarpado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	N/A
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11 Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre: José Jairo Lozano	Nombre: Andrés Fernando Cobos	Nombre: Manuel Alberto Moreno R.
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Consultoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 11290869 bogotá	Matrícula profesional No.: 2502-363412 CND	Matrícula profesional No.: 70202-419799 TVI C.C. O NIT
		Firma:
		Nombre:
		Testigo

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a lo realizado.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Scanned with CamScanner

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año)	19 02 2026
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[X]
2. Vigas corridas	[X]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[ ]	5. Mampostería confinada	[X]	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[X]
7. Placa de cimentación	[ ]	7. No aplica	[X]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No existe	[ ]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cual?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (si / no)	SI	11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales	1	12. Muros en bahareque	[X]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	67 mt	13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundad: matros de fondo (perpendicular a la vía)	3 mt	14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[X]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[X]
5. Otro. Cual?		4. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [X]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fisura en Pochado de muros en bareque., Humedad. Puertas y ventanas en madera.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fisura en Contrafachada, desprendimiento en techo de bareque.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Andenes Fisurados por toda la vivienda

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [X]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Falla tensión cerca de alambre de pues y Poste de madera Presenta humedad y deterioro

Scanned with CamScanner

Consorcio VICOBR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025
Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐
FECHA	(Día / Mes / Año) 19 02 2026

2. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: COCINA (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pared en bareque, teja en zinc, con estructura de madera.

ESTADO DE: HABITACIÓN 1 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: teja en teja de zinc, con estructura de madera. Presenta goteo, pared en barque.

ESTADO DE: COMEDOR - SALA (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fisura en Paredes de bareque, cubierta de zinc madera.

ESTADO DE: HABITACIÓN 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fisura en paredes de bareque, teja en zinc madera.

ESTADO DE: HABITACIÓN 3 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No tiene cerradura y le falta una bisagra PVC.

ESTADO DE: BAÑO (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Esta bueno en acabados, no cuenta con servicio de agua potable.

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre: Jose Jairo Lizcano	Nombre: Andrés Fernando Ardila	Nombre: Manuel Alberto Moreno R
Responsable Medio Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 1129 08 869.	Matrícula profesional No.: 2502-264112 CND	Matrícula profesional No.: 70302-419799 Tarjeta C.C. O NIT.

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Scanned with CamScanner

6. REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Jose Jairo Lozano	Nombre: Andres Fernando Cardoso	Nombre: Manuel Alberto Moreno	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 11290869	Matrícula profesional No.: 2502363412	Matrícula profesional No.: 70202419799	C.C. O NIT:


Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 19 02 2024
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma: X Nombre: Jose Jano Lozano Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1129068.69	Firma: Nombre: Ariel Soto Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2502-361412 Cun	Firma: Manuel Alberto Marquez R. Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 70202-419799 Bucaramanga C.C. O NIT.
		Firma Nombre- Testigo

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Scanned with CamScanner

11.12 COMPONENTE SST

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO # 2 DE OBRA

CONTRATO ICCU-140 DE 2025

"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

VERSIÓN 2.0

BOGOTÁ D.C.

PROYECTO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSROCIO VICGER 2021

Objeto del Contrato:

"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


Elaboró		Revisó	Aprobó
(Nombre)	Ing. Claudia P. Ballestas.	Ing. Carlos Andrés Ballestas.	Ing. German Ballestas
(Cargo/Entidad)	Residente SST	Director de Consultoría	Representante Legal
(Firma)			

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCION 3

1. OBJETIVOS 4
1.1. Objetivo General 4
1.2. Objetivo Específicos 4
1.3. Alcance 4
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
3. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 6
4. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 6
5. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 6
6. GESTION TALENTO HUMANO 6
6.1. Inducción, capacitación y entrenamiento 6
6.2. Medicina Preventiva y del Trabajo 7
6.2.1. Exámenes de Ingreso 7
6.2.2. Personal Retirado 7
7. ACCIDENTALIDAD 8
8. **MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS** 8
9. INSPECCIONES 9
10. PLAN DE EMERGENCIAS 9
11. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 10
12. INDICADORES DE GESTION DEL SG-SST..... 11

ANEXOS 17

INTRODUCCION

El Contrato de Obra No. 140 del 2025 se celebró entre la Entidad (Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU) y el Contratista CONSORCIO VICGER 2021, y cuyo objeto es: “INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”, LOTE 3

Por la importancia que reviste la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de los lineamientos generales trazados por la Dirección del **CONSORCIO VICGER 2021**, los cuales están descritos en el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo el Consorcio donde se establece la guía y los parámetros que contribuyan a crear un ambiente de trabajo saludable buscando el desarrollo integral de los trabajadores que laboren en la ejecución del proyecto a realizar

El presente documento presenta las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026 en el desarrollo de las actividades SST.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Dar cumplimiento a lo acordado en los términos de referencia del contrato, relacionando los soportes de las diferentes actividades realizadas por el área SST y que dan fe de las acciones a ejecutar en cumplimiento de la normatividad legal vigente y lo exigido en el apéndice SST-MA del presente contrato.

1.2. Objetivos Específicos

- Dar cumplimiento a las exigencias contractuales del Contrato en materia SST.
- Presentar el avance en la gestión SST del séptimo mes durante el período comprendido del 1 al 28 de febrero de 2026.
- Ejecutar mecanismos de comunicación entre Contratista e interventoría, dando respuesta a las solicitudes presentadas durante el periodo a reportar.
- Ejecutar las diferentes acciones cumpliendo con el propósito de asegurar un adecuado seguimiento de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato en materia de Seguridad y Seguridad en el trabajo.

1.3. Alcance

El Alcance incluye lo establecido en el contrato de Obra No.140 de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación cuyo objeto consiste en “INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”, LOTE 3

Este informe incluye las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo en la etapa de obra, donde se describen las actividades del presente período.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Se van a intervenir los caminos vecinales de algunos municipios de las provincias de Alto Magdalena, Sumapaz y Tequendama del departamento de Cundinamarca.



Ilustración 1 Provincias del Departamento de Cundinamarca.




Ilustración 2 Localización. Vías a intervenir en el proyecto.

3. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

Se realiza la reunión No. 10 del COPASST el 20 de febrero de 2026. No se reportan accidentes y/o incidentes en el período.

Ver anexo 10. COPASST Y CCL

4. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se realiza la reunión No. 8 del CCL el 20 de febrero de 2026, teniendo en cuenta la Resolución 3461 de septiembre 2025 en donde se establece que el comité se reunirá mensualmente.

En el período no se reportaron casos de acoso Laboral o conflictos entre los trabajadores.

Ver anexo 10. Acta CCL No.8

5. AFILIACIONES Y PAGOS AL SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Todo el personal se encuentra afiliado al sistema general de seguridad social integral (SG-SSI). Mensualmente el Residente SST verifica el pago realizado al SG-SSI y parafiscales de cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto directo y sub-contratado. Los pagos de seguridad social son realizados dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.

En este período se tienen 41 trabajadores vinculados los cuales se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se hace les hace el pago correspondiente.

Ver Anexo 1. SEGURIDAD SOCIAL.

6. GESTION PARA EL TALENTO HUMANO

6.1. Inducción, Capacitación y Entrenamiento

La totalidad de los trabajadores adscritos al contrato han recibido la correspondiente inducción SST y notificación de riesgos, en dicha capacitación se socializa el reglamento de higiene y seguridad industrial, políticas SST, de tabaco, alcohol y drogas, COPASST, CCL, exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, reporte accidentes de trabajo, plan de emergencias.

En el período ingresan 10 trabajadores

Se realiza capacitación sobre Manejo Defensivo a los conductores de volquetas el 26 de febrero de 2026, socialización de ATS Identificación y valoración e riesgos el 25 de febrero de 2026 y Uso de EPP el 20 de febrero.

Ver anexo 6. CAPACITACION

6.2. Medicina Preventiva y del trabajo.

6.2.1. Exámenes de Ingreso

Teniendo en cuenta la normativa legal vigente, se estipula realizar exámenes de ingreso para todo el personal que hace parte del Consorcio, los cuales fueron revisados con el fin de evidenciar las condiciones de salud de los trabajadores y darles el seguimiento necesario para cada caso.

En el presente período ingresan 10 trabajadores a los cuales se les realizó el examen médico de ingreso. Ver Anexo 4.

Tabla 1. Exámenes Médicos de Ingreso

DATOS DEL TRABAJADOR			FECHA EXAMENES	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	EXAMEN DE INGRESO	VALORACION INGRESO
CARDOZO ANDRES FERNANDO	1.105.688.025	INGENIERO RESIDENTE NARIÑO	26/01/2026	APTO CON RESTRICCION QUE NO INTERVIENE EN LA LABOR
VARELA RODRIGUEZ JESUS EDUARSO	93.461.471	AYUDANTE PANDI	30/01/2026	APTO CON RECOMENDACINES
VARELA MORENO LUIS FELIPE	1.070.751.279	AYUDANTE PANDI	30/1/2026	APTO CON RECOMENDACINES
FORIGUA CARLOS HERNANDO	79.238.199	OPERADOR MOTONIVELADORA CABRERA	6/2/2026	APTO CON RESTRICCIIONES QUE NO INTERVIENEN CON LA LABOR
TUÑON ESTHER	1.048.609.602	RESIDENTE SOCIAL	6/2/2026	APATO PARA EL CARGO
RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO	334.657	OPERADOR MOTONIVELADORA NARIÑO	6/2/2026	APTO SIN RESTRICCIONES
BONILLA JUAN ALFONSO	2.969.563	OPERADOR VIBRO PANDI	13/2/2026	APTO CON RESTRICCIIONES QUE NO INTERVIENEN CON LA LABOR
NIETO DIAZ MONICA	65.782.576	INSPECTOR SST	20/2/2026	CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
PIÑEROS HEIDY YOLIMA	20.358.949	AUX TRAFICO NARIÑO	19/2/2026	CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
REYES ROJAS GILDARDO	1.074.487.012	AYUDANTE NARIÑO	20/2/2026	CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Fuente. Consorcio VICGER 2021

6.2.2. Personal Retirado.

En el período se retiran dos trabajadores los cuales fueron notificados de su derecho a realizarse el examen de egreso.

Ver anexo 2. Liquidación de Personal y Anexo 5. Notificación Examen de Egreso.

7. ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

En el período no se reportaron Accidentes y/o Incidentes de Trabajo.

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESOLUCION 0312 DEL 13 FEB DE 2019

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	NUMERO DE DIAS DE TRABAJO PROGRAMADOS AL MES	No. DE ACCIDENTES			DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	FA	SA	PROPORCION DE AT MORTALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMO
			Con Tiempo perdido	Sin tiempo perdido	Total										
Febrero 1 al 28 de 2026	41	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ver Anexo 11. ACCIDENTALIDAD. Indicadores SST y Certificado Accidentalidad ARL

8. MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Los vehículos vinculados al contrato cuentan con los documentos correspondientes y se realizan los pre-operacionales respectivos.

La maquinaria tiene la documentación completa y se le realizan los pre-operacionales y el mantenimiento pertinente.

Tabla 2. Vehículos vinculados mes FEBRERO

CLASE DE VEHICULO	PLACA	MODELO	REFERENCIA	SOAT	RTM	INGRESO
CAMIONETA	KQZ963	2022	NISSAN FRONTIER	13/10/2026	N/A	ABRIL
CAMIONETA	PMS886	2025	TOYOTA HILUX	29/01/2027	N/A	ABRIL
CAMIONETA	HJT233	2014	NISSAN	4/06/2026	5/06/2026	JUNIO
CAMION -TANQUE	SRP895	2011	INTERNACIONAL	25/04/2026	24/01/2027	OCTUBRE
CAMION ESTACAS	ERL198	2019	HINO	27/04/2026	24/04/2026	DICIEMBRE
CAMIONETA	RZO826	2010	CHEVROLET LUV D MAX	26/03/2026	8/04/2026	DICIEMBRE

Fuente: Consorcio VICGER 2021

Tabla 3. Maquinaria

TIPO DE EQUIPO	MARCA	FRENTE DE OBRA	INGRESO
MOTONIVELADORA	KOMATSU MT 07	CABRERA	OCTUBRE
MOTONIVELADORA	KOMATSU MT 08	PANDI	NOVIEMBRE
VIBROCOMPACTADOR	HAMM	CABRERA	OCTUBRE
VIBROCOMPACTADOR	HAMM	PANDI	NOVIEMBRE
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR CC812	CABRERA	OCTUBRE
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR CC810	PANDI	NOVIEMBRE
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120 H	NARIÑO	FEBRERO
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR CS-553E	NARIÑO	FEBRERO

Fuente: Consorcio VICGER 2021

Tabla 4 Volquetas.

PLACA	MARCA	MODELO	TP	SOAT	RTM
SSX048	INTERNATIONAL	2013	10027233676	24/06/2026	23/06/2026
EYY559	CHEVROLET	2020	10035804050	14/09/2026	24/06/2026
TLM710	INTERNATIONAL	2013	10031106750	19/08/2026	19/11/2026
SKP363	FREIGHTLINER	2012	10026127492	26/06/2026	26/01/2027
SOI807	INTERNATIONAL	2011	10010624365	5/11/2026	25/05/2026
SKY981	INTERNATIONAL	1995	10030061976	9/09/2026	28/07/2026
WXA276	INTERNATIONAL	1995	10037272993	4/08/2026	9/08/2026
VCM815	INTERNATIONAL	2008	10027837435	20/02/2026	14/12/2026
SKO799	INTERNATIONAL	2008	10030338213	30/01/2027	30/01/2027
TDM697	KENWORTH	2009	10036046537	18/01/2027	1/16/2027

Fuente: Consorcio VICGER 2021

Ver Anexo 12. VEHICULOS Y MAQUINARIA

9. **INSPECCIONES**.

Se realizan las inspecciones planeadas de Botiquín, Camilla, Extintores, Orden y Aseo y EPP.

Ver Anexo 3. INSPECCIONES

10. PLAN DE EMERGENCIA.

Se cuenta con los elementos de emergencias: Camilla, Botiquín, Extintor Multipropósito los cuales están ubicados en el frente de obra.

Se Reconforma la Brigada de Emergencia teniendo en cuenta el personal vinculado.


Ver Anexo 9. CONFORMACION BRIGADAS DE EMERGENCIA

11. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Se implementan los Planes de Manejo de Tráfico aprobados con las Alcaldías Municipales y sus respectivas Secretarias de Planeación Municipal

ITEM	PMT	PROVINCIA	FECHA
1	TIPICO 1	SUMAPAZ	10/10/2025
2	TIPICO 2	SUMAPAZ	10/10/2025
3	TIPICO 3	SUMAPAZ	10/10/2025
4	TIPICO 4	SUMAPAZ	10/10/2025
5	TIPICO 5	SUMAPAZ	10/10/2025

En el mes de enero se realizaron actividades en el Municipio de Cabrera, Pandi y Nariño en donde se implementó el PMT tipo para la Provincia de Sumapaz.

	
PMT CABRERA	PMT CABRERA

	
PMT PANDI	PMT NARIÑO

12. INDICADORES DE GESTION SG-SST



sura

MATRIZ DE INDICADORES

Inicio

Información	Tipo	Nombre del Indicador	Fórmula o Metodo de calculo	Meta o limite del indicador	Responsable	Frecuencia de Medición	Resultado	Cumplimiento	Personal que debe conocer el resultado
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	Accidente de Trabajo (AT)	Severidad de Accientalidad	Número de días Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Numero de trabajadores en el mes *100	0%	Coordinador SST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Frecuencia de Accidentalidad	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Periodo * 100	0%	Coordinador SST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Proporción de Accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100	0	Coordinador SST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Enfermadad Laboral (EL)	Prevalencia de la enfermadad laboral	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	Coordinador SST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	Coordinador SST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Ausentismo	Indicadores de Ausentismo por Incapacidades	Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Numero de días de trabajo programados * 100	0%	Coordinador SST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Estructura - proceso - Resultado (E-P-R) del SG-SST	Indicadores de Estructura	Total de Items Cumplidos de los indicadores de estructura / Total de Items a evaluar de los indicadores de estructura * 100	60%	Coordinador SST	Anual	100%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Proceso	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Proceso / Total de Items a evaluar de los indicadores de Proceso * 100				100%	CUMPLE	
		Indicadores de Resultado	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Resultado / Total de Items a evaluar de los indicadores de Resultado * 100				100%	CUMPLE	

sura

ENFERMEDAD LABORAL


Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TECNICA DEL INDICADOR		
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Prevalencia de la enfermedad laboral (P-EL)	Incidencia de la enfermedad laboral (I- EL)
2. FÓRMULA (Metodo de calculo)	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada 100.000 trabajadores existen **X** casos de enfermedad laboral en el año **X**	Por cada 100.000 trabajadores existen **X** casos nuevos de enfermedad laboral en el año **X**
4. META (Limite del indicador)	0%	0%
5. PERIODICIDAD	Anual	Anual
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral - Número de trabajadores en el mes - La constante 100.00 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de la Salud para la estadistica internacional, permitiendo compartación estandarizada	CARACTERIZACIÓN
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores	
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Coordinador SST	
9. AÑO DE MEDICIÓN	2026	

PERIODO	Casos antiguos de EL	Nº TRAB	Casos Nuevos de EL	Constante	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN O ANALISIS	OBSERVACIONES
ENERO - DICIEMBRE	0	41	0	100.000	P -EL	0,0	CUMPLE		
					I - EL	0,0	CUMPLE		

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



sura

ACCIDENTALIDAD

Inicio


MATRIZ DE INDICADORES


FICHA TECNICA DEL INDICADOR			
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Severidad de accidentalidad	Frecuencia de accidentalidad	Proporción de los accidentes de trabajo mortales.
2. FÓRMULA (Metodo de calculo)	Número de días Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Numero de trabajadores en el mes *100	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Período * 100	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el período / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el período * 100
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de **XX** se perdieron **X%** dias por Accidentes de Trabajo.	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de **XX** se presentaron **X%** Accidentes de Trabajo.	En el mes de XXX, el **x%** de accidentes de trabajo fueron mortales
4. META (Limite del indicador)	0%	0%	0%
5. PERIODICIDAD	Mensual	Mensual	Mensual
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	**- Número de trabajadores en el mes - Número de accidentes de trabajo en el mes - Dias de incapacidad en el mes por accidentes de trabajo. - Dias cargados**		CARACTERIZACIÓN TABLA DÍAS CARGADOS
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	**Director y trabajadores**		
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	**Coordinador SST**		


PERIODO	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE TRABAJADORES	Nº ACCIDENTES DE TRABAJO		DIAS DE INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION O ANALISIS
			Total AT	At Mortales						
ENERO	Propios	33	0	0	0	0	I.S	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de ENERO se perdieron X dias por Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	0	0	0	0	0	I.F	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de ENERO se presentaron X Accidentes de Trabajo.
	Total	33	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE	En el mes de ENERO, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales.
FEBRERO	Propios	41	0	0	0	0	I.S	0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de FEBRERO se perdieron X dias por Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	0	0	0	0	0	I.F	0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de FEBRERO se presentaron X Accidentes de Trabajo.
	Total	41	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE	En el mes de FEBRERO, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales.

TOTAL ACCIDENTES DE TRABAJO	0	IS	0%	CUMPLE
TOTAL ACCIDENTES MORTALES	0			
TOTAL DIAS PERDIDOS	0	IF	0%	CUMPLE
TOTAL DIAS CARGADOS	0			
TOTAL TRABAJADORES	74	PRO. AT MORTALES	0%	CUMPLE

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR







AUSENTISMO LABORAL


Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TECNICA DEL INDICADOR		
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Ausentismo laboral por causa medica	
2. FÓRMULA (Metodo de calculo)	Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Numero de días de trabajo programados * 100	
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	En el mes de **XXX** se perdio **X%** de días programados de trabajo por incapacidad medica	
4. META (Limite del indicador)	0%	
5. PERIODICIDAD	Mensual	
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Incapacidades por eventos de tipo común. - Incapacidades por eventos de tipo laboral - Número de días de trabajo programados - Numero de trabajadores en el mes. - Numero de días de incapacidad del personal contratista	Registro de Incapacidades
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores	
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Coordinador SST	

DATOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DIAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL Y COMÚN PERSONAL PROPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL Y COMÚN PERSONAL CONTRATISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DÍAS DE INCAPACIDAD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
NÚMERO DE DIAS LABORALES EN EL MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL MES	33	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
NÚMERO DE DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS	561	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUSENTISMO LABORAL	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUMPLIMIENTO	CUMPLE	CUMPLE											
INTERPRETACIÓN o ANALISIS	En el mes de Enero se perdio 0% de días programados de trabajo por incapacidad medica	En el mes de febrero se perdio 0% de días programados de trabajo por incapacidad medica											En total en el año se perdieron X% de los dias programados de trabajo por la empresa por incapacidad medica

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



sura

INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO


Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TECNICA DEL INDICADOR		
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Cumplimiento de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST	
2. FÓRMULA (Metodo de calculo)	(Numero de items Cumplidos/ Número de ítems Evaluados) * 100	
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	La empresa cumple con un X% de los items evaluados de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG SST	
4. META (Limite del indicador)	60%	
5. PERIODICIDAD	Anual	
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Soporte de cumplimieto de cada uno de los items solicitados en los indicadores	Evaluación de indicadores
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores	
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Coordinador SST	

	INDICADOR DE ESTRUCTURA	INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR DE RESULTADO	TOTAL CUMPLIMIENTO
TOTAL ÍTEMS CUMPLIDOS	10	10	5	25
TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	10	10	5	25
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%
CUMPLIMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



EVALUACIÓN DE INDICADORES

FICHA DE INDICADOR

Fecha de medición: **Responsable de la medición**: SST

	INDICADORES DE ESTRUCTURA				
	Items	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
1	La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada;	1			
2	Se cuenta con los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo estan comunicados.	1			
3	Se cuenta el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;	1			
4	Se asignaron las responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;	1			
5	Se asignaron los recursos humanos, físicos y financieros yde otra índole requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad ySalud en el Trabajo;	1			
6	Se definió un método para identificar los peligros, para evaluar y calificarlos riesgos	1			
7	Se cuenta con evidencia de conformación y funcionamiento del comîte paritario de seguridad y salud en el trabajo.	1			
8	Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; *	1			
9	La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización;	1			
10	Se encuentra definido un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo	1			
	Total:	**10**	**0**		
	Porcentaje de cumplimiento:	**100%**	**0%**		

	INDICADORES DE PROCESO				
	Items	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
1	Cuenta con evaluación inicial	1			
2	Evidencia de la ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma	1			
3	Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo;	1			
4	Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados;	1			
5	Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, período y egreso cuando aplique	1			
6	Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadás en las inspecciones de seguridad	1			
7	Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes,accidentes de trabajo y enfermedades laborales;	1			
8	Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;	1			
9	Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias;	1			
10	Se cuenta con implementación de la estrategia de conservación de los documentos	1			
	Total:	**10**	**0**		
	Porcentaje de cumplimiento:	**100%**	**0%**		

	INDICADORES DE RESULTADO				
	Items	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
1	Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables	1			
2	Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo -SST	1			
3	El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma	1			
4	Se evaluaron las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentés de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad;	1			
5	Análisis de los registros de enfermedades laborales, incldentes,accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad	1			
	Total:	**5**	**0**		
	Porcentaje de cumplimiento:	**100%**	**0%**		

ANEXOS

1. SEGURIDAD SOCIAL
2. PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO
3. INDUCCIONES
4. EXAMENES MEDICOS
5. EGRESOS
6. CAPACITACIONES-ATS
7. ENTRESGA EPP
8. INSPECCIONES
9. CONFORMACION BRIGADAS DE EMERGENCIA
10. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA
11. ACCIDENTALIDAD
12. VEHICULOS Y MAQUINARIA
13. NOTIFICACION DE RIESGOS
14. MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS
15. DESPRENDIBLES DE PAGO Y/O PAZ Y SALVO
16. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO RELACION DE PERSONAL CONTRATO ICCU 140 - 2025

No.		DATOS DEL TRABAJADOR					ARL		EPS	AFP	CCF	FECHA EXAMENES		
	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	Nombre	FECHA AFILIACION	Nombre	Nombre	Nombre	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN DE EGRESO	VALORACION INGRESO
PERSONAL NUEVO														
1	OBRA LABOR	CARDOZO ANDRES FERNANDO	1.105.688.025	INGENIERO RESIDENTE NARIÑO	2/01/2026		SURA	1/02/2026	SALUD TORAL	PORVENIR	COMPENSAR	26/01/2026		APTO CON RESTRICCION QUE NO INTERVIENE EN LA LABOR
2	OBRA LABOR	VARELA RODRIGUEZ JESUS EDUARSO	93.461.471	AYUDANTE PANDI	3/01/2026		SURA	2/02/2026	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COMPENSAR	30/01/2026		APTO CON RECOMENDACINES
3	OBRA LABOR	VARELA MORENO LUIS FELIPE	1.070.751.279	AYUDANTE PANDI	3/1/2026		SURA	2/2/2026	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COMPENSAR	30/1/2026		APTO CON RECOMENDACINES
4	OBRA LABOR	FORIGUA CARLOS HERNANDO	79.238.199	OPERADOR MOTONIVELADORA CABRERA	9/2/2026		SURA	8/2/2026	SALUD TOTAL	NA	COMPENSAR	6/2/2026		APTO CON RESTRICCIONES QUE NO INTERVIENEN CON LA LABOR
5	OBRA LABOR	TUÑON ESTHER	1.048.609.602	RESIDENTE SOCIAL	11/2/2026		SURA	10/2/2026	MUTUAL SER	PORVENIR	COMPENSAR	6/2/2026		APATO PARA EL CARGO
6	OBRA LABOR	RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO	334.657	OPERADOR MOTONIVELADORA NARIÑO	16/2/2026		SURA	15/2/2026	SANITAS	NA	COMPENSAR	6/2/2026		APTO SIN RESTRICCIONES
7	OBRA LABOR	BONILLA JUAN ALFONSO	2.969.563	OPERADOR VIBRO PANDI	16/2/2026		SURA	15/2/2026	SANTAS	COLPENSIONES	COMPENSAR	13/2/2026		APTO CON RESTRICCIONES QUE NO INTERVIENEN CON LA LABOR
8	OBRA LABOR	NIETO DIAZ MONICA	65.782.576	INSPECTOR SST	23/2/2026		SURA	22/2/2026	SANITAS	COLPENSIONES	COMPENSAR	20/2/2026		CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
9	OBRA LABOR	PIÑEROS HEIDY YOLIMA	20.358.949	AUX TRAFICO NARIÑO	24/2/2026		SURA	23/2/2026	FAMISANAR	PROTECCION	COMPENSAR	19/2/2026		CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
10	OBRA LABOR	REYES ROJAS GILDARDO	1.074.487.012	AYUDANTE NARIÑO	24/2/2026		SURA	23/2/2026	SANITAS	PORVENIR	COMPENSAR	20/2/2026		CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

No.		DATOS DEL TRABAJADOR					ARL		EPS	AFP	CCF	FECHA EXAMENES		
	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	Nombre	FECHA AFILIACION	Nombre	Nombre	Nombre	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN DE EGRESO	VALORACION INGRESO
PERSONAL ANTIGUO														
1	OBRA LABOR	BALLESTAS CARLOS	80.023.146	DIRECTOR	2/04/2025		SURA	2/04/2025	SURA	COLPENSIONES	CAFAM	24/04/2025		APTO SIN RESTRICCIONES
2	INDEFINIDO	RAMIREZ EDNA	53.006.872	INGENIERO	2/04/2025		SURA	9/04/2025	SANITAS	COLPENSIONES	COMPENSAR	18/02/2025		APTO SIN RESTRICCIONES
3	OPS	GUTIERREZ CARLOS IVAN	19.165.638	ESPECIALISTA	2/04/2025		POSITIVA	N/A	REGIMEN ESPECIAL UNIVERSIDAD NACIONAL	N/A	N/A	27/05/2025		APTO SIN RESTRICCIONES
4	OBRA LABOR	BALLESTAS CLAUDIA	1.019.022.615	SST	2/04/2025		SURA	1/02/2023	FAMISANAR	COLPENSIONES	CAFAM	4/04/2025		APTO SIN RESTRICCIONES
5	OPS	PINILLA MLDREY LORENA	1.018.409.894	RES SOCIAL	2/06/2025		SURA	1/06/2025	COMPENSAR	PORVENIR	COMPENSAR	20/05/2025		APTO CON RECOMENDACIÓN
6	INDEFINIDO	RODRIGUEZ ANGELA	53.104.103	SECRETARIA	18/07/2025		SURA	17/07/2025	COMPENSAR	PORVENIR	COMPENSAR	17/06/2025		APTO SIN RESTRICCIONES
7	OBRA LABOR	GARZON OSCAR ENRIQUE	80.381.251	TOPOGRAFO	22/10/2025		SURA	21/10/2025	COMPENSAR	PORVENIR	COMPENSAR	21/10/2025		APTO CON RESTRICCION
8	OBRA LABOR	CASAS GARCIA BRAYAN FELIPE	1.016.082.534	INGENIERO AMBIENTAL	4/11/2025		SURA	3/11/2025	SURA	PORVENIR	COMPENSAR	28/10/2025		APTO SIN RESTRICCIONES
9	OBRA LABOR	MONROY MARICELA	65.555.512	RESIDENTE SOCIAL	13/1/2026		SURA	12/1/2026	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COMPENSAR	10/1/2026		SIN RECOMENDACINES LABORALES
10	OBRA LABOR	GOMEZ ROBLES ANDRES	1.106.777.579	INGENIERO RESIDENTE	13/1/2025		SURA	12/1/2026	NUEVA EPS	PROTECCION	COMPENSAR	8/01/2026		SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO
11	OBRA LABOR	NUÑEZ GUILLERMO	1.052.616	INGENIERO RESIDENTE	20/1/2025		SURA	19/1/2026	COMPENSAR	COLPENSIONES	COMPENSAR	16/1/2026		SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO
12	OBRA LABOR	SOLER JOHAN STIVEN	1.070.004.440	OPERADOR RETRO CABRERA	30/9/2025		SURA	29/9/2025	COOPSALUD	PORVENIR	COMPENSAR	29/9/2025		APTO SIN RESTRICCION
13	OBRA LABOR	GONZALEZ RAMIRO HERNANDO	3.361.126	OPERADOR VIBRO CABRERA	1/10/2025		SURA	30/9/2025	SANITAS	PORVENIR	COMPENSAR	30/9/2025		APTO CON RESTRICCION QUE NO INTERVIENE EN LA LABOR
14	OBRA LABOR	CERPA JOSE DAVID	73.563.221	MAESTRO	10/7/2025		SURA	7/10/2025	SALUD TOTAL	COLFONDOS	COMPENSAR	30/9/2025		APTO CON RESTRICCION QUE NO INTERVIENE EN LA LABOR
15	OBRA LABOR	JIMENEZ VASQUEZ JHON AVELINO	81.741.001	AYUDANTE CABRERA	3/10/2025		SURA	2/10/2025	SANITAS	COLPENSIONES	COMPENSAR	1/10/2025		APTO CON RECOMENDACIONES
16	OBRA LABOR	ROMERO GONZALEZ JIMMY DARIO	1.069.230.091	AYUDANTE CABRERA	3/10/2025		SURA	2/10/2025	SANITAS	PORVENIR	COMPENSAR	1/10/2025		APTO SIN RESTRICCION
17	OBRA LABOR	MUÑOZ LOPEZ JAVIER FERNANDO	11.245.494	OPERADOR MOTO PANDI	9/10/2025		SURA	8/10/2025	FAMINSANAR	PROTECCION	COMPENSAR	1/10/2025		APTO SIN RESTRICCION
18	OBRA LABOR	PEDRAZA JORGE DILMAR	79.820.750	CONDUCTOR CARROTANQUE	3/10/2025		SURA	2/10/2025	SANITAS	PORVENIR	COMPENSAR	1/10/2025		APTO CON RECOMENDACIONES
19	OBRA LABOR	CABALLERO MEDINA LOLI LUZ	20.816.965	AUX TRAFICO CABRERA	7/10/2025		SURA	6/10/2025	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	2/10/2025		APTO SIN RESTRICCION
20	OBRA LABOR	ROJAS SANABRIA MA CAMILA	1.122.143.954	AUX TRAFICO CABRERA	7/10/2025		SURA	6/10/2025	NUEVA EPS	PORVENIR	COMPENSAR	2/10/2025		APTO SIN RESTRICCION
21	OBRA LABOR	MUÑOZ HEIDER ANDRES	1.073.234.195	AYUDANTE CABRERA	7/10/2025		SURA	6/10/2025	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	6/10/2025		APTO SIN RESTRICCION
22	OBRA LABOR	GRACIA URBANO CARLOS	11.451.316	AYUDANTE CABRERA	8/10/2025		SURA	7/10/2025	SANITAS	PORVENIR	COMPENSAR	7/10/2025		APTO SIN RESTRICCION

No.		DATOS DEL TRABAJADOR					ARL		EPS	AFP	CCF	FECHA EXAMENES		
	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	Nombre	FECHA AFILIACION	Nombre	Nombre	Nombre	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN DE EGRESO	VALORACION INGRESO
23	OBRA LABOR	CASTILLO ZANDRA CECILIA	20.391.495	AUX TRAFICO	19/1/2026		SURA	18/1/2026	NUEVA EPS	PORVENIR	COMPENSAR	10/11/2025		APTO CON RECOMENDACIONES
24	OBRA LABOR	CASTILLO LUIS ESNEIDER	1.070.752.433	AYUDANTE PANDI	19/1/2026		SURA	18/1/2026	NUEVA EPS	PROTECCION	COMPENSAR	10/11/2025		SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO
25	OBRA LABOR	BERNAL JOSE YECID	11.245.622	AYUDANTE PANDI	19/1/2026		SURA	18/1/2026	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	15/1/2026		SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO
26	OBRA LABOR	CASTRO TELESFORO	3.155.395	AYUDANTE PANDI	19/1/2026		SURA	18/1/2026	NUEVA EPS	PORVENIR	COMPENSAR	13/1/2026		APTO CON RECOMENDACIONES
27	OBRA LABOR	RICO RICO HECTOR ISAIAS	3.155.071	OPERADOR RETROEXCAVADORA PANDI	19/1/2026		SURA	18/1/2026	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMPENSAR	13/1/2026		APTO CON RESTRICIONES
28	OBRA LABOR	GARCIA CARLOS DANIEL	82.392.320	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR NARIÑO	19/1/2026		SURA	18/1/2026	SANITAS	PROTECCION	COMPENSAR	16/1/2026		APTO CON RECOMENDACIONES
29	OBRA LABOR	ACOSTA DIANA GERLEIN	11.070.752.197	AUX TRAFICO	21/1/2026		SURA	19/1/2026	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMPENSAR	20/01/2026		APTO CON RESTRICIONES
30	OBRA LABOR	CLAVIJO JAIVER JESUS	1.070.752.859	AYUDANTE PANDI	21/1/2026		SURA	19/1/2026	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	20/1/2026		APTO CON RECOMENDACIONES
31	OBRA LABOR	CRUZ YEISON SEBASTIAN	1.003.558.433	TOPOGRAFO	22/1/2026		SURA	20/1/2026	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COMPENSAR	10/11/2025		SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO
RETIRO DE PERSONAL														
1	OBRA LABOR	PARRA RODRIGO	11.377.081	OPERADOR MOTONIVELADORA CABRERA	22/1/2026	1/02/2026	SURA	20/1/2026	SANITAS	COLPENSIONES	COMPENSAR	20/1/2026	NOTIFICADO DE SU DERECHO	APTO CON RECOMENDACIONES
7	OBRA LABOR	OCHOA JUAN HARVEY	79,372,621	INGENIERO	21/10/2025	20/02/2026	SURA	20/10/2025	FAMISANAR	COLPENSIONES	COMPESNSAR	20/10/2025	NOTIFICADO DE SU DERECHO	APTO SIN RESTRICCIONES

MES DE FEBRERO 2026

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE	2.026	$ 1.750.000

CANTIDAD	PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DÍAS TRABAJADOS	SUELDO SEGÚN PROPUESTA	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL	SALUD PATRONAL 8,5%	SALUD TRABAJADOR 4%	PENSION PATRONAL 12%	PENSION TRABAJADOR 4%	TOTAL IBC PARAFISCALES	CAJA DE COMPENSACIÓN 4%	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 3%	SENA 2%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL
1	DIRECTOR DE OBRA	BALLESTAS CARLOS	30	9.500.000	50%	4.750.000	9.060.000	0	362.400	1.177.800	362.400	9.060.000	362.400	-	-	9.060.000	0,00522	47.300
1	RESIDENTE DE OBRA	RAMIREZ EDNA	30	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000	0	200.000	600.000	200.000	5.000.000	200.000	-	-	5.000.000	0,0696	348.000
1	PROFESIONAL SST	BALLESTAS CLAUDIA	30	5.000.000	100%	5.000.000	7.287.000	0	291.500	947.300	291.500	7.287.000	291.500	-	-	7.287.000	0,00522	38.000
1	SECRETARIA	RODRIGUEZ ANGELA	30	1.800.000	100%	1.800.000	1.800.000	0	72.000	216.000	72.000	1.800.000	72.000	-	-	1.800.000	0,00522	9.400
1	RESIDENTE OBRA	OCHOA JUAN	20	5.000.000	100%	5.000.000	3.333.334	0	133.300	400.000	133.300	3.333.334	133.300	-	-	3.333.334	0,0696	232.000
1	RESIDENTE AMBIENTAL	CASAS BRAYAN FELIPE	30	4.000.000	100%	4.000.000	3.773.334	0	150.900	452.800	150.900	3.773.334	150.900	-	-	3.773.334	0,0696	262.600
1	TOPOGRAFO	GARZON OSCAR ENRIQUE	30	2.900.000	100%	2.900.000	2.957.670	0	118.300	354.900	118.300	2.957.670	118.300	-	-	2.957.670	0,0696	205.900
1	RESIDENTE DE OBRA	GOMEZ ANDRES	30	5.000.000	100%	5.000.000	5.056.818	0	202.300	606.800	202.300	5.056.818	202.300	-	-	5.056.818	0,0696	352.000
1	RESIDENTE DE OBRA	NUÑEZ GUILLERMO	30	7.600.000	100%	7.600.000	7.600.000	0	304.000	912.000	304.000	7.600.000	304.000	-	-	7.600.000	0,0696	529.000
1	RESIDENTE DE OBRA	ANDRES CARDOSO	29	5.000.000	100%	5.000.000	4.833.334	0	193.300	580.000	193.300	4.833.334	193.300	-	-	4.833.334	0,0696	336.400
1	GESTOR SOCIAL	MARICELA MONROY	30	3.000.000	100%	3.000.000	3.000.000	0	120.000	360.000	120.000	3.000.000	120.000	-	-	3.000.000	0,0696	208.800
1	GESTOR SOCIAL	ESTHER TUÑON	21	3.000.000	100%	3.000.000	2.100.000	0	84.000	252.000	84.000	2.100.000	84.000	-	-	2.100.000	0,0696	146.200
12	TOTAL			56.800.000	100%	52.050.000	55.801.490	0	2.232.000	6.859.600	2.232.000	55.801.490	2.232.000	0	0	55.801.490	1	2.715.600
	TOTALES							$ 2.232.000		$ 9.091.600			$ 2.232.000	$ -	$ -			$ 2.715.600
																		$ 16.271.200

Contrato N° : 140

Nombre del Supervisor:

Firma de Revisión:

Fecha: feb-26

MES FEBRERO 2026

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE	2.026	$ 1.750.000

CANTIDAD	PERSONAL MINIMO REQUERIDO	Nombre_Completo	DÍAS TRABAJADOS	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	VALOR TOTAL DEVENGADO	40% DEL VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	IBC SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL PENSION 16%	TOTAL SALUD 12;5%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL	TOTAL APORTES
1	ESPECIALISTA PAV Y GEOTECNIA	CARLOS GUTIERREZ	30	50%	6.500.000	3.250.000	1.300.000	6.000.000	0	750.000	6.000.000	0,00522	31.300	781.300
1	GESTOR SOCIAL	MILDREY LORENA PINILLA	30	50%	5.800.000	2.900.000	1.160.000	1.750.000	280.000	218.800	1.750.000	0,0696	121.800	620.600
1	TOTAL				$ 12.300.000,00	$ 6.150.000,00	$ 2.460.000,00	$ 7.750.000,00	$ -	$ 968.800,00	$ 7.750.000,00		$ 153.100,00	$ 1.401.900,00

Contrato N° : 140

Nombre del Supervisor:

Firma de Revisión:

Fecha: feb-26

CERTIFICADO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO, identificado con 19138735, en mi condición de representante legal de **CONSORCIO VICGER 2021**, identificada con NIT 901.902.610-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 3 días del mes de MARZO de 2026.

ING. CARLOS BALLESTAS
C.C. 80.023.146
R.L. CONSORCIO VICGER 2021

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902610	2	CONSORCIO VICGER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VICGER	CRA 70A No 110 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2539531	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	137289334	9501385962	E	2026/03/04	2026/03/13	BANCOLOMBIA		$27,345,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VICGER (2 Afiliados)					$3,930,000	$628,800			$3,930,000	$157,200			$3,930,000	$157,200			$3,930,000	$20,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					$3,930,000	$628,800			$3,930,000	$157,200			$3,930,000	$157,200			$3,930,000	$20,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$3,930,000	$628,800			$3,930,000	$157,200			$3,930,000	$157,200			$3,930,000	$20,600		$0	$0
1	CC	1007558093	ROCHA FANDIÑO MARIA ISABEL	230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS005	30	$2,130,000	$85,200	CCF24	30	$2,130,000	$85,200	14-11	30	$2,130,000	$11,200	30	$0	$0
2	CC	53104106	RODRIGUEZ LADINO ANGELA PATRICIA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VICGER OBRA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Centro de Trabajo: VICGER ALTO MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
3	CC	52734442	IDARRAGA SERNA DIANA CONSTANZA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VICGER-OPERATIVO (36 Afiliados)					$81,321,638	$12,957,700			$88,800,952	$3,422,200			$88,684,225	$3,422,200			$88,800,952	$5,878,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO-CUNDINAMARCA (36 Afiliados)					$81,321,638	$12,957,700			$88,800,952	$3,422,200			$88,684,225	$3,422,200			$88,800,952	$5,878,500		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (36 Afiliados)					$81,321,638	$12,957,700			$88,800,952	$3,422,200			$88,684,225	$3,422,200			$88,800,952	$5,878,500		$0	$0
4	CC	1070752197	ACOSTA GARAVITO DIANA GERLEIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	11245622	BERNAL VELANDIA JOSE YECID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	2969563	BONILLA FIQUE JUAN ALFONSO	25-14	15	$1,000,000	$160,000	EPS005	15	$1,000,000	$40,000	CCF24	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	$69,600	15	$0	$0
7	CC	20816965	CABALLERO MEDINA LOLI LUZ	231001	30	$1,760,853	$281,800	EPS017	30	$1,760,853	$70,500	CCF24	30	$1,760,853	$70,500	14-11	30	$1,760,853	$122,600	30	$0	$0
8	CC	1105688025	CARDOSO ROMERO ANDRES FERNANDO	230301	29	$4,833,334	$773,400	EPS002	29	$4,833,334	$193,400	CCF24	29	$4,833,334	$193,400	14-11	29	$4,833,334	$336,500	29	$0	$0
9	CC	1016082534	CASAS GARCIA BRAYAN FELIPE	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
10	CC	1070752433	CASTILLO CASTILLO LUIS ESNEIDER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	20391495	CASTILLO SANDOVAL ZANDRA CECILIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	3155398	CASTRO ALVARADO TELESFORO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	73563221	CERPA HOLGUIN JOSE DAVID	231001	30	$2,528,409	$404,600	EPS002	30	$2,528,409	$101,200	CCF24	30	$2,528,409	$101,200	14-11	30	$2,528,409	$176,000	30	$0	$0
14	CC	1070752859	CLAVIJO DIAZ JAIVER JESUS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	1003558433	CRUZ TORRES YEISON SEBASTIAN	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
16	CC	79238199	FORIGUA SILVA CARLOS HERNANDO		0	$0	$0	EPS002	22	$2,217,045	$88,700	CCF24	22	$2,217,045	$88,700	14-11	22	$2,217,045	$154,400	22	$0	$0
17	CC	82392320	GARCIA CHACON CARLOS DANIEL	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
18	CC	80381251	GARZON LOPEZ OSCAR ENRIQUE	230301	30	$2,957,670	$473,300	EPS008	30	$2,957,670	$118,400	CCF24	30	$2,957,670	$118,400	14-11	30	$2,957,670	$205,900	30	$0	$0
19	CC	1106777579	GOMEZ ROBLES ANDRES	230201	30	$5,056,818	$809,100	EPS037	30	$5,056,818	$202,300	CCF24	30	$5,056,818	$202,300	14-11	30	$5,056,818	$352,000	30	$0	$0
20	CC	3361126	GONZALEZ TABARES RAMIRO HERNANDO		0	$0	$0	EPS005	30	$3,762,269	$150,500	CCF24	30	$3,762,269	$150,500	14-11	30	$3,762,269	$261,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
21	CC	11451316	GRACIA ROMERO CARLOS URBANO	25-14	30	$1,795,672	$287,400	EPS005	30	$1,795,672	$71,900	CCF24	30	$1,795,672	$71,900	14-11	30	$1,795,672	$125,000	30	$0	$0
22	CC	81741001	JIMENEZ VASQUEZ JOHN ABELINO	25-14	30	$1,770,802	$283,400	EPS005	30	$1,770,802	$70,900	CCF24	30	$1,770,802	$70,900	14-11	30	$1,770,802	$123,300	30	$0	$0
23	CC	65555512	MONROY MOSQUERA MARICELA	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
24	CC	1073234195	MUÑOZ MUÑOZ HEIDER ANDRES	230301	30	$1,770,802	$283,400	EPS017	30	$1,770,802	$70,900	CCF24	30	$1,770,802	$70,900	14-11	30	$1,770,802	$123,300	30	$0	$0
25	CC	11245494	MUÑOZ LOPEZ JAVIER FERNANDO	230201	2	$116,727	$14,100	EPS017	2	$116,727	$0	CCF24	2	$0	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
26	CC	11245494	MUÑOZ LOPEZ JAVIER FERNANDO	230201	3	$280,000	$44,800	EPS017	3	$280,000	$11,200	CCF24	3	$280,000	$11,200	14-11	3	$280,000	$0	3	$0	$0
27	CC	11245494	MUÑOZ LOPEZ JAVIER FERNANDO	230201	25	$2,333,334	$373,400	EPS017	25	$2,333,334	$93,400	CCF24	25	$2,333,334	$93,400	14-11	25	$2,333,334	$162,500	25	$0	$0
28	CC	65782576	NIETO DIAZ MONICA	25-14	8	$533,334	$85,400	EPS005	8	$533,334	$21,400	CCF24	8	$533,334	$21,400	14-11	8	$533,334	$37,200	8	$0	$0
29	CC	1052616	NUÑEZ CARREÑO GUILLERMO	25-14	30	$7,600,000	$1,292,000	EPS008	30	$7,600,000	$304,000	CCF24	30	$7,600,000	$304,000	14-11	30	$7,600,000	$529,000	30	$0	$0
30	CC	79372621	OCHOA CORTES JUAN HARVEY	25-14	1	$166,667	$26,700	EPS017	1	$166,667	$6,700	CCF24	1	$166,667	$6,700	14-11	1	$166,667	$11,700	1	$0	$0
31	CC	79372621	OCHOA CORTES JUAN HARVEY	25-14	19	$3,166,667	$380,100	EPS017	19	$3,166,667	$0	CCF24	19	$3,166,667	$0	14-11	19	$3,166,667	$0	19	$0	$0
32	CC	79820750	PEDRAZA MORENO JORGE DILMAN	230201	30	$1,800,647	$288,200	EPS005	30	$1,800,647	$72,100	CCF24	30	$1,800,647	$72,100	14-11	30	$1,800,647	$125,400	30	$0	$0
33	CC	20358949	PIÑEROS HEIDY YOLIMA	230201	7	$408,545	$65,400	EPS017	7	$408,545	$16,400	CCF24	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
34	CC	1074487012	REYES ROJAS GILDARDO	230301	7	$408,545	$65,400	EPS017	7	$408,545	$16,400	CCF24	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
35	CC	3155071	RICO RICO HECTOR ISAIAS	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
36	CC	1122143954	ROJAS SANABRIA MARIA CAMILA	230301	30	$1,770,802	$283,400	EPS041	30	$1,770,802	$70,900	CCF24	30	$1,770,802	$70,900	14-11	30	$1,770,802	$123,300	30	$0	$0
37	CC	1069230091	ROMERO GONZALEZ JIMMY DARIO	230301	30	$1,785,724	$285,800	EPS005	30	$1,785,724	$71,500	CCF24	30	$1,785,724	$71,500	14-11	30	$1,785,724	$124,300	30	$0	$0
38	CC	334657	RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO		0	$0	$0	EPS005	7	$700,000	$28,000	CCF24	7	$700,000	$28,000	14-11	7	$700,000	$48,800	7	$0	$0
39	CC	334657	RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO		0	$0	$0	EPS005	8	$800,000	$32,000	CCF24	8	$800,000	$32,000	14-11	8	$800,000	$0	8	$0	$0
40	CC	1070004440	SOLER ORDUZ JOHAN STIVEN	230301	30	$4,202,500	$672,400	ESSC24	30	$4,202,500	$168,100	CCF24	30	$4,202,500	$168,100	14-11	30	$4,202,500	$292,500	30	$0	$0
41	CC	1048609602	TUÑON PEREZ ESTHER	230301	21	$2,100,000	$336,000	ESSC07	21	$2,100,000	$84,000	CCF24	21	$2,100,000	$84,000	14-11	21	$2,100,000	$146,200	21	$0	$0
42	CC	93461471	VARELA RODRIGUEZ JESUS EDUARDO	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF24	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
43	CC	1070751279	VARELA MORENO LUIS FELIPE	25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF24	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
Total			**Afiliados(39)**			**$87,002,543**	**$13,866,700**			**$94,481,857**	**$3,649,500**			**$94,365,130**	**$3,649,500**			**$94,481,857**	**$6,021,000**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$13,866,700	$0	$13,947,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$686,400	$0	$690,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,920,500	$0	$4,949,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$6,384,600	$0	$6,421,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,875,200	$0	$1,886,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$6,021,000	$0	$6,055,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$6,021,000	$0	$6,055,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,649,500	$0	$3,670,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	39	$3,649,500	$0	$3,670,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				39	$3,649,500	$0	$3,671,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$494,400	$0	$497,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$168,100	$0	$169,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$160,000	$0	$161,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$425,700	$0	$428,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$84,000	$0	$84,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$354,300	$0	$356,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$281,200	$0	$282,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$816,200	$0	$821,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$865,600	$0	$870,700
TOTAL				**39**	**$27,186,700**	**$0**	**$27,345,000**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902610	2	CONSORCIO VICGER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VICGER	CRA 70A No 110 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2539531	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	151993626	9501524287	N	2026/03/04	2026/03/18	BANCO FALABELLA		$606,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VICGER-OPERATIVO (1 Afiliados)						$0	$126,600			$0	$126,700			$0	$126,700			$0	$220,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO-CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$126,600			$0	$126,700			$0	$126,700			$0	$220,400		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$126,600			$0	$126,700			$0	$126,700			$0	$220,400		$0	$0
1	CC	79372621	OCHOA CORTES JUAN HARVEY	25-14	19	($3,166,667)	($380,100)	EPS017	19	($3,166,667)	$0	CCF24	19	($3,166,667)	$0	14-11	19	($3,166,667)	$0	19	$0	$0
2	CC	79372621	OCHOA CORTES JUAN HARVEY	25-14	1	($166,667)	($26,700)	EPS017	1	($166,667)	($6,700)	CCF24	1	($166,667)	($6,700)	14-11	1	($166,667)	($11,700)	1	$0	$0
3	CC	79372621	OCHOA CORTES JUAN HARVEY	25-14	20	$3,333,334	$533,400	EPS017	20	$3,333,334	$133,400	CCF24	20	$3,333,334	$133,400	14-11	20	$3,333,334	$232,100	20	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$126,600			$0	$126,700			$0	$126,700			$0	$220,400		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$126,600	$0	$127,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$126,600	$0	$127,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,400	$0	$222,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$220,400	$0	$222,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$126,700	$0	$127,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$126,700	$0	$127,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$126,700	$0	$127,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$126,700	$0	$127,900
TOTAL				**1**	**$600,400**	**$0**	**$606,000**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900591649	9	GAB INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CRA 70 a #110-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2539531	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	147669185	9501511878	E	2026/03/11	2026/03/17	BANCO FALABELLA		$4,681,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL1 (2 Afiliados)					$11,060,000	$1,860,200			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$57,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					$11,060,000	$1,860,200			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$57,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$11,060,000	$1,860,200			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$57,800		$0	$0
1	CC	80023146 BALLESTAS CARLOS	25-14	30	$9,060,000	$1,540,200	EPS010	30	$9,060,000	$362,400	CCF21	30	$9,060,000	$362,400	14-11	30	$9,060,000	$47,300	30	$0	$0
2	CC	53006872 RAMIREZ EDNA	25-14	10	$2,000,000	$320,000	EPS005	10	$2,000,000	$80,000	CCF21	10	$2,000,000	$80,000	14-11	10	$2,000,000	$10,500	10	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$7,287,000	$1,239,000			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$38,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$7,287,000	$1,239,000			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$38,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$7,287,000	$1,239,000			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$38,100		$0	$0
3	CC	1019022615 BALLESTAS CLAUDIA	25-14	30	$7,287,000	$1,239,000	EPS017	30	$7,287,000	$291,500	CCF21	30	$7,287,000	$291,500	14-11	30	$7,287,000	$38,100	30	$0	$0
Total Afiliados(3)					$18,347,000	$3,099,200			$18,347,000	$733,900			$18,347,000	$733,900			$18,347,000	$95,900		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$3,099,200	$0	$3,111,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$3,099,200	$0	$3,111,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$95,900	$0	$96,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$95,900	$0	$96,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$733,900	$0	$736,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$733,900	$0	$736,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$733,900	$0	$736,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$362,400	$0	$363,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$291,500	$0	$292,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$80,400
TOTAL				**3**	**$4,662,900**	**$0**	**$4,681,400**

Certificado de Aportes

Se certifica que VICPAR S.A. identificado(a) con NI 800042119 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDNA MARGARITA RAMIREZ GOMEZ identificado(a) con CC 53006872

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9500730894	111578764	E	2026-03-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	18		X																$3,000,000	4%	$120,000
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	18		X																$3,000,000	16%	$480,000
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	18		X																$3,000,000		$0
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	18		X																$3,000,000		$0
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	18		X																$0	0%	$0
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	18		X																$0	0%	$0
9500730894	111578764	E	2026-03-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	18		X																$3,000,000	6.96%	$208,800
9500730894	111578764	E	2026-03-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	18		X																$5,500,000	4%	$220,000

Este certificado se expide el día 2026-03-17 a las 12:18.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-26, 08:15:18 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1078305272

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202602

PAGADA 2026-02-10 09:24:25.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS IVAN GUTIERREZ GUEVARA				
Documento	CC 19165638	**Dirección**	CR 53 #104 B - 22 INT 2 APTO 302		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8134487		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19165638		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	02					GUTIERREZ GUEVARA CARLOS IVAN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	0	30	30	0			$ 2.500.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	RES008		12,5 %	$ 6.000.000	$ 750.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 6.000.000	$ 31.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	U Nacional	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 781.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902610	2	CONSORCIO VICGER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VICGER	CRA 70A No 110 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2539531	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	137297314	9501045362	Y	2026/03/04	2026/03/13	BANCOLOMBIA		$122,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VICGER-OPERATIVO (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO-CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0
1	CC	1018409894	PINILLA MILDREY		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$122,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$0	$122,700
TOTAL				**1**	**$121,900**	**$0**	**$122,700**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900591649	9	GAB INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CRA 70 a #110-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2539531	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	147669185	9501511878	E	2026/03/11	2026/03/17	BANCO FALABELLA		$4,681,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL1 (2 Afiliados)					$11,060,000	$1,860,200			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$57,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					$11,060,000	$1,860,200			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$57,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$11,060,000	$1,860,200			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$442,400			$11,060,000	$57,800		$0	$0
1	CC	80023146 BALLESTAS CARLOS	25-14	30	$9,060,000	$1,540,200	EPS010	30	$9,060,000	$362,400	CCF21	30	$9,060,000	$362,400	14-11	30	$9,060,000	$47,300	30	$0	$0
2	CC	53006872 RAMIREZ EDNA	25-14	10	$2,000,000	$320,000	EPS005	10	$2,000,000	$80,000	CCF21	10	$2,000,000	$80,000	14-11	10	$2,000,000	$10,500	10	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$7,287,000	$1,239,000			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$38,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$7,287,000	$1,239,000			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$38,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$7,287,000	$1,239,000			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$291,500			$7,287,000	$38,100		$0	$0
3	CC	1019022615 BALLESTAS CLAUDIA	25-14	30	$7,287,000	$1,239,000	EPS017	30	$7,287,000	$291,500	CCF21	30	$7,287,000	$291,500	14-11	30	$7,287,000	$38,100	30	$0	$0
Total Afiliados(3)					$18,347,000	$3,099,200			$18,347,000	$733,900			$18,347,000	$733,900			$18,347,000	$95,900		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$3,099,200	$0	$3,111,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$3,099,200	$0	$3,111,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$95,900	$0	$96,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$95,900	$0	$96,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$733,900	$0	$736,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$733,900	$0	$736,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$733,900	$0	$736,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$362,400	$0	$363,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$291,500	$0	$292,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$80,400
TOTAL				**3**	**$4,662,900**	**$0**	**$4,681,400**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902610	2	CONSORCIO VICGER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VICGER	CRA 70A No 110 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2539531	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	151993626	9501524287	N	2026/03/04	2026/03/18	BANCO FALABELLA		$606,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VICGER-OPERATIVO (1 Afiliados)						$0	$126,600			$0	$126,700			$0	$126,700			$0	$220,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO-CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$126,600			$0	$126,700			$0	$126,700			$0	$220,400		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$126,600			$0	$126,700			$0	$126,700			$0	$220,400		$0	$0
1	CC	79372621	OCHOA CORTES JUAN HARVEY	25-14	19	($3,166,667)	($380,100)	EPS017	19	($3,166,667)	$0	CCF24	19	($3,166,667)	$0	14-11	19	($3,166,667)	$0	19	$0	$0
2	CC	79372621	OCHOA CORTES JUAN HARVEY	25-14	1	($166,667)	($26,700)	EPS017	1	($166,667)	($6,700)	CCF24	1	($166,667)	($6,700)	14-11	1	($166,667)	($11,700)	1	$0	$0
3	CC	79372621	OCHOA CORTES JUAN HARVEY	25-14	20	$3,333,334	$533,400	EPS017	20	$3,333,334	$133,400	CCF24	20	$3,333,334	$133,400	14-11	20	$3,333,334	$232,100	20	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$126,600			$0	$126,700			$0	$126,700			$0	$220,400		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$126,600	$0	$127,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$126,600	$0	$127,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,400	$0	$222,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$220,400	$0	$222,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$126,700	$0	$127,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$126,700	$0	$127,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$126,700	$0	$127,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$126,700	$0	$127,900
TOTAL				**1**	**$600,400**	**$0**	**$606,000**

Certificado de Aportes

Se certifica que VICPAR S.A. identificado(a) con NI 800042119 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDNA MARGARITA RAMIREZ GOMEZ identificado(a) con CC 53006872

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9500730894	111578764	E	2026-03-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	18		X																$3,000,000	4%	$120,000
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	18		X																$3,000,000	16%	$480,000
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	18		X																$3,000,000		$0
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	18		X																$3,000,000		$0
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	18		X																$0	0%	$0
9500730894	111578764	E	2026-03-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	18		X																$0	0%	$0
9500730894	111578764	E	2026-03-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	18		X																$3,000,000	6.96%	$208,800
9500730894	111578764	E	2026-03-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	18		X																$5,500,000	4%	$220,000

Este certificado se expide el día 2026-03-17 a las 12:18.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-26, 08:15:18 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1078305272

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202602

PAGADA 2026-02-10 09:24:25.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS IVAN GUTIERREZ GUEVARA				
Documento	CC 19165638	**Dirección**	CR 53 #104 B - 22 INT 2 APTO 302		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8134487		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19165638		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	02					GUTIERREZ GUEVARA CARLOS IVAN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	0	30	30	0			$ 2.500.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	RES008		12,5 %	$ 6.000.000	$ 750.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 6.000.000	$ 31.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	U Nacional	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 781.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902610	2	CONSORCIO VICGER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VICGER	CRA 70A No 110 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2539531	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	137297314	9501045362	Y	2026/03/04	2026/03/13	BANCOLOMBIA		$122,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VICGER-OPERATIVO (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO-CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0
1	CC	1018409894	PINILLA MILDREY		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$122,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$0	$122,700
TOTAL				**1**	**$121,900**	**$0**	**$122,700**

Medellín, 06 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO VICGER, en el centro de trabajo 0000000004 - OPERATIVO-CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1105688025	CARDOSO ROMERO ANDRES FERNANDO	02/02/2026		16944602	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C800231462603738858

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/02/2026 10:47:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.16.36, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 02 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO VICGER, en el centro de trabajo 0000000004 - OPERATIVO-CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C93461471	VARELA RODRIGUEZ JESUS EDUARDO	03/02/2026		31153206	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C800231462603360343

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/02/2026 16:45:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.29.34.8, 192.230.104.15, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 02 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO VICGER, en el centro de trabajo 0000000004 - OPERATIVO-CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1070751279	VARELA MORENO LUIS FELIPE	03/02/2026		14121115	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C800231462603360339

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/02/2026 16:45:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.29.34.8, 192.230.104.15, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 06 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO VICGER, en el centro de trabajo 0000000004 - OPERATIVO-CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C79238199	FORIGUA SILVA CARLOS HERNANDO	09/02/2026		26C59152	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C800231462603763058

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/02/2026 17:30:58 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.16.36, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 09 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO VICGER, en el centro de trabajo 0000000004 - OPERATIVO-CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1048609602	TUÑON PEREZ ESTHER	10/02/2026		150P3812	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C800231462604037552

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 10:25:52 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.16.36, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 13 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO VICGER, en el centro de trabajo 0000000004 - OPERATIVO-CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C334657	RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO	16/02/2026		F1365152	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C800231462604461410

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/02/2026 17:03:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.16.36, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 13 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO VICGER, en el centro de trabajo 0000000004 - OPERATIVO-CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C2969563	BONILLA FIQUE JUAN ALFONSO	16/02/2026		14734190	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C800231462604461407

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/02/2026 17:03:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.16.36, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 09 de marzo de 2026

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que MONICA NIETO DIAZ identificado(a) con C65782576 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C657825762606845250

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.11

Medellín, 23 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO VICGER, en el centro de trabajo 0000000004 - OPERATIVO-CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre		Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C20358949	PIÑEROS	HEIDY YOLIMA	24/02/2026		f2312143	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C800231462605461141

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/02/2026 16:59:01 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.14.231, 192.230.104.15, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 23 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO VICGER, en el centro de trabajo 0000000004 - OPERATIVO-CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1074487012	REYES ROJAS GILDARDO	24/02/2026		202B1682	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C800231462605461137

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/02/2026 16:58:57 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.14.231, 192.230.104.15, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4016283694	0|6|0|2|2|0|2|6

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ **B.**Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Colectiva ☐ **C.** Institucional ☐ **D.** De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ **B.**Subsidiado ☐

4.Contribución Solidaria
Si ☐ No ☒

5. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ **B.** Cabeza de Familia ☐ **C.** Beneficiario ☐ **D.** Afiliado adicional ☐

6. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ **B.** Independiente ☐ **C.** Pensionado ☐

7.Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres			
CARDOSO Primer apellido	ROMERO Segundo apellido	ANDRES Primer nombre	FERNANDO Segundo nombre

9.Tipo documento de Identidad	10.Número del documento de Identidad	11.Sexo biológico	12.Sexo identificación
CC	1105688025	Femenino ☐ Masculino ☒	F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

13. Nacionalidad	14.Lugar Nacimiento					15.Fecha Nacimiento
	Pais:	Departamento:	Municipio:			
COLOMBIA	COLOMBIA	TOLIMA	ESPINAL			2|5|1|0|1|9|9|5

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16.Etnia	17.Comunidad	18.Discapacidad	Si ☐	No ☒
6		Categoria Discapacidad		

19.Tiene encuesta SISBEN	20.Clasificación SISBEN		21.Grupo población especial
SI ☐ NO ☒	Nivel	Grupo	

22. Administradora de riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotizacion - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	5000000	

26.Residencia

MZ 4 CA 11 **Dirección**	**Telefono fijo**	3155751893 **Telefono celular**	INGEANDRESCARDOZO@OUTLOOK.ES **Correo electronico**

TOLIMA **Departamento**	ESPINAL **Municipio/Distrito**	**Localidad / comuna**	**zona** Urbana cabecera municipal ☐ Urbana centro poblado ☐ Rural dispersa ☒ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo documento de identidad	29. Número documento identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación
		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

32. Nacionalidad	33.Lugar Nacimiento			34.Fecha Nacimiento
	Pais:	Departamento:	Municipio:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo documento de identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39.Sexo Biológico		40.Sexo Identificación						41.Lugar Nacimiento			42.Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	otro	cual	Pais	Departamento	Municipio	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46.Grupo poblacional especial	47.Encuesta SISBEN		48.Clasificación SISBEN		49.Discapacidad			50.Incapacidad Permanente	
					Si	No	Nivel	Grupo	Si	No	Categoria	Si	No
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/Distrito	Zona				Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Seleccion de la IPS Primaria

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ESPINAL - HOSPITAL SAN RAFAEL DE ESPINAL	HRAFAEL - HRAFAEL
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de identificación	57. Numero de documento de Identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSORCIO VICGER O	NIT	901902610	01

59.Ubicación

KM 25 VIA COTA CHIA VRD CERCA DE PIEDRA VIA LA Dirección	3005670725 Teléfono fijo o celular	LICITACIONESGAB2@GMAIL.COM Correo electrónico	CUNDINAMARCA Departamento	CHIA Municipio/distrito

No de Radicacion
4016283694

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reporte de pago a través de un tercero; Código: ☐
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ **12.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **14.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **15.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **16.** Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- ☐ **17.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **18.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **19.** Reporte de la calidad del pensionado
- ☐ **20.** Ingreso a contribución solidaria
- ☐ **21.** Retiro de contribución solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	62. Sexo biológico	63.Sexo identificación	64.Fecha de nacimiento
☐		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

65.EPS anterior	66.Fecha de Novedad	67.Motivo de traslado Código:	68.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	0|2|0|2|2|0|2|6	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ **69.** Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ **70.** Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- ☐ **71.** Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ **72.** Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- ☐ **73.** Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ **74.** Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- ☐ **75.** Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- ☒ **76.** Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto
- ☐ **77.** Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
- ☐ **78.** Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad
☐	

IX. FIRMAS

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

X.ANEXOS

- ☐ **82.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐ **PT.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **83.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **84.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **85.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **86.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **87.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **88.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **89.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **90.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **91.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial		93. Nombre de la Institución
Código del municipio	Código del Departamento	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	95.Firma del funcionario

96. Fecha de Radicación	97. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4016283751	0|6|0|2|2|0|2|6

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4.Contribución Solidaria
Si ☐ No ☒

5. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐

6. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

7.Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres			
VARELA Primer apellido	RODRIGUEZ Segundo apellido	JESUS Primer nombre	EDUARDO Segundo nombre

9.Tipo documento de Identidad	10.Número del documento de Identidad	11.Sexo biológico	12.Sexo identificación
CC	93461471	Femenino ☐ Masculino ☒	F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

13. Nacionalidad	14.Lugar Nacimiento				15.Fecha Nacimiento
COLOMBIA	Pais: COLOMBIA	Departamento: CUNDINAMARCA	Municipio: VENECIA - OSPINA PEREZ		2|5|1|2|1|9|7|6

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16.Etnia	17.Comunidad	18.Discapacidad	Si ☐	No ☒
6		Categoria Discapacidad		

19.Tiene encuesta SISBEN	20.Clasificación SISBEN		21.Grupo población especial
SI ☐ NO ☒	Nivel	Grupo	

22. Administradora de riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotizacion - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1750905	

26.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
TV 2 C 16 13		3025145069	DILAMATEORODRIGUEZ2024@GMAIL.CM

Departamento	Municipio/Distrito	Localidad / comuna	zona
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA		Urbana cabecera municipal ☐ Rural dispersa ☒ Urbana centro poblado ☐ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo documento de identidad	29. Número documento identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación
		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

32. Nacionalidad	33.Lugar Nacimiento			34.Fecha Nacimiento
	Pais:	Departamento:	Municipio:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo documento de identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39.Sexo Biológico		40.Sexo Identificación						41.Lugar Nacimiento			42.Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	otro	cual	Pais	Departamento	Municipio	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46.Grupo poblacional especial	47.Encuesta SISBEN		48.Clasificación SISBEN		49.Discapacidad			50.Incapacidad Permanente	
					Si	No	Nivel	Grupo	Si	No	Categoria	Si	No
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/Distrito	Zona				Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Seleccion de la IPS Primaria

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA - HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA	HSANRAFUSA - HSANRAFUSA
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de identificación	57. Numero de documento de Identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSORCIO VICGER O	NIT	901902610	01

59.Ubicación

Dirección	Teléfono fijo o celular	Correo electrónico	Departamento	Municipio/distrito
KM 25 VIA COTA CHIA VRD CERCA DE PIEDRA VIA LA	3005670725	LICITACIONESGAB2@GMAIL.COM	CUNDINAMARCA	CHIA

No de Radicacion
4016283751

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reporte de pago a través de un tercero; Código: ☐
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ **12.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **14.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **15.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **16.** Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- ☐ **17.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **18.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **19.** Reporte de la calidad del pensionado
- ☐ **20.** Ingreso a contribución solidaria
- ☐ **21.** Retiro de contribución solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	62. Sexo biológico	63.Sexo identificación	64.Fecha de nacimiento
☐		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

65.EPS anterior	66.Fecha de Novedad	67.Motivo de traslado Código:	68.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	0|3|0|2|2|0|2|6	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ **69.** Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ **70.** Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- ☐ **71.** Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ **72.** Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- ☐ **73.** Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ **74.** Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- ☐ **75.** Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- ☒ **76.** Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto
- ☐ **77.** Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
- ☐ **78.** Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad
☐	

IX. FIRMAS

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

X.ANEXOS

☐ **82.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐ **PT.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **83.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **84.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **85.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **86.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **87.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **88.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **89.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **90.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **91.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	93. Nombre de la Institución
☐	☐	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	95.Firma del funcionario
☐		
96. Fecha de Radicación	97. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4016283895	0|6|0|2|2|0|2|6

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite — A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion — B. Colectiva ☐ — A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ — C. Institucional ☐ — D. De oficio ☐

3.Regimen — A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4.Contribución Solidaria — Si ☐ No ☒

5. Tipo de afiliado — A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐

6. Tipo de cotizante — A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

7.Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres			
VARELA Primer apellido	MORENO Segundo apellido	LUIS Primer nombre	FELIPE Segundo nombre

9.Tipo documento de Identidad	10.Número del documento de Identidad	11.Sexo biológico	12.Sexo identificación
CC	1070751279	Femenino ☐ Masculino ☒	F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

13. Nacionalidad	14.Lugar Nacimiento					15.Fecha Nacimiento
	Pais:	Departamento:	Municipio:			
COLOMBIA	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO			0|5|0|1|2|0|0|7

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16.Etnia	17.Comunidad	18.Discapacidad	Si ☐ No ☒
6		Categoria Discapacidad	

19.Tiene encuesta SISBEN	20.Clasificación SISBEN		21.Grupo población especial
SI ☐ NO ☒	Nivel	Grupo	

22. Administradora de riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotizacion - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1750905	

26.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
DG 21 A 62 65 MAIZ AMARILLO		3123709570	FELIPEVARELA745@GMAIL.COM

Departamento	Municipio/Distrito	Localidad / comuna	zona
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA		Urbana cabecera municipal ☐ Rural dispersa ☒ Urbana centro poblado ☐ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo documento de identidad	29. Número documento identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación
		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

32. Nacionalidad	33.Lugar Nacimiento			34.Fecha Nacimiento
	Pais:	Departamento:	Municipio:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres				
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo documento de identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39.Sexo Biológico		40.Sexo Identificación						41.Lugar Nacimiento			42.Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	otro	cual	Pais	Departamento	Municipio	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46.Grupo poblacional especial	47.Encuesta SISBEN		48.Clasificación SISBEN		49.Discapacidad			50.Incapacidad Permanente	
					Si	No	Nivel	Grupo	Si	No	Categoria	Si	No
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/Distrito	Zona				Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Seleccion de la IPS Primaria

		53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA - HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA	HSANRAFUSA - HSANRAFUSA
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de identificación	57. Numero de documento de Identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSORCIO VICGER O	NIT	901902610	01

59.Ubicación

Dirección	Teléfono fijo o celular	Correo electrónico	Departamento	Municipio/distrito
KM 25 VIA COTA CHIA VRD CERCA DE PIEDRA VIA LA	3005670725	LICITACIONESGAB2@GMAIL.COM	CUNDINAMARCA	CHIA

No de Radicacion
4016283895

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reporte de pago a través de un tercero; Código: ☐
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ **12.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **14.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **15.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **16.** Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- ☐ **17.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **18.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **19.** Reporte de la calidad del pensionado
- ☐ **20.** Ingreso a contribución solidaria
- ☐ **21.** Retiro de contribución solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	62. Sexo biológico	63.Sexo identificación	64.Fecha de nacimiento
☐		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

65.EPS anterior	66.Fecha de Novedad	67.Motivo de traslado Código:	68.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	0|3|0|2|2|0|2|6	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ **69.** Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ **70.** Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- ☐ **71.** Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ **72.** Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- ☐ **73.** Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ **74.** Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- ☒ **75.** Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- ☒ **76.** Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto
- ☐ **77.** Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
- ☐ **78.** Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad
☐	

IX. FIRMAS

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

X.ANEXOS

☐ **82.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☒ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐ **PT.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 1

- ☐ **83.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **84.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **85.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **86.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **87.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **88.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **89.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **90.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **91.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	93. Nombre de la Institución
☐	☐	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	95.Firma del funcionario
☐		

96. Fecha de Radicación	97. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar:

Primer apellido	Segundo apellido (o de casada)	Primer nombre	Segundo nombre
VARELA	MORENO	LUIS	FELIPE

No de identificación	Tipo de documento	Fecha de nacimiento	Sexo	Fecha diligenciamiento
1070751279	RC TI X CE PA	2007 01 05	X F	2026 06 02

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Apreciado Protegido: La Carta de derechos del afiliado y del paciente, y la carta de desempeño, se constituyen en herramienta importante de consulta, para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo estipulado en normatividad vigente y por supuesto, los canales de comunicación con los que puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario:

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? X NO
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? X NO
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente? X NO
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? X NO
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? X NO

Medio de entrega deseado: Electrónico X Físico __

CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO VIRTUAL (solo para entrega electrónica)

Así pues, con el fin de garantizar su entrega, le solicitamos su respectiva autorización para realizar el envío de La Carta de derechos del afiliado y del paciente y la Carta de desempeño a su correo electrónico:

"Yo: LUIS FELIPE VARELA MORENO identificado con el documento de identidad: C No. 1070751279, doy mi consentimiento para que Salud Total EPSS envíe al correo electrónico felipevarela745@gmail.com la Carta de derechos del afiliado y del paciente y la Carta de desempeño

Firma del afiliado (Cotizante):

_____

Nombres y Apellidos: LUIS FELIPE VARELA MORENO
Número de identificación: 1070751279

Fecha de diligenciamiento
2026 06 02

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor(a) _____ identificado (a) con el documento de identidad: _____No._____ quien manifiesta no saber firmar o no poder firmar, lo hace en su nombre, el señor (a) _____ mayor de edad, identificado (a) con documento de identidad _____ No. _____ y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo, quien además actúa como testigo, certificando que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al (la) señor(a)

Firma A Ruego



_____
Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad:
Edad:
Domicilio:

_____
Nombres y apellidos de la persona de quien no sabe firmar

Huella digital del cotizante
(en caso de no saber firmar)

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

"Con la suscripción del presente documento, en cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y demás normas que reglamenten, modifiquen o deroguen, hago constar expresamente que Salud Total EPS-S S.A. me informó sobre los derechos que me asisten como titular de datos personales y, por tanto, AUTORIZO de manera libre e informada a Salud Total EPS-S S.A., con Nit. 830.140.907-4 como responsable del tratamiento de datos personales, para la recolección, almacenamiento, uso desde el momento de mi afiliación, continuación de uso y tratamiento de mis datos personales, los cuales serán almacenados en bases de datos que se encuentran en medios físicos y/o magnéticos para los siguientes fines:

- Afiliación, traslado, identificación, validación de derechos y actualización de datos de los protegidos.
- Autorizaciones de servicios de salud requeridos por los protegidos.
- Caracterización, seguimiento, identificación de la población y gestión del riesgo.
- Garantizar la prestación de las tecnologías en salud cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud Contributivo en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías.
- La asignación y/o reasignación de citas, recaudo y recuperación de cartera, información y demás operaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Cumplimiento de las obligaciones propias del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Evaluación de indicadores de alertas tempranas, oportunidad y calidad de los productos y servicios brindados.
- Identificación de Proveedores y Prestadores, así como medición de necesidad, oportunidad y calidad en los productos y servicios prestados por éstos.
- Transferencia y/o transmisión al exterior de datos personales, transferencia y/o transmisión de datos con las empresas vinculadas o matrices, con empresas de auditoria o revisoría fiscal, con prestadores de servicios de salud públicos o privados, así como con proveedores necesarios para el desarrollo de las anotadas finalidades y del objeto social de SALUD TOTAL EPS-S S.A., con los cuales se tienen contratos en aras de cumplir con los deberes de acceso y confidencialidad, así como de tomar las medidas técnicas y tecnológicas necesarias para el aseguramiento de los datos.
- Dar a conocer los diferentes servicios y productos ofrecidos por la EPS, temas de publicidad y en general mantener contacto con los usuarios y afiliados mediante cualquier medio de comunicación (escrito y/o electrónico), con el fin de adelantar cualquier trámite necesario para el desarrollo del objeto social de SALUD TOTAL EPS-S S.A.
- Cualquier otra operación necesaria para el desarrollo del objeto social de SALUD TOTAL EPS S.A. atendiendo a su naturaleza y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.
- Cumplimiento de requerimientos legales de entidades administrativas o jurisdiccionales inclusive después de terminada la relación contractual y en general para el cumplimiento de obligaciones contractuales y legales de Salud Total EPS-S S.A.

Se aclara que la información referente a beneficiarios y miembros del grupo familiar en los que pueden encontrarse datos de niñas, niños y adolescentes, datos de la salud y datos biométricos como (fotografías, huellas, videos, entre otros) son datos sensibles, sobre los cuales no está obligado a autorizar su tratamiento; no obstante lo anterior, solo serán utilizados por la Empresa para el cumplimiento de las obligaciones propias del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los sistemas integrados de gestión adoptados por Salud Total EPS-S SA.

Como Titular de datos personales, sé que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos a través de los canales de comunicación para tal fin, establecidos en la Política de protección de datos personales de Salud Total EPS-S S.A. que declaro conocer y aceptar, publicada en la página web*: www.saludtotal.com.co*, igualmente en cualquier momento puedo ejercer mis

derechos y comunicarme con el responsable del tratamiento de los datos personales por solicitud dirigida al E-mail: *protecciondatos@saludtotal.com.co,* al Teléfono: (57+1) 4854555 y a nivel nacional 018000 114524.

Firma del afiliado (Cotizante) _____

Número de identificación: _____1070751279_____

www.saludtotal.com.co
Línea local en Bogotá 4854555
Línea Nacional de atención al cliente 018000114524
Síguenos en Salud Total EPS. Oficial





FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS S

No de Radicación	Fecha de Radicación
4016290592	05/01/2020

I. DATOS DEL TRÁMITE (Los los Ilotthrotolrios tive se encuentran anexos al fromdarto entes da d Egenciarlo)

1.Tipo de Transa
A. Afiliación
B.Novedades de Novedades

2.Tipo afiliado
A. Individual
B. Colectivo
C. Institucional
Cotizante Cabeza de familia
Beneficiario afiliado adicional
Q. Sin cobro

3.Regimen
A.Contributivo
B.Subsidiado

4.Contribución Solidaria
SI
No

5. Tipo de afiliado
A. Cotizante
B. Cabeza de Familia
C. Beneficiario
D. Afiliado adicional

6. Tipo de cotizante
A. Dependiente
B. Independiente
C. Pensionado

7.Código
(Lo registra por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cónyuge de familia o beneficiario recién nacido o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres
PUNGUA (Primer apellido) | SILVA (Segundo apellido) | CARLOS (Primer nombre) | HERNANDO (Segundo nombre)

9.Tipo documento de identidad: CC
10.Número del documento de identidad: 79338185
11.Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☒
12.Sexo identificación: F ☐ M ☒ T ☐ NR ☐ Otro ☐ Cual
13. Nacionalidad: COLOMBIA
14.Lugar Nacimiento: País COLOMBIA | Departamento CUNDINAMARCA | Municipio CHIA (NA)
15.Fecha Nacimiento: 07/07/1969

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16.Etnia
17.Comunidad
18.Discapacidad: SI ☐ No ☒
Categoría Discapacidad
19.Tiene sisbenizada SISBEN: SI ☐ NO ☒
20.Clasificación SISBEN: Nivel / Grupo
21.Grupo población especial
22. Administradora de riesgos Laborales - ARL: SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
23. Administradora de Pensiones
24. Ingreso Base de cotización - IBC
25. Tarifa Contribución Solidaria
26.Residencia
Dirección
Teléfono fijo
Teléfono celular
Correo electrónico
Departamento: BOGOTA
Municipio/Distrito: BOGOTA
Localidad / comuna
Zona: Urbana cabecera municipal ☒ Rural dispersa ☐
Utilizo centro poblado ☐ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente y los hijos)

27. Apellidos y nombres
Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre

28. Tipo documento de identidad
29. Número documento identidad
30. Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☐
31. Sexo identificación: F ☐ M ☐ T ☐ NR ☐ Otro ☐ Cual
32. Nacionalidad
33.Lugar Nacimiento: País | Departamento | Municipio
34.Fecha Nacimiento

(Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales)

	35. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	36. Tipo documento de identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo Biológico: Femenino / Masculino	40.Sexo identificación: F / M / T / NR / Otro / Cual	41.Lugar Nacimiento: País	Departamento	Municipio	42.Fecha de nacimiento
01									
02									
03									
04									
05									

(Datos complementarios del Beneficiario)

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46. Grupo poblacional especial	47. Encuesta SISBEN	48. Clasificación SISBEN: Nivel / Grupo	49.Discapacidad: SI / No / Categoría	50.Capacidad Permanente: SI / No
01								
02								
03								
04								
05								

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/Distrito	Zona: Cabecera municipal	Centro poblado	Resto disperso	Resto rural	Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01								
02								
03								
04								
05								

	Dirección	Correo electrónico
01		
02		
03		
04		
05		

(Relacionar solo la IPS Principal)

53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS
54.Código de la IPS (a registrar por la EPS)

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	54.Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	VB CLINICA SUBA - DOMICILIARIA	VB CLINICA SUBA - DOMICILIARIA
01		
02		
03		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social: DOMICILIO VECINO O
56. Tipo de Identificación: NIT
57. Número de documento de identificación
58. Tipo de aportante o pagador (a registrar por la EPS)

59.Dirección: KM 20 VIA COTA CHIA VIA GARCIA DE PIEDRA Via La Granja
Teléfono fijo y celular
Correo electrónico: DIGITADORES@SALUDTOTAL.COM.CO
Departamento: CUNDINAMARCA | Municipio: CHIA

No de Radicación
4016289582

6. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y/o verificación datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código: [ ]
- [ ] 6. Reporte de cargo a través de un tercero. Código: [ ]
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios y/o afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios y/o afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Inscripción EPS nuevo grupo.
- [ ] 12. Traslado a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 14. Movilidad [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Traslado [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 16. Retiro de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- [ ] 17. Reporte del inicio de protección al cesante
- [ ] 18. Reporte de la validez de pre-Existencia
- [ ] 19. Reporte de la validez del periodo de gracia
- [ ] 20. Ingreso a nómina para cotizar
- [ ] 21. Retiro de nómina para cotizar

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	62. Sexo biológico	63.Sexo identificación	64.Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	F [ ] M [ ] T [ ] ND [ ] Otro [ ] Cual	

65.EPS anterior	66.Fecha de Novedad	67.Motivo de traslado Código:	68.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	DD/MM/AAAA		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. [ ] Declaración de ingresos de aportantes de los beneficiarios y afiliados adicionales.

70. [ ] Declaración de la no cotización de afiliado al Régimen Contributivo Especial o de Excepción.

71. [ ] Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios.

72. [ ] Declaración de no cotización del máximo número de familiares beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.

73. [ ] Autorización para que la EPS valide y consulte antes y cada vez la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

74. [ ] Autorización para que la EPS consulte la información que se genere en la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por ley funciones la requieran.

75. [X] Autorización para que la EPS maneje sus datos para cumplimiento del objeto y cobros de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo señalado en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

76. [X] Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular suministrado en línea.

77. [ ] Aceptación de las condiciones para ingresar a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.

78. [ ] Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria según lo indicado en el literal siguiente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia, indique la persona en su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad

IX. FIRMAS

Carlos Hernando Porigua

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario

X

81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

X. ANEXOS

82. Anexa Copia del documento de identidad: CE [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] PT [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total: [1]

83. Copia del diploma de bachillerato permanente emitido por la autoridad competente.

84. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.

85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para los casos de suspensión de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

86. Copia certificado de afiliación o acta de entrega del menor.

87. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

88. Documento en que conste la petición de la parte solicitante, o el certificado de defunción y/o de cadáver o la declaración juramentada por el cotizante sobre el suceso de los hechos.

89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

90. Confirmación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o no sobre la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial		93. Nombre de la Institución
Código del municipio	Código del Departamento	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Nombres y Apellidos

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	96. Firma del funcionario
97. Fecha de Radicación	98. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma al final del formulario, valida las declaraciones marcadas sin diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de los demás información registrada.

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. de radicado	Fecha de radicado
13683-00007161-CN	10/02/2026

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

I. DATOS DE TRÁMITE

1. Tipo de trámite A. Afiliación ( ) B. Reporte de novedades (X)	**2. Tipo de afiliación** B. Colectiva ( )	A. Individual: -Cotizante o cabeza de familia (X) -Beneficiario o afiliado adicional ( ) C. Institucional ( ) D. De oficio ( )		**3. Régimen** A. Contributivo (X) B. Subsidiado ( )	**4. Contribución solidaria** Si ( ) No (X)
5. Tipo de afiliado A. Cotizante (X) B. Cabeza de familia ( ) C. Beneficiario ( ) D. Afiliado adicional ( )	**6. Tipo de cotizante** A. Dependiente (X) B. Independiente ( ) C. Pensionado ( )			**7. Código (a registrar por la EPS)**	ESSC07

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional) — A. AFILIACIÓN

8. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
TUÑON	PEREZ	ESTHER	

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación					
			F	M	T	NB	Otro	Cual
CC	1048609602	Femenino (X) Masculino ( )	(X)	( )	( )	( )	( )	

13. Nacionalidad	14. Lugar de nacimiento						15. Fecha de nacimiento
	País		Departamento		Municipio		
COL	COLOMBIA		BOLIVAR		SANTA ROSA		1 9 0 8 1 9 9 7

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad			
		Categoria de discapacidad		SI ( )	NO (X)

19. Tiene encuesta		20. Clasificación SISBÉN			21. Grupo de población especial
SI	NO	Nivel	Grupo		
( )	(X)				9

22. Administradora de riesgos laborales - ARL	23. Administración de pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
SURAMERICANA DE SEGUROS	PORVENIR	$3.000.000	

26. Residencia					
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico		
CR 19A # 17 - 46		3137172661	ESTHERTUNON20@GMAIL.COM		
Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona		
BOLIVAR	SANTA ROSA	BARRIO EL PARAISO	Cabecera municipal ( )	Rural disperso ( )	Centro poblado ( )	Resto rural ( )

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo de Documento de	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico		31.Sexo identificación					
		Femenino	Masculino	F	M	T	NB	Otro	Cual
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

32. Nacionalidad	33. Lugar de nacimiento						34. Fecha de nacimiento
	País		Departamento		Municipio		D D M M Y Y Y Y

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35.	Apellidos y nombres — Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico		40. Sexo identificación						41.Lugar de nacimiento			42. Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	Otro	Cual	País	Departamento	Municipio	
B1															D D M M Y Y Y Y
B2															D D M M Y Y Y Y
B3															D D M M Y Y Y Y
B4															D D M M Y Y Y Y
B5															D D M M Y Y Y Y

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN		48. Clasificación SISBÉN		49. Discapacidad			50. Incapacidad permanente	
					SI	NO	Nivel	Grupo	SI	NO	Categoría de discapacidad	SI	NO
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona				Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural disperso	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

53. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	ESE HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA	136830023201
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57.Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO VICGER 2021	NI	901902610	1

59. Ubicación

Dirección	Teléfono fijo o celular	Correo electrónico	Departamento	Municipio / Distrito

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identificación.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero. Código [ ]
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 14. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
- [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
TUÑON	PEREZ	ESTHER	

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64.Fecha de nacimiento
CC	1048609602	Femenino [X] Masculino [ ]	F [X] M [ ] T [ ] NB [ ] Otros [ ] Cual	19/08/1997

65.EPS anterior	66. Fecha de novedad	67.Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	10/02/2026	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o de cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria.

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad
[ ]	

IX: FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado	81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

- [ ] 82. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] PT [ ]
  Cantidad de documentos de identidad anexos
- [ ] 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del articulo 2.1.7.3 del Decreto780 de 2016.
- [ ] 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total anexos: [ ]

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Nombre de la Institución
Código del municipio [ ] Código del departamento [ ]	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de Identidad	Número del documento de Identidad	95. Firma del funcionario
[ ]		

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario

Epss Sanitas FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SANITAS EPS
AFILIACIONES
690127881

RUBIANO HOLINA MARCO ADELMO

CEDULA 334.657 X X COLOMBIANO

FUSAGASUGA COLOMBIA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 08 05 1960

SURA PENSIONADO 3.000.000

KRA 83A BIS # 59A - 22 SUR

3125879274 marco657@hotmail.com

CUNDINAMARCA BOGOTA . D.C.

CONSORCIO VICGER 2021 NIT 901.902.610-2

KM 2.6 VIA CUTA CHIA VEREDA CUBLA DE PIEDRA VIA LAS PAULINAS 601 307 4999

Claudiogallacun96@gmail.com CUNDINAMARCA CHIA

SANITAS 16 02 2026.

x

(

(

RECIBIDO EPS

18 FEB 2026

RECIBIDO POR:

DCDAC

2026

EPS Sanitas FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SANITAS EPS
AFILIACIONES
690127880

BONILLA FIQUE JUAN ALFONSO

CEDULA 2.969.563

MADRID COLOMBIA CUNDINAMARCA MADRID COLOMBIANO 07 10 1969

SURA COLPENSIONES 2.000.000

CRA. 6A # 12A-17.

3133484341 juan.pfique7@gmail.com

CUNDINAMARCA MADRID

CONSORCIO VILLEER 2021 NIT 901 902 610-2

KM 25 VIA BOTA.-CHIA VEREDA CERCA DE PIEDRA VIA LAS PALMAS 3005670925

Claudia.gplacon516@gmail.com CUNDINAMARCA CHIA.

X

SANITAS 16 02 2026

X

X

EPS Sanitas
OFICINA PRINCIPAL
RECIBIDO POR LA EPS
18 FEB 2026
RECIBIDO POR:

204

Sanitas FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA 27022026

SANITAS EPS
AFILIACIONES
690128679

NIETO DIAZ MONICA

CÉDULA 65.752.576 X X COLOMBIANA

IBAGUE COLOMBIA TOLIMA IBAGUE 30 07 1978

X

SURA COLPENSIONES 2.000.000

KRA 2A SUR # 22-89 T6 apto 402 parque Central

3188929463 mikaelanieto5321@gmail.com

Tolima IBAGUE X

CONSORCIO VICSER 2021 NIT 901902 610-2

KM 2.5 VIA COTA - CHIA VEREDA CERCA DE PIEDRA VIA LAS PAULINAS. 3005670725

Claudia.aplicacion516@gmail.com CUNDINAMARCA CHIA.

Y

SANITAS 23 02 2026

Yenca Nieto Diaz

EPS Sanitas
OFICINA ZONA IN
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN POR LA EPS
27 FEB 2026
RECIBIDO POR:

Famisanar

PIÑEROS HEIDY YULINA

00 20.358.949 A F M COLOMBIANA

TOCAINA COLOMBIA CUNDINAMARCA TOCAINA 22 03 1985

SURA PORVENIR 1'750.905

KM 33 VEREDA LAS ISCAS 3114911389 heidypineros78@gmail.com

CUNDINAMARCA GUATAQUI X

ATU13021A21
Famisanar
27 FEB. 2020
15219
RECIBIDO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
HASTA VERIFICAR

CONSORCIO VILCER 2021

NIT 901 902 610-2

Km 2.5 VIA COMUNA VDA CERCA DE PIEDRA

3005470125 olaudiaopticas16@gmail.com

CHIA CUNDINAMARCA

FANUSANAR

24 02 2026

Heidy Pineros.

REYES ROJAS EDUARDO

CC 1.074.487.012 COLOMBIANO

NARIÑO COLOMBIA CUNDINAMARCA NARIÑO 09051999

JURA RBRVENIA 1'750905

VEREDA JUAN DIEGUITO (NARIÑO) 322 7170257 gildardoreyesrojas@gmail.com

CUNDINAMARCA NARIÑO

RU13021A21

Famisanar

27 FEB. 2026

15211

RECIBIDO

NO IMPLICA ACEPTACIÓN

HASTA VERIFICAR

CONSURCO VICEPR. ZONA

NIT 901.902.610-2

KM 25 VIA BOTA-UBA MEDINA VDA CERCA DE 3105670125 olvedoagricola@hotmail.com CHIA CUNDINAMARCA

24 02 2026

Eldardo Reyes

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1070751279,** *no está registrado/a* en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 20 de mayo de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ANDRES FERNANDO CARDOSO ROMERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.105.688.025**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 9 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CARLOS HERNANDO FORIGUA SILVA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **79238199,** se encuentra afiliado/a desde **02/01/1996** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 09 de marzo de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ESTHER TUÑON PEREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.048.609.602**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 9 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JUAN ALFONSO BONILLA FIQUE** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **2969563,** se encuentra afiliado/a desde **01/12/2021** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 09 de marzo de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **MONICA NIETO DIAZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **65782576,** se encuentra afiliado/a desde **07/03/2005** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 09 de marzo de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **PIÑEROS HEIDY YOLIMA** identificado(a) con **CC** número **20.358.949** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de febrero de 2022 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 09 de marzo de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

GILDARDO REYES ROJAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.074.487.012**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 9 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO DPE 2220
RADICADO No. 2022_8007276_2 13 FEB 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA"
(PENSIÓN DE VEJEZ – RECURSO DE APELACIÓN)

EL DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y

CONSIDERANDO

Que el señor **RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **334.657**, ante la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, solicitó el 9 de mayo de 2022 el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez.

Que mediante Resolución SUB 137006 del 19 de mayo de 2022 esta entidad, reconoció y ordeno el pago de una pensión de vejez a favor del señor **RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO** ya identificado, de conformidad con lo escalecido en la Ley 797 de 2003 en cuantía inicial de $1.802.520,00 efectiva a partir de 8 de mayo de 2022

Que la anterior Resolución se notificó el 22 de junio de 2022, y el Señor **RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO** encontrándose en el término otorgado, en escrito presentado el 29 de junio de 2022 radicado bajo el número 2022_8007276, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación previas las formalidades legales señaladas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, manifestando su inconformidad en los siguientes términos:

> *"(...) solicitar con que ingreso base se hace la liquidación y a partir de cuándo se hace la liquidación de prestaciones de servicios, para así mismo revocar y/o acatarme a las leyes con sus normas. (...)"*

Que mediante Resolucion SUB 271791 del 30 de septiembre de 2022 esta entidad, resolvió recurso de reposición en el sentido de confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución SUB 137006 del 19 de mayo de 2022.

Que procede esta instancia a revisar nuevamente el expediente del asegurado a fin de desatar el recurso de apelación interpuesto y dilucidar la inconformidad presentada, de acuerdo con lo cual se hacen las siguientes consideraciones de índole factico y legal.

CONSIDERACIONES


DPE 2220
13 FEB 2023

Para resolver, se considera:

Que el peticionario ha prestado los siguientes servicios:

ENTIDAD EMPLEADORA	DESDE	HASTA	NOVEDAD
ALEMAN BELLO Y CIA LTDA	19911101	19911231	TIEMPO SERVICIO
ALEMAN BELLO Y CIA LTDA	19920101	19921231	TIEMPO SERVICIO
ALEMAN BELLO Y CIA LTDA	19930101	19931231	TIEMPO SERVICIO
ALEMAN BELLO Y CIA LTDA	19940101	19941231	TIEMPO SERVICIO
ALEMAN BELLO Y CIA LTDA	19950101	19951231	TIEMPO SERVICIO
ALEMAN BELLO Y CIA LTDA	19960101	19960531	TIEMPO SERVICIO
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL LT	19970101	19971031	TIEMPO SERVICIO
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL LT	19971101	19980531	TIEMPO SERVICIO
INGENIERIA DE COLOMBIA	19980601	19981231	TIEMPO SERVICIO
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL LT	19990101	19990430	TIEMPO SERVICIO
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL LT	20000101	20000531	TIEMPO SERVICIO
CONSTRUCTORA INFOCALTE LTDA	20010601	20010831	TIEMPO SERVICIO
CONSTRUCTORA INFOCALTE LTDA	20020101	20020731	TIEMPO SERVICIO
CONSTRUCTORA INFOCALTE LTDA	20030101	20030731	TIEMPO SERVICIO
CONSTRUCTORA INFOCALTE LTDA	20040101	20040731	TIEMPO SERVICIO
CONSTRUCTORA INFOCALTE LTDA	20050101	20050731	TIEMPO SERVICIO
PETROMEGA INGENIEROS LTDA	20060101	20060831	TIEMPO SERVICIO
MARTINEZ ARANA GUSTAVO	20070101	20070731	TIEMPO SERVICIO
MARTINEZ ARANA GUSTAVO	20080101	20080731	TIEMPO SERVICIO
PETROMEGA INTERNACIONAL LTDA	20090101	20090731	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20100101	20100731	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20110101	20110831	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20120101	20120731	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20130101	20130731	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20140101	20140731	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20150101	20150731	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20160101	20160731	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20170101	20170731	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20180101	20180831	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20190101	20190831	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20200101	20200831	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20210101	20210831	TIEMPO SERVICIO
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNO	20220101	20220228	TIEMPO SERVICIO
ALEMAN BELLO Y CIA S EN C	20011001	20021002	TIEMPO SERVICIO

PRE 2220
15 FEB 2023



Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 10.724 días laborados, correspondientes a 1.532 semanas.

Que nació el 8 de mayo de 1960 y actualmente cuenta con 62 años de edad.

Que, verificada la base de datos de Asofondos, el Sistema de Información de los Afiliados a las Administradoras de los Fondos de Pensiones – SIAFP- se evidencia traslado por parte del señor **RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO** de HORIZONTE AFP a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, solicitado el 2 de febrero de 2005 y siendo efectivo a partir el 1 de abril de 2005.

Que, en este orden de ideas, este centro de decisión procede a realizar nuevo estudio de reliquidación de la pensión de vejez de la siguiente manera:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, los requisitos para obtener la pensión de vejez, son los siguientes: haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1 de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

A partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará así:

AÑO	SEMANAS	EDAD HOMBRE	EDAD MUJER
2005	1050	60	55

DPE 2220
13 FEB 2023

2006	1013	60	55
2007	1100	60	55
2008	1139	60	55
2009	1150	60	55
2010	1175	60	55
2011	1200	60	55
2012	1225	60	55
2013	1250	60	55
2014	1275	62	57
2015	1300	62	57

Que para obtener el ingreso base de liquidación de la presente prestación, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, el cual establece: "se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo".

Que igualmente el monto de la presente prestación, se define de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, por el cual se modifica el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos: "... A partir del 1 de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

r = 65.50 - 0,50 s, donde:
r =porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima".

DEL 2220
13 FEB 2023

...que para obtener el ingreso base de cotización de la presente prestación, se tomen los factores salariales establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y artículo 1 del Decreto 1158 del 3 de junio de 1994, según el caso.

Que los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, establecen que la pensión se reconocerá reunidos los requisitos mínimos y será necesario su desafiliación al régimen para que se pueda disfrutar de la misma; para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada.

Que mediante circular interna DAL-02-2021 del 7 de julio de 2021 el cual modifica la Circular interna 24 de 2018, que había modificado el numeral 1.6.5 de la Circular interna No 1 de 2017 en el sentido de establecer el disfrute de la pensión de vejez bajo las siguientes reglas de efectividad:

Efectividad
a. Cuando el afiliado de pendiente o independiente se encuentre retirado o ha dejado de cotizar varios cumpliendo los requisitos para acceder a la prestación mencionada, esta se reconocerá a partir del momento del cumplimiento del requisito de edad.
b. Si el afiliado es dependiente y se encuentra retirado estando de cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, la prestación se reconocerá a partir del día siguiente a la fecha de retiro. Si se encuentra al último aporte registrado en la historia laboral, la prestación se concederá desde el día siguiente al último aporte registrado.
c. Más del cumplimiento de los requisitos, el trabajador dependiente se hará acreedor de mesadas pensionales desde el día siguiente a la fecha de retiro. Cuando no se haya cesado en la actividad, la efectividad de la pensión se determinará desde el día siguiente al último aporte registrado.
d. Para los servidores públicos pensionados de la Empresa de la Ley 1821 de 2016, se tendrán en consideración las reglas señaladas en el artículo No 1821-2016:5637 y el mismo no podrá volver a vincularse, ejercer o prestar, bajo pena de las prohibiciones que al efecto se contemplan en el mismo artículo, para acreditar el retiro del servicio público deberán aportar certificado de retiro emitido por la autoridad competente.
e. Si la última cotización se hizo a través del Régimen Subsidiado en Pensión, la fecha de disfrute será a partir del día siguiente a la última semana efectivamente cotizada, para en que la reliquidación se atienda como el agente del trabajador.

Que, conforme al análisis jurídico, el (la) interesado(a) tiene derecho a la reliquidación de su pensión de VEJEZ.

IBL: 2.567.503 x 70,22 = $1.802.901

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE

Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el (la) peticionario (a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por favorabilidad el indicado en la columna "Aceptada Sistema":

Nombre	Fecha Status	Fecha Efectividad	VALOR IBL 1	VALOR IBL 2	Mejor IBL	% IBL	Valor Pensión Mensual	Aceptada
1150 semanas proporcional, 55 o 60 años de edad Ley 797 del 2003- Legal	8 de mayo de 2022	8 de mayo de 2022	2.567.503,00	1.782.319,00	1	70,22	1.802.901,00	0

DPE 2220
13 FEB 2023

por / 50 = 4

1.50 x 4 = 6

Que conforme a lo anterior el valor del porcentaje de las semanas adicionales para la liquidación de la prestación es de 6

TOTAL PORCENTAJE: 64.22 + 6 % = 70.22%

Que una vez efectuada las operaciones aritméticas y en consideración al número de semanas se observa que el valor arrojado bajo los parámetros establecido en la Ley 797 de 2003 el cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 70.22% que aplicado al IBL del promedio de lo cotizado durante los últimos diez años genera un valor de la mesada pensional para el 2023 de $2.039.442.00 y verificado el aplicativo de nómina se evidencia que el pensionado para el periodo 2023, percibe una mesada por valor de $2.039.011,00, valor inferior al re liquidado, motivo por el cual se procede a re liquidar la pensión de vejez y se modificara la Resolución SUB 137006 del 19 de mayo de 2022.

Que son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Acto Legislativo 01 de 2005 y C.P.A.C.A.

En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución SUB 137006 del 19 de mayo de 2022 de conformidad con lo solicitado por el señor **RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO**, ya identificado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reliquidar la pensión de vejez reconocida a favor del señor **RUBIANO MOLINA MARCO ADELMO**, ya identificado, en los siguientes términos y cuantías:

El disfrute de la presente pensión será a partir de 8 de mayo de 2022

Valor mesada pensional a 2022 $1.802.901.00
Valor mesada pensional a 2023 $2.039.442.00

LIQUIDACION RETROACTIVO	
CONCEPTO	VALOR
Mesadas	3.821.00
Mesadas Adicionales	381.00
F. Solidaridad Mesadas	0.00
F. Solidaridad Mesadas Adic	0.00
Ajustes en Salud	0.00
Descuentos en Salud	100.00

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO
RADICADO No. 2026_876983

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de VEJEZ

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

CONSIDERANDO

Que el (la) señor(a) **FORIGUA SILVA CARLOS HERNANDO,** identificado(a) con CC No. 79,238,199, solicita el 19 de enero de 2026 el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de VEJEZ, radicada bajo el No 2026_876983.

Que el (la) peticionario(a) ha prestado los siguientes servicios:

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
1 TALLERES DIAZ LTDA	19840813	19840831	TIEMPO SERVICIO	19
1 TALLERES DIAZ LTDA	19840901	19841227	TIEMPO SERVICIO	118
3 2 1 COLMAQUINAS S A	19850429	19850618	TIEMPO SERVICIO	51
FULLER ASEO Y MANTENIM.LTDA	19860421	19861015	TIEMPO SERVICIO	178
COLOM DE CARROCERIA LTD	19861216	19861231	TIEMPO SERVICIO	16
COLOM DE CARROCERIA LTD	19870101	19870131	TIEMPO SERVICIO	31
COLOM DE CARROCERIA LTD	19870201	19870303	TIEMPO SERVICIO	31
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19870717	19941231	TIEMPO SERVICIO	2684
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19950101	19951231	TIEMPO SERVICIO	360
BGTA DSTO CAPITAL	19960101	19960331	TIEMPO SERVICIO	90
BGTA DSTO CAPITAL	19960401	19960430	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19960501	19960531	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19960601	19960930	TIEMPO SERVICIO	120
BGTA DSTO CAPITAL	19961001	19961031	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19961101	19961130	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19961201	19961231	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19970101	19970131	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19970201	19970228	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19970301	19970331	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19970401	19970430	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19970501	19970531	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19970601	19970731	TIEMPO SERVICIO	60
BGTA DSTO CAPITAL	19970801	19970831	TIEMPO SERVICIO	30
BGTA DSTO CAPITAL	19970901	19970905	TIEMPO SERVICIO	5
COESPACIOS LTDA	20040501	20040531	TIEMPO SERVICIO	30
COESPACIOS LTDA	20040601	20040630	TIEMPO SERVICIO	30
COESPACIOS LTDA	20040701	20041130	TIEMPO SERVICIO	150
SELECCIONEMOS DE COLOMBIA LTDA	20041201	20041208	TIEMPO SERVICIO	8

SELECCIONEMOS DE COLOMBIA LTDA	20050101	20050727	TIEMPO SERVICIO	207
SELECCIONEMOS DE COLOMBIA LTDA	20050801	20051231	TIEMPO SERVICIO	150
SELECCIONEMOS DE COLOMBIA LTDA	20060101	20060221	TIEMPO SERVICIO	51
ALIANZA ASOCIATIVA C T A	20060601	20060630	TIEMPO SERVICIO	30
ALIANZA ASOCIATIVA C T A	20060701	20061231	TIEMPO SERVICIO	180
ALIANZA ASOCIATIVA C T A	20070101	20070129	TIEMPO SERVICIO	29
ALIANZA ASOCIATIVA C T A	20070201	20070429	TIEMPO SERVICIO	89
ALIANZA ASOCIATIVA C T A	20070501	20070731	TIEMPO SERVICIO	90
ALIANZA ASOCIATIVA C T A	20070801	20070804	TIEMPO SERVICIO	4
CONSORCIO CYC 008	20070901	20070918	TIEMPO SERVICIO	18
CONSORCIO CYC 008	20071001	20071031	TIEMPO SERVICIO	30
CONSORCIO CYC 008	20071101	20071130	TIEMPO SERVICIO	30
CONSORCIO CYC 008	20071201	20071231	TIEMPO SERVICIO	30
CONSORCIO CYC 008	20080101	20080131	TIEMPO SERVICIO	30
CONSORCIO CYC 008	20080201	20080229	TIEMPO SERVICIO	30
CONSORCIO CYC 008	20080301	20080331	TIEMPO SERVICIO	30
CONSORCIO CYC 008	20080401	20080430	TIEMPO SERVICIO	30
CONSORCIO CYC 008	20080501	20080531	TIEMPO SERVICIO	30
CONSORCIO CYC 008	20080601	20080630	TIEMPO SERVICIO	30
CONSTRUCCIONES AVALUOS Y TRANS	20090301	20090301	TIEMPO SERVICIO	1
CONSTRUCCIONES AVALUOS Y TRANS	20090401	20090401	TIEMPO SERVICIO	1
TRANSPORTES MILAR LIMITADA	20090401	20090402	TIEMPO SERVICIO	2
TRANSPORTES MILAR LIMITADA	20090501	20090501	TIEMPO SERVICIO	1
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20090901	20090907	TIEMPO SERVICIO	7
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20091001	20091231	TIEMPO SERVICIO	90
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20100101	20100131	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20100201	20100228	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20100301	20100331	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20100401	20100430	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20100501	20100531	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20100601	20100630	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20100701	20100731	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20100801	20100831	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20100901	20100930	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20101001	20101031	TIEMPO SERVICIO	30
MEGA CONSTRUEQUIPOS S.A.	20101101	20101122	TIEMPO SERVICIO	22
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20101101	20101130	TIEMPO SERVICIO	30
MEGA CONSTRUEQUIPOS S.A.	20101201	20101231	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20101201	20101201	TIEMPO SERVICIO	1
MEGA CONSTRUEQUIPOS S.A.	20110101	20110430	TIEMPO SERVICIO	120
GRUPO CONSTRUSAMIRACO CI LTDA	20110501	20110519	TIEMPO SERVICIO	19
MEGA CONSTRUEQUIPOS	20110501	20110511	TIEMPO SERVICIO	11

S.A.				
GRUPO CONSTRUSAMIRACO CI LTDA	20110601	20110731	TIEMPO SERVICIO	60
GRUPO CONSTRUSAMIRACO CI LTDA	20110901	20111231	TIEMPO SERVICIO	120
GRUPO CONSTRUSAMIRACO CI LTDA	20120101	20120131	TIEMPO SERVICIO	30
GRUPO CONSTRUSAMIRACO CI LTDA	20120201	20120229	TIEMPO SERVICIO	30
METALMECANICA CARBOINDUSTRIALE	20120301	20120302	TIEMPO SERVICIO	2
GRUPO CONSTRUSAMIRACO CI LTDA	20120401	20120408	TIEMPO SERVICIO	8
GRUPO CONSTRUSAMIRACO CI LTDA	20120501	20120528	TIEMPO SERVICIO	28
JOSE ISRAEL RIANO SUSPES	20131001	20131002	TIEMPO SERVICIO	2
JOSE ISRAEL RIANO SUSPES	20131101	20131231	TIEMPO SERVICIO	60
JOSE ISRAEL RIANO SUSPES	20140101	20140131	TIEMPO SERVICIO	30
JOSE ISRAEL RIANO SUSPES	20140201	20140201	TIEMPO SERVICIO	1
JOSE ISRAEL RIANO SUSPES	20140301	20140430	TIEMPO SERVICIO	60
JOSE ISRAEL RIANO SUSPES	20140601	20140603	TIEMPO SERVICIO	3
JOSE ISRAEL RIANO SUSPES	20140701	20140731	TIEMPO SERVICIO	30
JOSE ISRAEL RIANO SUSPES	20140801	20141130	TIEMPO SERVICIO	120
AGREGADOS EL VINCULO LTDA	20150101	20150123	TIEMPO SERVICIO	23
AGREGADOS EL VINCULO LTDA	20150201	20150228	TIEMPO SERVICIO	30
AGREGADOS EL VINCULO LTDA	20150301	20150331	TIEMPO SERVICIO	30
AGREGADOS EL VINCULO LTDA	20150401	20150418	TIEMPO SERVICIO	18
ARONA EQUIPOS S A S	20150501	20150509	TIEMPO SERVICIO	9
ARONA EQUIPOS S A S	20150601	20150618	TIEMPO SERVICIO	18
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20160101	20160116	TIEMPO SERVICIO	16
ARONA EQUIPOS S A S	20160201	20160229	TIEMPO SERVICIO	30
RIAÃ‘O CONSTRUCCIONES LTDA	20160201	20160210	TIEMPO SERVICIO	10
ARONA EQUIPOS S A S	20160301	20160322	TIEMPO SERVICIO	22
ARONA EQUIPOS S A S	20160501	20160519	TIEMPO SERVICIO	19
ARONA EQUIPOS S A S	20160601	20160615	TIEMPO SERVICIO	15
INGENIERIA MATERIALES Y EQUIPO	20161001	20161026	TIEMPO SERVICIO	26
INGENIERIA MATERIALES Y EQUIPO	20161101	20161231	TIEMPO SERVICIO	60
INGENIERIA MATERIALES Y EQUIPO	20170101	20170831	TIEMPO SERVICIO	240
INGENIERIA MATERIALES Y EQUIPO	20170901	20170918	TIEMPO SERVICIO	18
TRITURADOS T.G. S.A.	20180901	20180926	TIEMPO SERVICIO	26
TRITURADOS T.G. S.A.	20181001	20181231	TIEMPO SERVICIO	90
TRITURADOS T.G. S.A.	20190101	20190131	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20190201	20190228	TIEMPO SERVICIO	30
TRITURADOS T.G. S.A.	20190201	20190201	TIEMPO SERVICIO	1
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20190301	20190331	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20190401	20190430	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20190501	20190531	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES	20190601	20190630	TIEMPO SERVICIO	30

SAS				
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20190701	20190731	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20190801	20190831	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20190901	20190930	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20191001	20191031	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20191101	20191130	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20191201	20191231	TIEMPO SERVICIO	30
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20200101	20200406	TIEMPO SERVICIO	96
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20200501	20200506	TIEMPO SERVICIO	6
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20200601	20200930	TIEMPO SERVICIO	120
AVITEC CONSTRUCCIONES SAS	20201001	20201015	TIEMPO SERVICIO	15
CONSORCIO LOCALIDADES 2019	20210101	20210109	TIEMPO SERVICIO	9
CONSORCIO LOCALIDADES 2019	20210201	20210531	TIEMPO SERVICIO	120
CONSORCIO LOCALIDADES 2019	20210601	20210630	TIEMPO SERVICIO	30
1 GALVIS CHACON IVAN YEZID	20210701	20210709	TIEMPO SERVICIO	9
CONSORCIO LOCALIDADES 2019	20210701	20210731	TIEMPO SERVICIO	30
1 GALVIS CHACON IVAN YEZID	20210801	20210826	TIEMPO SERVICIO	26
CONSORCIO LOCALIDADES 2019	20210801	20210801	TIEMPO SERVICIO	1
2 CONSORCIO SERVICIOS INTEGRAL	20210901	20210916	TIEMPO SERVICIO	16
2 CONSORCIO SERVICIOS INTEGRAL	20211001	20211008	TIEMPO SERVICIO	8
INVERSIONES IVANESCA SAS	20211101	20211118	TIEMPO SERVICIO	18
INVERSIONES IVANESCA SAS	20211201	20211215	TIEMPO SERVICIO	15
SIBEL INGENIERIA Y CIA	20211201	20211218	TIEMPO SERVICIO	18
SIBEL INGENIERIA Y CIA	20220101	20221231	TIEMPO SERVICIO	360
SIBEL INGENIERIA Y CIA	20230101	20230331	TIEMPO SERVICIO	90
SIBEL INGENIERIA Y CIA	20230401	20230430	TIEMPO SERVICIO	30
SIBEL INGENIERIA Y CIA	20230501	20230531	TIEMPO SERVICIO	30
SIBEL INGENIERIA Y CIA	20230601	20230731	TIEMPO SERVICIO	60
SIBEL INGENIERIA Y CIA	20230801	20230831	TIEMPO SERVICIO	30
SIBEL INGENIERIA Y CIA	20230901	20230911	TIEMPO SERVICIO	11
CONSORCIO MAKIAP	20231001	20231021	TIEMPO SERVICIO	21
CONSORCIO MAKIAP 2023	20231101	20231231	TIEMPO SERVICIO	60
CONSORCIO MAKIAP 2023	20240101	20240131	TIEMPO SERVICIO	30
CONSORCIO MAKIAP 2023	20240201	20240206	TIEMPO SERVICIO	6
DROMOS PAVIMENTOS S.A	20240701	20240702	TIEMPO SERVICIO	2
DROMOS PAVIMENTOS S.A	20240801	20240831	TIEMPO SERVICIO	30
DROMOS PAVIMENTOS S.A	20240901	20240930	TIEMPO SERVICIO	30
DROMOS PAVIMENTOS S.A	20241001	20241031	TIEMPO SERVICIO	30
DROMOS PAVIMENTOS S.A	20241101	20241101	TIEMPO SERVICIO	1
DRAGA INGENIERIA SAS	20241201	20241210	TIEMPO SERVICIO	10
DRAGA INGENIERIA SAS	20250101	20250131	TIEMPO SERVICIO	30
DRAGA INGENIERIA SAS	20250201	20250228	TIEMPO SERVICIO	30
DRAGA INGENIERIA SAS	20250301	20250331	TIEMPO SERVICIO	30
DRAGA INGENIERIA SAS	20250401	20250429	TIEMPO SERVICIO	29
LSG INGENIERIA SAS	20250601	20250607	TIEMPO SERVICIO	7
LSG INGENIERIA SAS	20250701	20250731	TIEMPO SERVICIO	30
LSG INGENIERIA SAS	20250801	20250930	TIEMPO SERVICIO	60

LSG INGENIERIA SAS	20251001	20251031	TIEMPO SERVICIO	30
LSG INGENIERIA SAS	20251101	20251130	TIEMPO SERVICIO	30

Que cuenta con tiempos cotizados en otras cajas:

ENTIDAD LABORO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ADMINISTRADORA	DIAS TOTALES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	17/07/1987	31/12/1994	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2684
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1/01/1995	31/12/1995	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	360

Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 9,307 días laborados, correspondientes a 1,329 semanas.

Que nació el 17 de enero de 1964 y actualmente cuenta con 62 años de edad.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, los requisitos para obtener la pensión de vejez, son los siguientes: haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1 de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

A partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará, así:

AÑO	SEMANAS	EDAD HOMBRE	EDAD MUJER
2005	1050	60	55
2006	1075	60	55
2007	1100	60	55
2008	1125	60	55
2009	1150	60	55
2010	1175	60	55
2011	1200	60	55
2012	1225	60	55
2013	1250	60	55
2014	1275	62	57
2015	1300	62	57

Que para el caso de mujeres, a partir del 1° de enero de 2026, se deberá verificar las condiciones establecidas en la Sentencia C-197 de 2023, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la cual declaró inexequible el inciso 2° del numeral 2° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003 —que modificó el inciso 2° del numeral 2° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993— y el apartado final del inciso 5° del artículo 10 de la Ley 797 de 2003 —que modificó el artículo 34 de la Ley 100 de 1993—, en relación con sus efectos para las mujeres. No obstante, difirió sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de que, antes de esa fecha, el Congreso de la República adoptara un régimen de causación del derecho a la pensión de vejez que incorporara de manera integral el enfoque de género y, especialmente, la situación de las mujeres cabeza de familia.

Que la citada Sentencia establece que, vencido dicho término sin que exista reglamentación, a partir del 1° de enero de 2026 el número mínimo de semanas cotizadas exigidas a las mujeres para acceder a la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media se reducirá en 50 semanas, y que a partir del 1° de enero de 2027 disminuirá en 25 semanas adicionales por año, hasta llegar a un total de 1000 semanas.

Que en concordancia con lo anterior, la disminución de semanas para las mujeres aplicará así: a partir del 1° de enero de 2026, una reducción de 50 semanas, y a partir del 1° de enero de 2027, una reducción de 25 semanas por año, de la siguiente manera:

AÑO	SEMANAS	AÑO	SEMANAS
2026	1.250	2032	1.100
2027	1.225	2033	1.075
2028	1.200	2034	1.050
2029	1.175	2035	1.025
2030	1.150	2036	1.000
2031	1.125		

Que para obtener el ingreso base de liquidación de la presente prestación, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993; el cual establece: "*Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.*

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo".

Que igualmente el monto de la presente prestación, se define de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, por el cual se modifica el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos: *"... A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:*

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r =porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada". El 1o. de enero del año 2005 el número de

semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima."

Que para obtener el ingreso base de cotización de la presente prestación, se toman los factores salariales establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y artículo 1º del Decreto 1158 del 3 de junio de 1994, según el caso.

Que de conformidad con la Circular OAL 02 de 2021, que modificó las reglas de pensión de vejez de la Circular 01 de 2012, suscrita por la Oficina Asesora de Asunto Legales de esta administradora, las reglas de efectividad de la pensión son las siguientes:

Vinculación al sistema	Efectividad
Dependiente y/o Independiente	Se encuentra retirado o ha dejado de cotizar antes de cumplir requisitos para acceder a la pensión de vejez, ésta se reconocerá a partir del cumplimiento del requisito de edad.
Dependiente	Previo al cumplimiento de la edad se reconocerá desde el día siguiente de la última cotización o de la novedad de retiro.
Independiente/ Régimen Subsidiado	Al día siguiente de la última semana efectivamente cotizada, previo cumplimiento de la edad.
Dependiente / Independiente novedad P	Al día siguiente de la novedad P, previo el cumplimiento de la edad.

Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:

IBL: 2,314,579 x 64.84 = $1,500,773
SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.

La pensión aquí reconocida se ajustara de conformidad con las reglas aplicables al valor mínimo o máximo de la pensión, según corresponda, vigente para la fecha de efectividad, por la cual la suma a reconocer será de 1,750,905 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE).

Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el (la) peticionario (a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por favorabilidad el indicado en la columna "Aceptada Sistema":

Nombre	Fecha Status	Fecha Efectividad	VALOR IBL 1	VALOR IBL 2	Mejor IBL	% IBL	Valor Pensión Mensual	Aceptada
1050 semanas progresivas, 55 o 60 a?os de edad Ley 797 del 2003- Legal	17 de enero de 2026	17 de enero de 2026	2,314,579.00	1,929,126.00	1	64.84	1,750,905.00	SI

Esta pensión estará a cargo de:

ENTIDAD	DÍAS	VALOR CUOTA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3044	$574,122.00
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	6238	$1,176,783.00

El disfrute de la presente pensión será a partir de 17 de enero de 2026

Que es importante señalar que en caso de que usted desee obtener el detalle de la liquidación de la prestación económica reconocida a través de este acto administrativo, lo podrá solicitar a través de la Sede Electrónica de la Página WEB (www.colpensiones.gov.co) o en cualquiera de los Puntos de Atención de Colpensiones a nivel nacional. Este documento será recibido vía correo electrónico o a través de correspondencia Física según su preferencia.

Son disposiciones aplicables: Ley 100/93 y CCA.

En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer el pago de una pensión de VEJEZ a favor del (la) señor(a) **FORIGUA SILVA CARLOS HERNANDO**, ya identificado(a), en los siguientes términos y cuantías:

Valor mesada a 17 de enero de 2026 = $1,750,905

LIQUIDACION RETROACTIVO	
CONCEPTO	VALOR
Mesadas	817,089.00
Descuentos en Salud	32,700.00
Valor a Pagar	784,389.00

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 202602 que se paga el último día hábil del mismo mes en la central de pagos del banco DAVIVIENDA de BOGOTA HOME CENTER CALLE 170.

PARÁGRAFO: Conforme el convenio establecido por Colpensiones con la entidad bancaria, el cobro de esta prestación económica puede efectuarse en cualquier oficina del Banco asignado a nivel nacional.

Finalmente en caso de que su prestación haya sido girada a través de central de pagos del banco CAJA SOCIAL INTERNACIONAL (PAGO AL EXTERIOR) de BOGOTA OFICINA PRINCIPAL, para el giro efectivo y determinar su modalidad de pago, deberá efectuar su autorización gestionando el trámite Traslado Cuenta Pago al Exterior, para lo cual si su documento corresponde a Cedula de Ciudadanía (CC) o Cédula de Extranjería (CE), deberá radicar en el portal WEB Sede Electrónica a través de la página https://sede.colpensiones.gov.co/login. Si su tipo de documento corresponde a Pasaporte (PA), Extranjero Ecopetrol (EE), Registro Civil (RC) o Tarjeta Identidad (TI) deberá radicar la novedad a través de la página web de COLPENSIONES https://www.colpensiones.gov.co/ en el módulo de Zona Transaccional Consulta a un clic Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias.

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación, se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100 de 1993 en EPS POR ASIGNAR.

ARTÍCULO CUARTO: Esta pensión estará a cargo de:

ENTIDAD	DÍAS
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3044
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	6238

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente resolución a la Gerencia de Ingresos y Egresos de la Vicepresidencia Financiamiento e Inversiones de Colpensiones para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese al (la) Señor (a) **FORIGUA SILVA CARLOS HERNANDO** haciéndole saber que contra el presente acto administrativo puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RONALD AUGUSTO OSORIO MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE DETERMINACION I
COLPENSIONES

YEIMI MILENA CALVO FLOREZ

LIQUIDADOR
ANALISTA COLPENSIONES

COL-VEJ-03-501,1

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JESUS EDUARDO VARELA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **93.461.471**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

ANEXO 2

PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO

CONSORCIO VICGER 2021

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE RODRIGO PARRA ALONSO
C.C. 20.749.817
CARGO: OPERADOR MOTONIVELADORA
MOTIVO DEL RETIRO : RENUNCIA VOLUNTARIA CONSORCIO VICGER 2021

Fecha de Ingreso:	22-ene-26	**Fecha del Retiro:**	31-ene-26	**Total Días:**	9
DIAS PARA VACACIONES					
Fecha de Ingreso:	22-ene-26	**Fecha del Retiro:**	31-ene-26	**Total Días:**	9

VARIABLES

	INDEMNIZACION	VACACIONES	CESANTIAS	PRIMA
Salario Básico Sumatoria		**$3.000.000**	**$3.000.000**	**$3.000.000**
Sumatoria HED	$0	$17.045	$17.045	$17.045
Sumatoria HEN	$0	$0	$0	$0
Sumatoria RN	$0	$0	$0	$0
Auxilio de transporte	$0	$0	$0	$0
TOTAL VARIABLES	**$0**	**$17.045**	**$17.045**	**$17.045**
Promedio variables	**$ 0**	**$ 56.817**	**$ 56.817**	**$ 56.817**
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	**$0**	**$3.000.000**	**$3.056.817**	**$3.056.817**

PAGOS

CESANTIAS		**Desde:**	22-ene-26	**Hasta:**	31-ene-26	**$76.420**
Total días	9					
INTERESES DE CESANTIAS		**Desde:**	22-ene-26	**Hasta:**	31-ene-26	**$229**
Total días	9					
VACACIONES:		**Desde:**	22-ene-26	**Hasta:**	31-ene-26	**$37.500**
Total días	0,38	Dias disfrutados	0,00	Saldo dias	0,38	
PRIMA DE SERVICIOS		**Desde:**	22-ene-26	**Hasta:**	31-ene-26	**$76.420**
Total días	9					
INDEMNIZACIÓN		**Desde:**	22-ene-26	**Hasta:**	31-ene-26	
Días	0	Dias para indemnización	0,000			**$0**
SALARIOS		**Desde:**		**Hasta:**		
Días	0					**$ 0**
AUXILIO TRANSPORTE	$ 0		0	0		**$0**
FESTIVOS						**$0**
HED						**$ 0**
HEN						**$ 0**
HEDF						**$ 0**
AUXILIOS						**$ 0**
		VALOR TOTAL LIQUIDACION				**$190.570**

DESCUENTOS

DTO LIBRANZAS					**$0**
DTO OTROS	Descuento Prestamo				**$ 0**
DTO SALUD	$0	X	4%		**$0**
DTO PENSION	$0	X	4%		**$0**
DTO F,S,P,	$0	X	0%		**$0**
	TOTAL DEDUCCIONES				**$0**
	VALOR TOTAL A PAGAR				**$190.570**

Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilio por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles y en general todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones que tenga por causa de su labor.

2. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, que transada cualquier diferencia relativa al contrato que ha terminado, pues ha sido su común animo transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa del mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación de existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran en paz y salvo por los conceptos expresados, excepto en cuanto de derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15, C.S.T.)

EL EMPLEADOR:
CONSORCIO VICGER 2021

EL TRABAJADOR C.C. Nro.
RODRIGO PARRA ALONSO

Bogota, Febrero 20 de 2026

Señores.
CONSORCIO VICGER
At: Ing. German Ballestas
La Ciudad

Asunto: Renuncia voluntaria

Por medio de la presente presento mi renuncia voluntaria al cargo que venia desempeñando en su empresa como Ingeniero Residente de obra en el contrato ICCU-140-2025, INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Lo anterior motivado por asuntos personales que requieren mi atencion inmediata.

Por su atencion mil gracias.

JUAN HARVEY OCHOA CORTES
CC# 79.392.621 de Bogota.
telefono 3142947534.

CONSORCIO VICGER 2021

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE JUAN HARVEY OCHOA CORTES
C.C. 79.372.621
CARGO: INGENIERO RESIDENTE
MOTIVO DEL RETIRO : TERMINACION CONTRATO CONSORCIO VICGER 2021

Fecha de Ingreso:	21-oct-25	Fecha del Retiro:	20-feb-26	Total Dias:	120
DIAS PARA VACACIONES					
Fecha de Ingreso:	21-oct-25	Fecha del Retiro:	20-feb-26	Total Dias:	120
LICENCIA NO REMUNERAD	24-dic-25	12/01/2026			-19
TOTAL DIAS a liquidar					101

VARIABLES

			PROMEDIO HORAS EXT	VACACIONES	CESANTIAS	PRIMA
Salario Básico Sumatoria				$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000
Sumatoria HED			$1.143.182	$0	$0	$0
Sumatoria HEN			$0	$0	$0	$0
Sumatoria RN			$0	$0	$0	$0
Auxilio de transporte			$0	$0	$0	$0
TOTAL VARIABLES			$1,143,182	$0	$0	$0
Promedio variables			$ 285.796	$0	$ 285.796	$ 285.796
SALARIO BASE DE LIQUIDACION			$285.796	$5.000.000	$5.285.796	$5.285.796

PAGOS

CESANTIAS	Desde:		21-oct-25	Hasta:	20-feb-26	$1.482.959
Total dias 101						
INTERESES DE CESANTIAS	Desde:		21-oct-25	Hasta:	20-feb-26	$49.926
Total dias 101						
VACACIONES:	Desde:		21-oct-25	Hasta:	20-feb-26	$701.389
Total dias 3,60	Dias disfrutados	0,00		Saldo dias	3,60	
PRIMA DE SERVICIOS	Desde:		13-ene-26	Hasta:	20-feb-26	$543.262
Total dias 37						
INDEMNIZACION	Desde:		21-oct-25	Hasta:	20-feb-26	
Dias 0	Dias para indemnización	0,000				$0
VALOR TOTAL LIQUIDACION						$2.777.537

DESCUENTOS

TOTAL DEDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL A PAGAR	$2.777.537

Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilio por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles y en general todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones que tenga por causa de su labor.

2. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, que transada cualquier diferencia relativa al contrato que ha terminado, pues ha sido su común animo transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa del mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación de existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran en paz y salvo por los conceptos expresados, excepto en cuanto de derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15, C.S.T.)

EL EMPLEADOR:
CONSORCIO VICGER 2021

EL TRABAJADOR C.C. No.
JUAN HARVEY OCHOA CORTES
79372621.

ANEXO 3

INDUCCIONES

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Ibe-26

CAPACITADOR: CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: INDUCCION SGSS, SGSST, NOTIFICACION DE RIESGOS,COPASST , CCL,POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS, REGLAMENTO DE HIGIENE, REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO, PLAN DE EMERGENCIAS, NOTIFICACION DERECHO EXAMEN DE EGRESO

HORA DE INICIO: 8:00 a. m. HORA TERMINACION: 9:20 a. m.

TIPO

INDUCCION	X	CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
CARDOSO ANDRES FERNANDO	1.105.688.025	INGENIERO RESIDENTE	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: feb-25

CAPACITADOR: CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: INDUCCION SGSS, SGSST, NOTIFICACION DE RIESGOS,COPASST , CCL,POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS, REGLAMENTO DE HIGIENE, REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO, PLAN DE EMERGENCIAS, NOTIFICACION DERECHO EXAMEN DE EGRESO

HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA TERMINACION 9:10 a. m.

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
VARELA LUIS FELIPE	1.070.751.229	AYUDANTE	
VARELA JESUS EDUARDO	93.461.471	AYUDANTE	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: feb-25

CAPACITADOR: CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: INDUCCION SGSS, SGSST, NOTIFICACION DE RIESGOS,COPASST ; CCL,POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS, REGLAMENTO DE HIGIENE, REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO, PLAN DE EMERGENCIAS, NOTIFICACION DERECHO EXAMEN DE EGRESO

HORA DE INICIO: 9:03 a. m. HORA TERMINACION: 9:20 a. m.

TIPO

INDUCCIÓN: X CAPACITACION:

CHARLA INFORMATIVA: ENTRENAMIENTO:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
FORIGUA CARLOS HERNANDO	79.238.199	OPERADOR MOTONIVELADORA	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: feb-25

CAPACITADOR: CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: INDUCCION SGSS, SGSST, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS,COPASST , CCL,POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS, REGLAMENTO DE HIGIENE, REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO, PLAN DE EMERGENCIAS, NOTIFICACION DERECHO EXAMEN DE EGRESO

HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA TERMINACION 9:20 a. m.

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACION [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
MOLINA MARCO ADELMO	334.657	OPERADOR MOTONIVELADORA	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: feb-25

CAPACITADOR: CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA: CONSORCIO VIGGER 2021

TEMA ESPECIFICO: INDUCCION SGSS, SGSST, NOTIFICACION DE RESGOS,COPASST , COL,POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS, REGLAMENTO DE HIGIENE, REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO, PLAN DE EMERGENCIAS, NOTIFICACION DERECHO EXAMEN DE EGRESO

HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA TERMINACION 9:20 a. m.

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACION [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
BONILLA JUAN ALFONSO	2.969.563	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: feb-25

CAPACITADOR: CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: INDUCCION SGSS, SGSST, NOTIFICACION DE RIESGOS,COPASST , CCL,POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS, REGLAMENTO DE HIGIENE, REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO, PLAN DE EMERGENCIAS, NOTIFICACION DERECHO EXAMEN DE EGRESO

HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA TERMINACION: 9:20 a. m.

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
NIETO DIAZ MONICA	65.782.576	INSPECTORA SST	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: feb-25

CAPACITADOR: CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: INDUCCION SGSS, SGSST, NOTIFICACION DE RIESGOS,COPASST , CCL,POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS, REGLAMENTO DE HIGIENE, REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO, PLAN DE EMERGENCIAS, NOTIFICACION DERECHO EXAMEN DE EGRESO

HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA TERMINACION 9:20 a. m.

TIPO
INDUCCIÓN [X] CAPACITACION [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
TUÑON ESTHER	1.048.809.802	RESIDENTE SOCIAL	Esther Tuñón Peña
PIÑEROS HEIDY YOLIMA	20.358.949	AUX DE TRAFICO	
REYES ROJAS GILDARDO	1.074.487.012	AYUDANTE	Gildardo

ANEXO 4

EXAMENES MEDICOS

BSL NORTE

NIT 900844030-8 CALLE 134 # 7-83 CONS 233, TELEFONO:6017179195, FAX:, BOGOTA

CERTIFICADO DE APTITUD PARA EXAMEN INGRESO

BOGOTA, Enero 26 de 2026



NOMBRE DEL ASPIRANTE	ANDRÉS FERNANDO CARDOSO
CEDULA	1105688025
EDAD	30 AÑOS
CARGO	INGENIERO RESIDENTE
HORA DE APERTURA HISTORIA CLINICA	12:58
HORA CIERRE HISTORIA CLINICA	13:26
EMPRESA CLIENTE/SUBCLIENTE	CONSORCIO VICGER 2021
EXAMENES	ESPIROMETRIA, AUDIOMETRIA, VISIOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS	**ESPIROMETRIA**:NORMAL, **AUDIOMETRIA**:ACEPTABLE PARA EL CARGO, **VISIOMETRIA**:NORMAL

HACEMOS CONSTAR QUE, EN LA FECHA EXAMINAMOS AL TRABAJADOR, CON EL SIGUIENTE CONCEPTO FINAL, DE ACUERDO AL CARGO.

APTO CON RESTRICCION QUE NO INTERVIENE EN LA LABOR

Restricciones
EVITAR EXPOSICION A RUIDO INTERMITENTE O CONTINUO POR ENCIMA DE LIMITES PERMISIBLES 85 DB

OBSERVACIONES

1. HIGIENE POSTURAL
2. PAUSAS ACTIVAS DE DESCANSO
3. EJERCICIO
4. DIETA BALANCEADA
5. CONTROL PERIODICO EPS

RESOLUCION 1843 DE 2025
- GÉNERO:MASCULINO
- ESTADO CIVIL:CASADO(A)
- EPS:SALUD TOTAL
- FONDO DE PENSIONES:PORVENIR
- ARL:NINGUNA
- NIVEL EDUCATIVO:UNIVERSITARIO COMPLETOS
- FECHA DE NACIMIENTO:1995-10-25
- DIRECCIÓN:MANZANA 4 CASA 11 ESPINAL TOLIMA
- CELULAR:3155751893
- CORREO ELECTRÓNICO:NOI@HOTMAIL.COM



JESUS EUGENIO MENESES GONGORA
REGISTRO MEDICO NO 19379168
LICENCIA SALUD OCUPACIONAL 6952 13 DE AGOSTO DE 2019



FIRMA PACIENTE

De conformidad con lo contemplado en las Resoluciones 1843 de abril de 2025 y 4272 de 2021, el presente documento forma parte de la historia clínica ocupacional. Su custodia y disponibilidad para los fines legales pertinentes será responsabilidad de nuestra Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). Se garantiza que los datos sensibles y diagnósticos permanecen bajo reserva médica conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.

.h

DILIGENCIADO POR :BSL NORTE
PARA:**BIENESTAR Y SALUD LABORAL S.A.S.** Calle 134 # 7-83 cons 233, Bogotá D. C. Tel.6037468
Licencia de Salud Ocupacional No. 64 del 10-01-2017, Bogotá D. C.

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 30.152

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	01 MES	2026 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO VICGER 2021	CONSORCIO VICGER 2021

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
VARELA MORENO LUIS FELIPE	MASCULINO	19 AÑOS 0 MESES 25 DÍAS	CC (Tipo)	1070751279 (Número)

Cargo

AYUDANTE

EPS	AFP	ARL
SALUD TOTAL	NO DEFINIDA	NO DEFINIDA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (CUMPLE CON CRITERIOS MEDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	VISIOMETRÍA	✓
ESPIROMETRÍA	✓	EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA, EJERCICIO QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR.
REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 39625957 - SANDRA ESPERANZA VARGAS

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
G1053M1S30152

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: VARELA MORENO LUIS FELIPE

CC: 1070751279

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 30.154

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	01 MES	2026 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO VICGER 2021	CONSORCIO VICGER 2021

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
VARELA RODRIGUEZ JESUS EDUARDO	MASCULINO	49 AÑOS 1 MESES 5 DÍAS	CC (Tipo)	93461471 (Número)

Cargo

AYUDANTE

EPS	AFP	ARL
SALUD TOTAL	COLPENSIONES	NO DEFINIDA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	VISIOMETRÍA	✓
ESPIROMETRÍA	✓	EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL : PERMANENTE REALIZAR SU DEBIDA CORRECCION VISUAL	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : OPTOMETRIA	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA, EJERCICIO QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR.
REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 39625957 - SANDRA ESPERANZA VARGAS

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad

E1053K1Q30154

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: VARELA RODRIGUEZ JESUS EDUARDO

CC: 93461471

BSL NORTE

NIT 900844030-8 CALLE 134 # 7-83 CONS 233, TELEFONO:6017179195, FAX:, BOGOTA

CERTIFICADO DE APTITUD PARA EXAMEN INGRESO

BOGOTA, Febrero 6 de 2026



NOMBRE DEL ASPIRANTE	CARLOS HERNANDO FORIGUA
CEDULA	79238199
EDAD	62 AÑOS
CARGO	OPERADOR MOTONIVELADORA
HORA DE APERTURA HISTORIA CLINICA	13:18
HORA CIERRE HISTORIA CLINICA	13:45
EMPRESA CLIENTE/SUBCLIENTE	CONSORCIO VICGER 2021
EXAMENES	ESPIROMETRIA, AUDIOMETRIA, VISIOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS	**ESPIROMETRIA**:NORMAL, **AUDIOMETRIA**:ACEPTABLE PARA EL CARGO, **VISIOMETRIA**:NORMAL

HACEMOS CONSTAR QUE, EN LA FECHA EXAMINAMOS AL TRABAJADOR, CON EL SIGUIENTE CONCEPTO FINAL, DE ACUERDO AL CARGO.

APTO CON RESTRICCION QUE NO INTERVIENE EN LA LABOR

Restricciones
EVITAR EXPOSICION A RUIDO INTERMITENTE O CONTINUO POR ENCIMA DE LIMITES PERMISIBLES 85 DB

OBSERVACIONES
1. HIGIENE POSTURAL
2. PAUSAS ACTIVAS DE DESCANSO
3. EJERCICIO
4. DIETA BALANCEADA
5. CONTROL PERIODICO EPS
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN EXPOSICIONES DE RIESGO OCUPACIONALES

RESOLUCION 1843 DE 2025
- GÉNERO:MASCULINO
- ESTADO CIVIL:UNIÓNLIBRE
- EPS:SALUD TOTAL
- FONDO DE PENSIONES:NINGUNO
- ARL:NINGUNA
- NIVEL EDUCATIVO:BACHILLERATO COMPLETO
- FECHA DE NACIMIENTO:1964-01-17
- DIRECCIÓN:CALLE 129A # 97 - 64
- CELULAR:3143422309
- CORREO ELECTRÓNICO:NO@HOTMAIL.COM



JESUS EUGENIO MENESES GONGORA
REGISTRO MEDICO NO 19379168
LICENCIA SALUD OCUPACIONAL 6952 13 DE AGOSTO DE 2019



FIRMA PACIENTE

De conformidad con lo contemplado en las Resoluciones 1843 de abril de 2025 y 4272 de 2021, el presente documento forma parte de la historia clínica ocupacional. Su custodia y disponibilidad para los fines legales pertinentes será responsabilidad de nuestra Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). Se garantiza que los datos sensibles y diagnósticos permanecen bajo reserva médica conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.

.h

DILIGENCIADO POR :BSL NORTE
PARA:**BIENESTAR Y SALUD LABORAL S.A.S.** Calle 134 # 7-83 cons 233, Bogotá D. C. Tel.6037468
Licencia de Salud Ocupacional No. 64 del 10-01-2017, Bogotá D. C.

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE PREINGRESO

Ingreso No 165019
Fecha Atención: 2026-02-06T10:15:24
Fecha Concepto: 2026-02-06T10:52:03



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre:	ESTHER TUÑON PEREZ	Documento:	CC 1048609602
F. Nacimiento:	1997-08-19	C. Nacimiento:	BOLIVAR - CARTAGENA
Edad:	28	Género:	F
Estado Civil:	SOLTERO(A)	No. Hijos:	0
Dirección Domicilio:	SANTA ROSA	Lugar Residencia:	BOLIVAR - CARTAGENA
Telefono Domicilio:	3137172661	Telefono Cont:	3164111090
Contacto:	JOSUE TUÑON (HERMANO)	EPS:	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD
Escolaridad:	TRABAJO SOCIAL (COMPLETA)	Ocupación:	RESIDENTE SOCIAL
AFP:	PORVENIR		
Ciudad Atención:	BOLIVAR - CARTAGENA	ARL:	SIN INFORMACION
Pais Procedencia:	Colombia		
Emp. Misión:	PARTICULAR		
Empresa:	PARTICULAR - Nit: 1234567 - Actividad Economica: 0010 Asalariados		

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados

No presenta carnet de vacunación para revisión.

EXAMENES REALIZADOS

Nombre del Examen	Concepto	Recomendaciones
AUDIOMETRIA VIA AEREA:	Su capacidad auditiva se encuentra dentro de los parámetros normales	
EVALUACION MEDICA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:	SE REALIZA	
OPTOMETRIA:	SE REALIZA	Control anual

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL


APTO PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES GENERALES

Autociudado; Comportamiento seguro; Control de peso; Cumplir los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo; Dieta balanceada; Ejercicio Regular; Hábitos de estilo de vida sana; Higiene Postural; Tomar abundante líquido;

REMISIONES

ESTUDIO Y MANEJO IMC EN EPS.



Firma del Profesional

Nombre: ANA JULIA BARRERA AVENDAÑO CC 39533135
Cargo: MEDICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Licencia S. 3428 2018-03-08 Registro Medico: 3953135



Firma del Paciente

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: De conformidad con la Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social - la cual deroga las disposiciones anteriores sobre la materia-, las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso tienen como único fin determinar la aptitud del aspirante para el cargo, basándose en los requerimientos del perfil definidos por el empleador. Esta normativa refuerza la protección a la intimidad y la no discriminación, prohibiendo de manera taxativa la exigencia de pruebas de embarazo, VIH o cualquier examen que vulnere los derechos fundamentales del trabajador; salvo excepciones legales muy específicas relacionadas con riesgos directos para la salud pública o el trabajador. Bajo este nuevo marco legal, la Empresa solo tiene acceso al Certificado Médico de Ingreso que dictamina la aptitud laboral. La Historia Clínica Ocupacional completa se mantiene bajo estricta reserva profesional y custodia de GSL OCUPACIONAL SAS, garantizando en todo momento el derecho del trabajador a acceder a su información médica y a la protección de sus datos personales.

BSL NORTE

NIT 900844030-8 CALLE 134 # 7-83 CONS 233, TELEFONO:6017179195, FAX:, BOGOTA

CERTIFICADO DE APTITUD PARA EXAMEN INGRESO

BOGOTA, Febrero 6 de 2026



NOMBRE DEL ASPIRANTE	MARCO ADELMO RUBIANO MOLINA
CEDULA	334657
EDAD	65 AÑOS
CARGO	OPERADOR MOTONIVELADORA
HORA DE APERTURA HISTORIA CLINICA	13:21
HORA CIERRE HISTORIA CLINICA	13:52
EMPRESA CLIENTE/SUBCLIENTE	CONSORCIO VICGER 2021
EXAMENES	ESPIROMETRIA, AUDIOMETRIA, VISIOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS	**ESPIROMETRIA**:NORMAL, **AUDIOMETRIA**:NORMAL, **VISIOMETRIA**:NORMAL

HACEMOS CONSTAR QUE, EN LA FECHA EXAMINAMOS AL TRABAJADOR, CON EL SIGUIENTE CONCEPTO FINAL, DE ACUERDO AL CARGO.

APTO (A)

Restricciones
NINGUNA

OBSERVACIONES
1. HIGIENE POSTURAL
2. PAUSAS ACTIVAS DE DESCANSO
3. EJERCICIO
4. DIETA BALANCEADA
5. CONTROL PERIODICO EPS
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN EXPOSICIONES DE RIESGO OCUPACIONALES

RESOLUCION 1843 DE 2025
- GÉNERO:MASCULINO
- ESTADO CIVIL:UNIÓNLIBRE
- EPS:SANITAS
- FONDO DE PENSIONES:COLPENSIONES
- ARL:NINGUNA
- NIVEL EDUCATIVO:TECNICOS COMPLETOS
- FECHA DE NACIMIENTO:1960-05-08
- DIRECCIÓN:CR 83A BIS # 59A - 22 SUR
- CELULAR:3125879274
- CORREO ELECTRÓNICO:MARCOR657@HOTMAIL.COM



JESUS EUGENIO MENESES GONGORA
REGISTRO MEDICO NO 19379168
LICENCIA SALUD OCUPACIONAL 6952 13 DE AGOSTO DE 2019



FIRMA PACIENTE

De conformidad con lo contemplado en las Resoluciones 1843 de abril de 2025 y 4272 de 2021, el presente documento forma parte de la historia clínica ocupacional. Su custodia y disponibilidad para los fines legales pertinentes será responsabilidad de nuestra Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). Se garantiza que los datos sensibles y diagnósticos permanecen bajo reserva médica conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.

.h

DILIGENCIADO POR :BSL NORTE
PARA:**BIENESTAR Y SALUD LABORAL S.A.S.** Calle 134 # 7-83 cons 233, Bogotá D. C. Tel.6037468
Licencia de Salud Ocupacional No. 64 del 10-01-2017, Bogotá D. C.

BSL NORTE

NIT 900844030-8 CALLE 134 # 7-83 CONS 233, TELEFONO:6017179195, FAX:, BOGOTA

CERTIFICADO DE APTITUD PARA EXAMEN INGRESO

BOGOTA, Febrero 13 de 2026



NOMBRE DEL ASPIRANTE	JUAN ALFONSO BONILLA
CEDULA	2969563
EDAD	56 AÑOS
CARGO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
HORA DE APERTURA HISTORIA CLINICA	09:49
HORA CIERRE HISTORIA CLINICA	10:22
EMPRESA CLIENTE/SUBCLIENTE	CONSORCIO VICGER 2021
EXAMENES	ESPIROMETRIA, AUDIOMETRIA, VISIOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS	**ESPIROMETRIA**:NORMAL, **AUDIOMETRIA**:NORMAL, **VISIOMETRIA**:ACEPTABLE PARA EL CARGO

HACEMOS CONSTAR QUE, EN LA FECHA EXAMINAMOS AL TRABAJADOR, CON EL SIGUIENTE CONCEPTO FINAL, DE ACUERDO AL CARGO.

APTO CON RESTRICCION QUE NO INTERVIENE EN LA LABOR

Restricciones
ACTIVIDADES QUE REQUIERAN VISION CERCANA AL DETALLE

OBSERVACIONES
1. HIGIENE POSTURAL
2. PAUSAS ACTIVAS DE DESCANSO
3. EJERCICIO
4. DIETA BALANCEADA
5. CONTROL PERIODICO EPS: OPTOMETRICO- USO DE CORRECION VISUAL: VISION PROXIMA
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN EXPOSICIONES DE RIESGO OCUPACIONALES
7. USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS MANUALES

RESOLUCION 1843 DE 2025
- GÉNERO:MASCULINO
- ESTADO CIVIL:SOLTERO(A)
- EPS:SANITAS
- FONDO DE PENSIONES:COLPENSIONES
- ARL:NINGUNA
- NIVEL EDUCATIVO:PRIMARIA COMPLETA
- FECHA DE NACIMIENTO:1969-10-07
- DIRECCIÓN:CRA 6A #12A-17
- CELULAR:3133484341
- CORREO ELECTRÓNICO:NOI@HOTMAIL.COM



JESUS EUGENIO MENESES GONGORA
REGISTRO MEDICO NO 19379168
LICENCIA SALUD OCUPACIONAL 6952 13 DE AGOSTO DE 2019



FIRMA PACIENTE

De conformidad con lo contemplado en las Resoluciones 1843 de abril de 2025 y 4272 de 2021, el presente documento forma parte de la historia clínica ocupacional. Su custodia y disponibilidad para los fines legales pertinentes será responsabilidad de nuestra Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). Se garantiza que los datos sensibles y diagnósticos permanecen bajo reserva médica conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.

.h

DILIGENCIADO POR :BSL NORTE
PARA:**BIENESTAR Y SALUD LABORAL S.A.S.** Calle 134 # 7-83 cons 233, Bogotá D. C. Tel.6037468
Licencia de Salud Ocupacional No. 64 del 10-01-2017, Bogotá D. C.

SOMOS
MEDICINA OCUPACIONAL Y LABORAL S.A.S

SOMOS MEDICINA OCUPACIONAL Y LABORAL
NIT: 901 184 145-7
Dir: Calle 39B # 4B-76 B/. Macarena Parte Alta
Cel: 315 623 04 10
Correo: somosmedicinaocupacional@gmail.com
www.somosmedicinaocupacionalylaboral.com
Ibagué, Tolima



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 24.032

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
20 DÍA	02 MES	2026 AÑO	IBAGUÉ (TOLIMA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO VICGER 2021	CONSORCIO VICGER 2021

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
NIETO DIAZ MONICA	FEMENINO	47 AÑOS 6 MESES 22 DÍAS	CC (Tipo)	65782576 (Número)

Cargo

INSPECTORA SST

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

ESPIROMETRÍA	✓	OPTOMETRIA	✓
AUDIOMETRIA	✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE-INGRESO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	SVE OSTEOMUSCULAR : NO CASO	FORTALECIMIENTO MUSCULAR
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO		CONTROL DE PESO
		ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TRABAJADOR A QUIEN SE LE REALIZÓ EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR, EN EL CUAL NO SE IDENTIFICARON PATOLOGÍAS NI SECUELAS QUE PUEDAN CONSTITUIR UN RIESGO PARA DESEMPEÑAR LA LABOR. PUEDE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OFICIO, SIEMPRE QUE MANTENGA LAS ADECUADAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. SE CLASIFICA EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR COMO NO CASO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y EL EXAMEN EFECTUADO. SE RECOMIENDA CAPACITACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DEL TRABAJO, EVITAR REFLEJOS MOLESTOS MIRANDO A OTRO PUNTO CADA 20 MINUTOS Y CERRANDO LOS OJOS DURANTE UN MINUTO CADA 3 HORAS, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MANTENER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES Y HACER USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INDUCCION AL CARGO,CONTROL DE PESO, USO DE CORRECION OPTICA PERMANENTE, USO DE MEDIAS DE COMPRESION VENOSA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 14137211 - DANIEL ALEXANDER GARCIA

Código de Seguridad

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: NIETO DIAZ MONICA

I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL

SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S. - NIT 900.477.525-7

Código de Habilitación Secretaria de Salud Dptal: 253070295301 Licencia SST No. 25-0849 de 2025

CERTIFICADO MEDICO LABORAL B375236

Sede de atención: GIRARDOT :: Ciudad de atención: GIRARDOT :: Fecha de atención: 2026-02-19 08:59 :: Fecha de impresión: 2026-02-19 (901902610) :: Versión: 06



Datos de la Empresa Contratante

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VICGER 2021	TELEFONOS:	3002125028
DIRECCIÓN:	KM 2 5 VIA Cota Chia Vereda Cerca de piedra Via las Paulinas	PROFESIOGRAMA:	Si
NIT:	901902610	CIUDAD:	CHÍA - CUNDINAMARCA
ARL:	_NO TIENE / NO REFIERE	SECTOR:	SECTOR CONSTRUCCIÓN

Datos de la Empresa Misión

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VICGER 2021		
NIT:	901902610	ARL:	_NO TIENE / NO REFIERE
SECTOR:	SECTOR CONSTRUCCIÓN		

Datos del Usuario

NOMBRE:	HEIDY YOLIMA PIÑEROS	IDENTIFICACION:	CC 20.358.949
DIRECCIÓN:	PR33	EDAD:	40 AÑOS
CARGO:	AUXILIAR DE TRAFICO	GÉNERO:	FEMENINO
DOMINANCIA:	DIESTRO	TELEFONOS:	3114711389
TIPO DE EXAMEN:	PRE - INGRESO	ESTADO CIVIL:	SOLTERO(A)
EPS:	FAMISANAR LTDA EPS	AFP:	AFP PORVENIR

Servicios Realizados

Las recomendaciones medicas se definieron con base a los resultados de los siguientes exámenes practicados:

CONSULTA DE MEDICINA OCUPACIONAL
- ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR

CONSULTA DE FONOAUDIOLOGÍA PARA ADULTO - AUDIOMETRÍA

CONSULTA DE OPTOMETRIA

CONSULTA DE ESPIROMETRIA

Conducta Medico Laboral para el Cargo

CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Conducta Médico para Énfasis Osteomuscular	EVALUACIÓN SATISFACTORIA ASOCIADA AL ÉNFASIS

Vacunación COVID19

¿Esta vacunado para COVID19?	Cantidad de Dosis Aplicadas	Marca de la Vacuna
Si	2	JANSSEN

Estilos de vida Saludables para el Usuario

Cardiovascular	Mantener un peso saludable mediante la incorporación de hábitos alimenticios equilibrados y actividad física regular. Realice actividad física regular en su tiempo libre para promover el bienestar físico y mental. Utilizar medios antivarices para mejorar la circulación y prevenir problemas venosos.
Generales de SST	Incorporar pausas activas durante la jornada laboral para promover la salud física y mental. Practicar higiene postural tanto en el entorno laboral como en la vida personal para prevenir molestias musculoesqueléticas. Utilizar elementos de protección personal (EPP) adecuados según las actividades realizadas, para garantizar la seguridad en el trabajo. Participar activamente en capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo para fortalecer conocimientos y habilidades.

Recomendaciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Recomendaciones Laborales: *NO APLICA*

Restricciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Restricciones Laborales: *NO APLICA*

Consentimiento Informado y Autorización para Tratamiento de Datos Personales

Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL, a realizar en mi examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El (la) Profesional de la Salud abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las recomendaciones, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de los exámenes.

Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el(los) examen(es). Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) está(n) completa(s) y verídica(s). Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL para que suministre las personas o entidades contempladas en la misma legislación la información contenida en estos exámenes. Finalmente manifiesto que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento para la realización de los exámenes médicos.

Así mismo notifico que la I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL me informo que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.10, Numeral 1, debo procurar el cuidado integral de mi salud, por lo anterior debo acoger y dar tratamiento a las recomendaciones y restricciones dadas por el medico laboral durante la consulta medica y las emitida en este documento, las cuales estarán sujetas al seguimiento y control periódico. De igual manera, certifico que he sido retroalimentado sobre los resultados de mi valoración médica ocupacional y las medidas de prevención que debo tomar, de acuerdo con lo exigido por la Res.0312-19 Cap. 3, Art 16.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con mi firma manifiesto que he sido informado por SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S al respecto del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO ASEGURA QUE SE REALICE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE. Verifique la autenticidad del presente documento a través de la consulta del código QR.



LAURA VANESSA GARCIA ZAMBRANO
C.C. 1.143.122.550
PROFESIONAL DE LA SALUD - MEDICO ESPECIALISTA SST
TARJETA PROFESIONAL No. CMC 2016 -12335 // LIC SST 9058 DE 10/06/2021



HEIDY YOLIMA PIÑEROS
C.C. 20.358.949
PACIENTE

Email: pqrs@sgi.com.co :: Sitio web: www.ipscdo.com.co - www.alturasyanclajes.com

"Una vez emitido el presente Certificado Médico Laboral, usted dispone de un plazo de ocho (8) días calendario para solicitar aclaraciones o modificaciones respecto a la información contenida en el mismo. Transcurrido este tiempo, no se podrán realizar cambios ni modificaciones."

I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL

SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S. - NIT 900.477.525-7
Código de Habilitación Secretaria de Salud Dptal: 253070295301 Licencia SST No. 25-0849 de 2025

CERTIFICADO MEDICO LABORAL B375394

Sede de atención: GIRARDOT :: Ciudad de atención: GIRARDOT :: Fecha de atención: 2026-02-20 08:30 :: Fecha de impresión: 2026-02-20 (901902610) :: Versión: 06



Datos de la Empresa Contratante

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VICGER 2021	TELEFONOS:	3002125028
DIRECCIÓN:	KM 2 5 VIA Cota Chia Vereda Cerca de piedra Via las Paulinas	PROFESIOGRAMA:	Si
NIT:	901902610	CIUDAD:	CHÍA - CUNDINAMARCA
ARL:	_NO TIENE / NO REFIERE	SECTOR:	SECTOR CONSTRUCCIÓN

Datos de la Empresa Misión

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VICGER 2021		
NIT:	901902610	ARL:	_NO TIENE / NO REFIERE
SECTOR:	SECTOR CONSTRUCCIÓN		

Datos del Usuario

NOMBRE:	GILDARDO REYES ROJAS	IDENTIFICACION:	CC 1.074.487.012
DIRECCIÓN:	VEREDA MANCHIQUILLA	EDAD:	26 AÑOS
CARGO:	AYUDANTE	GÉNERO:	MASCULINO
DOMINANCIA:	DIESTRO	TELEFONOS:	3227170257
TIPO DE EXAMEN:	PRE - INGRESO	ESTADO CIVIL:	SOLTERO(A)
EPS:	SALUDVIDA SA EPS	AFP:	NO SABE - SIN ASEGURADORA

Servicios Realizados

Las recomendaciones medicas se definieron con base a los resultados de los siguientes exámenes practicados:

CONSULTA DE MEDICINA OCUPACIONAL
- ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR

CONSULTA DE ESPIROMETRIA

CONSULTA DE FONOAUDIOLOGÍA PARA ADULTO - AUDIOMETRÍA

CONSULTA DE OPTOMETRIA

Conducta Medico Laboral para el Cargo

CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Conducta Médico para Énfasis Osteomuscular	EVALUACIÓN SATISFACTORIA ASOCIADA AL ÉNFASIS

Vacunación COVID19

¿Esta vacunado para COVID19?	Cantidad de Dosis Aplicadas	Marca de la Vacuna
Si	1	NO RECUERDA BIOLOGICO

Estilos de vida Saludables para el Usuario

Cardiovascular	Mantener un peso saludable mediante la incorporación de hábitos alimenticios equilibrados y actividad física regular. Realice actividad física regular en su tiempo libre para promover el bienestar físico y mental.
Generales de SST	Incorporar pausas activas durante la jornada laboral para promover la salud física y mental. Practicar higiene postural tanto en el entorno laboral como en la vida personal para prevenir molestias musculoesqueléticas. Utilizar elementos de protección personal (EPP) adecuados según las actividades realizadas, para garantizar la seguridad en el trabajo. Participar activamente en capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo para fortalecer conocimientos y habilidades.

Recomendaciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Recomendaciones Laborales: *NO APLICA*

Restricciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Restricciones Laborales: *NO APLICA*

Consentimiento Informado y Autorización para Tratamiento de Datos Personales

Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL, a realizar en mi examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El (la) Profesional de la Salud abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las recomendaciones, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de los exámenes.

Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el(los) examen(es). Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) está(n) completa(s) y verídica(s). Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL para que suministre las personas o entidades contempladas en la misma legislación la información contenida en estos exámenes. Finalmente manifiesto que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento para la realización de los exámenes médicos.


Así mismo notifico que la I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL me informo que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.10, Numeral 1, debo procurar el cuidado integral de mi salud, por lo anterior debo acoger y dar tratamiento a las recomendaciones y restricciones dadas por el medico laboral durante la consulta medica y las emitida en este documento, las cuales estarán sujetas al seguimiento y control periódico. De igual manera, certifico que he sido retroalimentado sobre los resultados de mi valoración médica ocupacional y las medidas de prevención que debo tomar, de acuerdo con lo exigido por la Res.0312-19 Cap. 3, Art 16.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con mi firma manifiesto que he sido informado por SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S al respecto del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO ASEGURA QUE SE REALICE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE. Verifique la autenticidad del presente documento a través de la consulta del código QR.



LAURA VANESSA GARCIA ZAMBRANO
C.C. 1.143.122.550
PROFESIONAL DE LA SALUD - MEDICO ESPECIALISTA SST
TARJETA PROFESIONAL No. CMC 2016 -12335 // LIC SST 9058 DE 10/06/2021



GILDARDO REYES ROJAS
C.C. 1.074.487.012
PACIENTE

Email: pqrs@sgi.com.co :: Sitio web: www.ipscdo.com.co - www.alturasyanclajes.com

"Una vez emitido el presente Certificado Médico Laboral, usted dispone de un plazo de ocho (8) días calendario para solicitar aclaraciones o modificaciones respecto a la información contenida en el mismo. Transcurrido este tiempo, no se podrán realizar cambios ni modificaciones."

ANEXO 5

NOTIFICACION EXAMEN DE EGRESO



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oidos de incersión

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas.
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre: JUAN OCHOA
Cédula: 79.372.621
Firma:
Fecha: 20-10-25



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oídos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas.
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre RODRIGO PARRA
Cédula 11.377.081
Firma: Rodrigo P.

ANEXO 6

CAPACITACION

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Feb 4. de 2016

CAPACITADOR: CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA: CONSORCIO VICSER 2021

TEMA ESPECIFICO: USO EPP.

HORA DE INICIO: 9:00 HORA TERMINACION: 9:15

TIPO
INDUCCION: [ ] CAPACITACION: [x]

CHARLA INFORMATIVA: [ ] ENTRENAMIENTO: [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
BERNAL JOSE YECID	1.245.622	AYUDANTE	
CASTILLO LUIS ESNEIDER	1.070.752.433	AYUDANTE	Luis Esneider C.
CASTILLO ZANDRA CECILIA	20.391.495	AUX TRAFICO-PALETERA	Zandra castillo
CASTRO TELESFORO	3.155.395	AYUDANTE	
GARCIA CARLOS DANIEL	82.392.320	OPERADOR MAQUINARIA	
MUÑOZ JAVIER FERNANDO	11.245.494	OPERADOR MAQUINARIA	
RICO HECTOR ISAIAS	3.155.071	OPERADOR MAQUINARIA	
ACOSTA DIANA GERLEIN	11.070.752.197	AUX TRAFICO-PALETERA	Diana Acosta
CLAVIJO JAVIER JESUS	1070752859	AYUDANTE	

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL CONTROL DE ASISTENCIA	Código:	
		Versión:	
		Fecha:	

PROYECTO:	Cabina Consorcio Vial 6EL 2021				
TEMA:	Capacitacion Manejo Defensivo.				
FECHA:	26-01-2021	LUGAR:	K 71 340	HORA:	06:40 am

ENTRENAMIENTO		ACLARACION DE CAMBIOS	
SOCIALIZACION		CHARLA PREOPERACIONAL	
CAPACITACION	X	PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	

Manuel Nieto.
NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR

ASISTENCIA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1.	Rodrigo Mattí	Conductor.	
2.	Marcos Leon	Conductor	
3.	Alexander Moreno	conductor	
4.	José Ruiz	Conductor	
5.	Fernando Cortes	Conductor	Fernando Cortes S.
6.	Heliodoro Arenas	Conductor	
7.	Luis Reyes	Conductor	
8.	Raul Gomez	Conductor	
9.	Pedro Gomez	conductor	
10.	Jorge Leal Cubillos	Conductor	
11.	Nelson Tovar Perdomo	conductor	

EVALUACIÓN DE EFICACIA (APLICA PARA CAPACITACIÓN)

METODO DE EVALUACIÓN

Mejora del desempeño del cargo:		Auditoria Interna		Evaluación Escrita	
Retroalimentación demás personal		Inspección planeada		Evaluación Oral	
Seguimiento acción correctiva					

La Capacitación fue eficaz?	SI	X	NO	

CONCLUSIONES DE LA CAPACITACIÓN

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CODIGO	
VERSION:	FECHA:
Pag.: 1 DE 2	

PROYECTO/OBRA: Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para ayudantes en las comunas de Aysen, Tequendama y alto Hagdanza, en el departamento de Cundinamarca

UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL TRABAJO: Cabrera veredas Quebrada Negra, PR 0+000 AL 8+000

VIGENCIA HASTA: del 23 al 28 de febrero -2026

ACTIVIDAD: obra en la vía del Municipio de Fusinga vereda Hotel y Quebrada Negra

Hora de inicio (a.m./p.m.): 08:00 am

AREA TIO PROYECTO: Operativo

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/2/2026

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 03:00 pm

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR:

Conformacion,descapote , instalacion de afirmado ,estabilizacion de subrasante

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ ENERGIAS PELIGROSAS ☐ OTROS ☐

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Materiales	Equipos y herramientas
subbase granulares (triturado,cemento, aditivo liquido PROES,Tuberia PVC Novafort de Pavco)	motoniveladora, vibro compactador, pegante, maquetas, cinta,cerveta,estacion topografica, herramienta menor

No	PASOS BASICOS (En los que se divide el trabajo)	PELIGROS POTENCIALES Y CONSECUENCIAS	ACCIONES DE CONTROL
1	Ingreso del personal al proyecto	B. Biológico: virus, hongos, bacterias ,picaduras,mordeduras. P. locativo caidas al mismo nivel E.Enfermedades de salud pública, alergias,picaduras de animales, mordeduras de serpientes,envenenamiento. Caidas al mismo nivel, traumas,lesiones moderados, lusiones extremidades,golpes,oseas e inferiores	contar con esquema de vacunacion,cumplir con un trabajo en el área laborales. Y cumplir con la recomendaciones RESEVAC bajo personal,motivacion. Orden aseo cambiar con precaución, evitar las distracciones,utilizar los EPP. Realizacion de charla por operaciones
2	Replanteo topografico	B. Biológico: virus, hongos, bacterias ,picaduras,mordeduras. P. locativo caidas al mismo nivel E.Enfermedades de salud pública, alergias,picaduras de animales, mordeduras de serpientes,envenenamiento. Caidas al mismo nivel, traumas,lesiones moderados, lusiones extremidades,golpes,oseas e inferiores	caminar con precaución, evitar las distracciones,utilizar los EPP,inspección de terreno area de trabajo
3	Llegada de material a obra (volquetas)	Caidas, golpes, machucones, ergonomico. Carga dinamica por movimientos repetitivos, Lumbalgias Lesiones musculares, Contusiones, golpes, herida, machucones. Radiaciones respiratorios por el material otros. Accidentes de tránsito durante el desplazamiento	Inspeccionar acceso vía llegada a frente de obra,Hitos puntuales, adecuados para la actividad. Capacitación, manejo defensivo ,uso eficiente adecuado de PVT. Comunicación visual entre personal involucrado, pasivimos identificación de puntos ciegos vehiculos. Diligenciamiento de preoperacional de vehículos
4	Instalacion de afirmado subrasante	condiciones de seguridad nadas a distrito municipal de vigilancia. F. Biomecanicos malas posiciones fisicas electrocuciones. Riesgo fisico temperaturas,iluminacion etc. Fenomenos naturales,lluvias,vientos,inundaciones	precaución al momento de realizar desplazamientos sobre estructura para instalación de sistema,respetar las carriles,seguirla realizar actividad en compañía de colaboradas. mantener una buena higiene postural,ejecutar inspección de área de trabajo. Hidratación
5	Excavacion mecanica vereda (instalacion de Tuberia PVC Novafort de Pavco)	B. Natro: caidas al mismo nivel. Contaminacion ambiental almacenamiento inadecuado de los residuos generados. Carga dinamica por sedfuerzos,Manipulacion herramientas Puntas,Cortantes, golpes, herida, machucones. B. biomecanico manipulación de cargas, movimiento repetitivo, posturas, esfuerzos, lesiones. Caidas de objetos al mismo nivel F. Naturales: sismo	instalacion de seguridad,acceso personal a la excavacion, instalacion de PVT,uso de epp, inspección de área de trabajo,identificación de riesgos,mantener una buena higiene postural. Realizacion de charla por operaciones
6	instalación conformación para estabilización de suelo con aditivo liquido y sóido PROES	B.químico: vapores. B.biomecanico. Manipulacion manual de cargas,B.condiciones de seguridad:trabajo en alturas. Caidas a diferente nivel? B. biomecanico manipulación de cargas, movimiento repetitivo, posturas, esfuerzos, lesiones. Caidas de objetos al mismo nivel F. Naturales: sismo	Llevar los equipos de protección segun los consejos para una manipulación seguros dados ópta técnicas del producto,No manipular, ni almacenar cerca de alimentos, bebidas o tabaco,llevar mascarilla y gafas protectoras. Utilizar guantes para evitar el contacto con la piel. Lavado de manos, cambio de
10	orden y aseo	B. Natro: caidas al mismo nivel. Contaminacion ambiental almacenamiento inadecuado de los residuos generados	uso adecuado de los EPP. charlas de manejo adecuado de los residuos,cantidad de orden y aseo en las areas de trabajo

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DEL RIESGO (marque con X el que corresponda)

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

X Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor el riesgo,el paso a paso, tomen controles y responda la siguiente pregunta

☐ No, continúe con la tarea con precaución, cumpliendo los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

X Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

MARQUE CON UNA X ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAIDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje		Arnesuformes		Arnesajon	
Puntos de anclaje		Eslinga para restriccion		Desacelerador di	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento		Trail (frenos)	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para rescate/		Portaer	
Lineas de vida vertical cable		Arnes integral de seguridad		Otros	
Lineas de vida vertical cuerda		Cuerda			

MARQUE CON UNA X ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	X	Protección auditiva	X		
Botas de seguridad	X	Careta de soldador			
Gafas de seguridad	X	Protección respiratoria			
Guantes de algodon		Chaleco reflectivo			
Protección facial	X	Ropa de trabajo (overol)			
Guantes Nm		Otros:			

MARQUE CON UNA X SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores		Arnesmix			
Cinta demarcadora		Multidireccionales		Otros:	
Elementos de señalizacion		Escaleras tipo tijera			
Radio transmisor/receptor		Escalera extensibles			
Botiquin		Escaleras			
Kit para derrames		Plataformas			
		Camilla emergencia			

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Higiene postural y correcto manejo y transporte de cargas teniendo en cuenta las condiciones físicas del trabajador. Izquierda a derecha con la carga, utilizar ayudas mecanicas o pedir ayuda a un compañero cuando el peso de la carga sea igual o mayor a 50kg y el tamaño de esta lo amerite

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CODIGO	
VERSION	FECHA
Hoja 1 de 1	

NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN

NOMBRES	No CEDULA	CARGO	FIRMA
Carlos Fonseca	7783979	operario vidonmuelados	
Jose David Cuba R	73563721	oficial	
Ramiro Hyorjas	3361186	operador	Ramiro Hyorjas
loli luz caballero Medina	20816965	Auxiliar de trafico	
Camila Rojas Sanabria	1122143954	Auxiliar de trafico	
Johan Soler	1070004410	Operador	
Oscar garzon Lopez	80381251	Topo	
JIMMY Romero	1069230092	Ayudante	
CARLOS UCROS	11 415136	Ayudante	CARLOS UCROS
John Jairo	1017241001	Ayudante	
Heiber Andres muñoz	1073234175	Ayudante	Heiber muñoz
Alexander Mateus Cubaque	3210982	conductor vehiculo	

RESPONSABLE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	No CEDULA	FIRMA
Daniel Niño	81 701 526	Daniel

FIRMA DEL SUPERVISOR / ENCARGADO

NOMBRE	No CEDULA	FIRMA
Andres Gomez	1104 [illegible]	

APROBACION Y REVISION DEL ATS (SE VERIFICA QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES INICIALES DE APERTURA DEL ATS)

VERIFICACIONES		FECHA	NOMBRE AUTORIZANTE	FIRMA AUTORIZANTE	NOMBRE COORD. SST	FIRMA COORD. DE SST
Se verifica que las condiciones operativas de seguridad se mantienen	N/A	25-02-2026	andres Gomez		Daniel Niño	Daniel Niño
Se verifica que las condiciones operativas de seguridad se mantienen	N/A	26-02-2026	Andres Gomez		Daniel Niño	Daniel Niño
Se verifica que las condiciones operativas de seguridad se mantienen	N/A	27-02-2026	Andres Gomez		Daniel Niño	Daniel Niño
Se verifica que las condiciones operativas de seguridad se mantienen	N/A	28-02-2026	Andres Gomez		Daniel Niño	Daniel Niño
Se verifica que las condiciones operativas de seguridad se mantienen						
Se verifica que las condiciones operativas de seguridad se mantienen						

FINALIZACION Y CIERRE DEL ATS

Revisión al finalizar las actividades de orden, aseo y seguridad

Firma del Autorizante	Firma del Coordinador SST
Andres Gomez	Daniel Niño
CC # 1104 [illegible]	CC # 81 701 526

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: OBRA PR 77+090 25 - 02 - 2026

CAPACITADOR: Monica Ariza Pa

EMPRESA: CONSORCIO VICOEN 2021

TEMA ESPECIFICO: Alt. Identificación y Valoración de Riesgos

HORA DE INICIO: 06:00 am HORA TERMINACION: 06:40 am

TIPO

INDUCCION: [ ] CAPACITACION: [ ]

CHARLA INFORMATIVA: [X] ENTRENAMIENTO: [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
JIMENEZ JOHN AVELINO	81.741.001	AYUDANTE	
ROMERO JIMMY DARIO	1.069.230.091	AYUDANTE	
CABALLERO MEDINA LOLI LUZ	20.816.965	AUX TRAFICO	
ROJAS MARIA CAMILA	1.122.143.954	AUX TRAFICO	
MUÑOZ HEIDER ANDRES	1.073.234.195	AYUDANTE	
GARCIA URBANO CARLOS	11.451.316	AYUDANTE	
SOLER JOHAN STIVEN	1.070.004.440	OPERATOR RETROEXCAVADORA	
GONZALEZ RAMIRO	3.361.126	OPERDOR VIBROCOMPACTADOR	
CERPA JOSE DAVID	73.563.221	MAESTRO	
MOLINA MARCO ADELMO	334.657	OPERADOR MOTONIVELADORA	Retirado.
Carlos Tongan	79238199	operario motoniveladora	
Oscar garzon Lopez	80381251	Topo	
Andres Gomez R.	1106777579	Ing. Residente Obra	
CARLOS GIRALDO	1145316	AYUDANTE	CARLOS
Heider muñoz	1073234195	Ayudante	Heider muñoz
Alexander M	3210732	coordinador vehicular	
Yoniela Henao y M	65555.512	Trabajadora social	

Powered by CamScanner

ANEXO 7

EPP

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VERSIÓN: 1

FECHA: FEBRERO 2026

FECHA	BOTAS	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OÍDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CASCO	RESPIRADOR	OVEROL	ÓTRO	NOMBRE	FIRMA RECIBIDO	REPOSICIÓN		
															ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
11/02/26	X	X	X		X				X				ESTHER TUÑON	Esther Tuñon	X		
11/02/26	X	X						X	X				ANDRES CARDOSO		X		
24/02/26	X		X		X			X	X		X		HEIDY PIÑEROS		X		
24/02/26	X		X		X			X	X		X		HILDARDO REYES		X		

Responsable

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VERSIÓN: 1

FECHA: FEBRERO 2026

FECHA	BOTAS	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OÍDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CASCO	RESPIRADOR	OVEROL	ETRO	NOMBRE	FIRMA RECIBIDO	REPOSICIÓN		
															ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
3/02/2026	X		X	X	X		X		X		X		VARELA JESUS EDUARDO		X		
3/02/2026	X		X	X	X		X		X		X		VARELA LUIS FELIPE		X		

Responsable

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VERSIÓN: 1

FECHA: FEBRERO 2026

FECHA	BOTAS	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OÍDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CASCO	RESPIRADOR	OVEROL	OTRO	NOMBRE	FIRMA RECIBIDO	REPOSICIÓN		
															ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
9/02/2026	X		X	X	X				X		X		CARLOS FORIGUA		X		

Responsable

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VERSIÓN: 1

FECHA: FEBRERO 2026

FECHA	BOTAS	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OÍDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CASCO	RESPIRADOR	OVEROL	OTRO	NOMBRE	FIRMA RECIBIDO	REPOSICIÓN		
															ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
16/02/26	X		X	X	X				X		X		MARCO RUBIANO		X		

Responsable

ANEXO 9

CONFORMACION DE BRIGADAS

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1
		FECHA: FEBRERO 2026

FECHA	BOTAS	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CASCO	RESPIRADOR	OVEROL	OTRO	NOMBRE	FIRMA RECIBIDO	REPOSICIÓN		
															ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
16/02/26	X		X	X	X				X		X		BONILLA JUAN ALFONSO		X		

Responsable

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 FECHA: FEBRERO 2026

FECHA	BOTAS	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OÍDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CÁSCO	RESPIRADOR	OVEROL	OTRO	NOMBRE	FIRMA RECIBIDO	REPOSICIÓN		
															ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
23-01-2026	X	X							X				MONICA NIETO		X		

Responsable

INSPECCION CAMILLA Y BOTIQUIN

VERSION 1

FECHA:

INSPECCIONO: CLAUDIA BALLESTAS

FECHA: 24 Febrero 2026 — Cabecera - Cantamuro

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
BOTIQUIN			
Tijeras		No	
vendas elasticas	Si		Fv. 04-07-2026
suero oral	Si		Fv. 06-2026
Esparadrapo/Microporo	Si		
Isodine Solución	Si		Fv. 09-09-2026
parche ocular	Si		
Curitas	Si		
gasas y apósitos		NO	
guantes		NO	
toalla higienica	Si		
Venda triangular	Si		
cuello ortopedico	Si		
Inmovilizador		NO	
baja lenguas	Si		
suero oral	Si		
Caja de botiquin en buen estado	Si		
Lugar de ubicación identificado y señalizado:	Si		
Termometro		No	
OTRO			

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CAMILLA			Se identifica que la Camilla de primeros Auxilios cuenta con ubicación adecuada y elementos completos, pero no se encuentra en el lugar indicado.
Rigidez	Si		
Limpieza	Si		
Localización claramente definida	Si		
Señalizada	Si		
cintas de amarre	Si		
Manijas de sujeción	Si		
Ruta de evacuación sin obstaculos	Si		

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS

ELABORADO POR: CLAUDIA BALLESTAS

Marta Diaz.
SST.

Powered by CamScanner

INSPECCION CAMILLA Y BOTIQUIN

VERSION 1

FECHA:

INSPECCIONO: CLAUDIA BALLESTAS

FECHA: 24- 02- 2016

Pandi - Campamento.

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
BOTIQUIN			
Tijeras		No	
vendas elasticas	Si		
suero oral	Si		
Esparadrapo/Micropore	Si		
Isodine Solucion	Si		
parche ocular	Si		
Curitas	Si		
gasas y apositos		No	
guantes	Si		
toalla higienica	Si		
Venda triangular		No	
cuello ortopedico	Si		
Sutura/cinta		No	
esparadrapos	Si		
suero oral	Si		
Caja de botiquin en buen estado	Si		
Lugar de ubicacion identificado y señalizado	Si		
Termometro		No	
OTRO			

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CAMILLA			
Rigidez	Si		Si tiene que la
Limpieza	Si		Camilla de Primeros
Localizacion claramente definida	Si		Auxilios Cuerda Chiquita
Señalizada	Si		adecuadamente y disponible
cintas de amarre	Si		Camillas Cuentan con
Manijas de sujecion	Si		requerida en la Ambulancia
Ruta de evacuacion sin obstaculos	Si		el elementos a

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS

ELABORADO POR: CLAUDIA BALLESTAS

Monica Niño.
SST.

Powered by CamScanner

FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES

VERSION 1

Fecha: febrero 2026

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

CLAUDIA BALLESTAS

FECHA : FEBRERO DE 2026

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: **B:** BUENO **R:** REGULAR **M:** MALO

FECHA INSPECCION	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
20/02/2026	ABC MULTIPROPOSITO	OFICINA	20 LB	feb-27	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
20/02/2026	ABC MULTIPROPOSITO	FRENTE CABRERA	10 LB	oct-26	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
20/02/2026	ABC MULTIPROPOSITO	FRENTE PANDI	10 LB	oct-26	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ELABORO CLAUDIA BALLESTAS

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 29. 02. 2016

FRENTE Cabrera KB1690

Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar

	Bueno / Si	A mejorar / No	No Aplica
MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Limpias y libres de todo material innecesario	x		
Protecciones, guardas adecuadas y en buenas condiciones	x		
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES			
Apiladas y ordenados en forma adecuada	x		
Medios de transporte de carga almacenados en lugares adecuados de forma segura y ordenada	x		
HERRAMIENTAS			
Adecuadamente almacenadas	x		
Limpias al guardarlas	x		
Mangos seguros y en buen estado	x		
TERRENOS A CAMPO ABIERTO			
Se encuentran señalizados los peligros			x
Se encuentra sin desperdicios y basuras en el piso	x		

Observaciones: Se realiza inspección de ordenamiento en el area campamento - bodega verificando condiciones de almacenamiento, limpieza y disposición de elementos, cumpliendo en los estandares establecidos en el SG SST. - Almacenamiento, Rondas, Señalización, Limpieza.

Inspeccionó: epss. - Marlon Niño.
SST.

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 29-02-2024

FRENTE Pandi - Cantamento.

Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar

	Bueno / Si	A mejorar / No	No Aplica
MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Limpias y libres de todo material innecesario	x		
Protecciones, guardas adecuadas y en buenas condiciones	x		
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES			
Apilados y ordenados en forma adecuada	x		
Medios de transporte de carga almacenados en lugares adecuados de forma segura y ordenada	x		
HERRAMIENTAS			
Adecuadamente almacenadas	x		
Limpias al guardarlas	x		
Mangos seguros y en buen estado	x		
TERRENOS A CAMPO ABIERTO			
Se encuentran señalizados los peligros			x
Se encuentra sin desperdicios y basuras en el piso	x		

Observaciones: Se realiza inspeccion de orden y aseo en el area Campamento - bodega identificando condiciones de organizacion limpieza y disposicion de elementos conforme a los standares establecidos en el SG-SST almacenamiento residuos - Señalizacion Limpieza.

Inspeccionó: Monica Nieto. SST.

Powered by CamScanner

INSPECCION USO Y ESTADO EPP

VERSIÓN: 1

FECHA: ENERO

FRENTE DE OBRA: CABRERA

FECHA	TRABAJADOR	BOTAS	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OÍDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE NITRILO	CASCO	RESPIRADOR	OVEROL	0TRO	USA EPP	OBSERVACIONES	REPOSICIÓN		
																ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
25/02/2026	CABALLERO LOLI	B		B	B	B			R	B		R		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO		X	
25/02/2026	CERPA JOSE DAVID	B		R	B	B		R		B		R		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO		X	
25/02/2026	GARCIA CARLOS	B		B	B	B		R	R			M		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO		X	
25/02/2026	GONZALEZ RAMIRO	B		B	B	B				B		R		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO			
25/02/2026	JIMENEZ JHON AVELINO	B		R	B	B		R		B		M		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO			
25/02/2026	MUÑOZ HEIDER ANDRES	R		R	B	B		R		B		M		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO		X	
25/02/2026	ROJAS MARIA CAMILA	B		B	B	B				B		R		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO			
25/02/2026	ROMERO JIMMY	B		R	B	B		R		B		M		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO		X	
25/02/2026	FORIGUA CARLOS	B		B	B	B				B		B		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO			
25/02/2026	SOLER JOHAN	R		B	B	B				B		R		SI	DESGASTE SE PROGRAMA REPOSISCION PARA MARZO			

Responsable

B: BUENO R: REGULAR M: MAL ESTADO

INSPECCION USO Y ESTADO EPP

VERSIÓN: 1

FECHA: FEBRERO

FRENTE DE OBRA: PANDI

FECHA	TRABAJADOR	BOTAS	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OÍDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE NITRILO	CASCO	RESPIRADOR	OVEROL	0TRO	USA EPP	OBSERVACIONES	REPOSICIÓN		
																ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
20/02/2026	BERNAL JOSE YECID	B		B	B	B		B		B		R		SI				
20/02/2026	CASTILLO LUIS ESNEIDER	B		B	B	B		R		B		R		SI				
20/02/2026	CASTILLO SANDRA	B		B	B	B		B		B		B		SI				
20/02/2026	CASTRO TELESFORO	B		B	B	B				B		R		SI				
20/02/2026	BONILLA JUAN ALFONSO	B		B	B	B				B		B		SI				
20/02/2026	MUÑOZ JAVIER FERNANDO	B		B	B	B				B		B		SI				
20/02/2026	RICO HECTOR ISAIAS	B		B	B	B				B		B		SI				
20/02/2026	ACOSTA DIANA	B		B	B	B		B		B		B		SI				
20/02/2026	CLAVIHO JAIDER JESUS	B		B	B	B		R		B		R		SI				
20/02/2026	VARELA JESUS	B		B	B	B		R		B		B		SI				
20/02/2026	VARELA LUIS	B		B	B	B		R		B		B		SI				

Responsable

B: BUENO R: REGULAR M: MAL ESTADO

ANEXO 8

INSPECCIONES

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: feb-26

CAPACITADOR CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: CONFORMACION BRIGADAS DE EMERGENCIA CABRERA

HORA DE INICIO: 9:00 HORA TERMINACION 9:20 a. m.

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
ANDRES GOMEZ	1.106.777.579	INGENIERO RESIDENTE	
MARICELA MONROY	65.555.512	RESIDENTE SOCIAL	
JOHAN SOLER	1.070.004.440	OPERADOR	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: feb-26

CAPACITADOR CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS

EMPRESA CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: CONFORMACION BRIGADAS DE EMERGENCIA PANDI

HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA TERMINACION 9:20

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
NUÑEZ CARREÑO GUILLERMO	**1.052.616**	**INGENIERO RESIDENTE**	
PEDRAZA JORGE DILMAR	**79.820.750**	**CONDUCTOR**	
JAVIER MUÑOZ	**11.245.494**	**OPERADOR**	

ANEXO 10

COPASST Y CCL

	ACTA DE COMITÉ DE COPASST	VERSION 1

Enero 20 de 2026

1. PARTICIPANTES		
Claudia Ballestas	**Principal**	
Carlos Andres Ballestas	**Suplente**	**ACTA DE COMITÉ COPASST No ___10___**
Edna Ramirez	**Principal**	
Mildrey Lorena Pinillos	**Suplente**	

2. TEMAS A TRATAR

Reporte de incidentes y/o Accidentes de Trabajo en el Período

3. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

CUMPLIDOS

5.. OBSERVACIONES DE LA REUNION

NO SE REPORTAN AT O INCIDENTES DURANTE EL PERIODO

condiciones de seguridad en los diferentes frentes.

6. COMPROMISOS PACTADOS	**RESPONSABLES**
Verificar condiciones de seguridad	**ingenieros Residentes, COPASST**

7. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	20	3	2026
	DIA	MES	AÑO

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por parte de los que intervienen

1. PARTICIPANTES		**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**
Claudia Ballestas	**Principal**	
Carlos Andres Ballestas	**Suplente**	
Edna Ramirez	**Principal**	
Mildrey Lorena Pinillos	**Suplente**	Mildrey Lorena Pinillos G

	ACTA DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	VERSION 1

FEBRERO 20 DE 2026

1. PARTICIPANTES

Claudia Ballestas	Principal	
Carlos Andres Ballestas	Suplente	**ACTA DE COMITÉ CL No _8____**
Edna Ramirez	Principal	
Mildrey Lorena Pinilla	Suplente	

2. TEMAS A TRATAR

Reporte de casos de acoso laboral durante el período

3. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA OBSERVACION

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

CUMPLIDOS

5.. OBSERVACIONES DE LA REUNION

No se reportan casos de acoso laboral durante el período

6. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
ESTAR PENDIENTE DE LOS REPORTES DE ACOSO LABORAL QUE SE PUEDAN GENERAR	MIEMBROS COMITÉ

7. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 20 (DIA) 3 (MES) 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por parte de los que intervienen

1. PARTICIPANTES		FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Claudia Ballestas	Principal	
Carlos Andres Ballestas	Suplente	
Edna Ramirez	Principal	
Mildrey Lorena Pinilla	Suplente	

ANEXO 11

ACCIDENTALIDAD

Medellín, 17 de marzo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO VICGER, NIT N901902610, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.154.32.86, 192.230.104.14, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESOLUCION 0312 DEL 13 FEB DE 2019

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	NUMERO DE DIAS DE TRABAJO PROGRAMADOS AL MES	No. DE ACCIDENTES			DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	FA	SA	PROPORCION DE AT MORTALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMO
			Con Tiempo perdido	Sin tiempo perdido	Total										
abril 10 a 30 de 2025	9	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mayo 1 al 31 de 2025	9	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
junio 1 al 30 de 2025	10	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
julio 1 al 31 de 2025	10	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
agosto 1 al 31 de 2025	11	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
septiembre 1 al 30 de 2025	11	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
octubre 1 al 31 de 2025	22	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre 1 al 30 de 2025	21	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre 1 al 26 de 2025	21	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enero 13 al 31 de 2026	33	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero 1 al 28 de 2026	41	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD : No. de accidentes que se presentaron en el mes/ No. de Trabajadores en el mes *100

SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD: No. De días de incapacidad por AT en el mes + No. De días cargados en el mes/ No. De trabajadores en el mes *100

PROPORCION DE AT MORTALES: No. De AT mortales que se presentaron en le año/ total de AT que se presentaron en el año *100 (ANUAL)

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL: No de casos de nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "z" / Promedio de trabajadors en el periodo "z" * 100000

INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL: No de casos nuevos de enfermedad laboral en l período "z"/ Promedio de trabajadores en el período "Z" * 100000 (ANUAL)

AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA: No de días de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes/ No de días de trabajo programados al mes *100

IEL: Incidencia de enfermedad laboral: No casos nuevos de Enf Laboral en el período/promedio total de trabajadores* 10 n

NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDAD LABORAL: Corresponde a las enfermedades calificadas como laborales y no al número de personas con enfermedad laboral.

DIAS CARGADOS: Es el número de días que se cargan o asignan a una ledión ocasionada por un AT o Enfermedad Laboral, siempre que la lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad, como un estimativo de la pérdia real causada.

La constante 100000 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de Salud para la estadística internacional, permitiendo cmparación estandarizada

La X es el resultado de cada indicador.

NUMERO DE DIAS DE TRABAJO PROGARAMADOS EN EL MES ES IGUAL A: el númro de días de trabajo programados en la empresa por el número de trabajadores.

Días cargados por muerte: 6000 días

Días cargados por PCL: 6000 días* porcentaje de PCL(Pérdida de la capacidad laboral)

ANEXO 12

VEHICULOS Y MAQUINARIA

VEHICULOS

CLASE DE VEHICULO	PLACA	MODELO	REFERENCIA	SOAT	RTM	INGRESO
CAMIONETA	KQZ963	2022	NISSAN FRONTIER	13/10/2026	N/A	ABRIL
CAMIONETA	PMS886	2025	TOYOTA HILUX	29/01/2027	N/A	ABRIL
CAMIONETA	HJT233	2014	NISSAN	4/06/2026	5/06/2026	JUNIO
CAMION -TANQUE	SRP895	2011	INTERNACIONAL	25/04/2026	24/01/2027	OCTUBRE
CAMION ESTACAS	ERL198	2019	HINO	27/04/2026	24/04/2026	DICIEMBRE
CAMIONETA	RZO826	2010	CHEVROLET LUV D MAX	26/03/2026	8/04/2026	DICIEMBRE

MAQUINARIA

TIPO DE EQUIPO	MARCA	FRENTE DE OBRA	INGRESO
MOTONIVELADORA	KOMATSU MT 07	CABRERA	OCTUBRE
MOTONIVELADORA	KOMATSU MT 08	PANDI	NOVIEMBRE
VIBROCOMPACTADOR	HAMM	CABRERA	OCTUBRE
VIBROCOMPACTADOR	HAMM	PANDI	NOVIEMBRE
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR CC812	CABRERA	OCTUBRE
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR CC810	PANDI	NOVIEMBRE
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120 H	NARIÑO	FEBRERO
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR CS-553E	NARIÑO	FEBRERO

RELACION DE VOLQUETAS

PLACA	MARCA	MODELO	TP	SOAT	RTM
SSX048	INTERNATIONAL	2013	10027233676	24/06/2026	23/06/2026
EYY559	CHEVROLET	2020	10035804050	14/09/2026	24/06/2026
TLM710	INTERNATIONAL	2013	10031106750	19/08/2026	19/11/2026
SKP363	FREIGHTLINER	2012	10026127492	26/06/2026	26/01/2027
SOI807	INTERNATIONAL	2011	10010624365	5/11/2026	25/05/2026
SKY981	INTERNATIONAL	1995	10030061976	9/09/2026	28/07/2026
WXA276	INTERNATIONAL	1995	10037272993	4/08/2026	9/08/2026
VCM815	INTERNATIONAL	2008	10027837435	20/02/2026	14/12/2026
SKO799	INTERNATIONAL	2008	10030338213	30/01/2027	30/01/2027
TDM697	KENWORTH	2009	10036046537	18/01/2027	1/16/2027

INSPECCION DE MAQUINARIA

PROCESO: metalmecanica MARCA: Komise FECHA DE OBRA: Obacer

OPERADOR: Carlos Zuñiga

FECHA: 2 al 7 Febrero

SISTEMA DEL VEHICULO	TIPO DE INSPECCION	N/A	Turno 1		Turno 2		Turno 3		Turno 4		Turno 5		Turno 6		Observaciones
			B/N	M/L	B/N	M/L	B/N	M/L	B/N	M/L	B/N	M/L	B/N	M/L	
	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Llantas, Chuzos, cilindros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Trabajos Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Tablero de controles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Horometro, Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Manodos, Timos, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cuchilla		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Transmision y Caja Velocidades		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Servo Transmision y Convertidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Direccion Tuhos Bombas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Tren de Rodaje		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Tren de Fuerza		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Herramienta de corte	✓													
	Sistema Electrico Bateria, Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Amortiguador Suspension	✓													
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Sistema Refrigeracion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Fuegos de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Fecos de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Circuito de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
OBSERVACIONES	HOROMETRO INICIAL														
Los espejos naso. adecuados para la maquina	HOROMETRO FINAL														

FIRMA:

OBSERVACIONES

INSPECCION DE MAQUINARIA

9 al 14 Febrero

TIPO EQUIPO: motoniveladora MARCA: Komatsu FRENTE DE OBRA: Cobos 68

OPERADOR: Carlos Fargas

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE INSPECCION	N/A	Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
CARROCERIA	Carroceria Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas Escaleras Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Existe Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas Orugas cerrojos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Delanteras Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Direccionales Frenos Reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos Externos e Internos			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Tablero de controles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos Timon Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuter		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision y Caja Velocidades		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servo Transmision y Convertidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion Turbo Bomba		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Rodaje		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Fuerza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta de corte	✓			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Electrico Sistema Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Amortiguacion Suspension	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Refrigeracion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fuegas de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exterior y Bosquejo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACIONES: los espejos mosom adecuados para la maquina		RESPONSABLE EQUIPO														
		FIRMA RESPONSABLE														

Descanso.

FIRMA:

Powered by CamScanner

INSPECCION DE MAQUINARIA

FECHA: 16-01-21 FASE D

TIPO EQUIPO: motoniveladora MARCA: Komatsu FRENTE DE OBRA: Cabecera

OPERADOR: Carlos Zarzosa

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISTA	N/A	Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas, Orugas, cilindros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estribos Externos e Internos			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Tablero de controles		✓		✓				✓				✓			
	Horometro, Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manoge, Timon, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cluch		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision y Caja Velocidades		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servo Transmision y Convertidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion Turbo Bomba		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Rodaje		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Fuerza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta de corte	✓														
	Sistema Electrico Sistema Alternador	✓					✓		✓		✓		✓			
	Amortiguacion Suspension		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Refrigeracion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fuegos de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACIONES	HORIMETRO INICIAL															
Los espejos nosa adecuados para la maquina	HORIMETRO FINAL															

Descanso

FIRMA:

INSPECCION DE MAQUINARIA

FECHA: 23 al 28 Enero

TIPO EQUIPO: motoniveladora MARCA: komTsu FRENTE DE OBRA: Cobertera

OPERADOR: carlos Fonseca

MATERIAL DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección BIEN	Fecha inspección MAL	Fecha inspección BIEN	Fecha inspección MAL	Fecha inspección BIEN	Fecha inspección MAL	Fecha inspección BIEN	Fecha inspección MAL	Fecha inspección BIEN	Fecha inspección MAL	Fecha inspección BIEN	Fecha inspección MAL
	Carrocería. Cabina General		✓											
	Puertas, Escalerillas, Pasamanos		✓											
	Escape (Humo de escape)		✓											
	Llantas . Drugas. cilindros		✓											
	Lubes Delanteras, Traseras		✓											
	Lubes Direccionales. Frenos. Reversa		✓											
	Vidrios Cabina		✓											
	Espejos Externos e Internos			✓										
	Tablero de controles		✓											
	Horómetro. Cuenta Kilometros		✓											
	Mandos. Timos. Palancas de Cambios		✓											
	Motor		✓											
	Clutch		✓											
	Frenos		✓											
	Transmisión y Caja Velocidades		✓											
	Servo Transmisión y Convertidor		✓											
	Dirección Turbo Bomba		✓											
	Tren de Rodaje		✓											
	Tren de Fuerza		✓											
	Herramienta de corte	✓												
	Sistema Electrico Bateria. Alternador		✓											
	Amortiguador. Suspensión	✓												
	Radiador		✓											
	Sistema Refrigeración		✓											
	Fuegas de Aceite		✓											
	Fitros de Aceite		✓											
	Cinturon de Seguridad		✓											
	Extintor y Botiquin		✓											

OBSERVACIONES: Los espejos no son adecuados para la maquina

HORÓMETRO INICIAL:

HORÓMETRO FINAL:

FIRMA:

Powered by CamScanner

INSPECCION DE MAQUINARIA

REVISIÓN 2 — 2-4-2-2026

TIPO EQUIPO: MOTONIVELADORA, MT 205 MARCA: MOTOR: GD 555 FRENTE DE OBRA: KAMEY

OPERADOR: Jaime Fernando Muñoz

SISTEMA DEL VEHICULO	TIPO DE SISTEMA	N/A	Fecha inspección 2-02-26		Fecha inspección 3-02-26		Fecha inspección 4-02-26		Fecha inspección 5-02-26		Fecha inspección 6-02-26		Fecha inspección 7-02-26		Fecha inspección	
			INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL
GENERAL	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas , Orugas, cilindros			X		X		X		X		X		X		
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Empalpes Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tablero de controles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro, Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos, Timon, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cluch		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision y Caja Velocidades	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servo Transmision y Convertidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion Turbo Bomba		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Rodaje			X		X		X		X		X		X		
	Tren de Fuerza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta de corte			X		X		X		X		X		X		
	Sistema Electrico Bateria, Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Amortiguacion, Suspension		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Refrigeracion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fuegas de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACIONES		HORAS MAQUINA INICIAL														
		HORAS MAQUINA FINAL														

DESCANSO

Powered by CamScanner

INSPECCION DE MAQUINARIA

9-14 Febrero 2026

MARCA BOBCAT

			9-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		16-02-26			
	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas, Orugas, cilindros			X		X		X		X		X		X		
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Emdpieza Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tablero de controles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro, Cuenta Kilometria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas, Timos, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision y Caja velocidades	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servo Transmision y Convertidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion Turbo Bomba		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Rodaje			X		X		X		X		X		X		
	Tren de Fuerza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta de corte			X		X		X		X		X		X		
	Sistema Electrico Bateria, Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Amortiguacion, Suspension		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Refrigerador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Refrigeracion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fuegos de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Descanso

Firma:

Powered by CamScanner

INSPECCION DE MAQUINARIA

VERSION 2: 2024

16-21 Febrero

TIPO EQUIPO: tractor Compactador | MARCA: Komatsu | FRENTE DE OBRA: Pacit

OPERADOR: Carlos Faya

ITEM DE REVISION	Fecha inspección 15-02-26		Fecha inspección 17-02-26		Fecha inspección 18-02-26		Fecha inspección 19-02-26		Fecha inspección 20-02-26		Fecha inspección 21-02-26		Fecha inspección	
	B/S	D/L	B/S	D/L	B/S	D/L	B/S	D/L	B/S	D/L	B/S	D/L	B/S	D/L
Carroceria, Cabina General	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓
Puertas, Escaleras, Pasamanos	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Exosto (Humo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
Llantas, Orugas, cilindros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			X
Luces Delanteras, Traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
Luces Direccionales, Frenos, Reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrios Cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espejos Externos e Internos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tablero de controles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro, Cuenta Kilómetros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandoe, Timos, Palancas de Cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Clutch	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Transmisión y Caja Velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Servo Transmisión y Convertidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dirección Turbo Bomba	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tren de Rodaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tren de Fuerza	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Herramienta de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema Eléctrico Bateria, Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Amortiguación, Suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema Refrigeración	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuegas de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtros de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturon de Seguridad	✓		✓				✓		✓		✓		✓	
Extintor y Botiquin	✓	A	✓	X	✓	Y	X		✓		✓		L	
Horas dos gastadas Tornamesa de equipos revolvente dañadas	HORAS DIA	2045.0	3045.0		2049.0		3005.0		3050.2		3054.0		3060	
	HORAS TOTAL	———	———		———		3050.9		3054.9		3055.9		3064	

FIRMA

Powered by CamScanner

INSPECCION DE MAQUINARIA

23-28-2026

Motoniveladora Marca Komatsu GD 555 Patente Pend?

Operador Javier Muñoz

Sistema	Item de Inspección	N/A	23-02-26 B	23-02-26 M	24-02-26 B	24-02-26 M	25-02-26 B	25-02-26 M	26-02-26 B	26-02-26 M	27-02-26 B	27-02-26 M	28-02-26 B	28-02-26 M	Observaciones B	Observaciones M
	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, Escalones, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas, Orugas, rodillos		●	X		X		X		X		X		X		
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Videos, Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Emblemas Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tablero de comando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro, Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos, Timon, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision y Caja velocidades		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servo Transmision y Convertidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion Turbo Bomba		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Rodaje		●	X		X		X		X		X		X		
	Tren de Fuerza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta de corte		●	X		X		X		X		X		X		
	Sistema Electrico Externo, Interruptor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	amortiguacion, Suspension		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Refrigeracion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fuegos de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Esta para ajuste de transmicion general hay un gato de direccion que Filtrando, los demas en mal estado		3077		3082		3086		3047		3095		—	—	—	—
			3082		3086		3047		3095		3100		—	—	—	—

Descanzo

Firma

A.P.So. Galaxy

Powered by CamScanner

420 E CAT INSPECCION DE MAQUINARIA

ZAF 7

TIPO EQUIPO: RETROEXCAVADORA CORTO — MARCA: CATERPILLAR — FRENTE DE OBRA: PANDX. — Febrero

OPERADOR: Hector. Rico

			1-02-26		3-02-26		4-02-26		5-02-26		6-02-26		7-02-26			
			ESTA	MAL	ESTA	MAL	ESTA	MAL	ESTA	MAL	ESTA	MAL	ESTA	MAL	ESTA	MAL
	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas , Orugas, cilindros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Lunas Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos Externos e Internos		✓		✓		✓	X	✓		✓		✓			
	Tablero de controles		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Horometro, Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manibrio, Timon, Palancio de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Trasmisión y Caja Velocidades		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servo Transmisión y Convertidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion Turbo Bomba		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Rodaje			X		X		X	X			X		X		
	Tren de Fuerza			X		X		X	X			X		X		
	Herramientas de corte			X		X		X	X			X		X		
	Sistema Eléctrico Bateria, Alternador		✓		✓	X		X	X		✓		✓			
	Amortiguacion, Suspensión			X		X		X	X			X		X		
	Radiador			X		X		X	X			X		X		
	Sistema Refrigeración			X		X		X	X			X		X		
	Fuegos de Aceite			X		X		X	X			X		X		
	Filtros de Aceite		✓		✓			✓	✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓			✓	✓		✓		✓			
	Extintor y Botiquin		✓		✓			✓	✓		✓		✓			
		NOVEDADES INICIAL														
		NOVEDADES FINAL														

Hector. Rico

Febrero

Powered by CamScanner

INSPECCION DE MAQUINARIA


TIPO EQUIPO: RETROEXCAVADORA CORTO MARCA: CATERPILLAR 420E CAT MODELO: 2014.

OPERADOR: Hector. Rico. FRENTE DE OBRA: PANDY. MES: Febrero.

MATERIALES REQUERIDOS	Puntos de Revisión	N/A	9-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26		Observaciones	
			BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL
	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas, Orugas, cilindros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Lunas Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Lunas Direccionales, Frenos, Reversa		✓		✓	X		X		X		X		X		
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tablero de controles			X		X		X		X		X		X		
	Horometro, Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manidos, Timos, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmisión y Caja Velocidades		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servo Transmision y Convertidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion Turbo Bomba			X		X		X		X		X		X		
	Tren de Rodaje			X		X		X		X		X		X		
	Tren de Fuerza			X		X		X		X		X		X		
	Herramienta de corte		✓			X		X		X		X		X		
	Sistemas Electrico Bateria, Alternador			X		X		X		X		X		X		
	Amortiguacion, Suspensión			X		X		X		X		X		X		
	Radiador			X		X		X		X		X		X		
	Sistema Refrigeración			X		X		X		X		X		X		
	Fuegas de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACIONES:		HOROMETRO INICIAL														
		HOROMETRO FINAL														

FIRMA: Hector. Rico.

Powered by CamScanner



INSPECCION DE MAQUINARIA

16 AL 21 febrero.

420 E CAT — PANOR.

Hector Rico

Hector Rico

INSPECCION DE MAQUINARIA

23 al 28 febrero.

Retro excavadora marca 420E CAT — Frente de obra PANOT

Operador Hector Rico

	23-02-26	24-02-26	25-02-26	26-02-26	27-02-26	28-02-26	DESCANSO
Limpieza: Cabina General	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Puertas, Escalones, Pasamanos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Extinto. Humo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lamas. Chuguas, cilindros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lucas Delanteras, Traseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lucas Direccionales, Frenos, Reversa	K	K	K	K	K	X	
Luces Cabina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspección Externos e Internos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema de controles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Horometro, Cuenta Kilometros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mundiles, Timon, Palancas de Cambios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Clutch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Transmision y Caja Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Servo Transmision y Convertidor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Direccion Turbo Bomba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tren de Rodaje	X	X	X	X		X	X
Tren de Fuerza	X	X	X	X		X	X
Herramienta de corte	X	X	X	X		X	X
Sistema Electrico Sistema Alternador	✓	✓	X	X		X	X
Amortiguacion Suspension	X	X	X	X		X	X
Radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema Refrigeracion	✓	X	X	X		X	X
Fugas de Aceite	✓	X	X	X		X	X
Filtros de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
Cinturon de Seguridad	✓	✓	✓	✓	✓		
Extintor y Botiquin	✓	✓	✓	✓	✓		
	11567	11571	11575	11579	11583	11587	11593
	11571	11575	11579	11583	11587	11591	—

— Hectorpico

INSPECCION DE MAQUINARIA

VERSION2

FECHA 9 al 14 Febrero

TIPO EQUIPO Retroexcavadora MARCA CAT FRENTE DE OBRA Cobrero

OPERADOR Johan Soler

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Carroceria, Cabina General		/		/		/		/		/		/			
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		/		/		/		/		/		/			
	Exosto (Humo de escape)		/		/		/		/		/		/			
	Llantas , Orugas, cilindros			X		X		X		X		X		X		
	Luces Delanteras, Traseras		/		/		/		/		/		/			
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		/		/		/		/		/		/			
	Vidrios Cabina		/		/		/		/		/		/			
	Ersdpejos Externos e Internos		/		/		/		/		/		/			
	Tableto de controles		/		/		/		/		/		/			
	Horómetro, Cuenta Kilómetros		/		/		/		/		/		/			
	Mandoe, Timos, Palancas de Cambios		/		/		/		/		/		/			
	Motor		/		/		/		/		/		/			
	Clutch		/		/		/		/		/		/			
	Frenos		/		/		/		/		/		/			
	Transmisión y Caja Velocidades		/		/		/		/		/		/			
	Servo Transmisión y Convetidor		/		/		/		/		/		/			
	Dirección Turbo Bomba		/		/		/		/		/		/			
	Tren de Rodaje		/		/		/		/		/		/			
	Tren de Fuerza		/		/		/		/		/		/			
	Herramienta de corte		/		/		/		/		/		/			
	Sistema Eléctrico Bateria, Alternador		/		/		/		/		/		/			
	Amortiguación, Suspensión		/		/		/		/		/		/			
	Radiador		/		/		/		/		/		/			
	Sistema Refrigeración		/		/		/		/		/		/			
	Fuegas de Aceite		/		/		/		/		/		/			
	Filtros de Aceite		/		/		/		/		/		/			
	Cinturon de Seguridad		/		/		/		/		/		/			
	Extintor y Botiquin		/		/		/		/		/		/			
OBSERVACIONES		HORÓMETRO ANTERIOR														
		HORÓMETRO														

FIRMA Johan S

9 al 14 Febrero Equipo operativo.

FINAL

INSPECCION DE MAQUINARIA

SEMANA: 23 al 28 febrero.

TIPO EQUIPO: Retroexcavadora MARCA: CAT FRENTE DE OBRA: Cabecera

OPERADOR: Johan Soler

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	Fecha inspección 23-2 BIEN	MAL	Fecha inspección 24-2 BIEN	MAL	Fecha inspección 25/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 26 BIEN	MAL	Fecha inspección BIEN	MAL	Fecha inspección 28 BIEN	MAL	Fecha inspección BIEN	MAL
GENERAL	Carroceria. Cabina General		/		/		/		/		/		/			
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		/		/		/		/		/		/			
	Exosto (Humo de escape)		/		/		/		/		/		/			
	Llantas , Orugas, cilindros		/	X		X	/	X		X		X		X		
	Luces Delanteras, Traseras		/		/		/		/		X		/			
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		/		/		/		/		/		/			
	Vidrios Cabina		/		/		/		/		/		/			
	Ersdpejos Externos e Internos		/		/		/		/		/		/			
	Tablero de controles		/		/		/		/		/		/			
	Horómetro, Cuenta Kilómetros		/		/		/		/		/		/			
	Mandoe. Timos, Palancas de Cambios		/		/		/		/		/		/			
	Motor		/		/		/		/		/		/			
	Clutch		/		/		/		/		/		/			
	Frenos		/		/		/		/		/		/			
	Transmisión y Caja Velocidades		/		/		/		/		/		/			
	Servo Transmisión y Convetidor		/		/		/		/		/		/			
	Dirección Turbo Bomba		/		/		/		/		/		/			
	Tren de Rodaje		/		/		/		/		/		/			
	Tren de Fuerza		/		/		/		/		/		/			
	Herramienta de corte		/		/		/		/		/		/			
	Sistema Eléctrico Bateria, Alternador		/		/		/		/		/			X		
	Amortiguación. Suspensión		/		/		/		/		/		/			
	Radiador		/		/		/		/		/		/			
	Sistema Refrigeración		/		/		/		/		/		/			
	Fuegas de Aceite		/		/		/		/		/		/			
	Filtros de Aceite		/		/		/		/		/		/			
	Cinturon de Seguridad		/		/		/		/		/		/			
	Extintor y Botiquin		/		/		/		/		/		/			
			/		/		/		/		/		/			
			/		/		/		/		/		/			
	HORÓMETRO INICIAL		73.0		79.8		81.8		88.2				88.8			
	HORÓMETRO FINAL		79.8		81.8		88.2		88.8				89			

FIRMA: Johan S.

24/2/2026

15 galones ACPM.

INSPECCION DE MAQUINARIA

16 al 21 febrero.

TIPO EQUIPO Retroexcavadora MARCA CAT PUESTO DE OBRA Cobrero

OPERADOR Johan Soler

REVISIÓN DEL VEHÍCULO	ITEMS REVISAR	MIN	16 BUEN	16 MAL	17 BUEN	17 MAL	18 BUEN	18 MAL	19 BUEN	19 MAL	20 BUEN	20 MAL	21 BUEN	21 MAL	OBSERVACIONES
ORIGINAL	Carroceria, Cabina General		/		/		/		/		/		/		
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		/		/		/		/		/		/		
	Exosto (Humo de escape)		/		/		/		/		/		/		
	Llantas , Orugas, cilindros			X		X		X		X		X		X	
	Luces Delanteras, Traseras		/		/		/		/		/		/		
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		/		/		/		/		/		/		
	Vidrios Cabina		/		/		/		/		/		/		
	Espejos Externos e Internos		/		/		/		/		/		/		
	Tablero de controles		/		/		/		/		/		/		
	Horómetro, Cuenta Kilómetros		/		/		/		/		/		/		
	Mandos, Timon, Palancas de Cambios		/		/		/		/		/		/		
	Motor		/		/		/		/		/		/		
	Clutch		/		/		/		/		/		/		
	Frenos		/		/		/		/		/		/		
	Transmisión y Caja Velocidades		/		/		/		/		/		/		
	Servo Transmisión y Convertidor		/		/		/		/		/		/		
	Dirección Turbo Bomba		/		/		/		/		/		/		
	Tren de Rodaje		/		/		/		/		/		/		
	Tren de Fuerza		/		/		/		/		/		/		
	Herramienta de corte		/		/		/		/		/		/		
	Sistema Eléctrico Bateria, Alternador		/		/		/		/		/		/		
	Amortiguación, Suspensión		/		/		/		/		/		/		
	Radiador		/		/		/		/		/		/		
	Sistema Refrigeración		/		/		/		/		/		/		
	Fugas de Aceite		/		/		/		/		/		/		
	Fábrica de Aceite		/		/		/		/		/		/		
	Cinturon de Seguridad		/		/		/		/		/		/		
	Extintor y Botiquin		/		/		/		/		/		/		
			/		/		/		/		/		/		
OBSERVACIONES		HORÓMETRO INICIAL	59.4		60.9		62.5		64.7		67		70.2		
		HORÓMETRO FINAL	60.9		62.5		64.7		67		70.2		73.0		

FIRMA Johan S

21/2/ 10 galones ACPM.

INSPECCION DE MAQUINARIA

TIPO EQUIPO: Vibro Compactador MARCA: HAMM FRENTE DE OBRA: Cabrera FECHA: 19-01-26

OPERADOR: Ramiro H Gonbalet

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	INI.	19-01-26 BUEN	19-01-26 MAL	20-01-26 BUEN	20-01-26 MAL	21-01-26 BUEN	21-01-26 MAL	22-01-26 BUEN	22-01-26 MAL	23-01-26 BUEN	23-01-26 MAL	24-01-26 BUEN	24-01-26 MAL	FECHA	FIRMA
GENERAL	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas, Orugas, cilindros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tablero de controles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro, Cuenta Kilómetros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos, Timos, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos	X		✓		✓		✓		✓		✓				
	Transmisión y Caja Velocidades			✓		✓		✓		✓		✓				
	Servo Transmision y Convertidor	X		✓		✓		✓		✓		✓				
	Dirección Turbo Bomba		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Rodaje	✓				✓		✓		✓		✓				
	Tren de Fuerza	✓				✓		✓		✓		✓				
	Herramienta de corte	✓				✓		✓		✓		✓				
	Sistema Electrico Bateria, Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Amortiguación, Suspensión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Refrigeración		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACIONES	HORÓMETRO INICIAL		5159		5156		5158		5162		5163		5166		DESCANSO	
	HORÓMETRO FINAL		5156		5158		5162		5163		5166		5167			

FIRMA: Ramiro Hernandez

ACPM 10 gal

20 gal

INSPECCION DE MAQUINARIA

VERSION 2

FECHA 2-2-26

TIPO EQUIPO Vibrocompactador MARCA HAMM

OPERADOR Ramiro H Gonzalez

FRENTE DE OBRA Cotera

VISTA DE VEHICULO	ITEM INSPECCION	OK	2-2-26 BUEN	2-2-26 MAL	3-2-26 BUEN	3-2-26 MAL	4-2-26 BUEN	4-2-26 MAL	5-2-26 BUEN	5-2-26 MAL	6-2-26 BUEN	6-2-26 MAL	9-2-26 BUEN	9-2-26 MAL	BUEN	MAL
	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas, Orugas, cárdros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Direccionales, Frenos, Reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Videos Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tablero de controles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro, Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos, Timos, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmisión y Caja Velocidades			✓		✓		✓		✓		✓				
	Servo Transmisión y Convertidor			✓		✓		✓		✓		✓				
	Dirección Turbo Bomba		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tren de Rodaje			✓		✓		✓		✓		✓				
	Tren de Fuerza			✓		✓		✓		✓		✓				
	Herramienta de corte			✓		✓		✓		✓		✓				
	Sistema Eléctrico Bateria, Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Amortiguación, Suspensión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Refrigeración		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACIONES	HORÓMETRO INICIAL		5181		5181		5183		5187		5190		5197			
	HORÓMETRO FINAL		5181		5183		5187		5190		5191		5197			

20 gal

FIRMA Ramiro Gonzalez.

INSPECCION DE MAQUINARIA

VERSION 1

FECHA 9-2-16

TIPO EQUIPO Vibrocompactador MARCA HAMM PROYECTO DE OBRA Cotrera

OPERADOR Ramiro H Gutalet

SISTEMA DEL VEHICULO	Ítem de revisión	Ud.	Fecha inspección 9-2-16 BIEN	MAL	Fecha inspección 10-2-16 BIEN	MAL	Fecha inspección 11-2-16 BIEN	MAL	Fecha inspección 12-2-16 BIEN	MAL	Fecha inspección 13-2-16 BIEN	MAL	Fecha inspección 14-2-16 BIEN	MAL	Fecha inspección BIEN	MAL
GENERAL	Carroceria. Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas , Orugas, cilindros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Direccionales. Frenos, Reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tablero de controles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro, Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos, Timos, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmisión y Caja Velocidades			✓		✓		✓				✓		✓		
	Servo Transmisión y Convertidor			✓		✓		✓				✓		✓		
	Dirección Turbo Bomba			✓		✓		✓				✓		✓		
	Tren de Rodaje		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Fuerza			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Herramienta de corte			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Sistema Electrico Bateria. Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Amortiguación. Suspensión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Refrigeración		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fuegos de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACIONES	HORÓMETRO INICIAL		5191		5193		5196		5199		5202		5205			
	HORÓMETRO FINAL		5193		5196		5199		5202		5205		5205			

CASCOS

FIRMA

INSPECCION DE MAQUINARIA

VERSION 2

FECHA 19-02-16

TIPO EQUIPO Vibrocompactador MARCA AMM

OPERADOR Ramiro H Gontalet

FRENTE DE OBRA Cabrera

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	AM	16-02-16		17-02-16		18-02-16		19-2-16		20-2-16		21-2-16		Fecha inspección
			BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	
GENERAL	Carroceria, Cabina General		X		X		X		X		X		X		DESCANSO
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		X		X		X		X		X		X		
	Escape (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	Llantas , Orugas, cilindros		X		X		X		X		X		X		
	Luces Delanteras, Traseras		X		X		X		X		X		X		
	Luces Direccionales, Frenos, Reverso		X		X		X		X		X		X		
	Vidrios Cabina		X		X		X		X		X		X		
	Espejos Externos e Internos		X		X		X		X		X		X		
	Tablero de controles		X		X		X		X		X		X		
	Horometro, Cuenta Kilometros		X		X		X		X		X		X		
	Mandos, Timon, Palancas de Cambios		X		X		X		X		X		X		
	Motor		X		X		X		X		X		X		
	Clutch	X		V		V									
	Frenos		X		X		X		X		X		X		
	Transmisión y Caja Velocidades	X				V		V		V					
	Servo Transmisión y Convertidor		X		X		X		X		X		X		
	Dirección Turbo Bomba		X		X		X		X		X		X		
	Tren de Rodaje	X		V		V		V		V		V			
	Tren de Fuerza	X		V		V		V		V		V			
	Herramienta de corte	X		V		V		V		V		V			
	Sistema Electrico Bateria, Alternador		X		X		X		X		X		X		
	Amortiguación, Suspension		X		X		X		X		X		X		
	Radiador		X		X		X		X		X		X		
	Sistema Refrigeración		X		X		X		X		X		X		
	Fuegos de Aceite		X		X		X		X		X		X		
	Filtros de Aceite		X		X		X		X		X		X		
	Cinturon de Seguridad		X		X		X		X		X		X		
	Extintor y Botiquin		X		X		X		X		X		X		
	HORAS REAL		5205		5207		5208		5210		5211		5212		
	HORAS PROX.		5207		5208		5210		5211		5212		5214		

FIRMA Ramiro Hernandez

20 gal

15 gal

INSPECCION DE MAQUINARIA

FECHA: 26-2-2026

TIPO EQUIPO: Ultracompactador MARCA: HAMM

OPERADOR: Ramiro H Bastalet

FRENTE DE OBRA: Cotrera

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEMS DE REVISION	NA	26-1-16 MAÑ	26-1-16 TAR	27-1-16 MAÑ	27-1-16 TAR	28-1-16 MAÑ	28-1-16 TAR	29-1-16 MAÑ	29-1-16 TAR	30-1-16 MAÑ	30-1-16 TAR	31-1-16 MAÑ	31-1-16 TAR	Observaciones
GENERAL	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Llantas, Orugas, cilindros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejos Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Tablero de controles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Horómetro, Cuenta Kilómetros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos, Timos, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Motor	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Clutch			✓		✓									
	Frenos		✓		✓										
	Transmision y Caja Velocidades			✓		✓		✓		✓		✓			
	Servo Transmision y Convertidor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion Turbo Bomba			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tren de Rodaje		✓		✓			✓		✓					
	Tren de Fuerza			✓		✓			40	✓		✓			
	Herramienta de corte			✓		✓			40	✓		✓			
	Sistema Electrico Bateria, Alternador		✓		✓		✓		✓				✓		
	Amortiguación, Suspensión		✓		✓		✓		✓				✓		
	Radiador		✓		✓		✓		✓				✓		
	Sistema Refrigeración		✓		✓		✓		✓				✓		
	Fugas de Aceite		✓		✓		✓		✓				✓		
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓				✓		
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓				✓		
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓				✓		
			✓												
OBSERVACIONES	HORAS/KM INICIAL		5167		5169		5171		5173		5177		5180		
	HORAS/KM FINAL		5169		5171		5173		5177		5180		5181		
							20 gal				20 gal				

FIRMA: Ramiro H Bastalet

OK SCANIA

INSPECCION DE MAQUINARIA

FECHA: 16 AL 21 - Febrero

TIPO EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR MARCA: CAT MODELO: 341

OPERADOR: Juan Alfonso Bonilla

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	Nro	Fecha inspección 2 16 26 BUEN	2 16 26 MAL	Fecha inspección 2 17 26 BUEN	2 17 26 MAL	Fecha inspección 2 18 y 26 BUEN	2 18 y 26 MAL	Fecha inspección 2 19 y 26 BUEN	2 19 y 26 MAL	Fecha inspección 2 20 y 26 BUEN	2 20 y 26 MAL	Fecha inspección BUEN	Fecha inspección MAL	Fecha inspección BUEN	Fecha inspección MAL
GENERAL	Carroceria, Cabina General		✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas, Escaleras, Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escape (Humo de escape)		✓		-		✓		✓		✓					
	Llantas , Drugas, cilindros		✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Delanteras, Traseras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Direccionales, Frenos, Reversa		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrios Cabina		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos Externos e Internos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tablero de controles		✓		✓		✓		✓		✓					
	Horometro, Cuenta Kilometros		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos, Timos, Palancas de Cambios		✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Clutch		✓		✓		✓		✓		✓					
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Transmision y Caja Velocidades		✓		✓		✓		✓		✓					
	Servo Transmision y Convertidor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccion Turbo Bombas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tren de Rodaje		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tren de Fuerza		✓		✓		✓		✓		✓					
	Herramienta de corte		✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema Electrico Bateria, Alternador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Amortiguación, Suspension		✓		✓		✓		✓		✓					
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema Refrigeracion		✓		✓		✓		✓		✓					
	Fugas de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Filtros de Aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor y Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓					
OBSERVACIONES		HOROMETRO INICIAL	55000		55011		55028		55041		55052		55066			
		HOROMETRO FINAL	55012		55026		55046		55055		55072		55084			

Descanso

Descanso

FIRMA:

Powered by CamScanner

INSPECCION DE MAQUINARIA

FECHA: 23 02 24

TIPO EQUIPO: Vibro com MARCA: HAMM 3411 FECHA DE COMP: 02 23 26

OPERADOR: Juan Bonill-

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	23 2 26 BIEN	23 2 26 MAL	24 2 26 BIEN	24 2 26 MAL	25 2 26 BIEN	25 2 26 MAL	26 2 26 BIEN	26 2 26 MAL	27 2 26 BIEN	27 2 26 MAL				
Motor	Carroceria. Cabina General	✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas. Escaleras. Pasamanos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Rotores (Humo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas. Chugas. cilindros	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Delanteras. Traseras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Direccionales. Frenos. Reversa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrios Cabina	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturones Externos e Internos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tablero de controles	✓		✓		✓		✓		✓					
	Horometro. Cuenta Kilometros	✓		✓		✓		✓		✓					
	Manubrio. Timon. Palancas de Cambios	✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Clutch	✓		✓		✓		✓		✓					
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Transmision y Caja Velocidades	✓		✓		✓		✓		✓					
	Servo Transmision y Convertidor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccion Turbo Bomba	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tren de Rodaje	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tren de Fuerza	✓		✓		✓		✓		✓					
	Herramienta de corte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema Electrico Bateria. Alternador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Amortiguacion. Suspension	✓		✓		✓		✓		✓					
	Radiador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema Refrigeracion	✓		✓		✓		✓		✓					
	Fugas de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
	Filtros de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extincion de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturon y Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓					

PLACA: TDM 697 MARCA: Kenworth modelo 2019

*LICENCIA DE TRANSIT:

*LICENCIA DE CONDUCCION No.: 1072083939

*REVISION TECNICO MECANICA: 01-16-2027

*SOAT No.: 12-01-2027

MARCA:

TIPO DE VEHICULO: Dobletroque

VENCE: 01-16-2027

VENCE: 12-01-2027

VENCE:

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEMS DE REVISION	OK	FECHA 02-01-2026 LUNES BUEN	FECHA 07-09-2026 MARTES BUEN	FECHA 16-01-2026 JUEVES BUEN	FECHA 23-01-2026 VIERNES BUEN	FECHA	FECHA
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X	X	X	X		
	Indicador de temperatura		X					
	Indicador de aceite		X	X	X	X		
	Indicador de bateria		X					
	Indicador de combustible		X	X	X	X		
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		X	X	X	X		
	*Indicador de presión de aire		X	X	X	X		
	Conexiones electricas		X	X	X	X		
	*Fusibles		X		X	X		
LUCES Y SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X	X	X	X		
	Direccionales delanteras		X	X	X	X		
	Direccionales traseras		X					
	Traseras de trabajo (reflector)		X	X	X	X		
	De estacionamiento		X					
	De Stop y reversa		X	X	X	X		
	*Bocina		X					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X	X	X	X		
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		X	X	X	X		
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X	X	X	X		
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X	X	X	X		
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		X	X	X	X		
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X	X	X	X		
GENERAL	Espejo central convexo		X	X	X	X		
	Espejos laterales		X	X	X	X		
	Alarma de retroceso		X	X	X	X		
	Pito		X	X	X	X		
	* Freno de servicio		X	X	X	X		
	* Freno de emergencia		X	X	X	X		
	Cinturones de seguridad		X	X	X	X		
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X	X	X	X		
	Barra antivuelco		X	X	X	X		
	Asientos y tapicería		X	X	X	X		
	Sistema de cargado		X	X	X	X		
	Grapas y anclaje de chasis		X	X	X	X		
	Cadena del cardam		X	X	X	X		
	Ajustes y seguros de las puertas		X	X	X	X		
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X	X	X	X		
	Presión de aire de las llantas		X	X	X	X		
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X	X	X	X		
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		X	X	X	X		
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X	X	X	X		
	* Dirección		X	X	X	X		
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X	X	X	X		
	Estado Radiador		X	X	X	X		
	Estado y tensión de las correas		X	X	X	X		
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X	X	X	X		
	Estado de filtro de aire		X	X	X	X		
	Estado de filtro de combustible		X	X	X	X		
	Ruidos extraños en el motor		X	X	X	X		
	*Motor sin grietas		X	X	X	X		
	Humo de escape		X	X	X	X		
TIEMPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		X	X	X	X		
	*Rotoguin		X	X	X	X		
	*cruceta		X	X	X	X		
	*Tacos para bloquear el vehiculo		X	X	X	X		
	*Triangulos reflectivos-Conos		X	X	X	X		
	*Linterna		X	X	X	X		
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		2	2	2	2		
	*Extintor de incendios capacidad:							
	OBSERVACIONES		Pobo ens	Pobo ens	Pobo ens	Pobo ens		

FIRMA: Pobo enrique Baez

NOMBRE: Pobo enrique Baez

FIRMA:

NOMBRE:

Monica Rojas

63T

Powered by CamScanner

PLACA:	SLB 799	MARCA:	International
LICENCIA DE TRANSITO:		MARCA	
LICENCIA DE CONDUCCION No.	1076586525	TIPO DE VEHICULO	Dump truque
VENCIMIENTO PERMISO AMBIENTAL	30 01 2019	VENCE	
PERMISO No.	30 01 2019	VENCE	30-01-2017
		VENCE	30-01-2017

			FECHA 02-02-2016		FECHA 09-02-2016		FECHA 16-02-2016		FECHA 23-02-2016		FECHA		FECHA	
			LUNES		MARTES		JUEVES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL	BUEN	MAL
	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X					
	Indicador de temperatura		X		X		X		X					
	Indicador de aceite		X		X		X		X					
	Indicador de bateria		X		X		X		X					
	Indicador de combustible		X		X		X		X					
	Indicador de velocidad (velocimetro/tacometro		X		X		X		X					
	*Indicador de presion de aire		X		X		X		X					
	Conexiones electricas		X		X		X		X					
	Fusibles		X		X		X		X					
	Exteriores (Altos y bajos)		X		X		X		X					
	Direccionales delanteras		X		X		X		X					
	Direccionales traseras		X		X		X		X					
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X					
	De estacionamiento		X		X		X		X					
	De Stop y reversa		X		X		X		X					
	Bocina		X		X		X		X					
	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel de aceite hidraulico de la direccion (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de amortiguadores (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X		X		X		X					
	Espejo central convexo		X		X		X		X					
	Espejos laterales		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso		X		X		X		X					
	Pito		X		X		X		X					
	* Freno de servicio		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia		X		X		X		X					
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X					
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X					
	Barra antivuelco		X		X		X		X					
	Asientos y tapiceria		X		X		X		X					
	Sistema de cargado		X		X		X		X					
	Grapas y anclaje de cilindro		X		X		X		X					
	Cadena del cartaon		X		X		X		X					
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X					
	Llantas: Profundidad de labrado (minimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X					
	Presion de aire de las llantas		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X					
	* Caja de cambios/Transmision		X		X		X		X					
	* Suspension (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X					
	* Direccion		X		X		X		X					
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X					
	Estado Radiador		X		X		X		X					
	Estado y tension de las correas		X		X		X		X					
	Estado de pedales (prestragues, acelerador y freno)		X		X		X		X					
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X					
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X					
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X					
	*Motor sin gricas		X		X		X		X					
	Nudo de escape		X		X		X		X					
	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		X		X		X		X					
	*Bolsigato		X		X		X		X					
	*cruceta		X		X		X		X					
	*Tacos para bloquear el vehiculo		X		X		X		X					
	*Triangulos reflectivos-Conos		X		X		X		X					
	*Linterna		X		X		X		X					
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas.)		X		X		X		X					
	*Extintor de incendios capacidad													
	OBSERVACIONES		Bien		Bien		Bien		Bien					
	FIRMA CONDUCTOR VEHICULO		Jairo Jaramillo		FIRMA		Jairo Jaramillo		Jairo Jaramillo					
									Ricardo Ruiz					

CER

Powered by CamScanner

FORMATO PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS LIVIANOS

VERSION 1

FECHA: FEBRERO 2016

PLACA: VLM 815 MARCA: International Modelo 2008

*LICENCIA DE TRANSIT:

*LICENCIA DE CONDUCCION No.: 900142849 9

*REVISION TECNICO-MECANICA: 14-12-2016

*SOAT No.: 20-02-2016

MARCA:

TIPO DE VEHICULO: Distribuidor

VENCE:

VENCE: 14-12-2016

VENCE: 20-02-2016

CONTRATO XXX: ___ OS: ___

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	MN	FECHA 02-02-2016 LUNES BUEN	FECHA 02-02-2016 LUNES MAL	FECHA 09-02-2016 MARTES BUEN	FECHA 09-02-2016 MARTES MAL	FECHA 16-02-2016 MIERC. BUEN	FECHA 16-02-2016 MIERC. MAL	FECHA 23-02-2016 JUEVES BUEN	FECHA 23-02-2016 JUEVES MAL	FECHA VIERNES BUEN	FECHA VIERNES MAL	FECHA SABADO BUEN	FECHA SABADO MAL
ELECTRICO Y TABLERO DE COMPROB.	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X					
	Indicador de temperatura		X		X		X		X					
	Indicador de aceite		X		X		X		X					
	Indicador de bateria		X		X		X		X					
	Indicador de combustible		X		X		X		X					
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		X		X		X		X					
	*Indicador de presión de aire						X		X					
	Conexiones electricas		X		X		X		X					
	Fusibles		X		X		X		X					
LUCES Y SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X					
	Direccionales delanteras		X		X		X		X					
	Direccionales traseras		X		X		X		X					
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X					
	De estacionamiento		X		X		X		X					
	De Stop y reversa		X		X		X		X					
	*Bocina		X		X		X		X					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X		X		X		X					
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X					
	Espejos laterales		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso		X		X		X		X					
	Pito		X		X		X		X					
	* Freno de servicio		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia		X		X		X		X					
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X					
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X					
	Barra antivuelco		X		X		X		X					
	Asientos y tapiceria		X		X		X		X					
	Sistema de cargado		X		X		X		X					
	Grapas y encloje de chasis		X		X		X		X					
	Cadena del cardans		X		X		X		X					
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X					
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X					
	Presión de aire de las Llantas		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X					
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X					
	* Suspensión (resortes, amortiguadores)		X		X		X		X					
	* Dirección		X		X		X		X					
	* Tanque de Combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X					
	Estado Radiador		X		X		X		X					
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X					
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X					
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X					
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X					
	*Motor sin grietas		X		X		X		X					
	Humo de escape		X		X		X		X					
EQUIPO DE EMERGENCIA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		X		X		X		X					
	*Botiquin		X		X		X		X					
	*cruceta		X		X		X		X					
	*Tacos para bloquear el vehiculo		X		X		X		X					
	*Triangulos reflectivos Conos		X		X		X		X					
	*Linterna		X		X		X		X					
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		2		2		2		2					
	*Extintor de incendios capacidad:													

OBSERVACIONES

FIRMA CONDUCTOR VEHICULO

Vo Bo

Vo Bo SST

Nombre: SST

Powered by CamScanner

FORMATO PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS LIVIANOS

VERSION 1

PLACA WYA 276 MARCA International modelo 1995 MARCA

*LICENCIA DE TRANSITO

*LICENCIA DE CONDUCCION No. 1020951961 TIPO DE VEHICULO Camioneta

*REVISION TECNICO-MECANICA 09-08-2016 VENCE

*SOAT No. 04-08-2016 VENCE 09-08-2016

VENCE 04-08-2016

CONTRATO NRO: ___ DE 2016

ESTADO DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	MN	FECHA LUNES 02-02-2016 BUEN	MAL	FECHA MARTES 09-02-2016 BUEN	MAL	FECHA MIERCOLES 16-02-2016 BUEN	MAL	FECHA JUEVES 23-02-2016 BUEN	MAL	FECHA VIERNES BUEN	MAL	FECHA SABADO BUEN	MAL
ELECTRICOS Y TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X					
	Indicador de temperatura		X		X		X		X					
	Indicador de aceite		X		X		X		X					
	Indicador de bateria		X		X		X		X					
	Indicador de combustible		X		X		X		X					
	Indicador de velocidad (velocimetro)/tacometro		X		X		X		X					
	*Indicador de presión de aire		X		X		X		X					
	Conexiones eléctricas		X		X		X		X					
	Fusibles		X		X		X		X					
LUCES Y SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X					
	Direccionales delanteras		X		X		X		X					
	Direccionales traseras		X		X		X		X					
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X					
	De estacionamiento		X		X		X		X					
	De Stop y reversa		X		X		X		X					
	*Bocina		X		X		X		X					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel de aceite HIDRAULICO de la DIRECCION (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Mangueras, tubos, conexiones y racoras		X		X		X		X					
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X					
	Espejos laterales		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso		X		X		X		X					
	Pito		X		X		X		X					
	* Freno de servicio		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia		X		X		X		X					
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X					
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X					
	Barra antivuelco		X		X		X		X					
	Asientos y tapicería		X		X		X		X					
	Sistema de cargado		X		X		X		X					
	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X					
	Cadena del cardam		X		X		X		X					
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X					
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X					
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X					
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X					
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X					
	* Dirección		X		X		X		X					
	* Tanque de combustible (abrazaderas, soporte)		X		X		X		X					
	Estado Radiador		X		X		X		X					
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X					
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X					
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X					
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X					
	*Motor sin grietas		X		X		X		X					
	Humo de escape		X		X		X		X					
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		X		X		X		X					
	*Botiquin		X		X		X		X					
	*cruceta		X		X		X		X					
	*Tacos para bloquear el vehiculo		X		X		X		X					
	*Triángulos reflectivos-Conos		X		X		X		X					
	*Linterna		X		X		X		X					
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		X		X		X		X					
	*Extintor de incendios Capacidad:		X		X		X		X					
	OBSERVACIONES		Fernando Cortés		Fernando Cortés		Fernando Cortés		Fernando Cortés					

FIRMA: Fernando Cortés
CONDUCTOR VEHICULO

No. de

FIRMA: Maria Nieto.
No. 9 667 SST

Formato: FO-AC-07 Version: 4

Página 1

Powered by CamScanner

PLACA SLY981 MARCA International Modelo 1995

*LICENCIA DE TRANSIT 52695569

*LICENCIA DE CONDUCCION No. 1003006 1936

*REVISION TECNICO-MECANICA 28-03-2016

*SOAT No. 09-09-2016

MARCA

TIPO DE VEHICULO Articulado

VENCE

VENCE 28-03-2016

VENCE 09-09-2016

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	MIN	FECHA 02-02-2016 LUNES BUEN	REG	FECHA 09-02-2016 MARTES BUEN	REG	FECHA 16-02-2016 MIERC BUEN	REG	FECHA 23-02-2016 JUEVES BUEN	REG	FECHA VIERNES BUEN	REG	FECHA SABADO BUEN	REG
ELECTRICO Y TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/tacometro		X		X		X		X		X			
	*Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X			
	Conexiones electricas		X		X		X		X		X			
	Fusibles		X		X		X		X		X			
LUCES Y SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X					
	Direccionales delanteras		X		X		X		X					
	Direccionales traseras		X		X		X		X					
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X					
	De estacionamiento		X		X		X		X					
	De Stop y reversa		X		X		X		X					
	*Bocina		X		X		X		X					
HERMETICOS	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel de aceite HIDRAULICO de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X		X		X		X					
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X					
	Espejos laterales		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso		X		X		X		X					
	Pito		X		X		X		X					
	* Freno de servicio		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia		X		X		X		X					
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X					
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X					
	Garro antivuelco		X		X		X		X					
	Asientos y tapiceria		X		X		X		X					
	Sistema de carpado		X		X		X		X					
	Grapas y encloje de chasis		X		X		X		X					
	Cadena del carbam		X		X		X		X					
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X					
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X					
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X					
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X					
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X					
	* Dirección		X		X		X		X					
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X					
	Estado Radiador		X		X		X		X					
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X					
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X					
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X					
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X					
	*Motor sin grietas		X		X		X		X					
	Humo de escape		X		X		X		X					
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		X		X		X		X					
	*Botiquin		X		X		X		X					
	*cruceta		X		X		X		X					
	*Tacos para bloquear el vehículo		X		X		X		X					
	*Triángulos reflectivos-Conos		X		X		X		X					
	*Linterna		X		X		X		X					
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		X											
	*Extintor de incendios capacidad:													
	OBSERVACIONES		Herbert Bonilla		Herbert Bonilla		Herbert Bonilla		Herbert Bonilla					

Firma: Herbert Bonilla

Firma: Manuel Ayala C.C.

Powered by CamScanner

PLACA: SID 867 | MARCA: International Modelo 2011 | MARCA: Autotrack

LICENCIA DE TRANSITO: 39 851 892 | TIPO DE VEHICULO: Autotrack

LICENCIA DE CONDUCCION No.: 1088274361 | VENCE

REVISION TECNICO MECANICA: 25-01-2026 | VENCE: 25-05-2026

SOAT No.: 03-11-2026 | VENCE: 05-11-2026

			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA		
			02-02-2026			09-01-2026			16-01-2026			23-01-2026								
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	ITEM DE REVISION	N/A	BIEN	MAL		BIEN	MAL		BIEN	MAL		BIEN	MAL		BIEN	MAL		BIEN	MAL	
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓			✓			✓			✓								
	Indicador de temperatura		✓			✓			✓			✓								
	Indicador de aceite		✓			✓			✓			✓								
	Indicador de bateria		✓			✓			✓			✓								
	Indicador de combustible		✓			✓			✓			✓								
	Indicador de velocidad (velocimetro)/tacometro		✓			✓			✓			✓								
	*Indicador de presion de aire		✓			✓			✓			✓								
	Conexiones electricas		✓			✓			✓			✓								
	Fusibles		✓			✓			✓			✓								
LUCES SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓			✓			✓			✓								
	Direccionales delanteras		✓			✓			✓			✓								
	Direccionales traseras		✓			✓			✓			✓								
	Traseras de trabajo (reflector)		✓			✓			✓			✓								
	De estacionamiento		✓			✓			✓			✓								
	De Stop y reversa		✓			✓			✓			✓								
	*Bateria		✓			✓			✓			✓								
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓			✓			✓			✓								
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		✓			✓			✓			✓								
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓			✓			✓			✓								
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓			✓			✓			✓								
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓			✓			✓			✓								
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		✓			✓			✓			✓								
GENERAL	Espejo central convexo		✓			✓			✓			✓								
	Espejos laterales		✓			✓			✓			✓								
	Alarma de retroceso		✓			✓			✓			✓								
	Pito		✓			✓			✓			✓								
	* Freno de servicio		✓			✓			✓			✓								
	* Freno de emergencia		✓			✓			✓			✓								
	Cinturones de seguridad		✓			✓			✓			✓								
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓			✓			✓			✓								
	Barra antivuelco		✓			✓			✓			✓								
	Asientos y tapiceria		✓			✓			✓			✓								
	Sistema de carpado		✓			✓			✓			✓								
	Grapas y anclaje de clavos		✓			✓			✓			✓								
	Cadena del cambon		✓			✓			✓			✓								
	Ajustes y seguros de las puertas		✓			✓			✓			✓								
	Llantas: Profundidad de labrado (minimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓			✓			✓			✓								
	Presion de aire de las llantas		✓			✓			✓			✓								
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓			✓			✓			✓								
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓			✓			✓			✓								
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓			✓			✓			✓								
	* Dirección		✓			✓			✓			✓								
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓			✓			✓			✓								
	Estado Radiador		✓			✓			✓			✓								
	Estado y tensión de las correas		✓			✓			✓			✓								
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓			✓			✓			✓								
	Estado de filtro de aire		✓			✓			✓			✓								
	Estado de filtro de combustible		✓			✓			✓			✓								
	Ruidos extraños en el motor		✓			✓			✓			✓								
	*Motor sin grietas		✓			✓			✓			✓								
	Humo de escape		✓			✓			✓			✓								
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓			✓			✓			✓								
	*Botiquin		✓			✓			✓			✓								
	*cruceta		✓			✓			✓			✓								
	*Tacos para bloquear el vehiculo		✓			✓			✓			✓								
	*Triangulos reflectivos-Conos		✓			✓			✓			✓								
	*Linterna		✓			✓			✓			✓								
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		✓			✓			✓			✓								
	*Extintor de incendios capacidad:		Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo								

CONDUCTOR: Rodolfo Arturo Ortiz Ortiz

Llanta 6015 SST

Powered by CamScanner

FORMATO PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS LIVIANOS

VERSION 1

PLACA SLP 363 MARCA FREIGHTLINER

LICENCIA DE TRANSITO Modelo 2021 TIPO DE VEHICULO Autoelevador

LICENCIA DE CONDUCCION No. VENCE

REVISION TECNICO MECANICA 26-01-2023 VENCE 26-01-2023

SOAT No. 26-06-2026 VENCE 26-06-2026

CONTRATISTA: NIT: No. INT:

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	MAL	FECHA 02-02-2026 LUNES BIEN	MAL	FECHA 04-02-2026 MARTES BIEN	MAL	FECHA 11-02-2026 MIERCOLES BIEN	MAL	FECHA 23-02-2026 JUEVES BIEN	MAL	FECHA VIERNES BIEN	MAL	FECHA SABADO BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	*Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X					
	Indicador de temperatura		X		X		X		X					
	Indicador de aceite		X		X		X		X					
	Indicador de bateria		X		X		X		X					
	Indicador de combustible		X		X		X		X					
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		X		X		X		X					
	*Indicador de presion de aire		X		X		X		X					
	Conexiones electricas		X		X		X		X					
	Fusibles		X		X		X		X					
LUCES / BOCINA	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X					
	Direccionales delanteras		X		X		X		X					
	Direccionales traseras		X		X		X		X					
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X					
	De estacionamiento		X		X		X		X					
	De Stop y reversa		X		X		X		X					
	*Bocina		X		X		X		X					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X		X		X		X					
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X					
	Espejos laterales		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso		X		X		X		X					
	Pito		X		X		X		X					
	* Freno de servicio		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia		X		X		X		X					
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X					
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X					
	Barra antivuelco		X		X		X		X					
	Asientos y tapiceria		X		X		X		X					
	Sistema de carpado		X		X		X		X					
	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X					
	Cadena del cardam		X		X		X		X					
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X					
	Llantas. Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X					
	Presion de aire de las llantas		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X					
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X					
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X					
	* Dirección		X		X		X		X					
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X					
	Estado Radiador		X		X		X		X					
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X					
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X					
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X					
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X					
	*Motor sin grietas		X		X		X		X					
	Humo de escape		X		X		X		X					
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		X		X		X		X					
	*Botiquin		X		X		X		X					
	*cruceta		X		X		X		X					
	*Tacos para bloquear el vehiculo		X		X		X		X					
	*Triangulos reflectivos-Conos		X		X		X		X					
	*Linterna		X		X		X		X					
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		X		X		X		X					
	*Extintor de incendios capacidad:													
	OBSERVACIONES		First Jr		First Jr		First Jr. / First Trade							

Firma: First Trade
CONDUCTOR VEHICULO

Firma: Nelly Niño.
C&T

Powered by CamScanner

| | | |



PLACA SSX 048 MARCA International MARCA Modelo 2013

LICENCIA DE TRANSITO 10012723636 TIPO DE VEHICULO Doble troque

LICENCIA DE CONDUCCION No. 60879908 VENCE 23-06-2026

REVISION TECNICO-MECANICA 23-06-26 VENCE 23-06-2026

SOAT No. 24-06-2026 VENCE 24-06-2026

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	NO.	FECHA 02-02-2026 DIARIO	SEMANAL	FECHA 09-02-2026 DIARIO	SEMANAL	FECHA 16-02-26 DIARIO	SEMANAL	FECHA 23-02-26 DIARIO	SEMANAL	FECHA 23-02-26 DIARIO	SEMANAL	FECHA -02-26 DIARIO	SEMANAL
ELECTRICO Y TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la tubería, bornes y cables		K		K		K		K		K		K	
	Indicador de temperatura		K		K		K		K		K			
	Indicador de aceite		K		K		K		K		K		K	
	Indicador de batería		K		K		K		K		K			
	Indicador de combustible		K		K		K		K		K		K	
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		K		K		K		K		K		K	
	Indicador de presión de aire		K		K		K		K		K		K	
	Conexiones eléctricas		K		K		K		K		K		K	
	Fusibles		K		K		K		K		K			
LUCES Y SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		K		K		K		K		K			
	Direccionales delanteras		K		K		K		K		K			
	Direccionales traseras								K		K			
	Traseras de trabajo (reflector)		K		K		K		K		K			
	De estacionamiento		K		K		K		K		K			
	De Stop y reverso		K		K		K		K		K			
	*Bocina		K		K		K		K		K			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar lugar)		K		K		K		K		K			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar lugar)		K		K		K		K		K			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar lugar)		K		K		K		K		K			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar lugar)		K		K		K		K		K			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar lugar)		K		K		K		K		K			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		K		K		K		K		K			
SEGURIDAD	Espejo central numero		K		K		K		K		K			
	Espejos laterales		K		K		K		K		K			
	Alarma de retroceso		K		K		K		K		K			
	Pito		K		K		K		K		K			
	* Freno de servicio		K		K		K		K		K			
	* Freno de emergencia		K		K		K		K		K			
	Cinturones de seguridad		K		K		K		K		K			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		K		K		K		K		K			
	Barra antivuelco		K		K		K		K		K			
	Asientos y tapicería		K		K		K		K		K			
	Sistema de cargado		K		K		K		K		K			
	Grapas y anclaje de chasis		K		K		K		K		K			
	Cadena del cardan		K		K		K		K		K			
	Ajustes y seguros de las puertas		K		K		K		K		K			
	Llantas. Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		K		K		K		K		K			
	Presión de aire de las llantas													
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		K		K		K		K		K			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		K		K		K		K		K			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		K		K		K		K		K			
	* Dirección		K		K		K		K		K			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		K		K		K		K		K			
	Estado Radiador		K		K		K		K		K			
	Estado y tensión de las correas		K		K		K		K		K			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		K		K		K		K		K			
	Estado de filtro de aire		K		K		K		K		K			
	Estado de filtro de combustible		K		K		K		K		K			
	Ruidos extraños en el motor		K		K		K		K		K			
	*Motor sin grietas		K		K		K		K		K			
	Humo de escape		K		K		K		K		K			
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		K		K		K		K		K			
	*Botiquín		K		K		K		K		K			
	*Extintor		K		K		K		K		K			
	*Tacos para bloquear el vehículo		K		K		K		K		K			
	*Triangulos reflectivos Conos		K		K		K		K		K			
	*Linterna		K		K		K		K		K			
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		K		K		K		K		K			
	*Estado de bateriles (capacidad)		7066											

RESPONSABLE Pedro Alejandro Garcia

FIRMA Pedro Alejandro

CC 1.010.212.361

Powered by CamScanner

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

PLACA [illegible] MODELO 2023 MARCA NISSAN FRONTIER

SOAT VIGENCIA 13/10/2025 RTM VIGENCIA N/A

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina: Protección de radiador (limpio y libre) - sin cobertores colgados o sin obstrucción		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	kid de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad 5LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DILIGENCIO

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA: FEBRERO 2020

PLACA: KGT 963 MODELO: 2023 MARCA: NISSAN FRONTIER

SOAT VIGENCIA: 13/10/2020 RTM VIGENCIA: N/A

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) * Sin cortaduras profundas o sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad 5LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONDUCTOR FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA 16 al 21 Feb/26

PLACA KGZ 963 MODELO 2022 MARCA NISSAN FRONTIER

SOAT VIGENCIA 12/06/2026 RTM VIGENCIA NA

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 2 mm) * Sin cortaduras protuberancias o sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad: 5LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONDUCTOR

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1
23-128 Feb/26
FECHA: FEBRERO 2026

PLACA: KQZ 963 MODELO: 2020 MARCA: NISSAN FRONTIER

SOAT VIGENCIA: 13/09/2026 RTM VIGENCIA: N/A

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces: Preventivas de retroceso (timbre) o luz) * Del conductores delantero y sus alrededores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE SEGURIDAD	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad 5LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA 2 de 19 Feb 16

PLACA [illegible] MODELO 2013 MARCA CHEVROLET LUV D MAX

SOAT VIGENCIA [illegible] RTM VIGENCIA [illegible]

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	MA	Fecha inspección 2/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 3/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 4/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 5/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 6/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 7/2 BIEN	MAL	Fecha inspección BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presion de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVELES	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas. Profundidad de labrado (minimo 3 mm) - Sin rotaturas pinchazos y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRACIA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad 5 LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA 9/9/14 Feb

PLACA: [illegible] MODELO: 2010 MARCA: CHEVROLET LUV D MAX

SOAT VIGENCIA: [illegible] RTM VIGENCIA: MAYO/08

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección 9/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 10/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 11/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 12/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 13/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 14/2 BIEN	MAL	Fecha inspección BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Tacómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas *Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad 5 LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONDUCTOR

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA: 16 a 21 Feb 26

PLACA: [illegible] MODELO: 2012 MARCA: CHEVROLET LUV D MAX

SOAT VIGENCIA: [illegible] RTM VIGENCIA: [illegible]

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	NA	Fecha inspección 16/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 17/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 18/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 19/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 20/2 BIEN	MAL	Fecha inspección 21/2 BIEN	MAL	Fecha inspección BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas. Profundidad de labrado (minimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambio/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad: 5 LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DILIGENCIADO FIRMA: [illegible]

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA 23/02/28 Feb.

PLACA RZC636 MODELO 2013 MARCA CHEVROLET LUV D MAX

SOAT VIGENCIA 25/03/2028 RTM VIGENCIA 6/04/2028

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	NA	Fecha inspección 23/02 BIEN	MAL	Fecha inspección 24/02 BIEN	MAL	Fecha inspección 25/02 BIEN	MAL	Fecha inspección 26/02 BIEN	MAL	Fecha inspección 27/02 BIEN	MAL	Fecha inspección 28/02 BIEN	MAL	Fecha inspección BIEN	MAL
ELECTRICO (TABLERO) DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES Y SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (resortes, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	*Cales con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad 5 LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DE ASEMICO

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1
2 al Feb/16
FECHA: FEBRERO 2016

PLACA: SRP808 MODELO: 2011 MARCA: INTERNACIONAL

SOAT VIGENCIA: 29/04/2016 RTM VIGENCIA: 24/01/2017

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección: 2-02		Fecha inspección: 3-02		Fecha inspección: 4-02		Fecha inspección: 5-02		Fecha inspección: 6-02		Fecha inspección: 7-02		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro/tacometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De luces delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De luces traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Piso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas - Profundidad de labrado (mínimo 2 mm) - Sin cortadas ni protruidas y sin deshilachamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinta de seguridad (CALAMIRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	Caja de velocidad/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos Auxiliares		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios vigente/ 2-16		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

RESPONSABLE:

FIRMA:

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1
FECHA 13 ENERO 2026

9/01/14 Fa 1/26

PLACA SRF696 MODELO 2011 MARCA INTERNATIONAL

SOAT VIGENCIA 25/08/2026 RTM VIGENCIA 04/01/2027

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección 7-01		Fecha inspección 10-02		Fecha inspección 11-02		Fecha inspección 18-02		Fecha inspección 13-02		Fecha inspección 19-02		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro/tacómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De PARE y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas. Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) Sin cortadas ni protuberancias y sin rotulo/remiendos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (Muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Chasis (bastidor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puerta de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE EMERGENCIA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad: 20lb		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONDUCTOR

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1
FECHA FEBRERO 2016

16 al 21 Feb/16

PLACA: SRF085 MODELO: 2011 MARCA: INTERNATIONAL

SOAT VIGENCIA: 25/04/2016 RTM VIGENCIA: 24/01/2017

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	MA	Fecha inspección 16.02		Fecha inspección 17.02		Fecha inspección 18.02		Fecha inspección 19.02		Fecha inspección 20.02		Fecha inspección 21.02		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento, y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Tacógrafo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HERMETICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas, Profundidad del labrado (mínimo 3 mm) , Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	*Cuña con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: 2016		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DILIGENCIO

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1
23a12Bfdb 26
FECHA: FEBRERO 2026

PLACA: [illegible] MODELO: 2011 MARCA: INTERNATIONAL

SOAT VIGENCIA: 25/04/2026 RTM VIGENCIA: 24/01/2027

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección 23.02		Fecha inspección 24.02		Fecha inspección 25.02		Fecha inspección 26.02		Fecha inspección 27.02		Fecha inspección 28.02		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro/Odometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presion de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Pilas y bajos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidraulico de la direccion (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bornes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Frontal (Limpia brisas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas. Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortadas,ni pinchadas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presion de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (1 Nº) (DAÑADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS	* Caja de cambios/Transmision		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspension (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno Parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Punto de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios vigencia 2026		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA 2 al 6 Feb

PLACA HJT 232 MODELO 2014 MARCA NISSAN

SOAT VIGENCIA MAYO/20 RTM VIGENCIA 5/MAYO/20

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección 2/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 3/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 4/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 5/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 6/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 7/2/26 BIEN	MAL	Firma inspector BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas. Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RESANCO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad: 5 LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DILIGENCIO FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA 9 a 14 Feb 26

PLACA HJT120 MODELO 2014 MARCA NISSAN

SOAT VIGENCIA 4/02/2026 RTM VIGENCIA 5/06/2026

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección 9/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 10/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 11/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 12/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 13/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 14/2/26 BIEN	MAL	Fecha inspección BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / REFLECTIVOS	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVELES	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la direccion (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de limpiaguia (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (minimo 2 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspension (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bonguce		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	kit de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios capacidad: 5 LB		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONDUCTOR FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA 18 a 21 Feb

PLACA HJT 273 MODELO 2014 MARCA NISSAN

SOAT VIGENCIA 4/05/2026 RTM VIGENCIA 5/05/2026

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección 18/02/26		Fecha inspección 19/02/26		Fecha inspección 18/02/26		Fecha inspección 19/02/26		Fecha inspección 20/02/26		Fecha inspección 21/02/26		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	*Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		X		X		X		X		X		X			
	*Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X			
	Conexiones eléctricas		X		X		X		X		X		X			
	Fusibles		X		X		X		X		X		X			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras		X		X		X		X		X		X			
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	De Stop y reversa		X		X		X		X		X		X			
HERMETICIDAD	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Espejos		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	Frenos *		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal / Limpiabrisas		X		X		X		X		X		X			
	Asientos y Gaveteria		X		X		X		X		X		X			
	Llantas Profundidad de labrado (minimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X		X		X			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Suspensión (resortes, amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado Radiador		X		X		X		X		X		X			
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X			
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		X		X		X		X		X		X			
	*Botiquin		X		X		X		X		X		X			
	kit de carretera		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios capacidad 5 LB		X		X		X		X		X		X			

DILIGENCIO

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA 23 a 28 Feb

PLACA HJT 233 MODELO 2014 MARCA SUZUKI

SOAT VIGENCIA [illegible] RTM VIGENCIA [illegible]

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección 23/02/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 24/02/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 25/02/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 26/02/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 27/02/26 BIEN	MAL	Fecha inspección 28/02/26 BIEN	MAL	Fecha inspección BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento, y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Kilometro		X		X		X		X		X		X			
	*Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X			
	Conexiones elécticas		X		X		X		X		X		X			
	Fusibles		X		X		X		X		X		X			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras		X		X		X		X		X		X			
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	De Stop y reversa		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Espejos		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	frenos		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
	Asientos y tapiceria		X		X		X		X		X		X			
	Llantas. Profundidad de labrado (minimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X		X		X			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado Radiador		X		X		X		X		X		X			
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X			
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		X		X		X		X		X		X			
	*Botiquin		X		X		X		X		X		X			
	ted de carretera		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios capacidad: 5 LB		X		X		X		X		X		X			

RESPONSABLE Fabian Gomez R.

FIRMA

INSPECCION DE VEHICULOS

VERSION 1

FECHA: FEBRERO 2026

PLACA: PMS-991 MODELO: 2005 MARCA: TOYOTA HILUX

SOAT VIGENCIA: 29/01/2027 RTM VIGENCIA: N/A

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	Fecha inspección 4/02/26		Fecha inspección 18/02/26		Fecha inspección 20/02/26		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección		Fecha inspección	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓		✓									
	Indicador de combustible		✓		✓		✓									
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓									
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓									
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓		✓									
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓									
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓									
	Direccionales traseras		✓		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓		✓									
	De Stop y reversa		✓		✓		✓									
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓									
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓									
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓									
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓									
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓									
GENERAL	Espejos		✓		✓		✓									
	Pito		✓		✓		✓									
	frenos		✓		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓									
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓									
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓									
	Llantas: Profundidad de labrado (mínima 2/32") * Sin conveyores anillos y sin abultamientos		✓		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓									
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓									
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓									
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓									
	* Direccion		✓		✓		✓									
	Estado Radiador		✓		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓									
	*Botiquin		✓		✓		✓									
	kit de carretera		✓		✓		✓									
	*Extintor de incendios capacidad 5LB		✓		✓		✓									

CONDUCTOR

FIRMA

Consorcio VICGER 2021

NIT. 901.902.610-2

RELACION DE VOLQUETAS

PLACA	MARCA	MODELO	TP	SOAT	RTM
SSX048	INTERNATIONAL	2013	10027233676	24/06/2026	23/06/2026
EYY559	CHEVROLET	2020	10035804050	14/09/2026	24/06/2026
TLM710	INTERNATIONAL	2013	10031106750	19/08/2026	19/11/2026
SKP363	FREIGHTLINER	2012	10026127492	26/06/2026	26/01/2027
SOI807	INTERNATIONAL	2011	10010624365	5/11/2026	25/05/2026
SKY981	INTERNATIONAL	1995	10030061976	9/09/2026	28/07/2026
WXA276	INTERNATIONAL	1995	10037272993	4/08/2026	9/08/2026
VCM815	INTERNATIONAL	2008	10027837435	20/02/2026	14/12/2026
SKO799	INTERNATIONAL	2008	10030338213	30/01/2027	30/01/2027
TDM697	KENWORTH	2009	10036046537	18/01/2027	1/16/2027


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No.



SOAT

BOLÍVAR

1141003321982	535048	VOLUNTA	PÚBLICO	10031	2013

T	INTERNATIONAL 1600 DIA.		13 - PLATON

35256349	3NTWYYANTH5N154334	3NTWYYANTH5N154334	19.07

ANGELA CASTAÑO		CC		

40864	7101	40864	1141003321982	BOGOTA

330	$1.361.100,00	$561.900,00	$2.400,00

$1.870.800,00

	263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68[2]	
	8,77	
	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
	750	



Evitar cualquier riesgo en carretera al siguiente recomendaciones:

En caso de accidentes de tránsito:

Texto Adicional SOAT

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 191987890

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA ESTACION

NIT: 801115010 **No. de Certificado de Acreditación:** 20-DIN-035

Fecha de expedición: 2025/06/23 **Fecha de vencimiento:** 2026/06/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SSK048 **CLASE:** VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL **MODELO:** 2013

SERVICIO: Público **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 10831 **NRO. MOTOR:** 16298349

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT4DN154234 **VIN:** 3HTWYAHT4DN154234

LÍNEA: 7600 SBA

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: ANGELA C. CASTAÑO M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CESAR AUGUSTO RIVERA GOMEZ



TARJETA DE PROPIEDAD EYY559





SOAT

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 9 14	2025 9 15	2026 9 14

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CAVITOS	MODELO
93009651 - 613281527	EYY559	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7790	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON
LÍNEA VEHÍCULO	FVZ	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
6HK1225352	9GDFVZ349LB011258	9GDFVZ349LB011258	19,39

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
AG INGENIEROS SAS	3102721658	NIT	901848745	NARIÑO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	93009651	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.061.500	$ 551.900	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.615.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que cenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el Fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las Finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.02.25 17:22:43 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181980306

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SANTA LIBRADA SAS
SIGLA: CDA SANTA LIBRADA SAS

NIT: 900554707

No. de Certificado de Acreditación: 15-OIN-033-001

Fecha de expedición: 2025/06/24

Fecha de vencimiento: 2026/06/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EYY559	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7790	**NRO. MOTOR:**	6HK1-225352
NRO. CHASIS:	9GDFVZ349LB011258	**VIN:**	9GDFVZ349LB011258
LÍNEA:	FVZ		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: INVERSIONES AUTOCOLOMBIA SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS CARLOS PALOMINO RINCON

MANTENIMIENTO VOLQUETA EYY559

MANTENIMIENTO EYY559

HOJA DE VIDA DE VEHICULO O MAQUINARIA			

DATOS DEL VEHICULO

DOCUMENTOS VEHICULO

Licencia de Tránsito No#			
Fecha de Expedición:		**Fecha de Vencimiento:**	
Fecha de Expedición:		**Fecha de Vencimiento:**	

INFORMACION DEL CONDUCTOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031106750

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TLM710	INTERNATIONAL	7600 SBA	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PEJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16580

NÚMERO DE MOTOR	RDG	VIN
35299293	N	JHTWYAHT6DN154297

NÚMERO DE SERIE	RDG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	JHTWYAHT6DN154297	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CORREDOR ROMERO GONZALO	C.C. 79455882

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	RE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
48201200017866 3	I	23/04/2012	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
08/05/2012	13/02/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA





SOAT

seguros mundial®

CARGA O MIXTO

PUBLICO

INTERNATIONAL

PLATON

BOGOTA D.C.

91854701

$ 1.081.900

$ 901.900

$ 2.400

$ 1.810.800

263,13°
701,68°
6,77°

180°
750°

SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

Ter-cero

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 165376208

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expidió el certificado: CDA CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ MEJIA®

NIT: 900801567 **No. de Certificado de Acreditación:** 15-CDA-012

Fecha de expedición: 2015/11/19 **Fecha de vencimiento:** 2016/11/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TUM310	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10831	**NRO. MOTOR:**	15760299
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT5DN154297	**VIN:**	3HTWYAHT5DN154297
LÍNEA:	7600 SBA		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: GONZALO CORREDOR R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JUAN AMORES GARCIA SANDOVAL









REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026127492

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKP363	FREIGHTLINER	M2 106	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.370	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD/PTA
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	18100

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
904990008993493	N	3ALHCYC58CDBHT396

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
	N	3ALHCYC58CDBHT396	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES — IDENTIFICACIÓN

COLMENARES MORALES JOSE FERNANDO Y OTRO C.C. 1053912380

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN				BUNDLE	POTENCIA HP
				******	280
40 2011 000207371		I	15/06/2011		2

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
06/06/2011	18/05/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

ITBOY - DIST TTO NO 1/COMBITA

I T0800000596J5

SOAT

SEGUROS BOLÍVAR

00011601000	SOM325	VOLKSWETA	PÚBLICO	0229	2013

0	FRIENTLINER BB2136		13 - PLATÓN	
3060000052415		3AUKCY3300D01986	3AUKCY3300D01986	10
NIKOLEI ANGEL COLMENARES MORALES		35343297	CC	7000026	0306
44001	8001	44001	00011601000	800074

230	$1.861.500.00	$931.500.00	$2.400.00	$1.015.800.00

263,15	$	UNIDAD VALOR TRIBUTARIA (UVT)
701,68	$	
8,77		
180		SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750		



Sobre casos de lucro en cuanto de siguientes circunstancias:

En caso de accidentes de tránsito:

Datos Adicionales:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 19702011

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ VIETAME

NIT: 900823347

No. de Certificado de Acreditación: 15-CDA-012

Fecha de expedición: 2019/01/26

Fecha de vencimiento: 2021/01/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: [illegible]

CLASE: [illegible]

MARCA: [illegible]

MODELO: 2012

SERVICIO: [illegible]

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: [illegible]

NRO. MOTOR: [illegible]

NRO. CHASIS: [illegible]

VIN: [illegible]

LÍNEA: NQR 190

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: [illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE

JUAN ANDRES GARCIA SANTOYO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010624365

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SOI807	INTERNATIONAL	7600	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATÓN	DIESEL	16570

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35274192	N	3HTWYAHT0BN383720

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	3HTWYAHT0BN383720	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CORREDOR ROMERO GONZALO	C.C. 79455892

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482010000331978

I/E
I

FECHA IMPORT.
02/11/2010

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE S.A.

FECHA MATRÍCULA
18/11/2010

FECHA EXP. LIC. TTO.
05/11/2015

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT01006208226

SOAT

seguros mundial

PLATON

91383765

$ 1.010.500

Tercero

Tercero

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 18138 1007

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ MELGAR		
NIT:	900802561	**No. de Certificado de Acreditación:**	21-CDA-012
Fecha de expedición:	2025/05/21	**Fecha de vencimiento:**	2026/05/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SOB07	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10831	**NRO. MOTOR:**	8537610
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT0BN383720	**VIN:**	3HTWYAHT0BN383720
LÍNEA:	7600		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: GONDALO CORREDOR R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JUAN ANDRES GARCIA SANDOVAL

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030061976

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SYK981	INTERNATIONAL	2674	1995

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.012	VINO TINTO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	12000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35190915	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
1HTGLAUT4SH666494	N	SH666494	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PINZON TORRES IRMA CONSTANZA	C.C. 52695509

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
12055010545931

VE
I

FECHA IMPORT.
20/06/1995

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
18/07/1995

FECHA EXP. LIC. TTO.
20/09/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT07002650463

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA								
AÑO	MES	DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2025	9	8		2025	9	10		2026	9	9

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TONS	MODELO
92833903 - 613224207	SYK981	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10012	1995

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO
3674

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35190915	SH666494	NA	12,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
IRMA PINZON TORRES	3112841287	CC	52695509	COTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001522	92833903	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
32	$ 839.200	$ 436.300	$ 2.400

TOTAL A PAGAR
$ 1.277.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.seguroterceno.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.09.08 19:20:34 -05:00

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182829949

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: PREVICAR 197

NIT: 900094539

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-003-001

Fecha de expedición: 2025/07/28

Fecha de vencimiento: 2026/07/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SYK981

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 1995

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10012

NRO. MOTOR: 35190915

NRO. CHASIS: SH666494

VIN:

LÍNEA: 2674

COLOR: VINO TINTO

NOMBRE PROPIETARIO: IRMA C. PINZON T.

FIRMA DEL RESPONSABLE

YONATHAN CAMILO CRUZ CORTES

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037272993

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WXA276	INTERNATIONAL	2674	1995

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
9.989	GRIS	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	20.000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
34958933	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
5H639060	N	5H639060	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CANTOR TOLOZA LAURA NATALIA Y OTRO(S).	C.C. 1020819661

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
101989

VE
I

FECHA IMPORT.
27/08/1994

PUERTAS
2

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
26/08/1994

FECHA EXP. LIC TTO.
16/12/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEyMOV CUND/VILLETA





LT07004627368

Scanned with CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN (año / mes / día)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (año / mes / día)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (año / mes / día)
2025 / 08 / 04	2025 / 08 / 05	2026 / 08 / 04

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TARROS	MODELO
8901165167601	WXA276	VOLQUETA	PÚBLICO	9989	1995

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	2674	13 - PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
34958933	5H639060	5H639060	20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE SILVERIO SANABRIA CASTAÑEDA	3204399576	CC	79312605	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901165167601	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$1,061,500.00	$551,900.00	$2,400.00

TOTAL A PAGAR

$1,615,800.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 108, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).



El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, los autotestadores y en general **para todas las personas.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Con ahínco al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 20 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se dan hoy otorgado o las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que efectuarán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTE

No. 183018595

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: PREVICAR 197

NIT: 900094539

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-003-001

Fecha de expedición: 2025/08/05

Fecha de vencimiento: 2026/08/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WXA276

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 1995

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 9989

NRO. MOTOR: 34958933

NRO. CHASIS: 5H639060

VIN:

LÍNEA: 2674

COLOR: GRIS

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE S. SANABRIA C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

YONATHAN CAMILO CRUZ CORTES

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027837435

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
VCM815	INTERNATIONAL	7600 6X4	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16570

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35194510	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	3HTWYAHT68N579167	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TRANSPORTE SAN SAM SAS	NIT 901428499

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
062007100164257

VE
I

FECHA IMPORT.
20/06/2007

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
09/08/2007

FECHA EXP. LIC. TTO.
29/11/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL PASTO



LT07002042426

SOAT

seguros mundial

90821735 - 600077415	VCM814	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	19551	2020

0	INTERNATIONAL		PLATON	
30194930		3N7MF1AN7SB057037	NA	10,57

TRANSPORTE SAN SAMI SAS		0160015307	NIT	901439490	BOGOTA D.C.

1207	449	13186	90821735	11001

33	$ 1.001.000	$ 001.000	$ 2.100	$ 1.015.500

263,13[1] 701,68[1]	8,77[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
180[2]	750[1]	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES



LLEVA TU SOAT CON NOSOTROS SEGURO TER-CERO PAGOS COMPLEMENTARIA LA PROTECCION QUE TE DA EL SOAT

Seguros Ter-cero



Te respaldo en caso de que presentes un accidente de tránsito y supere dicha cobertura.

Consulta más información con tu aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en www.segurosterdecero.com

Antes usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

En caso de un Siniestro de tránsito

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

Vehículos Activos

Tarjeta de cobertura para viajeros

Expedido vigencia2 by COMPAÑIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160476468

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOCHECK

NIT: 901351092

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-024

Fecha de expedición: 2025/03/27

Fecha de vencimiento: 2026/03/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: VCM815

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35194510

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT68N579167

VIN:

LÍNEA: 7600 6X4

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTE SAN SAM SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSCAR DAVID ARIZA ROCHA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030338213

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SKO799	INTERNATIONAL	7600	2008
CILINDRADA CC	COLOR		SERVICIO
7.600	BLANCO		PUBLICO
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	18000
NUMERO DE MOTOR	REG	VIN	
30.2/6299	N	*****	
NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
*****	N	3HTWYAHT49NH70804	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES — IDENTIFICACION

CASTAÑO MARTINEZ ANGELA CONSUELO — C.C. 1070586575

	BLINDAJE	POTENCIA HP	
	******	0	
DECLARACION DE IMPORTACIÓN	VR	FECHA IMPORT	PUERTAS
07786240018089	I	27/11/2007	2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD			
******			
FECHA MATRICULA	FECHA EXP LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO	
03/12/2007	27/10/2023	******	

ORGANISMO DE TRANSITO

ITBOY - DIST TTO NO 1/COMBITA

LTG700257577T1



SOAT

PREVISORA
SEGUROS

2026-01-30 2026-01-31 2027-01-30

CARGA O MIXTO PUBLICO 1500 2006

3 7500 PLATON

CAETANO MARTINEZ ANGELA CONSUELO CC CAUCASIO

4T1BK 23 1450 0 BOGOTA D.C.

$ 1000000 $ 704000 $ 2000

$ 1021000

263.13 UNIDAD
701.66 VALOR TRIBUTARIO (UVT)
0.77

180 SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
793

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 19733831

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CONTROL AUTOS LAS ACACIAS

NIT: 900554153 **No. de Certificado de Acreditación:** 00-CH-097-031

Fecha de expedición: 2016/01/30 **Fecha de vencimiento:** 2017/01/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SKD799	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2008
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7600	**NRO. MOTOR:**	8520S0799
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT48N678509	**VIN:**	
LÍNEA:	7600		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: ANGELA C. CASTAÑO M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JUAN PABLO VALE ECHEVERRY



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036046537

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TDM697	KENWORTH	T800	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	MORADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KgPSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	20.001

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
35234913	N	3EKDLD0X38F243831

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
243831	N	243831	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: GOMEZ HERNANDEZ CARLOS SEBASTIAN

IDENTIFICACION: C.C. 1020839828

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACION DE IMPORTACION: 062008100258702

VE: I

FECHA IMPORT.: 24/10/2008

PUERTAS: 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 06/11/2008

FECHA EXP. LIC TTO: 12/09/2025

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TT0yTTE MCPAL TUQUERRES



LT12000257434

SOAT

AXA COLPATRIA

2020 1 15 — 2020 1 15 — 2021 1 14

0003788000	TOMIST	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	10000	2009

2	KENWORTH	
	T800	

0234913	240831	00031788000000000	22

GOMEZ HERNANDEZ, CARLOS SEBASTIAN	0007711133	CC	1020803839	MAGAP

1200	20	03880730	0003788000	BUCARAMANGA

323	$1.000.000,00	$594.000,00	$2.400,00	263,13 761,69 8,71	IVA(0%) FONDO PRIMA EXTRA (0,00%)
$1.621.000,00					
				100 700	SOLIDARIO HOSPITALARIO CIRUGIA GENERAL (0,00%)

Para ser reportado dentro del día hábil siguiente a su expedición.

Vencido desde el 2021

Para ser dentro hasta un máximo de 5.

El asegurado que aplica a esta póliza puede ser consultado o descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

La Autoridad de Mantenimiento Limitado de la vigencia por duplicidad de seguros. Con el fin de evitar duplicidad de seguros, el tomador/asegurado/beneficiario que existe una póliza vigente en vigencia de cualquier que se expida se modificará, incluyendo cuando sea de una aseguradora de la misma que ya se encuentre registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10083777?3-5-10087-idx-defensoria-del-consumidor-financiero.pdf

Antes de iniciar el trámite de reclamación, tenga en cuenta:

- Esta póliza cubre los daños causados a terceros en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional.
- Esta póliza no cubre daños a bienes de propiedad del conductor del vehículo asegurado.
- Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente.
- Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente.
- Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente.

Documentos requeridos para la reclamación:

- Formulario de reclamación debidamente diligenciado por el propietario del vehículo asegurado o su representante legal.
- Fotocopia del documento de identidad del propietario del vehículo asegurado o su representante legal.
- Fotocopia del documento de identidad del conductor del vehículo asegurado en el momento del accidente.
- Fotocopia de la licencia de conducción del conductor del vehículo asegurado en el momento del accidente.
- Fotocopia del certificado de tradición del vehículo asegurado, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario.
- Fotocopia del SOAT vigente del vehículo asegurado en el momento del accidente.
- Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo asegurado.
- Fotocopia del documento de identidad del propietario del vehículo asegurado.
- Fotocopia de la licencia de conducción del conductor del vehículo asegurado en el momento del accidente.
- Fotocopia del certificado de tradición del vehículo asegurado, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario.
- Fotocopia del SOAT vigente del vehículo asegurado en el momento del accidente.
- Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo asegurado.

Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente.

Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente.

Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Para efectuar la reclamación por esta póliza debe ser radicada dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No.176780363

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO

NIT: 900639962 **No.de Certificado de Acreditación** 15-CIN-007-001

Fecha de expedición: 2026/01/16 **Fecha de vencimiento:** 2027/01/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TOW697 **CLASE:** VOLQUETA

MARCA: KENWORTH **MODELO:** 2009

SERVICIO: Público **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 10800 **NRO. MOTOR:** 3023413

NRO.CHASIS: 243831 **VIN** 3BNDL00X39F243831

LINEA: T800

COLOR: MORADO

NOMBRE PROPIETARIO: ALBEIRO LOPEZ C. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

ROBERT FERNANDO BELTRAN ACOSTA





ANEXO 13

NOTIFICACION DE RIESGOS



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:

Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oidos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas, así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohibe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre ANDRES FERNANDO CARDOSO
Cédula 1.105.688.025

Firma:



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oídos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas.
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre JESUS EDUARDO VARELA
Cédula 93.461.471
Firma:



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oidos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre LUIS FELIPE VARELA
Cédula 1.070.751.279
Firma:



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oídos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas.
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones.
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre CARLOS HERNANDOR FORIGUA
Cédula 79.238.199
Firma:



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oídos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas.
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre ESTHER TUÑON
Cédula 1.048.609.602
Firma: Esther Tuñon Pérez



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oidos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Electrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caidas
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Fisico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio fisico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas, así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre MARCO ADELMO RUBIANO
Cédula 334.657
Firma:



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oídos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre JUAN ALFONSO BONILLA
Cédula 2.969.563
Firma:

2969563



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oidos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohibe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre MONICA NIETO DIAZ
Cédula 65.782.576
Firma:



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oídos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas.
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre PIÑEROS HEIDY YOLIMA
Cédula 20358949
Firma:



ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTRATO DE OBRA ICCU 140 DE 2025

Descripción: Notificación de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar en el proyecto

Plan Básico Legal: *Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y alcohol y drogas* COPASST* brigada de emergencia* afiliaciones al sistema Social Integral* exámenes médicos ocupacionales-ingreso, periódicos, reubicación y egreso

Elementos de protección personal del cargo:
Botas de cuero o caucho con punta de acero, casco de seguridad, Chaleco Reflectivo, tapa-oidos de inserción

Riesgos existentes:

- ☑ Eléctrico: Electrocución
- ☑ Locativo: Golpes, caídas.
- ☑ Seguridad: Accidentes de transito
- ☑ Seguridad: Robos
- ☑ Físico: Ruido
- ☑ Ergonómico: Posturas de pie y/o sentado
- ☑ Psicolaboral: Estrés, cansancio físico
- ☑ Psicolaboral: Gestión
- ☑ Mecánico: Herramientas, maquinaria y equipos

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden el área de trabajo.
- No olvide verificar la señalización del área antes de iniciar actividades y cuando termine las mismas.
- No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.
- Supervise que el área de trabajo esta ordenada, esto evitara accidentes e incidentes.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Cumplir con todas las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en la realización de sus actividades.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección en su actividad.
- No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones
- No olvide utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- **Recuerde que tiene derecho a examen de retiro.**

Nombre REYES GILDARDO
Cédula 1074487012
Firma: x Gildardo Reyes

ANEXO 14

MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Version 1.0
Fecha: feb de 2026

PROCESO	Zona / Lugar	Actividades	Tareas	Rutinario Si o NO	PELIGRO		Efectos Posibles	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO							Valoración del Riesgo	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION			
					Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Personas	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad	Interpretación del nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) e Intervención	Interpretación del NR	Aceptabilidad del Riesgo	No. de Expuestos	Peor Consecuencia	Existencia de requisito legal asociado	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal
Fase 1: Diagnostico y Caracterización	Oficina	Revision y Elaboracion de Planeacion	Elaboracion de Informes y Planos	SI	Gestion Organizacional	Psicosocial	Cansancio estrés	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40 III		Mejorable	7	Estrés	SI			Monitorear y supervisar el area	Notificacion de riesgo. Y Capacitaciones	
				SI	Movimiento Repetitivo	Biomecanico	Sindrome del tunel del carpo. Fatiga	Ninguno	Pausas Activas	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40 III		Mejorable	6	Sindrome del tunel del carpo.	SI					
	Obra	Laboratorio	Toma de muestras	SI	Robo de Equipos	Condicion de Seguridad	Heridas, golpes, perdida material	Ninguno	Vigilancia Armada	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100 III		Mejorable	3	Heridas	SI					
				SI	Accidentes de transito	Condicion de Seguridad	Heridas, Lesiones	Ninguno	Demarcacion de Zonas	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100 III		Mejorable			SI					
	Obra	Levantamiento Topografico	Manejo de Estacion, Tramsito, Nivel o Mira	SI	Robo del Equipo	Condicion de Seguridad	Heridas, golpes, perdida material	Ninguno	Vigilancia Armada	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100 III		Mejorable	3	Heridas	SI			Monitorear y supervisar el area	Notificacion de riesgo. Y Capacitaciones	
					Manipulacion de carga - Traslado de Equipo de topografia	Biomecanico	Lesiones oseo musculares, esguinces, golpes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100 III		Mejorable	3	Lesiones	SI				Examenes medicos Pre ocupacionales Recorrido de Obra	
					Movimiento Repetitivo	Biomecanico	Patologia Osteomuscular	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40 III		Mejorable	3	Lesiones	SI				Realizar Pausas Activas	
					Accidentes de transito	Condicion de Seguridad	Heridas, Lesiones	Ninguno	Demarcacion de Zonas	Ninguno	2	3	6	Medio	60	360 II		Aceptable con Control								
Preliminares	Obra	Plan de Manejo de Trafico y Señalizacion	Instalacion de Señalizacion y cerramientos	SI	Mecanico (Partes de Herramientas)	Condicion de Seguridad	Amputaciones, cortadas, contusiones	Ninguno	Ninguno	Guantes, Casco, Botas	2	3	6	Medio	25	150 II		Aceptable con Control	5	Amputaciones	SI			Realizar calibración y mantenimiento de equipos.	Notificacion de riesgo, Inspeccion SST, Entrega de EPP y Capacitaciones	Casco, gafas de seguridad, Botas punta de acero, Guantes de carnaza y overol reflectivo
			Revisión y mantenimiento de Señalizacion y Paleteros	SI	Accidentes de transito	Condicion de Seguridad	Heridas, Lesiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	Medio	60	360 II		Aceptable con Control	3	Heridas	SI				Capacitaciones, Entrega de EPP	Casco, gafas de seguridad, Botas punta de acero, Guantes de carnaza y overol reflectivo
Construccion	Obra	Demolición y Excavación	Escarificación / Demolición Manual / Demolición Mecanica	SI	Mecanico (Partes de Maquinaria y Equipos)	Condicion de Seguridad	Amputaciones, cortadas, contusiones	Ninguno	Ninguno	Guantes, Casco, Botas	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	7	Amputaciones	SI			Realizar calibración y mantenimiento de equipos.	Examenes medicos Entrega de EPP y Capcitaciones	Casco, gafas de seguridad, Bota puntera de acero, Guantes de camaza.
					Polvos organicos e inorganicos	Quimico	Gripa, asma, enfermedades de tipo pulmonar, alergias, cuerpos extraños en mucosas	Ninguno	Ninguno	Tapabocas	2	3	6	Medio	25	150 II		Aceptable con Control	7	Afecciones Respiratorias	SI			Humedecer el terreno para evitar levantamiento de polvo	Examenes medicos Entrega de EPP y Notificacion de riesgos	Protector respiratorio para polvo
					Ruido	Fisico	Perdida de la capacidad auditiva, hipoacusia	Ninguno	Ninguno	Tapa oidos	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	7	Perdida Audicion	SI			Realizar calibración y mantenimiento de equipos.	Examen Auditivo	Protectores auditivos de insercion o de copas segun grado de exposicion
					Jornada de trabajo (trabajo nocturno, horas extras)	Psicosocial	Cansancio, fatiga, estrés	Ninguno	Pausas Activas y Turnos	Ninguno	2	1	2	Bajo	10	20 III		Mejorable	7	Fatiga	SI			Capacitación, inducción y entrenamiento.		
					Vibración de cuerpo entero y/o mano brazo	Fisicos	Fatiga, perdida de sensibilidad, dolor lumbar, trastornos visuales	Programa de Mantenimiento	Ninguno	Ninguno	2	3	6	Medio	25	150 II		Aceptable con Control	1	Fatiga	SI			Calibración y Mantenimiento de maquinaria y equipos	Disminuir turnos de trabajo o realizar rotacion del personal en la maquinaria	EPP con absorcion de vibraciones
			Excavación Manual o Mecanica	SI	Mecanico (Partes de Maquinaria, Equipos y herramientas)	Condicion de Seguridad	Amputaciones, cortadas, contusiones	Ninguno	Ninguno	Guantes, Casco, Botas	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	7	Amputaciones	SI		Cambiar las herramientas gastadas	Realizar revision y mantenimiento a la maquinaria y las herramientas	Capacitaciones Inspección SISO, Entrega de EPP Recorrido de Obra.	Casco, gafas de seguridad, Bota puntera de acero, Guantes de carnaza,.
					Polvos organicos e inorganicos	Quimico	Gripa, asma, enfermedades de tipo pulmonar, alergias, cuerpos extraños en mucosas	Ninguno	Ninguno	Tapabocas	2	3	6	Medio	25	150 II		Aceptable con Control	7	Afecciones Respiratorias	SI			Humedecer el terreno para evitar levantamiento de polvo		Protector respiratorio para polvo
					Vibración de cuerpo entero y/o mano brazo	Fisico	Fatiga, perdida de sensibilidad, dolor lumbar, trastornos visuales	Programa de Mantenimiento	Ninguno	Ninguno	2	3	6	Medio	10	60 III		Mejorable	1	Dolor lumbar	SI			Calibración y Mantenimiento de maquinaria y equipos	Disminuir turnos de trabajo o realizar rotacion del personal en la maquinaria	EPP con absorcion de vibraciones
					Jornada de trabajo (trabajo nocturno, horas extras)	Psicosocial	Cansancio, fatiga, estrés	Ninguno	Pausas Activas y Turnos	Ninguno	2	1	2	Bajo	10	20 III		Mejorable	7	Fatiga	SI				Capacitación, inducción y entrenamiento.	
					Locativos - Superficies de trabajo irregulares y condiciones de aseo	Condicion de Seguridad	Caidas hacia la excavación, caidas desde su propia altura, golpes, heridas	Ninguno	Cuadrilla de Aseo y orden	Casco	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	7	Caidas	SI					Casco y botas con punta de acero,
					Ruido	Fisico	Perdida de la capacidad auditiva, hipoacusia	Ninguno	Ninguno	Tapa oidos	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	7	Perdida Audicion	SI			Realizar mantenimiento de la maquinaria		Protectores auditivos de insercion o de copas segun grado de exposicion
			Mezcla Material Granular + Producto Quimico + Cemento (Si aplica)	SI	Mecanico (Partes de Maquinaria y Equipos)	Condicion de Seguridad	Amputaciones, cortadas, contusiones	Ninguno	Ninguno	Guantes, Casco, Botas	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	6	heridas	SI			Realizar ficha de seguimiento a las herramientas y maquinaria	Capacitación, inducción y entrenamiento.	Casco, gafas de seguridad, Bota puntera de acero, Guantes de camaza,.
					Polvos organicos e inorganicos	Químico	Irritación, asma, enfermedades de tipo pulmonar, alergias, cuerpos extraños en mucosas	Ninguno	Ninguno	Overol Tapa bocas Gafas	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	6	Afecciones Respiratorias Asfixia	SI			Humedecer el terreno para evitar levantamiento de polvo		Protector respiratorio para polvo
					Gases y Vapores	Químico	Irritación, asma, enfermedades de tipo pulmonar, alergias, cuerpos extraños en mucosas,	Ninguno	Ninguno	Overol Tapa bocas Gafas	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	6	Afecciones Respiratorias	SI	Minimizar manipulación			Capacitación, inducción y entrenamiento en manejo de sustancias quimicas	Protector respiratorio / Gafas / Guantes de protección química
					Líquidos y Aerosoles	Químico	Irritación, tos quemadura, asma, alergias	Ninguno	Ninguno	Overol Tapa bocas Gafas	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	6	Afecciones Respiratorias	SI	Minimizar manipulación			Capacitación, inducción y entrenamiento en manejo de sustancias quimicas	Protector respiratorio / Gafas / Guantes de protección química
					Material Particulado	Químico	Irritación, tos quemadura, asma, alergias	Ninguno	Ninguno	Overol Tapa bocas Gafas	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	6	Afecciones Respiratorias	SI	Minimizar manipulación			Capacitación, inducción y entrenamiento en manejo de sustancias quimicas	Protector respiratorio / Gafas / Guantes de protección química
					Vibración de cuerpo entero y/o mano brazo	Fisico	Fatiga, perdida de sensibilidad, dolor lumbar, trastornos visuales	Programa de Mantenimiento	Ninguno	Ninguno	2	3	6	Medio	10	60 III		Mejorable	2	Dolor lumbar	SI			Calibración y Mantenimiento de maquinaria y equipos	Disminuir turnos de trabajo o realizar rotacion del personal en la maquinaria	EPP con absorcion de vibraciones
					Locativos - Superficies de trabajo irregulares y condiciones de aseo	Condicion de Seguridad	Caidas hacia la excavación, caidas desde su propia altura, golpes, heridas	Ninguno	Cuadrilla de Aseo y orden	Ninguno	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	6	Caidas	SI				Capacitación, inducción y entrenamiento.	Casco, gafas de seguridad, Bota puntera de acero, Guantes de camaza,.
					Jornada de trabajo (trabajo nocturno, horas extras)	Psicosocial	Cansancio, fatiga, estrés	Ninguno	Pausas Activas y Turnos	Ninguno	2	1	2	Bajo	10	20 III		Mejorable	6	Fatiga	SI				Realizar Pausas Activas	
					Manipulación de cargas	Biomecanicos	Lesiones oseo musculares, esguinces, golpes, choques	Ninguno	Pausas Activas	Ninguno	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	6	Lesiones	SI				Capacitacion, Examenes medicos	
					Movimiento Repetitivo - manejo de herramientas manuales	Biomecanicos	Sindrome del tunel del carpo. Alteraciones en las extremidades, fatiga	Ninguno	Pausas Activas	Ninguno	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	6	Alteraciones extremidades	SI				Realizar Pausas Activas	
		Colocación de Material Granulares	Extendido de Capa Granular	SI	Locativos - Superficies de trabajo irregulares y condiciones de aseo	Condicion de Seguridad	Caidas hacia la excavación, caidas desde su propia altura, golpes, heridas	Ninguno	Cuadrilla de Aseo y orden	Ninguno	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	7	Caidas	SI				Notificacion de riesgo Examenes medicos Inspección SISO, Entrega de EPP Recorrido de Obra.	Casco, gafas de seguridad, Bota puntera de acero, Guantes de camaza,.
					Polvos organicos e inorganicos	Quimico	Gripa, asma, enfermedades de tipo pulmonar, alergias, cuerpos extraños en mucosas	Ninguno	Ninguno	Tapabocas	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	7	Afecciones Respiratorias	SI			Humedecer el terreno para evitar levantamiento de polvo	Notificacion de riesgo Examenes medicos Inspección SISO, Entrega de EPP Capacitacion	Protector respiratorio para polvo
					Jornada de trabajo (trabajo nocturno, horas extras)	Psicosocial	Cansancio, fatiga, estrés	Ninguno	Pausas Activas	Ninguno	2	1	2	Bajo	10	20 III		Mejorable	7	Fatiga	SI				Capacitación, inducción y entrenamiento.	no aplica
			Compactacion de Capa Granular	si	Vibración de cuerpo entero	Fisico	Fatiga, dolor lumbar	Programa de Mantenimiento	Ninguno	Ninguno	2	3	6	Medio	10	60 III		Mejorable	2	Dolor lumbar	SI			Calibración y Mantenimiento de maquinaria y equipos	Disminuir turnos de trabajo o realizar rotacion del personal en la maquinaria	EPP con absorcion de vibraciones
					Locativos - Superficies de trabajo irregulares y condiciones de aseo	Condicion de Seguridad	Caidas hacia la excavación, caidas desde su propia altura, golpes, heridas	Ninguno	Cuadrilla de Aseo y orden	Ninguno	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	7	Caidas	SI					Casco, gafas de seguridad, Bota puntera de acero, Guantes de camaza,.
					Polvos organicos e inorganicos	Quimico	Gripa, asma, enfermedades de tipo pulmonar, alergias, cuerpos extraños en mucosas	Ninguno	Ninguno	Tapabocas	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	7	Afecciones Respiratorias	SI			Humedecer el terreno para evitar levantamiento de polvo		Protector respiratorio para polvo
					Jornada de trabajo (trabajo nocturno, horas extras)	Psicosocial	Cansancio, fatiga, estrés	Ninguno	Pausas Activas y Turnos	Ninguno	2	1	2	Bajo	10	20 III		Mejorable	7	Fatiga	SI				Capacitación, inducción y entrenamiento. Y Pausas Activas	
		Colocacion de Capa Protección	Aplicación de Emulsion Asfaltica / Riego / Slurry	no	Líquidos y Aerosoles	Químico	Quemaduras,	Ninguno	Ninguno	Overol	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	11	Quemaduras	SI	Cambiar la aplicación de manual a mecanica			Notificacion de riesgo Formato de Induccion Examenes medicos Inspección SISO, Entrega de EPP	Casco, gafas de seguridad, Bota puntera de acero, Guantes de carnaza y Overol Reflectivo
				no	Iluminación	físico	Fatiga visual, cefalea, ansiedad, irratibilidad	Ninguno	Luminarias	Ninguno	6	3	18	Alto	25	450 II		Aceptable con Control	11	Cefalea	SI			Colocar luminarias de mayor alcance en la obra	Capacitación, inducción y entrenamiento.	
				no	altura, (adición del químico al agua en el camotanque)	locativo	caidas,golpes heridas	inspecciones	Ninguno	EPP	2	3	6		25	450 III		Mejorable	11	Politrauma, Muerte	SI				capacitacionprocedimiento de alturas	Uso elementos proteccionpersonal . Arnes y eslinga
				no	Movimiento Repetitivo - manejo de manguera	Biomecanicos	Sindrome del tunel del carpo, alteraciones en las extremidades, fatiga	Ninguno	Pausas Activas y Turnos	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40 III		Mejorable	11	Alteraciones extremidades	SI				Realizar Pausas Activas	

PROCESO	Zona / Lugar	Actividades	Tareas	Rutinario SI o NO	PELIGRO		Efectos Posibles	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						Valoración del Riesgo	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION				
					Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Personas	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad	Interpretación del nivel de probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) e Intervención	Interpretación del NR	Aceptabilidad del Riesgo?	No. de Expuestos	Peor Consecuencia	Existencia de requisito legal Asociado	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, De Señalización, Advertencia	Elejase Elementos de Protección Personal
Diagnostico y caracterización de peligros y valoración	Obra	Todas las actividades	Todas las actividades	SI	Derrumbes, deslizamientos de tierra	Naturales	heridas contusiones, traumas, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	Bajo	100	200	II	Aceptable con Control	11	Muerte	SI				Capacitación Brigadas de Emergencia	
				SI	Fuertes precipitaciones, inundaciones	Naturales	heridas contusiones, traumas, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	Bajo	100	200	II	Aceptable con Control	11	Muerte	SI				Capacitación Brigadas de Emergencia	
				SI	incendios	Naturales	Traumas , heridas, quemaduras, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	Bajo	100	200	II	Aceptable con Control	11	Muerte	SI				Capacitación Brigadas de Emergencia	

ANEXO 15.

DESPRENDIBLE DE PAGO Y/O

PAZ Y SALVO

DESPRENDIBLE DE PAGO

VICPAR S.A.

Nit. 800042119

2026/02/01 a 2026/02/28

Nombres:	RAMIREZ GOMEZ EDNA MARGARITA	Banco y cuenta:	19, COLPATRIA - 1001799895
Identificacion:	53006872	%Ret.Fte y Procedimiento::	0.00
Cargo:	INGENIERO RESIDENTE	Email:	emarago19@gmail.com
Salario Basico:	$ 5,000,000	EPS:	EPS SANITAS
Fecha Ingreso:	19/02/2025	AFP:	COLPENSIONES
Centro de costo:	2006, PROYECTOS	ARL:	ARL BOLIVAR

Concepto	Descripción	Cantidad	Devengos	Deducciones
001	SUELDO ORDINARIO	18 Dias	3,000,000	0
030	CESANTIAS		666,667	0
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		10,667	0
032	PRIMA LEGAL		666,667	0
038	VACACIONES	15 Dias	2,500,000	0
921	AUXILIO MOVILIZACION FIJO		600,000	0
501	DESCUENTO SALUD		0	120,000
502	DESCUENTO PENSION		0	120,000
	TOTALES		$ 7,444,001	$ 240,000

NETO A PAGAR:	$ 7,204,001

Notas:

GAAB INGENIERIA SAS

Nit: 900591649

Nómina # 74 correspondiente al periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
BALLESTAS BARANDICA CARLOS ANDRES				***CC 80023146***	
Cargo: INGENIERA RESIDENTE				**Sueldo Básico**	***4.800.000***
Sueldo		30	302.000	9.060.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	362.400
Aportes Salud Trabajador	EPS SURA			0	362.400
Fondo de Solidaridad	COLPENSIONES			0	90.600
Retencion en la Fuente				0	230.000
Firma del Empleado			**Total**	**9.060.000**	**1.045.400**
C.C.			**Neto Pagado**		**8.014.600**

GAAB INGENIERIA SAS

Nit: 900591649

Nómina # 73 correspondiente al periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
BALLESTAS BARANDICA CLAUDIA PATRICIA				***CC 1019022615***	
Cargo: INGENIERA RESIDENTE				**Sueldo Básico**	*2.000.000*
Sueldo		30	195.000	5.850.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	234.000
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0	234.000
Fondo de Solidaridad	COLPENSIONES			0	0
Firma del Empleado			**Total**	**5.850.000**	**468.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**5.382.000**

CERTIFICACIÓN

Yo, CARLOS IVAN GUTIERREZ, identificado con cédula No. 19.165.638, certifico que el CONSORCIO VICGER 2021, ha realizado los pagos de salario, correspondientes a mis servicios como ESPECIALISTA DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, en el Contrato ICCU 140 de 2025 en el periodo comprendido del 13 enero al 30 de abril de 2026, por un monto mensual de $3.250.000, quedando la empresa a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de mayo de 2026



CARLOS IVAN GUTIERREZ
C.C. 19.165.638

CERTIFICACIÓN

Yo, MILDREY LORENA PINILLA, identificado con cédula No. 1.018.409.894, certifico que el CONSORCIO VICGER 2021, ha realizado los pagos de salario, correspondientes a mis servicios como GESTOR SOCIAL, en el Contrato ICCU 140 de 2025 en el periodo comprendido del 13 de enero al 30 de abril de 2026, por un monto mensual de $2.900.000, quedando la empresa a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se firma a los 5 días de mayo de 2026



MILDREY LORENA PINILLA
C.C. 1.018.409.894

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**166**

Nombre: **ANGELA PATRICIA RODRIGUEZ LADINO**
Identificación: **53104106**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **$1,800,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,800,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 72,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 72,000.00
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 200,000.00			
Total Ingresos		**$ 2,249,095.00**	**Total Deducciones**		**$ 144,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,105,095.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**180**

Nombre: **OSCAR ENRIQUE GARZON LOPEZ**
Identificación: **80381251**
Cargo: **TOPOGRAFO**
Salario básico: **$2,900,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,900,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 118,307.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 118,307.00
Horas extras diurnas 125%	3.50	$ 57,670.00			
Total Ingresos		**$ 3,206,765.00**	**Total Deducciones**		**$ 236,614.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,970,151.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**181**

Nombre: **BRAYAN FELIPE CASAS GARCIA**
Identificación: **1016082534**
Cargo: **INGENIERO AMBIENTAL**
Salario básico: **$4,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 4,000,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 160,000.00
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 1,000,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 160,000.00
Total Ingresos		**$ 5,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 320,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 4,680,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**186**

Nombre: **MARICELA MONROY MOSQUERA**
Identificación: **65555512**
Cargo: **Profesional Social**
Salario básico: **$3,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 3,000,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 120,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 120,000.00
Total Ingresos		**$ 3,249,095.00**	**Total Deducciones**		**$ 240,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 3,009,095.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**182**

Nombre: **ANDRES GOMEZ ROBLES**
Identificación: **1106777579**
Cargo: **INGENIERO RESIDENTE**
Salario básico: **$5,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 5,000,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 202,273.00
Horas extras diurnas 125%	2.00	$ 56,818.00	Fondo de pensión	0.0	$ 202,273.00
Total Ingresos		**$ 5,056,818.00**	**Total Deducciones**		**$ 404,546.00**

NETO A PAGAR	**$ 4,652,272.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**189**

Nombre: **GUILLERMO NUÑEZ CARREÑO**
Identificación: **1052616**
Cargo: **INGENIERO RESIDENTE**
Salario básico: **$7,600,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 7,600,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 304,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 304,000.00
			Fondo de solidaridad pensional	0.0	$ 76,000.00
Total Ingresos		**$ 7,600,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 684,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 6,916,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**169**

Nombre: **JOHAN STIVEN SOLER ORDUZ**
Identificación: **1070004440**
Cargo: **OPERADOR RETROEXCAVADORA**
Salario básico: **$2,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,200,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 96,100.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 96,100.00
Horas extras diurnas 125%	8.00	$ 100,000.00			
Hora extra diurna dominical o festiva	5.00	$ 102,500.00			
Total Ingresos		**$ 2,651,595.00**	**Total Deducciones**		**$ 192,200.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,459,395.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**170**

Nombre: **RAMIRO HERNANDO GONZALEZ TABARES**
Identificación: **3361126**
Cargo: **OPERADOR VIBROCOMPACTADOR**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 80,455.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00			
Horas extras diurnas 125%	1.00	$ 11,364.00			
Total Ingresos		**$ 2,260,459.00**	**Total Deducciones**		**$ 80,455.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,180,004.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**177**

Nombre: **JOSE DAVID CERPA HOLGUIN**
Identificación: **73563221**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,500,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 101,136.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 101,136.00
Horas extras diurnas 125%	2.00	$ 28,409.00			
Total Ingresos		**$ 2,777,504.00**	**Total Deducciones**		**$ 202,272.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,575,232.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**173**

Nombre: **JHON ABELINO JIMENEZ VASQUEZ**
Identificación: **81741001**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,832.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,832.00
Horas extras diurnas 125%	2.00	$ 19,897.00			
Total Ingresos		**$ 2,019,897.00**	**Total Deducciones**		**$ 141,664.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,878,233.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**171**

Nombre: **JIMMY DARIO ROMERO GONZALEZ**
Identificación: **1069230091**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 71,429.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 71,429.00
Horas extras diurnas 125%	3.50	$ 34,819.00			
Total Ingresos		**$ 2,034,819.00**	**Total Deducciones**		**$ 142,858.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,891,961.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**178**

Nombre: **JAViER FERNANDO MUÑOZ LOPEZ**
Identificación: **11245494**
Cargo: **OPERADOR MOTONIVELADORA**
Salario básico: **$2,800,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	25.00	$ 2,333,333.00	Fondo de salud	0.0	$ 104,533.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	25.00	$ 207,579.00	Fondo de pensión	0.0	$ 104,533.00
Licencia remunerada	3.00	$ 280,000.00			
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 166,667.00			
Total Ingresos		**$ 2,987,579.00**	**Total Deducciones**		**$ 209,066.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 2.0 dias por valor de $ 186,667.00

NETO A PAGAR	**$ 2,778,513.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**172**

Nombre: **JORGE DILMAN PEDRAZA MORENO**
Identificación: **79820750**
Cargo: **OPERADOR CARROTANQUE**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 72,026.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 72,026.00
Horas extras diurnas 125%	5.00	$ 49,742.00			
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 270,000.00			
Total Ingresos		**$ 2,319,742.00**	**Total Deducciones**		**$ 144,052.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,175,690.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**174**

Nombre: **LOLI LUZ CABALLERO MEDINA**
Identificación: **20816965**
Cargo: **AUXILIAR DE TRAFICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,434.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,434.00
Horas extras diurnas 125%	1.00	$ 9,948.00			
Total Ingresos		**$ 2,009,948.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,868.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,869,080.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**175**

Nombre: **MARIA CAMILA ROJAS SANABRIA**
Identificación: **1122143954**
Cargo: **AUXILIAR DE TRAFICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,832.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,832.00
Horas extras diurnas 125%	2.00	$ 19,897.00			
Total Ingresos		**$ 2,019,897.00**	**Total Deducciones**		**$ 141,664.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,878,233.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**176**

Nombre: **HEIDER ANDRES MUÑOZ MUÑOZ**
Identificación: **1073234195**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,832.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,832.00
Horas extras diurnas 125%	2.00	$ 19,897.00			
Total Ingresos		**$ 2,019,897.00**	**Total Deducciones**		**$ 141,664.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,878,233.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**179**

Nombre: **CARLOS URBANO GRACIA ROMERO**
Identificación: **11451316**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 71,827.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 71,827.00
Horas extras diurnas 125%	4.50	$ 44,767.00			
Total Ingresos		**$ 2,044,767.00**	**Total Deducciones**		**$ 143,654.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,901,113.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**185**

Nombre: **ZANDRA CECILIA CASTRILLO SANDOVAL**
Identificación: **20391495**
Cargo: **AUXILIAR DE TRAFICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**191**

Nombre: **LUIS ESNEIDER CASTILLO CASTILLO**
Identificación: **1070752433**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**187**

Nombre: **JOSE YECID BERNAL VELANDIA**
Identificación: **11245622**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**193**

Nombre: **TELESFORO CASTRO ALVARADO**
Identificación: **3155398**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**190**

Nombre: **HECTOR ISAIAS RICO RICO**
Identificación: **3155071**
Cargo: **OPERADOR RETROEXCAVADORA**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 80,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 80,000.00
Total Ingresos		**$ 2,249,095.00**	**Total Deducciones**		**$ 160,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,089,095.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**192**

Nombre: **CARLOS DANIEL GARCIA CHACON**
Identificación: **82392320**
Cargo: **OPERADOR VIBROCOMPACTADOR**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 80,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 80,000.00
Total Ingresos		**$ 2,249,095.00**	**Total Deducciones**		**$ 160,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,089,095.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**184**

Nombre: **DIANA GERLIN ACOSTA GARAVITO**
Identificación: **1070752197**
Cargo: **AUXILIAR DE TRAFICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**183**

Nombre: **JAIVER JESUS CLAVIJO DIAZ**
Identificación: **1070752859**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**188**

Nombre: **YEISON SEBASTIAN CRUZ TORRES**
Identificación: **1003558433**
Cargo: **TOPOGRAFO**
Salario básico: **$2,800,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,800,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 112,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 112,000.00
Total Ingresos		**$ 3,049,095.00**	**Total Deducciones**		**$ 224,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,825,095.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**194**

Nombre: **ANDRES FERNANDO CARDOSO ROMERO**
Identificación: **1105688025**
Cargo: **INGENIERO RESIDENTE**
Salario básico: **$5,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 4,833,333.00	Fondo de salud	0.0	$ 193,333.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 193,333.00
Total Ingresos		**$ 4,833,333.00**	**Total Deducciones**		**$ 386,666.00**

NETO A PAGAR	**$ 4,446,667.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**196**

Nombre: **JESUS EDUARDO VARELA RODRIGUEZ**
Identificación: **93461471**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	28.00	$ 1,634,178.00	Fondo de salud	0.0	$ 65,367.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	$ 232,489.00	Fondo de pensión	0.0	$ 65,367.00
Total Ingresos		**$ 1,866,667.00**	**Total Deducciones**		**$ 130,734.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,735,933.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**195**

Nombre: **LUIS FELIPE VARELA MORENO**
Identificación: **1070751279**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	28.00	$ 1,634,178.00	Fondo de salud	0.0	$ 65,367.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	$ 232,489.00	Fondo de pensión	0.0	$ 65,367.00
Total Ingresos		**$ 1,866,667.00**	**Total Deducciones**		**$ 130,734.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,735,933.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**197**

Nombre: **CARLOS HERNANDO FORIGUA SILVA**
Identificación: **79238199**
Cargo: **OPERADOR MOTONIVELADORA**
Salario básico: **$3,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	22.00	$ 2,200,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 88,682.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	22.00	$ 182,670.00			
Horas extras diurnas 125%	1.00	$ 17,045.00			
Total Ingresos		**$ 2,399,715.00**	**Total Deducciones**		**$ 88,682.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,311,033.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**198**

Nombre: **ESTHER TUÑON PEREZ**
Identificación: **1048609602**
Cargo: **Profesional Social**
Salario básico: **$3,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	21.00	$ 2,100,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 84,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	21.00	$ 174,366.00	Fondo de pensión	0.0	$ 84,000.00
Dotación	0.00	$ 80,000.00			
Total Ingresos		**$ 2,354,366.00**	**Total Deducciones**		**$ 168,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,186,366.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**199**

Nombre: **MARCO ADELMO RUBIANO MOLINA**
Identificación: **334657**
Cargo: **OPERADOR MOTONIVELADORA**
Salario básico: **$3,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	7.00	$ 700,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	7.00	$ 58,122.00			
Vacaciones disfrutadas	8.00	$ 800,000.00			
Total Ingresos		**$ 1,558,122.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,498,122.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**200**

Nombre: **JUAN ALONSO BONILLA FIQUE**
Identificación: **2969563**
Cargo: **OPERADOR VIBROCOMPACTADOR**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,000,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 40,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 40,000.00
Total Ingresos		**$ 1,124,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 80,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,044,548.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**201**

Nombre: **MONICA NIETO DIAZ**
Identificación: **65782576**
Cargo: **INSPECTORA SST**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	8.00	$ 533,333.00	Fondo de salud	0.0	$ 21,333.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	8.00	$ 66,425.00	Fondo de pensión	0.0	$ 21,333.00
Total Ingresos		**$ 599,758.00**	**Total Deducciones**		**$ 42,666.00**

NETO A PAGAR	**$ 557,092.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**203**

Nombre: **HEIDY YOLIMA PIÑEROS**
Identificación: **20358949**
Cargo: **AUXILIAR DE TRAFICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	7.00	$ 408,544.00	Fondo de salud	0.0	$ 16,342.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	7.00	$ 58,122.00	Fondo de pensión	0.0	$ 16,342.00
Total Ingresos		**$ 466,666.00**	**Total Deducciones**		**$ 32,684.00**

NETO A PAGAR	**$ 433,982.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO VICGER 2021
Nit 901902610

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**202**

Nombre: **GILDARDO REYES ROJAS**
Identificación: **1074487012**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	7.00	$ 408,544.00	Fondo de salud	0.0	$ 16,342.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	7.00	$ 58,122.00	Fondo de pensión	0.0	$ 16,342.00
Total Ingresos		**$ 466,666.00**	**Total Deducciones**		**$ 32,684.00**

NETO A PAGAR	**$ 433,982.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

ANEXO 16.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	GESTION COMPONENTE SST CONSORCIO VICGER

REGISTRO FOTOGRÁFICO






EQUIPOS DE EMERGENCIA





INSPECCIONES






DOTACION ENTREGA Y USO EPP





CAPACITACION SST








SEÑALIZACION Y PMT

ELABORÓ INFORME

NOMBRE	CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS
CARGO	RESIDENTE SST