

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 007 DE
2026

CONTRATISTA: **POWERSUN SAS**

NIT: 900.098.348-3

Entidad Contratante:	Contraloría General de la República
Gerencia Departamental Colegiada de:	Santander
Supervisor del Contrato:	HECTOR FABIAN PEREZ BOADA -Contralor Provincial, designado mediante oficio SIGEDOC 2026IE0061452 del 03/06/2026.
Objeto del Contrato:	“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UPS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER”
Contrato No.	SAT-007-2026 del 01 de junio de 2026.
Contratista:	POWERSUN SAS
Valor del Contrato:	SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$640.000,00), INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.
Valor Adición No.	N/A
CDP	69026 DEL 21/04/2026
Registro Presupuestal	175826 DEL 02/06/2026
Fecha de inicio:	04 de junio de 2026
Adición No.	N/A
Fecha de terminación:	18 de junio de 2026
Período ejecutado:	El mantenimiento se realizó el día 17 de junio de 2026
Valor cuenta de cobro	\$ 640.000
Actividades de la Supervisión	A continuación, se describen de manera detallada las actividades relacionadas en el desarrollo del contrato de mantenimiento realizado el día 17 de junio de 2026. Se verifico que el contratista cumplió con la obligación descrita en el objeto contractual de: 1) Realizar en los tiempos establecidos el mantenimiento preventivo y el diagnóstico de estado de funcionamiento de la UPS de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- GERENCIA COLEGIADA DE SANTNDER que constituye el objeto de este contrato ubicada en las instalaciones de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de ubicada en la carrera 20

	# 33-39 de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la ciudad de Bucaramanga, a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio del contrato y en los términos consignados en la propuesta presentada por el contratista de fecha 23 de mayo de 2026 y que hace parte integral del presente contrato. 2) Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 3) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado 4) Asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de ésta y durante todo el tiempo de ejecución y liquidación del contrato, salvo los incrementos decretados por el Gobierno Nacional. 5) Cancelar los parafiscales a que haya lugar. El pago deberá ser demostrado mediante certificación expedida por el revisor fiscal, requisito previo para cancelación del presente Contrato. 6) Cumplir con lo establecido en la Invitación Pública No. SAT-007-2026 y la propuesta presentada por el contratista de fecha 23 de mayo de 2026. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:  Foto placa Serial
--	--



Equipo destapado | Antes del servicio



Verificación de baterías | Placa fecha



Equipo destapado | Después del servicio

ESTADO BANCO DE BATERIAS:

Voltajes individuales por bateria (medicion en descarga):

Bat.	V (V)	Bat.	V (V)	Bat.	V (V)	Bat.	V (V)
B1	12,00 V	B2	12,00 V	B3	12,00 V	B4	12,00 V
B5	12,00 V	B6	12,00 V	B7	12,00 V	B8	12,00 V
B9	12,00 V	B10	12,00 V	B11	12,00 V	B12	12,00 V
B13	12,00 V	B14	12,00 V	B15	12,00 V	B16	12,00 V
B17	12,00 V	B18	12,00 V	B19	12,00 V	B20	12,00 V

Anexo Fotográfico

Se certifica que el contratista cumple con los requisitos de Ley 100 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Caja de compensación Familiar, Sena e ICBF) de las personas que prestan el servicio en cumplimiento del contrato y de la afiliación EPS, ARP y Pensiones, durante la vigencia del contrato, según certificación suscrita por
ROSA ELENA SUSA T.P 113626-T Contador Público de POWERSUN S.A.S.

PAGOS A LA
 SEGURIDAD SOCIAL
 Y PARAFISCALES.

POLIZAS	PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
	Póliza Cumplimiento No. 11-44-101284199	CUMPLIMIENTO	64.000,00	FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
		CALIDAD DEL SERVICIO	64.000,00	01	JUN	2026	20	DIC	2026
	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101092780	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	32.000,00	01	JUN	2026	20	JUN	2029
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	350.181.000	01	JUN	2026	20	JUN	2026
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350.181.000	01	JUN	2026	20	JUN	2026
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350.181.000	01	JUN	2026	20	JUN	2026

Dada en Bucaramanga, 03 de agosto de 2026.



HECTOR FABIAN PEREZ BOADA
Contralor Provincial
Supervisor

Proyecto: Gustavo Adolfo Villamizar- Profesional Universitario G-01



**INFORME TECNICO DE APOYO A LA SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SAT-007-2026**

GENERALIDADES

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UPS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER.

FECHA DEL CONTRATO:	02 de junio de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 640.000 IVA Incluido
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 69026 del 21 de abril de 2026
TERMINO:	Quince (15) días
CONTRATISTA:	POWERSUN SAS
NIT:	900.098.348-3
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 175826 del 2 de junio de 2026
SUPERVISOR:	Dr. Héctor Pabían Pérez Boada
SUPERVISOR DE APOYO:	Ing. Albey Alfonso Reyes Silva
FECHA DE INICIO:	04 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 de junio de 2026
VALOR ADICIONAL:	\$0
VALOR FINAL CONTRATADO:	\$640.000
VALOR FINAL EJECUTADO:	\$640.000
PLAZO ADICIONAL:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A

Dentro del presente informe se describen de manera resumida las actividades más relevantes en el marco de la ejecución del Contrato relacionado con las generalidades que lo identifican para el Servicio de mantenimiento en sitio UPS de una UPS CDP 60KVA.

El mantenimiento del equipo se adelantó el 17 de junio de 2026 desde las 3:15 pm hasta las 5:00 pm. Las actividades ejecutadas por el contratista fueron:

Ítem	Características Técnicas Alcance	Actividad Requerida	Actividad Realizada
1	Mantenimiento de Equipo	Limpieza interna y externa de las UPS que incluye desarme, lubricación de partes mecánicas, limpieza de componentes electrónicos con limpiador de contactos, de acuerdo con la programación definida por el	Se realizó el mantenimiento preventivo conforme a lo pactado. (Ver informe del contratista)

	Inspección y comprobación de conexiones internas y externas	área de informática. Limpieza interna y externa de las UPS que incluye desarme, lubricación de partes mecánicas, limpieza de componentes electrónicos con limpiador de contactos, de acuerdo con la programación definida por el área de informática.	Se realizó el mantenimiento preventivo conforme a lo pactado. (Ver informe del contratista)
	Comprobación de valores eléctricos	Comprobación de estabilidad y estado de carga de baterías, incluye la rectificación de soldadura, calibración de tarjeta, limpieza de tarjeta, chequeo y salida de carga, verificación del nivel de carga de UPS, limpieza interna y externa.	Se realizó la comprobación de los valores eléctricos de voltajes de entrada y salida, la medida con equipo externo arrojó valores normales, no obstante, el display del equipo señala en las fases 1 y 2, errores de entrada de más o menos 25 voltios por debajo. (Ver informe del contratista) Igualmente, al simular un corte de energía del operador de red local, la UPS opera normalmente con los valores eléctricos de voltajes de entrada y de salida medidos externamente, no obstante, el display del equipo se apaga y no permite monitoreo desde este elemento. (Ver informe del contratista)
	Comprobación Software control (si aplica)	Comprobación de estabilidad y estado de carga de baterías, incluye la rectificación de soldadura, calibración de tarjeta, limpieza de tarjeta, chequeo y salida de carga, verificación del nivel de carga de UPS, limpieza interna y externa.	Esta actividad, no se adelantó por cuanto no se tiene acceso a la plataforma de monitoreo remoto. (No aplica)
	Comprobación ambiente trabajo de equipo (Temperatura)	Comprobación de estabilidad y estado de carga de baterías, incluye la rectificación de soldadura, calibración de tarjeta, limpieza de tarjeta, chequeo y salida de carga, verificación del nivel de carga de UPS, limpieza interna y externa.	Se comprobó el estado de la temperatura del cuarto, 20°C.
	Comprobación de estabilidad y estado de carga de baterías las 20 baterías 12V 100AH original CDP	Comprobación de estabilidad y estado de carga de baterías, incluye la rectificación de soldadura, calibración de tarjeta, limpieza de tarjeta, chequeo y salida de carga, verificación del nivel de carga de UPS, limpieza interna y externa.	Esta actividad se realizó y resultó de conformidad. (Ver informe del contratista) (*)
	Concepto técnico (diagnóstico) de estado de la UPS	Concepto técnico (diagnóstico) de estado de la UPS.	Esta actividad se cumplió de conformidad. El contratista presentó informe técnico e incluyó diagnóstico de la UPS.

(*) En el informe de mantenimiento preventivo del contratista en la pág 3, se señala fecha de instalación del banco de batería 18 de junio de 2026, lo cual es erróneo.

INFORME DEL CONTRATISTA:


El contratista presenta informe el cual se anexa al presente, incluye registro fotográfico y concepto técnico y diagnóstico.

CONCLUSIONES

De conformidad con la información anterior, se tienen las siguientes conclusiones:


1. El contratista cumplió con la rutina de mantenimiento preventivo y diagnóstico del estado de funcionamiento de la UPS de la Contraloría General de la República ordenado mediante el contrato No. SAT-007-2026.
2. Tener en cuenta los hallazgos encontrados en la rutina de mantenimiento así: información errónea del display en los valores de voltaje de entrada “mains”, fases 1 y 2 (ver fotografías anexas), el apagado del display del equipo en prueba de autonomía y posibilitar el acceso al sistema de monitoreo remoto de la UPS.
3. El apoyo técnico a la supervisión recibió el 22 de junio de 2026 el informe técnico del contratista, que incluye concepto técnico (diagnóstico) del estado de la UPS.

Bucaramanga, junio 22 de 2026



ALBEY ALFONSO REYES SILVA
Coordinador de Gestión 02 (E)


Anexo Fotográfico





POWERSUN SAS
NIT. 900.098.348-3

RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA CIU 4659
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ – Resolución DDI 029334 de 2025
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102595481
que habilita desde FE 6001 hasta FE 12000. Vence 2027-12-04
Calle 70 C No. 56 B 20 Bogotá, Colombia - PBX: (571) 745 0203
comercial@powersunups.com - www.powersunups.com



Factura Electrónica De Venta

No. FE **6647**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							NIT: 899999067 2	
DIRECCIÓN: CARRERA 20 #33-39 BUCARAMANGA					CIUDAD: Bogota D.C.		PBX: 5187000	
REFERENCIA:		VENDEDOR:		MONEDA	TRM	FECHA FACTURACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
CONTRATO SAT-007-2026		BRYANT DAVID HURTADO UMBA		Pesos COP	1,00	05-ago-26	04-sept-26	Credito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL POR ITEM	IVA	VALOR IVA
1	06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SITIO UPS DE UNA UPS CDP 60KVA. #\$26-01-01;SAT-007-2026;claudia.pinilla@contraloria.gov.co#\$	P05713	1	Und.	537.815	537.815	19%	102.185

Total líneas o ítems: 1

NOTA:

-VENCIDO EL PLAZO DE LA FACTURA CAUSARÁ UN INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA VIGENTE PERMITIDA POR LA LEY SEGUN LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (Art. 884 C.CIO.)
-LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR EN LOS TERMINOS DEL Art. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA CUAL SE ENTIENDE IRREVOCABLEMNETE ACEPTADA, EN LOS TERMINOS DEL Art. 773 DEL CODIGO DE COMERCIO
-VENTA PERFECCIONADA EN EL MUNICIPIO DE BOGOTÁ, NO PRACTICAR RETENCION DE ICA DE OTROS MUNICIPIOS- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DISTRITALES EN BOGOTÁ

Factura sometida a las siguientes retenciones:

En la fuente	21.513	SUB-TOTAL	537.815
I.V.A.	0	I.V.A. %	102.185
I.C.A.	0	TOTAL	640.000

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2026 17:05:56

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

SON: SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Favor cancelar a nombre de **POWERSUN S.A.S.**, con cheque cruzado, consignación y/o transferencia a Bancolombia Cta Cte 21927853649 , BBVA Cta Cte No. 582001715, Banco de Bogotá Cta Cte No. 000751651

Powersun S.A.S se reserva el dominio del equipo hasta su total cancelación

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN

Yo, **ROSA ELENA SUSANA**, identificada con cédula de ciudadanía 51.892.303 de Bogotá, como Revisora Fiscal de **POWERSUN S.A.S.**, certifico que los pagos de aportes Fiscales y Parafiscales de sus Empleados se encuentran a paz y salvo por los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente, estas operaciones se encuentran registradas en los libros auxiliares de contabilidad con el siguiente comprobante:

Periodo salud (junio de 2026):

EPS: Aliansalud – Salud Total – Sanitas – Compensar – Sura – Famisanar – NUEVA E.P.S. S.A. MOV – Recaudo SGP Capital Salud.

Periodo pensiones – ARL – Caja de Compensación (mayo de 2026):

ARL: Vida Colpatria S.A

CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar (Sena – Bienestar Familiar)


PENSIONES: Protección – Porvenir – Skandia Pensiones Obligatorias – Colfondos – Colpensiones.

Periodo Salud	Periodo Pensiones	Fecha pago	Planilla	Valor
2026-01	2025-12	13/01/2026	6420060	\$133.579.200
2026-02	2026-01	11/02/2026	50153110	\$73.965.600
2026-03	2026-02	11/03/2026	67125348	\$61.504.000
2026-04	2026-03	14/04/2026	75428127	\$56.536.100
2026-05	2026-04	13/05/2026	83086471	\$56.123.400
2026-06	2026-05	11/06/2026	91652114	\$56.509.800
2026-07	2026-06	10/07/2026	93444291	\$65.529.200

Igualmente certifico que se encuentra a paz y salvo por concepto del Impuesto sobre la renta y equidad CREE de acuerdo con la Ley 1607 de 2012.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, expedido en Bogotá D.C., diez (10) de julio de 2026 y con destino a **QUIEN PUEDA INTERESAR**.

Cordialmente,



ROSA ELENA SUSANA

C.C. 51.892.303 Bogotá

T.P.113626-T

Revisora Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.892.303**

SUSA

APELLIDOS
ROSA ELENA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO



FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1967**

BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-JUL-1986 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00200818-F-0051892303-20091201 0018522281A 1 1200104627

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

113626-T

ROSA ELENA

SUSA

C.C. 51892303

RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2005/09/29

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

123394

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

32304

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMAS CONM. 2922566

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C A E D E 9 3 F 6 9 3 2 0 9 7 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ROSA ELENA SUSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51892303 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 113626-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900098348-3	POWERSUN SAS		CALLE 70C No 56B-20	7450203	administracion@powersunups.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y
SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93444291	10/07/2026	59	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	\$244,454,892	\$65.529.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	2.413.300	0		0		0	0	0	0	2.413.300	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	988.900	0		0		0	0	0	0	988.900	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.830.900	0		0		0	0	0	0	2.830.900	20
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.938.700	0		0		0	0	0	0	2.938.700	18
EPS010	EPS Sura	800088702-2	639.100	0		0		0	0	0	0	639.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.605.500	0		0		0	0	0	0	1.605.500	8
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	10.423.900	0	0	136.000	136.000	0	0		10.695.900	14
230301	Porvenir	800224808-8	12.739.500	0	0	176.000	176.000	0	0		13.091.500	21
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	3.089.000	0	0	96.600	96.600	0	0		3.282.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	3.335.900	0	0	36.100	36.100	0	0		3.408.100	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.121.400	0	0	45.600	45.600	0	0		8.212.600	14

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	4.637.300				4.637.300	0	0	4.637.300			46.373

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	9.727.800	0	0	9.727.800	57

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
386.200	0	0	386.200	1
ICBF				
579.200	0	0	579.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	11.508.400	11.508.400
PenSIón	5	38.690.300	38.690.300
Riesgos Laborales	1	4.637.300	4.637.300
CCF	1	9.727.800	9.727.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	579.200	579.200
MEN	0	0	0
SENA	1	386.200	386.200
TOTALES	16	65.529.200	65.529.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900098348-3	POWERSUN SAS		CALLE 70C No 56B-20	7450203	administracion@powersunups.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91652114	11/06/2026	56	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$211,289,452	\$56.509.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	516.000	0		0		0	0	0	0	516.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	771.700	0		0		0	0	0	0	771.700	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.956.700	0		0		0	0	0	0	2.956.700	20
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.418.400	0		0		0	0	0	0	2.418.400	17
EPS010	EPS Sura	800088702-2	609.000	0		0		0	0	0	0	609.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.511.400	0		0		0	0	0	0	1.511.400	7
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	107.500	0		0		0	0	0	0	107.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	8.995.800	0	0	86.500	86.500	0	0		9.168.800	13
230301	Porvenir	800224808-8	11.583.100	0	0	160.000	160.000	0	0		11.903.100	21
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	2.064.000	0	0	64.500	64.500	0	0		2.193.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	3.776.200	0	0	35.900	35.900	0	0		3.848.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.388.100	0	0	45.700	45.700	0	0		7.479.500	12

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	4.686.300				4.686.300	0	0	4.686.300			46.863
												4.686.300	56

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	8.340.400	0	0	8.340.400	54

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	8.890.700	8.890.700
PenSIón	5	34.592.400	34.592.400
Riesgos Laborales	1	4.686.300	4.686.300
CCF	1	8.340.400	8.340.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	56.509.800	56.509.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900098348-3	POWERSUN SAS		CALLE 70C No 56B-20	7450203	administracion@powersunups.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83086471	13/05/2026	56	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$214,653,367	\$56.123.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	700.000	0		0		0	0	0	0	700.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	682.900	0		0		0	0	0	0	682.900	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.711.100	0		0		0	0	0	0	2.711.100	21
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.067.700	0		0		0	0	0	0	2.067.700	16
EPS010	EPS Sura	800088702-2	702.900	0		0		0	0	0	0	702.900	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.691.600	0		0		0	0	0	0	1.691.600	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	8.184.900	0	0	57.500	57.500	0	0		8.299.900	13
230301	Porvenir	800224808-8	11.771.300	0	0	190.500	190.500	0	0		12.152.300	19
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	2.800.000	0	0	87.500	87.500	0	0		2.975.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	3.332.500	0	0	35.900	35.900	0	0		3.404.300	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.583.100	0	0	45.700	45.700	0	0		7.674.500	14

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	4.402.900				4.402.900	0	0	4.402.900			44.029	4.402.900	56

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	8.496.200	0	0	8.496.200	54

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900098348-3	POWERSUN SAS		CALLE 70C No 56B-20	7450203	administracion@powersunups.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83086471	13/05/2026	56	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$214,653,367	\$56.123.400	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	8.718.300	8.718.300
Pensión	5	34.506.000	34.506.000
Riesgos Laborales	1	4.402.900	4.402.900
CCF	1	8.496.200	8.496.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	56.123.400	56.123.400

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900098348-3	POWERSUN SAS		CALLE 70C No 56B-20	7450203	administracion@powersunups.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75428127	14/04/2026	52	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$201,286,896	\$56.536.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	2.413.300	0		0		0	0	0	0	2.413.300	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	519.200	0		0		0	0	0	0	519.200	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.522.300	0		0		0	0	0	0	2.522.300	18
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.936.100	0		0		0	0	0	0	1.936.100	15
EPS010	EPS Sura	800088702-2	660.400	0		0		0	0	0	0	660.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.742.900	0		0		0	0	0	0	1.742.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	92.200	0		0		0	0	0	0	92.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	8.279.900	0	0	57.500	57.500	0	0		8.394.900	13
230301	Porvenir	800224808-8	9.509.400	0	0	114.200	114.200	0	0		9.737.800	16
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	3.089.000	0	0	96.600	96.600	0	0		3.282.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	3.260.300	0	0	35.900	35.900	0	0		3.332.100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.068.700	0	0	45.700	45.700	0	0		8.160.100	14

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	4.771.100				4.771.100	0	0	4.771.100			47.711	4.771.100	52

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.936.000	0	0	7.936.000	50

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900098348-3	POWERSUN SAS		CALLE 70C No 56B-20	7450203	administracion@powersunups.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
386.200	0	0	386.200	1
ICBF				
579.200	0	0	579.200	1
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75428127	14/04/2026	52	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$201.286.896	\$56.536.100	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	9.956.500	9.956.500
Pensión	5	32.907.100	32.907.100
Riesgos Laborales	1	4.771.100	4.771.100
CCF	1	7.936.000	7.936.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	579.200	579.200
MEN	0	0	0
SENA	1	386.200	386.200
TOTALES	17	56.536.100	56.536.100

PAGADA

Identificación	900098348	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	7450203
Razón Social	POWERSUN SAS	Dirección	CALLE 70C No 56B-20	Fecha Pago	11/03/2026
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Marzo-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	67125348	Periodo Pensión	Febrero-01
Total a Pagar	\$61,504,000	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN												
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230901	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	800253055	1	\$14,095,000	\$2,255,200	\$0	\$0	\$70,500	\$70,500	\$0		\$2,396,200
231001	Colfondos	800227940	6	\$22,105,905	\$3,537,000	\$0	\$0	\$38,700	\$38,700	\$0		\$3,614,400
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	14	\$57,439,006	\$9,190,500	\$0	\$0	\$50,300	\$50,300	\$0		\$9,291,100
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	15	\$55,950,642	\$8,952,600	\$0	\$0	\$49,900	\$49,900	\$0		\$9,052,400
230301	Porvenir	800224808	19	\$75,385,686	\$12,062,700	\$0	\$0	\$199,500	\$199,500	\$0		\$12,461,700
Totales				\$224,976,239	\$35,998,000	\$0	\$0	\$408,900	\$408,900	\$0		\$36,815,800

SALUD														
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831	1	\$14,095,000	\$563,800	\$0	\$0		\$0		\$0		563800	\$563,800
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	2	\$2,988,890	\$119,700	\$0	\$0		\$0		\$0		119700	\$119,700
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372	2	\$4,849,095	\$194,000	\$0	\$0		\$0		\$0		194000	\$194,000
EPS002	Salud Total EPS	800130907	4	\$12,080,775	\$483,400	\$0	\$0		\$0		\$0		483400	\$483,400
EPS010	EPS Sura	800088702	4	\$23,781,495	\$951,400	\$0	\$0		\$0		\$0		951400	\$951,400

EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	10	\$47,992,221	\$2,217,700	\$0	\$0		\$0		\$0		2217700	\$2,217,700
EPS008	Compensar EPS	860066942	16	\$55,631,528	\$2,225,500	\$0	\$0		\$0		\$0		2225500	\$2,225,500
EPS005	Sanitas EPS	800251440	18	\$67,059,045	\$2,683,100	\$0	\$0		\$0		\$0		2683100	\$2,683,100
Totales				\$228,478,049	\$9,438,600	\$0	\$0		\$0		\$0		\$9,438,600	\$9,438,600

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	860002183	57	\$228,478,049	\$5,844,800	\$0				5844800	\$5,844,800

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	55	\$236,467,631	\$9,404,800	\$0	9404800	\$9,404,800
Totales				\$236,467,631	\$9,404,800	\$0	\$9,404,800	\$9,404,800

P A G A D O

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900098348-3	POWERSUN SAS		CALLE 70C No 56B-20	7450203	administracion@powersunups.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					59 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	50153110	\$73.965.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	1.777.000	0		0		0	0	0	0	1.777.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	551.100	0		0		0	0	0	0	551.100	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	7.678.900	0		0		0	0	0	0	7.678.900	18
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.057.900	0		0		0	0	0	0	2.057.900	16
EPS010	EPS Sura	800088702-2	610.700	0		0		0	0	0	0	610.700	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.864.800	0		0		0	0	0	0	1.864.800	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	150.100	0		0		0	0	0	0	150.100	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.387.600	0	0	41.400	41.400	0	0		7.470.400	14
230301	Porvenir	800224808-8	10.520.400	0	0	142.000	142.000	0	0		10.804.400	19
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.872.800	0	0	58.600	58.600	0	0		1.990.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	3.188.800	0	0	0	0	0	0		3.188.800	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	16.329.400	0	0	312.300	750.000	0	0		17.391.700	16

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	5.082.200				5.082.200	0	0	5.082.200			50.822	5.082.200	59

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	9.947.200
							0
							0
							9.947.200
							57

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900098348-3	POWERSUN SAS		CALLE 70C No 56B-20	7450203	administracion@powersunups.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.286.600	0	0	1.286.600	2
ICBF				
1.929.800	0	0	1.929.800	2
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	50153110	59
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$73.965.600

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	14.874.500	14.874.500
Pensión	5	40.845.300	40.845.300
Riesgos Laborales	1	5.082.200	5.082.200
CCF	1	9.947.200	9.947.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.929.800	1.929.800
MEN	0	0	0
SENA	1	1.286.600	1.286.600
TOTALES	17	73.965.600	73.965.600

5713 - 1 - 1

Destino	
Cliente	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Sucursal	Contraloria General de la Republica- Bucaramanga
Dirección	Cra. 20 # 33-39, Centro, Bucaramanga, Santander, Colombia -
Contacto	Gustavo Adolfo Villamizar
Teléfono	3017866889

Equipo -	
Serial	3037080
Modelo	TRIFASICA
Marca	@CDP
Capacidad	60KVA
Proyecto N°	5713

TRABAJO A REALIZAR

VISITA MTTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Operativo

Datos de entrada:

Frecuencia (Hz)

VN-T

0,00

VAC

VOLTAJE

L1-N

102

L2-N

103

L3-N

129

CORRIENTE

F1

7.6

F2

7.7

F3

8.6

Datos de salida:

Frecuencia (Hz)

VN-T

VAC

VOLTAJE

L1-N

120

L2-N

120

L3-N

120

CORRIENTE

F1

5.6

F2

6

F3

4

BATERIAS:

Marca

FL

REF

12100

12

v

100

ah

Cantidad

20

N bancos

1

Fecha

V. flotación

273

I.descarga

/

V. final

210

T. descarga

/

I. recarga

/

I. AC bat

22

Temperatura

Ubicación del equipo:

Temperatura °C

20,00

Ninguna

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza mantenimiento preventivo overhaul al UPS y respectivo banco de baterías, limpieza interna, externa,pruebas de descarga en el banco de baterías, con la carga instalada y toma de lectura de parámetros de medida, UPS se encuentra y queda trabajando en operación normal.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Al realizar la prueba de autonomía (pérdida del fluido eléctrico de entrada, el display alfanumérico se apaga, por lo que no se puede visualizar los diferentes parámetros de medida (cambiar tarjeta de control del display), la lectura de los voltajes de entrada F1 - F2, (mains) se encuentran erróneos, tienen una diferencia de +/- 25 VAC con respecto a la lectura real, (tarjeta de control dañada). No se puede probar el sistema de monitoreo remoto, pues no se tiene acceso a la plataforma, el cliente requiere de este sistema

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Operativo

RST. AUDI

V. FIRMWARE

CHECKSUN

PGSUN

VOLTAJE BATERIAS

B1	12,00	B2	12,00	B3	12,00	B4	12,00	B5	12,00	B6	12,00	B7	12,00	B8	12,00	B9	12,00	B10	12,00
B11	12,00	B12	12,00	B13	12,00	B14	12,00	B15	12,00	B16	12,00	B17	12,00	B18	12,00	B19	12,00	B20	12,00

MEDICIÓN EN:

☐ Flotación

☒ Descarga

SISTEMA DE MONITOREO

TIENE ☒ SI

FUNCIONANDO ☒ SI

OBSERVACIONES

SN SIM CARD (4 últimos dígitos)

OPERADOR

Selecciona 1 opción

Registro fotográfico



Foto placa | Serial



Vista frontal | Display | Estado Inicial



Equipo destapado | Antes del servicio



Durante el servicio



Verificación de baterías | Placa fecha



Vista interna del equipo



Equipo destapado | Después del servicio



Vista frontal | Display | Estado final

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

EPP Respirador, Gafas de seguridad, guantes de seguridad, ropa dieléctrica, botas dieléctricas con puntera de composite.

Acción de control	Riesgo	Peligro	Descripción	(X)	Acción de control	Riesgo	Peligro	Descripción	(X)
1. Apartar al miembro del equipo de la actividad a realizar si no se encuentra en condiciones de participar.	Bajo	Errores u omisiones asociadas a la desconcentración generada por el estado emocional o físico de algún miembro del equipo de trabajo.	Realizar autoevaluación, validando que el equipo de trabajose encuentre en condiciones físicas y emocionales estables para el trabajo.	☒	9. uso de equipos de protección personal	Bajo	aspiración de material particulado y materiales peligrosos (Ácido sulfúrico y/o plomo.	Realizar soplado interno suavemente para retirar exceso de polvo, limpieza de tapas.	☒
2. Pausas activas, Higiene postural	Bajo	Postura sostenida, Lumbalgia, Caída de objetos	Inspección de la herramienta a utilizar donde se verifique su correcto funcionamiento	☒	10. uso de equipos de protección personal, charla pre operacional,	Alto	Electrocución, quemaduras	Verificación de variables eléctricas de operación con instrumento debidamente calibrado y verificado comparando con el panel de control: (Voltajes de entrada, salida, Baterías, tierra neutro, corriente de entrada, salida, neutro, tierra, baterías, Temperaturas; Baterías, inversor, rectificador cargador, (Transformador) estos deben encontrarse en los rangos establecidos por ingeniería	☒
3. Todo equipo es liderado por un técnico experimentado que identificará pertinentemente los aspectos a tener en cuenta durante la charla.	Bajo	No contemplar todos los aspectos importantes a tener en cuenta en el labor a realizar por falta de preparación, experiencia.	El líder de equipo dará una charla preoperacional en donde se enfocará en los aspectos críticos del trabajo a realizar, el procedimiento que se llevará a cabo y las recomendaciones correspondientes para mantener los niveles de concentración necesarios y el correcto uso de elementos de protección personal.	☒	11. uso de equipos de protección personal, charla pre operacional,	Alto	Electrocución quemaduras	Realizar Test electrónico de baterías donde se verificara y monitoreara el voltaje en flotación, descarga, carga, corriente de rizado y temperatura de operación.	☒
4. Soporte de verificación entre dos o más miembros del equipo.	Bajo	No visualizar con claridad todos los riesgos latentes existentes en el equipo.	Evaluación de riesgos del área de trabajo	☒	12. Higiene postural, pausas activas, orden y aseo	Bajo	Postura sostenida, Lumbalgia, Caída de objetos	Transferir el equipo a Bypass electrónico para realizar la actualización del firmware, para esto se debe verificar el historial del equipo para analizar la cantidad de eventos de corte de energía para asegurar una red estable.	☒
5. Pausas activas, Higiene postural	Bajo	Postura sostenida, Lumbalgia, Caída de objetos	Si el procedimiento se realiza con equipo online (operación normal), Verificar parámetros en panel de control, transferir el equipo a modo mantenimiento, verificación de fecha y Hora, verificación de transmisión de monitoreo celular y/o baterías en si aplica.	☒	13. Higiene postural, pausas activas, orden y aseo	Bajo	Postura sostenida, Lumbalgia, Caída de objetos	Registro fotográfico de la actividad: fotos de la locación, UPS, Fotos del serial, modelo, información de baterías, fotos de novedades encontradas	☒
6. Uso de equipos de protección personal, orden y aseo del área de trabajo, higiene postural	Alto	aspiración de acido sulfúrico y/o plomo, caída de objetos, electrocución, lumbalgia	Destapar el equipo a intervenir, para inspeccionar el equipo con enfque en el banco de baterías, descartando gasificación, sulfatación, derramamiento de sustancias nocivas que traen las baterías que afecten la salud.	☒	14. Higiene postural, pausas activas, orden y aseo	Bajo	Postura sostenida, Lumbalgia, Caída de objetos	realización del informe de trabajo donde se registran todas las actividades realizadas en el mantenimiento	☒
7. Uso de equipos de protección personal, orden y aseo del área de trabajo, higiene postural	Medio	aspiración de acido sulfúrico y/o plomo, caída de objetos, electrocución, lumbalgia	Verificación de puntos calientes con cámara termográfica y/o termómetro infrarrojo	☒	15. Uso de equipos de protección personal, orden y aseo del área de trabajo, higiene postural	Alto	aspiración de acido sulfúrico y/o plomo, caída de objetos, electrocución, lumbalgia	Realizar tapado del UPS	☒
8. uso de equipos de protección personal, charla pre operacional,	Alto	electrocución, quemaduras,	ajuste contactos eléctricos con herramienta debidamente aislada, contactos de entrada, salida, tierra, neutro, baterías, rectidor.	☒	16. Higiene postural, pausas activas, orden y aseo	Bajo	Postura sostenida, Lumbalgia, Caída de objetos	Limpieza y orden en área de trabajo	☒
9. uso de equipos de protección personal	Bajo	aspiración de material particulado y materiales peligrosos (Ácido sulfúrico y/o plomo.	Realizar soplado interno suavemente para retirar exceso de polvo, limpieza de tapas.	☒	17. Higiene postural, pausas activas, orden y aseo	Bajo	Postura sostenida, Lumbalgia, Caída de objetos	Verificación final del sitio, verificar condiciones finales del UPS, verificación de herramienta	☒
					18. Higiene postural, pausas activas, orden y aseo	Bajo	Postura sostenida, Lumbalgia, Caída de objetos	Entrega formal de la actividad a cliente y firma de informe.	☒

CHARLA PREOPERACIONAL

Temas a tratar obligatorios

VISITA MTTO PREVENTIVO

Temas adicionales (los que el líder de equipo considere)

No aplica

VERIFICACIÓN CON EL CLIENTE

Brigada de emergencias ¿Existe brigada de emergencias?

☒ SI

Extintores ¿Existen extintores cerca del área de trabajo?

☒ SI

Ruta de evacuación ¿Identificó las rutas de evacuación?

☒ SI

Punto de encuentro ¿Identificó el punto de encuentro?

☒ SI

Inducción S&SO ¿Le realizaron inducción en seguridad y salud?

☒ SI

Es suficiente la información entregada para desempeñar su labor. ☒ SI

¿La labor representa un peligro para su vida? Si la respuesta es afirmativa por favor detenga la actividad y notifíquelo. ☐

Firma técnicos (Equipo de Trabajo):

JOSE PERDOMO TEC EXT

Fecha - Hora de Inicio

17 junio, 2026

4:58 PM

Fecha - Hora de finalización

17 junio, 2026

5:15 PM

Firma y Nombre del Cliente:



Albey Reyes - 91253414

Bogota D.C., 17 de junio de 2026
Codigo: FOR-ING-22 | Version: 5

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Primer mantenimiento preventivo (Overhaul) — UPS CDP TRIFASICA 60 KVA (Contraloria General de la Republica — Bucaramanga)

Senores:
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Atencion: Gustavo Adolfo Villamizar
Contacto: 301 786 6889

Asunto: INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO OVERHAUL — UPS CDP TRIFASICA 60 KVA (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA — SECCIONAL BUCARAMANGA)

1. INFORMACION GENERAL DEL SERVICIO

Cliente	Contraloria General de la Republica
Sucursal / Sede	Seccional Bucaramanga
Contacto destinatario	Gustavo Adolfo Villamizar — Tel. 301 786 6889
Direccion	Cra. 20 # 33-39, Centro, Bucaramanga, Santander
Fecha de servicio	17 de junio de 2026
Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo Overhaul
Tecnico responsable	Jose Perdomo — Tecnico Externo PowerSun SAS
Recibido por	Albey Reyes — C.C. 91253414
N de Proyecto	5713
Total de equipos intervenidos	1 UPS

2. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta la ejecucion del mantenimiento preventivo tipo Overhaul realizado al UPS CDP TRIFASICA de 60 KVA instalado en la sede de la Contraloria General de la Republica, Seccional Bucaramanga. El servicio se llevo a cabo el 17 de junio de 2026 y comprendio limpieza interna y externa del equipo, pruebas de descarga en el banco de baterias con la carga instalada, y toma de lecturas de parametros de medida.

El equipo queda en condicion de OPERATIVO al termino del servicio. No obstante, se identificaron dos (2) hallazgos tecnicos que requieren atencion por parte del cliente, los cuales se detallan en la seccion correspondiente.

3. ALCANCE DEL MANTENIMIENTO

Se ejecutaron las siguientes actividades sobre el equipo UPS y su banco de baterías:

- Inspección visual del panel de control (display e indicadores) para determinar el estado operativo inicial del equipo.
- Destapado y limpieza interna y externa del gabinete UPS mediante soplado controlado para retiro de polvo y residuos acumulados en tarjetas electrónicas, ventiladores, borneras y cableado.
- Verificación visual del banco de baterías: estado físico de bornes, cableado de interconexión y placas de identificación.
- Medición y registro de variables eléctricas de entrada y salida mediante instrumentos calibrados.
- Medición de voltaje individual de cada batería del banco.
- Prueba de descarga (autonomía) con la carga instalada para verificar la capacidad real de respaldo del banco de baterías.
- Verificación del estado operativo final del equipo en presencia del representante del cliente.

4. DETALLE TECNICO DEL EQUIPO

UPS CDP TRIFASICA 60 KVA — Serial 3037080 — Contraloría General de la República (Bucaramanga)

Identificación del equipo

Cliente / Sede	Contraloría General de la República — Seccional Bucaramanga
Ubicación	Cra. 20 # 33-39, Centro, Bucaramanga, Santander
Marca	CDP
Modelo	TRIFASICA
Serial	3037080
Capacidad	60 KVA
Tipo de UPS	Trifásico
Temperatura sala	20 grados C

Actividades ejecutadas

Se realiza mantenimiento preventivo Overhaul al UPS y respectivo banco de baterías: limpieza interna y externa del gabinete, prueba de descarga en el banco de baterías con la carga instalada y toma de lecturas de parámetros de medida. El equipo se encuentra y queda trabajando en operación normal al término del servicio.

Parámetros eléctricos de entrada

Parametro	Fase 1 (L1-N)	Fase 2 (L2-N)	Fase 3 (L3-N)	V N-T (VAC)
Voltaje (V)	102	103	129	0,00
Corriente (A)	7,6	7,7	8,6	—

NOTA: Los voltajes de entrada registrados en el display del equipo presentan desbalance y lectura errónea en F1-F2 (diferencia de +/- 25 VAC con respecto a la lectura real), atribuido a falla en tarjeta de control. Los valores reflejados corresponden a la lectura del display del equipo al momento del servicio.

Parametros electricos de salida

Parametro	Fase 1 (L1-N)	Fase 2 (L2-N)	Fase 3 (L3-N)
Voltaje (V)	120	120	120
Corriente (A)	5,6	6,0	4,0

Estado del banco de baterias

Marca / Referencia	FL 12100
Capacidad unitaria	12 V / 100 Ah
Cantidad / Bancos	20 unidades / 1 banco
Fecha de instalacion	18 de junio de 2026
Voltaje de flotacion	273 V
Voltaje final descarga	210 V
Corriente AC baterias	22 A
Medicion realizada en	Descarga

Voltajes individuales por bateria (medicion en descarga):

Bat.	V (V)	Bat.	V (V)	Bat.	V (V)	Bat.	V (V)
B1	12,00 V	B2	12,00 V	B3	12,00 V	B4	12,00 V
B5	12,00 V	B6	12,00 V	B7	12,00 V	B8	12,00 V
B9	12,00 V	B10	12,00 V	B11	12,00 V	B12	12,00 V
B13	12,00 V	B14	12,00 V	B15	12,00 V	B16	12,00 V
B17	12,00 V	B18	12,00 V	B19	12,00 V	B20	12,00 V

Sistema de monitoreo remoto

Sistema instalado	SI
Verificado en campo	NO — sin acceso a la plataforma del cliente
Observacion	No fue posible confirmar el funcionamiento del sistema durante la visita. El cliente requiere gestionar el acceso a la plataforma con el proveedor del sistema.

Hallazgos tecnicos y observaciones

HALLAZGO 1 — PRIORIDAD ALTA: Tarjeta de control del display — requiere reemplazo

Durante la prueba de autonomia (simulacion de corte de fluido electrico de entrada) el display alfanumerico del equipo se apaga, imposibilitando la visualizacion de los parametros de medida durante el evento de respaldo. Se requiere cambio de la tarjeta de control del display para restablecer esta funcionalidad critica.

HALLAZGO 2 — PRIORIDAD ALTA: Tarjeta de control danada — lecturas de voltaje de entrada erroneas

Las lecturas de voltaje de entrada en las fases F1 y F2 (Mains) presentan un error de +/- 25 VAC con respecto a los valores reales medidos con instrumento calibrado, lo que indica falla en la tarjeta de control principal. Esta condicion impide la supervision confiable de los parametros de entrada desde el panel del equipo y puede derivar en respuestas incorrectas del sistema ante variaciones de red.

HALLAZGO 3 — PRIORIDAD MEDIA: Sistema de monitoreo remoto no verificado

No fue posible verificar el funcionamiento del sistema de monitoreo remoto durante la visita, pues el cliente no cuenta con acceso activo a la plataforma de supervision. El cliente requiere habilitar este sistema. Se recomienda gestionar con el proveedor del sistema el acceso a la plataforma para garantizar la supervision remota del equipo.

Estado final del equipo: OPERATIVO (con hallazgos tecnicos pendientes de atencion)

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES REQUERIDAS

Prioridad ALTA — Accion inmediata requerida

- Reemplazo de tarjeta de control del display: la falla impide la visualizacion de parametros durante eventos de respaldo, comprometiendo la capacidad de supervision del operador en situaciones criticas. Se recomienda programar el reemplazo con caracter urgente.

- Reemplazo de tarjeta de control principal: la falla genera lecturas erróneas de voltaje de entrada (F1-F2), lo que puede ocasionar respuestas incorrectas del sistema ante variaciones de la red eléctrica. Su corrección es indispensable para garantizar la confiabilidad operativa del equipo.

Prioridad MEDIA — Gestión administrativa

- Habilitación del sistema de monitoreo remoto: se recomienda gestionar con el proveedor del sistema el acceso a la plataforma de supervisión para garantizar alertas tempranas ante eventos de falla o variaciones en los parámetros del equipo.

Prioridad BAJA — Seguimiento preventivo

- Continuar con el cronograma de mantenimientos preventivos programados para preservar la vida útil del equipo y del banco de baterías.
- Mantener la temperatura de la sala entre 20 y 25 grados C para preservar los componentes electrónicos y el banco de baterías.
- Verificar en la próxima visita el estado del banco de baterías FL 12100 (instaladas el 18 de junio de 2026), una vez cumplido el primer ciclo de carga completo.

6. CONCLUSION

El UPS CDP TRIFÁSICA de 60 KVA instalado en la Contraloría General de la República, Seccional Bucaramanga (Cra. 20 # 33-39), fue sometido exitosamente a mantenimiento preventivo tipo Overhaul el día 17 de junio de 2026. Al término del servicio, el equipo se encuentra en condición OPERATIVA, con los parámetros eléctricos de salida dentro de rangos normales y el banco de baterías respondiendo correctamente a la prueba de descarga.

Se identificaron dos hallazgos técnicos de prioridad ALTA que requieren atención inmediata: la falla en la tarjeta de control del display (apagado durante prueba de autonomía) y la falla en la tarjeta de control principal (lecturas erróneas de voltaje de entrada en F1-F2). Ambas condiciones deben ser atendidas para garantizar la confiabilidad y supervisión adecuada del equipo. PowerSun SAS queda a disposición para la cotización y ejecución de las reparaciones necesarias.

Adicionalmente, se recomienda gestionar el acceso a la plataforma de monitoreo remoto con el proveedor del sistema, con el fin de habilitar la supervisión en tiempo real y la recepción oportuna de alarmas.

7. ELABORACION Y APROBACION

Aprobo

Claudia M. Naranjo

Coordinadora de Proyectos
claudianaranjo@powersunups.com
Tel. 318 357 4221